
# 电机线理

# 手册

金续曾 主编





# 电机绕组修理手册

金续曾 主编



#### 内 容 提 要

本书全面、详尽地介绍了交、直流,单、三相,同步、异步,变极调速、电磁调速,汽车电机、电弧焊机等各类电机的定、转子绕组类型、故障、检查、修理、接线、重绕改绕计算,以及重绕工艺和试验方法等内容。书后附有各类电机定、转子绕组彩色接线图 600 余幅:130 多个常用系列电机的铁心、绕组技术数据。供读者使用中参考。

本书深入浅出、通俗易幢、简洁实用。可供工矿企业、乡镇企业从事电机制造、维护、修理工作的电工和技术人员学习参考,也可作为大专院校、职业技校相关专业师生提高实践能力的参考资料。

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

电机绕组修理手册/金续曾主编. -北京:中国水利水电出版社, 2001.2 ISBN 7-5084-0166-2

I.电… II.金… III.电机-绕组-维修-手册 IV.TM303.1-62 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 75095 号

₽	名	电机绕组修理手册
作	者	金续曾 主编
出版	、发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044)
		网址: www. waterpub. com. cn
		E-mail: sale@waterpub. com. cn
		电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (发行部)
经	售	全国各地新华书店
<u> </u>		
排	版	北京密云红光印刷厂
印	刷	北京铭成印刷有限公司
规	格	787×1092 毫米 16 开本 65.25 印张 1546 千字
版	次	2001年10月第一版 2001年10月北京第一次印刷
ED	数	00015100 册
定	价	98.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换 版权所有·侵权必究

# 前 言

电机是国民经济各部门中广泛使用的电力及动力设备,其使用量、修理量均与日俱增。由于绕组是电机结构中工作最繁重而又最薄弱的部件,故电机绕组修理已日益成为一个突出问题。据有关方面统计,电机修理总量中绕组修理量竟高达 60%~70%。因此,加强对电机及其绕组的正规维护和修理以延长它们的使用寿命,无疑将有着巨大的经济意义。

本书全面、详尽地介绍了交、直流,单、三相,同步、异步,变极调速、电磁调速,汽车电机、电弧焊机等各类电机的定、转子绕组类型、故障、检查、修理、接线、重绕计算、改电压、改极数计算,及重绕工艺和试验方法等内容。书中并附有精心绘置的直流电机、交流单、三相电机和特殊电机的定、转子绕组彩色接线图 600 余幅,以及 130 多个常用系列电机的铁心、绕组技术数据和有关资料,供读者使用中查阅校核。全书内容丰富、资料翔实;略述理论、重在实用,是一本专述电机绕组修理的工具书。

本手册由金续曾主编,并由彭友珍、金旻、何文辉、李文玉、陈斌等合作完成。由于作者水平有限,书中如有错漏不足之处,敬请广大读者批评指正。

作者 2001年5月1日

# 目 录

前	盲			
第 1	章	电机概述	( )	1)
第	1节	电机的类型		
第	2节	直流电机的工作原理、结构及类型 ······		
第	3 节	单相电动机的工作原理、结构及类型 ······		
第	4节	单相串励电动机的工作原理、结构、用途及类型	( 4	2)
第	5节	三相异步电动机的工作原理、结构、用途及类型		
第	6节	同步电机的工作原理、结构、类型及用途		
第 2	章	电机绕组基础知识	-	
第	1节	电机绕组的类型 ······	,	
第	2节	绕组的基本参数及常用名词术语 ·····	•	
- 11	3.节	电机绕组的构成及图示法 ·····	•	
第3	章	直流电机绕组的联接及故障与修理 ······		
-11	1节	电枢绕组及其联接 ·····	•	
	2 节	磁场绕组及整机联接		
第	3节	电枢绕组的故障、检查与修理 ·····		
第	4节	磁极绕组的故障、检查与修理		
	5节	直流电机的电气控制线路 ·····		
第 4	•	单相电动机绕组及故障检查与修理 ······		
	1节	绕组的类型		
	2节	绕组的联接	2 4 6	
	3 节	调速与反转时绕组的联接 ·····		
	4节	三相电动机改单相运行时的联接 ·····		
_	5节	绕组的故障检查与修理 ·····		
	6节	单相串励电动机绕组的故障、检查与修理 ·····		
	7节	单相电动机的电气控制线路 ······		
第 5	章	三相异步电动机绕组及其联接		
	1节	绕组的类型与特点 ·····		
-	2节	定子叠绕组的联接 ·····		
	3节	转子绕组的联接 ·····		
	4节	三相笼型异步电动机电气控制线路 ······		
	5节	三相绕线转子异步电动机电气控制线路		
第 6	-	三相异步调速电动机绕组及其联接	(20	)3)
· ·	1节	变极调速原理 ·····	(20	)3)
第	2节	变极调速方法 ·····	(20	)5)

第3节	双速电动机的电气控制线路 ······	(211)
第4节	三速电动机的电气控制线路 ······	(214)
第5节	三相交流并励电动机绕组及电气控制线路	(218)
第6节	电磁调速电动机绕组及电气控制线路 ······	(220)
第7章	三相异步电动机绕组故障及修理	(223)
第1节	定子绕组故障检查与修理 ······	(223)
第2节	笼型转子绕组故障检查与修理	(231)
第3节	绕线转子绕组故障检查与修理 ·····	(233)
第8章	同步电机绕组故障及修理	(235)
第1节	转子绕组故障与修理 ·····	
第2节	同步电机的励磁系统	
第3节	同步发电机的电气控制线路 ·····	(239)
第9章	特殊电机绕组故障及修理	
第1节	汽车直流发电机绕组故障检查与修理 ·····	
第2节	汽车交流发电机绕组故障检查与修理	
第3节	起动机电机绕组故障检查与修理 ······	(251)
第4节	汽车电机电气控制线路 ·····	(253)
第5节	交流电弧焊机绕组故障检查与修理 ·····	(257)
第6节	旋转式直流电弧焊机绕组故障与修理	(262)
第7节	交、直流电弧焊机电气控制线路 ·····	(263)
第 10 章	电机绕组重绕、改制的简易计算	(267)
第1节	直流电动机绕组重绕计算 ······	(267)
第2节	直流电动机的改压计算	(273)
第3节	三相异步电动机重绕、改制计算 ······	(275)
第4节	单相异步电动机绕组重绕计算	(284)
第5节	交流电弧焊机的简易计算 ·····	(292)
第11章	三相交流电机绕组的重绕修理	(299)
第1节	记录原始数据 ·····	(299)
第2节	绕组接法的识别	(301)
第3节	拆除旧绕组 ·····	(303)
第 4 节	散绕线圈的绕制、嵌线与接线 ·····	(305)
第5节	成型线圈的绕制、嵌线与接线 ·····	(310)
第6节	杆形线圈的绕制、嵌线与接线 ·····	(313)
第7节	磁极线圈的绕制、嵌装与接线 ·····	(315)
第8节		(316)
第 12 章	直流电机绕组的重绕修理	(310)
第1节	记录原始技术数据	(310)
第2节	电枢绕组接法的识别 ·····	(310)
第3节	拆除旧绕组重包新绝缘	(321)
第4节	电枢绕组重绕嵌线	(321)
第13章	电机修复后的必要试验	(331)
		/

3	第 1	节	常规必试项目	(331)
4	第 2	节	直流电机的试验 ·····	(333)
4	第 3	节	异步电动机的试验 ·····	(337)
4	第 4	节	同步电动机的试验 ·····	(342)
3	第 5	节	单相电动机的试验 ······	(343)
第	14	章	绕组修理常用工器具	(348)
3	第 1	节	拆除旧绕组用工器具 ·····	(348)
4	第 2	节	绕线用工器具	(348)
3	第 3	节	嵌线用工器具 ·····	
3	第 4	节	接线专用工具	
3	第 5	节	绕组检测专用工器具 ······	
附:	录:	1 3	≿直流电机绕组接线彩图集······	(355)
3	第 1	节	直流电机绕组接线图 ·····	(355)
	1	电	枢绕组接线图 ·····	(355)
	<b>圣</b>	1-1	叠绕组的节距 ·····	(355)
	图	1 - 2	7 777	(355)
	<b>2</b>	1-3		(356)
		1 - 4	= 12 12 1 2 30 2 X X	(357)
	<b>T</b>	1-5	2 极 13 槽单叠绕组接线图·····	(358)
	<b>N</b>	1-6		(359)
	<b>图</b>	1 - 7		(360)
		1 - 8		(361)
	8	1-9	2 极 20 槽单叠绕组接线图·····	(362)
	8	1 - 1	0 4 极 16 槽单叠绕组电枢接线图 ······	(363)
	图	1 - 1		(364)
		1 - 1	THE TAX EXACT CONTRACT CONTRAC	(365)
		1 - 1	TO THE TOTAL CALLED A	(366)
		1 - 1	11 / 0000-12 0000-1	(367)
		1 - 1:	- 10 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(368)
			6 4 极 20 槽带假元件的单波绕组电枢接线图 ······	
	E.	1-1	7 4 极 21 槽带假元件单波绕组电枢接线图	(370)
	M.	1 - 18	8 4 极 16 槽单闭路复波绕组电枢接线图 ·····	(371)
			9 4极 18 槽双闭路复波绕组电枢接线图 ······	(372)
		1 - 20		(373)
		1 - 21	V 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	(374)
	图	1 ~ 22	2 4极复波绕组乙种均压线	(374)
		1 - 23		(374)
	函	1 - 24 1 - 24	\$ 蛙形绕组在换向器上的连接 ·····	(374)
	1型 2	1 - 20	5 4 极 18 槽蛙形绕组展开图 ····································	(374)
	Z Bri	<i>则模</i> 1 - 24	绕组及整机联接绕组接线图	(375)
	PT.	1 - 20	励磁绕组主极线圈接线图	(375)

图 1-27 2 极并励式绕组接线图 (变换电枢引线即能改变旋转方向)	(375)
图 1-28 2 极串励式绕组接线图 (变换磁场引线即能改变旋转方向)	(375)
图 1-29 具有换向极的 2 极复励式绕组接线图	(376)
图 1-30 它励式绕组接线图	(376)
图 1-31 永磁式绕组接线图	(376)
图 1-32 4 极并励式绕组接线图	(377)
图 1-33 4 极串励式绕组接线图	(377)
图 1-34 4 极复励式绕组接线图	(377)
第 2 节 单相电动机绕组接线图	(378)
1 单相电动机绕组接线原理图	(378)
图 2-1 4 极分相式绕组排列图	(378)
图 2-2 4 极分相式绕组接线原理图	(378)
图 2-3 4 极电容起动式绕组接线原理图	(378)
图 2-4 电容运转式绕组接线原理图 ·····	
图 2-5 电容起动运转式绕组接线原理图	
图 2-6 电容变压器式绕组接线原理图	
图 2-7 4 极集中罩极式绕组接线原理图	
图 2-8 4 极分布罩极式绕组接线原理图	
图 2-9 互换起动绕组的两根线端即可改变旋转方向	
图 2-10 4 极 12 槽可逆转罩极式绕组布置图 ·····	
图 2-11 4 极可逆转罩极式绕组接线原理图	(379)
图 2-12 2 极串励式绕组接线原理图 ·····	
图 2-13 2 极串励式电枢绕组串接在两磁极绕组之间的接法	(380)
图 2-14 单相电动机绕组原理接线图	(380)
2 单相电动机绕组接线展开图	(381)
图 2-15 2 极 12 槽单相同心绕组接线展开图	(381)
图 2-16 2 极 16 槽单相同心绕组接线展开图 (1)	(381)
图 2-17 2 极 12 槽单相双层叠绕组接线展开图	(381)
图 2-18 2 极 16 槽单相同心绕组接线展开图 (2)	(381)
图 2-19 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图	(382)
图 2-20 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (1)	
图 2-21 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (2)	
图 2-22 2 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图 (1)	(383)
图 2-23 2 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图 (2)	(384)
图 2-24 4 极 8 槽单相双层叠绕组接线展开图 ······	(384)
图 2-25 4 极 16 槽单相双层叠绕组接线展开图	(384)
图 2-26 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (1)	(385)
图 2-27 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (2)	(385)
图 2-28 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (3)	(386)
图 2-29 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (4)	(386)
图 2-30 4 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图	(387)
图 2-31 4 极 24 槽单相单层交叉式绕组接线展开图	(387)

图 2~32	4 极 24 槽单相同心绕组庶极接法接线展开图	(388)
图 2~33	4 极 32 槽单相同心绕组接线展开图 ······	(388)
图 2~34	4 极 36 槽单相同心绕组接线展开图 ······	(389)
图 2~35	14 极 28 槽单相双层叠绕组接线展开图 ······	(389)
图 2-36	16 极 32 槽单相双层叠绕组接线展开图 ······	(390)
图 2~37	18 极 36 槽单相双层叠绕组接线展开图 ······	(390)
图 2~38	JX07A-290W 绕组接线展开图	(391)
图 2-39	JX07B-2 60W 绕组接线展开图	(391)
图 2~40	JX07A-4 60W 绕组接线展开图	(392)
图 2~41	JX07B-4 40W 绕组接线展开图	
图 2~42	2 极 12 槽正弦绕组接线展开图	
图 2~43	2 极 16 槽正弦绕组接线展开图	
图 2~44	2 极正弦绕组接线原理图·····	
图 2~45	2 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (1)	
图 2~46	2 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (2)	
图 2-47	2 极 24 槽电容起动单层链式绕组展开图	(395)
图 2~48	2 极 24 槽电容运转单层链式绕组展开图	(395)
图 2-49	2 极链式绕组接线原理图·····	(395)
图 2~50	2 极 24 槽正弦绕组接线展开图	(396)
图 2-51	4 极 24 槽同心式绕组接线展开图 ·····	(396)
图 2~52	4 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (1)	(397)
图 2~53	4 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (2)	(397)
图 2-54	4 极电动机绕组接线原理图·····	(397)
图 2-55	4 极 36 槽正弦绕组接线图	(398)
图 2-56	4 极 32 槽同心式绕组接线图 ······	(399)
图 2-57	4 极 24 槽电容起动单层链式绕组展开图	(400)
图 2~58	4 极 24 槽电容运转单层交叉式绕组展开图	(400)
图 2-59	4 极 8 槽座扇定子绕组接线展开图·····	(401)
图 2-60	4 极 16 槽座扇定子绕组接线展开图	(401)
图 2-61	14 极 28 槽吊扇定子绕组接线图 ·····	(402)
图 2-62	16 极 32 槽吊扇定子绕组接线图 ·····	(403)
图 2-63	18 极 36 槽吊扇定子绕组接线图	(404)
3 JZ, J	Y、JX 老系列单相异步电动机绕组布置图 ······	(495)
图 2-64	JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1) ······	(405)
图 2-65	JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(405)
图 2-66	JZ老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(406)
图 2-67	JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(406)
图 2-68	JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5) ······	(407)
图 2-69	JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)	(407)
图 2 - 70	JZ 老系列单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图	(407)
图 2 - 71	JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(408)
图 2-72	JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2) ······	(408)

图 2 - 73	JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(409)
图 2 - 74	JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(409)
图 2-75	JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)	(410)
图 2-76	JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)	(410)
图 2 - 77	JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)	(411)
图 2 - 78	JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)	(411)
图 2-79	JY 系列单相电容起动电动机绕组接线原理图	(412)
图 2-80	JX 系列单相电容运转电动机绕组接线原理图	(412)
4 JZ、J	Y、JX 新系列单相异步电动机绕组布置图 ······	(412)
图 2-81	_IZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1) ······	(412)
图 2-82	JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2) ······	(413)
图 2-83	JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3) ······	
图 2 - 84	JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4) ······	(414)
图 2-85	JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5) ······	(414)
图 2-86	JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)	
图 2 - 87	JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (7) ······	
图 2-88	JZ 新系列单相电阻分相起动式电动机绕组接线原理图 ·····	
图 2-89	JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)	
图 2-90	JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)	
图 2-91	JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)	
图 2-92	JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组接线原理图	
图 2-93	JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1) ·····	
图 2 - 94	JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2) ·····	
图 2~95	JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)	
图 2-96	JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4) ·····	
5 BO, 0	CO、DO 系列单相异步电动机绕组布置图 ·····	
图 2-97	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (1) ·····	
图 2 - 98	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (2) ·····	
图 2-99	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (3) ·····	
图 2-100	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (4)	
图 2-101	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (5)	
图 2-102		
图 2-103	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (7) ·····	
图 2-104	BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (8)	
图 2-105	BO 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图	
图 2-106	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1) ······	
图 2 - 107	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2) ·····	
图 2-108	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3) ······	
图 2-109	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4) ······	
图 2-110	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (5) ·····	
图 2-111	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (6) ·····	
图 2-112	CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (7) ·····	
		,

图 2-113	CO 系列单相电容起动异步电动机接线原理图 ······	(426)
图 2-114	DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1) ······	(427)
图 2-115	DO系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2) ······	(427)
图 2-116	DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3) ······	
图 2-117	DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4) ······	(428)
图 2~118	DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (5)	(429)
图 2-119	DO系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (6)	(429)
6 BO <sub>2</sub> ,	CO2、DO2 系列单相异步电动机绕组布置图 ······	(430)
图 2-120	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(430)
图 2-121	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2) ······	(430)
图 2 - 122	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(431)
图 2-123	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4) ······	(431)
图 2 - 124	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5)	(432)
图 2-125	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6) ······	(432)
图 2-126	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (7) ······	(433)
图 2-127	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (8) ······	(433)
图 2 - 128	BO <sub>2</sub> 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图 ······	(433)
图 2 - 129	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1) ······	(434)
图 2-130	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2) ······	(434)
图 2-131	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3) ······	(435)
图 2-132	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4) ······	(435)
图 2-133	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (5) ······	(436)
图 2 - 134	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (6) ······	(436)
图 2-135	CO <sub>2</sub> 系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图 ······	(436)
图 2-136	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1) ······	
图 2-137	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2) ·····	(437)
图 2 - 138	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3) ······	(438)
图 2-139	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4) ······	(438)
图 2-140	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (5) ······	
图 2-141	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (6) ······	(439)
图 2-142	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (7) ······	(440)
图 2-143	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (8) ······	(440)
图 2-144	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (9) ·····	(441)
图 2-145	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (10)	(441)
图 2-146	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (11)	(442)
图 2-147	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (12)	(442)
图 2 - 148	DO <sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (13)	(443)
7 洗衣机	用单相电动机绕组嵌置展开图	(443)
图 2 - 149	洗衣机用单相电容运转电动机绕组接线原理图	(443)
图 2-150	JXX 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 ·····	(443)
图 2-151	XDC 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 ······	(444)
图 2-152	XD型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (1) ······	, (444)

图 2-153	XD 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (2)	(445)
图 2-154	XD型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (3)	(445)
图 2-155	XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (1) ·······	
图 2·156	XDL、XDS 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (2)	(446)
图 2-157	QD 型单相电泵定子绕组嵌置方法展开图 ·····	(447)
8 国产压	缩机电动机绕组嵌置方法展开图	(447)
图 2-158	压缩机组用单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图	(447)
图 2-159	LD型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 ······	
图 2·160	QF 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 ······	
图 2 - 161	FB型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展升图 (1) ······	(448)
图 2~162	FB型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开的 (2) ······	
图 2-163	QZD、LD型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 ·····	
图 2-164	FB型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 ·····	
图 2-165	QF型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展干感 ····································	
9 进口电	冰箱压缩机组单相电动机绕组嵌置图	
图 2-166	HQ型进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图 ·····	
图 2 - 167	KL、JIXK 型进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图 ······	
10 单相电	2.动机调速、反转及控制线路图 ······	
图 2-168	4 极 16 槽电抗器调速绕组接线展开图 ······	(452)
图 2~169	4 极 16 槽抽头法调速绕组接线展开图 ·····	
图 2-170	电抗器调速接线原理图 ·····	
图 2 · 171	单相电容运转电动机电抗调速接线原理图	
图 2 - 172	单相电容运转电动机电抗调速带指示灯接线原理图	(452)
图 2 - 173	单相电容运转电动机抽头法调速接线原理图	(453)
图 2-174	h型调速接法接线原理图 ·····	(453)
图 2-175	串并联调速接法接线原理图 ·····	(453)
图 2·176	单相电容电动机自耦变压器调速接线原理图 ·····	(453)
图 2 - 177	罩极式电动机电抗调速接线原理图	
图 2 - 178	罩极式电动机电抗调速带指示灯接法原理图 ·····	
图 2-179	罩极式电动机抽头法调速接线原理图 ·····	(454)
图 2-180	电容运转式电动机正、反转接线原理图	(454)
图 2 - 181	频繁正、反转电容起动式电动机接线原理图 ·····	
图 2 - 182a	具有强、中、弱洗功能的洗衣机电动机接线原理图	
图 2 - 182b	洗衣机电动机接线原理图	(454)
图 2-183	脱水机电动机接线原理图	(454)
图 2 - 184	窗式空调器单相电气控制原理线路图	(455)
图 2-185	两速电动机接线原理图 ·····	(455)
图 2 - 186	三速电动机接线原理图	(455)
图 2 - 187	自动除霜电冰箱电气控制线路接线原理图 ····	(455)
图 2 - 188	电容式吊扇电动机接线原理图	(455)
图 2 - 189	电容式吊扇电动机调速接线原理图	(155)
图 2 190	电容式台扇电动机电抗调速接线原理图	(455)
-		(430)

图 2-191 电容式台扇电动机抽头法调速接线原理图 ······	
图 2-192 串接电容调速三速电动机接线原理图 ······	
图 2-193 串接电容调速两速电动机接线原理图	
图 2-194 星形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图	
图 2-195 角形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图 ······	
图 2-196 电感、电容移相三相电动机单相运行角形接法接线图	
图 2-197 电感、电容移相三相电动机改单相运行星形接法接线图	
图 2-198 开式星形电容移相三相改单相运行接线图 ·····	
图 2-199 开式角形电容移相三相改单相运行接线图	
第 3 节 单相交流串励电动机绕组接线图	
1 电枢绕组接线展开图	
图 3-1 2 极 3 槽电枢绕组接线展开图	(458)
图 3-2 定子绕组与电枢绕组的两种联接	(458)
图 3-3 2 极 8 槽电枢绕组接线展开图 ······	
图 3-4 2 极 9 槽电枢绕组接线展开图 ·······	
图 3-5 2 极 10 槽电枢绕组接线展开图 (1)	
图 3-6 2 极 10 槽电枢绕组接线展开图 (2)	
图 3-7 2 极 10 槽电枢绕组接线展开图 (3)	
图 3-8 2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (1)	
图 3-9 2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(462)
图 3-10 2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (3)	(462)
图 3-11 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (1-1)	(463)
图 3-12 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (1-2)	(463)
图 3-13 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (2-1)	(464)
图 3-14 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (2-2)	(464)
图 3-15 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-1)	(465)
图 3-16 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-2) (	(465)
图 3-17 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-3) (	(466)
图 3-18 2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-4) (	(466)
图 3-19 2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (1)(	(467)
图 3-20 2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (2)(	(467)
图 3-21 2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (3) (	(468)
图 3-22 2 极 19 槽电枢绕组接线展开图 (1) (	(468)
图 3-23 2 极 19 槽电枢绕组接线展开图 (2) (	(469)
图 3-24 2 极 19 槽电枢绕组接线展开图 (3) (	(469)
图 3-25 2 极 13 槽电枢绕组接线展开图 (1) (	470)
图 3-26 2 极 13 槽电枢绕组接线展开图 (2) (	470)
图 3-27 2 极 15 槽电枢绕组接线展开图 (	471)
图 3-28 2 极 16 槽电枢绕组接线展开图 (1)	472)
图 3-29 2 极 16 槽电枢绕组接线展开图 (2)	473)
图 3-30 2 极 22 槽电枢绕组接线展开图 (1)	474)
图 3-31 2 极 22 槽电枢绕组接线展开图 (2)(	474)
,	-

•

图	3 - 32	2 极 16 槽电枢绕组接线展开图	(475)
2	励磁	绕组及整机联接绕组接线图	
图	3 - 33	2 极励磁绕组接线图·····	(476)
图	3 - 34	励磁绕组串接在电枢两端的接法 ·····	(476)
图	3 - 35		
<b>N</b>	3 · 36	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
图	3 - 37		
图	3 - 38		
图	3 - 39		
图	3 · 40		. ,
第4	节:	三相异步电动机定子绕组接线图	
图	4 - 1	2 极 12 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 ······	,
图	4 - 2	2 极 1 路接法接线原理、示意图	
N.	4 - 3	2 极 12 槽单层叠绕组 1 路庶极接法展开图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4 · 4	2 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	
	4 - 5	2 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4-6	2 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	
-	4 7	2 极 12 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4-8	2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4 - 9	2 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 ·····	
	4 - 10	= *** *********************************	
	4 - 11	2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图	
	4~12	The state of the s	
	4 - 13		
	4 - 14		
	4 - 15	2 极 18 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	
	4 - 16	2 极 24 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图 ·····	
-	4 - 17	7 14 7 7 47/472 7 47	
	4 - 18		
	4 - 19		
	4 - 20	The state of the s	
	4 - 21	2 极 36 槽单层同心式绕组1路接法展开图	
	4 - 22	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(490)
	4 - 23		(491)
	4 - 24	2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(492)
	4 - 25		(492)
	4 - 26		(493)
	4 - 27	2.极 2.路接法接线原理、示意图	(493)
	4 ~ 28 4 - 30	2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(494)
	4 - 29	2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(495)
	4 30	2极 2路接法接线原理、示意图	(495)
凶	4 - 31	2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(494)

图 4-32	2 极 36 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图 ······	(496)
图 4 · 33	2 极 2 路接法接线原理、示意图 ····································	(496)
图 4-34	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(497)
图 4-35	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(498)
图 4-36	2 极 2 路接法接线原理、示意图	(498)
图 4-37	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (3)	(497)
图 4-38	2 极 48 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图	(499)
图 4-39	2极2路接法接线原理、示意图	
图 4 40	2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
图 4 41	4 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	
图 4-42	4 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	
图 4-43	4 极 12 槽 单层链式绕组 1 路庶极接法展开图	
图 4-44	4 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	
图 4 · 45	4 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2)	
图 4-46	4 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	
图 4~47	4 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路庶极接法展开图	
图 4-48	4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 ······	
图 4 - 49	4 极 36 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图	
图 4-50	4 极 【 路接法接线原理、示意图 ······	(505)
图 4-51	4 极 24 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 ······	
图 4 52	4 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	
图 4~53	4 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	(507)
图 4 54	4极1路接法接线原理、示意图·····	(507)
图 4 · 55	4 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ·····	
图 4-56	4 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图 (庶极接法)	(508)
图 4 - 57	4 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	(508)
图 4 - 58	4 极 36 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	(509)
图 4-59	4 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(510)
图 4 - 60	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(510)
图 4 · 61	4 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(509)
图 4 - 62	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	(511)
	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2)	(511)
图 4-64	10000000000000000000000000000000000000	(512)
图 4-65	4 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(513)
图 4 66	4极2路接法接线原理、示意图·····	(513)
图 4 - 67	The same of the sa	(514)
图 4 - 68	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(515)
图 4-69	4 极 2 路接法接线原理、示意图	(515)
图 4 - 70	4 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(514)
图 4-71	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(516)
四 4 ~ 12	4 极 2 路接法接线原理、示意图	(516)
四 4 - /3	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(517)

图 4-74	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(517)
图 4-75	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (3)	(518)
图 4 - 76	4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(519)
图 4-77	4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	(520)
图 4~78	4 极 4 路接法接线原理、示意图 ····································	(520)
图 4 - 79	4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	(518)
图 4-80	4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(521)
图 4-81	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	(521)
图 4-82	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(522)
图 4-83	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (3)	
图 4-84	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	
图 4-85	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(524)
图 4-86	4 极 60 槽△/Y 混合绕组 4 路接法接线原理、示意图 ······	
图 4-87	4 极 60 槽△/Y 混合绕组 4 路接法展开图 ······	
图 4-88	4 极 60 槽单双层混合绕组 4 路接法展开图 ······	
图 4-89	4 极 72 槽 双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	
图 4-90	4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	
图 4-91	6 极 27 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	
图 4-92	6 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	
图 4-93	6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 ·····	
图 4 - 94	6 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	
图 4-95	6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 ·····	
图 4-96	6极1路庶极接法接线原理、示意图	(533)
图 4-97	6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ·····	
图 4-98	6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	(534)
图 4-99	6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2)	(535)
图 4-100	6 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ·····	(536)
图 4-101	6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图 ·····	(535)
图 4-102	6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ·····	(537)
图 4-103	6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	(538)
图 4-104	6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ·····	(539)
图 4-105	6 极 2 路接法接线原理、示意图	(540)
图 4-106	6 极 45 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ·····	(539)
图 4-107	6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ·····	(541)
图 4-108	6 极 54 槽单层交叉式绕组 2 路接法展开图	(541)
图 4-109	6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(542)
图 4-110	6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图·····	(543)
图 4-111	6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图·····	(544)
图 4-112	6极3路接法接线原理、示意图	(545)
图 4-113	6 极 45 槽双层叠绕组 3 路接法展开图······	(544)
图 4-114	6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图 ·······	(546)
图 4-115	6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接法展开图 ······	(547)

	图 4	- 116	6 极	72 椎	双层叠	绕组3	路接法	展开图	(1)			•••••		(548)
	图 4	- 117	6 极	<b>7</b> 2 相	双层叠	绕组3	路接法	展开图	(2)			•••••		(549)
	图 4	- 118	6 极	36 椎	双层叠	绕组6	路接法	展开图	•••••	•••••				(546)
	图 4	- 119	6 极	6路	接法接线	<b>浅原理、</b>	示意	图			•••••	•••••		(550)
	图 4	- 120	6 极	54 槽	双层叠	绕组6	路接法	展开图	•••••	••••••				(551)
	图 4	- 121	6 极	72 槽	双层叠	绕组6	路接法	展开图	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(552)
	图 4	- 122	8 极	36 椎	双层叠	绕组1	路接法	展开图		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			(553)
	图 4	- 123	8 极	1路	接法接线	<b>浅原理、</b>	示意	图	•••••	•••••				(554)
	图 4	- 124												
	图 4	- 125											•••••	
	图 4	- 126											•••••	
	图 4	- 127												
	图 4	- 128											•••••	
	图 4	- 129											•••••	
	图 4	- 130											••••••	
	图 4	- 131											•••••	
	图 4	- 132											•••••	
	图 4	- 133											• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	图 4	- 134											••••••	
	图 4	- 135	8 极	60 槽	双层叠	绕组2	路接法	展开图	(2)	•••••	•••••	•••••	••••••	(563)
	图 4	- 136	8 极	72 槽	双层叠	绕组2	路接法	展开图	•••••	••••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(564)
	图 4	- 137	8 极	36 槽	双层叠	绕组4.	路接法	展开图	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	••••••	(565)
	图 4	- 138	8 极	4 路扌	<b>妾法接</b> 线	<b>美原理、</b>	示意[	§	• • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(566)
		- 139	8 极	48 槽	双层叠	绕组4.	路接法	展开图	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	(567)
		- 140	8 极	60 槽	双层叠	绕组 4]	路接法	展开图	••••••	••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••		(568)
	图 4	141	8 极	72 槽	双层叠	绕组4]	路接法	展开图	••••••	•••••	• • • • • • • • • •	••••••	••••••	(569)
	图 4	- 142	8 极	48 槽	双层叠:	绕组8	路接法	展开图	• • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		(570)
	图 4	- 143	8 极	8 路 担	妾法接线	.原理、	示意图	g	• • • • • • • •	••••••	••••••	••••••	••••••	(571)
		- 144	8 极	72 槽	双层叠:	绕组8	路接法	展开图·	•••••		••••••	•••••	••••••	(572)
	_	- 145	10 极	<b>ኒ 6</b> 0 ∤	曹双层叠	·绕组 1	路接法	<b>法展开图</b>	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	(573)
		- 146	10 极	<b>{1路</b>	接法接:	线原理.	、示意	图	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	(574)
		- 147	10 极	<b>2 75</b> 村	曹双层叠	绕组1	路接法	長开图		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	••••••	(575)
		148	10 极	と60 村	曹双层叠	绕组2	路接法	長开图	•••••	••••••	•••••	••••••	••••••	(576)
		- 149	10 极	{2路	接法接	线原理、	、示意	图	••••••	••••••	•••••	••••••	••••••	(577)
	최 4 · -	150	10 极	₹ <b>75</b> 村	<b>喜双层叠</b>	绕组2	路接法	展开图	•••••	••••••	••••••	•••••	•••••	(578)
		151	10 极	と60相	双层叠	绕组 5	路接法	展开图	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	••••••	(579)
		152	10 极	5路	接法接给	线原理、	示意	图	• • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	••••••	(580)
<b>~~</b> -	∄ 4 -	153	10 极	. 75 相	双层叠	绕组 5	路接法	展开图	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	•	(581)
第	5节	三相	相异步	电动	机转子组	经组接约	图	••••••	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(592)
p	1 \$	光线式	转子	登绕组	且接线图	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • •	••••••	••••••	<b>(5</b> 83)
E	ช <b>5</b> -	1 4	极 36	槽双,	层叠绕组	且1路を	妾法展:	开图	••••••	••••••	• • • • • • • • •	•••••	••••••	(583)
ž	ម 5 -	2 4	极 1 5	各接法	接线原	理、示	意图·	••••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	(583)

图 5-3	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	
图 5-4	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(585)
图 5-5	4 极 2 路接法接线原理、示意图	(585)
图 5-6	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (3)	
图 5-7	4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 ······	(587)
图 5-8	4 极 4 路接法接线原理、示意图	(587)
图 5-9	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 ······	(588)
图 5-10	6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(589)
图 5-11	6 极 1 路接法接线原理、示意图	(590)
图 5-12	6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	(591)
图 5-13	6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 ······	
图 5-14	6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(593)
图 5-15	6 极 2 路接法接线原理、示意图 ······	(594)
图 5-16	6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(595)
图 5-17	6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	(593)
图 5-18	6 极 3 路接法接线原理、示意图 ······	(596)
图 5-19	6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图	(597)
图 5-20	8 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(597)
图 5~21	8 极 1 路接法接线原理、示意图 ······	(598)
图 5-22	8 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 ······	(599)
图 5-23	8 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
图 5-24	8 极 2 路接法接线原理、示意图······	(600)
图 5-25	8 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法展开图	
图 5-26	8 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
2 绕线3	<b>《转子甲类波绕组接线图 ····································</b>	(603)
图 5-27	波绕组的联接顺序	(603)
图 5-28	4 极 24 槽甲类波绕组接线方块图 ······	(603)
图 5-29	4 极 30 槽甲类波绕组接线方块图 ······	(603)
图 5-30	4 极 30 槽甲类波绕组 a 相端部接线图 ······	(604)
图 5-31	4 极 30 槽甲类波绕组 a、b 相端部接线图 ······	(604)
图 5-32	4 极 30 槽甲类波形绕组端部接线图	(605)
图 5-33	4 极 36 槽甲类波形绕组端部接线图	(606)
图 5-34	4 极 54 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(607)
图 5-35	4 极 72 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(608)
图 5-36	6 极 54 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(609)
图 5-37	6 极 72 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(610)
图 5-38	6 极 81 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(611)
图 5-39	6 极 90 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(612)
图 5-40	8 极 84 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(613)
图 5~41	8 极 96 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(614)
图 5-42	10 极 75 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(615)
图 5-43	10 极 105 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	(616)

图 5-44 12 极 108 槽 1 路星形甲类波形绕组端部接线图	
3 绕线式转子乙类波绕组接线图	
图 5-45 4 极 24 槽乙类波绕组接线方块图	
图 5-46 4 极 36 槽乙类波形绕组 a 相端部接线图	(618)
图 5-47 4 极 36 槽乙类波形绕组 a、b 相端部接线图 ······	(619)
图 5-48 4 极 36 槽乙类波形绕组端部接线图	(619)
图 5-49 4 极 54 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	(620)
图 5-50 4 极 72 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图 ······	
图 5-51 6 极 54 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-52 6 极 72 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-53 6 极 81 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-54 6 极 90 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-55 8 极 84 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-56 8 极 96 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-57 10 极 75 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-58 10 极 105 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
图 5-59 12 极 108 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图	
第6节 三相变极多速电动机绕组接线图	
图 6-1 24 槽 2 / 4 极, 2Y / △接法展开图 (1) ···································	
图 6-2 24 槽 2/4 极,2Y/△接法接线原理、示意图(1) ····································	
图 6-3 24 槽 2 /4 极, 2Y / △接法展开图 (2)	
图 6-4 24 槽 2/4 极,2Y/△接法接线原理、示意图(2) ····································	
图 6-5 24 槽 2 / 4 极, 2 Y / 2 Y 接法展开图	
图 6-6 24 槽 2 / 4 极, 2 Y / 2 Y 接法接线原理、示意图	
图 6-7 36 槽 2 /4 极, 2Y / △接法展开图 (1) ·······	
图 6-8 36 槽 2/4 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (1) ···································	
图 6-9 36 槽 2/4 极, 2Y/△接法展开图 (2) ···································	
图 6-10 36 槽 2/4 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (2) ···································	
图 6-11 36 槽 2/4 极, 2Y/△接法展开图 (3) ···································	
图 6-12 36 槽 2/4 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (3) ·······	
图 6-13 36 槽 2 / 4 极, 🛮 🖽 全接法展开图 ····································	
图 6-14 36 槽 2/4 极, △/△接法接线原理、示意图 ······	
图 6-15 48 槽 2/4 极,2Y/△接法展开图 ·······	
图 6-16 48 槽 2/4 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	
图 6-17 24 槽 4/8 极, 2Y/△接法展开图 ····································	
图 6-18 24 槽 4/8 极,2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	(645)
图 6-19 36 槽 4/8 极, 2Y/△接法展开图 ······	
图 6-20 36 槽 4/8 极,2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	
图 6-21 48 槽 4/8 极, 2Y/△接法展开图 ······	
图 6-22 48 槽 4/8 极,2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	(649)
图 6-23 54 槽 4/8 极,2Y/△接法展开图 ·······	(650)
图 6-24 54 槽 4/8 极,2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	

图 6-25	72 槽 4/8 极, 2Y/△接法展开图 ····································	
图 6-26	72 槽 4/8 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	(653)
图 6-27	36 槽 6/12 极, 2Y/△接法展开图····································	(654)
图 6-28	36 槽 6/12 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 ····································	(655)
图 6-29	54 槽 6/12 极, 2Y/△接法展开图·······	(656)
图 6-30	54 槽 6/12 极, 2Y/△接法接线原理、示意图····································	-
图 6-31	72 槽 6 / 12 极, 2Y / △接法展开图····································	(658)
图 6-32	72 槽 6/12 极, 2Y/△接法接线原理、示意图····································	
图 6-33	36 槽 2/8 极, 2△/Y 接法展开图 (1) ···································	
图 6-34	36 槽 2/8 极, 2△/Y 接法接线原理、示意图 (1) ···································	
图 6-35	36 槽 2/8 极, 2Y/Y 接法展开图 (2) ···································	
图 6-36	36 槽 2 /8 极, 2Y /Y 接法接线原理、示意图 (2) ·······	
图 6-37	36 槽 2 /8 极, 2△/Y 接法展开图 (3) ·······	
图 6-38	36 槽 2 /8 极, 2△/Y 接法接线原理、示意图 (3) ···································	
图 6-39	36 槽 2/8 极, 2Y/Y 接法展开图 (4) ···································	
图 6-40	36 槽 2 / 8 极, 2Y / Y 接法接线原理、示意图 (4) ······	
图 6-41	36 槽 4/6 极, 2Y/△接法展开图 (1) ···································	
图 6-42	36 槽 4/6 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (1) ···································	
图 6-43	36 槽 4/6 极, 2Y/Y 接法展开图 (2) ···································	
图 6-44	36 槽 4/6 极, 2Y/Y 接法接线原理、示意图 (2) ·······	
图 6-45	36 槽 4/6 极, 2Y/△接法展开图 (3) ·······	
图 6-46	36 槽 4/6 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (3) ···································	
图 6-47	48 槽 4 / 6 极, 2Y / Y 接法展开图 ······	
图 6-48	48 槽 4/6 极, 2Y/Y 接法接线原理、示意图 ·······	
图 6-49	72 槽 4/6 极, 2Y/△接法展开图 ······	
图 6-50	72 槽 4/6 极,2Y/△接法接线原理、示意图 ······	
图 6-51	36 槽 6/8 极, 2Y/Y 接法展开图 ······	
图 6-52	36 槽 6/8 极, 2Y/Y 接法接线原理、示意图 ······	
图 6-53	36 槽 6/8 极, 2Y/△接法展开图 (1) ······	
图 6 - 54	36 槽 6/8 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (1) ···································	
图 6-55	36 槽 6/8 极, 2Y/△接法展开图 (2) ······	
图 6-56		
	36 槽 6/8 极, 2Y/△接法展开图 (3) ···································	
图 6-58	36 槽 6/8 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (3) ······	
图 6-59	54 槽 6/8 极, 2Y/△接法展开图 ······	
图 6-60	54 槽 6 /8 极, 2Y / △接法接线原理、示意图 ······	
图 6-61	54 槽 6 / 8 极, 2 Y / Y 接法展开图	
图 6-62	54 槽 6 / 8 极, 2Y / Y 接法接线原理、示意图	
图 6 - 63	72 槽 6/8 极, 2Y/△接法展开图 (1)	
图 6-64	72 槽 6/8 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (1) ······	(691)
图 6-65	72 槽 6/8 极, 2Y/△接法展开图 (2)	
图 6-66	72 槽 6/8 极, 2Y/△接法接线原理、示意图 (2) ·······	(693)

٠.

图 6-67	72 槽 6 / 8 极, 2Y / Y 接法展开图 ······	(694)
图 6-68	72 槽 6 / 8 极, 2Y / Y 接法接线原理、示意图 ····································	(695)
图 6-69	36 槽 2 / 4 / 6 极,△/ △/3Y 接法展开图 ······	(696)
图 6-70	36 槽 2 / 4 / 6 极、△/△/3Y 接法接线原理、示意图 ······	(697)
图 6-71	36 槽 2 / 4 / 8 极, 2△/2△/2Y 接法展开图 (1) ·······	(698)
图 6-72	36 槽 2 /4 /8 极, 2△/2△/2Y 接法接线原理、示意图 (1) ·······	(699)
图 6 - 73	36 槽 2 / 4 / 8 极, 2△/2△/2Y 接法展开图 (2)	(700)
图 6-74	36 槽 2 /4 /8 极, 2△/2△/2Y 接法接线原理、示意图 (2) ···································	(701)
图 6-75	36 槽 4/6/8 极, 2Y/2Y/2Y 接法展开图	(702)
图 6 - 76	36 槽 4/6/8 极, 2Y/2Y/2Y 接法接线原理、示意图 ······	
图 6-77	72 槽 4 / 6 / 8 极, 2△/2△/2Y 接法展开图 ······	(704)
图 6-78	72 槽 4/6/8 极, 2△/2△/2Y 接法接线原理、示意图	(705)
图 6-79	36 槽 4/6/8/12 极,△/2△/△/3Y 接法展开图	(706)
图 6-80	36 槽 4/6/8/12 极,△/2△/△/3Y 接法接线原理、示意图	(707)
图 6-81	54 槽 4/6/8/12 极,△/2△/△/3Y 接法展开图	
图 6-82	54 槽 4/6/8/12 极,△/2△/△/3Y 接法接线原理、示意图	
图 6-83	36 槽 2/4/6 极, 2Y/△/Y 接法展开图·····	(710)
图 6-84	36 槽 2/4/6 极,2Y/△/Y 接法接线原理、示意图	(711)
图 6-85	36 槽 2 / 4 / 8 极, 2 Y / △ / Y 接法展开图 ······	(712)
图 6-86	36 槽 2 / 4 / 8 极,2Y / △/2Y 接法接线原理、示意图 ······	(713)
图 6-87	36 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图······	(714)
图 6-88	36 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法接线原理、示意图······	(715)
图 6-89	54 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图······	(716)
图 6-90	54 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法接线原理、示意图·····	(717)
图 6-91	36 槽 4/6/8/10 极, 2Y/2Y/2Y/Y 接法展开图 ····································	(718)
图 6-92	36 槽 4/6/8/10 极,2Y/2Y/2Y/Y 接法接线原理、示意图······	(719)
图 6-93	54 槽 4 / 6 / 8 / 12 极,2Y / 2Y / △ / △ 接法展开图 ···································	(720)
图 6-94	54 槽 4/6/8/12 极, 2Y/2Y/△/△接法接线原理、示意图····································	(721)
图 6-95	36 槽 2 / 4 / 6 极,Y / 2Y / △接法展开图····································	(722)
图 6-96	36 槽 2 / 4 / 6 极,Y / 2Y / △接法接线原理、示意图····································	(723)
图 6-97	54 槽 4/6/8 极, 2Y/2Y/△接法展开图 ····································	(724)
图 6 - 98	54 槽 4 / 6 / 8 极,2Y / 2Y / △接法接线原理、示意图 ····································	(725)
图 6-99	60 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图····································	726)
图 6-100	60 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法接线原理、示意图 ························(	727)
图 6-101	72 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法展开图 ······(	728)
图 6-102	72 槽 4/6/8 极,2Y/Y/△接法接线原理、示意图 ································(	729)
图 6-103	36 槽 4/6/8/12 极, 2Y/2Y/△/△接法展开图(	730)
图 6-104	36 槽 4/6/8/12 极,2Y/2Y/△/△接法接线原理、示意图 ·············· (	731)
图 6-105	60 槽 4 / 6 / 8 / 12 极,2Y / 2Y / △ / △接法展开图	732)
图 6-106	60 槽 4/6/8/12 极,2Y/2Y/△/△接法接线原理、示意图 ····································	733)
图 6-107	72 槽 4/6/8/12 极, 2Y/2Y/△/△接法展开图	734)
图 6-108	72 槽 4/6/8/12 极, 2Y/2Y/△/△接法接线原理、示意图 ······(	735)
	•	•

图 6-109 JTD 系列电梯电动机 72 槽 6/24 极,3Y/Y 接法展开图 ····································	(736
图 6-110 JTD 系列电梯电动机 72 槽 6/24 极, 2Y/Y 接法展开图 ····································	(737
第7节 三相异步调速电动机绕组接线图	
图 7-1 定子供电式三相异步换向器电动机绕组接线图 (带中间变压器)	(739
图 7-2 定子供电式三相异步换向器电动机绕组接线图 (不带中间变压器)	(739
图 7-3 定子供电式三相异步换向器电动机绕组接线图 (带感应调压器)	(739)
图 7-4 转子供电式三相异步换向器电动机绕组接线图 (为 3 相副绕组)	(740
图 7-5 转子供电式三相异步换向器电动机绕组接线图 (为 5 相副绕组)	(740)
图 7-6 JZS 型三相异步换向器电动机转子绕组接线展开图 ······	• • • • • •
图 7-7 电磁离合器结构示意图	
图 7-8 单相全波整流电路示意图 ······	
图 7-9 电磁调速异步电动机控制线路图 ······	
第8节 三相同步电机绕组接线图	
图 8~1 4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
图8-2 4极2路接法接线原理、示意图	
图 8-3 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
图 8-4 4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
图 8-5 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 ······	
图 8-6 4 极 4 路接法接线原理、示意图	
图 8-7 4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	
图 8-8 6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 ······	
图 8-9 6 极 2 路接法接线原理、示意图	
图 8-10 6 极 72 槽 双层叠绕组 3 路接法展开图	
图 8-11 6 极 3 路接法接线原理、示意图	(753)
图 8 - 12 8 极 72 槽 双层叠绕组 2 路接法展开图	(754)
图 8 - 13 8 极 2 路接法接线原理、示意图	(755)
图 8-14 6极 72 槽双层叠绕组 1~2 路双电压接法接线展开图 ······	(756)
图 8-15 6 极 1~2 路接法接线原理、示意图	(757)
图 8 - 16 8 极 84 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(758)
图 8-17 8 极 1 路接法接线原理、示意图·····	(759)
图 8-18 8 极 84 槽 双层叠绕组 2 路接法接线展开图 ·····	(760)
图 8-19 8 极 2 路接法接线原理、示意图·····	(761)
第9节 交直流电焊机绕组接线图	(762)
图 9-1 交流电焊机的原理电气线路	(763)
图 9-2 交流电焊机出线板联接片接法	(763)
图 9-3 BX1 系列磁分路动铁式电焊变压器原理图 ····································	(764)
图 9-4 BX1 系列电焊变压器电气线路 ····································	(764)
图 9-6 BX2 系列电焊机部分电气线路······	(765)
图 9-7 BX3 系列电焊机结构示意图 ·····	(765)
图 9-8 BX3 系列由 埋机由 与 线 数	(766)
	(200)

图 9-9 BX6-120 型电焊机电气原理图······(767)

	图 9-10	磁饱和磁分路式电焊机电气原理图	(767)
	图 9-11	BX10-500 型电焊机变压器电气原理图······	(768)
	图 9-12	自饱和电抗器结构示意图	(769)
	图 9-13	输出电抗器结构示意图	(769)
	图 9-14	铁磁谐振式稳压器结构示意图	
	图 9-15	AX-320 型直流电焊发电机电气线路图 ·······	
	图 9-16	AX1-500 型直流电焊发电机电气线路图 ······	(771)
	图 9-17	AX1 - 165 型直流焊接发电机电气线路图 ·······	
	图 9-18	AX3-300-2型直流焊接发电机电气线路图······	
	图 9-19	AX4-300 型直流电焊发电机电气线路图 ······	(773)
		AX7-500 型直流电焊发电机电气线路图 ······	
		AX8-500 型直流电焊发电机电气线路图 ······	
		API-350 型直流电焊发电机电气线路图 ······	
		两电刷直流焊接发电机并联运行电气线路图	
	图 9-24	三电刷直流焊接发电机并联运行电气线路图	
	图 9 - 25	AR-300 型直流焊接发电机电气控制线路图	
附:		系列电机铁心、绕组技术数据	
_	- 、三相异	步电动机技术数据	(770)
		(IP23)三相异步电动机技术数据 ·······	
	2. Y 系列	(IP44) 三相异步电动机技术数据 ····································	(782)
	3. IO4 系列	<b>训三相异步电动机技术数据</b> ····································	(796)
	4. JO3 系列	·三相异步电动机技术数据·····	(788)
	5. IO3 系列	V三相异步电动机技术数据(铝线) ····································	(700)
	6. I2 系列:	三相异步电动机技术数据	(703)
	7.102系列	リ三相异步电动机技术数据	(704)
		系列三相异步电动机技术数据(铝线)	
	9.1系列三	相异步电动机技术数据	(700)
	10. IO 系列	<b> 三相异步电动机技术数据 ····································</b>	(799)
	11. YX £	列高效率三相异步电动机技术数据	(001)
	12. YH 系	列高转差率三相异步电动机技术数据	(804)
		<b>系列高转差率三相异步电动机技术数据····································</b>	
		(IP44) 220 / 380V、50Hz 三相异步电动机技术数据	
		(IP44) 420V、50Hz 三相异步电动机技术数据 ····································	
		(IP44) 380V、60Hz 三相异步电动机技术数据 ····································	
		(IP44) 220 / 380V、60Hz 三相异步电动机技术数据	
		列(IP23)绕线转子三相异步电动机技术数据····································	
	20 ISO £2	列(IP44)绕线转子三相异步电动机技术数据····································	(823)
	21 IS 系列	中型三相异步电动机技术数据	(825)
	22 IP2 至 2	中坐三相开少电动机技术数据····································	(827)
	23 IRO2 至	《列三相异步电动机技术数据·····	(829)
	24 ID £ 51	中型三相异步电动机技术数据	(830)
	~ T•JIC 2N 20	17 工一和开夕也为加以不致掂	(831)

25.Y系列中型高压三相异步电动机技术数据 (6kV、大直径)	· (832)
26.Y系列中型高压三相异步电动机技术数据 (6kV、小直径) ····································	· (834)
27. YR 系列中型高压绕线转子三相异步电动机技术数据 (6kV、50Hz、大直径) ··············	· (836)
28.YR 系列大型高压绕线转子三相异步电动机技术数据(高压) ·······	· (838)
29.JS 系列中型高压三相异步电动机技术数据 (3kV) ·······	· (840)
30.JS 系列中型高压三相异步电动机技术数据 (6kV) ·······	(842)
31.JSQ 系列中型高压三相异步电动机技术数据 (3~6kV)	
32.JR 系列中型高压绕线转子三相异步电动机技术数据 (3kV) ······	
33.JR 系列中型高压绕线转子三相异步电动机技术数据 (6kV) ·····	(847)
34.JRQ系列高压绕线转子三相异步电动机技术数据 ······	(848)
35.JK 系列高速三相异步电动机技术数据 ······	(850)
36.JK1 系列高速三相异步电动机技术数据 ·······	(850)
37.JK2 系列高速三相异步电动机技术数据 ····································	(851)
38. YD 系列变极多速三相异步电动机技术数据······	(852)
39.JDO3 系列变极多速三相异步电动机技术数据 ······	(857)
40.JDO2 系列变极多速三相异步电动机技术数据 (方案 1) ······	(864)
41.JDO2 系列变极多速三相异步电动机技术数据 (方案 2) ······	(870)
42.JDO 系列变极多速三相异步电动机技术数据	(873)
43.JZO2 系列杠杆式制动三相异步电动机技术数据 ·····	(874)
44.ZD、ZDY 系列锥形转子三相异步电动机技术数据 ······	(875)
45.JG2 系列辊道用三相异步电动机技术数据······	(876)
46.YB系列隔爆型三相异步电动机技术数据 ·····	(877)
47.BJO2 系列隔爆型三相异步电动机技术数据 ······	(883)
48.JBR 系列隔爆型三相异步电动机技术数据 ······	(886)
49.1JB系列隔爆型三相异步电动机技术数据······	(886)
50.JB 系列隔爆型三相异步电动机技术数据 ······	(888)
51. JBT 系列局部通风机用隔爆型三相异步电动机技术数据 ······	(889)
52.BJQO2 系列隔爆型三相异步电动机技术数据 ······	(889)
53.JBS 系列隔爆型三相异步电动机技术数据·····	(890)
54.JBR 系列隔爆型绕线转子三相异步电动机技术数据	(890)
55.K系列隔爆型三相异步电动机技术数据 ······	(891)
56.KO 系列隔爆型三相异步电动机技术数据·····	(892)
57.DZB、DSB、JDSB 系列隔爆型三相异步电动机技术数据	(893)
58.YZ 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据 (380V、50Hz)	(894)
59.YZR 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据 (380V、50Hz)	(894)
60.JZ2 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据 (380V、50Hz) ······	(896)
61.JZR2 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据 (380V、50Hz)	(896)
62.JZR 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据	(897)
63.YCT 系列 (联合设计) 电磁调速电动机技术数据	(898)
64.JZTT 系列电磁调速电动机技术数据 (双速 4/6 极)	(899)
65.JZT 系列(有失控)电磁调速电动机技术数据·····	(900)
66.JZT2 系列电磁调速电动机技术数据 ·····	(901)

	67.JZS2 系列三相异步换向器式电动机技术数据(380V、50Hz) ·······	(901)
	68.JTD、YTD系列电梯专用变极多速三相异步电动机技术数据 ·······	(905)
	69. YLB 系列深井电泵用三相异步电动机技术数据 ······	(906)
	70.JLB2 (JTB2) 系列深井电泵用三相异步电动机技术数据 ······	(907)
	71. YQS2 系列充水式井用潜水三相异步电动机技术数据······	(907)
	72. YQS 系列充水式井用潜水三相异步电动机技术数据 ······	(910)
	73.JQSY 系列充油式井用潜水三相异步电动机技术数据 ······	(911)
	74. YQSY 系列充油式井用潜水三相异步电动机技术数据	(912)
	75.QY 系列潜水电泵用三相异步电动机技术数据······	(914)
	76.QX 系列潜水电泵用三相异步电动机技术数据······	(916)
	77.QS 系列潜水电泵用三相异步电动机技术数据 ······	
	78.DM 系列立式深井泵用三相异步电动机技术数据·····	(918)
Ξ,	三相小功率及单相异步电动机技术数据 ·······	
	1.JW 老系列 (小功率) 三相异步电动机技术数据 ······	
	2.JX 老系列单相电容运转异步电动机技术数据······	
	3.JY 老系列单相电容起动异步电动机技术数据	
	4.JZ 老系列单相电阻起动异步电动机技术数据·····	
	5.JW 新系列 (小功率) 三相异步电动机技术数据 ······	
	6.JX 新系列单相电容运转异步电动机技术数据·····	
	7.JY 新系列单相电容运转异步电动机技术数据 ·····	(924)
	8.JZ新系列单相电阻起动异步电动机技术数据·····	(924)
	9.AO 系列 (小功率) 三相异步电动机技术数据 ······	(925)
	10.BO 系列单相电阻起动异步电动机技术数据 ·····	
	11.CO 系列单相电容起动异步电动机技术数据 ·····	(926)
	12.DO 系列单相电容运转异步电动机技术数据 ······	(927)
	13.AO2 系列(小功率)三相异步电动机技术数据 ·····	(928)
	14.BO2 系列单相电阻起动异步电动机技术数据 ·····	(929)
	15.CO2 系列单相电容起动异步电动机技术数据 ·····	(929)
	16.DO2 系列单相电容运转异步电动机技术数据 ·····	(930)
	17.YC 系列单相电容起动异步电动机技术数据 ·····	(930)
	18.1A、A系列(小功率)三相异步电动机技术数据	(931)
	19. 油泵用 (小功率) 三相异步电动机技术数据	(932)
	20. 电泵用 (小功率) 三相异步电动机技术数据	(933)
	21.G系列单相串励电动机技术数据 ·····	(934)
	22.G 型单相串励电动机技术数据 ······	(936)
	23. U型单相串励电动机技术数据	(936)
	24.SU 型交直流两用单相串励电动机技术数据 ·····	(037)
	25. JIZ 系列单相电钻用串励电动机技术数据(老系列) ······	(037)
	26.DT 系列电动工具用单相串励电动机技术数据 ·····	(938)
	27. 电动工具用单相交直流两用串励电动机技术数据 (一)	(030)
	28. 电动工具用单相串励电动机技术数据 (二)	(030)
	29. 电风扇、排风扇用单相、三相异步电动机技术数据	(0/1)
		(プサエノ

	30. 电风扇、排气扇用单相电容起动电动机技术数据·····	( 94	11)
	31. 电风扇调速用电抗器技术数据·······	( 94	13)
	32. 轴流扇、转页扇用单相异步电动机技术数据	( 94	13)
	33.YYKF 型空调器风扇用单相电容运转电动机技术数据 ······	( 94	14)
	34. XDC、JXX、XD 型洗衣机用单相异步电动机技术数据	( 94	4)
	35. XDL、XDS 型洗衣机用单相电容电动机技术数据 ······	( 94	5)
	36. 电动剃须刀用直流串励电动机技术数据	( 94	5)
	37. 国产压缩机用单相电阻起动异步电动机技术数据	( 94	6)
	38. 部分进口(电冰箱用)压缩机单相电动机技术数据		
	39. 吸尘器用单相串励电动机技术数据·····	•	•
	40. 家用电动缝纫机用单相串励电动机技术数据······	•	•
	41. 电吹风用单相异步电动机及电热元件技术数据		
三、	. 三相同步电动机技术数据		
	TD 系列三相同步电动机技术数据······		
四、	直流电机技术数据		
	1.22 系列直流电机技术数据 ······	( 95	1)
	2.23 系列直流电机技术数据	( 96	1)
	3.ZF2、ZD2 系列直流电机技术数据		
	4.ZZJ2 系列冶金起重用直流电动机技术数据 (220V) ·······		
	5.ZZJ2 系列冶金起重用直流电动机技术数据 (440V) ······		
	6.WK-4型挖掘机用直流电动机技术数据 ····································		
	7. ZBD、ZBF 型龙门刨床用直流电动机技术数据·····	( 98	4)
	8.ZZY 系列起重及冶金用直流电动机技术数据 ·····	( 984	4)
	9.ZQ型牵引直流电车电动机技术数据 ·····	( 986	6)
	10. 蓄电池供电的直流电动机技术数据·····	( 986	5)
<b>~</b>	11.ZK-32 型直流电动机技术数据·····	( 988	8)
л,	电机修理常用电磁线及绝缘材料	( 989	<b>)</b> )
	1. 电动机常用电磁线和绝缘材料	( 989	<b>)</b> )
	2. 常用电磁线型号、含义	( 99(	))
	3. 漆包线、纤维绕包铜线的型号和名称	( 990	))
	4. 交、直流电机常用电磁线型号表	( 990	))
	5. 圆电磁线常用数据	( 991	l )
	6. 漆包圆铜线常用数据	( 993	3)
	7. 漆包扁铜线规格尺寸表	( 995	<b>;</b> )
	8. 玻璃丝包扁线品种、规格、特点表	(100:	3)
	9. 玻璃丝包扁线绝缘厚度表	(1004	4)
	10. 高、低压电动机常用引接线	(100	5)
	11. 铜、铝裸扁线截面积尺寸表	(1005	5)
	12. 常用绝缘材料选用表	(1009	€)
	13. 常用绝缘浸渍漆 (有溶剂) 型号、特性及用途	(1009	<del>)</del> )
六.	14. 常用绝缘浸渍漆(无溶剂)型号、特性及用途·····电机新老产品代号对照表 ······	(1011	l)
/ 11	「日と成れて」、中口でする「本本人」	(1012	2)

1. 三相异步电动机新老产品代号对照表	(1012)
2. 单相异步电动机新老产品代号对照表	(1014)
3. 同步电动机新老产品代号对照表 ······	(1015)
4. 三相同步发电机新老产品代号对照表	(1016)
5. 直流电动机新老产品代号对照表	(1016)
6. 直流发电机新老产品代号对照表	(1017)

# 第1章 电 机 概 述

电机是一种机电能量转换的机械,由机械能转换成电能即为发电机;而由电能转换成 机械能则为电动机。它们都是根据电与磁的相互作用、相互转化的特性而工作的。因此, 电磁感应的基本定律是电机工作原理的基础。

(1) 发电机右手定则。如图 1-1 所示,当导线与磁场发生相对运动、相互切割时,就将在导线中产生感应电动势。而感应电动势方向则可以用发电机右手定则来确定,如图 1-2 所示,平伸右手,拇指和其余四指均垂直,使磁场的磁力线垂直穿过手掌。这时,拇指所指的方向表示导线的运动方向,其余四指的指向就是感应电动势的方向。因此,发电机右手定则简便而准确地表述了感应电动势、磁场与导线运动方向之间的相互垂直关系。




图 1-1 导线切割磁场产生电动势




图 1-2 发电机右手定则

导线在均匀磁场中,沿着与磁力线垂直的方向运动时,所产生感应电动势的大小,与导线的有效长度 l、磁通密度 B、导线的运动速度 v 成正比。即

$$e = Blv ag{1-1}$$

式中 e——感应电动势 (V);

B——磁感应强度 (T);

l──导线有效长度 (m);

v——导线在垂直于磁力线的方向上运动的速度 (m/s)。

如果导线运动方向与磁力线方向的夹角 α 为任意角度时, 则

$$e = Blv\sin\alpha \tag{1-2}$$

将导线与外负载接成闭合回路,导线中就会流过电流而发出电功率,发电机就是根据 这一原理制造的。

(2) 电动机左手定则。如图 1-3 所示,如果我们把一根载流导线置于磁场中,这时就会看到导线因产生电磁力  $F_{em}$ 而移动。如改变导线中通过的电流方向,则导线移动的方向也将相反,变成在磁极之间由内向外移动。

磁力线、载流导线、电磁作用力三者的方向,可以用电动机左手定则来确定。如图 1-4 所示,平伸左手,拇指与其余四指垂直。使手掌迎对着磁力线方向,用四指对着电流方向,这时拇指的指向即为载流导线所受电磁作用力的方向。电磁力  $F_{em}$ 的大小为




图 1-3 载流导线在磁场中产生电磁力




图 1-4 电动机左手定则

$$F_{\rm em} = BlI \tag{1-3}$$

式中 B——磁场的磁感强度 (T);

1---导线的有效长度 (m);

I---导线内的电流 (A);

 $F_{\rm em}$ ——导线所受的电磁力 (N)。

不过式(1-3)仅适用于磁力线方向、电流方向和导线所受电磁力的方向三者相互垂直的情况,如果载流导体与磁场磁力线间的夹角为  $\theta$  时,则

$$F_{\rm em} = BlI \sin\theta \tag{1-4}$$

电动机就是根据载流导线在磁场中产生电磁力这一原理而制造的。

# 第1节 电机的类型

电机是现代工业经济的基础,它是国民经济各部门中大量、广泛使用的一种发电设备和动力机械。为适应工农业生产迅猛发展和电动工具、家用电器增多与普及的需要,使电机的种类日益繁多,分类方法也各不相同。下面仅就常用交、直流电机概况作简要的分类介绍。

## 一、电机的分类

目前我国生产的电机通常均按机座号(中心高)或交流电机定子铁心外径和直流电机电枢铁心外径的大小,或电机功率的大小划分为大、中、小、微电机四类产品。其中微电机按用途又分为驱动用和控制用两个大类。对每一种产品则又按它们工作原理、结构、性能、用途等的不同,再划分为异步、同步和直流电机三大类。电机产品的分类见表 1-1。


类型		交 流 电 机		电 机		
产品	直流电机	异步电动机	同步电机		水轮发电机	
大型电机	电枢外径 D <sub>e</sub> >990mm	定子铁心 D <sub>1</sub> >99			功率 P <sub>N</sub> >10000kW	
中型电机	电枢外径 $D_{\rm a} \lesssim 990 { m mm}$	中心i H≤630	`		功率	
小型电机	中心高 H≤400mm 或电枢外径 D <sub>a</sub> ≤368mm	或定子 <b>铁</b> 心外径 D <sub>1</sub> ≤990mm			$P_{\rm N} \leq 10000 {\rm kW}$	
微型电机	折算至 1000r/min 时连! 电动机	续额定功率不超过 1hp 的				

各类电机还可按其结构、转速、性能、用途、绝缘等级、励磁方式和额定工作制等特征进行分类;也可根据电机的外壳防护型式、通风冷却方法、冷却介质和使用环境条件来进行分类。通常将产量最大、使用最广的一般用途电机,将其具有同样使用条件、结构类型、性能特征、应用范围等的同类产品,按一定功率等级递增及安装尺寸排列的电机组成为基本系列。为适应某些使用环境及拖动负载的特殊要求,可以结构和电气性能方面作部分改变,这种从基本系列经调整或修改设计的电机称为派生系列电机;有时为适应某些机械配套的特殊需要,而专门设计制造具有特殊结构和防护型式的系列电机,则称为专用系列电机。

#### 二、电机型号及其表示法

电机产品的型号是为了简化技术文件对产品名称、规格、型式的叙述等,而采用的一种代号。我国电机产品型号由汉语拼音字母、国际通用符号和阿拉伯数字等组成。

电机产品型号的组成、排列顺序如下:



- (1) 产品代号。产品代号一般由电机的类型代号、特征代号、设计序号和励磁方式代号等按顺序组成。类型代号是表示电机的类型而采用的汉语拼音字母,如表 1-2 所示;特点代号则采用汉语拼音字母来表示电机的性能、结构和用途等;设计序号是用阿拉伯数字表示的产品设计顺序。通常对于第一次设计的产品不标注设计序号,派生系列设计序号则按基本系列的设计序号标注;励磁方式代号则分别用字母 X (表示相复励)、J (表示晶闸管励磁)和 S (表示三次谐波励磁)等表示。励磁方式代号标于设计序号之后,电机不必标注设计序号时,则可标于特点代号之后,并以短划线分开。
- (2) 规格代号。电机的规格代号是用中心高、机座号、铁心外径、机座长度、铁心长度、功率等级、极数或转速等来表示的。我国主要系列中小电机的规格代号表示方法如表 1-3 所示,若其它系列产品采用上表以外的其它参数表示它时,则应在该产品的标准中予以说明。

表 1-2 电机类型代号表

电 机 类 型	代 号	电 机 类 型	代 号
直流发电机	ZF	异步电动机	Y
直流电动机	Z	罩极单相电动机	YJ
同步发电机	TF	电容起动单相异步电动机	YC
同步电动机	Т	电磁调速三相异步电动机	YCT

表 1-3 中小系列电机规格代号的表示方法


系列产品	规 格 代 号
小型直流电机	中心高一机座长
中型直流电机	中心高或机座长—铁心长—电流等级
中小型同步电机	中心高一机座长一铁心长一极数
中小型水轮发电机	功率一极数/定子铁心外径
中小型异步电动机	中心高一机座长一铁心长一极数
微型电动机	中心高或机壳外径—(或/)机座长—铁心长、电压、转速
电磁调速电动机	中心高或机壳外径—铁心长、转速
测功机	功率一转速

(3) 特殊环境代号。电机在一般使用条件时,均不标注特殊环境代号。电机特殊环境代号的规定如表 1-4 所示。

表 1-4 电机的特殊环境代号

序号	特殊环境	代 号	序号	特殊环境	代号
1	"热"带用	T	5	"户"外用	w
2	"湿热"带用	TH	6	"船" (海) 用	Н
3	"干热"带用	TA	7	化工防"腐"用	F
4	高原用	G			

(4) 补充代号。电机的补充代号采用汉语拼音字母(但不与表 1-4 中特殊代号重复)或阿拉伯数字表示,其代表的内容应在产品标准中作具体规定。产品型号标示举例如下:



(5) 各类电机产品新老代号对照表。各类型电机的主要产品代号如表 1 - 5~表1 - 13 所示,表中将新老产品代号对照列出,表 1 - 14、表 1 - 15 所示为国产小功率电动机基本系列及分类表。

表 1-5 直流发电机新老产品代号对照表

序号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	直流发电机	ZF	Z, ZF, ZJF	直发
2	永磁式直流发电机	ZFV		直发永
3	单极直流发电机	ZFD		直发单
4	脉冲直流发电机	ZFM	ZMF	直流脉
5	充电用直流发电机	ZFCD	ZHC	直发充电
6	电解用直流发电机	ZFJ	ZJ	直发解

序 号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
7	龙门刨用直流发电机	ZFU	ZBF	直发刨
8	轧机主传动直流发电机	ZFZ		直发轧
9	电铲用起重直流发电机	ZFC	ZZF	直发铲

表 1-6 直流电动机新老产品代号对照表

	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	直流电动机	Z	z, zo, zd, zjd	直
2	高速 (快速) 直流电动机	ZK	ZKD, ZDG	直 (快)
3	幅压直流电动机	ZYF	ļ	直压幅
4	永磁直流电动机 (铝、镍、钴)	ZY	ZYW, M	直永
5	永磁直流电动机 (铁氧体)	ZYT		直永铁
6	稳速永磁直流电动机(铝、镍、钴)	ZYW	ZY	直永稳
7	稳速永磁直流电动机(铁氧体)	ZTW		直铁稳
8	无槽直流电动机	zw	ZWC	直无
9	广调速直流电动机	ZT	ZT	直调
10	他励直流电动机	ZLT		直励他
11	并励直流电动机	ZLB		直励并
12	<b>申励直流电动机</b>	ZLC		直励串
13	复励直流电动机	ZLF	1	直励复
14	无换向器直流电动机	ZWH		直无换
15	空心杯直流电动机	ZX		直心
16	印刷绕组直流电动机	ZN		直 (印)
17	减速永磁直流电动机	ZYJ	ZYCT	直永减
18	石油井下用永磁直流电动机	ZYY		直水油
19	静止整流电源供电直流电动机	ZJZ		直静整
20	精密机床用直流电动机	ZJ	ZJD	直精
21	电梯用直流电动机	ZTD	ZTD	直梯电
22	龙门刨用直流电动机	ZU	ZBD	直(刨)
23	空气压缩机用直流电动机	ZKY	ZKY	直空压
24	挖掘机用直流电动机	ZWJ	ZDJ, ZZC	直挖掘
25	矿井卷扬机用直流电动机	ZKJ	ZDK	直矿卷
26	辊道用直流电动机	ZG	<b>Z</b> G	直辊
27	轧机主传动直流电动机	ZZ		直轧
28	轧机辅传动直流电动机	ZZF		直轧辅
29	电铲用起重直流电动机	ZDC	<b>ZZ</b> C	直电铲
30	冶金起重用直流电动机	ZZJ	ZZ、ZZK、ZZY	直重金
31	轴流式直流通风机	ZZT		直轴通
32	正压型直流电动机	ZTZY		直动正压
33	增安型直流电动机	ZA		直安
34	隔爆型直流电动机	ZB		直爆
35	脉冲直流电动机	ZM	ZM	直脉
36	试验用直流电动机	zs		直试
37	录音机永磁直流电动机	ZL		直录
38	电唱机永磁直流电动机	ZCJ		直唱机
39	<b>「玩具直流电动机</b>	ZWZ		直玩直

## 表 1-7 同步发电机新老产品代号对照表

序号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	三相同步发电机	TF	T, TF, TST, STC, TZH, TZ	同发
2	低频三相同步发电机	TFDP	TDP	同发低频
3	中频三相同步发电机	TFZP	TZP、ZPT	同发中频
4	双频三相同步发电机	TFSP		同发双频
5	单相同步发电机	TFD	ST	同发单
6	无刷单相同步发电机	TFDW		同发单无
7	无刷三相同步发电机	TFW		同发无
8	感应式三相同步发电机	TFG		同发感
9	永磁式三相同步发电机	TFY		同发永
10	正弦波三相同步发电机	TFX	TX	同发弦
11	试验用三相同步发电机	TFS		同发试
12	交流励磁机	TFL		同发励

表 1-8 同步电动机新老产品代号对照表

序 号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	三相同步电动机	T	TD, TDO	司
2	立式三相同步电动机	TL	TDL	同立
3	二极(高速)三相同步电动机	TG	TDG	同高
4	多速三相同步电动机	TD		同多
5	三相减速同步电动机	TJ	1	同减
6	三相低频同步电动机	TDP		同低频
7	三相中頻同步电动机	TZP	TP	同中頻
8	三相磁阻式同步电动机	TC	1	同磁
9	三相磁阻式多速同步电动机	TDZ	TZM	同多阻
10	三相磁滞式同步电动机	TZS		同滞三
11	三相磁滯式多速同步电动机	TDC		同多磁
12	三相磁滞式低噪声同步电动机	TZC	TZL	同滯噪
13	三相磁滯内转子式减速同步电动机	TJN	TZ	同减内
14	三相磁滯外转子式减速同步电动机	TJW	TD	同减外
15	三相永磁式同步电动机	TYC		同永磁
16	三相永磁式齿轮减速同步电动机	TYJ		同永减
1 <b>7</b>	三相永磁齿轮减速带制动器同步电动机	TJQ		同减器
18	三相轧机用同步电动机	TZJ	TDZ	同轧机
19	三相磨机用同步电动机	TM	TDMK	同磨
20	三相空气压缩机用同步电动机	TK	TDK	同空
21	三相通风机用同步电动机	TTF		同通风
22	三相正压型同步电动机	TZY		同正压
23	三相增安型同步电动机	TA		同安
24 .	三相隔爆型同步电动机	TB		同爆
25	三相隔爆型空压机用同步电动机	TBK		同爆空
26	三相亚同步电动机	TS		同亚
27	同步异步电动机	TYD		同异动
28	电钟同步电动机	TDH		同电钟
29	定时器同步电动机	TDD		同定电
30	单相磁阻式同步电动机	TU	TX	同阻
31	单相磁滞式同步电动机	TZ	TZC	同滞
32	单相永磁式同步电动机	TY	TYC, TDY	同永
33	三相同步调相机	TT	TT	同调
34	三相氢冷同步调相机	T、TQ		同调氢

### 表 1-9 三相异步电动机新老产品代号对照表

序 号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	三相异步电动机	Y	JZ, JS2JK, JO2JSQ	身
2	绕线转子三相异步电动机	YR	JR、JR2、JRQ	异绕
3	立式三相异步电动机 (大中型)	YLR	JSL, YLL	,
4	<b>绕线转子三相异步电动机立式</b> (大中型)	YRL	JRL	カルニー
5	二极(快速)三相异步电动机(大型)	YK	JK.	异(二)
6	<b>绕线转子</b> 二极(快速) 三相异步电动机	YRK	YRG	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7	高效率三相异步电动机	YX	TIKG	弁然(二)   异效
8	高起动转矩三相异步电动机	YQ	JQ, JQO	异起
9	高转差率(滑率)三相昇歩电动机	YH	JH, JHO	,
10	多速三相异步电动机	YD	JD, JDO	并 (何) 异多
11	通风机用多速三相异步电动机	YDT	JD, JDO	, 并多 异 <b>多</b> 通
12	中频三相异步电动机	YZP		异中频
13	制冷机用耐氟三相异步电动机	YSR		弄甲殃 异三(氟)
14	屏蔽式三相昇歩电动机	YP		サニ (駅) 昇屏
15	泥浆屏蔽式三相异步电动机	YPJ		, 异屏浆
16	制冷屏蔽式三相异步电动机	YPL		· · · · <del>·</del>
17	高压屏蔽式三相异步电动机	YPG		<b>异屏冷</b>
18	特殊屏蔽式三相异步电动机	YPL		异屏高 异屏特
19	力矩三相异步电动机	YLJ	11 T AT	, · ·
20	装入式三相昇歩电动机	YUL	JLJ、AJ AB	异力矩
21	旁磁制动式三相昇步电动机	YEP	IPZ JZD	昇装入
22	杠杆制动式三相昇歩电动机	YEG	" ' "	异(制)旁
23	制动器式三相异步电动机	YEJ	JZ、JZDO	. 异 (制) 杠
24	#形转子制动三相昇步电动机	YEZ	122 2DV	异(制)加
25	电磁调速三相异步电动机	YCT	JZZ、ZDY JZT	昇(制)锥
26	<b>換向器式调速三相</b> 昇步电动机	YHT	JZ1 JZS	异磁调
27	<b>齿轮减速</b> 三相异步电动机	YCJ	JTC, AJC	异换调
28	谐波齿轮减速三相异步电动机	YJI	JIC, AJC	异齿减
29	摆线针轮减速三相异步电动机	YXJ	JXJ	异碱(谐)
30	行星齿轮减速三相异步电动机	YHJ	JAJ	异线针
31	低振动低惯量三相异步电动机	YZC	IIO.	异(行)减
32	低振动精密机床用三相异步电动机	YZS	JJO AOM、AM	异振噪 B.指示
33	电梯用三相昇步电动机	YTD	JTD	异振三
34	电梯用多速三相异步电动机	YTTD	110	异梯电
35	电动阀门用三相昇步电动机	YDF		异梯调电
36	高合器三相异步电动机	YSL		异电阀
37	机床用三相电泵	YSB	AOD ICD	异三 <b>离</b>
38	木工用三相异步电动机	YM	AOB, JCB	异三泵
39	<b>钻探用三相异步电动机</b>	YZT	JM	<b>异木</b>
40	耐振用三相异步电动机		JTZ	异钻探
41	液筒用三相异步电动机	YNZ	İ	异耐振
42	<b>管道</b> 泵用三相异步电动机	YGT	1	异滚筒
43		YGB		异 <b>管</b> 泵
1	報道用三相昇步电动机 2000年1月1日   1000年1月1日   1000年1月   1000	YG	JG, JGK, JGT	异辊
44	冶金及起重用三相异步电动机	YZ	JZ、JZH、JZB	异重
45	冶金起重用涡滚制动三相异步电动机	YZW		异重涡
46	冶金起重用绕线转子三相异步电动机	YZR	JZRB	异重绕
47	冶金起重用多速三相异步电动机	YZD	JZ	异重多

	产品名称	<b>₩</b>	**·日4月	ALMMOAN
48	产品名称 冶金起重用制动三相异步电动机	产品代号 YZE	老产品代号	代号的汉字含义 异重制
46 49	冶金起重用减速三相异步电动机	YZJ		
50	绕线转子减速三相异步电动机	YZRJ		异重减
50 51	立式深井泵用三相异步电动机	•	II D DM	异重绕减 B 文 石
52	立式体开水用二相并少电动机   充水式井用潜水三相异步电动机	YLB YQS	JLB, DM	异立泵
53	九水式开用借水三相升少电动机   充水式井用高压潜水三相异步电动机	-	JQS	异潜水
55 54	元/六八开/TIPIC	YQSG	IOCV	异潜水高
55	井用潜油三相异步电动机	YQSY	JQSY	异潜水油
56	开用作曲三相开步电场机   井用潜卤三相异步电动机	YQY	JTY	异潜油
5 <b>7</b>	大八百百百二年子少屯切れ   装泵机用三相异步电动机	YQL YI	JQL	异潜卤
58	<b>轴流式通风机用三相异步电动机</b>	1		异岩
59	正压型三相异步电动机	YT		异通
60	増安型三相异步电动机	YZY	140	异正压
61	增安型绕线转子三相异步电动机	YA	JAO	异安
62	增安型高起动转矩三相异步电动机	YAR	JAR	异安绕
63	增安型高转差率(滑率)三相异步电动机	YAQ		异安起
64	增安型多速三相异步电动机	YAH		异安滑
65	增安型电磁调速三相异步电动机	YAD		异安多
66	增安型齿轮减速三相异步电动机	YACT		异安磁调
67	电梯用增安型三相异步电动机	YACJ		异安齿减
68	电梯用增安型三相并步电动机   电动阀门用增安型三相异步电动机	YATD		异安梯电
69	电初降门角度安型三相异步电动机   隔燥型三相异步电动机	YADF	W W TO TO	异安电阀
<b>7</b> 0	起重用隔燥型双速三相异步电动机	YB	JB、JBS、BC	异爆
70 71	陸軍用國際型及逐三相并步电动机   隔爆型绕线转子三相异步电动机	YBZS	<b>100</b> -000	异爆重双
72	1	YBR	JBR、JBRO	异爆绕
73	隔燥型高起动转矩三相异步电动机 隔燥型高转差率(滑率)三相异步电动机	YBQ	JBQ、BJ <b>Q</b>	异爆起
73 74	MM	YBH		异爆滑
75		YBD		异爆多
76	<b>隔</b> 爆型旁磁制动三相异步电动机	YBZD		异爆重多
70 77		YBEP		异爆制旁
78	隔燥型制动三相异步电动机   隔燥型制动三相异步电动机	YBEG		昇爆制杠
76 <b>7</b> 9	隔燥型电磁调速三相异步电动机	YBEJ		异爆制加
80	隔燥型齿轮减速三相异步电动机 隔燥型齿轮减速三相异步电动机	YBCT		异爆磁调
81	隔燥型摆线针轮减速三相异步电动机 隔燥型摆线针轮减速三相异步电动机	YBCJ		异爆齿减
82	电梯用隔燥型三相异步电动机	YBXJ		异爆线减
83	电动阀门用隔爆型三相异步电动机	YBTD		异爆梯电
84		YBDF		昇爆电阀
85	隔爆型屏蔽式三相异步电动机 隔爆型泥浆屏蔽式三相异步电动机	YBP	BJP	昇爆屏
86	隔爆型高压屏蔽式三相异步电动机	YBPJ		异爆屏浆
87		YBPG		异爆屏高
88	隔爆型制冷屏蔽式三相异步电动机 隔爆型特殊屏蔽式三相异步电动机	YBPL		异爆屏冷
89		YBPT		异爆屏特
	隔爆型管道泵用三相异步电动机	YBGB	BJGB	异 <b>爆管</b> 泵
90	隔爆型立式深井泵用三相异步电动机	YBLB		昇爆立泵
91	隔爆型起重用三相异步电动机	YBZ	İ	异爆重
92	隔燥型装岩机用三相异步电动机	YBI	JBI	异爆岩
93	隔爆型耙斗式装岩机用三相异步电动机	YBB	JBB	异爆耙
94	隔爆型轴流式通风机用三相异步电动机	YBT	JBT	异爆通
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

序号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
95	隔燥型链板运输机用三相异步电动机	YBY	JBY	异爆运
96	隔爆型绞车用三相异步电动机	YBJ	JBJ	异爆绞
97	隔爆型回柱绞车用三相异步电动机	YBHJ	JBZ	异爆回绞
98	隔爆型采煤机用三相异步电动机	YBC		异爆采
<b>9</b> 9	隔燥型采煤机用水冷三相异步电动机	YBCS		异爆采水
100	隔爆型矿用三相异步电动机	YBK		异爆矿
101	隔燥型掘进机用三相异步电动机	YBU	<u> </u>	异爆掘
102	隔爆型掘进机用水冷三相异步电动机	YBUS		异爆掘水
103	隔燥型输送用二相异步电动机	YBS	JDSB, DSB	异爆输
104	石油井下用三相异步电动机	YOJ		异油井

# 表 1-10 单相电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	单相电阻起动式异步电动机	YU	BO, JZ	异阻
2	单相电容起动式异步电动机	YC	CO, JY	异容
3	单相电容运转式异步电动机	YY	DO, JX	异运
4	单相电容起动、运转异步电动机	YL	;	异双
5	单相罩极式异步电动机	YJ		异极
6	单相方形罩极式异步电动机	YJF		异板方
7	单相电阻起动高效率异步电动机	YUX		异阻效
8	单相电容起动高效率异步电动机	YCX		异容效
9	单相电容运转高效率异步电动机	YYX		异运效
10	单相双值电容高效率异步电动机	YLX	į	异双效
11	单相低振动精密机床用异步电动机	YZM	DOM, DM	异振密
12	单相离合器用异步电动机	YDL	DOL	海单异
13	单相机床用电泵	YDB		异单泵
14	单相仪用轴流式异步电动机	YIF	JF	异仪风
15	单相电影放映机用异步电动机	YYJ	F	异影机
16	单相电影洗片机用异步电动机	YYP	JOD [	异影片
17	单相空调器用双轴伸异步电动机	YSK	KFD	异双空
18	单相电容运转风扇异步电动机	YSY		异扇运
19	单相电容运转转页式风扇电动机	YSZ	]	异扇页
20	单相罩极风扇电动机	YZF		异罩风
21	单相电容运转内转子吊扇电动机	YDN		异吊内
22	单相电容运转外转子吊扇电动机	YDW		异吊外
23	单相电容运转排气扇用电动机	YPS		异排扇
24	单相罩极排气扇用电动机	YPZ		异排罩
25	单相电容运转波轮洗衣机电动机	YXB	XD, YYX	异洗波
26	单相电容运转滚筒洗衣机电动机	YXG		异洗液
27	单相电容运转洗衣机甩干用电动机	YYG		异衣干
28	三相分马力异步电动机	YS	AO、JW	异三

# 表 1-11 交流串励式电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	单相串励电动机	HC	G.U	
2	单相家用缝纫机电动机	HF	YSF	换缝
3	交直流两用串励电动机	HL	SU	换两

序 号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
4	交直流两用稳速申励电动机	HLW		换两稳
5	交直流两用断路器用串励电动机	HDZ	HDZ	换断专
6	高转速手携式吸尘器串励电动机	HCX		换串吸
7	卧式吸尘器串励电动机	HWX		换卧吸
8	立式吸尘器申励电动机	HLX		换立吸
9	地板擦光机用串励电动机	HCD		换串地

## 表 1-12 纺织专用电动机新老产品代号对照表

序 号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
1	电锭用三相异步电动机	FD	FYDZ	纺锭
2	纺织用高效扁式三相异步电动机	FOX		纺扁效
3	梳棉机用扁式三相异步电动机	FOS		纺扁梳
4	纺织用卷绕力矩三相异步电动机	FLJ		纺力卷
5	纺织用导辊力矩三相异步电动机	FLD		纺力导
6	纺织用电轴三相异步电动机	FRZ		纺绕轴
7	纺织用高效三相异步电动机	FX	FOG	纺效
8	纺织用小功率三相异步电动机	FS	FO	纺三
9	纺织用永磁式三相同步电动机	FTY		纺同永
10	纺织用磁阻式三相同步电动机	FTC	SFTF, FTCS	纺同磁
11	纺织用直流电动机	FZ	FZJ	纺直

### 表 1-13 同轴式潜水电泵新老产品代号对照表


序 号	产品名称	产品代号	老产品代号	代号的汉字含义
I	机械密封式潜水异步电泵 (上泵)	Q	JQB	潜
2	机械密封式潜水异步电泵 (下泵)	QX		潜下
3	充水式潜水异步电泵 (上泵)	QS		潜水
4	充水式潜水异步电泵 (下泵)	QSX		潜水下
5	充水式高压潜水异步电泵 (上泵)	QSG		潜水高
6	充水式高压潜水异步电泵 (下泵)	QSGX		潜水高下
7	半干式潜水异步电泵 (上泵)	QU		潜 (半)
8	半干式潜水异步电泵 (下泵)	QUX		潜半下
9	矿井用高压潜水电泵	QKSG		潜矿水高
10	充油式潜水异步电泵 (上泵)	QY		潜油
11	充油式潜水异步电泵 (下泵)	QYX	İ	潜油下
12	充油式高压潜水异步电泵 (上泵)	QYG		潜油高
13	充油式高压潜水异步电泵 (下泵)	QYGX	j	潜油高下
14	机械密封单相潜水异步电泵(下泵)	QDX		潜单下
15	潜水直流电泵	QZ		潜直

### 表 1-14 国产小功率电动机基本系列表

序号	机座号	产品型号	功率范围 (W)	转速 (r/min)	产品名称
1	45~90	YS (AO2)	10~2200	3000 1500 1000	小功率三相异步电动机
2	63~90	YU (BO2)	60~1100	3000 1500	单相电阻启动异步电动机

序号	机座号	产品型号	功率范围 (W)	转速 (r/min)	产品名称
				3000	
3	71~132	YC (CO2)	120~3700	1500	单相电容启动异步电动机
				1000	
4	45~90	YY (DO2)	10~2200	3000	单相电容运转异步电动机
		(202)	10 2200	1500	THE LETT SESSE
5	<b>71~10</b> 0	YL	350~3000	3000	单相双值电容异步电动机
				1500	
6	63~80	TC	90~550	1500	三相磁阻同步电动机
7	71~80	TUC	90~250	1500	单相电容启动磁阻同步电动机
8	63~71	TUL	60~180	1500	单相双值电容磁阻同步电动机
9	12~110	TZ	0.27~120	24000、3000	单相磁滞同步电动机
10	36~71	HC	16~1100	4000~12000	单相串励电动机
11		Z	250~2200	750~3000	井 (他) 励直流电动机
12	20~110	ZYT	0.3~226	3000~12000	单相铁氧体永磁直流电动机

表 1-15 小功率电动机分类表



# 第2节 直流电机的工作原理、结构及类型

将机械能转换为直流电能的电机称为直流发电机;而由直流电能转换为机械能的电机则称为直流电动机。由于直流电动机具有过载能力大,能承受频繁的冲击负载,可实现快速起动、反转和制动,并能在宽广范围内平滑地无级调速等一系列优点,因此被广泛应用于电力机车、轧钢、矿井提升等许多方面。直流发电机则逐渐被各种类型的整流装置所取

代而日益减少,但目前仍保有适当地位。

### 一、直流电机的工作原理

图 1-5 所示为最简单直流发电机的原理图。在定子上固定有磁极 N 及 S, 称为电枢的转子上有一圆柱形铁心,铁心上安放有线圈 ab-cd,线圈两端分别与相互绝缘的两铜




图 1-5 直流发电机原理图

片(即换向片)相连。当该直流发电机电枢被原动机拖动旋转时,线圈和换向片能同时旋转。两个固定不动的电刷 A 和B 紧压在两个换向片上,它们分别与外电路相连以输出电能。

在电枢转动方向不变时,则将切割不同极性磁极下的磁通,便产生不同方向的电势。而当电枢在均匀磁场以等速绕轴线逆时针方向旋转时,线圈 ab-cd 切割磁力线而产生感应电势,其电势方向可根据发电机右手定则来确定。这时,上边导体 ab 的感应电势方向朝外,使固定于上方的电刷 A 为正极;下边导体 cd 的感应电势方向朝内,使固定在下方的电刷 B 为负极。当导体 ab 和

与它联接的半圆换向片一起转到下边时,它的感应电势方向与在上边时相反。但由于换向片与电刷的滑动转换,使导体 ab 通过换向片与电刷 B 相接触,故仍保持电刷 B 为负极;导体 cd 的情况则与此相反。因此,无论在什么时候,电刷 A 总是与上边在 N 极下的导体相连而仍为正极;电刷 B 则总是与下边在 S 极下的导体相连而为负极。当线圈 ab—cd 转到水平位置时,它则位于磁场的中性位置,故其感应电势为零。此时正好是换向片由一个电刷滑到另一个电刷的临界时刻,换向片虽被电刷短路而并没有短路电流。从上述情形可以看出导体中的感应电势是交变电势,其波形如图 1-6 所示。而在电刷 AB 间的电压则是一个波动较大的脉动直流,其波形如图 1-7 所示。但在实用的发电机中,电枢绕组的导体和换向片数量都很多,它们均匀分布在电枢圆周的不同位置,这些不同位置线圈的脉动峰值出现于不同时间,诸多线圈电势的合成结果,就构成了大体上平稳的直流电。




图 1-6 线圈中的交变电势




图 1-7 电刷 AB 间的脉动电势

图 1-8 所示为最简单直流电动机的原理图。在主磁场内随轴旋转的线圈 ab-cd (即电枢绕组),经换向片及电刷与直流电源相连构成电流的通路。当线圈在图 1-8 (a) 所示

的位置时,右侧导体 *ab* 中的电流方向朝内。按照电动机左手定则,它将受到向上的电磁力。左侧导体 *cd* 中的电流方向则朝外,它则受到向下的电磁力。电枢受此力偶的作用而朝逆时针方向转动。当转到图 1-8 所示(b)的位置时,正值换向片由一个电刷滑到另一




图 1-8 直流电动机原理图

个电刷的瞬间,导体ab 及 cd 处在磁场的中性位置,故没有力偶作用,电枢是依靠惯性继续旋转经过中性位置的。这时换向片调换了它所接触的电刷,转到了图 1-8 所示(c)的位置,于是线圈中的电流方向也随着改变。导体 ab 转到了左侧,电流方向变为朝外,受到向下的力;导线 cd 转到了右侧,受到向上的力。在此力偶的作用下,电枢继续旋转。在实用的电动机中,电枢绕组的导体和换向片都很多,它们均匀分布在电枢圆周的不同位置,除了个别处于中性位置的导体外,其余导体都将受到电磁力的作用,使电枢无论在什么位置,都能产生一个基本恒定的转矩。电动机的导体 ab 与 cd 在磁场中转动以后,它也像在发电机时一样因切割磁力线而产生感应电势,其方向则与电源电势相反,称反电势。同样,当直流发电机有了负载电流以后,它的导体也和在电动机时一样在磁场中将受力而产生力矩,其方向则与原动机力矩方向相反,称为制动力矩。由此可见直流发电机与直流电动机是直流电机的两种运行方式,以理论上讲它们是可逆运行的。

## 二、直流电机的结构

直流电机主要由定子(固定不动)和转子(旋转运动)两大部分组成,其结构如图 1-9 所示。对直流电机结构的基本要求是:能承受额定电压和电流并保持良好的绝缘性能;能产生需要的磁通;有一定的机械强度和起动、运转灵活正常;电机温升不许超过额定值;所需材料应力求节省;制造工艺应力求简单等。

### 1. 定子

直流电机的定子主要由机座,前、后端盖,主磁极,换向极,电刷装置等组成。

- (1) 机座。机座通常用铸铁或铸钢件制成,它支持着整个电机的所有零部件。主磁极及换向极是用螺钉直接固定在机座上的,而转子部分则通过前、后端盖支持于机座上。同时机座还是电机磁路的一部分,其用作传导主磁极和换向极磁通的部分,称为磁轭。机座与磁极铁心之间设置有一些铁垫片,它们是用来调整电机定、转子间气隙的。
- (2) 主磁极。简称主极,它由主磁极铁心和主磁极绕组两部分组成。通常为减小主磁极磁通变化而产生的涡流损耗,主磁极铁心多采用0.5~1.5mm 厚的硅钢片或普通钢板的叠片结构,而不是用块钢来制造。主磁极绕组则套装在主磁极铁心极身处,小型直流电机




图 1-9 直流电机结构图

的主磁极绕组用圆铜线绕制,中、大型直流电机则多用扁铜线制造而成。主磁极结构如图 1-10 所示。

- (3) 换向极。也称附加极或间极,它大都用整块锻钢制成,但也有用 0.5~1.5mm 厚的硅钢片或普通钢板制造。其极身和极靴都比较窄,极身处套装有换向极绕组,与主磁极绕组一样也是用圆铜线或扁铜线绕制而成。换向极是用以产生换向磁场,改善直流电机的换向条件。换向极结构如图 1-11 所示。
- (4) 电刷装置。电刷装置由电刷、刷握、刷杆、刷杆座等部分组成。电刷放在刷握空框内,并借助弹簧的压力压在换向器上,刷握则固定在刷杆上面,刷杆装至刷杆座,它们之间垫有绝缘材料,刷杆座则固定在端盖或轴承内盖上。电刷装置通过电刷与换向器表面之间的滑动接触,把转子电枢绕组中的电流引出(发电机时)或将电流引入转子电枢绕组内(电动机中)。目前常用的一种电刷装置如图 1-12 所示。




图 1-10 主磁极结构示意图 图 1-11 换向极结构示意图

图 1-12 电刷装置示意图

(5) 端盖、轴承盖。前后端盖用来支撑整个转子,它借助正口结构与机座固定,转轴通过端盖中心孔安装的轴承而直接得到支撑,而轴承中心与端盖止口外圆同心,这就使电枢的旋转中心线与机座中心线重合以保证电枢与磁极间的气隙均匀。同时端盖也是电机的防护盖。

#### 2. 电枢

如图 1-13 所示, 电枢主要由铁心、绕组及换向器等组成。




图 1-13 电枢结构示意图

1-铁心; 2-绕组; 3-换向器; 4-风棚

- (1) 电枢铁心及绕组。电枢铁心均用 0.5mm 厚硅钢片冲制叠成,两端用线圈支架或压环夹紧固定,铁心中部有直径 25mm 左右的轴向通风孔,较大电机的电枢铁心则在轴向分段,段间为宽度约 10mm 的径向通风沟,通风孔和通风沟均为冷却空气的通道,用以增加整个电枢的散热能力。在电枢铁心圆周按轴向分布着许多槽,槽内嵌放有与铁心绝缘的电枢绕组。槽口处用槽楔封紧,绕组端部则用绑线捆住,以防止电枢高速旋转时绕组受离心力而甩出损坏。
- (2) 换向器。如图 1-14 所示,换向器是由许多片带燕尾的梯形紫铜板及形状相同的云母片间隔组成的圆柱体,其两端用 V 形云母环及 V 形钢压环经螺帽或拉紧螺拴压紧。换向器上换向片的竖板或升高片用作电枢绕组端接引线的联接,端接引线与升高片之间一般用焊锡焊接, H 级的用氩弧焊焊接。汽车电机及小型直流电机采用整体压铸而成的塑料换向器,这种换向器则不能够进行拆修,换向器损坏后只能整体更换新的。




图 1-14 换向器结构示意图

(3) 电枢轴、轴承及风扇。电枢轴用以支撑整个电枢的所有部件,在轴的两端各紧密配置有一只轴承,使电枢能平稳运行于定子铁心内。电枢轴上通常都装有风扇,用以加快电机的内部散热。

### 3. 空气隙

在静止不动的定子磁极和旋转的电枢之间存在一段间隙,这段间隙就叫定转子间气

隙、它的大小和形状直接影响电机的运行特性、不宜轻易改动。

### 三、直流电机的用途及类型

直流电机在近代工业的电力拖动中,是一种很重要的电机。因为直流发电机能提供无脉动的电力,其输出电压便于精确地调节和控制,它主要用作某些重要直流电动机的电源和交流同步发电机的励磁电源;以及在化学工业方面用作电解、电镀的低压大电流电源。但随着电子整流技术的迅速发展与成熟,可控硅整流电源的广泛采用使直流发电机有被取代的趋势。

直流电动机则由于具有宽广的调速范围、平滑的调速特性、较高的过载能力和较大的 起动、制动转矩等,因而被广泛应用于冶金矿山、交通运输、纺织印染、造纸印刷以及化 工和机床等工业部门。

直流电机的特性与其励磁方式有着密切的联系,根据不同的励磁方式,它可分为并励式、串励式、复励式、他励式和永磁式等五种。不同励磁方式的直流发电机和直流电动机的特性与用途分别见表 1-16 和表 1-17 所示。

励磁方	式	电压泵	变化率	特性	用 途
串 屃	b	_		有负载时,发电机才能输出 端电压,输出电压随负载电流 增大而上升	用作升压机
并员	þ	20% -	~40%	输出端电压随负载电流增加 而降低,降低的幅度较他励时 为大,其外特性稍软	充电、电镀、电解、冶炼等用直流电源
复励		积复励	不超过 6%	输出端电压在负载变动时变 化较小,电压变化率由复励程 度即串、并励的安匝比决定	直流电源,如起重机械和用柴油机带动的独立电源等
复励	J   	差复励	电压变化 <b>率较大</b>	输出端电压随负载电流增加 而迅速下降,甚至降为零	如用于自动控制系统中作为直流电动机 的电源
他励	J	5%~	10%	输出端电压随负载电流增加 而降低,并能调节励磁电流使 输出端电压有较大幅度的变化	常用于电动机—发电机—电动机系统中,实现直流电动机的恒转矩宽广调速
永 磁		1%~	10%	输出端电压与转速成线性关 系	用作測速发电机

表 1-16 直流发电机的特性与用途

表 1-17 直流电动机的特性与用涂

励磁方式	串 励	复 励	永 磁
励磁特征图			

励磁方式	串 励	复 励	永 磁		
起动转矩	起动转矩很大,约可达 额定转矩的 5 倍	起动转矩较大,约可达 额定转矩的 4 倍,系由复 励程度来决定	起动转矩约为额定转矩的 2 倍,也可制成为额定转矩的 4~5 倍		
短时过载转矩	可达额定转矩的 4 倍左右	比并励电动机要大,约 可达额定转矩的3.5倍	一般为额定转矩的 1.5 倍, 也可制成为额定转矩的 3.5~4 倍		
调速范围	用外接电阻与串励绕组 申联或并联,或将串励绕 组串联或并联连接来实现 调速。其调速范围较宽	采用削弱磁场调速,可 达额定转速的 2 倍	转速与电枢电压是线性关系,有较好的调速特调速特性,调速范围较大		
转速变化率	转速变化率很大, 空载 转速极高	由复励程度来决定,可 达 25%~30%	3%~15%		
用途	用于要求很大的起动转 矩,转速允许有较大变化 的负载,如蓄电池供电 车、起货机、起锚机、电 车、电力传动机车等	用于要求起动转矩较 大,转速变化不大的负 载,如拖动空气压缩机、 冶金辅助传动机械等	自动控制系统中作为执行元件及一般传 动动力用,如力矩电动机		
励磁方式	并 励	稳定并励	他励		
励磁特征图					
起动转矩	由于起动电流一般均限制	有有限的 2.5 倍以内,	故起动转矩则约为额定转矩的 2~2.5 倍		
短时过载转矩	一般情况约为额定转矩的	1.5倍,带补偿绕组时,可	「达 <b>额定转</b> 矩的 2.5~2.8 倍		
调速范围	采用削弱磁场的恒功率调速时,其转速比可达1:2至1:4,特殊设计则可达1:8,他励时,可调 节电枢电压,恒转矩时向下调速则范围较宽广				
转速变化率		5%~20%			
用途		用于起动转矩稍大的恒速负载,以及要求调速的传动系统,如离心泵、风机、金属切削机床、纺织印染、造纸和印刷机械等			

直流电机及其派生系列产品的用途和类型如表 1-18 所示。

表 1-18 直流电机及其派生系列产品的用途和类型

序号	产品名称	主要用途	产品代号	老产品代号
1	直流发电机	基本系列标准通用,一般用途	ZF	Z, ZJF
_ 2	直流电动机	基本系列标准通用,一般用途	Z	ZD, ZJD
3	精密机床用直流电动机	磨床、坐标镗床等精密机床用	ZJ	ZTD

序号	产品名称	主要用途	产品代号	老产品代号
4	冶金用直流发电机	轧钢机及提升机等用	ZJF	
5	冶金用直流电动机	轧钢机及提升机等用	ZJD	
6	船用直流发电机	用作船舶电源	ZFH	Z <sub>2</sub> C
7	船用直流电动机	船舶上各种辅助机械拖动用	ZH	Z₂C、ZH
8	电梯用直流电动机	中速电梯用	ZTD	
9	电梯用直流电动机	低速电梯用	ZTDD	ZTD
10	广调速直流电动机	用于恒功率调速范围广的传动机械	ZT	
11	充电用直流发电机	蓄电池充电用	ZFHC	ZHC
12	试验用直流电动机	试验用	zs	Z, ZD
13	试验用直流发电机	试验用	ZFS	Z, ZF
14	汽车发电机	汽车供电电源用	F	
15	汽车起动机	汽车、拖拉机起动用	ST	
16	冶金起重用直流电动机	冶金起重辅助传动机械等用	ZZJ	ZZ、ZZK、ZZY
17	电铲用起重直流发电机	电铲用	ZC	ZZC, ZDW
18	电铲用起重直流电动机	电铲用	ZFC	ZZF、ZFW
19	龙门刨床用直流发电机	龙门刨床拖动电动机的电源	ZU	ZBD
20	龙门刨床用直流电动机	龙门刨床拖动用	ZFU	ZBF
21	直空冶炼炉用直流发电机	作为冶炼电源	ZFD	
22	电解用直流发电机	电解槽电源用	ZJ	ZFD
23	直流牵引电动机	电力机车主传动电动机	ZQ	
24	直流牵引辅助电动机	电力机车辅助电动机	ZQD	
25	直流牵引辅助发电机	电力机车辅助电源	ZQF	
26	内燃机车用牵引电动机	电传动内燃机车主电动机	ZQDR	
27	内燃机车用牵引发电机	电驱动内燃机车电源	ZQFR	
28	防爆安全型直流电动机	矿井用	ZA	
29	隔爆型直流电动机	矿井用	ZB	
30	防爆通风型直流电动机	矿井用	ZDF	
31	脉冲直流发电机	脉冲电源用	ZFM	ZMF
32	高速直流电动机	高速拖动用	ZG	ZKD
33	无槽直流电动机	用于快速动作的伺服系统中	zw	ZWC
34	直流测功机	测定原动机效率和输出功率	CZ	<b>Z</b> C
35	力矩直流电动机	用于位置或速度伺服系统中	ZLJ	

## 四、直流电机的铭牌数据

电机的机座上都有一块铭牌,上面标注着正确使用该电机的各项技术数据。用户应遵

照铭牌的规定和要求来使用电机,否则电机将达不到应有的使用效率,操作错误还有可能导致损坏电机。直流电机的铭牌如图 1-15 所示。




图 1-15 直流电动机铭牌

### 1. 型号的含义

直流电机型号分为三节, 其含义如下:



型号中的代号均用汉语拼音字母来表示,直流电机型号中常见汉语拼音字母的含义如表 1-19 所示。

字母	代表意义	字母	代表意义
Z	直流、直流电机、起重	М	中机座、脉冲
F	发电、化工防腐	х	蓄电池
D	电动	G	高原用、高速
C	<b>测</b> 功机、 <b>测速</b> 、机床、船用、槽	R	内燃
w	户外、卧式、挖掘、无	s	短机座、试验
L	立式、长机座	Т	热带用、广调、镗床、通风、电梯
0	封闭	TH	湿热带用
K	高速、控制	TA	干热带用
Q	牵引	J	冶金、精密、电解
Y	冶金	Α	安全
В	隔爆、刨床	н н	船舶用

表 1-19 直流电机型号中常见汉语拼音字母的含义

## 2. 额定技术数据

铭牌上标注的功率、电压、电流、转速等技术数据,均为额定值。额定值是一台电机设计制造时,在达到国家标准规定条件下的正常允许值。各个额定值是使用或选用电机时要认真考虑的,因为电机在运行时,其各数值可能与额定值有所不同,它们将由负载的大

小来确定。一般不能允许电机较长时间作超额定值的运行,因为过负载将会降低电机的使用寿命,甚至损坏电机。但如电机长期处于低负载运行,则设备没有得到充分利用,其经济性较差,所以根据负载大小的需要按电机铭牌上的额定值去选用电机是比较经济合理的。

(1) 额定功率。直流电动机的额定功率是指在额定条件下电动机轴身上输出的机械功率; 直流发电机的额定功率则是指在额定条件下发电机供给负载的电功率。单位为 W 或 kW, 常用的额定功率如表 1-20 所示。

电机类别 额 定 功 率(kW) 0.4, 0.6, 0.8, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 13, 17, 22, 30, 40, 55, 75, 电动机 100 \ 125 小型 0.7, 1, 1.4, 1.9, 2.5, 3.5, 4.8, 6.5, 9, 11.5, 14, 19, 26, 35, 48, 67, 90, 发电机 115, 145, 185 电动机 55, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 中型 发电机 180, 240, 300, 350, 470, 580, 730, 920, 1150, 1450 电动机 1250、1600、2050、2600、3300、4300、5350、6700 大型 发电机 1900, 2400, 3000, 3600, 4600, 5700

表 1-20 直流电机的额定功率

(2) 额定电压。直流电机的额定电压是指电机在额定条件下的工作电压,直流电机常用额定电压如表 1-21 所示。

电机类别	额 定 电 压 (V)
电动机	110、220、(330) 440、630、(660)、800、1000、1500
发电机	6、12、24、48、115、230、(330)、460、630、(660)、800、1000

表 1-21 直流电机的额定电压

(3) 额定转速。直流电机的额定转速是指在额定条件下电机的转速,直流电机常用额定转速如表 1-22 所示。

电机类别	额 定 转 速 (r/min)
电动机	25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、300、400、500、600、750、1000、1500、3000
发电机	300、330、375、427、500、600、750、1000、1500、3000

表 1-22 直流电机的额定转速

## 五、直流电机的线端标志

直流电机在其每个绕组的引出线端上都有用汉语拼音字母标的标志,以便对电机各绕组进行正确地联接,直流电机常用线端标志的含义如表 1-23 所示。

表 1-23 直流电机常用线端标志的含义

the tot the	线端	标志	lite late for the	线端标志	
绕组名称	始端	末端	绕组名称	始端	末端
串励绕组	D1	D2	起动绕组	Q1	Q2
并励绕组	E1	E2	限流绕组	XI	X2
他励绕组	Fl	F2	去磁绕组	QC1	QC2
换向绕组	BI	B2	调整绕组	D1	D2
补偿绕组	C1	C2	平衡绕组	P1	P2
差励绕组	СНІ	CH2	电枢绕组	Al	A2

# 第3节 单相电动机的工作原理、结构及类型

单相电动机是一种使用于工频单相交流电源上,将电能转换成机械能的拖动机械。由于它具有结构简单、价格便宜、工作可靠、维修方便等一系列优点,因而被广泛应用于小型机床、电动工具、家用电器、办公设备和医疗器械中作为动力源。因工作性质及使用范围的限制,单相电动机的功率都比较小,一般均在750W以下。为更深入地认识单相电动机,下面将对其工作原理、结构及类型作简要叙述。

### 一、单相异步电动机的工作原理

单相异步电动机的种类繁多、构造各异,使用条件也各不相同,但某工作原理却极为相近。因单相异步电动机具有只需要单相正弦交流电即可正常运行的特点,所以它被大量用于洗衣机、电冰箱、电风扇、空调器等家用电器中、是一种使用量大、应用面广的单相电动机,现将其工作原理简述如下。

### 1. 异动电动机的基本原理

异步电动机的基本原理,可以用图 1-16 来说明。如图 1-16 所示,马蹄形磁铁借助手柄可在支架上旋转,即构成一个手动旋转磁场。在马蹄型磁铁两极之间的磁场中,安放有一个笼形转子,在转子圆周上均匀地分布着很多根细导条,导条的两端分别用两个铜环把它们接起来成为一个闭合回路,这个笼形闭合导体就称为转子绕组。如果我们转动手柄使磁铁转动起来,这时旋转的磁场就会切割转子的导体,并在转子导体中产生感应电动势,感应电动势的方向可用发电机右手定则来确定。假设磁场的旋转是按图 1-16 中所指的方向,则这时在 N 极下转子导体中的感应电动势方向都是垂直进入纸面的,用符号⊗表示。而在 S 极下转子导体中的感应电动势方向都是垂直从纸面流出的,用符号⊙表示。由于转子导条都是互相联接而成的闭合回路,所以当转子导体中一旦有感应电动势存在便会在转子内产生自成回路的短路电流,这电流的方向则与感应电动势方向相同。接着,转子中的电流与气隙磁场相互作用就产生了电磁转矩。于是,转子就运转起来了。电磁转矩的方向则可以用电动机左手定则来确定。由此可知,电磁转矩的方向和旋转磁场的方向相同。在电磁转矩的作用下,转子以 n 转速随着旋转磁场方向旋转,这就是所有异步电动同。在电磁转矩的作用下,转子以 n 转速随着旋转磁场方向旋转,这就是所有异步电动




图 1-16 异步电动机的原理图

机的基本运行原理。

电动机在运行时,要克服本身的摩擦和负载转矩,因而转子导体中就需要存在一定大小的电流,以产生足够的电磁转矩。所以异步电动机转子的转速 n 总是以低于旋转磁场转速  $n_1$  的速度旋转。这样,旋转磁场才能够切割转子导体使其产生感应电动势和建立转子电流。实际应用的异步电动机旋转磁场不是一个靠外力转动的磁铁,而是依靠交流电源和嵌放在电动机定子上的绕组所产生自行旋转的磁场。

### 2. 单相绕组的脉振磁场

我们知道,单相交流电是一个随时间按正弦规律变化的电流。因此,它所产生的磁场将是一个脉振磁场。即某一瞬间电流为零时,电机气隙中的磁感应强度也等于零,如图




图 1-17 单相异步电动机的脉振磁场

1-17所示,而当电流增大时磁感应强度也随着增强。在电流方向相反时,则磁场方向也跟着反过来。但是在任何时刻,磁场在空间的轴线并不移动,只不过是磁场的强弱和方向像正弦电流一样,在随时间按正弦规律作周期性变化。

为了便于分析问题,通常可以把这个脉振磁场分解成两个旋转磁场来看待,这两个磁场的旋转速度相等,但旋转方向相反。每个旋转磁场的磁感应强度的幅值等于脉振磁场磁感应强度幅值的一半,即  $B_1 = B_2 = B_{\rm m}/2$ 。

这样一来,任一瞬间脉振磁场的磁感应强度都等于这两个旋转磁场磁感应强度的向量和。如图 1-18 所示,在  $t_0$  瞬时,两个旋转磁场的磁感应强度的向量方向相反,所以合成磁应强度 B=0。在  $t_1$  瞬时,两个旋转磁场的磁感应强度向量都对水平轴偏转了一个角度,即  $\alpha=\omega t_1$ 。从图 1-18 中  $t=t_1$  瞬时的矢量图上看, $B_1$  和  $B_2$  的合成磁感应强度为




图 1-18 脉振磁场分解为两个旋转磁场

$$B = B_1 \sin \alpha + B_2 \sin \alpha$$

$$= \frac{B_m}{2} \sin \omega t_1 + \frac{B_m}{2} \sin \omega t_1$$

$$= B_m \sin \omega t_1$$

同样也可以证明,在其它任何瞬时,这两个旋转磁场的磁感应强度  $B_1$  和  $B_2$  的合成 磁感应强度,就是脉振磁场磁感应强度的瞬时值。

既然可以把一个单相的脉振磁场分解成两个磁感应强度幅值相等、转向相反的旋转磁场,因而也就可以认为,单相异步电动机的电磁转矩也是分别由这两个旋转磁场所产生转矩合成的结果。当电动机静止时,由于两个旋转磁场的磁感应强度大小相等而转向相反,因此,在转子绕组中感应产生的电动势和电流也将大小相等而转向相反,于是合成转矩等于零,电动机将无法起动。也就是说,单相异步电动机的起动转矩为零。这既是它的一个特点,也是它的一大缺点。但是,如果用外力使单相异步电动机转动一下,则不论是朝顺时针方向转动或逆时针方向转动,这时电磁转矩都将会逐渐增加,使电动机继续不断地沿着外力作用方向旋转,直至达到稳定的转速为止。

### 3. 两相绕组的旋转磁场

如上所述。单相绕组产生的是一个脉振磁场,其起动转矩等于零,即不能自行起动,因而不具实用价值。要使单相异步电动机得到应用,首先必须解决它的起动问题。因此,一般单相异步电动机(除集中式罩极电动机外)均采用两相绕组。一相为主绕组(又称工作绕组或运行绕组),另一相为辅助绕组(又称副绕组或起动绕组)。主、辅绕组在定子空间布置上相差90°电角度,同时使两相绕组中的电流在时间上也不同相位,如在辅助绕组

内串联一个适当电容值的电容器或将辅助绕组 采用比主绕组细小些的导线绕制,如图 1-19 所示,即为串接电容的单相电容起动电动机 接线原理图。这样,一个接近相差90°电角度 的两相旋转磁场就使单相异步电动机旋转起 来。电动机运行起来后,当接近额定转速附近 时起动装置将会适时地自动把辅助绕组从电源 脱开,只留下主绕组在线路上工作。




图 1-19 单相电容起动电动机接线原理图

下面来具体分析一下,为什么在空间布置上互差 90°电角度的两相绕组,在引入相位 互差 90°电角度的两个电流后,能建立起一个自行旋转的旋转磁场。

如图 1-20 (a) 所示, $i_1$  与  $i_2$  两个电流在相位上相差 90°电角度,图 1-20 (b) 所示为在空间布置相差 90°电角度的定子两相绕组。如将  $i_1$  电流引入绕组 A-X, $i_2$  电流引入绕组 B-Y,并以绕组线端 A、B 为首端,绕组线端 X、Y 为末端。以正电流以绕组的首端 A、B 流入,负电流从绕组的末端流入,则图 1-20 (c) 所示的各图显示了  $i_1$  与  $i_2$  两个电流 5 个瞬时所产生的磁场情况,从图中可以看出,当电流变化一周时,磁场也旋转变化了一周。




图 1-20 两相绕组产生的两相旋转磁场

综上所述,只要将相位上相差 90°电角度的两个电流,引入在空间上也相差 90°电角度的两相绕组(即主、辅两套绕组),就能使单相异步电动机产生一个两相旋转磁场。在这个旋转磁场的作用下,转子将产生电磁转矩而转动起来,这就是除罩极式以外所有单相异步电动机的运行原理。

## 二、单相同步电动机的工作原理

同步电动机是依靠同步转矩工作的交流电机,由于这种电动机的转速和旋转磁场的速度同步,因而称为同步电动机。

单相同步电动机则是用于单相交流电源的电动机。这种电动机的功率一般都比较小,其额定功率多从零点几瓦到几百瓦。单相同步电动机由于具有在电源电压波动或负载转矩变化时仍可保持转速恒定不变的特性,因而被大量用于复印机、传真机、打印机和各种精确计时装置中。

单相同步电动机的定子结构与单相异步电动机基本相似,其作用也是用来建立一个自行旋转的旋转磁场。但其转子结构的差异却非常大。根据转子结构的不同,单相同步电动机可分为永磁式、反应式和磁滞式三类。制成这些单相同步电动机转子的磁极材料也有很大的差别,因而其工作原理也就不尽相同,下面将分别介绍这几种单相同步电动机的工作原理。

### 1. 永磁式同步电动机

永磁式单相同步电动机的定子与单相异步电动机定子基本相同,其作用为产生旋转磁场。而转子则不同,它是采用永久磁铁制成,其结构型式有凸极式和隐极式两种。这类电动机的特点是功率因数和效率较高,有效材料的利用较好,比同体积其它类型单相同步电动机的输出功率要大。

永磁单相同步电动机是依靠定子旋转磁场与永磁转子磁场的相互作用而工作的。因此,只有在转速等于定子旋转磁场转速时,它才能形成稳定的同步转矩去驱动转子工作。 其工作原理如图 1-21 所示,当单相同步电动机定子绕组引入单相交流电源后,就将产生一个旋转磁场,图中是用旋转磁极来表示这个磁场的。在定子旋转磁场以同步转速朝着图示的逆时针方向旋转时,根据磁场异性相吸的原理使得 N 极与 S 极互相吸引,定子的旋转磁极就将与转子的永久磁极紧紧吸住,并带着转子一起旋转。因转子是由旋转磁场拖带着旋转的,故其转子的转速应该与定子旋转磁场的转速同步。但当转子上的负载转矩增大

时,定子磁极轴线与转子磁极轴线间的夹角 a 就会相应增大。而负载转矩减小时,夹角又会减小,虽然负载变化时电动机定、转子磁极间的夹角会有增大或减小的变化,但只要负载不超过一定限度,转子就将会始终跟着定子旋转磁场以恒定的同步转速运转,即转子转速为

$$n = \frac{60f}{p}(r/\min)$$

由此可见,转子转速只决定于电源频率 f 和电动机极对数 p。但是如果轴上负




图 1-21 永磁式单相同步电动机的工作原理

载转矩超出一定限度,转子就将不再按同步转速运行而发生失步现象,严重时甚至停转。这个最大限的转矩称为最大同步转矩。因此,使用单相同步电动机时,其负载转矩不能大于最大同步转矩,否则它就不能正常运行。电动机转子是否有可能仍沿着旋转磁场的方向,但却以不同于定子旋转磁场的转速旋转呢?这也是不可能的。因为,如果这样的话,则定子旋转磁场与转子之间将存在相对运动,例如在图 1-21 所示的瞬间,转子上会受到逆时针方向的电磁转矩。而当定子旋转磁场相对于转子转过  $180^{\circ}$ 或  $90^{\circ}$ 时,作用在转子上的电磁转矩则变成了顺时针方向。因而定子旋转磁场相对于转子每转过一周,转子所受电磁转矩的平均值就将为零。这就说明转子不可能在这种电磁转矩的作用下以不同于定子旋转磁场的转速稳定运行。所以,转子稳定运行时的转速只能等于定子旋转磁场转速,即等于同步转速  $n_{10}$ 

上述电磁转矩的形式也可以用磁力线的性质来说明。从电工学中我们知道,磁力线它具有尽量收缩其长度使自己所经磁路的磁阻为最小的性质。如图 1-22 所示,在  $0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$ 时,磁力线被扭曲和拉长了,由于磁力线的收缩使转子产生了电磁转矩。而当  $\alpha = 90^{\circ}$ 时,磁力线被扭曲和拉长得最为厉害,而产生的电磁转矩也最大。假设电动机的磁极对数 p=2,从图 1-22(b)中也不难看出,在  $\alpha = 0^{\circ}$ 和  $90^{\circ}$ 时,转子都只受到径向力的作用,




图 1-22 永磁式同步电动机的电磁转矩

(a)  $a - 0^{\circ}$ ; (b)  $0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$ ; (c)  $\alpha = 90^{\circ}$ 

磁力线没有被扭曲加长,故不会产生电磁转矩。而  $\alpha = 45^{\circ}$ 时,磁力线被扭曲拉长得最厉害,因而产生的电磁转矩也就最大。如磁极对数 p 为其它数值,则可依此类推。由此可见,无论电动机的磁极对数 p 等于多少,当定、转子间轴线的电角度等于  $0^{\circ}$ 时,电磁转矩为零;而电角度由  $0^{\circ}$ 向  $90^{\circ}$ 增加时,电磁转随之增加;当电角度为  $90^{\circ}$ 时,则电磁转矩为最大,此时所对应的机械角度  $\alpha = 90^{\circ}/p$ 。因此,当电动机的负载转矩增加时,稳定后的转速虽然不变,但电角度却相应增大。如果负载转矩超过最大同步转矩,电动机就会因带不动负载使转速下降而出现失步现象,直至停止运转。

永磁式单相同步电动机在转速比较高,转子惯性又比较大的情况下,单靠永磁式转子本身是无法顺利起动的。因为在刚起动时,转子不可能立即从静止状态跟上并达到定子旋转磁场的转速,两者间就将存在相对运动,如前所述,这时作用在转子上的电磁转矩的平均值为零。也就是说,永磁式单相同步电动机这时不产生起动转矩,因而不能自行起动。为此,通常需要在转子上加装鼠笼式绕组。这样,起动时依靠鼠笼式起动绕组,像异步电动机那样产生起动转矩,使转子旋转起来。当转速上升到接近同步转速时,定子旋转磁场与转子永久磁铁相互吸引,从而将转子拉入同步运行,一起以同步速度旋转。这时由于定子旋转磁场与转子永久磁场之间已无相对运动,故鼠笼式起动绕组便不起作用。

### 2. 磁滞式单相同步电动机

磁滞式单相同步电动机是一种利用磁场滞后作用产生电磁转矩的电动机。这类电动机 的定子结构与单相异步电动机相似,转子则用磁滞材料做成具有光滑表面的圆柱体。这种 磁滞材料在进行反复磁化时,磁分子不能按外磁场的方向及时作相应的排列,因而在时间 上有一个较大的滞后,产生较明显的磁滞现象。

磁滞单相电动机的主要特点是具有较大的起动转矩,因此它不需要任何起动绕组就能进入同步,并稳定地运行于同步转速。而且它结构简单、运行可靠,故广泛应用于传真机、复印机、录音机和自动控制、自动记录等装置中。磁滞单相电动机的工作原理如图 1-23 所示,当磁滞单相电动机的定子绕组接通电源后将产生旋转磁场,使转子材料的磁滞




图 1-23 磁滞转矩 的形成

层磁化。在转子磁滞层磁化的过程中,由于转子磁场的磁滞作用,以致转子磁化磁场跟不上定子旋转磁场的变化而落后一个角度  $\theta$ 。于是,定子旋转磁场与转子磁滞磁场之间的相互作用,就产生了一对切向分力  $f_T$  和一对径向分力  $f_r$ ,其中,切向 S—S 为定子旋转磁场轴线,切向 R—R 为转子磁化磁场轴线,两轴线间夹角为 $\theta$ 。磁滞式单相同步电动机的矩角特性如图1-24所示,在磁滞角为90°时,转矩达到最大值。如负载转矩等于磁滞转矩,则转子的转速将从零一直增加到等于同步转速。这时转子相对于定子旋转磁场将不会产生相对运动,转子被恒定地磁化,使得转子上各处磁感应强度也是恒定的。于是硬磁性材料制成的转子将类似一个水磁转子,从而被牵人同步运行。

### 3. 反应式单相同步电动机

反应式单相同步电动机的转子是用本身无磁性的导磁材料制造。转子的磁极是由磁场磁化而产生,所以称为"反应式"同步电动机。同时又因为其转子上交轴和直轴磁场的磁阻不等,而产生磁阻转矩来驱动转子旋转,故又称为磁阻式单相电动机。

图 1-25 所示为反应式单相同步电动机的基本结构。其定子通电后将产生旋转磁场,当该旋转磁场的轴线与转子直轴(顺凸极方向)重合时,此刻定、转子之间气隙最小,故气隙磁阻也最小;当定子旋转磁场轴线与转子交轴(垂直于凸极方向)重合时,定、转之间气隙最大,因而气隙磁阻也最大。




图 1-24 磁滞式同步电动机的矩角特性




图 1-25 反应式同步电动机结构示意图

图 1-26 所示为反应式单相同步电动机工作原理。电动机转子的直轴和交轴磁阻不等为什么就能产生电磁转矩呢?原来,导磁材料在外磁场的作用下将被磁化而感应出暂时的极性,从而会受到外磁场的作用力。同理,当不励磁的凸极转子放在旋转磁场里(这里是用同一对旋转磁极表示),在电动机同步运行时,当转子凸极轴线(即直轴)与定子旋转磁场轴线间的夹角为零时,磁路的磁阻最小而磁力线最短,气隙磁场没有扭曲现象至使磁阻转矩为零,如图 1-26 (a) 所示,这时电动机处于理想的空载状态。当转子带上负载后,转子凸极轴线对定子磁场轴线滞后一个夹角  $\theta$ ,气隙磁场因而被扭曲使磁力线所经路径被拉长,以至磁阻增大。被拉长的磁力线则力图缩短以减小磁阻,于是产生磁阻转矩。这个转矩与负载转矩相平衡,反应式同步电动机就将处于稳定运行状态。当外负载增大




图 1 - 26 反应式同步电动机的工作原理 (a)  $\theta = 0^{\circ}$ ; (b)  $\theta = 45^{\circ}$ ; (c)  $\theta = 90^{\circ}$ 

时,转子凸板轴线与定子旋转磁场轴线夹角也将随之增大。当夹角  $\theta=45^{\circ}$ 电角度时,电动机的磁阻转矩为最大值,如图 1-26(b)所示。当外负载继续增大时,磁阻的同步转矩将会减小,在  $\theta>45^{\circ}$ 时,电动机将因失步而进入异步运行状态。反应式单相同步电动机的矩角特性则如图 1-27 所示。




图 1-27 反应式同步电动机的矩角特性

显然,反应式单相同步电动机与永磁式单相 同步电动机产生电磁转矩的原理不同。永磁式同 步电动机转子具有固定的磁极,其极性与定子旋 转磁场无关,电磁转矩是由具有固定极性的定、 转子磁极相互作用产生的。而反应式同步电动机 的转子则没有固定磁极,其转子磁极极性是由定 子旋转磁场磁化而形成的。只有在直轴和交轴磁 阻不等时,才能在定、转子间产生电磁转矩。

反应式单相同步电动机通常均由普通异步电 动机派生而来,它的定子结构与异步电动机基本

相同,转子结构则有较大差异。常见的转子结构有以下三种,即:①外反应式;②内反应式;③内外反应式。

由于反应式单相同步电动机转子上面无励磁绕组,当转子转速未达到旋转磁场同步转速时,作用在转子上的电磁转矩平均值等于零。因此,这种单相电动机在其转子中也需增设鼠笼式起动绕组才能正常起动。

## 三、单相异步电动机的结构

单相异步电动机主要由定子、转子和起动装置三部分组成,其基本结构如图1-28所示,下面将作简要介绍。

## 1. 定子部分

单相异步电动机的定子主要由机壳、铁心和绕组三部分组成,现简要分述如下:

(1) 机壳。采用铸铁、铸铝或钢板制成,其结构型式则视电动机的使用环境及冷却方式而定。单相异步电动机的机壳型式一般分为开启式、防护式和封闭式等几种。开启式结构的定子铁心和绕组大部分外露,由周围空气进行自然冷却,多用于一些电动机与被拖动机械整装一体的使用场合,例如洗衣机用电动机等。防护式结构则是在电动机的通风路径

上开些必要的通风孔道,而铁心和绕组这些重要部分则被机壳和端盖保护起来。封闭式结构则是将整个电动机采取密闭起来的方式,使电机的内部与外界基本隔绝,以防止外部的侵蚀与污染。电机内部的热量则由机壳与端盖向外散发,当散热能力不足时可在外部加装风扇冷却。

此外,有些专用单相电动机可以不用机壳,而 是直接将电动机与被拖动机械整体设计在一起,例 如电风扇和电钻、电锤等手提式电动工具就是采用 这种设计结构。




图 1-28 单相异步电动机的结构示意图 1-电压线圈;2-弹簧;3-常闭触头; 4-工作绕组;5-起动绕组

- (2) 铁心部分。定子铁心多用铁损小、导磁性 能好,厚度为 0.35mm 的硅钢片冲槽后叠压而成,定、转子冲片都均匀冲得有槽。由于单 相异步电动机定、转子之间的气隙比较小,一般在 0.2~0.4mm 以内。为减小定、转子开 槽所引起的电磁噪声和齿谐波附加转矩的影响、定子铁心多采用半闭口槽形状。转子则多 为闭口或半闭口槽,并且还采取转子斜槽的方法来降低齿谐波所带来损耗的影响。集中绕 组罩极式单相异步电动机的定子铁心则为凸极磁极形状,它也用硅钢片冲制后叠压而成。
- (3) 定子绕组。单相异步电动机的定子绕组均采取两相绕组的形式,即嵌置有主绕组和辅助绕组这样两套绕组。主绕组和辅绕组的轴线在定于空间相差 90°电角度,两相绕组的槽数、槽形和线圈匝数可以相同,也可以不相同。一般主绕组占定子总槽数的 2/3,辅助绕组占定子总槽数的 1/3,但应根据各种电动机的技术要求而定。

单相异步电动机常用的定子绕组型式主要有单层同心式绕组、单层链式绕组、正弦绕组和双层叠绕组等。罩极式单相异步电动机的定子绕组则多为集中式磁极绕组,在磁极极面的一部分上面嵌放有短路铜环式的罩极线圈。

单相异步电动机定子绕组的导线均采用高强度聚酯漆包线,线圈在线模上绕好后,嵌放在备有槽绝缘的定子铁心槽内。经浸漆、烘干等绝缘处理,以提高绕组的机械强度、电气强度和耐热性能。

### 2. 转子部分

单相异步电动机的转子主要由转轴、铁心、绕组三部分组成,现分述如下:

- (1) 转轴。转轴用含碳轴钢车制而成,轴的两端安置有用于支撑转子转动的轴承。单相异步电动机常用的轴承有滚动轴承和滑动轴承两类,小容量单相电动机则采用含油滑动轴承,这种轴承结构简单、噪声也很小,因而得到普遍使用。轴承由轴承室、轴承盖装固在端盖上。
- (2)转子铁心。转子铁心是用与定子铁心相同的硅钢片进行冲制,然后将冲有齿槽的转子冲片叠装后压入转轴而成。
- (3) 转子绕组。单相异步电动机的转子绕组一般有两种型式,即鼠笼型和电枢型。鼠笼型转子绕组是用铝或铝合金一次铸造而成,它广泛应用于各种单相异步电动机的转子绕组中。电枢型转子绕组则采用与直流电机绕组相同的分布式绕组,这种分布式转子绕组主要用于单相串励电动机的电枢。

### 3. 起动装置

除单相电容运转式电动机和单相罩极电动机外,一般单相异步电动机在起动时要将辅助绕组接人电路,协同主绕组将电动机正常起动起来。而当电动机起动过程结束后必须将




图 1-29 离心开关结构示意图

辅助绕组脱离电源,以免烧坏不能长时间运行的辅助绕组。因此,为保证单相异步电动机的正常起动和安全运行,就需配有相应的起动装置。

单相电动机起动装置的类型有很多,主要可分为离心开关和起动继电器两大类。图1-29所示为离心开关的结构示意图。离心开关主要包括旋转和固定两部分,旋转部分装在转子转轴上,随转子一起旋转。固定部分则装在前端盖内,其工作

原理如图 1-30 所示,它利用一个随转轴一起转动的部件——离心块来进行工作。单相电动机起动后,当转子转速达到额定转速的 70%~80%时,离心块的离心力将大于拉紧弹簧对动触点的压力,至使动触点与静触点脱开,从而切断辅助绕组与电源的联接,仅让电动机的主绕组单独在电源上运行。





图 1-30 离心开关工作原理图

因离心块的结构较为复杂,容易发生故障,严重时甚至烧毁辅助绕组,并且离心开关 又整体安装在电动机内部,出故障时检查、修理都极为不便,故现在的单相电动机已较少 采用离心开关来作为起动装置,转而使用多种类型的起动继电器。单相电动机一般均将起 动继电器装在自身的机壳上面,这样就使电动机的检查、修理都极其方便。常用的继电器 有电压型、电流型和差动型等几种,下面分别介绍其工作原理。

(1) 电压型起动继电器。电压型起动继电器的接线如图 1-31 所示,继电器的电压线圈跨接在单相电动机的辅助绕组上,其常闭触点串联接在辅助绕组电路中。接通电源后,主、辅绕组中均有电流通过,这时电动机开始起动。由于跨接在辅助绕组上的电压线圈,其阻抗比辅助绕组大,故电动机低速状况时,流过电压线圈中的电流很小。但随着转速的不断升高,辅助绕组中的反电动势逐渐增大,使得电压线圈内的电流也随之增大,当达到

- 一定数值时,电压线圈产生的电磁力克服弹簧的拉力使常闭触点断开,从而切断了辅助绕组与电源的联接。由于起动用辅助绕组内的感应电动势使电压线圈中仍有电流流过,故仍能保证单相电动机在正常运行时辅助绕组不会接入电源。
- (2) 电流型起动继电器。电流型起动继电器的接线如图 1-32 所示,起动继电器的电流线圈与单相电动机的主绕组串联,常开触点则与电动机辅助绕组串联。电动机未接通电源时,常开触点在弹簧压力的作用下处于断开状态。而当电动机接通电源进入起动阶段时,






图 1-31 电压型起动继电器原理接线图

图 1-32 电流型起动继电器原理接线图

此时比额定电流大几倍的起动电流将流经继电器线圈,至使继电器铁心产生极大的电磁力。该电磁力足以克服弹簧压力使常开触点闭合,从而将辅助绕组与电源接通,使电动机顺利起动。随着电动机转速的不断上升其电流则随着逐渐减小,而当电动机转速达到额定

转速的 70%~80%时,主绕组内的电流迅速减小,这时起动继电器电流线圈产生的电磁力将会小于弹簧压力,常开触点又被断开于是辅助绕组与电源被切断。至此,电动机的起动过程结束,随后即进入运行阶段。

(3) 差动型起动继电器。差动型起动继电器的接线如图 1-33 所示,差动式起动继电器具有电流和电压两个线圈,因而工作更为准确、可靠。它的电流线圈与电动机的主绕组串联,制度组合,并未被圈,是一个人。当单相电动机接通电源时,主绕组和电流线圈中的起动电流都很大,使电流线圈产生的电磁力足以保证触点能可靠地吸合。起动以后因电流逐步减小至使电流线圈产生的电磁




图 1-33 差动型起动继电器原理接线圈

力也随之减小。于是, 电压线圈所产生的电磁力使触点断开, 从而切除了辅助绕组的电源。于是, 电动机的起动过程完毕。

近年来,在电冰箱压缩机电动机和电风扇等小功率单相电动机中,还逐渐使用一种 PTC无触点起动器。由于PTC元件具有体积小、无电弧和使用方便等优点,因而日益受到




图 1-34 用 PTC 起动的单相电动机接线图

重视。图1-34所示为采用PTC起动器的单相电动机接线图。PTC元件的工作原理为,通电前,PTC的温度低于居里点,处于"通"的状态。因而在接通电源的瞬间,电源电压基本上全部加在辅助绕组上,故电动机得以起动。同时由于起动电流瞬间通过PTC元件,使元件自身发热后温度急剧升至居里点以上,从而进入高阻状态。这时,当单相电动机已顺利起动后,PTC元件实际上已处于

## 四、单相同步电动机的结构

单相同步电动机主要由定子和转子两部分组成,其定子结构与单相异步电动机的定子基本相同。但转子结构的差异却很大,现对单相同步电动机结构作如下简要介绍。

"断路"状态,电流也下降到极小的程度,而整个起动时间则仅为2s左右。

### 1. 定子部分

单相同步电动机的定子主要由机壳、铁心和绕组这三大部分构成,其作用是在接入电源后建立一个定子旋转磁场,现将这三大组成分述如下。

- (1) 机壳。单相同步电动机的机壳型式有开启式、防护式和封闭式等几种,以适应不同工作环境的要求,机壳通常用铸铝、铸铁或钢板制成。
- (2) 铁心部分。单相同步电动机的定子铁心多采用高导磁、铁损小,厚度为 0.35~ 0.50mm 的硅钢片冲制叠压而成。大多制成用于嵌放分布式绕组的冲槽铁心,以及用于集中式绕组的凸极式铁心。
- (3) 定子绕组。单相同步电动机的定子绕组也采用主绕组、辅助绕组这样两相绕组型式, 主绕组和辅助绕组在定子铁心的空间轴线相差 90°电角度,分布式绕组和集中式绕组均有采用。

### 2. 转子部分

单相同步电动机的转子主要由转轴、铁心、绕组构成。根据转子结构的不同,单相同步电动机可分为反应式、永磁式和磁滞式三类,并且制成这些转子的磁极材料也因结构型式的不同而有较大差异,现分别简述如下。

- (1) 转轴。单相同步电动机的转轴采用含碳轴钢车制而成,轴两端装置有支撑转子并使其能转动的轴承。保护轴承的轴承盖则紧固在两端的端盖上面。容量稍大的单相电动机多用滚动轴承,小容量电动机则普遍使用含油滑动轴承。
  - (2) 铁心。转子铁心用与定子铁心相同的硅钢片冲槽以后,经叠压装配再压入转轴。
  - (3) 转子绕组。单相同步电动机的转子绕组是用金属铝或铝合金一次铸成的笼形绕组。
- (4) 反应式单相同步电动机通常由笼型异步电动机派生而来,两种电动机的定子结构基本相同,差别主要在转子结构上。如图 1-35 所示,反应式单相同步电动机的转子一般都是在异步电动机转子铁心冲片上加开反应槽而制成。常见的转子结构有外反应式(凸极式)、内反应式和内外反应式三种。




图 1-35 反应式同步电动机的转子冲片

(a) 外反应式: (b) 内反应式: (c) 内外反应式

外反应式转子冲片的反应槽多数开在外圆,故结构简单、易于加工。内反应式的反应 槽通常均开在转子内部,由于转子极弧较大因而其同步运行性能比外反应式结构要好些。 内外反应式的转子铁心结构因直轴磁场、交轴磁场的磁阻差别大,所以它与相同尺寸的外 反应式转子结构的电动机相比,其功率可提高一倍,但其制造工艺则要麻烦复杂得多。

综上所述我们可以得知,反应式单相同步电动机转子上无励磁绕组,当转子转速达到 定子旋转磁场的同步转速时,作用在转子上的转矩平均值等于零,即没有起动转矩。因 此,反应式单相同步电动机需设置供起动用的起动绕组,实用中是在转子铁心槽中以金属 铝铸制笼型转子绕组。

(5) 永磁式同步电动机的转子结构。永磁式单相同步电动机的定子与异步电动机定子基本相似,其作用也是用来产生一个旋转磁场,不同之处则是转子由永久磁铁制成。单相永磁同步电动机它是依靠永磁转子磁场和定子旋转磁场的相互作用而工作的,只有在转子转速达到定子旋转磁场速度时,它才可能形成稳定的同步转矩去驱动转子工作。如果转子

一旦在异步状态下运行,电动机则将会 因定、转子磁场相互作用而出现平均转 矩为零,从而不能正常运行。因此,永 磁式单相同步电动机为了解决起动和同 步运行的问题,需要在永磁转子上设置 笼型绕组或磁滞材料环,其结构如图




图 1-36 永磁式单相同步电动机转子结构

1-36所示。为了增大永磁单相同步电动机在同步状态下的最大功率,可将笼形转子铁心部分按反应式单相同步电动机的型式制成凸极式磁极,如把这种结构单相电动机磁钢磁极的轴线沿凸极位移 45°电角度,则可产生最大的合成同步转矩。图 1-37 所示为永磁式单




图 1-37 凸极式永磁转子结构

相同步电动机凸极转子结构。

永磁式单相同步电动机转子上设置的笼形绕组,它只在起动过程中起作用,当电动机 转速达到同步转速时笼形绕组产生的异步转矩为零,此时笼形转子绕组就失去了作用。磁 滞型永磁转子同步电动机达到同步后, 其磁滞转矩仍然存在, 它将使同步转矩增大。因 此,永磁和凸极组合转子在起动时磁阻转矩为零,而在进入同步运行后磁阻转矩将使同步 转矩增大。

(6) 磁滞式单相同步电动机的转子结构。磁滞式单相同步电动机是利用磁性材料磁滞 作用产生转矩的单相同步电动机。这种电动机的定子与单相异步电动机的定子结构相似, 其作用均为产生一个定子旋转磁场。转子则采用磁滞材料做成具有光滑表面的圆柱体,其 结构如图 1-38 所示。磁滞式单相同步电动机既可在同步状态下运行、它也可以在异步条 件下工作,这是因为在异步状态时它也能产生电磁转矩。当负载转矩大于磁滞转矩时,此




图 1-38 磁滞式单相同步电动机转子结构

时磁滞单相电动机将工作在异步状态。不过磁滞单相同步电动机在异步条件下运行的情况 极少,这是因为在异步运行时,转子铁心会交变磁化,将产生很大的磁滞损耗和涡流损 耗,因而很不经济。磁滞同步电动机的最大优点是具有很大的起动转矩,因而它无需设置 任何额外的起动装置就能很快自行起动。

## 五、单相电动机的类型

单相电动机的用途极为广泛,从工农业生产到家用电器均大量使用着单相电动机。为 了适应各种用途的技术要求,厂家设计、制造了各种类型、繁多规格的单相电动机。常用 单相电动机可按其工作原理、结构和起动方式分类见表 1-24。





表 1-24 单相电动机分类表

从表 1 - 24 中可以看出,单相电动机的类型的确非常多,因而它能适应各方面的需要。


### 1. 型号、系列

单相电动机的产品型号由系列代号、设计序号、机座代号、特征代号及特殊环境代号等组成,下面将简述这些代号及其含义。

(1) 单相异步电动机的型号。型号含义如下:



例如: BO2-6312 的电动机, 其含义为:



单相异步电动机的基本系列代号如表 1-25、表 1-26 所示,特殊环境代号则如表 1-27所示。

表 1-25 单相异步电动机系列产品代号表 (一)


序号	系列产品名称	代 号	序号	系列产品名称	代 号
1	单相电阻分相起动异步电动机	BO, BO2	4	单相电容起动与运转异步电动机	E
2	单相电容分相起动异步电动机	CO, CO2	ļ.,	<b>一个相它有起项与这种开办电动机</b>	E
3	单相电容运转异步电动机	DO, DO2	5	单相罩极式电动机	F

表 1-26 单相异步电动机系列产品代号表(二)

表 1-27 单相异步电动机特殊环境代号表

序号	系列产品名称	代号	适用环境	汉语拼音代号	适用环境	汉语拼音代号
1	单相电阻分相起动异步电动机	JZ	船用	Н	湿热带用	TH
2	单相电容分相起动异步电动机	JY	热带用	Т	高原用	G
3.	单相电容分相异步电动机	JX	于热带用	Α	化工用(防腐用)	F


(2) 单相同步电动机的型号。单相同步电动机是依靠同步转矩以恒定的同步转速而工作的电机。它适用于严格保持同步或有恒速要求的各种机构,如传真机、录音机、热工仪表和自动记录装置中作为驱动元件。单相同步电动机常见的型式有反应式(又称磁阻式)、永磁式和磁滞式三种,近年来还发展了电磁减速和一些混合式结构。单相同步电动机的型号及其含义如下:




例如, JUC-8024:




(3)单相串励电动机的型号。单相串励电动机也称为单相异步换向器电动机。由于它具有转速高、体积小、质量轻、效率高、起动转矩大和过载能力强等一系列优点,因而被广泛应用于小型机床、医疗器械、家用电器和电动工具等许多方面。目前我国生产的是1970年开发设计的 G 系列单相串励电动机,其型号含义如下:




例如, G3638:




- (4) 家用电器用单相电动机型号。家用电器用单相电动机种类繁多,型号编制标准也不统一,既有按国际标准编制的,如电风扇、洗衣机用电动机;也有由生产厂家自定标准的,如电冰箱、空调器用电动机等。下面将简介几种常用家用电器用单相电动机的型号。
  - 1) 电风扇用单相电动机的型号:




2) 空调器用单相电动机型号:




3) 洗衣机用单相电动机型号:




4) 电吹风用单相电动机型号:




5) 电动工具用单相电动机型号。手提式电动工具用单相电动机有各种类型,目前应用最多的为交直流两用单相串励电动机,其型号通常是以其带动工具的型号作为代用型号,常用单相电动工具型号的构成如下:




例如,□S1SS-100:



6)轴流式通风机配套的单相异步电动机系列的型号,配用的 FZ 系列多采用电容运转式单相电动机。其代用型号则有以下两类:



7) 泵用单相电动机系列的型号。微型同轴泵用单相电动机均采用代用型号,常见系列型号有以下两类:



8) 静电复印机配套用单相电动机型号:

DF Y 100




表 1-28 静电复印机配用单相电动机的型式及功能代号

2. 功率等级

代号	电机型式	功能电机名称		
Z		主传动电动机		
G S		可逆光学驱动电动机		
	单相电容运转式	纸张传送电动机		
X	7 [	吸尘电动机		
M		毛刷电动机		
С	单相永磁直流式	搓纸电动机		
F	单相罩极式	风扇电动机		

单相异步电动机的功率范围为8~750W,其额定功率与机座号的对应关系如表1 29、表1-30、表1-31、表1-32所示。单相串励电动机额定功率与机座号的对应关系则如表1-33所示。

表 1-29 BO、CO、DO 系列单相异步电动机功率、机座对应表

		BO系列		<u>co</u> .	系列	DO系列	
机座 代号	铁心	$n_1 = 3000$ r/min	$n_1 = 1500$ r/min	$n_1 = 3000$ r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min	$n_1 = 3000$ r/min	$n_1 = 1500$ r/min
		额定功率 (W)		额定功率 (W)		额定功率 (W)	
45	1					15	8
43	2					25	15
<b></b>	1					40	25
50	2					60	40

		BO 系列		co	系列	DO系列	
机座 代号	铁心 代号	n <sub>1</sub> = 3000 r/min	$n_1 = 1500$ r/min	n <sub>1</sub> = 3000 r/min	n <sub>1</sub> =1500 r/min	n <sub>1</sub> = 3000 r/min	$n_1 = 1500$ r/min
		额定功率 (W)		额定功率 (W)		额定功率 (W)	
	1	60	40			90	60
56	2	90	60			120	90
	1	120	90			180	120
63	2	180	120	180	120		180
	3	250	180	250	180		
	1	370	250	370	250		
71	2		370	550	370		
	1			750	550		
80	2				750		

## 表 1~30 BO2、CO2、DO2 系列单相异步电动机功率、机座对应表

		BO2 系列		CO2	系列	DO2	系列
机座 代号	铁心	$n_1 = 3000$	n <sub>1</sub> = 1500 r/min	n <sub>1</sub> - 3000 r/min	$n_1 = 1500$	$n_1 = 3000$	$n_1 = 1500$
147			率 (W)	ļ	率 (W)	<del></del>	率 (W)
45	1					10	6
45	2					16	10
50	1					25	16
50	2					40	25
54	1					60	40
56	2					90	60
(2	1	90	60			120	90
63	2	120	90			180	120
71	1	180	120	180	120	250	180
71	2	250	180	250	180		250
90	1	370	250	370	250		
80	2		370	550	370		
90	1	370	250	370	250		
80	2		370	550	370		
00	1			750	550		
<b>9</b> 0	2				750		

### 表 1-31 JX、JY、JZ 新系列单相异步电动机功率、机座对应表

		JX 系列		JY ;	系列	JZ系列	
机座 代号	鉄心 代号	$n_1 = 3000$ r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min	n <sub>1</sub> = 3000 r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min	n <sub>1</sub> = 3000 r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min
		<b>额</b> 定功率 (W)		额定功率 (W)		额定功率 (W)	
45	1	15	8				
43	2	25	15				
50	1	40	25				
.50	2	60	40				

		JX 系列		JY 🤅	系列	JZ 系列	
	鉄心 代号	$n_1 = 3000$ r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min	$n_1 = 3000$ r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min	n <sub>1</sub> = 3000 r/min	n <sub>1</sub> = 1500 r/min
		额定功率 (W)		额定功率 (W)		额定功率 (W)	
56	1	90	60			60	40
30	2	120	90			90	60
63	1					120	90
0.5	2					180	120
	1			250	180	250	180
71	2			370	250	370	250
	3			550	370		370

## 表 1-32 YC 系列单相电动机与 Y 系列三相电动机功率等级对应表

			转速 30	00r/min	转速 15	转速 1500r/min		00r/min	
机座	代号	铁心代号	YC 系列	Y系列	YC系列	Y系列	YC系列	Y系列	
			额定功率 (W)		额定功率 (W)		额定功率 (W)		
00	90 L	0 L	0.75	1.5	0.55	1.1	0.25	0.75	
90				1.1	2.2	0.75	1.5	0.37	1.1
100	0 L	1	1.5	3	1.1	2.2	0.55	1.5	
100	L	2	2.2	3	1.5	3	0.75	1.5	
112	M		3	4	2.2	4	1.1	2.2	
	s	1	3.7	5.5	3	5.5	1.5	3	
132		2	3.7	7.5	3	5.5	1.5	3	
132 M	M	1			3.7	7.5	2.2	4	
	101	2			3.7	7.5	2.2	5.5	

## 表 1-33 单相串励电动机功率、机座对应表

额 定 功 机座代号	转 速 (r/min) 率 (W)	4000	6000	8000	12000
	1	8	15	25	40
36	2	15	25	40	60
	3	25	40	60	90
	1	40	60	90	120
45	2	60	90	120	180
	3	90	120	180	250
	1	120	180	250	_
56	2	180	250	370	_
	3	250	370	550	_
	1	370	550	750	
71	2	550	750	_	_
	3	750	_	-	

### 六、单相电动机的铭牌数据

单相电动机的机壳上都备有一块铭牌,它给使用者提供了该台电动机简略而准确的重要数据,要正确使用和维修好电动机就必须了解和撑握铭牌上的内容。下面以一台单相电动机的铭牌为例,来逐项说明铭牌上各数据的含义。单相电动机的铭牌如表 1-34 所示。

表 1-34 单相电动机的名牌

	单相电容运转异步电动机	
型号 DO <sub>2</sub> —6312	功率 120W	频率 50Hz
电压 220V	电流 0.91A	转速 2800r/min
定额连续	绝缘等级E	重量 kg
标准编号	出厂编号	出厂日期
	×××电机厂	

#### 1. 型号

产品型号是表示产品名称、规格、型式等内容的代号,我国产品型号—律采用大写汉 语拼音字母及数字组成。

2. 功率

系指单相异步电动机在额定运行条件下, 其转轴上输出的机械功率。

3. 频率

指交流电源电压在每秒钟内按正负周期变化的次数,我国规定的工频为 50Hz。

4. 电压

指在额定运行条件下,供电电源加在单相电动机定子绕组上的端电压。

5. 电流

指单相电动机在额定电压下输出额定功率时,其定子绕组内的线电流。

6. 转速

指电动机在额定技术条件下运行的旋转速度,单相异步电动机一般在略低于同步转速的情况下运行;单相同步电动机则运行于同步转速;而单相串励电动机则以远高于同步转速的速度运行。

## 7. 定额

是指电动机的工作方式,定额一般分为"连续"、"短时"、"断续"三种。"连续"是表示该电动机可以在符合各项额定值下作连续运行;"短时"则表示电动机只能在限定的时间内作短时运行;"断续"则表示电动机只能短时运行,但可以多次断续使用。"短时"和"继续"运行的电动机其运行时间都有明确的规定。如短时运行制电动机运行时间限制有 10、30、60min 和 90min 几种,电动机工作到规定时间后就应停车,待电动机完全冷却后才能再次投入运行。

## 8. 绝缘等级

绝缘等级是指电动机所用绝缘材料的耐热等级,电动机工作温度主要受绝缘材料耐热性能的限制。绝缘材料根据其耐热性能通常分为7级,如表1-35所示。

## 9. 标准编号

所有产品均应符合国家规定的产品标准,并根据该标准对电动机产品进行生产、检

表 1-35 绝缘材料耐热等级

耐热等级	0	Α	Е	В	F	Н	С
允许长期使用最高温度(℃)	90	105	120	130	155	180	>180

#### 10. 出厂编号与出厂日期

电动机铭牌上均标有产品的出厂编号与出厂日期,从出厂编号和出厂日期可以判断该 产品的新旧程度和使用年限。同时也便于厂方查找产品的生产批次,较易找出电机质量问 题。

在有些电动机的铭牌上还标有效率、功率因数和绕组接法等,技术资料更为详尽。

# 第4节 单相串励电动机的工作原理、 结构、用途及类型

单相串励电动机具有转速高、体积小、重量轻、效率高、起动转矩大、过载能力强和 调速较为方便等一系列优点,因而被广泛应用于家用电器、电动工具、小型机床、医疗器 械、化工设备等许多方面。如电吹风、吸尘器、电动剃须刀、电动缝纫机、地板打蜡机、电锤、手电钻、电动扳手、电刨、高速离心机等,均使用功率大小不一的单相串励电动机 作动力。

单相串励电动机的主要缺点是噪声和振动较大;并由于换向困难致使电刷容易产生火花,从而对无线电通讯带来较大的电磁干扰。

## 一、单相串励电动机的工作原理

单相串励电动机的工作原理与直流串励电动机的工作原理完全相同。为了更容易理解 单相串励电动机的工作原理,先简要地概述直流串励电动机的工作原理。

### 1. 直流串励电动机的工作原理

直流串励电动机的工作原理如图 1-39 所示,从图中可以看出,直流串励电动机的励磁绕组与电枢绕组是串联的。若按图中所示的直流电源极性接入电动机后,根据励磁绕组产生主磁通  $\phi$  的方向和电枢绕组内的电流 i 方向,利用电动机左手定则便可确定电枢将会按逆时针方向旋转。由于电刷和换向器的换向作用,使电动机在旋转时,其位于一定磁场极性下的电枢导体内所流过的电流方向保持不变。因此,电枢的旋转方向也将保持不变,而是继续沿着逆时针方向旋转下去。

如将图 1-39 (a) 所示,直流串励电动机所接的直流电源极性掉换后,就将会成为图 1-39 (b) 所示的情形。在直流电源正负极性反接后,虽然进入直流串励电动机绕组的电源极性已改变,但由于电动机的励磁绕组与电枢绕组是串联的,因而主磁通 ≠ 的方向和电枢绕组内的电流同时改变。根据电动机左手定则可知,当电动机主磁通与电枢电流同时改变方向时,则电枢的旋转方向将保持不变,故图 1 39 (b) 中的直流串励电动机仍将按逆时针方向旋转。

## 2. 单相串励电动机的工作原 理

由上述可知, 直流串励电动机定 子磁极的极性是固定不变的, 当电动 机在运行时, 由于电枢绕组经换向器 和电刷的联合作用, 保证了电枢绕组 各单个元件边相对于磁极的电流方向 不变, 从而使直流串励电动机的旋转 方向也保持不变。若同时将直流串励 ~ 电动机磁极的极性和电枢绕组内电流 方向改变,则直流串励电动机的旋转 方向也将不会改变。




图 1-39 直流串励电动机工作原理示意图

如果将上述直流串励电动机改接到单相交流电源上,这时虽然电源极性在反复不断地 变化着,但由于电动机励磁绕组和电枢绕组内的电流也同时改变,因而电枢的旋转方向亦 能保持始终不变,其情形如图 1-40 所示。所以,单相串励电动机其实质就是一台运行在 单相电源上的直流串励电动机,只不过这两种电动机的设计参数各不相同而已,这也就是 单相串励电动机能正常应用于交、直流两种电源的最根本原因。





图 1-40 单相串励电动机工作原理示意图

在图 1-40 所示的单相串励电动机中,如电流 i 是按正弦律变化 (电网交流电源), 即  $i = I_m \sin \omega t$ 。这样,定子磁场的磁通也将按正弦规律而变化,如图 1-41 所示。



励磁电流与磁通的关系

根据电动机电磁力矩公式  $m = CM\phi_i$ , 当电流为正半周 时, 电磁力矩  $m = CM_Pi > 0$ ; 而当电流为负半周时, 电磁 力矩  $m = CM \dot{m} < 0$ , 如图 1-42 所示。

从图 1-42 可以看出,电磁力矩总是正值。因而能保证 电动机旋转方向与电流方向的交变无关, 电磁力矩以 2 倍 电源频率变化,它的平均值 M。为最大值的 1/2。

由上述可知, 单相串励电动机的旋转方向是由定子主 磁通方向和电枢电流方向共同决定的。因此, 单相串励电 动机如果要改变其旋转方向,则必须改变产生主磁通的定子励磁绕组内电流方向;或改变 电枢绕组内的电流方向才能实现。不过绝大多数单相串励电动机都是设计成单向运转的, 这是因为被其拖动的机械负载大多不用双向运行。

由于单相串励电动机均制成2极,因而其转速为




图 1-42 电流、磁通、电磁力矩的关系

$$n = \frac{60E}{\phi_{\omega}}(r/\min)$$

式中 E-----感应电动势 (V):

**∮**──磁通 (Wb);

ω----电枢绕组总导体数。

根据上式可知,通过改变磁通或电枢绕组导体数就可以获得所需要的转速。例如磁通  $\phi$  越大、电枢绕组导体数  $\omega$  越多则其转速 n 越低,反之则电动机的转速 n 就越高。

单相串励电动机的转速每分钟可以高达至 20000r 以

上,不过一般均在 4000~10000r 左右, 当转速低于 4000r 以下时, 单相串励电动机的各项性能就比较差了。因此,实用中的单相串励电动机其转速都是很高的。

单相串励电动机可以使用交流电源,但也可以用于直流电源。当交流电压有效值在与直流电源电压值相等时,单相串励电动机的转速、转矩、机械特性等均相同。

### 二、单相串励电动机的结构

单相串励电动机的构造与小功率直流电动机相似,其结构如图 1-43 所示,它主要由定子、电枢、换向器、电刷和电刷架等部件组成,现分别简介如下:

### 1. 定子部分

单相串励电动机的定子主要由定子铁心、励磁绕组(也称磁极线圈)和机壳构成。为减小定子铁心的涡流损耗,铁心一般均用 0.5~0.35mm 厚的硅钢片冲制、叠装而成。励磁绕组则多采用磁极式集中绕制的线圈,小功率单相串励电动机的定子铁心和励磁线圈 如图 1-44 所示。定子铁心和励磁线圈的安装如图 1-45 所示,从图中可以看出铁心为凸极式,励磁线圈为集中式。

单相串励电动机的定子上除装有励磁绕组外,在功率大于几百




图 1-43 单相串励电 动机结构示意图




图 1-44 单相串励电动机的铁心和线圈 (a) 定子铁心; (b) 定子线圈

瓦的单相串励电动机中还另装有换向绕组和补偿绕组。图 1 - 45 所示这种小功率单相串励 电动机则不具有换向绕组、补偿绕组,而仅设置有主磁极的励磁绕组。该类电动机的最大 功率不会超过几百瓦,主要用于各种电动工具和家用电器中,如电锤、电钻、冰箱、空调 等。功率小于 200W 的单相串励电动机—般多为 2 极,功率大于 200W 时则多为 4 极。





图 1-45 单相串励电动机励磁线圈的安装

(a) 铁心中穿入销子固定; (b) 用金属或绝缘带固定; (c) 用纸板楔固定

### 2. 电枢部分

电枢为单相串励电动机的旋转部分、它由电动机转 轴、电枢铁心、电枢绕组和换向器组成。另外、冷却风 扇一般也固定在转轴上。电枢多用 0.5mm 厚硅钢片沿 轴向叠装后,将转轴压入其中。电枢铁心冲片的槽形— 般均为半闭口槽, 在槽内嵌有电枢绕组。电枢绕组内各 线圈元件的首、尾端与换向器的换向片相焊接,构成— 个闭合的整体绕组。单相串励电动机的电枢铁心冲片如 图 1-46 所示。为了简化工艺、电枢铁心的槽一般均制 成与转轴的轴线平行,这样电枢铁心冲片叠装起来比较 容易,如图 1-47 所示。但也可以叠装成斜槽形式,即 图 1-46 单相串励电动机电枢冲片 槽与转轴的轴线间有一个夹角,如图 1-48 所示。斜槽



结构虽然在工艺上较为复杂、但它却可以使磁极极面与电枢铁心间的磁阻变化较小,从而 起到减弱电动机运行时噪声的作用。




图 1-47 电枢铁心直槽式结构示意图

图 1-48 电枢铁心斜槽式结构示意图

### 3. 换向器部分

单相串励电动机电枢上的换向器结构与直流电动机的换向器完全相同、它是由许多换

向片围抱在一个绝缘圆筒面上制成的,各换向片间则用云母片相互绝缘。换向片加工成楔形,各换向铜片下部的两端有 V 形槽,在这两端的槽里压制塑料或垫放云母绝缘纸板,使各换向片紧固成一整体,并使转轴与换向器也相互绝缘。经这样的机械与绝缘结构设计和制造的换向器,就可以承受电动机因高速旋转时所产生的离心力而不至变形。在电动工具中所使用单相串励电动机的换向器一般有半塑料和全塑料两种结构,全塑料换向器就是在换向片间以及与转轴间全部采用耐热耐电弧塑料绝缘压制而成的。图 1-49 所示为单相串励电动的换向器。





图 1-49 单相串励电动机换向器结构图

(a) 换向器结构; (b) 塑料换向器; (c) 用套筒固定

## 4. 电刷架部分

电刷架一般用胶木粉压制的底板,它由刷握和盘式弹簧组成。单相串励电动机的刷握按其结构型式,可分为管式和盒式两大类。目前,国内单相串励电动机的刷握大部分都采用如图 1-50 所示的盒式结构。这归因于盒式结构的刷握具有结构简单、加工容易和调节方便等许多优点,故特别适合于需要移动电刷位置以改善换向的场合。盒式刷握的缺点是刚性差、变形大,因而不适应于转速高、振动大的单相串励电动机中。

图 1-51 所示为管式刷握的结构,管式刷握结构则具有可靠耐用等优点,它恰好弥补了盒式刷握结构的不足之处。但是管式刷握结构的加工工艺要求较高,而且外形也较难安排。



电刷也是单相串励电动机的一个重要附件,它不但担负着电枢与外电路的连通,而且还与换向器配合共同完成电动机的换向工作。因此,电刷与换向器组成了单相串励电动机

中薄弱而又极为重要的环节。电刷与换向器之间不但有较大的机械磨损和机械振动,而且在配合不当时还会在换向器上产生严重火花、故电刷是单相串励电动机良好运行的保证。

电刷的选择主要是根据电刷的温升和换向器圆周速度而定,而电刷的温升则与电刷的电流密度、电刷与换向器的接触电压降、机械损耗以及电刷的导热性有关。当圆周速度过高则容易引起电刷和换向器发热,并至使火花增大。此外,在选择电刷时,还应考虑电刷的硬度和磨损性能等因素的影响。电动工具中单相串励电动机采用的电刷多为 DS 型电化石墨电刷,表 1-36 所示为 DS 型石墨电刷的技术性能及工作条件。

	型 号	DS-4	DS-8	DS-52	DS-72
	电阻系数(分接触法)(Ω·mm)	6~16	31~50	12~52	10~16
	压 <b>人法硬度</b> (N/mm²)	30~90	220~240	120~240	50~100
	一对电刷的接触电压降 (V)	1.6~2.4	1.9~2.9	2~3.2	2.4~3.4
50h 磨损不大于 (mm)		0.25	0.15	0.15	0.2
	摩擦系数不大于	0.2	0.25	0.23	0.25
I.	额定电流密度(A/cm²)	12	10	12	12
工作条件	允许圆周速度(r/min)	40	40	50	70
件	电刷压力(N/cm²)	1.5~2.0	2.0~4.0	2.0~2.5	1.5~2.0

表 1-36 DS型电化石墨电刷的技术性能及工作条件

#### 5. 绝缘结构

单相串励电动机的绝缘结构与一般中小型电机大体相似,表 1-37 所示即为单相串励电动机常用的绝缘结构。

名 称	材料型号	名 称	材料型号
电磁线	QZ2 高强度聚酯漆包线	浸渍漆	<b>环氧无溶剂</b> 漆
槽绝缘	0.15mm 聚酯薄膜青壳纸复合绝缘	浸渍次数	滴浸或浸渍两次

表 1-37 单相串励电动机绝缘结构

如没有环氧无溶剂则可用 6440 环氧聚酯酚醛漆代替浸渍 转子绕组,定子绕组则可用 1032 三聚氰铵醇酸漆代替。

用在电动工具中的单相串励电动机,为了确保操作者的安全,则必须采用双重绝缘结构的型式,采用这种双重绝缘结构的电动机均用符号"回"特别加以标示。所谓双重绝缘结构就是电动机除了有层工作绝缘之外,在定子和转子上还需要加一层保护性绝缘,以加倍防止电动工具因漏电而导致人身触电的安全事故。采用热塑性聚碳酸酯塑料制成的机壳,则可以作为定子的保护性绝缘。如果机壳是采用铝合金或钢板制成,则可在机壳与定子铁心之间加一个 3mm 的塑料绝缘衬套,来作为定子的保护绝缘。至于转子的保护性绝缘,则可采取在转子铁心轴孔与转轴之间注入 4330 玻璃纤维塑料来作为转子的保护性绝缘。另外也可用增强尼龙 1010 塑料,或用塑料风扇将轴齿段与铁心轴段接在一起,以阻断电枢与工作部分的电气联接来构成转子的保护性绝缘。

#### 三、单相串励电动机的型号及铭牌数据

单相串励电动机的外壳上均附有一块铭牌,它是我们识别这台电机基本性能的依据, 也是正确使用和操控该电动机的技术指南。下面将分别介绍单相串励电动机的产品型号及 其铭牌数据。

#### 1. 产品型号

单相串励电动机按照其所用电源的不同可分为单相交流串励电动机(适用单相交流电源的地方),以及交直流两用串励电动机(也称为单相通用式电动机)。后一种串励电动机既能用于单相交流电源,并也能用于直流电源。

(1) 单相串励电动机的型号单相串励电动机中的老产品主要有 U 型及 G 型两种,由于其生产量大使用面广所以一时尚难全面停止生产。单相串励电动机的新型号为 G 系列,它是根据原机械工业部部颁标准的 JB1135—70G 而生产的新系列标准产品,已逐步替代过去使用的 U 型及 G 型产品。

G系列单相串励电动机为开启扇冷式,机壳采用钢板拉制而成。其功率有8、15、25、40、60、90、120、180、250、370、750W 共12 个等级。转速则分为4000、6000、8000、12000r/min 4 个级别。由这12 个功率等级和4 个级别的转速,组合成38 个不同规格、型号的单相串励电动机。G系列单相串励电动机是以电机转轴中心到底脚平面的距离即中心高来表示机座号的,该系列电动机共分为4 个不同的机座号,这4 个机座号的具体代号为36、45、56、71。在每一个机座号内均安排有3 种不同长度的铁心,分别用铁心代号1、2、3 表示。

U型、G型和G系列单相串励电动机,都是为单相电交流电源设计的。在用于直流电源时,其输出功率及额定转速均会有所提高,当然电机温升也将随之增高,故单相串励电动机是不能简单地用于直流电源的。此外,还有一种专门设计成交、直流电源通用的SU型单相串励电动机。这种型号的电动机在结构上与单相串励电动机类似,但设计成电动机无论是在交流或直流电源下运行,它均具有相近的电气、机械性能和额定转速。

(2) 电动工具用交、直两用串励电动机型号。大多数电动工具都是采用交、直流两用 串励电动机来作为动力头的。因此,下面将对电动工具用交、直流两用串励机作—简要介 绍。

JIZ 系列电钻是一代老产品,该产品技术成熟、质量稳定,它是一种广泛使用的手电钻。以后我国相继对电动工具用单相串励电动机组织了两次全国统一设计,定型生产了DT 系列、G 系列单相串励电动机。新系列电动机的主要性能均有较大幅度的提高,而且工艺性、互换性都比较好。该设计仅以 3~5 种类型的标准冲片,就能经过多种不同组合制出各种规格的单相串励电动机。而绝大多数电动工具都将以这些规格的单相串励电动机来作为它们的动力头,因而大大加强了单相串励电动机的通用性,方便了电动机的制造、维护和修理。

#### 2. 铭牌数据

电动机在设计时根据技术条件的要求,规定了电动机正常运转时的工作条件。如正常运行时所能承受的工作电压、电流、温升等,这些数值称为额定值,通常均标示在电动机

的铭牌上。单相串励电动机的额定值主要有额定功率、电压、电流、转速、频率、温升等,这些额定值与其它类型电动机均大同小异,没有什么特别,下面仅简介几个具有不同特点的额定值及其含义。

(1) 额定功率。一般用途单相串励电动机铭牌上标明的额定功率与其它电动机一样, 都是指电动机转轴上所输出的机械功率。

不过对电动工具而言它却有些不同,在电动工具的铭牌上有时虽也标明电动机的额定功率,但这时铭牌上的额定功率却并不是指电动机所输出的轴上机械功率,而是指电动机的输入电功率。之所以这样是因为电动工具用单相串励电动机与单台的串励电动机不同,此时的单相串励电动机已经被整体设计在电动工具之中,电动机已成为电动工具的一个部件,并且其负载也早已经被固定。因此,把电动机所能输出的功率标在铭牌上已没有多大意义,而将此时输入电动机的电功率作为额定值标明在铭牌上,则可以说明电动工具耗电量的大小,这却是用户较为关心的主要性能之一,所以,电动工具铭牌上标示的额定功率多指输入电动机的电功率。

(2) 额定转速。同其它电动机一样,对一般单相串励电动机来说,铭牌上所标明的额定转速是指电动机满负载时的转速,但我们还知道单相串励电动机的空载转速要远比满载转速高。因此,在一般情况下单相串励电动机是不允许在额定电压下空载运行的,否则电动机转速将会上升到极高的危险值,从而导致电动机因此而损坏。对于在几十瓦以下的小功率单相串励电动机则又当别论,因为这时由于电动机本身的损耗相对较大,即相当于电动机已经带上了一个负载,故而可以在额定电压下空载运行。对电动工具而言,其铭牌上标明的额定转速,则可能是满载转速而也可能是空载转速,至于属哪种转速就要视产品而异了。故我们在看电动机名牌时对这一点必须特别留意,在一般情况下电动工具都是断续使用的,并且单相串励电动机将会经常在空载状态下运行,为了防止转速过高、噪声过大,对其空载转速就应严格加以限制。

# 第5节 三相异步电动机的工作原理、结构、用途及类型

三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、坚固耐用、制造、使用和维修方便等优点,并且它还具有较高的效率及接近于恒速的负载特性,故能满足绝大部分工农业生产机械的拖动要求。因而它是各类电动机中产量最大,应用最广的一种电动机。据统计在全国电动机使用总量中有80%以上是三相异步电动机,由此可见其重要性和影响力。三相异步电动机的缺点是功率因数低、调速性能差,但由于交流电子调速技术的迅猛发展,使其调速性能有了长足进步,这必将进一步扩大它的应用范围。

# 一、三相异步电动机的工作原理

图 1-52 所示为一台最简单的三相异步电动机定子和转子。若在定子绕组内通入三相交流电,即会产生一个同步转速  $n_1$  的旋转磁场。在  $t_0$  瞬时,其磁场分布将如图中所示。当磁场以  $n_1$  速度顺时针方向旋转时,由于转子导体与旋转磁场间产生相对运动而在转子导体内产生感应电势,该电势方向可用发电机右手定则确定。在应用右手定则时必须注




图 1-52 三相异步电 动机工作原理

意,右手定则所指的磁场是静止的,是导体去切割磁力线。而异步电动机的情况却与此相反,因此在这里可将磁场看作不动,导体则以逆时针(即反向运动)去切割磁力线。这样,根据右手定则可以确定转子导体上半部的感应电势方向是由里向外的,用箭头"⑤"表示;导体下半部的感应电势方向则是由外向里的,用箭尾" $\otimes$ "表示。由于转子导体两端是被短路环短接的,在感应电势的作用下,转子导体内将产生与感应电势方向基本一致的感应电流(由于转子导体中存在感抗,故两者将相差一个  $\varphi$  角)。这些载有电流且又自成回路的转子导体,在旋转磁场中又将会受到作用力,其方向则可用电动机左手定则来确定,如图 1-52 中所示。这些作用于转子导体上的电磁力则在转子的转轴上形成转矩

(称为电磁转矩),其作用方向与定子旋转磁场方向相同,因此转子就顺着旋转磁场的方向转动起来。必须指出,转子的转速 n 永远小于旋转磁场的同步转速  $n_1$ 。若  $n=n_1$ ,转子导体将不会切割磁力线,因而就不产生感应电势、电流和电磁转矩。由此可见,异步电动机转子的转速 n 总是低于旋转磁场的同步转速  $n_1$ ,这样旋转磁场才能保持对转子导体的切割而使其产生感应电动势。实际使用中的异步电动机定子磁场不是静止的让转子导体切割,而它是依靠交流电源与定子绕组相互作用所产生的旋转磁场去切割转子导体。

当异步电动机定子三相绕组中通人三相对称电流时,在定、转子气隙中就会产生一个旋转磁场,将定子从交流电源获得的电能经过电磁能量转换传递到转子,然后转子以机械能的形式从转轴上输出。下面我们就来分析这个旋转磁场是怎样建立起来的。

如图 1-53 所示,在定子铁心圆周上对称分布着空间位置互差 120°电气角度的 AX、BY、CZ 三个线圈,也即最简单的三相绕组,把这三个绕组按星形接法进行联接,并将它们接到在相位互差 120°电气角度的三相对称电源上,如图 1-54 所示,于是在三相绕组中就出现了三相对称电流。为了分析方便我们可以规定,当电流为正值时绕组中电流由始端流向末端;电流为负值时绕组中电流则为从末端流向始端。依照这个规定,来分析在不同瞬间由三相电流所产生磁场的变化情况。




图 1 · 53 空间位置互差 120° 电角度的三相绕组




图 1-54 互差 120°的三相对称申源

首先来分析在  $t_1$  瞬间三相电流在绕组中所建立的磁场,从图 1-54 可以看出,在  $t_1$ 

瞬间( $\omega t=0$ ),即  $i_A=0$ , $i_B=为负值$ , $i_C=为正值$ , $i_B$  和  $i_C$  数值相等但方向相反。这时电流通过三相绕组的情况将如图 1 - 55 (a) 所示  $i_B$  为负值,即电流从 B 相绕组的末端 Y 流向始端 B;  $i_C$  为正值,即电流从 C 相绕组的始端 C 流向末端 Z;  $i_A$  中的电流为零。这也就是说在 Y、C 导体(BY、CZ 线圈的两个有效边)中,其电流是从外流入纸面,而在 B、Z 导体(BY、CZ 线圈的另外两个有效边)中,电流则为从纸面向外流出。因此,对这三个绕组六个有效边,除 A、X 中没有电流以外,其它四个有效边可以按照电流在  $t_1$  瞬间的方向划分为两组,一组的(Y、C 两个有效边)中其电流为向纸面流入;另一组的(B、Z 两个有效边)中其电流则为从纸面流出依电流所产生磁场的方向可以根据右螺旋法则确定。图 1 - 55 (a) 中,为由  $i_B$  和  $i_C$  产生的磁场用磁力线显示出的情况,这个磁场的轴线为垂直向上的。

接着再看图 1-54 中的  $t_2$  瞬间( $\omega t = 60^\circ$ ),这时  $i_A$  为正值; $i_B$  为负值; $i_C = 0$ ,即  $i_A$  为从 A 相绕组的始端 A 流向末端 X;  $i_B$  则从 B 相绕组的末端 Y 流向始端 B。这也就是说在 A、 Y 导体中为电流从外流入纸面,而在导体 X、 B 中则为电流由内自纸面流出,情形就如图 1-55 (b) 所示。用同样的方法我们可以确定,由电流  $i_A$  和  $i_B$  所产生合成磁场的方向将比  $t_1$  瞬间按顺时针方向旋转了  $60^\circ$ 电气角度。




图 1-55 三相对称电流产生的两极旋转磁场
(a) t<sub>1</sub> 瞬间; (b) t<sub>2</sub> 瞬间; (c) t<sub>3</sub> 瞬间; (d) t<sub>4</sub> 瞬间

同样的道理,如继续分析  $t_3$  和  $t_4$  瞬时的情况,就可以得到由图 1 - 55 (c) 和图 1 - 55 (d) 所显示出的合成磁场方向。在  $t_3$  瞬时( $\omega t = 120^\circ$ ),这时磁场方向比  $t_2$  瞬时又顺时针方向转了  $60^\circ$ ;而在  $t_4$  瞬时( $\omega t = 180^\circ$ ),则磁场方向又继续转了  $60^\circ$ 。比较图 1 - 55 中的 (a)、(b)、(c) 和 (d) 可以看出,当三相对称电流的相位每变化一个  $60^\circ$ 电气角度时,由它们产生的合成磁场方向在电动机定子铁心空间就旋转了  $60^\circ$ ;当三相对称电流的相位变化了  $120^\circ$ 时,其合成磁场的方向就沿定子铁心空间旋转  $120^\circ$ ;而当三相对称电流在相位上变化了  $180^\circ$ 时,其合成磁场在定子铁心空间也转过  $180^\circ$ 。所以,当三相对称电流完成一个周期的变化时,由它们所产生的合成磁场在定子铁心空间也就旋转了一周。显然,三相对称电流随着时间其相位在周而复始地变化,而由该电流所产生的合成磁场也就将不停地旋转了。

综上所述我们就可以知道,获得三相旋转磁场的必要条件是:

- (1) 有一套在电动机定子铁心空间位置上互差 120°电气角度的三相对称绕组。
- (2) 将在时间上相位互差 120°电气角度的三相对称电流接入电动机的三相对称绕

组中。

或

上面我们分析的是一个简单的 2 极磁场,当  $\omega t$  变化 360°电气角度也即变化一个周期时,旋转磁场在定子铁心空间也正好旋转一周,即 360°电气角度;如电流每秒钟变化 f 周,则定子旋转磁场每秒钟也在空间旋转 f 转。我国交流电工频的频率 f = 50Hz,所以 2 极三相异步电动机旋转磁场转速为

$$n_1 = f = 50(\text{Hz})$$
  
 $n_1 = 60 f = 3000(\text{r/min})$ 

如果电动机定子绕组由六组线圈组成(我们仍用单个线圈代表一组线圈,这样比较简单明了),每组线圈的始端(或末端)之间在定子圆周上按互差 60°电气角度排列,如图 1-56 (a) 所示。图中 A1、B1、C1、A2、B2、C2 六个始端互差 60°电气角度;同样,X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 这六个末端也相差 60°电气角度,这样线圈的空间位置就是对称的。接着将这六个线圈按图 1-56 (b) 所示分接成三相绕组,每相绕组由两个线圈串联而成,即 A 相绕组由线圈 A1—X1、A2—X2 串联组成; B 相绕组由线圈 B1—Y1、B2—Y2 串联组成; C 相绕组由线圈 C1—Z1、C2—Z2 串联组成。然后再将三相绕组按星形接法接到三相电源上,这时在该三相绕组中流过的电流波形将如图 1-57 (a) 所示。我们仍按上述分析方法,先画出不同瞬间由三相电流产生合成磁场的情况。




图 1-56 产生 4 极旋转磁场的定子绕组 (a) 绕组的空间排列;(b) 绕组的组成

如图 1-57 (b) 所示,从图中可以看出由三相电流产生的合成磁场具有两对磁极,即为一个 4 极磁场。从图中还可以看出当电流相位变化  $90^{\circ}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 时,磁极同时在空间转过  $45^{\circ}$ ;电流相位变化  $180^{\circ}$ ( $\pi$ )时,磁极在空间转过  $90^{\circ}$ ;而当电流相位变化  $360^{\circ}$ ( $2\pi$ )时,磁极在定子铁心空间却只转过了  $180^{\circ}$ 。由此可知,在电流的相位变化一周( $360^{\circ}$ 电气角度)时,旋转磁场在定子铁心空间只转了半周( $180^{\circ}$ 机械角度)。与前面 2 极(极对数 p=1)旋转磁场比较,4 极(p=2)旋转磁场的转速慢了一半,对于频率 f=50Hz 的电源,4 极电动机旋转磁场的转速则为

$$n_1 = \frac{f}{2} = 25(r/\min)$$




图 1-57 三相对称电流产生的 4 极旋转磁场

(a) 三相对称电流波形图; (b) 由四极定子绕组产生的四极旋转磁场

或

$$n_1 = \frac{60f}{2} = 1500 (r/min)$$

因此,得知异步电动机每分钟同步转速  $n_1$  等于

$$n_1 = \frac{60f}{2}$$

只要适当设计和布置定子绕组,就可以得到各种极对数的旋转磁场,从而获得各种不 同转速的三相异步电动机。

#### 二、三相异步电动机的结构

三相异步电动机主要分为定子(固定部分)和转子(转动部分)两大基本部分。此外电动机还有机壳、端盖、转轴、轴承、风扇、风罩等部件,图 1-58 所示为鼠笼式三相异步电动机的构造。下面将简述三相异步电动机的结构。

### 1. 定子

定子是异步电动机的静止部分,它主要由定子铁心、定子绕组和机座等部件组成。




图 1~58 鼠笼式三相异步电动机的结构图

1-机座; 2-端盖; 3-轴承; 4-轴承外盖; 5-轴承内盖; 6-定子绕组; 7-转轴; 8-接线盒; 9-定子铁心; 10-吊环; 11-转子铁心; 12-风扇罩; 13-风扇




图 1-59 绕线式三相异步电动机的结构图

1-机座; 2-端盖; 3-轴承; 4-轴承外盖; 5-轴承内盖; 6-定子绕组; 7-转轴; 8-接线盒; 9-定子铁心; 10-吊环; 11-转子铁心; 12-包刷; 13-电刷架; 14-集电环; 15-引出电缆

(1) 定子铁心。它用来产生三相异步电动机的旋转磁场,一般采用 0.35~0.5mm 厚高导磁硅钢片冲制叠压而成。硅钢片的表面涂有绝缘漆以减少对电机有害的涡流损耗,内圆表面则冲有均匀分布着的槽,槽内嵌放布置有三相定子绕组,定子铁心的槽形如图 1-60 所示分为半闭、半开口和开口等几种型式。

半闭口槽型一般用于中、小型低压电动机中,它的优点是电动机的效率和功率因数均 比较高,但其绕组绝缘和嵌线均较为困难。

半开口槽型多用于大型低压电动机中,其特点是·易于嵌放成型绕组。

开口槽型主要用于高压电动机中,该种槽型利于 嵌放成型绕组,由于成型绕组可以在事先经过绝缘处 理后再嵌入槽内,因而绕组的绝缘处理开口槽形比半 闭口槽形要便利得多。

(2) 定子绕组。定子绕组的作用是在通人三相交流电流后以产生一个旋转磁场。绕组一般采用高强度




图 1-60 定子铁心几种槽形示意图

(a) 开口槽; (b) 半开口槽;

(c) 半闭口槽

聚酯漆包铜线绕制成各种型式的线圈后嵌入定子槽。大功率三相异步电动机的绕组则多用玻璃丝聚酯卷包扁铜线绕制为成型线圈,经过绝缘处理后再嵌放于定子槽中。

电动机每相绕组的匝数和导线截面积,都是根据每相额定电压和电流设计的。使用时,电动机的三相绕组可接成星形(Y)或三角形(△)接法去适应电源电压。


(3) 机座。机座是用来固定、支撑定子铁心、定子绕组、端盖和转子的,同时它还起着保护电动机整体和发散电动机运行中所产生热量的作用。

机座多用铸铁、铸钢铸造或用钢板焊接而成。按照三相异步电动机的不同用途,分别设计有防护式、封闭式、隔爆式等多种型式的电动机,以适应各种不同工作环境负载的需要。

### 2. 转子

转子是三相异步电动机的旋转部分,它主要由转子铁心、转子绕组、转轴和滑环等部件所组成。

(1) 转子铁心。它是电动机磁路的一部分,一般均用 0.35~0.5mm 厚的硅钢片经冲制、叠压而成,然后将其固定在转轴上。在转子铁心表面冲有均匀分布着的槽,槽内则嵌置有转子绕组。为改善三相异步电动机的起动性能, 鼠笼式电动机的转子铁心, 通常采用



转子槽不与轴线平行,而是倾斜一个角度的斜槽结构。此外,也有使用双鼠笼和深槽鼠笼结构的,常用转子槽形如图 1-61 所示。

(2) 转子绕组。转子绕组的作用是切割定子旋转磁场以产生感应电势和电流,并在定子旋转磁场的作用下产生电磁转矩而使转子转动。根据结构型式的不同,三相异步电动机转子绕组可分为鼠笼式转子绕组和绕线式

图 1-61 转子铁心几种槽形示意图 转子绕组两种。

(a) 普通形; (b) 双鼠笼形;

(c) 深槽形

大功率三相异步电动机的鼠**笼式转**子绕组是由安放 在槽内的裸铜导体组成,这些导体的两端分别焊接在转

子两侧的两个端环上,因其形状与松鼠笼极为相似,故称为鼠笼式转子。在 100kW 以下的中、小型三相异步电动机的转子绕组则如图 1-62 所示,它们转子铁心槽内的导体、两个端环、平衡柱及内风叶等,都是采用高速离心铸铝法一次浇铸而成的。





图 1-62 异步电动机鼠笼式转子绕组

绕线式转子绕组和三相异步电动机定子绕组的型式基本相同,它是一套具有和定子绕组相同极对数的三相对称绕组。 其三相绕组的末端按星形接法联在一起,三根始端则接到三个铜质滑环上去与外电路相联接。

- (3) 转轴。转轴主要用来传递机械转矩和支撑整个转子的重量,它一般由钢或合金钢经过车、铣、钻、磨等机械加工而成。
- (4) 滑环及电刷。滑环是绕线式异步电动机转子绕组与外电路的联接部件,滑环与转轴之间及三个滑环相互间都要可靠地绝缘。通过滑环和电刷使起动变阻器或频敏变阻器与转子绕组联接,某些具有提举电刷和短接滑环装置的绕线式三相异步电动机,可以在电动机起动后使转子绕组的始端短接,同时让电刷与滑环脱离以减少电刷和滑环的磨损和电动机运行时的磨擦损耗。滑环的种类很多,在中、小型三相异步电动机中,大多采用如图 1-63 所示的紧固式滑环。滑环的制造材料有黄铜、磷铜和低碳钢等,常用的电刷则有石墨、电化石墨和金属石墨等。
  - 3. 端盖、轴承盖及其它

三相异步电动机的结构部件中还包括有端盖和轴承盖。

(1) 端盖。端盖是用来支撑转子的,它分别装在机座的两侧,通过经车床车制的端盖止口与机座接合在一起,并用螺杆予以紧固。端盖一般用铸铁或铸钢铸成。



(2) 轴承盖。轴承盖用以保护轴承并使轴承内的润滑脂不致向外溢出。

图 1-63 紧圈式滑环的结构示意图

- (3) 轴承。轴承被用来联接异步电动机的转动和静止这两部分,在中、小型异步电动机中均采用滚动轴承、以减小运转中的磨擦。
- (4) 外风叶与外风罩。封闭式三相异步电动机为加大其散热能力,在电动机后侧端盖外面的转轴上还装置有一个外风叶,用以将机座散热片传导出来的电机内部热量排放冷却。外风罩则用来保证外风叶安全顺利的运行。

### 三、三相异步电动机的类型和用途

三相异步电动机是各类电动机中应用最广、需求量最大的一种电机。为了适应各种机械设备的配套要求,因而三相异步电动机的系列、品种、规格繁多。如按转子绕组结构型式来划分,则一般可分为笼型和绕线型两类。此外三相异步电动机还可按防护型式、尺寸大小、安装条件、绝缘等级和工作定额等分类。派生系列和专用系列产品则一般是按工作环境、拖动特性和特殊性能要求分类。表 1-38 所示为三相异步电动机的基本分类表。

表 1-39 所示为三相异步电动机的主要派生系列、专用系列表。

派生系列、专用系列三相异步电动机是在基本系列基础上发展起来的,它采用多样化的设计去适应和满足各种运行条件下对电机的特殊要求。例如具有不同机械和电气特性、适用于不同电源条件及在不同特殊环境下工作等。

表 1-38 三相异步电动机的基本分类表

	分类方式		类 别			
	转子绕组型式	笼型、绕线型 开启式(IP11)防护式(IP22、IP23)封闭式(IP44)				
	防护型式					
	类 型	大 型	中 型	小 型		
电机尺寸	中心高 H (mm)	>630	355~630	80~315		
	定子铁心外径 D <sub>1</sub> (mm)	>1000	500~1000	120~500		
	通风冷却方式	自冷式、自扇冷式、他扇冷式、管道通风式				
	安装结构型式	卧式、立式、带底脚、带凸缘 连续、断续、间歇				
	工作定额					
	绝缘等级	E级、B级、F级、H级				

表 1-39 三相异步电动机的主要派生、专用系列表

序号	产品类别	型号	主 要 用 途
1	防爆电动机	YA、YB、YF	石油、化工、煤矿等有爆炸危险的场所
2	起重、冶金用三相异步电动机	YZ, YZR	冶金及·般起重设备
3	<b>辊道用</b> 三相异步电动机	YG	轧钢机辊道传动
4	自制动三相异步电动机	YEP, YEG	有各种不同的制动方式,多用于单梁吊车和机床进给系统
5	力矩异步电动机	YLJ	恒张力、恒线速(卷绕)传动和恒转矩(导辊)传动
6	变极多速三相异步电动机	YD	机床、印染、印刷机械等需要变速的设备
7	电磁调速三相异步电动机	YCT	风机和需要恒转矩类型设备的无级调速
8	齿轮减速三相异步电动机	YCJ	轧钢、造纸、化工等需要低速、大转矩的各种机械设备
9	井用潜油三相异步电动机	YQY	与深井油泵配套,潜入油井中使用
10	深井泵用三相异步电动机	YLB	与长轴深井泵配套,从深井中抽水用于工、农业生产
11	潜水用三相异步电动机	YQS, YQSY	分别与潜水泵或河流泵配套、潜入井下或浅水中,抽水供 T.、农业生产用
12	高转差率三相异步电动机	YH	用于惯性转矩较大并有冲击性负载机械的传动,如锻压机、压力机、剪床及小型起重机
13	屏蔽三相异步电动机	YP	用于化工、石油、原 <b>子能等部门,可不泄漏地传送不含有</b> 颗粒的剧毒、易燃、放射性、腐蚀性液体


# 四、三相异步电动机的铭牌数据

每台三相异步电动机的机壳上都配置有一块铭牌,该铭牌中标示的技术数据是电动机电气性能的基本体现。为了正确使用和维护好三相异步电动机,就必须了解和掌握铭牌内容。下面以一台三相异步电动机的铭牌为例,来说明铭牌中各数据的含义,表 1-40 所示为三相异步电动机的铭牌。


	三相异步电动机	
型号 Y132M - 4	功率 7.5kW	频率 50Hz
电压 380V	电流 15A	接法△
功率因数 0.85	效率 87%	转速 1440r/min
绝缘等级 E	温升 75℃	工作方式 连续
出厂日期 ×年×月×日		×××电机厂

#### 1. 型号

三相异步电动机的型号主要由产品代号、特征代号、规格代号及特殊环境代号组成。 三相异步电动机产品型号的组成和排列顺序如下。



#### 例如:



产品代号、特征代号分别如表 1-41、表 1-42 所示。

名 称 代 号 名 称 代 号 交流"异"步 "安"全 Y Α 封"闭"型 O "阀"门 F "绕"线型 R "管" 道 G 防"爆"型 В "水"泵 В 高"起"动转矩 Q 采"煤"机用 M "多"谏 D 装"岩"机用 "高"速 K 回"柱"绞车 Z "双" 鼠笼运"输"机 S "通"风机 Т 高"滑"差 Н

表 1-41 三相异步电动机的产品代号

表 1-42 特征及特殊材料代号

名	称	代 号
"水"	冷	S
"风"	冷	F
"铝"	线	L

#### 2. 额定值

三相异步电动机铭牌上标示的功率、电压、 电流、频率等数值均为额定值。电动机必须在这 些规定的设计额定值内才能良好、可靠地长期 运行。

# 3. 工作制

工作制又称为定额和工作方式,它是指电机按照规定的全部电量和机械量数值运行的时间方式。三相异步电动机一般分连续定额、短时定额和断续定额三种运行形式。

# 第6节 同步电机的工作原理、结构、类型及用途

同步电机是交流电机的一种,它主要用作发电机。在现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电、柴油机发电或原子能发电,几乎全部采用同步发电机。

同步电机除主要用作发电机外,它还作为同步电动机广泛应用于拖动不要求调速和功率较大的机械设备中,如压缩机、鼓风机、工业泵、轧钢机和变流机组等。

同步电机还被用作同步调相机,向电网输送电容性或电感性的无功功率,以提高电网经济效率和电压的稳定性。

因此,同步电机在国民经济各领域中占有极其重要的作用。被广泛应用于发电、采矿、运输和机械制造等许多部门。

我们知道,电机是一种机电能量相互转换的电磁机械。其作用原理都是依据电工学的两条基本定律,即发电机右手定则(感应电动势、磁场与导体运动方向三者之间的相互垂直关系); 电动机左手定则(电磁力或导体运动与电流、磁场方向三者之间的相互关系)。这两条定律是所有电机进行能量转换时的基本条件,也就是说电机必须具有构成相对运动的两大功能部件,即一个是提供励磁磁场的部件;另一个则是流过工作电流的被感应部件。

同步电机进行机电能量转换的过程是可逆的,从理论上讲每一台同步电机只要改变其运行方式,就既可以作同步发电机使用而也可以作电动机运行。但在实用中由于对发电机与电动机的参数与性能所提出的要求是不同的,因此同一台电机在改变其运行状态后,其参数与性能往往难以完全满足新条件下电机的运行需要。只有重新经过专门设计,变换运行方式后的同步电机才能正常而良好地运行。

同步电机与异步电机的最大区别在于其转速 n (r/min) 与电流频率 f (Hz) 之间有着严格的关系,即

$$n = \frac{60f}{p}$$

式中 p——电机的极对数。

下面将分别简述同步发电机、同步电动机的基本工作原理、结构和类型。

# 一、同步发电机的工作原理

交流同步发电机是根据电磁感应原理制成的。即根据导体在磁场中切割磁力线而产生感应电势的原理而制造。图 1-64 所示为同步发电机原理示意图,从图中可以看到,线圈 ab—cd 在永久磁铁或电磁铁的磁场内作顺时针旋转时,线圈的 ab 边和 cd 边将会不断地切割磁力线,线圈也就会产生大小和方向按周期变化的交变电势。这个交变电势和气隙中的磁通密度成正比,而气隙中的磁通密度则是按正弦规律来分布的,因此线圈中感应的交变电势也是按正弦规律变化的。如果用电刷和滑环将这个线圈与外电路连接起来,该电路就会有正弦交流电产生。

为了获得较大的感应电势, 根据公式




图 1-64 同步发电机原理示意图

因而只有在增强磁感应强度 B、加长切割磁力线的导体有效长度 i 和增大导体切割磁力线的速度 v 的情况下,才能得到较大的感应电势。

在实际应用的发电机内线圈是绕在铁心上的, 其磁场一般也是用线圈励磁的电磁铁来形成的。这 时磁感应强度 B 增强了;线圈也由一匝改为许多匝 联在一起,从而使切割磁力线的导体 i 增长了;并

通常将绕在铁心上用来产生感应电势的线圈叫做电枢,而将形成磁场的永久磁铁和电磁铁称作磁场。当发电机的磁场不动而电枢转动时,称为旋转电枢式发电机。如果将磁场放在电枢中间,使磁场旋转而电枢不动,则这种发电机就称作旋转磁场式发电机。

且线圈旋转得也更快了,致使导体以很高的速度 v 切割磁力线。

图 1-65 所示为旋转电枢式发电机示意图,这种发电机的额定电压都不高(一般均不超过 500V),主要原因是:电枢线圈中的电流必须通过滑环与电刷接入外电路,而当滑环间的电压(也即电刷间的电压)很高时,容易因打火而可能引发火灾;并且由于电枢所占的空间有限而线圈匝数增多,因此导致绝缘层加厚而限制了电枢电压的增高;当电机高速旋转时由于振动和离心力作用使电枢极易损坏;同时,电枢的构造比较复杂故制造成本高、销售价格贵。因而采用这种设计的同步发电机极少,只偶而在小功率同步发电机中才能看到。

旋转磁场式同步发电机则如图 1-66 所示,这种设计结构的同步发电机可以避免旋转电枢式发电机所存在的主要缺点,能够获得极好的运行特性和优良的性能价格比,并且还可以将发电机的容量和电压提高很多。由于磁场励磁线圈所需要的电压均在 250V 以下,故其构造和绝缘要求均比电枢要简单得多。在这种旋转磁场式发电机转子铁心上每极都绕有励磁线圈,励磁所需要的直流电由直流电源经过滑环和电刷供给。当同步发电机转子在




图 1-65 旋转电枢式同步发电机示意图




图 1-66 旋转磁场式同步发电机示意图

原动机的拖动下旋转时,它的磁场也将随着一起转动,这时磁场(即磁力线)将切割嵌置在定子槽中的绕组(即电枢),从而在定子绕组内产生感应电势。而这个感应电势最高却可达到 35000V,所以大型同步发电机均采用旋转磁场式。

### 二、同步发电机的结构

同步发电机可以是三相的, 也可以是单相的。其结构则有旋转电枢式和旋转磁场式两

#### 大类,下面将分别简述它们的结构。

#### 1. 旋转电枢式同步发电机的结构

小型旋转电枢式同步发电机的结构如图 1-67 所示,从图中我们可以看出,其电枢铁心与直流发电机极为相似,也是由硅钢片冲槽后叠装而成。在这些槽内嵌放的绕组占大部分的是交流绕组,另外小部分的则为直流绕组。在绕组之间以及绕组与铁心间均应衬隔绝缘,交流绕组与滑环联接,直流绕组则与换向器联接。这种发电机的磁场也与直流发电机相似,通常磁轭是一个由低碳钢制成的圆形外壳,磁极则由低碳钢或硅钢片制成。磁极上面励磁线圈的励磁电流则由从换向器引出的直流电来供给。

#### 2. 旋转磁场式同步发电机的结构

旋转磁场式同步发电机根据其转子结构的不同分为凸极和隐极两种结构型式。图 1-66 所示为凸极旋转磁场式同步发电机,该种发电机的定子铁心是由硅钢片冲成的叠片压装而成,在铁心槽内嵌放有绕组,硅钢片的外面是一个由铸钢或铸铁制成的外壳(也有用钢板焊接而成)。在靠近外壳处开有径向通风孔,在叠片间相隔一定的距离,还设置有部分幅向的通风孔。凸极同步发电机的转子常具有很多的磁极,每一个磁极均用鸠尾形楔榫装固在铸钢的轴幅上。在小型同步发电机中,也有用螺钉固装磁极的。在转子转轴的一端,还装置有引进励磁电流的滑环。




图 1-67 旋转电枢式同步发电机结构图

(a) 电枢; (b) 定予

隐极式同步发电机的转子,在构造上有整块式和组合式两种。通常在发电机转速不高的情况下,转子材料多用含硫、磷很低的普通碳钢制成;而在转速较高的情况下则需要用铬、镍、钼合金钢制成。转子槽采用铣刀铣出,槽形则如图 1-68 所示分为辐射式和平行

式两种,辐射式的应用比较多些。转子上没有 槽的部分称为大齿,同步发电机的磁通大部分 均通过大齿,从而使它成为磁极。

# 三、同步发电机的型号

中小型同步发电机有很多不同型式,如按相数可分为三相和单相;按磁极和电枢的相对位置又可分为旋转电枢式及旋转磁场式;按磁路构造则又可分为凸极式、隐极式、爪极式;




图 1-68 隐极同步发电机的转子槽形 (a) 辐射式; (b) 平行式

按拖动发电机的原动机来划分,则可分为水轮发电机、汽轮发电机、柴油发电机及汽油发电机等。

由于中小型同步发电机具有结构简单、维护方便、性能优异、运行可靠等一系列优点,在其与柴油机配套成发电机组或移动电站后,就被广泛应用于城镇、农村、建筑、地质、矿山、医院及电讯等国民经济的各部门。

同步发电机的产品型号,一般来说应能区别产品的性能、用途和结构特征等。我国同步发电机的产品型号,仍是以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字组成。中小型同步发电机的型号,通常包括以下几部分内容:

#### 1. 产品代号

根据标准规定同步发电机的产品代号为 TF,在紧跟 TF 之后还可以加上有表示结构特点的字母,如表示单相的 D(无 D标示即为三相发电机),W 则表示采用无刷励磁装置等。

#### 2. 中心高度

均用数字表示,单位为 mm。

3. 机座长度

用字母表示,例如 M 表示中机座; L表示长机座; S表示短机座。


4. 铁心长度

以数字来表示,为铁心的号数,如2即指2号铁心的长度。


5. 极数

用数字表示, 指电机磁极的个数, 如 4 即为 4 个极(也就是 2 对极)。

6. 型号说明




T2 系列小型有刷自励恒压三相同步发电机是目前国内常用的基本系列发电机,这种发电机的励磁方式有三次谐波励磁、相复励励磁和可控硅励磁三种,分别用字母 S、X 和 K 来表示,并标注在产品代号 T2 的后面,在代号之后其它规格的表示法与标准型号相同。




TFW 系列无刷三相同步发电机是在 T2 系列发电机基础上发展起来的换代产品。 TFW 系列与 T2 系列发电机比较,它具有以下一些优点:

- (1) 采用了省去电刷、集电环或换向器等部件的无刷励磁结构,减少了对发电机的繁琐维护,并提高了发电机的运行可靠性。
- (2) 增加了转速范围,从 T2 系列唯一的转速 1500r/min 基础上,新增加了 1000r/min 和750r/min 两种转速,以便于与不同转速的柴油机配套。
- (3) 扩大了功率等级,全系列从 180~355 共有 6 个机座号,其规格也由 T2 系列的 15 个增加到 27 个规格,提供了更多的选择。
  - (4) 提高了发电机的稳态电压调整率,已达到±2.5%~±1%。
- (5) 增设了阻尼绕组,从而极大地提高了系统稳定性和可靠性,并且既改善了发电机并联运行性能,又抑制发电机的瞬时过电压和转子回路的过电压。
- (6) 励磁系统的过载能力加大,一般在稳态短路情况下,它能使发电机维持 3 倍额定电流达 3s 之久。
  - (7) 电压波形比较好, 空载电压波形畸变率不大于5%。
- (8) 动态性能好,发电机在空载额定电压  $U_N$  和额定转速时,突加 60% 额定电流的三相负载(功率因数不超过 0.4 滞后),当稳定后再突然甩掉此负载,其电压变化则在 (85%~120%)  $U_N$  的范围内,从突然加载到突然甩掉负载瞬间,其电压恢复至 (1%~3%)  $U_N$  所需时间将不超过 1s。
  - (9) 型号举例。



单相同步发电机一般均在三相同步发电机基础上派生设计而成,通常多为隐极式。其定子上嵌置有两套绕组,主绕组占有 2/3 槽数,辅助绕组则占 1/3 槽数。单相同步发电机的效率、稳态电压调整率和波形畸变率等电气性能均不及三相同步发电机,所以单相同步发电机的功率都比较小,不然其经济性能将会很差。

# (10) 型号举例。



ST 系列小型单相同步发电机多与小型汽油机(或柴油机)配套组成小型单相交流发电机组,被广泛应用于小型船舶、城镇和农村家庭中。它具有体积轻巧、使用简单、运行可靠等优点。

#### 四、同步发电机的铭牌数据

发电机的铭牌是电机制造厂向用户介绍该台发电机的特点和额定运行数据用的。铭牌 上标出的额定值及内容在选配、使用和维护发电机方面都是非常重要的,故应注意很好去 理解和掌握这些数据,下面将简介同步发电机铭牌上常见的内容和额定值。

#### 1. 型号

同步发电机的型号,一般来说应能区别产品的性能、用途和结构特征等,如前所述。

#### 2. 相数

同步发电机主要为三相或单相。

#### 3. 额定功率

指发电机在额定运行条件下所输出的电功率。有的发电机用有功功率(单位 kW)表示,也有的用视在功率(单位 kVA)表示。

#### 4. 额定电压

指发电机长期正常运行时的最高工作电压,通常规定的是指定子绕组的线电压(单位 V 或 kV)。

#### 5. 额定电流

指发电机长期正常运行且温升在额定范围时可输出的最大电流、单位为 A。

### 6. 额定频率

指发电机在正常运行时所发出交流电的频率,单位为 Hz。我国规定的额定工业频率 为 50Hz/s。

#### 7. 额定转速

指发电机转子在额定条件下正常运行时的转速,单位为 r/min。当同步发电机在一定的极数下以规定的频率运行时,其转子的转速就是同步转速  $n_1$ ,即

$$n_{\rm e} = \frac{bofe}{p}$$

#### 8. 额定效率

指发电机在额定工作状态下运行时的效率。

# 9. 额定功率因数

指发电机在额定功率输出时,其定子绕组中相电流和相电压之间相角差的余弦值。一般规定发电机额定功率因数为 0.8, 但在大型发电机中额定功率因数也有规定为 0.85 或 0.9 的。

## 10. 额定温升

指发电机长期正常运行时,电机某部分的最高温度与规定人口处风温的差值。由于发电机在运行中其绝缘物会逐渐老化,而对绝缘老化影响最大的就是绝缘物所处的温度。绝

缘材料受热后所受温度愈高则老化愈快、寿命愈短。因此,必须严格规定发电机的允许温度和额定温升,使之不超过允许值,以保证发电机能安全正常运行而不致影响使用寿命。

#### 11. 额定励磁电压

指发电机正常发电时, 其励磁绕组两端应保证的电压值。

#### 12. 额定励磁电流

指发电机正常发电时,应进入其励磁绕组内电流的保证值。

#### 13. 额定励磁功率

指发电机正常满负载发电时,应提供其励磁绕组足够的励磁功率。

#### 14. 绝缘等级

规定以发电机所使用绝缘材料耐热等级作为发电机的绝缘等级。同步发电机常用的绝缘材料有 E 级、B 级、F 级,其允许温度依次分别为 115、130、155℃。

#### 五、同步电动机概述

从上面我们已经知道同步电机它具有可逆性,就是说一台同步电机既可作发电机使用 却又可作同步电动机运行。因此,同步电机不论是同步发电机还是同步电动机其结构都是 完全相同的,下面将简述同步电动机的工作原理、结构、型号及用途。


#### 1. 三相同步电动机的工作原理

同步电动机的工作原理如图 1-69 所示,在该图(a)中的 N 极下有一根接入电流的导体,其电流方向为从书内流向读者,根据电动机左手定则可知该导体的运动方向是由左

边向右边。假设这根导体在固定磁极下所通过的是交变电流,则将会因下半周时电流的方向相反,从而使导体受到反方向的力,因此在该交变电流的整个周期中导体所受的合成力矩为零,故电动机不能转动。如果电机的磁极由直流电产生固定的极性,同时在电枢绕组中引入交变电流,此时我们发现仍不能使电动机转动,这也就是说同步电动机它本身并不具有起动转矩。

假如我们设法把该导体在 N 极下顺着作用力方向推动,并且使导体在进入 S 极下的时候恰好改变其电流方向,那末在 S 极下作用力的方向可保持不变,这就是同步电动机工作时的情形。当导体以这样每半周转一磁极的速率向前移动时,导体与磁场间就可连续产生方向不变的电磁力矩。

同步电动机的运行,也可以理解为是由于经定子电流产生的旋转磁场和转子磁极间的吸力所至,如图 1-69 (b) 所示, $N_s$ 、 $S_s$ 表示交变电流在定子绕组中所产生的旋转磁场,






图 1-69 同步电动机的 工作原理

- (a) 根据电动机左手定则;
- (b) 根据异性磁极间的吸力

当转子以同步的速率转动时,这些定子旋转磁场的磁极和转子上异性磁极  $N_F$ 、 $S_F$  间的吸力,可以使转子被定子旋转磁场拖带着保持同步的转速而旋转。

三相同步电动机则具有定子对称的三相绕组,它的转子则是由与定子绕组有相同极数的固定极性磁极组成,该固定极性磁极是由接入磁极励磁绕组中的直流电流所产生的,图 1-70

所示即为一台三相 4 极同步电动机的结构示意图。当该电机定子上的对称三相绕组接上对称 三相电源,并流过对称三相电流后,就会在电动机的气隙中产生一个与转子同极数的旋转磁 场,旋转磁场的磁极将根据异性相吸的原则吸引转子磁极以相同的同步转速旋转。






图 1-70 三相 4 极同步电动机的结构示意图 1-转轴; 2-机座; 3-定子铁心; 4-定子绕组; 5-磁极铁心; 6-磁极绕组; 7-集电环; 8-电刷; 9-直流电源

- 2. 三相同步电动机的型号、结构和用途 三相同步电动机的型号、结构及用途简介如下。
- (1) 产品型号说明:



### 例如:



其含意是: 空压机用同步电动机, 24 极, 定子铁心外径为 1730mm, 铁心长度为 290mm。

### (2) 结构和用途。常用三相同步电动机的结构和用途如表 1-43 所示。

表 1-43 三相同步电动机的结构和用途

名 称	型号	型号含义	结构型式	用途
TD 系列同步 电动机	TD	同动	防护式、卧式结构、单(双)轴伸、直 流励磁机或可控励磁装置	通风机、水泵、电动发 电机组等
TDK 系列同步 电动机	TDK	同动压	一般为开启式、必要时制成防爆安全型 或管道通风型,可控硅励磁装置	空压机、棒磨机、磨煤 机等
TDQ 系列球磨机 用步电动机(包括老 系列 CTZ)	TDQ	同动磨	开启式、自冷通风、卧式结构、设有两 个轴承座及整块电机座架,用直流发电机 励磁或可控硅励磁	球磨机、棒磨机、磨煤 机等
TDZ 系列轧钢机用 同步电动机(包括老 系列 TZ)	TDZ	同动轧	一般为管道通风卧式结构,直流发电机 励磁或可控硅励磁	拖动各种类型轧钢设备
TDG 系列高速同步 电动机	TDG	同动高	封闭式轴向分区通风隐极结构、异步起 动,直流发电机或可控硅励磁	化工、冶金或电力部门 拖动空式机、水泵等用
TDL 系列立式 同步电动机	TDL	同动立	立式、开启式自冷通风、悬吊式结构、 单独励磁机用异步电动机拖动	推动立式轴承泵或离心 式水泵
TT 系列同步调相机	TT	同 调	卧式、户内、全封闭式气体闭路循环冷 却结构	改善电网功率因数,调 整电网电压

三相同步电动机由于具有在电源电压波动或负载转矩变化时,仍可保持其转速恒定不变的良好特性,因而被广泛应用于驱动不要求调速和功率较大的机械设备中。如轧钢机、透平压缩机、鼓风机、各种泵和变流机组等;或者用于驱动功率虽不大但转速较低的各种磨机和往复式压缩机;还可用于驱动大型船舶的推进器等。近年来,由于可控硅变频装置技术日渐成熟和大型化,使同步电动机能够通过变频而作调速运行。因此,在一定的控制方式下三相同步电动机的运行特性与他励式直流电动机的工作特性相近,从而更扩大了它的使用范围。

# 第2章 电机绕组基础知识

绕组是电机的心脏,它是电机所有结构部件中工作最繁重而结构最薄弱的地方。因为除绕组外电机的其它部件多为钢质材料制造,如正常使用一般均较少损坏。而电机绕组则有所不同,它是由绝缘导线绕制并经外包绝缘后嵌置于铁心槽内,在通电工作时将会因产生旋转磁场而引起绕组电磁振动和发热,使绕组成为最易受损的部件。同时由于选型不当、操作失误和保护失灵等诸多因素,均极易造成电机绕组损坏,严重时甚至会烧毁绕组。因此,电机的故障与修理除少部分机械原因外,绝大多数均为绕组故障和重绕修理。

电机绕组的种类繁多性能各异,要真正理解和掌握电机绕组的绕线、嵌线和接线等电机修理技术,就必须对电机绕组的类型、基本参数及结构型式等有清楚的了解,下面将就各类电机常用绕组的基础知识进行简要介绍。

# 第1节 电机绕组的类型

电机绕组的型式及分类方法均很多,现将经常使用的部分绕组型式归纳分类如下。直流电机绕组型式的分类如表 2-1 所示;三相交流电机绕组型式的分类如表 2-2 所示;单相交流电机绕组型式的分类如表 2-3 所示。







表 2-1 直流电机绕组型式分类表







#### 一、根据绕组在电机内的分布形式分类

电机绕组按其绕制方法和在电机内的布置形式的不同,主要可分为集中式和分布式两 大类,依其特点而被分别用于电机的定、转子绕组之中。

#### 1. 集中式绕组

集中式绕组通常均由一个或几个矩形框式线圈组成,它是将电机每极内所需串联的线 匝数集中绕制在一起,故称为集中式绕组。多用于电机定、转子凸极式磁极的线圈中。线 圈绕制后经包扎定型,再经浸漆烘干处理后嵌装在凸形磁极的铁心上。直流电机、单相罩 极式电动机和单相串励电动机的磁极线圈,以及同步电机的转子磁极线圈均采用这种绕组 型式。

#### 2. 分布式绕组

分布式绕组是将每极下的全部线匝分绕成一个或几个线圈,然后把这些线圈按照一定的规律分布嵌置在冲片铁心槽内后再接成线圈组。根据嵌置和分布排列方式的不同,分布式绕组又可分为单层、双层和单双层混合等多种型式的绕组。

#### 二、根据绕组每极相组所占相带分类

电机绕组的相带是指每相绕组在每个磁极下所占的区域,一般用电气角度或槽数表示。三相电机绕组如按相带分类的话,通常可分为 30°相带、60°相带和 120°相带三种。应用最多的是按 60°电气角度连续相带均匀分布的三相绕组,它被广泛用于三相同步电机、异步电机的单层、双层绕组中;120°相带绕组因其铜损大性能差现已很少采用,仅配合60°相带绕组用于单绕组变极调速电动机上面;而 30°相带绕组则仅限用于节能型的三相正弦绕组内。

# 三、根据绕组的结构和制造工艺不同分类

电机绕组按其线圈结构和制造工艺的不同,可以分为散绕组(又称软绕组)和成型绕组(又称硬绕组)两类。散绕组的线圈由绝缘圆导线绕成,多用于采用半闭口槽的中小型电机,其工作电压一般不超过500V。绕组可以制成单层或双层的。单层绕组在每个槽内嵌放一个线圈边;双层绕组则在每个槽中嵌放两个线圈边。单层绕组由于它的槽内不用垫放层间绝缘,因而槽容积利用率高致使嵌线方便。双层绕组它可以灵活选择合适的短节距,故具有绕组端部较短、节省导线材料和功率因数较高等许多优点。

成型绕组由绝缘扁导线或由导条制造的定型线圈组成,按其不同的嵌置方法,成型绕组可以分为嵌入式和插入式两种。

#### 1. 嵌入式成型绕组

嵌入式成型绕组的元件多为单匝或多匝成形线圈。该种绕组在用于开口槽或半开口槽的铁心时,单匝或多匝成形线圈一般均在嵌入铁心槽内前已包好对地绝缘,并已经过绝缘处理。单匝成形线圈分为半圈式和全圈式两种,半圈式多用于大中型汽轮发电机和水轮发电机,全圈式则多用于中小型电机。

#### 2. 插入式成型绕组

插入式成型绕组的线圈元件为半圈式的线棒,它用于开口槽或半闭口槽的电机铁心。对于三相异步电动机的绕线转子,其构成线圈的导体由裸铜条进行弯制,先弯好铜条一端并经捲包绝缘后插入转子铁心槽内,另一端则待铜导体插入槽内后再弯制成形,并经接线和焊接以后成为完整的三相绕组。

# 四、直流电机电枢绕组特点和应用范围

直流电机电枢绕组的主要特点及其应用范围如表 2-4 所示。

表 2-4 电枢绕组的特点和应用范围

绕组型式	叠	绕	组	波	绕 组		蛙 绕 组
	单		复	单	复	单	复
线 圈 元 件布 置 特 征	线圈元件,	其对 线圈	的应元边 各边件双 格边件按 双层 联同相布	联线圈元件 于所有相同相 线圈元件展	支路的各个串 ,其对应边处 级性的主极下, 开星波浪形。 元件边按双层	相隔 K/P 片 其节距满足 波绕组的 香、 片相连的香、 外为零,互动件; 边按四	皮绕组的线圈元件数相等,一的两换向片为等位点,等位点,等位点,看个时类的,一个时间,看不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
重 复 路 数 与 并 联 支路数	主极下的 S mL 条并联 绕组的重复 组的 mL 分	方 女路别 大路数为 大路数为	,mL 称为叠。单、双叠绕 1 和 2 8数 2a 与极	同极性下的 组成 mW条 称为波绕组 单、双、三复 分别为1、2.2	美支路数 2a 与	波 绕 组 重 P・mL,蛙纷 定,支路数为 之和	歷绕组的重复路数为 mL, (复 路 数 为 mW = 是组重复路数由其叠绕组决 ,其叠绕组与波绕组支路数 P+2mW = 4mLP
闭路数	路数称为绕组	组的风	71合路数。闭路	连接后所形成 格数 t 为换向片 双闭路绕组时,	k 与 vi 的最大	组成蛙绕约或tW 分别为ykL 或ykW 的	目的叠、波绕组闭路数 tL 换向片数 k 和换向器节距 的最大公约数
电刷宽度	$b_{\rm b} > (mL + 1)$	)tk,t	k 为换向片距	$b_{\rm b} > (m$	(W+1)tk	$b_{b}$	> (mL + 1)tk
刷杆数 N <sub>b</sub>	N	<sub>b</sub> =21	Р	N <sub>b</sub> =2P 但也可	可只用一对电刷		$N_b = 2P$
电刷位置	为使正、负 何中性线上, 正对主极中心	짜면	(电机)发传的	<b>动势最大,被电</b> 元件的轴线应与	已刷短接的线圈; 5主极中心线重位	元件内感应电 <b>动</b> 合,在端部对称	势最小,电刷应安置在几 等折的电机中,电刷置于
绕组特 点及应用 范围	支路数较注。 绕组多,用于 正常电压和轨 速的各种功率 下的电机	于专	東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京	少线联不线便功压转支,圈数需,,率较速路每元较连制用以高电路等,压方小电低最路。	支路数, 单拉多, 单位是多少, 专生。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	应用 <b>爱</b> 知 <b>是</b> 知 明 <b>是</b> 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	支路数比单蛙的多, 应用范围基本上与复叠 绕组相同

# 五、交流电机绕组的特点和应用范围

交流电机绕组的主要型式和应用范围如表 2-5 所示。

表 2-5 交流电机绕组型式和适用范围

	绕组型	式	AL 144 - 15 44 150 44			
层数	端部联接 方 式	绕组排列 方 式	能接成的最多 并联支路数	适 用 范 围		
	交叉链式	60°相 带整数槽 绕组	2p (q 为偶数) p (q 为奇数)	常用于 10kW 以下 $q=3$ 、5、7 等的 2、4、6、8 极电机的定子绕组		
单层	等元件链式	60°相 带整数槽 绕组	2p (q 为偶数) p (q 为奇数)	常用于 10kW 以下 q ≈ 2 的 4、6、8 极电机的定子绕组		
	同心式	60°相 带整数槽 绕组	2p (q 为偶数) p (q 为奇数)	常用于 10kW 以下电机的定子绕组		
	同心链式	60°相 带整数槽 绕组	2p (q 为偶数) p (q 为奇数)	常用于 10kW 以下 $q=4$ 、6、8 等的 2、4 极电机绕组		
		60°相 带整数槽 绕组	2р	. 用于 10kW 以上的电机定子绕组,以及小型绕 线式电机的转子绕组		
	叠 绕	60°相 带分数槽 绕组	2p/p′ (p′为分数q 约净后的分母)	常用于8极以上的多极电机定子绕组,以及小型绕线式转子绕组		
İ		散布绕组	2р	在 q 值较大的中、大型 2 极电机中可考虑采用		
双层		30°相带三相正弦绕组	2p (q 为偶数) p (q 为奇数)	在节能电机的定子绕组中,可以考虑采用,但 绕组制造工艺复杂		
	波绕	60°相 带整数槽 绕组	2 <i>p</i>	常用于大、中型绕线式电动机转子绕组和中小 型水轮发电机定子绕组		
	似 気	60°相带分数槽绕组	2p/p′ (p′为分数 q 约净的分母)	常用于中、大型绕线式转子绕组		
单双层	同心式	60°相 带整数槽 <b>绕</b> 组	2p (一相带单层槽数为偶数) p (一相带单层槽数为奇数)	适用于 q 大于 2 的中、小型异步电动机的定子 绕组采用		

# 第2节 绕组的基本参数及常用名词术语

电机集中式绕组的绕嵌比较简单,但其较差的性能却限制了它的应用范围。现广泛使用的分布式绕组它则可随被拖动负载的不同要求去设计多种型式的绕组。为便于说明这些电机绕组的制造与修理工艺,下面将简介和绕组有关的基本参数及常用名词术语。

#### 一、绕组的基本参数

#### 1. 机械角度与电气角度

电机绕组分布在铁心槽内时必须按一定的规律嵌放与联接,才能输出对称的正弦交流 电(发电机)或产生旋转磁场(电动机)。除与其它一些参数有关外,反映各线圈和绕组 间相对位置的规律时,我们还要用到电气角度这个概念。

从机械学中知道可以把圆等分成 360°, 这个 360°就是平常所说的机械角度。而在电工学中计量电磁关系的角度单位则叫做电气角度,它是将正弦交流电的每一周在横坐标上等分为 360°,也就是导体在空间经过一对磁极时在电磁上相应变化了 360°电气角度。因此,电气角度与机械角度在电机中的关系为

电气角度 
$$\alpha = 极对数 P \times 360^{\circ}$$

如图 2-1 所示, 电机铁心的端面是一个具有 360°机械角度的圆。如果电机转子从 A 点顺时针方向绕轴心旋转半周, 其空间机械角度为 180°; 当旋转一周则其空间机械角度

将为360°。现以一台两极电机为例,如图 2-2 所示,当电机转子从 N 极 A 点开始转动,到达 S 极时已转过 180°,继续旋转再回到 N 极时则转子转过了 360°电气角度。从图 2-1 和图 2-2 中可以看出,具有一对磁极的 2 极电机其电气角度等于机械角度。这也就是说,电机每一对磁极具有 360°电气角度。因此,如果转子在 4 极电机磁场中旋转一周便将是 P (极对数) × 360°(机械角度) = 720°电气角度,其它极数电机的电气角度依此类推。图 2-3 所示即为 4 极电机电气角度与机械角度相互关系的示意图,从图中可以看出,转子从




图 2-1 电机机械角度示意图

A 点转向 B 点时它在空间上转过了  $180^{\circ}$ 机械角度,但此时它却又转过了一对磁极其电气角度则为  $360^{\circ}$ 。

#### 2. 极距

绕组的极距是指每磁极所占铁心圆周表面的距离。一般常指电机铁心相邻两磁极中心 所跨占的槽距,定子铁心以内圆气隙表面的槽距计算;转子则以铁心外圆气隙表面的槽距 来计算。通常极距有两种表示方法,一种是以长度(cm)表示;另一种则以槽数表示,习 惯上以槽数表示的较多。

$$\tau = \frac{\pi D}{2P}(\text{cm})$$




图 2-2 2 极磁场电角度示意图




图 2-3 4 极磁场电气角度示意图

$$\tau = \frac{Z}{2P}$$
(槽数)

式中 D---定子铁心内径或转子铁心外径;

Z---定、转子槽数;

P---极对数。

#### 3. 节距

电机绕组每个线圈两元件边之间所跨占到的铁心槽数叫做节距,也称跨距。当线圈元件节距等于极距对称为全距绕组;线圈元件节距小于极距时则称短距绕组;而当线圈元件节距大于极距时则称长距绕组。由于短距绕组具有端部较短、电磁线用料省和功率因数较高等许多优点,因而在应用较多的双层叠绕组中无一例外的都采用短距绕组。

## 4. 绕组系数

绕组系数是指交流电机分布绕组的短距系数和分布系数的乘积,即

$$K_{\rm dp} = K_{\rm d}K_{\rm p}$$

式中  $K_{dp}$ ——绕组系数;

 $K_d$ ——短距系数;

Kp——分布系数。

#### 5. 槽距角

电机铁心两相邻槽之间的电气角度称为槽距角,通常用 α 表示,即

$$\alpha = P \frac{360^{\circ}}{Z}$$

式中 α——槽距角;

P——极对数;

Z---铁心槽数。

例如一台 4 极 36 槽电机的槽距角即为

$$\alpha = 2 \times \frac{360^{\circ}}{36} = 20^{\circ} (电气角度)$$

#### 6. 相带

相带就是指每相绕组在每一个磁极所占的区域,通常用电气角度或槽数表示。如果将三相电机处在每一对磁极下的绕组分成六个区域则每极下三个。由于槽距角 $\alpha=\frac{360^{\circ}P}{Z}$ ,该电机为4极24槽故每相每区域的宽度为 $q\alpha=\frac{Z}{6P}\cdot\frac{P360^{\circ}}{Z}=60^{\circ}$ ,按这样分布绕嵌的绕组就称为 $60^{\circ}$ 相带绕组。若将处在每一对磁极下的绕组平均分为三个区域,此时每相每区域的宽度则为 $q\alpha=\frac{Z}{3P}\cdot\frac{360^{\circ}P}{Z}=120^{\circ}$ ,这样分布绕嵌的绕组就称为 $120^{\circ}$ 相带绕组。此外,近年来有的为了改善电机性能、节约能源等因数考虑,还采用一种 $30^{\circ}$ 相带的绕组。不过因 $60^{\circ}$ 连续相带绕组所具有的明显优势,故在三相电机中绝大多数都采用这种绕组。

#### 7. 每极每相槽数

每极每相槽数是指每相绕组在每个磁极所分占的槽数,每极每相绕组内应绕的线**圈数** 就依据它确定。即

$$q = \frac{Z}{2Pm}$$

式中 Z——铁心槽数;

2P----电机极数;

m——电机相数。

# 8. 每槽导体数

电机绕组的每槽导体数应为整数,双层绕组的每槽导体数还应为偶数整数。绕线转子绕组的每槽导体数由其开路电压确定,中型电机绕线转子的每槽导体数须等于2。定子绕组的每槽导体数可由下式计算。

$$N_{\rm S1} = \frac{N_{\phi_1} m_1 a_1}{Z_1}$$

式中  $N_{SI}$ ——定子绕组每槽导体数;

 $N_{\phi 1}$  一按气隙磁密计算的每槽导体数;

 $m_1$ ——定子绕组相数;

a1---定子绕组并联支路数;

 $Z_1$ ——定子槽数。

#### 9. 每相串联导体数

每相串联导体数是指电机内每相绕组串联的总线匝数。不过该串联总线匝数与每相绕组内的并联支路数有关,如电机的并联支路数为 1 路接法,那么该电机各极下线圈所有串联线匝数均应相加而成为相绕组的总线匝数。如电机的每相绕组内有多条并联支路数,即电机为 2 路接法、3 路接法等,此时每相串联导体数则只能以其中一路绕组所串联的线匝数为准。为什么是这样的呢?因为相绕组内各支路中的串联线匝数是相同的,并联起来接成相绕组后其串联线匝数是不可能增加。

#### 10. 总线圈数

电机内的绕组是由各种大小不一、形状各异的线圈组成的。由于每线圈都有两个元件 边嵌入铁心槽内,也就是说每个线圈要嵌入两个槽。在单层绕组中因每槽内只嵌一个线圈 元件边,所以总线圈数就只等于总槽数的一半;双层绕组中则因每槽内上下层要嵌入两个 线圈元件边,因此它的总线圈数就等于铁心槽数。

#### 二、绕组常用名词及含义

电机绕组是根据不同的设计要求、规格、型号而设计的,然后再按不同的绕嵌工艺将绕组的线圈逐个嵌放到电机铁心槽中。对这些绕组通常用许多名词术语来统一认识,常用名词术语的含义如下:

#### 1. 线匝

指在定子或转子铁心的两个槽中由 1 根导线绕过一圈,或多根导线并绕同时绕过一圈,就称为一匝。例如有 3 根导线同时绕电机铁心两个槽一圈,就只能算 3 根并绕一匝,而不能算做 3 匝。通常所讲的电机绕组匝间短路,就是指绕组的线匝与线匝之间因绝缘损坏而碰在一起所造成的短路。

#### 2. 线圈

由一匝或若干匝几何形状相同,截面积相同的线匝串绕而成的一束线匝,称为线圈。图 2-4 所示即为电机分布式绕组中常用的梭形线圈示意图。

#### 3. 极相组

在交流电机中凡是一个极距下属于同相绕组的 q 个线圈串接成一组,就称为极相组(也叫线圈组)。图 2-5 所示为极相组的示意图,从该图可以看出,极相组内各个线圈的电流方向、电磁作用都是相同的,这几个线圈共同产生该相绕组中的磁极。并且极相组还是交流电机绕组嵌绕和联接的基础。

# 4. 并联支路

交流电机中由一个或多个极相组按规定接法联接起来的一组或多组线圈,就称为并联支路。额定功率小的电机,一般只须将绕组的所有极相组按规定接法依次串联接成一路,然后接入电源即可。但额定功率较大的电动机因所需电流比较大,此时就要把绕组所有的极相组先分别串联成两条或多条支路,接着再按规定的接线方式并联接入电源,这就是并联支路。

#### 5. 相绕组

相绕组指由一条或多条并联支路按规定接法,通过串、并联接起来的一套绕组。在三相电机中就有三套在空间位置上互差 120°电气角度,但完全相同而各自联接的独立绕组。




图 2-4 常用梭形线圈示意图




图 2-5 绕组极相组的示意图

# 第3节 电机绕组的构成及图示法

绕组是电机进行机电能量转换时最关键的部件,因而其结构也就最为复杂,型式也多种多样。为深入了解和掌握电机绕组的本质,现对交直流电机绕组的构成及图示法简介如下。

#### 一、直流电机绕组的构成

直流电机主要有电枢绕组和磁场绕组这两部分绕组。磁场绕组为绕在凸极磁极上的集中式绕组,它的原理、结构、绕制和嵌放等均较为简单,在此暂不谈,待下面有关章节再予介绍,现着重介绍直流电机电枢绕组构成情况。

直流电机的电枢绕组是由多个绕组元件构成,绕组元件均安放在电枢槽内,并以一定的规律与换向片联接以形成闭合回路。由绕组元件所组成的闭合回路通过换向器被正、负电刷分成若干条并联支路,并通过正、负电刷去与外电路相联。每一支路各绕组元件的对应边于叠绕组时应在同一主磁极下;而波绕组时则应处于所有相同极性的主磁极下,以获得最大的支路电动势和电磁转矩。

电枢绕组每个绕组元件的匝数可以是单匝或多匝,如图 2-6 所示。




图 2-6 单匝与多匝绕组元件 (a) 单匝元件; (b) 多匝元件




图 2-7 电枢绕组槽内各元件边的安置

绕组元件的两个边分别置于不同槽的上、下层内,每槽每层并列的元件边数 u (又称为虚槽数)通常为  $1\sim5$  个,如图 2-7 所示。

当绕组元件边大于1时,并列的绕组元件可以布置成同槽式或异槽式绕组,如图2-8所示。




图 2-8 绕组元件在槽内的布置 (a) 同槽式; (b) 异槽式

为使直流电机空载时绕组不产生环流,电机负载时各并联支路内电流必须均匀分配,电枢绕组内各对支路的绕组元件数应该相等,其对应绕组元件或元件边应处于相同的磁场位置,使电机运行时绕组各并联支路具有相同的电阻和电动势。为此就必须满足以下条件:

- u = 整数
- (2)  $\frac{z}{a} = 整数$
- $(3) \underline{p} = 整数$

式中 u——每槽并列的绕组元件边数;

- z——电枢铁心槽数;
- a---并联支路数;
- p---电机极对数。

对于电机为双叠绕组或极对数 p 为奇数的双波绕组,因为 $\frac{p}{a}$ 不是整数,故必须满足下列条件才能构成完整的电枢绕组:

- u = 整数
- $\frac{z}{a} = 整数$
- $\frac{2p}{a} = 整数$

除蛙绕组外所有 a > 1 的电枢绕组,采用均压线时均可获得满意的换向条件。

# 二、电枢的绕组节距

直流电机的电枢绕组主要有叠绕组、波绕组和蛙形绕组等几种,其中单叠绕组和单波绕组是最基本和常用的绕组型式。这些绕组型式的差别则主要在于联接方式的不同,而电枢绕组联接方式又取决于绕组节距 y、 $y_1$ 、 $y_2$  和  $y_k$ 。电枢绕组的槽节距 y 则如图 2-9 所示。

电枢绕组的槽节距 y 则是指绕组元件的两个元件边在电枢圆周上的 跨距,以槽数表示。 $y_S$  的数值应等于或接近于一个极距内的槽数。

$$y = \frac{z}{2p} + \epsilon_{\rm s}$$

式中 z——电枢铁心槽数;

*p*——极对数; ε。——调整数。

图 2-9 电枢绕组的槽节距

当  $\epsilon_s$ <1 时, $\epsilon_s$ =0 则为全距绕组;取"-"号时为短距绕组;取"+"号时则为长 距绕组。

#### 三、直流电机绕组的图示法

电机绕组图主要是用来表示线圈在铁心槽内嵌放的位置、次序及其联接的,因而电机 绕组图不同于平时我们所看到的机械图。通常在绕组图上只是用形状与线圈近似的直线来 表示绕组,图中除绕组导线以外的其它物体一般均不画,这样就不会因表示的东西太多而 使绕组图过于复杂。电机绕组图使用展开图和示意图的比较多,而展开图又分环形展开图 和平面展开图两种,下面将简介这几种图。

#### 1. 电枢绕组环形展开图

电枢绕组环形展开图如图 2-10 所示,它是将电枢绕组的一端翻转平伸布置于图面上,此时整个圆筒形电枢绕组已变换成圆形放射图,绕组所有元件的嵌放位置、联接方式等均清晰而详尽地展示了出来。因此,它是电机绕组图中最形象和直观的一种图,但却也是最费时、费力难以绘置的图。




图 2-10 电枢绕组环形展开图

#### 2. 电枢绕组平面展开图

电枢绕组的平面展开图如图 2-11 所示,这种图是假定将电枢铁心和绕组在某处位置切开拉平,把整个电枢绕组平摊在图面上。此图也能基本看清全部绕组的情况,但切开的那部分线圈的联接却给看图带来许多困难。不过由于其绘置时较环形展开图要容易些,因




图 2-11 电枢绕组平面展开图

而它是一种在实际中应用最为普遍的绕组图。

#### 3. 电枢绕组的示意图

电枢绕组的示意图如图 2-12 所示,从图中可以看出该种绕组图是根据电枢绕组类型所规定的 y、y<sub>k</sub> 等节距布置的,示意图上面一排数字是按换向器节距 y<sub>k</sub> 顺序排列的,因该例电机为 4 极 16 槽单叠绕组,故其节距 y<sub>k</sub> 为 1; y则为 $y=\frac{z}{2p}\mp \epsilon_S=\frac{16}{4}=4$ ,即为  $1\sim 5$  槽,示意图中的下排数字就是按槽节距 y排列的。从图 2-12中不难看出,示意图以其极为简单方便的形式

同样准确完整地反映出电枢绕组的基本情况。




图 2-12 4 极 16 槽单叠绕组接线示意图

#### 四、直流电机绕组的线端标志

直流电机每个绕组的出线端上都有着明确的标志,通常用汉语拼音字母标在出线端的接线头或引出导线的金属标片上,直流电机各种绕组出线端的新老标志如表 2-6 所示。

绕组名称	新柏	新标志 老标:		,, ,		新标志		老标志	
	首端	尾端	首端	尾端	绕组名称	首端	尾端	首端	尾端
电枢绕组	Al	A2	SI	S2	他励绕组	F1	F2	T1或W1	T2 或 W2
并励绕组	E1	E2	B1或F1	B2 或 F2	换向绕组	B1	B2	H1	H2
串励绕组	D1	D2	C1	C2	补偿绕组	C1	C2	BC1	BC2

表 2-6 直流电机各种绕组线端标志

# 五、交流电机绕组的构成原则

交流电机绕组是交流电机机电能量变换的直接参与部件,因此它在交流电机内具有极 其重要的作用。交流电机绕组从其构成特点来看可分为单相绕组和三相绕组两类,下面将 简述这两类绕组的构成原则。

# 1. 单相绕组的构成原则

单相电机多采用分布式绕组,它分为单层、双层和单双层混合三种绕组型式。单相分布式绕组属于一种非对称绕组,其构成原则为:

- (1) 单相电动机定子铁心上设置有两套绕组,即担负运行工作的主绕组和作为起动用的辅绕组,这两套绕组空间位置上按相隔 90°电气角度的正交布置。
- (2) 单相分相起动式电动机的主、辅两套绕组所占定子铁心槽数均不相等,一般主绕组占总槽数的 2/3 而辅绕组占 1/3。单相电容运行电动机则其主、辅绕组各占定子槽数的一半。
  - 2. 三相绕组的构成原则
  - 三相绕组是应用最多的电机绕组型式, 其构成原则为:
- (1) 三相绕组是按各相的相轴在空间位置互差 120°电气角度而对称分布的,并要求各相绕组的有效匝数必须相等,以保证三相电动势的对称(即电动势大小相等、时间相位互差 120°电气角度)。
- (2) 应使绕组所产生电动势和磁动势的基波分量尽可能大,而使其有害的谐波分量尽可能小。

因此,三相绕组内每相绕组在线圈线径、匝数、每极相组线圈数和并联支路数等均应相同;每相绕组在电机铁心上所占有的槽数三相应均等;三相绕组的首、尾出线端在定、转子铁心圆周上应互差 120°电气角度。并且还应考虑绕组必须具有足够的电气、机械强度和线圈绕制工艺的简便可靠。

#### 六、交流电机绕组的图示法

交流电机绕组的图示方法比较多,常用的主要有槽电动势矢量星形图、绕组展开图和 绕组示意图等。利用这些图示方法就可以快速地分析、排列、布置交流电机绕组,以及准 确全面地表述交流电机绕组的构成和联接,下面将简介这几种交流电机的绕组图。

#### 1. 槽电动势矢量星形图




图 2-13 槽电动势矢量星形图




图 2-14 24 槽 4 极电动机电势墨形图

槽电动势矢量星形图是一种分析、排列和布置绕组的常用图。这种图是将存在于绕组中的正弦变量用一个旋转矢量来表示,即可以将槽内导体的电动势用一长度为  $E_{\rm m}$ ,以  $\omega=2\pi f$  的旋转矢量来表示。这些矢量从同一中心出发,两相邻矢量相差  $\alpha$  电气角度,如图 2-13 所示。由于这些槽电动势矢量象个放射状星形,所以称为槽电动势矢量星形图。现以一台三相 4 极 24 槽电机为例来说明槽电动势矢量星形图的用法。首先要计算出该电机相邻两槽的电气角度,这时相邻两槽间的电气角度为  $\frac{360^{\circ}p}{Z}=\frac{720^{\circ}}{24}=30^{\circ}$ ,接着可在纸上每

隔 30°几何角度(即机械角度)作一矢量,并顺序将槽号标上。此时在一个圆周角内可均匀作 12 根矢量,因 4 极电机的电角度是圆周机械角度的 2 倍,所以 4 极电机的矢量图要转两周,也就是 13 槽至 24 槽与 1 槽至 12 槽的矢量是重合的,如图 2-14 所示。

作出槽电动势矢量星形图以后,就可以依此来排列布置绕组。对三相 4 极 24 槽电机 而言,其每极每相应该分配到 2 槽。选择邻近的两根矢量作为一个极相组,这样可以使矢量分布最为集中。如本例则可选择第 1、2 槽作为 U 相的一个极,该相的相邻极应该在与 1、2 槽相隔 180°电角度的第 7、8 槽。其余两个极则应在第 13、14 槽和 19、20 槽,这样




图 2-15 线圈元件边内的电流

U相可分配到8个槽,在这些槽标上相号。由于电机相邻磁极的极性是相反的,故相邻极下槽内线圈元件边内的电流方向也将是相反的,因此第1、2及13、14槽内的电流同方向,而第7、8及19、20槽内的电流虽也同方向但却与1、2及13、14槽反方向。通常我们在电流反方向的相号上面加标负号"-"来予以区分,即显示出其电流流向。三相对称绕组的构成条件是它们在空间位置的分布上互差120°电气角度,即应相隔4槽才是V相的一个极,故V相应在与第1、2槽相隔4槽的第5、6槽;同理W相的一个极则应在第9、10槽,其余各槽的排列分布均与U相一样。槽电动势矢量星形图上标好全部相号后,就可以选定绕组型式来进行绕组安排。因为一个线圈两条元件边内的电流方

向总是相反的,如图 2-15 所示,所以线圈的两条元件边必须安排在矢量方向相反即相隔 180°电气角度的槽内。根据电机槽数、极数、节距和线圈端部形状的不同,可以将绕组安排成各种不同形式,如同心绕组、链形绕组、交叉绕组等,如图 2-16 所示,只要电机的槽电动势矢量星形图不变,各种绕组的电性能都是基本相同的。




图 2-16 根据槽电势星形图排列布置绕组

(a) 将槽电势相加; (b) 按星形图联成绕组

#### 2. 绕组展开图

交流电机绕组展开图是用来表示线圈在槽内安放的位置、次序及联接等情况的,从绕组展开图上可以清楚地看出每个线圈边嵌放在哪个槽中,以及各个线圈的联接方法等。交

流电机绕组的展开图也分平面展开图和环形展开图 两种。图 2-17 所示为平面展开图,从图中可以清晰地看出各个线圈嵌放的槽号及其联接等,这是一种应用最为普遍的绕组图。

交流电机绕组的环形展开图比平面展开图更直 观更接近绕组实际情况,如图 2-18 所示,由于它 是将电机绕组的一端翻转展开后成放射状布置于图 面上,这时绕组的全部联接和线圈的相互位置均被 准确地表示出来。但这种环形展开图绘制较为麻烦 费时,故其使用受到一定的限制。

#### 3. 绕组示意图

由于绕组展开图画法繁复、费时费力,因而在




图 2-17 交流电机绕组平面展开图

实际工作中,为了尽快地了解电机绕组的布置及联接,或者便于在图上分析绕组情况,还普遍使用一种简化的示意图。这种示意图形不必画出电机绕组的每个线圈,只需画出用方框来表示的各个极相组。因为每一个极相组内所有线圈都是串联的,其电流方向和电磁作用每个线圈均完全相同,故用一个方框来代表就可以了。图 2-19 所示即为用方框表示的极相组。




图 2-18 交流电机绕组环形展开图

交流电机绕组的示意图也可以采用 平面展开和环形展开两种形式,如图 2-20、图2-21 所示,从图中可以看 出,绕组示意图它只表现以极相为单元 的绕组布置与联接。




图 2-19 用方框表示的极相组 (a) 极相组的组成; (b) 极相组示意图




图 2-20 交流电机绕组平面示意图

#### 七、交流电机绕组的线端标志

交流电机绕组的线端标志是根据 GB1971—80 电机出线端标志以字母和数字组成的, 绕组用英文大写字母来加以区别。交流电机的绕组线端不论是终端或中间各个抽头,均以





图 2-21 交流电机绕组环形示意图

数字紧接绕组字母来加以区别,例如 V1、V2、V3;相同类型的绕组在用同 样字母标志时,则可在绕组字母前加以 数字来区别,例如 1U、2U、1V、2V、1W、2W等。并对各类交流电机绕组线 端的标志作出了以下规定。

- (1) 同步、异步电机定子的三相绕组线端分别以 U、V、W 表示,中性线则用 N,三相绕组线端的具体标志方法如图 2-22 所示。
- (2) 异步绕线转子电动机的三相绕组线端分别以 K、L、M 表示,中性线则用 Q。其三相绕组线端的具体标志方法如图 2·23 所示。·
- (3) 单相电动机主、辅两套绕组的 线端分别以 U、V表示, 其绕组线端的

常用三相交流电机的绕组出线端标志,如表 2-7 所示。



具体标志方法如图 2-24 所示。

图 2-22 三相绕组线端的标志




图 2-23 绕线转子 线端的标志



图 2-24 单相电动机 绕组线端的标志

表 2-7 常用三相交流电机绕组线端标志

序号	绕 组 名 称		线 端 标 志	
			首 端	尾端
1	定子绕组 (6 根出线端)	第1相	U1	U2
		第2相	V1	V2
		第3相	W1	W2
2	定子绕组(4 根出线端)	第1相	U	
		第2相	V	
		第3相	W	
		中性线	N	
3	定子绕组 (两套绕 组各 6 根出线端)	第1相	1U1 2U1	1U2 2U2
		第2相	1V1 2V1	1V2 2V2
		第3相	1W1 2W1	1W2 2W2
4	变极多速绕组(四 速电机)	4 极	4U1 4V1 4W1	4U2 4V2 4W2
		6 极	6U1 6V1 6W1	6U2 6V2 6W2
		8 极	8U1 8V1 8W1	8U2 8V2 8W2
		12 极	12U1 12V1 12W1	12U2 12V2 12W2
5	绕线转子绕组	第1相	К	中性线 Q
		第2相	L	
		第3相	N	

# 第3章 直流电机绕组的联接及故障与修理

从前面我们已经知道,直流电机是借换向器和电刷以实现外电路的直流电与电枢绕组内交流电之间相互变换,并同时借静止气隙磁场以实现电枢绕组内交流电与转轴上机械转矩之间相互交换的电机。直流电机的定子磁轭、主极铁心、气隙和电枢铁心构成磁路,励磁绕组和电枢绕组的合成磁动势在气隙中形成气隙磁场。当电枢绕组相对气隙磁场旋转感应产生电枢电动势时,电机则为发电机状态;而当载流电枢绕组与气隙磁场相互作用产生电磁转矩时,电机则为电动机状态。直流电机机械功率及电功率分别通过转轴和电刷输入或输出,以实现电机内机电能量的转换。由于直流电机的这种可逆性,至使直流发电机和直流电动机的基本结构及内部绕组均完全相同。下面将对直流电机绕组的联接及故障与修理进行分析介绍。

## 第1节 电枢绕组及其联接

直流电机的电枢绕组复杂多样,常用的电枢绕组均采用双层叠绕组,其每个绕组元件 的首尾线端按一定规律相互联接于换向器上,以形成一个完整而闭合的绕组。小容量直流




图 3-1 实**槽与虚槽**(a) 1 个虚槽等于1 个实槽; (b) 2 个虚槽等于1 个实槽; (c) 3 个虚槽等于1 个实槽

电机的电枢绕组其线圈一般用多匝圆铜线绕组。中大容量直流电机则采用较大截面的绝缘扁铜线或裸扁线,先制成半匝或单匝绕组元件,经绝缘后分别嵌置于电枢铁心槽中,然后将这些半匝或单匝绕组元件联接成线圈和绕组。通常情况下,电枢绕组的绕组元件(或线圈)数一般均不多,因而可在电枢铁心每槽各嵌置上、下两层有效边,这时其电枢铁心槽数将等于绕组元件数或线圈数;如果绕组元件数或线圈数多于电枢铁心槽数时,则需在每槽的上、下层分别并列放

置多个绕组元件有效边。这样,可以将这些绕组元件边用假设的"虚槽"数来看待,也就是说一个实槽是由若干个"虚槽"(即并列放置的多个绕组元件边)组成,如图 3-1 所示。而虚槽数则等于绕组元件数或线圈数,即

$$Z_0 = S - K = uZ$$

式中  $Z_0$ ——虚槽数;

S——电枢绕组元件数或线圈数;

K——换向器的换向片数;

Z---电枢铁心的实际槽数:

u——每实槽内包含的虚槽数。

#### 一、电枢绕组的类型、节距和绕向

1. 电枢绕组的类型

常用电枢绕组主要有以下几种类型:

- (1) 单叠绕组。
- (2) 复叠绕组。
- (3) 单波绕组。
- (4) 复波绕组。
- (5) 带假元件单波绕组。
- (6) 蛙形绕组。

在这些绕组类型中,单叠绕组和单波绕组则是最基本、最常用的绕组型式,其余几种类型均是在这种型式上的演变与综合。

2. 电枢绕组的节距

电枢绕组类型的差异主要在于绕组联接方式的不同,而联接方式则是由电枢绕组以下四个节距来决定的,其节距如图 3-2 所示,现分别介绍如下。

(1) 第一节距  $Y_1$ 。是绕组元件(线圈)两有效边之间的跨距,均以实槽表示,它等于绕组元件(线圈)的宽度。

 $Y_1$  应该为整数,如出现分数时则可采取增、减一个分数的办法将其凑成整数。当  $Y_1$  的数大于极距  $\tau$  时则称长距绕组;  $Y_1$  的数等于  $\tau$  时称全距绕组;  $Y_1$  小于  $\tau$  时则称短距绕组。长距和短距绕组均能改善换向性能,全距绕组则感应电势最大,但因短距绕组还具有所用导线较少的优点,故第一节距  $Y_1$  大多采用短距。

- (2) 第二节距 Y<sub>2</sub>。是第一绕组元件(线圈)的下层有效边到与其联接的第二绕组元件的上层有效边之间的距离,用槽数表示。
- (3) 合成节距 Y。是第一绕组元件(线圈)的上层有效边到与其串联的第二绕组元件的上层有效边之间的距离,它是区别电枢绕组接线方式的重要数据。
- (4) 换向器节距  $Y_{K}$ 。是指一个绕组元件 (线圈) 的首、尾端在换向器上所联接的换向片 之间的距离,以换向片数表示。
  - 3. 电枢绕组的绕向

电枢绕组线圈的绕行方向分为左行与右行两种,如图 3-3 所示。其分别是以面对换向器来决定的,绕组向右绕行为右行,反之则为左行。

### 二、单叠绕组的联接

单叠绕组是将每个绕组元件的首端和尾端接




图 3-2 电枢绕组的节距

(a) 叠绕组; (b) 波绕组




图 3-3 电枢绕组的绕向

- (a) 右行(开口式)绕组,叠绕组;(b) 左行(交叉式)绕组,叠绕组;
- (c) 右行(开口式)绕组、波绕组;(d) 左行(开口式)绕组、波绕组

到相邻的两个换向片上,第一个绕组元件的尾端与第二个绕组元件的首端、第二个绕组元件的尾端又与第三个元件的首端依次相接,直到最后一个绕组元件的尾端与第一个绕组的首端相接,这时全部绕组元件就被联接成一个完整的闭合绕组。由于  $Y_K = \pm 1$ ,合成节距 Y 也等于  $\pm 1$ ,因此,单叠绕组的节距为

$$Y_K = Y = \pm 1$$

当  $Y_K = Y = 1$  时,为右行式(也称后退式)单叠绕组;而当  $Y_K = Y = -1$  时,则为左行式(也称前进式)单叠绕组。因左行绕组的端接线相互严重交叉,绕组极易产生短路故障,所以在实用中一般均不采用左行绕组。现以一台 2P = 4, $Z = Z_0 = S = K = 16$  的直流电机电枢绕组为例,来说明单叠绕组的联接。

其绕组节距为

$$Y = Y_K = 1$$
 (采用右行绕组)  
 $Y_1 = \frac{Z_0}{2p} \pm \epsilon = \frac{16}{4} = 4$  (1~5 槽)  
 $Y_2 = Y_1 - Y = 4 - 1 = 3$ 

式中 ε——使 Y<sub>1</sub> 凑成整数的分数值。

根据计算得出的各节距数据从第 1 号绕组元件和换向片开始,将绕组元件的上层有效 边嵌置于第 1 槽,下层有效边则放在 1 + Y<sub>1</sub> = 1 + 4 = 5,即第 5 槽内。第 2 号绕组元件的 放在 1 + Y = 1 + 1 = 2,即第 2 槽内,下层有效边则放于 2 + Y<sub>1</sub> = 2 + 4 = 6,即第 6 槽内,接着顺序嵌完全部绕组元件。然后将嵌置在第 5 槽的第 1 号绕组元件的下层尾端接到换向片 1 上,处于第 1 槽的第 1 号绕组元件的上层首端则接到相邻的换向片 2 上。第 6 槽的第 2 号绕组元件的下层尾端接到换向片 2 上,处于第 2 槽的第 2 号绕组元件的上层首端则接到换向片 3 上。依此类推,把各绕组元件依次联接起来,最后一个绕组元件的尾端接到 1 号换向片,使全部绕组元件构成一个自行闭合的绕组。图 3 - 4 所示为单叠绕组接线示意图,图 3 - 5 所示为则为绕组展开图。





图 3-4 4 极 16 槽单叠绕组接线示意图

从单叠绕组接线展开图可以看出,电枢绕组共形成四条支路,分别由  $A_1$ 、 $A_2$  两个正极性电刷联接成为对外电路的正极; $B_1$ 、 $B_2$  两个负极性电刷则联接成为对外电路的负极。如果把图 3-5 予以简化,则得到图 3-6 所示并联支路图。






图 3-5 4 极 16 槽单叠绕组接线展开图

图 3-6 4 极 16 槽单叠绕组并联支路图

由此可知,单叠绕组的支路就是在相邻两异性电刷之间的若干绕组元件(线圈)组成的部分绕组,并且在直流电机中单叠绕组的并联支路数等于磁极数。

#### 三、复叠绕组的联接

在大容量、高转速或大电流、低电压的直流电机中,常采用复叠绕组。复叠绕组与单叠绕组的区别就在于换向器节距  $Y_K$ ,复叠绕组的换向器节距  $Y_K=\pm m$ , m 称为复倍系数。这时可把复叠绕组看成是由嵌放在电枢铁心上的 m 个单叠绕组所组成。不过,实用中通常只采用 m=2 的复叠绕组,也称为双叠绕组。图 3-7 所示为 4 极 18 槽双闭路复叠绕组的接线示意图,从图中可以看出,复叠绕组的每一个绕组元件的首尾端不是像单叠绕组那样接在相邻两换向片上。而是将第 1 绕组元件的尾端越过绕组元件 2 去与绕组元件 3




图 3-7 4 极 18 槽双闭路复叠绕组接线示意图

(a) 奇数元件回路; (b) 偶数元件回路




图 3-8 4 极 18 槽双闭路复叠绕组接线展开图

绕组元件 4 去与绕组 5 的首端联接,依此类推。复叠绕组就这样有规律地隔一个绕组元件去接一个地进行联接,将奇数绕组元件和换向片联接成一个自成回路的单叠绕组。余下的偶数绕组元件和换向片按相同方法接成另一个单叠绕组,图 3-8 所示为 4 极 18 槽双闭路复叠绕组接线展开图。由于该复叠绕组中的两套单叠绕组均安置在同一个电枢上,而且各自形成一个闭合绕组,因此称为双闭

的首端联接,绕组元件3的尾端则跳过

### 路双叠绕组。

复叠绕组的绕组节距可由下列公式求得

$$Y = Y_K = \pm m$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2p} \pm \epsilon = 整数$$

$$Y_2 = Y_1 - Y$$

复叠绕组中如 m=2, K=偶数时, 称为双闭路复叠绕组; 当 m=2, K=奇数时,则称为单闭路复叠绕组。

现以一台 2p=4, m=2,  $Z_0=S=K=23$  的直流电机为例来说明单闭路复叠绕组的接法。

这时, 其绕组节距为

$$Y = Y_K = m = 2$$
  
 $Y_1 = \frac{Z_0}{2p} \pm \epsilon = \frac{23}{4} + \frac{1}{4} = 6$ (即 1 ~ 7 槽)  
 $Y_2 = Y_1 - Y = 6 - 2 = 4$ 

图 3-9 所示为 4 极 23 槽单闭路复叠绕组的接线示意图,图 3-10 所示则为其绕组展开图。




图 3-9 4 极 23 槽单闭路复叠绕组接线示意图




图 3-10 4极 23 槽单闭路复叠绕组接线展开图

### 四、单波绕组的联接

单波绕组的接线方法虽然也是前一个绕组元件的尾端与后一个绕组元件的首端焊接在同一个换向片上,但是绕组元件的合成节距、换向器节距和联接顺序却与叠绕组完全不同。它是将同极性下的绕组元件依次全部串联起来,绕组元件的首尾端则接在相距约 2 倍于极距的换向片上;当顺着串联的绕组元件绕行电枢一周后,就回到起始换向片相邻的一片换向片上;接着开始第二周的同样接线,直至接完全部绕组。综上所述,单波绕组的主要特点是,其绕组元件的首尾端要接到相隔约两倍极距的两换向片上,而且相互联接的两个绕组元件也相隔较远;串联绕组元件在绕换向器一周后,应回到与起始换向片相邻的换向片上;绕组的换向器节距  $Y_{\rm K}$  应等于  $Y_{\rm K} = \frac{K\pm 1}{t} =$  整数。

单波绕组的绕组节距可按下式计算

$$Y = Y_K$$

$$Y_1 = \frac{Z_0}{2p} \pm \epsilon = 整数$$

$$Y_2 = Y - Y_1$$

现以一台 2p=4, $Z_0=S=K=15$  的直流电机为例来说明单波绕组的接法。该绕组节 距为

$$Y_{K} = Y = \frac{K \pm 1}{p} = \frac{15 - 1}{2} = 7$$

$$Y_{1} = \frac{Z_{0}}{2p} \pm \epsilon = \frac{15}{4} - \frac{3}{4} = 3$$

$$Y_{2} = Y - Y_{1} = 7 - 3 = 4$$

图 3-11 所示为 4 极 15 槽单波绕组接线示意图.图 3-12 所示则为其绕组展开图。




图 3-11 4 极 15 槽单波绕组接线示意图

单波绕组的并联支路如图 3-13 所示,从图中可以看出,单波绕组的接线是先串联所有 N 极下的上层绕组元件边和 S 极下的下层绕组元件边,它们组成一条支路,该支路中各绕组元件的电势是相加的。然后再串联所有 S 极下的

上层绕组元件边和 N 极下的下层绕组元件边,它们组成另一条支路,支路中各绕组元件的电势也是相加的。沿绕组绕线方向看,第二支路的电势方向与第一支路的电势方向正相反;而从与外电路联接的电刷来看,其电势方向却是相同的。

单波绕组无论其磁极对数为多少,它都只有二条支路,即支路对数 a=1。故从理论




图 3-12 4 极 15 槽单波绕组接线展开图相应地可缩小换向器的尺寸。

上讲,电机只需装一对电刷就可以了。但在实用中却仍按电刷数等于磁极数来装置电刷,因为这样可以使每组电刷的负载电流减小,从而可使用截面较小的电刷或减少每组电刷数量,




图 3-13 4 极 15 槽单波绕组并联支路图

### 五、带假元件单波绕组的联接

单波绕组换向器节距 YK 的公式为

$$Y_{K} = \frac{K+1}{h} = 2$$

从单波绕组  $Y_K$  的公式可以看出,为保证  $Y_K$  为整数,对 K 和 p 数值间的匹配就有一定的限制。例如当 p=2,K 就必须为奇数,相应地绕组元件 S 和电枢槽数  $Z_0$  也必是奇数。但在实际生产中有时需要利用现存的偶数槽铁心冲片,这时虚槽数 u 必须取为偶数,于是  $Z_0=uZ$  也为偶数, $S=Z_0$  也为偶数。在这种情况下  $K=Z_0-1=S-1$ ,即绕组元

件数不等于换向片数 K,也就是将会有一个绕组元件不与换向器相接,这个空置下来的绕组元件就称为假元件。下面以一台:2p=4, $Z=Z_0=uZ=S=20$ ,K=19,采用单波绕组的直流电机为例来说明这种接法。这时,其绕组节距为

$$Y = Y_{K} = \frac{K \pm 1}{p} = \frac{19 - 1}{2} = 9$$

$$Y_{1} = \frac{Z_{0}}{2p} = \frac{20}{4} = 5$$

$$Y_{2} = Y - Y_{1} = 9 - 5 = 4$$

$$1 \int_{5}^{10} \int_{14}^{19} \int_{3}^{9 \times 18} \int_{2}^{8} \int_{12}^{17} \int_{16}^{7} \int_{6}^{16} \int_{15}^{6} \int_{9}^{18} \int_{18}^{4} \int_{8}^{17} \int_{7}^{7} \int_{16}^{16} \int_{6}^{15} \int_{15}^{14} \int_{9}^{4} \int_{18}^{17} \int_{8}^{17} \int_{16}^{17} \int_{6}^{15} \int_{15}^{14} \int_{18}^{4} \int_{18}^{17} \int_{17}^{7} \int_{16}^{16} \int_{6}^{15} \int_{15}^{14} \int_{18}^{4} \int_{18}^{17} \int_{16}^{17} \int_{16}^{17} \int_{16}^{17} \int_{18}^{17} $

图 3-14 4 极 20 槽带假元件单波绕组接线示意图

图 3-14 所示为 4 极 20 槽带假元件单波绕组接线示意图,图 3-15 所示为 4 极 20 槽带假元件单波绕组接线展开图。

#### 六、复波绕组的联接

复波绕组是绕组元件绕接换向器一周后,不回到原起始换向片的相邻片上,而是回到相隔 2 片或 m片上。这时实际上等于将二个或 m个独立的单波绕组互相交叠在一起,再经电刷并联接起来。

因单波绕组只有一对支路 (a=1 或 2a=2),故复波绕组的并联支路数为 2a=2m。这时,换向器节距为




图 3-15 4 极 20 槽带假元件单波绕组接线展开图

$$Y_{K} = \frac{K \pm m}{b}$$

绕组其它节距可由单波绕组公式求出。复波绕组也分为单闭路和双闭路两种接法,两 者在运行性能上没有多大差别。下面将分别介绍这两种接法。

当复波绕组的 K 与  $Y_K$  互为质数时就属于单闭路绕组,它的两套各自联接的绕组将互相串联而成为单闭路复波绕组。现以一台 2p=4,  $Z_0=Z=S=K=16$ , m=2 的直流电机为例来说明这种接法。其绕组节距为

$$Y = Y_{K} = \frac{K \pm m}{p} = \frac{16 - 2}{2} = 7$$

$$Y_{1} = \frac{Z_{0}}{2p} - \epsilon = \frac{16}{4} = 4$$

$$Y_{2} = Y - Y_{1} = 7 - 4 = 3$$




图 3-16 4 极 16 槽单闭路复波绕组示意图




图 3-17 4 极 16 槽单闭路复波绕组展开图

图 3-16 所示为 4 极 16 槽单闭路复波绕组接线示意图,图 3-17 所示为 4 极 16 槽单闭路复波绕组接线展开图。

如复波绕组的 K 与  $Y_K$  之间有公约数 2 时则属于双闭路绕组。现以一台 2p=4, $Z_0=Z=S=K=18$ ,m=2 的直流电机为例来说明这种接法。其绕组节距为

$$Y - Y_{K} = \frac{K \pm m}{p} = \frac{18 - 2}{2} = 8$$

$$Y_{1} = \frac{Z_{0}}{2p} \pm \epsilon = \frac{18}{4} - \frac{1}{2} - 4$$

$$Y_{2} = Y - Y_{1} = 8 - 4 = 4$$

图 3-18 所示为 4 极 18 槽双闭路复波绕组接线示意图.图 3-19 所示为 4 极 18 槽双闭路复波绕组接线展开图。




图 3-18 4 极 18 槽双闭路复波绕组接线示意图

(a) 奇数元件回路; (b) 偶数元件回路

由图可见,联接奇数换向片的绕组元件和联接偶数换向片的绕组元件,它们分别形成各自的闭合回路,然后通过电刷将两套 独立绕组并联起来。因为这种绕组在电

### 七、电枢绕组的均压接线

直流电机因零部件的加工误差或装配不够精确,以及经长期运转后轴承磨损等诸多原因,使得电枢与各主辅磁极间的气隙不均匀,就会导致各磁极下的磁通和绕组内各并联支路的电势不相等。

枢铁心及换向器上具有自成闭合回路的 两套绕组,所以就称为双闭路复波绕组。




图 3-19 4 极 18 槽双闭路复波绕组接线展开图

同时又因电枢绕组本身电阻值很低,这一微小的电势差异,就足以产生经同极性电刷环流于绕组内的均压电流,至使电枢绕组和电刷过热而增加电机损耗。为了消除这种不利现象,容量较大的直流电机电枢绕组可在几点相等电位上用均压线加以联接,使均压电流不经电刷而是经均压线通过。因流经均压线的电流是交流,所以该电流将产生交变磁通,并将作用于主磁通,其结果是既消除了磁场中因气隙不均匀而造成的不对称现象,又使磁场恢复了对称与平衡,从而提高了电机的各项运行性能。下面将电枢绕组常用的几种均压线的应用与接线介绍如下:

#### 1. 单叠绕组均压线

图 3-20 为单叠绕组均压线的接线实例, 其有关参数为: 2p = 4, Z = 16,  $Y_1 = 4$ ,  $Y_2 = 3$ ,  $Y = Y_K = 1$ 。




图 3-20 单叠绕组均压线 (甲种均压线)


=K/a。但是,不是所有单叠绕组中都能找到等电位点,要能联接均压线则必须满足  $Y_p$  =K/a = 整数的条件,否则就会找不到等电位点,也就不可能进行均压线联接。单叠绕组的均压线通常习惯上称为甲种均压线。

### 2. 复波绕组均压线

单波绕组的每一支路是全部由同磁极极性下的绕组串接而成的。电机各磁极磁通即使不相等,而两支路中的电势却总是相等的。所以单波绕组中要求  $Y_K = (K \pm 1)/p$  必须是整数,而 K/p 就不可能为整数,也就是说在单波绕组中不存在等电位点,因而也就不能接均压线。

双闭路复波绕组则应采用均压线,但它的作用却不同。由于双闭路复波绕组是由两个互相独立的单波绕组经电刷并联而成,其相邻的二个换向片必然属于不同的两个单波绕组,如果电刷与不同绕组所接换向片间的接触电阻不相等,则两个波绕组内的电流也不会相等,两个单波绕组间的电流分布也将会不均匀,于是将引起绕组内的电压也不相等,结果使相邻各换向片间的电压急剧增高。为此,必须将组成复波绕组的全部单波绕组彼此用均压线联接起来。这种均压线习惯上称为乙种均压线。

复波绕组的均压线其节距不同,并且接线也不同。如果 2p/a = 偶数,其均压线节距则为  $Y_p = K/p$ ,其均压线的实际接线如图 3 - 21 所示; 如果 2p/a = 奇数,则必须用均压线联接电枢两端绕组各点,其均压线的实际接线如图 3 - 22 所示。






图 3-21 复波绕组均压线(乙种均压线)

图 3-22 6 极电枢复波绕组均压线

复波绕组内的均压线数通常约为每极二路,均匀分布于绕组上。单闭路复波绕组为消除负载时由于支路电流不等而引起的等电位点间的电势,也要采用乙种均压线。

#### 3. 复叠绕组均压线

复叠绕组中的每个单叠绕组都应采用甲种均压线;双闭路接法的两个单叠绕组间则应采用乙种均压线。但复叠绕组均压线的接法和波绕组则不同,因为在换向器上每隔二个极距的等电位点都属同一个绕组,再者二个单叠绕组本身均是对称的,所以在换向器端就不可能存在两个绕组间的等电位点。因此,双闭路复叠绕组的均压线联接就只能采取如图 3-23 所示,在图中的 A 点和换向片 2 这两个绕组间的等电位点,用导线穿过电枢铁心内部把这两点联接。

#### 4. 均压线的安置

各种均压线可以安置在电枢的换向器,也可安置在另一端,应视具体情况而定;均压线的形状可与绕组相同,端接部分则用导线跨接,也可用圆环把几十个等电位点联接起来;均压线的截面约为绕组元件导线截面的 20%~50%。

均压线应按接线图或原始记录进行联接,务必不要接错。均压线的联接方式如图 3-24 所示,一般有:4 极电机对半接;6 极电机三角接;8 极电机四角接。均压线可制成 与电枢绕组端部相同的形状;包绕绝缘材料也应与电枢绕组相同;均压线可单独或和电枢绕组绑扎在一起。




图 3-23 复叠绕组的 乙种均压线




图 3-24 电枢绕组均压线的联接方式
(a) 4 极对半接; (b) 6 极三角接; (c) 8 极四角接

### 八、蛙形绕组的联接

蛙形绕组又称混合绕组,它是将叠绕组和波绕组同嵌在一个电枢上而组成。叠、波两套绕组 在每一个换向片上并联焊接起来,每换向片均焊有绕组元件的四个线端,即二个线端属于叠绕组 和二个线端属于波绕组。由于叠、波两种绕组合在一起时极似蛙形,故称为蛙形绕组。 蛙形绕组要使两套绕组能并联起来,必须符合感应电势相等的条件,这就要求两套绕组的绕组元件数和并联支路数相等,并且每套绕组均应对称,即 Z/p 和 K/p 都应为整数。

蛙形绕组总的支路对数是两套绕组支路对数之和。根据叠绕组和波绕组支路对数的公式可知,如果用单叠绕组其支路对数将等于 p,而波绕组就必须采用 p 个的复波绕组。这是因为波绕组的支路对数 a=p,也就是要求 m=p。

$$Y_{1A} + Y_{1B} = \frac{K}{p}$$
  
 $Y_{KA} + Y_{KB} = \frac{K}{p}$   
 $Y_{ZA} = Y_{ZB}$ 




图 3-25 蛙形绕组各节距的示意图 τ—极距; Y<sub>1n</sub>—蛙形绕组叠绕部分的前节距; Y<sub>1B</sub> 蛙形绕组波绕部分的前节距; Y<sub>Kn</sub>—蛙形绕组叠绕部分的换相片节距; Y<sub>KB</sub>—蛙形绕组凌绕部分的换相片节距; Y<sub>KB</sub>—蛙形绕组波绕

如果先根据叠绕组节距公式求出叠绕组节距,则相应的波绕组节距就可由上式求出。

蛙形绕组最明显的优点就是,它每一个换向片都有相应的换向片作为其均压点,每两个均压点都有一个叠绕组元件和一个波绕组元件组成作为均压线。对叠绕组而言,这种均压线起甲种均压线作用,而对波绕组则起乙种均压线作用,这些作用又是利用绕组本身的绕组元件而组成,所以也就不再需要另接均压线。

蛙形绕组的具体布置方式通常为,绕组元件在电枢铁心槽内按四层分布,由上而下,一般第 1、4 层为波绕组;第 2、3 层为叠绕组。图 3 - 26 所示为一台 2p=4, Z=18 槽的蛙形绕组展开图,该绕组由单叠和双波两套绕组共同组成。




图 3-26 4 极 18 槽蛙形绕组展开图

## 第2节 磁场绕组及整机联接

直流电机的磁场绕组包括:主磁极磁场线圈、换向极线圈、补偿极线圈等,它们统称 为定子磁场绕组。这些绕组均绕成集中式矩形线圈,经绝缘后整体嵌装在定子凸极磁极 上,然后将单个线圈根据绕组接线图依序联接起来。

直流电机的整机联接是指其定子磁场绕组和转子电枢绕组间的接线,两者间不同的接 线组合,实际上也就决定了不同励磁方式和类型的直流电机,下面将分述定子磁场绕组及 其整机的联接。

#### 一、磁场绕组的联接

磁场绕组各线圈的接线主要根据磁极的极性而定,由于磁场绕组各线圈在绕制时其 首、尾端已留在相同一侧,故只要分清线圈首、尾端后分别按极性予以联接即可。

1. 主磁极磁场线圈的接线

主磁极磁场线圈的接线有以下两种分别:

(1) 各线圈的首、尾端都用相同的形式引出,接线时分别将各线圈首、尾端按相邻磁极线圈 "尾与尾相接,头与头相联",这样进行交替联接,如图 3-27 (a) 所示。这种方法的各个线圈可以任意互换,其缺点是联接线长而乱。





图 3-27 主磁极磁场线圈的接线

- (a) 各线圈出线端相同; (b) 半数线圈出线端已预作交叉
- (2) 如各线圈中将一半数量线圈的首、尾端在内部交叉和经包扎后引出,并可在线圈外层标上记号。接线时则可顺次将相邻线圈的线端用最短距离的导线进行联接,如图 3-27 (b) 所示。这种接线方式整齐、牢固,其缺点是交叉与不交叉这两种线圈在安装时必须交替安放,否则容易搞错。但只要稍加注意,这种方法还是可取些。此外,有些直流电机的并励磁场线圈被分成两组,其目的则是为了便于绕组作串联或并联接法的改换,以适应两种不同励磁电压。
  - 2. 换向极线圈的接线

换向极线圈的首、尾端引出线如安排在线圈的同一侧,则线圈也分交叉与不交叉两种引出形式,其联接方法与主磁极线圈联接相同。因换向极线圈为扁线绕制,其首、尾端一般均安置在线圈的两侧引出,因而就可能使线圈出现半匝的情况,这时线圈首、尾端的联接线将分别处定子的前、后两端。当具有半匝线圈的磁极极性不对时,只须翻转线圈再予嵌放即能改变极性,而线端间的联接线位置则可以不必调换。

换向极线圈与电枢的联接方式通常有下列两种:

(1) 换向极各线圈全部串接后再与电枢绕组串联起来,如图 3-28 所示。当直流电机的电源正负线端有一端接地时,电枢绕组应接在地电位的一端。这样,可使电枢绕组的对地电位较低,从而改善电枢绕组的绝缘状况。






图 3-28 换向极线圈串接后再与电枢联接

图 3-29 换向极线圈分两组串接在电枢两端

(2) 换向极线圈分成两组,分别接于电枢绕组的两端,如图 3-29 所示。这种接法能改善高频分布电压对电枢绕组绝缘的影响,并且还能抑制电机运行时对无线电设备的严重干扰。

换向极线圈与主磁极线圈的极性顺序有着极为重要的关系,绝对不能接错,否则非但不能改善电枢的换向情况,反而使换向更加困难,火花更大更严重。因此,直流电机换向极与主磁极间正确的极性安排应为,作为电动机时,面对电机前侧(即轴伸端)顺旋转方向依次为N、s、S、n,其情况如图 3-30 (a) 所示;而作为发电机时,则应依次为N、n、S、s,




图 3~30 换向极与主磁极的极性顺序 (a) 电动机时; (b) 发电机时

两者布置的极性则完全相反,情况如图 3-30 (b) 所示。图中的 N、S 为主磁极极性; n、s 为换向极极性。

- 3. 补偿极线圈的接线
- 补偿极线圈的接线方式有以下三种:
- (1) 每极补偿绕组的线圈与同极性换向极绕组的线圈串联,再与邻极或越极的线圈串联。
- (2) 将补偿绕组的全部线圈串联后,再去与整体的换向绕组串联。
- (3) 全部补偿线圈接成绕组后再串联在电枢一端,换向极绕组则接在电枢的另一端。

#### 二、直流电机的整机联接

直流电机的整机联接是指其电枢绕组与磁极绕组间的接线方法。实际上它是按磁场励 磁方式不同的各种联接,同时也是直流电机不同型式分类的区别,直流电机的整机联接—

#### 般有以下几种接法:

- (1) 并励式接法。并励式直流电机的电枢绕组与定子磁极绕组间采用并联联接,其接线如图 3-31 所示。
- (2) 串励式接法。串励式直流电机的电枢绕组与定子磁极绕组间采用串联联接,其接线如图 3-32 所示。



图 3-31 并励式接法接线示意图

图 3-32 串励式接法接线示意图

(3) 复励式接法。复励式直流电机有两套主磁极绕组,其并励绕组与串励绕组安置在同一个磁极上,故两种励磁方式同时存在,其接线如图 3-33 所示。



图 3-33 复励式接法接线示意图

图 3-34 它励式接法接线示意图

(4)它励式接法。它励式直流电机的励磁功率来自外部其它的直流电源,其接线如图 3-34 所示。

## 第3节 电枢绕组的故障、检查与修理

直流电机的电枢绕组因长期处于高速运行中,加之换向器上电刷磨损的导电粉末沉积,至使电枢绕组的故障率远高于定子磁场绕组。电枢绕组常见的故障有:绕组接地、短路、断路以及接错,下面分述其故障、检查与修理。

### 一、外观及绑线检查

首先应仔细观察电枢绕组各线圈的端部、铁心槽口等处是否存在绝缘被击穿和烧坏的现象;电枢绕组线端与换向器竖板的联处是否有烧焦脱焊等缺陷;绕组两端的绑线是否松散开裂;刷杆、刷盒、电刷、电刷引线等是否正常;电刷与换向器工作面的接触是否良好;换向器工作面是否椭圆、偏心、跳片及出现有规律的黑痕等。凡能观察出来的缺陷和不正常现象,均应尽可能深入地检查出其本质的问题,认真予以处理。

### 二、电枢绕组接地故障的检查与修理

电枢绕组的接地故障一般可采用以下几种方法进行检查。

#### 1. 用兆欧表检查绕组接地故障

用兆欧表测量电枢绕组的对地绝缘电阻,就能简便快捷地判断绕组对地绝缘是否损坏。但采用这种测量方法去确定绕组或换向器接地的准确位置,则还是比较困难。

2. 用工频高压试验装置检查绕组接地

当用兆欧表测出有接地故障电枢绕组的接地电阻较大时,则可用交流工频耐压试验装置对电枢绕组进行耐压试验。在电压逐渐升高使绕组接地点被击穿的瞬间,绕组接地点就有可能发生冒烟、冒火、嗤嗤响等现象,再通过认真仔细地观察就不难找到绕组准确的接地点。

#### 3. 用大电流去发现绕组接地点

当电枢绕组的接地电阻较小时,则采用耐压试验装置对绕组作耐压试验就没有多大效果,因为耐压试验时的电流都很小,对绕组接地点起不了作用。此时则可按图 3-35 所示的接线,将220~380V 电源经过限流电阻 R 接到电枢的换向器与轴之间,接线时接线处必须接触良好,防止因似接非接而形成火花烧坏换向器工作面及损害轴颈光洁度。限流电阻的选择应是既要使击穿时有足够大的电流能在接地




图 3-35 用大电流击穿接地点

点产生冒烟、冒火、明显发热等现象,又要不至损害电枢绕组、换向器及电源设备。当合上开关 K 后,大电流很快就能使绕组接地点冒烟、冒火或摸到明显发热之处。

#### 4. 用毫伏表检查电枢绕组接地点

采用这种方法检查电枢绕组接地点时,可将低压直流电源(如电池组)接到换向片上,其距离约等于极距,接着用毫伏表测量每一换向片与轴之间的电压,如图 3-36 所示。读数最小或为零值的换向片所联接的绕组元件就是接地的绕组元件。

5. 用分段排除法检查电枢绕组接地点




图 3-36 用套伏表检查绕组接地点

图 3-37 用分段排除法检查电枢接地点

分段排除法是将换向器与绕组元件端接引线切断两处,使整个电枢绕组分成两大部分,接着用兆欧表分别测量两半绕组的绝缘电阻,然后将绝缘电阻小的有接地故障的一半绕组再切断一处,再用兆欧表测量这两个 1/4 部分绕组的绝缘电阻,如图 3-37 所示。就这样分段

排除未接地的好绕组,直至最后就可以找到绝缘电阻为零即有接地故障的绕组元件。

6. 电枢绕组接地故障的修理

电枢绕组接地故障的修理要视具体情况而定,如接地故障是发生在铁心槽口、线圈端部等绕组的外部位置,则一般都是很快就可以修理好。修理时,可将电枢绕组稍作加热,用理线板将变软的线圈与铁心相碰处小心地剥开,再将新的同级绝缘材料掐入绝缘破损处进行修补即可。




图 3-38 废弃一个接地线圈的处理方法

如果接地故障发生在铁心槽内,并且绝缘被击穿接地的线圈元件只有一个。这时,可以采取图 3-38 所示的废弃线圈法进行应急修理。修理时,先将接地线圈的线端从换向片上焊下来。焊下来的线端要分开放置并用绝缘带包好,以使线端之间及与换向片之间不好保持接触,让这个接地线圈元件完全从电路上脱离,也就是废弃不用。焊下接地线圈的两换向片之间,则用联接线焊接起来即可。

直流电机电枢绕组或换向器出现接

地故障后如仍继续运行,除会因电机壳体带电危及操作者安全外,电枢还将产生异常的振动和火花,短时内绕组就产生高温,如不停止运转则很快就将因高温而使绕组被烧毁。

### 三、电枢绕组短路故障的检查与修理

直流电机电枢绕组或换向器,它们发生短路故障的情况是比较多的,造成短路故障的主要原因有:

- (1) 电枢在高速旋转时,由于电刷与换向器之间的不断磨擦,致使碳粉、铜屑等残留 在换向片之间的沟槽中。这些导电杂质积累多
- 了,就会使相邻两换向片连通而造成片间短路,进而也就使与这两个换向片联接的线圈元件同样短路了。
- (2) 电枢绕组内存在的线圈组之间承受的高电压、以及换向器每分钟万次以上激烈换向变化而感生的极高换向电势,在这两种电势的作用下,将很容易击穿导线、线圈的绝缘。尤其是电机负载过重、绕组受潮、导电杂质积累过多等情况下,更容易导致绕组线圈间的短路。

电枢绕组的短路,根据其短路位置的不同 可以分为以下三种情况。

(1) 一个线圈元件内本身的线匝短路, 对




图 3-39 线圈间、线圈组间的短路

此一般称为线匝短路。

- (2) 同一槽内线圈元件与线圈元件间的短路,这称为线圈短路,如图 3-39 所示。
- (3) 一个线圈组内的线圈与另一个线圈组的线圈短路,则称线圈组间短路,见图 3-39。

电枢绕组或换向器的短路故障,可以采用以下几种方法进行检查。

#### 1. 外观检查

必须仔细察看绕组两端的槽口、端部、换向器等处,是否有碰伤、烧伤等短路痕迹。 如看出异常之处,则需用其它方法深入检查。

2. 用短路侦察器检查电枢绕组短路

检查方法如图 3-40 所示,将电枢平放在短路侦察器的开口铁心上,再用一段小铁片或锯条平放在电枢的任意一个铁心槽上。待短路侦察器接通交流电源后,即用手慢慢转动

电枢,使电枢的每个槽依次朝上。同时用手拿着铁片或锯条在位置朝上的槽作逐槽试验,假如全部槽都试过后,锯条在任何槽上都没有产生振动或只有相同的轻微振动,则说明电枢绕组或换向器均不存在短路之处。如果锯条在某个槽上产生剧烈动并有响声时,就证明该处绕组或换向器确有短路故障存在。这时就应继续检测,进一步去查明究竟有几处地点出现了短知路现象。若只有两个槽使锯条产生振动,就表明只有一个线圈组发生短路故障。它可能是这




图 3-40 用短路侦察器检查电枢短路

个线圈组内的线圈相互短路,也可能是一个线圈内的线匝短路;如果有三个以上的槽使锯条产生振动,则可能是每个使锯条产生振动的槽内都有短路故障,也可能是线圈组间相互短路。因为当线圈组与线圈组相互短路后,就破坏了电枢绕组内原来对称的两条并联支




图 3-41 用毫伏表和短路侦察器检查短路 1一表笔;2一锯条;3一短路侦察器

路,致使许多本来没有短路故障的槽内线圈,却有很大的内部自成回路环流通过,因不在短路的交变磁场,导至锯条在许多不在短路故障的槽上产生剧烈振动。因此,用短路位察器检查电枢绕组与换向器是面路使变出,它只能判明电枢绕组与换向器是面路使力,它只能判时不能认定属于哪种短位置。进入并且也难以确定短路故障的准确位置。遇到这种情况时,就要使用表去依次测量相邻两换向片(即一个线圈元件)的电压,如路路处域圈元件。测治的电压值每个均会基本相同。当该

线圈元件或换向片就极可能为短路故障处。采用这种方法时还应注意其检查时间不能太 长,以免绕组元件因通过较大的短路电流而产生高温,从而有可能加剧和扩大短路故障。

#### 3. 用电阻表检查电枢绕组短路

当使用电阻表检查每个线圈元件内是否有短路时,可依次测量相邻两换向片间的电阻,如图 3-42 所示。在检查同一槽内的多个线圈元件时,其线端联接的多对换向片所测出的电阻值应完全相同,只有这样才能说明它们不存在短路故障。因为同处一槽内的多个线圈元件是一次绕成的,故各线圈元件的电阻值均应该会相等。但分处各槽内的线圈组由于不是同时绕制的,则难免存在着绕线松紧不一长短相差的情况,因而测量出的各线圈组电阻值也就可能会略有差异。不过,每个线圈组内各线圈元件的电阻值则均是相等的。如发现某两换向片之间的电阻值特别偏小或为零、则说明联接在这两换向片上的线圈元件极有可能存在短路故障。

检查线圈之间是否短路时,则如图 3-43 所示,先测量换向1和3,再测量换向片2和4,然后测量换向片1和4,其余的换向片都依次这样测量下去,直至全部测完为止。如果测得换向片1和3、2和4的电阻值均等于二个线圈元件的电阻值,而换向片1和4的电阻值则等于三个线圈元件的电阻值时,就说明这些线圈元件相互间没有短路。若测出的电阻值比上述数值小很多,则线圈相互间就有可能短路。




图 3-42 用电阻表检查线圈内的短路

图 3-43 用电阻表检查线圈间的短路

检查线圈之间是否短路时,可如图 3-44 所示,将电阻表的两根测试笔分别搭接在换向器直径相对的位置上,依次测量换向器对角的电阻数值。在实际进行检查时,可采取一手握着两根测试笔,用另只手缓慢而均匀地转动电枢对换向器逐片检查。电枢转过几圈后若电阻表的读数始终没有变化,则表明电枢绕组正常不存在短路。如果发现在某些换向片上的电阻数值逐渐减小,然后又逐渐增大至原来的读数,则说明线圈组相互间存在着短路现象,这时就要在读数有变化的换向片间反复测试。当测试出读数较小的两对角换向片后(例如图 3-44 中的换向片 12 和 23 处),此时可将电阻表的一根测试笔(现假定为红色测试笔)就接触在原处不动,而用另一根测试笔(如黑色测试笔)从它接触的换向片起,朝换向器左右两个方向逐片测试。假如先向左边测量后电阻表的读数为增大时,就应改为向右边继续测试,如线圈组间有短路现象这时电阻表的读数必然就会逐渐减小。在测出的读

数为最小值的那片换向片上标一个记号,黑色测试笔就接触在做记号的换向片上不动。然后再用红色测试笔以同样方法测出电阻表读数为零或数值最小的一片换向片,并在换向片上也做好记号。实际上这两处做记号的换向片就是线圈元件有短路故障的位置,如图 3-45 所示的换向片 8 和 16 的位置。




图 3-44 用电阻表检查线圈组间的短路

图 3-45 用电阻表测试电枢短路位置

根据上述介绍可知,电阻表虽能查明绕组的短路性质和短路点位置,但其检查过程却十分繁琐费时,不如短路侦察器检查的快速准确。因此,最好先用短路侦察器查明电枢绕组和换向器是否有短路故障,再根据查出具有短路现象的槽数多少及槽的位置,做到心中有数,接着再用电阻表去做进一步的仔细检查,就能迅速准确地查明电枢短路故障的性质和地点。


#### 4. 电枢绕组短路故障的修理

电枢绕组如果仅因端部碰伤或在槽外由电弧烧伤而造成绕组轻微短路,并且短路点仅 凭肉眼或简易测试就能查出时,这种故障一般都较易修复。修理时可先将电枢绕组烘热变 软,再用光滑的竹质理线板将故障点因绝缘层损坏而相互碰触的导线拨开,并用软薄的绝 缘绸带包卷导线,或者用绝缘纸将导线逐根予以隔开,然后刷上绝缘漆烘干即可。

假如只有一个线圈组有短路现象而短路位置凭眼力又找不到时,则先不要从绕组方面去着手修理。而应将有短路现象的线圈元件的线端从换向片焊下来,再对绕组和换向器分别进行检查。如果是两片换向片严重短路而又不能消除短路故障时,则可以采取如图 3-46 所示方法进行修理。即先将有短路故障的两换向片中任一片上的线端焊下来,使线圈元件与换向片完全脱离开,焊下来的这两根线端则不要分开,仍然让它们焊接在一起并用绝缘带仔细包扎好。此外,对已经短路的两换向片还应如图中所示用导线联接起来并予以焊好。经这样应急处理后,对电机的运行性能不会有太大的影响,完全可以照常使用。

如果查明不是换向片短路而是绕组线圈元件短路,那么最好的修理方法就是重换新的电枢绕组。若因生产急需而不能马上重换新绕组时,则也可以采取暂时废弃一个线圈元件

的方法作应急处理。此时可先将相互短路的线圈线端从换向片上焊下来,焊下的线端要分开并使其不再接触。接着可将整个电枢放到短路侦察器上测试,若仍有短路现象存在就表明绕组烧损严重短路故障处较多而不能作应急处理。测试时若电枢的短路现象完全消失不见,则说明绕组烧损的仅是个别线圈元件。这时就可以按图 3-47 所示的方法,将已焊下并分开了的线端用绝缘带分别仔细包好,焊下线端的换向片也用导线联接起来焊好。经这样处理后因只废弃了一个线圈故对电机运行性能影响较小,所以仍能使用。不过由于绕组已有烧损且又减少了一个线圈,故不能长期使用而只能作为短期的应急措施,与此同时还应及早准备重换新的电枢绕组。






图 3-46 换向片短路故障的应急处理

图 3-47 电枢绕组短路故障的应急处理

上述电枢绕组短路故障的应急处理方法简便易行花时不多,因而在生产中多有采用。

#### 四、电枢绕组断路故障的检查与修理

断路也是电枢绕组最常见的故障之一。线圈元件线端至换向片的焊接处是电枢绕组较容易发生断路的地方,其原因主要是焊接不良或线端在除去绝缘漆膜时受到损失,以及在接线过程中线圈元件的线端拉得过紧,当缠上端部扎线经浸漆处理后使线端受力过大而损伤。电机高速运转时上述这些情况就可能造成线端在焊接处断裂。此外,由于电机长时超载运行或其它原因,至使换向器与电刷间产生较大的火花,导至换向器严重过热而将焊锡熔化,造成原本牢固焊接在换向器上的线圈元件线端脱焊而形成断路。并且电枢绕组的短




图 3~48 用电阻表检查线圈断路故障

路、接地等故障也有可能将导线烧断而 形成绕组的内部断路。电枢绕组断路故 障检查与修理如下所述。

### 1. 外观检查

应仔细检查绕组两端的铁心槽口、端部、换向片接线处等地方,看是否有烧损、碰伤等断路故障的痕迹。如看不到上述的异常之处,则可以采用其它方法进行仔细检查。

2. 用电阻表检查电枢绕组断路 如图 3-48 所示, 使用电阻表能够 准确地把电枢绕组断路故障的位置找出来。当每个线圈元件的电阻值大于 1Ω 的可用万用表检测;不足 1Ω 的以用电桥表测量为好,因为电桥表测低电阻时的精度要高得多,这样可提高对故障检测的准确度。检查时可任意选取一换向片开始,先测量相邻两换向片间的电阻,例如可先测图 3-48 中换向片 1 和 2,接着再测 2 和 3 换向片,这样顺序依次测量全部换向片。如果测完所有相邻换向片间的电阻值均基本相等,则说明电枢绕组不存在断路故障。若测得某相邻两换向片间的电阻比其它相邻换向片间电阻大若干倍时,则说明这两换向片上的线圈元件断路了。同时还表明电枢绕组的其它部分已经没有断路,但检测仍应继续。这是因为有时线圈元件的线端虽然已与换向片断开,但联接的两根线端却仍然接在一起形成绕组本身没有断路的假象,如同图 3-49 中 a 处的情况。从图中可以看出,当测量至换向片 2 和 3 时会发现这相邻两换向片的电路不通,这时可继续检测其它的换向片。测量中如其它两相邻换向片间的电阻值正常,就可以确定换向片 2 和 3 这两换向片上的线圈元件断路了,并且还表明绕组的其它部分还存在有断路现象。通过检测换向片间的电阻并仔细分析换向片的位置与所测电阻数值,就可以准确地查找出电枢绕组内一个或几个断路线圈的位置。

3. 用短路侦察器检查电枢绕组断路

电枢绕组的断路也可以采用短路侦察器进行检查,如图3-50所示。进行检查时,




图 3~49 用电阻表检查绕组多处断路故障

图 3-50 用短路侦察器检查线圈断路故障

可将电枢平放在短路侦察器的开口铁心上,接通短路侦察器的电源后,用一段锯条或小铁片平放在电枢铁心的一个槽上。接着将这个槽中线圈元件线端所焊接的换向片用镊子每两片相邻换向片依次短接。被短接的换向片所焊接的线圈元件若没有断路,就会在线圈元件内产生很大的短路电流。此电流将使该槽产生很强的交变磁场,锯条就会受此交变磁场的作用而发生剧烈振动和响声,在镊子刚碰触到换向片的瞬间还会有火花产生。如果被短接的相邻两换向片上所接线圈元件已经断路,这时被短接的线圈元件就不会产生短路电流,该槽也就不会出现交变磁场,因而锯条就不会发生振动。所以,只要根据在短接相邻两换向片后有无火花产生和锯条是否振动,就可以判断出线圈元件是否断路。

4. 电枢绕组断路故障的修理

电枢绕组发生断路故障后电机就不能正常运行。如果电枢绕组中仅有 1 个线圈元件或

1 处线端断路,则可用图 3 51 所示的办法对电枢绕组采取应急处理。这时,可将找不到 具体断路位置的线圈元件的两根线端分别用绝缘带包扎好,再用联接线把该断路线圈元件 线端所接的相邻两换向片短接起来即可。

经过检测在找到电枢绕组断路故障的大致位置后,接着可将电枢绕组两端的绑扎线部




图 3-51 电枢绕组断路故障的应急处理

分拆除,深入仔细地找出断路故障的确切地点。如果只是线圈元件的线端焊接处脱焊则只须重新加焊即可;若线端断路处在电枢绕组端部位置时,就须再拆除一部分端部绑扎线并将断路处予以牢固焊接,在包好绝缘带套上绝缘管后重新捆扎电枢绕组的端部扎线;如果绕组的断路是处于电枢铁心槽内,此时则可将断路的那个线圈元件所联接的两换向片上跨接一根短路导线,或将这两相邻换向

片直接短路,经过这样的处理后电机性能不会有大的变化而可继续使用。不过当电枢绕组的断路位置过多的话,则不能采取废弃线圈元件的办法。因为被直接短接的线圈元件数愈多其电枢绕组的有效匝数就愈少,致使电机的转速极不稳定和引起电枢绕组严重发热。因此,当电枢绕组中如出现有2~3个线圈元件断路且整体绝缘也已老化时,就必须考虑更换新的电枢绕组。

#### 五、电枢绕组接错故障的检查与修理

电枢绕组接错的故障往往发生在绕组局部修理或重绕之后,由于接线时的粗心和疏忽而将线圈元件接到换向片的两个线端接错,电枢绕组接错故障通常有下述两种情况。

#### 1. 线圈元件接反

从前面我们已经知道,直流电机单叠绕组线圈元件之间的正确接法应该是,其相邻线圈元件之间的首端与尾端相接于同一块换向片,例如线圈元件1的尾端与线圈元件2的首端共接在同一块换向片上,而线圈元件2的尾端与线圈元件3的首端相联在同一换向片上,相邻的线圈元件就这样首、尾串联依次接下去,直至最后线




图 3-52 线圈元件的线端接反故障

圈元件的尾端与线圈元件1的首端相接,从而构成一个整体的闭合绕组。但如图 3-52 中线圈元件2 所示,从图中我们可以看出,线圈元件1与线圈元件2之间不是尾端与首端而是尾端与尾端联接,接着线圈元件2与线圈元件3则成为了首端与首端相接了。显而易见线圈元件2的首、尾线端均已接反。


### 2. 线圈元件的线端位置接错

从图 3-53 中的线圈元件 4、5、6 的联接可以看出,这三个线圈元件之间仍然接相邻线圈元件首、尾端串联的。但是其线圈元件端接到换向器上的位置却搞错了,它的线圈元

件 4 和 5 的首、尾端原应接到换向片 5 上,但实际却接到了换向片 6;而线圈元件 5 和 6 的首、尾线端原应接至 6,而实际上却接到了换向片 5。这种线端接线位置的错误将导致线圈元件 2 实质上的接反。

不论是电枢绕组线圈元件接反或是接线位置错误,都将对电机的运行性能带来不利影响。由于线圈元件接反和线圈位置接错都是发生在电枢绕组的修理和重换绕组后,因此,当我们在修理或重换电枢绕组时接线一定要认真、仔细。接线完毕后还应作必要的检查和试验,尽量避免线圈元件接反和线端位置接错现象的出现。现将检查这些错误的方法简介如下。

(1) 用电阻法检查接线位置是否正确。如图 3-54 所示,用电阻表去检测相邻两个换向片之间的电阻。如果接线位置没有错误则两个相



1 2 3 4 5 6 7


LT常读数 双倍读数

图 3-53 线圈元件线端接反及位置接错

图 3-54 用电阻表检查线端位置接错

邻换向片之间只应接有一个线圈元件,例如图中的线圈元件 2。这时,用电阻表测量到的应该是一个线圈元件的电阻值。如果接线位置错误例如图 3-54 中的换向片 4 和 5,在换向片 4 和 5 之间虽仍然只联接了一个线圈元件,且在电阻表上测量到的也仍是一个线圈元件的电阻值。但是在接线位置错误的前面或后面一对换向片,它们之间则串联了两个线圈元件,如该图中的换向片 3~4 或 5~6。这时如用电阻表去测量则测出的将会是接近两个线圈元件的电阻数值,即电阻表上会指出单个线圈元件的双倍电阻数值。因此,依据上面的检测与分析,采用电阻表测量换向片片间电阻的方法,是能够顺利找出接线位置错误的故障的。

- (2) 电压法检查接线位置是否正确。如图 3-55 所示,将一个低压直流电源接入电源接入电枢绕组内,再用一个电压表依次测量每两个相邻换向片之间的电压。当电枢绕组该处的线圈元件接线位置正确时,电压表将指示出一个线圈元件的电压读数;而当测量到线圈元件接线位置错误的两个换向片时,例如图 3-56 中的换向片 4 和 5,此时电压表将指示出反向读数;而当电压表接到此反向线圈元件前面或后面的换向片时,电压表则将指示出所测单个线圈元件电压值的双倍读数。其它接线正确的线圈元件所对应的换向片,它们的片间电压则均为正常读数。
- (3) 线圈元件接反故障的检查。虽然线圈元件接反和接线位置错误都是线圈元件至换向器接线不正确所引起的,并且接线位置错误也会引起线圈元件实质性接反,但是这两种故障的检测方法却不相同。要检测线圈元件接反的故障,必须采用下面介绍的指南针法或






图 3-55 接线位置正确时为正常读数

图 3-56 接线位置错误时为双倍读数

条形磁铁法进行检查。

用指南针法检查线圈元件的接反故障时,应在线圈元件已按照相邻线圈元件首、尾端相接的原则全部串联接起来,但却在尚未进行换向器焊接步骤之前检测,因为在焊接前改正接线错误较为容易。

检测时将低压直流电源依次分别接入每个线圈元件,再用指南针分别测量每个线圈元件端部的磁场极性。当测到接反的那个电枢绕组线圈元件时,指南针将会立即朝相反的方向指示,情况如图 3-57 所示;线圈元件联接正确时的磁场极性和电压表读数则如图 3-58 所示。

检查线圈元件接反的另一种方法是条形磁铁法,检测时可将条形磁铁放在电枢铁心槽口逐槽移动来进行。这时由于磁铁的磁力线切割线圈元件,从而使每一个线圈元件内均产生感应电势。若用一只毫伏表接在与接反线圈元件相联的两个换向片上,此时毫伏表上指示的将为反向读数;而其余接线正确的线圈元件所测到的则均为正向读数,见图 3-57 和图 3-58。




图 3-57 线圈有接反故障时的磁场极性




图 3-58 线圈联接正确时的磁场极性

(4) 线圈元件接反故障的修理。若电枢绕组线圈元件的接反故障,在准确查出接反的 线圈或接线错误的位置后,将它们纠正过来重加绝缘和焊接即可。

## 第4节 磁极绕组的故障、检查与修理

直流电机的故障一般比较多,但大都表现在电枢绕组、电刷和电刷盒、架上。其实,有很多电枢方面故障的根源却存在于定子磁场上面,因此认真检查和修理定子磁极绕组是保障直流电机良好、可靠运行的重要一环。下面将简介直流电机磁极绕组的故障、检查与修理。

#### 一、磁极绕组接地故障的检查与修理

电机在长期运行过程中的高温使得绕组绝缘老化变质,至使绝缘物变得焦脆而开裂脱落,或者在绕组重绕后装人磁极铁心时因操作的疏忽而将绝缘擦破,从而造成磁极绕组与铁心碰触而接地。有的时候在磁极绕组里有一只线圈接地的话,则对电机的运行还不会造成什么影响;但如果电机机座是接地的则这时保险丝可能熔断,或者断路器会打开;但如有两个磁极线圈接地则将会构成线圈短路。

#### 1. 磁极绕组接地故障的检查

对有接地故障的磁极绕组可用兆欧表、试灯及高压试验进行检查。检查时先将磁极绕组与电枢绕组的接线端分开,接着将磁极绕组中各套绕组的接线端分开;例如并励绕组、 串励绕组、换向绕组和补偿绕组等;用上述三种检查方法分别检测各套绕组的绝缘状况, 找出有接地故障的那套绕组。然后对这套有接地故障的绕组采取分段排除的方法,直至找 到接地故障的准确位置为止。

### 2. 磁极绕组接地故障的修理

找到磁极绕组的接地故障以后,如接地线圈仅仅是轻微的损伤则可对接地处用同等绝缘予以加强;假设接地线圈的绝缘损伤严重则须将该线圈拆下来,按绝缘要求重新包扎绝缘后再装入机座;如接地线圈的绝缘严重烧坏或多匝导线烧断等,这时就需要重绕新磁极绕组。

### 二、磁极绕组短路故障的检查与修理

直流电机的磁极绕组短路以后其励磁磁势将大幅减少,如果是发电机则电压不能调节 升高到额定值,而且还会使绕组过度发热;电动机则往往不能起动或空载时转速加快。磁 极绕组短路的原因大致有:电机受潮后因绝缘电阻降低被通电击穿造成接地而使整个绕组 短路;引出线端绝缘损坏相碰触致使绕组整体短路;相邻线圈元件间的绝缘破损造成线匝 碰触而使局部线圈短路。

### 1. 磁极绕组短路故障的检查

检测磁极绕组短路故障的方法主要有:外观检查、电桥表检测、电流表检测和电压降法检查等几种。


外观检查常能迅速发现磁极绕组的某些短路故障, 因为磁极绕组发生短路故障时将会

有极大的短路电流流过故障线圈,致使该线圈很快发热、冒烟、并伴随有焦臭味,严重时还使线圈被烧坏。因此可根据绕组端部的颜色和绝缘烧伤损坏的程度,从外观上检查绕组以直接找出短路线圈的位置。

用电桥表测量磁极绕组各单个线圈的电阻值是检测绕组短路故障的最有效方法。检测时可用电桥表分别测量同类绕组(例如并励、串励、换向绕组等)的各个磁极线圈,测完后比较其电阻值的大小,发现电阻值小者即为有短路故障的磁极线圈。

磁极绕组短路故障也可以用电流表来进行检测。如图 3 - 59 所示,用一只 220V/36V 的低压变压器,在其二次侧串联一只电流表后去逐个测试各磁极线圈的电流,电流大者即可能为有短路故障的磁极线圈。

当直流电机的并励绕组中只有少数几匝线匝短路时,整套绕组的电阻值和电流值的变化均很微小,因而用电桥表或电流表去测量该类短路绕组故障时却很难检测出来,此时即可采用电压降法来进行短路故障的检查。如图 3-60 所示,将电机磁极的励磁线圈按规定接法联接成绕组,然后接入110V 直流电源并利用直流电压表来测量每个励磁线圈两端的电压,如果各个励磁线圈的电压大小不等,只须找出电压最低的那个励磁线圈,则该线圈就是有短路故障的线圈。如果没有直流电源或并励绕组只有极少几匝线匝短路时,则用直流电测量的结果容易发生差错。这时,可将220V或110V的交流电源接入经串联联接的整个并励绕组,由于交流电的电磁感应作用将会使短路故障点严重发热,因而即使是少数线匝短路也能明显地反映出磁极线圈有无短路故障的差异来。



N S N S -110V

图 3-59 用电流表检测磁极线圈短路

图 3 60 用电压降法检测磁极线圈的短路

### 2. 磁极绕组短路故障的修理

找到短路的磁极线圈以后,必须根据线圈短路的具体情况去把它修理好。绕组受潮的则重新干燥待达到规定的绝缘电阻值就可以了;如果磁极线圈发生了短路故障就应将线圈从磁极铁心上细心地取下来,并把故障线圈稍作加热以使其绝缘软化。然后拆除外包绝缘仔细找出短路线匝的位置,将短路线匝清理开并用绝缘加隔后,再用绝缘带包好重新装上铁心使用即可。磁极线圈如短路后烧损严重或绝缘整体老化脆裂的话,就需要用原磁极线圈同规格导线和同样的层数、匝数重新绕制。

### 三、磁极绕组断路故障的检查与修理

直流电机磁极绕组内的线圈断线或引线、极间联接线因受到振动、焊接不牢而松脱或


者受潮生锈脱焊等,都能造成磁极绕组的断路故障。在磁极绕组断路后不论是并励或串励电动机均不能起动,而发电机则不能建立起电压。复励电动机里的并励绕组如果断路,则可能在没有负载时它的转速将比额定转速要高好几倍,并且导致电枢电流剧烈的增加,保险丝或断路器就会熔断或断开。此时若保险丝或断路器因故失效,就有可能发生电枢飞车的严重危险,这时因为电枢转速太高,电枢绕组受到离心力的巨大作用而飞散开来,甚至能将电枢绕组从端盖和机壳的通风孔中甩出。

#### 1. 磁极绕组断路故障的检查

磁极绕组断路故障的检查主要有外观检查和试灯 检查两种方法。

进行外观检查时应仔细察看磁极绕组各个线圈是 否有机械性损伤、高温烧伤、磁极铁心在装入线圈时 是否有绝缘不当、定位不准、夹固不牢等现象。因 此,磁极绕组的断路故障有很多都是通过外观检查来 发现的。

检测磁极绕组断路故障最简便可靠的方法就是试 灯法。如图 3-61 所示、将 36V 试灯的两根线端依次



检测磁极绕组内各线圈的两端,即可快速而准确地查图 3-61 用试灯法检查磁极绕组的断路 找到断路故障线圈。

#### 2. 磁极绕组断路故障的修理

当检查出磁极绕组的断路线圈后,应将该故障线圈从磁极铁心极身上取下来并仔细查看断路位置。如果断路位置是发生在磁极线圈的引线处,则可以拆开线圈的外包扎带层,使线圈断线处彻底显露出来。然后用多股软导线把断线端焊接好并加以绝缘,最后再将焊接处牢固的绑扎在磁极线圈上。如果断线位置在线圈的内部且绝缘也已老化,那就只有更换重新绕制的磁极线圈。

### 四、磁极绕组接错故障的检查与修理

在维修或更换磁极绕组线圈时,经常发生将磁极线圈之间的联接线接错的情况。直流电机的磁极绕组接错将使定子磁场极性出现错误变化,电枢绕组的磁极极性也随之发生错误,并导致其同一支路中绕组元件产生出相反方向的电势,使电机不能正常运行。

### 1. 磁极绕组接错故障的检查

磁极绕组接线错误的故障可以采用将磁极各套绕组依次通电的方法来检查。

检测时可先断开主磁极的励磁线圈,使换向极和电枢绕组能同时得到电源;接着移动电刷位置,将电刷从原来中性线位置顺时针或逆时针方向转动 90°电角度;在上述两项工作完成后就可将电源接电动机,此时若电机的旋转方向与电刷移动方向相吻合,则说明换向极磁极线圈的接线是正确的。如果发现电动机旋转方向与电刷移动方向相反,则说明换向极磁极线圈联接错了,应调换线圈接线后再次检测。

将换向极磁极线圈检测完以后即应该断开其电源,使主磁极的并励绕组与电源接通(如有串励绕组则应断开)。在将电刷移回原来位置后给电机接通电源,这时电动机若按照

正确方向旋转则说明主磁极并励绕组的接线是正确的,否则应将并励绕组的线端对调后再次通电进行试验。主磁极的并励绕组检测完以后应断开其电源,只接通主磁极的串励绕组后再通电进行试验。

在检测磁极串励绕组接线是否正确时,应注意电动机在通电后,如果是积复励直流电动机,则电枢转向应同并励绕组单独作用时的转向,才说明串励绕组的接法是正确的;若是差复励电动机则当串励绕组单独作用时,其转向应该与并励绕组单独作用时刚好相反。则说明串励绕组的接法是正确的。

综上所述直流电机定子磁极绕组接线错误还是较易判断的,因为若主磁极绕组接错将 会使电动机转向与要求的相反,而换向极绕组接错则会产生极大的换向火花,这些情况通 过观察均是不难发现的。

#### 2. 磁极绕组接错故障的修理

磁极绕组找到接错的某套绕组(例如并励、串励绕组、换向绕组等)、某个磁极线圈后,即应迅速予以纠正,以免故障扩大而造成更为严重的损失。特别是换向极绕组不能接错,因为接错后在电机没有负载或轻载时就会产生很大的换向火花,并且还会在换向器上产生高热,如果运行时间较长则可能将换向器的所有焊接处的锡熔化,造成难以恢复的极大损失。

## 第5节 直流电机的电气控制线路

直流电机包括直流发电机与直流电动机。直流发电机能提供无脉动的电力,并能方便、精确地调节和控制其输出电压,以满足不同控制系统所要求的电源特性。不过直流发电机现逐渐被各种类型的整流装置所代替而日益减少,但目前则仍有适当地位。直流电动机则由于具有优良的起动、调速、制动、转矩速率、过载性能,以及能在大范围内平滑地调速和适宜频繁快速起动等一系列特点,因而被轧钢、矿并提升、电力机车等要求大范围





图 3-62 直流并励发电机电气控制线路

图 3-63 直流复励发电机电气控制线路

无级调速或要求大起动转矩的机械设备所广泛采用。本节选介了直流发电机与直流电动机的几幅电气控制线路图。

- (1) 图 3-62 所示为直流并励发电机电气控制线路图,该发电机的磁极绕组与电枢绕 组为并联联接。
- (2) 图 3-63 所示为直流复励发电机电气控制线路图,该发电机的磁极绕组具有并励 和串励两套励磁绕组,分别与电枢绕组并联和串联。
  - (3) 图 3-64 所示为直流串励电动机电气控制线路(即蓄电池车电路)。
  - (4) 图 3-65 所示为直流并励电动机电气控制线路图。



QS

图 3-64 直流串励电动机电气控制线路

图 3-65 直流并励电动机电气控制线路

# 第4章 单相电动机绕组及故障检查与修理

单相电动机的定子铁心上一般均安置有 2~3 套绕组(单相串励电动机除外),即运行用的主绕组;起动用的辅绕组及调速用的调速绕组。调速绕组则仅用于采取绕组调速的单相异步电动机中,近年来该类绕组在节能风扇内的使用有日渐增多之势,上述这几套绕组都称为定子绕组。在单相电动机接入电源以后,定子铁心上的主、辅两套绕组就将共同在气隙中建立起一个旋转磁场,该旋转磁场并在转子绕组内感应产生电势和电流,经与转子作用后即产生电磁转矩而完成电能与机械能的转换。因此,绕组是单相电动机中复杂而又最易损坏的最重要部件。

单相电动机的定子绕组除罩极式和串励式电动机多采用集中式磁极绕组外,其它类型的单相电动机均使用分布式绕组。常用的绕组型式有单层绕组、双层绕组、单双层混合绕组和正弦绕组等类型。下面将分述单相电动机常用绕组的类型、特点及故障检查与修理。

## 第1节 绕组的类型

从上面我们已经知道单相电动机定子绕组有集中式和分布式两类。在单相罩极式电动




图 4-1 單极式 4 极电动机 绕组示策图

机中主要采用的就是集中式绕组,该类电动机的定子铁心设计成有凸出的磁极,定子绕组的磁极线圈就嵌置在这些凸极铁心上,如图 4 1 所示。集中式绕组结构简单且接线也很容易和方便,但它所建立的定子磁场在电机内的分布却很不理想,对电动机的工作性能产生很坏的影响。因而除在某些小功率单相电动机中还有所采用外,多数单相电动机均已极少使用这种绕组型式。现在应用最多的单相电动机绕组则为分布绕组,这种绕组的所有线圈均按照电磁规律分布嵌放在沿定子铁心圆周冲制的槽内,然后按规

定的接法联接起来。现将单相电动机常用分布式绕组的类型简述如下。

### 一、单层叠绕组

单层叠绕组就是指在每个槽内只嵌置有一个线圈有效边、且其所有线圈的端部又相互重叠的绕组。因而绕组的特点有:线圈数为定子铁心槽数的一半;全部线圈的节距都相等故每个线圈的形状尺寸均相同;每个线圈的末边都返回到邻近的下一个线圈的起始边。

由于该绕组的线圈整体形成相互重叠的形态,所以把这种绕组称为单层叠绕组或单层等元件绕组;又因其绕组端部环环相扣极似链条,故又称为单层链式绕组,如图 4-2 所示。

与三相绕组不同的是单相单层叠绕组不具有自动消除 3 次谐波的能力,而 3 次谐波对




图 4-2 单层叠绕组线圈的布置图

于单相电动机来说却又危害极大。但如果我们将单相电动机的主绕组只分布于2/3的定子铁心槽中,则可以使存在于主绕组中的3次谐波自动消除。同时还可以大大提高其绕组的分布系数,从而可节省电磁线的用量近20%,而绕组承受电压的能力和磁效应均无重大影响。因此,这也就是在单相电动机中为什么定子主、辅绕组所占槽数均按2:1比例分配的原因。对于单相电容运转式电动机则因其辅绕组在电动机起动后并不脱离电源,而是仍将继续运行与主绕组共进退长期留在线路上工作。故这种电动机的主、辅绕组所占定子槽数可以是1:1相等的形式,即主、辅绕组可各占定子槽数的一半。

单层叠绕组根据其绕组布置形式的不同又有某些区别,现以一台 4 极 24 槽单相电动机的一半绕组为例来说明其绕组的布置。

图 4-3 所示为采用全节距时的绕组布置图,此时其节距应为 Y=24 槽÷4=6 槽(即 1-7 槽)。从图中可见,此时主绕组应占有 24 槽×2/3÷2=8 槽的定子槽数,也即具有 4 个线圈。辅绕组则占有 24 槽×1/3÷2=4 槽的定子槽数,即具有 2 个线圈。因节距为偶数所以在进行嵌线时,应先将同一极相组的两个线圈边依次嵌入相邻的两铁心槽内,然后按顺序隔 2 个槽即




图 4-3 全节距单层叠绕组的布置

嵌入2个主绕组的线圈,直至嵌完主绕组的全部4个极相组。接着再将辅绕组的全部4个线圈,分别依次嵌入余下的1/3定子槽中(上例仅绘12槽)。

为了缩短绕组的端接部分以提高电机的电气性能,在单相电动机绕组中也常采用短距绕组。图 4-4 所示为采用短距绕组的展开布置图,现仍以 4 极 24 槽单相电动机为例,其节距取 Y=5,即比全节距缩短了 1 槽而成为短距绕组。由于线圈节距为奇数,嵌线则要求采取隔槽嵌线的方法。即每嵌放 1 个线圈入铁心槽后,则要隔 1 个空槽后再嵌入下个线圈,这样依次进行嵌线直至嵌完全部线圈(仍仅绘 12 槽)。

这台单相 4 极 24 槽的电动机绕组还可以采用图 4-5 所示的分离式布置形式。此时,电动机绕组的排列明显地分为两部分,其端部也不像图 4-3、图 4-4 那样均匀,但这种绕组却可以使电动机很方便地制成可分割式的定子,以适应于某些特定场合的需要(仅绘出




图 4-4 短节距单层叠绕组的布置





图 4-5 分离式单层叠绕组的布置



组的极相组

12 槽为例)。

上述几种单相单层叠绕组的布置形式虽各有差异,但它们的电 磁作用却都是相同的。

#### 二、单层同心式绕组


如图 4~6 所示, 单层同心式绕组是由几个节距不同而轴线相 互重合的线圈串接组成,实质上它是一种采用短距线圈的全距绕 组。其主、辅绕组分别布置在槽的上层和下层、习惯上一般均将辅 绕组嵌放布置在槽的上层。这种绕组由于在嵌线时不用将部分线圈 边吊把、所以绕组嵌线和辅绕组修理都较为容易简便。因此、在单 相电动机中同心式绕组也是常有应用的一种绕组。根据绕组布置和 图 4-6 单层同心式绕 联接方式的不同,单相电动机同心式绕组可以分成图 4-7 和图 4-8的两种形式。前者为老式同心绕组其明显的缺点是线圈端部较 长,因而耗料多增加了成本而且使定子绕组的电阻和漏抗增大,从

而导致电动机的电气性能变差。而后者的分组同心式绕组则由于绕组端部的大幅缩短,就 正好克服了老式同心绕组存在的上述缺点。因此,单相电动机中现在更多采用的是这种分 组同心式绕组。

## 三、单层交叉式绕组

当单相电动机每极每相槽数 α 等于奇数时,则还会经常使用到一种单层交叉式绕组。 如图 4-9 所示,现仍以 4 极 24 槽单相电动机为例来说明这种绕组的布置。从图中我们可 以看出,其主、辅绕组均由两组2个线圈和1个线圈的极相组构成。主、辅绕组均按每嵌 一组2个线圈的极相组以后,再接着嵌1个线圈的极相组,以这样交叉相间嵌置的方式分 别先后嵌完全部主、辅绕组。

这种单层交叉式绕组具有端部短、用料省和性能好的优点,因而在单相电容运转式电 动机中该类绕组得到广泛使用。



主绕组

图 4-7 单层同心式绕组的布置 图 4-8 单层分组写心式绕组的布置




图 4-9 单层交叉式绕组的布置


### 四、双层叠绕组

如图 4-10 所示为单相双层叠绕组的布置,今仍以 4 极 24 槽单相电动机的一半绕组为 例来说明它的布置。一般为了消除磁场中3次谐波的不利影响,单相双层叠绕组均采用缩 短 1/3 节距的短距绕组,即如图中线圈节距由全节距时的 6 槽(即 1~7 槽)缩短至 1/3 短距

时的4槽(即1~5槽)。这种绕组虽具有较好 的起动性能,但由于单相电动机的功率和体积 均比较小,所以其定子铁心内径也较小,致使双 层叠绕组的嵌线较其它绕组形式要困难些,故 现已在单相电动机所用绕组中较少采用。

## 五、正弦绕组

正弦绕组是一种高精度的特殊绕组、它早 期仅应用于自动控制用精密电机、近年来则已 逐渐普及到一般用途的单相电动机中。正弦绕 组它能自动消除 3 次谐波,并能有效地削弱对



辅助绕组

图 4 10 双层叠绕组的布置

电动机运行有害的 5、7 次谐波,使气隙磁通的分布尽可能的接近正弦形,从而降低电动机的杂散损耗、提高效率、改善起动性能,使其具有优良的运行特性。下面将对正弦绕组的构成及其匝数分配作些简要介绍。

#### 1. 正弦绕组的构成

正弦绕组是将定子铁心槽中的导线数按照一定规律来分布,以同一极下各槽的导线数不相等来达到的。如图 4-11 所示为正弦绕组各槽导线分布情况(以主绕组槽内导线数最多的为 100%)。从图中我们可以看出,正弦绕组的主、辅绕组所占槽数不是按照 2:1 的比例来分配的,而是将主、辅绕组的线匝数按不同数量比例去分布于定子铁心圆周的槽中。从图中我们不难看出主、辅绕组依正弦分布的明显特征,图 4-12 所示即为与图 4-11 所对应的绕组展开图。




图 4-11 4极 24 横正弦绕组各横导线的分布




图 4-12 4 极 24 横正弦绕组展开图

由于单层叠绕组和双层叠绕组这些等元件绕组,不能在线圈尺寸、匝数分配等许多方面满足正弦绕组的要求,因此,正弦绕组普遍使用的与其分布形态极为相似的同心式绕组。

## 2. 正弦绕组的匝数分配

由上面我们已经知道,在正弦绕组中组成一个极相组的各个同心线圈的匝数是不相等的,它们都是根据正弦规律来分配布置的,各同心线圈的匝数则可按下述方法计算求得。

## (1) 各同心线圈节距之半的正弦值为

$$\sin(x \sim x) = \sin \frac{Y(x \sim x)}{2} \times \frac{\pi}{\tau}$$

式中  $\sin(x \sim x)$  ——某一同心线圈的正弦值;

 $Y(x \sim x)$  ——该同心线圈的节距;

 $\pi$  毎极电角度 ( $\pi$ =180°);

τ---极距(槽);

π\_—每槽电角度。

(2) 每极内各线圈节距之半的总正弦值为

$$\Sigma \sin(x \sim x) = \sin(x_1 \sim x_1) + \sin(x_2 \sim x_2) + \dots + \sin(x_n \sim x_n)$$

式中  $\Sigma \sin(x \sim x)$  ——每极线圈总正弦值。

(3) 各同心线圈占每极线圈的百分数为

$$n(x \sim x) = \frac{\sin(x \sim x)}{\Sigma\sin(x \sim x)} \times 100\%$$

式中  $n(x \sim x)$  ——某一同心线圈占每极线圈的百分数 (%)。

(4) 每个同心线圈的匝数为

$$w(x - x) = w_{\Sigma} \times \frac{\sin(x - x)}{\sum \sin(x - x)} \times 100\%$$


式中  $w(x \sim x)$  ——每个同心线圈的匝数;


ωΣ——一个极相组内同心线圈的总匝数。

现以一台 4 极 24 槽单相电动机为例,来说明上述计算方法。

如图 4-13、图 4-14 所示正弦绕组可分为同心式和单双层混合式两种形式,此时电动机的极距  $\tau$  则应为

极距 
$$\tau = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{4} = 6(槽)$$








图 4-14 正弦绕组单双层混合布置

在图 4-13 中,每极由  $3\sim4$  槽、 $2\sim5$  槽、 $1\sim6$  槽内的三个同心线圈组成,其节距分别为 Y=1 ( $3\sim4$  槽)、Y=3 ( $2\sim5$  槽)、Y=5 ( $1\sim6$  槽)。各同心线圈占每极线圈匝数的百分数计算如下:

$$(1) \quad \sin (x \sim x)$$

$$\sin (3\sim 4) = \frac{Y(3\sim 4)}{2} \times \frac{\pi}{\tau} = \sin \frac{1}{2} \times \frac{180^{\circ}}{6} = \sin 15^{\circ} = 0.259$$

$$\sin (2\sim 5) = \sin \frac{3}{2} \times \frac{180^{\circ}}{6} = \sin 45^{\circ} = 0.707$$
  
 $\sin (1\sim 6) = \sin \frac{5}{2} \times \frac{180^{\circ}}{6} = \sin 75^{\circ} = 0.966$ 

(2) 
$$\Sigma \sin (x \sim x)$$
  
 $\Sigma \sin (x \sim x) = \sin (3-4) + \sin (2-5) + \sin (1-6)$   
 $= 0.250 + 0.707 + 0.966 = 1.932$ 

(3) 
$$n(x-x)$$
  
 $n(3-4) = \frac{\sin(3-4)}{\sum \sin(x-x)} \times 100\% = \frac{0.259}{1.932} \times 100\% = 13.4\%$   
 $n(2-5) = \frac{\sin(2-5)}{\sum \sin(x-x)} \times 100\% = \frac{0.707}{1.932} \times 100\% = 36.6\%$   
 $n(1-6) = \frac{0.966}{1.932} \times 100\% = 50\%$ 

从上述计算中可以看到,最中间两槽 (3~4槽) 线圈所占匝数的比例不多,实用中为简化绕线 工艺和提高槽 满率则可采取将这两槽空出来专供嵌放轴绕组,而让1~6槽全部嵌放主绕组。这样每极就只有 (2~5槽)、(1~6槽)两个同心线圈,其总正弦值为

$$\Sigma \sin(x - x) = 0.707 + 0.966 = 1.673$$

则各个同心线圈占每极线圈匝数的百分数应为

$$n(2 \sim 5) = \frac{0.707}{1.673} \times 100\% = 42.3\%$$
$$n(1 \sim 6) = \frac{0.966}{1.673} \times 100\% = 57.7\%$$

同理,我们也可以计算出图 4-14 所示采用单双层绕组形式的各同心线圈占每极线圈 匝数的比例。但此时应注意同心线圈 n (1-7) 的匝数只能按计算值的一半绕嵌,其另一半线匝数应放在相邻磁极的极面下,它们的计算为

$$\sin(3 \sim 5) = \sin \frac{Y(3 \sim 5)}{2} \times \frac{\pi}{\tau} = \sin \frac{2}{2} \times \frac{180^{\circ}}{6} = \sin 30^{\circ} = 0.5$$

$$\sin(2 \sim 6) = \sin \frac{Y(2 \sim 6)}{2} \times \frac{\pi}{\tau} = \sin \frac{4}{2} \times \frac{180^{\circ}}{6} = \sin 60^{\circ} = 0.866$$

$$\sin(1 \sim 7) = \frac{1}{2} \sin \frac{Y(1 \sim 7)}{2} \times \frac{\pi}{\tau} = \frac{1}{2} \sin \frac{6}{2} \times \frac{180^{\circ}}{6} = \frac{1}{2} \sin 90^{\circ} = 0.5$$

$$\Sigma \sin(x \sim x) = 0.5 + 0.866 + 0.5 = 1.866$$

$$n(3 \sim 5) = \frac{0.5}{1.866} \times 100\% = 26.8\%$$

$$n(2 \sim 6) = \frac{0.866}{1.866} \times 100\% = 46.4\%$$

$$n(1 \sim 7) = \frac{0.5}{1.866} \times 100\% = 26.8\%$$

在极距 τ=6 槽的单相电动机中,如采用图 4-14 的单双层混合式布置则是比较适合

的。单相正弦绕组每个同心线圈的匝数均可通过上述公式依次求出,此外也还可以从表 4-1 所示的常用单相正弦绕组分布来查出。

表 4-1 堂用正弦绕组分布表

表 4-1 常用正弦绕组分布表																					
序	4 根 系 槽								每	<u> </u>	极	绕	¥	Ħ	分	布					
_								槽			号			号	号						
号	引数	数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0.75	3	50	50	5	50															
2	0.828	4	41.4	58.6	5	58.€	41.4														
3	0.856	6	57.7	42.3	3		42.3	57.7				1	1		1					<b>†</b>	
4	0.775	6	50	36.6	13.4	13.4	36.6	50									$\top$				
5	0.915	6	36.6	63.4				63.4	36.6						1		1		<b>†</b>		
6	0.804	6	26.8	46.4	26.8		26.8	46.4	26.8				1				1	-			
7	0.912	8	54.2	45.8	3				45.8	54.2			1			†		1			
8	0.827	8	41.1	35.1	23.8			23.8	35.1	41.1				T				+	<del> </del>		
9	0.950	8	35.2	64.8						64.8	35.2				+-	+		+			
10	0.870	8	23.5	43.4	33.1					-	23.5	+		1	+		1	$\vdash$	-		
11	0.796	8	19.9	36.8	28	15.3		15.3	28	36.8	19.9		1		<del>  -</del>						
12	0.960	9	34.7	65.3						_	65.3	34.7	,			+-		<del> </del>	1	_	
13	0.893	9	22.7	42.6	34.7					34.7	42.6	22.7	ļ -			1	+		-		
14	0.820	9	18.5	34.7	28.3	18.5			18.5	28.3	34.7	18.5				+	-		-		
15	0.928	9	52.2	47.8							52.2		-	-	-	†	†	+	<del> </del>		
16	0.856	9	39.5	34.8	25.7				25.7	34.8	39.5		<u> </u>		-			-	1		
17	0.793	9	34.6	30.6	22.7	12.1		12.1	22.7	30.6	34.6			$\vdash$	+		+	+			<del></del>
18	0.959	12	51.8	48.2									48.2	51.8	3	+-	+	+			<del></del>
19	0.910	12	36.6	34.1	29.3								t	36.6	<del></del>	-	$\vdash$				
20	0.855	12	29.9	27.8	24	18.3				-				29.5		+	-	<del>                                     </del>			
21	0.806	12	26.8	25	21.4	16.5	10.3						<del> </del>	26.8	┿	┢-	-			-	
-	0.783	-						3.4						25.9	+	-	-	-	<del>                                     </del>	-	
	0.978								-	_				65.9	<del> </del>	-		-			
24	0.936	12	21.4	41.4	37.2								37.2	41.4	<del> </del>		-	├—	$\vdash$		
-	0.883		-			23.3								31.8	-	<del> </del>		-			
$\rightarrow$	0.829						14.1				14 1			27.3							<del></del>
	0.790							6.8	-					25.4				-			·
	0.947								+	-	3.2	10.0		23.4			22.0	25 -			
$\rightarrow$	0.910					21.4	+	-+	$\dashv$								<del></del>	35.1		$\dashv$	
-	0.869	- +					14.9	+	+	-	-							27.6			<del>-</del>
-+	0.829	-+				-		10	+	$\dashv$	$\dashv$							23.5		-	
								10					13.4	10.4	10.7	20.4	21.1		l		

序	绕	毎							每	:	扱	绕	组		分	布					
′•	绕组系数	极槽								槽 号											
号	数	数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	0.798	16	19.9	19.2	16.6	15.4	12.7	9.4	5.8			5.8	9.4	12.7	15.4	17.6	19.2	19.9			
33	0.963	16	20.8	40.8	38.4												38.4	40.8	20.8		
34	0.929	16	15.5	30.3	28.5	25.7										25.7	28.5	30.3	15.5		
35	0.889	16	12.7	24.9	23.4	21.1	17.9								17.9	21.1	23.4	24.9	12.7		
36	0.848	16	11.1	21.8	20.5	18.5	15.7	12.4					12.4	15.7	18.5	20.5	21.8	11.1			
37	0.812	16	10.3	20	18.9	17.2	14.4	11.3	7.9				7.9	11.3	14.4	17.2	18.9	20	10.3		
38	0.927	18	27	26.2	24.6	22.2											22.2	21.6	26.2	27	
39	0.892	18	22.7	22	20.6	18.6	16.1									16.1	18.6	20.6	22.2	27	
40	0.355	18	20.1	19.5	18.2	16.5	14.2	11.5					·		11.5	14.2	16.5	18.2	19.5	20.1	
41	0.821	18	18.5	17.9	16.8	15.2	13.2	10.6	7.8					7.8	10.6	13.2	15.2	16.8	17.9	18.5	
42	0.795	18	17.6	17.1	16	14.5	12.5	10.2	7.5	4.6			4.6	7.5	10.2	12.5	14.5	14.5	16	17.1	17.6
43	0.943	18	15.2	29.9	28.6	26.3										1		26.3	28.6	29.9	15.2
44	0.910	18	12.3	24.3	23.2	21.3	18.9										18.9	21.3	23.2	24.3	12.3
45	0.873	18	10.6	20.9	20	18.4	16.4	13.7								13.7	16.4	18.4	20	20.9	10.6
46	0.837	18	9.6	18.9	18.1	16.7	14.7	12.4	9.6						9.6	12.4	14.7	16.7	18.1	18.9	9.6
47	0.806	18	9.0	17.8	17	15.7	13.8	11.6	9.9	6.1				6.1	9.0	11.6	13.8	15.7	17	17.8	9.0

# 第2节 绕组的联接

单相电动机的各类绕组均由若干个线圈构成,这些线圈根据不同的分布规律嵌入定子铁心的槽中,然后再按规定的接法联接起来,现将单相电动机绕组的常见接法分述如下:


## 一、显极与庶极接法

单相电动机绕组其极相组间的联接分为显极接法和庶极接法两类。在庶极接法时电动机绕组的极相组数等于极数 2p; 显极接法时电动机绕组的极相组数则等于极对数 p, 其情况如图 4-15 所示。

## 1. 显极接法

在定子铁心内所产生的极数明显地等于该相绕组所包含的极相组数,也就是说每相内各极相组产生 N 极与 S 极相互交替的磁场极性。这种接法就是通常所说的"头与头相接、尾与尾相联"的接法。图 4-16 所示即为单层叠绕组采用显极接法 4 极 16 槽电动机的绕组展开图。

## 2. 庶极接法






图 4-15 单相绕组显、庶极两种接法示意图

(a) 显极接法; (b) 庶极接法

如图 4-15 (b) 所示,当将绕组极相组间按头、尾串接起来,使它们所产生的磁极均为同极性磁极,则绕组的这种联接方法就叫做庶极接法。这时在同一相中各极相组内的电流方向都是相同的,由于其电流方向相同则根据右手定则可知,这将使得在同一相中各极相组在定子铁心内产生相同的磁极极性。然而磁场它总是要构成回路的,仅有单一的同极性磁极则不可能共存于定子铁心中,这样就势必在两个相同磁极的中间强制产生出与它们极性相反的磁极,从而构成了新的磁通路。图 4-17 所示为 4 极 12 槽单层叠绕组的庶极接法展开图,这时定子铁心内产生的磁极数将是极相组数的一倍,也即等于电动机的极数2p。从图中可以看出它虽然只具有两个极相组,但却形成了 4 个磁极,这种联接就是平常所说的"头与尾相接、尾与头相联"的庶极接法。由于采用庶极接法的绕组其电气性能较差,因而已较少使用现仅与显极接法混合应用于变极调速电动机绕组中,或在单层同心绕组内偶有采用。




图 4-16 4极 16 槽单层叠绕组显极接法展开图




图 4-17 4 极 12 槽单层叠绕组庶极接法展开图

### 二、单层叠绕组的接法

单层叠绕组的联接方法随其嵌线方式的不同而分为三种,现以一台 4 极 24 槽分相电动机为例说明这几种接法。

### 1. 全节距绕组的接法

即电动机绕组的节距 Y=24÷4=6 槽 (为偶数). 在采用显极接法以后其绕组接线展开图则如图 4-18 所示。从图中可以看出主绕组共有 8 个线圈而被均分成 4 个极相组,每极相组由 2 个线圈组成。它们被分布在定子铁心 2/3 的槽中(即 16 槽),其极相组间是按照"头与头相接、尾与尾相联"的显极接法进行联接的,这 8 个线圈共同作用产生一个 4 极磁场。




图 4-18 4极 24 槽全节距单层叠绕组展开图

电动机的辅绕组则共有 4 个线圈并被分成 2 个极相组,每极相组也由 2 个线圈串接组成,它们分布在定子铁心 1/3 的槽内。不过其极相组间则是按照"头与尾相接、尾与头相联"的庶极接法进行联接的。因庶极接法所产生的磁极数等于电动机的极数,所以辅绕组的这 2 个极相组仍将产生一个与主绕组相同的 4 极磁场。

## 2. 短节距绕组的接法

即电动机绕组的节距为短节距。仍以上例电动机为例取节距 Y=5 槽(为短距、奇数),它们也采用显极接法,图 4 19 所示即为其绕组接线展开图。从图中可以看出主绕组仍为 8 个线圈并被分成 4 个极相组,每极相组仍由 2 个线圈组成,它们分布在定子铁心所占 2/3 的槽中。在此不同的是因采用了短节距绕组,其线圈只能是按照嵌 1 个线圈元件后空隔 1 槽,再嵌 1 个线圈元件边后又空隔 1 槽这样交替嵌放的方式来进行布置整个绕组,否则就将无法安放和布置好全部线圈。这样主绕组各极相组就会是由 2 个隔开 1 槽的相邻线圈串接而成。联接时其极相组间依旧是按照"头与头相接、尾与尾相联"的显极接法进行,最终产生一个 4 极磁场。

辅绕组也有 4 个线圈、但每极相组只由一个线圈构成,即 4 个线圈为 4 个极相组它们分布在定子铁心 1/3 的槽内。此时,其极相组间则同样按显极接法进行联接。

## 3. 分离式绕组的接法




图 4-19 4极 24 槽短节距单层叠绕组展开图

该类绕组多采用全节距,图 4-20 所示为其绕组接线展开图。从图中可以看出,其主、辅绕组均只有 2个极相组,全部绕组被明显地布置成可分离的两部分。该电动机主、辅绕组的极相组间联接均采用"头与尾相接、尾与头相联"的庶极接法。




图 4-20 4 极分离式绕组展开图

## 三、单层同心式绕组的接法

单层同心式绕组的接法分为两种,也即显极接法和庶极接法,现仍以一台 4 极 24 槽分相电动机为例来说明该绕组的接法。

1. 同心式绕组的显极接法

图 4-21 所示为其绕组接线展开图,从图中可以看出主绕组分为 4个极相组,每极相组包含有 2个线圈。辅绕组也分为 4个极相组,每极相组则为 1个线圈。这样主绕组仍然占定子铁心总槽数的 2/3,辅绕组则占定子总槽数的 1/3。

2. 同心式绕组的庶极接法

图 4-22 所示为其绕组接线展开图,从图中可以看出,主绕组被分为两个极相组,每




图 4-21 同心式绕组显极接法展开图




图 4-22 同心式绕组庶极接法展开图

极相组包含 4个线圈。辅绕组也被分为两个极相组,每极相组则为2 个线圈。这时主绕组仍然占定子总槽数的 2/3,辅绕组则占定子总槽数的 1/3。

由于采用显极接法的同心式绕组比庶极接法同心式绕组的端部大为缩短,因而具有用铜省、损耗小和电气性能得到较大改善等许多优点,故在单相电动机定子绕组中得到日益广泛地应用。

#### 四、单层交叉式绕组的接法

图 4-23 所示为单层交叉式绕组的接线展开图,从图中我们可以看出其主、辅绕组是统一按照 2 个线圈的极相组和 1 个线圈的极相组交叉布置的。其极相组间的联接则都是采用"头与头相接、尾与尾相联"的显极接法,主、辅绕组仍然是各占定子总槽数的 2/3 和 1/3。

因单层交叉式绕组的端部较短所以用铜省、损耗小而电气性能好,并且其绕线、嵌线都比较方便,故在单相电动机各类绕组中也是应用较多的一种绕组。




图 4 23 单层交叉式绕组接线展开图

#### 五、双层叠绕组的接法

单相电动机也可以采用双层叠绕组,如图 4-24 所示。双层叠绕组的最大优势是可以通过采用缩短极距的短距绕组,通过短距绕组进行有效地消除电动机主、辅绕组中有害的三次谐波和高次谐波,以及削弱磁场中的高次谐波和减小绕组端部的漏抗。因此,双层叠绕组都具有比单层叠绕组更大的起动转矩和较高的功率因数等。从图中我们可以看出,定子铁心各槽中均被布置成有上、下两层线圈元件边。主绕组共有 16 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 4 个线圈串联而成,它们均匀分布在定子铁心2/3 的槽中。其极相组间的联接采用显极接法以产生 1 个 4 极磁场。




图 4-24 4极 24槽双层叠绕组展开图

辅绕组则共有8个线圈被分成4个极相组,每极相组由2个线圈组成,它们分布在定子铁心1/3的槽内。其极相组间的联接也采用显极接法,以产生与主绕组相同的4极磁场。

由于单相电动机的容量均比较小故其铁心尺寸也相应较小,采用双层叠绕组将使单相电动机的嵌线变得较为困难,因此双层叠绕组在单相电动机的绕组中使用日渐减少。

### 六、正弦绕组的接法

正弦绕组的线圈形状和绕组布置均与单层同心式绕组极其相似,因此,如从绕组布置和联接的特点来看,也可以说正弦绕组是单层同心式绕组的一种,当然这两种绕组从它们的工作原理和设计方法上都是有着实质性区别的。根据主、辅绕组所占槽数的不同比例,正弦绕组有着多种形式的布置联接,现将它们逐一简要的介绍如下。

#### 1.2:2 正弦绕组的接法

图 4-25 所示为 2 极 18 槽正弦绕组接线展开图。从图中我们可以看出,主绕组共有 4 个线圈而被分成两个极相组,每极相组由2个线圈串联而成。它们嵌置在定子铁心的 8 个槽中,其极相组间则按照显极接法进行联接,以产生 1 个 2 极磁场。




图 4-25 2:2 正弦绕组接线展开图

辅绕组同为 4 个线圈也分成 2 个极相组,每个极相组包含 2 个线圈。它们也布置在定子铁心的 8 个槽中,其极相组间的联接也同为显极接法,用以产生一个 2 极磁场。定子铁心的槽 3 和槽 12 则空置不嵌入线圈。




图 4-26 3:3 正弦绕组接线展开图

#### 2.3:3 正弦绕组的接法

图 4 · 26 所示为 2 极 12 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出其绕组为双层同心式绕组。它的主绕组共有 6 个线圈被分成 2 个极相组,每极相组均由 3 个线圈串联而成。它们均匀分布在定子铁心的所有槽中,占据着槽内的一层。其极相组间的联接采用显极接法,以产生一个 2 极磁场。

其辅绕组也具有 6 个线圈同样也被分成 2 极相组,每极相组由 3 个线圈串联而成。它们同样被分布在定子铁心的所有槽中,只不过是占据着槽内的另一层。其极相组间的联接也采用显极接法,用以产生一个 2 极磁场。

#### 3.4:4 正弦绕组的接法

图 4-27 所示为 2 极 16 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出主绕组共有 4

个线圈被分成2个极相组,每极相组由2个线圈串接而成。它们分布在定子铁心1/2的槽中,其极相组间的联接采用显极接法,以产生一个2极的磁场。

輔绕组也有 4 个线圈被分成 2 个极相组,每极相组由 2 个线圈串联组成。它们也分布在定子铁心另外 1/2槽内,其极相组间的联接同样采用显极接法,以产生一个 2 极磁场。

#### 4.5:5 正弦绕组的接法

图 4-28 所示为 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看




图 4-27 4:4 正弦绕组接线展开图

出绕组为单、双层混合形式。即在定子铁心 2/3 的槽中嵌置有两层线圈元件边, 1/3 的槽中嵌置的是单层线圈元件边, 其主、辅绕组的极相组间均采用显极接法。




图 4-28 5:5 正弦绕组接线展开图

## 5.6:4 正弦绕组的接法

图 4-29 所示为 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为单、双层混合形式。即在定子铁心 2/3 的槽嵌置的是两层线圈元件边,1/3 的槽中则嵌置的是单层线圈元件边,其主、辅绕组的极相组间联接均采用显极接法的接线。

#### 6.6:6 正弦绕组接法

图 4-30 所示为 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图,从图中可以看出该绕组为双层同心式。主绕组共有 12 个线圈被分成两个极相组,每极相组由 6 个线圈串联组成,它们分布




图 4-29 6:4 正弦绕组接线展开图




图 4-30 6:6 正弦绕组接线展开图

在定子铁心所有槽的一层。

辅绕组也有 12 个线圈被分成 2 个极相组,每极相组同样由 6 个线圈串接而成,它们则分布在定子铁心所有槽的另一层。

其主、辅绕组的极相组联接均采用显极接法,以产生一个2极磁场。

7.2:2 分离式正弦绕组的接法

图 4-31 所示为 4 极 12 槽分离式正弦绕组接线图。从图中我们可以看出主绕组有 8 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 2 个线圈串联组。辅绕组则有 4 个线圈它们也被分成 4 个极相组,每极相组由一个线圈组成。

其主、辅绕组极相组间的联接均采用显极接法接线。使用该类绕组的单相电动机可以 将定子铁心和绕组分离为两部分,以适应某些特殊应用环境的需要。

### 8.2:2 正弦绕组的接法 (1)

图 4-32 所示为 4 极 16 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为单层链形绕组形式。主、辅绕组都分为 4 个极相组而每极相组均包含一个线圈。其主、辅绕组极相组间的联接都采用显极接法接线。




图 4-31 分离式正弦绕组接线展开图

图 4 32 2:2 正弦绕组接线展开图 (1)

## 9.2:2 正弦绕组的接法 (2)

图 4-33 所示为 4 极 16 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为双层同心式。其主、辅绕组均具有 4 个极相组,每极相组则包含 2 个线圈。其主、辅绕组极相组间的联接都采用显极接法接线。




图 4-33 2:2 正弦绕组接线展开图 (2)

## 10.3:2 正弦绕组的接法

图 4-34 所示为 4 极 24 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为单、双层混合式绕组。它的主绕组共有 12 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 3 个线圈串联

而成。它们分布在定子铁心所有各槽中。其极相组间按照显极接法进行联接,以建立一个 4极磁场。




图 4-34 3:2 正弦绕组接线展开图

辅绕组则共有8个线圈被分成4个极相组,每极相组由2个线圈串接串联组成,其极相组间的联接也采用显极接法接线,以产生一个4极磁场。

#### 11.3:3 正弦绕组的接法

图 4-35 所示为 4 极 24 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为双层同心式的绕组。主绕组共有 12 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 3 个线圈串联组成。它们分布在定子铁心全部槽中的一层,其极相组间的联接采用显极接法接线,以产生一个 4 极磁场。




图 4-35 3:3 正弦绕组接线展开图

辅绕组则也具有 12 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组同样由 3 个线圈串接而成。它们则分布在定子铁心槽中的另一层,其极相组间的联接也采用显极接法接线,以建立一个 4 极磁场。

#### 12.4:3 正弦绕组的接法

图 4-36 所示为 4 极 36 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为单、双层混合

式绕组。主绕组共有16个线圈被分成4个极相组,每极相组由4个线圈串联接成。它们被均匀地分布在定子铁心的各槽中,其极相组间联接采用显极接法接线,以产生一个4极磁场。




图 4-36 4:3 正弦绕组接线展开图

辅绕组则共 12 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 3 个线圈串接而成。其极相组 间的联接采用显极接法接线,以形成一个 4 极磁场。

### 13.4:2 正弦绕组的接法

图 4-37 所示为 4 极 36 槽正弦绕组接线展开图,从图中我们可以看出绕组为单、双层混合形式。主绕组共有 16 个线圈被分成 4 个极相组、每极相组由 4 个线圈串联组成。




图 4-37 4:2 正弦绕组接线展开图

其极相组间的联接采用显极接法接线,以形成一个 4 极磁场。辅绕组则共有 8 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 2 个线圈串接而成,其极相组间的联接采用显极接法接线,以产生一个 4 极磁场。




图 4-38 4 极集中式绕组接线展开图接法。

## 七、集中式绕组的接法

集中式绕组主要用在罩极式单相电动机定子绕组的凸极磁极线圈上。该类绕组在它的一半线圈内流过正向电流,而在另一半线圈内则流过反向电流,以此来产生 N、S、N、S 这样交替变化极性的磁场。图 4-38 所示即为 4 极集中式绕组的接线展开图,其磁极线圈间的联接采用的是"头与头相接、尾与尾相联"的显极

#### 八、电风扇、空调器用电动机绕组及接法

在电风扇及空调器所用电动机中,以单相电容分相式电动机的应用最为普遍。其主、辅绕组则大多采用正弦绕组和单层链形绕组,现简述它们的绕组及其接法。

## 1. 电风扇电动机的绕组及其接法

电风扇所用的电动机基本上都是单相电容分相式电动机。台扇和落地扇所用电动机的结构均为普通的内转子式鼠笼电动机,其定子铁心多为 8 槽和 16 槽极数则多为 4 极,转速则为 1460 r/min。吊扇所用电动机的结构为外转子式电动机,定子铁心多为 36 槽 16 极,转速为 233r/min。电风扇电动机的定子绕组多采用显极接法。

图 4-39 所示为 4 极 8 槽电风扇电动机定子绕组接线展开图。从图中我们可以看出主、辅绕组各有 4 个线圈并且都分为 4 个极相组,每极相组都包含一个线圈。其主、辅绕组极相组间的联接均采用显极接法,该绕组为双层叠绕组其节距为  $Y_1=2$ 、(即 1-3 槽)。

图 4-40 所示为 4 极 16 槽电扇电动机定子绕组接线展开图。从图中我们可以看出主绕组和辅绕组各有




图 4-39 4 极 8 槽电动机绕组接线展开图

4个线圈,均被分成 4个极相组每极相组含 1个线圈。其主、辅绕组极相组间的联接均采用显极接法,绕组则为单层链形绕组其节距为  $Y_1 = 3$ , (即  $1 \sim 4$  槽)。

台扇、落地扇用电动机技术数据如表 4-2 所示; 吊扇用电动机技术数据如表 4-3 所示。

## 2. 空调器电动机的绕组及其接法

空调器都配置有压缩机电动机和风扇电动机各一台。为适应工作环境的需要已将压缩 机与电动机设计成了一个整体。通常对压缩机用电动机的技术要求均非常高,一般来说它 应能满足下列特殊要求:

(1) 耐腐蚀、耐振动、耐冲击和耐热性能好,其绝缘材料一般选 F 级,因而它可以 长期在 120℃ 的高温环境下工作。




图 4-40 4 极 16 槽电动机绕组接线展开图

表 4-2 台扇、落地扇用电动机技术数据表

规格	电压	频率	选厚	铁心	电容(μF)	主 绂	19 组	副	绕 组
(mm)	(V)	(Hz)	(mm)	槽数	(耐压值)(V)	线径(mm)	匝 数	线径(mm)	匝 数
400	200/220	50	32	8	1.35(400)	ø0.25	475×4	¢0.19	790×4
400	220	50	28	16	1.2(400)	∳0.21	700×4	<b>∮</b> 0.17	980×4
350	220	50	32	8	1.2(400)	ø0.23	560×4	<b>∮</b> 0.19	790×4
300	220	50	20	16	1.2(400)	ø0.18	880×4	<b>¢0.18</b>	380×4
300	200/220	50	26	8	1(500)	¢0.21	650×4	<b>∮</b> 0.17	900×4
250	110	50	20	8	2.5(250)	Ø0.25	455×4	\$0.19	710×4
250	190/200	50	20	8	1.2(400)	<b>¢</b> 0.19	825×4	<b>∮</b> 0.19	710×4
250	220	50	20	8	1(600)	<b>∮</b> 0.17	935×4	<b>∮</b> 0.17	980×4
250	220	50	20	8	1(500)	<b>¢</b> 0.17	935×4	<b>∮</b> 0.15	1020×4
200(230)	200/220	50	28	8	1(500)	φ0.17	840×4	<b>∮</b> 0.15	1020×4
200	190~230	50	22	8	1(500)	ø0.15	960×4	<b>∮</b> 0.15	1160×4

表 4-3 吊扇用电动机技术数据表

规格	电压	频率 (Hz)	选厚	铁心槽数	电容(μF)	主多	. 组	副绕组		
(mm)	(V)		(mm)		(耐压值)(V)	线径(mm)	匝 数	线径(mm)	匝 数	
900	220	50	23	36	1.2(400)	<b>∮</b> 0.27	295×18	ø0.23	400×18	
1050	220	50	23	36	1.2(400)	∳0.27	295×18	<b>∮0.23</b>	400×18	
1200	220	50	23	36	1.5(400)	<b>∮</b> 0.29	240×18	<b>∮</b> 0.27	300×18	
1400	220	50	28	36	2.4(400)	<b>∮</b> 0.29	240×18	<b>∮</b> 0.27	300×18	

- (2) 要求起动转矩大、起动性能好。因制冷系统的冷凝压力随外界工作状态而变化, 所以要求压缩机电动机在较高负荷下也能起动,并能在额定电压±10%的范围内正常 起动。
- (3) 要求效率和功率因数都比较高,一般要求效率应在80%以上,功率因数则要求 接近于1。并且电动机应能在过负荷条件下工作。

压缩机电动机通常采用电容运转式电动机或电容起动运转式电动机, 极数多为 2 极而 转速则为 2880r/min 左右,功率有 0.75、1.1、1.5、2.2kW 等几种。表 4 - 4 所示为一种 压缩机电动机的主要技术数据。

	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT														
额定电压 (V)	頻率 (Hz)	起动电流 (A)	额定电流 (A)	消耗功率 (W)	转速 (r/min)	电容 (μF)									
200~220	50	>25	5	1030	2860	15									

表 4-4 压缩机由动机主要技术数据

15

压缩机电动机的定子铁心槽中嵌有主绕组和辅绕组这两套互差 90°电角度的绕组、图 4-41 所示即为2极24槽压缩机电动机的绕组接线展开图。




图 4-41 2 极 24 槽压缩机电动机绕组展开图

从图中我们可以看出绕组为单、双层混合的形式。主绕组共有 10 个线圈被分成两个 极相组,每极相组由5个线圈串联组成,其极相间的联接采用显极接法。辅绕组则有8个 线圈被分成两个极相组, 每极相组由 4 个线圈串接而成, 其极相组间的联接也采用的显极 接法。

空调器的风扇电动机用来驱动离心风扇和轴流风扇,风扇电动机多为单相电容运转电 动机, 一般为 4 极或 6 极, 常用的规格有 0.18、0.25、0.3、0.37kW 等几种。

## 九、洗衣机、电冰箱用电动机绕组及接法

洗衣机及电冰箱用电动机多用单相电容运转式电动机,单相电阻起动式电动机也间有

使用. 下面简述它们的绕组及接法。

1. 洗衣机用电动机的绕组及接法

图 4-42 所示为 4 极 24 槽洗衣机用电动机绕组接线图,从图中我们可以看出绕组为单、双层混合式。主绕组共有 8 个线圈被分为 4 个极相组,每极相组由 2 个线圈串联组成,其极相组间的联接采用显极接法;辅绕组也有 8 个线圈同样分成 4 个极相组,每极相组也由 2 个线圈串接而成,其极相组间的联接也用显极接法。




图 4-42 洗衣机用电动机绕组接线展开图

由于洗衣机频繁正反转工作特性的要求,为提高电动机的效率其主、辅绕组都设计成在绕组线径、匝数、分布和接法上均相同。

2. 电冰箱压缩机用电动机的绕组及接法

图 4-43 所示为 4 极 32 槽电冰箱压缩机电动机的绕组接线图,从图中我们可以看出绕组为单双层混合形式。主绕组共有 16 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 4 个线圈串联组成,其极相组间的联接采用显极接法。辅绕组有 12 个线圈被分成 4 个极相组,每极相组由 3 个线圈串接而成,其极相组间的联接采用显极接法。




图 4-43 电冰箱压缩机电动机绕组接线展开图

# 第3节 调速与反转时绕组的联接

单相电动机在家用电器、电动工具、办公设备和医疗器械等方面正得到日益广泛地应用, 众多的这些电器设备均对单相电动机的调速、反转性能有着愈来愈高的要求。例如电动机多种速度、正反转简便控制和节约电能等, 下面将简介单相电动机的调速与反转方法。

### 一、单相电动机的调速方法

单相电动机的调速方法主要有以下几种,即变极调速法;自耦变压器调速法;电抗器调速法;绕组抽头调速法及其它一些调速法。在这些调速方法中除变极调速是通过绕组显、庶极两种接法的变换,达到改变电动机磁极对数来进行调速外,其它许多种方法都是利用单相电动机在负载转矩不变的情况下,调节定子绕组电压即能得到不同转速的特性。采用各种方式去降低电压来实现调速,或者通过调节进入电动机定子绕组的电源电压和频率的变压变频法调速。近年来绕组抽头调速法则更是日益普遍地应用于各类单相电动机中,下面将逐一介绍单相电动机的各种调速及反转方法。

1. 变极调速接法

我们知道单相异步电动机的转速公式为

$$n = n_1(1-S) = \frac{bof_1}{p}(1-S)$$

式中 n——单相异步电动机转速:

 $n_1$ ——同步转速;

S----单相异步电动机的转差率;

 $f_1$ ——电源频率;

p——电动机极对数。

由此可见,只要改变绕组的极对数 p 就可以改变单相异步电动机的转速 n 。极对数 p 愈多则电动机转速愈低,反之,极对数 p 愈少则电动机转速 n 愈高。





图 4-44 显、庶极双速接法接线示意图

从前面我们已经知道,对于同一套绕组在采用庶极接法时将比显极接法的极对数要增加一倍。因此,如在同一套绕组内应用显、庶极两种接法的变换,即可以得到极数成倍的两种转速。图 4-44 所示为显、庶极接法双速分相式电动机绕组接线示意图。从图中我们可以看出,当转换开关 SI 接到图中实线位置时,电流经过主绕组后相邻两极相组内的电流方向各不相同,这时电动机按 4 极运行,其电动机绕组磁场极性的排列如图 4-45 所示。

如将转换开关 S2 转换到虚线位置时,则主绕组的各极相组将具有相同的极性。这时,原来的两对磁极便由于庶极接法的作用而变成 4 对磁极,电动机按 8 极电机的速度运转,其磁场极性则将如图 4-46 所示。








图 4 46 8 极运行时的磁场极性

### 2. 自耦变压器调速接法

利用自耦变压器的调压特性来直接降低主、辅绕组的电压,或者只降低主绕组的电压 均能对单相电动机进行调速。具体接线方法有以下几种

- (1) 主绕组降压调速法。如图 4-47 所示为主绕组降压调速接线图,从图中我们可以 看出,自耦变压器是通过主绕组的电压调控进行调速。
- (2) 主、辅绕组同电压降压调速法。如图 4-48 所示即为主、辅绕组同电压降压调速接线图。从图中我们可以看出,自耦变压器以同一电压对单相电动机的主、辅绕组作电压调控来进行调速的。




图 4-47 主绕组降压调速接线图




图 4-48 主、辅绕组同电压调速接线图


(3) 主、辅绕组异电压降压调速法。如图 4-49 所示为主、辅绕组异电压降压调速接 线图。从图中我们可以看出,自耦变压器是分别以不同电压施加到主、辅绕组来进行降压 调速的。

采用自耦变压器降压调速方法,能使电动机的起动性能和电能消耗均有较大改善,其 缺点是在加装自耦变压器后使整体成本增加。

## 3. 电抗器调速接法

将电抗器串接到电动机单相电源电路中,通过变换电抗器的线圈抽头来实现降压而进行调速,图 4-50 所示即为电抗器调速原理接线图。当调速开关 S 转到 C 点时主绕组与电

抗器 L 串接到电源上,则电源电压的一部分将降落在电抗器 L 的 CD 段上。由此主绕组的工作电压降低了至使主绕组产生的磁场将减弱,因而电动机的转差率就增大转速则随着显著降低;当调速开关 S 转到 a 点时主绕组将在额定电压下运行,这时电动机的转速则会达到其最高速;在调速开关转到 b 点时则主绕组和辅绕组的工作电压将会介于高速和低速时的电压之间,故电动机就将作中速运行。



(b) (b) (b) (c) (d)

图 4-49 主、辅绕组异电压调速接线图

图 4-50 电抗器调速接线原理图

#### 4. 绕组抽头调速接法


目前单相电容运转电动机已普遍采用定子绕组抽头调速的方法。因这种调速方法具有不同于自耦变压器调速和电抗器调速的方式,它无需增加额外辅助部件只用改变定子绕组接线和抽头就可实行电动机的调速。所以用料省、重量轻、耗电少是该种调速方法的显著特点。其缺点是工艺性相对较差电机的绕线、嵌线、接线均较传统绕组麻烦费时,从而使其应用范围受到某些限制。

应用绕组抽头调速接法的电动机,其定子铁心上除嵌放有主绕组和辅绕组外还加嵌有一套调速绕组。该调速绕组既可嵌于主绕组同槽之中但也可嵌于辅绕组同一槽内,它的电磁作用与调速功能则没有差别。不过由于辅绕组所使用电磁线的线径一般均比主绕组的细,故其槽满率也远比主绕组低,因此在实用中调速绕组多与辅绕组嵌置于同一槽内。通过改变调速绕组的抽头以改变主绕组的电压降及磁场强度,从而实现对单相电动机的调速。绕组抽头调速的接线方法有很多,其常用接法主要有下列几种:

(1) L-1型接法。图 4-51 所示为 L-1型 2 速接法原理接线图。从该图我们可以看出,在这种接法中调速绕组与主绕组串联后直接接于电源电压上,主绕组与调速绕组为同槽布置,因而两套绕组在定子铁心空间上是同相位的。一般调速绕组均嵌置在主绕组的上面,其线径要比主绕组小 20%~30%。从图 4-51 中可以看出,当调速开关 S 转至 1 号位置时电动机作高速运行。这时调速绕组全部串接于辅绕组中,主绕组则直接接入全部电源电压,从而满足了两相对称运行的条件,磁场也基本为圆形且运行性能也比较好。开关转至 2 号位置时则调速绕组被全部改接入主绕组,至使主绕组匝数增加而至电压与磁通相继降低,因而磁场的椭圆度变大使转矩与转速降低而达到调速的要求,使电动机进入低速运行状态。

图 4-52 所示为 L-1 型 3 速接法原理接线图。从图中我们可以看出,开关 S增加了一

个中速档。此时调速绕组的一部分线匝被接入辅绕组而另一部分则接入了主绕组,从而使 电动机得以在中速状态下运行。






图 4-51 L-1型 2 速接法原理接线图

图 4-52 L-1型 3 速接法原理接线图

(2) L-2 型接法。该接法的接线原理如图 4-53 所示。在这种接法中其调速绕组与辅绕组为同槽布置,故两套绕组在定子铁心空间分布上为同相位。同槽中调速绕组嵌放在辅绕组的上面,其电磁线的线径一般则与辅绕组相同。这种 L-2 型接法的调速性能、运行特性及优缺点,均与 L-1 型调速接法大体相同。调速绕组分两段则成图 4-54 所示的 L-2 型 3 速接法原理接线图。




图 4-53 L-2型 2速接法原理接线图




图 4-54 L-2型 3 速接法原理接线图

- (3) T型接法。该种接法的接线原理如图 4-55 所示,从图中我们可以看出其调速绕组串接在主、辅绕组相并联的电路以外,调压是对主、辅绕组同时进行的。这种接法通常以调速绕组与主绕组同槽布置,它们在定子铁心空间上同相位。实质上T型调速方法是以降低磁场强度为主和改变磁场椭圆度为辅的办法。与L型接法的调速特性相比,T型接法调速时单相电动机的性能较好并且电能利用合理。
- (4) H型接法。该种接法的接线原理如图 4-56 所示,从图中我们可以看出这种接法 是将调速绕组与辅绕组串接以后再并联在主绕组的抽头和电源之间。其调速绕组与辅绕组




图 4-55 T型接法接线原理图

同槽布置因此两套绕组在空间上同相位。这种接法的调速原理是在于使主绕组的上半部分、

下半部分和辅绕组的这部分绕组之间,形成相位不一致的三个非对称的相位差。当改变调速绕组的抽头位置时也就改变了这三个绕组间的非对称的相位差,从而也就相对地改变了定子旋转磁场的强度而得以实现对单相电动机的调速。

(5) 绕组抽头调速接法的性能对比。上述

几种常用单相电动机绕组抽头调速接法的主要性能对比如下:

- 1) 调速性能。以 L 型接法为最差而 T 型接法变速效果则较好,但在低速时因主、辅绕组电流之和的过大电流通过调速绕组,将会使该绕组温升增加而给电动机留下不利因数。
- 2)起动性能。L形接法的低速起动性能较差,而H型接法的低速起动性能则比较好,T型接法则又介于上述两种接法之间。H型接法起动性能较好的原因有两点,其一是形成了三个非对称相位差。使单相电动机具有了接近于三相电动机容易起动的特点;其次是主绕组的上半部分中的电流,总是等于流过其抽头上面的并联两绕组电流之和。因此,当改变单相电动机的速度时,其上半部分主绕组中的电流变化较小。




图 4-56 H型接法接线原理图

3) 电容器的耐压值。T型和H型接法其电容器上的电压降比L型接法时电容器上的电压降要低,而以H型接法电容器上的电压降为最低,由于电容器是与辅绕组串接后再串联上主绕组这一部分的,所以这时电容器上的电压降最低。L型接法的电容器耐压值至少应选400V以上,而H型接法的电容器耐压值则只需选200V就可以了,而电容器耐压




图 4-57 辅绕组抽头调速接线原理图

值的高低对其价格有着较大的影响。

5. 其它几种调速方法

单相电动机调速方法除以上一些常用接法外,还另有其它几种调速方法现简介如下:

(1) 辅绕组直接抽头调速法。有时为进一步简化结构,也有采用在定子辅绕组上直接抽头的方法来进行单相电动机调速的。图 4-57 所示即为这种调速方法的原理接线图,从图中我们可以看出该单相电动机内没有另行设置专门的调速绕组,而是采用辅绕组抽头来取代了调速绕组。

(2) 绕组串并联调速接法。该接法是单相电动机调速方法中新近出现的一种接法。它 的优点是调速范围广、低速起动转矩大、电动机效率较高,而且它还省去了一只自耦变压 器或电抗器使电动机总体成本大幅降低。将采用这种接法的单相电动机装置于电风扇上, 就成为现时所称的节能型电风扇。

图 4-58 所示即为这种接法的原理接线 图。从图中我们可以看到它是一种类似 L-1型的主绕组调速接法,只不过它们主绕组 和调速绕组的构成略有不同而已。当开关1 和 4 闭合时其主绕组和调速绕组被接成两 条并联支路. 这时单相电动机将作高速运 行: 而当开关 2 闭合时则调速绕组的一半 被串接人主绕组,于是单相电动机就作中 速运行: 当开关 3 闭合时调速绕组和主绕 组串联,此时单相电动机将作低速运行。




图 4-58 绕组串并联调速接法接线原理图

综上所述从绕组串并联调速接法中可看出,电动机的转速从高速、中速到低速档,其主、 辅绕组始终未变并且它的外加电压也未变, 电动机的调速完全是依靠调速绕组来进行的。




图 4-59 电容器串并联调速接线原理图

(3) 电容器串、并联调速接法。图 4-59 所示 为该种接法的原理接线图, 从图中我们可以看出 其在高速时与一般接法相同。而在调速时则将主、 辅绕组串接以达到降压调速的作用。如果把电容 器并联在辅绕组的两端则将会对辅绕组内的电流 起移相作用,改变不同的电容量即可得到不同的 转速。从图中可以看到单相电动机处于高速时, 开关S1与S2处于图中各自的位置:中速时则 S1 与 2接通、S2转到5的位置。该调速线路中的电容 器 C1 的电容量应小于电容器 C2 的电容量。

(4) 晶闸管电子调速接法。用于单相电动机调速的电子线路有很多,但大体分为调压 调速、变频调速和调压变频调速这三种类型。图 4-60 所示则为较简单经济的晶闸管电子 调速接法。从图中我们可以看出只要通过调节移相元件 R1 来调节晶闸管 V 的导通角去控 制整流器的输出电压,就可以调节单相电动机的转速。该线路中当 R1 的阻值小时则晶闸

管 V 的导通角大, 其线路输出电压高 因而单相电动机的转速就高; 反之, 当 R1 的阻值大时则其结果将相反。

## 二、单相电动机的反转方法

从前面所述可知, 如果我们要改 变单相电动机的旋转方向, 只需将辅 绕组或主绕组的两根出线端互换之后,




图 4-60 晶闸管电子调速线路图

则单相分相式电动机和电容式电动机的旋转方向就可以反转过来。而罩极式单相电动机的 反转则要麻烦些,下面将分述几种常用单相电动机的反转方法。

(1) 分相式电动机的反转。图 4-61 所示为分相式电动机反转的原理接线图。从图中我们可以看出,当转换开关 Q 在处于图中的实线位置时,辅绕组中的电流  $i_A$  超前主绕组内的电流  $i_C$  一个角度,此时单相电动机作正向旋转。而当转换开关 Q 投到图中的虚线位置时,辅绕组中电流方向  $i_A$  的方向改变了  $180^\circ$ 电角度,使主绕组的电流  $i_C$  超前于辅绕组电流  $i_A$ ,从而致使电动机作反向旋转,其电流向量图则如图 4-62 所示。同样理由我们如果改换主绕组的接线,则也可以实现单相电动机的反向旋转。




图 4-61 分相式电动机反转接线原理图




图 4-62 分相式电动机反转的电流向量图

- (2) 电容式电动机的反转。图 4-63 所示为电容式单相电动机正、反向旋转的原理接线图。从图中可以看出当开关 Q 在图中实线位置时,辅绕组电流  $i_A$  超前于主绕组电流  $i_C$ ,此时单相电动机将作正向旋转。而当转换开关 Q 投到图中虚线位置时,辅绕组电流  $i_A$  的方向改变了  $180^\circ$ ,致使主绕组电流  $i_C$  超前于辅绕组  $i_A$ ,因而电动机作反向旋转,其电流向量图如图 4-62 所示。
- (3) 罩极式电动机的反转。单相罩极式电动机由于其定子结构和工作原理的不同,互换绕组接线端尚不能改变电动机的旋转方向。这主要是因为在罩极电动机中它是由于罩极的裂相作用,才使原来不具旋转性质的磁场变成了一个近似的旋转磁场。该旋转磁场轴线的移动方向是由磁极的未罩部分转向罩极部分而进行的,它不以电流进入绕组的方向来决定其转向,如要改变罩极单相电动机的转向通常有以下几种方法。




图 4-63 电客运转电动机反转接线原理图

1)集中磁极罩极式电动机的反转。对这种单相罩极式电动机的反转,则要把电动机定子调过头后再重新装入转子才能达到。此时因调头而实质上使定子反转了 180°,磁极的未罩部分与罩极部分的相对位置改变了,如图 4-64 所示。由于单相电动机转子的旋转方向始终是由未罩部分转向罩极部分的,所以,当罩极电动机定子调头重装后就可以改变它的旋转方向。

2)分布绕组罩极式电动机的反转。如图 4-65 所示,在单相电动机的定子槽中嵌放有一套分布式主绕组和两套分布式罩极绕组,其罩极绕组和主绕组具有相同的极数。我们可以利用转换开关Q的转换作用,让两套罩极绕组交替地运用其中一套绕组就能使电动机作正、反向旋转。

3) 双主绕组罩极电动机的反转。






图 4-64 将定子调头装配来改变罩极电动机转向

(a) 调头前为顺时针方向旋转; (b) 调头装配后为反时针方向旋转

如图 4-66 所示。在单相电动机定子槽中嵌放有两套主绕组和一套罩极绕组,罩极绕组可以是短路铜环式或绕线短路线圈式。当需要电动机作顺时针方向的正向旋转时,只需将一套主绕组接人电源另一套主绕组则断开不用即可;如需要电动机反向旋转时,就可把第二套主绕组接人电源将第一套主绕组断开不用。图 4-67 所示为一台 4 极 12 槽罩极电动机采用双主绕组和一套罩极绕组的绕组布置图。从图中我们可看出两套主绕组与罩极绕组在定子铁心内的相互位置。




图 4-65 双罩极绕组正反转接线原理图




图 4-66 双主绕组在一个磁极内的分布图




图 4-67 4 极 12 槽双主绕组的绕组分布图

# 第4节 三相电动机改单相运行时的联接

某些只有单相电源的地方在将小功率三相异步电动机的接线方式加以改变后,则可以将 三相异步电动机作单相电动机使用。在作单相运行时三相异步电动机本身不可能具有起动转 矩,因此需要采取适当的措施来使其定子铁心形成旋转磁场并产生起动转矩。与此同时还应 尽可能提高电动机功率的利用率,使电动机有着较好的工作特性和较高的功率因数等。

从前面单相电动机的工作原理中可以知道,在空间互差 90°电角度的两套绕组中通以电流时。它们所产生磁场的轴线在空间也将互差 90°电角度。如果通过这两套绕组的电流也具有时间上一定的相位差,这时就能在定子铁心上形成一个两相旋转磁场,继而产生起动转矩使电动机转动起来。因此,如将三相异步电动机中的任意两相绕组串接起来作为主绕组,而把另一相绕组中串接适当的电容、电感或电阻后来作为辅绕组。接着将主、辅绕组并接到同一单相电源上面,此时它就会和正规单相异步电动机一样,在其定子铁心上产生一个两相旋转磁场,随着就产生起动转矩而使电动机起动并正常运行。三相异步电动机改单相运行有多种接法且各有所长,现简要介绍如下:

### 一、电感电容移相接法

电感电容移相接法的实质就是在电动机外部经过电感 L 和电容 C 的移相作用,将单相电源变换成三相对称电源后再加于三相电动机上。因而此时电动机定子产生的仍将是一个三相旋转磁场,其工作原理也与三相供电时完全相同,只不过是以220V的单相电源取代了380V的三相电源而已。图 4-68 所示即为采用电感电容移相的 Y 形接法原理接线图。图 4-69 所示则为采用电感电容移相△形联接的原理接线图。




图 4-68 电感电容移相Y联接原理接线图




图 4-69 电感电容移相 公联接原理接线图

当采用电感电容移相接法时,其最佳电感量 L 和最佳电容量 C2 可按下式计算

$$L = \frac{1}{\omega C_{p}} = \frac{1.5U_{e} \times 10^{3}}{S\omega \sin(60^{\circ} + \varphi)} \text{(mH)}$$

$$C2 = C_{p} = \frac{0.67S\sin(60^{\circ} + \varphi) \times 10^{6}}{\omega U_{e}^{2}} (\mu\text{F})$$

式中  $U_{e}$ ——单相电源电压 (V);

 $\varphi$ ——电动机功率因数角;

S----电动机输入端三相视在功率 (VA):

ω——角频率, ω = 2πf。

采用电感电容移相接法时只要电感值 L 和电容量 C2 选配适当,就能维持电压稳定的 对称和获得 220V 的三相对称电源,从而使电动机在单相运行时得到和在三相运行时同等 的功率输出。电感电容移相接法的缺点是需要配置电容器和带铁心电感,因而增加了成本和运行时的维护工作量。

#### 二、电容移相接法

电容移相接法是三相异步电动机改单相运行时最简便实用的方法,它不仅适用于定子绕组为 Y 形联接的三相异步电动机,也适用于定子绕组为 A 形联接的三相异步电动机。图 4-70 所示为采用电容移相 Y 形联接的原理接线图,图 4-71 所示则为采用电容移相 A 形联接的原理接线图。图中的 C2 为电动机的工作电容,C1 则为电动机的起动电容其作用是为了增大电动机的起动转矩。




图 4-70 电容移相Y联接原理接线图




图 4-71 电容移相 公联接原理接线图

当三相异步电动机改单相电源运行起动时,起动电容 C1 和工作电容 C2 同时并联被接入电源。在电动机起动至接近额定转速时,自动开关 S 将起动电容 C1 从电路中切除。为减小起动电容 C1 的电容量则在 C1 的两端并联了电阻 R。同时,在 C1 从电源中切除后使其能迅速地向电阻 R 放电,以便电动机可以进行频繁的再起动过程。电动机工作电容 C2 的电容量可按以下经验公式计算

$$C_{\rm p} = \frac{1950 \times I_{\rm N}}{U_{\rm N} {\rm cos} \varphi} (\mu {\rm F})$$

式中  $I_N$ ——电动机铭牌上的额定电流 (A);

 $U_N$ ——电动机铭牌上的额定电压 (V);

cosφ——电动机铭牌上的功率因数。

为保证电容器正常可靠地运行,其工作电压不得小于电动机额定电压的 1.25 倍,并必须采用纸介电容器或油浸纸介电容器。

## 三、拉开Y形联接

拉开 Y 形联接只能用于 380V 的单相电源,这对于某些远离三相电源的边远农村则是很具实




图 4-72 拉开Y 联接原理接线图

际意义的。当农忙季节需要抗旱、排渍时,可将 220V 照明线路中的零线改接在电力变压器的另一根相线上,则得到 380V 电压的电源。图 4-72 所示即为采用拉开 Y 联接的原理接线图,图中 V 和 W 两相绕组串接后构成主绕组,U 相绕组则在与电容器 C2 进行串接后作为辅绕组。为了提高电动机的起动转矩,线路中还并联了一只起动电容器 C1。当电动机起动后的转速达到接近额定转速时,自动开关 S 即将起动电容器 C1 从线路中切除出去,仅留下工作电容 C2

参与长期运行。

在作拉开\形联接时,工作电容的电容量可按下面经验公式计算

$$C_{\rm p} = \frac{I_{\rm N} \times 10^6}{44 \times 314} (\mu \rm F)$$

式中  $I_N$ ——三相电动机的额定电流 (A)。

起动电容器 C1 的电容量则可按 C1 = (0.8 - 0.9) C2 估算即可。

采用拉开 Y 形联接用于单相电源时,能使电动机的输出功率达到其在三相运行时额 定功率的 85%~95%。其使用的电容器则应选择近似值的标准纸介或油浸纸介质电容器,工作电压则最好选取 630V 的为好。

### 四、拉开△形联接

拉开△形联接可适用于 220V 或 380V 的单相电源,图 4-73 所示为拉开△形联接原理接线图。采用的这种接法与拉开 Y 形联接的基本原理都是相同的,但与拉开 Y 形联接比较则有如下一些不同特点。

- (1) 从图 4-73 中可以看出,该电动机的三相绕组只有 U相一相绕组作为主绕组,而 V相和 W相绕组串接后则作为辅绕组。但在图 4-72 的拉开 Y形联接中则是由 V相和 U相串联后构成主绕组的,仅由 W相一相绕组作为辅绕组。
- (2) 在图 4-73 中其绕组 U1 与绕组 V1、W1 构成 一个自耦变压器,由于自耦变压器的升压作用,使得电容器 C1 和 C2 所承受的电压约为单相电源电压的三倍,因此需要选用比图 4-72 拉开 Y 形联接时具有更高工作电压的电容器。




图 4-73 拉开△联接原理接线图

- (3) 如果要使电动机反转,则只须将图 4-73 中辅绕组的两端 W2、V1 对换,或者将绕组线端 U1、U2 对调即可。
- (4)图 4-72 所示拉开 Y 形联接与图 4-73 所示拉开 △形联接相比较,两种接法所需工作电容 C2 的电容量大小相近。但拉开 Y 形联接所需起动电容 C1 的电容量,则都要比拉开 △形联接时大得多,将达到 C1=(2~4)(C2)。

# 第5节 绕组的故障检查与修理

单相电动机的绕组常因长期过载发热使绕组绝缘老化或绝缘受潮击穿等原因,均可能 使绕组损坏而发生故障。绕组常见故障有绝缘受潮、绕组接地、绕组短路和绕组断路,下 面将分述这些故障的检查及修理。

### 一、绕组绝缘受潮故障的检查与处理

电动机如受过雨淋水浸或环境潮湿并已长期未用,其绕组绝缘均可能受潮。这类电动机在重新使用前,必须要用 500V 兆欧表(俗称摇表)检查绕组的绝缘电阻。其主、辅绕组和调速绕组对机壳的绝缘状况均要进行检测,若测得的绝缘电阻小于 0.5MΩ 的话则说明电机绕组绝缘受潮严重。这时,电动机必须要经过烘干处理待绝缘电阻达到合格后才能使用。绕组绝缘的加热烘干可采用灯泡、电炉、电吹风和烘箱进行。有些电动机由于使用日久绕组绝缘老化,遇到这种情况则可在烘干后再用绝缘漆作一次浸渍处理,以增强电动机绝缘能力及使用寿命。

### 二、绕组接地故障的检查与修理

电动机如长期超载运行则会因绕组温升过高而导致绝缘老化,或因受潮、腐蚀、定转子相擦、机械损伤、制造工艺不良等,均有可能产生绕组接地故障。绕组接地时整台电动机都将会带电,它将使电气设备失控如时间过长还可能因绕组长时局部过热而发展成短路故障,致使电动机无法正常运行,严重时还可能引起人身安全的重大事故。一旦发现电动机绕组存在接地故障,则应立即将电动机停止使用并进行检试和修复。单相电动机绕组接地故障的检查一般有以下几种方法。

- (1) 外观检查法。仔细目测电动机定子铁心内、外侧、槽口、绕组直线部分、绕组端部、引出线端等部位,看有无绝缘破损、烧焦、电弧痕迹等迹象,以及是否有绝缘烧焦后发出的气味等,通过反复认真的观察往往能发现一些故障处。
- (2) 对额定电压 220V 以下的单相电动机接地故障可采用 500V 的兆欧表检测,测量时应将兆欧表的火线接电动机绕组另一根地线则接电动机的机壳。然后按照兆欧表所规定

的转速(通常为 120r/min)转动手柄,此时如表上指针指零就表示绝缘已被击穿绕组已经接地;假如指针只在零的附近摇摆不定时,则说明绝缘尚具有一定的电阻值还没有到完全击穿的程度。图 4-74 所示为用兆欧表检查绕组接的接线图。

(3) 220V 试灯检查法。如果手头没有 兆欧表则可以采用 220V 电源串接灯泡的方 法进行检查,如图 4-75 所示。检测时如灯 泡发亮则表明绕组绝缘损坏已直接通地。




图 4-74 用兆欧表检查绕组接地故障




图 4-75 用试灯检查绕组接地故障

这时可以拆开端盖取出电动机转子,并认真检查出绕组的接地故障点。不过在采用这种试灯 检测法时要特别注意人身安全,以防止触电伤 人事故的发生。

(4) 万用表检查法。该种检查法可用万用表的 R×10k 档对绕组接地故障进行检测。测量时将万用表的一根表笔接电动机绕组的接线端,另一根表笔接电动机的机壳。如果测出的电阻为零就说明绕组已直接接地; 若表上测出仍有一定电阻数值时,则要根据经验去分析和判断电动机绕组究竟是严重受潮还是击穿接地故障。

(5) 绕组接地故障的修理。如用以上方法仍然不能找到接地绕组的故障点时,则此时的故障很可能是出在电动机铁心槽内。这时就先要分别找出主绕组、辅绕组和调速绕组中是哪套绕组接地,然后再把该套绕组按分组淘汰的方法逐极查出绕组的接地故障点。查出故障线圈后再根据绕组故障范围的大小、绝缘的好坏程度、返修的难易等具体情况,以确定对电动机绕组是局部返修还是重换全部绕组。

### 三、绕组短路故障的检查与修理

单相电动机常因起动装置失灵、电源电压波动大、机械碰撞、制造工艺差等各种原因,都有可能导致电动机电流过大及线圈绝缘损坏而产生绕组短路。如不及时发现和检修则绕组将会迅速发热而使故障范围进一步扩大,严重时甚至会使整个绕组都被烧毁,绕组短路的检查与修理方法通常有以下几种。

## 1. 外观检查法

绕组短路故障可分为匝间短路、线圈间短路、极相组间短路和主、辅、调绕组间短路,绕组发生短路时因在短路线圈内将产生很大的短路环流,会导致线圈迅速发热、冒烟、发出绝缘烧焦的气味以及绝缘物因高温而变色等。除一些轻微的匝间短路外,较严重些的线圈间、极相组间及各套绕组间的短路,通常经仔细目测大多能找到部分发生短路故障的位置。

## 2. 空载试验检查法

对于小功率的单相电动机短路故障,如手头一时没有检测仪表则可采取让电动机空载运行 15~20min(如出现金属烧熔体、冒烟等异常情况时则应立即停止电动机的运行)。然后迅速拆开电动机两侧的端盖随即用手依次触摸绕组端部的各个线圈,对温度明显高于周边其它线圈的应仔细察看,如无特殊情况这些高温线圈大多即为短路故障处。空载试验检查法简便准确且在实际中多有采用,但它对较轻微的匝间短路却难以收效。

## 3. 电桥表检查法

在检查绕组短路故障的过程中,可以先检测确定主绕组、辅绕组和调速绕组中究竟是哪套绕组短路,然后再用电桥表逐一测量该套绕组各极相组的电阻值。当某极相组的电阻值明显小于其它极相组时,则该极相组内就极可能存在有短路故障,接着继续查找极相组

内各线圈的电阻值最终就可找到短路线圈故障点。

4. 绕组短路故障的修理

如短路绕组绝缘尚未整体老化并且有较好的绝缘强度,而且短路线圈的线匝也没有严重烧损,这时则可以对短路绕组作局部修补处理,具体方法如下:

- (1) 匝间短路的修理。这种短路故障多由于电磁线绝缘层破损而产生。此时如槽绝缘 受损轻微且短路的线匝数不多,就只须将短路线匝在端部剪断,将绕组加热使整变软后用 钳子把已短路的线匝从端部抽出,原来的线圈则依前接好后电动机即可继续使用。在抽出 短路线匝时应注意不要碰坏相邻的完好线匝和线圈,以免因失误而扩大绕组故障范围。
- (2) 线圈短路的修理。当整个线圈短路烧坏时通常则可用穿线法进行修理。采用这种修理方法时首先要把短路线圈从绕组的两端剪断,并在使整个绕组加热变软后将剪断的线匝从槽内一根根抽出来,旧的槽绝缘尽可能拆除干净并按原来的槽绝缘结构换上新绝缘。依照原线圈的电磁线型号、规格及线匝总长度(应比原线圈匝数总长度稍长些)选用电磁线,将此线在槽内来回穿绕直至绕足短路线圈的原有匝数,把穿绕线圈整形联接并淋上绝缘漆后烘干即可。
- (3) 线圈间短路的修理。出现这种故障的原因多为线圈绕线、嵌线的工艺问题。往往是由于各个线圈与本极相组内其它线圈间的过桥联接线处置不当,或者是线圈嵌线方法不对以至使线圈间线匝存在严重的交叉,绕组在端部整形时经猛烈的锤击后就极易造成线圈间的短路。如果短路故障点是发生在绕组端部的话,则可用复合绝缘纸将故障处隔垫好后即可修复。
- (4) 极相组短路的修理。这种故障主要是因极相组间联接线上的绝缘套管未套至线圈接近槽口的地方,或者是绝缘套管破损所致,一般同心式绕组多发生此类故障。修理这种故障时可以在将绕组加热变软,再用理线板撬开短路极相组的引线处,把绝缘套管重新套至接近槽口处,或者用复合绝缘纸将极相组短路处隔垫好,这样即可将短路故障处予以修复。
- (5) 各套绕组间短路的修理。单相电动机主绕组、辅绕组和调速绕组间,由于在嵌线过程中相间绝缘垫放不当,或因长期超载运行致使绕组温升过高而绝缘老化破损等,均有可能形成绕组的相间短路故障。对这种故障的修理首先仍要加热绕组使其整体变软。随后将故障处的绕组用理线板撬开并垫入复合绝缘纸即可予以修复。

## 四、绕组断路故障的检查与修理

绕组常由于受机械磁撞、焊接不良、严重短路等原因,都有可能使绕组发生断路故障。绕组断路故障的检查相对而言比较容易,它可以采用兆欧表、万用表和试灯进行检查。当用万用表检测时应先将表的开关转至电阻档,接着以电动机接线板查起,先找出是哪套绕组有断路故障,然后再采用分组淘汰法逐一检查各极相组。检测时必须拆开断相绕组联接线的绝缘层以测试各极相组的通断,不通的即为有断路故障的极相组。接着就可检查该有断路故障极相组内的各个线圈,分别检试直至最后找出断路故障线圈。修理时如断路故障点是发生在端部且相邻处的绕组绝缘完好,此时就只须重新联接和绝缘即可。假如断路故障发生在定子铁心槽中等以外部无法返修的位置时,那就只有采用穿绕法去更换新

#### 五、绕组接错故障的检查与修理

综上所述,我们已经知道单相电动机是根据电磁感应定律,按一定的规律和接线原则进行联接的。因此,我们一定要熟悉和掌握这些规律和原则才能避免绕组接线错误。绕组接错时轻则难以形成完整的旋转磁场,造成起动困难、电流增大及噪声刺耳等不利现象。严重时电动机将无法起动并发出剧烈的振动和吼声且电流也急剧上升。如不及时切断电源将电动机停止运行,则电动机将很快会因发热冒烟而烧毁,绕组接错故障的常用检查方法如下。

#### 1. 外观检查法

如果对绕组的联接线进行外观的仔细检查,认真追踪主绕组、辅绕组、调速绕组各套 绕组间的联接,则绕组接错故障的位置和原因一般都能找出来,其检查可按下述方法 进行。

- (1) 极相组内各线圈联接的检查。通常极相组内各个线圈均采用多块线模连续一次绕成,线圈间则利用绕线时的过桥线串接成极相组。故在检查极相组各线圈的联接时只须注意不要把线圈嵌"反"就行了,因为线圈一旦被嵌"反"则该线圈内的电流方向也会与极相组内其它线圈的电流方向相反,最终将削弱该极相组所产生的磁场强度。
- (2) 显极接法的检查。对于采用显极接法的电动机绕组,它的主、辅、调每套绕组各自均应按照"头与头相接、尾与尾相联"的接法进行联接。因此,可以根据显极接法这一接线特点,依极相组出线端的联接和绝缘套管的走向逐一检查,只要细心核对绕组接错之处一般是不难发现的。
- (3) 庶极接法的检查。对于采用庶极接法的电动机绕组,它的主、辅、调每套绕组各自均应按照"头与尾相接、尾与头相联"的接法进行联接。因而我们可以根据庶极接法这一接线原则,依据极相组出线端的联接和绝缘套管的走向逐一核对各套绕组的接法,绕组接错之处还是很容易找出来的。




图 4-76 绕组接线正确时指南针显示的极性

(4) 主、辅绕组出线端位置的检查。从前面我们已经知道,单相电动机的主、辅绕组 是按照相差 1/2 个极相组交替布置的,也即主、辅绕组在定子铁心空间相差 90°电角度。因此,主绕组和辅绕组的引出线端应位于相邻两极相组内。调速绕组则与主绕组或辅绕组 同槽分布,依上所述我们就可以方便地检查出它们出线端位置是否正确。

## 2. 指南针检查法

如图 4-76 所示将 3~6V 的直流电源依次接入主绕组和辅绕组内,接着用指南针沿定子铁心内圆的表面移动,对各极相组的磁场极性逐一进行检查,以核对电动机绕组接法是否正确。从图中我们可以看出,主绕组 U 相的 4 个极相组其磁场极性显示为相邻极相组间极性相反;辅绕组 V 相的 4 个极相组间其磁场极性也显示为相邻两极相组的极性相反。此时只不过 U 相和 V 相的首尾出线位置相差了 90°电角度,也即 1/2 个极相组的位置。这样主绕组 U 相和辅绕组 V 相共同建立了一个 4 极旋转磁场。因此,经检试图 4-76 所示电动机绕组接线是正确的。

当电动机绕组内存在联接错误时,用指南针检测出的磁场极性将比较混乱,主绕组 U相和辅绕组 V 相将无法共同建立一个 4 极旋转磁场。图 4 - 77 所示即为用指南针检试出存




图 4-77 绕组接线错误时指南针显示的极性

在联接错误的绕组,从图中我们可以看出,主绕组U相以第1个极相组开始联接。这个极相组的头已作为U相的出线端U1,其尾则越过辅绕组V相的第1个极相组去与本相极相组2的尾相接,极相组2的头则与本相极相组3的头相接,极相组3的尾则与本相极相组4的尾相接,剩下极相组4的头作为U相的出线端U2。可以看出该相完全是标准的显极接法,其接线正确无误且用指南针法检测的磁场极性也作出了正确显示。

现在我们再来看辅绕组 V 相的联接。接线仍以极相组 1′开始该极相组的头已作为 V 相的出线端 V1,其尾则与本相极相组 2′的尾相接,极相组 2′的头原应与本相极相组 3′的头相接,但却错与极相组 3′的尾相接。随后极相组 3′的头又跟着错与极相组 4′的尾接了起来。从图中可以看出,指南针检查法检测绕组接线错误迅速而又准确,它是电机修理中实用而有效的一种检查方法。在找出绕组接错故障处后予以重接更正即可。

## 六、笼型转子绕组的故障检查与修理

单相电动机的笼型转子绕组一般极少损坏,但因材料质量或制造工艺差、结构设计 差,或起动频繁、操作不当、急促的正反转造成剧烈冲击等原因均能导致转子损坏。笼型 转子绕组导条断裂就是常见的故障。笼型转子绕组断条后电动机的转矩减小、负载运行时 转速下降、起动困难、电磁噪声和振动增大等。检查笼型转子绕组断条常用的有以下几种 方法。

#### 1. 外观检查法

对单相防护式电动机可以在其起动时观察转子与定子之间的气隙处,看是否有火花闪 动,如有火花出现则说明转子极有可能已产生断条现象。随后可以拆开端盖取出转子,仔 细检查转子铁心表面及两侧端环处,看是否有断裂和过热变色的地方,如果有则多为断条 所在。

#### 2. 铁粉检查法

利用电磁原理在笼型转子端环的两侧接人极低电压的电源,然后将铁粉撒在转子铁心 表面上、逐渐升高电压以使转子铁心的磁场得以增强到能吸住铁粉时为止。此时如转子铁 心表面的铁粉能依照槽的方向整齐地排列,就说明笼型转子绕组可能还没有断条现象。若 转子铁心某槽不能粘住铁粉或所粘铁粉很少,则该槽导条断裂的可能性就很大。

#### 3. 短路侦察器检查法

如图 4-78 所示在特制的短路侦察器上串接一个电流表,短路侦察器铁心的开口处要




图 4-78 短路侦察器检查转子断条

呈弧形,以吻合转子铁心圆周表面使其能在短路侦 察器上沿开口铁心滚动。检测时应对转子表面全部 槽数逐槽进行, 如转子铁心转到某槽时电流表数值 突然明显下降,则说明该槽内的导条已经断裂。也 可以不用电流表来检查, 而是改用一根锯条或铁片 放在所检测槽的槽口上面、如锯条或铁片被转子吸 住就说明该槽导条未断裂, 若锯条或铁片不被吸住 则说明该槽内导条已经断裂。

## 4. 更换转子试验法

可将同型号、规格的单相电动机转子换掉有断 条故障的转子,电动机重装后试运行一段时间。如 果电动机在负载能力、转速、温升、振动和噪音等 方面均表现正常时,则说明被换下的转子其笼型绕组导条存在断裂情况。

## 5. 笼型绕组断条故障的修理

转子笼型绕组断条故障处经检查出来后,可以按下述几种方法进行修理。

- (1) 如断条出现在槽外或端环等转子的明显部位时,可以采取将裂纹处凿成 V 形槽, 然后用气焊及焊料进行修补即可。
- (2) 若是个别导条断裂时,也可以将断条用电钻去钻掉并把槽内清理干净。然后制作 一根与转子槽形相同的铝条并将其打入钻空的槽内,再将铝条与端环用气焊及焊料焊牢

即可。

(3) 若转子导条断裂处较多时则应考虑更换全部笼型绕组。这时先要车去转子两端的 铝质端环,并须用夹具将转子铁心夹紧以防转子松散和变形。然后把各槽中的原有铝导条 全部打出并换上比铁心长度稍长的紫铜条,在转子铁心两端槽处把铜条朝同一方向打弯重 叠。再用气焊将这些打弯重叠的铜条焊成绕组端环,最后将这焊接起来的两侧端环进行车 削平整,并经静平衡或动平衡调试处理后重装即可。

## 七、起动装置的故障与修理

我们知道单相电动机辅绕组主要是用来帮助起动的,在电动机起动后均由配套的起动 装置将辅绕组从电源线路切断。如属电容起动和运转单相电动机,则也要利用起动装置把 部分起动电容从线路切除。因此,起动装置对于单相电动机的安全准确运行有着极重要的 作用。

起动装置的类型有多种多样但主要则分为机械式和电气式两大类。机械式是直接利用电动机转动时所产生的机械力来断开接点,如利用离心力断开接点的离心开关。电气式则是采用电磁力或电热原理起动开关去断开接点,如电磁式继电器和热继电器等即属于这种类型。

常用的起动装置要求在单相电动机接入电源后,当其转速达到额定转速的 75%~80%时将辅绕组从线路中自动切除。因此,单相电动机的起动装置一定要工作可靠。如果在整个起动过程中不能断开起动用辅绕组则将会使其长期处于运行状态,这样就有可能造成因辅绕组线径小电流密度大而发热烧毁。所以,起动装置灵敏可靠地工作是单相电动机安全运行的保证,常见起动装置的故障与修理如下所述。

## 1. 离心开关的故障与修理

离心起动开的结构较复杂而且还要装在电动机端盖的内侧,这就给电动机的维护与检修带来很多不便,因而它在单相电动机中的使用已日益减少并逐渐为其它型式的起动装置 所取代。离心开关的主要故障如下所述。

(1) 离心开关的短路故障。由于机械结构件的磨损、变形、动静触头烧熔粘结、簧片式开关簧片过热失效、弹簧过硬、甩臂式开关的铜环极间绝缘击穿,以及电动机转速达不到额定转速的75%~80%等诸多原因,均有可能使离心开关触点不能断开辅绕组与电源的联接,造成离心开关短路而使得辅绕组发热烧坏。对这类故障的检查可采取如图 4-79 所示在辅绕组线路中串入电流表的方法进行检测。如果电动机进入运行阶段后辅绕组内仍有电流存在,则说明离心开关已失灵




图 4~79 离心开关失灵未断开辅绕组

而其触头未能脱开。这时应该细心观察査明原因后对症修复。

(2) 离心开关的断路故障。由于触头簧片过热失效、触头烧坏脱落、弹簧失效以致无足够张力使触点闭合、机械的机构卡死、动静触头接触不良、接线螺丝松动或线端断开,

以及触头绝缘板断裂使触头不能闭合等原因,都能使离心开关在电动机起动时其触点不能 闭合。以致在电动机起动时辅绕组不能接入电源,从而使单相电动机无法正常起动。

离心开关的断路故障可用电阻法进行检查,即用万用表电阻档测量辅绕组引出线端的 电阻。这时应能测出几百欧的辅绕组电阻。如阻值大大超出上述数值则说明起动回路有断 路故障,若进一步检查可拆开端盖直接测量辅绕组电阻。如阻值正常则说明是离心开关的 故障,此时则应进一步查清原因找出故障点并仔细予以修复。

2. 起动继申器的故障与修理

单相电动机用起动继电器有多种型式,其结构原理前面已作介绍,下面将简述它们的常见故障及修理。

- (1)继电器工作失灵。该故障是指继电器不能准确完成特性规定的动作,致使电动机不能起动或辅绕组烧坏。造成继电器工作失灵的主要原因如下。
- 1) 弹簧张力过大,这种情况多发生在电流型继电器中常表现为触点易跳火甚至不闭合,造成电动机辅绕组未接通电源而不能起动。电压型及差动型继电器的常闭触点如不能及时断开,则辅绕组将因长期接在电源上而烧毁。
- 2) 弹簧的张力失效, 当复位弹簧失效后其张力将大为减少。对电流型继电器而言, 当电动机达到额定转速如其触点仍不能断开,则也将使辅绕组因长期通电而发热烧毁。对 电压型及差动型继电器则可能会引起触点接触不良,或者是电动机尚在低速时辅绕组即被 过早脱离电源,从而造成单相电动机起动困难的故障。
- 3) 参数改变,单相电动机起动继电器的工作特性是根据电动机起动特性来调整的。如果电动机绕组在经过重绕修理后其电压、线径、匝数和接法等参数有所改变时,将会与继电器技术数据不相匹配而引起工作失灵。同理,如继电器线圈经重绕后其参数也有可能改变,因而也会产生与原单相电动机不相匹配的现象,从而造成继电器工作失灵。
- (2)继电器触点烧坏。这种继电器触点烧坏的故障有可能造成触点脱落或粘结短路的情况,就有危及电动机不能起动或辅绕组发热烧毁的可能。产生这种故障的主要原因如下所述。
- 1) 弹簧调节不当,因弹簧张力调整得过大或过小,均有可能导致触点跳火而造成触点烧蚀或粘结的严重故障。
  - 2) 触点接地, 触点座因绝缘损坏而造成接地, 这种故障也有可能烧坏触点。
- 3) 辅绕组短路,发生短路时将会在辅绕组内产生较大的短路电流,致使触点严重过载而损坏。
  - (3) 绕组故障。绕组发生故障的主要原因如下所述。
- 1) 匝间短路,由于线圈的绕线、嵌线工艺质量差或已经严重受潮,均容易引起线圈内的匝间短路故障。
- 2) 主绕组短路,单相电动机主绕组如发生严重短路,其强大的短路电流可能导致继电器电流线圈烧毁。同时,随着辅绕组中反电势的增加,其电压线圈也可能会因过电压而损坏。

对继电器故障的修理其关键是应分清情况查出原因,仔细找到故障处予以修复。弹簧、触点等关键件经检查如发现失效、烧蚀等,则应及时更换以避免严重事故的发生。

- (3) 电容器的故障。电容器是单相电容式电动机不可缺少的重要元件,由于采用了电容移相才使单相电容起动式、运转式、起动运转式电动机获得了优良的起动和运转特性。在小功率单相电动机中利用电容移相的电容式电动机的数量很多,因此有必要对电容器作一些简要介绍。
  - 1) 电容器的类型,单相电容式电动机用的电容器,按其结构可分类如下:

纸介电容器,它是用两片金属薄膜长条并在中间隔了一层或数层腊纸作为介质,将金属薄膜条片卷成筒放入金属容器内,并从金属薄膜条片上分别引出两根接线端以供接线用。

油浸纸介电容器,这种电容器内作为介质的绝缘纸是用油浸过的,待紧缩卷成筒后放入装有绝缘油的金属容器内,这样既可以增加电容器的绝缘强度也有利于散热。

电解电容器,其结构特点则与上述电容器不同。它的结构和工作原理是这样的,其一个极板由高纯度(99.95%以上)的铝箔制成,并经过化学腐蚀加工使铝箔表面起伏不平而增大了极板的有效面积。电容器的工作介质则是利用电化学方法在铝金属表面生成的一层极薄的氧化膜。电容器的另一个极板则不是金属而是糊状的电解质,这种电糊状电解质被浸附在薄纸上而形成另一极板,其引线借助于铝箔而作为电容器的一个极。把铝箔与浸有电解质的薄纸叠起来并卷成圆形密封在金属外壳内,将两个极板的接线端引出来并分别标上"+"和"-"的两个极性即可。

由于前面的两种纸介质电容器不是采用糊状电解质作为介质,所也就不存在"+"、"-"极性问题,故纸介质电容器适合于长期工作在交流电路中。而电解电容器由于有"+"、"-"极性,当将电容器加上相反极性的电压时,则电解电容器就会很容易被击穿损坏。所以这种有极性的电解电容器用在交流电路时其通电时间必须在几秒钟以内,并且其重复使用的次数不能过于频繁否则极易损坏电容器。不过在相同工作电压和电容量的情况下,电解电容器的价格却要比纸介电容器便宜得多。

电容器的电容量单位为"法拉",简称法,用符号 F 表示,但这单位在实用中却感太大,通常使用的单位为"微法",用符号  $\mu F$  表示。1 法拉 =  $1 \times 10^6$  微法(即  $1F = 1 \times 10^6 \mu F$ )。单相电动机所用电容器的电容量一般均不大于  $150 \mu F$ 。选用电容器除了应注意其电容量和额定电压要符合条件外,还应按不同用途、需要及经济性来选用。例如,仅做起动用的电容器由于其带电时间短,便可以选用价格较便宜的电解电容器。

2) 电容器的故障, 电容器在经过长期的使用或存放后, 均会使电容器的质量受到一定程度的影响而引起故障。电容器一般常见故障有以下几种。

过电压击穿,单相电动机如长期工作在超过额定值的过高电压下,将会使电容器的绝缘介质被击穿而产生短路或断路故障。

电容量消失,电解电容器经长期使用或长期放置在高温干燥的地方,则可能因其电解质干涸而至使电容量自行消失。

电容器断路,电容器经长期使用或保管不当,致使其引线、引线端头等严重受潮腐蚀和霉烂,均可能引起电容器的接触不良或断路故障的发生。

电容器如出现上述故障则将影响单相电动机的正常工作,严重的还可能烧毁电动机的绕组。因此,当发现问题时就要对故障进行认真分析并仔细检查予以修复。如单相电容式




图 4-80 电容器电压一电流表法

电动机的输出功率不足时,则可检查电容器的电 容量是否符合电动机的要求, 而当电动机无法起 动时则应检查电容器是否短路或断路。

3) 电容器故障的检查、电容器故障的常用 检查方法主要有以下几种。

电容器容量的检查, 检查电容器的电容量时 可将被测电容器接入 50Hz 的交流电路中,测量 出通过电容器两端的电压和电流,如图 4-80 所示。此时,可由下式算出电容器的电容量

$$C = \frac{I}{2\pi f U} \times 10^6 (\mu \text{F})$$

式中 U——电容器两端外加的试验电压 (V);

I---电容器电路中的电流 (A);

f---试验电源频率 (Hz)。

伏安法检查电容器的断路和短路,图 4-80 所示检查电容量的试验线路也可以用来检 查电容器的断路和短路故障。因为当电容器断路时则所接电流表的读数将会为零。为保护 电路中的电流表不至受损,此时必须在电路中串入一个限流保险丝。

用万用表检查电容器的断路和短路,检测时将万用表转到 10kΩ或 1kΩ档.为确保测 试安全首先应将电容器内的残余电量放完、然后才能开始检测电容器的故障。测量时可用 万用表测量电容器两极之间的电阻, 若阻值很大即表针既不动而又无充电现象时, 则电容 器极可能为出线端与极片脱离的断路故障。如电阻值极小且表针不返回原处时则电容器为 极间短路故障。

当电容器损坏后或又丢失了其原始的规格技术数据,虽然单相电容式电动机的起动电 容器和运行电容器的电容值,都可以通过较为繁复的计算方法算出来。但算出的电容值仍 须在电动机的试运行中验证和调整后,才能最终确定其数值。因此,最简便可靠的方法是 仍按厂家所配电容器的相同型号和规格进行更换,或参照同类型和规格的单相电动机去选 配适宜的电容器。在电容起动式单相电动机中为了获得较大的起动转矩,其电容器电容量 一般可适当选大些。常用 CO、JY 系列单相电容起动式电动机,其起动电容器的电容值可 按表4-5、表4-6所列数值选取。

表 4-5	CO系列电容起动式电动机电容值
-------	-----------------

电动机功率 (W)	120	1	80	250	370	550	750
极 数	2.4	2	4	2.4	2.4	2.4	2.4
起动电容值(µF)	75	75	100	100	100	150	200

表 4-6 JY 系列电容起动式电动机电容值

电动机功率 (W)	1:	80	2:	50	4	00	600	800
极数	2	2 4 2		4	2	4	4	4
起动电容值 (µF)	150	150	150	200	200	200	400	400

电容运转式单相电动机中,其运行电容器的电容量则不可选得过大,否则虽将有较大的起动转矩但却会影响电动机的运行性能。常用的 DO、JX 系列电容运转式单相电动机, 其运行电容器的电容值可按表 4-7、表 4-8 的数值选取。

表 4 - 7	DO 系列电容运转式电动机	由突值
<b>202 4</b> 1 ⁻ /	1人,永少中,谷14.转式。中初小	.甲谷油

电动机功率 (W)	8	1	5	2	:5	4	0	6	0	ç	0	1:	20		180
极 数	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
运行电容量(μF)	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6

表 4-8 JX 系列电容运转式电动机电容值

电动机功率 (W)	4	8	3	1	.5	2	25	4	10	6	0	90
极 数	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	_	
运行电容量(µF)	1	0.75	1	1	1.5	1.5	2.5	2	6	6	8	10

# 第6节 单相串励电动机绕组的故障、 检查与修理

单相串励电动机的绕组与直流电机绕组基本相同,也由转子电枢绕组和定子磁极绕组构成,它的电枢绕组也有叠绕组与波绕组两种不同形式。


由于单相串励电动机的换向比较困难,为了解决这一问题,单相串励电动机通常采取换向片比铁心槽数多的特殊措施,来使电枢换向情况得以实际改善。单相串励电动机一般取换向片数为电枢槽数的 2~3 倍,从而使单相串励电动机电枢绕组的线圈元件与换向器的联接具其自己的特点。

## 一、电枢绕组的联接

图 4-81 所示为单叠绕组的联接,这种绕组的特点是每一个线圈元件的首端和尾端均分接到相邻两换向片上,各线圈元件的首尾端依次顺序串联相互重叠故称为叠绕组。图 4-82 所示单波绕组的联接,从图中我们可以看出,该绕组相邻联接的两个线圈元件的联接成波浪状故称为波绕组。这两种绕组的最大区别是并联支路数不同,即叠绕组时的并联支路数等于极数,而波绕组时的并联支路数则不论电动机的极数为多少都等于 2。对于 2 极电动机而言则不论是叠绕组或波绕组其并联支路数均为 2,故无论采用哪种绕组形式其性能均会相同。但在实用中 2 极单相串励电动机都喜欢设计成叠绕组,而小功率单相串励电动机为追求最高效率则又绝大多数为 2 极。因此,单相串励电动机的电枢绕组采用的主要也就是单叠绕组。

## 二、电枢绕组的节距

如能认识和理解单相串励电动机电枢绕组几种绕组节距的特征和意义,我们就能较容易地掌握电枢叠绕组和波绕组的联接。从图 4-81、图 4-82 中可以看出,单叠绕组与单波绕组存在有以下 4 种绕组节距。






图 4-81 电枢单叠绕组的联接

图 4-82 电枢单波绕组的联接

- (1) 第一节距。该节距也称后节距一般用  $y_1$  来表示。它是指一个线圈元件两条元件 边之间的距离,根据  $y_1$  的大小可以将绕组分为全节距绕组及短节距绕组。
- (2) 第二节距。该节距也称前节距一般用  $y_2$  来表示,它是指绕组某一个线圈元件的第二元件边与相邻联接线圈元件的第一元件边之间的距离。
  - (3) 合成节距。一般用 y 来表示, 它是指两个相邻联接线圈元件对应边间的距离。
- (4) 换向器节距。该节距一般用  $y_K$  来表示,它是指绕组线圈元件的首端与尾端所联接的两换向片之间的距离,其节距以换向片数计。

单叠绕组的线圈元件数等于换向片数,而换向片数则可与电枢槽数相等也可为槽数的 2 倍或 3 倍。例如 9 槽 9 换向片、9 槽 18 换向片、9 槽 27 换向片、12 槽 24 换向片等,单相串励电动机通常多取换向片数为电枢槽数的 2~3 倍。图 4-83 所示即为一台 2P=2,Z=12 槽,K=24 换向片, $y_1=5$  (即线圈元件跨距为  $1\sim6$  槽)的电枢绕组接线展开图。




图 4-83 2 极 12 槽电枢单叠绕组展开图

## 三、单叠绕组联接的起始位置

单相串励电动机的电枢绕组在采用单叠绕组时,其第一个线圈元件的首尾端接到换向器上的位置极为重要。它的联接位置直接影响到单相串励电动机换向性能的好坏,严重时甚至使电动机在运行中换向器产生极大的火花,以致使电动机无法正常工作。由于设计的

不同单相串励电动机电刷与磁极的相互位置不可能完全相同,因而线圈元件首尾端接至换向器上的位置也就不会一致。实际上单相串励电动机是根据电枢的旋转方向来确定元件线端接至换向器位置的。一般都是将线圈元件线端依电枢槽的中心线顺电枢旋转方向偏移1~3个换向片,来作为线圈元件线端接线的起始位置。如图4-84所示为电枢顺时针方向旋转时线圈元件线端在换向器上的起始位置。图4-85所示为逆时针方向旋转时线圈元件线端在换向器上的起始位置。

而图 4-86 所示则为可逆转单相串励电动机其线 圈元件线端在换向器上的起始位置。

# 旋转方向 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 向右偏移了 2 片

图 4-84 顺时针旋转方向时 线端的起始位置

#### 四、磁极绕组及整机联接

单相串励电动机的励磁绕组嵌置在定子磁极铁心

上,它们按照规定的接法先联接起来,接着再将定子磁极绕组与电枢绕组串联后而作整机 联接。下面将简介它们的常见接法。




图 4-85 逆时针旋转方向 时线端的起始位置




图 4-86 可逆转电动机线 端的起始位置

(1) 磁极绕组的联接。磁极绕组均嵌置在定子磁极铁心上面,小功率电动机只设计有主磁极绕组。而在功率较大的电动机中还装置有换向极绕组和补偿极绕组,以提高单相串励电动机的整体性能。主磁极绕组用来产生主磁场它大多采用集中式磁极线圈形式,就是将每极下的全部线匝整体绕成一个线圈。换向极绕组则嵌装在换向极铁心上,它主要用来改善电动机的换向。补偿绕组则是用来抵消电枢反应改善电动机的换向条件和运行性能,它通常被安置在主磁极铁心接近极掌处。在家用电器和电动工具中使用的单相串励电动机一般均只设置主磁极绕组,这主要是因为它们的功率都比较小的缘故。图 4-87 所示为一台 2 极单相串励电动机磁极绕组的联接,从图中我们可以看出其接线也是采用的显极

接法。

图 4-88 所示则为带换向极绕组的单相串励电动机的绕组联接。




图 4-87 磁极绕组接 线示意图




图 4-88 带换向极绕组的 接线示意图

(2) 整机的联接。单相串励电动机定子磁极绕组与电枢绕组的整机联接均采用串联接 法。其串联联接的方式有两种,一种为定子两个磁极线圈分别串接在电枢绕组的两端,如 图 4-89 所示即为这种接法。另外一种则为定子磁极绕组的两个线圈先按照显极接法联接 起来,然后再与电枢绕组串接起来,图 4-90 所示即这种接法。




图 4~89 磁极绕组串接在电枢两端的接法

(3) 交直流两用串励电动机的接法。 当单相串励电动机在交直流两种不同电源 下运行时, 其机械特性将发生明显不同的 变化、图4-91所示即为单相串励电动机在 交直流电源下运行时的机械特性曲线。图 中的实线是在直流电源下运行时的机械特 性, 虚线则是在交流电源下运行时的机械 特性。从这两条曲线可以看出, 当电动机

的转速越低则交流转速  $n_{\sim}$ 低于直流转速  $n_{\perp}$ 的数值也越大。之所以出现这种情况是因为 单相串励电动机的转速降低后, 其功率因数也会随之降低。而功率因数越低则交流转速  $n_{-}$ 低于直流转速  $n_{-}$ 的数值将会越大。所以,单相串励电动机在交流电源下运行比在直 流电源下运行的机械特性要软,并且其机械特性的下降也更加快。因此,从单相串励电动 机的实际应用情况来看,如果串励电动机的额定转速比较高那么它的功率因数也就会比较 高,其交流转速  $n_{\sim}$ 与直流转速  $n_{\sim}$  就将比较接近。例如电动工具用单相串励电动机其转 速高达 9900~14300r/min, 这样, 在使用时就无须采取特殊措施即可在交流、直流两种 电源下运行,其电气、机械性能也基本上相同。

如果单相串励电动机的额定转速比较低时,则电动机的功率因数也就会比较低,这时交 流转速  $n_{\sim}$ 低于直流转速  $n_{\sim}$ 的数值就会比 较大。为了保证单相串励电动机能在两种电 源下工作时,其转速和各项性能较为接近。 则电动机接到直流电源上时需增加磁极绕组 的匝数以增大定子磁通。使单相串励电动机 在直流电源下运行时的转速降低,从而达到 在两种电源下电动机的转速和性能相近的要




图 4-90 磁极绕组串接在电枢一端的接法

求。通常增加的线匝被串接在磁极绕组的两端,安置情形如图4-92所示。SU型交、直流两用单相串励电动机的额定转速只有2500r/min,由于其转速低因而功率因数也就低,使得交流转速 $n_-$ 低于直流转速 $n_-$ 的数值比较大。为了保证在两种电源下运行时具有相同的转速和性能,就增加了在直流电源下运行时单相串励电动机磁极绕组的匝数。

(4) 防干扰电路的接法。当单相串励电动机工作时它将产生高频电能,该高频电能会通过电动机的电源线或者辐射的形式,就有可能会进入无线电接收机而干扰接收质量,严重时甚至无法收视或收听。因此,防止单相串励电动机产生的高频电能对无线电的干扰是一个极为重要的问题。




图 4-91 运行在两种电源 下的机械特性

在各类电动机中,单相串励电动机是产生无线电干扰最为严重的电机之一。这是因为电机换向过程中所产生的火花及电弧是产生对无线电干扰的主要原因,而单相串励电动机的换向情况又最为恶劣、火花也极其严重,以致它产生的无线电干扰远比其它电机更为厉害。




图 4-92 运行在交直流两种电源的绕组图

要减小单相串励电动机对无线电的严重干扰,除了应改善换向过程、对干扰源进行屏蔽、机壳可靠接地等方法外,还可以采取定子磁极绕组对称联接和增加滤波电路的办法,来抑制和削弱单相串励电动机对无线电的干扰。图 4 93 所示即为将定子两个磁极绕组串接在电枢两端的对称接法。这种对称接法对抑制干扰效果较好,方法简便。因为串励电动机的两根电源线上都接有磁极绕组,而它们却均为一个很大的阻抗,所以不论干扰从哪根电源线传导出来,它们都将受到很大的抑制而被削弱。

对于由电源线向外传播的干扰也可以采用图 4-93 所示的方法,即以接入电容式滤波器来进行抑制和削弱。由于其两根电源线都可以向外传播,故每根电源线上面都配置有电容器。如果电枢绕组的一端已接在机壳上,则干扰就只能从另一根线端向外传播,此时就只需要在这根线端接上滤波电容器即可,其联接则如图 4-94 所示。该滤波电容器的电容量一般均在 0~1μF 之间,具体数值须经试验而定。所用电容器应优先选用电感系数较小的穿心电容。如果电容滤波仍达不到所需的干扰抑制程度,此时还可附加一个电感量约为50~500μH 的高频扼流圈、它与电容器一道组成电感一电容滤波器,如图 4-95 所示。单

相串励电动机工作时不仅对无线电广播、电视及通讯造成干扰,而且对在其附近工作的电子仪器、设备等也会产生严重干扰。因此,对这种干扰必须采取有效方法进行抑制和削弱使其无以为害。




图 4-95 电感—电容器滤波电路图 (a) 双端滤波; (b) 单端滤波

## 五、电枢绕组的故障与修理

电枢绕组是单相串励电动机结构件中任务繁重、使用条件恶劣而又最易损坏的部件, 单相串励电动机绝大多数电气故障都是发生在高速旋转的电枢绕组上。图 4-96 所示为单 相串励电动机电枢绕组几种常见故障的示意图,电枢绕组常见的故障主要有绕组接地、短 路、断路、接错等。同时,由于电枢绕组是通过换向器将单个线圈元件联接而成一个整体




图 4-96 电枢绕组几种故障示意图

绕组。所以凡因换向器本身发生的接地、短路故障等,就必然反映到电枢绕组上面来,这种情况是必须特别注意的。电枢绕组及换向器这些故障的检查及修理,如经采用低压试灯、电流表、电压表、兆欧表、万用表、电桥表和短路侦察器等仪器仪表进行分析检测,是不难将电枢绕组的所有故障逐一找出,并予彻底修复的。

由于单相串励电动机在工作原理、基本结构均与直流串励电动机完全相同。因此,有关其电枢、磁极绕组的故障与修理可参见前面第3章中直流电机绕组故障及修理的相关内容。

# 第7节 单相电动机的电气控制线路

从单相电动机的工作原理中我们知道,单相电动机本身原不具有起动转矩,故不能自行起动(单相串励电动机除外)。要使它自行起动就必须采取某种方法或措施,让电动机气隙中建立起一个旋转磁场,继而产生起动转矩并使电动机运转起来。因此,根据所采用起动方法的不同和起动性能的差异,单相电动机外部电气控制线路也具有复杂多样的接法。此外,小功率三相异步电动机经过改接也可以正常运行在单相电源上,本节将简介几种单相电动机和三相异步电动机改单相运行的电气控制线路。

#### 一、基本电气控制线路

单相电动机的单向运行是其最基本最常用的电气控制线路,电阻分相式、电容分相式和罩极式单相电动机的单向运转均可采用此类接线,图 4-97 所示即为单相电容运转电动机正、反转控制线路。




图 4-97 单相电容运转电动机正、反转控制线路

## 二、正、反转电气控制线路

单相电动机旋转方向的改变在电阻分相式和电容分相式电动机中,只须将主绕组和辅绕组各自两根接线端互换即可达到,从而使单相电动机也能方便地进行正、反转控制。对于单相罩极电动机而言,则必须在其定子铁心中安置两套分布式罩极绕组才能进行正、反

转的控制。图 4-98、图 4-99 所示即为上述电气控制线路。




图 4-98 单相电容起动与运转电动机正、反转控制线路




图 4-99 单相罩极式电动机正、反转控制线路

## 三、调速控制线路

单相电动机常见调速方法主要有电抗器调速、自耦变压器调速、绕组抽头调速、晶闸管电子调速等几种类型。图 4-100 所示为单相电容电动机 L-1 型抽头调速三速控制线路,图 4-101 所示为单相电容电动机绕组串、并联接法调速控制线路。

## 四、三相异步电动机单相运行控制线路

三相异步电动机在某些特殊情况下,将其绕组改接后也可以良好地运行于单相电源上。此时原三相绕组中的一相绕组被申接电容器而作为辅助绕组,另外两相绕组则申接起来作为主绕组。采用这种接法后,电动机单相运行时的功率约为三相运行时功率的70%。图 4-102、图 4-103 所示即为三相异步电动机单相运行时其中的两种控制线路。




图 4-100 单相电容电动机 L-1型抽头调速三速控制线路




图 4 101 单相电容电动机绕组串、 并联接法调速控制线路




图 4-102 三相异步电动机电容移相起动、运转"Y"形接法单相运行控制线路




图 4-103 三相异步电动机电容移相起动、运转"△"形接法单相运行控制线路

# 第5章 三相异步电动机绕组及其联接

三相异步电动机的绕组有两部分,即嵌置在定子铁心槽内与电源相联接的定子绕组,以及经短路后自成回路的转子绕组。从前面我们知道,其绕组为在空间上互差 120°电角度的三相对称绕组。当在该三相对称绕组内接入三相对称交流电源时,电动机定、转子气隙中将产生一个旋转磁场。旋转磁场切割定、转子绕组而分别在其中感生电动势,转子电动势则在自成闭合回路的转子绕组内产生短路电流。转子电流与气隙中旋转磁场相互作用而产生电磁转矩,使转子以机械能去拖动负载旋转。因此,三相异步电动机的定、转子绕组,在完成电机的机电能量转换过程中具有相当重要的作用。

三相异步电动机的转子绕组有鼠笼型和绕线型两类形式。鼠笼型绕组分为:单鼠笼、双鼠笼和深槽鼠笼三种,通常它们均用纯铝一次铸成,故其构造简单而结构坚固。绕线型绕组则较为复杂,当电动机容量较小时多采用与定子绕组相同的叠绕组,容量较大的电动机则多用相式波形绕组。

三相异步电动机定子绕组的型式比较多,按照它们不同的分布组合方式和特点,大至可以这样来划分:

- (1)根据绕组线圈元件边在槽内的不同布置形式,可分为单层绕组、双层绕组和单、 双层混合绕组。
  - (2) 根据绕组端部接线方式的不同,可以分为叠绕组和波绕组。
- (3)根据绕组布置形式及端部形状的不同,可分为链式绕组、交叉链式绕组、同心式绕组、双层叠绕组等。
- (4) 根据绕组线圈制造工艺的不同,可以分为集中式绕组和分布式绕组及散绕线圈与成形线圈等。
- (5) 根据电动机每极每相槽数 q 在定子铁心空间所占电角度的数值,可以分为  $30^\circ$ 、 $60^\circ$ 、 $120^\circ$ 相带绕组。因  $60^\circ$ 相带绕组的分布系数较高而且联接较简单,故绝大多数三相电机均采用  $60^\circ$ 相带绕组。

# 第1节 绕组的类型与特点

三相异步电动机的定子绕组都为分布式绕组,其常用绕组的类型及特点如下所述。

## 一、单层绕组


单层绕组就是在每个定子槽内只嵌置一个线圈有效边的绕组,因而它的线圈总数只有电机总槽数的一半。单层绕组的优点是绕组线圈数少工艺比较简单;没有层间绝缘故槽的利用率提高;单层结构不会发生相间击穿故障等。缺点则是绕组产生的电磁波形不够理想,电机的铁损和噪音都较大且起动性能也稍差,故单层绕组一般只用于小容量异步电动机中。

单层绕组按照其线圈的形状和端接部分排列布置的不同,可分为链式绕组、交叉链式绕组、同心式绕组和交叉式同心绕组等几种绕组形式,现分别简介如下。

#### 1. 链式绕组

链式绕组是由具有相同形状和宽度的单层线圈元件所组成,因其绕组端部各个线圈像套起的链环一样而得名,图5-1所示即为 4 极 24 槽 三相链式绕组的展开图。链式绕组也可以布置成图 5-2 所示具有长短边的线圈形式。

单层链式绕组应特别注意的是其线圈节距必须为奇数,否则该绕组将无法排列布置。



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 U1 W2 V1 U2 W1 V2

图 5-1 4极 24 槽三相链式绕组展开图

图 5-2 具有长短边的单层链式绕组

#### 2. 交叉链式绕组

当每极每相槽数 9 为大于 2 的奇数时链式绕组将无法排列布置,此时就需采用具有单、双线圈的交叉链式绕组。例如图5 - 3所示 4 极 36 槽电动机,其每极每相槽数 q=3,就只有取一个极相组为 2 个线圈,另一个极相组则为 1 个线圈。交叉链式绕组与链式绕组的排列方法相同,但其极相组内的线圈数却不相等且线圈的节距也不相等。




图 5-3 4 极 36 槽三相交叉链式绕组图

## 3. 同心式绕组

图 5 · 4 所示为 4 极 24 槽三相同心式绕组展开图。从图中我们可以看出,该绕组在同一极相组内是由节距不等的大小线圈组成。极相组内的所有线圈围抱问一圆心而得名。

## 4. 交叉同心式绕组

当每极每相槽数 q 为大于 2 的偶数时则可采取交叉同心式绕组的形式,图

5-5 所示为 4 极 18 槽交叉同心式绕组展开图。

单层同心绕组和交叉同心式绕组的优点为绕组的绕线、嵌线较为简单,缺点则为线圈端部过长耗用导线过多。现除偶有用在小容量 2 极、4 极电动机中以外,目前已很少采用这种绕组形式。

## 二、双层绕组

双层绕组的优点是可任意选用合适的短距绕组以改善电磁波形,以及可用分数槽绕组

来削弱高次谐波等。在使用双层绕组后 电动机的电磁性能、力能指标及起动特 性都将比单层绕组好。

双层绕组的铁心槽内每槽均嵌放有两个线圈元件边,当线圈元件的一个线圈边 嵌放在某一槽内的下层,其另一个线圈边 则放在另一槽内的上层。双层绕组有叠绕 组和波绕组两种,现简介如下。

#### 1. 双层叠绕组

当双层叠绕组在每极每相槽数 q 为整数的情况下,每个极相组则由 q 个线




图 5-4 4 极 24 槽三相同心式绕组 (庶极接法)展开图

圈串联组成。双层叠绕组根据节距的不同,又可分为全节距和短节距两种双层叠绕组。

U1 V2 W1 V1 U2 W2

图 5-5 4 极 18 槽交叉同心式绕组 (庶极接法)

如图 5-6 所示为 4 极 24 槽双层叠绕组的展开图。从图中我们可以看出,在该绕组的每个槽内均嵌放两个线圈元件边分上下层布置,每个线圈的两元件边分处于绕组节距两槽的上、下层。线圈元件则用相同尺寸和形状的绕线模绕制,因而绕组的端部排列整齐结构牢固且使用寿命长。同时双层叠绕组还是一种电气性能优良的绕组,故被普遍应用于三相异步电动机的定、转子绕组中。

## 2. 双层波绕组

双层波绕组多用于中大型三相绕线转子电动机转子绕组及大型电动机的定子绕组。由于波绕组多采用扁铜导线弯制而成线圈,故其制造工艺较为复杂。图5-7所示为三相4极24槽波形绕组接线展开图。





图 5-6 4 极 24 槽双层叠绕组展开图

## 三、单双层混合绕组

单双层混合绕组是在双层短距绕组的基础上演变过来的一种绕组形式,今以三相4极36槽



电动机为例来说明这种绕组的演变过程,图5-8所示为该电动机 a 相绕组的变化情况。从图中我们可以看出,双层短距绕组每个极下的线圈元件如保持原有的槽电动势方向,而将其端部联接方式加以改变。也就是把槽内同属一相的上下层线圈元件合并为一个大线圈。槽内不同相的上下层线圈元件仍保持不变,这样线圈的排列布置则如图 5-9 所示。这时,大线圈的匝数将为原来线圈匝数 2 倍,而每个极相组就成为单双层的混合绕组。

实用中的单双层混合绕组由不同节距的线圈组成,各线圈节距可由下式求得

最大节距 
$$Y_1 = \tau - 1 = \frac{z}{2P} - 1$$
 槽

第二节距  $Y_2 = Y_1 - 2$  槽

第三节距  $Y_3 = Y_2 - 2$  槽

:

依此类推。

单双层混合绕组具有单层和双层绕组的双重特点,它能减少电动机的部分电磁噪音、改善起动性能和比同样节距的双层绕组或单层交叉式绕组要节省导线。但由于这种绕组的线圈节距和匝数均不相等,就给绕组的绕线、嵌线和联接带来许多麻烦和困难,因而使其广泛应用受到一定的限制。图 5-10 所示为 2 极 36 槽单双层混合绕组的展开图。





图 5-8 三相 4 极 36 槽短距绕组的布置

图 5-9 由图 5-8 演变而成的单双层混合绕组

## 四、分数槽绕组

前面所述各种绕组其每极槽数 q 均为整数,因而也称为整数槽绕组。但在生产实践中工厂有时为利用现有定子冲片去设计或改制不同极数电机时,则间有采用 q 不等于整数的分数槽绕组。今以一台三相 4 极 18 槽电动机为例,其每极每相槽数  $q=\frac{18}{4\times 3}=1$  槽,即为分数槽。图 5:11 所示为该分数槽绕组电动机绕组展开图。

分数槽绕组是双层叠绕的一种特殊形式,它的线圈元件数等于极数而每相的极相组数 也等于极数。由于 q 为分数所以每极相组中的线圈必须集零为整,予以平衡分配和合理分布,使绕组与整数槽绕组一样应基本符合电路的平衡及磁路的对称。



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415161718 V2 U1 W2 V1 U2 W1

图 5-10 2 极 36 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图  $\left( Y = \text{单层} \middle/ \frac{1 \sim 18}{2 \sim 17}; \quad Y = \text{双层} \middle/ \frac{3 \sim 16}{4 \sim 15}; \quad q = \frac{36}{3 \times 2} = 6 \right)$ 

图 5-11 三相 4 极 18 槽分数槽绕组展开图  $\left( Y = \frac{1/1 - 8}{2/1 - 9}, a = 1; q = \frac{18}{3 \times 4} = 1.5 \right)$ 

# 第2节 定子叠绕组的联接

三相异步电动机定子绕组的联接必须保证使每个线圈元件都符合建立一个旋转磁场的整体要求。联接时首先应将各个线圈元件接成或绕成(多块绕线模)极相组;再把各极相组联接成并联支路或相绕组(指单路接法时);然后将各极相组联接成相绕组并接上引出线。定子绕组根据电动机的极数与绕组实际形成极数的关系,可以分为显极和庶极两种类型的接法。

## 一、显极接法与庶极接法的区别

三相异步电动机绕组在采用显极接法时,它的每个极相组(或线圈)均形成一个磁极的极性,因而电动机绕组的极相组数与其极数相等。图 5-12 所示为显极接法 4 极电机绕组产生磁极的情况。从图中我们可以看出,为了使磁极的极




图 5-12 4极显极接法时的磁场极性




图 5-13 4 极庶极接法 时的磁场极性

性符合旋转磁场按 N 极、S 极相互交替产生的要求,故相邻两极相组内的电流方向必须是相反的。因此在进行实际接线时,相邻两极相组必须按尾端与尾端相接、首端与首端相联,也就是习惯上所讲的每相绕组内各极相组应按"头与头相接、尾与尾相联"进行联接。对这种联接也有称为反串联接法的。60°相带和 30°相带绕组都采用显极接法。

在庶极接法的绕组中它的每个极相组(或线圈)则产生两个磁极的极性,绕组的极相组数仅为电动机极数的一半,而另外半数的磁极则由极相组所产生磁通共同形成,图 5-13 所示即为 4 极电机

绕组庶极接法示意图。从图中我们可以看出,在庶极接法的绕组中每个极相组所产生磁极的极性都是相同的,因而在各相中所有极相组内的电流方向也都相同。即每相内相邻两极相组的联接应按首端与尾端相接,也就是按"头与尾相接、尾与头相联"的所谓顺串联接法。采用庶极接法的绕组为 120°相带绕组。

## 二、绕组的显极接法

显极接法是三相异步电动机定子绕组应用最广泛、最普遍的接法,就是三相同步电动机和三相交流发电机的定子绕组也都采用这种接法。下面将分别介绍该接法的各种联接。

#### 1. 极相组首尾端的确定

在绕组的接线过程中,习惯上都喜欢在确定极相组的首尾端后再进行下一步的联接。因为每个极相组都有两根出线端,即一根首端与一根尾端。而在一台三相多极数电动机的绕组中其出线端将会非常多,对如此众多的出线端不作统一规定则在联接时极易接错。因此我们在这里规定绕组线端的首端用箭头的箭尾表示,用符号"②"代表电流进入纸面;绕组线端的尾端则用箭头的头部表示,用符号"①"代表电流穿出纸面。联接时,我们可将一台电动机所有极相组中具有相同特征的一半线端当作首端来看,而把另一半线端当作尾端看待。例如在双层绕组中可以将从上层线圈元件引出来的线端作为首端,把以下层线圈元件引出来的线端当作尾端,然后才开始进行绕组的联接。这样可以使接线较为便利和准确以减少不必要的错误,图 5-14 所示为几种绕组首、尾端的确定。

#### 2. 单路接法




图 5-14 极相组首、尾端的确定

当电动机每相绕组的支路数 a=1 时,称为单路接法,即指在每相绕组内只有一条电流路径的接法。下面以一台电动机为例来说明该接法,有关技术数据为 m=3、2p=2、z=30、a=1。

如图 5-15 所示三相共有六个极相组,先在每极相组上按顺序标注 a、b、c、a、b、c,以及按顺时针方向编上1、2、3、4、5、6 的编号。联接时可以从任意一个极相组开始,不过如定子铁心和绕组是已经压入机座内的电机,则三相的首端和尾端的极相组最好要选靠近出线盒的位置,这样可节省引出电缆线并使接线更美观。如图 5-16 所示,将选定的第一个极相组的首端作为 a 相的出




图 5-15 三相 2 极绕 组的分布

线端 U1, 尾端则越过 b、c 相各一个极相组, 与 a 相第 2 个极相组的尾端即编号为 4 的极




图 5-16 a 相绕组的联接

相组尾端相接;而这个极相组的首端则作为a相的另一根出线端 U2,于是 a 相就联接好了。b、c 相则按同样的方法依次相接,只是它们的起始极相组位置处于互差 120°电气角度的第 3 极相组和第 5 极相组、图 5 - 17 所示即为 b、c 相的联接情况。

2 极电动机绕组由于极相组数很少故其联接较为简单和容易,下面再以一台三相 b 极电动机绕组的联接为例来说明这种接法。该电动机的有关技术数据为,m=3、2p=6、z=36、a=1

如图 5-18 所示三相共有 18 个极相组, 先将各极相组按

顺序编上1~18 号并标注上 a、b、c 的标记。a 相绕组的联接从极相组 1 开始,这个极相组的首端作为 a 相的出线端 U1,尾端则越过 b、c 相各一个极相组与 a 相的第 2 个极相组即编号 4 极相组的尾端相接。第 4 极相组组首端则与第 7 极相组的首端相接,第 7 极相组的尾端则与第 10 极相组的首端相接,第 10 极相组的首端则与第 13 极相组的首端相接,第 13 极相组的尾端相接,第 16 极相组的首端则作为 a 相另一根出线端 U2,这样 a 相就全部接完了。b、c 相的接线分别从极相组 5 和 3 开始,其接法则 a 相绕组完全相同,图 5 - 19、图 5 - 20 所示为 c 相的联接过程。图 5 - 21 所示则为该电动




图 5 17 b、c 相绕组的联接




图 5-18 b 极电机 a 相绕组的联接




图 5-19 6 极电机 c 相绕组的联接




图 5-20 6 极电机 b 相绕组的联接

机绕组的绕组环形展开图。




图 5-21 6 极 36 槽 1 路接法绕组环形展开图

从上述两例单路接法的联接过程,我们可以得出单路接法的几点接线法则。

- (1) 首先将定子绕组的所有极相组按顺序编号,并标以 a、b、c、a、b、c的标记。
- (2) 选定一个靠近出线盒位置的 a 相极相组作为该相的起点, 例如编号 1 的极相组其

接线也就从这个极相组开始。将这个极相组的首端作为 a 相出线端 U1,接着把属于 a 相的各极相组按越过两个极相组,尾端与尾端相接、首端与首端相联的原则接起来,留下最后一个极相组的首端作为 a 相另一根出线端 U2。

(3) c相和 b相绕组分别以第 3 和第 5 极相组开始,按 a相的接法依次相接即可。

## 3. 多路接法

当电动机绕组每相绕组内的并联支路 a>1 但又小于极数 2p 时称为多路接法。下面以一台三相 4 极电动机为例来说明该种接法,有关技术数据为,m=3、2p=4、z=36、a=2。

如图 5-22 (a) 所示, 三相绕组共具有 12 个极相组, 首先依次将它们编上 1~12 号




图 5-22 三相 4 极 36 槽 2 路接法绕组的联接

(a) 第1步; (b) 第2步; (c) 第3步; (d) a 相绕组联接; (e) b, c 相绕组的联接

并标以 a、b、c、a、b、c的标记。由于该绕组为 2 路并联接法,因此其每并联支路中应联接的极相组数为 $\frac{2p}{a} = \frac{4}{2} = 2$ ,即每条支路应由两个极相组组成。联接时,可先将 12 个极相组接成并联支路,如图 5-22 (b) 所示联接仍从 a 相的第一极相组开始,这个极相组的首端暂不接,尾端则越过两个极相组与第 4 极相组的尾端相接,其首端则留下暂不接;接着再越过两个极相组将 a 相第 7 极相组的首端留下暂不接,尾端则与属于 a 相绕组的第 10 极相组的尾端相接,第 10 极相组的首端则留下暂不接。至此,a 相绕组的 4 个极相组就分别接成了两条支路。如图 5-22 (c) 所示,c、b 两相绕组则分别从第 3 和第 5 极相组开始,按照 a 相绕组的联接方法依次相接。这样三相绕组的 12 个极相组就接成了 6 条并联支路,接下来就是将各并联支路联接成 3 个相绕组。

进行相绕组的联接时仍将按本相绕组内的支路尾端与尾端相接、首端与首端相联的方

式进行。此时我们可以把每条支路中第一个极相组留下的线端当作支路的首端,其最后一个极相组留下的线端当作支路的尾端。应该注意的是在确定支路的首尾端时只能顺一个旋转方向去定。即要么按顺时针方向或者为逆时针的方向,否则的话就容易将绕组接错。图5-22 (d) 所示为 a 相进行将并联支路接成相绕组的联接情况,这时该两条支路留下了极相组 1、4、7、10 暂未联接的 4 极线端。根据上面确定首、尾端的办法可将极相组 1、7的线端定为首端;极相组 4、10 的线端则定为尾端。然后我们将极相组 1 和 7 的线端并联接起来作为 a 相绕组出线端 U1,而把极相组 4 和 10 的线端并联接起来作为 a 相绕组的另一根出线端 U2。c、b 相的联接则分别从极相组第 3 和第 5 组开始,按照 a 相的接法依次相接。图 5-22 (e) 即为 c、b 相绕组的联接情况。图 5-23 则为绕组环形展开图。




图 5-23 三相 4 极 36 槽 2 路接法绕组环形展开图

从上例的联接过程来看,我们可以从中得出多路接法的几点接线法则。

- (1) 将三相绕组的所有极相组按顺时针或逆时针方向依序编号,并轮流标上 a、b、c、a、b、c的标记。把每一并联支路中应联接的极相组,按越过两个极相组 "尾端与尾端相接、首端与首端相联"的接起来。如并联支路中应联接的极相组数超过2时,则可连续进行上述联接即可。
- (2) 从第1极相组开始,将属于 a 相的各并联支路的首端联接起来作为出线端 U1,接着把 a 相各并联支路的尾端联接起来作为 a 相另一根出线端 U2。
  - (3) c、b 相绕组的联接则分别从极相组3和5开始,按 a 相绕组的接法依次相接即可。

## 4. 满路接法

当电动机绕组的并联支路数 a 等于极数时,则这种接法称为满路接法。例如电机为 2 极 2 路接法、4 极 4 路接法等。下面以一台三相 4 极 4 路接法的电动机为例来说明这种接法,其有关技术数据为,m=3, 2p=4, z=1, a=4。




图 5-24 三相 4 极 4 路接法绕组的联接

(a) a 相的联接; (b) b、c 相的联接

如图 5-24 所示三相绕组共有 12 个极相组,先依次编上  $1\sim$ 12 号并轮流标以 a、b、c 的标记。此时每条并联支路的极相组数应为 $\frac{2p}{a}=\frac{4}{4}=1$ ,即每并联支路的极相组数为 1 。




图 5-25 4 极 36 槽 4 路接法绕组环形展开图

联接从第 1 极相组开始,先将属于 a 相的极相组 1 的首端、4 的尾端、7 的首端、10 的尾端一起并联起来作为 a 相的出线端 U1;再将极相组 1 的尾端、4 的首端、7 的尾端、10 的首端并联接起来作为出线端 U2。c、b 相绕组的联接从极相组 3 和 5 开始,按 a 相绕组的接法依次相接即可。图 5-24 (b) 所示为 b、c 相绕组的联接情况。图 5-25 所示则为绕组环形展开图。

从上例满路接法的联接过程中,可以得出满路接法的几点接线法则。

- (1) 先将全部极相组按顺时针或逆时针方向依序编号,并轮流标上a、b、c的标记。
- (2) 从属于 a 相的第 1 极相组的首端开始接线,连续地越过两个极相组(即 c、b 相的极相组),按照首、尾、首、尾端的顺序接完 a 相绕组的所有极相组,将这些首、尾端并接起来作为 a 相出线端 U1;再将余下来的 a 相绕组各极相组首、尾端并联接起来,以作为另一根出线端 U2。
  - (3) c、b 相绕组的接线从极相组 3 和 5 开始,按 a 相绕组的接法依次相接即可。
  - 5.b 相反接的原因及方法

如图 5-26 所示,如将一直流电源依次从 a、b、c 相绕组的出线端 U1、V1、W1 进入 联接完毕后的电机,并根据该电流去追踪它在各极相组内的流向,其情形将如图中箭头所




图 5-26 追踪极相组内电流的流向

示。这时我们可以看出,分布在每一极 下的 b 相各极相组内电流的流向总是与 a、c相的相反,为什么会出现这种情况 呢? 原来上面这些三相异步电动机绕组 都是按互差 120°电气角度联接的,以符 合产生三相旋转磁场的条件。于是 a 相 的出线端 U1 是从 N 极下的极相组 1 引 出, c相的出线端 W1 也是这 N 极下的 极相组3引出,它们之间的位置正好相 差两个60°相带的极相组即120°电气角 度。如 b 相的出线端 V1 再从该 N 极下 的极相组2引出,则三相绕组将成为, a-b, 相差 60°电气角度; b-c. 相差 60°电气角度; c-a, 相差 240°电气角 度, 就不会是三相互差 120°电气角度 了。所以就将 b 相的出线端 V1 移到了

S极下的极相组 5 引出,这样 b 相绕组就与 a、c 相绕组都互差 120°电气角度了。因而 b 相绕组的所有极相组就都与 a、c 相绕组极相组电流的流向相反。

如图 5-27 所示,由于互差 120°电气角度的三相正弦交流电源,在任一瞬时都有一相的电势与其它一相或两相的电势方向相反。因此,当把电动机三相绕组中的 b 相反接后,就能使处于同一磁极下的 a、b、c 相极相组实际上流着相同方向的电流,从而得到一个合成磁通势相加的三相旋转磁场。显然我们追踪的各极相组内的电流流向,并不一定都是电动机绕组工作时的内部电流方向,但是我们可以应用这一方法来检查的联接是否正确。绕




图 5 27 互差 120°的三相正弦交流电源

组接线如果正确的话,则从全部极相组标示出来的磁场极性必然会正反交替两两成对的。

b 相绕组的反接,也即定子绕组在空间分布上三相互差 120°电气角度。可以通过以下三种方法来达到,现简述如下。

- (1) 1、3、5 极相组出线法。这种方法就是我们在上面所述的方法,即 a、b、c 三相绕组的出线端 U1、V1、W1 是以 1、5、3 极相组线端引出的。这种接法的优点是三相互差 120°电气角度在接线开始就确定了,再有就是极相组的联接线易于均匀布置,故其接线较为整齐美观。缺点是接线较难检查,该种接法多用于中大型电动机的接线中,如图 5-26 所示即为这种接法的绕组展开图。
- (2) 2、5线端对换出线法。如图 5-28 所示,采用这种接法时 a、b、c 三相都从属于N极下的1、2、3极相组开始,把这三个极相组的首端都留下来不接而作为三相的出线端,并依次标号为 1、2、3。尾端则与各相内的极相组尾端相接,最后留下 S极下三个极相组的首端作为 a、b、c 三相的另一根出线端,并依次标号为 4、5、6。这时, a 相为 1(标 U1)、4(标 U2); c 相为 3(标 W1)、6(标 W2); b 相则为 2 和 5。然后我们只须将 b 相的两根出线端对换一下,也就是将 5 的出线端标为 V1、将 2 的出线端标为 V2,于是就使 b 相绕组各极相组内的电流方向整个地反过来了。




图 5-28 2、5 极相组对换出线法

- 2、5线端对换出线这种接法的优点是,三相绕组开始联接的极相组都处于相邻的位置并且六根出线端也是紧紧相邻的,因而其接线方便易于发现联接中的错误,所以被广泛应用于中小容量电动机批量生产的接线。
- (3)  $1 \times 2 \times 3$  极相组出线法。如图 5 29 所示,采用这种接法时, $a \times b \times c$  三相绕组的出线端  $U1 \times V1 \times W1$  都是从 N 极下的极相组引出。其  $a \times c$  相绕组的出线端  $U1 \times W1$  是从极相组  $1 \times 3$  的首端引出,b 相绕组出线端 V1 则是从极相组 2 的尾端引出。这样 b 相




图 5-29 1、2、3 极相组出线法

绕组从开始接线时就将各极相组反接了。

这种接法较为麻烦和极易接错,只有在采 用连续极相组(即相绕组的几个极相组绕线时 不剪断,一次绕成)的批量生产中采用,它在 嵌线时只须把 b 相绕组反嵌即可。

#### 三、绕组的庶极接法

当电动机的极数等于其绕组极相组的一倍时,这种接法称为庶极接法。从前面我们知道采用庶极接法的绕组具有 120°相带。如图 5-30 所示,即为一台 2p=4、z=36、a=1 电动机三相同心式绕组庶极接法展开图。从图中我们可以看出,各相绕组内两极相组

间的联接是按照尾端与首端串联起来的, 也就是顺串联联接。

这种接法现在主要应用于同心式绕组和单层叠绕组的定、转子绕组接线,以及与显极接法混合使用于绕组变极多速电动机中。




图 5-30 4 极 36 槽三相同心式绕组庶极接法展开图

## 四、分数槽绕组的接法

当每极每相槽数 q 为整数时依此组成的绕组称为整数槽绕组,前面所述的许多例子均为整数槽绕组。即  $q=\frac{z}{2\,pm}=$ 整数。

但是有的时候电动机绕组的每极每相槽数 q 却不为整数,而是一个代有分数的每极每相槽数。例如一台三相 8 极 36 槽电动机,其每极每相槽数 q 则为:  $q=\frac{z}{2p\times m}=\frac{36}{8\times 3}=1$   $\frac{1}{2}$ ,这种 q 为分数的绕组即为分数槽绕组。图 5 - 31 所示即为该分数槽绕组的接线展开图。




图 5-31 8 极 36 槽分数槽绕组 1 路接法展开图

在多极电动机中常有采用分数槽绕组的情况。此时电机绕组的每极每相槽数 q 必为分数,因而每个极相组所占的槽数就不可能相等。如何合理地分配各极相组槽数使之形成一个尽可能均匀、对称的绕组,这就是分数槽绕组要解决的重要问题,下面将介绍一种分数槽绕组简单实用的分配方法。

分数槽绕组的每极每相槽数 q 的表示式为

$$q = a \frac{b}{d}$$

其中 b 与 d 应无公约数。绕组的极相组根据线圈元件数的多少而分为大、小两种,大的极相组占有(a+1)个槽,小的极相组则占 a 个槽。每 d 个极相组构成一个单元(或称一个循环),每个单元中有 b 个大的极相组和(d-b)个小的极相组。对称的三相分数槽绕组中 d 不是 3 或 3 的倍数时,这种绕组的极数和相应槽数可划分为 2p/d 个单元系列(或称循环系列)。现以一实例来具体说明分数槽绕组的分布排列方法,该电动机的有关技术数据为,m=3, 2p=8, z=54。那么

$$q = \frac{z}{m \times 2p} = \frac{54}{3 \times 8} = 2\frac{1}{2}$$

这时

$$a = 2$$
,  $b = 1$ ,  $d = 4$ 

由此可知, $\frac{2p}{d} = \frac{8}{4} = 2$ ,即该绕组有两个单元系列,每一单元中每相绕组有 4 个极相组。其中占 3 个槽的大极相组有 1 个,占 2 个槽的小极相组有 3 个,即其大、小极相组的排列将为 3、2、2、2。现将它们按序排列在图 5 - 32 (a) 的圆周上,并依序轮流标上 a、b、c。先把第一单元内三相 12 个极相组按顺时针或逆时针方




图 5-32 8 极 54 槽分数槽绕组的分配 (a) 排列圆周; (b) 各极相组分布情况

向排列好,接着再将第二单元按同样顺序排在第一单元后面,图 5-32 (b) 所示即为该分数槽绕组各极相组的排列分布情况。接下来我们就只须按序列标出的各极相组所占槽数,依序编上所有槽号据此就能绘出该电机的绕组展开图。

# 第3节 转子绕组的联接

三相异步电动机的转子绕组有两种,一种是短路的鼠笼绕组,它是经铸铝模一次铸造而成。因此其鼠型绕组不存在联接方法的问题。

另一种转子绕组则为绕线转子绕组,这种绕组与定子绕组极其相似。在它转子铁心槽 中也嵌放有三相绕组,并且该绕组的极数应与定子绕组极数相同。

绕线转子常用的有叠绕组和波绕组两类绕组形式。在小容量三相异步绕线转子电动机 内多采用叠绕组中的同心绕组,这种绕组的结构型式、联接方法都与定子绕组完全相同, 故在此不再重述。中大容量三相异步绕线转子电动机的转子多用波绕组,但用于异步电动 机的波绕组与直流电机的波绕组却略有不同。它不像直流波绕组那样将所有绕组元件联接 成一个闭合绕组。而是把全部绕组元件均分联接成三相绕组,因此这种绕组也称为相式波 绕组。

绕线转子波绕组常用的有两种接法,即甲类波形接法和乙类波形接法,它们均为双层绕组形式。甲类波形接法是将每相的绕组元件分接成两大段,每两段绕组之间用弧形联接导线在槽外端部的空间接成相绕组;乙类波形接法则利用—根特殊形状的翻层导线,在转子铁心槽内将每相的全部绕组元件联接成相绕组。



波绕组根据每极每相槽数 q,又可分为整数槽绕组和分数槽绕组两种接法;当电动机的极数为 3 的倍数时,三相绕组的出线端不能对称分布在转子铁心圆周,其它极数时则三相绕组出线端可以对称

分布。

通常规定绕线转子带出线端的一侧为前侧,另一端则称为后侧。绕组的基本元件是半元件形式的铜条线圈,每两根半元件铜条线圈组成一个线圈元件,图 5-33 所示即为半元件铜条线圈的外形图。




图 5-34 叠绕组的联接顺序

波绕组与叠绕组在接线方法上的最大不同,则是在于它们联接线圈时的顺序。叠绕组是将电动机一个极下属于同相的几个线圈串接起来成为极相组,其情形即如图5-34所示。 而波绕组则是将全部磁极的同相绕组元件,经过多次圆周绕行后串接成相绕组,其情形则如图5-35 所示,下面将重点介绍转子波绕组的常用接法。




图 5-35 波绕组的联接顺序

## 一、甲类波绕组的接法

甲类波绕组有三个节距,即为,前节距 Y1,前短距 Y2,后节距 Y3,这三个节距决定了该绕组的接法。

1. 甲类波绕组整数槽接法

现以一台 m=3, 2p=4,  $z_2=36$  的三相异步绕线转子电动机为例来说明这种接法,绕组的相关技术数据为

$$q = \frac{z_2}{m \times 2p} = \frac{36}{3 \times 4} = 3$$

$$Y1 = \frac{z_2}{2p} = \frac{36}{4} = 9(即 1 \sim 10 槽)$$

$$Y2 = Y1 - 1 = 8(即 1 \sim 9 槽)$$

$$Y3 = Y1 = 9(即 1 \sim 10 槽)$$

式中 22 为转子铁心槽数。

根据以上数据就可以进行绕组的联接,如图 5-36 所示,先将转子上面各槽依顺时针方向编上 1~36 的槽号。a 相绕组的出线端定为从 1 槽的上层引出,其联接顺序为 1 上—10 下—19 上—28 下—1 上,如绕组在 28 槽的下层时仍按节距 Y1 的 9 去与 1 槽的上层导线联接,这就会使绕组因闭合而不能继续接下去,所以在此处应将节距提前 1 槽变为 28 下—2 上;或退后 1 槽把节距变为 28 下—36 上,以后在联接每绕行 1 周经过此处时均要把节距提前或退后 1 槽进行联接。电机制造时为了方便起见,通常都采取退后 1 槽的接法。该电动机的联接顺序如表 5-1 所示,从表中我们可以看出,每相绕组先被分成两大段而三相共为 6 大段。然后再将每相的两段绕组用联接导线接成三相绕组,图 5-37 所示





图 5-36 4 极 36 槽甲类波绕组 a 相接线展开图

为其绕组环形展开图。

表 5-1 三相 4 极 36 槽甲类波形接法绕组表



在这种接法中,三相绕组的首、尾端槽号及6根段间联接线槽号均可用下列各式求出。

三相各首、尾端槽号为

$$K1 = 固定为 1 槽$$
  
 $L1 = \frac{1}{3}z + 1$ 




图 5-37 4 极 36 槽甲类波形接法绕组接线展开图

$$M1 = \frac{2}{3}z + 1$$

$$K2 = 1 + Y1$$

$$L2 = \frac{1}{3}z + Y1 + 1$$

$$M2 = \frac{2}{3}z + Y1 + 1$$

## 6根段间联接线槽号为

$$1 = z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}z + 2 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}z + 2 - 4q$$

$$4 = z + 2 + Y1 - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}z + 2 + Y1 - 4q$$

$$6 = \frac{2}{3}z + 2 + Y1 - 4q$$

综上所述,我们可以看出甲类波绕组整数接法具有以下几个特点。

- (1) 同一槽内的上、层线圈元件边它们属于同一相绕组。
- (2) 电动机转子的前侧与后侧的节距相同。

- (3) 三相绕组各出线端、段间联接线均在转子前侧,并且能够对称分布。
- 2. 甲类波绕组分数槽接法

现以一台 m=3, 2p=4,  $z_2=30$  槽的三相异步绕线转子电动机为例来说明这种接法,绕组的有关技术数据为

$$Y1 = \frac{z_2}{2p} + \frac{1}{2} = \frac{30}{4} + \frac{1}{2} = 8$$

$$Y2 = \frac{z_2}{2p} - \frac{1}{2} = \frac{30}{4} - \frac{1}{2} = 7$$

$$Y3 = Y2$$

$$q = \frac{z_2}{m \times 2p} = \frac{30}{3 \times 4} = 2\frac{1}{2}$$

由于每极每相槽数带有分数,为接线方便可以将它们作如下调整,即

这样一来每相的总槽数不变而半槽的难题也得到了解决。绕组在进行联接时,可将每相中的第 1 段按  $q + \frac{1}{2}$ 槽即 3 槽联接,而把第 2 段则按  $q - \frac{1}{2}$ 槽即 2 槽联接就行了,其联接顺序如表 5 - 2 所示。

表 5-2 三相 4 极 30 槽甲类波形接法绕组表

图 5-38 所示为该电动机转子波绕组 a 相绕组的接线展开图;图 5-39 所示为 a、b 相绕组接线展开图;图 5-40 所示则为三相绕组的接线展开图。

甲类波绕组分数槽接法其三相首、尾端槽号及6根段间联接线槽号,均可按下式求出。

三相绕组首、尾端槽号为

$$K1 = 固定为 1 槽$$

$$L1 = \frac{1}{3}z + 1$$

$$M1 = \frac{2}{3}z + 1$$




图 5-38 4 极 30 槽甲类波形绕组 a 相接线展开图




图 5-39 4 极 30 槽甲类波形绕组 a、b 相接线展开图




图 5-40 4 极 30 槽甲类波形绕组三相接线展开图

$$K2 = 1 + Y3$$

$$L2 = \frac{1}{3}z + 1 + Y3$$

$$M2 = \frac{2}{3}z + 1 + Y3$$

#### 6根端间联接线槽号为

$$1 = z + 1 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}z + 1 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}z + 1 - 4q$$


$$4 = z + Y3 + 2 - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}z + Y3 + 2 - 4q$$

$$6 = \frac{2}{3}z + Y3 + 2 - 4q$$

#### 3. 甲类波绕组极数为3的倍数时的接法

当电动机极数为 3 的倍数时,例如 6 极、12 极等,此时三相绕组出线端不可能均匀对称地分布在转子圆周上。下面以一台 m=3, 2p=6,  $z_2=36$  槽的三相异步绕线转子电动机的转子绕组为例,来说明这种接法。其绕组联接顺如表 5-3 所示,三相绕组的联接则如图 5-41 所示。






图 5-41 6 极 36 槽甲类波形绕组接线展开图

在这种转子波绕组的接法中,整数槽时三相绕组的各首、尾端槽号和6根段间联接线槽号,可用下列公式求出。

三相绕组各首、尾端槽号为

K1 = 固定为 1 槽
$$L1 = \frac{1}{3}z + 1 - 2q$$

$$M1 = \frac{2}{3}z + 1 + 2q$$

$$K2 = 1 + Y$$

$$L2 = \frac{1}{3}z + Y + 1 - 2q$$

$$M2 = \frac{2}{3}z + Y + 1 + 2q$$

6根段间联接线槽号为

$$1 = z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}z + 2 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}z + 2 - 4q$$

$$4 = 2 + Y - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}z + 2 + Y - 6q$$

$$6 = \frac{2}{3}z + 2 + Y - 2q$$

分数槽时三相绕组各首、尾端槽号和 6 根段间联接线槽号,可用下列各式求出。 三相绕组各首、尾端槽号为

K1=固定为 1 槽
L1=
$$\frac{1}{3}z+1-2q$$
M1= $\frac{2}{3}z+1+2q$ 
K2=1+Y3
L2= $\frac{1}{3}z+1+Y3-2q$ 
M2= $\frac{2}{3}z+1+Y3+2q$ 

6根段间联接线槽号为

$$1 = z + 1 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}z + 1 - 6q$$

$$3 = \frac{2}{3}z + 1 - 2q$$

$$4 = z + Y3 + 2 - 4q$$

$$5 = \frac{1}{3}z + Y3 + 2 - 6q$$

$$6 = \frac{2}{3}z + Y3 + 2 - 2q$$

#### 二、乙类波绕组的接法

乙类波绕组是利用图 5-42 所示的翻层联接导线将甲类波绕组中每相的两段联接线接起来成为相绕组。这样就省去了既占位置又费工的三根段间联接线从而简化了绕组接线工艺,因此它已广泛用于绕线转子电动机的绕组接线中。

当电动机极数为 3 的倍数时,由于三相绕组出线端不能对称分布,使得三根翻层导线在转子圆周上的位置也不均匀,从而引起转子机械和磁场方面的不平衡。根据某些电机制造厂的看法,认为转子绕组这种不对称会在电动机




图 5-42 翻层联接铜导线

满载运行时产生较大的噪音和机械振动,故在极数为3的倍数电动机中它们仍采用甲类波绕组的接线方法。

乙类波绕组整数槽接法时它有三个节距,即前节距 Y1,前短距 Y2 和后节距 Y3。下面以一台 m=3,2p=4, $z_2=36$  槽的三相异步绕线转子电动机的转子绕组为例,来说明这种绕组的接法。其有关技术数据为

$$Y1 = \frac{z}{2p} = \frac{36}{4} = 9$$

$$Y2 = Y1 - 1 = 8$$

$$Y3 = Y1$$

$$q = \frac{z}{m \times 2p} = \frac{36}{3 \times 4} = 3$$

表 5-4 三相 4 极 36 槽乙类波形接法绕组表

该电动机转子绕组的联接顺序如表 5-4 所示,图 5-43 所示 a 相绕组展开图,图 5-44 所示为 a、b 相绕组展开图,图 5-45 所示为三相绕组展开图。从图中我们可以看到,嵌放在第 26 槽的一根翻层导线占据了整个槽。其位于转子后侧的导线端部处于槽的下层,而转子前侧的导线端部却因其槽内直线边经过弯置后结果翻转到了上层。于是从这里开始转子绕组的接线方向就被反了过来,从而将 a 相绕组的另一半线圈元件联接起来成为相绕




图 5-43 4 极 36 槽乙类波绕组 a 相绕组接线展开图




图 5-44 4 极 36 槽乙类波绕组 a、b 相绕组接线展开图




图 5-45 4极 36 槽乙类波绕组三相绕组接线展开图

组。从上面的联接过程中我们不难看出,乙类波绕组的接法是由甲类波绕组的接法演变和 改进而来,它是转子波绕组一种新的联接方式。

乙类波绕组根据其每相槽数 q 的不同,也可分为整数槽和分数槽两种接法。它各相绕组出线端及翻层导线的槽号均可以用下列公式分别求出。

## 三相绕组各首、尾端槽号为

L1, L2 = 
$$\frac{1}{3}z + 1$$

M1, 
$$M2 = \frac{2}{3}z + 1$$

# 3根翻层导线槽号为

$$1 = z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}z + 2 - 4q$$

$$3 = \frac{2}{3}z + 2 - 4q$$

当电动机的极数为 3 的倍数时,乙类波绕组不论其为整数槽接法或分数槽接法,它的三相绕组出线端同样不能对称分布。其各相绕组的出线端、翻层导线的槽号均可由下列各

式分别求出。

三相绕组各首、尾端槽号为

L1, L2 = 
$$\frac{1}{3}z + 1 - 2q$$

M1. 
$$M2 = \frac{2}{3}z + 1 + 2q$$

3根翻层导线的槽号为

$$1 = z + 2 - 4q$$

$$2 = \frac{1}{3}z + 2 - 6q$$

$$3 = \frac{2}{3}z + 2 - 2q$$

乙类波绕组分数槽接法时有 4 个节距,即前距 Y1,前短距 Y2,后节距 Y3 和后短距 Y4。

$$Y1 = \frac{z}{2p} + \frac{1}{2}$$

$$Y2 = Y1 - 1$$

$$Y3 = Y2$$

$$Y4 = Y3 - 1$$

# 第4节 三相笼型异步电动机电气控制线路

在国民经济各部门中,三相笼型异步电动机被广泛地用作原动机去拖动各种生产机械,如轧钢机、空压机、起重机及水泵、车床等。由于各种生产机械、设备的工作性质和工艺方法不同,它们对电动机的运行特性也就要求各异,因而使得三相笼型异步电动机的电气控制线路也就种类繁多、复杂多变。下面简介几种常用电气控制线路。

# 一、接触器与按钮双重联锁可逆运行电气控制线路

图 5~46 所示为一种可逆点动、可逆运行的混合电气控制线路。该线路能控制三相笼型异步电动机作正反向点动断续运行,以及正反向连续运行。同时该线路还设置有双按钮和接触器辅触点双重联锁机构,故此线路操作灵便、工作可靠。

# 二、自动限时可逆运行电气控制线路

图 5-47 所示为自动限时可逆运行的电气控制线路。该线路是将三相笼型异步电动机在设定的时间范围内,进行连续可逆运行的电气控制线路。线路主要由时间继电器 KT1、KT2、中间继电器 KA1 和接触器 KM1、KM2 组成,它用于自动可逆运行生产控制中。




图 5-46 接触器与按钮双重联锁可逆运行控制线路




图 5-47 自动限时可逆运行控制线路

## 三、电动机单向运行反接制动控制线路

图 5-48 所示为三相笼型异步电动机单向运行反接制动控制线路,该线路是采取改变电动机电源的相序进行反接制动的。当电源的相序改变后,电动机定子的旋转磁场也随着改变了方向,因而电动机产生的转矩就与原来的转矩相反,所以就能起到快速制动的作




图 5-48 电动机单向运行反接制动控制线路

用。制动时按下停止按钮SB2、KM1即断电,其常闭触点闭合,速度继电器 SR 电动机在 惯性作用下触点仍然闭合,这时 KM2 得电动作使电动机反接制动。当电动机转速下降至 停止时,SR断开、接着 KM2 断开,至此制动过程结束。

# 第5节 三相绕线转子异步电动机 电气控制线路

三相绕线转子异步电动机具有起动电流小和起动转矩大的特点,并且还有较好的调速性能,因此常用于需要在较大负载下起动的设备中。例如矿山机械、水泥机械及起重设备等。它的起动方式是当电动机起动时在其转子绕组中串人电阻,随着电动机转速的上升而逐步切除电阻,直至最后将转子串人的电阻全部切除短接,电动机无外接电阻后进入正常运行。此外,也可通过改变转子绕组所串接电阻的数值来实现对电动机小范围调速。下面简介几种三相绕线转子异步电动机的电气控制线路。

## 一、按钮控制转子绕组串电阻起动控制线路

图 5-49 所示为按钮控制转子绕组串电阻起动控制线路。该线路为采用三极对称电阻器和按钮操作的控制线路。起动时,在电动机的转子回路中接人作"Y"形联接、分级切换的三相起动电阻器。电阻器其起始位置的电阻值为最大,以减小起动电流和增大起动转矩。随转速的增高则逐级减小电阻,直至将电阻全部从转子电路切除,电动机最终进入额定运行。




图 5 49 按钮控制转子绕组串电阻起动控制线路

#### 二、时间继电器控制转子绕组串电阻起动控制线路

图 5-50 所示为时间继电器控制转子绕组串电阻起动控制线路。该线路采用三只时间继电器 KT1、KT2、KT3 和三只接触器 KM2、KM3、KM4 的相互配合来依次自动切除转子绕组中串入的三极电阻、自动完成电动机的起动过程。

#### 三、手动、自动控制转子绕组串频敏变阻器起动控制线路

图 5 51 所示为手动、自动控制转子绕组串频敏变阻器起动控制线路。该线路加装了一只转换开关 SA,利用它就可以实现手动控制和自动控制。采用自动控制时须将 SA 扳到自动位置,时间继电器就将动作而自动控制起动过程。起动时,中间继电器 KA 将热继电器 KTH 的热元件短接,以免因起动时间过长至使热继电器过热而产生误动作。电流互感器 TA 的作用是将主电路中的大电流转换成小电流,串入热继电器进行过载保护。将转换开关 SA 扳到手动位置后,时间继电器就被断开而不起作用了,这时用按钮 SB2 手动控制即可。




图 5 50 时间继电器控制转子绕组串电阻起动控制线路




图 5-51 手动、自动控制转子绕组串频敏变阻器起动控制线路

# 第6章 三相异步调速电动机绕组及其联接

近年来三相异步电动机调速技术日新月异,调速方法也丰富多采,正在许多方面迅速 取代了传统的直流调速体系。三相异步电动机常用的调速方法有:

- (1) 变极调速。利用电动机绕组的特殊接法去改变定子绕组的极对数调速。
- (2) 变频调速。改变进入电动机的电源频率去调节电动机转速。
- (3) 调压调速。改变进入电动机的电源电压以在小范围调节电动机转速。
- (4) 电阻调速。在转子绕组中串入电阻以在小范围内调节电动机转速。
- (5) 电磁调速。在输出轴上装转差离合器以得到在一定范围内的无级调速。
- (6) 串级调速。将电动机的转差功率经整流、逆变反馈回电网进行调速。

实践证明,三相变极调速在异步电动机的诸多调速方法中,具有简单、经济、高效、实用、可靠等优点。但三相变极调速方法属于一种有级调速方法,这种方法的调速不是均匀无级的而只是有级变速。不过,对许多情况下生产机械的变速要求大多都能满足,所以三相变极多速电动机仍得到广泛的应用。

三相变极调速电动机有单绕组和双绕组两种结构,及双速、三速、四速等多种转速的 区别。单绕组是利用一套采用特殊接法的定子绕组,经变换外部接线来获得多种转速。双 绕组则是在定子铁心槽内嵌放两套相互独立且具有不同极对数的绕组,以获得多种转速。

# 第1节 变极调速原理


我们知道,电动机的同步转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,即

$$n = \frac{60f}{p}$$

从上式可以得知,若要改变电动机的转速只要改变绕组极数或电源频率便可。变极多速电动机就是用改变绕组极数进行调速的。

前面我们曾谈到庶极接法有一个特点,即它产生的极数双倍于显极接法。也就是说当异步电动机在显极接法时若极数为 2p,转速为 n。当将绕组改接成庶极接法以后,极数 便增加到 4p,转速则减少一半即  $\frac{1}{2}n$ 。如定子绕组接成可以使一半极相组反向,并能通过变换其外部引出线端来转换显、庶极接法,这样就能使单速电动机变成双速以上的多速电动机。

下面以倍极比 4/2 极为例来说明反向变极原理,图 6-1 表示一相绕组两个极相组联接的情况。从图中可以看出,显极接法时电流由第一个极相组首端流进而从尾端流出,第二个极相组则由尾端流进而从首端流出,两极相组产生的 S、N 磁极构成了一对极。而庶极接法时,两个极相组的电流都是由首端流进从尾端流出,构成了相同磁极极性迫使磁力线从两极相组之间通过而形成两对极,比显极接法时增加了一倍。因此,电动机的变极是







图 6-1 显极接法与庶极接法

(a) 显极接法; (b) 庶极接法

通过改变相绕组中半数极相组(可以是奇数极相组或偶数极相组)的电流方向来达到的, 所以叫反向变极法。

利用反向变极法除以能得到倍极比,如 4/2、8/4 极等双速绕组外,也可以得到近极比例如 6/4、8/6 极等双速绕组。图 6-2 (a) 所示即为一台 4 极电动机一相绕组的接线示






图 6-2 非倍极比 6/4 极一相绕组的联接

(a) 4 极时的接法; (b) 6 极时的接法

意图, 而图 6-2 (b) 中所示其第 3、4 极相组线圈电流反向 (一半) 就形成 6 极。

为达到变极调速的要求,相绕组内极相组间的联接还须作改变。图 6-3 所示为单速 电动机极相组联接成相绕组的接法,可以看出,第一个极相组的尾端是与邻近的本相第二




图 6-3 单速电动机极相组间的联接

极相组的尾端相接。但是,这种联接不适应变极多速电动机要能在外部简便地变换绕组极数的要求。因为如按这样联接其绕组的引出线端将不是几根而会是几十根,故实质上肯定

是行不通的。图 6 4 所示的"越极接法"则较好地解决了这个问题,是目前在双速电动




图 6-4 极相组间的越极联接

机中普遍使用的极相组间的联接方法。所谓"越极接法"就是进行相内极相组间联接时,极相组不是与本相内相邻极相组联接而是跳越一个极相组去联接。从图 6-4 中可以看出,当电流从 U1 流入时,各相邻极相组内的电流方向相反,它与图5-54中极相内电流方向完全一样,即产生 4 个极故为显极接法。如果电流由 U2 流入,则各极相组内的电流均会相同,即如图 6-4 中虚线箭头所示此时绕组变为了庶极接法,将产生一个 8 极磁场,但电动机的引出线却仍为 6 根。

# 第2节 变极调速方法

三相变极调速电动机的变极方法有反向法、换相法和变节距法,其中反向法和换相法应用得较普遍。此外,根据电动机变极调速绕组的实际联接,则又可分为倍极比双速接法、近极比双速接法和三速以上的变极多速接法三种。下面将分别简介这些接法。

## 一、倍极比双速接法

倍极比双速电动机绕组的接法,即指电动机在高低速变换中其极数相差一倍时的接法。例如 2/4、4/8 极等。今以一台 m=3、 $Y=1\sim10$ 、2/4 极、 $2Y/\triangle$ 接法的双速电动机




图 6-5 36 槽 2/4 极 2 Y / △接法展开示意图 (节距 Y = 1 ~ 10)

为例来说明其绕组的联接。这种绕组的变极接法是采用反向法排列绕组而得出的,即是在不改变各槽线圈相号的情况下,仅通过改变绕组联接使每相的一半线圈反向,从而使电动机得到另一极数下的转速。该种接法实际上也就是在同一套绕组中变换显极和庶极两种接法。

从表 6-1 和图 6-5 所示可以看出,当电动机变为 4 极时各相绕组都有一半线圈反向,这种反向就是通过显极和庶极两种接法变换实现的。如图中所示,当按 2 Y 接法联接时可将出线端 1、2、3 短接,引出线端 4、5、6 则接三相电源。此时从表 6-1 中可以看出,a相绕组的 1~6、19~24 槽的两极相组线圈内电流方向相反,电动机即作 2 极运行。当△形联接时其引出线端 1、2、3 的短接点拆开,改为与三相电源相联接。这时 a 相绕组的 1~6、19~24 槽的两极相组线圈内的电流方向相同,即成为庶极接法至使该电动机按 4 极运转。b、c 相绕组内各极相的电流方向也都完全相同,但变换极数后电动机的旋转方向则将相反。此外,也可将该双速电动机绕组设计成高、低转速下同转向。

槽号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 极	a	a	а	а	а	а	- с	- c	- с	- c	- с	- с	b	b	b	b	ь	b
4 极	a	a	a	а	а	а	С	С	С	С	С	С	b	b	b	b	b	b
反向指示							*	*	*	*	*	*						
槽 号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2 极	- a	-a	- a	- a	~ a	- a	с	С	С	С	С	С	- b	- b	- b	- b	- b	- b
4 极	а	а	а	а	а	а	С	С	с	С	С	С	b	b	b	b	ь	b
反向指示	*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*

表 6-1 36 槽 2/4 极 2 Y/△接法绕组排列表

## 二、非倍极比双速接法

非倍极比双速接法是指电机在高低速变换时,其变换到接近的极数或较远的极数时的接法。例如 4/6 极、2/8 极等。下面以一台 m=3, z=36,  $Y=1\sim7$ , 4/6 极, $2Y/\triangle$  接法的电动机为例来说明这种联接。非倍极比双速电动机绕组有正规分布和非正规分布两种排列方式。正规分布时,双速电动机绕组排列的每槽电势分布都是有规则的。非正规分布则是将原来正规分布的方法按一定的方式重新分布,这样做的目的是为了提高某种极数下的分布系数。该例绕组的联接如表 6-2 和图 6-6 所示,此例为正规分布绕组。

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 杉	及	a	a	а	-с	- c	-с	b	ь	ь	- a	- a	- a	С	С	С	- b	- b	b
6 N	<b>及</b>	a	a	а	~ c	- с	- c	b	b	b	- a	a	- a	С	С	С	- b	b	b
反向指	示									-					_	*		*	*
槽	导	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4 极	<b>及</b>	а	а	а	- с	~ c	- c	b	b	b	-а	a	- a	c	С	С	~ b	b	- b
6 极	<b>支</b>	-а	- a	a	с	С	с	- b	- b	- b	a	a	a	-с	- c	С	b	- b	- b
反向指	示	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		

表 6-2 36 槽 4/6 极 2 Y/公接法绛细排列表




图 6 · 6 · 36 槽 4/6 极、2 Y/ 全接法展开示意图 (Y=1~7)

从图中我们可以看出,正规分布时 4 极绕组为 60°相带绕组。比较 4 极和 6 极的绕组就可知,只要将 4 极相应槽号的一半线圈使其电流反向,即可得到 6 极的绕组。而且 6 极时绕组的相序与 4 极时相同,故该电动机的双速将同方向运转。正规分布绕组的起动性能都比较好,其缺点是 6 极时绕组的分布系数较低,绕组的有效匝数减少较多使功率因数过低。如果为照顾 6 极时的功率因数而增加匝数,则又会使 4 极时的输出功率降低。故正规分布方式只适用于 4 极时性能要求高而 6 极时要求不太高的场合。非正规分布的绕组则须将各相绕组的线圈相序打乱,重新确定各槽号的排列和相绕组的组成,这点将在稍后的换相法中再谈及。

因双速电动机所拖动的机械负载性质的不同,致使对电动机的性能要求也就随着不同,这一点不论是倍极比或非倍极比电动机而言都是如此。例如金属切削机床其高、低速时均要求有相同的功率,在此情况下就应使用恒功率双速电动机。而鼓风机、风扇类机械则要求电动机在不同速度时有几乎相同的转矩,此时就应选用恒转矩双速电动机。

当要求电动机两个极下为恒功率输出时可采用 2Y/△的接法; 而要求电动机两个极下为恒转矩输出时则可采用 2Y/Y 的接法。表 6-3 和图 6-7 所示为上例电动机恒转矩接法时的联接。

槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 极	- b	- b	a	а	- с	-с	- с	b	b	- с	~ a	ь	ь	- a	- a	- a	С	c
6 极	- b	- b	а	a	С	С	С	b	b	С	- a	ь	- b	а	а	a	- c	- c
反向指示										*		*	*	*	*	*	*	*
槽号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4 极	b	- b	а	а	- с	-с	- c	b	b	- c	- a	b	b	- a	- a	- a	С	С
6 极	b	b	- a	- a	с	С	с	- b	- b	- с	а	b	b	- a	- a	- a	с	С
反向指示	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*							

表 6-3 36 槽 4/6 极 2 Y / Y 接法绕组排列表

#### 三、三速绕组接法

下面以一台三速电动机为例,其有关技术数据为,m=3, z=36,  $Y=1\sim6$ , 4/6/8 极、2Y/2Y/2Y 接法。从表 6-4 和图 6-8 所示接法展开示意图可以看出,它与双速电动机的接法相似其绕组的联接仍可采用反向法,只不过绕组反向的特点有些不同而已。




图 6-7 36 槽 4/6 极、2 Y /Y 接法展开示意图 (Y=1~10)

表 6-4 36 槽 4/6/8 极 2 Y /2 Y /2 Y 接法绕组排列表	表 6-4	36 横 4/6/8	极 2 Y /2 Y /2 Y	/ 接法绕组排列表
--	-------	------------	-----------------	-----------

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	极	a	а	а	- с	- с	- с	b	b	b	- a	- a	- a	С	С	С	-b	- b	- b
6	极	a	a	a	- c	с	- c	b	b	b	а	- a	- a	c	С	- c	- b	b	b
8	极	a	a	а	С	С	С	b	b	b	а	a	а	С	С	С	b	b	b
槽	号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	a	a	a	- c	- c	-с	b	b	b	- a	a	- a	С	С	С	- b	- b	– b
6	极	- a	- a	- a	С	С	С	- b	~ b	b	а	а	а	-с	- с	с	b	- b	- b
8	极	a	a	a	С	С	с	ь	b	b	а	a	a	С	С	С	b	ь	b




图 6-8 36 槽 4/6/8 极 2 Y /2 Y /2 Y 接法展开示意图 (Y=1~6)

电动机每相 12 个槽的线圈均分成 4 个线圈组,以 a 相为例, a 相的 1、2、3 槽线圈组无论在 6 极或 8 极时都不反向;10、11、12 槽线圈组仅在 8 极时反向;19、20、21 槽线圈组仅在 6 极时反向;28、29、30 槽线圈组则在 6、8 极时都反向。为了实现三相各线圈组不同的反向要求,同时又要使电动机引出线端不至过多。因此采用了 2Y/2Y/2Y 的接法,该接法它仅需 9 根引出线端即能满足电动机三速变换的全部要求。从绕组外部接线图我们可以看出,每相 4 个线圈组的不同组合可构成三种接法。

- (1) 4 极接法。将电动机引出线端 1 和 2, 4 和 5, 7 和 8 分别并接起来接三相电源, 而将引出线端 3、6、9 短接成星形点。如图 6-9 (b) 所示。
- (2)6极接法。将电动机引出线端1和3、5和6、7和9分别并接起来接三相电源, 而将引出线端2、5、8短接成星形点。如图6-9(c)所示。
- (3)8极接法。将电动机引出线端2和3、4和6、8和9分别并接起来接三相电源, 而将引出线端1、4、7短接成星形点。如图6-9(d)所示。

图 6-9 (a) 所示则为该例电动机三相绕组的接线示意图。从图中我们可以看出,绕组在 其内部联接时已接成一个星形点,通过外部引出线端再接一个星形点而构成 2 路 Y 形接法。




图 6-9 36 槽 4/6/8 极、2 Y /2 Y /2 Y 接法外部接线图

(a) 三相接线示意图; (b) 4 极接法; (c) 6 极接法; (d) 8 极接法

#### 四、换相法三速绕组接法

三相变极调速电动机要求变换三速或三速以上的速比时,若不变更线圈组所属相号,而仅靠变换绕组内部分线圈的电流方向(即反向法)则是很难办到的。并且往往其中某两种极数的绕组系数均特别低,使整个电动机的性能很不理想。因此,采用改变线圈组相位的接法则能提高电动机的绕组系数,这种特殊的接法称为换相法变极。下面以一台 m=3, z=36 槽,Y=1-7, 2/4/8 极、 $2\triangle/2\triangle/2Y$  接法的三速电动机为例来说明接法。表 6-5 所示为该例接法的绕组排列表,图 6-10 所示为其展开示意图。

							•••												
槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	极	a	a	а	а	a	a	- с	- с	-с	- с	с	- с	ь	b	b	b	b	b
4	极	а	a	а	С	- с	С	ь	ь	ь	a	а	- a	С	С	С	- b	-b	- b
8	极	а	а	a	С	С	С	b	b	ь	a	а	a	С	С	С	b	ь	b
槽	号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	极	- a	a	- a	а	a	- a	С	С	С	С	c	С	- b	- b	- b	- b	- b	- b
4	极	a	a	а	- c	- с	- c	b	b	b	a	а	- a	С	С	С	- b	- b	- b
8	极	a	a	a	С	С	c	b	b	b	а	a	a	С	С	С	b	b	b

表 6-5 36 槽 2/4/8 极 2△/2△/2 Y 接法绕组排列表

从表 6-5 的绕组排列表可以看出,绕组的 36 槽线圈分为 12 个线圈组。以 4 极时 a 相绕组而言,它有一半线圈组(如 1、2、3 槽和 19、20、21 槽线圈组)在 2 极时为 a 相,而另一半线圈(如 10、11、12 槽和 28、29、30 槽线圈组)则在 2 极时为 c 相;以 4 极时




图 6-10 36 槽 2/4/8 极、2 △/2 △/2 Y 接法展开示意图 (Y=1~7)

b相绕组来看,也有一半线圈组(如 16、17、18 槽和 34、35、36 槽线圈组)在 2 极时仍为 b相,而另一半线圈组(如 7、8、9 槽和 25、26、27 槽线圈组)在 2 极时也为 c相;对 4 极时的 c 相绕组而言,则有一半线圈组(如 4、5、6 槽和 22、23、24 槽线圈组)在 2 极时变为 a相,而另一半线圈组(如 13、14、15 槽和 31、32、33 槽线圈组)则在 2 极时变为了 b相。因此,当三相变极调速电动机绕组由 4 极变换为 2 极时,必须通过一定的接法将绕组的线圈组进行换相。此外,当一线圈组从某相变为另一相时,其中有一半线圈组仍须按接法要求进行反向。例如上面所述构成 4 极 a 相的 10、11、12 槽和 28、29、30 槽线圈组,当变换成 2 极从 a 相变为 c 相时,10、11、12 槽线圈组以 - a 相变为 - c 相。而28、29、30 槽线圈组则从 - a 相变为 c 相(即 + c 相)。为此,这两部分线圈不能串接在一起,而要接成双路△形接法。其余 b、c 两相也要进行类似变换。




图 6 11 36 槽 2/4/8 极、2 △/2 △/2 △接法外部接线图

(a) 示意图; (b) 2 极 2△接法; (c) 4 极 2△接法; (d) 8 极 2Y 接法

从其绕组外部接线图 6-11 所示,当作为 2 极 2 $\triangle$ 形接法时,引出线端 8、10、12 断 开,1 和 3、4 和 5、6 和 2 分别短接,7、9、11 接三相电源;若作 4 极 2 $\triangle$ 形接法时,引出线端 7、9、11 断开,1、5、12 及 2、4、8 和 3、6、10 分别短接起来后接三相电源;如作 8 极 2Y 接法时,引出线端 7、9、11 断开,8、10、12 短接成星形点,1 和 2、3 和 4、5 和 6 并接后分别接三相电源。

上述换相法变极调速绕组的三速接法,仅用 12 根引出线端便可进行 2/4/8 极的三速变换。而且电动机在三种极数下的绕组系数均比较高,故该接法在三相变极调速的三速电动机中得到广泛采用。该例的变极接线方案实际上是在 2/4 极中用换相法,而 8 极则通过反向法由 4 极变换获得。该电动机在 2/4 极时同转向、8 极时则为反转向。

# 五、变节距变极法的联接

在三相对称条件下绕组采用两种不同节距相结合也可以达到变极调速目的。这种变极

调速方法就称为变节距法。用这种方法获得的电动机绕组三速接法其出线端仅为9根,比换相法要减少3根且其绕组分布系数还比较高,因而它在三速及以上的变极调速中受到重视。

用变节距法获得的多速电动机绕组,其不同节距只是体现在绕组的绕制和线圈嵌放上,而其绕组的反向方法与前述反向法则仍相同。故它的接线方法与反向法也完全一样。图 6-12 所示为 2/4/8 极, 2△/2△/2Y 接法展开图,图 6-13 所示为其外部接线图。从图




图 6 12 36 槽 2/4/8 极、2 △/2 △/2 Y 接法展开图

(Y-1-7、1-13, 2、8极同转向, 4极反转向)




图 6-13 36 槽 2/4/8 极、2 △/2 △/2 Y 接法外部接线图

中我们可以看出,该接法采用两种不同节距线圈的绕组,利用反向法在 60°相带的 2 极绕组上获得 4 极绕组,用变节距法则得到 8 极绕组。其 2、4 极同转向 8 极反转向。

# 第3节 双速电动机的电气控制线路

三相变极调速电动机有单绕组变极调速和双绕组变极调速两种形式。单绕组只在定子 铁心槽内嵌放一套绕组即可变换 2~5 速等多种联接,但电动机变换的转速愈多则各种速 度下的性能则愈难兼顾,一般单绕组变速最好以三速为限。双绕组则因在槽内嵌放两套绕 组致使电动机体积较大经济性也很差,但其多速下的性能则明显优于单绕组,双绕组变极 调速以用于三速以上电动机为宜。




图 6-14 单绕组双速电动机 2 Y/△接法开关控制线路





图 6-15 单绕组双速电动机 2 Y/△接法接触器控制线路

从上面我们知道,三相变极调速电动机是通过变换其外部引出线端的接法来实现变极 调速的。因此,对变极调速电动机进行安全可靠、灵活方便的控制是极为重要的。双速变



极调速电动机均为单绕组,其联接方法主要有 2Y/△和 2Y/Y 两种。即电动机高速时(少极数)用 2Y 接法,低速时(多极数)用△或 Y 接法,出线端则均为 6 根。下面将分别简介这两种接法电动机的电气控制线路。

#### 一、双速电动机 2 Y/△接法开关控制线路

图 6-14 所示为双速电动机 2Y/△接法开关控制线路图,这种 2Y/△接法双速电动机可用组合开关、万能开关及交流接触器等进行控制。该控制线路采用 LW5 型万能转换开关改装后的电气控制线路,这种控制开关的体积小、可靠性好、图 (a) 为它的开关接线图,图 (b)则为开关在各位置上接点的通断情况。图中"X"表示接通。起动时,转换开关拨到左边 45°位置时,电动机接成 2Y 接法而作高速运行;转换开关拨到右边 45°位置时,电动机接成△形接法则作低速运行;转换开关拨到"0"位则停止运转。

#### 二、双速电动机 2 Y/ △接法接触器控制线路

图 6 - 15 所示为双速电动机  $2Y/\triangle$ 接法接触器控制线路。该线路采用两只交流接触器 KMI、KM2,中间继电器 KA 及三只按钮 SB1、SB2、SB3 等组成。起动时,按下 SB1 这时 KM2、KA 获电闭合。电源接通电动机绕组 U2、V2、W2, KA 将 U1、V1、W1 短接,电动机接 ZY 运行以辅助触点而自保。

#### 三、双速电动机 2 Y/2Y 接法接触器控制线路

图 6-16 所示为双速电动机 2Y/2Y 接法控制线路,该线路采用交流接触器和按钮控制。当按下起动按钮 SB1 时,接触器 KM1 得电接通电路后电动机绕组作 Y 形联接;而按下 SB2 时,接触器 KM2、KM3 同时得电接通电路电动机绕组作 2Y 联接,SB3 则为总停止按钮。


# 第4节 三速电动机的电气控制线路

# 一、三速电动机 2 Y/2 Y/2 Y 接法接触器控制线路

图 6-17 所示为三速电动机 2Y/2Y/2Y 接法接触器控制线路。该线路的操作如下,首先接通电源开关 QS,按下按钮 SB1 后接触器 KMI、KM2 及中间继电器 KA1 获电闭合,电源 L1、L2、L3 分别接通电动机引出线端 U1、U2, V1、V2, W1、W2,引出线端 U3、V3、W3 则被短接。此时电动机绕组被接成第一种 2Y 接法,该控制线路变换转速时须先按动停止按钮 SB4,然后才能按动需要变换转速的那挡按钮。

# 二、三速电动机 2 △/2 △/2 Y 接法接触器控制线路

图 6-18 所示为三速电动机 2△/2△/2Y 接法接触器控制线路。该线路的操作如下,首先接通电源开关 QS 并按下按钮 SB1。这时接触器 KMI、KM2、KM3 获电闭合,电源 L1、L2、L3 就分别接通 U1、U2、W3、V1、U3、V3、W1、V2、W2,电动机接成第一种 2△接法。该线路不能直接变换转速,它必须先按停止按钮 SB4 后方可变换转速挡。






图 6-18 単绕组三速电动机 2 △ /2 △ /2 /4 接法接触器控制线路

#### 三、双绕组三速电动机 4/2 Y 接法控制线路

图 6-19 所示为双绕组三速电动机 △ / / / 2 Y 接法接线原理图。该线路中的电动机具有两套定子绕组,分别嵌放在定子铁心槽内。第一套绕组为双速绕组它有 7 根引出线端,即U1、V1、W1、U2、V2、W2 及 U3,它可以作 △ 形和 2 Y 接法的速度变换联接。而第二套绕组则有 3 个引出线端 U4、V4、W4,它却只能作单速运转。当改变第一套绕组的接法时就改变了电动机的极对数,因此加上第二套绕组的一种转速该电动机就可以得到三种不同的转速。双绕组三速电动机也可以采用开关、接触器进行手动、自动控制,图 6-20 所示即为双绕组三速电动机 △ / / / 2 Y 接法接触器控制线路。




图 6-19 双绕组三速电动机 △ / 2 / 2 / 接法接线原理图

- (a) △形接法外部连接; (b) Y 形接法外部连接;
- (c) 2Y 接法外部连接; (d) 内部绕组接线原理图




图 6-20 双绕组三速电动机 △ / / / 2 Y 接法接触器控制线路

# 第5节 三相交流并励电动机绕组及电气控制线路

三相交流并励电动机是速度能在较大范围连续而均匀地无级调节、结构上具有换向器及移刷装置的三相交流电动机,并可以用来代替所有恒转矩的变速机组。由于三相交流并励电动机具有调速范围广、起动性能好、负载功率因数和效率高、速度调节精细平滑、以及经济效益好—系列优点,因而被广泛使用于纺织、印染、造纸、印刷、水泥、橡胶、制糖等诸多工业部门和试验设备等必须均匀调速的场合。下面将简述其基本原理、特性及绕组联接。

#### 一、基本原理及运行特性

三相交流并励式电动机它具有和反装式异步电动机(即一次绕组嵌置在定子,二次绕组嵌置于转子)一样的分布式一次绕组和多组分布式二次绕组(也称定子绕组),以及和直流电机相似且用来调节转速和低速时功率因数的调节绕组,容量较大的三相交流并励电动机在其转子槽的顶部还嵌置有放电绕组。

电动机的一次绕组和调节绕组是嵌在同一转子槽内的,两者可以制成相互绝缘的或做成串联联接的。一次绕组与电网相联以用来产生速度由电网频率和电动机极数决定的旋转磁场;以使二次绕组内产生具有转差频率的次级感应电势;并使调节绕组内产生具有电网频率的感应电势。经换向器和电刷的作用后得到与次级频率相同,且在相位和数量上都能随换向器上的电刷位置不同,并在适当范围内可作任意调节的外电势;将它引入二次绕组和二次电势作矢量加减后,便形成二次合成电势及产生二次回路电流,这个电流又与旋转磁场相作用而产生电磁转矩,从而使三相交流并励电动机旋转起来。

在空载情况下,如果不考虑由电刷偏移所引起的补偿电压,以及空载电流在次级回路引起的电压降。那么在一定的外加电压下二次电压将随电动机的速度变化而自动调整其数值,使二者达到完全平衡为止。因此,依靠换向器端的移刷机构就可以任意变动换向器上的电刷位置,从而改变调节电压的大小以得到相应的速度控制,这就是二次回路内用插入电压来调节转速的三相交流并励电动机基本原理。

在外加调节电压为零时,三相并励电动机与一般异步电动机性能相似,此时电动机将运行在比同步速度稍低的转速下;如果外加调节电压和二次电压的相位相反(即两个电压相减),电动机便降低转速并运行在同步转速以下;当外加调节电压和二次电压的相位相同(即两电压相加)时,电动机便增加转速并可运行在同步转速以上。

三相交流并励电动机在高速附近具有良好的负载功率因数,但却越接近低速位置它的 功率因数就越低。若适当地改变调节电压的相位,则可使低速时负载功率因数低得到比较显著的改善。

### 二、定、转子绕组的联接

从上面我们已经知道,三相交流并励电动机就是在负载不变的情况下,将一个与转子 感应电势同相或反相的电压引人转子绕组内。使电动机转速在同步转速上下任意变动,以 获得均匀的无级调速。

这种电动机对转速调节和电压控制所实施的绕组接法主要有以下两种。即

- (1) 用控制器来改变所接变压器的分接头,也就是改变电动机的外施调节电压。
- (2) 移动该电动机换向器上电刷的位置,这种方法结构简单且造价便宜,因而得到较多采用。国产 JZS2 系列即为这种设计结构。

三相交流并励电动机的定子绕组为按显极或庶极接法的多相双层或单层叠绕组,它的相数可以根据电动机的容量和换向情况选用 3、4、5、6 或 7 等数种。每相绕组的首、尾端与换向器上的电刷相联,其转子铁心槽内则嵌放有 2~3 套转子绕组。这些转子绕组分别为:

- (1) 三相一次绕组。该绕组由双层短距绕组组成并被嵌放在转子槽的底部,其联接则为星形或角形接法。此外它还可以与调节绕组串联联接。这套绕组经三只集电环通过电刷与三相电源相接。
- (2)调节绕组。该绕组嵌放在转子槽的上部并与换向器相联接,它和直流电机的电枢绕组相似可以接成波绕组或叠绕组。其上面还备有必要数量的均压线。调节绕组主要用来产生外加调节电压,以调节电动机的转速及低速运行下的负载功率因数。
- (3) 放电绕组。该绕组只用于换向较困难的较大容量电动机上面,一般均采用叠绕组去嵌放在调节绕组上面靠近槽口的地方。它与调节绕组按并联接法联接,其作用主要是用来减少换向时的火花。
- 三相并励电动机在换向器上每隔 120°电气角度配置有两组碳刷,各接于初级绕组的两端,每相碳刷均可在换向器上相对往返移动。当电动机起动后只须移动换向器上的碳刷位置,就可以很方便地控制调节电动机的转速。图 6-21 所示即为三相交流异励式电动机




图 6-21 三相交流并励电动机绕组接线图

#### 三、三相交流并励电动机的电气控制线路

图 6-22 所示为三相交流并励电动机的电气控制线路。所有三相交流并励电动机均可以全压直接起动,这也是该类电动机的一大优点。因为,当电动机处在最低转速的电刷位置下时,不仅其起动电流最小和起动转矩最大,而且换向器上的火花也最小,故三相交流并励电动机使用时应尽可能在最低转速位置情况下起动。




图 6-22 三相交流并励电动机控制线路

# 第6节 电磁调速电动机绕组及电气控制线路

电磁调速电动机是一种交流恒转矩无级调速的三相笼型异步电动机。它具有调速范围广、起动转矩大、频繁起动时对电网无冲击,以及有较硬的机械特性和较高的调速精度等诸多优点,因而在纺织、化工、轻工、冶金等工业部门得到广泛应用。

#### 一、电磁调速电动机的结构

电磁调速电动机是由图 6-23 所示电磁离合器与三相笼型异步电动机组合而成。从图中我们可以看出,电磁离合器的主动部分为一圆筒形结构,它与三相笼型异步电动机的转子相连接。而电磁离合器的从动部分则为爪形结构,被安置于另一根与负载相接的输出转




图 6-23 电磁离合器结构示意图

1一磁极;2一励磁线圈;3一电枢;4一磁通

轴上。当爪形结构上的励磁线圈接入直流 电流时,该爪形结构便将形成很多对磁极。 此时若电磁离合器电枢(即主动部分)被 笼型异步电动机转子拖动着旋转,就会因 切割磁场而产生感应电势和短路电流(即 涡流)。短路电流与磁场相互作用即产生电 磁转矩,于是从动部分的磁极便跟随主动 部分的电枢一起旋转起来,并使其转速低 于电枢的转速。因而只须调节磁极线圈的 励磁电流即可调节从动部分转速,图 6-24 所示为电磁离合器直流电源的单相全波整流电路。




图 6-24 单相全波整流电路示意图 1-调压器: 2-硅整流器




图 6-25 电磁调速异步电动机控制线路

## 二、电磁调速电动机的电气控制线路

图 6-25 所示为电磁调速异步电动机的控制线路。从图中我们可以看出,该线路采用普通三相笼型异步电动机与电磁离合器、晶闸管调压直流励磁电源组成。调节供给电磁离合器励磁线圈直流励磁电流的大小,即可对电磁调速电动机进行一定范围内的无级调速。

# 第7章 三相异步电动机绕组故障及修理

三相异步电动机绕组在正常情况下使用时其寿命都相当长,但由于绕组受潮、绝缘老化、机械碰伤、电磁力冲击、使用不当和缺乏必要的日常维护等,均很容易使绕组发生故障而损坏。电动机绕组的故障是多种多样的,它与设计优劣、制造工艺和工作环境的好坏、以及维护管理水平的高低等许多因数有关。

电动机绕组出现故障时应根据故障现象迅速进行现场观察、分析判断,尽快地准确找 出绕组故障点并予以排除。绕组的修理方式主要有局部修理和重换绕组修理两类,本章将 着重介绍绕组的局部修理。

# 第1节 定子绕组故障检查与修理

定子绕组是电动机的主要组成部分,它是电动机结构中任务最繁重而又最薄弱的部件,故其损坏率也最高。定子绕组常见故障与检查修理方法如下所述。

#### 一、绕组接地故障的检查及修理

绕组接地故障通常是指绕组与铁心或机壳间绝缘损坏而出现的通地现象。绕组接地后会使电机的机壳带电,严重时将引起人身触电伤亡事故;也可能使绕组发热而导致短路;还有可能使一些控制线路失控使电动机无法运行。因此,电动机绕组的绝缘状况必须经常检查,一旦发现绕组有接地故障就应及时检查修理,以免故障范围扩大而造成不可挽回的损失。

#### 1. 绕组接地故障的检查

绕组接地故障的检查方法很多,下面简介几种常用的检查方法。

(1) 兆欧表检查。兆欧表电压等级的选择应根据被检测电机电压而定。一般对于500V以上的电动机采用 1000~2500V 电压级的兆欧表;500V以下的低压电动机则用500V电压级的兆欧表。兆欧表的两根检测线要用绝缘良好的引线,并且这两根引线还不能绞连在一起,以免因这两根线本身绝缘的破损而导致错误的检测结果。进行检测时,将兆欧表的一根线接电动机绕组引出线端(可三相并在一起或分相测试),另一根线则接致电动机金属外壳。兆欧表在使用时应置放平稳摇动手柄要由慢到快,按每分钟120转左右的速度转动手柄并保持转速不变。此时,表针即会指出电动机绝缘电阻值。一般根据经验,如测出的绝缘电阻值在 0.5MΩ以上则说明电动机绝缘状况尚好,电动机可继续使用;若绝缘电阻值测出在 0.5MΩ以下或接近为零,则说明该电动机绕组已严重受潮或绝缘程度很差,这时就应对电机进行烘干处理或深入检查;如果所测得的绝缘电阻值为零且感觉上摇动手柄比上述两种情况用力重时,则很有可能是绕组接地,为慎重起见可采用其它方法继续检查。如用万用表电阻档测量该绕组,若仅为极低的 0~2Ω 电阻就证明该绕

组确已接地。

- (2) 万用表检查。用万用表检测时先将表位旋致 10kΩ 电阻档进行测试,其操作方法与兆欧表检测时相同。用万用表检测的最大优点就是基本上可以判断绕组是否已直接接地,因为当绕组发生直接接地故障以后,其电阻值将会为零或数值极小。然后根据经验及测试情况就可以分析判断出电机绕组是受潮还是绝缘击穿。
- (3) 试灯检测。试灯检测是电机修理中最简便实用的方法。检测时可先将电动机各相绕组的接头拆开。然后把 36V 或 220V 交流电源串接一只灯泡,再将其中一根线断开后做成两根测试线,按图 7-1 所示的接线逐相检查电动机各相绕组。如果灯泡发亮就说明该相绕组已有接地故障;若灯泡微亮则可能是绕组受潮严重或绝缘强度差;如灯泡完全不亮就证明电机绕组的绝缘良好。




图 7-1 用试灯检测绕组接地的示意图

用试灯检测电动机绕组接地故障,有时还可能根据出现的冒烟或火花现象,迅速而准确地找出绕组接地故障点。

(4) 用分组淘汰法检测。当绕组接地故障点与铁心槽或机壳碰触严重时,采用上述几种检测方法均难以找到确切的接地故障点,此时就应用分组淘汰法继续检测。这种接法是将有接地故障的一相绕组分成两部分,找出有接地故障的那部分绕组并再次分成两部分,依此类推直至找到有接地故障的极相组和线圈。

### 2. 绕组接地故障的修理

在查找到电动机绕组接地故障的确切位置后,应先观察绕组具体的损伤情况来决定修理方法。一般除绝缘已严重老化变脆以外,通常均可以经局部修理的办法将故障处予以修复。

如绕组仅因严重受潮而绝缘强度降低接地的,可作干燥或浸漆烘干处理即可;若绕组接地故障点发生在槽口或槽底线圈处,则可将绕组加热待绝缘物软化后用理线板撬开接地点的线匝,插入适当大小的同等绝缘层并予以涂漆烘干;如接地故障是处于槽中的一个线圈,则必须更换新的槽绝缘或新线圈。

## 二、绕组短路故障的检查及修理

电动机由于过载、过电压、单相运行或绕组受机械碰撞等,致使绝缘损坏而造成绕组 短路。绕组产生短路故障以后其每极相组匝数、并联支路匝数、各相串联匝数均有可能不 相等,并导致定子磁场的分布也不均匀,从而造成电动机产生强烈的振动、噪声、发热甚 至烧毁。因此,若发现电动机绕组有短路故障的迹象就应及时检查修理,以免故障扩大而 造成更为严重的损失。绕组的短路故障可分为相间短路、极相组间短路、线圈间短路和匝 间短路等。

- 1. 绕组短路故障的检查
- (1) 外部观察。这种检查方法是将有短路故障的电动机空载运转 20min 左右(如电机

冒烟或发出焦臭味,则应立即停止运转),然后停车并迅速拆开端盖用手触摸绕组端部。 对较热的线圈和极相组应特别仔细观察,看还有哪些异常及可疑之处。若一个线圈或一个 极相组的端部温度明显高于其它线圈或有高温变色情况时,则说明这部分线圈极可能有匝 间短路或线圈间短路故障存在。这种方法非常简单直观,特别是对小功率电动机绕组短路 故障的检测更为有效。

- (2) 仪表检测。对电动机绕组的短路故障,可以通过用仪表测量各相绕组的电阻、电流和电压检测出来,具体检测方法如下所述。
- 1) 电阻平衡检测。这种方法用双臂电桥表测量每相绕组的电阻值,通过计算和比较来判断各相绕组有无短路。如定子绕组每相的直流电阻值为  $R_{61}$ 、 $R_{62}$ 、 $R_{63}$ ,当用电桥表以电动机引出线端测量三相直流电阻时,对于 $\triangle$ 形接法绕组的三次测量值分别为 $R_{1\sim2}$ 、 $R_{1\sim3}$ 、 $R_{2\sim3}$ ,测量方法如图 7-2 所示。若三相电阻测量值平衡,则 $R_{1\sim2}=R_{2\sim3}=R_{1\sim3}$  -R,  $R_{6}=1.5R$ 。若其中  $R_{6}$ 相短路,则  $R_{2\sim3}=R_{1\sim3}$ ,而另一次测量值  $R_{1\sim2}$ 较这两个测量值都要小,故这时可确定  $R_{61}$ 相存在有短路故障。

对于 Y 形接法的绕组其三次测量值为  $R_{1\sim2}$ 、 $R_{1\sim3}$ 、 $R_{2\sim3}$ ,测量方法则如图 7 - 3 所示。如三相电阻测量值平衡, $R_{1\sim2}=R_{1\sim3}=R_{2\sim3}=R$ ,则  $R_{\phi}=0.5R$ 。若其中  $R_{\phi1}$ 相短路,则  $R_{1\sim2}=R_{1\sim3}$ ,而另一次测量值  $R_{2\sim3}$ 较这两次测量值都要大,此时即可判定  $R_{\phi1}$ 相极可能存在有短路故障。




图 7-2 用电阻平衡法检查△形接法的短路相

图 7-3 用电阻平衡法检查Y 形接法的短路相

- 2) 电流平衡检测。这种方法是先将三相电源接入电动机使其空载运行并测量三相电流,若三相电流严重不平衡则电流最大的一相就可能有短路故障的存在。但是由于外施电源电压的不平衡也可以影响到电动机三相电流不平衡。因此,为确保检测的准确性可采取调换两相电源线来进行测试。若三相电流数值不随电源线的调换而改变,则电流较大的一相绕组可能有短路故障。不过用这种方法只能查出有短路故障的那相绕组,却很难找出短路故障的准确位置。
- 3) 电压降检测。该种方法是把有短路故障那相绕组的各极相组间联接线用剪刀剪开, 并从这相的引出线通入 24~36V 的低压交流电。然后用电压表测量各极相组的电压降。 其读数相差较大且数值最小的即为短路故障的极相组,检测方法如图 7-4 所示。同理, 测出读数最小的线圈则为已经短路的线圈。




图 7-4 用电压降法检测绕组短路故障

(3) 短路侦察器检测。短路侦察器又称开口变压器,它被广泛用于检测齿槽式交流电机绕组的短路故障。使用时将短路侦察器放在定子铁心内圆中所要检测的线圈边槽口上,如图 7-5 所示。将短路侦察器的线圈里接入交流电,这时定子铁心与短路侦察器构成了一个磁回路。侦察器的线圈相当于变

压器的初级绕组,而被检测的定子绕组则成为了变压器的次级绕组。若被检测的定子绕组 线圈中有短路,则串接在短路侦察器线圈回路里的电流表读数就会增大。如没有电流表则 可用一条锯片放在被检查线圈的另一个槽口上,如被检测线圈有短路故障则线圈里就将有 感应电流、锯条就会被铁心槽口的磁性吸引振动、并发出强烈的吱吱声。

将短路侦察器沿定子内圆逐槽检查,来回移动检测便可找到短路故障线圈。这种检测方法可不使短路线圈受大电流的损伤而造成故障扩大,因而是较为有效的检查方法。但使用该方法进行检测时应注意几点,不然将会影响检测的准确性。

- 1) 电动机为△形接法的应将△形拆开口。
- 2) 绕组为多路并联的应将并联支路拆开。
- 3) 线圈为多根导线并绕的应将接线拆开。




图 7-5 用短路侦察器检测绕组短路故障


4) 电动机为双层绕组时,因在一个槽内嵌放有两个不同线圈的元件边。要确定某个 线圈是否短路就应将短路侦察器在左右两元件上都试一下,以便查实短路线圈位置。

上述几种对绕组短路故障的检测方法各有局限各有优劣,采用哪种检测方法则应视当时当地的具体情况和条件去选定。

2. 绕组短路故障的修理

将绕组短路故障位置找出后,若绝缘损坏较轻微且老化程度不严重,则可按下述局部 修理方法进行。

- (1) 线圈匝间短路的修理。线圈匝间短路都是由于导线绝缘层破损而引发的。如短路故障发生在槽外部分且导线绝缘损坏不严重时,可以将绕组绝缘加热软化,再用理线板插入短路线匝间轻轻分开并用绝缘材料予以隔离,趁热涂上绝缘漆即可。若有短路线匝的线圈处于双层叠绕组槽的上槽且其绝缘损伤又比较轻时,则可采取先将导线绝缘好及更换槽绝缘后再把翻出槽的元件边重新嵌入槽中,经涂漆烘干后予以修复。当线圈匝间短路比较严重或短路故障点又处于双层绕组下层槽内,一般就须重换新线圈。
- (2) 线圈间短路故障的修理。这种故障通常是由于极相组内各线圈间过桥线放置不当,或者是嵌线方法不对整形时敲打过多所引起。如果短路故障发生在绕组端部或铁心槽口,可将绕组加热后用理线板分开短路线圈垫入绝缘予以修复。
- (3) 极相组内短路。极相组内线圈间的短路故障,大多是因为极相组首尾线端的绝缘套管未套到位,或者是绝缘套管破损击穿所致。如图 7-6 所示即为同心式绕组和双层绕组发生该故障的情况。当出现极相组组内短路故障时,可将绕组加热变软并用理线板撬开线圈引线处,把绝缘套管重新套到位或用绝缘予以隔垫好。如图 7-7 所示。






图 7-6 极相组内的短路故障

(a) 同心式绕组; (b) 双层叠绕组

(4)相间短路。相间短路故障多发生在绕组端部、双层绕 \*\* \$\frac{4}{\text{fin}} \text{组的上下层间及三相绕组的引出线间。造成短路故障的主要原因为端部和层间的相间绝缘垫放不当或老化破损;各相绕组的连接线、引出线绝缘不当或严重破损等,都有可能产相间短路故障。电动机绕组一旦发生相间短路故障其后果是非常严重的,轻则引起电气线路跳闸,重则将绕组局部或大部烧损。不过相间短路的故障却是极易找到的,并且绝大部分故障处都能




图 7 7 极相组内短路 故障的修复

目测找到。其修理则应视故障部位、毁损程度和范围,对症采取局部或重换绕组的修理。

#### 三、绕组断路故障的检查及修理

定子绕组的断路故障常发生在线圈端部、极相组间连接线以及三相绕组的引出线等。 造成这些断路故障的主要原因有,绕组的连接线、引出线端焊接不良而在使用中松脱;绕 组受到外部机械性碰撞而折断;绕组接地、短路故障引起的断路等。电动机绕组断路后将 无法运行,如果是一相绕组被烧断则三相电动机将因成为单相而不能起动;若电动机在运 行中烧断一相绕组且不能及时发现和停机,则电动机将会由于完好的两相绕组内电流猛烈 增加而很快烧毁。因此,电动机绕组如出现断路故障就应及时予以修复。

# 1. 绕组断路故障的检查

电动机绕组发生断路故障时应首先检查察看绕组端部,若发现有断线或接线端松脱之处即应重新连接和焊牢。如断路故障经外部观察找不到时,则故障有可能发生在铁心槽内或线圈的内部,这时可用试灯、万用表、兆欧表和电桥表等进行检查。在查出某相绕组确有断路故障以后,再拆开极相组间或并联支路间的连接线逐级检查,最终就可找出绕组断路故障的位置。绕组断路故障的检查方法如下所述。

- (1) 电流平衡检测。如图 7-8 所示,将电动机作空载运行并用电流表测量其三相电流值。如三相电流不平衡且又无绕组短路的迹象,则电流值较小的一相绕组就极有可能存在部分断路。不过还应注意排除三相电源电压的误差,以免产生对绕组断路故障的错误判断。
- (2) 电阻平衡检测。如图 7-9 所示,可使用电桥表检测三相电动机绕组的各相电阻值,根据测出的电阻数值来查找断路故障。若测得某相电阻值比其它两相的电阻值要大许

多时,就说明该相绕组内可能存在有部分断路故障。




图 7-8 电流平衡检测 断路故障




图 7-9 电阻平衡检测断路故障

#### 2. 绕组断路故障的修理

若绕组断路故障出在引出线端头的断裂或焊接不牢的松脱等,可以重新接线、焊接或 更换引出线并用同级绝缘包扎好;如绕组断路故障位置处于铁心槽外的端部时,就应将断 裂的一根或多根导线仔细分清核对后重新连接和焊好;当绕组断路故障发生在铁心槽内 时,可视断路故障的具体位置和线圈及绝缘的老化程度,以确定是采用穿线法去更换单个 线圈还是重换全部绕组。

## 四、绕组接错故障的检查及修理

从前面我们已经知道,定子绕组是依据电动机的工作原理按一定规律进行联接的。如果对绕组的接法、规律不熟悉和工作疏忽,就很容易将绕组接错而不能形成完整的旋转磁场,致使电动机起动困难、噪音刺耳及三相电流不平衡等。故障严重时甚至无法起动,并发出低沉吼声和剧裂的振动,如不及时停机则电动机绕组就可能会冒烟而烧毁。

常见的绕组接错故障有以下几种:线圈嵌反或首、尾端接错;极相组首、尾端接错; 多路接法时并联支路接错;相绕组接反等。因此,如发现电动机绕组有接错故障应及时检 查迅速予以修复,避免故障扩大而造成更大损失。

1. 绕组接错故障的检查

绕组接线错误常用的检查方法有以下几种。

(1) 滚珠检查法。采用这种检查方法时应先将电动机转子抽出,在定子铁心内圆放人一粒从滚珠轴承中拆下的钢珠。然后把 12~36V 的三相低压交流电接人被检试的电动机绕组。如图 7-10 所示,若定子绕组没有接错的话,三相电流所产生的旋转磁场将会使钢珠沿定子铁心内圆旋转。如果绕组有接错故障则钢珠就不会转动,或出现要转又不转的现象。采用这种方法进行检测时试验的时间切记不能太长,以免大电流使绕组受损。该法虽可很简便地检试出定子绕组的接错故障,但却很难准确地找到故障位置。




图 7-10 用滚珠法检查绕组的联接




图 7-11 用指南针法检查绕组联接

(2) 指南针检查法。将一相绕组接入 3~6V 的低压直流电源(干电池、蓄电池和整流电源均可),用一只指南针沿定子铁心内圆表面移动,逐槽逐极相组地检试,如图 7-11 所示。若绕组没有接错故障,则在一相绕组内指南针经过相邻极相组时所指示的磁极极性应该相反。并且在全部绕组都检试后,在三相绕组不同相的相邻极相组极性也应相反,即应按 N、S、N、S、…排列。如果指南针经过某极相组时其指向摇摆不定,则该极相组内极可能有线圈接错或嵌反,照此方法依次检试三相所有绕组。

检试时对于 Y 形接法的绕组可用拆开星形联接点,只需将直流电源两线端分别接到 星形点和某相出线端即可;而采用△形接法的绕组则应拆开联接点以后,再分别检试三相 绕组。

(3) 相绕组接反的检测。相绕组接反的故障其实也就是三相绕组的相序出现混乱,如

图 7-12 所示,通常三相电动机绕组均有六根 引出线线端,分别标有 U1、U2,V1、V2、W1、W2的标记,如果标志丢失或搞错就很容易出现相绕组接反的故障。这种故障的后果与绕组接错的情况是基本相同的,但检查的方法则可以不抽出转子。只需在电动机出线板上将故障检试出来,予以调换和更正即可。相绕组接反故障的常用检试方法有以下几种。但不论采用哪种方法检试在检查前均应先将三相绕组首、尾端按相别分开,然后才能够进行绕组的相位检试。

1) 干电池检查法。如图 7-13 (a) 所示,用一节干电池串接一开关后接到电动机的一相绕组上,然后用直流毫伏表或万用表毫伏档接另外一相绕组。当合上开关 K 的瞬间毫伏表指针应朝大于零的正向摆动,不然应将两根毫伏表的试笔调换以使表针正向摆




图 7-12 三相绕组的联接及标志

动。此时,电池的"+"极与毫伏表的"-"极同为相绕组的首端(或称同名端)。同样道理如将表接到另一未测试的相绕组,如图 7-13(b) 所示也可测出该相绕组的首、尾端。经过两次测试就可以找出三相绕组的首、尾端,因而也就到了三相绕组的正确相序。




图 7-13 用干电池检测绕组的相序

2) 灯泡检查法。如图 7-14 或图 7-15 所示将两相绕组串联接起来,串联的两相绕组 经开关 K 后与交流电源相接(36~220V),另外一相绕组则与灯泡相接。若灯泡发光就说 明两相绕组正串联,也就是一相的首端系与另一相的尾端相接;如果灯泡不亮则说明该两




图 7-14 用灯泡检测绕 组的相序(1)




图 7-15 用灯泡检测绕 组的相序 (2)

相绕组为反串联,这时可将其中一相与另一相的首尾端对换。确定这两相绕组的首尾端后,只需再把其中一相绕组与另一相串联,采用同样方法检试就可以准确找出三相绕组的相序。

3) 万用表检查法。把三相绕组各拿一根出线端接成 Y 形,将 36V 低压交流电接入其中任意一相绕组上。如图 7-16(a) 所示,用万用表的 10V 交流档测量其余两相绕组的




图 7~16 用万用表检测绕组的相序

电压值,记下有无读数;然后换接成图 7-16 (b) 的接法,再记下看有无数值。最后根据下述情况来分析判定。若两次均无读数则说明接线正确;如两次均有读数就说明两次都没有接电源的那相绕组首尾端接反了,即如图中的中间相颠倒了;若只有一次无读数而另一次有读数,则说明无读数那次接电源的一相绕组接反了。

采用这种检试方法除了要使用万用表或电压表外,还必须具备有低压电源。

4)转向检查法。如图 7-17 所示,将三相绕组每相任取一个线端接成星形点。并把该点接地(如供电变压器是中性点不接地时,则应将其接零),用两根电源线依序分别接在电动机的两个引出线端,然后观察电动机的旋转方向。

若经三次接上去试验其旋转方向均相同,则说明三相绕组相序正确;如果旋转方向不一样,就说明参与过同方向旋转的那相绕组首尾接反了。例如,试验中的第二次 b、c 相和第三次 a、c 相是同方向, c 相就参与了这两次试验故可确定该相绕组的首尾已反接, 将

c相绕组的两根线端予以掉换即可。

采用此种检试方法不用仪表和低 压电源,只需利用电动机原有电源即 可进行,所以十分方便简捷。但在试 验时电动机三相绕组的星形接点必须 按图中接地或接零,不然电动机将因 成单相而无法旋转起来。

一般这种方法只适用于小功率电 动机在空载状态下进行试验,而且还 应注意试验时间不宜太长,以免试验 时的大电流损坏绕组绝缘。




图 7-17 用转向检查法检测绕组的相序

## 2. 绕组接错故障的修理

从前面我们已经知道,三相异步电动机绕组的联接是根据电动机运行原理和形成三相 旋转磁场的要求,来确定如下接法及接线原则的。

- (1) 线匝、线圈、极相组。由一根或多根导线绕线模一周称为线匝;一匝或若干匝线 匝串联而成为一个线圈;一个或若干个线圈串联则成为一个极相组。
- (2) 并联支路、相绕组。由一个或若干个极相组按反串联(即首端与首端、尾端与尾端串联)接成并联支路;一条或若干条并联支路按首端与首端、尾端与尾端并联则接成为相绕组。
- (3) 显极与庶极接法。显极接法是将每相绕组所包含的极相组,按照"首端与首端相接、尾端与尾端相联"的接法进行联接;庶极接法则是把每相绕组的全部极相组,依照"首端与尾端相接、尾端与首端相联"的接法联接。
- (4) 三相绕组按互差 120°电角度出线。由于三相旋转磁场的产生必须具备:三相正弦交流电在时间上互差 120°电角度;三相电动机绕组在定子空间的分布互差 120°电角度。因此电动机三相绕组的引出线端应按互差 120°电角度的相位(即相序)分布。

当经过检试找出电动机绕组接错故障以后,应视绕组接错故障的位置和性质,根据上述三相电动机绕组的接法及接线原则,对照分析将接错故障处重新联接重包绝缘即可。

# 第2节 笼型转子绕组故障检查与修理

电动机的笼型转子绕组一般都很少损坏,但因材料质量或制造工艺差、结构设计差,或者起动频繁、操作不当、急促的正反转造成剧烈冲击等原因,则也有可能导致笼型转子的损坏。笼型转子绕组导条断裂就是偶有发现的故障。当电动机转子绕组断条后,电动机将会出现转矩减小、负载运行时转速下降、起动困难和电磁噪音及振动增大等许多问题,严重影响电动机正常而良好地运行。笼型转子绕组断条故障常用检查方法有以下几种。

# 一、外观检查法

对于防护式三相异步电动机的笼型转子,可以在电动机起动时观察定子与转子之间气

隙处,看是否有火花闪动的现象,若有火花出现则说明笼型转子极有可能已产生断条故障。然后可拆开电动机两侧的端盖抽出笼型转子,接着仔细察看转子铁心表面和端环处,看是否有断裂及高温变色的地方,如有这种情况则多为断条故障的所在位置。

#### 二、铁粉检查法

该种检查方法是利用电磁原理进行的。检试时可在转子端环的两侧接人极低的可调电压电源,然后将铁粉撒在转子铁心表面并逐渐升高电压,使转子铁心的磁场得以增强到吸住铁粉为止。此时若转子铁心表面的铁粉能按照铁心槽的方向整齐排列,则说明该笼型转子绕组可能没有断条现象。如果转子铁心某槽不能粘住铁粉或所粘铁粉很少,则该槽内的导条极有可能已经断裂。

#### 三、短路侦察器检查法

如图 7-18 所示,在特制的短路侦察器上串接一个电流表来进行检测。短路侦察器铁心的开口处应呈弧形以吻合转子圆周表面,使转子铁心能沿短路侦察器上的开口铁心滚




图 7-18 短路侦察器检查转子断条

动。检测时应对转子铁心表面逐槽进行,若转致某槽时发现电流表数值突然明显下降,则说明该槽内的导极有可能已经断裂。检查也可以不用电流表来进行,而是改用一根锯条或铁片放到所检测槽的槽口上面。如果锯条或铁片被转子铁心槽口吸住就说明导条完好无损;若锯条或铁片不被转子铁心槽所吸住则说明该槽内导条已断。

# 四、更换转子试验法

如有型号、规格完全相同的电动机,则可将其 笼型转子拆出后装入疑有断条故障的电动机定子中。 试运行一段时间后,若电动机在负载能力、起动转 矩、转速、温升、振动和噪音等方面均转为正常,

则说明被换下的笼型转子绕组内有断条故障。

# 五、笼型转子绕组断条故障的修理

电动机笼型转子绕组的断条故障经检查找出来后,可按以下几种方法进行修理。

- (1) 如断条故障发现是在槽外或端环等明显部位时,可以采取将裂纹凿出 V 形槽,然后用气焊及焊料进行修补即可。
- (2) 若转子绕组是个别笼条断裂时,也可以将断条钻掉并把槽内清理干净。然后制作一根与转子槽形相同的铝条打人槽内,再将铝条与端环用气焊焊牢即可。
- (3) 若笼型转子导条断裂较多时,也可以全部更换笼型绕组。这时应先车去转子两侧的端环,并用机夹具将转子铁心整个地夹紧以防止松散。然后将各槽换上比铁心稍长的紫铜条,在转子两侧的槽口处把紫铜朝同一方向打弯重叠,再用气焊将转子两侧打弯重叠的

铜条焊成端环, 最后将其车削平整即可。

(4) 如笼型转子绕组为铜质导条而发生个别断条时,则可在断条两侧的端环上各开一缺口,将断条从槽中敲出后换上一根与原截面尺寸相同的新笼条。换上的笼条应比端环长出 20 毫米左右,可将该长出部分敲弯紧贴在短路环上,然后用气焊焊牢并在车床上车削平整和校正平衡即可。

# 第3节 绕线转子绕组故障检查与修理

三相绕线转子异步电动机转子绕组的结构和绕制方法与定子绕组基本相同。一般在小型三相绕线转子异步电动机中,其转子绕组多数采用圆电磁线绕制的单层叠绕组和单层同心绕组,它的故障检查与修理可参考前面定子绕组故障修理的相同内容进行。而中、大型三相绕线转子异步电动机的转子绕组,则都采用扁铜线或铜条组成的单匝双层波绕组。由于该类波绕组结构坚固、绝缘可靠,故在长期运行中绕组部分较少出现故障。但绕线转子电动机比笼型转子电动机增加一套滑环和电刷机构,它则是较易发生故障的部分。三相绕线转子异步电动机转子绕组的常见故障与修理如下所述。

### 一、绝缘电阻值下降

电动机由于缺乏经常维护或维护不当,使大量碳刷粉尘积聚存留在滑环和电刷架上致使电机绝缘强度下降,问题严重时甚至可造成短路故障而将整个装置烧毁。因此,必须非常重视和加强转子滑环及电刷架的经常性维护和定期清扫工作,以确保电动机的安全运行。

# 二、转子绕组接地故障

通常转子绕组的接地故障多发生于引出线在轴孔端部擦伤,或滑环与转轴间的绝缘破损。对此故障可使用试灯、兆欧表和高压试验进行检查,找出故障后用同等绝缘材料予以修理即可。

# 三、转子单相运行故障

当转子绕组为一路接法时如发生一相断路故障,此时即使滑环已经短接但电动机仍将 表现为单相运行状态。电动机运转中会出现强裂噪音、定子电流增大、电磁转矩下降、转 速减低等。绕线转子电动机单相运行故障多数是由电刷机构失灵,或电刷太短接触不良所 致。此时可检查电刷机构的拉簧是否失效,如电刷过短则必须用同牌号、同规格的新电刷 更换。若运转中电刷机构的短路卡环与短路夹因过热而失去弹性,也会因接触不良导致单 相运行故障,这时只有换上新短路夹才能将电动机修复。

此外电刷的压力不当也会产生滑环火花或加快电刷等的磨损,对此可用弹簧秤进行压力检查,碳一石墨电刷所需单位压力一般约为 200g/cm²,铜一石墨电刷约为 150~250g/cm²。

对于滑环部分已经损坏并且无法修复的绕线转子电动机,如果其电源容量允许则可试 将转子绕组的三根引线端直接并联使用。

#### 四、转子绕组端部并头套脱焊

绕线转子异步电动机转子绕组端部并头套脱焊造成断路或短路故障是较普遍的问题。 其主要原因是转子绕组两侧存在数量众多的并头套接线点;以及电动机起动条件恶劣、转 子电流大、起动和过载次数频繁,致使转子绕组温度升高而并头套热量又较难散发出去, 因而就容易使并头套脱焊。若原来在电机制造过程中焊接质量就不好,则电动机在运转中 可能出现甩锡现象,使得绕组导体与并头套间接触而引起放电,甚至烧坏绕组等。

经外观检查,若仅烧坏部分并头套而转子绕组并未受到严重损伤时,可先用兆欧表检查转子绕组对地的绝缘电阻值。如符合绝缘要求时,则只需重新焊接脱焊的并头套或更换部分烧坏的并头套即可。

对故障较严重而损坏转子绕组以致造成层间击穿或接地时,则应视具体情况作出局部或全部绕组的更换处理。

# 第8章 同步电机绕组故障及修理

同步电机根据其用途可分为发电机、电动机和补偿机,但主要还是用作发电机和电动机。若按其结构形式分,则有旋转电枢式(磁极固定在定子上)和旋转磁场式(电枢固定在定子上)两种。为了易于引出和接入电流,同步电机一般都采用旋转磁场式。只有在小型或特殊用途的同步电机(如无刷励磁同步电机所用的交流励磁机等),才采用旋转电枢式同步电机。

同步电机按磁路结构的不同则可分为凸极式、隐极式、永磁式和反应式等多种形式,不过作为中大功率同步发电机和同步电动机则主要是凸极式和隐极式两种。凸极式的特点是转子上有显露的磁极,其励磁绕组为集中绕组。转子铁心的磁轭和磁极一般均不作整体形式,而是设计成装配式结构,该结构适用于极对数  $\rho \ge 2$  的同步发电机(或电动机)。隐极式的转子则为圆柱形槽齿结构,其励磁绕组则采用分布式绕组,一般适用于极对数  $\rho \le 2$  的同步发电机(或电动机)。

由于同步电机定子绕组在绕组原理、结构、型式和接法等,均与前面所述单相电动机、三相异步电动机的定子绕组完全相同。因此,有关同步电机定子绕组故障及修理均可参考 4、7 两章相关内容进行。下面将简介同步电机的转子绕组故障及修理,励磁系统和电气控制线路等。

# 第1节 转子绕组故障与修理

同步电机的转子上有励磁绕组和阻尼绕组两套绕组。励磁绕组用来产生同步电机的旋转磁场,它多由绝缘圆铜线或扁铜线绕制成集中式磁极线圈,经包扎、整形、绝缘、浸漆后嵌置于转子磁极铁心和磁轭上。阻尼绕组的作用主要是产生阻尼力矩来防止同步电机运行中因负载变化而引起的失步现象,在同步电动机时还可增加起动转矩。阻尼绕组是由载面很大的导条嵌置在磁极铁心表面槽内,两端则与分段的铜板连接在一起,铜板用螺钉紧固起来作短路之用。这样,阻尼绕组实质就是一套笼型转子短路绕组。下面简述转子绕组的常见故障及修理。

# 一、阻尼绕组故障与修理

阻尼绕组由于结构简单和极低的工作电压因而故障较少。常见故障主要为笼形绕组断条或连接铜板松动,当出现这种故障时,将会降低阻尼力矩及电动机起动时的起动转矩。 此类故障极易检查和修理,通常只需经过外部观察和重新紧固即可把故障排除。

# 二、励磁绕组故障与修理

同步电机励磁绕组的常见故障主要有接地、短路和断路等,下面将分述这些故障的检

#### **查与修理**。

## 1. 接地故障的检查与修理

励磁绕组的接地故障可用试灯或兆欧表以分组淘汰法进行检查,在拆开绕组间连接线后测试各极相组找出接地故障点。不过接地点通常都发生在磁极线圈内侧与磁极铁心接触的四角上,因此处易受损伤而致绝缘击穿。找出接地故障后应将接地磁极线圈从转子上拆下,重新包扎绝缘并浸漆烘干处理。重新装配时应与磁极铁心配合紧密,经高压检试合格后即可投入运行。

### 2. 短路故障的检查与修理

励磁绕组短路故障多数以匝间短路或层间短路的形式出现,短路故障的查找可以用电桥表检测各个磁极线圈的直流电阻值,电阻小于各磁极线圈平均值的即为短路线圈。也可以采用图 8-1 所示的电流比较法进行短路故障检查,电流较大的即为短路磁极线圈。找出绕组短路故障后,如磁极线圈匝间短路的匝数不多且短路处热量并不高的话,则不影响同步电机的运行,如短路故障严重则需重换线圈。




图 8-1 用电流比较法查找短路故障

3. 断路故障的检查与修理 励磁绕组断路故障绝大多数都发生在几十千瓦以下的小型同步电机中。 其故障大都为磁极线圈连接线脱焊,外观检查即很容易发现,也可用试灯对各磁极线圈连接线处逐极测试。找出绕组的断路故障后只需重新连接重

### 包绝缘即可。

转速在 750r/min 以上的同步电机需要更换个别磁极线圈时,应特别注意新磁极线圈 的导线线径、截面、匝数、层数和重量,均必须与原磁极线圈一致。重新装配后整个转子还应进行动平衡校正,以确保同步电机修理前的机械和电气性能。

### 4. 轴电流的检查与处理

当同步电机的定、转子绕组内发生匝间短路、定、转气隙不均、定子分段铁心外壳接 缝出现高磁阻等情况时,将会影响同步电机磁场不对称而产生部分包围转轴的磁通,并成 为随着定、转子相对位置的变化而变化的交变磁通。该交变磁通将在由电动机轴、两端轴 承及机壳所形成的闭合回路中产生感应电势。当轴承中的油膜绝缘不足以隔绝这一电势 时,就将会在同步电机转轴上产生很大的轴电流。

该轴电流的存在对轴颈和轴承都有腐蚀作用,在其表面上可观察到有麻点或斑痕。用 0~5V 高内阻的电压表测量时就可发现轴与机座间存在有电位差。为了避免轴电流的产生则每个轴承均应与机壳绝缘以切断电流回路;或者用装设在转轴上的滑动接地电刷将轴电流引导出去。

# 第2节 同步电机的励磁系统

同步电机的励磁系统通常包括励磁机、手调励磁装置、自动励磁调节装置和灭磁装置

等设备。它们的作用是,当同步电机处于正常运行状况时,供给其维持额定电压和一定无功输出范围所需的励磁电流;当电力系统发生突然短路或突加负载、甩负载时,对电机进行强行励磁或强行减磁,以提高电力系统的运行稳定性和可靠性;在电机内部出现短路时,对电机作灭磁处理以防止事故扩大。

同步电机的励磁系统可由直流励磁机直接提供,但也可由交流励磁机、发电机的辅绕 组或发电机本身主绕组等的交流电经可控或不可控整流器整流后供给。凡由励磁机提供励 磁电源的称为他励式励磁系统;凡由发电机主、辅绕组提供励磁电源的则称为自励式励磁 系统。凡通过各种整流器整流后提供直流励磁电流的则统称为整流器励磁系统。下面将简 介同步电机励磁系统的几种典型电气线路。

## 一、他励式直流发电机励磁系统电气线路

该励磁系统是由同步电机以外的直流发电机提供励磁电源。线路适用于无自动再同步要求且为轻负载的三相同步电动机;及线路有自动再同步要求且为带有重载的三相同步电动机励磁系统的电气线路,如图 8-2、图 8-3 所示。




图 8-2 轻载无自动再同步要求的 他励电气线路图




图 8-3 重载有自动再同步要求的 他励电气线路图

# 二、自励式励磁系统电气线路

励磁系统由同步电机本身提供电源。图 8-4 所示为双绕组电抗分流式励磁系统电气线路,该线路利用双绕组电抗分流发电机转子绕组的励磁电流,是由定子附加辅绕组中的感应电流和部分定子负载电流叠加并经整流后供给的,因而该线路还具有一定复励作用。图 8-5 所示为交流侧串联自复励励磁系统电气线路,它是从同步发电机的电压及电流两部分取得能量的自励系统,用于要求励磁顶值电压倍数较高的大容量发电机。




图 8-4 双绕组电抗分流式励磁系统电气线路图




图 8-5 交流侧串联自复励励磁系统电气线路图

#### 三、整流器励磁系统电气线路

同步电机整流器励磁系统种类繁多型式各异。下面将介绍其中的自励式励磁系统。该 励磁系统一般由励磁变压器、功率电流互感器及硅整流器(可控或不可控)等静止设备组 成,这是一种高起始反应的励磁系统。其顶值电压倍数对自并励系统及并联自复励系统—




图 8-6 自励整流器不可控相复励励磁系统

图 8-7 自励整流器可控相复励励磁系统

般为1.5~2.0倍,对串联自复励系统则可达1.5~2.5倍。由于自励同步发电机在建立电压以前无励磁能源,故必须在励磁系统内设置有起励装置。图8-6所示为自励整流器不可控相复励励磁系统,其输出电压随同步发电机的电压、电流、功率因数而变化,它属于自复励励磁系统的一种,适用于低压小型同步发电机励磁用。图8-7所示为自励整流器可控相复励励磁系统,该线路利用电抗移相,使同步发电机电压励磁分量滞后于发电机端电压,其输出电压则随发电机的负载大小而增减。

# 第3节 同步发电机的电气控制线路

中小容量同步发电机有许多类型和不同结构型式。它们按相数的多少可分为三相同步

发电机和单相同步发电机;如根据磁场和电枢的相对位置不同可分为旋转磁场式和旋转电枢式;若按励磁方式的不同则可分为自励式和他励式;如根据拖动发电机的原动机不同则又可分为汽轮发电机、水轮发电机和柴油、汽油发电机等。下面简介两种低压同步发电机的电气控制线路。

### 一、单相同步发电机的电气控制线路

图 8-8 所示为 TFDW 系列小型无刷单相同步发电机,它主要与汽油发动机配套组成小容量的同步发电机组。通常单相同步发电机都是在三相同步发电机的基础上




图 8-8 TFDW 系列单相同步发电机 电容式逆序磁场励磁线路

派生设计而成,其结构多为隐极磁场式。单相同步发电机的励磁方式也很多,本例采用的是电容式逆序磁场励磁线路。该电气控制线路具有造价较低、线路简单、起励迅速、动态性能好、效率高、负载时的电压波形畸变率小等优点,其电压调整率也达±2.5%~±5%的极高水平。但是该线路中所带电容器体积较大,而且它对原动机的调速特性要求也比较高。图 8-9 所示为 TFDW 系列单相同步发电机同枢倍极式逆序磁场励磁电气控制线路,该电气线路则不带电容器。它具有起励简单可靠、稳态电压调整率小、波形畸变率小、发




图 8-9 TFDW 系列单相同步发电机同枢倍 极式逆序磁场励磁线路

电机结构比较简单、故体积小、重量轻和成本较低等特点。但其电机绕组的设计和结构则比较复杂、效率也显得有些低并且负载时电磁噪声大。

# 二、三相同步发电机的电气控制线路

图 8-10 所示为 TZ 系列三相同步 发电机相复励励磁电气线路。相复励励 磁是目前应用较普遍的一种励磁方式, 它利用电抗器 L 产生的移相作用,使发 电机电压励磁分量滞后于发电机端电压 90°电角度。而电流互感器 TA 的二次电 流励磁分量随发电机负载大小增减,从

而较好地满足了同步发电机恒压运行的要求。该电气控制线路简单、制造和维护较为方便,其励磁系统装置稳定、工作可靠。图 8-11 所示为 TSWN、TSN 系列小容量水轮发

电机双绕组电抗励磁线路。该电气线路的双绕组电抗分流发电机转子绕组的励磁电流,是由定子附加绕组中的感应电流和部分定子电流叠加并经整流后供给的。当负载电流增加时该负载电流通过电抗器产生复励作用,使励磁电流能随不同负载及功率因数变化而相应增减。该电气控制系统具有用料省、重量轻、体积小、性能好、运行稳定可靠一系列优点,故也是一种常用电气控制线路。




图 8-10 TZ 系列三相同步发电机相复励励磁电气线路




图 8-11 TSWN、TSN 系列小容量水轮发电机双绕组电抗励磁线路

# 第9章 特殊电机绕组故障及修理

汽车电机及交、直流电焊机都是专用的特殊电机。从汽车电机来看,它就具有直流或 交流发电机、起动机电动机、空调电动机等,自有的一套供、用电系统,而交、直流电焊 机则完全是根据焊接的性质和特殊要求而设计和工作的。下面将分述这几种特殊电机绕组 的故障及修理。

# 第1节 汽车直流发电机绕组故障检查与修理

发电机是汽车电系统的主要电源(还有蓄电池),它在正常工作时,对除起动机电动机以外的汽车所有用电设备供电,并向蓄电池充电以补充蓄电池在使用中所消耗的电能。 汽车直流发电机采用换向器整流。

## 一、直流发电机的构造

汽车用直流发电机的构造与一般工业用直流发电机基本相同,它也是由磁极、电枢及换向器等主要部分组成。磁极固定在机壳内,电枢在磁极间旋转而产生感应电动势,在汽车发动机的拖动下将机械能转换成电能。

### 1. 壳体

直流发电机的壳体多用钢管制成或将钢板卷成筒状焊接而成。在其后端开有窗口以作 为观察电刷及换向器之用,平时则用防尘板盖住。机壳上装置有电枢接线柱、磁场接线柱 及搭铁螺钉,其内部则装置着磁极。

# 2. 磁极

磁极的作用是在发电机中产生磁场,它由磁极铁心和磁场励磁绕组构成。磁极铁心用螺钉固定在壳体的内壁上,磁极绕组即套在其上面。两个磁极的磁场绕组按串联联接,然后将一根线端接搭铁电刷,另一根线端则与外壳上的磁场接线柱相接。

# 3. 电枢

直流发电机的电枢是产生感应电动势的部分,其结构主要由铁心、电枢绕组和换向器等组成。电枢铁心由许多相互绝缘的硅钢片叠装,其圆周表面上冲制有槽以用来安放电枢绕组;电枢绕组的型式有叠绕和波绕两种,汽车、拖拉机的直流发电机多采用叠绕组;换向器是用来将电枢绕组产生的交变电势转换成直流电,它是由许多燕尾形铜和云母片相间围合而成的,电刷通过与这些换向片的滑动接触把产生的电流引出去。

# 4. 电刷和电刷架

电刷和电刷架是用来将发电机的电流引至外电路。其电刷为石墨粉压制而成然后装人 电刷架内,借弹簧压力将它紧压在换向器上。两个电刷架固定压在端盖上,一个电刷架与 端盖直接铆合而搭铁,另一个则与端盖很好地绝缘。即负极搭铁而正极用导线与机壳上的

#### 电枢接线柱相联接。

5. 前、后端盖

前、后端盖由铸铁铸造而成并安装在机壳的两端,靠两个长螺栓与发电机机壳紧固在一起,两端盖内均装有滚珠轴承以支承电枢轴。

#### 6. 皮带轮

皮带轮装在发电机前端的电枢轴上,它由铸铁铸造车制而成。通过三角皮带由发电机. 拖动,皮带轮内侧铸有风扇叶片以用来冷却发电机。

汽车直流发电机都是并励式的,即其定子励磁绕组与转子电枢绕组是并联联接的。它 们有以下两种接法。

(1) 内接铁接法。如图 9-1 (a) 所示,该接法是将励磁绕组的一根线端在发电机的机壳内接铁,而另一根线端则由磁极接线柱引出,经调节器后回到发电机的电枢接线柱。这种接法就称为内接铁的接法。




图 9-1 发电机的内部联接 (a) 内接铁; (b) 外接铁

(2) 外接铁接法。如图 9-1 (b) 所示,将励磁绕组的一根线端在发电机机壳内与电枢接线柱联接后引出,然后通过调节器而去接铁,这种接法就称外接铁的接法。

# 二、励磁绕组故障检查与修理

汽车直流发电机励磁绕组的常见故障主要有搭铁、短路和断路等,其故障检查和修理 方法如下所述。

1. 励磁绕组的故障检查

对励磁绕组的搭铁、短路和断路故障等,可以采用仪表、试灯和带负载等方法检查。

- (1) 搭铁故障的检查。可用 220V 的试灯检查励磁绕组的搭铁故障。检查时先将励磁绕组搭铁的线端从碳刷架上拆下来,然后用交流 220V 试灯的一根测试端接铁(接在外壳上即可),另一根测试端则接励磁绕组的接线柱。此时若灯泡不亮,则说明该励磁绕组的绝缘良好,如图 9-2 所示。如果灯不亮则说明励磁绕组已经搭铁。
  - (2) 短路故障的检查。励磁绕组的短路故障可用万用表的电阻档进行检查。检测时把

万用表拨到 R×1 档, 然后将两根表笔分别接到发电机的磁场接线柱和壳体。如测得的电阻值比规定值小,则表明励磁绕组中存在有匝间短路。

(3) 断路故障的检查。励磁绕组的断路故障也可用万用表电阻档或试灯检查。检测方法同上,如测得的电阻值为无限大或灯泡不亮时,就说明励磁绕组中已有断路故障。




图 9-2 试灯检查励磁绕组搭铁故障

#### 2. 励磁绕组故障的修理

由于励磁绕组绝缘的严重损坏而产生搭铁、短路、断路等故障时,应根据故障类型选择适宜的检查方法,在找出准确的故障点后将绕组予以修复。

对励磁绕组进行修理时应先拆去损坏的绕组外包布带,仔细将绕组内的搭铁、匝间短 路或断路处以同等绝缘重新包扎或联接好。然后用白布带重包绕组的外部扎带,修后励磁 绕组经烘干、浸漆、再烘干的绝缘处理即可重新投入使用。

#### 三、电枢绕组故障检查与修理

汽车直流发电机电枢绕组的常见故障主要有搭铁、短路、断路等,其故障检查与修理 如下所述。

### 1. 电枢绕组的故障检查

对电枢绕组搭铁、短路、断路、接反、焊错等各种故障的示意图如图 9-3 所示。将发电机电枢安放在专门的架子上使其能作 360°自由转动,让电流经过碳刷到换向器 (4 极发电碳刷成 90°; 2 极碳刷成 180°)。线路则由一个单格蓄电池进行供电。




图 9-3 电枢绕组各种故障示意图

- (1) 搭铁故障的检查。如图 9-4 所示,用电压表检查电枢搭铁时应将电压表的一根线端接电枢转轴,表的另一根线端则依次测试各换向片。若电压表上无指示就说明电枢绕组无搭铁故障;如果电压表有指示则表明电枢存在有搭铁故障。并且测试时越靠近搭铁的换向片,电压表所指示的读数越小。因此,当所测到的电压读数为零时,就说明该换向片或与其联接的电枢绕组元件有搭铁故障。
- (2) 短路故障的检查。如图 9-5 所示,用电压表逐片检查各相邻两换向片间的电压,无 短路故障的电枢,其相邻两换向片间的电压均应相等。若相邻两换向片间的电压几乎为零,则




图 9-4 电枢绕组搭铁 故障的检查




图 9-5 电枢绕组短路 故障的检查

说明该相邻两换向片间的绕组元件中有匝间短路故障。检查时如发现电枢很热时,就说明电枢 绕组可能有多处短路,此时就应对这些过热处逐一进行仔细检查。




图 9-6 电枢绕组断路故障的检查
(a) 一处断路; (b) 两处断路

(3) 断路故障的检查。如图 9-6 (a) 所示,可用万用表的直流电压档 (2.5V) 检测相邻两换向片间的电压,若电枢绕组没有故障则每相邻两换向片间的电压应该相同。如电枢绕组内有一处断路,则同侧(以碳刷为准)的所有各相邻换向片之间的电压均等于零,而断路的那对换向片上电压却为量大。当电枢绕组有几处断路故障时,则如图 9-6 (b) 所示,必须将电压表的一根线端接碳刷正极,另一根线端则从碳刷负极依次与各换向片接触。当移测到断路绕组换向片上时,电压表上会没有读数。此时则应将所发现的断路处接上,然后再继续寻找其它的断路处。

#### 2. 电枢绕组故障的修理

电枢绕组发生搭铁、短路、断路故障时,首先应根据绕组的故障性质找出故障点的准确位置,用同等绝缘予以修复。具体的修理方法可参考前面第三章直流电机绕组修理的相关内容进行。不过由于汽车直流发电机的额定电压仅为 12~24V,比普通直流电机的电压远远低得多。因而,对汽车直流发电机的绝缘和工艺要求也就没有那样高。

# 第2节 汽车交流发电机绕组故障检查与修理

汽车交流发电机由于具有体积小、重量轻、结构简单、维修方便、性能优良、使用寿命长等一系列优点,而被大量应用于各类汽车中并已迅速取代了直流发电机。

#### 一、交流发电机的构造

交流发电机作为汽车的一种电源,是由三相同步发电机、硅整流器及电压调节器 (振动式或晶体式)三部分组成,如图 9-7 所示。当交流发电机在没有达到额定工作电压时




图 9-7 交流发电机装置接线图 1一交流发电机; 2一整流器; 3一电压调节器;

4一点火开关;5一电流表;6一蓄电池

(即在很低速度运转时),其磁场是他励的即是由蓄电池供给励磁绕组电流,而在发电机开始发电后则又是自励的。点火开关 4 接在励磁绕组一调节器—蓄电池的回路中,当接通点火开关时蓄电池的电流就流过发电机的励磁绕组,平时断开点火开关则蓄电池就不会向发电机输电。

汽车用三相同步发电机的基本作用原理与前面所述三相同步发电机相同。但它在结构上与一般工业用凸极式交流发电机不同,汽车所用三相同步发电机的磁场是采用鸟嘴形磁极,如图 9-8 所示,它的形状像鸟嘴。这种磁极可以使定子感应产生的交流电动势近似于正弦曲线。每个磁极的磁通经转子铁心(即磁轭)汇合,形成发电机的总磁通。总磁通等于一个极性下所有磁极的磁通总和。这样就可以采用一个简单的励磁绕组去绕在转子铁




图 9-8 交流发电机的 鸟嘴形磁极

心上,因而只须消耗少量的电磁线即可完成众多磁极的功能。励磁绕组的末端接在滑环上,而此滑环则装在转子的转轴上面。目前,国产的汽车交流发电机或进口的国外汽车交流发电机,它们的基本结构都是相同的。但根据各种汽车使用要求的不同,交流发电机在具体结构上则仍有一定差异。

**鸟嘴形磁极** 如图 9-9 所示为汽车交流发电机的结构示意图。从图中我们可以看出,发电机的转子是电机的磁场部分(而直流发电机的磁场则在定子上)。它主要由励磁绕组、磁极和滑环组成。由于鸟嘴形磁极整体像一个爪子,所以一个极性的磁极也称爪极,故汽车交流发电机又称为爪极电机。发电机的磁极数目有 4 对、5 对、6

转子上的滑环(也称集电环)是 由两个彼此绝缘的铜环组成,中间的 3

图 9-9 汽车用交流发电机结构示意图 1-激磁绕组;2-乌嘴形磁极;3--滑环;4--炭刷架; 5--定子;6--定子绕组;7--驱动端盖;8--风扇; 9--皮带轮;10--炭刷端盖;11--整流器

绝缘材料一般使用玻璃纤维塑料。滑环可以用铜管加工而成但也可用铜板拉伸冲制,与玻璃纤维塑料或其他有耐热并有一定机械强度的塑料压成一体,然后再将其压装到转轴上。 该滑环与装在端盖上的两个碳刷接触,并用接线柱将其引致发电机外部。

定子铁心是由冲有齿槽的硅钢片叠压而成,硅钢片厚度一般为 $0.5\sim1$ mm。定子槽内




图 9-10 6 对爪极的磁极示意图

则安放有三相分布式定子绕组,采用 0.3~0.5mm 厚的 聚酯薄膜复合青壳纸做槽绝缘,三相绕组按互差 120°电 气角度用显极接法进行联接。图9-11所示为定子绕组示 意图。

发电机的端盖多用铝合金压铸制成,由于铝合金为 非导磁材料,故可避免因产生漏磁而影响发电机的运行 性能。为提高轴承孔的机械强度并增加其耐磨性,通常




图 9-11 定子绕组示意图

在发电机的端盖轴承座镶有钢套,该钢套是在压铸过程中镶进去的。

发电机有炭刷端盖内装置有用增强尼龙或强力塑料制成的炭刷架,炭刷架内装有两个螺旋形压力弹簧分别压住两个炭刷,如图 9-12 所示,以使炭刷与滑环能够可靠接触。在有炭刷端盖内还有三个二极管(二极管的外壳为发电机的负极),二极管的底座外圆是滚花的并与发电机端盖轻压配。这样就能使二极管通电时所产生的热量经端盖散发出去,所以二极管的外壳必须与端盖的孔座有良好接触。

汽车交流发电机的整流器大多数是由 6 只硅二极管组成,6 只二极管共同组成一个三相桥式全波整流电路。安置二极管的元件板也是用铝合金压铸而成的,它与后端盖用尼龙或其它绝缘材料制成的垫片隔开。从元件板引一接线柱至发电机外部,以作为发电机的正极也即电枢接线柱。发电机的外壳则作为负极。




图 9-12 炭刷架的 示意图

综上所述我们不难得知,汽车交流发电机的结构比直流发电机更 为简单可靠。

## 二、转子绕组故障检查与修理

汽车交流发电机的转子绕组即为电机的励磁绕组。该绕组的常见故障主要有短路、断路和搭铁等,其检查与修理方法如下所述。

# 1. 转子绕组的故障检查

转子励磁绕组的短路、断路和搭铁故障均可使用万用表检查。检测时先将万用表拨到 RX1 的电阻档,并用表的测试笔量测两个滑环,将所测数值与表 9-1 的交流发电机技术 数据表对照分析,即可基本找出转子励磁绕组的故障。

若所测电阻小于规定值即说明励磁绕组可能存在匝间短路;当所测电阻为无限大时则励磁绕组可能已经断路;如所测电阻值符合规定则说明励磁绕组状态良好。检查搭铁故障时,可把万用表的一根测试笔接滑环,另一根测试笔则接转子的轴或爪极,此时万用表应无读数。如果万用表指示的电阻值为零或有一定的阻值,则说明励磁绕组有搭铁故障。

表 9-1 交流发电机绕组技术数据

型号	定子铁心 槽数	定 子 绕 组				转 子 绕 组		
		节距	线径 (mm)	匝数	接法	匝数	线径 (mm)	电阻 (Ω, 20℃)
JF11	36	1 - 4	1.08	13	1Y	520	0.62	5.3
JF12	36	1 - 4	0.83	25	1Y	1060	0.44	19.3
JF13	36	1 - 4	1.04	13	1Y	530	0.62	5.3
JF21	36	1 - 4	1.08×2	11	ΙΥ	575	0.64	5.0
JF22	36	1 - 4	1.08	21	1Y	1012	0.47	18.0
JF23	36	1 - 4	0.83	25	1Y	1100	0.47	20.0
JF25	36	1 - 4	1.04	22	1Y	1100	0.47	20.0
JF27	36	1 - 4	1.25	15	1Y	1100	0.59	13.0
JF152	36	1 - 4	1.35	11	1Y	600	0.67	5.5
JF172	36	1 - 4	1.68	7	1Y	700	0.74	5.0
JF210	36	1 - 4	1.08×2	12	ΙΥ	1200	0.67	13.0
2JF750	36	1 4	0.93×2	15	1Y	600	0.86	3.53
JF1000	42		1×2	12	1Y	1250	0.67	14.7
JF01	24	1 - 4	1.04	21	1Y	500	0.53	5.0

注 励磁绕组电阻值±0.2Ω仍属正常值。

#### 2. 转子绕组的故障修理

转子励磁绕组的断路故障如发生在绕组引线与滑环间的联接处,则重新焊接包扎后即可。若因励磁绕组烧坏而造成绕组匝间短路或搭铁故障,则必须拆开转子对励磁绕组进行 检修或重新绕制,具体方法如下。

- (1) 拆开转子。拆开转子时应先把转子励磁绕组的引线与滑环间的焊接拆掉,然后在 手压机或油压机上将转轴从爪极上压出。
- (2) 检修线圈。用万用表逐对检查各个励磁绕组、仔细查找出励磁绕组的短路、断路、搭铁故障线圈,如故障范围小且绕组整体绝缘完好,则可作局部修理。若绕组绝缘损坏严重且故障范围大,则应考虑重换新励磁绕组。
  - (3) 绕制线圈。根据表 9-1 的数据核对拆下来的励磁线圈线径和匝数。如果线圈的




图 9-13 励磁绕组的绕线模

骨架完好,则可将骨架、磁轭一起放在绕线机上绕制;如没有线圈骨架时则应按磁轭的尺寸自制绕线模。具体尺寸为线模外径应比磁轭大一个毫米,线模长度比磁轭则应短一个毫米,绕线模形状如图 9-13 所示。

- (4) 绕组浸漆。励磁绕组绕好后应进行浸漆烘烤的绝缘处理,所用绝缘漆和浸漆工艺可参照直流电机电枢绕组的工艺进行。
  - (5) 绕组安装。转子励磁绕组经绕制、浸

漆、烘干后即可嵌放人爪极内。在将转轴压人爪极和滑环时,应注意保证两块爪极的各极 爪间隙要均匀,以及滑环的相对位置要准确。

不过这种修理方法一般只能进行一次。如第二次压装时则必须将转轴重新压花,否则 旧轴压人爪极后轴就极有可能会在爪极内松动。

### 三、定子绕组故障检查与修理

汽车交流发电机定子绕组故障常见的主要有短路、**断**路、**搭**铁等,其检查和修理方法如下所述。

1. 定子绕组的故障检查

发电机定子绕组短路、断路和搭铁故障也都可以用万用表检查出来、检测方法如下。

(1) 短路故障。将万用表拨到 R×1 的电阻档,然后将表的两根测试笔一根搭铁心,另一根则去分别检测三相绕组的三个引出线端,如图 9-14 所示。对照比较表 9-1 中同型号发电机定子绕组每相电阻值,若发现某相绕组所测电阻值比另外两相绕组及表 9-1中的阻值明显偏小时,即该相绕组就可能存在短路故障。




图 9-14 定子绕组短路故障的检查

- (2) **搭**铁故障。检测方法同上面短路故障的检查,其测得的电阻值应为无限大,否则 说明定子绕组有搭铁故障。
- (3) 断路故障。仍将万用表拨到 R×1 的电阻档,然后将表的两根测试笔分别交换测试三相绕组的三根引出线端,如图 9-15 所示。若所测电阻值在 1Ω 以下时则为正常,如




图 9-15 定子绕组断路故障的检查

万用表的指针不动就说明可能有断路故障。当发现有断路故障后即应将焊在一起的三相绕 组星形点拆开,再分别测试三相绕组直致找出存在断路故障的相绕组及线圈。

#### 2. 定子绕组的故障修理

汽车交流发电机定子绕组出现短路、断路、搭铁等故障以后,应先根据其绕组故障的 性质尽快找出准确的故障位置,以同等绝缘材料仔细予以修复。具体修理方法则可参考前 面第七章三相异步电动机绕组故障及修理的有关部分进行。但因汽车发电机的工作电压仅 为二十几伏,故对其绝缘程度和工艺要求可适当降低。

### 四、整流二极管的检查与更换

交流发电机整流器的二极管也会因安装和使用不当,而间有损坏或失效等情况发生。如经检查发现有故障的二极管,则必须立即予以更换,新换元件应与旧元件的型号、极性一致。无相同型号元件时,则应以优于旧元件的二极管取代。发电机整流器多用三只正极性硅二极管(简称正极管)和三只负极性硅二极管组成(简称负极管),前者压在发电机的元件板上,后者则压入后端盖或负元件板里。通常我们均以红色表示正极性,而以蓝或黑色代表负极性。因此,若标有红点、红字的为正极二极管应压入元件板内;而管壳上标有蓝点、黑点或蓝字者则为负极二极管,应压入后端盖或负元件板。

#### 1. 整流二极管的检查

整流二极管的好坏可用万用表测试其正、反向电阻来进行检查。测试时先拆开定子绕组与硅二极管的联接线,然后使用万用表的 R×1 电阻档,去逐个检查每个硅二极管的正、反向电阻值。如图 9-16 所示,先检测压在后端盖上的负极二极管,即用万用表的




图 9-16 用万用表电阻档检查二极管

"一"测试笔搭接端盖,而"+"测试笔则搭接二极管的引线,其电阻值应符合表 9-2 的规定。然后将两根测试笔交换进行检测,这时其电阻值应为无限大。压在元件板上的三只二极管是按相反导向的,故其测试结果也应相反,若作正、反向电阻测试时其电阻值均为零,则二极管极有可能已短路;如果所测电阻值均为无限大,则二极管已经断路。

24 > - 204 - W. H. H. J. W. H. H. J. W. H. H. J. W. H. H. J. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. H. H. W. W. H. W. W. H. W. W. H. W. W. H. W. W. H. W. W. H. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W.													
万用表型号	MF500	MF7	MF18	MF10	MF30	MF14	MF12						
二极管正向 电阻 (Ω)	8~10	8~8.5	9	10.5~11.5	19~20	40~50	115~120						

表 9-2 整流二极管的正向电阻值

如果手头一时没有万用表,则可借用汽车本身的蓄电池串接仪表灯泡进行检查。如图 9-17 所示,对每个二极管交替检查两次。如果试灯出现一次亮而另一次不亮,这就说明二极管质地良好;若两次都亮则说明二极管内部已经短路;如试灯两次都不亮,就说明该二极管内部已经断路。




图 9-17 用试灯法检查二极管

#### 2. 整流二极管的更换

当整流二极管内部存在短路、断路故障时,则必须更换新的二极管。因二极管都是压在元件板和后端盖上的,更换时就需要压出旧管和压入新管。在更换二极管时应注意以下几个问题。

- (1) 应换用同型号的二极管,没有同型号的时候则以优于旧元件的二极管去替代。
- (2) 应分清二极管的正、负极性,更换的二极管应与旧元件的极性一致。
- (3) 更换新二极管时严禁敲打,应使用专用工具在压床上或虎钳上把二极管压出或压人。

# 第3节 起动机电机绕组故障检查与修理

汽车起动机是用来起动发动机的,它主要由电动机、传动机构(或称啮合机构)以及起动 开关三部分组成。下面将简介起动机电机的构造、绕组的故障检查与修理等。

# 一、起动机电机的构造

起动机电机是一台直流串励电动机,其作用是产生转矩以带动发动机起动。它的构造与直流发电机相似,也是由磁极、电枢、换向器和电刷等主要部件组成。但由于它在汽车上是短时间工作的,而且工作时的电流又很大,所以在构造上它具有以下特点。

### 1. 磁极

为了增大起动机电机的转矩,其磁极数量一般设计得都比较多,通常为 4 极,多则 6 极。

## 2. 励磁绕组和电枢绕组

起动机电机的励磁绕组与电枢绕组为串联联接,并且都是用矩形裸铜线绕制。励磁绕组为集中式磁极绕组,电枢绕组则采用波绕组。

## 3. 电刷

电动机的电刷是用铜与石墨压制而成,以减小接触电阻并增加其耐磨性。

#### 二、励磁绕组故障检查与修理

起动机电机励磁绕组的常见故障主要有断路、短路、搭铁等,其故障检查和修理方法如下所述。

1. 励磁绕组的故障检查

励磁绕组的断路、短路和搭铁故障的检查,可采用低压试灯、万用表及短路侦察器等检测仪表进行。

- (1) 断路故障的检查。励磁绕组的断路故障多发生在线圈的引线处,其原因则为焊接时的假焊及脱焊所致。可用万用表的电阻档或低压试灯对励磁绕组逐个进行检测。
- (2) 短路故障的检查。经外部观察若励磁绕组的外部包扎层已烧焦并脆化,则一般均表明线圈匝间已绝缘不良甚至短路。如外部包扎层完好无损而难以判断时,则可将励磁绕组套在一根铁棒上放于短路侦察器开口铁心处,如图 9~18 所示。待短路侦察器通电 3~5min 后,若励磁绕组发热则表明存在有匝间短路。




图 9-18 短路侦察器检查励磁 绕组翅路故障




图 9-19 励磁绕组故障的修理

- (3) 搭铁故障的检查。励磁绕组的搭铁故障可用 220V 低压试灯进行检查,检查方法与本章直流发电机励磁绕组的安全相同。
  - 2. 励磁绕组的故障修理

起动机电机的励磁绕组一般均不易损坏,修理中多是更换线匝间绝缘和励磁绕组外部绝缘包扎带。进行修理时,先拆下励磁绕组并取出扁铜线匝间的旧绝缘纸,但应注意拆的时候不要使线圈变形。然后用理线板或小刀将线匝仔细拨开,再用 0.25mm 厚的青壳纸涤纶带裁成与扁铜线匝宽度相同的绝缘条,将其塞入每层线匝之间,如图 9-19 所示。接着用绝缘带和白纱带半叠包扎法包好,将励磁线圈装入磁极铁心后作一次空转试验。如运转良好无其它问题时,则在经过浸漆烘干的绝缘处理后,将励磁绕组与磁极铁心重新予以装配即可。

# 三、电枢绕组故障检查与修理

起动机电机电枢绕组的常见故障有断路、短路、搭铁等,其故障检查、修理方法如下。

1. 电枢绕组的故障检查

电枢绕组的断路、短路和搭铁故障的检查方法与本章直流发电机电枢绕组的检查相同。但由于起动机电机的电枢绕组采用的是波绕组,当用短路侦察器检查短路故障时,其故障的表现形式将会有所不同。例如,当电枢相邻两换向片间短路时放在铁心上的锯条会在4个槽出现振动;而在同一个槽内上下两层绕组元件短路时,则锯条将会在所有的槽上都振动。

电枢绕组的断路和搭铁故障也可以用万用表或低压试灯法进行检查,但在查找绕组故障的 准确位置时,则应根据其波绕组的节距特点去判断与检测,不然就会难以收到好的效果。

#### 2. 电枢绕组的故障修理

电枢绕组的断路、短路和搭铁故障的修理,应视故障位置、绕组及绝缘损坏的严重程度而定。若绕组为个别线圈折断时,可将断路处用铜焊焊接起来。但焊接时应注意用湿绵纱加以隔离冷却,防止过高的焊接温度烧坏绕组匝间及槽绝缘;绕组的短路和搭铁故障在找到准确的故障点后,可用同等绝缘对故障处作局部修理。如故障范围大且绕组损坏严重时,就应考虑更换整个电枢绕组。

# 第 4 节 汽车电机电气控制线路

直流发电机、交流发电机、起动机电机均为汽车上最重要的电机。由于其用途不同和构造的差异,致使它们的电气控制线路也有较大差别,下面将简介这些电机几种常见的电气控制线路。

# 一、直流发电机电气控制线路

汽车直流发电机通常均为直流并励式,即发电机的电枢绕组与磁场励磁绕组为并联连接。如图 9-20 所示,励磁绕组的一个磁极线圈在机壳内部接铁,而另一个磁极线圈则经




图 9-20 直流发电机结构及内部连接

图 9-21 双联双极式调节器控制线路

接线柱引出机壳外。其电气控制线路如下。

#### 1. 双联双极式调节器控制线路

图 9-21 所示为直流发电机双联双极式调节器控制线路。从图中我们可以看出,当发电机于低速或停转时其逆流切断器被打开而指示灯亮。在电压达到 12~12.5V 时,触点 K3 闭合充电电路接通,于是电压调节器触点 K1 闭合。当转速再增高到发电机端电压升至调节电压时,K1 不断地开启、闭合以维持端电压不变,改正线圈则用于防止直流发电机过负荷。




图 9-22 三联调节器控制线路

## 2. 三联调节器控制线路

图 9-22 所示为 FT81T 型 24V 三联调节器控制线路。这种直流发电机三联调器控制线路被




图 9-23 硅整流发电机结构示意图

广泛用于黄河牌、斯柯达706R、706RS等汽车以及 6135、4135 型柴油机上。它可与F41A、F44A、F46、F46M 及 PAL、9087等型负极接铁,额定电压 24V 的直流发电机配套应用。该调节器的逆流切断器闭合电压为 24V,其反向电流为0.5~6A。

# 二、交流发电机电气控制线路

汽车交流发电机均为三相同步发电机, 它与传统的用换向器整流的直流发电机不同,其整流是由硅二极管构成的整流器所完成。图 9-23 所示为硅整流发电机的结构示 意图,从图中我们可以看出,硅整流发电机产生的交流电经硅二极管整流后输出直流电。 某电气控制线路简介如下。

#### 1. 磁场继电器控制的电气线路

图 9-24 所示为磁场继电器控制的汽车交流发电机电气线路。通常磁场继电器接在电源与电压调节器之间,可用以控制交流发电机磁场电路的通断。即当发动机起动后磁场电路被接通;发动机熄火时则磁场电路被断开。图中的 SA 为驾驶室内的手动开关,或者是发动机油压控制的自动开关。

#### 2. 双极式电压调节器电气线路

图 9-25 所示为双极式电压调节器电气线路,从图中我们可以看出,该调节器是在单极电压调节器上增加一副触点而组成。第一副触点的工作情况与单极式电压调节器完全相同,而第二副触点则是用短路励磁绕组的办法来维持电压不变的。该调节器可与 JF01、JF11、JF21 等系列交流发电机配套,用于解放 CA10B 型等汽车上面。




图 9-24 磁场继电器控制的电气线路




图 9-25 双极式电压调节器电气线路

### 三、起动机电机电气控制线路

起动机电机是按短时工作制的要求进行设计和制造的。工作时因其电流很大,故每次起动机的使用时间不应超过 5min。重复起动时中间应停歇 2min,否则对汽车起动机电机和蓄电池的寿命都将有严重影响。其电气控制线路简介如下。

#### 1. 起动机电机电气线路

图 9-26 所示为起动机电机电气线路,从图中我们可以看出,该电气线路是由直流串励电动机、带齿轮单向离合器和控制开关等三部分组成。

## 2. 电磁操纵式起动机电机电气线路




图 9-26 起动机电机电气线路




图 9-27 电磁操纵式起动机电气线路

图 9-27 所示为电磁操纵式起动机电机电气线路。该种起动机电机由电磁铁操纵杠杆机构,而电磁铁则由继电器及起动按钮进行控制。同时电磁铁又是主回路的开关,故又称为"电磁开关"式。这种电磁操纵式起动机电机用于黄河牌、北京牌等汽车中。

# 第5节 交流电弧焊机绕组故障检查与修理

电弧焊接技术是工矿企业的一种基本金属加工方法,已在国民经济许多领域,如机械、冶金、矿山、交通、煤炭、电力、石油、建筑等部门得到广泛的应用。

电弧焊是利用电流热效应的原理来完成金属焊接的,当强大的几百、几千安电流流经 焊件接触处时,通过电弧产生的巨大热量熔化工件结合处而实现焊接。

#### 一、交流电弧焊机工作原理与类型

金属电弧焊必须具备一定的静态和动态特性,以满足电弧焊的工艺要求。电弧焊电源可由变压器或直流发电机提供,由于变压器无转动部分且结构简单、使用可靠,因而被广

泛用于一般要求的金属焊接中。普通型式的变压器通常均不能胜任电弧焊接。而必须将具有平外特性的一般变压器与一适当电器(如电抗器或镇流电阻)串联使用,或在变压器结构上作某些改变(增大漏磁通),则可构成合适的弧焊电源,这种交流弧焊电源就称为弧焊变压器。

交流弧焊变压器一般应满足下列要求:

(1) 具有陡降的外部特性曲线。弧焊变压器的外部特性曲线愈陡峭,则弧长扰动时焊接电流的变化就愈小;而当电弧突然增大时其断




图 9-28 弧长加长时焊接电流的变化

弧的危险性也愈小;从引弧到电弧稳定燃烧的过渡时间也就愈短。如图 9-28 所示,在不同的外部特性曲线下,交流弧焊变压器弧长与焊接电流的变化关系。

- (2) 有适当高的次级空载电压,以保证引弧顺利和电弧的连续性。
- (3) 能将短路电流限制在额定电流的两倍以内。




图 9 29 交流电弧焊机工作原理图

- (4)调节机构应能实现焊接电流在一定 范围内调整,使最大焊接电流与最小焊接电 流之比不少于 3~4。
- (5) 具有一定的稳定性,即焊接电流受初级电压波动及变压器发热的影响较小。

下面简介交流电弧焊机的工作原理及类型。

1. 交流电弧焊机的工作原理

交流电弧机的工作原理如图 9-29 所示, 它是由变压器 T 和可变电抗器 L 组成。若 变压器 T 本身能做到漏抗很大并且可以调节,则可不必配置可调电抗器 L。因此,交流电弧焊机可分为串联电抗器式和增强漏磁式两大类型。

由于交流电弧焊机一般都用可变电抗作电流调节,因而功率都较低通常均在  $0.5 \sim 0.6$  之间。但交流电流过零时的电压瞬时值较高,则有利于交流电弧的稳定燃烧。若不考虑变压器励磁电流这一因数,图 9-29 的等效电路则可如图 9-30 所示。图中  $x_3$  为串联的可变电抗器 L 的电抗, $r_1'$ 、 $r_2$  和  $x_{S1}'$ 、 $x_{S2}$ 各为弧焊变压器初级(等效到次级)和次级线圈的电阻和漏电抗。当弧焊变压器的初次级等效漏抗  $x_S=x_{S1}'+x_{S2}$ 较大,并且可测时则电抗 L 不用而  $x_S$  等于零。这就是增强漏磁式交流电弧焊机的等效电路。




图 9-30 交流电弧焊机的等效电路

由于交流弧焊变压器初级漏抗一般都远大于其电阻,因此通常电阻可以忽略不计。假定工作电压  $U_{\rm g}$  为正弦波形时,可得到交流弧焊电压  $U_{\rm h}$  和电流  $I_{\rm h}$  的关系式

$$U_{h} = \sqrt{U_{02}^{2} - I_{h}^{2}(x_{S} + x_{3})}$$

$$I_{h} = \frac{\sqrt{U_{02}^{2} - U_{h}^{2}}}{x_{S} + x_{3}}$$

或

式中  $U_{02}$ ——变压器空载电压;

 $U_{h}$ —电弧电压;

 $I_h$ ——弧焊电流。

考虑到电弧电压为矩形波而引起的电流波形畸变时,弧焊电流可修正为

$$I_{\rm h} = \frac{\sqrt{U_{02}^2 - 1.17 U_{\rm S}^2}}{x_3 + x_{\rm h}}$$

式中 x3---可变电抗器;

 $x_h$ ——弧焊电抗。

交流弧焊变压器的电流调节方式则如表 9-3 所示。

可变参数 调节原理关系式 调 节 方 式  $U_{02} = U_1 \frac{N_2}{N_1} K_m \qquad \text{改变变压器初次级线圈数 } N_1 \ N_2 \, \text{或耦合系数 } K_m \ , \, \, (B_m = 2 \, \text{数电 } K_m + 1 \, \text{ (I } M_m = 1 \, \text{ (I$ 


表 9-3 交流电弧焊机电流调节方式

根据交流电弧焊机的上述电流调节方式,可以设计出多种结构的交流电弧焊机。

2. 交流电弧焊机的类型

为适应金属弧焊的技术要求, 弧焊机变压器具有其本身的结构特点。其中起决定作用的弧焊变压器必须有适当大的感抗。电源电路内有适当感抗存在, 即可使电弧连续及稳定燃烧和限制短路电流, 以保证弧焊的正常进行。因此, 可依据弧焊变压器提高感抗的方式不同,来进行交流电弧焊机的分类。

(1) 分体动铁式交流电弧焊机。该焊机是由一个平外特性主变压器和一个或几个可调气隙的铁心电抗器组成。如图 9·31 所示,主变压器获得所需要的空载电压,其结构与一般干式单相变压器相同。可调气隙电抗器则用以调节焊接电流的大小,以保证金属焊件的焊接质量。



电源 2

图 9-31 可调气隙铁心电抗器示意图

图 9-32 同体动铁式交流弧焊机原理图 1一初级绕组;2一次级绕组; 3一电抗绕组;4一可调铁心

(2) 同体动铁式交流弧焊机。它是将变压器与电抗器两者合为一体,两部分共用一个公共磁轭,其结构如图 9-32 所示。从图中我们可以看出,电抗绕组 3 和次级绕组 2 为反极性串联,当它们的匝数相同时则

$$\Phi_{\rm e} = \Phi_2 \, \frac{U_{\rm e}}{U_2}$$

式中  $\Phi_{e}$ ——公共轭磁通;

Φ2——变压器铁柱磁通。

因为  $U_e > U_2$ ,由上式则可知公共磁轭的磁通不会大于变压器铁心柱磁通,因而可以不增加磁轭的尺寸,至使其总体积和重量比分体式结构小和轻。

- (3) 饱和电抗式交流电弧焊机。它由平外特性主变压器串联饱和电抗器所组成,如图 9-33 所示。从图中我们可以看出,可用调节电抗器中的直流偏磁来调节焊接电流,从而达到自如调节焊接电流的目的。
- (4)漏磁式交流电弧焊机。这类弧焊变压器与动铁式不同,它没有特设的铁磁分路,仅借初、次级绕组的分散布置来增加空间漏磁通,从而提高变压器的内部感抗。图 9-34




图 9-33 饱和电抗器式交流弧焊机原理图

所示为常见的一种固定线圈分布漏磁式弧焊机变压器,它的初、次级绕组是固定不动的,以改变变压比也即改变次级空载电压来调节焊接电流。当次级空载电压增高时其焊接电流也随之增大。

(5) 动圈漏磁式交流电弧焊机。它采用以弧焊变压器初、次级绕组之间的距离来改变漏抗,从而去调节焊接电流。其电磁结构原理如图 9-35 所示,这种弧焊机焊接电弧的稳定性较好。

(6) 抽头式交流电弧焊机。这种弧焊变压器结构简单,其初、次级绕组分别绕在两个铁心柱上,采用更换绕组抽头的方法来改变变压器漏抗以调节焊接电流。其结构如图 9-36 所示,在图中位置 1 时变压器的漏抗小而焊接电流大;而在位置 3 时则因变压器漏抗大故焊接电流就小。从上面我们已经知道,抽头式交流电弧焊机的焊接电流是有级调节的,故其焊接性能令人不是十分满意。它一般被制成小型手提式弧焊机,以适用于日常机械维修中使用。




图 9-34 漏磁式交流电弧焊机




图 9-35 动圈漏磁式交流电弧焊机结构图

(7) 磁饱和磁分路式交流电弧焊机。如图 9-37 所示为磁饱和磁分路式交流电弧焊机。从图中我们可以看出,其铁心的中间心柱被作为磁分路,控制线圈 3 中的直流电流大小就能决定其磁饱和程度。控制电流是由与初级紧密耦合的线圈 4 取得交流电,经整流管的整流之后,由电阻 R 来调节以控制磁分路作用的强弱。从而达到调节焊接电流的大小。

# 二、绕组故障检查与修理

绕组是交流电弧焊机中工作最繁重而结构又最薄弱的部件,因而较易损坏。绕组工作时常会在电场机械力及热效应的共同影响下,容易产生绕组变形、绝缘老化,从而导致绕

组接地、短路、断路故障的发生。

### 1. 绕组故障的检查

交流电弧焊机绕组的故障可采用 外部观察、万用表或试灯测试等方法 进行检查。

(1) 绕组接地故障。弧焊机绕组接地故障多发生在初级线圈上,这是因为初级线圈通常均被安放在紧贴铁心柱的位置,而两者间的绝缘一旦击穿就将造成绕组接地故障。检测时可先对绕组各个线圈从外部作仔细观察,看线圈是否有高温变色、烧焦气味等现象,如有就应对这些地方作进一步




图 9 36 抽头式交流电弧焊机结构图

的深入检查;若没有这些迹象则应采用其它方法检测。对于深处线圈内侧的严重接地故障 就需要用试灯或万用表检查,找出接地故障线圈后还必须将该线圈从铁心柱上拆出来后, 才能将接地故障的准确位置找出来,比如从外绕在铁心柱的绝缘上查看被电压击穿的烧损 处等。




图 9-37 磁饱和磁分路式交流电弧焊机结构图

- (2) 绕组短路故障。交流电弧焊机的短路故障大多为初、次级绕组匝间短路。初级绕组因被布置在线圈的内侧,此时若从外部目测检查绕组匝间短路故障会有很大难度。这时可用电桥表或万用表分别检测安放在两个心柱的初级绕组电阻,通常所测电阻值明显偏小的那部分初级绕组就可能存在短路故障。次级绕组由于处在线圈的外侧且多为架空结构,因而绕组的短路故障、绝缘老化和毁损均很容易看出。
- (3) 绕组断路故障。弧焊变压器绕组常因制造过程中对线端接头焊接不良、固定不牢,以及超载、超时连续使用等原因,而引起线端接头松脱以致造成绕组断路故障。对此

故障可采用万用表或低压试灯分组检测绕组即可。

2. 绕组故障的修理

交流电弧焊机是一种低电压,大电流和在静止状态下工作的变压器。其绕组多用较粗 大的玻璃丝包扁铜线绕制,故该绕组具有结构好、强度高、易维修的特点。

初级绕组的接地、匝间短路故障一般均需将故障线圈从心柱上拆出来,若故障点发生 在线圈表层就可以用同等绝缘予以修复。如故障点出在线圈内层则只有重新绕制才能修理 好。

次级绕组因处于线圈的外层故它一般不会出现接地故障,其匝间短路故障则可用稍硬的云母片或涤纶片插入线圈有短路的导线匝间,然后予以包扎浸漆即可。如绕组短路范围大且绝缘损坏、老化严重时,则应考虑重新绕制。

初、次级绕组的断路故障查到后,只需将线端重新焊接牢固包好绝缘即可。

## 第6节 旋转式直流电弧焊机绕组故障与修理

旋转式直流电弧焊机是一种特殊直流发电机,它由直流发电机、调节器和指示器组成。调节器用来调节所需输出焊接电流的范围,指示器则用来指示输出电流的数值。

直流电弧焊机的特点是过载能力强、输出脉动小、受电网电压波动的影响小等。此外,它还具有引弧方便、电弧稳定、焊接质量好等优点。但由于该种电机制造工艺复杂、成本高、噪音大、效率低、空载损耗大、维修不方便等缺点,旋转式直流电弧焊机将有被直流弧焊整流器所逐渐取代的趋势。下面将简介旋转式直流弧焊机的工作原理、类型、绕组的故障检查和修理等。

## 一、旋转式直流电弧焊机工作原理与类型

旋转式直流弧焊发电机的工作原理与一般直流发电机相似,其外特性方程为 $U_b = E - I_b \Sigma R = K_e \Phi - I_o \Sigma R$ 

式中 E——发电机的电动势:

 $\Sigma R$  —— 发电机的内阻;

Ke——常数,约等于空载电压 U。与气隙有效磁通的比值;

 $\Phi$ ——负载时的气隙有效磁通, $\Phi$ = (F<sub>o</sub>, F<sub>c</sub>, F<sub>aq</sub>, F<sub>ad</sub>),其中 F<sub>o</sub> 为他励或并励磁通势,F<sub>c</sub> 为串励磁动势,F<sub>aq</sub>为电枢反应的交轴去磁磁动势,F<sub>ad</sub>为电刷顺电枢旋转方向偏离几何中心线时的直轴等效去磁磁动势。

由上式可知,调节励磁电阻即可改变  $F_o$ ,对应不同的  $F_o$ 可获得不同的空载电压的一组平行外特性。根据  $F_o$ 的接法不同可起增磁或去磁作用, $F_{aq}$ 和  $F_{ad}$ 则均为去磁磁动势。因此,要获得平行外特性,可采用积复励使  $F_o$  起增磁作用。如要获得下降特性,则可应用以下方法:

- (1) 加强  $F_{\text{aq}}$ 电枢反应去磁作用。
- (2) 移动电刷位置,增强  $F_{ad}$ 的去磁作用。
- (3) 采用差复励使 F。起去磁作用。

直流弧焊发电机按其特性分类,可分为平特性和下降特性两大类。平特性直流弧焊机 主要用于自动弧焊机和半自动弧焊机中,而下降特性直流弧焊发电机则主要用于手工弧 焊。旋转式直流电弧焊机按其结构分类,则可分为差复式、换向极去磁式和裂极式直流弧 焊发电机这三种主要类型。

#### 二、绕组故障检查与修理

旋转式直流电弧焊机实质上是一台经特殊设计的平复励或差复励直流发电机,其工作原理、结构、性能均与复励式直流发电机基本相同。它的励磁绕组、电枢绕组常见故障主要有绝缘电阻低、绕组接地、匝间短路、绕组断路和接错等,对这些故障可采用电桥表、万用表、兆欧表、低压试灯及短路侦察器等方法进行检查。当找出绕组故障的准确位置后,则应视绕组的故障性质、范围、损伤程度和绝缘新旧或老化情况,以决定对绕组故障是作局部修理还是全部更换。具体的检查与修理方法可参照前面第3章直流电机绕组的联接及故障与修理的相关内容进行。

# 第7节 交、直流电弧焊机电气控制线路

交、直流电弧焊机主要有交流电弧焊机、旋转式直流电弧焊机和整流器式直流电弧焊机三种类型。交流电弧焊机是一种经特殊设计的单相变压器,具有结构简单、造价低廉、使用年限长、维修方便等优点,在工矿企业的单人弧焊操作中得到极为广泛地应用。旋转式直流电弧焊机则是由一台三相异步电动机拖动的直流焊接发电机,它具有易于引燃、电弧稳定、质量可靠等优点,而且对于三相电网来说其负载均匀并可以改善功率因数。另一种直流电弧焊机则采用静止型的硅整流器电路,它与旋转式直流电弧焊机相比,则具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、维护方便和使用年限长等优点。本节选绘了这几类电弧机的常用电气控制线路。

## 一、交流电弧焊机电气控制线路

交流电弧焊机的结构有多种多样的型式,但其基本原理则大致相同。常见的型号有BXI、BX2、BX3 这三个系列的交流电弧焊机,图 9-38 所示为 BX1 系列磁分路动铁式交流电弧焊机电气线路。该线路由焊接变压器 T、电抗器 L、引线电缆及焊钳等组成。从图中可以看出,变压器的铁心窗口特别大,这样可增大其漏抗。变压器将电压由 220V 或380V 降到 60~70V 的焊接电压,电抗线圈 L 则用来调节焊接电流。转动弧焊机中部的手柄则可以改变动铁心的位置,也即改变漏磁分路的大小,从而获得均匀的电流调节以适应焊接的不同要求。

图 9~39 所示为 BX3 系列动圈式交流电弧焊机的结构图,该线路的弧焊变压器铁心采用口字形。一次侧绕组分成两部分固定在两铁心柱的底部,二次侧绕组也分成两部分装置在铁心柱上非导磁材料制成的活动架上。调节可借手柄转动螺杆进行,使二次侧绕组沿铁心柱作上下移动。改变一次侧与二次侧两个绕组间的距离,即可改变它们之间的漏抗大小,从而改变焊接电流的大小。并且还可将绕组接成串联或并联接法,则可使焊接电流的

### 调节范围得到进一步的扩大。




图 9-38 BX1 系列磁分路动铁式交流 电弧焊机电气线路




图 9-39 BX3 系列动圈式交流电弧 焊机结构图

#### 二、旋转式直流电弧焊机电气控制线路

旋转式直流电弧焊机根据其工作原理和结构的不同,它分为 AX、AX1、AX3、AX4、AX8 和 AR 等几种型号,下面将简介其中两种电气线路图。




图 9-40 AX8-500 型旋转式直流焊接发电机控制线路




图 9-41 AR~300 型旋转式直流焊接发电机控制线路




图 9-42 ZXG 系列硅整流直流电弧焊机控制线路

图 9-40 所示为 AX8 系列旋转式直流电弧焊机的电气控制线路图。该线路由拖动用三相异步电动机、直流焊接发电机、硅整流器和稳压器等电气元件组成。

图 9-41 所示为 AR 系列旋转式直流电弧焊机的电气控制线路图。该线路亦由拖动用 三相异步电动机、直流焊接发电机、硅整流器和稳压等电气元件组成。

## 三、静止型 ZXG 系列整流器式直流电弧焊机

该焊机是一种硅整流电路的直流电弧焊机。如图 9-42 所示,它主要由三相变压器、饱和电抗器、滤波电抗器、铁磁谐振式稳压器等电气元件组成。

# 第 10 章 电机绕组重绕、改制的简易计算

重绕电机绕组时最好应按照原绕组数据进行,不要轻易改动原有设计,以免改动后出现因性能变化致使电机无法良好运行。因此,在拆卸旧绕组过程中,必须测量记录铁心、绕组、换向器等详细的原始技术数据,使重绕工作能够准确高效地进行。

对于电机铭牌丢失、型号、规格不明、绕组已拆数据遗失的空壳电机,或电机原有规格、性能不适应现在的需要等情况,这就必须进行重绕和改制的简易计算。

## 第1节 直流电动机绕组重绕计算

在绕组的重绕计算中,若励磁磁通增加将很容易引起励磁绕组的温升过高;如励磁磁通减少则会使电机容量随之减少,因此应尽可能保持原励磁磁通;由于重绕电机的电枢均利用原换向器,所以电枢绕组元件数应与前相同。

#### 一、直流电动机电枢绕组重绕计算

1. 功率估算

直流电动机的功率可由下式估算求出

$$\rho_{\rm S} = \frac{dD_2^2 L_2 n B_{\delta} A}{6.1 \times 10^8} \quad (VA)$$

式中 d——极弧系数, 一般取  $d=0.6\sim0.7$ ;

D2--转子直径 (cm);

L2---转子铁心长度 (cm);

n——转速,可选同步转速,也可按需选用;

 $B_8$ ——气隙磁密,对  $D_2 = 10 \sim 40$ cm 的中小型直流电动机取  $B_2 = 6400 \sim 10000$ Gs,对连续工作制的微型电机取  $B_2 = 2800 \sim 3400$ Gs,短时工作制的则可取  $B_2 = 3500 \sim 5500$ Gs;

A——电枢线负载, 一般取  $60 \sim 400 A/cm$ , 计算时可按下列经验公式初选  $A = (11.5 \sim 14) D_2$  (A/cm),电动机功率大者取小值。

2. 输出功率估算

$$P_{\rm H} = \frac{P_{\rm s}}{(1.02 \sim 1.14)}$$
 (W)

式中 1.02~1.14——效率系数, 功率大者取较小值。

3. 电枢电流

$$I = \frac{p_{\rm H} \times 10^3}{E_2} \quad (A)$$

式中  $p_H$ —电动机输出功率 (kW);

 $E_2$ ——额定负载时电枢电动势, $E_2 = K_E U R$  (V);

 $K_{\rm E}$ ——压降系数,对中小型直流电机可取  $K_{\rm E}=0.85\sim0.95$ ,功率较大者取大值。

4. 每极有效总磁通

$$\Phi = d\tau L_1 B_{\delta} \quad (Mx)$$

式中 τ----极距 (cm);

 $L_1$ ——定子主极长度 (cm)。

5. 电枢绕组总有效导线数

电动机铭牌失落时, 可依下式计算

$$N = \frac{60dE_2 \times 10^8}{Pn\phi} \quad (根)$$

有铭牌可查时,则可按下式计算

$$N = \frac{6.28D_2Ad}{I_{\rm H}} \quad (根)$$

式中 A——电枢线负载 (A/cm);

P——磁极对数;

d----电枢绕组并联支路对数;

n——额定转速 (r/min);

每槽有效导线数

$$S_{\rm n} = \frac{N}{Z_2}$$
 (根/槽)

绕组实际取定的总有效导线数

$$N = S_{\rm n} Z_{\rm 2}$$

式中 Z2---电枢槽数。

6. 每线圈匝数

$$W_{y} = \frac{N}{2K}$$

式中: K=换向片片数。

在小型直流电动机中,电枢绕组通常均采用圆铜线绕制的多匝线圈;为了得到合适的电磁负载,对电枢直径小于 20cm 的电动机可使用分数匝数线圈。

7. 线负载校核

$$A = \frac{NI}{6.28D_2d} \quad \text{(A/cm)}$$

电枢的实际线负载应不超过初选值的±10%,如相差过大时则应重选重算。

8. 电枢绕组导线选择

**直流电动机流过电枢绕组的支路电流为** 

$$i=\frac{I}{2a}$$
 (A)

式中 2a——电枢绕组并联支路数。

电枢绕组的导线截面积为

$$S_2 = \frac{i}{i}$$
 (mm<sup>2</sup>)

式中 j——电枢绕组的电流密度,一般依据电动机的散热条件而定。对电枢直径大、转速高的可取大值,相反时则取小值。通常取  $j=4.5\sim7.5$ A/cm²,导线直径则为  $d_2=1.13\sqrt{S_2}$  (mm)。

电枢铁心为半闭口槽时,可采用绝缘圆导线绕制线圈。如导线直径超过 1.62mm 时,可用几根细直径导线并绕替换,因这样能使线圈嵌绕更容易和方便。当电枢铁心为开口平底槽时,电枢绕组则应采用扁铜导线绕制。若其截面积大于 15~18mm² 时,则也应选用多根并绕,否则将会给绕组绕制和嵌线带来困难。

#### 9. 槽满率的校核

槽满率的选择要适宜,若选得过高将增加绕组的嵌线难度和降低工作效率;过低则又不能充分发挥电动机的功率。一般电枢绕组槽满率均取  $f_n=0.65\sim0.80$ ,其校核公式如下

$$f_{\rm n} = \frac{n_{\rm t} S_{\rm n} a_0^2}{A_{\rm n}}$$

式中 n, ----导线并绕根数;

 $S_n$ ——每槽有效导线数;

 $a_0$ ——绝缘导线直径 (mm);

A<sub>n</sub>——转子槽的有效截面积。

$$A_{\rm n} = (r_1 + r_2 - 2\Delta)(h_1 + r_1 - h_{\rm v} - 2\Delta) + 1.57(r_2 - \Delta)^2 - 1.3\Delta(r_1 + r_2) \quad (mm^2)$$

其中  $\Delta$ ——槽绝缘一侧的厚度 (mm),依绝缘材料等级而定,一般 E 级绝缘取 0.35mm,B 级绝缘取 0.6mm 左右;

h<sub>v</sub>---槽楔高度 (mm)。

10. 铁心磁密校核

电枢绕组实际有效总磁通

$$\phi = \frac{60E_2d \times 10^8}{PN_2} \quad (Mx)$$

式中 N——电枢绕组实际有效导线数。

气隙磁密为

$$B_{\delta} = \frac{\phi}{d\tau L_2}$$
 (Gs)

$$B_{\rm t} = \frac{B_0 t_2}{0.93 b_{\rm t}} \quad ({\rm Gs})$$

式中 7---极距 (cm);

b<sub>t</sub>——齿厚 (cm)。

电枢的齿部磁密通常取 B<sub>t</sub>≥18000~19600Gs, 最高不应超过 25000Gs。

电枢轭部磁密

$$B_0 = \frac{\phi}{1.86h_0L_2}$$
 (Gs)

式中  $h_0$ ——轭部高度 (cm)。

但计算值不应超过  $B_0 = 13000 \sim 15000$ Gs。

#### 二、直流电动机励磁绕组重绕计算

直流电动机主极励磁绕组所产生的磁通将分布集中在一定的路径,它的闭合磁路主要由定转子铁心间空气隙、电枢齿部、电枢轭部、磁极和定子轭部等几部分组成。因此,直流电动机的磁路计算主要根据各段磁路和磁性材料材质,通过磁密 B 来求取磁场强度 H,再求出所需的励磁磁势,最后去确定所需的电枢绕组匝数。

- 1. 串励电动机励磁绕组的估算
- (1) 气隙磁密

$$F_{\delta} = 1.6K_{\delta}B_{\delta}\delta_{1}$$
 (安匝 / 对极)

$$K_{\delta} = \frac{t_2}{t_2 - \frac{b_0^2}{5\delta_1 + b_0}}$$

式中  $B_{\delta}$ —气隙磁密 (Gs);

δ<sub>1</sub>——气隙长度 (cm);

 $K_{\delta}$ ——气隙系数;

t2---电枢齿距 (cm);

b<sub>0</sub>——实测电枢槽口宽度 (cm)。

(2) 电枢齿部磁势

$$F_{\rm t} = 2H_{\rm t}h_{\rm t}$$
 (安匝)

式中  $H_1$ ——磁场强度 (A/cm)。可根据  $B_1$ 1/3 值由电枢冲片材料的磁化曲线查取。

$$B_{\rm t}1/3 = \frac{B_{\delta}t_2}{0.93b1/3}$$

式中  $B_11/3$ —离电枢齿根 1/3 处的齿部磁密 (Gs);

61/3----离电枢齿根 1/3 处的齿部宽度 (cm)

(3) 电枢轭部磁势

$$F_0 = H_0 L_a$$
 (安匝)

$$L_{\rm a} = \pi D_{\rm p}/2p$$
 (cm)  
 $D_{\rm p} = \frac{D_2 - 2h_{\rm S} + d_2}{2}$  (cm)

式中  $H_0$ —电枢磁轭铁磁材料的磁场强度 (A/cm)。可根据轭部磁密  $B_0$  查取;

L。——电枢轭部磁路的平均长度 (cm);

D<sub>v</sub>——电枢轭部平均直径 (cm);

hs---槽深 (cm);

d2---电枢铁心内径 (cm)。

(4) 主磁极磁势

$$F_{\rm m} - 2H_{\rm m}h_1 \quad (安匝)$$

$$B_{\rm m} = \frac{1.2\phi}{S_{\rm m}} \quad (Gs)$$

式中  $H_{\rm m}$ ——主磁极磁场强度 (A/cm),根据主磁极磁密  $B_{\rm m}$  由曲线查取;  $S_{\rm m}$ ——主磁极铁心截面积 (cm<sup>2</sup>)。

(5) 定子轭部磁势

$$F_{\rm d} = H_{\rm d}L_{\rm d}$$
 (安匝)  $B_{\rm d} = \frac{0.6\phi}{S_{\rm d}}$  (Gs)

式中 L<sub>d</sub>——定子轭部磁路平均长度 (cm);

 $H_d$ ——定子轭部材料的磁场强度 (A/cm)。根据  $B_d$  由曲线查得;

S.——定子轭部截面积 (cm²)。

(6) 每对磁极的总磁势

$$F_{\rm F} = F_8 + F_{\rm r} + F_0 + F_{\rm m} + F_{\rm d}$$
 (安匝/极对)

(7) 串励励磁绕组每极匝数

$$W_{\text{fo}} = \frac{F_{\text{F}}d}{2I}$$
 (匝/极)

式中  $F_{\rm F}$  — 每对磁极的总磁势 (安匝/极对);

d——串励绕组并联支路数,一般小型电流电动机 d=1,只有在大功率电机中才采用并联支路;

I──电枢电流 (A)。

2. 并励或他励电动机励磁绕组的估算

对于进行重绕修理的并励电动机和励磁电压与端电压相同的他励电动机,其励磁电流 计算值可按下列经验公式估算。

$$i_{\rm f} = K_{\rm f}I$$
 (A)

式中 I——电枢电流 (A);

K;——并励电流经验系数。

 $K_{\rm f}$ 可由下式算出:

当电动机额定功率 PH<20kW 时

$$K_{\rm f} = (0.9 \sim 1.2) \, \frac{57 - P_{\rm H}}{P_{\rm H}^{16}} \times 10^{-3}$$

在电动机额定功率 PH>20kW 时

$$K_{\rm f} = (0.9 \sim 1.2) \left( 31 - \frac{P_{\rm H}}{3} \right) \times 10^{-3}$$

励磁绕组导线截面积

$$S_{\rm of} = K_{\rm e} \frac{i_{\rm f}}{j_{\rm f}}$$
 (mm<sup>2</sup>)

式中  $K_e$ ——电动机的励磁余量,直流电动机取  $K_e$ =1.1 $\sim$ 1.2;  $j_f$ ——励磁绕组导线电流密度,通常取其  $j_f$ =3 $\sim$ 4A/ $mm^2$ 。 励磁线圈每层匝数

$$w_{\rm n} = \frac{h_{\rm fo}}{1.05d_{\rm 01}}$$
 (匝/层)

式中  $h_{fo}$ ——实测主磁极有效绕线高度 (mm);  $d_{01}$ ——选用的绝缘导线直径 (mm)。

励磁绕组层数

$$n = \frac{b_0}{1.05d_{01}} \quad (\mathbb{R})$$

式中  $b_0$ ——并励绕组在主磁极上能够点的厚度 (cm)。 励磁绕组每极匝数

$$W_{\rm f} = n w_{\rm n}$$
 (匝)

式中 n——并励绕组层数。

励磁线圈平均匝长

$$\tau_p = 2(L_1 + b_1 + 1.2) + \pi b_0$$
 (cm)

式中  $L_1$ ——主磁极铁心长度 (cm);

b<sub>1</sub>——主磁极宽 (cm);

b<sub>0</sub>---线圈厚度 (cm)。

励磁绕组工作电阻

$$R_{\rm f} = K_{\rm \theta} \frac{2\rho W_{\rm f} \tau_{\rm \rho}}{5700 \, {\rm S}_{\rm cf}}$$
  
 $K_{\rm \theta} = 1 + 0.004 (\theta - 20^{\circ})$ 

式中  $K_{\theta}$  与温升有关的系数;

 $W_f$ ——励磁绕组每极匝数;

 $S_{cf}$  — 导线截面积  $(mm^2)$ ;

 $\tau_{\rho}$ ——励磁绕组平均匝长 (cm);

 $\theta$ ——工作温度,根据电机绝缘等级定。

若校核后的励磁电流与估算值相差太大时,则应重新调整导线截面积和重算每极匝数。

对于某些直流并励电动机为了改善其机械特性,而在磁极中设置少量的串励绕组,使 其在满载时能基本抵消电枢反应的去磁效应。因此,它在励磁磁势中所占比率较少,只能 起到稳定作用,故一般称该绕组为稳定绕组,而电动机则仍称直流并励电动机。

重绕时如原始数据遗失,串联稳定绕组的每极匝数则可由下式估算

$$W_{\omega} = \frac{0.1 W_{\rm f} i_{\rm f} a}{I} \quad (\boxed{\Phi})$$

式中  $W_i$  并励绕组每极匝数;

 $i_{\ell}$ ——并励绕组电流(安);

a——串联稳定绕组并联支路数;

I---电枢电流(安)。

串联稳定绕组的导线截面积

$$S_{\rm w} = \frac{I}{ia} \quad ({\rm mm}^2)$$

3. 复励电动机励磁绕组的估算

复励电动机的分励绕组计算与并励电动机相同。但此时的串励绕组不但作为稳定之用,而且它在励磁磁场中占有一定的比例。因此,对于复励电动机的串励绕组的匝数,应根据电动机的特性和要求而定。通常对冶金或起重用复励电动机,其串励绕组每极匝数可以用下式进行估算

$$W_{\rm fc} = \frac{W_{\rm f} i_{\rm f} a}{2I}$$
 (E)

## 三、直流电动机换向极绕组的估算

由于直流电动机的换向过程十分复杂,因此,换向极绕组的计算也难以精确。为弥补这一缺陷通常采用换向极与机座间垫入一定数量磁性材料做的垫片,以根据换向情况作为调整极下气隙之用。换向极绕组的每极匝数可由下式简单计算

$$W_{\rm h} = K_{\rm h} \frac{Na_{\rm h}}{8aP}$$
 (15)

式中 N---电枢绕组总有效导线数;

a<sub>h</sub>——换向极绕组并联支路数;

a——电枢绕组并联支路对数;

P——电动机极对数;

 $K_h$ ——系数。当 2 极电动机用一个换向极时,取  $K_h = 1.2 \sim 1.3$ ; 当 4 极电动机用四个换向极时,取  $K_h = 1.15 \sim 1.25$ 。

## 第2节 直流电动机的改压计算

直流电机的额定工作电压通常都是有统一规定的,如直流发电机有115V、230V等几

种电压,电动机有 110V、220V 等几种电压。当由于某种原因直流电机的额定电压与电源电压不同时,或重绕计算中励磁绕组电压与电动机端电压不同时,均应进行改压计算。为使电动机在改压后能得到良好的换向,其换向极绕组应一并改算。改压计算是在保持绕组原来的型式和主磁通不变的前提下进行的。绕组改压计算方法如下所述。

1. 电枢绕组的计算

电枢绕组总有效导线数

$$N = N' \frac{U}{U'}$$
 (根)

式中 N'——改绕前电枢绕组有效导线数;

U'——电动机原电压 (V);

U——电动机改绕后的电压 (V)。

每槽导线数

$$N_{\rm s}=rac{N}{Z_2}$$
 (根)

式中  $Z_2$ ——电枢槽数。

毎槽线圏数

$$u = \frac{K}{Z_2}$$

式中 K——换向片数。

每线圈匝数

$$w = \frac{N_s}{2u}$$
 (E)

导线截面积

$$S = S' \frac{U'}{U} \pmod{2}$$

式中 S'——电枢绕组原导线的截面积  $(mm^2)$ 。

2. 串励绕组的计算

改压后串励绕组每极匝数

$$W_{\text{fo}} = \frac{Ua}{U'a'}W'_{\text{jc}}$$
 (睡)

式中  $W_{ic}$ ——串励绕组原每极匝数;

a"——串励绕组原并联支路数:

a——串励绕组改压后并联支路数。

3. 并(他) 励绕组的计算

导线截面积

$$S_{0f} = S'_{cf} \frac{U'}{U} \quad (mm^2)$$

式中  $S_{cf}$  —并励绕组原导线截面积  $(mm^2)$ 。

改压后并励绕组每极匝数

$$W_{\rm f} = W_{\rm f}' \frac{S_{\rm cf}'}{S_{\rm cf}}$$
 (E)

式中  $W_i'$ ——并励绕组原每极匝数。

4. 换向极绕组匝数

$$W_{\rm h} = W'_{\rm h} \frac{Ua_{\rm h}}{U'a'_{\rm h}}$$
 (\Pi)

式中  $W_0$ ——换向极绕组原匝数;

 $a_h'$ ——换向极绕组原并联支路数;

a<sub>h</sub>——换向极绕组改压后并联支路数。

## 第3节 三相异步电动机重绕、改制计算

三相笼型转子、绕线转子异步电动机的空壳重绕、改变电压、改变极数等,均可通过一些经验数据和简易计算求出电动机定子绕组的新参数。其具体计算方法简述如下。

#### 一、空壳铁心重绕计算

下述计算方法适用于 100kW 以下的小型三相异步电动机绕组重绕计算。

1. 确定重绕后电动机的极数

$$2P = (0.35 \sim 0.4) \frac{Z_1 b_z}{h_z}$$

式中  $Z_1$ —定子槽数;

b,---定子齿宽 (cm);

h。——定子轭高 (cm)。

根据计算结果取接近的偶数。

2. 测量定子铁心尺寸

如图  $10^{-1}$  所示,分别测量获取定子铁心  $D_a$ 、(不计通风槽)、 $Z_1$ 、 $b_z$ 、 $h_a$  等各部尺寸。

3. 求极距

$$\tau = \frac{\pi D_{\rm a}}{2P} \quad (\rm cm)$$

式中 Da---定子铁心内径 (cm)。

4. 求每极磁通

$$\phi = 0.637\tau LB_{\delta} \times 0.92$$
 (马力)

式中 τ----极距 (cm);

L---定子铁心长度 (cm);

B<sub>δ</sub>----气隙磁密 (Gs)。

气隙磁密 B。可根据表 10-1 选取。




图 10-1 定子铁心各部尺寸示意图

表 10-1 小型异步电动机电磁密度计算参考数据

	201 ⊟	<b>₩</b> /÷	定子铁芯外径 (mm)					
数值名称	符号	单位	150~250	200~350	350~750			
线负荷	ds	A/cm	150~250	200~350	350~500			
气隙磁通密度	$B_{\delta}$	Gs	6000~8 <b>50</b> 0	7000~9000	<b>70</b> 00~9000			
轭磁通密度	$B_{\mathbf{e}}$	Gs	11000~15000	12000~15000	13000~15000			
齿磁通密度	$B_{i}$	Gs	13000 ~ 17000	14000~17500	15000~18000			
防护式定子绕组电流密度	jι	A/mm²	6.0~6.5	5.5~6.5	5~6.0			
封闭式定子绕组电流密度	$j_1$	A/mm <sup>2</sup>	4.8~5.5	4.5~5.2	4~4.5			
绕线式转子绕组电流密度	$j_2$	A/mm <sup>2</sup>	6.0 ~6.5	5.5~6	5.0~5.5			

注 表中电流密度为 A 级绝缘时的数值,当采用 E 级和 B 级绝缘时,可适当提高;二极电机由于绕组端部较长,八级以上的电机因转速低、散热条件差,计算时应取用小值。

#### 5. 校核轭磁通密度

$$B_s = \frac{\phi}{2h_s L \times 0.92} \quad \text{(Gs)}$$

式中 h, 一定子轭高 (cm)。

6. 校核齿磁通密度

$$B_z = \frac{1.57\phi}{\frac{Z_1}{2P}b_{\delta}L \times 0.92}$$
 (Gs)

式中  $b_{\delta}$ ——定子齿宽 (cm)。

校核结果  $B_a$ 、 $B_z$  值必须符合表 10-1 的规定,否则应重新调整  $B_a$  值,以使  $B_a$ 、 $B_z$  值符合表 10-1 的规定。如  $B_a$  值与表中规定值相差甚远时,则说明预选的极数有问题,此时应再选极数重新予以计算。

7. 确定线圈节距和绕组系数

线圈采用全节距时

$$y = \tau = \frac{Z_1}{2P}$$

为消除高次谐波影响和节省铜线,绕组多采用短节距,其节距比为

$$\beta = \frac{y_1}{y}$$

式中 以1 ——短节距线圈的实际节距。

通常节距选择应使  $\beta = 0.75 \sim 0.85$  的范围内。因短距绕组两有效元件边不可能同时切割到最大气隙磁密,线圈的感应电势就要比全节距时小,所以短距系数为

$$K_{y} = \sin \frac{\pi}{2} \beta$$

在生产实际中,每组线圈产生的电势  $E_{\mathrm{R}}$  为 q 个线圈电势的矢量和,所以绕组的分布系数则为

$$K_{\rm E} = \frac{\sin\frac{\pi}{2mq}q}{q\sin\frac{\pi}{2mq}} = \frac{\sin 30^{\circ}}{q\sin\frac{30^{\circ}}{q}}$$

式中 m——电动机相数,等于 3。

绕组系数根据下式计算

$$K = K_{\rm v}K_{\rm E}$$

为计算方便考虑,一般绕组系数可通过查表 10-2 和表 10-3 获取。

表 10-2 三相单层绕组的绕组系数 K

y <sub>1</sub>	同心绕组				单层链形	绕组,其节品	<b>巨为</b>		
q	3	3	5	7	9	11	13	15	17
$1\frac{1}{2}$	0.960	0.831	(0.945)				_	_	_
2	0.966	0.707	(0.966)	0.966	0.707		_		
$2\frac{1}{2}$	0.957		0.829	(0.951)	0.910	0.711	_		
3	0.960		0.725	0.902	(0.960)	0.902	0.735		
$3\frac{1}{2}$	0.956			0.828	(0.932)	(0.953)	0.890	0.747	-
4	0.958			0.766	0.892	(0.958)	0.958	0.892	0.766
$4\frac{1}{2}$	0.955			0.695	0.827	(0.915)	(0.954)	0.941	0.877
5	0.957			_	0.774	0.874	(0.936)	(0.957)	0.930
6	0.956				0.679	0.786	0.870	(0.927)	(0.95)

注 对于推荐的节距数,取括弧内的绕组系数。

表 10-3 三相双层绕组的绕组系数 K

及 10 3 二												
每级每相槽数	跨 距	绕组系数	每级每相槽数	跨 距	绕组系数							
(q)		(k)	(q)	跨 甠	(k)							
$1\frac{1}{2}$	1~5	0.94		1~12	0.95							
	1 (	0.004	4	1~11	0.926							
2	1~6	0.934		1~10	0.885							
,	1~8	0.95		1~9	0.831							
$2\frac{1}{2}$	1~7	0.907		1~13	0.94							
	1~6	0.827	$4\frac{1}{2}$	1~12	0.916							
	1~10	0.960		1~11	0.877							
3	1~9	0.945		1~14	0.935							
7	1~8	0.902	5	1~13	0.91							
	1~7	0.831		1~12	0.875							
-	1~11	0.953	<sub>5</sub> 1	1~14	0.902							
3.1	1~10	0.93	$5\frac{1}{2}$	1~15	0.928							
$3\frac{1}{2}$	1~9	0.884	6	1~16	0.925							
	1~8	0.831	6	1~15	0.9							

8. 求每相绕组的匝数

$$w_1 = \frac{U_{\text{相}} \times 10^6}{2.22 \phi k}$$
 (匝/相)

对于 q=1 的全节距绕组则

$$\omega_1 = \frac{U_{\text{fl}} \, 10^6}{2.22 \phi} \quad (\Box / \text{fl})$$

9. 求每槽有效导体数

$$S_{\rm c} = \frac{b\omega_1}{Z_1}$$
 (根/槽)

 $S_c$  应取整数,双层绕组中的  $S_c$  还应为偶数。对于老式小型电动机,如果槽口尺寸大于 3mm,则每增加 0.5mm 匝数应随之增加 5% 左右。

10. 确定导线截面积

$$q_1 = \frac{F_c k_T}{S_c} \quad (mm^2)$$

式中  $F_c$ ——定子槽截面积  $(mm^2)$ ;

 $k_{T}$ —槽内填充系数;

 $S_c$ ——每槽有效导体数。

对于平底槽

$$F_{\rm c} = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h, h \approx h_z - \frac{b_1}{2}$$

式中 hz---定子槽高。




图 10-2 定子槽形示意图

对于梨形槽

$$F_{\rm c} = \frac{1}{2}(b_1 + 2r_2)h + \frac{\pi}{2}r_2^2$$

槽内填充系数  $k_T$  根据经验通常为,漆包线取  $0.41 \sim 0.45$ ,双玻璃丝包线则取  $0.32 \sim 0.35$ 。对于双层绕组  $k_T$  值可适当降低一点,2 极电动机可以选取小值,定子槽形则如图 10-2 所示。

若计算出来的导线截面积较大,则可采用多根细导线 并联绕制线圈,或者根据表 10-4 选取 2 路以上的并联支路 接法。这时导线截面积。

表 10~4 三相绕组的并联支路数

极数	2	4	6	8	10
并联支路数	1、2	1, 2, 4	1, 2, 3, 6	1, 2, 4, 8	1, 2, 5, 10

$$q_1 = \frac{q_1}{an} \pmod{2}$$

式中 n---每个线圈串绕导体数;

a----并联支路数。

11. 求导线直径

导线直径可按下式计算或查附录 2 中的有关数表。

$$d = 1.13 \sqrt{g_1} \text{ (mm}^2)$$

12. 求每相绕组允许通过的电流

每相绕组允许通过的电流

$$I_{kl} = q_1 j = anq_1 j \quad (A)$$

式中 j---电流密度 (A/mm²)。

电流密度;按表10-1中数据选取。

13. 求校核线负荷

$$A_{\rm s} = \frac{10 I \phi S_{\rm c} Z_1}{\pi D_{\rm s}} \quad (A/cm)$$

其计算值与表 10-1 核对,如果太高则应降低电流密度并予复算。

14. 确定电动机的额定功率

$$P = 3U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi\eta \times 10^{-3} \text{ (kW)}$$

式中  $\cos \varphi$ ——电动机额定功率因数;

η----电动机额定效率。

功率因数  $\cos \varphi$ 和效率 $\eta$ 可参考同类型或相似类型电动机的近似值选取。

#### 二、确定每槽有效导体数时的简化计算

定子绕组的重绕计算主要是确定绕组匝数和与匝数相关的一些参数。为便于计算及校核数据,可根据定子铁心尺寸利用简化了经验公式,直接计算出每槽有效导体数,这样虽然会存在些误差但仍能基本满足电动机质量要求。

1. 简化计算方法 (1)

$$S_{\rm c} = \frac{2.61 U_{\phi} Pa}{Z_1 D_a Lk B_{\delta}} \times 10^6 \ (\text{d} / \text{d})$$

式中  $U_{\phi}$ —相电压;

k----绕组系数,可查表 10-2、表 10-3;

 $B_{\delta}$ ——气隙磁密,按表 10-1 选取。若铁心质量较差, $B_{\delta}$  应取低值。

2. 简化计算方法 (2)

$$S_{\rm c} = rac{A_{
m s}t_{
m s}a}{I_{
m HM}}$$
 (根 / 槽)

式中 A、---线负荷 (A/cm);

t<sub>s</sub>——定子齿距 (cm);

a——并联支路数。

线负荷 A。可按下式确定:

2P=2时

$$A_s = b\tau + 130$$

2P=4时

$$A_s = q_T + 130$$

$$A_s = 11\tau + 165$$

在电动机改极时,由于齿、轭磁密的不均匀, $A_s$ 则应增加 10% 左右,以补偿部分铁心饱和所引起的安匝数增加。

#### 三、改变电源电压的计算

当电动机需要改用另一种电源电压供电时,欲使各部磁密和温升不变就应使线圈的电流密度,以及每匝所承受的电压基本保持不变。若电动机前后使用的两种电压的百分比基本接近表 10-5 所示的规定值,则可采用改变电动机绕组内部接线的方法(不用拆换绕组),以使电动机能在改变电源电压后仍可正常运行。经查对如果无法改变绕组内部接线,则别无选择就只有更换全部绕组。其匝数和导线截面积可根据下式计算

$$egin{aligned} \omega_1' &= rac{U_E}{U_{ ext{m}}} \omega_1 \ q_1' &= rac{U_E}{U_{ ext{m}}} q_1 \end{aligned}$$

式中 ω1---定子绕组改绕前的匝数;

 $\omega'_1$ ——定子绕组改绕后的匝数;

 $U_{\text{m}}$ —电动机的额定电压;

 $U_{\rm E}$ ——改变电源电压后电动机的电压;

 $q_1$ ——定子绕组改绕前的导线截面积;

q'1——定子绕组改绕后的导线截面积。

表 10-5 三相绕组改变接线的电压比 (%)

绕组改后 接线法	-路	一路	三路	四路	五路	六路	八路	十路	-路	路	三路	四路	五路	六路	八路	十路
绕组原 来接线法	Y形	Y形	Y形	Y形	Y形	Y形	Y形	Y形	△形	△形	△形	△形	△形	△形	△形	△形
一路Y形	100	50	33	25	20	17	12.5	10	58	29	19	15	12	10	7	6
二路Y形	200	100	67	50	40	33	25	20	116	58	39	29	23	19	15	11
三路Y形	300	150	100	75	60	50	38	30	173	87	58	43	35	29	22	17
四路Y形	400	200	133	100	80	67	50	40	232	116	7 <b>7</b>	58	46	39	29	23
五路Y形	500	250	167	125	100	83	63	50	289	144	96	<b>7</b> 2	58	48	36	29
六路Y形	600	300	200	150	120	100	75	60	346	173	115	87	69	58	43	35
八路Y形	800	400	267	200	160	133	100	80	460	232	152	<b>12</b> 0	95	79	58	46
十路Y形	1000	500	333	250	200	167	125	100	580	290	190	150	120	100	72	58
路△形	173	86	58	43	35	29	22	17	<b>10</b> 0	50	33	25	20	17	12.5	10
二路△形	346	173	115	87	69	58	43	35	200	100	67	50	40	33	25	20
三路△形	519	259	173	130	104	87	65	52	300	150	100	75	60	50	38	30
四路△形	692	346	231	173	138	115	86	69	400	200	133	100	80	<b>6</b> 0	50	40
五路△形	865	433	288	216	173	144	118	86	500	250	167	125	100	80	63	50
六路△形	1038	519	346	<b>26</b> 0	208	173	130	104	600	300	200	150	120	100	75	60
八路△形	1384	688	464	344	280	232	173	138	800	400	267	200	160	133	100	80
十路△形	1731	<b>86</b> 0	580	430	350	290	216	173	1000	500	333	250	200	167	125	100

绕组重绕、改绕时的几点说明:

- (1) 当低压电动机改接为高压时,必须仔细考虑电动机现有绝缘能否承受改接后的 高压。
  - (2) 在高压电动机改接为低压时,若绕组需经重绕则其导线截面积应作适当增加。
- (3) 不论定子绕组是重绕还是改绕,三相绕线转子异步电动机的转子绕组均不必变动。

#### 四、改变极数的计算

电动机自身若需改变转速运行,一般均应拆换绕组重新计算。首先根据原来铁心和绕组数据计算改极前的  $\phi$  、  $B_8$  、  $B_7$  、  $B_8$  、  $A_8$  等数据,以便进行改极后的比较。

- 1. 提高电动机转速的计算方法及步骤
- (1) 改极后的机距为

$$\tau' = \frac{\pi D_{\rm a}}{2P'} \quad \text{(cm)}$$

式中  $D_a$ ——定子铁心内径 (cm);

2P'——改极后的电动机极数。

(2) 每极磁通

$$\phi' = 2h_a \times 0.92LB'_a \quad (M_X)$$

式中 ha---定子轭高 (cm);

L──定子铁心长度 (cm);

B'---改极后定子轭部磁密 (Gs)。

由于电动机极数减少,因此轭磁密  $B_a$  将要增加,一般  $B_a$  取 18000Gs 左右。

(3) 改绕后的绕组匝数

$$\omega'_1 = \frac{U \times 10^6}{2.22 k' \phi'}$$
 (厘/相)

其它各项可按本章前述方法计算。

- 2. 降低转速的计算方法及步骤
- (1) 改绕后的极距为

$$\tau' = \frac{\pi D_{\rm a}}{2P'} \quad \text{(cm)}$$

(2) 每极磁通为

$$\phi' = 0.637\tau' \times 0.92LB_{\delta} \quad (Mx)$$

由于极数增加极距减小故轭密也显著减小,因此  $B_8$ 之值将较改极前  $B_8$  值要提高 5%  $\sim$  10% 左右,  $B_2$  也将随之提高 5%  $\sim$  10% 。其它计算可按本章前述方法进行即可。

电动机改极时还应注意以下几点事项。

(1) 定转子槽的槽配合不应出现下列情况

$$Z_1 - Z_2 = \pm 2P$$
$$Z_1 - Z_2 = 1 \pm 2P$$

否则可能会产生强烈噪音或甚至不能运转,并且定了铁心槽数多时不宜改为 2 极,槽数较少时则不宜改为多极。因为定子铁心固定的轭部尺寸,致使电动机从极数多的低速改高速较困难,而从极数少的高速改低速则较容易。

- (2) 电动机改极的极数不宜相差太大,如 4 极改 2 极或 4 极改 10 极等。这时铁心磁密将过度不均匀,前者虽能提高一倍转速但容量却增加很少,后者的容量则降低太大。
- (3)由于改极使用使电动机各部磁密的分布不均匀,故其值不可能都符合表10-1的规定,因而电动机的技术性能也将发生变化。
  - (4) 提高转速时还应考虑轴承及转轴的机械强度等问题、必要时要进行验算。
- (5) 对于绕线转子电动机的改极则定转子绕组必须同时更换。所以一般只对笼型转子电动机改极重绕,避免对绕线转子异步电动机进行改极重绕,因为这样做经济上太不合算。
- (6) 根据运行要求和线圈节距的具体情况,对某些个别电动机可以采用单绕组多速电动机的设计原理和方法,用改变电动机绕组的内部接线来达到改极变速。

#### 五、单速电动机改多速的简易计算

普通单速电动机若要改成多速电动机,则必须重算和改换绕组。进行单速电动机改为 多速电动机的工作时,首先应取得单速电动机的有关数据,如额定电压、电流、接法、极数、节距、每槽导体数、线径、并联支路数等,然后再进行改绕计算。

- 1. 选择改制电动机及改绕方案
- (1) 选择被改制单速电动机:
- 1)被改制单速电动机的极数应该与改制后的多速电动机接近,并选择以提高转速的电动机为好。如欲改成 6/8 极双速电动机,就可选 8 极电动机进行改制。一般可根据表 10-6 的 1 栏内的极数优先选择被改制单速电动机。
- 2) 定转子槽数应能符合改绕极数的要求。首先应可以形成三相对称绕组,表 10-6 所示为能改绕成多速电动机绕组的常用定子极数。其次,为了避免起动困难、噪音高和振动大等缺点,选择时定转子槽配合在不同极数不应能满足下列的要求

改绕后极数	2/4	4/6	4/8	6/8	2/8	2/4/8	4/6/8
选择单速电动机极数	4	6	4	6	4	4	6
选择单速电动机极数	2	4	6				4

表 10-6 可改绕的单速电动机极数

 $Z_1 - Z_2 \neq 0$ ;  $Z_1 - Z_2 \neq 2P$ ;  $Z_1 - Z_2 \neq 1 \pm 2P$ 

式中  $Z_1$ ——定子槽数;

 $Z_2$ —转子槽数;

P---极对数。

3) 选择单绕组多速电动机各种极数时应考虑改绕后会比原单速要小,因此在相同极

数下应将单速电动机选大一个功率等极。

- 4) 应检查电动机转子强度能否适应高速运行的要求。
- (2)选择单绕组变极调速方案。单绕组多速电动机的变极调速方案应根据负载设备对电动机的性能要求来定。负载若为恒功率时,应选择各极数下的绕组系数接近并较高的方案;负载若为恒转矩时,则应选各极数下的绕组系数不相同,多极时绕组系数低而少极时则绕组系数高。

单绕组多速电动机的绕组接法,对于恒功率负载多速电动机多采用 2Y/△、2Y/2Y等接法;而恒转矩多速电动机则多用 2Y/Y、△/Y 接法。

由于单绕组多速电动机的绕组系数一般均比较低,并且都采用双层**叠绕**组,因此单绕组多速电动机绕组节距通常选择多极时的全距或略大于全距。

- 2. 改绕的简易计算
- (1) 确定绕组每槽导体数为

$$N_1' = \frac{U_1' K_{dp} a_1'}{U_1 K_{dp} a_1} N_1$$

式中  $U_1$ —相电压 (V);

 $K_{do}$ ——绕组系数;

a<sub>1</sub>——绕组并联支路数。

符号中带","表示该单速电动机改制后技术数据。

(2) 确定导线直径。若槽满率保持不变,则改制后的导线直径 d',为

$$d'_1 = \sqrt{\frac{N_1}{N_1'}} d_1$$

式中  $N'_1$ ——改绕后的每槽导线数:

 $N_1$ ——原单速电动机每槽导线数;

d<sub>1</sub>——原单速电动机导线直径。

然后根据 d'1 计算值选取相近的标准值。

(3) 功率估算。与原单速电动机极数相同时,则功率为

$$P' = \frac{U'_{1}a'_{1}d'_{1}^{2}}{U_{1}a_{1}d_{1}^{2}}P$$

式中 P'——改绕后多速电动机的功率;

U'——改绕后多速电动机的电压;

a'---改绕后多速电动机的并联支路数:

d'1——改绕后多速电动机的导线直径。

该式中的  $P \, \cup \, U_1 \, \cup \, a_1 \, \cup \, d_1$  则为原单速电动机的功率、电压、并联支路数和线径。

1) 双速电动机时两种极数下的功率比

$$\frac{P_{\parallel}}{P_{\parallel}} \approx K \frac{U_{\parallel} a_{\parallel}}{U_{\parallel} a_{\parallel}}$$

2) 三速电动机时三种极数下的功率比

$$\frac{P_{\parallel}}{P_{\parallel}} \approx K \frac{U_{\parallel} a_{\parallel}}{U_{\parallel} a_{\parallel}}$$

$$\frac{P_{\parallel}}{P_{\perp}} \approx K \frac{U_{\parallel} a_{\parallel}}{U_{\perp} a_{\perp}}$$

式中 K——功率降低系数,一般取  $0.7\sim0.9$ ,因低速时通风散热差功率降低得多些,故多极数时 K 值可取大值,极数少时则取较小值;

I ——多速电动机时的少极数;

Ⅱ ——多速电动机时的中极数;

Ⅲ——多速电动机时的多极数。

## 第4节 单相异步电动机绕组重绕计算

由于单相异步电动机绕组的设计计算,无论在理论分析和经验积累上,均不及三相异步电动机那样深入和完善。其计算结果的准确度也相对较差,即使是电机制造厂设计单相电动机,也是在经过多次试验和修改后才得到比较满意的结果。所以,在单相异步电动机重换绕组修理时,应尽可能依据原来的绕组型式和技术数据作重绕修复。如没有特殊情况,最好不要轻易更改原始数据。

若电动机绕组原有数据及铭牌丢失,则必须重新设计计算绕组。下面将简介单相异步 电动机绕组重绕的计算方法。

## 一、分相电动机的重绕计算

分相电动机的绕组只有在原数据遗失或有特殊要求时,才进行绕组的重绕计算。

1. 确定极对数

对于电源电压 220V 频率 50Hz 的单相分相电动机, 其极对数可由下式求出

$$P = (0.35 \sim 0.4) \frac{Z_1 b_{t1}}{2h_{i1}}$$
 (取整数)

式中  $Z_1$ ——定子铁心槽数;

b<sub>11</sub>---定子槽齿宽 (cm);

h<sub>il</sub>---定子铁心轭高 (cm)。

2. 电动机功率估算

$$P_{\rm s} = \frac{D^2 L B_{\delta} A n_{\rm c}}{10^9} \quad (VA)$$

式中  $P_s$ ——电动机的输入功率;

D----定子铁心内径 (cm);

L——定子铁心长度 (cm);

B<sub>8</sub>---气隙磁密度(高斯), 按表 10-7 选取;

A---线负载 (A/cm), 按表 10-7 选取;

n。——同步转速 (r/min)。

表 10-7 分相电动机气隙磁通密度  $B_8$ 、线负载 A 选取表

极 数	气隙磁通密度 B <sub>δ</sub> (G <sub>S</sub> )	线负载 <i>A</i> (A/cm)
2	2500~5200	60~120
4	3500~6500	85~160

输入功率  $P_s$  是指电网向电动机输入的视在功率,而分相电动机输出的有功率一般均只占  $P_s$  很小一部分、约为

$$P_{\rm H} = P_{\rm s} \cos \varphi \eta$$
 (W)

式中  $P_H$ —电动机的输出功率;

 $\cos\varphi\eta$ ——电能效率,它是指电动机的功率因数和效率。分相电动机的  $\cos\varphi\eta$  约为  $0.18\sim0.5$  左右。

- 3. 主绕组的计算
- (1) 主绕组串联匝数计算式为

$$\omega_1 = \frac{K_E U_H 10^8}{4.44 f \varphi K_{dD}} \quad (匝 /相)$$

式中  $K_E$ ——压降系数、它是指电动机感应电势与额定电压的比值,其值一般约在  $0.7 \sim 0.95$  之间,功率小、极数多的电动机应取小值,反之则取大值;

U<sub>H</sub>——单相电动机的额定电压;

K<sub>db</sub>——基波绕组系数。

对于单层整距绕组,取 $K_{do}=0.9$ ;

对于正弦绕组,取  $K_{do} = 0.78$ ;

对于集中绕组,取 $K_{dp}=1$ 。

对于没有铭牌的单相异步电动机,它的极对数 P 已无从查找。这时我们只能依据负载对转速的要求,先假设某一极数进行试计算。待计算出主绕组匝数  $\omega_1$  以后,再对定子铁心轭部和齿部磁通密度进行验算,以确定假设的极对数是否适合铁心要求。

铁心轭部磁通密度可用式计算

$$B_{\rm c} \approx \frac{10^8}{2h_{\rm c}lK\omega_1}$$
 (Gs)

式中 h。——定子铁心轭部高度 (cm):

1——定子铁心有效长度;

K——铁心叠片系数,一般可取  $0.90 \sim 0.94$ 。

铁心齿部磁通密度可用下式计算

$$B_{\rm t} \approx \frac{1.57 \times 10^8}{S_{\rm t} \omega_1}$$
 (Gs)

式中  $S_t$  一每极下齿的截面积  $(cm^2)$ ,  $S_t$  可由下式求出,  $S_t = \frac{Z_1 l b_r K}{2P}$   $(cm^2)$ , 此中,  $Z_1$  为定子铁心槽数,  $b_r$  为齿宽。

将计算出来的铁心轭部磁通密度  $B_c$  和齿部磁通密度  $B_t$ ,与表 10-1 中所列数值进行校核,看计算值是否在磁通密度允许的范围内。若计算值与表中所列范围相差甚远,即说明所假设的极对数是错误的,因而就要再次假定极对数后重新进行计算。如果计算值与表中所列范围相差不多,则可在计算时适当降低所取气隙最大磁通密度值  $B_b$ ,以提高主绕组匝数  $\omega_1$  计算值。从而降低铁心轭部磁密和齿部磁密,直致降到表 10-1 中所列范围。

(2) 每槽导线数为

$$N_1 = \frac{2\omega_1}{Z_1} \ (根 / 槽)$$

(3) 导线截面积为

$$S_1 = \frac{I}{j} \quad (\text{mm}^2)$$

式中 j——导线电流密度,小功率单相电动机一般取  $j=4\sim5$ A/mm<sup>2</sup>。

(4) 导线直径为

$$d_1 = 1.13\sqrt{S_1}$$
 (mm)

按照计算值选用接近的标准导线直径。

4. 辅绕组的计算

由于单相电动机主绕组占定子铁心总槽数的 2/3, 辅绕组则占总槽数的 1/3 槽, 故其主、辅绕组的占槽比值为

$$d = Z_1/Z_2 = 2$$

(1) 辅绕组串联匝数计算式为

$$\omega_2 - K_{\omega_1} \frac{K_{\omega_1}}{K_{\omega_2}}$$
 (匝 /相)

式中  $K_{\omega_1}$ ——主绕组系数;

 $K_{\omega_2}$ ——辅绕组系数;

K——变比系数,该 K 值通常为高内阻分相式取  $K = 0.3 \sim 0.8$ , 电容分相式取  $K = 0.90 \sim 1.45$ 。

(2) 导线直径为


$$d_2 = \frac{d_1 K_{\omega_2}}{at K_{\omega_1}} \quad (mm)$$

式中 t——导线直径比值系数,该 t 值的选取为普通分相式  $t=0.5\sim0.9$ ,高内阻分相式  $t=(1.2\sim1.5)K$ ,电容分相式取  $t=0.65\sim0.95$ ,正弦绕组电动机则取  $t=1.12\sim1.85$ 。

重绕后的单相异步电动机若起动性能达不到负载要求时,则可将辅绕组匝数进行适当增减,即能将电动机起动性能调整到满意的程度。通常,当重绕后的分相电动机出现转矩过小时,可用适当减少辅绕组匝数来调整;若起动电流过大时,则可以适当增加辅绕组匝数或增大辅绕组回路电阻的方式解决。在电容起动或电容运行的电动机中如起动转矩过小,通常可增加辅绕组匝数或增加电容器电容量进行调整;若电容器的端电压过高,则应增加电容器的电容量或增加辅绕组回路的电阻予以解决。

### 二、电容运转电动机的重绕计算

 电容运转电动机的功率估算 <sup>δg</sup><sub>2</sub> 0.6 e
 电容运转电动机输出功率估算时, 0.5 其电能效率 cosφη = 0.46~0.68, 但也 <sup>0.4</sup>
 可参考图 10-3 选取。



2. 电流的计算

图 10-3 电容运转单相电动机电能效率曲线

输入电流

以下的不同之处。

$$I = \frac{P_s}{U_H} = \frac{P_H}{\cos\varphi\eta U_H} \quad (A)$$

式中  $P_s$ ——电动机预估功率 (VA);

PH——电动机输出功率 (W);

 $U_{\rm H}$ —电动机额定电压(V)。

因单相电容运转电动机是两相绕组同时投入工作, 故其主绕组电流则为

$$I_1 = \frac{P_s}{\sqrt{2U_H}} = \frac{P_H}{\sqrt{2}\cos\varphi\eta U_H} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$
 (A)

3. 绕组系数计算

电容运转电动机的主、辅两套绕组各占定子铁心槽数 1/2, 因而主、辅绕组系数相等。其全距单层绕组的绕组系数为

$$K_{\omega} = \frac{0.707}{q \sin \frac{45^{\circ}}{q}}$$

式中 q——每极相槽数。

其短距双层绕组的绕组系数为

$$K_{\omega} = \frac{0.707}{q \sin \frac{45^{\circ}}{q}} \sin \left(90^{\circ} \frac{y}{\tau}\right)$$

4. 主、辅绕组的计算

主、辅绕组计算时, 辅绕组的变比系数一般可取为

$$K = 0.87 = 1.7$$

由于"两相"绕组的占槽比值  $a=\frac{Z_1}{Z_2}=1$ ,故绕组系数  $K_{\omega_1}=K_{\omega_2}$ ,因而辅绕组的导线直径可按下式计算

$$d_2 = \frac{d_1}{t} \pmod{t}$$

式中  $d_1$ ——主绕组导线直径 (mm);

t——导线直径的比值系数,该 t 系数对于一般电动机可取 $t = (0.75 \sim 1)K$ ,而电容运转电动机则取  $t = (0.93 \sim 1.4)K$ 。

#### 5. 电容器的选择

因单相电容运转电动机的运行电容器是长期运行于电路上,故不宜使用电解电容器。一般均选用纸介或金属化纸介电容器,但最好还是采用油浸纸介电容器。计算电容量时,可先从图 10-3 中查取电能效率,并预设效率  $\eta=0.55\sim0.75$  后估算出功率因数,然后按下述经验公式计算电容量

$$C_{\rm p} = \frac{120000I}{2PfU_{\rm H}{\rm cos}\varphi} \quad (\mu \rm F)$$

运行电容器工作电压选定为

$$U_{\rm p} > (2 \sim 2.3) U_{\rm H}$$
 (V)

单相电容运转电动机若需增加起动转矩时,则可增设起动装置和起动电容器并与运行 电容器并联工作,从而变成一台电容起动与运转的双电容单相电动机。其起动电容器的电 容量则可由下式求出

$$C_0 = (1.5 \sim 2.5) C_{\rm p} ~(\mu {\rm F})$$

因起动电容器为短时工作,故可选用价格便宜一些的电解电容器,其耐压要求可按下 式求出。

$$U_0 \geqslant 1.42 U_{\rm H}$$
 (V)

## 三、单相串励电动机的重绕计算

单相串励电动机是一种交直流两用的小功率电动机。由于其具有体积小、功率大、转速快、效率高等许多优点,而被大量应用在手电钻、手电锤等手提式电动工具中。

当单相串励电动机铭牌和原始绕组数据丢失,或者想改变电动机原有技术参数时。均可以重新计算其定转子绕组,具体计算方法如下。

1. 根据换向器估算使用电压

一般手提式电动工具和家用电器电动机电压均为 220V 民用电,而单相串励电动机的使用电压通常在 36~250V 范围。为使换向器能在良好的换向条件下工作,其换向片间的电压应该在一个允许的安全范围内。根据这个要求,便可对重绕后电动机的使用电压进行估算,即

$$U = Ke_{t}$$

式中 U——估算电动机的使用电压;

K——换向器片数;

 $e_t$ ——换向器片间最高换向电压,通常取  $e_t$  $\leqslant$ 6 $\sim$ 8 $V_o$ 

估算出使用电压 U 后可选相近的标准电压等级。

2. 估算电动机的功率

根据实测的定、转子铁心尺寸和初选数据,用下式估算电动机功率

$$P_{\rm s} = \frac{\alpha D_2^2 L_2 n B_{\delta} A \times 10^4}{8.6 \times 10^8}$$
 (VA)

式中  $\alpha$ ——极弧系数, 取  $\alpha = 0.6 \sim 0.7$ ;

 $D_2$ —转子铁心外径 (cm);

L2—转子铁心长度 (cm);

n——电动机转速,一般转速范围为 4000~12000r/min, 功率小者一般均选较高的 转速,对于电钻则可根据最大钻头的线速度为 16m/min,再通过测算得到齿 轮速比 *i* 来推算电动机转速;

 $B_{\delta}$  一气隙磁通密度,一般取  $B_{\delta} = 0.35 \sim 0.5$ T,功率较大或短时工作制可取较大值;

A——转子线负载,连续工作时取  $A = 70 \sim 120$ A/cm,短时工作制则可酌量提高 30%左右。

电动机的输出功率

$$P_{\rm H} = \frac{3\eta}{2\eta} P_{\rm s} \quad (W)$$

取电动机的效率  $\eta=0.5\sim0.6$  代入上式便得

$$P_{\rm H} = (0.58 \sim 0.69) P_{\rm s}$$
 (W)

3. 转子电流

$$I = \frac{P_{\rm H}}{\cos \omega n U_{\rm H}} \quad (A)$$

式中  $\cos \varphi$  — 电动机功率因数, 一般取  $\cos \varphi = 0.9 \sim 0.95$ 。

- 4. 转子绕组总导线数计算
- (1) 已知电流, 计算转子总导体数可用下式计算。

$$N=\frac{2\pi D_2 A}{I} \quad (根)$$

(2) 铭牌遗失时,则可根据直流电动机电动势计算得到总导线数为

$$N = \frac{\sqrt{2} \times 60 aE \times 10^8}{Pn\varphi}$$
 (根) 
$$E = \frac{2 + \eta}{3} U_{H} \cos \varphi$$
 (V) 
$$\phi = B_{\delta} b_1 L \text{ (Mx)}$$

式中 a 一转 子绕组并联支路对数,单相串励电动机均采用单叠绕组,由于为二极,故 其并联支路对数 a=1;

E——电枢电势(V),取  $\eta = 0.5 \sim 0.6$ ,功率因数  $\cos \varphi = 0.9 \sim 0.95$  代人后简化得  $E = (0.75 \sim 0.82) U_{\rm H}({\rm V})$ ;

P——极对数;

φ──每极总磁通;

 $b_1$ ——实测的定子磁极宽度 (cm);

L──磁极长度 (cm)。

将上述相关数据代入前式简化后,便得到2极时的转子总导线数

$$N = (64 \sim 70) \, \frac{U_{\rm H} 10^8}{n \phi} \ \, (\rlap{\ /}{\rm H})$$

5. 转子每线圈匝数

由于一匝为两根导线所组成,故转子总匝数则为转子绕组总导线数 N/2。而转子线 圈数等于换向片数 K,因此

$$N_{\rm y} = \frac{N}{2K}$$
 (E)

式中  $N_v$ —转子绕组每线圈匝数;

N----转子绕组总导线数;

K——换向片数。

计算  $N_v$  值时取整数,然后按实际修正  $N_v$  值。

6. 校核实际线负载

$$A = \frac{NI}{6.28D_2} \text{ (A/cm)}$$

实际线负载与初选值误差大于10%时,应重选A和B $_{8}并予重算。$ 

7. 转子每槽导线数

$$S_{\rm n} = \frac{N}{Z_2}$$
 (根/槽)

式中 N---转子绕组总导线数;

Z<sub>2</sub>——转子槽数。

- 8. 转子铁心磁通密度校核
- (1) 转子齿部磁通密度

$$B_{t} = \frac{B_{\delta}t}{0.93b_{2}} \quad (Gs)$$

式中 t——转子齿距 (cm);

b2---转子齿宽 (cm)。

- 一般连续工作制电动机取  $B_t \leq 13000 \sim 15000$ Gs; 短时工作制则取  $B_t \leq 15000 \sim 17000$ Gs。
  - (2) 转子轭部磁通密度

$$B_{\rm c} = \frac{\phi}{1.86h_2L_2}$$
 (Gs)

式中  $h_2$ —转子轭部高度 (cm);

L2---转子铁心长度 (cm)。

- 一般连续工作制电动机取  $B_c \leq 13000 \sim 15000$ Gs, 短时工作制则取  $B_c \leq 15000 \sim 17000$ Gs。
  - 9. 转子绕组导线截面积

因为单叠绕组有两条支路,每条支路的电流为0.5I。故转子导线截面积

$$S_2 = \frac{I}{2j} \quad (mm^2)$$

式中 /---转子电流 (A);

j——导线电流密度 (A/mm²), 可视电动机是连续或短时工作制而定, 如暂载率为 100%时,  $j=5\sim6.5$ , 暂载率为 60%时,  $j=6.5\sim8.5$ , 暂载率为 40%时,  $j=8\sim10$ 。

10. 槽满率的校核

转子绕组的槽满率可根据三相电动机的校核方法进行校验。

11. 定子励磁绕组每极匝数

该数据可由下面经验公式求取

$$N_1 = K \frac{N}{2}$$
 (匝/极)

式中 K——变换系数,当 2P=2 时,取  $K=0.1\sim0.25$ ,2P=4 时,取  $K=0.05\sim0.1$ ;

N----转子绕组总导线数。

12. 定子绕组导线截面积

该数据可由下面经验公式求取

$$S_1 = (1.8 \sim 2.1)S_2 \text{ (mm}^2)$$

式中  $S_2$ —转子导线截面积  $(mm^2)$ 。

以上所给定的数据都是按一般正常范围估算的。因此,修复的电动机未必能完全达到原来的性能,或许会出现转速过高、过低的现象,这时可适当改变定子或转子绕组的匝数 来进行调整。因为单相串励电动机的转速与匝数是成反比的,即

$$\frac{n}{n'} = \frac{N'}{N}$$

所以, 改变转速的匝数应为

$$N' = \frac{Nn}{n'}$$
  $N = \frac{N'n'}{n}$ 

式中 N'——原来的匝数;

N——调整后的匝数;

n'——原来的转速;

n——调整后的转速。

此外,如手电钻、电吹风等手提式电动工具,为适应使用环境或考虑安全因素而进行 改压重绕时,其改变电压后的定子绕组每极匝数和转子绕组匝数可由下式求出

$$N = \frac{N'U}{U'}$$

式中 N'、N——原来的与改压后的定子绕组每极匝数或转子绕组匝数;

U'、U——原来的与改压后的使用电压。

改压后的定子绕组导线直径

$$d_1 = d'_1 \sqrt{\frac{U'}{U}} \pmod{mm}$$

式中  $d_1$ —改压后的定子绕组导线直径 (mm);

d'1——原来的定子绕组导线直径 (mm)。

改压后转子绕组导线直径

$$d_2 = d'_2 \sqrt{\frac{N'_y}{N_y}} \quad (mm)$$

式中  $d_2$ ——改压后的转子绕组导线直径 (mm);  $d'_2$ ——原来的定子导线直径。

## 第5节 交流电弧焊机的简易计算

本节以两类常见的可调磁分路式和固定线圈漏磁式(以下简称磁分路和漏磁式)弧焊变压器为例,介绍一种简便实用的计算法,以作为交流电弧焊机绕组单台重绕或改装自制时参考。

中小型交流电弧焊机的变压器,一般均为采用单相交流电源的单头焊钳设计。可调磁分路式弧焊变压器的最大焊接电流为600A,最小电流则在50A以下。其电流调节幅度大且平滑连续,故外特性良好而焊接性能较佳。漏磁式弧焊变压器的最大焊接电流为300A,最小电流则在100A左右。其电流调节的分级幅度小,外特性曲线的下降较为缓慢,因而其焊接范围稍小焊接性能略差。交流电弧焊接变压器的简易计算如下。

#### 一、额定参数选择及计算

弧焊变压器的额定参数包括额定电压、容量、输出(焊接)电流及其调节范围。

- 1. 初级电压 U<sub>1</sub>
- 一般为单相 380V,有时从方便考虑也可以设计成 380/220V 的双电源电压,这只须将初级线圈串、并联或抽头即可解决。弧焊变压器容量较大时通常则只考虑采用 380V 电源,以减小电源和变压器初级电流。
  - 2. 次级空载引弧电压  $U_{20}$

为使弧焊变压器能适应多种电流焊接, $U_{20}$ 应该是可调的,其下限值应能保证电弧的重复引燃,一般可取

$$U_{20\text{FPR}} = (1.6 \sim 2.2) U_{D}(V)$$

式中  $U_D$ —电弧电压,通常  $U_D = 25 \sim 30 \text{V}$ 。

而一般  $U_{20}$ 的上限值则应保证操作者的安全和不使引弧时焊条产生过大的飞践为限。因此, $U_{20}$ 的上限均不会超过 90V。磁分路式弧焊变压器在选择  $U_{20}$ 时,还应使小焊接电流级有较高的  $U_{20}$ 值,以改善其焊接时的引弧性能。而大焊接电流级的  $U_{20}$ 则应稍低,一般可取  $U_{20}$ 上限 $U_{20}$ 上限 $U_{20}$  = 70/60V (大容量时) 及 80/70V (小容量时)。对漏磁式弧焊变压器则在焊接电流  $I_{2} \ge 200 \sim 250$  A 时, $U_{20}$ 的上下限可取 80/70V;  $I_{2} \le 160$  A 时则可取 65/50V。次级线圈采用分组方式调节焊接电流的漏磁式弧焊变压器结构。 $U_{20}$ 和焊接电流之间的关系则与次级两柱的匝数搭配有关,也即与次级匝数变化时两柱线圈漏抗的相对消长有关,通常可取  $60 \sim 80$  V。

#### 3. 额定暂载率下的焊接电流 I<sub>2H</sub> (额定次级电流) 及额定初级电流 I<sub>IH</sub>

弧焊变压器允许用的焊接电流  $I_2$  是可变的,它与暂载率 JC% 有关,若 JC%小则允许用焊接电流大。一般取 JC% = 65%为额定暂载率,在此工作制下的焊接电流称额定焊接电流  $I_{2H}$ ,并以它作为计算额定容量的基础。弧焊变压器所需要的焊接电流还与焊条直径 d (mm)、工件厚薄、施焊方式(立焊、平焊)等有关。不同直径焊条所需的焊接电流可按下式计算

$$I_2 = (20 + 6d)d$$
 (A)

或按表 10-8 中数据选取。

表 10-8 不同直径焊条所需焊接电流

焊接直径 d (nm)	1.5	2	3	4	5	6	7	8
焊接电流 I <sub>2</sub> (A)	40 - 75	65 ~ 90	90~130	140 ~ 200	190~260	240~350	320~450	400 ~ 540

在确定常用焊条直径并考虑适当裕度后,即可决定  $I_{2H}$ 值。额定初级电流  $I_{1H}$ 则为

$$I_{1H} = K_i \frac{U_{20}}{U_1} I_{2H}$$
 (A)

式中  $K_i$ ——考虑到空载电流所引起的初级电流增加系数,该系数  $K_i$ =1.05 $\sim$ 1.1;  $U_{20}$ ——次级空载电压  $(V)_s$ 

当  $U_{20}$ 为分级调节时,可取与  $I_{2H}$ 相对应的  $U_{20}$ 为额定值。例如 BX - 330 型弧焊机变压器,在其次级的两种接法中, $U_{20}$ 分别为 60V 及 70V。已知  $I_{2H}$  = 330A,与知相应的次级空载电压为 60V,故取  $U_{20}$  = 60V。如  $U_{20}$ 分级较多难以确定与  $I_{2H}$ 的相应值时,则可用各级电压的平均值计算。

#### 4. 焊接电流的调节范围

焊接电流的调节范围取决于焊接工艺,在具体确定调节范围时,应以 I<sub>2H</sub>为基础并同时照顾到弧焊变压器的结构可能性。不适当地扩大调节范围则势必造成结构复杂和增加成本,其焊接电流的调节范围可按下式计算。

对磁分路式弧焊变压器,按 JC%为 35%时的允许工作电流作为最大焊接电流,即

$$I_{2\text{m}} = I_{2\text{H}} \sqrt{\frac{65}{35}} \approx 1.35 I_{2\text{H}}$$

式中  $I_{2m}$  最大焊接电流 (A)。

最小焊接电流 120可取

$$I_{2n} = \frac{I_{2m}}{6 \sim 8}$$

对漏磁式弧焊变压器则取

$$I_{2m} = 1.35 I_{2H}$$

$$I_{2n} = \frac{I_{2m}}{3 \approx 4}$$

5. 额定输出容量  $P_2$  及额定输入容量  $P_1$ 

$$P_2 - U_{20}I_{2H} \times 10^{-5} \text{ (kVA)}$$
  
 $P_1 = (1.05 \sim 1.1) P_2 \text{ (kVA)}$ 

常见磁分路式弧焊变压器的容量级别则如表 10-9 所示。

P <sub>1</sub> (kVA)	9	13	17	21	26	31
I <sub>1Н</sub> (A)	135	195	265	330	420	500
适用焊条直径 (mm)	<b>∮1.5∼∮</b> 4	\$2~ \$5	\$2~\$6	\$2 - \$7	\$2.5~\$8	\$2.5~\$9

表 10-9 磁分路式弧焊变压器容量级别

漏磁式弧焊变压器的容量可取 6、8、10、12、15kVA 等。

#### 二、磁路的计算

1. 每匝伏数 e<sub>1</sub>

$$e_t = K \sqrt{P_1} \text{ (V/ff.)}$$

式中  $P_1$ ——额定输入容量 (kVA);

K——经验系数,该系数  $K=0.5\sim0.6$ 。

2. 心柱净面积 S<sub>1</sub> (f=50Hz)

$$S_1 = \frac{e_t \times 10^8}{2.22B}$$
 (cm<sup>2</sup>)

式中 B——磁通密度, $D_{21}$ 为 0.5 时, $B = 10000 \sim 11000$  (Gs), $D_{41}$ 为 0.35 时, $B = 13000 \sim 14000$  (Gs), $A_2$ 为 0.5 时, $B = 6000 \sim 7000$  (Gs)。

3. 轭部有效截面积 S<sub>2</sub>

$$S_2 = (1 \sim 1.05) S_1$$

4. 心柱及轭部形状 几何面积为

$$S'_1 = \frac{S_1}{K} \quad (cm^2)$$

$$S'_2 = \frac{S_2}{K} \text{ (cm}^2\text{)}$$

式中 K——叠装系数,该系数  $K = 0.9 \sim 0.98$ 。

心柱可用矩形或 3~4 级阶梯形,后者则便于采用圆筒形线圈。但这种结构的铁心制作稍为有些烦杂,一般可取矩形截面,其叠厚与片宽的比例为

$$a_1 = (1.2 \sim 1.4)b_1$$

式中  $a_1$ ——— **查**厚 (cm);  $b_1$ ——— 片宽 (cm)。

$$a_1 \times b_1 = S'_1$$

不论心柱形状如何其轭部截面均取矩形,叠厚  $a_2=a_1$ ,轭宽  $b_2=\frac{S'_2}{a_2}$ 。

#### 5. 磁分路式弧焊变压器动铁心尺寸

当动铁心在最里面而次绕组短路时,流经动铁心的漏磁通约相当于主磁通。为了使动铁心的磁密不饱和,可取

$$S_3 = (0.7 \sim 0.8) S_1 \text{ (cm}^2)$$

式中  $S_1$ ——心柱净面积;

S3----动铁心截面积。

动铁心几何面积则为

$$S'_3 = \frac{S'_3}{K}$$
 (cm<sup>2</sup>)

为便于设置移行机构动铁心应分成相等的两部分,其叠片方向则与铁心叠片方向垂直,如图 10-4所示。

取动铁心片宽  $b_3 = a_1$ , 每边叠厚则为

$$a_1 = \frac{S'_3}{2a_1}$$
 (cm)

移行机构应能使动铁心的移行距离为

$$t = a_1 + (1 - 2)$$
 (cm)

动铁心与上下轭间的气隙大小将影响焊接电流的下限,气隙小则可获得较小的焊接电流,通常每侧可取 0.05~0.1cm。若每侧气隙为 b 而铁心窗高 h 为已知,则动铁心叠片长为

图 10-4 动铁心装配示意图 1-动铁心; 2-丝杆机构; 3-心柱; 4-动铁心最外位置

$$L_3=h-8$$

## 6. 铁心窗口尺寸

根据的几何尺寸及结构尺寸,可初步确定心柱中心距 c 和窗高 h ,如图 10-5 中所示。 h 与 c 值还与漏抗有关,当  $S_1$  、 $S_2$  、 $S_3$  不变时, c 大 h 小则漏抗趋于增加,反之则漏抗减少。一般额定容量为  $10\sim25$  kVA 的弧焊变压器,其 h 、c 数值的变化范围为




图 10-5 铁心窗口尺寸

## 三、绕组的计算

1. 导线截面积 F

$$F = \frac{I'}{j} \text{ (cm}^2)$$

式中 I'---等效长期工作电流 (A);

j--连续负荷许用电流密度 (A/mm²)。

根据等效发热原则转换可求得初、次级等效长期工作 电流分别为

$$I'_1 = I_{1H} \sqrt{JC} = I_{1H} \sqrt{0.65} = 0.8I_{1H}$$
  
 $I'_2 = I_{2H} \sqrt{JC} = I_{2H} \sqrt{0.65} = 0.8I_{2H}$ 

式中 1;——初级绕组等效长期工作电流;

 $I_2'$ ——次级绕组等效长期工作电流;

 $I_{1H}$  ------ 额定初级电流;

I<sub>2H</sub>——额定次级电流;

JC---- 暂载率。

其j值按A 级绝缘千式自然风冷变压器连续运行条件选取,一般铜导线可选 $j=2\sim 2.7$  ( $A/mm^2$ )。线圈较厚及铁心者其j 可取偏低值,反之则取偏高值。得到的导线截面积应按标准线规调整选取,当 $F \ge 40mm^2$  时则宜采用多根细导线并绕。

2. 初级绕组匝数

当 e, 不可调时

$$W_1 = \frac{U_1}{e_t} \quad (\textcircled{\text{m}})$$

当  $e_t$  为可调时,若所要求的每匝伏数分别是  $e'_1$  、 $e'_1$  …,则

$$W'_1 = \frac{U_1}{e'_t}$$

$$W''_1 = \frac{U_1}{e''_t} \quad (臣)$$

3. 次级绕组匝数

参看后面"线匝配置"的有关内容。

## 四、线匝的配置

#### 1. 线匝布置

图 10-6 所示为磁分路式弧焊变压器的线匝布置。从图中我们可以看出, $W_2'$  被分成相等的两段, $W_2'$ 则分成不等的  $W_{21}'$ 及  $W_{21}'$ 。漏磁式弧焊变压器与此类似,只不过其左柱次级分组时亦可使用抽头。

初级绕组  $W_1$  均集中布置在一个心柱上,磁分路式弧焊变压器初级线圈一般不设置抽头。漏磁式弧焊变压器如以  $e_t$  调节焊接电流时,则可根据需要设置  $4\sim6$  个抽头,若仅以次级调节焊接电流则  $W_1$  可不设置抽头。

次级绕组  $W_2$  如图 10-7 所示被分成两组,其中的一组  $W_2''$  为单独绕于右柱,另一组  $W_2''$ 则与初级绕组  $W_1$  同处在左柱而并绕于  $W_1$  的外侧,而且两绕组成同心形式布置。两者有着基本相同的轴高。容量较小的弧焊变压器其  $W_2'$ 可直接绕在  $W_1$  之上,两者间仅隔着绝缘层厚度;容量较大时,为使散热良好则  $W_2'$ 绕成单层螺旋式线圈,匝间约留 3 毫米的轴向空隙。 $W_2'$ 与  $W_1$  间则以垫条隔开,形成  $10\sim15$ mm 的径向空隙。根据容量的大小  $W_2''$  同样可以绕成简式或螺旋式线圈。初级绕组  $W_1$  一般都绕成多层简式,其层间均不设 冷却空隙。




图 10-6 磁分路式弧焊变压器线匝安置 W<sub>1</sub>--初级绕组; W<sub>2</sub>--与初级绕组同柱的次级绕组; W<sub>3</sub>--独绕于另一心柱的次级绕组

#### 2. 线匝的调整

从上面的线匝布置可见, $W_1$  与  $W_2'$ 构成纵向漏磁绕组且两者耦合较紧,所产生的纵向漏抗 x'。较小。而  $W_2'$  与  $W_1$  则构成横向漏磁绕组且两者的耦合则较松,故所产生的横向漏抗 x''。则较大。通常在一般弧焊变压器中,x''。 $\approx 10 \sim 15 x'$ 。。因而,横向漏抗 x''。是 弧焊变压器漏抗的主要组成部分。

当保持  $e_t$  不变时,调节次级绕组各级抽头不但能得到不同的  $U_{20}$ 值,而且漏抗  $x_s$  也随之改变,这两者的变化也都影响着焊接电流的大小。故调整  $U_{20}$ 及  $x_s$  是调节焊接电流的方法之一。

磁分路式弧焊变压器次级线匝的调节形式主要有:

- (1) 小电流焊接、 $W_2''$  全部及  $W_2'$ 的一段接入。
- (2) 大电流焊接, W5全部及 W5 的一段接入

漏磁式弧焊变压器次级线匝的调节方式主要有:

- (1)  $W_2'$ 及  $W_2''$  匝数固定,次级绕组可接成  $W_2' + W_2''$  或只接人  $W_2''$  。
- (2)  $W_2'$ 与  $W_2''$  均设置有抽头,通过不同的接法改变次级绕组匝数。
- (3)  $W_2$ 固定而将  $W_2''$  分段接入,以进行调节。
- 3. 线匝配置对焊接电流的影响
- (1) 当次级绕组接法不变时, $e_t$  增大则焊接电流  $I_2$  上升,反之则将下降。这是由于变压器漏抗  $x_\sigma$  不变而  $U_{20}$ 随  $e_t$  增加而升高的缘故。
- (2)  $e_t$  及  $W_2''$  固定,增加  $W_2'$ 则  $I_2$  将上升。因  $W_2'$ 增加则  $U_{20}$ 会上升,而  $W_2'$ 增加所 引起的纵向漏抗 x'。的增大,对漏抗 x。值的影响并不显著。然而, $W_2'$ 也不宜过多,否则 将因短路电流的增大使外特性不能陡削地下降,会导致焊接性能严重变坏甚至无法进行 焊接。
- (3)  $e_1$  及  $W_2$  若为固定,增加  $W_2$ " 则  $I_2$  将下降。这是由于  $W_2$ " 增加虽然使  $U_{20}$  得以上升,即  $U_{20}$ 与  $W_2$ 的一次方成正比。但横向漏抗  $x_0$ "则与  $W_2$ "的二次方成正比,故漏抗  $x_0$ 增长将会大于  $U_{20}$ 的增长,致使焊接电流将反而会下降。

- (4) 漏磁式弧焊变压器为得到较小的焊接电流而过多增加  $W_2''$  是不适宜的。 $W_2''$  太多则必然使  $U_{20}$ 过高,结果造成焊条飞溅增大使焊接质量下降。因此, $W_2''$  应与 e<sub>1</sub> 的调节配合使用,以便在  $W_2'''$  增加时  $U_{20}$ 不超过上限值,即采用同时调节初级与次级匝数的方法去调节焊接电流。
- (5) 保持  $U_{20}$ 基本不变 (即  $e_{\tau}$  固定,次级绕组总匝数  $W_2^{\prime\prime}$  ≈常量),在增加 $W_2^{\prime\prime}$  的同时减少  $W_2^{\prime\prime}$  或增加  $W_2^{\prime\prime}$  ,则焊接电流  $I_2$  的变化大致与  $W_2^{\prime\prime}$  的平方成反比。

从上述的分析可知,磁分路及漏磁式弧焊变压器焊接电流调节幅度及调节性能的好坏,与其匝数配置有着极为密切的关系。

4. 左右心柱匝数的确定

如要计算电流调节范围及匝数配置,需求出不同接法下的  $U_{20}$ 及漏抗  $x_{\sigma}$ 。由于  $x_{\sigma}$ 的 计算较繁复,故对一般用途的弧焊变压器,可不作电流调节范围的计算而改用下述经验公式确定其匝数。

(1) 磁分路式弧焊变压器,计算时应先使  $W_2$ 产生的空载电压为  $28\sim30$ V,并将  $W_2$  分成  $W_{21}$  及  $W_{21}$  两段,各占  $W_2$  的比例分别为 $\frac{1}{3}$  及 $\frac{2}{3}$ ,即

$$W'_2 = W'_{21} + W'_{211} = \frac{1}{3}W'_2 + \frac{2}{3}W'_2 = \frac{28 \sim 30}{e_t}$$

 $W_2''$  根据所需  $U_{20}$ 分别求出。设小电流级所要求的空载二次电压为  $U_{20}'$ ,大电流级所要求的空载二次电压为  $U_{20}''$  ,参照线匝的调节方式可得:

小焊接电流为

$$W_2'' = \frac{U'_{20} - W_2' e_{t}}{e_{t}}$$
 (E)

大焊接电流为

$$\frac{1}{2}W_2'' = \frac{U_{20}'' - W_{2x}'e_{\tau}}{K_V e_{\tau}} \quad (\mathbb{E})$$

式中  $W_{2x}' - W_2'$  中的一段线匝;

 $K_{V}$ ——有效匝数减少的系数,通常  $K_{V}=0.9\sim0.95$ 。

如由上式求出的  $W_2^{"}$  值略有差别则可作适当调整,应使  $U_{20}$ 的计算值与名义值相差不超过  $\pm 1.5$ V。

(2) 漏磁式弧焊变压器, 计算时应使  $W_2'$  所产生的空载电压为  $20\sim30\mathrm{V}$ , 即

$$W'_2 \leqslant \frac{20 \sim 30}{e_t}$$
 (E)

当  $e_1$  为可调时(即  $W_1$  有抽头), $e_1$  应取上面两式中的计算值。 $W_2''$  则从所需弧焊变压器的  $U_{20}$ 计算求出,即

$$W_2'' = \frac{U_{20} - W_2' e_1}{e_2}$$
 (11)

# 第 11 章 三相交流电机绕组的重绕修理

三相交流电机的定转子绕组,不论是三相同步电机还是三相异步电机;也不论是三相 交流发电机或是三相交流电动机,其定转子绕组的工作原理、绕组结构、联接方法等都是 基本相同的。不同的只是因其各自功用的不同所带来设计参数的变化。因此,三相交流电 机定转子绕组的重绕修理也是相同的。

三相交流电机的定转子铁心及其它机械部件均比较坚固使用寿命也很长,电机的整个部件中只有其绕组部分较为脆弱。一台新电机若使用不当时,往往只需几十分钟甚至十几分钟就可能将绕组烧损;此外,电机因长期超载温升过高至绕组绝缘严重老化;或绕组产生严重短路、断路、通地等故障,而用局部修理方法又无法修复时;以及电机因工作条件的变化而需要进行改压、改极、增容时,就必须拆除全部旧绕组而重换新绕组。重换新绕组的工作可按下列步骤进行:记录原始数据;绕组接法的识别;拆除旧绕组;线圈的绕制;绝缘的裁剪;绕组的嵌线;接线与焊接;绕组的试验和浸漆与烘干等。

## 第1节 记录原始数据

对已经确定进行重换绕组修理的电机,应尽可能详细、准确和完整地记录其原始数据。在拆除旧绕组的过程中,应将表 11-1 内的各项技术数据仔细查明并详细记载,以作为重换绕组前后电机性能核查和比较的重要依据。详实的原始数据还可以使修理过程中避免不必要的错误,它同时也是电机修理质量的可靠保证。现将一般应记数据简述如下:

							名	牌	数	据				选值		年	月	日
型	号				功	率			转	速				功	<b>率因</b> 数	<b>X</b>		
电	压				电	流			频	率				效	<u> </u>	K		
绝缘	等级				允许	F温升			接	法				j <del>è</del> ,	品编号			
转子!	电压				转力	电流			运行	方式				质				
产品	编号				制	造厂		·	制造	日期	-			1		_		
							定	子	数	据								
		定	子	铁	心梦	牧 据					定	子	绕	组	牧 拔	₹		
铁心	外径				铁化	內径			绕组	[型式				节		Ē		
定转子	气隙				铁心	、长度			每极每	相槽数	-			导组	支型 5			
通风机	槽数				铁心有	效长度			+	线径								
槽	数				槽形	尺寸			匝	数					支路			
·									接	法				线阻伸出	B端音 比长度	ß		
图形表	表示													<u> </u>				

表 11-1 三相异步由动机修理原始数据记录表

#### 一、铭牌数据

铭牌数据是指电机铭牌上所标记的数据,它简要地说明了电机的规格、型号和工作条件。一般包括有型号、功率、频率、转速、电压、电流、效率、功率因数、绝缘等级、允许温升、出厂编号及制造厂等。这些技术数据可供验算绕组时参考。

#### 二、铁心数据

铁心数据是指电机的定转子铁心的内径、外径、长度、槽数、通风道等,以及如图 11-1 所示的槽形尺寸。定转子铁心的这些技术数据是电机绕组重绕、改绕的极其重要依据。

#### 三、绕组数据

绕组数据是指线圈的线径、并绕根数、匝数、节距、并联支路数、绕组接法、线圈铜重等。

#### 四、线圈尺寸

线圈尺寸是指线圈的端部和直线部分的长度尺寸,如图 11-2 所示为电机绕组伸出铁心的长度尺寸,图 11-3 所示则为三相交流电机定子绕组,几种常用绕组型式的线圈各部尺寸。




图 11-3 常用绕组型式的线圈各部尺寸

## 第2节 绕组接法的识别

在拆除旧绕组时,绕组的接法、并联支路数、绕组型式等,均应仔细认真地记下来。绕 组接法虽然可以在拆除旧绕组的过程中,按照线圈、极相组间的实际联接逐一画下来,但这 样做既麻烦又费时。如果我们根据各种绕组接法的不同特点进行分析比较,则也能迅速准确 地识别出绕组的各种接法。这样,在重换新绕组后就只须按规定的这种接法联接。下面将简 介三相交流电机绕组常用接法的识别。

#### 一、显极接法与庶极接法识别

如图 11-4 所示为三相电机绕组显、庶极两种接法时的绕组示意图,从前面我们已知道

电机采用显极接法时其绕组多为 60°相带,它的一个极相组只产生一个磁极极性,例如一个 N 极或 S 极;庶极接法的绕组则多采用 120°相带绕组,此时一个极相组将会产生两个磁极极性,即同时产生一个 N 极和一个 S 极。因此,我们可以根据电机的极数与其极相组的关系,来识别电机绕组的显极接法和庶极接法。即:

显极接法时

电机极相组数=极数 2*P* 庶极接法时




图 11-4 三相电机显、庶极接法绕组示意图 (a) 显极接法;(b) 庶极接法

电机极相组数=极对数 P

## 二、单路接法与多路接法的识别

进行绕组的单路与多路接法的识别时,则与电机的出线端数有关。通常三相交流电动机的出线端一般均为六根;三相交流发电机则多为四根出线端,除三根三相绕组出线端外还另有一根零线端(中性线)。下面分述几种引出线端根数下单路与多路接法的识别。




图 11-5 六根出线端时单、 多路接法的识别

- 1. 有六根引出线端时单、多路接法的识别如图 11.5 所示,进行接法识别时可从电机的六根引出线端中抽取任意一根来检查,仔细察看接致引出电缆线上有几股用绝缘套管分开的导线,这样用绝缘套管分开的导线有几股就是几路并联接法。
- 2. 有四根引出线端时单、多路接法的识别 因四根引出线端只用于三相交流发电机的绕组出 线,为避免三相负载不平衡在发电机绕组中产生内部 环流而增加发热,故在三相交流发电机绕组中只采用 Y形接法而不用△形联接。

进行带零线有四根出线端电机的单、多路接法的

识别时,只须从三根相线引出线端中抽取任意一根来检查,仔细察看接到电缆线上有几股用绝缘套管分开的导线,此时有几股就是几路并联接法。

#### 3. 有三根引出线端时单、多路接法的识别

进行识别时仍从三根引出线端中任意抽出一根来检查,仔细察看引出电缆线上有几股 用绝缘套管分开的导线。如果是1、3、5等奇数时,则绕组为Y形接法。此时,有几股分 开的导线即为几路并联接法。并且绕组内部还将有一个3倍于单根电缆线上分开股数导线 的星形联接点。

若接到引出电缆线上几股用绝缘套管分开的导线,其股数是 2、4、6 等偶数时就要继续在绕组内找一找,看是否有 3 倍于单根电缆线上股数的星形联接点。如果有则绕组为 Y 形接法,此时单根电缆线上用绝缘套管分开的股数即为绕组的并联支路数;如果绕组内部没有星形点则绕组必为△形接法,此时将接到单根引出电缆线上用绝缘套管分开的导线股数除以 2,即为电机绕组的并联支路数。

#### 三、绕线转子绕组甲类波形接法的识别

从前面第5章第3节"转子波绕组的联接"中已经知道,绕线转子绕组甲类波形接法 是将每相分接成两段,三相共分接成六段、然后再将每两段用段间跨接线联接成相绕组。 因而甲类波形接法的转子绕组如图 11-6 所示,它具有跨接线和零线环,而且这些部件和 引出线端都被布置在靠转轴滑环的这一侧。




图 11-6 转子绕组甲类波形接法的识别

#### 四、绕线转子绕组乙类波形接法的识别

如图 11-7 所示为绕线转子绕组乙类波形接法的识别。从图中我们可以看出该乙类波形接法较为简单,它采用翻层导线将一相绕组一次联接起来,这样就省掉了甲类波形接法中段间跨接线。其三相引出线端从转轴滑环一侧引出,而零线环则布置在转轴的另一侧。




图 11-7 转子绕组乙类波形接法的识别

## 第3节 拆除旧绕组

由于电机绕组均经过良好的浸漆烘干绝缘处理,使绕组已形成一个整体而变得异常坚固,致使拆除旧绕组十分不易。拆除旧绕组时先应将绕组中的绝缘漆加热使绕组软化,以使绕组拆除容易些。但为了保证电机修后的质量一般不允许把定子铁心放到火中去烧,因为那样将会使铁心中硅钢片的绝缘层遭受无可挽回的破坏,并导致铁心松弛涡流损耗增大和机壳变形等严重后果。因此,要尽可能采取对铁心基本无损伤的方法去拆除损坏的旧绕组,常用方法有以下几种。

#### 一、冷拆法

对于那些绝缘严重老化比较容易拆下来的电机旧绕组,则可以采用这种冷拆方法。拆除旧绕组时可首先用电工刀或废锯条磨成的刀,将槽内的槽楔从中间劈开拆出。再用薄口

起子从线圈端部分次拨开线匝,然后将线匝的直线部分分批扯出槽口直至把全部导线都拆出来。如遇铁心为闭口槽时就只有用钢丝钳把绕组一端的端部逐根剪断,然后在绕组端部的另一端用钢丝钳逐根将导线从槽中扯出。在拆除旧线圈时还应按导线的排列顺序逐一扯出,切勿用力过猛或多根并扯而损坏槽口。旧绕组拆除后应将旧槽绝缘一并拆除,并逐槽清理槽内残余的绝缘物和整理好槽口及铁心两端的端面,以使整个铁心的端面和槽内无铁屑、杂质和毛刺等有害物,保持平整、干净的良好状态以待新换绕组的嵌入。

#### 二、加热法

在很多情况下电机绕组虽已接地、短路或断路,但其绝缘大部分尚未老化绝缘漆使绕组仍为一个较坚固的整体。对这类绕组的拆除可采取"加热软化、乘热拆除"的方法。电机的加热方式则有通电短路加热和喷灯、烘房等外部加热办法。通电短路加热法是采用将低压电源加到要拆除的电机旧绕组上,如电源容量不够则可用单相 3~10kVA、380/12~16V的降压变压器,或用交流、直流电弧焊机,对电机绕组的一个极相组或一个线圈加热。当加热一个极相组或一个线圈后,应及时切除电源拆除这些线圈,直到将绕组全部拆除为止。此外另一种加热方法就是用烘房将电机绕组烘热到其绝缘软化,槽楔和导线均比较容易扯出来的时候。但不论用哪种加热方法其加热温度均不能太高。一般应控制在200℃以下,否则高温将会损坏铁心硅钢片的片间绝缘,从而导致铁损增加空载电流增大的不良后果。

#### 三、溶剂溶解法

当三相电机绕组在其绝缘漆尚未老化的情况下,还可以采用溶剂溶解法来拆除旧绕组,常用的溶剂溶解法有以下几种。

1. 氢氧化钠 (工业烧碱) 腐蚀法

采用该种方法时一般可将 1kg 氢氧化钠加上 10kg 水,把电机的定子绕组浸泡在该溶液中,浸泡时间为 2~3h 即可。如需加快溶解过程则可将溶液加热至 80~100℃。定子绕组从溶液取出后要立即用清水冲洗干净,然后按绕组顺序逐一将旧线圈全部拆出。对于铝导线的三相电机均不能采用该种腐蚀液去拆除旧绕组。

2. 丙酮、酒精、苯混合溶液浸泡法

当被拆除旧绕组的电机容量比较小时,则可以用丙酮 25%、酒精 20%、苯 55%的比例,将这些溶剂按重量百分比进行混合。然后把电机定子绕组整个侵入混合液中,待绝缘软化后即可开始拆除旧绕组。

3. 丙酮、甲苯、石蜡混合液刷浸法

由于有机溶剂价格较高,故用该溶剂浸泡将会因耗料太多而极不经济。因此,为了节约费用可对小容量电机改用耗料少的溶剂刷浸法。刷浸时的溶剂采用丙酮 50%、甲苯 45%、石蜡 5%三种材料配制而成。进行配制时应先把石蜡加热熔化,在移开热源后加入甲苯,最后加入丙酮并将三种材料搅拌均匀。将电机定子立放在有盖的铁盘内,用毛刷把溶剂别到定子绕组的端部和槽口并加上盖,以防止溶剂挥发太快而减弱溶解效果。经过 1~2h之后,即可取出电机定子进行旧绕组的拆除。

## 第 4 节 散绕线圈的绕制、嵌线与接线

中小容量三相电机的定、转子绕组绝大多数均采用散绕线圈,该类散绕线圈由单根或多根漆包圆导绕并绕而成。

#### 一、绕线模的制作

在重新绕制新绕组前,应依据旧绕组线圈形状和尺寸或需要变动的绕组节距来制作绕线模。绕线模尺寸做得是否合适,对电机的重换绕组工作能否顺利进行起着决定性作用。新绕制的线圈尺寸既不能太短也不可太长,太短将会使嵌线工作发生困难,严重时甚至线圈无法嵌下去;过长则不仅浪费铜线还会使绕组电阻和端部漏抗增大,导致电机电气性能变坏,并且还可能因线圈端部过长碰触端盖而引起新绕组的接地、短路等故障。因此,绕线模的尺寸一定要做得比较准确和正规,最好在拆除旧绕组的过程中有意选择保留一个形状较完整的线圈,可依据该线圈的尺寸制作绕线模。通常按所修电机的旧线圈尺寸做出的绕线模是较为可靠的。但是,若该电机早已经过重换绕组的大修,铁心槽中嵌置的已不是制造厂的原装绕组。此时,在拆除旧绕组前应仔细察看该线圈的各部尺寸是否合理,要酌情作出更改和调整后再予制作绕线模。

如果没有形状完整的旧线圈作参考,则只有经过计算来重新设计绕线模。经重新设计制作的绕线模,在绕出第一个线圈后仍应进行试嵌,以检查察看线圈各部尺寸是否符合要求。如有不合适之处则应对绕线模予以修改和调整,直致所绕线圈完全合适时才开以正式绕制全部的线圈,不然将会造成导线材料的损失。

绕线模一般由模心和夹板所组成,图 11-8 所示为双层叠绕组的绕线模。从图中我们可以看出,模心是绕线模最重要的部分,它决定所绕线圈的长、短、宽、窄及全部尺寸。所以,对绕线模模心尺寸的确定应十分细心和慎重。如果自己有确定模心的实际经验,则可根据电机的绕组型式在铁心上用一根导线弯成模心样板,以它作为制作绕线模的参考。绕线模的模心尺寸如图 11-9 所示,其计算则如下所述。




图 11-8 双层叠绕组绕线模示意图 模心宽度




图 11-9 绕线模模心各部尺寸

$$\tau_y = \frac{\pi(D_i + h_s)}{Z_1} Y_1 \quad (mm)$$

式中 D: 定子铁心内径 (mm);

 $\cdot Z_1$ ——定子铁心槽数;

 $Y_1$ ——用槽数表示的节距;

h。---定子槽高 (mm)。

模心直线部分的长度:

$$L_{\rm B} = l + 2d$$
 (nm)

式中 1---定子铁心长度 (mm);

d——线圈直线部分两端伸出铁心的长度,一般取  $d=5\sim15$ mm,功率大的取大值。 模心端部的长度

$$2c = k\tau_v \cdot (mm)$$

式中 k——系数,电机时取  $k=1.2\sim1.25$ ,4 极时取  $k=1.25\sim1.3$ ;  $r_y$ ——模心宽度。

模心厚度:

$$H = d_i \sqrt{N}$$

式中 d:---绝缘导线直径 (mm);

N-----个线圈的导线数。

绕线模的夹板尺寸则以周边高出模心10~15mm 为宜。模心制成后一般均在其轴心处倾斜地锯开,半块模心固定于上夹板而另半块则固定在下夹板,这种结构可易于脱模和取出绕好的线圈,具体结构可参见图11-8所示。绕线模一般均用干燥的硬本制作,因为它不易变形而又易于加工制作。绕线模可以根据电机绕组每极相组的线圈数来做模板,由于线圈可以中间不剪断而一次连续绕成,因而就避免了线圈间许多不必要的联接,从而提高了电机运行可靠性。

## 二、线圈的绕制

线圈绕制前应先用千分表检查所用导线直径、导线绝缘厚度是否符合要求。常用圆电磁线的公差和绝缘厚度如表 11-2 和表 11-3 所示。

 國导线直径 (mm)
 \$0.27~\$0.69
 \$0.72~\$1.0
 \$1.04~\$1.62

 公 差 (mm)
 ±0.01
 ±0.015
 ±0.02

表 11-2 常用圆电磁线公差

	表 11 -	3	常用	聚酯漆	包线维	缘厚度
--	--------	---	----	-----	-----	-----

圆导线直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	圆导线直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)
\$0.27~\$0.33	0.05	\$0.64~\$0.72	0.08
\$0.35~\$0.49	0.06	\$0.74~\$0.96	0.09
\$0.51~\$0.62	0.07	\$1.0~\$1.74	0.11

绕线前必须仔细搞清楚绕组的节距、线径、并绕根数、线圈匝数、每极相组内线圈数、每相极相组数、并联支路数和接法等有关技术数据,特别是线径、并绕根数和匝数不能有差错,因为它直接影响到电机运行性能的好坏。三相交流电机散绕线圈可在手摇或机动绕线机上进行,其绕线步骤如下所述。

- (1) 准备好绕线机、绕线架、绕线模、钢丝钳、剪刀、活动扳手以及电磁线、绝缘套管、绝缘带和扎线等。
- 扎线

图 11-10 在绕线模内放扎线

- (2) 将准备好的绕线模装入到绕线机的主轴上, 并用螺母把线模两侧的外夹板锁紧,将绕线机计数器号盘拨到"零"位置。电磁线盘装到 绕线架上,并使绕线架与绕线机间保持适当的距离,让电磁线引至绕线模时保持平整无 弯曲。
- (3) 绕线开始时,将电磁线的起始线端经绕线模右侧开口处固定到绕线机主轴上,绕线从右边开始向左边绕。如图 11-10 所示,绕线前应在绕线模的 4 道槽内放入扎线,用以将绕好的线圈逐个扎紧。
- (4) 绕线时电磁线在线模槽内应排列整齐层次分明,不得有严重交叉和混乱。绕满一个线圈所规定的匝数后,用摆放于槽内的棉扎线将线圈扎紧,以免线圈下模时线匝松散。接着把电磁线拉入绕线模的第二线槽,然后按同样方法继续绕下去,直至绕完绕线模内所有线槽。同心式绕组通常以最小线圈开始绕线。
- (5)整组线圈绕好后,留下适宜的引线长度并用钢丝钳剪断电磁线。接着用活动扳手松开绕线机主轴螺母,然后从绕线模上逐槽取出绕好的所有线圈。
- (6) 绕组绕线时各极相组内的线圈中最好不要有接头,以免增加绕组的故障点。确因 线圈在绕制中电磁线不够需要联接时,其线端焊接处也应选择在线圈的端部位置。而且绝 对不准选在线圈的直线部分,否则经焊接的电磁线加包绝缘后就很难嵌进槽内。即使能够 嵌入槽中若焊接不良则又极易造成线圈断路故障,从而给故障检查和修理带来极大的 困难。
- (7) 绕线过程中应注意拉紧电磁线,其力度则要松紧适宜。过松则使线圈内部松散而外部零部,绕出的线圈质量较差不利嵌线;过紧则又可能将电磁线直径拉小,从而影响线匝间的耐压强度和增大线圈的直流电阻值,并将导致电机绝缘能力下降,所以在绕线过程中应特别留意这种情况。


## 三、绝缘的裁剪

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般 E 级绝缘时采用 6520 聚酯薄膜青壳纸复合箔,其厚度为 0.15、0.2、0.25mm 等,根据电机功率大小和电压高低去选择不同的厚度。B 级绝缘电机的槽绝缘、层间绝缘和相间绝缘,近年来则大多采用 6630 聚酯纤维无纺布聚酯薄膜复合箔 (俗称 DMD)。

槽绝缘用来垫放在铁心槽内, 其两边均须高出槽口以便于线圈无损伤嵌入, 如图

11-11所示。并且为保证绕组可靠的介电强度,槽绝缘还应伸出铁心两端一定的长度。槽绝缘伸出铁心的长度应视电机功率的大小而不同,功率大的电机其槽绝缘伸出长度可略长些。

当在同一槽内嵌放有上、下两层线圈元件边时,应在槽内的两层线圈元件边之间垫人层间绝缘,三相绕组的端部重叠处则应垫人端部绝缘,层间、端部绝缘均采用与槽绝缘同等的绝缘材料。图 11-12 所示为三相交流电机一般的槽绝缘结构。



#### 四、绕组的嵌线

三相交流电机散绕线圈的嵌线是一项比较细致的工作,它要将绕制好的三相绕组逐个 线圈地按照规定的节距、接法依序嵌入铁心槽内。散绕线圈嵌线的具体步骤如下:

- (1) 仔细检查清理铁心槽内的绝缘残留物,用锉刀、起子修正突出的硅钢片和毛刺,以及纠正铁心两端因拆除旧绕组而产生的硅钢片弯曲等,并用吹风机或皮老虎将槽内杂屑吹干净。
- (2) 准备好槽绝缘、相间绝缘、层间绝缘、槽楔、整台电机的三相绕组;以及锤子、 剪刀、压线板、理线板等材料和工具,并将槽绝缘逐一放人槽中。
- (3) 认真查看电机修理原始技术数据,看清绕组的型式、节距、并联支路数和接法等,根据上述数据选择合理的嵌线起始位置及绕组的嵌线顺序。
- (4) 开始嵌线时将待嵌入的第一只线圈靠胸前的元件边用手指把它捻扁,使全部线匝成为扁平一排的状况,然后从一端槽口斜嵌入线圈的部分线匝或全部线匝。如遇到许多线匝被堵在槽中时,这时可用手指将线圈轻轻摇动使线匝徐徐进入槽中,或用理线板把线匝理清后整齐地括入槽内。
- (5)将嵌入的第一只线圈的另一元件边推过节距槽暂不嵌入槽中,并用双手在线圈两侧端轻压喇叭口。如果是单层链式、单层交叉式及双层叠绕组等,均要在嵌入槽中的线圈元件边数达到线圈节距的槽数时,才可将该只线圈另一元件边嵌入其节距槽内。
- (6) 嵌起始极相组第二只线圈及以后的线圈时,应先将线圈间联接线整理后再嵌入槽中。然后再把线圈元件边捻扁一次拉入槽内,联接线应置放于线圈的内侧,因为这样能使嵌后的绕组整齐美观。
- (7) 嵌完 a 相的第一个极相组后即垫人层间绝缘,并用锤子和压线板将层间绝缘敲平压实。接着按同样方法嵌入 B 相的第一极相组并垫好层间绝缘,随后再嵌入 C 相的第一极相组。当该极相组中的线圈达到节距槽数时,就应将这个线圈的另一元件边嵌 入节距

槽的上层,线圈嵌入槽内后即可剪去多余的槽口外绝缘纸,用理线板把绝缘纸拆转压入槽中并用压线板将其压实,然后打入槽楔。但在打入槽楔时应特别注意不要损坏槽绝缘和电磁线。接着按相同方法将 c 相第一极相组内达到节距数的线圈嵌完。随后再嵌入 a 相的第二极相组,线圈嵌入后打入槽楔、垫入层间绝缘、隔放后端部相间绝缘和整理好极相组的引线等。

- (8) 当嵌到第一节距内最先留下暂未嵌入的线圈元件边时(即俗称"吊把"线圈), 此时应逐一翻起这些线圈并用纱带捆吊起来。其翻起高度以不影响最后一只线圈元件边的 嵌入为准,下层元件边嵌完后再将"吊把"线圈元件边放下来依序嵌入各自槽中。
- (9) 绕组各线圈全部嵌入铁心槽中后,可用锤子和理线板垫打轻敲绕组端部,使绕组端部成为低于定子铁心内径的一个圆整喇叭口。
  - (10) 修剪绕组端部绝缘纸,使绝缘纸高于线圈表面 2~3mm。
- (11) 嵌线过程中如发现槽底绝缘纸破裂或槽内过于松动等情况,则须垫人同等绝缘 材料予以修复和充实。
  - (12) 线圈的端部和联接线等,如有凌乱或严重交叉时则须用理线予以理顺和整理。

#### 五、绕组的接线

绕组的线圈全部嵌入铁心槽内以后,就可以按照规定的接法对三相绕组进行联接,具体的接线步骤如下:

1. 接线前的准备

绕组在接线前应准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、腊线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、垫打理线板、弹性刮漆刀和电烙铁等材料和工具。

2. 接线前的检查

应根据原始技术数据的记录,看清三相绕组出线端的相互位置、并联支路数、接法、出线方向等,以及检查各相绕组的线圈是否有嵌反、接错和端部相间绝缘垫错等情况,如发现这类错误则应立即纠正。

## 3. 绕组的联接

接线时首先应将各绕组的出线端整理好,并且合理选定引出线端的出线位置,一般都将出线位置选在距出线盒附近绕组的端部两侧。联接可按 a、b、c 三相绕组的顺序逐相进

行,各相绕组的接法则按显极或庶极接法正规联接即可。 联接时在需要接线的两线端上套人玻璃丝漆套管,套管长度应伸入线圈鼻端 20mm 左右为宜。然后用图 11-13 所示的弹性刮刀将导线绝缘漆层刮除,两线端可采取平行绞接的方法进行联接。然后用电烙铁或焊锡、松香对线端绞接处实行焊接,焊好后电烙铁要平移离开焊接处,以免在该外留下焊锡尘端而刺硫绝缘。接着用绝络套管或绝缘态在




图 11-13 弹性刮线刀

处留下焊锡尖端而刺破绝缘。接着用绝缘套管或绝缘漆布带半叠包两层将联接线焊接处仔细绝缘好。

## 4. 引线电缆的焊接

根据出线位置量出引线电缆长度后予以剪断,并剥去引线电缆接线处的绝缘层,将其

与刮去漆层的绕组引线端联接,线端接好后即仔细焊接牢固。然后把引线电缆的接线处用漆布带包好,并在包好的绝缘漆布带外面套人大小适宜的玻璃丝漆套管。

#### 5. 绕组的端部绑扎

先将绕组端部的喇叭口用锤子和理线板进行整理,使喇叭口圆整而又符合其尺寸要求。联接线和电缆线应平整的排列在绕组端部,并用腊线牢固地绑扎好。

#### 六、绕组的检验

在电机重换绕组的嵌线和接线工作完成后必须进行部分质量项目的检验,这样可以提前发现重换绕组修理过程中的问题,以确保电机的修理质量。检验的主要项目有:外表检查;电阻测量;极性检查;短路检查;耐压试验等。现将这些项目的检查方法简述如下:

#### 1. 外表检查

首先应检查绕组两端伸出的长短是否一致,喇叭口是否过大或过小,过大或过小对电机的正常运行都是不利。通常三相交流电机定子绕组端部内圆应适当略大于定子铁心内径,绕组端部外圆则应略小于定子铁心外径。其次还应检查槽底绝缘是否有破裂处;槽口绝缘是否将槽中导线全部包折好;端部相间绝缘是否均垫到位等。最后则应检查槽楔的长短是否符合要求,槽楔是否有高出槽口的部分和在槽内有无松动现象等。

#### 2. 电阻测量

用电桥表分别检测三相绕组的直流电阻,看其是否符合原绕组的电阻值,以及三相绕组的电阻是否平衡。从而可以检查重换绕组的匝数、接法是否正确,线端焊接是否牢固等。

### 3. 极性检查

用指南针法检查绕组极是较为容易而准确的。采用这种方法检查时一般均为逐相进行,先依次通以低压直流电并将指南针贴近铁心内圆,然后沿圆周移动一圈后看测得的电机绕组极数和极性是否正确。若发现指南针摇摆不定或极性不是按南北极交替分布时,则无疑是绕组在联接时存在错误。

## 4. 短路检查

对重换绕组短路检查可用短路侦察器或将电机装起来作空载试运行。若发现有短路故 障此时返修比较容易,因为整个电机绕组尚未进行浸漆烘干的绝缘处理。

## 5. 耐压试验

由于重换绕组在嵌线、接线过程中均可能发生绝缘损坏的情况,所以当绕组在经过上述工序和未进行绝缘处理前,都应按要求对绕组的对地绝缘和相间绝缘作耐压试验,以检定绕组绝缘的好坏。

## 第5节 成型线圈的绕制、嵌线与接线

中大型三相交流电机的定子绕组多为成型线圈,该类线圈的绕制、嵌线与接线较为繁复,现将其重换绕组的工艺简述如下。

#### 一、线模制作

成型线圈的绕线模一般都用硬木或铝材制成的通用绕线模。线模尺寸的确定可按旧线圈的实样制作,取线圈最里面一匝的全长作为依据。但也可以通过计算来获得,计算时首先应测出旧线圈的各部分尺寸,如图 11-14 所示。然后再按下列公式计算绕线模尺寸。

梭形模端部长度 M<sub>1</sub> (参见图 11-15 计算) 为

$$M_1 = \sqrt{L_{\rm D}^2 + \frac{1}{4}R_{\rm B}^2 + (H - h - R)^2}$$

式中  $L_D$ ——端部长度 (mm);

R<sub>B</sub>----线圈宽度 (mm);

R——鼻端圆弧半径 (mm) (3~6kV 为 15mm);

H---绝缘前鼻端高度;

h——绝缘前端部截面高度 (mm)。

梭形模总长度 M 的计算,如图 11-15 所示。




图 11-14 成型线圈尺寸




图 11-15 成型线圈模心尺寸


$$M = L_1 + 2M_1 + M_0$$
 (mm)

当 2P=2.4 极时, $M_0=10\sim20$  (mm) (取中间值);当 2P=6.8 极以上时, $M_0=0$ 。  $L_1$  为直线部分长度 (mm),等于铁心长度加上 扎线槽 模心 夹板 鱼尾螺帽 其两端伸出长度。

线模尺寸确定后就可着手制作绕线模。成型 线圈一般采用单个线圈绕制,因此只须用一块硬 木作模心和两块外夹板即可。模心厚度则线圈并 绕导线根数决定、绕线模如图 11-16 所示。

## 二、线圈绕制

绕线前应注意检查导线的质量,如线径、绝 缘厚度、耐压强度、耐温等级等,然后可在手动






图 11-16 成型线圈绕线模




图 11-17 绕线用夹线板 1-螺栓; 2-上夹板; 3-下夹板; 4-绝缘导线; 5-绝缘纸板

绕线架或电动绕线机上进行绕制。成型线圈一般均采用 绝缘扁导线平绕,绕时先将引线端固定在模心引线槽内 (引线长度应符合原线圈的引线长度),并将导线敲平贴 服于模心上。在绕制过程中必须随时敲平各匝导线,以 免线圈匝间存在间隙而过于松散。在绕线架或绕线机与 放线架之间,要用夹线板将扁导线夹紧。从而使得导线 在线模上能排列得平整紧凑,图11-17所示即为用层压 板制成的夹线板。当绕完线圈的全部线匝后用棉线扎紧 线圈,然后松开绕线模取出线圈,直至将整台电机线圈

绕完。线圈绕好后应将其引线头上的玻璃丝或绝缘漆层清除掉,并用松香酒精在焊锡锅内 把引线头搪上锡,以利后面的绕组接线顺利进行。

#### 三、线圈拉形及绕包统缘

拉形前先将绕好的梭形线圈初包一层 0.05×25mm 的无碱玻璃丝带(直线部分疏包、端部半叠包),要求把线圈扎紧保证拉形时不致松散。线圈拉形在制造厂是用电动拉形机进行的,在不具备拉形机的特殊情况下也可采用图 11-18 所示的手工拉形方法,此时仅需具备虎钳一台、木制拉模两个、扁嘴钳一把、木锤或橡皮锤一把即可完成整个拉形工作。经拉形后的线圈根据电机的绝缘要求,可采用聚酯薄膜带、合成纤维带和无碱玻璃丝带、玻璃漆布带等进行绝缘包扎。绕包方法则主要有半叠包、平包和疏包三种。




图 11-18 手工拉形示意图

## 四、放置槽绝缘

根据电机的电压及耐温等级按要求选用相应的绝缘材料,将裁剪好的绝缘材料放入经仔细清理过的铁心槽中。

## 五、绕组嵌线

在未嵌线圈前先要把所有线圈按长、短引线头编排成极相组,然后再依序一个一个线

圈地嵌入槽内,接着封槽口绝缘和打入槽楔。成型线圈的嵌线比较方便,如果定子铁心为半开口槽则槽内元件边嵌线顺序将如图 11-19 所示。

#### 六、绕组接线

进行绕组接线时应先将各个线圈按长短引线头编好的极相组串连接成极相组;再将各相所属的极相组 按规定的显极或庶极接法联接起来,最后接上引出电




图 11-19 半开口槽的嵌线顺序

缆线。联接线的焊接有两种方法,一种是把要联接的两根扁铜线(或两根以上)合并在一起,用0.4~0.6mm的裸铜线扎紧;另一种就是用铜套接头套在合并后的扁铜线上面,采用电烙铁或浇焊的方法将线端焊牢。

#### 七、绕组的检验

绕组接好线后应进行几项必要检验以提前找出重换绕组过程中可能存在的问题, 使故障及时发现及时返修确保修理工作顺利进行。

- (1) 用兆欧表检测绕组绝缘电阻;用高压试验台对三相绕组进行对地、相间的高压试验。以检查绕组绝缘是否合格。
- (2) 用双臂电桥表测量三相绕组的直流电阻,以检查接线是否正确,焊接质量是否良好。
- (3) 调低试验电压测试三相电流是否平衡,用以检查绕组接线是否正确,有没有接反或接错等故障。

# 第6节 杆形线圈的绕制、嵌线与接线

杆形线圈是一种半元件线圈,它主要应用在三相绕线转子异步电动机的转子波绕组内,中大型电机的定子绕组也间有采用。该类线圈通常用铜杆或扁电磁线绕制而成。线圈的形式一般为单匝波绕组,每槽为两个元件以构成双层波绕组,整个绕组嵌好后按星形接法联接。采用杆形线圈的转子绕组重绕可按以下方法和步骤进行。

## 一、拆除旧绕组

由于三相绕线转子异步电动机的转子波绕组,均用较大截面的裸铜扁导线制成,因此这类绕组重绕时一般都是利用旧线圈,在重新更换绝缘后以恢复原设计的质量要求。

- (1) 拆除端部绑线。杆形线圈转子绕组端部通常由无纬玻璃丝带或钢丝绑扎,在拆除绑线前应也测量绑扎部位、宽度和钢丝层数,拆除下来后还应量测钢丝规格。对用钢丝绑扎的可用电烙铁熔开焊接端以拆除钢丝;无纬玻璃丝带绑扎的则可先用手锯将绑扎箍锯断以后,再将断箍予以拆除。
- (2) 拆除接头铜套、接线和槽楔。绕组的接头铜套及接线多用锡焊,拆除时可用大功率电烙铁进行,可将接头铜套、段间接线、引出线、零线环和风叶片等一并拆下。因其转

子铁心为半闭口槽,所以要用铁钎和锤子才能将槽楔从槽中退出。拆时必须十分仔细不得 损伤铁心而造成槽齿外张。

- (3) 拆除旧线圈。拆除前可先将整个转子放入烘房加热,让其在 110~120℃ 的温度下烘烤 2h 左右以使绝缘软化。然后趁热用弯形工具将上层线圈端部的一端扳直,接着从线圈另一端把上层线圈抽出来。再用相同方法抽出下层线圈。在拆除绕组的过程中,应将绕组每相首、尾端、段间跨接线、零线等槽标上记号,以便顺利进行复修工作。
- (4)旧线圈整理。拆下的旧线圈应用电工刀剥去或烧掉旧绝缘,并将其作退火处理。 退火时用炭火将旧铜条线圈加热至微红,然后投入水中冷却即可。

经过退火后的铜条线圈变得较为柔软,这时可在平台上用硬木调直,然后在木制整形 模中进行一端的端部弯形和整形。最后将线圈两端重新挂上焊锡。

#### 二、重换绕组绝缘

三相绕线转子异步电动机转子绕组各类绝缘结构见表 11-4 所示。转子线圈直线和端部绝缘搭接处的尺寸则如图 11-20 所示。

部位	类别	 	绕包或卷包层数			
HP LV.	ZM	七	500V	1000V	1500V	
	1	0.17mm 薄膜玻璃粉云母箔 (卷烘) <sup>①</sup>	3½层©	4½层③	5½层 <sup>©</sup>	
直	2	0.17mm 粉云母箔 0.15mm 环氧酚醛玻璃胚布 卷烘 <sup>①</sup> (适用于湿热带及井下电动机)	2½层 <sup>©</sup> 3½层 <sup>©</sup>	3½ <sup>©</sup> 4½ <sup>©</sup>	4½ <sup>©</sup> 5½ <sup>©</sup>	
	3	0.14mm 玻璃粉云母带半叠绕 (烘压) <sup>©</sup>	2层	3层	4层	
线	4	环氧粉末树脂涂敷(直线和端部一次涂敷单面厚度 0.5mm)				
	5 <sup>@</sup>	聚酯薄膜粉云母 TOA-6101,604 玻璃漆布复合卷烘 <sup>①</sup> (适用于湿热带及井下电动机)	3½层 <sup>©</sup>			
	1	0.15mm 玻璃漆布带半叠绕	1层	2层	2层	
端	2	0.17mm 薄膜粉云母带半叠绕	1层	2层	2 层	
	3	0.13mm 玻璃片云母带半叠绕	1层	2 层	2层	
部	<b>4</b> <sup>©</sup>	聚酯薄膜粉云母 TOA-6101, 604 玻璃漆布复合半叠绕	1层	i		
	以	上四种形式外面均半叠绕 0.10mm 无碱玻璃丝带	1层	1层	1层	

表 11-4 插入式转子导条常用绝缘结构

- ① 卷烘指需热卷包后冷压,热卷包在热包机上进行,热卷包温度应使云母粘合剂呈胶体状态,热卷包时间为 10~30s,云母**ث**和胚布一次卷成整体。
- ② 烘压指包绕绝缘后需热压固化。
- ③ 卷烘绝缘层数中"½"系指在宽边重叠半层。
- ④ 经对比试验,性能良好(11周期湿热试验后绝缘电阻为 $1.1\sim2\times10^9\Omega$ ,击穿电压 $20\sim29kV$ )。

转子杆形线圈的槽绝缘采用 0.17mm 聚酯薄膜青壳纸或 0.22mm 聚酯薄膜聚酯纤维复合箔 (DMD),或者用聚酯薄黄玻璃漆布复合绝缘。并且在嵌线前还应先垫放包扎好转子支架绝缘,其垫放厚度应与转子槽底相平,使转子绕组端部平整地贴到实处。转子绕组端

注 表中类别号系指直线部分与端部同时采用的绝缘方式。




图 11-20 绕线转子的杆形线圈

部常用绝缘结构型式如图 11-21 所示。

#### 三、绕组的嵌线

绕组嵌线前应仔细清理转子铁心槽并垫好槽绝缘,定好三相出线槽号、全距、短距、段间跨接线或翻层线圈等的槽号并作相应标记。绕组嵌线可从前端(集电环端)开始穿入下层线圈,待下层线圈全部穿入槽中后即用弯形工具将尚未弯形的一侧端部弯好形,接着垫放和捆扎好层间绝缘。然后从后端(非集电环端)穿入上层线圈,穿线前应放好层间绝缘,在穿第一只上层线圈时使线圈的直线部分只插入到槽内1/3之处,以下依次插




图 11-21 绕组端部绝缘的结构 1、2—无碱玻璃丝带和 0.5mm 玻璃布板夹云母板; 3—玻璃漆布带; 4—无纬胶带或钢丝

人后使线圈向前嵌线圈的拐角处靠拢。待全部上层线圈都穿入槽中后,再依次逐渐将线圈 推入到规定位置时止。然后用弯形工具把全部上层线圈端部弯成需要的形状。

### 四、绕组的接线

线圈全部嵌入并弯形后就可进行绕组的接线,接线时按规定接法将上、下层线圈线端 用接线铜套并接起来,在上、下层线端间打入挂好锡的铜楔并套上风叶片,应夹紧并头套 使其不得有任何松动。在绕组进行焊接前还应作一次工频耐压试验,以便发现故障及时 修复。

## 五、绕组的焊接

绕组接头铜套的焊接随转子运行温度高低分为银铜焊和锡焊两种。工作温度高的转子可采用银铜焊,其加热方法有氧气-乙炔加热和碳机碰焊加热等,把接头铜套逐个焊接好。一般转子绕组则采用锡焊,通常用电烙铁加热进行焊接。不论采取哪种焊接方法,焊接时均应使热量不致损坏线圈绝缘为准。绕组的零线环、短路环和引出线等一并焊接。

## 第7节 磁极线圈的绕制、嵌装与接线

磁极线圈多用于同步电机的转子绕组以作励磁用,因此也称为励磁绕组。该类线圈绕制的技术难度相当大,它是用裸铜扁导线在专用扁绕机上绕制成线圈的,然后在600~

650℃的退火炉中进行退火处理。经退火后裸铜扁导线变得较为柔软,再放置在四柱油压机上利用专用工具进行冷压整形。冷压整形后在线匝间垫人匝间绝缘,通常匝间绝缘垫环氧酚醛玻璃坏布 2~4 层(各层间接头处应错开)。然后在油压机上施加 155 ± 5℃的热压温度将磁极线圈热压成一个整体。因此,限于设备和其它条件的原因,一般情况下三相同步电机的扁绕磁极线圈是难以重绕新线圈的。通常都是将旧磁极线圈重换绝缘予以修复。这样就可以节省原材料和缩短电机的修理时间,具体修理步骤如下所述。

- (1) 拆卸前应将转子磁极编号。每个磁极在磁轭上的位置用钢号码打上数号,以便安装时,保证每个磁极仍安置在原来位置上。用电烙铁或喷灯溶开极间联接线端。
- (2) 从磁轭上拆下整个磁极。当磁极是采用燕尾槽固定时应先打出斜键,然后再将磁极拆下。若磁极是用螺钉固定的,则需先凿掉螺帽上的电焊点。然后拆下螺钉后磁极即可拆离磁轭,再从磁极铁心上取出磁极线圈。
- (3) 在 600℃ 左右的火势中烧除磁极线圈上的绝缘物。烧前要用细铁丝扎紧磁极线圈的四角,以免烧的过程中线圈散乱而不利以后整理。
- (4) 重包绝缘。将烧后线圈清除干净导线上的残余绝缘物,并用硬方木将导线敲平、调直、整理成完整的一卷。接着垫入玻璃漆布或在每线匝用玻璃漆布带半叠包一次,以重包磁极线圈的匝间绝缘。然后用白布带将整个磁极线圈疏包捆紧并进行浸渍处理。
- (5)包扎磁极铁心绝缘。依据原来的绝缘层数、厚度将磁极铁心包好绝缘,然后将磁极线圈套人原来的磁极铁心。
- (6) 磁极线圈的接线。根据磁极线圈拆卸前的记号和顺序将磁极固定到磁轭的原位置上,同时将极间联接线按照"头与头相接、尾与尾相联"的显极接法联接并焊牢。

## 第8节 重换绕组后的绝缘处理

三相交流电机在重换绕组后都要进行浸漆烘干的绝缘处理。绕组及绝缘经绝缘漆浸渍处理后,能极大的提高电机的各项性能及使用寿命,其提高的绝缘性能主要有以下几点。

- (1) 提高了电机绕组绝缘的耐潮性能。任何绝缘材料在潮湿的空气中均或多或少会吸收一些潮气,对水则更是十分敏感,并且极少量的水分就会引起绝缘材料性能显著地恶化。如果将绝缘材料浸渍在绝缘漆中并予以烘干,我们就能用绝缘漆把绝缘材料内的空隙填满,或者能在绝缘材料表面结成一层光滑的漆膜。这样,水分就很难进入绝缘材料的内部,因而绝缘材料的防潮性能也就得到极大的加强。
- (2) 提高了电机绝缘的耐热性能。绝缘材料如长期受热都会出现变质,其绝缘电阻或击穿电压值也就随之降低、这种情况称为绝缘材料的老化现象。但绝缘材料经过绝缘漆浸处理后,就能极大地降低绝缘材料的老化速度,提高电机的耐热性能。
- (3) 提高了电机绝缘的电气和机械性能。电机绕组在未经绝缘处理时,其电气强度和机械强度都很低。经绝缘处理后绕组内部的潮湿、水分都被驱除,绝缘漆也填满了匝间和绝缘层间并相互黏结成一个整体。这样就可以避免由于松散导线受强大电流和磁场的影响,产生与绝缘层不断振动而造成绝缘的损伤。
  - (4) 提高绕组的导热性能。由于绝缘层存在着大量的空隙若不经绝缘漆的浸渍处理,

这些空隙就将会充满空气。而空气的导热性能却很不好,故对电机内部热量的传导和散热带来不利影响。因此,必须用浸渍的方法使这些空隙被绝缘漆所填满,从而提高和改善电机绕组整体的导热性能。

(5) 提高了绝缘材料的化学稳定性。运行于化工厂、矿井中的电机经常要受到酸、碱、氯、氨等气体的腐蚀作用。因而绝缘材料受这些物质的腐蚀而极易损坏,经绝缘漆浸渍后就防止绝缘材料直接接触这些物质,使其化学稳定性得到很大的提高。

重换绕组后的绝缘漆浸渍处理主要有三个过程,即预先干燥(预烘);浸漆处理;浸漆后干燥,现将这些处理过程简述如下。

(1) 预先干燥。预先干燥的目的就是为了驱除铁心、绕组、绝缘材料中所含的潮湿和水分。预先干燥时最应注意和掌握的是干燥温度和干燥时间。干燥温度随电机的耐热等级和绝缘材料的干燥性能而定、根据实际经验预先干燥温度可按下式选择

预先干燥温度=绝缘标准耐热温度+(10~20℃)

如果采用超过标准耐热温度 20℃以上的预烘温度,则绝缘的老化速度将会加快这是不能允许的。另外,预烘时要注意温度是否均匀,否则会造成电机铁心和绕组局部过热现象的发生,这也是十分危险的。如遇到这种情况则可以把干燥时间缩短一些,通常重换绕组浸漆前的预烘时间一般为 4h。

(2) 浸漆处理。重换绕组在经过预烘阶段后,待其冷却到 50~70℃ 时就可以进行浸漆。保持这种温度来浸漆的原因主要是这样考虑的,因为当温度低于 50℃ 时漆对冷的物件渗透能力较小;而当温度高于 70℃ 时又可能引起漆在绕组外表很快结成膜,该膜反而会阻碍漆对绕组的渗入,并且还将引起漆的老化和溶剂的强烈挥发。所以,常握在 50~70℃这个最佳温度区浸渍是极为理想的。

电机绕组浸渍时,绝缘漆的漆面应高于电机顶部 100mm 以上,待漆槽中气泡停止 10~20min 后再将电机吊起滴干余漆。滴干余漆的时间要随漆的黏度和电机大小而定,一般为 15~30min。没有滴干漆的电机其干燥就要费很多时间。余漆滴干后绕组以外的其部分余漆则应仔细揩干净,特别是定子铁心内圆要用粘有少量汽油、甲苯或松节油等溶剂的布揩净。

(3) 浸漆后烘干。滴干余漆后的电机应按表 11-5 中规定的干燥温度、干燥时间分两个阶段进行烘干。应特别注意第一阶段的温度不得提高,以防止漆液因温度过高外溢而影响绕组浸渍质量。

工序	工艺过程	温度 (℃)	烘烤时间	绝缘电阻	注意事项
1	预 烘	125~5 .	4h	20MΩ以上	
2	第一次浸漆	绕组 60~70	不冒气泡后 15~20min		立式浸渍,将绕组全部浸人绝缘漆液中
3	滴漆		30		滴干后,应将铁心和其它部分的余漆用 布粘溶剂措干净
4	烘干	70~80 135±5	2~3h 16~20h	6MΩ以上	

表 11-5 E 级绝缘绕组漫漆 (1032 漆) 与烘干工艺

工序	工艺过程	温度 (℃)	烘烤时间	绝缘电阻	注意事项
5	第二次浸漆	绕组 60~70	不冒气泡为止		
6	滴漆		30~60min		同第一次浸漆时的滴漆
7	第二次烘于	70~80 135~±5	2~3h 12h	10ΜΩ以上	烘干时间和要求以绝缘电阻稳定为准, 烘干后应待绕组逐渐冷却后取出

电机绕组的绝缘处理应根据其绝缘结构、耐热等级、容量大小和设备条件等因素,去 选择适应的浸渍漆、溶剂和工艺等。

# 第 12 章 直流电机绕组的重绕修理

直流电机的重换绕组主要包括电枢绕组和励磁绕组两部分。当这些绕组发生绝缘严重 老化碎裂、短路、断路、通地等故障,而用局部修理方法又无法修复时就只有重换新 绕组。

直流电机绕组在重绕前除应记录其铭牌数据外,还应对绕组、换向器的全部技术数据进行详细记载并予保存,然后按技术要求和规定给电机重换新绕组。重换新绕组可按以下几个步骤进行。

## 第1节 记录原始技术数据

为使重换绕组工作能够顺利圆满的完成,尽可能让修后电机能达到原来的各项电气、机械性能。因此在重换电机绕组修理时切忌盲目地拆除旧绕组,而应该在拆除旧绕组的过程中仔细认真地观察和测量旧绕组。把它有关的技术数据记录下来,以作为重新绕制新绕组的依据。旧绕组的以下数据经查对核实后应予记载保存。

#### 一、电枢绕组的技术数据

- (1) 电枢铁心槽数、实槽节距、槽形尺寸。
- (2) 绕组元件匝数、线规及元件尺寸等。
- (3) 换向器片数、换向器节距、接线位置。

## 二、励磁绕组的技术数据

- (1) 并励磁极线圈的线径、并绕根数及匝数。
- (2) 串励磁极线圈的线径、匝数。
- (3) 换向极线圈的线径、匝数。
- (4) 磁极线圈的内径、外径和厚度尺寸。
- (5) 磁极线圈外包绝缘的材质及层数。
- (6) 磁极线圈的接法。

可将直流电机的名牌数据和上述绕组技术数据记入专用表中予以保存。

## 第2节 电枢绕组接法的识别

直流电机电枢绕组的接法是一项很重要的技术数据,其接法虽然可以从拆除旧绕组过程中按实际联接画下来,但这样做既麻烦费时又极易搞错。如果我们根据电枢绕组各种接法的不同特点进行分析比较,也能迅速无误地识别电枢绕组的各种接法。重换绕组后就只

#### 一、叠绕组与波绕组的识别

叠绕组与波绕组是直流电机电枢绕组最基本最常用的绕组型式,这两类电枢绕组的联接顺序和构成方式均完全不同。以前面第 3 章第 1 节中可以知道,叠绕组是将同一个极下几个相邻绕组元件联接起来而组成的闭合绕组,其节距  $y_k = 1$ ,绕组的联接如图 12 - 1 所示。而波绕组则是将相同极性下的绕组元件依次联接组成闭合绕组的。联接时它要越过相邻一个不同极性磁极的距离去接线,所以它的节距  $y_k = \frac{K \pm 1 \cdots m}{P}$ ,故波绕组的换向器节距  $y_k$  的数值都是比较大的,其联接如图 12 - 2 所示。因此,根据叠绕组和波绕组换向节距  $y_k$  不同的这一特点,就能迅速准确地识别这两类绕组的联接。




图 12-1 叠绕组在换向器上的联接




图 12-2 波绕组在换向器上的联接

### 二、单叠绕组与复叠绕组的识别

从前面所述我们知道,单叠绕组的并联支路数 a 等于极对数 P。而具有 m 个单叠绕组的复叠绕组的并联支路数 a=mP,显然这个差别是相当的。因此,我们可以依据直流电机电枢电流和绕组元件线径的大小来分析判断是单叠还是复叠绕组。

测量换向器上相邻两换向片的通断,也可以识别单叠绕组与双叠绕组(双闭路)两种接法。因为单叠绕组的换向器上其任一换向片与所有换向片都是联通的,而双闭路双叠绕组则是由两个各自独立单叠绕组所组成。它们在换向器上并没有联接处而是靠电刷将两套绕组并接起来的,因此测量相邻两换向片之间是否相通即可判断单叠与双叠绕组的接法。此外,单闭路复叠绕组通常只用于 P 为奇数的电机中。该绕组则只有在拆开电枢绕组部分上层线端后,再根据节距 yk 去查看实际联接才能最后确定。

## 三、单波绕组与复波绕组的识别

从前面所述可知,单波绕组不论其极数有多少它都只有一对并联支路,即其支路对数 a=1。而具有 m 个单波绕组的复波绕组其并联支路对数也将是 m 倍。它们的差别是大而明显的,故可以根据电机电枢电流和绕组元件线径的大小,大致判断出是单波还是复波绕组。

测量换向器上相邻两换向片之间的通断情况也可以识别这两种接法,因为单波绕组时换向器上任一换向片与所有换向片均应是联通的。而双波绕组(双闭路)则是由两个自行闭

合的单波绕组所组成,它们在换向器上相互间没有任何联接,而是依靠电刷在换向器上将两套绕组并接起来。因此,通过测量相邻两换向片是否联通即可识别单波与双波绕组接法。

单闭路双波绕组的识别则须在拆开电枢绕组部分上层接线以后,根据节距 y<sub>k</sub> 去查看实际联接时才能最后确定。

## 第3节 拆除旧绕组重包新绝缘

较大容量及低电压、大电流直流电机的电枢绕组一般均用扁导线绕制,该类绕组的重绕主要是因为绝缘损坏或烧毁。因此,利用旧线圈重包导线绝缘即可将电机重绕修复。其具体方法如下所述。

- (1) 拆除旧绕组。可按拆除三相交流电机绕组的方法参考进行,因要利用旧绕组重包绝缘再度使用,故应在拆除时保护旧绕组的线圈不要变形太大。
- (2) 拆下的旧绕组作退火处理。绕组在退火时温度不宜过高以免铜材溶化,一般烧到铜线表面呈暗红色即可,然后取出线圈放入干净的冷水中快速冷却。
  - (3) 退火后的绕组应经线圈整形、线端整理,再以工业用盐酸做焊剂将引线端重新搪锡。
- (4) 旧绕组重包绝缘。根据旧绕组的绝缘等级、材料层数等重包绝缘,一般多为半叠包一层白纱带、绸带或玻璃丝漆布带等。如因短路故障等原因将绕组烧断时,则需要重换新导线重绕新绕组。
- (5) 重绕新绕组 电枢绕组的线圈元件有单匝与多匝两种。导线截面不大的单匝线圈由绝缘扁导线绕成;截面较大的则通常用扁裸铜带绕制、裸铜带在经绕线、成形、整形后,再将绝缘材料垫放在线匝之间或包绕于线匝上。单匝线圈元件如图12-3所示,多匝线圈元件如图 12-4 所示。多匝线圈元件一般都采用漆包圆铜线或绝缘扁铜线绕成,它们的匝间绝缘就是导线本身的外包绝缘层。




图 12-3 单匝线圈元件图 (a) 半匝; (b) 全匝




图 12-4 多匝线圈元件图 (a) 散绕线圈; (b) 成形线圈

# 第4节 电枢绕组重绕嵌线

当旧绕组重包绝缘或重绕新绕组以后,即可进行电枢绕组的嵌线,具体步骤如下所述。

## 一、拆除旧绕组后的清理与检查

在旧绕组全部拆除后,应对电枢铁心和换向器作全面清理及必要检查,以确保重绕嵌

线工作的顺利进行。

- (1) 用薄锯条磨成的刀将槽内残存的绝缘纸、绝缘漆等彻底清理干净。以免这些残余物而减小槽的有效容积,从而增加重换绕组嵌线时的困难。
- (2) 应仔细检查电枢铁心的槽内、槽口等地方,若发现有尖角、毛刺、硅钢片高低不平或位置错动等情况,就必须用锉刀将其锉平和校正。以免重换新绕组时刺破槽绝缘和导线绝缘,造成新嵌入电枢绕组出现通地、短路现象。
  - (3) 旧绕组全部拆除后,应将换向片上残留的焊锡用电烙铁焊下来。并用一根磨成和




图 12-5 换向器挖槽工具

线圈元件导线直径厚度一样的薄锯条,将换向 片接线槽内残存的焊锡全部清理干净。

(4) 将粘附在换向器上的一切杂物仔细清理干净,并用图 12-5 所示的换向器挖槽工

具,把换向器上相邻两换向片槽间存留的粉尘和突出的云母片清理好。换向器片间云母的

挖削整理应如图12-6(a)所示,削低 后的云母片应当平直整齐;而不应如 图 12-6(b)所示那样削成尖槽状。

(5) 换向器的检查。换向器上的杂物、粉尘和突出云母片清理整顿好以后,可用试灯或兆欧表检查换向片与转轴间和相邻换向片之间是否存在有接地或短路现象。此项检查极为重




图 12-6 换向器上云母片的挖削

要应认真仔细地做好。如不经检查换向器有无故障就盲目直接嵌线,待绕组重嵌后再发现换向器有问题时,则其返修工作就将会困难得多。

## 二、垫放电枢铁心绝缘

根据电机绝缘等级选用合适的绝缘材料,并按槽绝缘、端部支架绝缘等裁剪配置好。 其槽绝缘在E级时可用聚酯薄膜复合青壳纸,B级绝缘则可用聚酯纤维无纺布与聚酯薄膜 的复合箔(DMD)。电枢铁心前后两侧的端部支架上应包扎与槽绝缘相同材料和层数的绝 缘。如图 12-7 所示为用于小型直流电机电枢的圆柱端压环支架的绝缘方式;图 12-8 所 示则为用于大型直流电机电枢的圆环型支架的绝缘结构。




图 12-7 圆柱形绕组端压环支架的绝缘结构




图 12-8 圆环形绕组端部支架的绕缘结构

#### 三、重换绕组的嵌线

- (1) 先将各下层线圈元件边依次嵌入槽内,并用理线板理齐槽内导线和放置层间绝缘,用压线板将层间绝缘压实到位。嵌线时应注意线圈两端部伸出槽口的长度一致,而且端接部分的形状与分布应均匀。槽口两端可用短木楔临时压住。
- (2) 将绕组下层线圈元件边的引线端放到接法规定的对应换向片槽内。由于引线的绝缘层在焊接时会受到烙铁的高温影响,故嵌线时应注意加垫聚酰亚胺薄膜带或云母带,以上下交错或往复包覆的方式把相邻引线隔离开。将上层线圈元件的引线暂时竖放,使其不与换向器碰触。
- (3) 当绕组线圈元件下层边嵌满到槽节距时,即可开始同时嵌放各线圈元件的上层边。各槽上下层线圈元边全部嵌入后,平整导线、整理压紧、剪去槽口多余绝缘、拆转覆盖槽绝缘和打入槽楔等工序与三相交流电机绕组的重绕基本相同。不过直流电机电枢绕组的端接部分应在其上下层间垫放绝缘。
- (4) 电枢绕组的线圈全部嵌完后,应检查测试各换向片间和对地的绝缘情况,同时整理各线圈元件的上层引线,按照接法规定的换向节距,yk将上层引线接入对应的换向片槽内。
- (5) 对重换绕组进行试验。重换绕组的全部线圈都嵌完后,应对新嵌入的电枢绕组作对地耐压试验和换向片间电压降试验。用以检查线圈在嵌线、接线过程中是否受到损伤而造成通地或短路现象。
- (6) 电枢绕组如设置有均压线时,则应按组接法或原始记录予以联接。原有均压线只须重包绝缘即可使用。




图 12-9 在专用焊槽中焊接的电枢绕组及换向器

1—环形焊槽; 2、10—导磁铁心; 3、11—线圈; 4—套筒; 5—锡锅; 6—活塞; 7—斜槽; 8—伞齿轮; 9—手轮

(7) 已全部嵌线、接线后的电枢绕组要用临时绑线捆扎紧,以防止各引线端松动移位,使其整体紧凑、牢固、空隙少。并应截除多余引线端头和清除整个电枢表面,将灰尘、毛刺、油污、杂物等均打扫干净,以留待电枢绕组与换向器下一步的焊接。图 12-9 所示为在专用焊槽中待焊接的电枢绕组及换向器。

#### 四、电枢绕组的接线

电枢绕组因不同的排列、组合而构成不同的绕组型式,不同并联支路数和等电位的分布状况又使各类绕组具有自身的特点。因此,电枢绕组重换后的接线应严格按原样或重绕后的绕组排列表与接法进行。

电枢绕组线圈引线端与换向器的联接,对小容量直流电机,要待嵌完全部线圈后进行;而中大容量直流电机则是在嵌线过程中同时进行的。但不管先接或后接除了其规定接法应该知道外,还应搞清电枢绕组的引线端是对称联接还是不对称联接,如图 12-10 所示即为这两种情况下的不同联接。因为尽管接法相同,但对称与不对称联接对电机的运转性能(特别是换向火花)却有着很大影响。




图 12-10 电枢绕组引线端与换向器的不同联接 (a) 对称联接;(b) 不对称联接

引线对称联接的绕组其电刷位置正好在主磁极的轴线处;而引线不对称联接的绕组其电刷位置应根据线圈元件换向时的实际情况而定。一般对称绕组应用于正、反运转的电动机;不对称绕组则用于不可逆转或有特殊要求的电机中。下面扼要介绍电枢绕组几种常用接法的具体接线方法及注意要点。

(1)单叠绕组的接线。电枢单叠绕组的接线方法是,将第一线圈元件的下层边引线端与第二线圈元件的上层边引线端一起焊接在同一个换向片上;第二个线圈元件的下层边引线端则与第三线圈元件边的上层引线端焊接在同一换向片上;以下就依次按同样顺序联接下去,到最后一个线圈元件边的下层边引线端与第一线圈元件的上层边引线端一起焊接在最后一个换向片(也是第一换向片)上,完成了单叠绕组的闭合。单叠绕组分右行与左行两种接线方向,左行绕组因同一线圈元件引线端首、尾要交叉,致使引线较长而工艺上极

感不便,实际上大多数均采用右行绕组。

为了使电枢绕组联接方便正确起见,绕组的线圈元件、嵌放槽位和换向片等最好都在 嵌线前予以编号,这样就可以对照电枢绕组接线圆图进行线圈嵌线和接线。图 12-11 所 示为 4 极单叠绕组接线圆图。从该绕组接线圆图我们可以看出,单叠绕组此时共有四条并




图 12-11 4 极电枢单叠绕组接线圆图

联支路。分别由  $A_1$ 、 $A_2$  两正极性电刷联接成为对外电路的正极;而  $B_1$ 、 $B_2$  两个负极性电刷则联接成为对外电路的负极。如将接线圆图简化则如图 12-12 所示的单叠绕组并联

支路电路图。由此可知,所谓并联支路实际上就 是在相邻两异性电刷之间的若干线圈元件组成的部 分绕组。因此,单叠绕组的特点是其并联支路数等 于电机的极数。

(2) 复叠绕组的接线。复叠绕组线圈元件的接线如图 12-13。从图可知,复叠绕组与单叠绕组的差别在于换向器节距  $y_2=2$  或以上,这样即成为复叠绕组。实际上复叠绕组是 m 个单叠绕组的组合。实际应用中常采用  $y_k=m=2$  的复叠绕组,这时也




图 12-12 4 极单叠绕组并联支路电路图

称为双叠绕组。从图中可以看出,线圈元件1的下层边引线端不是与线圈元件2联接(单叠绕组则为这样接),而是接到线圈元件3的上层边引线端一起。换向器上被跳隔的2、4、6…线圈元件则联接成另一个单叠绕组,奇、偶数两部分的绕组互相交叠在一起,但又各自组成一个闭合回路,最后通过电刷而并联起来,这样的绕组称为双闭路复叠绕组。图12-14所示为4极双闭路复叠绕组线圈元件排列图,图12-15所示则为4极双闭路复叠绕




图 12-13 复叠绕组线圈元件接线示意图




图 12 14 4 极双闭路复叠绕组线圈元件排列图




图 12-15 4 极双闭路复叠绕组的接线圆图

#### 组的接线圆图。

当电枢绕组线圈元件数和换向片数均为奇数时,则该绕组要绕经所有线圈元件和换向 片后才与第一个线圈元件接成闭合绕组,故这种复叠绕组被称为单闭路复叠绕组。其接线 方法则与双闭路复叠绕组基本相同。

不论双闭路或单闭路复叠绕组,其对外电路的并联支路数都是二倍于极数。单闭路与 双闭路复叠绕组两者在性能上均差不多,只是由于考虑安置均压线的可能性,因而单闭路 复叠绕组只用在极对数为奇数的直流电机中。

(3)单波绕组的接线。因波绕组的线圈元件多属单匝线圈,又有半匝和全匝之分,所以它的嵌、接线就不同于叠绕组,而往往是将嵌线与接线结合一起进行。波绕组的接线方法,虽也是前一线圈元件的尾端与后线圈元件的首端焊接在同一个换向片上,但是线圈元

件的合成节距、换向器节距及联接顺序却与叠绕组完全不同。波绕组它是将同极性的绕组 线圈元件依次全部串联起来,线圈元件的首、尾端是接在相距约二倍于极距的换向片上; 当顺着串联的线圈元件绕行电枢一周后,就回到起始换向片相邻的一片换向片上;接着开 始第二周的同样接线,直致全部接完电枢绕组所有线圈元件。

波绕组的嵌线与接线必须先得知有关参数,从前面所述我们已知,波绕组的基本参数为

$$y_{k} = \frac{k \pm 1}{p}$$

$$y = y_{k} = y_{1} - y_{2}$$

$$y_{1} = \frac{z_{0}}{2p} \pm \varepsilon$$

$$y_{2} = y - y_{1}$$

式中  $k=z_0$  电枢铁心槽数;

 $\epsilon$ —使  $y_1$  凑成整数的分数。

现以 4 极 15 槽电枢单波绕组为例,来扼要介绍单波绕组接线方法,其绕组接线圆图 如图 12-16 所示。从图中我们可以看出,线圈元件 1 的首端联接到换向片 1 上,其线圈




图 12-16 4极 15 槽单波绕组接线圆图

元件边置于1槽的上层;另一线圈元件边则置于  $1+y_1=1+3=4$  槽下层,其尾端则联接在换向片  $1+y_k=1+7=8$  上;线圈元件 2 的首端接在换向片 8 上,其线圈元件边置于 1+y=1+7=8 槽上层,另一线圈元件边则置于  $8+y_1=8+3=11$  槽下层,其尾端联接在换向片  $8+y_k=8+7=15$  上;线圈元件 3 的首端和尾端分别接在换向片 15 及 7 上,而线圈元件边则分别置于 15 槽上层及 3 槽下层……。其余线圈元件则依次类推按顺序排列下去,




图 12-17 4 极单波绕组并联支路电路图

直到绕组的全部线圈元件联接而闭合。其简化后的绕组并联支路电路图如图 12-17 所示。

从并联支路电路图中可以看出,单波绕组的接线是先串联所有 N 极下的上层线圈元件边和 S 极下的下层线圈元件边。它们共同组成一条支路,支路中各线圈元件的电势是相加的;然后串联所有 S 极下的上层线圈元

件边和 N 极下的下层线圈元件边,它们则组成另一条支路,支路中各线圈元件的电势也是相加的。若沿绕组所绕方向看,第二条支路的电势方向和第一条支路的电势方向正好相反;而从与外电路联接的电刷上来看,则其电势方向却为相同。

单波绕组无论其磁极数为多少它却只有二条支路。因此,从理论上讲单波绕组只需装一对电刷就可以了,但实用上却仍按电刷数等于磁极数来安装电刷。这样可以使每组电刷的负荷电流减小,因而可使用截面较小的电刷或减少每组电刷的数量,相应地也可缩小换向器的整体尺寸。

从单波绕组  $y_k$  的公式可以看出,为保证  $y_k$  为整数而对 k 和p 的数值有一定限制。例如当 p=2, k 就必须为奇数,绕组的线圈元件和铁心槽数也必须是奇数。但实际上因生产需要有时则要利用现存的偶数槽冲片,这时就得将槽中的某一个线圈元件不接入绕组和换向器内,成为一个不起作用的假元件。这样槽数不等于有效线圈元件数但却可以满足  $y_k$  成为整数,这是单波绕组的一种特殊型式即带假元件的单波绕组。

(4) 复波绕组的接线。复波绕组的接线是在线圈元件绕换向器一周后,不回到原起始




图 12-18 4 极 23 槽单闭路复波绕组接线图

换向片的相邻换向片,而是回到相隔 1 以上的另一换向片上。这实际上等于二个或 m 个独立的单波绕组相互交叠在一起,然后经电刷并联接起来。一般来说,若线圈元件绕行电枢一周后回到与起始相距 m 个线圈元件或换向片时,就构成为 m 复波绕组,在电刷上就有 m 个单波绕组并接在一起。复波绕组的换向器节距  $y_k$  则为  $y_k = (k \pm m) / p$ 。

复波绕组也分为单闭路和双闭路两种闭合形式,但两者在电机运行性能上则基本相同。在复波绕组中凡是 k 与  $y_k$  互为质数时属单闭路; k 与  $y_k$  有公约数 2 时属双闭路。图 12 - 18 所示为 4 极 23 槽单闭路复波绕组接线图,图 12 - 19 所示为 4 极 24 槽双闭路复波绕组接线图。




图 12-19 4极 24 槽双闭路复波绕组接线图

复波绕组的支路数则为单波绕组的 2 倍, m 个单波绕组的复波绕组支路数将是m 倍, 因此复波绕组的支路数 a 等于m。

## 五、电枢绕组的焊接与绑扎

电枢绕组焊接质量的好坏,将直接影响到直流电机的运转性能及使用寿命。所以电枢绕组的焊接也是直流电机修理中重要工序之一。电枢绕组的焊接工艺的顺序和要点如下:

- (1) 焊接面应干净并先搪好锡。
- (2) 焊接面与接线端要相互靠紧,且不得有较大间隙。
- (3) 整理好换向片上升高片间的距离,使升高片分布均匀并垂直于换向器。
- (4) 根据焊接面的形状可特制专用烙铁头,其几何形状如图 12-20 所示。
- (5) 按电机的绝缘等级所允许的温升选用焊接材料, B 级以下用焊锡, F、H 级用纯




图 12-20 电烙铁头的形状

锡及其它焊料。采用 40%松香、60%酒精的混合溶液作焊剂,严禁焊接中使用酸性焊剂。

- (6) 焊接前要将换向器用纸或布包覆起来,在烘房中预热后再将电枢倾斜放于支架上面,如图 12-21 所示使换向器向下,以避免焊接时焊锡流入绕组端部而产生短路故障。
- (7) 焊接时将需要焊接的换向片接线处细心涂上松香酒精溶液, 以防止焊接处表面因高温产生氧化膜而导致焊接困难。
- (8) 将烙铁头部先搪上适量焊锡,使烙铁的热量很好地传到焊接面上去。
- (9) 当接触面加热到能熔化焊料时,在换向片接线槽内加些松香粉末,以除去焊接面 上的氧化物。
  - (10) 把焊锡条以换向片接线槽面和端面插进去,使焊锡熔化并充满接线槽的全部缝隙。
- (11) 趁热用清洁抹布把余锡擦干净,使 焊接面光滑整洁。
- (12) 线圈元件引线端与换向片接线槽之间的空隙都要用焊锡填满。当接线槽后面的下层接线根部均能看到焊锡,焊接质量才算完好。
- (13) 对于焊接具有升高片(又称竖板式)接线槽的换向器,烙铁可以放在接线槽缝的顶部加热焊接;对于这类有升高片接线槽的换向器,还必须于焊接前在升高片之间插上梯形木楔,使升高片焊接时不致偏斜倒复。对这种有升高片换向器的焊接方法有两种,一种是用上述图 12-20 所示形状的特制烙铁头插入升高片相邻两片间加热焊接;另




图 12-21 电枢绕组与换向片焊接示意图

一种则是用喷灯直接加热换向器升高片进行焊接,不过在焊接前应预先将绕组端部用石棉布盖好,以防高温烧坏绕组绝缘。焊接时把喷灯火焰对准接线槽的头部使它受热,当加热到能溶化焊锡时,就将焊料从接线槽的上面及端部塞进去并使焊锡充分渗透。待全部接线端头都焊接好后,才可将所有打人两升高片间的木楔拔除。

(14) 电枢绕组及换向器的焊接工序完毕后,经检查试验合格即可对电枢绕组端部进行绑扎,以防止电枢高速运转时因离心力作用导致绕组松动或向外飞散而引发事故。电枢转速愈高直径愈大则其离心力愈大,因此绑扎线就要得更多以保证电枢安全运行。

绑扎电枢绕组的老工艺是采用无磁钢丝绑扎,该种方法因操作程序繁杂且又费工费时故已很少采用。目前则广泛采用无纬玻璃丝带绑扎新工艺,这种工艺具有工艺简单、操作方便、节省工时、坚固可靠和绝缘强度高等许多优点。常用的无纬玻璃丝带种类有:高温环氧 H型;聚酯 B型和环氧 B型等。高温环氧 H型的工作温度为 180℃。绑扎前应将电枢预热到相近温度,并在进行绕组端部整形后开始端部绑扎。端部绑扎结束即随同电枢绕组一起作浸漆绝缘,待余漆滴于后送进烘房作烘干固化处理。

# 第 13 章 电机修复后的必要试验

电机在经过重换绕组或大修之后均应进行必要的检查试验,以检验电机的修理质量和确保电机安全可靠地运行。检查试验内容主要有外观检查;绝缘电阻测量;直流电阻测量;绝缘耐压试验;空载试验和短路试验等常规必试项目,现将这些检查试验分述如下。

## 第1节 常规必试项目

各类电机在经过重换绕组后都应作以下一些常规必试项目。

#### 一、外观检查

修复后的电机在检测试验开始前,首先应对电机进行一次全面仔细的外观检查。其主要检查内容包括:

- (1) 检查绕组出线端标志是否正确,各绕组的接线是否正确。
- (2) 检查电机的装配质量,看各主要零部件的装配是否符合总装质量要求,各部分的 紧固件是否紧固到位,转子转是否灵活轻快及有无异常声响和碰擦现象等。
- (3)检查转轴的轴承是否运转平稳、轻快、有无停滞现象,以及声音是否均匀、有无夹带杂音等。
- (4) 直流电机、单相串励电动机和三相绕线转子异步电动机等,则还应检查其电刷位置是否正确、电刷在刷握中是否灵活和电刷与换向器或滑环的接触面是否吻合良好等。

只有确认电机在各项外观检查合格时,方可以进行其它项目的试验,通电检查试验的项目更应如此。经过外观检查常能发现电机存在的一些问题,并使其及早得到解决。

## 二、绝缘电阻测量

电机应测试的绝缘电阻包括定子各套绕组及电枢绕组与机壳(又称对地)的绝缘电阻,各绕组与绕组间的绝缘电阻,以及电刷架、接线板与机壳间的绝缘电阻等。测量绝缘

电阻通常使用兆欧表,对额定电压 500V 以下的电机,可采用 500V 兆欧表;额定电压 500V 以上的电机则可采用 1000V 或 2500V 兆欧表,如表 13-1 所示。

表 13-1 电机额定电压及兆歇表使用电压表

电机额定电压 (V)	兆欧表电压等级 (V)		
500以下	500		
500~3000	1000		
3000以上	2500		

重换新绕组的电机在作耐压试验前,其绝 3000以上 2500 缘电阻一般规定为,低压电机不小于  $5m\Omega$ ;  $3\sim10kV$  高压电压不小于  $20m\Omega$ 。如被检测电机的绝缘电阻值达不到要求时,则应查明绝缘电阻值低的原因予以对症修复。

#### 三、直流电阻测量

测量直流电阻时先将电机在室内静置几小时,使其达到实际的冷却状态。然后用电桥表或万用表分别测量定、转子各套绕组的直流电阻值。将所测出的电阻值与旧绕组的电阻值进行对比,其电阻值的误差不应超过3%。以新旧绕组电阻值的对比中,可以核对新绕组绕制中的线径、匝数、接法以及线模尺寸等的选用是否正确,以及是否有焊接质量和短路故障的存在等。电机的冷态直流电阻根据其功率大小,可分为高电阻(小功率)与低电阻(大功率)两大类型。电阻在10Ω以上为高电阻可用万用表测量;10Ω以下为低电阻可采用单臂及双臂电桥表测量。

#### 四、绝缘耐压试验

电机绕组绝缘的耐压试验包括各绕组对机壳、绕组之间以及线匝间的绝缘强度试验。 绝缘耐压试验一般用 50Hz 工频高压交流电进行,看电机绝缘层是否能经受高电压而不被 击穿。耐压试验能确切地发现绝缘的局部或整体所存在的缺陷,因此,重换绕组后的电机 绕组都应作耐压试验。

进行耐压试验时,加在电机绕组上的电压应当在调压器的控制下逐渐升高。从试验电压值的 50%上升到全值的时间不得少于 10s,在全值电压处应保持在 1min 以内,然后迅速分段将电压降至试验电压值的 50%以下,此时即可结束试验断开电源。

#### 五、空载试验

电机进行空载试验除了能通过观察其运转情况以检查装配质量外,还可以同时测量电机的空载电压、电流和转速。根据空载电压、电流是否达到或超过规定值,就可以核查电机绕组的接线和线圈匝数是否正确。例如 1kW 以下小功率电动机的空载电流应为其额定电流的 40%~50%,若重换绕组电动机的空载电流大于上述范围,就有可能是在绕组重绕时减少了线圈匝数所致。或者是电动机定、转铁心间气隙过大及转子铁心轴向位移等。如果空载电流小于上述范围,则电动机可能是在重换绕组时未注意而增加了匝数。

## 六、短路试验

鼠笼型电动机的短路试验,是将电动机的转子堵住,并在定子绕组上施加三相平衡电压以测定相应的电流、功率和转矩。重换绕组后的电动机只需作短路电流(接近于额定电流)即可。因为从电动机短路电流数值的大小可以核查绕组接线是否正确,以及笼型转子是否存在断条故障等。

进行短路试验时必须具有足够容量的调压设备,各种额定电压下三相异步电动机短路 试验电压值如表 13-2 所示。

电动机额定电压 (V)	220	380	660	3000	6000
电动机短路电压 (V)	60	100	170	800	1400

表 13-2 鼠笼型电动机短路试验电压值

#### 七、绕线转子开路电压测量

绕线转子三相异步电动机在转子开路并堵转的情况下,给定子绕组外加三相额定电压 (对额定电压 500V 以上的电动机,加于定子绕组上的电压可适当降低),此时在转子绕组上就将有感应电势产生并可在三个滑环上测得,该感应电势称为转子开路电压。测量转子绕组的开路电压可检查定、转子绕组的匝数、节距和接线是否正确;定、转子三相绕组是否对称等。当定子的三相电压对称时,转子三相开路电压最大值或最小值与平均值之差,则不得超过平均值的±2%。

## 第2节 直流电机的试验

#### 一、试验项目

- (1) 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻的测定。
- (2) 绕组在实际冷却状态下直流电阻的测定。
- (3) 空载特性。
- (4) 额定负载和发热试验。
- (5) 短时过电流(对于发电机)和短时过转矩(对于电动机)试验。
- (6) 换向检查。
- (7) 超速试验。
- (8) 电枢绕组匝间绝缘强度试验。
- (9) 绕组对机壳及其相互间的绝缘强度试验。

根据生产实际经验,电机在重换绕组或大修后必须进行第 1~3 项和第 9 项的试验, 其它各项试验可视设备条件和需要择项进行。

## 二、试验前的准备

- (1) 一般检查。
- (2) 磁极极性的检查:
- 1) 目的。检查磁极线圈的绕制、装配及相互间的联接是否正确。
- 2) 方法。用外观检查法核查粗导线绕制的磁极线圈,可以沿绕组检查各线圈的绕制方向及其相互间的联接;用磁针法检查各磁极的极性。
  - (3) 磁极线圈电压降的检查。
  - 1) 目的。检查线圈的匝数及所用导线规格是否正确,是否存在匝间短路。
  - 2) 方法。对各磁极线圈通人直流电,并测量每个线圈线端上的电压降。
  - 3) 要求。个别线圈电阻数值与平均值间的相差不应大于5%。
  - (4) 测定电刷中性线。

## 三、试验方法

1. 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻的测定

测定采用兆欧表进行,除各绕组对机壳及相互间的绝缘电阻外,还应测量下述各部位之间的绝缘电阻值:

- (1) 电枢绕组端部钢丝绑扎层与换向器间。
- (2) 换向器与其内侧紧圈之间。
- (3) 刷杆与机壳之间 (此时电刷应全部提起)。
- (4) 采用绝缘轴承的直流电机,还应测量轴承与底座之间的绝缘电阻(在电机总装前进行)。
  - 2. 直流电阻的测定
- (1) 目的。确定磁极各绕组的直流电阻值是否符合原设计值,以检查各绕组的导线规格、匝数是否正确,各线端焊接点是否焊接良好。
- (2) 方法。将电机室内静置一段时间使其达到实际冷却状态,然后在电机各绕组出线端用单臂或双臂电桥表测取电阻。
- (3) 要求。各绕组的直流电阻测量值与原设计值或安装时最初测得的数值比较,不应超过2%的差别。
  - 3. 空载特性的量取

直流电机的空载特性是指电机在空载发电机方式下以额定转速运行时, 电枢电压与励磁电流之间关系的曲线。

- (1) 目的。通过空载特性判断电机磁路的饱和程度,以分析电机工作性能。
- (2) 方法。先逐渐增加励磁电流至电枢电压达到额定值的 130%。这时做空载特性上升分支的测量,测量点可取 9~11 个,然后再逐渐减小励磁电流做下降分支的测量。实际特性曲线则应取这两条曲线的平均值。试验时,电刷应放在中性线或额定工作方式位置上。
  - 4. 额定负载和发热试验
- (1) 目的。核查电机在额定负载时的励磁电流、电枢电压、电流和转速,并检查电机的换向和振动情况以及励磁绕组、电枢绕组、换向器和轴承的温度。




图 13 · 1 直流电机用反馈法作负载试验 M—被试电机;G—辅助电机

额定最低转速及最高转速下进行。

- (2) 方法。可采用在额定电压下的直接负载法,使电动机带上额定负载直至其各部温升达到实际稳定状态即可;另一种试验方法则为反馈法,它是将被试验电机与同样的一台电机如图 13-1 所示作机械和电气联接。其中一台作为电动机运转,另一台则作为发电机运行,两台电机的损耗由线路的直流电源供给。
- (3) 试验时应量取线电压、线电流、励磁电流 和转速等。调速电动机的额定负载试验,应分别在
- 5. 短时过电流 (对发电机而言) 和短时过转矩 (对电动机而盲) 试验
- (1) 目的。考核电机的过负载能力,以及检测电机电气状态和机械状态。
- (2) 方法。按图 13-2 所示方法接线,使电机在过负载状态运行。

- (3) 要求。对于直流发电机(除最大电压与额定励磁电压之比大于 1.6 的励磁机外),应能承受 150%的额定电流达 15s 而不损坏或产生残余变型;对于直流电动机则在额定电压及励磁调节保持不变的情况下,应能承受 150% 额定转矩达 15s 而不损坏或产生残余变形。
  - 6. 换向检查
- (1)目的。检查电机在运转过程中的具体换向情况。
- (2) 方法。电机在额定工作方式下运转, 待各部分绕组的温度达到实际稳定状




图 13-2 过负载试验线路图

- 态,并且电刷位置维持不变时,将负载从空载或 1/4 额定负载(对不允空载的电动机)调节到短时过载试验所规定的数值;对功率在 100kW 以上的电机,在试验设备条件有限时,允许在短路发电机的方式下进行换向检查;调速电动机的换向检查可仅在额定最高转速时进行。
- (3) 要求。电机过载 150% 时,其电刷下的火花不应超过  $1\frac{1}{2}$  级,见表 13-3 所示。

火花等级	特 征	换向器及电刷状态	略图
1级	无火花(黑暗换向	)	
1 4 级	电刷下面仅小部分弱的点状火花	有微 换向器上没有黑痕,电刷上没 有灼痕	
1 1 级	电刷下面大部分有4	於 換向器上有发黑痕迹出现,用 汽油擦其表面易除去,同时电刷 上有灼痕	
2级	电刷的整个边缘下! 有火花	斯都 换向器上有发黑痕迹出现,用 汽油擦其表面不能除去,同时电 刷上有灼痕	
3级	电刷的整个边缘下。 强大的火花、同时有少 飞出		

表 13-3 直流电机换向火花等级

### 7. 超速试验

(1) 目的。考验电枢各部分的机械强度。

- (2) 方法。将被试电机作为电动机运转,借减小励磁电流或增加端电压的办法使电机 超速运转,但应注意端电压不得超过 130%额定电压;被试电机可用辅助电动机驱动到所 需转速。
- (3) 要求。直流电机应能承受 120%的额定转速或最高转速(对于调速电动机)达 2min 而不损坏或产生残余变形。
  - 8. 电枢绕组匝间绝缘强度试验
  - (1) 目的。考核电枢绕组的电气强度,其中主要检查电枢绕组匝间绝缘是否良好。
- (2) 方法。电机作空载运转,使外加电压(在电动机方式下试验时)或戚应电势(在 发电机方式下试验时)等于130%额定电压;试验时,发电机可以用增加励磁电流和提高 转速的方法来提高电枢电动势,电动机则可以在提高外加电压的同时提高转速,但不论电 动机或发电机转速的提高,均不得超过115%额定转速;对于调速电动机电枢绕组匝间绝 **缘强度试验,则应在额定最高转速下**进行。
  - (3) 要求。应在 130% 额定电压下空载运行 5min 绝缘不被击穿。
  - 9. 绕组对机壳及其相互间绝缘强度试验
- (1) 目的。检查电机绕组与绕组间、绕组对机壳、转轴的电气绝缘强度,特别是考核 主绝缘的局部缺陷。
  - (2) 方法。用高压电源逐一检查电枢绕组和励磁绕组的各套绕组。
- (3) 要求。直流电机局部修理后耐压试验电压如表 13-4; 直流电机全部更换线圈绝 **缘后耐压试验电压如表 13-5 所示。**

表 13-4 直流电机局部修理后耐压试验电压

一般直流电机的试验电压 起重冶全田百流

修理情况	试验对象	<u></u>	(V)	<b>延里何金用且流</b>
921AV	MA, SW AV SK	U <sub>e</sub> < 250V	1 (1=1)(1)	电机的试验电压 (V)
换 向 器 修 理, 电枢线圈未修理	1. 换向器绝缘全部更换 后尚未与线圈连接		$(2U_e + 2500) \times 0.85$	$(3U_e + 2500) \times 0.85$
	2. 换向器保留老绝缘,尚 未与线圈连接时,对换向器	1000	1.3U <sub>e</sub> + 250,但不小于 U <sub>e</sub> + 750	5U <sub>e</sub> +500,但不小于1250
	3. 电枢完成以后	750	1.3U <sub>e</sub> ,但不小于 U <sub>e</sub> +500	5U。+250,但不小于1000
电枢线圈全部 更换,换向器未修	1. 线圈在嵌线后与换向 器接线前对线圈		$(2U_e + 2500) \times 0.85$	$(3U_e + 2500) \times 0.85$
理	2. 换向器与线圈连接前, 对换向器	1250	1.3U <sub>e</sub> + 500, 但不小于 U <sub>e</sub> + 1000	1.5U <sub>e</sub> + 750, 但不小于 1250
	3. 电枢完成以后	750	1.3U <sub>e</sub> , 但不小于 U <sub>e</sub> + 500	1.5U <sub>e</sub> + 250, 但不小于 750
电枢部分线圈 修理,换向器与 线圈未拆开	1. 未修理的部分与损坏 线圈拆开后	1000	1.3U <sub>e</sub> + 250, 但不小于 U <sub>e</sub> +570	1.5U <sub>e</sub> + 500, 但不小于 1000
	2. 电枢完成以后	750	1.3U <sub>e</sub> . 但不小于 U <sub>e</sub> + 500	1.5U <sub>e</sub> + 250, 但不小于 750
磁极修理	磁极绕组完成以后	<b>75</b> 0	1.3U <sub>sg</sub> , 但不小于 U <sub>sg</sub> + 500	1.5U <sub>eg</sub> + 250, 但不小于 750

注  $U_e$ 为电机额定电压 (V);  $U_{ee}$ 为额定激磁电压 (V)。

表 13-5 直流电机全部更换线圈绝缘后耐压试验电压

试验 对象	试验电压(有效值)
1kW 或 1kVA 以下的电机 1kW 或 1kVA 以上的电机 直流电机的它激激磁绕组	2 <i>U<sub>e</sub></i> + 500V 2 <i>U<sub>e</sub></i> + 1000V,但至少为 1500V 2 <i>U<sub>ex</sub></i> + 1000V,但至少为 1500V
励磁机 (除下列例外) 1. 同步电动机的励磁机在起动时接地或与励磁的绕组短接 2. 励磁机的它激激磁绕组	同所接的绕组 2 <i>U</i> <sub>ss</sub> + 1000V,但不少于 1500V
起重及冶金用直流电机	3U+1000V

注 U。为电机的额定电压(V); U。为额定励磁电压(V)。

# 第3节 异步电动机的试验

### 一、试验项目

- (1) 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻的测定。
- (2) 绕组在冷态下直流电阳的测定。
- (3) 空载电流和空载损耗的测定。
- (4) 短路试验。
- (5) 温升试验。
- (6) 超速试验。
- (7) 绕组匝间绝缘电气强度试验 (交流耐压)。
- (8) 绕组对机壳及其相互间绝缘的电气强度试验(交流耐压)。

根据生产实际经验,电机经重换绕组或大修后必须进行 1~3 项和第9 项试验,其它各项试验可视设备条件和需要择项进行。型式试验时,电动机的各项性能数据依试验结果作圆图即可求取。

### 二、测量仪器及电气测量

### 1. 测量仪器的选择

试验所使用的电气测量仪器的精度应不低于 1.0 级。做型式试验时,除兆欧表外其它电气测量仪器应不低于 0.5 级。此外,三相瓦特表及三相低功率因数表则允许采用 1.0 级。并且仪器的选择,应尽可能使所测数据在仪器测量范围的 20%~95%之内,否则将会影响测量精度。

### 2. 电气测量

试验电源应为实际对称的电压系统。做型式试验时,频率偏差应不超过额定值的1%。三相功率应采用二瓦特表法进行测量。测定三相电压或三相电流时,应取三相读数的平均值作为测量的实际数值。

### 三、试验前的准备

试验前应对电动机的装配质量、轴承运转情况进行检查。

1. 装配质量检查

出线端的标志是否正确;紧固螺丝、螺栓及螺母是否旋紧;转子转动是否轻快灵活;对于绕线转子电动机还应检查电刷、刷握和刷架的装置质量,以及电刷与滑环的接触情况。

2. 轴承运行情况的检查

在电动机空载运行的过程中,可检查轴承的运转是否平稳、轻快,有无停滞现象,声音是否均匀,有否夹带杂音等。

#### 四、试验方法

- 1. 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻测定
- (1)目的。确定绕组与机壳及绕组相互间是否短路,检查电动机的干燥情况和绝缘是 否存在局部或普遍缺陷等。
- (2) 方法。用兆欧表测量绕组对机壳及绕组与绕组相互间的绝缘电阻;对于绕线转子和多绕组多速电动机,则各绕组对机壳及各绕组之间的绝缘电阳必须逐一进行测量。
  - (3) 要求。绝缘电阻值在运行温度时不得低于以下计算值

$$R = \frac{U}{1000 + \frac{P}{100}} \quad (M\Omega)$$

式中 R——电机绕组工作温度时 (一般取 75℃) 的绝缘电阻;

U---电机绕组的额定电压(V);

P----电机额定功率 (kW)。

根据实际经验得知, 电机的绝缘电阻 (MΩ) 一般应大于表 13-6 中的规定。

绕组额定电压 绕 组 温 库	V)	6000			500 以下	•		36以下	<u> </u>
电机部位 (C	20	45	75	20	45	75	20	45	75
交流电机定子绕组	25	15	6	3	1.5	0.5	0.15	0.1	0.05
绕线转子绕组和滑环	ľ			3	1.5	0.5	0.15	0.1	0.05
直流电机电枢绕组及换向器				3	1.5	0.5	0.15	0.1	0.05

表 13-6 额定电压下绝缘电阻参考值

电机做型式试验时,应测量冷态和热态的绝缘电阻;重换绕组或大修后的电机则只需测定冷态绝缘电阻。

- 2. 绕组在实际冷态下直流电阻的测定

- (2) 方法。将电动机在室内静置一段时间,用温度计测量电动机绕组端部或铁心的表面温度。若此温度与环境温度相差不大于±3℃,即可认为绕组是处于实际冷态下的温度。定子绕组的电阻测量应在电动机的出线端采用电桥表检测;绕线转子电动机转子绕组电阻的测量则应尽可能在绕组和集电环联接的接线端进行。
- (3) 要求。相电阻的实际数值应取三次测量的算术平均值,对于同一电阻每一次测量值与其平均值相差不得大于±0.5%; 三相交流电机定子绕组及绕线转子电动机转子绕组, 它们三相直流电阻的偏差应小于2%。
  - 3. 空载电流和空载损耗的测定
- (1)目的。测定空载电流,检验电机绕组的线圈匝数和接线是否正确;为型式试验提供绕组铜损和空载特性曲线,以求取电动机的铁耗和机械损耗。
- (2) 方法。在电动机不带任何负载的状态下,对定子绕组上加三相平衡电压并测定三相定子电流;按图 13-3 所示接线测定空载特性曲线

$$i_0 = f(u_0/u_e)$$
$$P_0 = f(u_0/u_e)$$

式中  $i_0$ ——空载电流;

 $P_0$ ——空载时输入功率;

u<sub>0</sub>——外施电压;

u<sub>e</sub>——额定电压。

在测定空载特性曲线时,电机绕组上所加电压应从  $110\% \sim 130\% u_e$  开始,逐步下降 到可能达到的最低值(即电流开始回升为止),选取测量点  $7\sim 9$  个(应包括  $U_e$  时的数值)。试验中应测量三相电压、电流和输入功率等,并且在试验完应立即测量定子绕组的电阻。

(3) 要求。一般异步电动机在额定电压下其空载电流约为额定电流的 20%~35%, 如表 13-7 所示即为三相异步电动机空载电流占额定电流百分数的参考值。

空载电流 (kW) (%) 极 数	0.125以下	0.125~0.5	0.5~2	2~10	10~50	50~100	100以上
2	65~90	45~70	35~55	25~45	20~35	18~30	
4	<b>7</b> 0~90	60~80	40~60	30~50	25~35	20~30	40.00
6	80~95	65~85	45~65	35~60	25~40	20~30	18~30
8	85~95	70~85	50~65	35~65	30~45	25~35	

表 13-7 电动机空载电流占额定电流百分数的参考值

#### 4. 短路试验

- (1)目的。测量电动机的短路电流和短路损耗;根据短路特性曲线确定电动机额定电压时的短路电流和短路损耗并计算其起动转矩。
- (2) 方法。堵住电动机转子并在定子绕组上施加三相电压,其接线方法与空载试验时相同;按表 13-8 所示电压值测定短路损耗、短路电流,同时还应测量电动机的三相电

表 13-8 电动机额定电压时的 短路电压参考值

额定电压 (V)	短路电压 (V)
220	60
380	100
660	170
3000	800
6000	1400

压、电流、短路功率及转矩,转矩可用磅称实测;测取短路特性曲线时,定子电压应尽可能从额定电压(与额定电压之差不大于±10%)开始,然后逐渐降低电压至表13-8所规定的数值为止,可选取5~7个测量点。对于200kW以上的电动机,允许在1~3倍的额定电流范围内进行试验,但最大电流则不得小于

#### 2倍额定电流。

- 5. 温升试验
- (1)目的。核查电动机在额定负载下铁心、绕组、轴承、滑环的温升,及其工作状况。
- (2) 方法。在额定电压下采用直接负载法使电动机带上额定负载,直至电动机各部温升达到实际稳定状态,即 1h 内温升变化不超过 1℃。当用电阻法测量温升时,其绕组温应按以下公式计算

$$\Delta t = \frac{R_{A\!\!A} - R_{P\!\!A}}{R_{P\!\!A}} (K + t_{P\!\!A}) + t_{P\!\!A} - t_{\mathcal{T}\!\!A}$$

式中  $R_{\aleph}$ ——实际冷却状态下绕组电阻  $(\Omega)$ ;

 $R_{A}$ ——绕组热状态下的电阻  $(\Omega)$ ;

 $t_{k}$ ——试验开始前绕组的温度 (ℂ);

 $t_{\uparrow}$ ——测定热态电阻时冷却介质温度(一般均指室温)( $\mathbb{C}$ );

K——温度系数,对于铜 K = 235。

(1) 低电阻磁场绕组及补偿绕组

(2) 表面裸露的单层绕组

(3)要求。绕组温升采用电阻法或热电偶法(电动机绕组中埋设热电偶)测量,其它各部分温升使用酒精温度计测量;并且电动机各部分温升不得超过表 13-9 的规定。

序	电 机 部 分		A \$	<b>及</b>		E Ø	Ŗ.	]	B 쇻	§.		F 组	ž	i	H \$	<del></del>
号	电机解力	度	阻	检	度	阻	检	度	阻	检	度	阻	检	度	阻	检
1	(1) 额定功率在 5000kVA 以上的 汽轮发电机的交流绕组 (2) 额定功率在 5000kVA 以上或 铁心长度在 1m 以上的异步和显极同 步电机的交流绕组		60	60	_	70	70	_	80	80		100	100	_	125	125
2	(1) 额定功率小于或铁心长度短于第一项的电机的交流绕组 (2) 除第 3 项及第 4 项以外的用直流励磁的交流和直流电机的磁场绕组 (3) 有换向器的电枢绕组	50	60		65	75		70	80	_	85	100		105	125	_
3	用直流励磁的汽轮发电机的磁场绕 组	_	_	_		_		_	90	_	_	110	_	_		

75 75

80 | 80

80 80

90 | 90

100 100

110 110

125 125

135 135

60 60

65 65

表 13-9 电机各部温升限度 (℃)

序	rts +11 tm /\		A 约	ž	]	E \$	·	]	В ৠ	į	]	F 9	ž	I	- - 1	ž.
号	电机部分	度	阻	检	度	阻	检	度	阻	检	度	阻	检	度	阻	检
5	水久短路的绝缘绕组	60		_	75	-	_	80		_	100	-	_	125	1	
6	与绕组接触的铁心及其它部件	60	!	_	75			80	_	_	100	_		125	1	_
7	换向器或集电环	60	_	_	70	_	_	80	-	-	90			100		_
8	滑动轴承								40					-		
9	滚动轴承								55							

- 注 1. 上述温升限度按周围介质温度为 40°C 计。表中"度"为温度计法、"阻"为电阻法,"检"为埋置检温计法。
  - 2. 短时定额电机, 其各部分的温升限度允许较本表规定的数值提高 10℃。
  - 3. 采用沥青胶的 B 级绕组、其温升限度按胶的耐热性能、在该类型电机的标准中另作规定。
  - 6. 超速试验
  - (1) 目的。考核电动机转子各部分的机械强度。
- (2) 方法。用辅助电动机拖动被试验电机,或者提高被试电动机电源电压频率来进行超速试验。
- (3) 要求。做超速试验时,电动机转速应提高至额定转速的 120%,历时 2min 而转子各部无损坏或残余变形则为合格。
  - 7. 绕组匝间绝缘电气强度试验
- (1)目的。考核电机绕组的电气强度,其中主要检查电机绕组的匝间绝缘是否良好。
- (2) 方法。通过三相调压器将三相平衡的电压加致电动机,使之空载运行;绕线转子电动机试验时则应将转子静止、开路。
- (3) 要求。对电动机加 1.3 倍额定电压并持续 5min, 如果电动机运转正常则三相电流平衡度无显著变化,即可认为合格。
  - 8. 绕组对机壳及其相互间绝缘强度试验
- (1)目的。检查绕组对机壳、绕组与绕组间的电气绝缘强度,特别是考核主绝缘的局部缺陷。
- (2) 方法。按图 13-3 所示接线对绕组施加高压试验,逐一检查电动机各相绕组对机 壳及绕组相互间的绝缘强度。
  - (3) 要求。试验电压应为正弦波且为 50Hz 工频电源, 耐压应历时 1min 不击穿。在




图 13-3 电气绝缘强度试验接线图

型式试验中,该项试验放在最后进行。试验时应注意加在电动机绕组上的电压应逐渐增加,从试验电压值的 50%上升到全电压值的时间不得少于 10s,全值电压应维持 1min,然后迅速降压至试验电压值的 50%以下再断开电源。异步电动机局部更换线圈后的耐压试验电压如表 13-10 所示,异步电动机全部更换绕组后的耐压试验电压则如表 13-11 所示。

表 13-10 异步电动机局部更换线圈后耐压试验电压

试验 对象	试验电压 (有效值)
定子旧线圖重嵌后,接线前	1.5U <sub>e</sub> ,但不小于1.15U <sub>e</sub> +600V
定子线圈备品,在嵌槽前	$2.25U_{\rm e}$ + 2000V
定子线圈备品,在嵌人槽内以后	$2U_e$ + 1000V
定子旧线團和新线團接线焊接后	1.3U <sub>e</sub> ,但不小于 U <sub>e</sub> + 500V
同步电机显极转子绕组局部修理后	U <sub>eg</sub> + 500V,但不小于 <b>75</b> 0V
异步电动机转子绕组局部更换线圈后	
1. 不可逆电动机	$2U_{2k} + 500V$
2. 可逆电动机	$4U_{2k} + 500V$
定子大修而不更换线圈	1.5U <sub>e</sub> ,但不小于 1000V
转子大 <b>修</b> 而不更换线圈	1.5 <i>U</i> <sub>2k</sub> ,但不小于 1000V

注  $U_e$ 为电动机额定电压 (V);  $U_{2k}$ 为转子开路电压 (V);  $U_{es}$ 为额定激磁电压 (V)。

表 13-11 异步电动机全部更换线圈后的耐压试验电压

试 验 对 象	试验电压(有效值)
1kW 或 1kVA 以下的电机	2U <sub>e</sub> +500V
1kW 或 1kVA 以上的电机	2 <i>U<sub>e</sub></i> +1000,但不少于1 <b>500</b> V
绕线型异步电动机的转子绕组	$2U_{2k} + 1000V$

注 U。为电动机额定电压(V); U2k为转子开路电压(V)。

## 第4节 同步电动机的试验

### 一、试验项目

电机重换绕组或大修后, 均必须进行以下项目的试验。

- (1) 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻测定。
- (2) 绕组在冷状态下直流电阻的测定。
- (3) 励磁机试验。
- (4) 空载试验。
- (5) 绕组对机壳及其相互间绝缘强度试验。

### 二、电气测量

参阅上面"异步电动机的试验"有关部分。

#### 三、试验前的准备

参阅上面"异步电动机的试验"和"直流电机的试验"有关部分。

#### 四、试验方法

- 1. 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻的测定
- 参阅"异步电动机的试验"和"直流电机的试验"有关部分。
- 2. 绕组在实际冷态下直流电阻的测定
- 参阅"异步电动机的试验"和"直流电机的试验"有关部分。
- 3. 励磁机的试验
- 参阅"直流电机的试验"。
- 4. 容载试验
- (1) 目的。检查电动机的接线、安装质量等。
- (2) 方法。对被试同步电动机施加额定电压及额定励磁电流使其作空载运行,并测量三相电压和三相线电流。
  - (3) 要求。测量值与原设计试验数据比较,相差不应超过±5%。
  - 5. 绕组对机壳及其相互间绝缘强度试验

参阅"异步电动机的试验"和"直流电机的试验"有关部分。同步电动机全部更换绕组的耐压试验电压如表 13-12 所示。

귎 验 对 象 试验电压(有效值) 1kW 或 1kVA 以下的电机  $2U_{e} + 500V$ 1kW 或 1kVA 以上的电机 2Ue+1000V, 但至少为1500V 电动机的磁场绕组 1. 当起动时, 磁场绕组短接或接在励磁机的电枢上, 2U∞+1000V, 但至少为1500V 或不用起动绕组 2. 当起动时励磁绕组串接一电阻或励磁绕组在开路 1000V+2倍在起动情况下励磁绕组两端产生的最高电 情况下(其线路中可以有磁场分接开关或无磁场分接开 压有效值 美) 如线路内有分接开关,则为每分段绕组的端电压。但 试验电压至少为 1500V

表 13-12 同步电动机全部更换绕组绝缘后耐压试验电压

注  $U_e$ 为电机额定电压 (V);  $U_{ee}$ 为转子励磁电压 (V)。

# 第5节 单相电动机的试验

### 一、外观检查

修复后的单相电动机在试验开始前,应先进行一次全面仔细的外观检查。其检查内容主要包括:绕组联接及出线端标志是否正确;所有零部件的装配是否正确;各部分的紧固件是否旋紧到位;转子转动是否灵活有无异常声音和碰擦现象;转轴的轴承是否运转平

稳、轻快,有无停滞现象及声音是否均匀等。单相串励电动机则还应检查其电刷位置是否 正确,电刷在刷握中是否灵活以及电刷与换向器的接触面是否吻合等。只有确认电动机的 外观检查良好时,才可以进行项目的试验,通电检查试验的项目则更应如此。经过外观检 查,有时还能发现电机存在的一些问题,并使其能及早得到解决。

### 二、绝缘电阻测量

应测试的绝缘电阻包括定子各套绕组和电枢绕组与机壳间的绝缘电阻;各套绕组之间的绝缘电阻;以及接线板、电刷架与机壳间的绝缘电阻等。测量绝缘电阻通常使用兆欧表。单相电动机的额定电压多为 220V,因而可用 500V 兆欧表进行检测。测量时,用兆欧表检测各绕组对机壳及主、辅绕组的绝缘电阻。如果主、辅绕组的首、尾端均已引出机壳外,则应分别测量各绕组对机壳及相互间的绝缘电阻。但如主、辅绕组已在电动机内部联接在一起,而引出机壳外的出线端已是它们共同的首、尾端,这时也就只能测量主、辅绕组对机壳的绝缘电阻。重换新绕组后的单相电动机,在室温下其绝缘电阻一般均为 20MΩ以上。如被测单相电动机的绝缘电阻达不到要求值时,则应查明原因对症修复。

### 三、直流电阻测量

测量直流电阻时,先将被测单相电动机在室内温度环境下静置几小时,使其达到实际的冷却状态。然后用电桥表或万用表的电阻挡分别测量主、辅绕组出线端,将所测取的电阻值与旧绕组的电阻值进行对比,此时所测电阻值的差别应不超过3%。从新、旧绕组电阻值的对比中,可以核对新绕组绕制过程中的线径、匝数、接法以及线模尺寸等的选用是否正确,和是否有焊接质量及短路故障的存在等。

### 四、绝缘耐压试验

绕组绝缘的耐压试验包括各绕组对机壳及主、辅绕组间的绝缘强度试验,主要用来考核单相电动机的主绝缘是否存在局部缺陷。绝缘耐压试验可采用图 13-4 所示线路进行,通常均用 50Hz 工频的高压交流电作试验电源,以检查绝缘能否承受一定的高压而不被击穿。




图 13-4 耐压试验的接线示意图

试验时,加在电动机绕组上的电压应在调压器的控制下逐渐升高。从试验电压值的 50%上升到全值的时间不得少于 10s 并在全值电压处保持 1min,然后迅速将电压降至试验电压值的 50%以下,此时即可结束试验断开电源。

当主、辅绕组在单相电动机内部已联接在一起时,则只能进行绕组对机壳的高压试验。因单相电动机的功率多在 1kW 以下,故其试验电压宜为 2 倍额定电压加 500V,但相加后的电压应不少于 1500V。试验时间则均为 1min。

### 五、空载试验

进行空载试验,除了能通过观察电动机的运转情况以检查装配质量外,还可以测量空载电流和转速。根据空载电流是否超出规定值,就可以核查单相电动机绕组的接线和线圈

匝数是否正确。在通常情况下功率在 lkW 以下电动机空载电流应为其额定 ○─ 电流的 40%~50%。如果空载电流大于上述范围,则有可能是在重换绕组 ~220V时减少了线圈应绕匝数所致。或者为 ○─ 定子与转子间气隙过大、转子铁心轴向位移等。假如空载电流小于上述范




图 13-5 空载试验的接线示意图

围,则可能是在重换绕组过程中不注意而增加了匝数。单相电动机空载试验可按图 13-5 所示的线路进行。

### 六、旋转方向的检查

从前面我们已经知道,单相电动机的旋转方向与其主、辅绕组的相互位置有关,也即与主、辅绕组出线端的相互联接有关。如果单相电动机的旋转方向与负载的旋转方向有误,则只须改换主、辅绕组间的相互联接即可。但是在某些单相电动机中,因其主、辅绕组在电机内部就已经接在一起,这时要在外部改变电动机的旋转方向已不可能(有双向旋转出线端的除外)。因此,在空载试验时如发现这类电动机的旋转方向不对时。就应将电动机的端盖拆开,把其内部的绕组接线予以改接,使之符合负载所要求的正确转向。

### 七、电容器的检查

电容器在单相电容电动机中主要起移相作用,它使电动机的主、辅绕组内电流形成90°电角度的相位差,从而产生起动转矩使电动机旋转。单相电容电动机经常使用的电容器为纸介电容器和电解电容器两种。检查时主要察看电容器是否出现失效、短路、断路、接地等故障的迹象,如发现有故障迹象就必须进一步深入检查,方法则如前所述。如果一时难以修复就只有更换新电容器。

### 八、起动装置的检查

单相分相式电动机的起动装置,主要有离心开关和多种型式的起动继电器。起动装置的失灵,将使单相电动机不能顺利起动和难以进入正常运行状态,严重时还会导致辅助绕组产生高温及烧毁。故在单相电动机重换绕组后,同时应对离心开关或起动继电器进行必要的检查,以消除电动机的潜在故障。

#### 1. 起动装置断路故障

发生这种故障时单相电动机将无法起动和进行试验。如果其起动装置是离心开关,则 应检查电动机在低速时其触点是否接触良好。检测时可用手转动电动机转轴使其旋转,同 时用万用表的电阻挡测量离心开关触点的接触情况。若发现离心开关接触不良时,则应将 电动机的端盖拆开并详细检查离心开关的各个部件,找出故障予以修复。

如起动装置为继电器,则可将与辅助绕组串接的起动继电器两个触点短接,然后通人电源,若电动机能正常起动,则说明是起动继电器的触点接触有问题。产生的原因可能是继电器触点烧损,或者是因弹簧失效以及继电器线圈断路等故障所引起的。这时应逐一检查、分析直至找出故障原因并予以解决。

#### 2. 起动装置失灵故障

出现这种故障时,辅助绕组在起动过程结束后仍不能断开电源。如要检查这种故障则将辅助绕组与电源联接的一端拆开,仅把主绕组接人电源。与此同时用手转动电动机转轴,若此时电动机能达到额定转速,则说明是辅助绕组在电动机起动后未脱离电源。产生这类故障的原因可能有:

- (1) 离心开关或起动继电器的触点已被烧结在一起,以至触点无法脱开。
- (2) 起动继电器的弹簧失效,其张力减弱而无法使触点在单相电动机起动后断开。
- (3) 电动机转轴的轴向位置调整不当,将离心开关压得太紧,致使在电动机起动过程 完成后其触点仍无法断开。

对出现的上述这些故障应认真找出原因予以处理,使起动装置能够正确动作。

### 九、单相串励电动机换向装置的检查

单相串励电动机的换向装置包括换向器、电刷、刷盒和电刷架等。单相串励电动机运行的可靠性在很大程度上取决于换向装置的整体质量,其性能的优劣对整个电动机有着很大的影响。因此,大修和重换绕组后的单相串励电动机应对这部分装置做认真、仔细的检查。

### 1. 换向器的检查

首先可从外观进行检查,正常的换向器表面不得有凹凸不平、局部变形和偏圆等现象,而应平滑光洁、整体圆正。同时还应仔细检查换向器表面是否有划伤、烧伤、碰伤,以及是否有碳粉、灰尘、油垢等杂物充填在换向片间的云母槽中,或粘附在换向器表面上。如有上述情况存在则应认真清除整理,否则将使电刷与换向器因接触不良而产生大的火花,甚至造成极严重的不良后果。

### 2. 电刷的检查

单相串励电动机电刷尺寸的大小应合适,尺寸过小则电刷会在刷盒中晃动,而尺寸太大又会被刷盒卡住而使电刷不能上下自由移动。以上两种情况均会造成电刷与换向器接触不良,从而使得运行时换向器将产生大的火花,严重时甚至电动机都不能正常工作。电刷如因磨短、残缺、引线铜丝辫松动、断丝,或由于电刷的不均匀磨损造成电刷与换向器表面不能全面吻合等缺陷,都会造成电刷与换向器的接触不良。此时就应视电刷的缺损程度,相应予以调整、修复或更换新的电刷。

#### 3. 电刷盒、电刷架的检查


首先应检查电刷盒上的弹簧是否失效,压力是否符合要求等。如发现弹簧压不足或失效、断裂,则应更换相同型号的弹簧。此外,还应检查电刷盒、电刷架是否有烧损、碎裂、接地等现象存在。明显的接地一般凭眼力就能看出,难以确定的接地故障则可以用万用表或试灯进行检查。检查时应将电刷从刷盒中取出,并把刷架上联接的绕组引线端拆下来,使刷盒、刷架完全与电枢绕组分离开来。然后将万用表旋至电阻挡(或用试灯)、表笔的一端去接触刷盒、刷架,另一端则接触机壳。如果此时所测电阻值极小(或试灯发亮),就表明刷盒、刷架已经接地。此时就应继续跟踪检查,直至找出故障位置予以修复。

# 第 14 章 绕组修理常用工器具

电机绕组在故障修理和重换绕组过程中,均要使用许多专用工器具来提高效率和确保 修理质量。如绕组的故障修理、旧绕组拆除、重绕新线圈、嵌线与接线和焊接及测试等都 需要应用专用工器具。下面将简介几种可以自制和代用的专用工器具。

## 第1节 拆除旧绕组用工器具

电机旧绕组整体拆除时可采用一般的锤子、起子、电工刀、钳子等工具进行。功率较



大的电机旧绕组则多用通电短路加热法拆除, 其短路电源可用较大容量的单相低压变压器 或交流电弧焊机代用。

电机的旧绕组拆除后则可用折断的钢锯 条磨制成如图 14-1 所示的清槽专用工具, 去清除定、转子槽中残留的绝缘物和换向片 间沟槽中的污物。

## 第2节 绕线用工器具

电机绕组的线圈形状和尺寸均有严格的规定和要求,图 14-2 所示即为三相电动机定子绕组常用绕线模示意图,以及图 14-3 所示成型线圈的梭形绕线模。重换绕组的线模尺寸可根据旧线圈参考确定,如无旧线圈作依据就需参考电机有关型号的线模数据,或对空壳定、转子铁心仔细测量计算确定。绕线模尺寸准确与否直接关系到重换绕组的成败,因此一定要反复核实认真对待。





图 14-2 常用三相电动机定子绕组绕线模示意图

小功率单、三相电机的定、转子绕组可在图 14-4 所示手动绕线机上进行,绕线机上还配有自动计数器,可以准确记录所绕线圈的匝数。功率较大的电机则可在图 14-5 所示的自制手动绕线机上进行。若电机修理量大则可采用图 14-6 所示的自制电动绕线机绕制,它能省时、省力保证绕线质量和提高功效。绕线时可将电磁线盘放置于图 14-7 所示的放线架上,并用夹线装置把电磁线夹紧,这样就能使电磁线无损伤地绕制成新绕组。



半匝线圈的手工弯制如图 14-8 所示,裸铜扁导线在 a 位置先弯线圈一端的端部,于 b 位置则弯接线用的鼻端,在 c 位置弯制另一端的端部。

三相电机定子绕组端部圆弧可用硬木制成的简易木模压制而成,端部压弧模如图 14-9 所示。

交直流电机集中式励磁绕组可用图14-10所示的木制绕线模绕制。

图 14-5 自制手动绕线机

同步电机主磁极扁铜线绕制的励磁线圈可用图 14-11 所示的手工弯制模具绕制,其绕制的扁绕励磁线圈则如图 14-12 所示,该励磁线圈经整形、垫放绝缘和热压成形后即可使用。




图 14-6 自制电动绕线机

图 14-7 放线架及夹紧装置





图 14-8 半匝线圈的手工弯制 (a) 弯端部; (b) 弯鼻端; (c) 弯另一端部



**A** 

图 14-9 定子绕组端部压弧木模




图 14-10 励磁线圈绕线模




图 14-11 弯制扁绕线圈的工具 1-- 弯转手柄; 2-- 模心; 3-- 导线; 4-- 底数




图 14-12 经绕制出的扁绕线圈

## 第3节 嵌线用工器具

定子绕组嵌线专用工具主要有压线板、理线板和压纸板等,其形状如图 14-13 所示。 压线板是用来将已嵌入槽内的导线压紧使其平整的工具,多用钢板或黄铜板刨削加工而成;用层压绝缘板或竹木制成的理线板,是在嵌线时用来将导线划入槽中和整理槽内线匝的专用工具;压纸板是用来将已嵌满线圈的两侧槽绝缘压入槽中,以将槽内所有线匝包复起来。




图 14-13 嵌线用专用工具
(a) 压线板; (b) 理线板; (c) 压纸板

# 第4节 接线专用工具

绕组的线圈接线端头可用图 14-14 所示的自制弹性刮线刀和刷线端机,以去除接线端上的漆层和绝缘物而适应焊接要求。




图 14-14 绕组接线刮线工具 (a) 弹性刮线刀; (b) 刷线端机

图 14-15 端部弯线工具

绕线转子三相异步电动机转子波绕组的端部接线,可采用图 14-15 所示的弯线工具进行。 绕组接线端的焊接可采用图 14-16 所示的自制电弧烙铁焊接,或用图 14-17 所示的 感应加热锡锅进行焊接。




图 14-16 自制的电弧烙铁 1-降压变压器; 2-电抗线圈; 3-碳棒; 4-防护罩; 5-烙铁头; 6-石棉; 7-开关




图 14-17 自制感应加热锡锅 1-锡锅即变压器二次短路匝;2-变 压器铁心;3-变压器二次绕组

# 第5节 绕组检测专用工器具

绕组新绕线圈的匝数检测可用图 14-18 所示的开口铁心进行测试。在开口铁心上安置有已知匝数为  $W_1$  的初级线圈,将匝数为  $W_2$  的被测线圈放入铁心柱并闭合铁心。此时在初级线圈  $W_1$  上加入交变电压  $U_1$ ,则被测线圈  $W_2$  上将感应电势  $U_2$ ,根据变压器原理,则  $W_2 = \frac{U_2}{U_1} \cdot W_1$ ,从而测出被试线圈的匝数。

自制 36~220V 试灯,可用于交直流电机绕组的通地、断路等故障的检测,试灯如图 14-19 所示,即用于检测换向器片间绝缘的通断。




图 14-18 用开口铁心测量线圈匝数




图 14-19 用自制试灯检测换向片间通断

自制短路侦察器用于交、直流单、三相电机定转子绕组的短路、断路故障的检测。短路侦察器铁心如图 14-20 所示,其简单计算如下:

1. 铁心截面积

$$S = 1.25 \sqrt{P} \text{ (cm}^2\text{)}$$

式中 P——短路侦察器的容量,一般 1~50kW 电机 P 取 20~100VA; 50~1000kW 的 电机取 100~1000VA。

2. 励磁线圈匝数计算

### (1) 励磁线圈每伏的匝数为

$$W_0 = \frac{4.5 \times 10^5}{BS}$$

式中 B——磁通密度,取 1300~1400Gs,此值不能取得太低, 否则侦察器不灵敏:

S---铁心截面积 (cm²)。

### (2) 励磁线圈总匝数为

$$W = W_0 U$$

式中 U——短路侦察器电源电压。

3. 励磁线圈的电流

$$I = \frac{P}{U}$$
 (A)

4. 励磁线圈的导线直径

$$d = 0.9\sqrt{I} \text{ (mm}^2)$$

5. 铁心窗口截面积

$$S_0 = ch \text{ (cm}^2)$$

式中 c---铁心的窗口宽度, 大约等于电机的槽宽 (cm);

h——铁心的窗口高度,根据线圈的厚度决定 (cm)。




图 14-21 高压耐压试验台线路图

Q1一刀 开 关; FU一熔 断 器; KM一接 触 器; BT一调压器; TU一高压变压器; Q一放电铜球; R1一限流电阻; R2一阻 尼电阻; A一安培计; SB一按钮; KA一过电流继电器; HL1、HL2一信 号灯; X一电铃; SF一脚踏安全开关;




图 14-20 短路侦察器 铁心各部尺寸

该短路侦察器为 H 形设计,因而可以同时适应定、转子绕组的检测需要。

自制高压耐压试验台,以用于检验电机绝缘的耐压强度。高压耐压试验台可以按图14-21所示的配置自行组装。该图中的高压变压器若难以找到时,则可选用电压互感器 TV 代替。

三相异步电动机的空载与负载试验均可按图 14-22所示的仪表进行检测。




图 14-22 三相异步电动机空载负载试验线路

# 附录 1 交直流电机绕组接线彩图集

## 第1节 直流电机绕组接线图

直流电机在现代工业中是一种很重要的电机,它既可以作为发电机运行,又能作为电动机使用,此外还有许多其它特殊用途。作为电动机应用时,由于其具有平滑的调速特性、宽广的调速范围、较高的过载能力及较大的起动、制动转矩等优点,因而被广泛应用于轨钢机、卷扬机、龙门刨床、电力机车等机械设备中。本节从绕组原理和结构特点出发,全面介绍了直流电机电枢绕组和定子励磁绕组的各类接法,其主要内容有:

- (1) 电枢绕组的联接有单叠绕组、复叠绕组、单波绕组、带假元件单波绕组、复波绕组和蛙形绕组等绕组接线图。其中,单叠绕组和单波绕组是最基本、最常用的两种接法。
- (2) 根据直流电机励磁方式的不同,绘制了定子励磁绕组的联接,以及励磁绕组与电枢绕组整机联接的申励式、并励式、复励式和他励式等几种绕组接线图。
  - (3) 均压联接有复波绕组、复叠绕组的几种常用均压线接线图。

### 1 电枢绕组接线图




图 1-1 叠绕组的节距









图 1-2 单波绕组的节距












(b)连续顺序图


图 1-6 2 极 14 植单叠绿组接线图(1)





绕组型式	,单叠绕组
<b>极</b> 费 2P=2	槽数 Z=14
<b>换向片数 K=42</b>	每槽元件数 u=3
换向器节距 Y <sub>K</sub> =1-2	槽节距 Y=1-7


b)连接顺序图


图 1-7 2 极 14 榕单叠绕组接线图(2)























绕组型式	单波绕组
板敷 2P=4	槽敷 Z=27
<b>泰向片数 K=27</b>	每槽元件数 u=1
换向器节距 Y <sub>K</sub> =1-14	槽节距 Y=1-7


图 1-15 4极 27 檔单波錄组接线图


(b)连接順序图
















### 2 励磁绕组及整机联接绕组接线图








图 1-29 具有换向极的 2 极复励式绕组接线图




图 1-30 它励式绕组接线图




图 1 31 永磁式绕组接线图




图 1-32 4 极并励式绕组接线图




图 1-33 4极串励式绕组接线图




图 1-34 4 极复励式绕组接线图

# 第2节 单相电动机绕组接线图

单相电动机的种类繁多、性能各异,且其容量一般均比较小。根据单相电动机工作原理、结构的不同,通常分为异步电动机、同步电动机、串励电动机三大类。它们被广泛应用于生产、生活的各个方面,是一种量大面广的拖动机械。

单相电动机的定、转子绕组及其接法,更是型式多样、复杂多变。其定子绕组一般均采取主绕组、辅助绕组这样两套绕组的布置方式。近年来在需要调速的单相电动机中,亦有加装第三套调速绕组的设计,定子绕组的型式则在继续采用传统的集中式磁极绕组和单层同心式、链式和双层叠绕组的同时,性能优良的正弦绕组也日益广泛地用于普通单相电动机的定子绕组中,从而极大的优化了单相电动机的起动和运行性能。

本节编绘了 JX、JY、JZ;  $BO_2$ 、 $CO_2$ 、 $DO_2$ 等十几个系列,以及洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇等单相电动机绕组接线图、布置图 200 余幅、供应用中参考。

#### 1 单相电动机绕组接线原理图




图 2-1 4 极分相式绕组排列图




图 2-2 4 极分相式绕组接线原理图




图 2-3 4 极电容起动式绕组接线原理图




图 2-4 电容运转式绕组接线原理图




图 2-5 电容起动运转式绕组接线原理图




图 2 6 电容变压器式绕组接线原理图




图 2-7 4 极集中罩极式绕组接线原理图




图 2 8 4 极分布罩极式绕组接线原理图






图 2-9 互换起动绕组的两根线端即可改变旋转方向




图 2-10 4 极 12 槽可逆转罩极式绕组布置图




图 2-11 4极可逆转罩极式绕组接线原理图




图 2-12 2 极串励式绕组接线原理图




图 2 13 2 极串励式电枢绕组串接在 两磁极绕组之间的接法





图 2-14 单相电动机绕组原理接线图

# 2 单相电动机绕组接线展开图







图 2-15 2 极 12 槽单相同心绕组接线展开图 图 2-16 2 极 16 槽单相同心绕组接线展开图 (1)






图 2-17 2 极 12 槽单相双层叠绕组接线展开图 图 2-18 2 极 16 槽单相同心绕组接线展开图 (2)




图 2-19 2极 24 槽单相同心绕组接线展开图




图 2-20 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (1)




图 2-21 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (2)




图 2-22 2 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图 (1)




图 2-23 2 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图 (2)




图 2-24 4 极 8 槽单相双层叠绕组 接线展开图




图 2-25 4 极 16 槽单相双层叠绕组接线展开图




图 2-26 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (1)




图 2-27 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (2)




图 2-28 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (3)




图 2-29 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (4)




图 2-30 4极 24槽单相单层链式绕组接线展开图




图 2-31 4 极 24 槽单相单层交叉式绕组接线展开图




图 2-32 4 极 24 槽单相同心绕组庶极接法接线展开图




图 2-33 4极 32 槽单相同心绕组接线展开图




图 2-34 4 极 36 槽单相同心绕组接线展开图




图 2-35 14 极 28 槽单相双层叠绕组接线展开图




图 2 36 16 极 32 槽单相双层叠绕组接线展开图






图 2-37 18 极 36 槽单相双层叠绕组接线展开图



(1) 接入单相电源时的联接




(a)按三相绕组布置时的联接

电动机定子绕组按三相电机绕组的规律分布 与联接,然后再作三相电机单相运行联接

7.70人 2.11 二年七九十年七月秋秋		
极数: 2/-2	槽数: Z=18	
每极每相槽数: q=3	节距: Y=2/1-9 2/2-8	
每槽匝数-300	接法: 3 相绕组单相运行	

图 2-38 JX07A-2 90W 绕组接线 展开图




2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 \$\frac{1}{2}\$

(a)按三相绕组布置时的联接


电动机定子绕组按三相电机绕组的规律分布 与联接,然后再作三相电机单相运行联接

极数: 2/-2	槽数: Z=18
每极每相槽数: q=3	节距: Y = 2/1 - 9 2/2 - 8
每槽匝数-364	接法: 3 相绕组单相运行

图 2-39 JX07B-2 60W 绕组接线 展开图



(b)接人单相电源时的联接




电动机定子绕组按三相电机绕组的规律分布 与联接,然后再作三相电机单相运行联接


每线圈匝数=235 接法:3相绕组单相运行

(a) 按三相绕组布置时的联接

图 2-40 JX07A-4 60W 绕组接线 展开图



(b)接入单相电源时的联接




电动机定子绕组按三相电机绕组的规律分布与 联接,然后再作三相电机单相运行联接

极数: 2p=4槽数: Z=18每极每相槽数: q=3节距: Y=1-5每线圈匝数=292接法: 3 相绕组单相运行

(a) 按三相绕组布置时的联接

图 2-41 JX07B-4 40W 绕组接线 展开图



副绕组

主旋组

副绕组

接线原理图

Λ2

 $\Omega_2$ 

7

5

2 极 16 槽正弦绕组接线展开图 图 2-43



	<u>_</u>
	^
www.	
	5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5

展井圏	出线端号	U1,U2	V1, V2
2 极 12 槽正弦绕组接线展开图	节距	1-7 2-6 3-5	4-10 5-9 6-8
极 12 槽正3	绕组名称	主绕组	副绕组,
图 2 - 42 2	绕组型式	<b>3</b> 33 34	\$ %




图 2-46 2 极 24 槽正弦绕线

(	出线端号	מייח	V1,V2
24 層止弦绕组接线展开图(2	节	1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7	7 - 18 8 - 17 9 - 16 10 - 15
止宏貌組接	绕组型式 绕组名称	主绕组	剛绕组
7 K	绕组型式	计次数值	ъ %
M 2 - 46	استحصا		

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	V2
	_ 02
	- \ \
	-1D -

平置(1)	<b></b>		
组接线展3	出线端号	71,12	V1,V2
24 植正弦绘	节 距	1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7	7 - 18 8 - 17 9 - 16 10 - 15 11 - 14
图 2-45 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图(1)	绕组名称	主绕组	副绕组
<b>H</b>	绕组型式	5 5 7 1	¥




图 2·49 2 极链式绕组接线原理图


出线端号	U1,U2	V1,V2
节	1 - 10 2 - 11 3 - 12	7 - 16 8 - 17 9 - 18
绕组型式 绕组名称	主绕组	副绕组
绕组型式		式绕


图 2-48	
- 47 2 极 24 相电容起动单层链式绕组展开图	(技统陌田 图尼班 / 10)
- 1	


2 极 24 槽电容运转单层链式绕组展开图 (接线原理图见图 2 - 49)


出线端号	U1, U2	V1, V2
节	1 - 9 2 - 10 3 - 11	7 - 17 8 - 18
绕组名称	主绕组	副绕组
绕组型式	单式原绕组织	


1展开图	保端台
ま (数)	田田
改单层的 图 2 - 49	井
§ 24 權电容起动单层链式绕组展开  接线原理图见图 2 - 49]	细女粉
2极 24; (接线	カナー谷
2 - 47	珍细光
NM.	














田 2-58 4 极 24 槽电容运转单层交叉式绕组展开图
 然组型式 绕组名称 节 距 出线端号車层交叉式绕组
 単层交 2-1-6 U1,U2
 双式绕组 副绕组 2-1-6 U1,V2


图 2-57 4 极 24 相电容起动单层链式绕组展开图

出线端号	U1,U2	V1, V2
井	1-5	9-1
绕组名称	主绕组	副绕组
绕组型式	阿	袋









## 3 JZ、JY、JX 老系列单相异步电动机绕组布置图




图 2-64 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)




图 2-65 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)




图 2-66 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3)




图 2-67 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-68 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5)





图 2-69 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)



JZ系列为单相电阻分相起动电动机,它适用于起动转矩要求不大的机械。该电动机有主、副两套绕组,按相隔90°电气角度分布在定子铁心槽内。副绕组与离开关(起动开关)相接,离心开关系常闭连接。电动机起动后,当转速接近额定转速时,离心开关自动断开,起动绕组脱离电源,此后主绕组独立运行在电源上。

图 2-70 JZ 老系列单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图




图 2-71 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)





图 2-72 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)






图 2-74 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-75 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)




图 2-76 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)




图 2-77 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)




图 2-78 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-79 JY 系列单相电容起动电动机 绕组接线原理图

JY 系列为单相电容起动异步电动机,适用于起动转矩要求大而起动电流小的场所。这种电动机有主、副两套绕组,在空间上互差 90°电气角度,其副绕组上串接了一只电容,当电动机起动后达到接近额定转速时,离心起动开关(起动开关)动作,将副绕组和电容器与电源断开,此后就由主绕组独立运行在电源上。




图 2-80 JX系列单相电容运转电动机 绕组接线原理图

JX系列为单相电容运转异步电动机。这种电动机无起动装置,构造较简单,工作可靠,适用于起动转矩小,起动与停止频繁的场合。该电动机有互差 90°电气角度的主、副绕组各一套,在主、副绕组上联接一只电容器,且长期参与运行,转子为鼠笼型。

## 4 JZ、JY、JX 新系列单相异步电动机绕组布置图




图 2-81 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)






图 2-82 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)








图 2-86 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)





图 2-87 【2新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (7)



JZ新系列为单相电阻分相起动式电动机,该电机有主、副两套绕组。按互差 90°电气角度分布在定子铁心槽中,副绕组与离心开关(起动开关)相接。电动机起动后当转速接近额定转速时,离心开关自动断开,副绕组脱离电源,此后主绕组单独运行在电源线路上。

图 2-88 JZ 新系列单相电阻分相起动式电动机绕组接线原理图





图 2-89 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)







图 2-91 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)



JY 新系列为单相电容起动异步电动机,这种电动机有主、副两套绕组,它们互差 90°电气角度,起动时副绕组与起动电容串联,经离心开关(起动开关)与主绕组并接于单相电源。当电动机转速接近额定转速时,离心开关动作将副绕组和电容器断开。此后,即由主绕组单独运行。

图 2-92 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组接线原理图




图 2-93 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)




图 2-94 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)




图 2-95 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)





图 2-96 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4) 5 BO、CO、DO 系列单相异步电动机绕组布置图







图 2-98 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (2)







图 2-100 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (4)







图 2-102 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (6)







图 2-104 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (8)



BO系列为单相电阻分相起动异步电动机。其定子有主绕组、副绕组,它们在空间上互差90°电角度。起动时副绕组经离心开关(起动开关)与主绕组并接于单相电源。当转速达到或接近额定转速时,离心开关切断副绕组与电源的连接,主绕组单独工作。转子为鼠笼形结构,该类电动机适用于排风扇、鼓风机、小型车床、工业缝纫机、医疗器械等要求负载可变而速度不变的场合。

图 2-105 BO 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图





图 2-106 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)






图 2-109 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-110 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (5)




图 2-111 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (6)





图 2-112 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (7)



(Y) 系列单相异步电动机,其定子上有主绕组、副绕组,它们在空间上互差 90°电角度。起动时副绕组与起动电容器串联,经离心开关(起动开关)与主绕组并接于单相电源。当电动机转速接近额定转速时,离心开关动作,将副绕组和起动电容器断开,主绕组单独运行。该类电动机为鼠笼型转子。

图 2 113 (()系列单相电容起动异步电动机接线原理图




图 2-114 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)




图 2-115 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)




图 2-116 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)




图 2-117 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-118 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (5)




图 2 119 1X)系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (6)

## 6 BO<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、DO<sub>2</sub> 系列单相异步电动机绕组布置图




图 2-120 BO<sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)





图 2-121 BO<sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)






图 2·124 BO<sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5)




图 2-125 B()2 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)




图 2 126 BO<sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (7)





图 2-127 BO<sub>2</sub> 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (8)



以》系列为单相电阻分相起动异步电动机,适用于起动转矩要求不大的机械、器具,这种电动机有主、副两套绕组、互差 90°电气角度、副绕组与离心开关(起动开关)相接。电动机起动后,当转速接近额定转速时,离心开关自动断开,副绕组即从电源脱离。此后就由主绕组单独工作。

图 2-128 BO<sub>2</sub> 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图




图 2-129 CO<sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)




图 2-130 CO<sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)




图 2-131 CO, 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)




图 2-132 CO<sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-133 CO<sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (5)





图 2-134 CO<sub>2</sub> 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (6)



CO<sub>2</sub> 系列为单相电容起动异步电动机,适用于起动转矩要求大而起动电流小的场所。这种电动机在绕组电路中增加了一只电容器。当电动机起动后达到或接近额定转速时,离心开关(起动开关)动作使副绕组和电容器与电源脱离,此后就由主绕组独立运行。

图 2-135 CO<sub>2</sub> 系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图




图 2-136 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布量图 (1)




图 2-137 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布暨图 (2)




图 2-138 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)




图 2-139 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)




图 2-140 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (5)




图 2~141 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (6)




图 2~142 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (7)




图 2-143 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (8)




图 2-145 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (10)




图 2-146 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (11)




图 2-147 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (12)




图 2-148 DO<sub>2</sub> 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (13)

### 7 洗衣机用单相电动机绕组嵌置展开图



洗衣机电动机多采用单相电容运转式电动机。其定子上嵌置有主、副两套绕组,主、副绕组的匝数和线径均完全相同。这种电机具有起动转矩较大,起动电流较小,功率因数高,过载能力强,容易实现正、反转等特点,故非常适合洗衣机需要频繁正、反转的工作特点。

图 2-149 洗衣机用单相电容运转电动机绕组接线原理图




图 2-150 JXX 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 2-151 XDC型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图




图 2-152 XD型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (1)




图 2-153 XD 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (2)




图 2-154 XD 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (3)




图 2-155 XDL、XDS型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (1)




图 2-156 XDL、XDS 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (2)




图 2-157 QD 型单相电泵定子绕组嵌置方法展开图

## 8 国产压缩机电动机绕组嵌置方法展开图



压缩机使用的电动机为单相电动机,常采用电阻分相起动或电容起动。在它的定子铁心槽内嵌放有主、副两套绕组,主、副绕组的一端并接在一起成为公共端,另一端则分别引出,因此它有一根引出线端,分别用0,1,2表示。这种电动机不能自行起动,必须借助起动继电器的帮助才能起动,起动后副绕组自动断开,只留下主绕组工作。

图 2-158 压缩机组用单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图




图 2-159 LD 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 2-160 QF型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 2-161 FB 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 (1)




图 2-162 FB型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 (2)




图 2-163 QZD、LD 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图




图 2-164 FB型压缩机组的电动机绕组嵌置方法提开图




图 2-165 QF型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图

#### 9 进口电冰箱压缩机组单相电动机绕组嵌置图




图 2-166 HQ型进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图




图 2-167 KL、JIXK 型进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图

### 10 单相电动机调速、反转及控制线路图




图 2-168 4 极 16 槽电抗器调速绕组接线展开图




图 2-170 电抗器调速接线原理图




图 2-169 4 极 16 槽抽头法调速绕组接线展开图

电抗器调速就是通过电抗器改变电动机输入电压来 降低电动机转速的一种调速方法。

抽头法调速是利用定子绕组的不同抽头,改变主绕组的输入电压,改善主、副绕组的匝比,以改变旋转磁场的椭圆度进行调整。这种方法一般将定子绕组分为主绕组、副绕组、中间绕组三部分,中间绕组在空间的分布,可与主绕组或副绕组同相。




图 2-171 单相电容运转电动机 电抗调速接线原理图




图 2-172 单相电容运转电动机 电抗调速带指示灯接线原理图




图 2-173 单相电容运转电动机抽头法调速接线原理图




图 2-174 h型调速接法接线原理图

此种接法是将中间绕组与副绕组串接起来,再 并接在主绕组的抽头与电源之间,调速用的中间绕 组与副绕组是同槽分布的,该接法可使电容器的电 压较低,电容量增大,在低速时起动转矩较大。






图 2-175 串并联调速接法接线原理图

该接法是将中间绕组分成两半,再与主绕组分别串并联接成1条支路和2条支路来进行调速。这种接法具有调速范围宽,低速起动转矩大,无须电抗器,节约电能等许多优点(如风扇采用这种电动机就称为节能风扇)。





單极式电动机 ~220V 电抗器 停调速开关





图 2 177 罩极式电动机电抗 调速接线原理图

图 2-178 罩极式电动机电抗 调读带指示灯接法原理图

图 2-179 罩极式电动机抽头法 调速接线原理图







图 2-180 电容运转式电动机正、 反转接线原理图

单相电动机如果改变其旋转方向, 只要将副绕 便可倒过来,图中转换开关的触点,虚实线位置即 表示两个不同转向。

图 2-181 频繁正、反转电容起动式 电动机接线原理图

用于频繁正、反起动运转的电动机,一般其 组或主绕组的两个接线端互换之后,它的旋转方向。主、副绕组的匝数、线径所占槽数和分布都完全相 同,这种电动机的特点是起动转矩大,起动电流 小,过载能力强。








图 2-182a 具有强、中、弱洗功能的 洗衣机电动机接线原理图

图 2-182b 洗衣机电动机接 线原理图



国产洗衣机用电动机均采用铸铝鼠笼转子, 定子上嵌放有两个 互差 90°的主、副绕组。由于洗衣要求正、反转,且两个转向的性能 应完全一致, 因此, 这两个绕组所分布的槽数、导线匝数、线径等 都相同, 当转换开关 K1 时主、副绕组即予转换。

图 2-183 脱水机电动机接线原理图






图 2-190 电容式台扇电动机电抗 调速接线原理图




图 2-192 串接电容调速三速 电动机接线原理图

有些单速电动机可采用图中的简便方法,将其改制成能调速的电动机,增加 C1、C2 的电容量,即可加快或减慢电动机速度。




图 2-194 星形接法小功率三相电动机 改为单相运行时的接线图

小功率三相电动机改接为单相运行时, 只需将任意两相绕组串接起来作为主绕组, 而另一相则串人电容器作移相元件。这样, 就可以用单相电动机的接线方法接上电源, 即可以正常运行在单相电路上了。




图 2-191 电容式台扇电动机抽头法 调速接线原理图




图 2-193 串接电容调速两速电动 机接线原理图

串接的电容器需采用 400V 以上的纸 介电容或油浸纸介电容,不能使用电解 电容器。




图 2-195 角形接法小功率三相电动机改 为单相运行时的接线图

由于小功率三相电动机本身都没有 离心开关(起动开关),所以改接中都采用 手动开关代替,待电动机起动达到接近额 定转速时即将起动开关断开,电动机的旋 转方向则通过换向开关来转换。




图 2-196 电感、电容移相三相电动机 单相运行角形接法接线图

电感、电容移相法就是在电动机外部通 过电感和电容的移相作用,将单相电源转换 成三相电源之后,再加于三相电动机。因 此,电动机本身的工作原理就与三相制供电 时相同。




图 2-198 开式星形电容移相三相改单相运行接线图

开式星形电容移相接法中, a、b 两相绕组串联构成主绕组, c 相与电容器串联作为副绕组。为了提高电动机的起动转, 并接了起动电容, 当电动机起动后达到接近额定转速时, 开关即将 c 相绕组切除, 留下 a、b 相参加运行。




图 2-197 电感、电容移相三相电动机改单相运行显形接法接线图

采用电感、电容移相方法的主要优点 是,此法既可适用于定子绕组为角形接法的 三相异步电动机,又能用于星形接法的三相 异步电动机。特别适合负载比较恒定的排灌 设备等。




图 2-199 开式角形电容移相三相改单相运行接线图

开式角形电容移相接法适用于单相电源电压为 220V 或 380V, 三相电动机定子绕组为角形接法的场合, 如图所示, 这种接法只在 a 相一相作为主绕组, b、c 相的绕组串联后作为副绕组, 该接法与开式星形接法的基本原理是相同的。

# 第3节 单相交流串励电动机绕组接线图

单相交流串励电动机由于具有重量轻、效率高、体积小、转速高、起动转矩大和调速方便等一系列优点,因而被广泛应用于电锤、手电钻、电动扳手、小型车床、高速离心机,以及电动缝纫机、吸尘器、搅拌机、电动剃须刀等电动工具和家用电器中。单相交流串励电动机主要有单相交流用和交、直流通用两种类型,其缺点是噪声、振动和电磁干扰较大。

单相交流申励电动机采用的是直流申励电动机的绕组形式,其转子绕组多为直流电机 电枢中的单叠绕组,定子励磁绕组则为凸极磁极的集中式绕组。

本章编绘了 G、DT、U、SU、JIZ 等几个系列、型号,以及电钻、吸尘器、电动剃须 刀等单相交流串励电动机的常用绕组接线图。在单相交流串励电动机定子励磁绕组与电枢 绕组的联接中有两种不同的接法:

- (1) 定子各磁极绕组先自行联接后再与电枢绕组串接,如图 2-201 (a) 所示;
- (2) 定子绕组分别串接在电枢绕组的两端,如图 2-201 (b) 所示。 单相交流串励电动机定子绕组与电枢绕组的这两种接法,其工作原理相同,可任意选用。

#### 1 电枢绕组接线展开图




图 3-1 2 极 3 槽电枢绕组接线展开图


(a) 定子绕组联接后再 与电枢绕组串接

(b) 定子绕组串接在电枢 绕组两端的接法

本图为单相交流换向器电动机电枢绕组最简单的结构形式 主要用于由收回 由动剃须刀


11111111 TO TO TO TO TO	七人八、七岁和火八
	槽数: Z=3
	每槽元件数: u=1
换向器节距: $Y_K = 1-2$	槽节距: Y=1-2

图 3-2 定子绕组与电枢绕组的两种联接




绕组元件以始槽为基准,1号	<b>号元件的线端正对槽中心线接入换向器</b>
极数: 2p=2	槽数: Z=8
换向片数: K=24	每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1 4

图 3-3 2 极 8 槽电枢 绕组接线展开图




绕组元件以始槽为基准,	1号元	件的线端正对槽中心线接入换向器
极数: 2p=2		槽数: Z=9
换向片数: K=27		每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=1-2		槽节距: Y=1-5

图 3-4 2 极 9 槽电枢 绕组接线展开图




绕组元件以始槽为基准,1号元	<b>1.件的线端正对槽中心线接入换向器</b>
极数: 2p=2	槽数: Z=10
换向片数: K=20	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-5

图 3-5 2 极 10 槽电枢 绕组接线展开图 (1)




绕组元件以始槽为基准,1号;	元件的线端偏左1片接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=10
换向片数: K=20	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-5

图 3-6 2 极 10 槽电枢 绕组接线展开图 (2)




绕组元件以始槽为基准,1	号元件的线端左1片半接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=10
换向片数: K=20	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-5

图 3-7 2 极 10 槽电枢 绕组接线展开图 (3)




绕组元件以始槽为基	上准,1号元件的线端正对槽中线接入换向器
	槽数: Z=12
	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-8 2 极 12 槽电枢绕 组接线展开图 (1)




绕组元件以始槽为基准,1号元件的线端偏左1片接入换向器极数:2p=2槽数:Z=12换向片数:K=24每槽元件数:u-2换向器节距:YK=1-2槽节距:Y=1-6

图 3-9 2 极 12 槽电枢 绕组接线展开图 (2)




	绕组元件以始槽为基准,1-	号元件的线端偏左2片接入换向器
	极数: 2p=2	槽数: Z=12
	换向片数: K=24	每槽元件数: u=2
-	换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y-1-6

图 3-10 2 极 12 槽电枢 绕组接线展开图 (3)




绕组元件以始槽为基准,1号元	件的线端正对槽中心线接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=11
换向片数: K=22	每槽元件数: u-2
换向器节距: YK-1-2	槽节距: Y-1-6

图 3-11 2 极 11 槽电枢绕 组接线展开图 (1-1)




_ 绕组元件以始槽为基	上准,1号元件的线端偏左1片半接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=11
	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-12 2 极 11 槽电枢绕 组接线展开图 (1-2)




绕组元件以始槽为基准,1号元	件的线端正对槽中心线接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z-11
换向片数: K=30	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1 2	槽节距: Y=1 6

图 3-13 2 极 11 權电枢 绕组接线展开图 (2-1)




绕组元件以始槽为基准,1号元	上件的线端偏左2片接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z-11
换向片数: K=30	每槽元件数: u = 2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-14 2 极 11 槽电枢 绕组接线展开图 (2-2)




绕组元件以始槽为基准,1-	号元件的线端正对槽中心线	接入换向器
极数: 2/=2	槽数: Z=11	-
换向片数: K=33	每槽元件数: u=3	
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6	

图 3-15 2 极 11 槽电枢 绕组接线展开图 (3-1)



Ì	绕组元件以节距槽为基准,1号	元件的线端偏左2片接入换向器
	极数: 2p=2	槽数: Z=11
ı	换向片数: K=33.	每槽元件数: u=3
	换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-16 2 极 11 槽电枢 绕组接线展开图 (3-2)




绕组工件以节距槽为基准,	1号元件的线端偏右2片半接入换向器
极数: 2/2−2	槽数: Z=11

 换向片数: K-33
 每槽元件数: u-3

 换向器节距: YK-1 2
 轉节距: Y-1 6


图 3-17 2 极 11 槽电枢 绕组接线展开图 (3-3)



绕组元件以节距槽为基准、	1号元件的线端偏右3片半接入换向器


极数: 2/=2	槽数: Z-11
换向片数: K=33	每槽元件数: u-3
换句器节距: YK = 1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-18 2 极 11 槽电枢 绕组接线展开图 (3-4)




绕组元件以始槽为基准,1号元	件的线端正对槽中心线接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=12
换向片数: K=36	每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-19 2 极 12 槽电枢 绕组接线展开图 (1)




绕组元件以始槽为基准, 1	号元件的线端偏左1片接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=12
换向片数: K=36	每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-20 2 极 12 槽电枢 绕组接线展开图 (2)




绕组元件以始槽为基准,1号	元件的线端偏左3片接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=12
换向片数: K=36	每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-21 2 极 12 槽电枢 绕组接线展开图 (3)




ı	绕组元件以始槽为基准,1号元	件的线端正对槽中心线接入换向器
	极数: 2p=2	槽数: Z=19
١	换向片数: K=38	每槽元件数: u=2
Į	换向器节距: YK=1-2	槽节距; Y=1-6

图 3-22 2 极 19 **楷**电枢 绕组接线展开图 (1)




经组元件以节距槽为基准 1 号	元件的线端偏右 1 片半接入换向器
50年70月次下年间70年1月7	几日的线嘶响石工万千接入狭问器
极数: 2p=2	槽数: Z=19
换向片数: K=38	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3 - 23 2 极 19 槽电枢 绕组接线展开图 (2)




绕组元件以始槽为基准,1	号元件的线端偏左1片半接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=19
换向片数: K=38	每槽元件数: u=2
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6

图 3-24 2 极 19 槽电枢 绕组接线展开图 (3)




绕组元件以始槽为基准,1号元	件的线端正对槽中心线接入换向器
极数: 2p=2	槽数: Z=13
换向片数: K=39	每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=I-2	槽节距: Y=1-6

图 3-25 2 极 13 槽电枢 绕组接线展开图 (1)



绕组元件以始槽为基准,1号元件的线端偏左2片接入换向器				
极数: 2p=2	槽数: Z=13			
换向片数: K=39	每槽元件数: u=3			
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-6			

图 3-26 2 极 13 槽电枢 绕组接线展开图 (2)



2 极 15 槽电枢绕组接线展开图 3-27 3


每槽元件数: u=3 槽节距: Y=1-7

**校回片数: K=45** 

= 1-2

X

换向器节距:



3-28 2 极 16 槽 电枢绕组接线展开图 (1)

电枢为斜槽铁心, 基准,1号元件的线端	绕组元件以始槽为 端偏左1片接入换向器
极数: 2p=2	<b>槽数: Z=16</b>
<b>换向片数: K=48</b>	每槽元件数: u=3
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-8





图 3-29 2 极 16 槽电枢绕组接线展开图 (2)

槽数: Z=16 每槽元件数: u=3

Y = 1-8


槽节距

极数: 2p=2 换向片数: K=48 换向器节距: YK=1-2



绕组元件以始槽为基准,1号元件的线端正对槽中心线接入换向器					
极数: 2p=2	槽数: Z=22				
换向片数: K=22	每槽元件数: u=1				
换向器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-11				

图 3-30 2 极 22 槽电枢 绕组接线展开图 (1)



	绕组元件以始槽为基准,1号元1	件的线端偏左1片接入换向器
_	数: 2p=2	槽数: Z=22
_		每槽元件数: u=1
换	句器节距: YK=1-2	槽节距: Y=1-11

图 3-31 2 极 22 槽电枢 绕组接线展开图 (2)





图 3-32 2 极 16 梅电枢绕组接线展开图

绕组元件以始槽为基 销偏左 3 片接入换向器	<b>槽数:</b> Z=16	每槽元件数: u=3	槽节距: Y=1-8
电枢为斜槽铁心, 纷准, 1号元件的线端,	极数: 2p=2	换向片数: K=48	换向器节距: YK=1-2

# 2 励磁绕组及整机联接绕组接线图







图 3-33 2 极励磁绕组接线图







图 3-34 励磁绕组串接在电枢两端的接法








图 3-35 励磁绕组串接在电枢一端的接法




为使单相交直流两用电动机 在使用直流电源和交流电源时的 转速近似相等,则电动机在用于 直流电源时需增加励磁绕组匝 数,以便增加电机磁通。通常增 加的匝数均串接在交流绕组两 侧,这样变换电源时较为方便。

图 3-36 单相交直流两用串励电动机绕组接线图



当单相交直流两用串励电动 机用于交流电源时,电机两侧直 流绕组的 + 、- 线端空着不用, 交流绕组线端接单相电源即可。

图 3-37 用于交流电源时的绕组接线图



当单相交直流两用申励电动机 用于直流电源时,电机交流绕组 的两根绕端空着不用,直流绕组 的+、-线端接直流电源即可。

图 3-38 用于直流电源时的绕组接线图



图 3-39 单相交流串励电动机绕组接线原理图

图 3-39 (a) 的单边接法将产生较大干扰信号,图 3-39 (b) 则由于两个励磁绕组分别对称接在+、-两个电刷边,因而干扰信号受到抑制,故传播出去的干扰信号将大为减弱。




图 3-40 单相交流串励电动机几种滤波电路接线图


单相交流 电励电动机在运行中将产生许多高频电能,其频率较低部分经电源线向外传播,形成对无线电源的干扰。图 3-40 所示为几种消除干扰的滤波电路,其滤波电容 C 的容量一般约在  $0.1\sim1\mu F$  之间。图中(c)、(d) 两图是采用电感、电容混合滤波的方式,其滤波效果更好,通常电感 L 的电感量约为  $50\sim500H_{o}$ 


## 第4节 三相异步电动机定子绕组接线图

三相异步电动机因其具有结构简单、运行可靠、重量较轻、成本较低,制造、使用、维护方便,以及有较高的效率、较好的工作特性和接近恒速的负载特性等一系列优点,因而被广泛应用于工农业和国民经济其它许多部门,作为拖动机床、水泵、鼓风机、起重卷扬设备、轻工业和农副业加工设备以及其他一般机械的动力。它是各种电动机中应用最广、使用量最大的一种电动机。据统计,有90%左右电器的原动力均为异步电动机。

三相异步电动机的绕组形式和分类方法有很多,通常根据绕组在定子铁心槽内的布置和嵌放特点,一般可分为单层绕组、双层绕组、单双层混合绕组这三种绕组类型。如按照定子绕组端部构成形式划分,则单层绕组又可分为单层链式、单层交叉、单层同心和单层叠绕等多种型式。本节汇集了国内历年生产的各类三相异步电动机常用绕组接线图,现简介如下:


- (1) 三相异步电动机定子绕组的联接一般分为显极和庶极两种基本接法。显极接法时绕组多为 60°相带绕组,近年来也间有采用 30°相带的正弦绕组,以改善和提高电机性能。庶极接法时绕组则为 120°相带绕组,由于庶极接法绕组其绕组利用率低、损耗较大的固有缺点,现已很少单独使用,仅在极个别的同心式绕组中偶尔看到。但是庶极接法却与显极接法配合应用于单绕组变极调速电动机中。因此,本节内除特别注明为庶极接法外,其余均为显极接法。
- (2) 本节将国内常用大、中、小容量几十个系列三相异步电动机产品的所有型号、规格,按极数、槽数、节距、并联支路数的不同,经归纳整理后,分别绘制有从 2 极到 10 极三相异步电动机全部接法的标准绕组接线图。
- (3) 为了加深对绕组接法的理解和掌握,每种接法的绕组接线图均采用详细、直观的绕组展开图,和简单明了的接线原理图、内部、外部接线示意图来表示。
- (4) 绕组展开图、原理图中均用粗实线、细实线和虚线来分别表示 U、V、W 三相绕组。
- (5) 绕组接线图中出线端标志为: 三相首端为 U1、V1、W1; 三相尾端为 U2、V2、W2。
- (6) 本节所有的绕组接线展开图、原理图都是采用 U、V、W 三相首端 U1、V1、W1 的出线位置相差 2 个 60°相带的极相组,即相差 120°电气角度来保证电动机具有正确相序的。
- (7) 其它类型的三相异步电动机的绕组,只要其绕组类型、相数、极数、节距和并联 支路数等技术数据相符,均可参照本节内各图进行联接。










[接线原理图见图 4-2 (a)]





	医宜究组炼极接法
极数 2P=2	槽数 Z=12
<b>节距 Y=1−7</b>	支路数 a=1路 无内部接线
线圏数 Q=6	线圈组数 u=3


























图 4-23 2 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-22 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=30
节距 Y=1-12	支路数 a=1
线圈数 Q=30	线圈组数 u=6




图 4-24 2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-22 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=36
节距 Y=1-14	支路数 a=1
线圈数 Q=36	线圈组数 u=6





图 4-25 2 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-22 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=42
节距 Y=1-17	支路数 a=1
线圈数 Q=42	线圈组数 u=6






图 4-28 2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2) [接线原理图见图 4-22 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=30
节距 Y=1-12	支路数 a=2
线圈数 Q=30	线圈组数 u-6






图 4-31 2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2) [接线原理图见图 4-30 (a)]

绕组型式	双层叠绕组 `
极数 2P=2	槽数 Z-36
节距 Y=1-16	支路数 a=2
线圈数 Q=36	线圈组数 u=6








图 4-34 2 极 42 權双层叠绕组 2 路接法展开图 (1) [接线原理图见图 4-33 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=42
节距 Y=1-16	支路数 a=2
线圈数 Q=42	线圈组数 u=6






图 4-37 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (3) [接线原理图见图 4-36 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=42
节距 Y=17	支路数 a=2
线圈数 Q=42	线圈组数 u=6








图 4-40 2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-39 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=2	槽数 Z=48
节距 Y=1-19	支路数 a=2
线圈数 Q=48	线圈组数 u=6







图 4-55 4 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-53 (a)]











图 4 - 48 4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 [接线原理见图 4 - 46 (a)]


4 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路


庶极接法展开图


绕组型式	单层链式绕组
极数 2P=4	槽数 Z=24
节距 Y=1-6	支路数 a=1
线圏数 Q=12	线圈组数 u=12




绕组型式 单层交	叉式绕组庶极接法
极数 2P=4	槽数 Z=18
节距 Y=2 /2-6 1/1-6	支路数 a=1
线圏数 Q=9	线圈组数 u=6












图 4-58 4 极 36 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-57 (a)]

绕组型式	单双层混合绕组
极数 2P=4	槽数 Z=36
节距 Y=1-9 2-8	支路数 a=1
线圈数 Q=24	线圈组数 u=12





图 4-61 4 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-60 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=42
节距 Y=1-9	支路数 a=1
线圈数 Q=42	线圈组数 u=12






图 4-62 4 极 48 權双展叠绕组 1 路接法展开图 (1) [接线原理图见图 4-60 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=48
节距 Y=1-12	支路数 a=1
线圈数 Q=48	线圈组数 u=12






图 4-63 4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2) [接线原理图见图 4-60 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=48
节距 Y=1-11	支路数 a=1
线圈数 Q=48	线圈组数 u=12








图 4-67 4 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-66 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=30
节距 Y=1-8	支路数 a=2
线圈数 Q=30	线圈组数 u=12







图 4-70 4 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-69 (a)]

经组型式 双层叠绕组	
极数 2P=4	槽数 Z=42
节距 Y=1-9	支路数 a=2
线圈数 Q=42	线圈组数 u = 12










图 4-75 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图(3) [接线原理图见图 4-72(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=48
节距 Y=1-12	支路数 a=2
线圈数 Q=48	线圈组数 u=12






图 4-79 4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1) [接线原理图见图 4-78(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=36
节距 Y=1-10	支路数 a=4
线圈数 Q=36	线圈组数 u=12








图 4-80 4 极 36 檔双层叠绕组 4 路接法展开图(2) 【接线原理图见图 4-78(a)】

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=36
节距 Y=1-8	支路数 a=4
线圈数 Q=36	线圈组数 u=12




图 4-81 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(1) [接线原理图见图 4-78(a)]

双层叠绕组
槽数 Z=48
支路数 a=4
线圈组数 u=12




图 4-82 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(2) [接线原理图见图 4-78(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=48
节距 Y=11	支路数 a=4
线圈数 Q=48	线圈组数 u=12








图 4-83 4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图(3) [接线原理图见图 4-78(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=48
节距 Y=1-12	支路数 a=4
线圈数 Q=48	线圈组数 u=12












图 4-88 4 极 60 槽单双层混合绕组 4 路接法展开图 [接线原理图见图 4-78(a)]

绕组型式	单双层混合绕组
极数 2P=4	槽数 Z=60
1-15 节距 Y=2-14 3-13	支路数 a=4
线圈数 Q=36	线圈组数 u=12





图 4-91 6 极 27 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-92(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P-6	槽数 Z=27
<b>节距</b> Y=1-5	支路数 a=1
线圈数 Q=27	线圈组数 u=18






图 4-92 6 极 1 路接法接线原理、示意图




图 4-93 6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-94(a)]

绕组型式	单层链式绕组
极数 2P=6	槽数 Z=36
节距 Y=1-6	支路数 a=1
线圈数 Q=18	线圈组数 u=18





图 4-95 6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图 [接线原理图见图 4-96(a)]

图 4-94 6 撥 1 路接法接线原理、示學图






图 4-97 6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-94(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=6	槽数 Z=36
节距 Y=1-6	支路数 a=1
线圈数 Q=36	线圈组数 u=18




图 4-98 6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(1) [接线原理图见图 4-94(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P-6	槽数 Z=45
节距 Y=1·7	支路数 a=1
线圈数 Q=45	线圈组数 u=18





图 4-99 6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图(2) [接线原理图见图 4-94(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=6	槽数 Z=45
<b>节距 Y=1-8</b>	支路数 a=1
线圈数 Q=45	线圈组数 u=18

C a b c a b

图 4-101 6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-94(a)]

绕组型式	单层交叉式绕组
极数 2P=6	槽数 Z=54
节距 Y=2/1-9 1/1-8	支路数 a=1
线圈数 Q=27	线圈组数 u=18



д ч	7 49 51 53		U2	双层叠绕组	<b>樽</b> 数 Z = 54	支路截 a=1	线圏組表 u=18
	37 39 41 43 45 47			绕组型式	极数 2P=6	<b>帯距 Y=1-9</b>	线圏数 Q=54
م. « ن	27 29 31 33 35						
e .	17 19 21 23 25		V]		E	米/左建筑组   解依法族并閏 閏见閏 4 - 94(a)]	
es	7 9 11 13 15		V2 W1 1		10000000000000000000000000000000000000	H + 107 0 & 34 信从所替税到 1 租机 [接线原理图见图 4 - 54(a)]	
•	v en		w <sub>2</sub> U <sub>1</sub>			H	

65 67 69 71	U2	双层叠绕组	槽数 Z=72	支路数 a=1	线圏组数 u=18
6 a b		绕组型式 双	极数 2P=6	节距 Y=1-11	线圏数 Q=72
c a b			<del>42</del>	<del>11-</del>	411
c a b				5展开图	
b b 21 23 25	7			6 极 72 檔双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4 - 94(a)]	
o 51 17 19					
5	U1 V2 W1			图 4-103 6 极 72 槽3 [接线原理B	




图 4-104 6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图[接线原理图见图 4-105(a)]





图 4-106 6 极 45 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-105(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=6	槽数 Z=45
节距 Y=1-7	支路数 a=2
线圈数 Q=45	线圈组数 u=18



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

W2 U1 V2 W1 V1

119

## 图 4-107 6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-105(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=6	槽数 Z=48
节距 Y=1⋅8	支路数 a=2
线圈数 Q=48	线圈组数 u = 18


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

W2 U1 V2 W1 V1


U2

图 4-108 6 极 54 槽单层交叉式绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-105(a)]

绕组型式	单层交叉式绕组
极数 2P=6	槽数 Z=54
节距 Y=2/1-9 1/1-8	支路数 a=2
线圈数 Q=27	线圈组数 u=18



•	es	۵ .	u	<b>22</b>	ъ.	U	स	370			жу	Д	u ,	200	40	٠.	<b>.</b>	же <sup>†</sup> , <sup>*</sup> ,	٠ ////	
·· አማን	es 102	11	15 17	5	23	25 27	29 31	33	tis	39 41	4.3.45.	4.9	*C	53	41.5 \$-	59 61		65 67 6	E 69	
			11			1.	1	111		7, 1				177						
										:										
W2	ĭ	٧2	W.		٧1													22		
												<u> </u>			绕组型式	型光	双序	双层叠绕组	組	
										•		<u> </u>	极数 2	极数 2P=6			槽数	Z = 72	61	
	图 4-110 6 极 72 植双层[接线原理图见]	6极,[按线]	6极72槽双层 [接线原理图见	层叠绕: ]图 4-	<b>賽 统组 2 路接法展开图图 4-105(a)</b>	<b>茶</b> 法服	馬					<u> </u>	中田	<b>节距 Y=1-11</b>	=		女略	支路数 a=2	2	
												L	医	7 = 0 #	٤		<b>多</b>	3. 医白色	91 – ;	



U2

## 图 4-111 6 极 36 植双层叠绕组 3 路接法展开图[接线原理图见图 4-112(a)]

c a b c a b c a b c a b


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

 $w_2 \quad v_1 \quad v_2 \quad w_1 \qquad \qquad v_1$ 

U2

图 4-113 6 极 45 槽双层叠绕组 3 路接法展开图 [接线原理图见图 4-112(a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=6	槽数 Z=45
节距 Y=1-7	支路数 a=3
线圈数 Q=45	线圈组数 u=18



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 5

 $\mathbf{w}_2 \quad \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{w}_1 \quad \mathbf{v}_1$ 

U2


U2


## 图 4-114 6 极 54 簡单层交叉式绕组 3 路接法展开图 [接线原理图见图 4-112(a)]


绕组型式	单层交叉式绕组
极数 2P=6	槽数 Z=54
节距 Y=2/1-9 1/1-8	支路数 a=3
线圈数 Q=27	线圈组数 u=18


cabcabcabcabcabcab


图 4-118 6 极 36 槽双层叠绕组 6 路接法展开图[接线原理图见图 4-119(a)]

















图 4-122 8 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-123 (a)]





图 4-124 8 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-123 (a)]

绕组型式	单层链式绕组
极数 2P=8	槽数 Z=48
节距 Y=1-6	支路数 a=1
线圈数 Q=24	线圈组数 u=24






图 4-125 8 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 4-123 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=8	槽数 Z=48
节距 Y=1-6	支路数 a=1
线圈数 Q=48	线圈组数 u=24







图 4-129 8 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-130 (a)]






绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=8	槽数 Z=60
节距 Y=1-8	支路数 a=1
线圈组数 u=24	线圈数 Q=60

图 4 - 127 8 极 60 槽双层叠绕组 1路接法展开图 [接线原理图见图 4 - 123(a)]








图 4-131 8 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-130 (a)]

绕组型式	单层链式绕组
极数 2P=8	槽数 Z=48
节距 Y=1-6	支路数 a=2
线圈数 Q-24	线圈组数 u=24







图 4-132 8 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-130 (a)]

绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=8	槽数 Z=48
节距 Y=1-6	支路数 a=2
线圈数 Q-48	线圈组数 u=24








双层叠绕组	槽数 Z=60	支路数 a=2	<b>线圏组数 u=24</b>
绕组型式	极数 2P=8	节距 Y=1-8	线圈数 Q=60

图 4-135 8 极 60 槽双层叠绕组 2路接法展开图(2) [接线原理图见图 4-130(a)]










图 4-137 8 极 36 檔双层叠绕组 4路接法展开图 [接线原理图见图 4-138(a)]

















图 4-142 8 极 48 檔双层叠錄組 8 路接法展开图 [接线原理图见图 4-143(a)]



















El 4-148 10 被 60 權双 医叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 4-149(a)]











绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=10	槽数 Z=75
<b>节距 Y=1-7</b>	支路数 a=5
线圏数 Q=75	线圏组数 u=30

图 4-153 10 极 75 槽双层叠绕组 5 路接法展开图 【接线原理图见图 4-152(a)]

## 第5节 三相异步电动机转子绕组接线图

三相异步电动机的转子绕组有两种结构,一种是自行短路的鼠笼式转子,另一种则是绕有线圈的绕线式转子。鼠笼式转子绕组的构造比较简单,通常大容量三相异步电动机的鼠笼式转子绕组是由安放在槽内的裸铜导体构成,这些导体两端被分别焊接在两个端环上,形成一个自成回路的短路绕组。在容量 100kW 以下的中、小型异步电动机中,其鼠笼转子槽内的导体、两个端环以及风扇叶等,都是采用离心铸铝工艺一次浇铸而成的。


绕线式转子绕组的结构型式则和定子绕组基本相同,它在转子铁心的各槽中嵌放有三相绕组,其极对数也与定子绕组的一样,三相转子绕组经联接后它的三根始端分别接到各自的滑环上,然后再与外电路的起动器相接。


绕线式转子绕组采用的绕组形式有叠绕组和波绕组两类。叠绕组与三相异步电动机定 子绕组一样,它是将各极相组内的线圈用绕线模一次绕成后嵌入转子槽中,绕组联接也采 用显极和庶极两种接法。通常叠绕组只用于容量较小的绕线式异步电动机转子绕组。


在中、大容量三相异步绕线式电动机的转子绕组中,应用最多的则是双层波绕组。双层波绕组的优点是可以最大限度地减少极相组之间的联接线,这对于高速旋转的电动机转子绕组是极为有利的。双层波绕组的基本元件是半线圈,它用铜杆或扁电磁线经绕制、绝缘而成。由于绕组的联接顺序像波浪式进行,故而得名。


用于三相异步绕线式电动机转子的双层波绕组,常见的有甲类(老式)和乙类(新式)两种接法。甲类接法的波绕组其电磁性能较好,但工艺性稍差。而乙类接法则正好相反。这两类接法在国产三相异步绕线式电动机中均有采用。


- (1) 本节根据 YR、YZR、JR2、JZR2 等系列电动机转子绕组技术数据中极数、槽数、节距的不同组合,分别绘制了叠绕组展开图、示意图和波绕组甲、乙两类接法的端部接线图。
- (2) 波绕组甲类接法的三相首尾端 KI、K2; L1、L2; M1、M2,以及每相的段间联接线和零线环均从电动机前引出。波绕组的乙类接法则为三相首端 K1、L1、M1 从电动机前侧引出,尾端 K2、L2、M2 则从后侧引出,并在其上接入零线环,同时用三根翻层铜导线取代了甲类接法中的段间联接线,从而简化了转子绕组的接法。
- (3) 波绕组不论是甲类或乙类接法,当电动机的极对数等于3和3的倍数时,其三相首尾端出线位置不能对称分布。因波绕组实际接线较复杂,故三相绕组分别用黑、绿、红三色区分。














ے د	t~ *€*	100			糊		4	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	بري دي				双层叠绕组	<b>槽数</b> Z=48	支路数 a=4	3
va ,	G	- 100			及原	着教	支略	1
	<del></del>	0.25			<b>4</b> ₹			T
	ري دي	1100			绕组型式		7	
	55	7			-3H/,	4=	=1-1	3 3 3
. م	so) inj					极数 2P=4	<b>节距 Y=1-12</b>	1
	33			> 23	<u>.</u>	₩ W	护	Ľ
ed	31							
	60							
υ	t= 64			20				
	53 25	- 33	100	W2				
٠	23	•••						4
1000	64 64			2			井幽井	, X
	<u>e</u>	1300		70			医中雄光学的 4 路谷亭原区	: :
U	€ 00. (r—d			2			数 22 4	
	<b>:</b> 2	300		W			多 <b>学</b>	) E
٩	13	30		<b></b>				
3000							4 校 48 推	4
es « ·	235						6-8	
	j	1,000		5				İ
٠, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	เมว	0.000						
1	m							
44		300						

	21 23 25 27 29 31 33 35			U2	绕组型式 单层链式绕组	极数 2P=6 槽数 Z=36	节距 Y=1-6 支路数 a=4	线圏数 Q=18 线圏组数 u=18
	15 17 19						医月間分裂	#13x/A/X/14
e v	9 11 13	8		W1 V1			1、以外个体的比较少,	国 2 - 10 - 6 依 20 信半度無孔統治 1 相按(A)按T国 [接线原理图见图 2 - 11(a)]
.c.	ю		Š	 W2 U1 V2 W			5	










图 5-14 6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 5-15 (a)]







图 5-17 6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图 [接线原理图见图 5-18 (a)]










图 5-19 6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图 [接线原理图见图 5-18 (a)]

绕组型式	单层交叉式绕组
极数 2P=6	槽数 Z=54
节距 Y-21-9 11-8	支路数 a=3
线圈数 Q=27	线圈组数 u=18





图 5-20 8 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 5-21 (a)]








图 5-22 8 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图 [接线原理图见图 5-21 (a)]

绕组型式	单层链式绕组
极数 2P=8	槽数 Z=48
节距 Y=1-6	支路数 a=1
线圈数 Q=24	线圈组数 u = 24









<del>,</del>				
$\leq$	$\succ$	_ #X		
<b>~</b> <	$\sim$		$\rightarrow +$	—
[-<>	$\sim$	_ £	× <sub>Σ-</sub> ] [	,
<u> </u>	<	- =	×][]	
_>	<==	- g>		
->	$\langle -$	`	×	
<b> -</b> ^>		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
<b>L</b>	<u> </u>	_ %X	X	
<u>-</u>	<u></u>	_ =		
<u>ا</u> حر`	$>\!\!<$	_ # <b></b>	<u>`</u> ≥=	!
-<	<u>`</u>	_ %X		 
	$\sim$	[ s		
~\^	$\searrow$	_ %	× <sub>57</sub>	
	` ` 	_ =		
->	<u></u> _	_ ¤	× <del></del>	
<u>-</u> >	$\langle                                    $	- <u> </u>	<u> </u>	
$\vdash$	$\langle                                    $	- ~	×<= †	
<del> </del>	<	\	<del>&lt;  </del>	
<u>  "</u>	< <u>`</u>	_ =	<del>/                                      </del>	
<u>~</u> >	$\times$	_ ====	<sub></sub> ∠Σ╡┦┙╽┆╽╎	
<u>-</u>	<u> </u>	_=X		+-
Ľ<	<u> </u>		<u>∑</u> ; i	
~( )	$\succ$	- <del>-</del>	( <u>`</u> ≥-   _	- -
	X	_~X	>h LL	1
~<	<u>`</u>	_ ~		
~ <u>`</u> >	$\sim$	<u>-</u>	×57	i
<u> </u>	<u> </u>		~	_ :

图 5-25 8 极 48 槽单层链式绕组 2路接法展开图 [接线原理图见图 5-24(a)]





4 极 30 槽甲类波绕组接线方块图

图 5-29








图 5-31 4 极 30 槽甲类波绕组 a、b 相端部接线图

图 5-30 4极 30 槽甲类波绕组 a 相端部接线图














묲
































本图为乙类波形绕组,它是利用图中2、26、 50 槽的翻层线圈连接战三相绕组	槽数 72	后节距 Y <sub>2</sub> =1-19	引线数3
本图为乙类波形绕; 50 槽的翻层线	极数 4	前节距 Y <sub>1</sub> =1-19	短节距 Y <sub>3</sub> =1-18





**M**2 2


图 5-50 4 极 72 槽 1 路里形乙类波形绕组端部接线图














F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E	本图为乙类波形绕组,它是利用图中18、50、82 槽的翻层线圈连接成三相绕组	槽数 96	后节距 $Y_2 = 1 - 13$	引线数3
KI E F E F E F E F E F E F E F E F E F E	本图为乙类波形绕9 82 槽的翻层线	极数 8	前节距 Y <sub>1</sub> =1-13	短节距 Y <sub>3</sub> =1-12
M2  M3  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1				图 5 - 56 8 极 96 槽 1 路星形乙类波形绕组端部接线图







## 第6节 三相变极多速电动机绕组接线图


- 三相变极调速电动机为有极调速电动机,它是利用改变定子绕组的接法来改变电动机的极数,再通过外部接线端的变换,使电动机用一套或两套绕组来获得两种或两种以上的转速。同时,三相变极调速电动机还具有可随负载性质的要求来分级地变化转速,从而达到功率、转矩的合理匹配,以及调速简单、工作可靠、易于绕制和价格便宜等优点,因而被广泛用于机床、纺织、制革、制糖、电梯、轨钢等许多工业企业的变速拖动机械中。
- (1) 三相变极多速电动机的变极原理和绕组的实际联接都较为复杂,因此,在绕组的每种接法中,均采用绕组展开图、接线原理图、接线示意图来表示。将这三种图对应起来看,就可以加深加快对变极调速接法的理解,从而迅速准确地掌握好绕组的联接规律和方法。
- (2) 三相变极多速电动机在选择绕组接法时,应根据电动机负载的特性及使用要求而定,如要求电动机在两种转速下转矩接近的就可采用2Y/Y接法,也就是通常所说的恒转矩接法。如要求电动机在两种转速下具有接近的输出功率时,则可采用2Y/△接法,也即恒功率接法。此外,为了获得两种转速下输出功率都较高的恒功率输出,还可采用换相法变极的△/△接法。
- (3) 本节绘制了 YD、JD03、JD02 三个系列三相变极多速电动机各种极数的全套绕组接线图。JD0 系列为单绕组多速电动机,其 3 速以上的转速仍然是靠一套绕组的接法变换来达到的。YD、JD03 系列则为双绕组变极调速电动机,其 3 速、4 速电动机则是靠采用两套绕组来获得的。电动机绕组的变极调速有反向法、换相法和变节距法等几种方法。
- (4) 电动机绕组出线端的标志,因考虑到 JD03、JD02 系列电动机生产日久且使用量大,故对绕组出线端标志未作改变仍沿用 D1、D2、D3、D4、D5、D6、……的标志。同时为求全书统一,YD 系列亦按 D1、D2、D3、……不变,其线端新、老标志的对应则如下所示。


a相: U1=D1、U2=D4、U3=D7、U4=D10;


b相: V1=D2、V2=D5、V3=D8、V4=D11;


c相: W1=D3、W2=D6、W3=D9、W4=D12。


(5) 为使复杂多变的变极多速电动机绕组图清晰醒目及便利看图,特别 a、b、c 三相绕组分别采用黑、绿、红三种颜色绘制成图,加以区别。









































































图 6-29 54 槽 6/12 极, 2 Y/△接法展开图



































图 6-43 36 槽 4/6 极, 2 Y/Y 接法展开图 (2)




图 6-45 36 槽 4/6 极, 2 Y/△接法展开图 (3)





图 6-47 48 位 4/6 极,2 4/7 特米 用中国








图 6-49 72 槽4/6 极, 2 Y/△接法展开图








36 槽 6/8 极, 2 Y/ Y 接法展开图


图 6-51


678
















图 6-57 36 槽 6/8 极, 2 Y/△接法展开图 (3)






54 槽 6/8 极, 2 Y/△接法展开图

65 - 9 🗷

686







图 6-61 54 槽 6/8 极, 2 Y/Y 接法展开图







图 6-63 72 槽 6/8 极, 2 Y/△接法展开图









图 6-65 72 槽 6/8 极, 2 Y/△接法展开图 (2)















图 6-69 36 槽 2/4/6 极, △/△/3 Y 接法展开图
















图 6-75 36 槽 4/6/8 极, 2 Y / 2 Y / 2 Y 接法展开图








图 6-78 72 槽 4/6/8 极, 2 △/2 △/2 Y 接法接线原理、示意图

引线数9

4极与6、8极相反

转向

接法 2△ /2△ /2∀

极数 2P=4 /6 /8 极

**节距 V=1-13** 

槽数 Z=72

本接法4极为60°相带绕组,反向得6极、

8板利用庶极接法获得





图 6-79 36 槽 4/6/8/12 极, △/2 △/△/3 Y 接法展开图











图 6-81 54 槽 4/6/8/12 极, △/2△/△/3 Y 接法展开图

























图 6-89 54 槽 4/6/8 极, 2 Y / Y / △接法展开图

























































图 6-109 JTD 系列电梯电动机 72 槽 6/24 极, 3 Y / Y 接法展开图


图 6-110 JID 系列电梯电动机 72 槽 6/24 极, 2 Y / Y 接法展开图


## 第7节 三相异步调速电动机绕组接线图

- 三相异步调速电动机是运行于交流电网的一种特殊三相异步电动机,与三相变极多速电动机的有级调速不同,三相异步调速电动机能在宽广的调速范围内进行无级调速。三相异步调速电动机主要有两种类型,即三相异步换向器电动机(又称三相整流子电动机、交流变速电动机);以及三相电磁调速电动机(又称三相滑差电动机)。
- 三相异步换向器电动机是一种恒转矩的交流调速电动机,目前国内生产的三相异步换向器电动机为 JZS 和 JZS2 型,采用转子供电式结构、该种电动机具有调速范围广、能平滑的无级调速、有较好的起动转矩和提高功率因数的可能性。因而被广泛应用于纺织、印染、造纸、印刷、橡胶和制糖等工业部门。其缺点是制造成本较高,为普通电机的 3~5倍,并且因由旋转的转子供电,其电压就不可能太高,同时还因受换向器制造尺寸的限制,至使制造大容量电动机较为困难。
- (1) 三相异步换向器电动机的工作原理是、当在电动机负载不变的情况下,将一个与转子感应电势同相或反相的电压引入转子绕组内,用以增加或抵消转子感应电势。使电动机的转速在同步转速上下任意变动,从而达到平稳、无级调速的目的。
- (2) 三相异步换向器电动机根据其供电方式的不同,可分为定子供电式和转子供电式两种。由于性能和使用方便等多方面的原因,转子供电式的三相异步换向器电动机日益增多,国产的JZS 和JZS2 系列三相异步换向器电动机即均采用转子供电方式。
- (3) 三相异步换向器电动机的容量大小、主要取决于嵌在电动机定子铁心槽中副绕组(又称次级绕组)相数的多少。即:相数越多电动机的容量越大,相数越少电动机容量就越小。通常小容量电动机为三相、中容量为5相、大容量为7相。相数愈多则电机换向后的电流波形愈接近正弦,因而电动机的运行性能就更好
  - (4) 本节绘置有 JZS 和 JZS2 型三相异步换向器电动机部分绕组接线图。
- 三相异步电磁调速电动机也是一种交流无级调速电机、它具有结构简单、运行可靠、速度调节均匀平滑、无失控区、有防止过载的保护作用和使用、维修方便等一系列优点,因而被广泛应用于纺织、印染、水泥、造纸、印刷、制糖、塑料等众多工业部门。

三相异步电磁调速电动机有组合式和整体式两种结构。采用组合式结构的三相异步电磁调速电动机其型号有 JZT、JZ2 和 YCT 系列,它是将三相异步电动机直接装在电磁转差离合器机座上组合而成的。整体式结构的三相异步调速电动机则是将电动机与离合器装在一个机座内。电动机多采用 4/6 极双速电动机,以提高电动机低速时效率。










图 7-7 电磁离合器结构示意图 1-磁极; 2-励磁线圈; 3-电枢; 4-磁通




图 7-8 单相全波整流电路示意图 1一调压器; 2一硅整流器

图 7-7 所示为电磁离合器结构示意图。它与三相笼型异步电动机组合即构成电磁调速异步电动机。从图中可以看出,离合器的主动部分为圆筒形结构,它与笼型异步电动机转子相连接,而离合器的从动部分做成爪形结构,安装于另一根转轴上。当爪形结构上的励磁线圈通人直流电流时,爪形结构便形成很多对磁极。此时若是电枢被笼型异步电动机转子拖动着旋转,这时便切割磁场而感应电动势和产生涡流。涡流与磁场相互作用,产生转矩,于是从动部分的磁极便跟着主动部分的电枢一起旋转,使转速低于电枢的转速。调节磁极线圈的励磁电流即可调节从动部分转速。图 6-28 为离合器直流电源的单相全波整流电路。




图 7-9 电磁调速异步电动机控制线路图

图 7 - 9 所示为电磁调速异步电动机控制线路。该线路采用普通三相笼型电动机与电磁离合器、晶闸管调压直流励磁电源组成。 即可对电动机进行一定范围的调速。 调节供给电磁离合器励磁线圈的直流电流的大小,

ŧ'

## 第8节 三相同步电机绕组接线图


三相同步电机是一种交流电机,它不同于另外一种交流异步电机的重要特征是其转速 n (r/min) 与电流频率 f (Hz) 之间有着严格的关系,即  $n = \frac{60f}{p}$ ,式中 p 为电机的极对数。根据电机的可逆性原理,三相同步电机可以制成同步发电机和同步电动机。

在现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电、柴油机发电或核能发电等,几乎全部采用同步发电机。目前国内常用中小型三相同步发电机主要有 T2 系列,以及 TSWN、TSN 小容量水轮发电机系列等。T2 系列是一种有刷自励恒压三相同步发电机,通常它与柴油机配套成机组或称动电站,作为城镇、农村、工地等的小型照明及动力电源。TSWN、TSN 系列小容量水轮发电机则与水轮机配套,用于农村小型水电站。中小型三相同步发电机具有结构简单、运行可靠、性能优异和维护方便等特点,因而得到日益广泛的使用。

作为三相同步电动机时,它则普遍被用于驱动功率较大而不要求调速的机械设备,如 轧钢机、压缩机、鼓风机、球磨机及各类水、油泵等。三相同步电动机与异步电动机比 较,它具有力能指标高和运行稳定性较好,在电源频率一定时其转速不随负载大小而变 化。通过对励磁电流的调节,还可在超前的功率因数下运行。但中小型三相同步电动机也 因其结构复杂、制造成本高而使应用范围受到一定限制,且逐渐被三相异步电动机所取 代。

三相同步发电机和三相同步电动机定子绕组的型式和接法基本均是相同的,其绕组型式大多采用双层叠绕组;接法则均为 Y 形接法。

- (1) 三相同步电机定子绕组 a、b、c 三相首端标志为 U1、V1、W1, 尾端标志为 U2、V2、W2; 作为发电机则也可采用内接中性线的四根出线,此时线端标志为 U1、V1、W1、N。
- (2) 常用三相同步发电机定子绕组接线展开图、原理图、示意图如图 8-1 至图 8-13 所示。
- (3) 几种三相同步电动机定子绕组接线展开图、原理图、示意图如图 8-14 至图 8-19 所示。
- (4)为避免因三相负载不平衡而在发电机定子绕组采用三角形接法时产生内部环流, 故在三相同步发电机定子绕组中只能接成 Y 形,不允许接成 △ 形。
- (5) 三相同步发电机和三相同步电动机转子绕组的结构型式均是相同的,主要有凸极式和隐极式两类,其绕组接法与异步电动机转子绕组接法比较相似,接法也较为简单,故在此就不再予以介绍了。










图 8-3 4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 8-2 (a)]


绕组型式	双层叠绕组
极数 2P=4	槽数 Z=48
节距 Y=1-11	支路数 a=2
线圈数 Q=48	线圈组数 u = 12


















图 8-10 6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图 [接线原理图见图 8-11 (a)]









图 8-12 8 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 [接线原理图见图 8-13 (a)]





6









图 8-16 8 极 84 檔双展臺绕组 1 路接法展开图







## 第9节 交直流电焊机绕组接线图

交直流电焊机通常分为交流电焊机、旋转式直流电焊机和整流器式直流电焊机三大类型,交流电焊机是一种经特殊设计的单相焊接变压器,具有结构简单、造价低廉、使用寿命长和操作、维修方便等优点,因而在工矿企业的单人焊接工作中得到极广泛地应用。旋转式直流电焊机则是由一台三相异步电动机拖动的直流焊接发电机,它具有易于引燃、电弧稳定、电流调节平稳和质量可靠等优点。而且对于三相电网来说,其负载均匀,并可以改善功率因数。整流器式直流电焊机则是由整流器电路组成的静止型的焊接器,它与旋转式直流电焊机比较,则具有体积小、效率高、工作可靠、维护方便和使用年限长等优点。这三类电焊机的空载电压一般为:

交流电焊机: U<sub>0</sub><50V;

旋转式直流电焊机:  $U_0 < 100 \text{V}$  (单端);

U<sub>0</sub><60V(多端);

整流器式直流电焊机: Uo<90V

本节选绘了交流电焊机和旋转式直流电焊机绕组的常用接线图。

- (1) 交流电焊机绕组接线图、交流电焊机的设计结构有多种多样的形式,但其基本原理则大致相同。它是将交流电源电压降压成适于焊接的特殊变压器,为了焊接的需要,交流电焊机的变压器必须具有下降的外特性、因而变压器内部要有较大的感抗。根据增加感抗的不同方法就形成了多种型式的交流电焊机。常见的型号有 BX1、BX2、BX3、BX4 等 多个系列的交流电焊机,图 9 1、图 9-11 所示即为这几种型式交流电焊机绕组接线图。
- (2) 电抗器、稳压器结构示意图、自饱和电抗器、输出电抗器、铁磁谐振式稳压器结构如图 9-12~图 9-14 所示。
- (3) 旋转式直流电焊机绕组接线图,旋转式直流电焊机是一种由异步电动机或柴油发动机拖动的特殊型式直流发电机,它具有下降的外特性,在发电机空载电压变化不大的情况下,其焊接电流能够在较大范围内均匀调节,并具有过载能力强、输出脉动小和对电网电压波动的影响小等良好的动态特性。旋转式直流电焊机根据其工作原理的不同,可以分为 AX、AX1、AX3、AX4、AX8 等几种型号,如图 9-15-图 9-22 所示。
- (4) 旋转式直流电焊机并联运行接线图, 当焊接电流超过电焊机单机容量时, 可将两台同型号的旋转式直流电焊机并联起来运行, 其联接如图 9 23~图 9 · 24 所示。




图 9-1 交流电焊机的原理电气线路




图 9-2 交流电焊机出线板联接片接法

图 9-1 所示为交流电焊机的原理电气线路,该焊机由变压器 T、电抗器 L、引线电缆及焊钳组成。变压器是用来将电源电压降到 60~70V 的低工作电压,供安全操作用。电抗器 L 用来调节和限制工作电流。工作时,当焊条接触工件后,电压由 60~70V 迅速下降到零。

图 9-2 所示为交流电焊机出线板联接片接法。交流电焊机电流的调节有粗调和细调两种,粗调可更换输出接线板上的联接片,如图中的两种接法;细调则移动铁心。




图 9-3 BX1 系列磁分路动铁式电焊变压器原理图




图 9-4 BX1 系列电焊变压器电气线路

BX1 系列电焊变压器的窗口特别高和宽,以增大变压器漏抗,提高焊接特性。其一次侧为筒形绕组,它绕在一个主铁心柱上;二次侧绕组分成两部分,一部分绕在一次侧绕组外面,另一部分兼作电抗线圈绕在另一铁心上。

图 9-4 所示为 BX1 系列电焊变压器电气线路,该变压器电流调节的方式有两种,大范围的调节可通过更换接线板上的出线端进行,如图 9-4 所示。细调则须转动电焊机中部的手柄,以调整动铁心的位置来进行。




图 9·5 BX2 系列电焊机结构示意图




图 9-6 BX2 系列电焊机部分电气线路

BX2 系列电焊机是同体组合电抗式结构,如图 9-5 所示。它的铁心有上、下两个窗口,"上口"为电抗器铁心,"下口"为变压器铁心。电抗器的下轭和变压器的上轭是公用的磁路部分。一次侧绕组分成两部分,分别绕于"下口"两个铁心上,另一半则固定在"上口"铁心动铁轭外。电流的调节靠移动电抗铁心上轭的可动部分以改变气隙距离,从而改变变压器的漏抗大小,使电流随之而改变其大小。BX2 系列焊机结构示意、电气线路如图 9-5、图 9-6 所示。




图 9-7 BX3 系列电焊机结构示意图




图 9-8 BX3 系列电焊机电气线路

BX3 系列动圈式电焊机的铁心采用口字形,一次侧绕组分成两部分固定在两铁心柱的底部,二次侧也分成两部分,装在铁心柱上非导磁材料做成的活动架上。可借手柄转动螺杆,使二次侧绕组沿铁心柱作上下移动而进行调节。

BX3 系列电焊机为动圈式,其焊接电流调节是在大、小(即 I 、 II )两档中先选定一档作为粗调,再由手摇动绕组移动(调节动、静绕组间距)的细调来实现。该类焊机的粗调节分为老式的两步换档法和新式的一步到位。




图 9-9 BX6-120 型电焊机电气原理图




图 9-10 磁饱和磁分路式电焊机电气原理图

BX6-120 型电焊机是一种结构简单,重量轻,便于移动,适合于维修工作使用的便携手提式焊机。该机的电流调节采用抽头式有级调节,在焊机的一次电路里串接了温度继电器 ST,它放在焊机的绕组处作过载保护。

图 9-10 所示为磁饱和磁分路式电焊机电气原理图,该焊机以其中间铁心柱作磁分路,控制绕组中直流电流的大小决定其饱和程度,控制电流是从与一次侧绕组耦合的辅助绕组取得交流电由电阻 RC 调节焊接电流的大小。




图 9-11 BX10-500 型电焊机变压器电气原理图

图 9-11 所示为 BX10 - 500 型电焊机变压器电气原理图,该焊机是由变压器 T 和饱和电抗器 L 组成。L 串接在 T 与电弧之间, 起着稳定电弧、降低电压、调节电流的作用。饱和电抗器的左、右两侧的交流绕组  $w_n$ 、 $w_n$ 是对称的,并且联接时要保证  $w_n$ 和  $W_2 K \hat{P}$ 生的  $\phi_1$ 、 $\phi_2$ 在中间铁心柱上因方向相反而得以抵消,这样才不会在直流绕组  $W_K$  中产生高压感应电势。线路中的 VR 为 单相整流桥,其两壁均有整流元件,RK 为可调电阻。






图 9-12 所示为自饱和电抗器结构示意图,它由三只铁心柱组成,每只铁心柱上均绕有交流绕组,铁心两侧心柱上的两部分交 流绕组串联起来,使该相内反馈电流产生的磁通与直流控制绕组相叠加,直流控制绕组则绕在铁心中间心柱。

图 9 - 13 所示为输出电抗器结构示意图,该输出电抗器串接在焊接回路内作滤波之用。它除使整流后的直流电更平直外,还可 减少金属的四处飞溅,使电弧能够稳定。

图 9 - 14 所示为铁磁谐振式稳压器结构图,为了减少电网电压波动对焊接电流的影响,磁放大器的控制绕组的电源采用铁磁谐 它输出 25V 的交流电压, 经单相桥式整流后供给控制绕组, 作直流励磁用。 振式稳压器,



AX-320型直流电焊发电机系列极式电焊发电机,如图 9-15 所示,电焊发电机的 4个磁极不是按 N、S 交替分布的,而是以 两个北极 N1、N2 和两个南极 S1、S2 相邻地分布着,因此它实质上是一台三电刷两极直流发电机。






图 9-17 AX1-165 型直流焊接发电机电气线路图





图 9-18 AX3-300-2 型直流焊接发电机电气线路图

图 9-17 所示为 AX1-165 型直流焊接发电机电气线路,该发电机具有四个磁极,亦按相邻两个磁极为同极性分布,即为: N1、N2 和 S1、S2 的极性分布,所以,它实质上是一台两极直流发电机。

图 9-18 所示为 AX3-300-2 型直流焊接发电机电气线路,该发电机具有四个主极和四个换向极,与一般发电机不同的是,它的磁极极靴两边不对称,其一边突出,另一边较短。







图 9-20 AX7-500 型直流电焊发电机电气线路图 (a) 电气原理图; (b) 绕组接线图

图 9 - 20 所示为 AX7 - 500 型直流电焊发电机电气线路,AX7 - 500 型焊接发电机根据直流发电机的励磁方式来看是属于他励电 联去磁式,该焊接发电机的空载电压是由转子导体逆时针旋转切割他励主磁极产生的。






图 9-23 两电刷直流焊接发电机并联运行电气线路图

图 9-23 所示为两电刷直流焊接发电机并联运行电气线路,当焊接电流超过单机容量最大范围时,两电刷直流焊接发电机亦可按图中所示并联运行。并联时,可先用电压表检查两发电机的极性是否正确,如发电机两正极间电压为零,则表示极性相同,其极性就正确。用 70mm² 截面积的导线将两电焊机的出线柱同极性线端并联起来,即(+)与(+)相接、(-)与(-)相连。同名极性线端两方之间经过闸刀开关 S1、S2 相接。起动前,闸刀开关应于开路。




图 9-24 三电刷直流焊接发电机并联运行电气线路图

图 9-24 所示为三电刷直流焊接发电机电气线路。当焊接电流超过单机容量最大范围时,可以按图中所示将两台直流焊接发电机并联起来运行。为了获得最大的稳定性,可利用互换励磁绕组的办法。即分别拆下接到辅助电刷 C 的并励绕组接线,交换接到对方发电机的辅助电刷 C 上。用截面积为 70mm² 的导线将两焊接发电机的出线柱同极性线端并联起来,即(+)与(+)相接、(-)与(-)相连。同极性两方之间经闸刀开关 S1、S2 相接,起动前,闸刀开关应开路。

**77**8

#### 附录 2 常用系列电机铁心、绕组技术数据

由于电机品种复杂、规格繁多,以及产品更新换代速度不断加快,故各系列电机的技术数据量迅猛增多,且这些数据大多存于各电机制造厂浩繁的产品设计图纸中,或零星散见于专业书籍和期刊内,查找十分不易。给电机修理工作带来极大的困难和不便,甚至使电机修理质量也难以得到可靠保证。为此,编者经广泛收集、归纳整理各系列电机的大量技术图纸和资料,编制了本附录,它重点突出了电机维修中必不可少的定转子铁心尺寸、槽数,绕组的线圈线径、匝数、节距、并联支路数、接法、绕组型式及电机的功率、电压、电流等关键技术数据。

附录中汇集了历年来我国生产的新老设计常用系列交直流、单三相电机等 130 多个系列的铁心、绕组技术数据,计有:三相异步电动机基本系列和专用系列 76 个,三相(小功率)及单相电动机系列 40 个,同步电机、直流电机系列 12 个的详尽技术数据,以及电机绕组修理用的其它有关技术资料,供读者工作中查阅参考。

因各系列电机产品的设计是由国家有关部委统一组织,产品经单台试制,小批、中批试生产合格定型后,再将成套图纸发给各电机制造厂生产的,故各系列电机的主要技术数据大体上应该是相近的。但各电机制造厂也会因材料、设备、及制造工艺的差别,常会对系列电机中的个别规格型号作些调整设计,这样也就可能造成个别电机技术数据与附录中数据不同的情况,这也是正常现象。因此,在电机修理过程中,应尽可能保存好电机的原始技术数据并按原修复。如遇到空壳铁心电机或原始技术数据丢失时,则应根据电机的名牌数据及定转子铁心尺寸,参照本附录中的同型号规格电机,仔细核对被修电机的极数、功率、电压、电流及定转子铁心槽数、内外径尺寸、铁心长度、定子磁轭厚度等参数,经认真分析后比照选用其中类似型号规格电机的技术数据即可。

#### 一、三相异步电动机技术数据

#### 1.Y 系列(IP23) 三相异步电动机技术数据

	极	接	Ch本	电压	由油		子铁	,	定转子	气隙		定	子 绕	组	
型 号	数	1	(kW)	\$	í	外径	内径 mm	长度	槽数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm)	绕组 型式	线 规 (mm)	线圈 匝数	线圈 节距	并联 支路数
Y160M~2	2	14	15	380	29	290	160	100	36/28	0.8	双层叠绕	2 - \$1.06 1 - \$1.12	24	1 - 14	1
Y160L1 - 2	2	14	18.5	380	36	<b>29</b> 0	160	125	36/28	0.8	双层叠绕	1 - \$1.4 1 - \$1.5	20	1-14	1

																绥衣
		极	接	th 🕸	电压	由站	5	子管	失心	定转子	Ær DKI	,	定	子 结	组组	
型号	-	数数		1	(V)	(A)	外衫	内名	圣长度	槽数	气隙 (mm	绕组	线 规	线圈	线圈	并联
	$\downarrow$		_					mn	n	$Z_1/Z_2$		型式	(mm)	匝数	节距	支路数
Y160L2 - :	2	2	1△	22	380	42	290	160	135	36/28	0.8	双层叠线	1-\$1.5 1-\$1.6	18	1 - 14	1
Y160M - 4	4	4	2△	11	380	23	<b>29</b> 0	187	100	48/44	0.55	双层叠线	£ 1-∮1.18	54	1-11	2
Y160L1 - 4	4	4	2△	15	380	30	<b>29</b> 0	187	130	48/44	0.55	双层叠结	1-\$1.3	42	1-11	2
Y160L2 4	4	4	2△	18.5	380	37	290	187	150	48/44	0.55	双层叠绕	1-\$1.4 1-\$1.5	18	1-11	2
Y160M - 6	,	6	1△	7.5	380	17	290	205	95	54/44	0.45	双层叠绕	1-\$1.4	32	1-9	1
Y160L - 6		6	1△	11	380	25	290	205	125	54/44	0.45	双层叠绕	2 · \$1.18 1 · \$1.3	24	1-9	1
Y160M - 8	3	8	10	5.5	380	14	<b>29</b> 0	205	95	54/50	0.45	双层叠绕	1-\$1.0	42	1-7	1
Y160L 8		8	2△	7.5	380	18	290	205	125	54/50	0.45	双层叠绕	   1-\$1.06	32	1-7	2
Y180M - 2	:   :	2	2△	30	380	57	327	182	135	36/28	1.0	双层叠绕	2-\$1.3	32	1 - 14	2
Y180L - 2	:	2	2△	37	380	70	327	182	160	36/28	1.0	双层叠绕	2-\$1.4	27	1 - 14	2
Y180M · 4	1	1	2△	22	380	43	327	210	135	48/44	0.65	<b>双层叠绕</b>	2-\$1.12	36	1-11	2
Y180L - 4	4	‡ ∤:	2△	30	380	58	327	210	175	48/44	0.65	双层叠绕	2- \$1.3	32	1 - 11	2
Y180M - 6	9	5 :	2△	15	380	32	327	230	125	54/44	0.50	双层叠绕	1- \$1.4	44	1-9	2
Y180L - 6	•	,	24	18.5	380	38	327	230	155	54/44	0.50	双层叠绕	2-ø1.06	36	1-9	2
Y180M · 8	8	3   2	2△	11	380	26	327	230	125	54/44	0.50	双层叠绕	2-∮0.9	56	1-9	2
Y180L - 8	8	3 2	2△	15	380	34	368	230	155	54/44	0.5	双层叠绕	2-\$1.0	44	1-9	2
Y200M - 2	2	2	2△	45	380	84	368	210	155	36/28	1.1	双层叠绕	2- \$1.25 2- \$1.3	24	1 - 14	2
Y200L · 2	2	2	امع	55	380	103	368	210	185	36/28	1.1	双层叠绕	3- ø1.4	21	1 - 14	2
Y200M - 4	2	2	42	37	380	71	368	245	155	48/44	0.7	双层叠绕	1 - \$1.12 2 - \$1.18	26	1 - 11	2
Y200L - 4	4	2		45	380	86	368	245	185	48/44	0.7	双层叠绕	3- \$1.3	22	1 - 11	2
Y200M - 6	6	2	Δ	22	380	44 3	68 2	260	135	54/44	0.5	双层叠绕	2 - \$1.18	36	1-9	2
Y200L-6	6	2		30	380	59 3	68 2	260 1	165	54/44	0.5	双层叠绕	1 - \$1.3 1 - \$1.4	30	1-9	2
Y200M · 8	8	2.	<u>م</u> ا ا	8.5	380	41 3	68 2	60 1	35	54/50	0.5	双层叠绕	1 - \$1.6	44	1 - 7	2
Y200L - 8	8	24	△! :	22 3	380 4	18 3	68 2	60 1	65	54/50	0.5	双层叠绕	2 - \$1.25	36	1 - 7	2
700									_						L	

																绬表
		极	Ł E	× 174,	- H	压电池	<u>*</u>	定子	铁心	定转子			定	子乡	2 组	181.1
型	号	娄	.   -		V) (V	ı	タト		径长月	更槽数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(mm	<b>绕组</b>	线规	线圈		并联
		+	+-	+-	+-		+	m	m	21,22		型式	(mm)	匝数	节距	支路数
Y225M	1-2	2	24	∆ 7:	5 38	0 14	0 40	0 22	5 185	36/28	1.2	双层叠绕	3- ø1.6	18	1 - 14	2
Y225M	1-4	4	44	55	38	0   104	4 40	0 26	0 185	48/44	0.8	双层叠绕	1- \$1.25 1- \$1.3	40	1-12	4
Y225N	1-6	6	34	37	38	0 71	40	0 28	5 175	72/58	0.55	双层叠绕	1 - \$1.18 1 - \$1.25	30	1 - 12	3
Y225M	8-1	8	44	30	380	63	40	0 28	5 175	72/58	0.55	双层叠绕	1- ø1.4	50	1-9	4
Y250S	- 2	2	24	90	380	167	44	5 22:	5 170	42/34	1.5	双层叠绕	2-\$1.3 3-\$1.4	6	1-16	2
Y250M	- 2	2	2∠	110	380	201	44:	5 22:	195	42/34	1.5	双层叠绕	4- \$1.5 1- \$1.6	4	1-16	2
Y250S	- 4	4	24	75	380	141	44:	300	185	60/50	0.9	双层叠绕	2- \$1.25 3- \$1.3	14	1-14	2
Y250M	- 4	4	2△	90	380	168	445	300	215	60/50	0.9	双层叠绕	4- \$1.25 2- \$1.3	12	1-14	2
Y250S	-6	6	3△	45	380	87	445	325	165	72/58	0.65	双层叠绕	2-\$1.4	28	1 - 12	3
Y250M	-6	6	3△	55	380	106	445	325	195	72/58	0.65	双层叠绕	4-¢1.06	24	1 - 12	3
Y250S-	8	8	4△	37	380	78	445	325	165	72/58	0.65	双层叠绕	1-\$1.06 1-\$1.12	46	1-9	4
Y250M	-8	8	4△	45	380	94	445	325	195	72/58	0.65	双层叠绕	1 - \$1.18 1 - \$1.25	38	1-9	4
Y280M -	-2	2	2△	132	380	241	493	280	200	42/34	1.6	双层叠绕	6- <b>\$1.</b> 5	12	1 - 16	2
Y280S-	4	4	4△	110	380	205	493	330	200	60/50	1.0	双层叠绕	4 - Ø1.25	24	1 - 14	4
Y280M -	4	4	4△	132	380	245	493	330	240	60/50	1.0	双层叠绕	4-\$1.4	20	1 - 14	4
Y280S-	6	6	3△	75	380	143	493	<b>36</b> 0	185	72/58	0.7	双层叠绕	3-\$1.4	22	1-12	3 ·
Y280M -	6	6	3△	90	380	169	493	<b>36</b> 0	240	72/58	0.7	双层叠绕	3-\$1.5	18	1 - 12	3
Y280S - 1	8	8	4△	55	380	115	493	360	185	72/58	0.7	双层叠绕	1-\$1.3 1-\$1.4	36	1-9	4
Y280M -	8	8 4	Δ	75	380	154	493	360	240	72/58	0.7	双层叠绕	1-\$1.5 1-\$1.6	28	1-9	4

2.Y 系列(IP44)三相异步电动机技术数据

					ļ.	竔	子铁	ڼ	定转子	1			知子	绕 组	
型。	极数	接法	. JJ **	) (S)	E (S)	外径	内径	长度	曹赞		5条 组	线模	线圈	线圈	并联
							mm		$Z_1/Z_2$		超	(mm)	匝数	田田	支路数
Y801 - 2	2	<u>&gt;</u>	0.75	380	8.	120	<i>L</i> 9	65	18/16	0.3	单层交叉	1 - \$0.63	Ξ	1 - 9	_
Y802 - 2	2	<u>&gt;</u>	1:1	380	2.5	120	29	80	18/16	0.3	单层交叉	1 - \$0.71	6	18-11	-
Y801 4	4	<u>&gt;</u>	0.55	380	1.5	120	75	65	24.72	0.25	单层链式	1 \$0.56	128	1 6	-
Y802 - 4	4	<u>&gt;</u>	0.75	380	2.0	120	75	08	24.722	0.25	单层链式	1-40.63	103	1 · 6	1
Y90S - 2	2	7	1.5	380	4.6	130	72	<u>@</u>	18/16	0.35	单层交叉	1.40.8	77	1-9	_
Y90L - 2	2	17	2.2	380	4.7	130	72	110	18/16	0.35	单层交叉	1 - 40.95	28	18 · 11	-
Y90S - 4	4	<u>&gt;</u>	=	380	2.8	130	<u>@</u>	95	24.72	0.25	单层交叉	1 - 40.71	81	9-1	-
Y90L - 4	4	<u>&gt;</u>	1.5	380	3.7	130	98	120	24/22	0.25	单层链式	1- \$0.8	63	9-1	-
9 - S06 Å	9	<u>&gt;</u>	0.75	380	2.3	130	98	9	36733	0.25	单层链式	1 \$0.67	77	1 - 6	-
¥90L · 6	9	<u>}</u>	1.1	380	3.2	130	98	125	36/33	0.25	单层链式	1- 40.75	09	1-6	-
Y100L - 2	2	<u>}</u>	3.0	380	4.	155	94	90	24 /20	0.4	单层同心	1-41.18	40	1-12	_
Y100L1 - 4	4	77	2.2	380	5.0	155	8	105	36/32	0.3	单层交叉	2- 40.71	41	1 - 9	-
Y1001.2 - 4	4	7	3.0	380	8.9	155	8	135	36/32	0.3	单层交叉	1-41.18	31	11-81	-
Y100L-6	9	7	1.5	380	0.4	155	106	99	36/33	0.25	单层链式	1- \$0.85	53	1-6	_
Y112M - 2	7	⊴	4.0	380	8.2	175	86	105	30./26	0.45	单层同心	1-41.06	48	1-16, 2-15, 3-14, 1-14, 2-13	
Y112M - 4	4	<u>&gt;</u>	4.0	380	& .x	175	110	135	36732	0.3	单层交叉	1 - ø1.06	46	1-9, 2-10, 18-11	
Y112M - 6	9	11	2.2	380	5.6	175	120	110	36/33	0.3	单层链式	1 - ∮1.06	44	1-6	

						{\±	计解	4	1				4 4	数据	
			科	#	堆田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	. [	۱ ا	,	定物十	1			,		
型	极数	放	(KM)	>	⋖	外径	内径	长度	槽数	(mm)	-	线规	线圈	緩噩	井
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		mm		$Z_1/Z_2$		型	(mm)		中田	支路数
Y132S1 - 2	2	71	5.5	380	11	210	116	105	30/26	0.55	单层同心	1 - \$0.9 1 - \$0.95	44	1 - 16 2 - 15 3 - 14	1
Y132S2 - 2	. 2	10	7.5	380	15	210	116	125	30./26	0.55	单层同心	$1 - \phi 1.0$ 1 - $\phi 1.06$	37	1 - 14 2 - 13	1
Y132S-4	4	1	5.5	380	12	210	136	115	36/32	0.4	单层交叉	$\frac{1-\phi0.9}{1-\phi0.95}$	47	1-9 2-10	1
Y132M - 4	4	14	7.5	380	15	210	136	160	36732	0.4	单层交叉	2 - \$1.06	35	18 - 11	1
Y132S-6	9	<u></u>	3.0	380	7.2	210	148	110	36/33	0.4	单层交叉	$1 - \phi 0.85$ $1 - \phi 0.9$	%	1-6	1
Y132M1 - 6	9	10	4.0	380	9.4	210	148	140	36/33	0.4	单层交叉	1- \$1.06	52	1-6	-
Y132M2 - 6	9	∇[	5.5	380	13	210	148	180	36733	0.35	单层链式	1- \$1.25	42	1-6	1
Y132S-8	<b>∞</b>	<u>}</u>	2.2	380	8.8	210	148	110	48/44	0.35	单层链式	1 - \$1.12	88	1-6	
Y132M - 8	∞	<u></u>	3.0	380	7.7	210	148	140	48/44	0.35	单层链式	1-41.3	8	1-6	-
Y160M1 - 2	7	4	=	380	22	260	150	125	30.726	99.0	单层同心	2 - \$1.18 1 \$1.25	28	1 16	-
Y160M2 - 2	2	12	15	380	59	260	150	155	30./26	0.65	单层同心	$2 - \phi 1.12$ 2 - $\phi 1.18$	23	2 - 15 3 - 14	-
Y160L - 2	2	10	18.5	380	36	260	150	195	30./26	9.65	单层阿心	$\frac{3-\phi1.12}{2-\phi1.18}$	61	1 - 14 2 - 13	1
Y160M - 4	4	20	=	380	23	790	170	155	36/26	0.5	单层交叉	1-41.3	36	$\frac{1-9}{2-10}$	2
Y160L - 4	4	14	15	380	30	790	170	195	36.26	0.5	单层交叉	$2 - \phi 1.12 \\ 1 - \phi 1.18$	22	18 - 11	1
Y160M - 6	9	4	7.5	380	17	790	180	145	36/33	9.0	单层链式	2- ¢1.12	38	9-1	
Y160L-6	9	14	11	380	23	260	180	195	36/33	0.4	单层链式	$4 - \phi 0.95$	88	9-1	
Y160M1 - 8	<b>∞</b>	14	4.0	380	6.6	760	180	110	48/44	0.4	单层链式	$1 - \phi 1.25$	49	9-1	-
Y160M2 - 8	<b>∞</b>	71	5.5	380	13	260	180	145	48/44	0.4	单层链式	2- <b>¢1.</b> 0	39	1-6	<del></del>
Y160L - 8	∞	10	7.5	380	18	260	180	195	48/44	0.4	单层链式	$1 - \phi 1.12$ $1 - \phi 1.18$	30	1-6	1
Y180M - 2	2	10	22	380	42	290	160	175	36/28	8.0	双层叠绕	$2 - \phi 1.3$ 2 - $\phi 1.4$	16	1 - 14	1

**         申 压 电 流         外径 内径 大度         水径 内径 大度           ***         (V)         (A)         mm           ***         380         36         290         187         190           ***         380         43         290         187         220           ***         380         43         290         187         220           ***         380         31         290         205         200           ***         380         31         290         205         200           ***         380         37         327         182         180           ***         380         57         327         210         195           ***         380         45         327         210         195           ***         380         34         327         230         195           ***         380         45         327         230         195           ***         380         34         368         245         200           ***         380         41         368         245         205           ***         380         40         386				i			斑	千铁	ڼ	定转子	1			第十	绕 组	
4         2 A         18.5         380         36         18.7         18.4         0.55         386         1.4         1.0         48.44         0.55         32.5         118         20         187         190         48.44         0.55         32.5         118         20         187         20         187         20         187         20         48.44         0.55         30.5         30.6         30.6         30.78         10.0         48.44         0.55         30.5         30.6         20         20.5         200         51.78         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.48         0.45         30.44         0.55         30.48         0.45         30.44         0.55         30.48         0.45         30.44         0.55         30.48         0.45         30.44         0.55         30.48         0.45         30.44         0.55         30.48         0.46         1.1         1.1         1.1         1.1         1.1         1.1 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th>型 水 (m,1)</th> <th>是 ( )</th> <th>選 (</th> <th>外径</th> <th>内径</th> <th>长庚</th> <th>槽数</th> <th></th> <th>l</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>并無</th>				型 水 (m,1)	是 ( )	選 (	外径	内径	长庚	槽数		l				并無
4         2 へ         18.5         380         36         290         187         190         48/44         0.55         双层拳线         2-4-1.8         32         11-11           6         2 △         15         380         43         290         187         200         53/44         0.45         双层拳线         2-41.8         32         11-11           2         2 △         11         380         25         299         200         53/44         0.45         双层拳线         2-40.9         46         1-7           2         2 △         30         380         57         327         182         10         56/28         1.0         双层拳线         2-41.8         29         1-11         40         40         1-11         40         40         1-11         30         1-11         40         1-11         40         1-11         30         30         57         327         210         36/28         1.0         双层拳线         1-11         24         1-14         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         6         30         30					}	3		mm mm		$Z_1/Z_2$			(mm)			文路数
4         2 へ         2 つ         23         38         43         290         187         200         48/44         0.55         双层整数         2 ・ 61・3         38         1 · 11         380         43         290         205         200         55/44         0.45         双层整数         1 · 61・3         39         1 · 11         380         25         20         205         200         55/44         0.45         双层整数         1 · 61・18         39         1 · 11         30         380         25         327         182         180         36.78         1 · 0         双层整数         1 · 61・18         39         1 · 11         4         1 · 11         4         1 · 11         4         1 · 11         4         4         4         4	Y180M - 4	4	2△	18.5	380	36	230	187	130	48/44	0.55	双层叠绕	2- 41.18	32	1-11	2
6         2 ム         15         380         31         209         215         200         55444         0.45         双限機能 34/8         1・91・3         34         1・9           2         2 ム         11         380         35         290         205         200         54/88         0.45         双限機能 2・6/118         2・6/118 2・6/118         34         1・9           2         2 ム         37         380         77         327         182         10         36.28         1・6/118         20         1・1           6         2 ム         37         380         7         327         120         20         56         7         36         1.0         36.28         1・0         36.44         0.65         双限機能         1・6/1.6         4         1・1         1・1         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         6         37         210         20         36.44         0.65         双限機能         1・6/118         3         1・1         1・1         4         1・1         4         1・1         4         1・1         4         1・1         4         1・1         4         1・1 </td <td>Y180L - 4</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>380</td> <td>43</td> <td>230</td> <td>187</td> <td>220</td> <td>48/44</td> <td>0.55</td> <td>双层叠绕</td> <td>•</td> <td>28</td> <td>1 11</td> <td>2</td>	Y180L - 4	4	20	22	380	43	230	187	220	48/44	0.55	双层叠绕	•	28	1 11	2
8         2ム         11         380         25         290         206         54/58         0.45         双层巻端         2-61.0         46         1-7           2         2ム         30         380         57         37         182         10         36/28         1.0         双层卷端         2-61.18         38         1-14           4         4ム         4ム         30         380         77         182         210         36/28         1.0         双层卷端         1-61.16         48         1-14           6         2ム         18.5         380         37         210         230         46/44         0.65         双层卷端         1-61.16         48         1-14           6         2ム         18.5         380         37         210         230         46/44         0.65         双层卷端         1-61.16         48         1-11         4           6         2ム         18.5         380         37         210         105         54/44         0.65         双层卷端         1-61.16         39         1-11         4           7         4         4         4         4         4         4         4         4	Y180L - 6	9	5△	15	380	31	230	205	200	54/44	0.45	双层叠绕	,	8	6-1	7
2         2 ム         37         380         57         37         182         180         36.78         1.0         双层巻端         2-61.12         28         1-14           4         4 ム <td>Y180L - 8</td> <td>∞</td> <td>20</td> <td>=</td> <td>380</td> <td>25</td> <td>290</td> <td>205</td> <td>200</td> <td>54/58</td> <td>0.45</td> <td>双层叠绕</td> <td></td> <td></td> <td>1-7</td> <td>2</td>	Y180L - 8	∞	20	=	380	25	290	205	200	54/58	0.45	双层叠绕			1-7	2
2         2         3         38         70         37         182         210         36.728         1.0         双层叠绘         1-\$1.51.54         24         1-11           4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1         4         1.1	Y200L1 - 2		26	39	380	57	327	182	180	36.28	1.0	双层叠绕	2-41.12 2-41.18		1 - 14	2
4         4△         30         380         57         210         230         48/44         0.65         双层春線         1-91.06         48         1-11           6         2△         18.5         380         38         327         210         195         54/44         0.65         双层春線         1-91.06         32         1-9           6         2△         18.5         380         45         327         230         105         54/44         0.65         双层春線         1-91.06         38         1-9           2         2△         15         380         34         327         230         105         54/44         0.65         双层春線         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06         38         1-91.06	Y200L2 - 2	2	20	37	380	70	327	182	210	36/28	1.0	双层叠绕	$\frac{1-\phi_{1.4}}{1-\phi_{1.5}}$	24	1 - 14	2
6         2△         18.5         380         38         327         210         195         54.44         0.65         双层整饰         1-\$1.12         32         1-9           8         2△         22         380         45         327         230         220         54.44         0.5         双层整饰         1-\$1.12         38         1-9           2         2△         15         380         34         327         230         195         54/58         0.5         双层整饰         1-\$1.10         38         1-7           4         4△         45         380         84         368         245         200         48/44         0.7         双层整饰         1-\$1.13         40         1-12           6         2△         30         380         60         368         245         255         46/44         0.7         双层整统         1-\$1.13         40         1-12           8         2△         380         41         368         260         210         54/44         0.7         双层整统         1-\$1.13         40         1-12           8         2△         380         41         368         260         210         54/44 <td>Y200L - 4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>30</td> <td>380</td> <td>57</td> <td>327</td> <td>210</td> <td>230</td> <td>48/44</td> <td>0.65</td> <td>双层叠绕</td> <td>1 - \$1.06 1 - \$1.14</td> <td>48</td> <td>1-11</td> <td>4</td>	Y200L - 4	4	4	30	380	57	327	210	230	48/44	0.65	双层叠绕	1 - \$1.06 1 - \$1.14	48	1-11	4
6         2△         2△         380         45         327         230         220         54/44         0.5         双层叠绘         2-∮1.06         38         1-9           2         2△         45         380         34         327         230         195         54/58         0.5         双层叠绘         1-∮1.06         38         1-7           4         4△         4△         45         380         84         368         245         200         48/44         0.7         双层叠绘         1-∮1.06         38         1.1         1         22         1.1         4         4△         4△         4△         4         4△         4         4△         4	Y200L1 6	9	20	18.5	380	<b>8</b> 8	327	210	195	54/44	0.65	双层叠绕	$1 - \phi 1.12$ $1 - \phi 1.18$	32	1-9	2
8         2△         15         380         34         327         230         195         54/58         0.5         双层叠线         1-∮1.06         38         1-7           2         2△         45         380         84         368         210         210         36/28         1.1         双层叠线         1-∮1.06         39         1.1           4         4△         45         380         84         368         245         200         48/44         0.7         双层叠线         2-∮1.3         40         1.12           6         2△         30         380         60         368         260         210         34/44         0.7         双层叠线         1-∮1.3         40         1.12           8         2△         380         41         368         260         210         54/44         0.7         双层叠线         1-∮1.3         40         1.12           8         2△         380         41         368         260         210         54/44         0.5         双层叠线         1-∮1.3         40         1.12           8         2△         26         20         24/38         0.5         36/28         1.0         36/28	Y2001.2 - 6	9	20	22	380	45	327	230	220	54/44	0.5	双层叠绕	•		1-9	7
2         2△         45         380         84         368         210         20         48/44         0.7         双层叠缆         3-61.4         22         1.14         6         36         26         210         54/44         0.7         双层叠缆         1-61.3         40         1-12           8         2△         18.3         260         210         54/44         0.5         双层叠缆         1-61.4         4         1-11         4         1-12 <td>Y200L - 8</td> <td>∞</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>380</td> <td>34</td> <td>327</td> <td>230</td> <td>195</td> <td>54/58</td> <td>0.5</td> <td>双层叠绕</td> <td>1 - \$1.06 1 - \$1.12</td> <td></td> <td>1-7</td> <td>7</td>	Y200L - 8	∞	20	15	380	34	327	230	195	54/58	0.5	双层叠绕	1 - \$1.06 1 - \$1.12		1-7	7
4         4△         4△         38         70         368         245         200         48/44         0.7         双层叠缆         2-61.25         46         1 12           4         4△         45         380         84         368         245         235         48/44         0.7         双层叠缆         1-61.3         40         1-12           6         2△         30         380         41         368         260         210         54/44         0.5         双层叠缆         1-61.3         40         1-12           8         2△         22         380         41         368         260         210         54/58         0.5         双层叠缆         1-61.3         30         1-7           2         2△         25         380         40         225         10         36/28         1.2         双层叠缆         1-7         1-7           4         4△         55         380         103         400         255         126         0.55         双层叠缆         2-61.13         30         1-12           8         2△         38         103         400         285         225         72/58         0.55         双层叠缆	Y225M - 2	2	20	45	380	\$	368	210	210	36/28	1.1	双层叠绕	- <del>4</del> 1	22	1 14	2
4         4△         4△         45         388         245         235         48/44         0.7         双层叠缆         1-\$1.3 1-\$1.3         40         1-12           6         2△         30         380         60         368         260         210         54/44         0.5         双层叠缆         1-\$1.3         26         1-9           8         2△         18.5         380         41         368         260         210         54/88         0.5         双层叠缆         1-\$1.3         38         1-7           2         2△         18.5         380         103         400         225         195         36.28         1.2         双层叠缆         1-\$1.3         38         1-7           4         4△         55         380         103         400         225         140         48/44         0.8         双层叠缆         1-\$1.4         20         1-14           6         3△         37         380         12         400         285         225         72/88         0.55         双层叠缆         1-\$1.13         28         1-12           8         2△         30         380         140         285         225 <td< td=""><td>Y225S - 4</td><td>4</td><td>4</td><td>37</td><td>380</td><td>70</td><td>368</td><td>245</td><td>700</td><td>48/44</td><td>0.7</td><td>双层叠绕</td><td><math>\phi</math>1</td><td>46</td><td>1 12</td><td>4</td></td<>	Y225S - 4	4	4	37	380	70	368	245	700	48/44	0.7	双层叠绕	$\phi$ 1	46	1 12	4
6         2△         30         380         60         368         260         210         54/44         0.5         双层叠绕 双层叠绕 1-\$1.4         1-\$1.3 41.4         26         10         54/48         0.5         双层叠绕 双层叠绕 1-\$1.3         1-\$1.4 32         38         1-9           8         2△         18.5         380         48         368         260         210         54/88         0.5         双层叠绕 36.28         1-\$1.3         38         1-7           4         4△         4△         55         380         103         400         225         140         48/44         0.8         双层叠绕 3-\$6         2-\$01.18         36         1-12           6         3△         380         103         400         285         225         72/88         0.55         双层叠绕 3-\$01.18         2-\$01.18         28         1-12           2         2△         30         380         63         400         285         225         72/34         1.5         双层叠绕 	Y225M-4	4	44	45	380	\$	368	245	235	48/44	0.7	双层叠绕	1-¢1.3 1-¢1.4	40	1 - 12	4
8         2△         18.5         380         41         368         260         170         54/58         0.5         双层叠缆         1-\$\psi.3         38         1-7           2         2△         22         380         48         368         260         210         54/58         0.5         双层叠缆         2-\$\psi.14         32         1-7           4         4△         55         380         103         400         225         195         36/28         1.2         双层叠缆         6-\$\psi.14         20         1-14           6         3△         37         380         103         400         285         225         72/58         0.55         双层叠缆         1-\$\psi.13         28         1-12           2         2△         30         380         63         400         285         225         72/58         0.55         双层叠缆         7-\$\psi.13         22         1-12           2         2△         380         140         445         255         225         24/34         1.5         双层叠缆         7-\$\psi.13         36         1-16           4         4△         4         4         4         4         4	Y225M - 6	9	20	30	380	09	368	260	210	54/44	0.5	双层叠绕	$1 - \phi 1.3$ $1 - \phi 1.4$	79	1-9	2
8         2△         22         380         48         368         260         210         54/58         0.5         双层叠缆         2-∮1.4         32         1-7           2         2△         55         380         103         400         225         195         36/28         1.2         双层叠缆         6-∮1.4         20         1-14           4         4△         55         380         103         400         285         12/5         72/58         0.55         双层叠缆         1-∮1.12         36         1-12           8         2△         30         380         63         400         285         225         72/58         0.55         双层叠缆         1-∮1.12         38         1-12           2         2△         30         380         63         400         285         225         22/58         0.55         双层叠缆         7-∮1.13         22         1-9           2         2△         380         140         445         255         22         24/34         1.5         双层叠缆         7-∮1.26         1-16           4         4△         75         380         140         445         300         240         60/50	Y225S-8	∞	20	18.5	380	41	368	260	170	54/58	0.5	双层叠绕	1- \$1.3	38	1 - 7	2
2         2△         55         380         103         400         225         195         36.28         1.2         双层叠缆         6・∮1.4         20         1·14           4         4△         55         380         103         400         260         140         48.44         0.8         双层叠缆         1·∮1.12         36         1·12           6         3△         37         380         72         400         285         225         72.58         0.55         双层叠缆         1·∮1.12         28         1·12           8         2△         30         380         63         400         285         225         72.58         0.55         双层叠缆         7·∮1.13         28         1·12           2         2△         380         140         445         255         225         42.734         1.5         双层叠缆         7·∮1.36         1·16           4         4△         75         380         140         445         255         260         42/34         1.5         双层叠缆         8·∮1.36         2·∮1.36         1·14         1·16           4         4△         75         380         144         300         325	Y225M - 8	∞	20	22	380	48	368	260	210	54/58	0.5	双层叠绕	2- \$1.4	32	1-7	2
4         4△         55         380         103         400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕         3-∮1.3         36         1-12           6         3△         37         380         72         400         285         225         72/58         0.55         双层叠绕         1-∮1.12         28         1-12           2         2△         30         380         63         400         285         225         72/34         1.5         双层叠绕         7-∮1.12         28         1-12           2         2△         75         380         140         445         255         225         42/34         1.5         双层叠绕         7-∮1.32         22         1-9           2         2△         75         380         167         445         255         260         42/34         1.5         双层叠绕         8-∮1.5         12         1-16           4         4△         75         380         140         445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         2-∮1.36         2-∮1.30         2         1-14           4         4△         90         380         164         445<	Y250M - 2	7	20	55	380	103	400	225	195	36/28	1.2	双层叠绕		20	1 - 14	2
6       3△       37       380       72       400       285       225       72/58       0.55       双层叠绕       1-\$\dagger{q}{2}\$1.18       28       1-12         8       2△       30       380       63       400       285       225       72/58       0.55       双层叠绕       3-\$\dagger{q}\$1.3       12       1-9         2       2△       75       380       140       445       255       260       42/34       1.5       双层叠绕       7-\$\dagger{q}\$1.2       11-16         4       4△       75       380       140       445       300       240       60/50       0.9       双层叠绕       2-\$\dagger{q}\$1.30       1-14         4       4△       90       380       164       445       300       325       60/50       0.9       双层叠绕       5-\$\dagger{q}\$1.30       1-14	Y250M - 4	4	4	55	98 88	103	90	260	140	48/44	8.0	双层叠绕		36	1 - 12	4
8 2△ 30 380 63 400 285 225 72/58 0.55 双层叠绕 3-\$\psi 1.3 2 1-9	Y250M - 6	9	34	37	380	72	400	285	225	72/58	0.55	双层叠绕	$1 - \phi 1.12$ 2 - $\phi 1.18$	78	1 - 12	8
2     2     75     380     140     445     255     225     42/34     1.5     双层叠缆     7 - \$1.5     14     1-16       2     2     2     90     380     167     445     255     260     42/34     1.5     双层叠缆     8 - \$1.5     12     1-16       4     4     75     380     140     445     300     240     60/50     0.9     双层叠缆     2 - \$1.25     2     1-14       4     4     4     90     380     164     445     300     325     60/50     0.9     双层叠缆     5 - \$1.3     20     1-14	Y250M - 8	∞	20	98	380	63	400	285	225	72/58	0.55	双层叠绕	- <b>ø</b> 1	22	1 - 9	2
2     2△     90     380     167     445     255     260     42/34     1.5     双层叠绕     8-∮1.5     12     1       4     4△     75     380     140     445     300     240     60/50     0.9     双层叠绕     2-∮1.25     26     1       4     4△     90     380     164     445     300     325     60/50     0.9     双层叠绕     5-∳1.30     20     1	Y280S-2	7	20	75	380	140	445	255	225	42/34	1.5	双层叠绕	- 2	14	1 - 16	2
4     4△     75     380     140     445     300     240     60/50     0.9     双层叠绕     2-\$\phi_1.25\$     26     1       4     4△     90     380     164     445     300     325     60/50     0.9     双层叠绕     5-\$\phi_1.3     20     1	Y280M - 2	2	20	8	380	167	445	255	760	42/34	1.5	双层叠绕	- ø1	12	1 - 16	2
4 4△ 90 380 164 445 300 325 60/50 0.9 双浸養統 5-∲1.3 20 1	Y280S-4	4	4	27	380	140	445	300	240	05/09	6.0	双层叠绕	, \$1.	56	1 - 14	4
	Y280M - 4	4	4 ₽	8	380	164	445	300	325	05/09	0.9	双层叠绕	- ¢1	20	1 - 14	4

	并聚	文路教	10	w	4	4	2	7	2	4	4	4	9	9	9	9	2	∞	4	∞	01	01	2
25 组	缓圈	中距	1-12	1-12	1 - 12	1-12	1 - 18	1 - 18	1 - 18	1 - 17	1 - 17	1 - 17	11-11	11-11	1-11	11-11	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	6-1
定子绕		匣教	26	22	40	8	6	<b>∞</b>	7	16	4	12	8	30	25	22	14	46	20	*	\$	52	32
	线规	(mm)	2-\$1.3 1-\$1.4	1-\$1.4 2-\$1.5	2-¢1.3	$1 - \phi 1.5$ $1 - \phi 1.4$	10- \$1.5 4- \$1.6	5- \$1.4 12-\$1.5	17-41.6	3- <b>¢1</b> .3 4- <b>¢1</b> .4	$3 - \phi_{1.3}$ 4 - $\phi_{1.4}$	$2 - \phi 1.4$ 6 \ \phi 1.5	$\frac{1-\phi_{1.4}}{2-\phi_{1.5}}$	$1 - \phi 1.5$ 2 - $\phi 1.6$	$\frac{1-\phi_{1.4}}{3-\phi_{1.5}}$	$\frac{1-\phi_{1.5}}{3-\phi_{1.6}}$	7-41.5	1 - \$1.5 1 - \$1.6	$4 - \phi 1.3$ 2 - $\phi 1.4$	$\frac{1-\phi_{1.4}}{2-\phi_{1.5}}$	$1 - \phi 1.12$ $1 - \phi 1.18$	2-41.3	2-\$1.4 2-\$1.5
		政	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
i			0.65	9.0	9.02	0.65	1.8	8.1	1.8	1.1	1.1	1:1	0.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
定转子	盡数	$Z_1/Z_2$	72/58	72/58	72/58	72/58	48/40	48/40	48/40	72/64	72/64	72/64	72/58	72/58	72/58	72/58	72./58	72/58	72/58	72/58	90.772	90.772	90.772
ڼ	长度		215	260	215	260	730	340	380	300	350	400	300	350	400	455	300	350	400	455	300	400	455
中敕	内径	mm	325	325	325	325	300	300	300	350	350	350	375	375	375	375	390	390	390	390	390	390	390
斑	外径		245	445	445	445	520	520	520	520	220	520	520	520	520	820	520	520	520	520	520	520	520
1	电纸	₹	85	102	78	93	200	237	286	, 201	241	291	141	891	204	245	1111	150	179	219	8	120	161
	田	3	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
1	为 新	(KW)	45	55	37	45	110	132	160	110	132	160	75	8	110	132	55	75	8	110	45	55	75
	被		34	34	4	4	20	20	20	4	4	4	<b></b>	∇9	∇9	79	20	8⊳	4	88	104	701	5△
	极数		9	9	8	∞	2	2	2	4	4	4	9	9	9	9	∞	<b>«</b>	8	8	10	01	10
	型。号		Y280S-6	Y280M - 6	Y280S - 8	Y280M - 8	Y315S-2	Y315M1 - 2	Y315M2 - 2	Y315S-4	Y315M1 - 4	Y315M2 - 4	Y315S-6	Y31SM1 - 6	Y315M2 - 6	Y315M3 - 6	Y315S-8	Y315M1 - 8	Y315M2 - 8	Y315M3-8	Y315S-10	Y315M1 - 10	Y315M3-10

## 3.JO4 系列三相异步电动机技术数据

	井联	文路教	1	-		-		-	-	_		-	2	_		-	-	-	
番	•	4 肥	1-9 2-10 18-11	1-9 2-10 18-11	1-12 2-11	1-12 2-11	1-12 2-11	1 - 12 2 - 11	1 - 10	01 - 1	1 - 10	1 - 12	1 - 12	1-6	1-6	1 - 6	1-9 2-10 18-11	$\begin{array}{c} 1-9\\ 2-10\\ 18-11 \end{array}$	1 · 9 2 - 10 18 - 11
干祭	1	同数	75	63	41	63	51	44	21	81	14	11	91	83	72	62	38	52	47
刊	线规	(mm)	1 - \$0.86	1-40.96	1- \$1.12	1-01.04	1 - \$0.90 1 - \$0.86	2-41.12	3- \$1.08	4- \$1.04	2 - \$1.30 1 - \$1.25	4- \$1.30	$2 - \phi_{1.25}$ 1 - $\phi_{1.30}$	1- 40.72	1- \$0.83	1- ♦0.96	1 - \$1.12	1-¢1.0	2- \$0.9
	统 组	西	单层交叉式	单层交叉式	单层同心式	单层同心式	单层同心式	单层同心式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层交叉式	单层交叉式	单层交叉式
1	A M M		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.45	0.7	0.7	8.0	8.0	8.0	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.35
定转子	華、教	$Z_1/Z_2$	18/16	18/16	24/20	24/20	24/20	24/20	24.72	24/22	24720	30.722	30.722	24.72	24.722	24/22	36/26	36/26	36/34
ڼ	长度		96	105	110	105	130	145	135	160	130	160	220	95	110	110	105	135	130
子铁	内径	HILL.	72	72	82	94	8	104	128	128	155	155	155	84	8	8	104	104	121
识	外径		130	130	145	167	167	130	230	230	280	280	280	130	130	145	167	167	961
	一一点	<u>}</u>	3.3	4.7	6.4	 	=	15	20	26	33	43		2.8	3.7	5.0	6.7	8.5	=======================================
	₩ ₩ E	<u>:</u>	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	320	350	350	350
1	中 (MA)		1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	10	13	17	22	30	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5
	接法		١٨	<u>}</u>	17	7	□ □	₫	₫	∇.	₫	5∆	20	<u> </u>	<u>}</u>	<u>\</u>	7	₫	٥I
	极数		2	7	2	7	7	7	7	7	2	2	2	4	4	4	4	4	4
	전		JOA - 21 - 2	JC4 · 22 · 2	JOH-31-2	JOM 41-2	JO4 - 42 - 2	JOA - 52 - 2	JO4 - 61 - 2	JO4 - 62 - 2	JO4 - 71 2	JO4 - 72 - 2	JO4 = 73 - 2	JO4 - 21 - 4	JO4 · 22 · 4	JO4 - 31 - 4	JOA - 41 - 4	JO4 - 42 - 4	JO4 - 51 - 4

功率电压电流	降 电 压 电 流
(A)	(A)
<u> </u>	<u> </u>
7.5 350 15 190	350 15
10 350 20 230	350 20
13 350 26	350
17 350 33	350
22 350 42	350
30 350 58	320
350	350
320	320
1.5 350 3.9 145 2.2 350 5.6 167	350 3.9
350	350 7.2
350	350 9.4
350 13	350 13
·	350 17
320	350 22
27	350 27
350 35	350 35
22 350 44 280	350 44
350 8.2	350 8.2
350 10	350 10
350 14	350 14
350 18	350 18
320	320
	320
350	

### 4.JO3 系列三相异步电动机技术数据

型 号 极 1/3-801-2						H	<b>≤</b>	<u>ن</u>	定转子			纽	三子绕	爼	
	数	接法	55 (kw)	∰ (<	田 完 (A)	外径	内径	松康	· 秦	(mm)	绕细	线规	緩	线圈	# #
				`			mm		$Z_1/Z_2$	(HIRIII)	超	8	回数		支路数
	2	<u>}</u>	-:	380	2.52	130	92	65	18/16	0.30	单层交叉	1-40.77	107	271-9	-
-	2 .	<u>&gt;</u>	1.5	380	3.40	130	70	82	18/16	0.30	单层交叉	1- \$0.86	82	271-9	-
	2	<u>&gt;</u>	2.2	380	4.86	145	€	8	24.720	0.30	单层同心	1- \$1.0	52	1-12	-
	2	<u></u>	ю	380	6:39	167	- 76	6	24./20	0.35	单层同心	2 - \$0.86	42	1-12	
JO3 - 100L - 2 2	2	₫	4	380	8.27	167	96	120	24 /20	0.35	单层同心	1 - \$1.04	55	1 - 12 2 - 11	-
JO3-112S-2 2	7	14	5.5	380	11.24	881	104	110	30.26	0.40	单层同心	1 - \$0.96 1 - \$1.0	45	1-16 2-15 3-14	
JO3 - 112L - 2	~	₫	7.5	380	15.14	188	104	145	30.26	0.40	单层同心	3- \$0.9	35	1 - 14 2 - 13	1
JO3 · 140M · 2 2	<u> </u>	20	Ξ,	380	22	245	136	155	24.720	0.50	单层间心	2- 40.96	26	1-12	7
JO3 - 160S - 2 2	6)	5∆ 2	15	380	30	280	150	160	24.20	09.0	单层同心	2-¢1.2	55	1-12	2
JO3 - 160M - 2		20	18.5	380	36.5	280	150	700	24./20	09.0	单层同心	2- <b>4</b> 1.3	47	1 - 12	2
JO3-801-4 4	_	<u></u>	0.75	380	2.08	130	200	75	24/22	0.25	单层链式	1- \$0.69	113	1-6	_
103-908-4 103-908-4		<u></u>	1.1	380	2.86	130	æ :	100	24/22	0.25	单层链式	1 - \$0.80	88	1 6	-
		-	 	380	 98.5	541	<del>-</del> -	100	24/22	0.25	单层链式	1 - \$0.86	69	1-6	_
JO3 - 100S - 4 4		<u>&gt;</u>	2.2	380	5.19	167	<u>\$</u>	82	36/26	0.30	单层交叉	2- \$0.74	84	2/1 9 1/1-8	1
JO3 - 100L - 4 4	<del></del> -	<u>&gt;</u>	8	380	6.22	167	104	115	36/26	0.30	单层交叉	2- 40.86	36	271-9 171-8	-
JO3 - 112S - 4 4		₫	4	380	8.72	188	118	110	36./32	0.30	单层交叉	2-40.74	54	271 9	-
JO3 - 112L - 4 4		₫	5.5	380	11.70	188	118	140	36/32	0.30	单层交叉	2- 40.86	42	2/1 9 1/1-8	-
JO3 - 140S - 4 4		20	7.5	380	15.4	245	162	120	36.26	0.35	单层交叉	1 - \$1.04	74	271-9 171-8	2

	并联	支路数	2	2	2	-	-	-	-		-1	1	-	2	7	2	_	-	-	-	-	2	7	2
報	缓圈	节图	271-9		1-9	1-5	1-5	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-5	5.1	1-6	1-6	9-1	9-1	1-6	1-6
干额		回後	53	46	9	128	104	9	62	45	41	8	47	2	9	46	22	\$	9	31	46	2	Z	48
£H.	线规	(mm)	1- \$1.25	2 - ø1.04	2- \$1.16	1 - \$0.64	1- \$0.72	1 - \$0.83	1-40.90	2- 40.77	2- \$0.90	1- \$0.80 1- \$0.83	1-41.3	1- \$1.08	1- \$1.30	1- \$1.45	1 - \$0.80	1- \$0.96	2 - \$0.83	2- 40.96	1- \$1.20	1 - \$1.04	1- \$1.20	1- 41.35
	统组	克里	单层交叉	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕
		ì	0.35	0.45	0.45	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	36.26	36.28	36.728	27.724	27.724	36/26	36733	36733	36733	36/33	36/33	36/33	36/33	36/33	36/33	36/33	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44
ڼ	长度		170	170	210	<b>%</b>	901	105	8	125	110	150	120	170	180	240	105	140	115	145	120	170	180	240
子铁	内径	THE THE	162	180	180	80	8	8	114	114	128	128	174	174	200	200	114	114	128	128	174	174	200	200
伊	外径		245	280	280	130	130	145	167	167	188	188	245	245	280	780 780	167	167	188	188	245	245	280	280
	.π. (A) π.	<u>;</u>	22.5	30.4	37.2	1.9	2.48	3.2	3.97	5.57	7.25	9.26	12.6	11	77	32	3.56	4.72	5.95	8.06	10.1	13.5	17.6	24.7
H	>		380	380	380	380	380	380	- 380 380	380	380	380	380	380	<u>28</u>	380	380	380	380	380	380	380	380	380
· ·	₹		11	15	18.5	0.55	0.75	1:1	1.5	2.2	m	4	5.5	7.5	=======================================	15	-:	1.5	2.2	<del>د</del>	4	5.5	7.5	=
	茶		24	5 ∇	20	<u></u>	<u>,</u>	<u>_</u>		<u>}</u>	1	₫		5∆	5 2	2	<u></u>	<u>-</u>	<u>&gt;:</u>	<u></u>	₫	5∆ 2	5△	24
	极数		4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	∞	∞	<b>x</b>	<b>∞</b>	<b>∞</b>	<b>∞</b>	∞	<b>∞</b>
	型		3 - 140M - 4	1-160S-4	- 160M - 4	1-801-6	9 - 208 - 1	9-S06-	- 100S-6	- 100F-6	- 112S - 6	JO3 - 112L - 6	-140S-6	- 140M-6	- 160S - 6	- 160M - 6	- 100S - 8	8 - T00I -	-112S-8	- 112L-8	- 140S-8	- 140M - 8	-160S-8	- 160M - 8
			Ю	<u>S</u>	වූ	8	වූ	<u>S</u>	<u> </u>	23	5	503	වූ	8	වූ	<u>g</u>	8	503	2	2	23	8	8	2

# 5.103 系列三相异步电动机技术数据(铝线)

				1	1	斑	子铁	ڼ	定转子	1		郑	<b>小</b>	<b>2</b>	
备 產	极数	抜洗	√	# E		外径	内径	大廣	槽数		绕	线规	线圈	幾圈	井田
			) 	:			EE.		$Z_1/Z_2$		西田	(mm)			325
JO3 - 801 - 2	2	11	1.1	380	2.52	130	92	75	18/16	0.30	单层交叉	1- ∳0.86	95	271-9	1
JO3 - 802 - 2	2	۲۲	1.5	380	3.40	130	8	95	18/16	0.30	单层交叉	1-40.96	7	279	

X K	# 世	大路数	_	-	-	-	_		<b>C</b> 1	2			<b>C</b> 1	5	2	7	1		
######################################	دنه	【上	1-12 2-11 2-11	2 - 12	2 11 2 2-11	1 - 16 2 - 15 3 - 14	1 - 14 2 - 13	1-12	1-12	1 - 12 2 - 11	1-18 2-17 3-16	1-18 2-17 3-16	1-18 2-17 3-16	2-17	1-14	1 · 14	1-6	1-6	1-6
子務	整	正数	46	38	51	4	32	56	51	45	15	Ξ	61	15	15	4	100	62	63
识	线類	Ę	1-41.16	1 - \$0.93 1 - \$0.96	1- \$1.16	2 - 41.08	$1 \cdot \phi_{1.25}$ 1 $\phi_{1.20}$	2- ¢1.45	2. \$1.35	2 - \$1.50	4 - \$1.62	5-41.56	4 - \$1.68	6- 41.56	11 - \$1.56	12 - ∮1.60	$1 - \phi_0.77$	1- \$0.90	1-41.0
	路部	五式	单层同心	单层同心	单层同心	中层间心	单层间心	单层同心	单层闭心	单层间心	单层间心	单层间心	单层间心	单层间心			单层链式		$\neg$
	气,	(mm)	0.30	0.35	0.30	0.40	0.40	0.50	09.0	09.0	08.0	8.0	1.0	1.2	1.4	9.1	0.25	0.25	0.25
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	事を教	$Z_1/Z_2$	24./20	24./20	24./20	30./26	30./26	24./20	24.720	24.720	36.728	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	24/32	24/32	24732
ڼ	长度		100	100	130	120	160	170	091	200	145	195	210	240	300	280	88	501	110
子铁	内径	mm	98	94	94	104	104	136	150	150	174	174	202	220	220	250	8	 8	8
役	外径		145	167	167	188	188	245	280	280	328	328	358	400	405	462	130	139	145
-	电流	3	4.86	6.39	8.27	11.24	15.14	77	30	36.5	43	28	75	105	142	681	2.03	7.86	3.86
	五(2)		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	280	380
1	子 (YA)		2.2	т	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	40	55	75	9	0.75		1.5
j.	接法		<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	₫.	<u>d</u>	₫	₫.	20	20	₫	₫	20	20	5∆ 2	5Δ	<u>`</u> ;	1.1	_
	极数		2	2	61	7	2	7	7	C1	7	7	7	7	2 '	7 .	4 -	<b></b>	4
	<b>西</b>		JO3 - 90S - 2	JO3 - 100S · 2	JO3 - 100L - 2	JO3 - 1128 - 2	JO3 - 112L - 2	JO3 - 140M · 2	JO3 - 160S · 2	JO3 160M · 2	JO3 - 1801M - 2	JO3 - 1802M - 2	JO3 - 200M - 2	JO3 - 225S - 2	JO3 - 250S - 2	7-5087-501	103 - 801 - 4 103 - 803 - 4	+ 400 CC	JU3-905-4

	# #	支路数	_	_	1	-	-	-	7	2	C1	7	2	7	4	4	_		-	<del>,</del> -	<b>.</b>	-	-	
组	災圈	中阳	2/1-9	2/1-9 1/1-8	2/1-9 1/1-8	2/1 9 1/1-8	271 · 9 171 - 8	271-9	1-9	1-9	1 - 8	1 - 8	6-1	1-11	1 - 12	1 - 14	1-5	1-5	1-5	1-5	1-6	1-6	1-6	1-6
十幾		臣教	41	32	48	36	¥.	24	单层 45 双层 44	单层 38 双层 36	04	98	26	18	82	22	114	35	22	53	9	36	49	45
知	线规	Ē	1-40.83 1-40.86	1-¢0.96 1-¢1.0	1 - \$1.20	1 - \$1.0 1 - \$0.96	2 - \$1.12	2-41.35	1-41.62	2-41.25	2-41.62	1-¢1.50 2-¢1.56	2-\$1.50 4 \$1.56	φ1	2-41.56 2-41.62	φI	$1 - \phi 0.74$	1 - ∮0.83	$1 - \phi 0.96$	$1 - \phi 1.04$	2-∮0.86	$1 - \phi 1.0$ $1 - \phi 1.04$	2-40.96	1- 41.45
	绕细	東	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单双层	单双层	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式
	一、 類、	(mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.45	0.45	0.7	0.7	0.7	6.0	8.0	0.7	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35
字转子	· 秦	$Z_1/Z_2$	36/26	36.726	36/32	36/32	36.26	36/26	36.78	36/28	36/33	36/33	36/33	48/44	48/44	95/09	27 724	27 724	36/26	36/33	36/33	36/33	36/33	36/33
ڼ	长度		92	130	125	165	130	185	170	210	185	230	240	260	320	290	8	110	115	105	140	135	165	130
子铁	内径	mm	104	104	118	118	162	162	180	081	200	700	230	250	250	280	8	8	8	104	104	128	128	174
供	外径		167	104	188	188	245	245	280	280	328	328	368	400	405	462	130	130	145	167	167	881	188	245
	一一流(	€	5.19	6.22	8.72	11.70	15.4	22.5	30.4	37.2	43.5	59	9/	104	141	185	1.90	2.48	3.20	3.97	5.57	7.26	9.26	12.6
	田 :	2	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	力 学 歌	( KW )	2.2	ю	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	04	55	75	901	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	ю	4	5.5
	被		17	1	۵۱	4	₫	Δ1	20	20	20	20	20	20	20	4	1	<u>\</u>	<u></u>	<u>\</u>		<u>}</u>	₫	14
	极数		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9
	型号		JO3 - 100S - 4	JO3 - 100L - 4	J03 - 112S - 4	JO3 - 112L - 4	JO3 - 140S - 4	JO3 - 140M - 4	JO3 - 160S - 4	JO3 - 160M - 4	JO3 - 1801M - 4	JO3 - 1802M - 4	JO3 - 200M - 4	JO3 - 225S - 4	JO3 - 250S - 4	JO3 - 280S - 4	JO3 - 801 · 6	JO3 - 802 - 6	9-S06-£0f	9 - S001 - EOf	JO3 - 100L - 6	JO3 - 112S - 6	JO3 - 112L - 6	JO3 - 140S - 6

		# 概	支路数	-	7	61	7	2	63	ю	ĸ	33	-	_		-	_	-	2	2	_	1	2	4	4	4
超		級圈		1.6	1-6	9 - 1	9 - 1	1-6	1-6	1-9	1 - 12	1 - 12	9 - 1	1.6	9 - 1	1-6	1-6	9-1	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-9	1-9	1-9
子然		級壓		34	28	44	45	33	35	32	19	17	49	36	35	28	47	34	62	46	70	91	30	46	8	30
知		线规	(mm)	2-¢1.16	1- 41.35	1- ¢1.56	1 · \$1.35 1 · \$1.40	2- \$1.50	3-41.56	1- \$1.30 3- \$1.40	4- \$1.56	6- 41.56	1 - ∮0.96	1-¢1.12	1 - \$0.93 1 - \$0.96	$1 - \phi 1.01$ $1 - \phi 1.08$	1- \$1.35	2-41.12	1- ∮1.30	1-41.45	2-41.68	3-41.56	2- 41.56	$1 - \phi 1.30$ $1 - \phi 1.40$	3-41.35	$1 - \phi_1.56$ $2 - \phi_1.62$
		绕组		单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
	1. 題	(mm)	Ì	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.5	9.0	9.0	0.7	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.65	0.70
1	たねり	<b>重</b>	$Z_1/Z_2$	36733	36/33	36/33	36/33	36733	36/33	54/44	72.758	72./58	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	95/09	72./58	72./58
ب		水原		170	081	240	210	250	240	320	320	310	105	140	135	165	120	170	180	240	700	790	240	280	320	290
十		内径	шш	174	200	200	230	230	245	245	275	315	104	104	128	128	174	174	200	200	230	230	790	790	275	315
刊		外径		245	280	280	328	328	368	368	405	462	167	167	188	188	245	245	280	280	328	328	368	368	405	462
	炬	<	<u>:</u>	17	24	32	38	44.5	09	78	106	142	3.56	4.72	5.95	8.26	10.1	13.5	17.6	24.7	33	40	46.5	62	81.5	110
	<b>⊞</b>	>	· ,	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	中	>		7.5	11	15	18.5	22	30	40	55	75	1.1	1.5	2.2	ю	4	5.5	7.5	=	15	18.5	22	30	40	55
		茶		14	2	24	5	2	20	34	34	34	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>		⊴	₫	20	20	₫	1	20	4	4 4	44
		极数		9	9	9	9	9	9	9	9	9	œ	<b>%</b>	∞	œ	<b>x</b>	<b>o</b> o	œ	œ	∞	<b>o</b> c	<b>x</b> 0	∞	∞	∞
		型。号		JO3 - 140M - 6	JO3 - 160S - 6	JO3 - 160M - 6	JO3 - 1801M - 6	JO3 - 1802M - 6	JO3 - 200M - 6	JO3 - 225S-6	JO3 - 250S - 6	JO3 - 280S - 6	JO3 - 100S - 8	JO3 - 100L - 8	JO3 - 112S - 8	JO3 - 112L - 8	JO3 - 140S - 8	JO3 - 140M - 8	JO3 - 160S - 8	JO3 - 160M - 8	JO3 - 1801M - 8	JO3 - 1802M - 8	JO3 - 200M - 8	JO3-225S-8	JO3 - 250S - 8	JO3 - 280S - 8

#### 6.12 系列三相异步电动机技术数据

	井田	支路数	1		-	-	. 7	7	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	7	2	2	ю	9	9	1	7	2	-	7	4	4	4	7	7	S	5
組		中田	1-13	1 - 13	1-13	1-13	1-13	1-13	1-15	1-15	8-1	1-8	1-9	1-9	1-11	1-11	1-13	1 - 13	6-1	1-9	6-1	1-9	1-11	1-11	1-11	1-11	1-7	1-7	1-7	1-7	1-9	1-9	1-9	1-9	1-6	1-6	1-6	1-6
子统		田教	32	79	70	16	8	23	16	14	8	\$	24	<b>8</b> 8	\$	70	16	792	88	77	9	32	24	78	46	35	38	\$	S	70	8	46	36	88	40	8	62	48
∰.	线规	Æ	- 41.	2- 41.62	. <del>6</del> 1.	4- 41.50	$2 - \phi 1.50$	5- 41.30	5- 41.45	5- 41.68	2-¢1.20	2- 41.40	3- 41.30	2- 41.35	1- ∮1.50	3-41.50	4-61.50	3-41.45	2 - \$1.12	2- 41.25	1- ∮1.40	1 - ∮1.62	2- 41.40	2- 41.35	1- 41.56	2- ¢1.30	1- 41.45	1- \$1.20	$1 - \phi 1.30$	2-41.50	2- 41.25	$1 - \phi 1.50$	2-¢1.16	2- ∮1.50	2- \$1.20	2- 41.35	1-41.35	2- 41.16
		東	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
1			8.0	8.0	8.0	8.0		1:1	1.25	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.65	0.65	0.85	0.85	0.4	4.0	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.00	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	36.722	36.722	36/28	36.728	36.28	36/28	42734	42 /34	36/28	36/28	36.28	36.28	48/38	48/38	05/09	05/09	54/44	54/44	54/44	54/44	72/58	72./58	72./56	72/56	54 / 58	54 / 58	54.758	54758	72/58	72/58	72/56	72756	60/64	60/64	60/64	60 / 64
ئ	大展		110	130	130	155	180	230	220	700	120	155	145	175	180	240	210	760	165	202	155	200	081	240	255	340	165	502	155	98	180	240	255	240	180	240	240	320
定子铁	<b>A</b> 内径	mm m		_																																	300	4
	第 外径		-									_			_								_														423	-4
		<u>.</u>	31.4	9	55.6	73	100	134.	179	244	25.6	32.5	42.6	58.4	75.4	86	137.	182	21.2	27	32.8	41.9	55.7	73	101.8	136.8	16.2	21.2	27.3	34.6	44.8	8	8	106.5	39.3	9.09	64.35	83.5
1	∰ 3 (¥	•	380	380	380	380	380	380	380	380	380	88	380 380	380	98 88	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	98 80	æ.	380	380 380	380	380	380	380	380	380	380	380
1	(kw)		17	22	8	9	55	75	8	125	13	17	77	8	9	55	75	8	10	13	17	77	30	<del>\$</del>	55	75	7.5	9	13	- 12	22	೫	9	22	17	72	 8	40
	接法		<u>⊿</u>	⊴	₫	⊴	2△	20	5 م	2 7	⊴.		4	5∆	44	<u>م</u>	2	4			20	20	<u>5</u>	30	<b>√</b>	<b>⊘</b>		- 20	20			4	4	44	5∠	20	2∆	δ.
	极数		2	7	7	7	7	7	7	2	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	∞ (	∞ (	<b>x</b> 0 (	œ ·	<b>∞</b>	∞	∞	<b>∞</b>	01	9	2	10
	五 名		J2-61-2	-62	- 11 -		-81		91		19	<b>3</b>	.7		.8	82	9	. 92	9	. 62	7	-2	8	82	-16	3;	-10	3 6	<u>-</u>	- 27	81-	82	91-	6	81-	J2 - 82 - 10	91 -	J2 - 92 - 10

### 7.302 系列三相异步电动机技术数据

(V) (A) 外径 (A) 1.72 1.20
-
380 3.22 145
380 4.53 145
380 6.29
380 8.0
380 10.7
380   14.33   210
380   19.44   245
380   24.45   245
31.45
39.8
55.5
$\frac{380}{100.2}$ $\frac{11.7}{423}$
133
180.1
1.57
0 2.64
380 4.85

型。与极	3								1121			뇐	,	7	
-	<u></u>	接法	が を (T-II)	田 5	光 (	外径	内径	长度	華、教	例 ′	黎	绕	缓	緩	#
			(KW)	2	₹		mm		$Z_1/Z_2$	(mm)	型	8	匝数		盆
JO2 - 32 - 4	4	<u></u>	3	380	6.31	167	104	135	36/26	0.30	单层交叉	1-41.12	31	27.9	_
JO2-41-4	4	41	4	380	8.4	210	136	92	36/26	0.35	单层交叉	1-41.0	52	271-9	-
JO2 - 42 - 4	4	10	5.5	380	11.2	210	136	125	36/26	0.35	单层交叉	1 \$1.12	42	271-9 171-8	
102 - 51 - 4	4	₫	7.5	380	14.85	245	162	120	36/26	0.40	单层交叉	2-41.0	38	27.9 17.8	-
52 - 4	4	4	01	380	19.7	245	162	091	36/26	0.40	单层交叉	2-41.12	29	27.9 17.8	
61 - 4	4	20	13	380	25.65	280	182	155	36.28	0.45	双层叠绕	1-41.25	25	1-8	2
-62-4	4	20	11	380	32.5	780	182	190	36.28	0.45	双层叠绕	$1 - \phi 1.45$	42	8-1	73
<b>7</b> -1	4	20	22	380	43.5	327	210	175	36/28	0.50	双层叠绕	2- 41.25	42	6 - 1	7
4	4		8	380	56.5	327	210	235	36/28	0.50	双层叠绕	2-41.5	32	6-1	2
4-	4	20	9	380	72	368	245	275	48/38	0.65	双层叠绕	3- \$1.4	22	1-11	2
4	4 .	4 4 4	55	380	6.96	423	780	760	05/09	0.85	双层叠绕	2-41.5	8	1 · 13	4
<b>7</b> •	4 .	4 4	<u>د</u> :	<del>2</del> 8	45 8	423	280	340	05/09	0.85	以层叠绕	3- \$1.45	56	1 13	4
4 4	4 A	<b>4</b>	9 6	380	 9	423	28 28 28 28	 86 5	60/20	0.85	双层叠绕	4-61.40	22	1-13	4 ,
9			0 -	900	77.7	145	<b>3</b> 2	S :	36/33	0.0	中不能力	1 - 40.6/	<del>2</del> 2	1 - p	
	9 9	<u> </u>	1.5	380	3.29	167	¥ <del>=</del>	56 56	36/33	3.5	甲万姓之单原称之	1-90.//	<u> </u>	9-1	
	9	7	2.2	380	5.52	167	114	135	36/33	0.30	单层链式	1.41.04	5	1-6	
	9	<u>\</u>	ε	380	98.9	210	148	110	36/33	0.35	单层链式	1- 41.20	4	1-6	1
	9	7	4	380	6.8	210	148	140	36/33	0.35	单层链式	1-41.04	55	1-6	<del></del>
	9	1	5.5	380	11.6	245	174	130	36/33	0.35	单层链式	1- ∮1.20	47	1-6	-
2-52-6	9	_	7.5	<u>8</u>	15.53	245	174	170	36/33	0.35	单层链式	1- \$1.40	37	1-6	
	 9	14	9	<u>@</u>	21.05	780	700	175	54/44	0.40	双层叠绕	2-¢1.12	72	1-9	-
	9		13	380	26.8	- 580	 200 200	520	\$4/4	0.40	双层叠绕	2-41.35	81	1-9	_
	9	10	11	380	32.6	327	230	200	54/44	0.45	双层叠绕	$2 - \phi 1.50$	81	1-9	-
	9	5 √	77	380	41.2	327	230	250	54/44	0.45	双层叠绕	$2 - \phi 1.20$	83	1-9	c
9-	9	30	8	380	- -	368	260	240	72/58	0.50	双层叠绕	2- 41.25	32	1-11	3
-82-6	9	34	<del>2</del>	 086 86	73.75	368	760	310	72/58	0.50	双层叠绕	2- \$1.45	2	1-11	Э
9-	9	32	55	380	8.86	423	900	320	72/56	0.60	双层叠绕	3- ∮1.40	20	1 - 11	3
9-26-		- ∇9	75	380	134.5	423	300	420	72/56	0.625	双层叠绕	2- \$1.40	8	11-11	4

<b>永</b>	统组	线圈	数 节 距 支路数	7 1-6 1	1-6	1-6	7 1-6			2   1-7   2			0 1-9 2	9-1		1-6		
	定子	线规线	Ę	1- \$1.12	1- \$1.30		<u></u>					ø1.35	ø1.62	ø1.30	ø1.50	.25	ø1.45	_
			型	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	1
			(IIIII)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	09.0	09.0	0.45	0.45	
	定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	48/44	48/44	48/44	48/44	54/58	54758	54 / 58	24 / 28	72/58	72./58	72/56	72/56	60 / 64	60/64	
	ڼ	大度		110	140	130	170	175	220	200	250	240	310	320	420	240	310	-
	子铁	内径	E E	148	148	174	174	200	200	230	230	260	260	300	300	260	260	
	斑	外径		210	210	245	245	280	280	327	327	368	368	423	423	368	368	
	ļ			5.94	7.47	6.07	12.16	91	8.02	9.92	34	46.1	57.5	6.77	104	36.4	48	
		∰ ∑	-	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	-
		(kw)		2.2	В	4	5.5	7.5	01	13	17	22	30	40	55	17	77	-
		被		17	<u></u>		4	20	20	5 ∇	20	20	5∆	4	4 ♦	20	20	•
		极数		8	∞	∞	œ	œ	∞	∞	<u>~</u>	∞ 	∞	∞	∞	10	10	•
		<b>型</b>		JO2 - 41 - 8	JO2 - 42 -8	JO2 - 51 -8	JO2 - 52 -8	JO2 - <b>61</b> - 8	JO2 - 62 - 8	JO2 - 71 - 8	JO2 - 72 - 8	JO2 - 81 - 8	JO2 - 82 - 8	JO2 - 91 - 8	JO2 - 92 -8	JO2 - 81 - 10	JO2 - 82 - 10	10-01-10

8.JO2·L 系列三相异步电动机技术数据(铝线)

1	i		ı					
	# #	支路数	1	1	1			1
組	後圈	节配	271-9 171-8	27-9	1-6	1-6	27-9 17-8	27-9
干额	級圈	甲麥	112	68	105	98	73	29
끬	线规	(mm)	1 \$0.83	1 - \$0.93	1- \$0.74	$1 - \phi 0.83$	1- \$1.08	1 - 41.25
		超	单层交叉	单层交叉	尼傑	单层链式	单层交叉	单层交叉
		Ì	0.3	0.3	0.25	0.25	0.35	0.35
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	18/16	18/16	24.72	24.72	18/16	91/81
ڼ	长度		27	95	95	115	8	115
子铁心	内径	mm	29	29	75	75	83	82
迅	外径		120	120	120	120	145	145
	∰ € €	È	1.8	2.4	1.6	2.1	3.3	4.6
l	£ 2		380	380	380	380	380	380
	// (kw)		8.0	1.1	9.0	8.0	1.5	2.2
	被		<u>&gt;</u>	<u>}</u>	<u>&gt;</u>	<u>}</u>	<u>}</u>	17
	极数		2	2	4	4	7	2
	型。号		JO2 - L - 11 - 2	JO2 - L - 12 - 2	JO2 - L - 11 - 4	J02-L-12-4	JO2-L-21-2	JO2 - L - 22 - 2

						货	子铁,	ڼ	444			- (1)-	十一	4	
型号	破数	接	が (KW)	是 S	是(4)	外径	内径	水麻	相をなる	气,		(徐)	**************************************	475	#
				<u> </u>	?		mm m		$Z_1/Z_2$		日	8	田数	4. 14.	女路教 法
JO2 - L - 21 - 4	4	<u>}</u>	1.1	380	2.7	145	8	8	24.722	0.25	单层链式	1-60.93	78	1-6	-
JO2-L-22-4	4	<u></u>	1.5	380	3.5	145	8	120	24.722	0.25	单层链式	1- \$1.04	2 19	9-1	+ <u>-</u>
JOZ-L-21-6 100 - L-21-6	9	<u></u>	8.0	380	2.3	145	8	95	36/33	0.25	单层链式	1- 40.83	74	1-6	-
9-77-T-70f	9	-1	=	380	3.0	145	75	125	36/33	0.25	单层链式	1- ≠0.96	57	1-6	
JO2 - L - 31 - 2	2	۲.	т	380	6.1	167	94	105	24.720	9.4	单层同心	2-41.12	42	1-12	-
JO2 - L - 32 - 2	2	4	4	380	8.1	167	25	135	24./20	0.4	单层同心	1-41.35	59	1 12 2-11	-
JO2 - L - 31 - 4	4	7	2.2	380	4.9	167	104	110	36/26	0.3	单层交叉	1 - \$1.30	40	271-9 171-8	1
JO2-L-32-4	4	1	3	380	6.5	167	104	140	36.26	0.3	单层交叉	1-41.45	32	271-9 171-8	-
JOZ-1-31-6 IOS-1-31-6	•	<u></u>	1.5	380	3.9	167	114	105	36/33	0.25	单层链式	1- 41.08	2,6	1-6	-
9-76 7 706	0	<u>-</u>	7.7	280	5.4	167		150	36/33	0.25	单层链式	1-41.30	40	1-6	
J02 - L - 41 - 2	2	₫	5.5	380	=	210	411	120	24.720	9.0	单层同心	2-41.25	20	1-12 2-11	-
JO2 - L - 42 - 2	2	10	7.5	380	15	210	114	150	24.20	9.0	单层同心	$1 - \phi 1.35$ $1 - \phi 1.45$	04	1-12	1
JO2 - L - 41 - 4	4	7 □	4	380	8.4	210	136	120	36/33	0.35	单层交叉	2- \$0.96	51	271-9 171-8	
JO2 - L - 42 - 4	4	4	5.5	380	11	210	136	155	36/33	0.35	单层交叉	2- \$1.08	40	2/1-9	=
JO2-L-41-6	9 1	<u>`</u>	ო	380					36/33	0.35	单层链式	2- 41.04	38	9-1	
JOZ-L-42-6	ه م	₫ ?	4 ,	380	9.1	710		150	36/33	0.35	单层链式	1- 41.30	20	1-6	
100-1-47-0	0 0	<u></u>	7.7	380					48/44	0.3	单层链式	1- \$1.40	38	1-6	1
9 74 7 705	0	<u> </u>		 86 87			148	<u>ક્</u>	48/44	0.3	单层链式	2-41.16	59	1-6	
J02-L-51-2	~	4	01	380	20	245	136   1	<u>8</u>	24./20	9.65	单层同心	2- \$1.62	37	1 · 12 2 · 11	Н
J02 - L - 52 - 2	7	₫	13	380	22	245	136	99	24/20	9.02	单层同心	1-\$1.50 1-\$1.45	8	1 - 12 2 - 11	1
J02-L-51-4	4	4	7.5	380	15	245	162	135	36/26	0.4	单层交叉	2- ∮1.20	33	27-9 17-8	1
J02 - L - 52 - 4	4	4	10	380	20	245 1	162 1	175	36/26	0.4	单层交叉	3-41.12	27	27-9 17-8	1

	并、联	支路数	-	1	1	p m	2	2	2	2	к	4	4	2	C)	C1	4	2	ю	2	2	2	2	ю	2	2	2
组	线圈	节图	1-6	1-6	1-6	1-6	= -	1 - 9	6-1	1-9	1 - 9	1-7	1-7	1-7	1-7	1.11	1-11	271-9 171-8	271-9	1-7	1-7	1-13	1 11	1-11	1-11	1-9	1-9
子统		国数	47	35	46	36	46	52	42	48	- 99	126	86	单- 33 双- 32	单-26 双-25	30	46	34	4	44	36	24	702	28	22	14	18
彻	线规	(mm)	- ø1	2- \$1.20	- ø1	2- ø1.12	2- \$1.35	1- \$1.62	1- 41.81	1- \$1.45	1 - \$0.93 1 - \$0.96	1 - \$0.93	1 - \$1.04	2 - \$1.35 2 - \$1.30	5- 41.35	Ģ	2- \$1.20	2 - \$1.35	2-41.25	- <b>ø</b> 1			2- \$1.62 2-\$1.50	φĮ	2- 41.62	1- ¢1.50 1- ¢1.56	$1 - \phi_1.68$ $1 - \phi_1.81$
	统 组	国	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠统	双层叠绕	双层叠绕	单双层混合	单双层混合	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
	(mm)	Ì	0.35	0.35	0.35	0.35	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	6.0	0.4	8.0	8.0	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.45	1:1	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	36/33	36733	48/44	48/44	30.722	36/32	36732	54/44	54/44	24758	54/58	36.728	36.28	48/38	48/38	54/44	54/44	54 /58	54/58	36.28	48/38	72/58	72/58	72/58	72/58
ب	长 度		130	170	130	175	165	170	210	170	230	170	230	165	220	175	235	200	250	200	250	230	275	250	330	250	330
子筷	内径	mm mm	174	174	174	174	155	182	182	200	200	200	200	182	182	210	210	230	230	230	230	210	245	560	790	260	260
ťΉ	外径		245	245	245	245	280	280	280	280	280	280	280	327	327	327	327	327	327	327	327	368	368	368	368	368	368
	<b>是</b>	<u>;</u>	12	91	9.6	13	32	26	33	21	27	17	22	42	56	43	28	35	44	28	36	74	75	59	- 77	46	62
1	是 (V)		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	元 (kw)		5.5	7.5	4	5.5	17	13	17	10	13	7.5	10	22	30	22	30	17	22	13	17	40	40	30	9	22	99
	接法		14	∇1	٥	⊴	20	20	20	20	34	4	44	5¢	20	20	4	20	34	20	2 7	20	2△	34	2△	20	20
	极数		9	9	∞ —	∞	7	4	4	9	9	∞	<b>∞</b>	2	2	4	4	9	9	×	œ	7	4	9	9	<b>x</b>	∞
	표 - 관		- L - 51 - 6	. L-52-6	- L-51-8	- L-52-8	JO2 - L - 61 - 2	. L-61-4	-L-62-4	9-19-7	JO2 - L - 62 - 6	L-61-8	L-62-8	JO2-L-71 2	JO2 - L - 72 - 2	JO2 - L 71 - 4	L-72-4	JO2-L-71-6	JO2 - L - 72 - 6	JO2 - L - 71 - 8	L-72-8	L-82-2	JO2 - L - 82 - 4	JO2-L-81-6	L-82-6	302 - L - 81 - 8	JO2 - L - 82 - 8
	#."		702 - L	702	705	<u>1</u> 02	505	J02-	J02-	JO2-	J02 ·	205	-ZO <u>5</u>	-205	J02-	102	J02-	JO2 -	JO2 -	- ZOI	105	205	- ZOJ	103	102	100	205

		支路数	2	S	2	7	2	4	4	4	8	3	7	2	2	-
组	缓圈	节图	1-6	1-6	1-15	1-15	1-15	1-13	1-13	1-13	1-11	1-11	1-9	6-1	1-6	1-6
子總	級圈	屈数	30	62	18	14	01	39	22	14	81	14	91	12	22	8
说:	线规	(mm)	2- \$1.45	1- \$1.45	3-41.68 3-41.62	8-41.62	11- 41.74	3- 41.50	4-41.50	5-41.62	2-41.50 2-41.45	4- \$1.68	4-41.56	4-\$1.62 1-\$1.68	1 \$1.50 2 \$1.56	7- 41.68
	绕组	政	双层叠绕	双层叠绕	双层叠缆	双层叠绕	单双层混合	双层叠绕	双层叠绕	单双层混合	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
1	(mm)		0.45	0.45	4.1	1.4	4.1	0.85	0.85	0.85	9.0	9.0	9.0	9.0	0.5	0.5
定转子	<b>槽</b> 数	$Z_1/Z_2$	60/64	60/64	42/34	42734	48/40	05/09	05/09	05/09	95/22	72./56	72/56	72/56	60 / 64	60/64
ڼ	长度		270	330	250	310	370	260	360	420	340	435	340	435	315	425
平鞍	内径	mm	260	260	245	245	245	280	280	280	300	300	300	300	300	390
迚	外径		368	368	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
1	第 (4)	}	39	49	100	135	081	103	138	184	104	139	81	109	99	87
	量 (2	3	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
1	(LW)	i d	17	22	55	75	100	55	75	100	55	75	40	55	30	40
	接法		20	5∆	20	20	20	4	4	4	34	30	20	20	20	14
	极数		22	10	2	7	7	4	4	4	9	9	∞	<b>∞</b>	10	10
	型号	-	JO2 - L - 81 - 10	JO2 - L - 82 - 10	JO2 - L - 91 - 2	JO2 - L - 92 - 2	JO2-L-93-2	JO2 - L - 91 - 4	JO2 - L - 92 - 4	JO2-L-93-4	JO2 - L - 91 - 6	JO2-L-92-6	JO2-L-91-8	JO2 - L - 92 - 8	JO2 - L - 91 - 10	JO2-L-91-10

9.] 系列三相异步电动机技术数据

	并联	支路数	-	-	1	_	-
		节距	1-12 2-11	1-12 2-11	1-12 2-11	1-12 2-11	1-12 2-11
子绕组		西数	22	25	84	33	32
枡	线规	(mm)	1- 00.69	1-40.8	1 - \$1.16	1- \$1.4	$\begin{vmatrix} 1 - \phi_{1.2} \\ 1 - \phi_{1.25} \end{vmatrix}$
	绕	重定	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心
1	(mm)	<u> </u>	0.35	0.35	0.5	0.5	9.0
定转子	曹数	$Z_1/Z_2$	24/20	24./20	24./20	24.20	24./20
ڼ	长度		5	100	08	115	8
定子铁心	内径 长度	mm	8	8	102	102	145
田田	外径		145	145	182	182	245
ı	海(文	A.	4.02.3	6.3/3.6	10.5.8	15.8/9.15	24/13.8
	(2)	}	380.720	380.720	380.7220	380/220	380.7220
	か (MA)	i a	1	1.7	2.8	4.5	7
	茶		V/ A	\ \ \	٧/ A	√ \	Y/ A
	极数		2	7	7	7	2
	西		J31 - 2	J32-2	J41-2	J42 - 2	J51 - 2
1			1	÷	<u>~</u>	÷~	ſ

時 複数 様						1	汨	子铁心	_	定转子	j 1		郑	子统	銀	
2         Y/ム         10         380220         33.6/19.4         245         145         140         24/20         0.6         単元         (mm)           2         Y/ム         14         380220         47.27.5         327         182         105         36.28         0.7         双层叠缆         2-61.55           2         Y/ム         14         380220         47.27.5         327         182         105         36.28         0.7         双层叠缆         2-61.55           2         Y/ム         20         380720         47.27.5         327         182         105         36.28         0.7         双层叠缆         2-61.55           2         Y/ム         40         380720         129.74.5         368         210         105         36.28         0.7         双层叠缆         2-61.55         36.28         1.1         双层叠缆         1-1         4.25         4.25         1.0         36.28         1.1         双层叠缆         1.1         4.25         4.25         1.30         36.28         1.1         36.28         1.1         36.28         1.1         双层叠缆         1.1         4.25         4.25         4.25         1.25         4.25         4.25         4.25 <t< th=""><th></th><th>极数</th><th></th><th>  好   母   (T-10)</th><th>□ 出 (x)</th><th></th><th>外径</th><th></th><th>不便</th><th><b>一种</b></th><th>L (mm</th><th></th><th></th><th>級圈</th><th>級圈</th><th>并联</th></t<>		极数		好   母   (T-10)	□ 出 (x)		外径		不便	<b>一种</b>	L (mm			級圈	級圈	并联
2         Y/△         10         380/220         47.77.5         14         380/220         47.77.5         14         380/220         47.77.5         327         182         105         36.78         0.7         双层卷帘           2         Y/△         14         380/220         47.77.5         37         182         105         36.78         0.7         双层卷帘           2         Y/△         20         380/220         92/53         368         210         105         36.28         0.7         双层叠帘           2         Y/△         40         380/220         129/74.5         368         210         135         36.28         0.7         双层叠帘           2         Y/△         40         380/220         129/74.5         368         210         136         36.28         0.7         双层叠帘           2         Y/△         40         380/220         129/74.5         368         210         136         36.28         1.1         双层叠帘           2         Y/△         100         380/220         129/74.5         368         210         136.28         0.7         双层叠帘           2         Y/△         100         380/220         135/182		.,		( <b>k k</b>	<u> </u>	è	1	mm		$Z_1/Z_2$	Î		(mm)			支路数
2         Y/ム         14         380/220         66/38         327         182         80         36/28         0.7         双层叠缆           2         Y/ム         28         380/220         66/38         327         182         105         36/28         0.7         双层叠缆           2         Y/ム         28         380/220         129/74.5         368         210         113         36/28         0.7         双层叠缆           2         Y/ム         40         380/220         173/45.5         368         210         135         36/28         0.8         30/28         0.8         36/28         0.8         0.8         0.8         0.7         双层叠缆           2         Y/△         100         380/220         173/182         493         280         160         36/28         1.1         双层叠缆           2         Y/△         10         380/220         2.84/1.6         493         280         160         36/28         1.1         双层叠缆           4         Y/△         1.7         380/220         2.84/1.6         493         280         160         36/28         1.1         双层叠缆           4         Y/△         1.7         38	J52 - 2	2	4/4	10	380/220	33.6/19.4	245	<del> </del>	140	24.20	9.0	单层同心	1- \$1.35 1- \$1.45	21	1-12 2-11	
2         Y/ム         20         380720         66-38         327         182         105         36-28         0.7         双层叠缆           2         Y/ム         28         3807220         129-74.5         368         210         115         36-28         0.7         双层叠缆           2         Y/ム         40         3807220         129-74.5         368         210         135         36-28         0.8         30.8           2         Y/ム         40         3807220         129-74.5         368         210         135         36-28         0.8         30.8           2         Y/Δ         100         3807220         177/102         425         140         36-28         1.1         双层叠缆           2         Y/Δ         100         3807220         239-138         423         245         180         36-28         1.1         双层叠缆           4         Y/Δ         1.0         3807220         2.84.7.6         149         90         140         36-28         1.1         双层叠缆           4         Y/Δ         1.7         3807220         2.84.7.4         110         380726         0.27         421         421         421	J61 · 2	7	\ \ \	14	380/220	47.27.5	327		 &	36.28	0.7	双层叠绕	φĮ	17	1-13	2
2         Y/ム         28         380/220         92/53         368         210         135         36/28         0.8         双层春袋           2         Y/ム         40         380/220         129/74.5         368         210         135         36/28         0.8         双层春袋           2         Y/ム         55         380/220         177/102         423         245         180         36/28         1.1         双层春袋           2         Y/ム         100         380/220         239/138         423         245         180         36/28         1.1         双层春袋           2         Y/ム         105         380/220         239/138         423         286         160         36/28         1.1         双层春袋           4         Y/ム         1.6         380/220         2.84.1.6         145         90         160         26/28         1.1         双层春袋           4         Y/ム         1.7         380/220         2.84.1.6         145         90         100         24/18         0.25         申层处           4         Y/ム         1.7         380/220         2.84.1.4         90         100         224/18         0.25         申层处	J62 - 2	2	√/ \	20	380.7220	86/38	327		105	36.728	0.7	双层叠绕	2-41.45	13	1 - 13	2
2         Y/△         40         380/220         177/102         423         245         130         36.28         0.8         双层叠绕           2         Y/△         55         380/220         177/102         423         245         130         36.28         1.1         双层叠绕           2         Y/△         75         380/220         239/138         423         245         180         36.28         1.1         双层叠绕           2         Y/△         100         380/220         239/138         423         245         180         36.28         1.1         双层叠绕           4         Y/△         1.6         380/220         2.841.6         493         280         180         36.28         1.1         双层叠绕           4         Y/△         1.6         380/220         2.841.6         403         280         1.1         双层叠绕           4         Y/△         1.7         380/220         16.49.5         245         155         90         36.26         0.27         单层叠绕           4         Y/△         4.5         380/220         16.49.5         245         155         90         36.26         0.27         華层交           <	J71 - 2	2	۷ / <i>۲</i>	28	380.7220	92753	368		105	36.728	8.0	双层叠绕	1-41.45 2-41.35	12	1 - 13	2
2         V/△         55         380/720         177/102         423         245         130         36.28         1.11         双层春绕           2         V/△         170         380/720         315/182         493         246         180         36.28         1.11         双层春绕           2         Y/△         100         380/720         315/182         493         280         160         36.28         1.11         双层春绕           4         Y/△         1.05         380/720         2.8/1.6         145         90         84         24/18         0.25         单层格线           4         Y/△         1.0         380/720         2.8/1.6         145         90         84         24/18         0.25         单层格线           4         Y/△         1.0         380/720         2.8/1.6         145         90         100         24/18         0.25         華层格线           4         Y/△         1.0         380/720         6.7/3.9         182         110         80         36.26         0.27         華层格线           4         Y/△         1.0         380/220         2.5/14.9         2.5         15         46         4         4	172 - 2	2	۸ / ۸	40	3807220	129/74.5	368		135	36.728	8.0	双层叠绕	1 6	6	1-13	7
2         V/△         15         380,720         239,138         423         245         180         36.78         1.1         双层叠绕           2         Y/△         100         380,720         315,182         493         280         160         36.78         1.11         双层叠绕           2         Y/△         1125         380,720         3.87.24         493         280         220         36.78         1.11         双层叠绕           4         Y/△         1.0         380,720         2.84.1.6         145         90         84         24/18         0.25         单层链式           4         Y/△         1.7         380,220         4.25.7.45         110         80         36.76         0.27         華层链式           4         Y/△         1.7         380,220         16.5.6.1         182         110         80         36.76         0.40         0.25         母层链式           4         Y/△         1.7         380,220         16.5.6.1         182         135         36.74         0.60         0.40         母层链交叉           4         Y/△         1.4         380,220         25.74.5         23         10         36.44         0.60         0.	J81 · 2	2	\ \ \	55	3807220	177./102	423		130	36.728	1:1	双层叠绕	2. \$1.45 3 \$1.56	æ	1 - 13	2
2         Y/ム         100         380/220         315/182         493         280         160         36.78         1.1         双层棒袋           2         Y/ム         125         380/220         38.724         493         280         220         36.78         1.1         双层棒袋           4         Y/ム         0.6         380/220         2.8.1.6         145         90         84         24.18         0.25         单层链式           4         Y/ム         1.0         380/220         4.25.7.45         145         90         100         24.18         0.25         单层链式           4         Y/△         1.7         380/220         4.25.7.45         145         90         100         24.18         0.25         单层链式           4         Y/△         1.7         380/220         10.5.6.1         182         110         80         36.76         0.27         单层链式           4         Y/△         4.5         380/220         16.4.9.5         245         155         90         36.76         0.27         单层链式           4         Y/△         1.4         380/220         25.74.5         245         155         36.76         0.40         如母 <td>182 - 2</td> <td>2</td> <td>۸/<i>&gt;</i></td> <td>75</td> <td>3807220</td> <td>239./138</td> <td>423</td> <td></td> <td>180</td> <td>36.728</td> <td>1.1</td> <td>双层叠绕</td> <td><math>1 - \phi 1.66</math> 6 - <math>\phi 1.45</math></td> <td>9</td> <td>1-13</td> <td>7</td>	182 - 2	2	۸/ <i>&gt;</i>	75	3807220	239./138	423		180	36.728	1.1	双层叠绕	$1 - \phi 1.66$ 6 - $\phi 1.45$	9	1-13	7
2         Y/ム         125         380/220         493         280         220         36.78         1.1         双层春绕         11           4         Y/ム         0.6         380/220         2.8.1.6         145         90         84         24.78         0.25         单层链式         1-1           4         Y/ム         1.0         380/220         4.25.2.45         145         90         100         24.48         0.25         单层链式         1-1           4         Y/ム         1.7         380/220         10.5.6.1         182         110         80         36.76         0.27         单层链式         1-1           4         Y/ム         1.7         380/220         10.5.6.1         182         110         80         36.76         0.27         单层硅式         1-1           4         Y/ム         4.5         380/220         16.4.9.5         245         155         90         36.76         0.40         華层硅式         1-2           4         Y/스         1.0         380/220         25.74.5         1.55         135         36.76         0.40         華层硅式         1-2         4         4         4         4         4         4         4	J91 - 2	7	<b>∀</b> \	901	380/220	315/182	493		160	36.728	-:	双层叠绕	9- 41.55	2	1-13	7
4	J92 - 2	7	√ / √	125	380.7220	388/224	493		220	36.728	-:	双层叠绕	11- 41.55	4	1 - 13	7
4         Y/ム         1.0         380.220         4.257.45         145         90         100         24.18         0.25         単层核文         1-7           4         Y/ム         1.7         380.220         6.77.9         182         110         80         36.26         0.27         単层校文         1-           4         Y/ム         2.8         380.220         10.5.6.1         182         110         115         36.26         0.27         単层校文         1-           4         Y/ム         4.5         380.220         16.4.9.5         245         155         90         36.26         0.27         単层校文         1-           4         Y/△         10         380.220         25/14.5         245         155         36.26         0.40         単层校文         1-           4         Y/△         14         380.220         25/14.5         327         210         80         36.44         0.60         双层棒绕         1-           4         Y/△         14         380.220         47.87.76         327         210         80         36.44         0.60         双层棒绕         1-           4         Y/△         40         380.220	J31 - 4	4	√/ \	9.0	380 /220	2.8/1.6	145		84	24.718	0.25	单层链式	1. \$0.57	801	9 1	
4         Y/ム         1.7         380/220         6.7/3.9         182         110         80         36/26         0.27         単長交叉         1-           4         Y/ム         2.8         380/220         10.5/6.1         182         110         115         36/26         0.27         単层交叉         1-           4         Y/ム         4.5         380/220         16.4/9.5         245         155         90         36/26         0.40         単层交叉         1-           4         Y/ム         1         380/220         25/14.5         245         155         135         36/26         0.40         単层交叉         1-           4         Y/ム         10         380/220         25/14.5         245         155         135         36/4         0.60         双层叠绕         1-           4         Y/ム         14         380/220         47.8/27.6         327         210         105         36/4         0.60         双层叠绕         1-           4         Y/ム         28         380/220         1.3777         423         280         130         48/47         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/ム         380/220         1	J32 - 4	4	√/ \	1.0	380,220	4.25.2.45	145		901	24.718	0.25	单层链式	1- \$0.69	68	9-1	_
4         Y/△         2.8         380,220         10.5/6.1         182         110         115         36/26         0.27         単長交叉         1-           4         Y/△         4.5         380,220         16.4/9.5         245         155         90         36/26         0.40         単层交叉         1-           4         Y/△         7         380,220         25/14.5         245         155         135         36.26         0.40         単层交叉         1-           4         Y/△         10         380/220         25/14.5         245         155         135         36.26         0.40         単层交叉         1-           4         Y/△         14         380/220         25/14.5         245         120         80         36/44         0.60         双层叠绕         1-           4         Y/△         28         380/220         47.8/27.6         320         135         36/44         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/△         40         380/220         133/77         423         280         130         48/47         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/△         55         380/220         18	]41 - 4	4	V \ \	1.7	380.220	6.773.9	182		<del>2</del>	36/26	0.27	单层交叉	1 - ¢0.69	52	æ 	-
4         Y/△         4.5         380/220         16.4/9.5         245         155         90         36/26         0.40         単层交叉         1-           4         Y/△         7         380/220         25/14.5         245         155         135         36/26         0.40         単层交叉         2-           4         Y/△         10         380/220         34.4/19.9         327         210         80         36/44         0.60         双层叠缆         1-           4         Y/△         14         380/220         47.8/27.6         327         210         105         36/44         0.60         双层叠缆         2-           4         Y/△         20         380/220         67.5/39         368         230         135         36/44         0.60         双层叠缆         2-           4         Y/△         28         380/220         133/77         423         280         130         48/47         0.60         双层叠缆         2-         4           4         Y/△         38         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠缆         1-           4         Y/△         100 <td>J42 - 4</td> <td>4</td> <td><b>∀</b> //</td> <td>2.8</td> <td>380,220</td> <td>10.5/6.1</td> <td>182</td> <td></td> <td>115</td> <td>36/26</td> <td>0.27</td> <td>单层交叉</td> <td>1 - \$1.12</td> <td>36</td> <td>× -</td> <td>-</td>	J42 - 4	4	<b>∀</b> //	2.8	380,220	10.5/6.1	182		115	36/26	0.27	单层交叉	1 - \$1.12	36	× -	-
4         Y/스         7         380/220         25/14.5         245         135         135         36/26         0.40         单层交叉         2-7           4         Y/스         10         380/220         34.4/19.9         327         210         80         36/44         0.60         双层叠绕         1-           4         Y/스         14         380/220         47.8/77.6         327         210         105         36/44         0.60         双层叠绕         1-           4         Y/스         20         380/220         67.5/39         368         230         105         36/44         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/스         28         380/220         93/54         368         230         135         36/44         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/스         40         380/220         133/77         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         2-           4         Y/스         53         380/220         180/142         493         327         160         60/47         0.70         双层叠绕         1-           4         Y/스         10         380/220<	J51 - 4	4	<b>∀</b> /\	4.5	380 7220	16.479.5	245		96	36/26	0.40	单层交叉	1-41.4	31	8	1
4         Y/△         10         380/220         34,4/19.9         327         210         80         36/44         0.60         双层叠绕         1-           4         Y/△         14         380/220         47.8/27.6         327         210         105         36/44         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/△         20         380/220         67.5/39         368         230         105         36/44         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/△         28         380/220         93/54         368         230         135         36/44         0.60         双层叠绕         2-           4         Y/△         40         380/220         133/77         423         280         130         48/47         0.70         双层叠绕         2-           4         Y/△         55         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         2-           4         Y/△         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠绕         1-           5         Y/△         10         380/220<	J52 - 4	4	√ / \	7	380.7220	25/14.5	245		135	36./26	0.40	单层交叉	2- ∮1.25	21	<u>~</u>	_
4         Y/ム         14         380/220         47.8/27.6         327         210         105         36/44         0.60         双层叠绕         2-7           4         Y/ム         20         380/220         67.5/39         368         230         105         36/44         0.60         双层叠绕         2-7           4         Y/ム         28         380/220         93/54         368         230         135         36/44         0.60         双层叠绕         2-7           4         Y/ム         40         380/220         183/77         423         280         130         48/47         0.70         双层叠绕         3-7           4         Y/ム         55         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         3-7           4         Y/ム         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠绕         1-7           5         Y/ム         100         380/220         320/185         493         110         220         60/47         0.90         双层叠绕         3-7         1-7         4         1/2         182 <t< td=""><td>J61 - 4</td><td>4</td><td>4/4</td><td>01</td><td>380.7220</td><td>34.4/19.9</td><td>327</td><td></td><td>£</td><td>36/44</td><td>0.60</td><td>双层叠绕</td><td>1-41.56</td><td>25</td><td>8-1</td><td>7</td></t<>	J61 - 4	4	4/4	01	380.7220	34.4/19.9	327		£	36/44	0.60	双层叠绕	1-41.56	25	8-1	7
4         Y/ム         20         380/220         67.5/39         368         230         105         36/44         0.60         双层叠绕         2-7           4         Y/ム         28         380/220         93/54         368         230         135         36/44         0.60         双层叠绕         3-7           4         Y/ム         40         380/220         133/77         423         280         130         48/47         0.70         双层叠绕         3-7           4         Y/ム         55         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         2-8           4         Y/△         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠绕         1           4         Y/△         100         380/220         320/185         493         110         220         60/47         0.90         双层叠绕         1-6           6         Y/△         1         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链线         1-7           6         Y/△         1.7         380/	J62 - 4	4	<b>∀</b>	14	380.7220	47.8.27.6	327		105	36/44	0.60	双层叠绕	2-41.25	19	1-8	7
4         Y/ム         28         380/220         93/54         368         230         135         36/44         0.60         双层叠绕         3-7           4         Y/ム         40         380/220         133/77         423         280         130         48/47         0.70         双层叠绕         4-7           4         Y/ム         55         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         2-8           4         Y/ム         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠绕         1-7           5         Y/ム         100         380/220         320/185         493         110         220         60/47         0.90         双层叠绕         2-8           6         Y/ム         1         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链线         1-8           6         Y/ム         1.7         380/220         7.65/4.43         182         115         36/26         0.27         单层链线         1-7	J71 - 4	4	<b>∀</b> / \	50	380.720	67.5/39	368		105	36/44	09.0	双层叠绕	2- 41.56	71	1-8	7
4         Y/ム         40         380/220         133/77         423         280         130         48/47         0.70         双层叠绕         4-7           4         Y/ム         55         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         2-8           4         Y/ム         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠绕         1-1           6         Y/ム         1         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链线         1-1           6         Y/스         1.7         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链线         1-1           6         Y/스         1.7         380/220         7.65/4.43         182         115         36/26         0.27         单层链线         1-1	J72 - 4	4	√/ \	28	380.7220	93/54	368		135	36/44	09.0	双层叠绕	3- \$1.45	13	8-1	7
4         Y/△         55         380/220         180/104         423         280         180         48/47         0.70         双层叠绕         2-10           4         Y/△         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠绕         1-1           4         Y/△         100         380/220         320/185         493         110         220         60/47         0.90         双层叠绕         3-2           6         Y/△         1         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链式         1-1           6         Y/△         1.7         380/220         7.65/4.43         182         115         36/26         0.27         单层链式         1-1	181 - 4	4	<b>∀</b> / <b>∀</b>	9	380.7220	133.777	423		130	48/47	0.70	双层叠绕	4-41.45	6	1-10	2
4         Y/△         75         380/220         246/142         493         327         160         60/47         0.90         双层叠缆         1-           4         Y/△         100         380/220         320/185         493         110         220         60/47         0.90         双层叠缆         3-2-8           6         Y/△         1         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链式         1-           6         Y/△         1.7         380/220         7.65/4.43         182         155         115         36/26         0.27         单层链式         1-	J82 - 4	4	√ / \	55	380/220	180/104	423		180	48/47	0.70	双层叠绕	$2 - \phi 1.35$ 1 $\phi 1.45$	13	1 10	4
4         Y/ △         100         380/220         320/185         493         110         220         60/47         0.90         双层叠绕         3-20/185           6         Y/ △         1         380/220         4.93/2.84         182         110         80         36/26         0.27         单层链式         1-1           6         Y/ △         1.7         380/220         7.65/4.43         182         155         115         36/26         0.27         单层链式         1-1	J91 - 4	4	√ /\	75	380/220	246/142	493		160	60/47	0.90	双层叠绕	1 - \$1.45	10	1 - 13	4
6 Y/△ 1.7 380/220 4.93/2.84 182 110 80 36/26 0.27 単层链式 1-7 380/220 7.65/4.43 182 155 115 36/26 0.27 単层链式 1-7 380/220 7.65/4.43 182 155 115 36/26 0.27 単层链式 1-7 380/220 7.65/4.43 182 155 115 36/26 0.27 単层链式 1-7 380/220 7.65/4.43 182 155 115 36/26 0.27 単层链式 1-7 380/220 7.65/4.43 182 155 115 36/26 0.27 単尺	J92 - 4	4	√ \	100	380/220	320/185	493		220	60/47	0.90	双层叠绕	3-41.56 2-41.35	×	1 - 13	4
6 7/△ 1.7 380/220 7.65/4.43 182 155 115 36/26 0.27 単层链式 1-	J41 - 6	9	<b>∀</b> /\		380.7220	4.9372.84	182		80	36.726	0.27	单层链式	1- ∮0.86	74	1 - 7	_
	J42 - 6	9	۸ //	1.7	380/220	7.65/4.43	182		115	36/26	0.27	单层链式	1-41.08	51	1-7	_
- 1 2.8   380/220   11.6/6.7 245   155   90   36/44   0.40   単层链式   1-	J51-6	9	√ // V	2.8	380/220	11.6/6.7	245	155	- 8	36/44	0.40	单层链式	1-41.25	45	1 - 7	1

	_			i i	1	护	子铁	ڼ	定转子	1		땑	子额	器	i
型	极数	被	# (AM)	(A)	田 (A) 第	外径	内径	水廃	<b>基</b>		绕组	线	纵	銀	并联
			<u> </u>	:	}		mu		$Z_1/Z_2$	)	重	(mm)	田一数	节配	支路数
J52-6	9	√/ V	4.5	380.7220	17.7/10.2	245	210	135	36/44	0.40	单层链式	1- \$1.56	30	1-7	1
J61 - 6	9	۷.۷	7	380/220	27/15.5	327	210	8	36/44	0.50	双层叠绕	2- 41.35	17	1-6	1
J62 - 6	9	۷/۷	10	380/220	37.21.5	327	790	105	36/44	0.50	双层叠绕	2- 41.56	13	1-6	•••
J71 - 6	9	۸/ ۸	14	380.720	50/28.5	368	790	105	54 /58	0.50	双层叠绕	1-41.56	22	1-8	3
J72-6	9	۸ / ۲	20	380.7220	70/40.5	368	260	135	24 / 28	0.50	双层叠绕	2- ¢1.25	16	1-8	3
181 - 6	9	۸/۲ ا	87	380 /220	96/55.5	423	300	130	72/58	09.0	双层叠绕	1-\$1.45 1-\$1.35	12	11-11	3
J82 - 6	9	√/ \	40	380.7220	135.778	423	300	180	72./58	09.0	双层叠绕	4-41.45	9	1-11	2
J91 - 6	9	√/ \	55	380.7220	182/105	493	320	160	72/58	0.65	双层叠绕	2- \$1.45	17	1-11	9
J92 - 6	9	<b>√</b> / <b>∨</b>	75	380/220	242/140	493	320	220	72./58	0.65	双层叠绕	3- 41.35	13	1-11	9
J61 - 8	<b>∞</b>	√/ V	4.5	380/220	18.4/10.6	327	230		48/28	0.45	双层叠绕	2-41.16	17	1-6	
J62 - 8	<b>∞</b>	۸ / \	7	380.7220	28.2/16.3	327	230	105	48/28	0.45	双层叠绕	$\begin{vmatrix} 1 - \phi 1.35 \\ 1 - \phi 1.45 \end{vmatrix}$	12	1-6	-
J71 - 8	∞	√ // V	10	380.7220	38.5/22.3	368	760	105	54 /58	0.50	双层叠绕	2- \$1.16	20	1-7	2
172 - 8	∞	۷ ۲	14	380.7220	52/30	368	760	135	54758	0.50	双层叠绕	2- 41.35	91	1-7	2
181-8	∞	۸/ <i>۲</i>	50	380.7220	73.5/42.5	423	300	130	72.758	09.0	双层叠绕	2- 41.56	10	1-9	2
J82 - 8	∞	۸\ ۲\ ۵	78	380.7220	101/58.5	423	300	981	72./58	0.60	双层叠绕	2-41.25	15	1-9	4
9 - 16f	∞	٧/ ٥	04	380.7220	141/81.5	493	320	091	72758	0.65	双层叠绕	$2 - \phi_{1.25}$ 1 - $\phi_{1.35}$	14	1-8	4
192 - 8	8	V/ A	55	380 /220	190/110	493	320	220	72./58	0.65	双层叠绕	3-41.45	11	1-8	4

## 10.JO 系列三相异步电动机技术数据

	井	支路数	-	1	1
級	級	节围	1-12 2-11	1-12	1-12 2-11
子统	級	同数	88	82	98
田田	线规	(mm)	1-40.59	1- \$0.69	1- \$1.0
	统 组	京型	单层同心	单层同心	单层同心   1-41.0
			0.35	0.35	0.5
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	24.720	24.720	24./20
ڼ	长度		20	100	08
子铁	内径	mm	08	8	102
锐	外径		145	145	182
1	₩ ₩ ¥		2.45/1.42 145	3.88/2.24	6.34/3.66 182
1	¥ (S		380.7220	380/220	380/220
	% (kW)		9.0	1.0	1.7
	拔			۸/ <i>۲</i>	۷/ ل
	极数		7	2	2
	型。号		J031 - 2	JO32 - 2	JO41 - 2

902						1	—— 研	子铁	ڼ	字 柱 子			护	计额	恕	
蚕	計	极数	接法	与 (kw)	m 三 三	一一点 流	外径	内径	长度	槽数	八 聚		线		缓圈	井
						3		E E		$Z_1/Z_2$		副	들	匝数	节配	綋
JO42 - 2		7	۵ ۲	2.8	380/220	10/5.8	182	102	115	24./20	0.5	单层同心	1-41.25	40	1-12 2-11	-
1051 - 2		2	<b>∀</b>	4.5	380/220	15.879.1	245	145	96	24 720	9.0	单层同心	1-41.56	39	1 - 12 2 - 11	-
JO52 2	_	7	<b>∀</b> / <b>∀</b>	7	380/220	24/13.8	245	145	140	24.20	9.0	单层间心	1 \$1.25 1 - \$1.35	25	1 - 12 · 2 - 11	
JCX62 - 2		7	V/ \	10	380.720	34/19.5	327	182	99	36.28	0.7	双层叠绕	2-41.16	81	1-13	2
JO63-2		2	√/ ×	14	380/220	46.5/27	327	182	130	36.728	0.7	双层叠绕	2- 41.35	14	1 - 13	2
JO72 - 2		7	<b>∀</b> /	20	380/220	86/38	368	210	135	36.728	9.0	双层叠绕	$4 - \phi 1.45$ 1 - $\phi 1.56$	9	1 · 13	-
JO73 - 2		7	√/ \	28	380.7220	90.752	368	210	180	36/28	8.0	双层叠绕	3- 41.56	6	1-13	2
JO82 - 2		7	√ / \	40	380/220	128.774	423	245	180	36/28	-:	双层叠绕	5-41.45	œ	1 - 13	2
JO83 - 2		2	\ \ \	55	380.7220	173/100	423	245	240	36.28	Ξ	双层叠绕	4-\$1.56 2.\$1.45	9	1 - 13	2
JO93 - 2		C)	<b>∀</b> / \	75	380/220	236./136	493	280	. 250	36.728	1.0	双层叠绕	8- \$1.56	v	1 · 13	C1
JC)94 - 2		7	X \ \	90	380 /220	310/179	493	280	320	36.728	0.1	双层叠绕	12 - \$1.56	4	1 · 13	7
JO31 · 4		4	\ \ \ \	9.0	380/220	2.8/1.6	145	06	84	24726	0.25	单层链式	1-40.57	108	1-6	
JO32 - 4		4	√/ \	0.1	380.7220	4.25/2.45	145	8	9	24 726	0.25	单层链式	1- \$0.69	68	1-6	
JO41 - 4		4	√/ \	1.7	380.7220	6.773.9	182	110	æ	36/26	0.27	单层交叉	1- \$1.0	52	1-6	
JO42 - 4		4	۸ ۲	2.8	380/220	10.5/6.1	182	110	115	36/26	0.27	单层交叉	1- \$1.25	36	1 - 8	
JO51 - 4		4	۸ ۲	4.5	380.7220	16.479.5	245	155	8	36/26	4.0	单层交叉	1- \$1.4	32	8-1	-
JO52-4		4	<b>∀</b>	7	380.7220	25/14.5	245	155	135	36/26	0.4	单层交叉	2- 41.25	22	1 -8	_
JO62 - 4		4	<b>∀</b>	- 01	380/220	34.6/20	327	210	100	36/44	0.5	双层叠绕	2- ∳1.16	21	1 8	2
J063-4		4	√ }	14	380/220	47.2/27.4	327	210	130	36/44	0.5	双层叠绕	2-41.35	16	1 - 8	2
JO72 - 4		4	√	 20	380.220	67 /38 . 7	368	230	135	36/44	9.0	双层叠绕	5-41.56	7	1-8	_
JO73 - 4		4	√ X	78	380.7220	92./53	368	230	180	36/44	9.0	双层叠绕	2-41.35	21	1 - 8	4
JO82 - 4		4	۸ ۲	40	380.7220	130/75	423	280	180	48738	0.7	双层叠绕	2- 41.56	15	1-11	4
JO83 - 4		4	√ / \	55	380/220	178/103	423	280	240	48/38	0.7	双层叠绕	2 - \$1.45 1 - \$1.35	11	11-11	4
J093-4		4	٧/ ۵	75	380/220	237./137	493	327	260	60/47	6.0	双层叠绕	5-41.45	∞	1 - 12	4

(V) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		_		1	1		钯	子铁,	Ų	定转子			ſŧν	子统	組	
1		极数	揿	5 (kW)	<b>电</b> (V)			<del></del>	长度	槽数	(mm)				Ì	
4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u>;</u>			шш		$Z_1/Z_2$	)		(mm)			支路数
6 Y/△ 1.0 380/220 1.65.4.43 182 110 80 36.26 0.27 単原統式 1-61.08 74 1-7	J094 - 4	4	∆/Y.	100	380.7220	312/180	493	327	320	60/47	6.0	双层叠绕	6-91.45	9	1 - 12	4
6         Y/△         1.7         380/220         7.654.4.3         182         110         115         36.74         0.2         単层磁式         1-61.28         36.74         0.4         単层磁式         1-61.28         37         1.0         1.5         36.44         0.4         単层磁式         1-61.28         37         1.0         36.44         0.4         単层磁式         1-61.28         30         1.7           6         Y/△         4.5         380/220         17.710.2         245         155         135         36.44         0.4         単层磁式         1-61.38         45         1.7           6         Y/△         1.0         380/220         27.715.5         37         210         100         36.44         0.5         双层叠磁         1-61.35         30         1.7         1.7           6         Y/△         1.0         380/220         37.271.5         37         210         130         36.48         0.5         双层叠磁         1-61.35         1.6         1.7           6         Y/△         1.0         380/220         1.3         2.0         180         2.4         0.5         双层叠磁         1-61.35         1.7         1.0         1.1         1.0 <t< td=""><td>JO41 - 6</td><td>9</td><td>۲/۸</td><td>1.0</td><td>380 /220</td><td>4.93.2.84</td><td>182</td><td>110</td><td>8</td><td>36/26</td><td>0.27</td><td>单层链式</td><td>1 - ∮0.86</td><td>74</td><td>1-7</td><td><del></del>1</td></t<>	JO41 - 6	9	۲/۸	1.0	380 /220	4.93.2.84	182	110	8	36/26	0.27	单层链式	1 - ∮0.86	74	1-7	<del></del> 1
6         Y/A         2.8         380/220         11.6/6.7         245         155         90         36/44         0.4         単层柱式 単层柱式 1-4/1.55         1-4/1.55         45         17.7         155         155         36/44         0.4         単层柱式 単层柱式 	JO42 - 6	9	۲/۸	1.7	380/220	7.65/4.43	182	110	115	36.26	0.27	单层链式	1-41.08	51	1-7	
6         Y/A         4.5         380/220         17.71/10.2         245         155         155         36/44         0.4         単层整式 1-\$1.35         1-\$1.35         19         1.7           6         Y/A         10         380/220         27.15.5         327         210         100         36/44         0.5         双层叠缝 3-6.1.55         1-\$1.35         14         1.6           6         Y/A         10         380/220         37.271.5         327         210         130         36/48         0.5         双层叠缝 3-6.1.55         1.9         1.0         36/49         0.5         30         1.0         1.0         36/49         0.5         30         1.0         1.0         36/49         0.5         30         1.0         1.0         36/49         0.5         30         1.0         1.0         36/48         0.5         30         1.0	9-1501	9	۸/۲	2.8	380/220	11.6/6.7	245	155	8	36/44	9.0	单层链式	1- \$1.25	45	1-7	-
6         Y/A         7         380/220         27/15.5         327         10         36/44         0.5         双层整绕         1-\$1.35         14         1-6           6         Y/A         10         380/220         37.2/21.5         327         210         130         36/44         0.5         双层整绕         2-\$1.35         11         1-6           6         Y/A         14         380/220         37.2/21.5         326         180         150         34/58         0.5         双层整绕         2-\$1.45         13         1-6           6         Y/A         20         380/220         69.5/40         388         260         180         75/88         0.5         双层整绕         2-\$1.45         13         1-9           6         Y/A         40         380/220         132.76         423         30         240         75/88         0.6         双层整绕         2-\$1.45         19         1-9           6         Y/A         40         380/220         178/109         493         350         260         72/88         0.65         双层整绕         2-\$1.35         11         1-1           8         Y/A         4.5         380/220         183/10.8 <td>JOS2 - 6</td> <td>9</td> <td>۲/۵</td> <td>4.5</td> <td>380/220</td> <td>17.7/10.2</td> <td>245</td> <td>155</td> <td>135</td> <td>36/44</td> <td>9.0</td> <td>单层链式</td> <td>1- \$1.56</td> <td>30</td> <td>1-7</td> <td></td>	JOS2 - 6	9	۲/۵	4.5	380/220	17.7/10.2	245	155	135	36/44	9.0	单层链式	1- \$1.56	30	1-7	
6         Y/ム         10         380/220         37.221.5         37.2         10         36/4         0.5         双层春绕         3-61.35         11         1-6           6         Y/ム         14         380/220         49.28.3         368         260         135         54.78         0.5         双层春绕         2-61.45         13         1-9           6         Y/ム         20         380/220         69.5/40         368         260         180         54.78         0.5         双层春绕         1-61.45         19         1-9           6         Y/ム         28         380/220         13.776         4.23         300         240         72.88         0.6         双层春绕         1-61.45         19         1-9           6         Y/ム         40         380/220         137.76         4.23         300         240         72.88         0.6         双层春绕         1-61.45         19         1-9           6         Y/ム         4.5         380/220         178.710         4.3         350         260         72.88         0.65         双层春绕         1-61.45         11         1-9           8         Y/ム         4.5         380/220         18.370.5 </td <td>9-290</td> <td>9</td> <td>٧/٨</td> <td>7</td> <td>380/220</td> <td>27/15.5</td> <td>327</td> <td>210</td> <td>90</td> <td>36/44</td> <td>0.5</td> <td>双层叠绕</td> <td><math>\frac{1-\phi_{1.35}}{1-\phi_{1.45}}</math></td> <td>14</td> <td>1 - 6</td> <td>+4</td>	9-290	9	٧/٨	7	380/220	27/15.5	327	210	90	36/44	0.5	双层叠绕	$\frac{1-\phi_{1.35}}{1-\phi_{1.45}}$	14	1 - 6	+4
6         Y/A         14         380/220         49.78.3         366         156         157.8         6.54.58         0.5         双层叠缆         1***         1***         1**	9-690f	9	۸٪	10	380/220	37.2/21.5	327	210	130	36/44	0.5	双层叠绕	3- ¢1.35	11	1-6	-
6         Y/△         20         380/220         368         260         180         54/88         0.5         双层叠缆         1-∮1.35         14         1・9           6         Y/△         28         380/220         94.5/54.5         423         300         180         72/88         0.6         双层叠缆         2・∮1.35         10         111           6         Y/△         40         380/220         132/76         423         300         240         72/88         0.6         双层叠缆         2・∮1.35         10         111           6         Y/△         75         380/220         178/109         493         350         260         72/88         0.65         双层叠缆         2・∮1.35         13         1-11           8         Y/△         4.5         380/220         239/138         493         350         260         72/88         0.65         双层叠缆         2・∮1.35         13         1-11           8         Y/△         4.5         380/220         18.3/10.5         320         130         48/88         0.45         双层叠缆         2・∮1.35         14         1-6           8         Y/△         10         380/220         320         260 <td>JO72 - 6</td> <td>9</td> <td>٨/٨</td> <td>14</td> <td>380/220</td> <td>49/28.3</td> <td>368</td> <td>260</td> <td>135</td> <td>54/58</td> <td>0.5</td> <td>双层叠绕</td> <td>2- \$1.45</td> <td>13</td> <td>1-9</td> <td>2</td>	JO72 - 6	9	٨/٨	14	380/220	49/28.3	368	260	135	54/58	0.5	双层叠绕	2- \$1.45	13	1-9	2
6         Y/A         28         380/220         94.5/54.5         4.2         300         180         72/58         0.6         双层叠缆         2-∮1.56         10         1····           6         Y/A         40         380/220         132/76         423         300         240         72/58         0.6         双层叠缆         4-∮1.56         5         1···           6         Y/A         55         380/220         178/109         493         350         260         72/58         0.65         双层叠缆         2-∮1.35         13         1···           8         Y/A         4.5         380/220         18.3/10.5         320         20         72/58         0.65         双层叠缆         2-∮1.35         13         1···           8         Y/A         4.5         380/220         18.3/10.5         320         120         48/58         0.45         双层叠缆         2-∮1.35         11         1···           8         Y/A         10         380/220         27.7/16         327         230         130         48/58         0.45         双层叠缆         2-∮1.45         11         1··           8         Y/A         14         380/220         2.50         <	JO73 - 6	9	<b>∀</b>	20	380/220	69.5/40	368	260	180	54758	0.5	双层叠绕	1 - \$1.35 1 - \$1.45	41	1-9	3
6         Y/A         40         380/220         132/76         423         300         240         72/58         0.65         双長叠絡         4・41.56         5         1・11           6         Y/A         55         380/220         178/109         493         350         260         72/58         0.65         双层叠绕         1・41.25         13         1・11           8         Y/A         4.5         380/220         18.3/10.5         320         72/58         0.65         双层叠绕         2・41.55         10         1・11           8         Y/A         4.5         380/220         18.3/10.5         320         120         48/58         0.45         双层叠绕         2・41.55         10         1・11           8         Y/A         10         380/220         27.7/16         32         250         13         48/58         0.45         双层叠绕         2・41.45         11         1・6           8         Y/A         14         380/220         5.7/30         368         260         180         54/58         0.5         双层叠绕         2・41.45         11         1・7           8         Y/A         20         380/220         13         30         120 </td <td>JO82 - 6</td> <td>9</td> <td>۸/۲</td> <td>28</td> <td>380/220</td> <td>94.5/54.5</td> <td>423</td> <td>300</td> <td>180</td> <td>72/58</td> <td>9.0</td> <td>双层叠绕</td> <td>2- ¢1.56</td> <td>01</td> <td>11-11</td> <td>3</td>	JO82 - 6	9	۸/۲	28	380/220	94.5/54.5	423	300	180	72/58	9.0	双层叠绕	2- ¢1.56	01	11-11	3
6         Y/△         55         380/220         178/109         493         350         260         72/58         0.65         双层叠缆         1-\$1.25         13         1-11           6         Y/△         75         380/220         239/138         493         350         320         72/58         0.65         双层叠缆         3-\$1.55         10         1-11           8         Y/△         4.5         380/220         18.3/10.5         320         130         48/58         0.45         双层叠缆         2-\$1.55         14         1-6           8         Y/△         10         380/220         27.7/16         327         230         130         48/58         0.45         双层叠缆         2-\$1.45         11         1-6           8         Y/△         10         380/220         27.7/16         327         230         130         48/58         0.5         双层叠缆         2-\$1.45         17         1-7           8         Y/△         14         380/220         73.5/42.5         423         30         180         75/88         0.5         双层叠缆         2-\$1.45         17         1-9           8         Y/△         20         380/220         139<	JO83 - 6	9	٧/٨	40	380/220	132.776	423	300	240	72/58	9.0	双层叠绕	4-41.56	S	1-11	2
6         Y/A         75         380/220         239/138         493         350         320         72/58         0.65         双层叠绕         3-41.56         10         1-11           8         Y/A         4.5         380/220         18.3/10.5         327         230         100         48/58         0.45         双层叠绕         2-41.55         14         1-6           8         Y/A         10         380/220         27.7/16         327         230         130         48/58         0.45         双层叠绕         2-41.45         11         1-6           8         Y/A         14         380/220         32.7.7/16         328         260         135         54/58         0.5         双层叠绕         2-41.45         11         1-7           8         Y/A         14         380/220         73.5/42.5         423         300         180         72/58         0.6         双层叠绕         2-41.45         17         1-7           8         Y/A         20         380/220         423         300         240         72/58         0.6         双层叠绕         2-41.45         13         1-9           8         Y/A         40         380/220         139 <td>JO93 - 6</td> <td>9</td> <td>۲/۸</td> <td>55</td> <td>380/220</td> <td>178/109</td> <td>493</td> <td>350</td> <td>260</td> <td>72./58</td> <td>0.65</td> <td>双层叠绕</td> <td>1 - \$1.25 2 - \$1.35</td> <td>13</td> <td>1-11</td> <td>9</td>	JO93 - 6	9	۲/۸	55	380/220	178/109	493	350	260	72./58	0.65	双层叠绕	1 - \$1.25 2 - \$1.35	13	1-11	9
8         Y/△         4.5         380/220         18.3/10.5         327         230         100         48/58         0.45         双层叠缆         2-∮1.25         14         1-6           8         Y/△         7         380/220         27.7/16         327         230         130         48/58         0.45         双层叠缆         2-∮1.45         11         1-6           8         Y/△         14         380/220         38.72         368         260         180         54/58         0.5         双层叠缆         2-∮1.45         17         1-7           8         Y/△         14         380/220         73.5/42.5         423         300         180         75/88         0.6         双层叠缆         2-∮1.45         17         1-9           8         Y/△         20         380/220         73.5/42.5         423         300         180         75/88         0.6         双层叠缆         1-9         1-9           8         Y/△         40         380/220         493         350         240         72/58         0.65         双层叠缆         2-∮1.45         11         1-9           8         Y/△         40         380/220         187/108         493	JO94 - 6	9	٧/٨	75	380.7220	239./138	493	350	320	72/58	0.65	双层叠绕	3-41.56	10	11-11	9
8         Y/△         7         380/220         27.716         327         230         130         48/58         0.45         双层叠缆         2-ቀ1.45         11         1-6           8         Y/△         10         380/220         38/22         368         260         135         54/58         0.5         双层叠缆         2-ቀ1.45         17         1-7           8         Y/△         14         380/220         73.542.5         423         300         180         72/58         0.6         双层叠缆         2-ቀ1.45         13         1-7           8         Y/△         28         380/220         423         300         240         72/58         0.6         双层叠缆         2-ቀ1.45         13         1-9           8         Y/△         40         380/220         423         300         240         72/58         0.6         双层叠缆         2-ቀ1.45         13         1-9           8         Y/△         40         380/220         139/80         493         350         72/58         0.65         双层叠缆         2-ቀ1.45         11         1-9           8         Y/△         40         380/220         187/108         493         350 <td< td=""><td>JO62 - 8</td><td>∞</td><td>۲\\</td><td>4.5</td><td>380 /220</td><td>18.3/10.5</td><td>327</td><td>230</td><td>100</td><td>48/28</td><td>0.45</td><td>双层叠绕</td><td>2- 41.25</td><td>41</td><td>1-6</td><td>-</td></td<>	JO62 - 8	∞	۲\\	4.5	380 /220	18.3/10.5	327	230	100	48/28	0.45	双层叠绕	2- 41.25	41	1-6	-
8         Y/△         10         380/220         38/22         368         260         135         54/58         0.5         双层叠缆         2 φ 1.35         17         1-7           8         Y/△         14         380/220         52/30         368         260         180         54/58         0.5         双层叠缆         2 - φ 1.45         13         1-7           8         Y/△         20         380/220         73.5/42.5         423         300         180         72/58         0.6         双层叠缆         2 - φ 1.45         13         1-9           8         Y/△         40         380/220         139.787         423         350         240         72/58         0.65         双层叠缆         2 - φ 1.45         13         1-9           8         Y/△         40         380/220         139.780         493         350         260         72/58         0.65         双层叠缆         2 - φ 1.45         11         1-9           8         Y/△         40         380/220         187/108         493         350         72/58         0.65         双层叠缆         2 - φ 1.45         11         1-9	3 - £90f	00	√/\	7	380/220	27.7.16	327	230	130	48 / 28	0.45	双层叠绕	2- \$1.45	=======================================	1-6	
8         Y/△         14         380/220         52/30         368         260         180         54/58         0.5         双层叠绕         2-\$\psi\$1.45         13         1-7           8         Y/△         20         380/220         73.5/42.5         423         300         180         72/58         0.6         双层叠绕         2-\$\psi\$1.45         8         1-9           8         Y/△         40         380/220         99.5/57.7         423         300         240         72/58         0.6         双层叠绕         2-\$\psi\$1.45         13         1-9           8         Y/△         40         380/220         139.780         493         350         260         72/58         0.65         双层叠绕         3-\$\psi\$1.45         11         1-9           8         Y/△         55         380/220         187/108         493         350         220         72/58         0.65         双层叠绕         2-\$\psi\$1.45         11         1-9	JO72 - 8	∞	√/\	10	380.7220	38.722	368	260	135	54/58	0.5	双层叠绕	2- ¢1.25	17	1-7	2
8         Y/△         20         380/220         73.5/42.5         423         300         180         72/58         0.6         双层叠绕         2-\$\delta\$1.35         8         1-9           8         Y/△         28         380/220         99.5/57.7         423         300         240         72/58         0.6         双层叠绕         2-\$\delta\$1.45         13         1-9           8         Y/△         40         380/220         139.780         493         350         260         72/58         0.65         双层叠绕         3-\$\delta\$1.45         11         1-9           8         Y/△         55         380/220         187/108         493         350         320         72/58         0.65         双层叠绕         3-\$\delta\$1.45         11         1-9	JO73-8	∞	√/\	14	380.7220	52/30	368	790	180	54 / 58	0.5	双层叠绕	2- \$1.45	13	1-7	7
8 Y/△ 40 380/220 99.5/57.7 423 300 240 72/58 0.6 双层叠绕 2-∲1.45 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JO82 - 8	∞	۲/۸	70	380/220	73.5/42.5	423	300	180	72./58	9.0	双层叠绕	2-\$1.35 1-\$1.45	∞	1-9	2
8         Y/△         40         380/220         139/80         493         350         260         72/58         0.65         双层叠绕         3-\$1.45         11         1           8         Y/△         55         380/220         187/108         493         350         320         72/58         0.65         双层叠绕         2-\$1.45         8         1	1083 - 8	∞	₹/\	28	380/220	99.5/57.7	423		240	72/58	9.0	双层叠绕	2- ∮1.45	13	1-9	4
8 Y/△ 55 380/220 187/108 493 350 320 72/58 0.65 双层叠绕 2-\$1.45 8 1	JO93 - 8	∞	₹/\	40	380.720	139./80	493		790	72/58	0.65	双层叠绕	3- 41.45	11	1-9	4
	JO94 - 8	∞	Y/\\	55	380.720	187/108			320	72./58	0.65	双层叠绕	$2 - \phi_1.45$ $2 - \phi_1.36$	∞	1 - 9	4

11.YX 系列高效率三相异步电动机技术数据

<ul> <li>(V) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A</li></ul>		_				1	斑	子铁	ڼ	大辩书	1		邸	子统	毎	
(WW)		极数		内	电压	电流	#72	五谷	不研	· 秦	は関		3		ŀ	#
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		¥ ¥		(kW)	3	<b>(</b> Y)	#	13.II	XX	Ξ ·	(mm)		汉	<b>然</b> 1	<b>双</b>	± . ¥ ;
4 1 1 1 380 20.9 266 170 175 48.44 0.5 毎度株式 2-4-18 14-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-		_						mm	-	$L_1/L_2$			(mm)		-	支路数
4 4△ 12 15 380 28.5 260 170 215 48/44 0.55 双足を第 2-60.56 187 220 48/44 0.55 双足を第 2-60.56 187 220 48/44 0.55 双足を第 2-60.56 1-61.06 1-6	YX160M-4	4	14	11	380	20.9	260	170	175	48/44	0.5	单层链式	2-41.18 1-41.25	20	1-11	1
4 4△ 18.5 380 35.2 290 187 220 48.44 0.55 双尼連続 1-61.06 4 4△ 2△ 30 380 41.7 290 187 250 48.44 0.55 双尼連続 1-61.06 4 4△ 4△ 37 380 68.9 368 245 235 48.44 0.7 双尼連続 1-61.06 4 4△ 4△ 5 380 100.2 400 260 248.44 0.7 双尼連続 1-61.30 4 4△ 4△ 5 380 100.2 400 260 260 48.44 0.7 双尼連続 1-61.30 4 4△ 4△ 5 380 100.2 400 260 67.50 0.9 双尼連続 1-61.30 6 1∀ 5.5 380 15.7 445 300 345 60.50 0.9 双尼連続 1-61.30 6 1∀ 1.5 380 5.3 175 120 130 36.73 0.35 単足統式 1-61.30 6 1∀ 1.5 380 12.1 210 148 125 36.73 0.35 単足統式 1-61.30 6 1△ 1√ 3 380 12.1 210 148 125 36.73 0.35 単足統式 1-61.30 6 1△ 1√ 3 380 15.7 48 195 36.73 0.35 単足統式 1-61.30 6 1△ 1√ 3.5 380 15.7 200 205 54.44 0.4 単歴統式 1-61.30 6 1△ 1√ 3.8 380 15.7 200 12.0 148 150 36.73 0.35 単足統式 1-61.30 6 1△ 1√ 3.8 380 15.7 380 15.7 380 23.7 22.8 0.45 0.45 双层連続 2-61.40 6 1△ 1√ 3 380 30.7 290 205 237 27.88 0.45 双层連続 2-61.80 6 1△ 1√ 3 380 43.2 22.7 230 215 72.88 0.5 双层連続 2-61.18 6 2△ 18.5 380 43.2 32.7 230 215 72.88 0.5 双层連続 1-61.26 6 3△ 3△ 39 380 70.8 400 285 235 72.88 0.5 双层連続 1-61.26 6 3△ 45 380 84 445 325 235 72.88 0.5 双层連続 1-61.26 6 3△ 45 380 84 445 325 235 72.88 0.5 双层連続 1-61.26 7 3△ 55 380 84 445 325 236 72.88 0.5 双层連続 1-61.26 7 3△ 52 380 84 445 325 235 72.88 0.55 双层連続 2-61.18	YX160L-4	4	10	15	380	28.5	260	170	215	48/44	0.5	单层链式	1-\$1.12 3-\$1.18	16	1-11	-1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	YX180M-4	4	4	18.5	380	35.2	290	187	220	48/44	0.55	双层叠绕	2 - 40.95	99	1-11	4
4 2 2 30 380 56 327 210 250 48.44 0.65 双足量線 3-41.40 1 4 4 4 4 4 4 4 5 380 68.9 368 245 250 64.44 0.7 双足量線 1-41.30 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	YX180L - 4	4	4	77	380	41.7	290	187	250	48/44	0.55	双层叠绕	1- 41.06	52	11-11	4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	YX200L-4	4	20	30	380	26	327	210	250	48/44	0.65	双层叠绕	3-41.40	56	11-11	2
4 4△ 4△ 45 380 83.5 368 245 260 48/44 0.7 双尼春鏡 2-∮1.50 100.2 400 260 260 48/44 0.8 双尼春鏡 2-∮1.50 100.2 400 260 260 60/50 0.9 双尼春鏡 2-∮1.50 100.2 405 200 60/50 0.9 双尼春鏡 1-∮1.40 100.2 380 136.7 445 300 345 60/50 0.9 双尼春鏡 1-∮1.40 100.2 380 15.7 145 300 345 60/50 0.9 双尼春鏡 1-∮1.40 100.2 380 5.3 175 120 130 36/33 0.25 華屋積式 1-∮1.50 100 100.2 44 380 9.9 210 148 125 36/33 0.35 華屋積式 1-∮1.0 100.9 100.9 36/33 0.35 華屋積式 1-∮1.0 100.9 100.9 36/33 0.35 華屋積式 1-∮1.0 100.9 100.9 36/33 0.35 華屋積式 1-∮1.2 100.9 10	YX225S-4	4	4	37	380	68.9	368	245	235	48/44	0.7	双层叠绕	1-41.30	47	1-12	4
4 4△ 4△ 55 380 136.7 445 300 260 60.50 0.9 双层叠绕 1-∮1.30 4 4△ 4△ 75 380 136.7 445 300 345 60.50 0.9 双层叠绕 1-∮1.30 6 1 1	YX225M - 4	4	4	45	380	83.5	368	245	260	48/44	0.7	双层叠绕	2-41.50	38	1-12	4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	YX250M-4	4	44	55	380	100.2	400	790	790	48/44	8.0	双层叠绕	2-¢1.40 1-¢1.30	x	1 - 12	4
4 4 4△ 90 380 161.7 445 300 345 60.50 0.9 双层整绕 3-41.40	YX280S-4	4	4	27	380	136.7	445	300	290	05/09	6.0	双层叠绕	$4 - \phi 1.30$ 1 - $\phi 1.40$	24	1 - 14	4
6 17 1.5 380 3.8 155 106 115 36/33 0.25 単层確式 1-が0.95 1-が0.95 6 17 3 380 5.3 175 120 130 36/33 0.3 単层確式 1-が0.95 6 1 1 380 6 6.9 210 148 125 36/33 0.35 単层確式 1-が0.95 6 1 1 2 380 12.1 210 148 150 36/33 0.35 単层確式 1-が0.95 6 1 1 380 12.1 210 148 150 36/33 0.35 単层確式 1-が1.0 1 1 380 23.4 260 180 165 54/4 0.4 単层確式 1-が1.25 6 3△ 15 380 30.7 290 205 235 72/58 0.45 双层叠绕 2-が1.0 1 1 380 37.7 290 205 235 72/58 0.5 双层叠绕 1-が1.0 1 1 380 37.7 290 205 235 72/58 0.5 双层叠绕 1-が1.0 1 1 380 37.7 290 205 235 72/58 0.5 双层叠绕 2-が1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	YX280M-4	4	44	8	380	161.7	445	300	345	05/09	6.0	双层叠绕	$\frac{2-\phi1.40}{3-\phi1.50}$	70	1-14	4
6 17 3 380 6.9 210 148 125 36/33 0.35 単层皓式 1-∳1.0 5 5 5 380 12.1 210 148 150 36/33 0.35 単层皓式 2-∳0.95 6 1△ 1△ 5.5 380 12.1 210 148 195 36/33 0.35 単层皓式 2-∳0.95 6 1△ 1△ 11 380 23.4 260 180 220 54/44 0.4 単层皓式 1-∲1.25 6 3△ 15 380 30.7 290 205 235 72/58 0.45 双层叠绕 2-∲1.18 6 2△ 18.5 380 36.9 327 230 215 72/58 0.5 双层叠绕 1-∮1.0 6 2△ 2△ 18.5 380 36.9 327 230 215 72/58 0.5 双层叠绕 1-∮1.0 6 3△ 30 380 57.7 368 260 240 72/58 0.5 双层叠绕 1-∮1.0 6 3△ 37 380 70.8 400 285 235 72/58 0.5 双层叠绕 1-∮1.0 6 3△ 35 380 10.4 445 325 235 72/58 0.5 双层叠绕 1-∮1.0 6 3△ 35 380 10.4 445 325 235 72/58 0.55 双层叠绕 1-∮1.1 6 1.25 6 3△ 55 380 10.24 445 325 280 72/58 0.65 双层叠绕 1-∮1.2 5 1-∮1.25 72/58 0.55 双层叠绕 1-∮1.2 5	YX100L - 6 YX112M - 6	99	<u></u>	1.5	380	3.8 5.3	155 175	106	115	36/33 36/33	$0.25 \\ 0.3$	单层链式单层链式	1 - \$0.95 1 - \$1.18	50 41	1-6	
6 6 1△ 5.5 380 9 10.1 148 150 36.33 0.35 単层柱式 2-60.95 6 1△ 5.5 380 12.1 210 148 195 36.33 0.35 単层柱式 2-60.95 1.6 1△ 1△ 11 380 23.4 260 180 220 54.44 0.4 単层柱式 1-61.25 1.6 1.3 380 30.7 290 205 235 72.78 0.4 単层柱式 1-61.25 1.6 2△ 18.5 380 30.7 290 205 235 72.78 0.5 双层叠绕 2-61.0 5 2△ 18.5 380 43.2 22 23 72.78 0.5 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 380 57.7 368 260 72.78 0.5 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 37 380 70.8 400 285 235 72.78 0.5 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 380 70.8 446 325 235 72.78 0.5 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 380 70.8 440 285 235 72.78 0.5 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 380 70.8 440 285 235 72.78 0.55 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 3√ 3.8 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层叠绕 1-61.06 1.6 3△ 55 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层叠绕 1-61.25 2.9 1.25	YX132S-6	9	1	3	380	6.9	210	148	125	36/33	0.35	单层链式	1-60.05	35	1 - 6	1
6         1△         7.5         380         16         260         180         165         54/44         0.4         単层链式         1-∮1.25           6         1△         11         380         23.4         260         180         220         54/44         0.4         単层链式         1-∮1.35           6         3△         15         380         30.7         290         205         235         72/58         0.45         双层叠绕         2-∮1.0           5         2△         18.5         380         43.2         327         230         215         72/58         0.5         双层叠绕         1-∮1.06           6         2△         22         380         43.2         327         230         225         72/58         0.5         双层叠绕         1-∮1.06           6         3△         30         380         57.7         368         260         240         72/58         0.5         双层叠绕         1-∮1.18           6         3△         35         380         70.8         400         285         235         72/58         0.55         双层叠绕         2-∮1.06           6         3△         35         380         102.4	YX132M1 - 6 YX132M2 - 6	9	₫₫	5.5	380	9 12.1	210	148 148	150	36/33 36/33	0.35	单层链式单层链式	2-40.85	38	1-6	
6         1△         11         380         23.4         260         180         220         54/44         0.4         单层链式         2-\$1.18           6         3△         15         380         30.7         290         205         235         72/58         0.45         双层叠绕         2-\$1.16           6         2△         18.5         380         43.2         327         230         215         72/58         0.5         双层叠绕         1-\$1.06           6         2△         22         380         43.2         327         230         225         72/58         0.5         双层叠绕         1-\$1.18           6         3△         30         380         57.7         368         260         240         72/58         0.5         双层叠绕         2-\$1.18           6         3△         37         380         70.8         400         285         235         72/58         0.55         双层叠绕         1-\$1.06           6         3△         45         380         70.8         445         325         235         72/58         0.65         双层叠绕         1-\$1.25           6         3△         45         380         10.4	YX160M-6	9	4	7.5	380	16	260	180	165	54/44	9.0	单层链式	$1 - \phi_{1.25}$ $1 - \phi_{1.30}$	24	1-9	-
6 3△ 15 380 30.7 290 205 235 72.78 0.45 双层叠绕 2-∳0.95 6 2△ 18.5 380 43.2 237 230 215 72.78 0.5 双层叠绕 1-∮1.06 5 3△ 30 380 57.7 368 260 240 72.78 0.5 双层叠绕 1-∮1.18 6 3△ 34 45 380 70.8 400 285 235 72.78 0.5 双层叠绕 1-∮1.18 6 3△ 55 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层叠绕 1-∮1.18 6 3△ 55 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层叠绕 1-∮1.25 6 3△ 55 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层叠绕 1-∮1.25	YX160L - 6	9	4	=======================================	380	23.4	260	180	220	54/44	0.4	单层链式	$2 - \phi 1.18$ 1 - $\phi 1.25$	18	1-9	1
5       2△       18.5       380       36.9       327       230       215       72/58       0.5       双层叠绕       2-\$1.0         6       2△       22       380       43.2       327       230       225       72/58       0.5       双层叠绕       1-\$1.18         6       3△       30       380       77.7       368       260       240       72/58       0.5       双层叠绕       2-\$1.18         6       3△       35       380       70.8       400       285       235       72/58       0.55       双层叠绕       3-\$1.15         6       3△       45       380       102.4       445       325       235       72/58       0.65       双层叠绕       1-\$1.25         6       3△       45       380       102.4       445       325       236       72/58       0.65       双层叠绕       1-\$1.25         6       3△       55       380       102.4       445       325       280       72/58       0.65       双层叠绕       2-\$1.25	YX180L-6	9	35	15	380	30.7	290	202	235	72./58	0.45	双层叠绕	2-40.95	48	1 - 12	3
6       2△       22       380       43.2       327       230       225       72/58       0.5       双层叠绕       2-\$\psi\$1.18         6       3△       30       380       57.7       368       260       240       72/58       0.5       双层叠绕       2-\$\psi\$1.18         6       3△       37       380       70.8       400       285       235       72/58       0.55       双层叠绕       3-\$\psi\$1.25         6       3△       45       380       84       445       325       235       72/58       0.65       双层叠绕       1-\$\psi\$1.25         6       3△       55       380       102.4       445       325       280       72/58       0.65       双层叠绕       1-\$\psi\$1.25	YX200L1 - 6	9	24	18.5	380	36.9	327	230	215	72./58	0.5	双层叠绕	$\begin{vmatrix} 2 - \phi 1.0 \\ 1 - \phi 1.06 \end{vmatrix}$	24	1 - 12	7
6     3△     30     380     57.7     368     260     240     72/58     0.55     双层叠绕     2-\$\delta\$1.88       6     3△     37     380     70.8     400     285     235     72/58     0.55     双层叠绕     3-\$\delta\$1.88       6     3△     45     380     84     445     325     235     72/58     0.65     双层叠绕     1-\$\delta\$1.25       6     3△     55     380     102.4     445     325     280     72/58     0.65     双层叠绕     1-\$\delta\$1.25	YX2001.2 - 6	9	20	22	380	43.2	327	230	222	72/58	0.5	双层叠绕	$2 - \phi 1.0$ 1 - $\phi 1.18$	22	1 - 12	7
6     3△     37     380     70.8     400     285     235     72/58     0.55     双层叠绕     3-\$\psi_{1.25}\$       6     3△     45     380     84     445     325     235     72/58     0.65     双层叠绕     3-\$\psi_{1.25}\$       6     3△     55     380     102.4     445     325     280     72/58     0.65     双层叠绕     1-\$\psi_{1.25}\$	YX225M-6	9	3⊅	88	380	57.7	368	760	240	72./58	0.5	双层叠绕	2-\$1.18 1-\$1.06	88	1-12	3
6     3△     45     380     84     445     325     235     72/58     0.65     双层叠绕     3-\$1.18       6     3△     55     380     102.4     445     325     280     72/58     0.65     双层叠绕     2-\$1.25	YX250M-6	9	34	37	380	8.02	400	285	235	72./58	0.55	双层叠绕	3-41.25	30	1 - 12	3
6 34 55 380 102.4 445 325 280 72.78 0.65 双层春袋 2・41.25	3-S082XX	9	35	45	380	\$	445	325	235	72/58	0.65	双层叠绕	1 1	24	1-12	3
1-41.60	YX280M - 6	9	34	55	380	102.4	445	325	280	72./58	0.65	双层叠绕	$2 - \phi_{1.25}$ $1 - \phi_{1.60}$	70	1 - 12	3

12.YH 系列高转差率三相异步电动机技术数据

9 (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)		***	1		满载用	計		選	定子铁心		定转子				作几种	中负载持约	作几种负载持续率下的输
0.75         ⟨W⟩         ⟨W⟩         ⟨⟨¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	合 薩	(kW)	妆 花			转速	电流			水原	· 秦	堵转电流 额定电流	增转转矩 额定转矩	最大转矩额定转矩		出功率(	kW)
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				(%)	_	(r/min)	(¥)		mm		$Z_1/Z_2$				15%	25%	100%
1.1         Y         60         11         2570         2.63         120         67         80         18.716         5.5         2.7         1.1         1.1         Y         40         11         2570         3.67         130         72         18.716         5.5         2.7         2.7         1.1         1.2         1.2         1.2         1.1         2.2         1.0         1.0         2.7         1.0         1.0         2.7         1.0         1.0         2.7         1.0         1.0         2.7         1.0         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         1.0         2.7         2.7         1.0         2.7 <td>YH-801 2</td> <td>0.75</td> <td>&gt;-</td> <td>09</td> <td>=</td> <td>2570</td> <td>1.87</td> <td>120</td> <td>29</td> <td>65</td> <td>18/16</td> <td>5.5</td> <td>2.7</td> <td>2.7</td> <td>1.0</td> <td>6.0</td> <td>0.65</td>	YH-801 2	0.75	>-	09	=	2570	1.87	120	29	65	18/16	5.5	2.7	2.7	1.0	6.0	0.65
1.5         Y         40         11         2570         3.67         130         72         180         18.76         5.5         2.7         2.7         1.8         1.6           3.0         Y         40         11         2700         5.15         130         72         110         18716         5.5         2.7         2.7         2.7         2.7         3.3           4.0         A         40         9         2730         18.8         175         84.0         5.5         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         3.3         3.3           1.1.5         A         2.2         4.0         9         2730         18.9         105         30.26         5.5         2.7         2.7         2.7         3.3         3.3           1.1.5         A         2.2         2.0         11.6         13.5         30.26         5.5         2.7	YH-802-2		>-	09	Ξ	2570	2.63	120	29	8	18/16	5.5	2.7	2.7	5.1		g (-
2.2         ∨         4.0         11         2570         5.15         130         7.2         110         187.0         5.5         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         2.7         3.8         3.3         3.3         4.4         4.0         4.0         9         2730         8.8         150         3.0         6.8         150         2.0         110         120         3.0         6.5         3.7         2.7         2.7         2.7         3.3 <td>YH - 90S - 2</td> <td>1.5</td> <td>&gt;</td> <td>40</td> <td>=</td> <td>2570</td> <td>3.67</td> <td>130</td> <td>72</td> <td>8</td> <td>18/16</td> <td>•</td> <td>2.7</td> <td>2.7</td> <td></td> <td></td> <td>e -</td>	YH - 90S - 2	1.5	>	40	=	2570	3.67	130	72	8	18/16	•	2.7	2.7			e -
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	XH - 90L - 2	2.2	>	Q <del>+</del>	=	2570	5.15	130	72	011	18/16		7.7		7 7	 ?	- ×
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH - 100L - 2	3.0	>	40	9	2700	68.9	155	84	92	24.720		, ,		; ox	i "	S = C
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH-112M-2	4.0	◁	40	6	2730	8.81	175	86	105	30.726		2.7		0.0	. 4 . 4	; ;
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH · 132SI · 2	5.5	4	04	5	2730	11.9	210	116	105	30.726		2.7	7.7	0.6	; c	) 대 : 대
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH · 13252 · 2	7.5	<	25	6	2730	15.9	210		125	30.726	5.5	2.7	2.7	5.5	7.5	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH - 160M1 - 2	= :	4	25	∞c		22.9	200		125	30./26		2.7	2.7	12.5	=	x; /
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH - 160M2 - 2	15	<  ✓	25	 ∝		30.5	200		155	30.726	5.5	2.7	2.7	17	15	9.01
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH : 1601, - 2	8.5	4	25	∞ ∞		37.4	200		195	30.726		2.7	2.7	21	18.5	<u>×</u>
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH - 801 - 4	0.55	>	99	13		1.65	120		65	24722		2.7	2.7	0.75	0.65	. C
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH-802-4	0.75	>	99	13		2.18	120		<b>6</b>	24 722	5.5	2.7	2.7	0.1	6.0	0,66
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH~90S-4		>	99	<u></u>		2.98	130		8	24 722		2.7	2.7	5.1	†: -	9.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Y11-901, 4	 	 >-	96	<u></u>		3.96	130		150	24.72	5.5	2.7	5.7	2.0	8.1	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	XH - 100L1 - 4	2.2	>	40	1.3		5.52	155		105	36732		2.7	2.7	2.8	2.5	<u>∞</u> .
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	TH = 100L2 · 4	3.0	· ·	- 04			7.42	155		135	36732		2.7	2.7	2.8	3.3	2.4
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH-112M 4	0.0	- < ⋅	<del></del> -	=	_	9.51	175		130	36/32		2.7	2.7	5.0	4.5	3.5
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	In- 1323-4	ر. د ا	◁ ⋅	40	9		12.5	210		115	36732	5.5	2.7	2.7	7.0	6.0	4.3
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	VH - 150M - 4	c: ;	() <	9, 40	9		8.91	210		160	36732	5.5	2.7	2.7	6.5	8.4	0.9
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	VH-1601 4	- 4	_ {	ব ১	6 (		24.3	260		155	36/26	5.5	5.6	2.7	12.5	=	7.6
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	VH-005-6	51 0	1 >	থ ধ	∞ ;		32.3			195	36/26	5.5	2.6	2.7	16	15	10
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 COC 117			3 ;	13		2.48	130		 8	36/33	5.0	2.7	2.7	1.0	6.0	9.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	VII 30F-0	- - - -	 - :	9	<u>.                                    </u>		3.46	130		120	36733	5.0	2.7	2.7	1.5	1.3	6.0
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1.700F. UK	c. i	 >	6			. 78	155		<u></u>	36/33	5.0	2.7	2.7	1.9	1.7	1:1
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH-112M-6	2.2	<b>-</b>	40	12		0.9	175		110	36/33	5.0	2.7	2.7	2.7	2.4	1.7
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	YH-132S-6	3.0	-	40			69.	210		10	36/33	5.0	2.7	2.7	3.7	3.2	2.3
$5.5$ $\triangle$ 40 10 900 13.6 210 148 180 36/33 5.0 2.7 2.7 6.5 6.0	YH - I32M1 - 6	0.4	 ⊲	40	0.	006	01	210		140	36/33	5.0	2.7	2.7	5.0	4.3	3.0
	YH · 132M2 - 6	5.5	4	04	9					08	36/33	5.0	2.7	2.7	6.5	6.0	4.0

	1			瀬	古		17	定子铁心	Ó	定转子				在几种	<b>-</b>    秦率下的输</b>	
五 号	(MA)	接 体	负载持续率	转差率	转速	电流	外径	内径	长度	槽数	<b>格特电流</b> 籍印电流	堵转转矩 額定转矩	最大转矩		出功率(	(kW)
İ	•		(%)	(%)	(r/min)	( <del>Y</del> )		mm		$Z_1/Z_2$	1	)		15%	25%	100%
YH-160M-6	7.5	۵	25	11	830	17.8	280	180	145	36733	5.0	2.5	2.5	8.5	7.5	5.0
YH-160L-6	=	٥	23	=	068	25.8	280	180	25	36733	5.0	2.5	2.5	12.5	=	7.5
YH-132S-8	2.2	>	9	12	999	6.27	210	148	110	48/44	4.5	2.6	2.6	3.2	2.8	1.9
YH-132M-8	3.0	>	8	12	099	8.21	210	148	641	48/44	4.5	5.6	2.6	4.4	3.8	2.6
YH - 160M1 - 8	4.0	٥	95	=	299	10.5	260	180	110	48/44	4.5	2.4	2.4	0.9	5.1	3.4
YH - 160M2 - 8	5.5	٥	93	=======================================	299	13.9	260	180	140	48/44	4.5	2.4	2.4	8.1	7.1	4.7
YH- 160L-8	7.5	٥	96	11	299	18.5	260	981	195	48/44	4.5	2.4	2.4	10.1	8.7	6.5

### 13.JHO2 系列高转差率三相异步电动机技术数据

	1	1	***	横载	时		田田	定子铁心		定转子				在几年	在几种负载持续率下	<b>\$率下的输</b>
五 号	24   W   (F.W)	丧失	负载持续率	转差率	转速	电流	外径	内径	水原	槽数	<b>站转电流</b> 额定电流	堵稅转矩 额定转矩	最大转矩額定转矩		出功率(	(kW)
i		Ĩ	(%)	(%)	(r/min)	<u>E</u>		mm		$Z_1/Z_2$	)	:	:	15%	25%	%001
JHO2 - 11 - 2	8.0	>	99	2	2700	2.0	120	19	65	24./20	5.5	2.5	2.5	1.0	6.0	0.7
JHO2 - 12 - 2	==	>	09	10	2700	2.6	120	29	85	24.720	5.5	2.5	2.5	1.4	1.3	6.0
JHO2 - 21 - 2	1.5	>	9	01	2700	3.0	145	82	75	18/16	5.5	2.5	2.5	2.0	1.8	1.3
JHO2 - 22 - 2	2.2	>	09	10	2700	5.0	145	83	901	18/16	5.5	2.5	2.5	3.0	2.7	2.0
JHO2 - 31 - 2	3.0	>	40	01	2700	9.9	167	94	95	24720	5.5	2.5	2.5	3.8	3.3	2.3
JHO2 - 32 - 2	4.0	۵	40	10	2700	8.7	167	94	125	24/20	5.5	2.5	2.5	5.0	4.5	3.0
JHO2 - 41 - 2	5.5	٥	9	10	2700	11.8	210	114	110	24./20	5.5	2.5	2.5	6.5	0.9	4.0
JHO2 - 42 - 2	7.5	٥	25	01	2700	15.8	210	114	135	24720	5.5	2.5	2.5	8.5	7.5	5.0
JHO2 - 51 - 2	9	٥	22	10	2700	9.02	245	136	120	24.720	5.5	2.5	2.5	11	01	6.5
JHO2 - 52 - 2	13	٥	25	10	2700	56.6	245	136	160	24/20	5.5	2.5	2.5	14	13	6
JHO2 - 11 - 4	9.0	>	09	13	1305	1.8	120	75	82	24722	5.5	2.5	2.5	0.7	9.65	0.5
JHO2 - 12 - 4	8.0	>	09	13	1305	2.4	120	75	100	24.722	5.5	2.5	2.5	1.0	6.0	0.7
JHO2 - 21 - 4	1.1	>	8	13	1305	3.0	145	8	88	24/22	5.5	2.5	2.5	1.4	1.3	6.0
JHO2 - 22 - 4	1.5	>	9	13	1305	3.9	145	8	115	24/22	5.5	2.5	2.5	2.0	1.8	1.3
JHO2 - 31 - 4	2.2	>	40	13	1305	5.4	167	104	95	36/26	5.5	2.5	2.5	2.8	2.5	1.8
JHO2 - 32 - 4	3.0	>	40	13	1305	7.2	167	104	135	36/26	5.5	2.5	2.5	3.8	3.3	2.4
JHO2 - 41 - 4	4.0	4	40	12	1320	9.2	210	136	100	36/26	5.5	2.5	2.5	5.0	4.5	3.0

	+	1		满载	平		<i>য়ব</i>	定子铁心	, ´1	定转子				在几年	中负载持	在几种负载持续率下的输
型	( <b>kw</b> )	接法	负载持续率	转差率	转速	电流	外径	内径	长度	曹教	格 特 類 定 电 流	堵转转矩 额定转矩	最大转矩额定转矩		出功率	(kW)
			(%)	(%)	(r/min)	3		mm		$Z_1/Z_2$				15%	25%	%001
JHO2 - 42 - 4	5.5	◁	40	12	1320	12.3	210	136	125	36.26	5.5	2.5	2.5	6.5	6.0	4.0
	7.5	٥	40	==	1335	16.6	245	162	120	36.26	5.5	2.4	2.4	8.5	8.0	5.5
JHO2 - 52 - 4	01	٥	40	==	1335	21.9	245	162	160	36/26	5.5	2.4	2.4	12	=======================================	7.5
JHO2 - 61 - 4	13	٥	25	œ	1380	78	780	182	155	36.728	5.5	2.4	2.4	14	13	8.5
JHC2 - 62 - 4	17	4	25	<b>∞</b>	1380	35.8	280	182	061	36.728	5.5	2.4	2.4	61	17	11
JHO2 - 71 - 4	22	◁	40	10	1350	45.4	327	210	190	36.728	5.5	2.4	2.4	28	24	17
JHO2 - 72 - 4	30	◁	40	10	1350	19	327	210	260	36.28	5.5	2.4	2.4	38	33	23
JH(22 - 82 - 4	6	◁	40	œ	1380	80.5	368	245	275	48/38	5.5	2.4	2.4	20	45	30
JHC2 - 91 - 4	55	◁	9	7	1400	109	423	280	790	05/09	5.5	2.4	2.4	89	99	40
JH02 - 92 - 4	7.5	◁	52	7	1400	145	423	280	340	05/09	5.5	2.4	2.4	88	75	20
JH02 - 93 - 4	001	◁	25	7	1400	194	423	280	380	05/09	5.5	2.4	2.4	110	100	65
JH02 - 21 - 6	8.0	<b>&gt;</b>	09	13	870	2.5	145	8	85	36733	5.0	2.5	2.5	1.0	6.0	0.7
JHO2 - 22 - 6	1.1	>-	98	13	870	3.2	145	26	115	36/33	5.0	2.5	2.5	1.4	1.3	6.0
JHO2 - 31 - 6	1.5	>	9	13	870	4.2	167	114	95	36/33	5.0	2.5	2.5	1.9	1.7	1.3
JHC2-32-6	2.2	>-	40	13	870	6.2	167	11	135	36733	5.0	2.5	2.5	2.7	2.4	1.7
JH02 - 41 · 6	3.0	>-	40	12	088	7.6	210	148	110	36733	5.0	2.5	2.5	3.8	3.3	2.3
JHO2 - 42 - 6	4.0	٥	40	12	088	6.6	210	148	140	36/33	5.0	2.5	2.5	5.0	4.5	3.0
JHO2 - 51 - 6	5.5	4	40	12	880	13.3	245	174	130	36733	5.0	2.3	2.3	6.5	6.0	4.0
JHO2 - 52 - 6	7.5	4	25	12	088	17.6	245	174	170	36/33	5.0	2.3	2.3	8.0	7.5	5.0
JHO2 - 61 - 6	10	٥	40	6	910	23.2	280	200	173	54/44	5.5	2.3	2.3	12	=	7.5
JHC2 - 62 - 6	13	٥	40	6	910	29.4	780	200	220	54/44	5.5	2.3	2.3	91	14	6
JHO2 - 71 - 6	17	٥	40	10	006	37.4	327	230	200	54/44	5.5	2.3	2.3	20	81	12
JHO2 - 72 - 6	72	◁	25	10	006	47.5	327	230	250	54/44	5.5	2.3	2.3	24	22	15
JH02 - 81 - 6	 98	٥	25	6	910	62.5	368	790	240	72/58	5.5	2.3	2.3	ऋ	30	70
JHO2 - 82 - 6	9	4	25	6	016	81.4	368	260	310	72./58	5.5	2.3	2.3	45	9	27
JHO2 - 91 - 6	25	4	25	<b>∞</b>	920	110	423	300	320	72/56	5.5	2.3	2.3	36	55	35
JHO2 - 92 - 6	55	٥	25	∞	920	147	423	300	420	72/56	5.5	2.3	2.3	82	7.5	20
JHO2 - 31 - 8	1.1	>	40	14	650	4.0	167	114	35	36733	4.5	2.5	2.5	1.3	1.2	6.0
JHO2 - 32 - 8	1.5	>	04	14	920	4.9	167	114	135	36/33	4.5	2.5	2.5	1.9	1.7	1.3
JHO2 - 41 - 8	2.2	>	09	=	029	6.7	210	148	110	48/44	4.5	2.5	2.5	3.0	2.7	2.0

	,	:		羅機	財		识	定子铁心		定转子			<u>!</u>	在几种	负载持	<b>秦率下的输</b>
型号	から (を)	铁井	负载持续率	转差率	转速	电流	外径	内径	长度	<b>香</b>	<b>施牧田湖</b> 衛守田瀬	<b>盾转转矩</b> 編定转矩	超大转距额定转矩		出功率	(kW)
	(KW)	R			(r/min)	€		mm.		$Z_1/Z_2$	) }			15%	25%	100%
JH02-42-8	3.0	>	95	11	029	8.4	210	148	3	48/44	4.5	2.5	2.5	4.0	3.7	2.6
JHO2 - 51 - 8	4.0	٥	38	12	999	10.5	245	174	130	48/44	4.5	2.2	2.2	5.5	5.0	3.5
JHO2 - 52 - 8	5.5	٥	9	12	999	14	245	174	170	48/44	4.5	2.2	2.2	6.5	6.0	4.0
JHO2 - 61 - 8	7.5	٥	\$	10	029	19	280	200	175	54/58	4.5	2.2	2.2	9.5	4.8	5.5
JHO2 - 62 - 8	9	٥	\$	10	0/9	24.7	280	200	220	54/58	4.5	2.2	2.2	12	11	7.5
JH02 - 71 - 8	13	٥	25	10	029	31.3	327	230	200	54/58	4.5	2.2	2.2	14	13	6
JH02 - 72 - 8	17	٥	25	10	029	40	327	230	250	24 / 28	4.5	2.2	2.2	19	17	11
IHO2 - 81 - 8	22	٥	25	01	029	50.5	368	260	240	72/58	4.5	2.2	2.2	22	22	15
JH02 - 82 - 8	8	٥	25	10	029	69	368	260	310	72/58	4.5	2.5	2.2	¥	æ	20
JH02 - 91 - 8	8	٥	25	6	089	87	423	300	320	72./56	4.5	2.2	2.2	45	\$	25
JHO2 - 92 - 8	55	٥	23	6	089	117	423	300	420	72/56	4.5	2.2	2.2	9	55	37

# 14.Y 系列 (IP44) 220/380V、50Hz 三相异步电动机技术数据

	_					Ð	神士		1 3			Ţ)±	14	#	
	1						\$	3	足板十			*	,	ı	
型	被執	被法		# S		外径	内径	长度	槽数	(mm)	绕组	线施	級	級圈	并联
	<b>*</b>		( )	•	3		ш		$Z_1/Z_2$	ì	東	(mm)		- 1	友路教
Y801 - 2	7	74	0.75	220/380	1.8	120	19	83	18/16	0.3	单层交叉	1-40.63	111	1-9 2-10	1
Y802 - 2	7	<b>∀</b> Ø	1.1	220/380	2.5	120	29	88	18/16	0.3	单层交叉	1-40.71	8	$\frac{1-9}{2-10}$	1
Y90S-2	7	<b>∀</b> ∇	1.5	220/380	3.4	130	22	8	18/16	0.35	单层交叉	1- \$0.85	8	1-9 2-10	1
Y90L-2	7		2.2	220/380	4.7	130	22	110	18/16	0.35	单层交叉	1-∳0.95	61	$\frac{1-9}{2-10}$	<b>—</b>
Y100L - 2	7	<b>∀</b> Ø	3.0	220/380	6.4	155	2	901	24720	0.4	单层同心	1-41.18	8	1-12 2-11	1
Y112M - 2	7	<b>Δ</b>	4.0	2207380	8.2	175	 %	105	30/26	0.45	单层同心	1-\$1.06 1-\$0.9	78	1-16 2-15 3-14	1
Y132S1 - 2	7	₹4	5.5	220/380	11	210	116	105	30./26	0.55	单层同心	1-\$1.18 1-\$1.25	22	1 - 16 2 - 15 3 - 14	1

	_					Ü	子铁,	ڼ	1 1			114	十二	墨	
中	极	#	功奉	电压	电流	11 17	.	<u> </u>	KC	气器		1	.   1	1   4	;
	**		(K	2	3	外位	NÆ M	た 度	<b>₽</b>	(mm)	绕组	线规	級圈	线圈	并
							mm	77.	$Z_1/Z_2$			(mm)			支路数
Y13282 - 2	2	₹	7.5	220/380	15	210	116	125	30.26	0.55	单层同心	1 - \$1.06 2 - \$1.12	21	1 · 16 2 · 15 3 · 14	_
Y160M1 - 2	61	<b>≿</b>	=======================================	220/380	22	260	150	125	30./26	0.65	单层同心	1 - \$1.30 3 - \$1.40	16	1-16 2-15 3-14	-
Y160M2 2	7	₹ 4	15	220/380	29	790	150	155	30/26	0.65	单层同心	2- \$1.30 3- \$1.40	13	1 16 2-15 3-14	
Y1601, - 2	7	₹ 4	18.5	220/380	36	260	150	195	30.26	0.65	单层阿心	2 - \$1.30 4 - \$1.40	=	1 16 2-15 3-14	-
Y180M - 2	7	<b>∀</b> ∇	22	2207380	41.7	327	182	135	36.28	1.0	双层叠绕	$2 - \phi 1.40$ 1 - $\phi 1.50$	18	1 - 14	2
Y200L1 · 2 Y200L2 · 2	77 (	≿	33	220/380	56.3	368	210	155	36.28		双层叠绕		16	1 · 14	7 0
Y225M - 2	1 7		45	220/380	83.1	400	225	185	36/28	1.2	及尼重完双层叠绕		12 12	1 - 14	y (1
Y250M - 2	7	<b>∀</b>	55	2207380	102	445	225	195	42734	1.5	双层叠绕	9- \$1.50	12	1 - 14	61
Y801 - 4	4	<b>≿</b> <	0.55	220/380	1.5	120	75	9	24.72	0.25	单层链式	1- \$0.56	128	1-6	1
Y802 - 4	4.	<b>∠</b> ₹	0.75	220/380	2.0	120	75	 &	24.72	0.25	单层链式	1- \$0.63	103	1-6	
1905-4 Y90L-4	4 4	≿	1.5	220/380	3.6	130	& &	05 120 120	24.722	0.25	单层链式 单层链式	1 - \$60.71 1 - \$60.80	83	1-6	
Y100L1 - 4	4	<i></i> ∀	2.2	220/380	5.0	155	86	105	36/32	0.30	单层交叉	2-40.71	41	1-9	
Y100L2 - 4	4	<b>∀</b> ∇	3.0	2207380	8.9	155	86	135	36/32	0.30	单层交叉	1- \$1.18	31	1-9 2-10	-
Y112M-4	4	<b>∀</b>	4.0	220/380	8.7	175	110	135	36732	0.30	单层交叉	2-41.0	27	1-9 2-10	1
Y132S-4	4	<b>∀</b> ∇	5.5	220/380	11.6	210	136	115	36/32	0.40	单层交叉	2-41.18	58	1-9 2-10	1
Y132M - 4	4		7.5	220/380	15.3	210	136	160	36732	0.40	单层交叉	1- \$1.12 2- \$1.18	20	1-9 2-10	1
Y160M - 4	4	<b>∀</b> ∇	=	220/380	22.5	790	170	155	36/26	0.50	单层交叉	3-41.40	16	$\frac{1-9}{2-10}$	-
Y160L - 4	4	$\nabla \nabla$	15	220/380	30	260	170	195	36/26	0.50	单层交叉	3-41.12	26	1-9 2-10	2

*	#	大路数 次	,	<b>v</b>	.7 (	7	4	4	4	٠	4	· <del>-</del>	٠.	٠.				1	2	2	6	ı c	0 6	. r	<b>-</b> -	<b>(</b>	1
<b>25</b>	## B	1 里	1-1-	 		TI - T	1-12	1 - 12	1-12	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-9	1-9	1-9	. 11	1.12	1 - 12	1-6	1-6	1-6
定子袋	靈	四数数	2	2 2	9 :	<u>.</u>	92	22	20	3 2	. 83	53	4	38	98	2	23	16	70	- 81	- 91	. 2	2 4	2 %	8 8	82	77
	雅	8	2-41.25	1- 41.30	' '	- <del>6</del>	2- 41.30	$\frac{3-\phi_{1.25}}{1-\phi_{1.30}}$	4-41.50	1- 40.67	1- 40.75	1- \$0.85	1- \$1.06	2-40.90	2- 41.06		2-\$1.18 1-\$1.25	$1 - \phi_1.40$ 2 - $\phi_1.50$	2- 41.40	2-\$1.25 1-\$1.18	2- 41.30	3- 61 40	3-61.50	1-61.12	1- \$1.30	1- \$1.12 - \$1.18	1-¢1.30 1-¢1.40
	1	加爾	双甲毒体	が東田の	从方面光	**************************************	双层叠绕	双层叠绕	双层香烧	_		_	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕			-	单层链式	单层链式	单层链式
	で、際、	(mm)	0.55	25.0	25.0	3 6	0.70	0.70	08.0	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.50	0.50		0.55			0.40	0.40
144	動を教	$Z_1/Z_2$	48/44	48 /44	48/44		48/44	48 /44	48/44	36733	36.733	36733	36733	36/33	36/33	36/33	36/33	36/33	54/44	54/44	54/44	54/44	72/58	48/44	48/44	48/44	48/44
ڼ	水		961	220	23.0		987	235	140	100	125	100	110	110	140	180	145	195	200	195	220	210	225	110	140	110	145
子铁	内径	E E	187	187	210	7	242	245	260	98	98	901	120	148	148	148	180	180	202	230	230	260	285	148	148	180	180
出	外径		290		327	076	ŠŠ.	368	400	130	130	155	175	210	210	210	260	260	230	327	327	368	904	210	210	260	260
ļ	居(4)	<u>;</u>	35.7	42.2	56.5	Ę	₹	\$	102	2.3	3.1	3.9	9.6	7.2	9.3	12.5	16.9	24.5	31.3	37.5	44.4	59	71.6	5.8	7.7	6.6	13.3
	电 (V)	````	220/380	220/380	220/380	0367066	7777	2207380	220/380	220/380	2207380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220 /380	2207380	220 /380	220 /380	220/380	220/380	220/380	220/380	220 /380	2207380
	が (KW) 梅	į	18.5	22	30	72	<u> </u>	45	55	0.75	1:1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37			4.0	5.5
	被	"	۷Δ		۷		 ì	<b>∀</b> Ø	<b>∀</b>	<b>∀</b>	Σ δ	Σ .	<b>∠</b>	Σ .			<b>∀</b>	۲۵	<b>∀</b>	<b>∀</b>	<b>∀</b> ∇	<b>∠</b> ✓		_	<u></u>	<b>∀</b>	74
Į	被数		4	4	4	4	•	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9			∞	∞
	音 産		Y180M - 4	Y180L - 4	Y200L - 4	Y225S - 4		Y225M - 4	Y250M - 4	490S-6	Y90L-6	Y100L-6	4.112M - 6	11325-6	Y132M1 - 6	Y 132M2 - 6	Y160M - 6	Y160L - 6	Y180L - 6	Y200L1 - 6	Y20012 - 6	Y225M - 6	Y250M-6	Y132S-8	Y132M - 8	Y160M1 - 8	Y160M2 - 8

		支路数	1	2	2	4	∞	4
组		祖	1-6	1-7	1-7	1-9	1-9	1-9
子统		EI	17	56	22	45	28	56
识	线规	(mm)	3- \$1.25	2- ∲1.18	2- ∮1.40	2- \$1.25	1 - \$1.40	1 - \$1.50 1 - \$1.40
	绕 组	型	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
l '	E (mm)		0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55
定转子	槽。数	61/62	54/50	54/44	54/58	54/58	54/58	72/58
ڹ	水度		125	125	195	170	210	225
子铁	五谷	mm	205	230	230	260	260	285
끬	外径		230	327	327	368	368	400
	(A) 新		17.7	25.1	34.1	41.3	47.6	63
	是 (V)		220/380	2207380	220 /380	2207380	220/380	2207380
-	55 (kw)		7.5	=	15	18.5	22	99
	接法		VΔ	ζ Δ		ζ	<b>≿</b>	<b>∀</b> ∅
1	敗 数		8	œ	∞	œ	œ	œ
	型 号		Y160L-8	Y180L-8	Y200L-8	Y225S-8	Y225M - 8	Y250M - 8

15.Y 系列 (IP44) 420V、50Hz 三相异步电动机技术数据

	并联	支路数	_	_		_	-	1		-	<b>-</b> -4
3	級圈	中距	1-9 2-10	1-9 2-10	$\frac{1-9}{2-10}$	1-9 2-10	1-12 2-11	1-16 2-15 3-14	1-16 2-15 3-14	1-16 2-15 3-14	1 - 16 2 - 15 3 - 14
子统		国教	121	66	87	29	44	53	48	41	31
色	线规	(mm)	09.0¢-1	1 - \$0.67	1-40.80	06.04-1	1-41.12	2-40.71	2-40.90	2-¢1.0	$2 - \phi 1.18$ 1 - $\phi 1.12$
		型	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心
		ì	0.3	0.3	0.35	0.35	0.40	0.45	0.55	0.55	0.65
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	18/16	18/16	18.716	18/16	24 /20	30.726	30./26	30.726	30/26
ڼ	长庚		99	08	8	110	100	105	501	125	125
产铁	内径	mm mm	29	29	72	72	8	86	116	116	150
出	外径		120	120	130	130	155	175	210	210	260
1	₩ 第 (e	<u>;</u>	1.61	2.25	3.07	4.24	5.71	7.31	9.93	13.4	19.5
	电 (V)	}	420	420	420	420	420	420	420	420	420
4	万 张 (y·w)	:	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11
	被洗		>-	>	>-	>	◁	◁	٥	◁	◁
	牧 教	\$	2	6	2	7	2	2	2	7	2
	蚕 各		Y801 - 2	Y802 - 2	Y90S-2	Y90L - 2	Y100L - 2	Y112M-2	Y132S1 - 2	Y132S2 - 2	Y160M1 - 2

	# #	女路教	1		2	2	2	2	2	2	2			1	<b></b>		-	<b>-</b>	<b></b>		-	1
#	級	节围	1 - 16 2 - 15 3 - 14	1-16 2-15 3-14	1 - 14	1 - 14	1-14	1 - 14	1 - 14	1-16	1-16	1-6	1-6	1-6	1-6	$\frac{1-9}{2-10}$	$\frac{1-9}{2-10}$	$\frac{1-9}{2-10}$	$\frac{1-9}{2-10}$	$\frac{1-9}{2-10}$	$\frac{1-9}{2-10}$	1-9 2-10
定子绕	ļ	回数	25	21	18	30	92	24	22	16	14	141	115	68	8	45	*	51	51	38	31	24
Jux	线规	Ħ	2- ¢1.25 1- ¢1.30	2 - \$1.18 2 - \$1.25	2-\$1.30 2-\$1.25	41	3-41.40	2- <b>¢1</b> .30 2- <b>¢1</b> .40	4 - \$1.30 2 - \$1.40	$5 - \phi_1.40$ 2 - $\phi_1.50$	$6 - \phi 1.40$ 2 - $\phi 1.50$	1- \$0.53	$1 - \phi 1.60$	1- \$0.67	1 - \$0.75	1-40.95	1-41.12	2-40.71	2- ∳0.85	2- \$1.0	1-¢1.18 1-¢1.30	3- \$1.18
; ;	'	軍	单层同心	单层同心	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉
	00~		0.65	9.0	8.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	1.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	9.4	9.0	0.5	0.5
字報子	· 秦	$Z_1/Z_2$	30.726	30./26	36.728	36.728	36/28	36.728	36.728	42/34	42734	24722	24/22	24 722	24 722	36/32	36732	36/32	36/32	36/32	36.726	36.26
ý	水麻		155	195	175	180	210	210	195	225	260	65	8	8	120	105	135	135	115	160	155	195
子铁	内径	mm	150	150	160	182	182	210	225	255	255	75	75	œ	8	86	86	110	136	136	170	170
恕	外径		790	260	530	327	327	368	400	445	445	120	120	130	130	155	155	175	210	210	260	260
	电纸	<u>}</u>	26.3	31.7	37.8	50.9	62.5	75.1	91.8	125	149	1.36	1.81	2.44	3.35	4.53	6.13	7.9	10.5	13.9	20.3	27.3
	电压	}	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
	功率	(K#)	15	18.5	22	98	37	45	55	75	8	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5		15
	接法		٥	٥	٥	4	٥	٥	٥	٥	٥	>	>	>	<b>&gt;</b>	>	>	۵	٥	4	٥	٥
	极業	<b>*</b>	2	2	2	2	7	7	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	五		Y160M2 - 2	Y160L - 2	Y180M - 2	Y200L1 - 2	Y200L2 - 2	Y225M-2	Y250M - 2	Y280S-2	Y280M - 2	Y801 - 4	Y802 - 4	Y90S-4	Y90L-4	Y100L1 - 4	Y100L2 - 4	Y112M-4	Y132S-4	Y132M - 4	Y160M - 4	Y160L - 4

	并联	支路数	7	2	2	4	C1	C)	4	1	_	-	_	_	-	1	-	1	7	2	2	ю	ь	3	8	-	
组		中国	11-11	=-	1 - 1	1 - 12	1 · 12	1 - 12	1 - 14	9-1	1 - 6	1-6	1 - 6	9 1	1-6	1 - 6	9 - 1	1 - 6	1-9	1 - 9	1-9	11-11	1-12	1-12	1 - 12	1 - 6	1 - 6
: 子统		更数	02	93	56	æ	22	93	22	82	92	%	46	42	58	45	43	31	38	75	30	34	30	28	24	42	33
定	线规	(mm)	1 \$1.12	2- 41.25	1 - \$1.40 1 - \$1.50	2-41.18	1 \$1.25 3-\$1.30	2 - \$1.40 3 - \$1.30	1 · \$1.30 3 - \$1.40	1 - 40.63	1 ¢0.71	1 - ∮0.80	2-40.71	1 \$0.85 1 \$0.90	1 - 41.06	1 - \$1.25	2 - ∮1.06	3 - 41.06	1- ∮1.40	2- \$1.12	2- ø1.18	1 - φ1.18 1 - φ1.30	- φ1.30  - φ1.40	$2 - \phi 1.25$ 1 - $\phi 1.30$	3-41.40	1-41.06	1-41.25
	绕组	型光	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式
j		) IIII)	0.55	0.55	0.65	0.7	0.7	8.0	6.0	0.25	0.25	0.25	0.3	0.35	0.35	4.0	6.0	0.4	0.45	0.5	0.5	0.5	0.55	0.65	0.65	0.35	0.35
定转子	<b>唐</b>	$Z_1/Z_2$	48/44	48/44	48/44	48/44	48/44	18/44	05/09	36733	36733	36733	36733	36/33	36733	36733	36733	36733	54 /44	54/44	54 /44	54 /44	72./58	72./58	72./58	48/44	48/44
ڼ	水质	T	061	220	230	200	235	140	325	901	125	<u>8</u>	110	110	140	081	145	195	200	195	220	210	225	215	260	110	140
子铁	内径	um I	187	187	210	245	245	260	300	<b>%</b>	98	106	120	148	148	148	981	180	205	230	230	260	285	325	325	148	148
色	外径	] 	290	290	327	368	368	400	445	130	130	155	175	210	210	210	260	560	290	327	327	368	400	445	445	210	210
		<u> </u>	32.2	38.2	51.1	63.3	75.7	92.3	148	0.75	-:	5.1	2.5	3.0	4.0	5.5	7.5	=	15	18.5	22	30	37	45	64	5.26	86.98
	五 元		420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
1	5. (M.1.)	K X	18.5	22	30	37	45	55	06	0.75	=	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	=	15	18.5	22	30	37	45	55	2.2	3.0
	核法		◁	٥	4	¢	◁	<	◁	>	>	>	>	>	4	<	٥	٥	٥	٥	٥	<	٥	٥	<	>	>
	我 *	<u>ಷ</u>	4	4	4	-7	<del>ਾ</del>	4	4	9	9	9	ç	9	9	9	4	9	9	9	9	9	9	9	9	œ	×
	型号		Y180M - 4	Y180L - 4	Y200L - 4	Y225S - 4	Y225M · 4	Y250M - 4	Y280M - 4	790S - 6	9 - T06A	Y100L-6	Y112M - 6	Y132S · 6	Y132M1 - 6	Y132M2 - 6	Y160M - 6	Y160L - 6	Y180L-6	Y200L1 - 6	Y200L2 - 6	Y225M - 6	Y250M-6	Y280S-6	Y280M - 6	Y132S-8	Y132M - 8

<b>%</b> 校		###	计数数数据	ZMX.	_	-		-	-4	2	2	. •	<b>a</b> (	v (	v =
	粗	題	χ ‡= Ø E3	.	9 1	1-6	1-6	1-1	-	1-7	1-9		6-1	1 - 1	1-12
	定子绕	國			<b>X</b>	43	33	٠,	3	4	32	Ž	<del></del>	2 5	3 %
	υ×	给	, E		1 - 91.18	2-40.95	1 - \$1.12 1 - \$1.06	: 5	1 - \$1.25	I - 91.40	$1 - \phi 1.25$	1-61-00	2 - 41 50	2- ¢1.40	$1 - \phi 1.50$ $2 - \phi 1.40$
		<b>1</b>		II	甲尼雅力	单层链式	单层链式	双甲毒体		从压量完	双层叠绕	双巨路悠	次/4 声光 双 甲毒物	双甲毒物	双层棒绕
		で、 際、	(mm)		4.5	0.4	0.4	0.45		C.5	0.5	5	0.55	0.65	0.65
	定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	40/44	ìò	48/44	48/44	54/58	27 /20	04/00	54/58	54 /58	72/58	72/58	72/58
	٠	长 庚		110	2 :	145	195	200	105	227	170	210	225	215	790
1	十铁	内径	E	18	3 6	<u> </u>	180	205	220	3	260	260	282	325	325
	£₩	外径		260	3 6	790	260	290	127	<u> </u>	368	368	400	445	445
		(A)	<u>;</u>	8.97	. :	71	16	22.7	30.8		37.4	43.1	27	7.0.7	84.3
	15	>		420	120	450	420	420	420	!	420	420	420	420	420
	K E	(kw)		4.0	v		7.5	=	15		18.5	22	8	37	45
		按		٥	4		4	٥	4		۵	4	4	◁	◁
	#	*		∞	00	,	∞	∞	•		×	œ	<b>∞</b>	∞	<b>∞</b>
		型		Y160M1 - 8	Y160M2 - 8		Y160L-8	Y180L-8	Y200L-8	0 - 03/00	12235-8	Y225M - 8	Y250M 8	Y280S-8	Y280M - 8

### 16.Y 系列 (IP44) 380V、60Hz 三相异步电动机技术数据

									:	1	HIVE INVESTIGATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	Į			
	#			H		知	子筷	ڼ	定株子	1		UX	定子多	绕组	
母	—— 数	按	(K)	., ≥ 	£ (<	外径	内径	长度	曹教		1	绕	944	羅	出
							mm		$Z_1/Z_2$		南江	5	1 版	公节	女路教教
Y801 - 2	7	<b>&gt;</b>	0.75	380	1.81	120	<i>L</i> 9	83	18/16	0.3	单层交叉	1- ∳0.63	100		1
Y802 - 2	7	>	1:1	380	2.52	120	29	8	18/16	0.3	单层交叉	1- \$0.71	8	1-9	-
Y90S-2	2	>	1.5	380	3.41	130	72	8	18/16	0.35	单层交叉	1- \$0.85	17	2-10 1-9	
Y90L - 2	7	>	2.2	380	8.8	130	72	110	18/16	0.35	单层交叉	30 09 -1		2-10 1-9	<b>-</b> -
Y100L - 2	2	>	3.0	380	6.5	155	8	901	24./20	0.40	単层同心	1-41.18	3 %	2 - 10 1 - 12	<b>-</b> -
Y112M-2	2	٥	4.0	380	8.22	175	86	105	30.26	0.45	単に同い	1 - 41 06	3 2	2-11 1-12	-1 <u>-</u>
7132S1 - 2	2	٥	5.5	380	11.1	210	116	105	30.726	0.55		1-40.95	£ €	2-11 1-12	
												1- \$0.90	Ç.	2-11	1

	# #	文路数	-	-	_	-	-	2	2	2	2	2	2	-	1	-	-	1	-	1	1		1
粗	緩緩	中,两	1-12	1 - 12 2 - 11	1 - 12 2 - 11	1-12 2-11	1 - 14	1 - 14	1 - 14	1 - 14	1 - 14	1 - 16	1 - 16	1-6	1-6	1-6	1-6	1-9 2-10	1-9 2-10	1-9 2-10	$\frac{1-9}{2-10}$	1-9 2-10	$\frac{1-9}{2-10}$
子统	1	田敷	33	25	70	17	41	24	22	20	18	12	10	115	93	72	22	36	28	43	41	32	25
完	线類	E	$1 - \phi_{1.0}$ 1 - $\phi_{1.06}$	$2 - \phi 1.18$ 1 - $\phi 1.25$	2-\$1.12 2-\$1.18	$3 - \phi 1.12$ 2 - $\phi 1.18$	$2 - \phi 1.30$ $2 - \phi 1.40$	$2 - \phi 1.30$ 1 - $\phi 1.40$	$1 - \phi 1.40$ 2 - $\phi 1.50$	3 \$1.40 1-\$1.50	6- \$1.40	7 · \$1.50	9- 41.50	1- \$0.56	$1 - \phi 0.63$	1- \$0.71	$1 - \phi 0.80$	2- \$0.71	1-41.18	1-41.06	$1 - \phi 0.9$ 1 - $\phi 0.95$	2-41.06	2 - \$1.30
	1	型式	单层同心	单层同心	单层间心	单层同心	双层春绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉
	原、際、	(mm)	0.55	9.0	0.65	29.0	8.0	1.0	0.1	1.1	1.2	1.5	1.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
大 特 子	· 数	$Z_1/Z_2$	30./26	30/26	30/26	30/26	36.728	36/28	36/28	36.728	36.728	42/34	42/34	24 722	24.722	24 722	24.722	36/32	36/32	36/32	36/32	36/32	36/26
ڼ	水風		125	125	155	195	175	180	210	210	195	225	260	65	80	8	120	105	135	135	115	091	155
十一种	内径	mm	116	150	150	150	160	182	182	210	225	255	255	75	72	8	8	86	86	110	136	136	170
迅	外径		210	260	260	260	290	327	327	368	400	445	445	120	120	130	130	155	155	175	210	210	260
}	电流	<b>E</b>	14.8	21.7	28.9	35.7	42.2	57.2	70.6	84.4	103	139	165	1.53	2.04	2.86	3.61	5.16	6.78	8.72	11.4	15.4	22.5
1	电压	<u> </u>	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	中 :	( <b>k w</b> )	7.5	=	15	18.5	22	30	37	45	55	75	8	0.55	0.75	1:1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11
	茶		٥	◁	٥	٥	۵	٥	٥	٥	٥	٥	٥	>	>-	>	>	>	>	٥	٥	٥	٥
	极 #	<b></b>	2	7	2	7	2	2	2	2	2	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	型号		Y13252 - 2	Y160M1 - 2	Y160M2 - 2	Y160L-2	Y180M - 2	Y200L1 - 2	Y200L2 - 2	Y225M - 2	Y250M - 2	Y280S-2	Y280M - 2	Y801 - 4	Y802 - 4	Y90S-4	Y90L - 4	Y100L1 - 4	Y100L2-4	Y112M - 4	Y132S-4	Y132M - 4	Y160M - 4

			-	ì		挺	子铁	ڼ	定转子			54	记子	绕组	
五	<b>数数</b>	接	元 (kw)	# (X		外径	内径	水展	<b>垂</b>		% 组	线规		1	#
	<b>\$</b>		) H	3	3		mm		$Z_1/Z_2$	(11811)	超	8	屈数	中距	支路数
Y160L - 4	4	٥	15	380	30.1	260	170	195	36/26	0.5	单层交叉	2-\$1.25 1-\$1.18	70	1-9 2-10	
Y180M - 4	4	4	18.5	380	35.9	290	187	96	48/44	0.55	双层叠绕	1- \$1.18	28	1-11	4
Y180L - 4	4	٥	22	380	42.5	290	187	220	48/44	0.55	双层叠绕	2-41.30	56	11-11	2
Y200L - 4	4	◁	39	380	56.9	327	210	230	48/44	0.65	双层叠绕	$\begin{vmatrix} 1 - \phi 1.12 \\ 1 - \phi 1.06 \end{vmatrix}$	45	1-11	4
Y225S-4	4	4	37	380	70.2	368	245	700	48/44	0.7	双层叠绕	2- \$1.25	40	1-12	4
Y225M - 4	4	٥	45	380	84	368	245	235	48/44	0.7	双层叠绕	$1 - \phi 1.30$ $1 - \phi 1.40$	8	1 - 12	4
Y280S-4	4	◁	75	380	138	445	300	240	05/09	6.0	双层叠绕	$\begin{vmatrix} 2 - \phi 1.25 \\ 2 - \phi 1.30 \end{vmatrix}$	22	1 - 14	4
Y280M - 4	4	٥	96	380	164	445	300	325	05/09	6.0	双层叠绕	5-41.30		1 - 14	4
9-S06A	9	>	0.75	380	2.28	130	98	100	36/33	0.25	单层链式	1- \$0.67	92	1-6	
9-706A	9	>	1:1	380	3.27	130	98	125	36/33	0.25	单层链式	1- ♦0.75		1-6	
Y100L - 6	9	>	1.5	380	4.06	155	106	99	36/33	0.25	单层链式	1- ∳0.85		1-6	
Y112M - 6	9	<b>&gt;</b>	2.2	380	5.73	175	120	110	36733	0.30	单层链式	1- ∮1.06		1-6	-
Y132S-6	9	>-	3.0	380	7.42	210	148	110	36/33	0.35	单层链式	1-¢1.30		1-6	-
Y132M1 - 6	9	4	4.0	380	9.6	210	148	140	36733	0.35	单层链式	1 - \$1.12		1-6	1
Y132M2 - 6	9	٥	5.5	380	12.7	210	148	081	36/33	0.35	单层链式	1- 41.30	37	1-6	1
Y160M - 6	9	4	7.5	380	17.1	260	081	145	36/33	0.40	单层链式	2- ∳1.12	34	1-6	1
Y160L - 6	9	٥	11	380	24.5	260	180	195	36/33	0.40	单层链式	3- 41.12	22	1-6	-
Y180L - 6	و	4	15	380	31.8	290	205	200	54/44	0.45	双层叠绕	1- \$1.50	39	1-9	2
Y200L1 - 6	9	۵	18.5	380	38.3	327	230	195	54/44	0.50	双层叠绕	1- \$1.12 1- \$1.18	88	1-9	2
Y200L2-6	9	٥	22	380	44.5	327	230	220	54/44	0.50	双层叠绕	2- 41.25	24	1-9	2
Y225M - 6	9	4	<del></del>	380	59.3	368	790	210	54/44	0.50	双层叠绕	1- \$1.30	28	1-11	9
Y250M - 6	9	٥	37	380	9.02	400	285	225	72./58	0.55	双层叠绕	1 - \$0.90 1 - \$1.0	20	1-12	9
Y280S-6	9	٥	45	380	85.4	445	325	215	72./58	0.65	双层叠绕	2- ∳1.18	46	1-12	9
Y280M - 6	9	٥	55	380	103	445	325	790	72/58	9.65	双层叠绕	$\begin{vmatrix} 1 - \phi & 1.40 \\ 2 - \phi & 1.50 \end{vmatrix}$	70	1-12	60
Y132S-8	∞	>	2.2	380	6.07	210	148	110	48/44	0.35	单层链式	,	33	1-6	-
Y132M-8	8	>	3.0	380	7.89	210	148	140	48/44	0.35	单层链式	1-41.30	56	1-6	1

-	-	-	-				-					14 14	14 3	
+	+	ŀ	- 1		Æ	ĸ	Ş	定转子			<b>×</b> [	-		
が 拳 电 ホー电 (Frame) (Frame) (A) (A) (A)		#' —	<u>,</u> , ⊃	麗 _	外径	内径	大展	槽数		绕组	线规	級圈	缓圈	并联
				·		шш		$Z_1/Z_2$		型式	(mm)	国教	中田	支路数
380	380		=	0.1	260	180	110	48/44	0.40	层链	1- ø1.25	43	1 -6	
5.5 380 13	380		=	13.1	760	180	145	48/44	0.40	单层链式	2-41.0	34	9-1	-
380	380		=	17.8	260	180	195	48/44	0.40	单层链式	$1 - \phi 1.12$ $1 - \phi 1.18$	27	1 - 6	-
380	380	_	25	25.7	290	205	200	54/58	0.45	双层叠绕	2-40.90	9	1 - 7	7
15 380 34	380		34	∞:	327		195	24/28	0.50	双层叠绕	1- 41.50	8	1-7	C)
18.5 380 41.6	5 380		41	9.	368	790	170	54/58	0.50	双层叠绕	$1 - \phi 0.90$ $1 - \phi 1.0$	54	1 9	4
22 380 48	380		48	48.6	368	790	210	54/58	0.50	双层叠绕	$1 - \phi 1.0$ $1 - \phi 1.06$	4	1-9	4
	380		-63	63.4	400		225	72/58	0.55	双层叠绕	3- 41.30	20	1 - 9	2
37 380 77			7	œ.	445	325	215	72/58	0.65	双层叠绕	2-41.30	36	1 - 12	4
45 380 92			22	92.9	445	325	790	72/58	0.65	双层叠绕	$1 - \phi 1.0$ $1 - \phi 1.06$	62	1 - 12	80

60Hz 三相异步电动机技术数据
Ś
380
220/
IP44)
) 家
聚
>
17

	并 友路数	-	-	-	_	1	1	1
£ 组	张 西 田	1-9 2-10	$\frac{1-9}{2-10}$	1-9 2-10	1-9 2-10	1 - 12 2 - 11	1 - 16 2 - 15 3 - 14	1 - 16 2 - 15 3 - 14
子统	(法) 國 (政) (政) (政) (政) (政) (政) (政) (政) (政) (政)	001	<u>&amp;</u>	71	55	36	25	23
锐	线 规 (mm)	1- ∮0.63	1 - \$0.71	1- \$0.85	1- \$0.95	1-41.18	$1 - \phi 1.06$ 1 - $\phi 0.95$	2-41.25
	<del>然</del> 组式	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层同心	单层同心
	(mm)	0.3	0.3	0.35	0.35	9.4	0.45	0.55
定转子	槽 数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	18/16	18/16	18/16	18/16	24 /20	30/26	30/26
Ų	长度	65	80	8	110	100	135	105
戶铁心	对谷 mm	29	29	72	72	94	110	116
斑	外径	120	120	130	130	155	175	210
	(A) 第	1.8	2.5	3.4	4.8	6.5	8.2	11.1
1	(V)	220/380	2207380	220/380	220/380	2207380	220/380	220/380
	(kw)	0.75	1:1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5
	按	<b>∀</b>	<b>Δ</b>		<b>∀</b>	<b>Δ</b>	ΛΔ	ΔΝ
	<b>数数</b>	2	2	2	7	2	7	2
	帝	Y801 - 2	Y802 - 2	Y90S-2	Y90L - 2	Y100L-2	Y112M - 2	Y132SI - 2

	<b>米</b>	支路数			1	1	2	2	2	2	2	7	2	_	-	7	-	1	<del>, ,</del>	-	-
组	海	井田田	1-16 2-15 3-14	1-16 2-15 3-14	1-16 2-15 3-14	1-16 2-15 3-14	1 - 14	1 - 14	1-14	1 - 14	1 - 14	1 - 16	1-16	1-6	1-6	1-6	1-6	$\frac{1-9}{2-10}$	1-9	1-9 2-10	1-9
子统		回数	19	15	12	01	16	14	12	12	12	∞	9	115	93	72	22	36	78	22	23
知	线规	(mm)	1 - \$1.18 2 - \$1.12	1 - \$1.30 3 - \$1.40	2- \$1.30 3-\$1.40	2- \$1.30 4-\$1.40	2-\$1.40 1-\$1.50	4-¢1.50	5- 41.50	6-¢1.40 1-¢1.50	9-41.50	12- \$1.50	14- \$1.50	1- \$0.56	1- ∮0.63	1- ∳0.71	1- \$0.80	2-40.71	1- ∮1.18	2-∳1.0	1- \$1.18
	绕组	五至	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉
1			0.55	0.65	9.65	9.65	8.0	1.0	0.1	1.1	1.2	1.5	1.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	7
定转子	<b>一种</b>	$Z_1/Z_2$	30/26	30.26	30/26	30/26	36/28	36.28	36.28	36.28	36.28	42/34	42/34	24.72	24.72	24.722	24.722	36/32	36/32	36/32	26.73
ڼ	大選		125	125	155	195	175	180	210	210	195	225	760	65	8	8	120	105	135	135	115
子铁	内径	E	116	150	150	150	160	182	182	210	225	255	255	75	75	8	8	86	86	110	75
చ	外径		210	790	260	790	290	327	327	368	904	445	445	120	120	130	130	155	155	175	210
1	据(	<u>}</u>	14.8	21.7	28.9	35.7	42.2	57.2	9.02	84.4	103	139	165	1.5	2.0	2.9	3.6	5.2	8.9	8.7	11.4
1	田 (5	<u> </u>	220 /380	220/380	220/380	220/380	220/380	2207380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	2207380	035/022
	及 (1.71)	£	7.5	11	15	18.5	22	8	37	45	55	75	8	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	<b>V</b>
	接		<b>≿</b>	<b>∀</b> Ø	<b>∀</b>	<b>≿</b> ∅	VΔ	٧٥	۲۵	<b>≿</b> ∅	VΦ	<b>∀</b> ∇		<b>∀</b> ◊	<b>∀</b> ∀	7.0	۷Δ	<b>∀</b>	<b>≿</b>	<b>≿</b> ∅	<b>&gt;</b>
	极章	<b>X</b>	2	7	7	2	7	2	2	7	2	2	7	4	4	4	4	4	4	4	
	型		Y13252 - 2	Y160M1-2	Y160M2-2	Y160L - 2	Y180M - 2	Y200L1-2	Y200L2-2	Y225M-2	Y250M-2	Y280S-2	Y280M-2	Y801 - 4	Y802 - 4	Y90S-4	Y90L-4	Y100L1 - 4	Y100L2-4	Y112M-4	Y132S-4

A)         外径         内径         K度         槽数           5.4         210         136         160         36/32           2.5         260         170         155         36/26           2.5         260         170         155         36/26           3.9         290         187         190         48/44           5.9         290         187         220         48/44           5.9         290         187         220         48/44           6.9         327         210         230         48/44           6.9         327         210         230         48/44           6.0         327         200         48/44         48/44           6.0         326         140         48/44         48/44           6.0         240         240         60/50         60/50           6.4         445         300         240         60/50           6.4         445         300         325         60/50           6.4         445         300         36/33         36/33           7.7         175         120         110         36/33           7.4 </th <th></th> <th> </th> <th><b></b></th> <th>∦ E</th> <th>11</th> <th>H H</th> <th>ťΨ</th> <th>子铁</th> <th>ڼ</th> <th>定转子</th> <th>1</th> <th></th> <th>VZ</th> <th>定子绕</th> <th>報</th> <th></th>			<b></b>	∦ E	11	H H	ťΨ	子铁	ڼ	定转子	1		VZ	定子绕	報	
1         210         136         160         36/32         0.4         単层交叉         1-∮1.12         18         1-9           260         170         155         36/26         0.5         単层交叉         2-∮1.25         14         2-10           260         170         155         36/26         0.5         単层交叉         2-∮1.25         14         2-10           290         187         190         48/44         0.55         双层叠绘         1-∮1.06         34         1-11           290         187         220         48/44         0.55         双层叠绘         2-∮1.30         2-10           327         210         230         48/44         0.55         双层叠绘         1-∮1.40         24         1-11           368         245         200         48/44         0.7         双层叠绘         1-∮1.40         24         1-12           368         245         200         48/44         0.7         双层叠绘         1-∮1.30         24         1-12           400         260         140         48/44         0.7         双层叠绘         2-∮1.30         1-11           445         300         240         0.7         双层叠绘 <td< th=""><th>(W) (V)</th><th>(kW) (V)</th><th>£ (2)</th><th>4 _</th><th>T</th><th>&lt;</th><th>外径</th><th></th><th>大威</th><th>槽数</th><th>(mm)</th><th></th><th>线 规 (mm)</th><th></th><th></th><th>并 太路数</th></td<>	(W) (V)	(kW) (V)	£ (2)	4 _	T	<	外径		大威	槽数	(mm)		线 规 (mm)			并 太路数
260         170         155         36.26         0.5         单层交叉         2 91.25         14         1-9           260         170         195         36.26         0.5         单层交叉         1 91.30         12         1-9           290         187         190         48.44         0.55         双层叠绘         1 91.10         34         1-11           329         187         220         48.44         0.55         双层叠绘         2 91.18         30         1-11           368         245         220         48.44         0.55         双层叠绕         2 91.30         24         1-11           368         245         235         48.44         0.7         双层叠绕         2 91.30         24         1-12           400         260         140         48.44         0.7         双层叠绕         2 91.30         20         1-12           400         260         140         48.44         0.7         双层叠绕         2 91.30         10         1-12           445         300         325         60.50         0.9         双层叠绕         2 91.30         10         1-12           130         325         60.50         0.9	4 AM 7.5 220/380	7.5 220/380	220/380	<u> </u>		15.4	210	136	160	36/32	0.4	单层交叉	1 0	32	1-9 2-10	-
260         170         195         36/26         0.5         单层交叉         1-\$1.30         12         2-10           290         187         190         48/44         0.55         双层叠绘         1-\$1.06         34         1-11           290         187         220         48/44         0.55         双层叠绘         2-\$1.18         30         1-11           368         245         220         48/44         0.65         双层叠绘         2-\$1.40         24         1-11           368         245         235         48/44         0.7         双层叠绕         2-\$1.40         24         1-12           400         260         140         48/44         0.7         双层叠绕         2-\$1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         2-\$1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         2-\$1.40         10         1-12           445         300         325         60/50         0.9         双层叠绕         2-\$1.40         10         1-12           130         36         100         36/33 <td< td=""><td>4 \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \) \( \triangle \</td><td>11 220/380</td><td>220/380</td><td></td><td>• •</td><td>22.5</td><td>260</td><td>170</td><td>155</td><td>36/26</td><td>0.5</td><td>足文</td><td>2 - \$1.25 2 - \$1.20</td><td>14</td><td>1.9</td><td>-</td></td<>	4 \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \) \( \triangle \	11 220/380	220/380		• •	22.5	260	170	155	36/26	0.5	足文	2 - \$1.25 2 - \$1.20	14	1.9	-
290         187         190         48444         0.55         双层叠绕         1-\$1.06         34         1-11           290         187         220         48/44         0.55         双层叠绕         2-\$1.18         30         1-11           357         210         230         48/44         0.65         双层叠绕         1-\$1.30         26         1-11           368         245         220         48/44         0.7         双层叠绕         2-\$1.30         24         1-12           400         260         140         48/44         0.7         双层叠绕         2-\$1.30         20         1-12           400         260         140         48/44         0.7         双层叠绕         2-\$1.30         10         1-12           400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕         2-\$1.30         10         1-12           400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕         2-\$1.50         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         2-\$1.50         10         1-12           130         86         105         36/33 <td< td=""><td>4 AM 15 220/380</td><td>15 220/380</td><td>220/380</td><td></td><td></td><td>30.1</td><td>260</td><td>170</td><td>195</td><td>36/26</td><td>0.5</td><td>单层交叉</td><td>1 - φ1.30 3 - φ1.40</td><td>12</td><td>1 - 9 2 - 10</td><td>1</td></td<>	4 AM 15 220/380	15 220/380	220/380			30.1	260	170	195	36/26	0.5	单层交叉	1 - φ1.30 3 - φ1.40	12	1 - 9 2 - 10	1
290         187         220         48/44         0.55         双层叠统         2-\$1.18         30         1-11           357         210         230         48/44         0.65         双层叠统         1-\$1.40         26         1-11           368         245         200         48/44         0.7         双层叠统         2-\$1.30         24         1-12           400         260         140         48/44         0.7         双层叠统         2-\$1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠统         2-\$1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠统         2-\$1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠统         2-\$1.40         10         1-12           445         300         325         60/50         0.9         双层叠统         2-\$1.50         10         1-12           130         86         10         36/33         0.25         单层链式         1-\$0.67         70         1-6           155         98         100         36/33         0.	4 \( \triangle \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \) \( \triangle \triangle \) \( \	18.5 220/380	220 /380			35.9	290	187	061	48/44	0.55	双层叠绕	$\frac{1}{1} - \frac{\phi}{\phi} 1.06$ $1 - \frac{\phi}{\phi} 1.12$	34	1-11	4
327         210         230         48/44         0.65         双层叠统         1-∮1.40         26         1-11           368         245         200         48/44         0.7         双层叠统         1-∮1.40         24         1-12           400         268         140         48/44         0.7         双层叠统         2-∮1.40         10         1-12           400         260         140         48/44         0.8         双层叠统         2-∮1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠统         2-∮1.40         10         1-12           445         300         325         60/50         0.9         双层叠统         2-∮1.40         10         1-12           445         300         325         60/50         0.9         双层叠统         2-∮1.40         10         1-12           130         86         125         36/33         0.25         单层链式         1-∮1.50         30         1-6           155         98         100         36/33         0.25         单层链式         1-∮1.30         31         1-6           210         148         110         36/33         0.	4 △ <i>∧</i> 22 220/380	22 220/380	220/380		-	42.5	290	187	220	48/44	0.55	双层叠绕	1	30	1 - 11	4
368         245         200         48/44         0.7         双层叠绕         1-\$1.40         24         1-12           368         245         235         48/44         0.7         双层叠绕         3-\$1.40         10         1-12           400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕         3-\$1.40         10         1-12           400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕         2-\$1.40         10         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         5-\$1.40         10         1-12           445         300         325         60/50         0.9         双层叠绕         5-\$1.40         10         1-12           130         86         100         36/33         0.25         单层链式         1-\$0.67         70         1-6           130         86         100         36/33         0.25         单层链式         1-\$0.75         40         1-6           155         98         100         36/33         0.35         单层链式         1-\$0.75         30         1-6           210         148         140         36/33         0.35	4 \( \triangle \triangle \triangle \) 30 \( 220/380 \) 5	30 220/380	2207380		S	6.95	327	210	230	48/44	0.65	双层叠绕	$\frac{1-\phi_1.50}{1-\phi_1.40}$	26	11-11	4
368         245         235         48/44         0.7         双层叠绕 3-\$1.50         3-\$\psi_1.50 3-\$\psi_1.50         10         1-12           400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕 3-\$\psi_1.50         20         1-12           445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕 3-\$\psi_1.50         2-\$\psi_1.40         10         1-12           130         86         100         36/33         0.25         单层链式 4-\$0.75         1-\$\phi_0.75         57         1-6           155         98         100         36/33         0.25         单层链式 4-\$0.85         1-\$\phi_0.85         46         1-6           175         120         110         36/33         0.25         单层链式 4-\$\phi_1.06         39         1-6           210         148         140         36/33         0.35         单层链式 4-\$\phi_1.25         2-\$\phi_1.80         39         1-6           210         148         180         36/33         0.35         单层链式         1-\$\phi_1.30         33         1-6           250         188         180         36/33         0.35         单层链式         1-\$\phi_1.25         24         1-6	4 $\triangle M$ 37 220/380 70	37 220/380	220/380		7	0.2	368	245	700	48/44	0.7	双层叠绕	$1 - \phi 1.40$ 2 - $\phi 1.30$	24	1 - 12	4
400         260         140         48/44         0.8         双层叠绕         4 - ∮1.50         20           445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         5 - ∮1.50         14           445         300         325         60/50         0.9         双层叠绕         5 - ∮1.50         10           130         86         100         36/33         0.25         单层链式         1 - ∳0.67         70           155         98         100         36/33         0.25         单层链式         1 - ∲0.75         57           175         120         110         36/33         0.25         单层链式         1 - ∲0.75         39           210         148         110         36/33         0.35         单层链式         1 - ∲1.30         39           210         148         140         36/33         0.35         单层链式         2 - ∮1.80         24           250         148         180         36/33         0.35         单层链式         2 - ∮1.18         24           260         180         145         36/33         0.35         单层链式         2 - ∮1.18         24           260         180         145         36/	4 △ 2 45 220/380 8	45 220/380	220/380		30	4	368	245	235	48/44	0.7	双层叠绕	$\frac{3-\phi_{1}.40}{3-\phi_{1}.50}$	10	1 - 12	2
445         300         240         60/50         0.9         双层叠绕         5-\$1.50         14           445         300         325         60/50         0.9         双层叠绕         2-\$1.40         10           130         86         100         36/33         0.25         单层链式         1-\$0.67         70           130         86         125         36/33         0.25         单层链式         1-\$0.85         46           155         98         100         36/33         0.25         单层链式         1-\$0.85         46           175         120         110         36/33         0.35         单层链式         1-\$1.06         39           210         148         140         36/33         0.35         单层链式         1-\$1.06         28           210         148         180         36/33         0.35         单层链式         2-\$1.18         24           250         180         145         36/33         0.35         单层链式         1-\$1.06         28           260         180         145         36/33         0.35         单层链式         1-\$1.18         24           260         180         145         36/33         0	4 $\triangle \mathcal{M}$ 55 220/380 1	55 220/380	220/380		<del>-</del>	02	400	790	140	48/44	8.0	双层叠绕	4 - \$1.50	70	1 - 12	4
445         300         325         60/50         0.9         双层養統         2-∮1.40         10         1           130         86         100         36/33         0.25         単层链式         1-ゅ0.67         70         1           130         86         125         36/33         0.25         単层链式         1-ゅ0.67         70         1           155         98         100         36/33         0.25         単层链式         1-ゅ0.85         46         1           175         120         110         36/33         0.3         単层链式         1-ゅ1.06         39         1           210         148         140         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.36         28         1           210         148         180         36/33         0.35         単层链式         2-ゅ1.06         28         1           250         180         145         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.26         24         1           260         180         145         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.25         24         1	75 220/380	75 220/380	220/380			38	445	300	240	05/09	6.0	双层叠绕	5 - \$1.50	14	1 - 14	4
130         86         100         36.33         0.25         单层链式         1-\$0.67         70         11           130         86         125         36.73         0.25         单层链式         1-\$0.65         57         1           155         98         100         36.73         0.25         单层链式         1-\$0.85         46         1           175         120         110         36.73         0.3         单层链式         1-\$0.85         46         1           210         148         140         36.73         0.35         单层链式         1-\$1.30         33         1           210         148         180         36.73         0.35         单层链式         1-\$1.48         1           260         180         145         36.73         0.35         单层链式         1-\$1.26         28         1           260         180         145         36.73         0.35         单层链式         1-\$1.26         24         1	90 220/380	90 220/380	220/380		<u> </u>		445	300	325	05/09	6.0	双层叠绕	$2 - \phi_1.40$ 5 - $\phi_1.50$	91	1 14	4
130         86         125         36/33         0.25         単层链式         1-ゅ0.75         57         1           155         98         100         36/33         0.25         単层链式         1-ゅ0.85         46         1           175         120         110         36/33         0.3         単层链式         1-ゅ1.06         39         1           210         148         140         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.30         33         1           210         148         180         36/33         0.35         単层链式         2-ゅ1.06         28         1           250         180         145         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.25         24         1	220/380	0.75 220/380	220/380		7	ε:	130	98	100	36/33	0.25	单层链式	1- 40.67	92	1-6	
155         98         100         36/33         0.25         単层链式         1-ゅ0.85         46         1           175         120         110         36/33         0.3         単层链式         1-ゅ1.06         39         1           210         148         140         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.30         33         1           210         148         180         36/33         0.35         単层链式         2-ゅ1.06         28         1           260         180         145         36/33         0.35         単层链式         1-ゅ1.25         24         1           260         180         145         36/33         0.4         単层链式         2-ゅ1.18         21         1	1.1 220/380	1.1 220/380	220/380		6.7	3.3	130	98	125	36/33	0.25	单层链式	1- \$0.75	57	1-6	1
175     120     110     36/33     0.3     単层链式     1-∮1.06     39     1       210     148     110     36/33     0.35     単层链式     1-∮1.30     33     1       210     148     140     36/33     0.35     単层链式     2-∮1.06     28     1       250     180     36/33     0.35     単层链式     1-∮1.18     24     1       260     180     145     36/33     0.4     単层链式     2-∮1.18     21     1	1.5 220/380	1.5 220/380	220/380		•	4.1	155	<b>%</b>	100	36/33	0.25	单层链式	1 - ♦0.85	46	1-6	_
210     148     110     36/33     0.35     単层链式     1-∮1.30     33     1       210     148     140     36/33     0.35     単层链式     2-∮1.06     28     1       210     148     180     36/33     0.35     単层链式     1-∮1.18     24     1       260     180     145     36/33     0.4     単层链式     2-∮1.18     21     1	<i>△</i>	2.2 220/380	220 / 380		• ,	5.7	175	120	110	36/33	0.3	单层链式	1- ∮1.06	39	1 - 6	
210     148     140     36/33     0.35     単层链式     2- φ1.06     28     1       210     148     180     36/33     0.35     単层链式     1- φ1.18     24     1       260     180     145     36/33     0.4     単层链式     2- φ1.18     21     1	3.0 220/380	3.0 220/380	220/380			4.7	210	148	110	36733	0.35	单层链式	1- ∮1.30	33	1 - 6	_
210     148     180     36/33     0.35     单层链式     1-\$\psi_{1.18}\$     24     1       260     180     145     36/33     0.4     单层链式     2-\$\psi_{1.25}\$     21     1	4.0 220/380	4.0 220/380	220/380		5	9.6	210	148	140	36/33	0.35	单层链式	2- ∮1.06	78	1-6	-
260 180 145 36.33 0.4 単层链式 2-\$1.18 21 1	6 \ \triangle \t	5.5 220/380	.5 220/380		-	12.7	210	148	180	36/33	0.35	单层链式	1 - \$1.18 1 - \$1.25	24	1 - 6	_
	6 AM 7.5 220/380 1	7.5 220/380	.5 220/380		- 1	17.1	260	180	145	36/33	0.4	单层链式		21		1

型 号 撥 数 Y160L-6 6	被	_	#			-		,	í					
,	<u> </u>			E E	44.23	古	不研		E C	Į				*
	_	(kW)	3	<b>₹</b>	7FÆ		K 文	₩ ;	(mm)	器	纵	級	然:	并
						mm		21/22		極	(mm)	匝数	节距	文路教
	<b>∀</b>	=	220/380	24.5	260	081	195	36/33	0.4	单层链式	$1 - \phi 1.40$ 2 - $\phi 1.50$	15	1.6	
Y180L-6 6	<b>∀</b> 4	15	220/380	31.8	290	202	200	54/44	0.45	双层叠绕	2-¢1.40	18	6-1	2
Y200L1-6 6	<b>∀</b>	18.5	220/380	38.3	327	230	195	54/44	0.5	双层叠绕	2-\$1.25 1-\$1.18	16	1-9	2
Y200L2 - 6 6	<b>₹</b>	22	220/380	44.5	327	230	520	54/44	0.5	双层叠绕	2-¢1.30 1-¢1.40	14	6-1	2
Y225M - 6 6	<b>∀</b>		220/380	59.3	368	790	210	54/44	0.5	双层叠绕	2-41.18	34	1-11	9
Y250M-6 6	<b>∀</b> ∇	37	220/380	9.02	400		225	72/58	0.55	双层叠绕	3-41.50	14	1 - 12	3
Y280S-6 6	<b>∀</b>		220 /380	85.4	445	325	215	72/58	9.65	双层叠绕	3-41.25	56	1-12	9
Y280M - 6 6	<b>∀</b>	55	220/380	103	445	325	790	72/58	0.65	双层叠绕	$1 - \phi 1.40$ 4 - $\phi 1.50$	12	1-12	3
Y132S-8 8	<b>∀</b>	2.2	2207380	6.1	210	148	140	36/33	0.35	单层链式	1-41.12	*	1-6	-
Y132M-8 8	<b>∀</b>	3.0	220/380	7.9	210	148	180	36/33	0.35	单层链式	1- \$1.30	26	9-1	п
Y160M1 - 8 8	<b>∀</b> ∇	4.0	220/380	10.1	260	180	110	48/44	0.4	单层链式	1 - \$1.12 1 \$1.18	26	1-6	-
Y160M2-8 8	<b>∀</b>	5.5	220/380	13.1	260	160	145	48/44	0.4	单层链式	$\begin{vmatrix} 1 - \phi 1.30 \\ 1 - \phi 1.40 \end{vmatrix}$	70	9-1	1
		7.5	220/380	17.8	790	100	195	48/44	0.4	单层链式	3-41.25	16	1-6	1
Y180L-8 8	<b>∀</b>	=	220/380	25.7	230		200	54/58	0.45	双层叠绕	2- ∮1.18	24	1-6	7
	<b>∀</b>	15	220/380	34.8	327	730	195	54/58	0.5	双层叠绕	2- \$1.40	70	1-7	7
Y225S-8 8	<b>∀</b>	18.5	220/380	41.6	368	260	170	54/58	0.5	双层叠绕	$2 - \phi 1.40$ 1 - $\phi 1.50$	91	1-7	2
Y225M-8 8	<b>∀</b> ∇	22	2207380	48.6	368	790	210	54/58	0.5	双层叠绕	$1 - \phi_1.30$ $1 - \phi_1.40$	26	1-9	4
Y250M-8 8	<b>∀</b>	30	220/380	63.4	904		225	72/58	0.55	双层叠绕	2-41.50	22	1-9	4
Y280S-8 8	<b>∀</b>	37	2207380	77.8	445	325	215	72/58	0.65	双层叠绕	2-¢1.18	42	1-12	∞
Y280M - 8 8	<b>∀</b>	45	220/380	92.9	445	325	760	72/58	9.0	双层叠绕	$3 - \phi 1.30$ 1 - $\phi 1.40$	81	1-12	4

18.YR 系列 (IP23) 绕线转子三相异步电动机技术数据

	绕型组式	双层脊线和压塞线	从/2.由完 权层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层看统	及层叠结节门	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
組	接法	<u>&gt; &gt;</u>	<u> </u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u> :	<u> </u>	<u> </u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	≿		<u></u>	≥	<u>&gt;</u>	≻	1	<u></u>	۲۱
子统	社 海 題 田	6 -	1 - 9	1 9	6 · I	0 .	o o	6	1 12	1 · 12	1 - 12	1 - 12	1 - 6	9.1	9-1	1-6	9-1	1 6	1 - 9	1-9	1 - 9	1 - 9
转	线圈	<u>×</u> 2	<u>:</u>	x	эc	эc :	∞ <b>u</b>	· •	9	9	4	4	24	18	œ	œ	œ	œ	9	9	9	9
	线 规 (mm)	3 \$1.12	3-41.30	1-1.8 5	1 - 1.8 > 5	Α,	1 2 / 5.6	1.8.1	$2 - 1.6 \times 4.5$	2-1.6-4.5	2-2.24 × 6.3	2-2.24 / 6.3	$1 - \phi 1.18$ 1 - $\phi 1.25$	3- \$1.12	1 1.8×4	$1 - 1.8 \times 4$	$1 - 1.85 \times 5$	$1 - 1.8 \times 5$	$2 - 1.6 \times 4.5$	$2-1.6 \times 4.5$	$2 \cdot 1.8 \times 4.5$	2-1.8×4.5
	型海江	双层叠绕	从広電兒双层春路	双层脊线	双层叠绕	双层棒绕	次に登録していませる。	W/ム音が 双 2叠発	双层叠绕	双层脊线	双层叠绕	双层叠绕	双层春绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
湖	接法	□ 5	27 27	2	20	4	<del>\$</del> \$	, 4 ∫	20	20	4	4₽	₫	20	20	20	2△	24	34	34	34	34
子 绕	次 市 距	= :		=	=	=	= =	=	1-11	-	1-1	=		1 - 11	1 - 11	1 - 11	1-9	1 9	1 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12
色	没圈	. 5	F 88	6	퐀	62	S 2	4 9	7	51	24	50	36	28	48	36	36	30	38	30	78	24
	线 规 (mm)	1	2.41.0	φ.	1 \$1.18 1-\$1.25		2 \$1.0 1-\$1.12	$3 - \phi 1.18$ $1 - \phi 1.25$ $1 - \phi 1.30$	2- \$1.25 3-\$1.30	4 ¢1.25 2 ¢1.30	4- \$1.25	4- \$1.40	2 - ♦0.95	1 - ∮1.06	1- ∮1.40	2 ∮1.06	2- ∮1.18	$1 - \phi 1.30$ 1 $\phi 1.40$	2 - \$1.12	$1 - \phi 1.18$ $1 - \phi 1.25$	2-¢1.40	4- \$1.06
定转子	着 数 2,72,5	48/36	48/36	48736	48/36	48/36	48/36	48/36	60/48	60/48	60 /48	60748	54736	54736	54736	54736	54736	54/36	72./54	72/54	72754	72./54
<b>1</b>	电流(A)	19	37	19	61	9/	74	121	105	107	961	194	13	61	50	53	65	63	98	82	93	26
揪	(人)	260	260	197	232	255	316	288	449	524	349	419	279	260	146	187	187	224	227	287	307	326
ŀ.	电流 (A)	9. 5	30.8	36.7	43.2	58.2	× 1. %	105.5	141.5	8.891	205.2	243.6	13.2	17.5	25.4	33.7	401	46.6	61.3	74.3	90.4	108.6
色	电压(V)	380	) SS (SS)	380	380	380	986 5	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	<b>岩</b> 樫 (kw)	7.5	. 2	18.5	22	30	75.	55	75	96	110	132	5.5	7.5	=	15	18.5	77	30	37	45	55
	全	YR160M 4	YR160L2 - 4	YRI80M - 4	YR180L - 4	YR200M - 4	YR2001, 4	YR225M2 - 4	YR250S · 4	YR250M 4	YR280S-4	YR280M - 4	YR160M 6	YR160L · 6	YR180M - 6	YR180L - 6	YR200M - 6	YR200L - 6	YR225M1 - 6	YR225M2 - 6	YR250S - 6	YR250M-6

	1	迅	1	转	₩.	定转子		訊	子绕	32			轶	子然	組	
型	- 25 ( kw)	● (▼)	(A)	电压 (V)	电 流 (V	盡数 Z₁/Z₂	纵 (mm)	と と と を と を	<b>後</b> 題	接法	数型银光	线 规 (mm)	线 匝圈 数	と 発 用	接法	超级
YR280S-6	75	380	143.1	392	121	72/54	3-61.40	22	1 - 12	35	双巨多体	2-2×5	9	1-0	<u>&gt;</u>	双目最终
YR280M - 6	96	380	168.7	481	118	72/54	φ <b>1</b>	<u>«</u>	1 - 12		双层叠绕	2-2×5	9	1 0	: ≿	双层叠绕
YR160M-8	4	380	10.6	262	=	48/36	1- 41.25	54	1 6	1	双层叠绕	1 - \$1.06 1 - \$1.12	99	1 5	<u></u>	双层叠绕
YR160L 8	5.5	380	14.4	243	15	48/36	1 \$1.40	43	1-6	⊴	双层叠绕	2 · \$1.25	22	1 5	<u>&gt;</u>	双层春绘
YR180M - 8	7.5	380	16	105	49	48/36	φ0.	9	1-6	20	双层叠绕	1-1.8×4	∞	1 5	<u>&gt;</u>	双层叠绕
YR180L - 8	=	380	27.6	140	53	48/36	$2 - \phi 1.0$	72	1-6	20	双层叠绕	1-1.8×4	œ	1-5	<u></u>	双层叠绕
YR200M-8	15	380	36.7	153	4	48/36	$2 - \phi 0.95$	20	1-6	2	双层叠绕	1-1.8×5	Ŋ	1-5	<u>&gt;</u>	双层叠绕
YR200L - 8	18.5	380	41.9	187	4	48/36	2 \$1.30	43	1 6	2	双层叠绕	1-1.8×5	×	1 5	<u>&gt;</u>	双层叠绕
YR225M1 - 8	77	380	49.2	191	8	72/48	l \$1.25	3	1 9	4	双层叠绕	2-1.6×4.5	9	9-1	<u>&gt;</u>	双层叠绕
YR225M2 - 8	8	380	66.3	700	6	72/48	1- \$1.40	76	1 9	4	双层叠绕	2-1.6×4.5	9	9-1	<u>&gt;</u>	双层叠绕
YR250S-8	37	380	81.3	218	110	72/48	2 \$1.06	110	1-9	4	双层叠绕	2 1.8×4.5	9	1-6	<u>}</u>	双层叠绕
YR250M - 8	45	380	87.8	264	601	72.48	$1 - \phi 1.18$ $1 - \phi 1.25$	38	1-9	44	双层叠绕	2-1.8×4.5	9	1 - 6	≿	双层叠绕
YR280S-8	25	380	114.5	279	125	72.48	$1 - \phi_1.30$ $1 - \phi_1.40$	36	1-9	4	双层叠绕	2-2 × 5	9	9 1	≥	双层叠绕
YK280M 8	75	380	154.4	359	131	72/48	$1 \cdot \phi 1.50$ $1 - \phi 1.60$	28	1-9	4	双层叠绕	2-2×5	9	1 6	<u></u>	双层叠绕

### 19.YR 系列(IP44)绕线转子三相异步电动机技术数据

	<b>然型</b> 组式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	嬔	尼聲	双层叠绕双层叠绕
無	接法	<u>≻</u> 1	<u></u>	7	7	7	77
子然	題 田	1-6	1-6	1-6	1-6	1-9	1-9
揪	没 西 数	28	24	44	33	18	16 8
	线 规 (mm)	3 - 41.06	$2 - \phi 1.12$ 1 - $\phi 1.18$	$2 - \phi_{1.0}$ 1 - $\phi_{1.06}$	3- \$1.18	$3 - \phi 1.30$	$4 - \phi 1.40$ 1 - 2×5.6
	<b>然型</b> 组式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕		双层叠绕	双层叠绕
雅	接法	20	20	24	2	4	
子 绕	<b>級</b> 中國 由	1-9	1-9	1-9	1-9	1-11	1-11
₽₩	线 西 <b>麥</b>	102	74	74	52	32	
	线 规 (mm)	1 ⋅ \$0.8	1 - ♦0.95	1-41.12	2 ∳0.95	2- ∮1.06	1 - \$1.18
定转了	着数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	36/24	36.24	36/24	36/24	36.724	48/36
+	.A)	11.5	13	19.5	25	34	47.5
株	电压(V)	230	272	250	276	278	247
M	(A)	9.3	12.6	15.7	22.5	8	36.7
锐	电压(V)	380	380	380	380	380	380
1	· 为举 (kw)	4	5.5	7.5	11	15	18.5
	型	YR132M1 - 4	YR132M2 - 4	YR160M - 4	YR160L - 4	YR180L - 4	YR200L1-4

	<b>黎</b> 第五	双层叠绕双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕四层叠线	次/区间光70日期日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	双层量统	双层叠绕双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕 双层叠绕
恕	接法	7.7	77	7,7	77	77	<del>\$</del> <del>\$</del> <del>\$</del>	≿	27	27	5	24	<u> </u>	, >		77	7,4	5⊀	1	7	۲	14
<b>小</b>	世 田 田	1-9	$\begin{vmatrix} 1-9 \\ 1-9 \end{vmatrix}$	1-9	1-12	1 12	1-12	1-6	1-6	1-6	9-1	9-1	9-1	9-1	1-6	1-6	8-1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8
林	没 西 数	16 8	16 8	12	12	12	12	20	34	34	28	28	91		2∞	16 8	12	12	9	12	9	622
	线	$4 - \phi 1.40$ 1 - 2.24 × 5.6	$6 - \phi 1.25$ 1-2.5×5.6	$8 - \phi_1.40$ 2 - 2 × 5.6	$8 - \phi 1.40$ 2 - 2 × 5.6	$\begin{array}{ccc} 7 & \phi 1.40 \\ 2 - 2 \times 5 \end{array}$	7 \$1.40 2-2×5	3 \$1.0	2-40.95	2 - \$1.06	2 - \$1.18	4-41.0	2 - \$1.18 4 - \$1.25 1 - 2 24 × 5 6	8-41.25	1-2.8×6.3	$8 - \phi_{1.25}$ 1 - 2.8 × 6.3	$7 - \phi 1.40$ 2 - 2.24 × 5	3 · \$1.40	2-2.24×5	3-41.30	2-2.5×5.6	$9 - \phi 1.40$ 2-2.5×5.6
	绕型组式	双层叠绕	以层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	i D	以层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	70 巨鼻线	ŽĮ.	双巨基体	4	双层叠绕
紐	茶	4	2	4 △	4	4	4	₫	20	20	20	20	20	· ·	20	2△	25	\ <u>\</u>	ļ	<u> </u>	]	20
7 然	线节圈屈	1-11	11 11	1 12	1 - 12	1 14	1 - 14	1-8	8-1	1-8	- <del>-</del> ×	j - 0	1-9		] - 6 - I	1-9	1 - 12	1 . 15	?	1-12		1 - 12
识	线压圈数	54	22	04	34	56	18	46	92	99	92	38	34	,	ફ	93	18	- 91		4	<u> </u>	12
	线 规 (mm)	1-41.30	3-41.25	2- \$1.25	3- \$1.12	2-41.50	$1 - \phi 1.40$ 2 - $\phi 1.50$	1.41.0	1- ∮0.80	1- \$1.0	1-41.18	1-41.25	1 \$1.06 1-\$1.12		1-41.25	$\begin{vmatrix} 1 - \phi_1 & 30 \\ 1 - \phi_1 & 40 \end{vmatrix}$	$\frac{3-\phi_{1}.12}{1-\phi_{1}.18}$	3-61.40		3-41.40	5	$3 - \phi_1.50$ 1 - $\phi_1.60$
子籍之	番 ★ Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	48/36	48/36	48/36	48/36	48736	60/48	48/36	48736	48/36	48/36	54736	54/36	20,000	34/36	54736	72/48	72/48	?	72/48		72/48
ļ,	电流 (A)	47	51.5	79	92	7	128	9.5	=	14.5	<u>sc</u>	22.5	48	> 03	6.20	19	99	69		- 92	?	08
苯	电压 (V)	243	360	289	340	485	354	206	230	244	256	310	861	101	) (01	224	282	331		362	<del></del>	423
N-1	电流 (A)	43.2	57.6	71.4	85.9	103.8	140	8.2	10.7	13.4	17.9	23.6	31.8	36	30.3	45	60.3	73.9		87.9		106.9
끬	电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	300	380	380	380		380		380
1	/kw)	22	8	37	45	55	75	ы	4	5.5	7.5	=	15	28.5		52	30	37		45		55
	西中	YR200L2 - 4	YR225M2 4	YR250MI - 4	YR250M2 - 4	YR280S-4	YR280M - 4	YR132M1 - 6	YR132M2-6	YR160M - 6	YR160L - 6	YR180L - 6	YR200L1 6	YR225M1 - 6		YR225M2 - 6	YR250M1 - 6	YR250M2 - 6		YR280S-6	-	YR280M - 6

	養	斑	1	转	7	定转子		斑	子统	租			轶	子绕	親	
型	(1/M)	电压	电流	电压	电流	<b>着</b>	线规	线圈	线圈	*	绕组	线规	郷	雅	*	绕组
	()	(\$)	(A)	3	€	$Z_1/Z_2$	(mm)	同数	节配	<b>宋</b> 汉	西江	(mm)	田	节距	灰	極江
YR160M - 8	4	380	10.7	216	12	48/36	1-40.90	92	1-6	22	双层叠绕	2- 40.95	42	1-5	72	双层叠绕
YR160L-8	5.5	380	14.2	230	15.5	48/36	1- \$1.0	62	1-6	20	双层叠绕	2- ∮1.06	34	1-5	7	双层叠绕
YR180L-8	7.5	380	18.4	255	19	54736	1 - \$1.06 1 - \$1.12	88	1-7	41	双层叠绕	1-¢1.25 1-¢1.30	*	1-5	7	双层叠绕
YR200L1-8	11	380	26.6	152	46	54/36	2-40.95	4	1-7	2 2	双层叠绕	2-\$1.18 4-\$1.25	16	1-5	5₹	双层叠绕
	_											1-2.2×5.6	<b>o</b> c	1-5	<u></u>	双层叠绕
YR225M1 - 8	15	380	34.5	169	99	54/36	2-41.12	<del>\$</del>	1-7	20	双层叠绕	$8 - \phi_{1.25}$ 1-2.8×6.3	16 8	1-5	77	双层叠绕双层叠绕
YR225M2 - 8	18.5	380	42.1	211	\$2	54736	2 - \$1.30	32	1-7	20	双层叠绕	$8 - \phi 1.25$ 1 - 2.8 × 6.3	91 8	1-5	7,7	双层叠绕双层叠绕
YR250M1 - 8	22	380	48.7	210	65.5	72/48	1- \$1.40	84	6-1	4	双层叠绕	$7 - \phi_1.40$ 2-2.24×5	12	1-6	7,7	双层叠绕双层叠绕
YR250M2 - 8	30	380	66.1	270	69	72/48	1-41.12	74	6-1	- ∀8	双层叠绕	$7 - \phi 1.40$ 2-2.24×5	12	1-6 1-6	77	双层叠绕双层叠绕
YR280S-8	37	380	78.2	281	81.5	72/48	3-41.0	36	1-9	4 ₽	双层叠绕	$9 - \phi 1.40$ 2-2.5×5.6	6 12	1-6	7,7	双层叠绕 双层叠绕
YR280M-8	45	380	92.9	359	92	72/48	2-\$1.4	87	6-1	4	双层叠绕	3-41.30 6-41.40	12		2	双层叠绕
											Ì	2-2.5×5.6	9		1	双层叠绕

注 机座号 132-180 转子绕组为圆铜线; 机座号 200-280 为圆、扁铜线两种方案并存。

#### 20.152 系列中型三相异步电动机技术数据

	石	田田田	ヶ田		定子	铁心	定转子	1 1		(元   元	子祭	無	
型	(kW)	3	₹	外径	砂径	长度	<b>看</b> 。	8	线规	後團	後圍	井栗	t
				(mm)	(mm)	(mm)	27/22		(mm)	匝数	市配	支路数	Ŗ Ŗ
JS2-355S1-2	112	380	213	999	300	160+1×10	36/28	1.5	2-1.4×5.6	18	1-12	2	4
JS2 - 35552 - 2	132	380	248	260	300	$180 + 1 \times 10$	36.728	1.5	2-1.5×5.6	91	1 - 12	2	٥
JS2 - 355M1 - 2	160	380	300	260	300	$200 + 1 \times 10$	36.728	1.5	2-1.7×5.6	15	1-12	2	٥
JS2-355M2-2	190	380	355	260	300	$230 + 3 \times 10$	36/28	1.5	2-2.0×5.6	13	1-12	7	٥
JS2 - 355SI - 4	112	380	209	200	320	$160 + 1 \times 10$	60/47	6.0	2-2.12×3.55	14	1-14	7	٥
JS2 - 355S2 - 4	132	380	242	260	350	$190 + 1 \times 10$	60/47	6.0	2-2.5×3.55	12	1 - 14	2	٥

	# #	放对	٥	◁	◁	◁	٥	٥	٥	٥	⊲	٥	۵	٥	۵	٥	◁	◁	٥	۵	٥	٥	٥	٥	٥
	并联	支路数	4	4	8	3	3	£	ю	2	7	2	2	S	S	S	2	7	7	4	4	4	4	9	9
绕组	後團	节距	1 - 14	1 - 14	1-11	1-11	1-11	1-11	11-11	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	6-1	1-12	1 - 12	1-12	1-14	1 - 14	1-14	1 - 14	1-11	1-11
第子	线圈	匝数	21	81	79	22	19	16	14	22	16	14	12	44	34	78	12	11	91	18	16	14	12	29	23
	线规	(mm)	$2 - 1.32 \times 3.55$	2-1.6×3.55	3-\$1.5 1-\$1.4	2-¢1.5 3-¢1.4	4-41.4 2-41.5	7-41.4	$4 - \phi 1.4$ 4 - $\phi 1.5$	$3 - \phi 1.4$ 2 - $\phi 1.5$	4-\$1.3 4-\$1.4	4-φ1.4 4-φ1.5	$4 - \phi 1.5$ $4 - \phi 1.6$	$1 - \phi 1.3$ 1 - $\phi 1.5$	3-41.3	1- \$1.4 2- \$1.5	$2-2.24\times6$	2-2.5×6	$2-2.8\times6$	$2 - 1.6 \times 4$	2-1.8×4	$2 - 2.12 \times 4$	2-2.5×4	4-41.5	2-\$1.4 3-\$1.5
71	£ (1)	(111111)	6'0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	1.7	1.7	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0	8.0
定转子	畜教	$Z_1/Z_2$	60/47	60/47	72./58	72/58	72./58	72/58	72./58	72/58	72/58	72./58	72/58	20/72	90.772	90.772	36.728	36.728	36.728	60/47	60/47	60/47	60/47	72.736	72.736
铁心	长度	(mm)	$220 + 3 \times 10$	$260 + 3 \times 10$	$160 + 1 \times 10$	$190 + 1 \times 10$	$230+1\times10$	$260 \pm 3 \times 10$	$300 + 3 \times 10$	$160 + 1 \times 10$	$230 \pm 2 \times 10$	$260 + 3 \times 10$	$300 + 3 \times 10$	$190 + 1 \times 10$	$260 + 3 \times 10$	$300 + 3 \times 10$	$200 + 1 \times 10$	$220 + 3 \times 10$	$260 + 4 \times 10$	$220 + 1 \times 10$	$230 + 2 \times 10$	$270 + 3 \times 10$	$310 + 4 \times 10$	$230 \pm 2 \times 10$	270 + 3 × 10
部子	内径	(mm)	350	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	423	423	423	360	360	360	423	423	423	423	475	475
	外径	(mm)	260	260	260	260	999	260	999	999	999	260	999	099	099	099	929	029	059	929	920	920	920	059	650
增	# S	<u>}</u>	292	347	144	179	211	248	300	122	149	188	221	127	155	197	411	476	520	402	454	200	571	353	408
1	# S	•	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
15	+1/4 (1-1/4)	(K#)	160	96	75	95	112	132	160	8	75	95	112	8	75	95	220	250	780	220	250	780	320	961	220
	鱼		JS2 - 355M1 - 4	JS2 - 355M2 - 4	9- 1355SI - 6	152 - 35522 - 6	JS2 - 355M1 - 6	JS2 - 355M2 - 6	JS2 - 355M3 - 6	152 - 35551 - 8	JS2 - 355M1 - 8	JS2 - 355M2 - 8	JS2 - 355M3 - 8	JS2 - 355S2 - 10	JS2 - 355M2 - 10	JS2-355M3-10	JS2 - 400S1 - 2	JS2 - 400S2 - 2	JS2 - 400M1 - 2	JS2 - 400S1 - 4	JS2 - 400S2 - 4	JS2 - 400M1 - 4	JS2-400M2-4	JS2 - 400S2 - 6	JS2 - 400S3 - 6

表	
灺	

	村	표	垣田		定子	铁心	定转子	司		部	子籍自	器	
南	(kw)	£ (2)	를 (Y	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	着数	K (ww)	线规 (mm)	(金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)		井 联 太路数	接法
JS2 - 400M2 - 6	250	380	459	650	475	$310 + 4 \times 10$	72/36	8.0	6-41.4	22	1-11	9	٥
JS2 - 400M3 - 6	280	380	208	650	475	$350 + 5 \times 10$	72.736	8.0	$6 - \phi_{1.5}$	20	1-11	9	◁
JS2 - 400S2 - 8	132	380	256	059	475	$230 + 2 \times 10$	72/36	8.0	$6 - \phi 1.5$	24	1-9	4	٥
JS2 - 400S3 - 8	160	380	300	920	475	$270 + 3 \times 10$	72.736	8.0	6-41.5	20	1-9	4	٥
JS2 - 400M2 - 8	190	380	367	089	475	$310 + 4 \times 10$	72.736	8.0	3-41.5 3-41.6	18	1 - 9	4	◁
JS2 - 400M3 - 8	220	380	425	089	475	$350 + 5 \times 10$	72./86	8.0	$4 - \phi 1.5$ 3 - $\phi 1.6$	16	1-9	4	٥
JS2 - 400M4 - 8	250	380	480	920	475	$390 + 5 \times 10$	72.786	8.0	4-41.4 5-41.5	14	1-9	4	⊲
JS2 - 400S3 - 10	112	380	224	029	493	$270 + 3 \times 10$	90.772	8.0	4-\$1.4	56	1-9	S	٥
JS2 - 400M2 - 10	132	380	264	059	493	$310 + 4 \times 10$	90.772	8.0	$2 - \phi 1.3$ 3 - $\phi 1.4$	22	1-9	v	⊲
JS2 - 400M3 10	160	380	320	929	493	$350 + 5 \times 10$	90.772	8.0	$2 - \phi 1.4$ 3 - $\phi 1.5$	70	1-9	5	◁
JS2 - 400M4 - 10	160	380	376	650	493	$390 + 5 \times 10$	90.72	8.0	$6 - \phi 1.4$	82	6-1	2	٥

#### 21.JS 系列中型三相异步电动机技术数据

	# #	灰	<b> </b>	<b>&gt;</b>	◁	٥	>-	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b> -	<b>&gt;</b> -	<b>&gt;</b> -	>
mi	<b>来</b>	支路数	4	4	4	4	ю	9	9	4	4	4
子统组	线圈	中田田	1-13	1-13	1-13	1-13	11-11	1-11	1-11	1-9	1-9	1-9
斑	线圈	甲数	14	17	10	16	12	20	16	81	91	41
	线规	(mm)	2-1.81×2.83	4-1.08×2.83	4-1.25×2.83	2-1.68×2.83	2-1.68×2.83	2-1.08×2.83	2-1.25×2.83	$2-1.16\times 2.83$	2-1.35×2.83	2-1.56×2.83
与	( uu.		6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0
定转子	<b>左</b>	$Z_1/Z_2$	86/09	86/09	86/09	82/09	72.758	72 /58	72/58	72/58	72/58	72/58
铁心	长度	-	210+20	240 + 30	280 + 40	320 + 50	250 + 20	290+30	330+40	250+20	290 + 30	330+40
定子	内径	mu	350	350	320	350	400	400	400	400	400	400
	外径		260	260	260	260	260	999	260	260	98	260
墳	₫ <b>3</b>	` !	213	218	283	326	138	175	212	120	136	156
#	∯ (S		380	380	380	380	380	380	380	380	88	380
模	(kW)		115	135	155	180	75	95	115	8	8	88
	香		JS-114-4	JS-115-4	JS-116-4	JS-117-4	JS-115-6	JS-116-6	JS-117-6	JS-115-8	JS-116-8	IS-117-8

1	ф 0 0 0	(kW) 45 55	(V)	(A)	47.25	+4%	4	- 14 AT	1			14.4		
45       380       91.5       560       423         55       380       115       560       423         65       380       115       560       423         225       380       134       560       423         260       380       400       650       423         260       380       460       650       423         300       380       527       650       475         1130       380       238       650       475         110       380       245       650       475         110       380       245       650       475         110       380       245       650       475         110       380       245       650       493         113       380       229       650       493         113       380       226       650       493         240       380       423       740       540         280       380       495       740       540         240       380       335       740       540         240       380       388       740       54	0 0 0	45	<u> </u>	3	71.17	<u>ス</u>	以比	<b>雪</b>		线规	线圈	級壓	井 栗	1
45       380       91.5       560       423         55       380       115       560       423         525       380       134       560       423         260       380       457       650       423         260       380       457       650       423         300       380       527       650       475         130       380       238       650       475         110       380       287       650       475         110       380       245       650       475         110       380       245       650       475         110       380       245       650       493         115       380       161       650       493         115       380       226       650       493         120       380       423       740       540         240       380       423       740       540         240       380       335       740       540         240       380       338       740       540         240       380       388       740       54	115 - 10 116 - 10 117 - 10 126 - 4	45						$Z_1/Z_2$	(umu)	(mm)	匝数	节距	支路数	茯法
55         380         115         560         423           65         380         134         560         423           225         380         400         650         423           260         380         457         650         423           300         380         527         650         423           130         380         238         650         475           115         380         287         650         475           110         380         287         650         475           110         380         210         650         475           150         380         245         650         475           161         650         475         475           170         380         224         650         493           115         380         225         650         493           118         380         225         650         493           240         380         493         740         540           280         388         740         540           240         380         335         740 <t></t>	116 · 10 117 · 10 126 · 4 127 · 4	55	380	91.5	999	423	250 + 20	90.772	8.0	2-0.9×2.63	24	1-8	S	<b>&gt;</b>
65         380         134         560         423           225         380         400         650         423           260         380         457         650         423           300         380         527         650         423           130         380         238         650         475           115         380         287         650         475           215         380         238         650         475           110         380         245         650         475           110         380         245         650         475           180         380         161         650         475           180         380         161         650         493           115         380         225         650         493           240         380         423         740         540           280         380         493         740         540           280         380         493         740         540           240         380         338         740         540           240         380 <t< td=""><td>117 · 10 126 · 4 127 · 4</td><td></td><td>380</td><td>115</td><td>999</td><td>423</td><td>290 + 30</td><td>21/0%</td><td>8.0</td><td>2-1.08×2.63</td><td>20</td><td>8-1</td><td>2</td><td>&gt;-</td></t<>	117 · 10 126 · 4 127 · 4		380	115	999	423	290 + 30	21/0%	8.0	2-1.08×2.63	20	8-1	2	>-
225       380       400       650       423         260       380       457       650       423         300       380       527       650       423         130       380       238       650       475         115       380       287       650       475         215       380       331       650       475         110       380       210       650       475         110       380       245       650       475         113       380       245       650       493         115       380       161       650       493         120       380       423       740       540         240       380       423       740       540         240       380       493       740       540         240       380       335       740       540         240       380       338       740       540         240       380       388       740       540         240       380       388       740       540         240       380       448       740       5	126 - 4	99	380	134	999	423	330 + 40	90.772	8.0	2 · 1.25 × 2.63	81	1 - 8	S	>-
260         380         457         650         423           300         380         527         650         423           130         380         238         650         475           185         380         287         650         475           185         380         338         650         475           110         380         182         650         475           110         380         210         650         475           150         380         245         650         493           161         650         493         493           115         380         225         650         493           113         380         226         650         493           240         380         493         740         540           280         380         493         740         540           280         380         335         740         540           240         380         338         740         540           240         380         388         740         540           240         380         448         <	127 - 4	225	380	400	059	423	270 + 50	60/47	1.0	2-1.68×3.53	91	1 - 13	4	◁
300         380         527         650         423           130         380         238         650         475           1155         380         287         650         475           215         380         331         650         475           215         380         182         650         475           110         380         210         650         475           130         380         245         650         475           80         380         161         650         493           95         380         161         650         493           115         380         226         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           280         380         495         740         540           240         380         338         740         540           240         380         448         740         540		260	380	457	059	423	316 + 60	60/47	1.0	2-1.95 × 3.53	14	1 - 13	4	◁
130         380         238         650         475           185         380         287         650         475           185         380         338         650         475           215         380         391         650         475           110         380         216         650         475           130         380         245         650         475           80         380         161         650         493           95         380         188         650         493           115         380         229         650         493           240         380         423         740         540           280         380         423         740         540           180         380         335         740         540           240         380         338         740         540           240         380         388         740         540           240         380         448         740         540	128 - 4	300	380	527	059	423	360 + 70	60.47	1.0	2-2.26×3.53	12	1-13	4	٥
155         380         287         650         475           185         380         338         650         475           215         380         391         650         475           95         380         182         650         475           110         380         210         650         475           150         380         294         650         475           80         380         161         650         493           115         380         188         650         493           116         380         226         650         493           240         380         423         740         540           280         380         493         740         540           180         380         335         740         540           240         380         388         740         540           240         380         348         740         540	125-6	130	380	238	059	475	240 + 30	72./58	8.0	2-1.16 × 3.53	81	1-11	9	>
185         380         338         650         475           215         380         391         650         475           95         380         182         650         475           110         380         210         650         475           130         380         245         650         475           155         380         294         650         475           80         380         161         650         493           95         380         188         650         493           115         380         226         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           240         380         448         740         540	126 - 6	155	380	287	059	475	280 + 40	72.758	8.0	2 - 1.56 × 3.53	14	1 - 10	3	◁
215         380         391         650         475           95         380         182         650         475           110         380         210         650         475           150         380         245         650         475           80         380         294         650         475           80         380         161         650         493           115         380         229         650         493           130         380         256         650         493           240         380         423         740         540           180         380         495         740         540           240         380         335         740         540           240         380         388         740         540           240         380         448         740         540	127-6	185	380	338	650	475	320 + 50	72/58	8.0	2-1.95×3.53	12	1 - 10	9	>-
95         380         182         650         475           110         380         210         650         475           130         380         245         650         475           155         380         294         650         475           80         380         161         650         493           115         380         229         650         493           130         380         226         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           210         380         388         740         540           240         380         388         740         540           240         380         448         740         540	128-6	215	380	391	650	475	360 + 70	72.758	0.8	2 1.81×3.53	12	1 - 11	9	>
110         380         210         650         475           130         380         245         650         475           155         380         294         650         475           80         380         161         650         493           95         380         188         650         493           115         380         229         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           240         380         388         740         540           240         380         448         740         540	125 - 8	95	380	182	650	475	240 + 30	72/58	8.0	2-1.35×3.53	91	1-9	4	>-
130         380         245         650         475           155         380         294         650         475           80         380         161         650         493           115         380         188         650         493           130         380         229         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           240         380         388         740         540           240         380         448         740         540	126-8	110	380	210	650	475	280 + 40	72./58	8.0	2-1.56-3.53	4	1 - 9	4	>
155     380     294     650     475       80     380     161     650     493       95     380     188     650     493       115     380     229     650     493       130     380     256     650     493       240     380     423     740     540       280     380     495     740     540       210     380     388     740     540       240     380     448     740     540	127 8	130	380	245	650	475	320 + 50	72./58	8.0	2-1.95 < 3.53	12	6-1	ਚ	>
80         380         161         650         493           95         380         188         650         493           115         380         229         650         493           130         380         256         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           240         380         448         740         540	128-8	155	380	294	650	475	360 + 70	72/58	8.0	2-2.26×3.53	10	1-9	4	>
95     380     188     650     493       115     380     229     650     493       130     380     256     650     493       240     380     423     740     540       280     380     495     740     540       180     380     335     740     540       240     380     448     740     540	125 - 10	08	380	191	929	493	240 + 30	90.772	8.0	2-1.35×2.83	81	8 - 2	S	>
115         380         229         650         493           130         380         256         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           210         380         388         740         540           240         380         448         740         540	126 · 10	95	380	881	089	493	280 + 40	90.772	8.0	2 · 1.56 × 2.83	16	1-9	s	>-
130         380         256         650         493           240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         495         740         540           210         380         335         740         540           240         380         448         740         540	127 - 10	115	380	229	929	493	320 + 50	20/12	8.0	2-1.81×2.83	14	1-8	5	>
240         380         423         740         540           280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           210         380         388         740         540           240         380         448         740         540	128 - 10	130	380	526	029	493	370 + 60	90.772	8.0	2-2.1×2.83	12	1-9	S	<b>&gt;</b> -
280         380         495         740         540           180         380         335         740         540           210         380         388         740         540           240         380         448         740         540		240	380	423	740	240	270 + 50	72.786	0.95	2 2.25×4.1	12	11-11	60	◁
180         380         335         740         540           210         380         388         740         540           240         380         448         740         540	137-6	780	380	495	740	240	310 + 60	72.786	0.95	2-2.44×4.1	10	1-11	3	٥
210         380         388         740         540           240         380         448         740         540	8-98	98	380	335	740	540	270 + 50	72.786	0.95	2-1.16×4.1	20	8-1	4	◁
240 380 448 740 540		210	380	388	740	240	310 + 60	72./86	0.95	2-1.35×4.1	18	1-8	4	٥
		240	380	448	740	240	360 + 70	72./86	0.95	2-1.56×4.1	16	1 - 8	4	٥
JS-137 10 150 380 291 740 560 270+50	137 10	150	380	291	740	999	270 + 50	901/06	8.0	2-1.16×3.28	22	1 8	S	٥
JS-138-10 180 380 334 740 560 360+70	138 - 10	180	380	334	740	260	360 + 70	901/06	8.0	2-1.35×3.28	. 20	1-8	S	٥

#### 22.JR2 系列三相异步电动机技术数据

	石	定子		定子	铁心	定转子	气隙	訊	子幾	#			耕	+
型	(kW)	电流	外径	内径	长度	盡数		线规	线圈	线圈	1	电压	电流	线规
		€	(mm)	(mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	匝数	中距	接法	(§	(¥)	(mm)
JR2 - 355S1 - 4	112	214	260	320	$170 + 1 \times 10$	60/54	6.0	2-2.24×4	14	1 - 14	24	163	441	4×17
JR2 - 35552 - 4	132	248	260	320	$200 + 1 \times 10$	60/54	6.0	2-2.24×4	14	1 - 14	4≺	189	445	4×17
JR2 - 355M1 - 4	160	299	260	350	$230 + 3 \times 10$	60/54	6.0	$2-2.65\times4$	12	1 - 14	4	221	459	4×17
JR2 - 355M2 - 4	96	351	260	350	$270 + 3 \times 10$	60/54	0.0	$2 - 1.70 \times 4$	81	1 - 14	4	255	469	4×17
JR2-355S1-6	75	150	260	400	$130 + 1 \times 10$	72/54	8.0	2-2.24×4	14	1-11	37	119	403	5×16
JR2 - 35552 - 6	95	186	260	400	$210 + 1 \times 10$	72/54	8.0	2-2.24×4	14	1-11	20	138	441	5×16
JR2 - 355M1 - 6	112	219	260	400	$250 + 2 \times 10$	72/54	8.0	$2-2.65\times4$	12	-	20	191	442	5×16
JR2 - 355M2 - 6	132	256	260	400	$280 + 3 \times 10$	72/54	0.8	$2 \cdot 1.90 \times 4$	16	11-11	34	182	464	5×16
JR2 - 355M3 - 6	160	305	200	400	$320 + 3 \times 10$	72/54	8.0	2-2.24×4	14	1-11	34	208	496	5×16
JR2 - 355S1 - 8	ક	125	260	400	$180 + 1 \times 10$	72./84	8.0	$2 - 2.65 \times 4$	12	1-9	7≺	140	281	$3 \times 16$
JR2 - 355M1 - 8	75	153	260	400	$250 + 2 \times 10$	72./84	8.0	$2 - 1.90 \times 4$	91	6-1	20	183	265	$3 \times 16$
JR2 - 355M2 - 8	8	193	260	400	$280 + 3 \times 10$	72./84	0.8	2-2.24×4	7	1-8	20	219	278	$3 \times 16$
JR2 - 355M3 - 8	112	227	260	400	$320 + 3 \times 10$	72./84	8.0	$2 - 2.65 \times 4$	12	1-8	2△	244	295	$3\times16$
JR2 - 35582 - 10	96	132	260	423	$210 + 2 \times 10$	60.775	8.0	$2 - 1.80 \times 3$	91	6-1	20	129	303	$3.55 \times 17$
JR2 - 355M2 - 10	75	162	260	423	$280 + 3 \times 10$	90.775	8.0	$2 \cdot 1.60 \times 3$	81	1-9	57	166	291	$3.55 \times 17$
JR2 - 355M3 - 10	95	205	260	423	$320 + 3 \times 10$	90.775	8.0	$2 - 1.80 \times 3$	91	1-9	SΥ	196	312	$3.55 \times 17$
JR2 - 400S1 - 4	220	406	650	423	$210 + 1 \times 10$	60/54	8.0	$2 - 1.70 \times 4.5$	18	1-8	44	255	545	$4 \times 20$
JR2 - 400S2 - 4	220	429	650	423	$240 + 2 \times 10$	60 /54	1.0	$2-1.90 \times 4.5$	16	1 - 14	44	288	547	$4 \times 20$
JR2 - 400M1 - 4	780	503	650	423	$280 + 3 \times 10$	60/54	1.0	$2-2.24 \times 4.5$	14	1-14	4	329	534	4×20
JR2 - 400M2 - 4	320	571	650	423	$320 + 4 \times 10$	60/54	1.0	$2-2.65\times4.5$	12	1 - 14	4	384	516	4×20
JR2 - 400S2 - 6	<u>5</u>	354	650	475	$240 + 2 \times 10$	12/90	8.0	$2 - 2.12 \times 4.5$	15	1-11	3∆	326	372	$3.55 \times 17$
JK2-40053-6	077	410	9	475	$280 + 3 \times 10$	22/30	8.0	$2-2.36\times4.5$	13	1-11	34	377	371	$3.55\times17$
JK2 - 400M2 - 6	3 8	5 5	g (	57.4	$320 + 4 \times 10$	22/30	8.0	2-1.40×4.5	55	1-11	<b></b>	446	352	$3.55 \times 17$
IR7 - 40000 - 8	130	263	2 6	0,4	360+3×10	26.26	× 0	2-2.65×4.5	7 -	1 - 10	}	6 5	356	$3.55\times17$
IP2 - 40063 - 8	3 5	202	3 9	7 1	240+2×10	\$ 20	× •	2-2-24×4.5	14 ;	6-1	74 ∶	242	4	3.55×17
1D2 - 400M - 8	3 5	21.0	000	0,4	230 + 3 × 10	72/84	× 0	2-2.65×4.5	77	1-9	<del>4</del> ∶	783	96	3.55×17
107 - 400M2 - 0	2 5	1/5	2 5	5 i	320 + 4 × 10	\$8/7/	× .	2-1.70×4.5	22 :	1-9	4	327	369	$3.55 \times 17$
INC - 400M3 - 8	200	174	2 S	0,4	360+5×10	72/84	×.0	$2 - 1.90 \times 4.5$	16	1-9	40	368	379	$3.55\times17$
107 - 40063 - 10	5 :	6 6	2 5	0.5	400 + 5 × 10	48/7/	8.0	$2 - 2.24 \times 4.5$	14	1-9	4	420	373	$3.55 \times 17$
JR2 - 40055 - 10	717	200	g (	493	280+3×10	90.75	8.0	$2 - 2.00 \times 3.55$	9	1-8	. 5	197	36	5×16
JR2 - 400M2 - 10	751	3 8	ر ا	493	$320 + 4 \times 10$	90.715	8.0	$2 - 1.40 \times 3.55$	22	1-9	<b>2</b> ∇	736	353	$5 \times 16$
JK2 - 4001MJ3 - 10	3 5	775	က္က	493	360+5×10	90.75	8.0	$2 - 1.60 \times 3.55$	8	1-9	2₽	760	391	5×16
JKZ - 400jvj4 - 10	RI RI	785	000	493	400+5×10	90/75	0.8	$2 - 1.80 \times 3.55$	18	1-9	54	788	419	5×16

#### 23.JRO2 系列三相异步电动机技术数据

功率	Ä,	定子	鉄	转子	定转子		纸	子绕	#			轶	子统	#	
(kW)	电压	一一一	电压	电流	■ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	线规	线圈	线圈	比比	烧组	线规	线圈	#	线圈	绕组
	2	(A)	3	(F)	61/63	(mm)	回数	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	X (A	型式	(mm)	回数	灰瓦	中田	型计
13	380	28.2	295	28	36.24	1-¢1.4	23	1-9	20	双层叠绕	2- \$1.45	91	27	1-6	双层叠绕
17	380	36.2	315	35	36.24	2- 41.62	6	6 - 1	◁	双层叠绕	2 61.3	13	7	1 6	双层叠绕
22	380	44.5	355	39	36.724	2-41.35	16	6 - 1	20	双层叠绕	<u>~</u> ~	16	24	1-6	双巨拳线
30	380	59.5	395	47	36.24	9.0	7	6-1	20	双层叠绕	. <del>.</del> .	13	. 7.	9-1	双层叠绕
40	380	76.8	410	19	48/60	3 \$1.4	6	= :	20	双层叠绕	$1 - \phi 1.5$ 1 - $\phi 1.56$	10	74	1 - 14	双层叠绕
25	380	104.3	420	82	60/48	3-41.25	15	1 13	4	双层叠绕	1-61.4	12	<b>4</b> ≻	1 - 11	双层奉练
7.5	380	139.8	480	76	86//09	4- \$1.35	2	1 - 13	4	双层叠绕	5-41.5	5	<b>7</b>	ě	双层奉给
10	380	23.8	276	23	48/36	1-41.35	74	1.8	20	双层叠绕	76.7	7	. >-	1-6	双层叠绘
13	380	56	285	59	48/36	1 41.5	۶	8-1	2	以日秦约	4 - 61 56	٠	>	7	出口事代
17	380	37.4	320	33	48736	2 \$1.16	<u>∝</u>	. ~	2 2 2	双层棒线	3 61.4	2	- ~		以 方 时 戸 <b>勢</b> 纺
52	380	46.8	340	40	48/36	2- 41.35	14	1-8	20	双层叠绕	$3 - \phi 1.56$	2 0	. ×	1-6	双层叠缝
99	380	19	385	20	72/54	2-41.35	4	1 · 11	35	双层叠绕	$3 - \phi 1.45$	=	₹	1-9	双层叠绕
40	380	8.62	445	98	72/54	3 \$1.25	=	1-1	34	双层叠绕	1 - \$1.35	01	37	1 · 9	双层叠绕
55	380	107	440	2,8	72754		9	I - I	20	以层叠绕	5. \$1.45	œ	34	6-1	双层叠绘
55	380	142.3	440	78	72./54	2 - \$1.4   \$1.45	æ	1 - 11	34	双层叠绕	5 \$1.5	7	34	1 10	双层叠绕
55	380	16	440	78	72754		5	Ξ	34	双层叠绕	9-41.2	7	3	5-	双巨棒线
75	380	24.6	460	100	48/36	i			-	1	1		1	 .	以巨融约
7.5	380	61	284	17	48736	2- 41.16	91	9-1	◁	双层叠绕	3- 41.45	6	>	5-	双层奉给双层
10	380	24.6	293	53	48/36	1 \$1.35	56	1-6	20	双层叠绕		œ	>	1 5	双层叠绘
13	980	31.6	295	78	48/36	ø1.	23	1 - 6	20	双层叠绕	4 \$1.56	7	>-	1-5	双层叠绘
17	380	9	310	35.4	48/36	2 ¢1.2	10	9	20	双层叠绕	5-41.56	9	>	1 5	双层叠绕
22	380	48.7	315	44.5	72./54	2- \$1.45	12	6-1	2△	双层叠绕	$2 - \phi_1.45$ $2 - \phi_1.5$	∞	24	1 7	双层叠绕
39	380	65.2	400	47.5	72/54	2-¢1.16	61	1-9	4	双层叠绕	~~ 4	œ	7	1-7	双层叠绘
40	380	84.2	415	61	72/54	2 41.35	91	<u> </u>	40	双目奏线	5 - 41.3	4	2	-	3 唯里只
40	380	84.2	415	61	72/54	2-41.4	2 2	1 - 0		ベルゴボ 以口路体	7 -6	- ·	, ,	, ,	从内侧沿出口事务
55	380	114 5	460	0						1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		>		- -	从区里汽

24.JR 系列中型三相异步电动机技术数据

Ψ         Φ         H		功率	定子		定子	铁心	定转子	气隙	定	子统	器			转子	绕 组
(kW) (A) (mm) (mm) (mm) $7/72$ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm	西 合		烷甲	外径	内径	长度	植教			线圈	线圈	ţ	电压	电流	线规
115   216   580   350   170 + 1×10   60/54   0.8   2 - 1,58 × 3.0   1 - 1 + 4   4   4   4   4   4   4   4   4   4	ļ	(kW)	3	(mm)	(mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	mm'	匝数	节距	按	3	(¥)	(mm)
135   255   560   350   190+1×10   60/54   0.8   2-1-55×3.05   14   1-14   47   192   424   189   350   350   220-2×10   60/54   0.8   2-1-55×3.05   15   1-14   47   192   424   450   220	JR-114-4	115	216	260	350	$170 + 1 \times 10$	60/54	8.0	$2 - 1.56 \times 3.05$	16	1-14	4	165	425	$3.53 \times 18$
155   291   560   350   220-2×10   60/54   0.8   2-2.1×3.05   15   1-14   47   235   423     180   334   560   350   220-3×10   60/54   0.75   2-145×3.05   18   1-10   47   225   426     115   223   560   400   200+1×10   72/54   0.75   2-14.45   10   1-11   3Y   144   432     115   223   560   400   200+1×10   72/54   0.75   2-14.45   10   1-11   3Y   172   436     115   223   560   423   200+1×10   72/54   0.75   3-14.45   10   1-10   3Y   144   432     116   223   560   423   200+1×10   72/54   0.75   3-14.45   20   1-9   4Y   171   286     117   360   423   200+1×10   72/54   0.75   3-14.45   20   1-9   4Y   171   286     118   560   423   200+1×10   72/54   0.75   2-14.45   20   1-9   4Y   171   286     129   560   423   200+1×10   72/54   0.75   2-14.45   20   1-9   4Y   171   286     120   560   423   200+2×10   90/75   0.75   1-141.35   22   1-8   3Y   149     120   570   471   600   423   200+2×10   90/75   0.75   1-141.35   22   1-8   3Y   149     120   570   471   600   423   200+2×10   90/75   0.75   1-141.35   22   1-8   3Y   149     120   520   423   200+2×10   90/75   0.75   1-141.35   22   1-18   3Y   149     120   520   423   200+2×10   60/54   0.95   2-168×3   16   1-13   4\to 200   200     120   560   473   200+2×10   60/54   0.95   2-168×3   16   1-13   4\to 200   200     120   500   475   100+1×10   72/63   0.8   2-168×3   10   1-13   6\to 200   200     120   520   475   100+1×10   72/63   0.8   2-16.56   30   1-11   6\to 200   200     120   520   520   475   100+1×10   72/63   0.8   2-16.68   34   1-10   8Y   180   345     121   520   520   475   100+1×10   72/48   0.8   2-16.68   34   1-9   8Y   180   345     121   520   520   475   100+1×10   72/48   0.8   2-16.68   34   1-9   8Y   180   345     121   520   520   475   100+1×10   72/48   0.8   2-16.68   34   1-9   8Y   180   345     122   520   520   493   180+1×10   90/75   0.8   2-16.68   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80   3-16.80	JR-115-4	135	255	260	350	$190 + 1 \times 10$	60/54	8.0	$2 - 1.95 \times 3.05$	4	1-14	4	192	424	$3.53 \times 18$
180         334         560         350         260-3×10         60/54         0.75         2-\$1.36         18         1-14         4\to 254         450         470           75         147         560         400         170+1×10         72/54         0.75         2-\$1.36         14         1-10         3Y         127         364           115         223         560         400         230+2×10         72/54         0.75         2-\$1.36         1         1-11         3Y         14         422           60         126         560         423         170+1×10         72/54         0.75         2-\$1.36         1         1-11         3Y         14         46           80         123         200+1×10         72/54         0.75         2-\$1.45         1         1-11         3Y         17         44           80         161         460         423         200+1×10         72/54         0.75         2-\$1.45         1         1-1         3Y         1         44         43           80         413         200+2×10         90/75         0.75         2-\$1.45         1         1-1         3Y         1         1         1 </td <td>JR-116-4</td> <td>155</td> <td>291</td> <td>260</td> <td>350</td> <td><math>220 + 2 \times 10</math></td> <td>60 /54</td> <td>8.0</td> <td><math>2 - 2.1 \times 3.05</math></td> <td>12</td> <td>1-14</td> <td>4</td> <td>235</td> <td>423</td> <td><math>3.53 \times 18</math></td>	JR-116-4	155	291	260	350	$220 + 2 \times 10$	60 /54	8.0	$2 - 2.1 \times 3.05$	12	1-14	4	235	423	$3.53 \times 18$
75         147         \$60         400         170+1×10         72/54         0.75         2-\$1.56         14         1-10         3Y         127         364           95         188         \$60         400         220+1×10         72/54         0.75         2-\$1.45         10         1-11         3Y         127         364           115         223         \$60         400         220+1×10         72/54         0.75         3-\$1.36         22         1-9         4Y         149         49           60         126         \$60         423         170+1×10         72/54         0.75         3-\$1.36         22         1-9         4Y         171         266           45         101         \$60         423         170+1×10         72/54         0.75         2-\$1.45         18         1-9         4Y         171         266           55         101         \$60         423         170+1×10         90/75         0.75         2-\$1.45         18         1-1         49         47         19         47         19         47         19         47         19         47         19         47         19         47         19	JR-117-4	180	334	260	320	$260 + 3 \times 10$	60 / 54	8.0	2 · 1 · 45 × 3 · 05	81	1-14	40	254	450	$3.53 \times 18$
95         185         560         400 $200+1\times10$ $72/54$ $0.75$ $2-61.45$ 11         37         144         432           60         115         580         400 $200+1\times10$ $72/54$ $0.75$ $3-61.45$ 10 $1-11$ 37         144         436           70         144         580         400 $230+1\times10$ $72/44$ $0.75$ $3-61.45$ 10 $1-11$ 37         171         266           80         162         580         423 $200+1\times10$ $72/84$ $0.75$ $4-61.45$ 20 $1-9$ 47         171         266           45         101         580         423 $210+1\times10$ $90/75$ $0.75$ $4-61.45$ 20 $1-9$ 47         171         266           55         143         580         423 $210+1\times10$ $90/75$ $0.75$ $1-61.35$ 22 $1-81.45$ 18 $1-18$ 47         171         266           500         423 $220+2\times10$ $90/75$ $0.75$ $2-61.45$ <	JR-115-6	75	147	260	400	$170 + 1 \times 10$	72/54	0.75	2 · \$1.56	14	1-10	3≺	127	364	$5.1 \times 15.6$
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	JR-116-6	95	185	260	400	$200 \pm 1 \times 10$	72/54	0.75	2-41.45	12	1-11	3≺	144	432	$5.1 \times 15.6$
60         126         560         423 $170+1\times10$ $72.84$ $0.75$ $3+91.56$ 22 $1-9$ $4Y$ 154 $257$ 80         126         560         423 $200+1\times10$ $72.84$ $0.75$ $4+91.45$ $18$ $179$ $4Y$ $190$ $4Y$	JR-117-6	115	223	260	904	$230 + 2 \times 10$	72/54	0.75	3- \$1.45	10	1-11	34	172	436	$5.1 \times 15.6$
70         144         560         423         200+1×10         72/84         0.75 $4 + 61.45$ 20         1-9         4Y         171         266           80         162         560         423         170+1×10         72/84         0.75         2 $+ 61.45$ 28         1-9         4Y         171         266           55         1123         560         423         210+1×10         90/75         0.75         2 $+ 61.45$ 24         1-8         5Y         190         270           56         143         560         423         220+2×10         90/75         0.75         1 $+ 61.35$ 22         1-8         5Y         190         270           205         413         560         423         220+2×10         90/75         0.75         1 $+ 61.35$ 22         1-8         5Y         190         270         190	JR-115-8	99	126	260	423	$170 + 1 \times 10$	72./84	0.75	3-41.56	22	1-9	74	154	257	$2.83 \times 15.6$
80         162         560         423 $210+1\times10$ $72/84$ $0.75$ $4-\phi1.56$ 18 $1-9$ $47$ 190 $270$ 45         101         560         423 $210+1\times10$ $90.75$ $0.75$ $2-\phi1.45$ $24$ $1-8$ $37$ $116$ $250$ 55         123         560         423 $220+2\times10$ $90.75$ $0.75$ $2-\phi1.45$ $24$ $1-8$ $37$ $116$ $250$ 255         413         560         423 $220+2\times10$ $90.75$ $0.75$ $2-\phi1.35$ $22$ $1-8$ $37$ $116$ $275$ 265         413         560         423 $220+2\times10$ $60.754$ $0.75$ $2-1.45\times3$ $14$ $1-3$ $20$ $116$ $275$ 300         342         650         473 $170+1\times10$ $60.754$ $0.95$ $2-1.45\times3$ $14$ $17$ $40$ $30$ 130         240         475         170+1×10 $72/63$ $0.8$	JR-116-8	2	144	260	423	$200 + 1 \times 10$	72./84	0.75	$4 - \phi 1.45$	20	1-9	4≺	171	566	$2.83 \times 15.6$
45         101         560         423         170+1×10         90.75         0.75         2-\$\dar{4}.45         28         1-8         57         116         251           55         123         560         423         220+2×10         90.75         0.75         2-\$\dar{4}.45         24         1-8         57         149         575           225         411         560         423         220+2×10         90.75         0.75         2-\$\dar{4}.45         24         1-8         57         149         265           260         472         520+2×10         60/54         0.75         2-145×3.8         16         1-13         4D         269         510           260         472         520+2×10         60/54         0.95         2-145×3.8         16         1-13         4D         306         536           300         542         650         475         170+1×10         60/54         0.95         2-145×3.8         16         1-13         4D         306         536           130         240         475         170+1×10         72/63         0.8         1-145×6.4         22         1-14         67         289         499	JR-117-8	8	162	260	423	$210 + 1 \times 10$	72./84	0.75	4- \$1.56	18	1-9	<b></b>	190	270	$2.83 \times 15.6$
55         123         560         423 $200+2\times10$ $90/75$ $0.75$ $2-\phi1.45$ 24 $1-8$ 57         149 $275$ 65         143         560         423 $220+2\times10$ $90/75$ $0.75$ $1-\phi1.35$ 22 $1-8$ 57         149 $275$ 260         471         650         423 $220+2\times10$ $60/54$ $0.95$ $2-1.45\times3.8$ 14 $1-13$ $4\triangle$ $276$ 260         472 $220+3\times10$ $60/54$ $0.95$ $2-1.45\times3.8$ 14 $1-13$ $4\triangle$ $306$ $510$ 300         472 $270+3\times10$ $60/54$ $0.95$ $2-1.45\times3.8$ $14$ $1-13$ $4\triangle$ $306$ $510$ 130         249         650         475 $170+1\times10$ $72/63$ $0.8$ $2-\phi1.68$ $34$ $1-11$ $67$ $201$ $499$ 1185         351         650         475 $210+1\times10$ $72/63$ $0.8$ $2-\phi1.68$ $34$ $1-11$	JR-115-10	45	101	260	423	$170 + 1 \times 10$	90.775	0.75	2-41.45	28	1-8	≿	116	251	$3.28 \times 16.8$
65         143         560         423 $220+2\times10$ $90.75$ $0.75$ $1-\phi1.35$ $22$ $1-8$ $5Y$ $149$ $275$ $225$ $445$ $210+2\times10$ $60.74$ $0.75$ $3-\phi1.45$ $18$ $1-13$ $4\triangle$ $269$ $510$ 250 $472$ $680$ $423$ $220+2\times10$ $60.74$ $0.95$ $2-1.45\times3.8$ $16$ $1-13$ $4\triangle$ $306$ $530$ 300 $249$ $680$ $475$ $170+1\times10$ $60.74$ $0.95$ $2-1.45\times3.8$ $16$ $1-14$ $67$ $289$ $530$ 153 $249$ $680$ $475$ $190+1\times10$ $72/63$ $0.8$ $2-\phi1.68$ $34$ $1-11$ $67$ $29$ $499$ 185 $351$ $680$ $475$ $190+1\times10$ $72/63$ $0.8$ $3-\phi1.68$ $36$ $1-11$ $67$ $29$ $199$ 180 $493$ $495$ $495$ $495$ $495$	JR-116-10	22	123	999	423	$200 + 2 \times 10$	90.775	0.75	2- ¢1.45	24	1-8		136	592	$3.28 \times 16.8$
225         411         650         423         200+2×10         60/54         0.75 $3-\phi1.45$ 18 $1-13$ $4\triangle$ 269         51.04           260         472         650         423         230 + 3×10         60/54         0.95 $2-1.45 \times 3.8$ 16         1-13 $4\triangle$ 306         536           300         542         650         475         170+1×10         60/54         0.95         1-1.45×6.4         22         1-14         67         289         536           130         249         650         475         170+1×10         72/63         0.8 $2-\phi1.68$ 34         1-11         67         201         498           155         296         650         475         190+1×10         72/63         0.8 $2-\phi1.56$ 30         1-11         67         201         498           185         351         650         475         240+2×10         72/63         0.8 $3-\phi1.68$ 36         1-11         67         201         498           110         217         650         475         240+2×10         72/48         0.8 $3-\phi1.68$ <t< td=""><td>JR-117-10</td><td>9</td><td>143</td><td>260</td><td>423</td><td><math>220 + 2 \times 10</math></td><td>90.775</td><td>0.75</td><td><math>1 - \phi 1.35</math></td><td>22</td><td>1-8</td><td></td><td>149</td><td>275</td><td><math>3.28 \times 16.8</math></td></t<>	JR-117-10	9	143	260	423	$220 + 2 \times 10$	90.775	0.75	$1 - \phi 1.35$	22	1-8		149	275	$3.28 \times 16.8$
260         472         650         423 $230 + 3 \times 10$ $60/54$ $0.95$ $2 \cdot 1.45 \times 3.8$ 16 $1 \cdot 13$ $4 \triangle$ 306         536           300         542         650         473 $270 \cdot 3 \times 10$ $60/54$ $0.95$ $2 \cdot 1.68 \times 3.8$ 14 $1 \cdot 13$ $4 \triangle$ 306         531           130         249         650         475 $170 + 1 \times 10$ $72/63$ $0.8$ $2 \cdot 9 \cdot 68$ 34 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 289         499           155         296         650         475         190 + 1 \times 10 $72/63$ $0.8$ $2 \cdot 9 \cdot 68$ 34 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 201         498           185         351         650         475 $240 + 1 \times 10$ $72/63$ $0.8$ $2 \cdot 9 \cdot 68$ 30 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 27 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 27 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 27 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 27 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 29 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 29 $1 \cdot 11$ $6 \times$ 29 $1 \cdot 11$	JR-126-4	225	411	650	423	$200 + 2 \times 10$	60/54	0.75	3- \$1.45	18	1-13	4	569	510	$4.7 \times 16.8$
300         542         650         423 $270 + 3 \times 10$ 60/54         0.95 $2 - 1.68 \times 3.8$ 14 $1 \cdot 13$ 40         330         531           130         249         650         475 $170 + 1 \times 10$ 60/54         0.95 $1 \cdot 1.45 \times 6.4$ 22 $1 \cdot 14$ 67         289         499           155         296         650         475 $190 + 1 \times 10$ 72/63         0.8 $2 \cdot 91.68$ 34 $1 \cdot 11$ 67         201         498           185         351         650         475 $210 + 1 \times 10$ 72/63         0.8 $2 \cdot 91.56$ 30 $1 \cdot 11$ 67         201         498           215         403         650         475 $240 + 2 \times 10$ 72/48         0.8 $3 \cdot 91.56$ 36 $1 \cdot 91.56$ 37         110         50         110         50         111         60         201         49         34           215         403         475 $190 + 1 \times 10$ 72/48         0.8 $2 \cdot 91.68$ 36         1 \cdot 9         87         10         37	JR-127-4	260	472	929	423	$230 + 3 \times 10$	60 / 54	0.95		91	1-13	44	306	536	$4.7 \times 16.8$
130         249         650         475 $170 + 1 \times 10$ 60/54         0.95 $1-1.45 \times 6.4$ 22 $1-14$ 67         289         499           155         296         650         475 $190 + 1 \times 10$ $72/63$ $0.8$ $2-\phi 1.68$ 34 $1-11$ 67         201         498           185         351         650         475 $210 + 1 \times 10$ $72/63$ $0.8$ $2-\phi 1.56$ 30 $1-11$ 67         217         520           215         403         650         475 $240 + 2 \times 10$ $72/63$ $0.8$ $3-\phi 1.68$ 26 $1-11$ 67         217         520           215         403         650         475 $240 + 2 \times 10$ $72/48$ $0.8$ $1-\phi 1.68$ 34 $1-9$ 87         180         359           110         217         650         475 $190 + 1 \times 10$ $72/48$ $0.8$ $2-\phi 1.68$ 34 $1-9$ 87         201         359           155         303         650         475 $190 + 1 \times 10$ $72/4$	JR-128-4	300	542	059	423	$270 + 3 \times 10$	60/54	0.95	T	14	1 - 13	4	330	531	$4.7 \times 16.8$
155         296         650         475         190+1×10         72/63         0.8 $\frac{2-\phi1.68}{4-\phi1.56}$ 34         1-11         6Y         201         498           185         351         650         475         210+1×10         72/63         0.8 $\frac{2-\phi1.56}{1-\phi1.45}$ 30         1-11         6 $\triangle$ 217         520           215         403         650         475         240+2×10         72/48         0.8 $\frac{1-\phi1.45}{1-\phi1.68}$ 38         1-9         8Y         180           95         188         650         475         190+1×10         72/48         0.8 $\frac{1-\phi1.68}{1-\phi1.68}$ 34         1-9         8Y         180         345           130         255         650         475         190+1×10         72/48         0.8         2- $\phi1.68$ 34         1-9         8Y         201         359           155         303         650         475         210+2×10         72/48         0.8         2- $\phi1.68$ 36         1-9         8Y         220         80         1-9         8Y         253         375           155         303         650         475         120+2×10	JR-125-6	130	249	920	475	$170 + 1 \times 10$	60/54	0.95	$1 - 1.45 \times 6.4$	22	1-14	<u></u>	289	466	$4.4 \times 19.5$
185         351         650         475 $210+1 \times 10$ 72/63         0.8 $\frac{2}{1} + \frac{6}{1} \cdot .56$ 30 $1-11$ 6 $\triangle$ 217         520           215         403         650         475 $240+2 \times 10$ 72/63         0.8 $\frac{1}{2} + \frac{6}{1} \cdot .56$ 38 $1-1$ 6 $\triangle$ 274         524           95         188         650         475 $170+1 \times 10$ 72/48         0.8 $\frac{1}{2} + \frac{6}{1} \cdot .68$ 34         1-9         8Y         180         345           130         255         650         475 $190+1 \times 10$ 72/48         0.8 $\frac{2}{2} + 1 \cdot .68$ 34         1-9         8Y         201         359           155         303         650         475 $210+2 \times 10$ 72/48         0.8 $\frac{3}{2} + 1 \cdot .68$ 26         1-9         8Y         201         359           155         303         650         475 $240+2 \times 10$ 72/48         0.8 $\frac{3}{2} + 1 \cdot .68$ 26         1-9         8Y         203         37           80         171         650         493 $180+1 \times 10$	JR-126-6	155	296	059	475	$190 + 1 \times 10$	72./63	8.0	2- <b>¢</b> 1.68 4- <b>¢</b> 1.56	34	1-11	<i>≿</i> 9	201	498	4.4×19.5
215403650475 $240+2\times10$ $72/63$ $0.8$ $1-\phi1.56$ 38 $1-9$ $65$ $1-7$ $65$ $170+1\times10$ $17/48$ $1.9$ $1.9$ $1.9$ $87$ $180$ $345$ 110217650475 $170+1\times10$ 72/48 $0.8$ $2-\phi1.68$ 34 $1-9$ $87$ $201$ $359$ 120255650475 $210+2\times10$ $72/48$ $0.8$ $3-\phi1.68$ $26$ $1-9$ $87$ $201$ $359$ 155303650475 $240+2\times10$ $72/48$ $0.8$ $3-\phi1.68$ $26$ $1-9$ $87$ $203$ $375$ 80171650493 $180+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $3-\phi1.65$ $20$ $1-9$ $87$ $155$ $323$ 95202650493 $230+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $2-\phi1.56$ $16$ $1-9$ $57$ $194$ $387$ 115243650493 $230+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $2-\phi1.45$ $16$ $1-9$ $57$ $194$ $387$	JR - 127 - 6	185	351	059	475	$210+1\times10$	72/63	8.0	2- ¢1.56 1- ¢1.45	30	1-11	<b>∀9</b>	217	520	4.4×19.5
95188650475 $170+1\times10$ $72/48$ 0.8 $\frac{1-\phi1.56}{1-\phi1.68}$ 38 $1-9$ 8Y180345110217650475 $190+1\times10$ $72/48$ 0.8 $2-\phi1.68$ 34 $1-9$ 8Y201359130255650475 $210+2\times10$ $72/48$ 0.8 $3-\phi1.68$ 26 $1-9$ 8Y228370155303650475 $240+2\times10$ $72/48$ 0.8 $3-\phi1.68$ 26 $1-9$ 8Y22837080171650493 $180+1\times10$ $90/75$ 0.8 $3-\phi1.56$ 20 $1-9$ SY15532395202650493 $230+1\times10$ $90/75$ 0.8 $2-\phi1.56$ 161-9SY194387115243650493 $230+1\times10$ $90/75$ 0.8 $2-\phi1.56$ 161-9SY194387	JR-128-6	215	403	929	475	$240 + 2 \times 10$	72./63	8.0	3- 41.68	79	1-11	∇9	274	524	$4.4 \times 19.5$
110217650475190+1×1072/480.8 $2-\phi1.68$ 341-98Y201359130255650475 $210+2\times10$ 72/480.8 $3-\phi1.56$ 301-98Y228370155303650475 $240+2\times10$ 72/480.8 $3-\phi1.68$ 261-98Y26337580171650493 $180+1\times10$ $90/75$ 0.8 $3-\phi1.66$ 201-95Y15532395202650493 $200+1\times10$ $90/75$ 0.8 $4-\phi1.45$ 181-95Y173354115243650493 $230+1\times10$ $90/75$ 0.8 $2-\phi1.56$ 161-95Y194387	JR-125-8	95	188	920	475	$170 + 1 \times 10$	72/48	0.8	1-\$1.56 1-\$1.68	38	6-1	<b></b>	180	345	$3.28 \times 16.8$
130255650475 $210+2\times10$ $72/48$ 0.8 $3-\phi1.56$ 301-98Y228370155303650475 $240+2\times10$ $72/48$ 0.8 $3-\phi1.68$ 261-98Y26337580171650493 $180+1\times10$ $90/75$ 0.8 $3-\phi1.56$ 201-95Y15532395202650493 $230+1\times10$ $90/75$ 0.8 $4-\phi1.45$ 181-95Y173354115243650493 $230+1\times10$ $90/75$ 0.8 $2-\phi1.56$ 161-95Y194387	JR-126-8	110	217	650	475	$190 + 1 \times 10$	72/48	8.0	2- 41.68	35	6-1	&	201	359	$3.28 \times 16.8$
155303650475 $240+2\times10$ $72/48$ $0.8$ $3-\phi1.68$ $26$ $1-9$ $8Y$ $263$ $375$ 80171650493 $180+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $3-\phi1.56$ $20$ $1-9$ $5Y$ $155$ $323$ 95202650493 $200+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $4-\phi1.45$ $18$ $1-9$ $5Y$ $173$ $354$ 115243650493 $230+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $2-\phi1.56$ $16$ $1-9$ $5Y$ $194$ $387$	JR-127-8	130	255	920	475	$210 + 2 \times 10$	72/48	8.0	3-41.56	30	1-9	≽	228	370	$3.28 \times 16.8$
80171650493 $180+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $3-\phi1.56$ $20$ $1-9$ $5Y$ $155$ $323$ 95 $202$ $650$ $493$ $200+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $4-\phi1.45$ $18$ $1-9$ $5Y$ $173$ $354$ 115 $243$ $650$ $493$ $230+1\times10$ $90/75$ $0.8$ $2-\phi1.56$ $16$ $1-9$ $5Y$ $194$ $387$	JR-128-8	155	303	089	475	$240 + 2 \times 10$	72/48	8.0	3-41.68	56	1-9	≽	263	375	$3.28 \times 16.8$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	JR-125-10	8	171	920	493	$180 + 1 \times 10$	90.775	8.0	3- ∮1.56	20	1-9	λ.	155	323	$3.8 \times 18$
115 243 650 493 $230+1\times10$ 90.775 0.8 $2-\phi1.56$ 16 1-9 5Y 194 387	JR - 126 - 10	95	202	089	493	$200 + 1 \times 10$	90.775	0.8	4- ¢1.45	18	1-9	λ.	173	354	$3.8 \times 18$
	JR-127-10	115	243	059	493	$230+1\times10$	90.775	8.0	\$1 \$1	16		λ	194	387	$3.8 \times 18$

	功率	定子		定子	子铁心	定转子	祭	锐	定子绕	组			转子	绕 组
哲		电流	外径	内径	长度	盡数		线规	线圈	线圈	‡	电压	田流	线规
i	( <b>kw</b> )	(¥	(mm)	(mm)	(mm)	Z1/Z2	(mm)	(mm)	匝数	节距	1 <del>x</del> (A	(V)	(F)	(mm)
JR-128-10	130	172	059	493	$260 \pm 2 \times 10$	90.775	8.0	4-41.68	14	1-9	ζ,	222	376	$3.8 \times 18$
JR-136-6	240	443	740	540	$210 + 1 \times 10$	72.790	0.95	2-1.81×4.4	14	1-11	30	353	436	$4.1 \times 19.5$
JR-137-6	280	514	740	540	$230 + 1 \times 10$	72.790	0.95	2-2.1 / 4.1	12	1-11	30	386	415	$4.1 \times 19.5$
JR-136-8	180	350	740	540	$210 + 1 \times 10$	72./96	0.95	$3 - \phi 1.68$ 1 · $\phi 1.45$	24	1 -8	4	296	393	3.52 \ 22
JR - 137 - 8	210	406	740	240	250 + 2 × 10	72.796	9.95	5-41.68	50	s - 1	4	321	421	3.52 > 22
JR - 138 - 8	245	467	740	540	$280 + 3 \times 10$	72./96	0.95	2 - \$1.68 4 - \$1.56	18	1 - 8	4 ⊳	398	394	3.52 × 22
JR 137 10	155	308	740	260	$250 + 2 \times 10$	907120	8.0	2 1.0 > 3.28	26	6 · 1	\$△	325	276	$3.28 \times 16.8$
JR-138-10	180	352	740	999	270 ÷ 2 > 10	90/120	8.0	2-1.16 × 3.28	24	1-9	54	350	295	$3.28 \times 16.8$

## 25.Y 系列中型高压三相异步电动机技术数据(6kV、大直径)

绕 组	指环尺寸	(mm)	20 × 45	$20 \times 45$	$20 \times 45$	$20 \times 45$	20 × 45	20×45	$20 \times 45$	$20 \times 45$	$20 \times 45$	3,7,00	20 × 45	$20 \times 45$	$20 \times 45$	$20 \times 45$	20 × 45	20×45 20×45
<u> </u>	线规	(mm)	4 × 40	4 > 40			35	5×35.5	35	35	35	1 :	×	×	5.6×40		2	6.3×40 6.3×40
	祭組	型式	双层叠绕	<b>K</b>	币	医医	<b>₩</b>	双层叠绘	山	回	层叠	N D	尼聲	原學	层叠	双层叠绕	#	及压量统及层叠统
	17.71	אואו	>	>	>	>	>	>	· >-	>-	>	:	>	>-	>	>	;	<b>&gt;</b> >-
, <u>41</u>	جدنت	节距	1 - 13	1 - 13	1 13	1 · 13	1 - 14	1 - 14	1 - 14	1 14	1 - 14	:		1-11	1 - 11	1 - 11		1-8
1	何槽	线数	31	56	27	26	24	22	202	19	17		28	- 56	24	22	;	325
N	线规	(mm)	1 1.25 / 4.5	1-1.32 / 4.5	1-1.5 4.5	1-1.6×4.5	1-1.18 × 5.6	1-1.32 / 5.6	1-1.5×5.6	$1 - 1.7 \times 5.6$	$1 - 1.9 \times 5.6$	4	2 串-2×3.15	$2 - 1.18 \times 3.15$	$2 - 1.32 \times 3.15$	$2 - 1.4 \times 3.15$		2年-1.8×3.15 2年-2.0×3.15
挺),		(mm)	1.4	4.	4.1	4.1	4	9	9	9.	9:1			1.2	2.	1.2		1:2
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	92/09	95/09	92/09	60 / 50	60./50	05/09	60/20	60/50	60/50		72/58	72./58	72/58	72./58	0 0	72/58
篍	. 文.	mm	<i>×</i> 9	$400 + 7 \times 10$	1	×	380 + 6 × 10	400 + 7×10	$450 + 8 \times 10$	$480 + 8 \times 10$	$530 + 9 \times 10$		$430 + 7 \times 10$	$450 + 8 \times 10$	$480 + 8 \times 10$	$530 + 9 \times 10$	1	$430 + 7 \times 10$ $450 + 8 \times 10$
i j	内径,		345	345	345	345	420	420	420	420	420	1	465	465	465	465	1 5	\$ <del>\$</del> 8
	外径  内径		290	260	260	290	670	929	029	029	029	į	029	029	029	670	Ç	029
转速		(r/min)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480		<u>0</u>	066	066	066		740 740
鶴江	电流	3	27	æ	8	38	42	3 3	53	29	98	;	35	36	44	46	1	3.8
电乐		(kV)	9	9	9	9	9	·	9	9	9	T,	9	9	9	9	Ι,	9
功率		( <b>kW</b> )	220	250	- 580 780	315	355	600	450	8	290	100	08 87	315	355	400	600	220
	中の			V355 - A	+				Y400 - 4					7 0077	1400 - D			Y400 - 8

	長	世世	机	村林	L	Ü	古世	1	L		1	-1			- 1	- 1
II A	<b>+</b>	ė ė	¥ +	<b>*</b>	:	ا پر	K	14		足	4	<b>K</b>	兓		林子	绕细
	1		記述		外谷	内径	水廣	着数		线规	每槽	1 线圈	-		线规	婚环尺十
	(KW)	=	€	(r/min)			mm	$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	线数		<b>被</b>	東	(mm)	(mm)
Y400 - 8	987 87	9	37	740	920	8	$450 + 8 \times 10$	72/58	1.2	2 串-2.24×3.15	82	1-8	>-	双层春级	6.3×40	20×45
	93	9	7 5	1483	740	470	480 + 8 × 10	05/09	1.9	1·1.9×7.1	18	-	ļ	双层春馀	5.6×40	25×45
Y450 - 4	9 2	۰	£ 5	1483	<del>5</del>	420	$500 + 9 \times 10$	_	1.9	1-2.24×7.1	16			双层单级		25×45
	3 8	۰	55 5	1483	740	470	$550 + 10 \times 10$	_	1.9	$1-2.36\times7.1$	15		<del>*</del>	双层叠绘	5.6×40	25×45
	3	٥	Sil	1483	740	470	$600 + 11 \times 10$	60/20	1.9	1-2.65×7.1	14			双层叠绕		25 × 45
	450	9	55	886	740	510	450 + 8 × 10	72./86	1.4	1-1.6×6.3	2	=	-	初日春体		20 < 45
Y450 - 6	3	9	9	886	740	510	$480 + 8 \times 10$	72./86	1.4	1-1.8×6.3	2 2	<u> </u>		双甲事物		20×45
	98	9 (	29	886 86	740	510	$530 + 9 \times 10$	72./86	1.4	$1-2.0\times6.3$	282		· >-	双层棒缝		20×45
	₹	٥	72	886	740	510	$580 + 10 \times 10$	72./86	1.4	$1-2.36\times6.3$	16	11-11		双层叠绕	4×45	20×45
	315	9 (	41	740	740	530	450+8×10	72.786	1.4	2-1.25×1.35	26	1-0	_	双厚棒络	4.5×50	20 × 50
Y450-8	ડું ડું	۰ م	9	740	740	530	$480 + 8 \times 10$	72/86	1.4	$2-1.4\times3.15$	24	1-0		双甲毒体		05 × 06
	3	9	- 21	740	740	530	$530 + 9 \times 10$	72/86	1.4	$2 - 1.6 \times 3.15$	2	1-0		双甲基络	× 5 7	05 × 02
	450	9	22	740	740	530	$580 + 10 \times 10$	72./86	1.4	2-1.8×3.15	8	1-9	- >-	双层叠绕	4.5×50	20×30 20×50
	220	9	93	592	740	530	$400 + 7 \times 10$	90/106	1.2	1-1.5×4	26	-	ļ	70 巨盛体	2 SS × 21	20 × 36
V460-10	250	9	8 9	592	740	230	$450 + 8 \times 10$	901/06	1.2	-1.7×	24	6-1	- >-	以 中華物	3.55×31 5	20×33 20×35
1430 - 10	787	۰ 、	37	592	9	230	$480 + 8 \times 10$	90/106	1.2	$1-1.9\times4$	22	1-9		双层棒络	3.55×31.5	20×35
	CIC	٥	<u> </u>	292	740	230	$230 + 9 \times 10$	90/106	1.2	$1 - 2.12 \times 4$	20	1-9			$3.55 \times 31.5$	20×35
	CCC	0	4	292	740	530	$580 + 10 \times 10$	90/106	1.2	$1 - 2.36 \times 4$	18	1-9			3.55×31.5	$20 \times 35$
Y450 - 12	220	9	32	495	740	530	500 + 9 × 10	90/106	1.1	1-1.6×4	26	1-7	-	初目最後	2 55 \ 21 5	36 > 00
	230	9	98	495	740	530	$550 + 10 \times 10$	901/06	1.1	$1-1.8\times4$	2	1-7	· >-	双层叠绕	3.55×31.5	20×35 20×35
	1000	9	116	1487	850	545	$480 + 8 \times 10$	05/09	2.2	1-2.65×8	14	1-13	>	双层春馀	05 × 5.0	05×50
Y500 - 4	1250		8 5	1487	200	545	$530 + 9 \times 10$	05/09	2.2	$1 - 3.0 \times 8$	13	1 - 14	>-	双层叠绕	5.6×50	25 × 60
	1400	- v	5 5	140/	2 2	343	580 + 10 × 10	90/20	2.2	1-3.35×8	12	1-13	>	双层叠绕	5.6×50	25×60
	3	>	3	148/	20	<del>8</del>	$600 + 11 \times 10$	05/09	2.2	1-3.55×8	11	1-13	>	双层叠绕	5.6×50	25×60
	710	9 '	88	066	820	290	$480 + 8 \times 10$	72.786	1.6	1-2.5×7.1	16	1-1	>	双甲毒物	4 × 50	09 > 00
Y500-6	3 8	۰ ،	ડ રે		820	28	$530 + 9 \times 10$	72./86	1.6	1-2.8×7.1	15	1-11	>	双层棒络	4×50	8 × 02
	3 5	٥,	) :	200	820	280	$550 + 10 \times 10$	72/86	1.6	$1-3.0\times7.1$	14	1 - 11	<b>&gt;</b>	双层棒络	4×50	09×02
	PANT	0	611	066	820	230	$600 + 11 \times 10$	72.786	1.6	1-3.35×7.1	13	1-11	>	双层叠绕	4×50	20 × 60
V500 - 8	200	9	63		850	290	$480 + 8 \times 10$	72.786	1 6	1-18×7 <	۶	1,0				
	260	9	6	741	_	290	$530 + 9 \times 10$	72./86	1.6	1-2×7.8	27	1-9	- >	X 下骨的 对 中毒物	5 × 5 5	0/×07 0/×02
		1		1	1	1			_		?	•		10 T V/V	- 500	01 ~ 07

	功率	电压	额定	转速		压干	. 鉄 心	定转子	气隙	彻	子	绕 组			转 子	绕 组
極			电流		外径	外径 内径	长 度	槽数		线规	每槽	线圈	<b>7</b>	烧组	线规	端环尺寸
	(kW)	(kV)	(¥)	(r/min)	 		mm	$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	线数	节距	大な	型式	(mm)	(mm)
8 - 005A	930	9	28	741	850	290	$550 + 10 \times 10$	72./86	1.6	$1 - 2.24 \times 7.5$	18	1-8	>	双层叠绕	4.5×50	$20 \times 70$
0 0001	710	9	& &	741	820	290	$600 + 11 \times 10$	72./86	1.6	1 2.5×7.5	16	1 8	>	双层叠绕	4.5×50	20 ~ 70
	400	9	22	593	850	620	480 + 8 × 10	90/114	1.4	1-2.24×5	20	- x	>	双层叠绕	3.55×35.5	20 × 35
	420	9	58	593	820	620	$520 + 9 \times 10$	90/114	1.4	$1 - 2.5 \times 5$	81	1 - 8	>	双层叠绕	3.55 × 35.5	$20 \times 35$
Y500 · 10	200	9	45	593	820	620	$580 + 10 \times 10$	90/114	4.1	$1 - 2.8 \times 5$	16	1-9	>	双层叠绕	3.55 × 35.5	20 × 35
	999	9	72	593	850	620	$630 + 11 \times 10$	90/114	4.	1-3.15×5	14	6-1	>	双层叠绕	3.55 × 35.5	20 × 35
	630	9	81	593	820	620	$680 + 12 \times 10$	90/114	1.4	$1 - 3.55 \times 5$	14	1-8	>	双层叠绕	3.55×35.5	$20 \times 35$
	280	9	36	464	820	620	450 + 8 × 10	90/114	1.4	1-1.5×5.6	76	1-7	>	双层叠绕	3.55×40	20 × 35
C1 005A	315	9	44	464	820	620	$500 + 9 \times 10$	90/114	1.4	1-1.7×5.6	24	1 - 7	>-	双层叠绕	3.55 × 40	$20 \times 35$
71 Ow: 1	355	9	46	464	820	620	$630 + 9 \times 10$	90/114	1.4	1 $1.9 \times 5.6$	22	1-7	>	双层叠绕	$3.55 \times 40$	$20 \times 35$
	400	9	55	464	850	620	$580 + 10 \times 10$	90/114	1.4	$1-2.12\times5.6$	20	1 - 7	>	双层叠绕	$3.55 \times 40$	20 × 35
Y500 12	450	9	62	464	850	620	650 + 12 × 10	90/114	1.4	1 2.5×5.6	18	1 - 7	>	双层叠绕	$3.55 \times 40$	20×35

# 26.Y 系列中型高压三相异步电动机技术数据(6kV、小直径)

: 绕 组	雑杯尺寸	(mm)	20×45	20×45	20×45	20×45	25×40	25×40	25×40	25×40	25×40	20×40	20×40	$20 \times 40$
转手	线规	(mm)	4.5×35	4.5×35	4.5×35	4.5×35	5×31.5	5×31.5	5×31.5	5×31.5	5×31.5	6.3×40	$6.3 \times 40$	6.3×40
	绕组	型式	l liik	팋	双层叠绕	ШN	局層	层叠	双层叠绕	同學	局	局	中	双层叠绕
	10.54	18.03	>	>	>	>	>	>-	>	>	>	>	>	>
绕组	线圈	中四	1 13	1 14	1 14	1 14	1 - 14	1 - 14	1 - 14	1-14	1 - 14	1 - 12	1 - 12	1 - 12
F- 4	何槽	线数	30	28	56	24	24	22	8	81	17	24	22	20
被	线规	(mm)	1 1.18 > 4.5	1-1.25×4.5	1-1.4×4.5	1-1.6×4.5	1-1.25×5.6	1-1.4×5.6	1 1.6×5.6	$1.1.8 \times 5.6$	1 2×5.6	1-1.4×5	1 · 1 · 6 × 5	$1 - 1.8 \times 5$
が飛び		(mm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2
定转子	植数	Z1/Z2	05/09	92/09	05/09	05/09	95/09	95/09	05/09	05/09	05/09	72/58	72/58	72/58
戶 铁 心	以政	חעח	430 + 7 / 10	$450 + 8 \times 10$	$480 + 8 \times 10$	$530 + 9 \times 10$	400 + 7 × 10	$450 + 8 \times 10$	$480 + 8 \times 10$	$530 + 9 \times 10$	$580 + 10 \times 10$	480 + 8 × 10	$530 + 9 \times 10$	580 ÷ 10 × 10
识	内径		330	330	330	330	330	330	390	36	330	410	410	410
	外径		260	260	260	260	920	630	630	630	630	630	630	630
转速		(r/min)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	066	066	066
额定	电流	(V)	27	30	8	38	42	84	53	29	99	35	36	4
电压		(kV)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
功率		(kW)	220	250	280	315	355	400	450	200	260	280	315	355
	事			V255 - A	t CCCT				Y400 - 4	-			Y400 - 6	

	村	Ή	1	ţ	L	ŧ	1									<b>%</b> 衣
Ī	+	4	後 产	和格		Ą	一致心	二定转子	人類	<u></u>	١	绕组			<b>社</b>	400 400
<b>₹</b>			田河		外径	5 内径	木庵	看数		异步	付舗	-	⊢	L		
	(kW)	(kV)	€	(r/min)			mm	$Z_1/Z_2$	(mm)	Ħ	雅雅	2 节图图	被洗	1 年	( mm)	一人大場
Y400 - 6	<del>\$</del>	9	46	066	630	410	$630 + 11 \times 10$	72/58	1.2	1-2.12×5	2	+	>		_	(Hillin)
	220	9	29	740	630	450	\$00+0×10	+-	,	10000	3 3	1 ,	_	从区里完		20×40
Y400 - 8	220	9	33	740	630		580 + 10 × 10	_	7:7	CI-5×3.13	35	6 - I	<b>&gt;</b> :			20×45
	280	9	37	740	63		630+11×10		7:7	2中-2.0×3.15	8 5	1-9		双层叠绕		$20 \times 45$
					3	+	01 × 11 ± 0cn	-	7.1	2 申-2.24×3.15	78	1-8		双层叠绕	7.1×3.15	$20 \times 45$
	630	9	74	1483	710	450	$480 + 8 \times 10$	60/30	1.8	1-1.9×7.1	2	1 - 14	_	お回り		00000
Y450 - 4	710	9	≈ —	1483	710	450	$530 + 9 \times 10$	05/09	0	1-2 24 > 2	-	-		父万阿兆		06 × 57
•	<u>@</u>	9	93	1483	710	_	580 + 10 × 10	3 5	0 0	1.7 5.24 7.1	9 ;	1 - 14	<b>-</b> :	次内御紀	5.6×35.5	25×50
	98	9	105	1483	710	_	650 + 12 × 10	200	0.1	1	<u> </u>	t		双层叠绕		$25 \times 50$
						3	01 ~ 71 . 000	06/30	1.8	1-7-8-7-1	13	1 - 14	>	双层叠绕		$25 \times 50$
	450	9	55	886	710	480	$480 + 8 \times 10$	72/86	1.3	1-1.6×6.3	,	1.1		1 B	7	0, 1, 1, 0
Y450 - 6	8	9	8	886 886	710	480	530 + 9 × 10	72/86		1-1 8 > 6 2	1 6	1 -		女方面的		25 × 40
	260	9	29	886	710	480	580 + 10 × 10	72,00	 	1-7.0 < 7.1	3 5	17 - 7	<u>-</u> :	交形軸犯		$25 \times 40$
	630	9	22	886	710	480	630 + 11 × 10	12/06/11		1.0.000	× ;	11 - 1				$25 \times 40$
			!	3	3	3	01 ~ 11 + 000	00/7/	1.5	$1-2.36\times6.3$	16	11-11		双层叠绕	4×40	$25 \times 40$
	315	9	41	740	710	510	$480 + 8 \times 10$	72.786	1.3	7-1 18×3 15	7	] =	T	N III	L	
V450 - 9	355	9	8	740	710	510	530 + 0×10	73.00		7-1 200215	3 ;	۲. ·		从压管完	_	$20 \times 50$
0	99	9	51	740	710	510	500 ± 10 × 10	100/7/		2-1.32×3.15	77	6 - 1		双层叠绕		$20 \times 50$
	450	۔	5	740	710	510	200 - 10 × 10	92/7/	٠. ن	$\frac{2}{1.5 \times 3.15}$	77	1-9	>	双层叠绕	4.5×45	$20 \times 50$
		,	;	2	37	010	020 ± 11 × 10	98/7/	 	$2 - 1.7 \times 3.15$	50	6-1		双层叠绕		$20 \times 50$
	220	9	30	592	710	510	$450 + 8 \times 10$	907106	1.1	1-1 4×4	7,	-		H II		
	220	9	33	592	710	510	$480 + 8 \times 10$	90/108	: -	1-16×4	3 ?	,		父丙氧化		20×35
Y450 - 10		9	37	592	710	510	$530 + 9 \times 10$	90/106	= =	1-1-0.4	3 6			父丙酮光甘口		20×35
	315	9	41	592	710	510	$580 + 10 \times 10$	907106		1.274	3 8	7 4		<b>从下侧架</b> 100mm	3	20×35
	355	9	47	265	710	510	$630 + 11 \times 10$	90706	: -	1-2 24×4	3 \$	y - 1	<b>-</b> >	及万衡犯出口申请	3.55×3.15	20×35
	1 2	1			T	1			:	+~+7:7 T	10	7		从压量完	3	20×35
Y450 - 12	077	۰.	32	495	710	210	$530 + 9 \times 10$	90/106	1.1	1-1.6×4	56	1-7		双厚春悠	3.55×31	30 × 36
	000	<u>-</u>	ફ	564	710	510	$580 + 10 \times 10$	90/106	1.1	$1 - 1.8 \times 4$	24	1-7	>	双层叠缝	3.55×31.5	20×35
	1000		116	1487	80	515	\$50 + 10 × 10	03/ 03			+-					
, ,	1120		2%	1487	8	515	220 - 10 × 10	06,00	1.7	7-1.25×4	_	I - 14		双层叠绕	6.3×45	25×60
Y5000-4	1250	_	143	1407	3 8		000 + 11 × 10	95/36	2.1	2-1.4×4		1 - 14		双层叠绕	6.3×45	25×60
	1400		5 5	1407	3 8		650 + 12 × 10	3 3 3	2.1	2-1.6×4	22	1-14	>	双层叠绕	6.3×45	25×60
	2	$\dashv$	3	140/	200	cic	/30 + I3 × 10	05/09	2.1	2-1.8×4	_	1-14		双层叠绕	6.3×45	25×60
	710	9	85	066	908	550	530 + 9 × 10	72 /86	1 6	1-2 5 4 5 7	+	;	1			
7500-6	<u></u>		95	_		550	580 + 10 × 10	7 786	2 4	1-2-6001		17.	- :	X 压氧光	4.5×40	20×60
	<u>6</u>		107			550	650 + 12 × 10	30,6	9.1	1.0~0.7	G ;	11-1		以尼魯第	4.5×40	20×60
	1	1	1	1		<u>,                                    </u>	04 CA4 CO0	20/7/	1.0	1-3.13×0.7	<u> </u>	1-11		双层叠绕	4.5×40	20×60

1110	
111/2	
13.10	
44	

	ı		ı	1				ı						1				
<b>黎</b> 文文	14	(mm)	20×60	0C × 0C	20 × 70	$20 \times 70$	$20 \times 70$	30 > 00	20 2 33	20×35	$20 \times 35$	$20 \times 35$	$20 \times 35$	20 , 35	20 × 35	20 23	20×35	20 × 35
并		(mm)	4.5×40	4.5×50	4.5×50	4.5×50	4.5×50	2 15 : 40	04127.40	3.15 × 40	3.15×40	3.15×40	$3.15 \times 40$	3 35 × 45	3.35×45	3.35×45	3.35×45	3.35×45
	烧组	型	双层叠绕	双层叠缝	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	の日本代	ベルゴ光	及方質完	从层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双巨棒体	双层叠缝	双层叠绘	双层奉给	双层叠绕
	\$	板铁	>	>	>-	>	>	>	- >	- ;	<b>-</b>	<u></u> ≻	>-	>	>	>	>	>
绕细	345	护用	1 - 11	1 -8	1 - 8	1-9	6 - 1	x			6 - I	1-0	1-9	1 - 7	1-8	1 - 8	1 8	1 8
7	每槽	线数	12	20	81	16	14	5	10	07:	9	4	17	24	22	70	18	16
部	线规	(mm)	1-3.55×6.7	1-1.8×7.1	$1 - 2.0 \times 7.1$	$1-2.36 \times 7.1$	1-2.65 × 7.1	1-2.24.5	2 × × C · I	0000	5.8.7	1-3.15 × 5	1-3,55 × 5	1-1.8×5	1-2×5	1 2.24×5	1-2.5×5	1-2.8×5
气隙		(mm)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	7		. ·	1.3	<u></u>	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	72./86	72.786	72 ⁄86	72./86	72/86	90/114	90/114	21.70	200.114	90/114	90.7114	90 / 114	90/114	90/114	90/114	90/114
子铁心	水麻	mm	$730 + 13 \times 10$	530 + 9 × 10	$600 + 11 \times 10$	$650 + 12 \times 10$	$730 + 13 \times 10$	530 + 9 × 10	580 + 10 × 10	630 + 10 × 10	720 17 7 10	01 × 61 + 067	830 + 15 × 10	500 + 9 × 10	$530 + 9 \times 10$	$580 + 10 \times 10$	$650 + 12 \times 10$	$730 + 13 \times 10$
部	内径		550	280	280	280	280	580	580	580	200	200	280	580	280	280	280	
	外径		908	908	<u>0</u>	9 8	(X)	800	908	800	0	000	200	800	9	<b>9</b>	8	 
转速		(r/min)	066	741	741	4 5	141	593	593	593	203	555	343	494	494	464	464	464
额定	堀 (	3	119	63	 ۱۹	× 9	ê	25	28	49	2	, 5		39	4	64 :	55	62
电压	:	(KV)	9	9	9	0 4	0	9	9	9	٠,	- u	,	9	9	9 ,	۰ و	9
功率	(111)	(KW)	<u>8</u>	200	200	970	21/	400	450	200	260	620	8	280	315	355	999	950
	型		Y500 6		Y500 8			_	-	Y500 10						71 mc1		

27.YR 系列中型高压绕线转子三相异步电动机技术数据(6kV、50Hz、大直径)

	功率		- 1		满载	B.			भा	转子子		
et Et	(kW)	极数	接法	电流 ( <b>A</b> )	转速 (r/min)	終(%)	功 承 <b>教</b>	槽数 Z2	线 规 (mm)	<b>多</b>	电压(V)	电流(4)
YR355 - 4	220 250 280	444	<u> </u>	33 33	1470 1470 1470	92.7 93 93.1	0.83	. 84 84 84 84 84	5×16 5×16 5×16	及原该统及民族统	326	424
YR400 - 4	315 335 400 450 550	4444	1 1 1 1 1	88 43 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	1474 1474 1474 1474 1474	93.1 93.3 93.5 93.7	0.85 0.85 0.85 0.85	84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8	6.3×15 6.3×15 6.3×15 6.3×15 6.3×15	3	385 420 463 488	508 524 534 571
YR400 - 6	220 250	9	<u></u>	28	984	92.5	0.81	25 25	6.3×18 6.3×18	蚁 波波	269	514 532

	-   1   1				廉機	TA				112		
型	70条	极数	格沃	村田	批批	極東	移	養養	£ 25	1,56,01	出	特金
	(kW)	4	1	10分	林琳 (**/**********************************	∯ (§	五七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	画 文	(mm)	元 京 第	# S	(A)
				3	(Immi)	(0)	ž Ž	22	(IIIII)	4		(6)
	280	9	<u>~</u>	35	984	92.8	0.82	¥	6.3×18	双层被绕	317	556
YR400-6	315	9	١.	4	984	93	0.82	¥	6.3×18	双层被绕	343	575
	355	9	۲	45	984	93.2	0.82	72	6.3×18	双层被绕	374	594
	220	8	<u></u>	29	735	92.2	0.78	2	3.55×22.4	双层液绕	412	337
YR400 - 8	250	8	<u>&gt;</u>	33	735	92.3	0.78	\$	3.55×22.4	双层波绕	433	367
	280	∞	1	37	735	92.4	0.79	26	3.55×22.4	双层被绕	496	357
	260	4	17	67	1480	94.2	0.85	84	6.3×18	双层被绕	53	652
V. 03760	630	4	<u></u>	75	1480	94.5	98.0	48	6.3×18	双层被绕	280	029
1 K430 - 4	710	4	.1	\$	1480	94.6	98.0	84	6.3×18	双层被绕	819	208
	008	4	<u>}</u>	45	1480	94.6	0.82	84	6.3×18	双层被绕	664	745
	400	9	<u>≻</u> I	29	985	93.5	0.83	¥	6.3×18	双层被绕	400	629
VD450 - 6	450	9		55	982	93.6	0.84	24	$6.3\times18$	双层波绕	439	640
n activit	200	9	1	61	985	93.8	28.0	8	6.3×18	双层被绕	488	638
	260	9		89	985	94.0	9.8	¥	6.3×18	双层被绕	248	632
!	315	82	17	41	736	97.6	08.0	\$	3.55×25	双层被绕	206	391
VPAS0 - 9	335	œ	17	46	736	72.7	08.0	8	3.55×25	双层被绕	548	406
0 00431	400	∞	1	52	736	93.0	08.0	\$	3.55×25	双层被绕	200	419
	420	∞	<u>\</u>	57	736	93.1	0.81	<b>2</b>	3.55×25	双层被绕	629	428
	220	01	1	30	587	91.3	0.77	8	5×18	双层被绕	312	448
	250	10	<u></u>	¥	587	91.5	0.77	8	5×18	双层被绕	341	465
YR450 - 10	280	2	<u></u>	38	287	91.8	0.78	ક	5×18	双层被绕	375	473
	315	9	<u></u>	42	587	91.9	0.78	ક	5×18	双层被绕	417	477
	355	91	∠	<b>&amp;</b>	587	92.1	0.78	ક	5×18	双层被绕	69	477
VB450 - 12	220	12	7	33	485	4.06	0.72	22	4.5×16	双层被绕	383	367
TI OCEANI	250	12	17	37	485	90.5	0.72	72	4.5×16	双层被绕	418	382
	96	4	1,	105	1483	94.6	0.87	48	6.3×23.6	双层被绕	289	808
VP<00-4	1000	4	17	117	1483	94.9	0.87	48	6.3×23.6	和民被统一	715	98
2001	1120	4	<u></u>	130	1483	95.0	0.87	48	6.3×23.6	双层被绕	798	861
	1250	4	۲,	145	1483	95.1	0.87	84	6.3×23.6	双层被绕	\$\$	202
YR500 - 6	069	9	<u></u>	9/	985	94.3	0.85	54	$6.3 \times 23.6$	双层被绕	551	707
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	710	و		88	985	94.5	0.85	8	7.1×20	双层波绕	287	748

	H E				強数	出		İ	株	车		
型	(kw)	极数	接法	田流	转速	效率	日春	槽数	线规	绕组	电压	电流
				(A)	(r/min)	(%)	田数	$Z_2$	(mm)	超江	(V)	(A)
YR500-6	800	9	1	96	985	94.7	0.85	\$	7.1×20	双层波绕	630	787
	006	9	<u>&gt;</u>	107	985	8.48	0.85	25	$7.1 \times 20$	双层波绕	629	823
	200	œ	<u></u>	. 25	737	93.5	0.81	96	3.55 × 22.4	双层波绕	763	408
YR500 - 8	290	œ	<u>&gt;</u>	71	737	93.7	0.81	96	$3.55 \times 22.4$	双层波绕	848	410
	630	×	≽	98	737	93.9	0.81	96	3.55 > 22.4	双层波绕	888	442
	710	8	<u>≻</u>	3	737	94.0	0.81	8	$3.55 \times 22.4$	双层波绕	1001	441
	400	10	<u>&gt;</u>	53	260	92.8	0.78	99	6 × 18	双层波绕	439	573
YR500 - 10	450	01	<u>&gt;</u>	09	260	93.1	0.78	99	6 > 18	双层液绕	473	009
	200	01	<u></u>	99	290	93.3	0.79	09	6 / 18	双层波绕	540	579
	260	2	<u></u>	73	290	93.5	0.79	99	81×9	双层波绕	265	624
	280	12	1	9	490	91.7	0.73	108	3.15×20	双层液绕	578	306
	315	12	<u>&gt;</u>	45	490	92.0	0.74	801	$3.15 \times 20$	双层波绕	630	315
YR500 - 12	355	2	<u>}</u>	20	490	92.0	0.75	801	$3.15 \times 20$	双层波绕	693	322
	400	12	<u></u>	99	490	92.3	0.75	108	.х.	双层液绕	770	326
	450	12	1	62	490	92.5	0.75	108	$3.15 \times 20$	双层波绕	828	341

# 28.YR 系列大型高压绕线转子三相异步电动机技术数据(高压)

:	五条		定户	我	ů,	定转户		定戶號	紫	<b>W</b>		#	<b>转</b> 序 绕	烧 细		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	(kW)	(kw) (b) (kV)	引 (V 治 (V	<b>記</b> (マ)	他(%)	垂 Z, Z,	线 规 (mn)	※ 原	洗 時 時	接法	<b>数</b> 组	纸 规 (mm)	没 西 参	接法	<b>然组</b>	ながな
YR-118/44 8 630	630	9	76.3	849	460	84.796	2.44×7.4		02	>	双层叠绕	9×49	-	<u> </u> >-	双层波绕	6道通风
YR-143/61 6 2000	2000	9	228	8801	1120	72.790	$2 - 3.05 \times 9.3$	4	- 11	>	双层叠绕	$10.5 \times 57$	_	٥	双层液绕	管道通风
YR-118/44-8	800	9	945	848	200	84.796	$3.05 \times 8$	8	10	>-	双层叠绕	9×57	_	>-	双层液绕	开启式
YR - 118/54 - 8 1000	1000	9	116	1054	594	84.796	1.68×8	13	1 - 10	5≺	双层叠绕	9×57		>	双层波绕	开启式
YR-173/61 12 2000	2000	9	233	975	1270	108/114	$2 - 2.63 \times 5.1$	 ∞	1-9	5≺	双层叠绕	$10.5 \times 49$	-	2	双层液绕	管道通风
YR - 215/46 - 12 2500	2500	9	586	1441	1060	144/180	$3-2.83\times8$	3	- 11	>	双层叠绕	9.2×47	_	٥	双层波绕	管道通风
YR - 173.29 - 12   1000	1000	9	121	196	648	108/144	$2 - 2.63 \times 5.1$	3	1-9	>	双层叠绕	$10.5 \times 49$		>	双层波绕	并启式
YR-173/29-12 1000	1000	9	121	196	648	108/144	$2-2.63 \times 5.1$		6 1	<b>&gt;</b>	双层叠绕	$10.5 \times 49$		>	双层波绕	管道通风
YR-118/34-8 550	550	9	66.5	675	505	96708	2.26×8	10 1	10	>-	双层叠绕	9×57	-	>	双层液绕	开启式

	1 7	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	4	茶	Ŧ	定转子		京子	郊	雅		揪	N-	<b>绕</b> 组		
南	(kW)	电压(kV)	电流 (A)	电(X)	是 例	着数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线 規 (mm)	线压圈数	线节圈形	接法	绕组	线 规 (mm)		接法	绕组制计	今 方 以 为
YR - 118/44 - 10	920	9	76.3	895	438	90/126	2.26×8	6	1-9	>	双层叠绕	9×49	1	>	双层被绕	开启式
YR-118/44-10	630	9	76.3	895	438	90/126	2-2.83×5.1	6	6 - 1	>-	双层叠绕	9×49	-	>	双层被绕	开启式
YR - 143/46 - 10	1000	6/3	1177234	1160	535	90/126	2-2.83×5.1	7	6-1	Y27	双层叠绕	10.5×42	-	>	双层波绕	开启式
YR-143/46-10 1000	1000	6/3	117/234	1160	535	90/126	2-2.83×5.1	7	1-9	Y2Y	双层叠绕	10.5×42	_	>	双层波绕	开启式
YR - 143/46 - 10 1000	1000	6/3	117/234	1160	427	90/126	2.83×8	7	1-9	Y27	双层叠绕	10.5×42	_	>-	双层波绕	开启式
YR-118/54-10	908	9	98.1	1152	427	90/126	2.83×8	7	1-9	>	双层叠绕	9×49	1	>	双层被绕	开启式
YR - 118/54 - 10	908	9	98.1	1152	521	90/126	2-2.1×5.1	7	1-9	>	双层叠绕	9×49	_	>	双层波绕	开启式
YR - 143739 - 12	630	9	8.92	760	521	90/126	2-2.1×5.1	7	1-7	>	双层叠绕	10.5×42	_	>	双层波绕	开启式
YR - 143739 - 12	630	63	76.8/153.6	760	521	90/126	2-2.1×5.1	7	1-7	Y2Y	双层叠绕	10.5×42	_	>	双层波绕	开启式
YR - 143/46 - 12	800	9	97.2	935	240	90/126	2-2.4×5.1	6	1-7	>	双层叠绕	$10.5 \times 42$		>	双层被绕	开启式
YR-173/46-16	100	9	129	632	985	108/144	2-3.05×5.1	7	1-7	>	双层叠绕	10.5×49		٥	双层波绕	开启式
YR - 118/44 - 8	908	9	94.5	848	290	84796	3.05×8	<b>∞</b>	1 - 10	>	双层叠绕	9×57	_	>	双层波绕	开启式
YR-118/44 8	800	9	94.5	848	290	84796	3.05×8	∞	1 - 10	>-	双层叠绕	9×57	_	>	双层波绕	管道通风
YR-118/44-8	908	83	189 794.5	848	290	84796	3.05×8	∞	1 - 10	>	双层叠绕	9×57		>	双层波绕	开启式
YR-118/49 12	200	9	65	830	374	90/126	1.95×8	10	1 - 7	>	双层叠绕	9×49	_	>	双层波绕	开启式
YR-143/46-8	1000	9	117	646	930	84.796	4-1.81×5.1	9	1-10	>-	双层叠绕	10.5×57	-	٥	双层波绕	管道通风
YR-173/39-20	630	9	85	915	436	144/180	2.63×8	8	1-7	>	双层叠绕	9×42	_	>	双层波绕	开启式
YR-173/39-20	630	9	88	915	436	144/180	2.63×8	∞	1-7	>	双层叠绕	9×42	_	>	双层被绕	开启式
YR-143/66-12	1000	9	125	807	992	90/126	2-3.8×4.7	9	1-7	>	双层叠绕	10.5×42		٥	双层被绕	管道通风
YR-143/66-12	1000	9	125	807	992	90/126	2-3.8×4.7	9	1-7	>	双层叠绕	10.5×42	-	>	双层被绕	管道通风
YR-143/49-16	630	9	81.5	885	94	120/144	2.83×8	∞	1-7	>	双层叠绕	9×42	-	>	双层被绕	开启式
YR - 118/41 - 12	400	9	51.8	692	329	90.7126	2-1.56×3.8	12	1-7	>	双层叠绕	9×49		>	双层被绕	开启式
YR - 143/56 - 12	1000	9	123	069	96	90/126	2-3.53×5.1	7	1-7	>	双层叠绕	10.5×42	_	٥	双层被绕	开启式
YR-173/61-20 1000	1000	63	135.5/271	845	735	144/180	2-2.26×8	2	1-7	Y2Y	双层叠绕	9×42		>	双层波绕	管道通风
YR-173/39-16	908	9	105.8	543	880	108/144	2-2.63×5.1	~	1-7	>	双层叠绕	10.5×49	-	>	双层被绕	开启式

29.JS 系列中型高压三相异步电动机技术数据 (3kV)

	1 1	接法	>	- >-	- >	- >	- >	- >	- >	- >	- >	>	- >	- >	- >	· >	- >-	>	· <b>&gt;</b> -	>	<b>&gt;</b>	>	· >-	>	>	>-	>-	>	- >-	- >-	- >-	· >-	- >
1777	# 概	支路数	-	-			<b>-</b>								-			_		_	. 6	2	. 21			_			. –			-	· -
子绕组	緩圖	节距	1:1	=	-	=	1-0-1	1-0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 - 14	1 - 10	1-10	1-10	1-10	- C	× ×	- x	-8	6-1	6-1	1 · 15	1-15	1 - 15	1-11	1-11	1-11	1-9	1-9	8-	1-9	1-8	1-9	- 13
紙	线圈	正数	36	32	82	74	5 5	3 6	3 5	3 5	2 %	3 7	2 5	3 2	3, 25	32	28	24	24	22	28	24	22	70	81	16	24	22	70	24	22	18	14
	线规	(mm)	1-1.25×3.28	$1 \cdot 1.56 \times 3.28$	$1 - 1.81 \times 3.28$	1-2.1 × 3.28	1-1 16×4 1	1-1.35×4.1	1-1.35×5.0	1-1.81×5.9	1-1.68×3.28	1 · 1 · 81 × 3 · 28	2-1.08×3.28		7	$1 - 1.45 \times 3.28$	1-1.68 \ 3.28	$1 - 1.95 \times 3.28$	$2 - 1.0 \times 4.4$	2-1.16×4.4	$1 - 1.16 \times 6.4$	$1 - 1.45 \times 6.4$	$1 - 1.56 \times 6.4$	2-1.35×3.8	$2-1.56 \times 3.8$	$2 - 1.81 \times 3.8$	$2 - 1.0 \times 3.8$	2-1.08×3.8	2-1.25×3.8	2-1.16×3.05	2-1.35×3.05	2-1.68×3.05	2-2,44×4.4
<b>1</b> 1		Ì	6.0	6.0	0.0	6.0	8.0	8.0	0.1	0.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		1.1	1.1	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8.0	8.0	8.0	1.3
定转子	糧 (数)	$Z_1/Z_2$	48/38	48/38	48/38	48/38	54/58	54/58	60/47	60 / 47	72./58	72./58	72./58	72/58	72./58	72/58	72/58	72/58	90.772	90.772	72/54	72/54	72./54	72./86	72/86	72./86	72.786	72.786	72.786	901/06	901/06	90/106	60/47
铁心	大魔		210 + 20	240 + 30	280 + 40	320 + 50	290 + 30	330 + 40	270 + 50	310 + 60	240 + 30	280 + 40	320 + 50	360 + 70	240 + 30	280 + 40	320 + 50	360 + 70	320 + 50	370 + 60	270 + 50	310 + 60	360 + 70	270 + 50	310 + 60	360 + 70	270 + 50	310 + 60	360 + 70	270 + 50	310+60	370+60	240 + 50
定子	内径	mm	350	320	320	350	400	400	423	423	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	240	240	240	240	540	<del></del>	260	990	260	240
	外径		290	290	260	260	260	260	650	650	029	029	029	020	059	650	650	029	650	620	740	740	740	240	96 ;	740	04/	740	740	740	740	740	820
塘田	€		22	27	29.5	35.3	18.55	23.4	4	52.5	27	32.6	40.3	45.6	21.8	24.2	28	31.8	24.2	26.5	8:69	8.08	93.5	4. [2	7.76	1.40	S. S.	41.4	48.4	32.4	37.2	41.8	100
東	3		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0000	3000	2000	3000	3000	2000	2005	200	2005	3000	3000	3000	3000	3000
功率	(kw)		8	011	125	120	75	95	<u>86</u>	230	110	135	165	190	82	95	011	5 8	S ;	201	3 5	96	410	027	250	007	7 1	0/1	700	125	145	165	430
	野		JS-114-4			JS-117-4	JS-116-6	JS-117-6			JS-125 6		JS-127-6	JS-128-6	JS-125-8	JS-126 8	8-771-St	12-120 8	JS- 12/ - 10	01 - 971 - 91	JS-130-4	JS 137-4	JS 136-4	13. 130 0 18-137-6	JS 139 - 6	JS 136 - 8	18-137-8	130 0	JS-138-8	01-961-00	JS-137 10	JS-138-10	JS-146-4

	# #	l:	1	i	定子	铁心	定转子			瓵	子绕组	粗	
西	一一	# #	电流	H 42	442	7	秦		14 47	182 47	100	7	
	(kW)	3	€	外位	₩.	大度	7. /7.	(mm)	, 线规	級!	<b>数</b>	井 :	接決
					mm	n	27.62		(mm)	中数	节距	支路数	
JS-147-4	200	3000	115.3	820	240	280 + 60	60/47	1.3	2-1.35×4.4	24	1 - 13	2	>
JS-148-4	270	3000	132	820	540	320 + 70	60/47	1.3	$2 - 1.56 \times 4.4$	22	1-13	2	>
JS-1410-4	089	3000	154.4	850	540	400 + 90	60/47	1.3	$2 - 1.95 \times 4.4$	18	1 - 13	2	>
JS-147-6	380	3000	90.2	820	290	280 + 60	72./86	1.3	$2-2.83 \times 4.1$	14	1-11	<b>,</b>	>
JS-148-6	430	3000	100.2	820	290	320 + 70	72./86	1.3	2-1.35×4.1	56	11-11	2	>
JS-1410-6	220	3000	120	820	290	400 + 90	72./86	1.3	2-1.68×4.1	22	11-11	2	>-
JS-147-8	300	3000	29	820	290	280 + 60	72./86	1.3	2-1.95×4.1	18	1-9	1	>
JS-148-8	310	3000	78.5	820	290	320 + 70	72./86	1.3	2-2.44×4.1	16	1 - 9	-	>
JS-1410-8	370	3000	92.2	820	290	400 + 90	72./86	1.3	$2 - 1.35 \times 4.1$	56	1-9	7	<b>&gt;</b>
JS-147-10	200	3000	52	820	059	280 + 60	90/114	6.0	$2 - 1.81 \times 3.53$	18	1-9	_	>
JS-148-10	230	3000	59.6	820	650	320 + 70	90/114	6.0	$2 - 2.1 \times 3.53$	16	1-9	_	>
JS-1410-10	780	3000	70.9	820	029	400 + 90	90/114	6.0	$2 - 1.16 \times 3.53$	56	1 9	2	>-
JS-147-12	140	3000	40.2	820	650	280 + 60	90/114	6.0	$2 - 1.45 \times 3.53$	22	1-7	-	<b>&gt;</b>
JS-148-12	165	3000	46	820	650	320 + 70	90/114	6.0	$2 - 1.68 \times 3.53$	20	1-7	_	>
JS 1410 12	210	3000	57.5	820	650	400 + 60	90/114	6.0	$2 - 2.1 \times 3.53$	16	1-7		>
JS-158-4	820	3000	194	066	650	320 + 70	60 /47	2.0	$2-1.95 \times 5.9$	20	1-12	2	>-
JS-1510-4	1100	3000	249.6	066	029	400 + 90	60/47	5.0	$2 - 2.44 \times 5.9$	16	1-13	2	>
JS-1512-4	1250	3000	277	066	650	480 + 110	60/47	2.0	$2 - 2.83 \times 5.9$	14	1 - 13	2	>
JS-157-6	8	3000	136	066	700	280 + 60	72.786	1.2	$2-1.68 \times 5.1$	24	1 - 11	7	>
JS-158-6	089	3000	157	066	90	320 + 70	72./86	1.2	$2 - 2.1 \times 5.1$	20	1 - 12	7	<b>&gt;</b> -
JS-1510-6	820	3000	194	066	200	400 + 90	72./86	1.2	$2-2.63 \times 5.1$	16	1 - 12	2	>
JS-1512-6	1000	3000	225	066	700	480 + 110	72./86	1.2	$2-3.05\times5.1$	14	11-11	2	>
JS-157-8	<del>4</del>	3000	107.5	96	902	280 + 60	72/86	1.2	$2 - 1.35 \times 5.1$	82	1-9	2	>
JS-158-8	200	3000	121	066	902	320 + 70	72./86	1.2	$2 - 1.45 \times 5.1$	92	1-9	2	>
JS-1510-8	625	3000	148	96	700	400+90	72.86	1.2	$2 - 1.81 \times 5.1$	22	1-9	2	>
JS-1512-8	90,	3000	167	<u>66</u>	700	480 + 110	72./86	1.2	$2-2.26 \times 5.1$	18	1-8	2	>
JS-158-10	320	3000	98	<u>66</u>	0//	320 + 70	90/114	1.1	$2 - 2.83 \times 4.1$	14	1-8	7	>
JS-1510-10	430	3000	103.4	<u>66</u>	07.	400 + 90	90/114	1.1	$2 - 1.56 \times 4.1$	24	1-8	7	>
JS-1512-10	220	3000	124.1	966	770	480 + 110	90/114	1.1	$2 - 1.95 \times 4.1$	20	1-8	2	>
JS-158-12	790	3000	2	<u>66</u>	770	320 + 70	90./114	1.1	2-2.44×4.1	16	1-7	1	>
JS-1510-12	320	3000	83.5	<u>66</u>	92	400 + 90	90/114	1.1	2-2.83×4.1	13	1-7		>
JS-1512-12	330	3000	101	066	770	480 + 110	90/114	1.1	2-3.53×4.1	11	1-8	1	>

30.JS 系列中型高压三相异步电动机技术数据(6kV)

	4		<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	>	>-	>-	>	<b>&gt;</b> - <sup>1</sup>	>	<b>&gt;</b> - '	<b>&gt;</b> - 1	<b>&gt;</b>	>	>	<b>&gt;</b> -	>	>-	>	<b>&gt;</b> -	> :	<b>&gt;</b> :	<b>&gt;</b> :	≻ ;	<b>&gt;</b> - ;	<b>&gt;</b> :	<b>&gt;</b> :	<b>&gt;</b>	>	<b>&gt;</b> :	>
	<b>共</b>	支路数	_				-		_	-		_	-	_	-	-	-	-	-	_						_	_	<b>-</b>	_		1
绕组	线圈	中田田	1 - 16	1 - 15	1-15	1-13	1 - 14	1-13	1-11	1-1	1 - 9	1-9	1-9	1-9	1 - 12	1-13	1 - 12	1-11	1-11	11-1	1 - 10	1-9	1-9	1-8	1-8	1-9	1-9	1-9	1-9	1-8	1-8
定子	线圈	而数	78	792	74	26	77	22	28	74	38	8		88	20	16	14	24	22	82	91	8	56	77	ຊ 	8	92	55	18	56	22
	线规	(mm)	1 1.0×4.4	1-1.15×4.4	$1 - 1.35 \times 4.4$	$2 - 1.08 \times 3.53$	$2-1.35\times3.53$	$2 - 1.45 \times 3.53$	$2-1.08 \times 3.05$	$2 - 1.35 \times 3.53$	$2 - 0.9 \times 2.83$	2 · 1×3.05	2-1.25×3.05	2-0.9×2.63	1-1.68×5.1 1-1.68×4.7	$1 - 2.26 \times 5.1$ $1 - 2.26 \times 4.7$	$1-2.63\times5.1$ $1-2.63\times4.7$	2-1.56×4.1	2-1.68×4.1	2-2.1×4.1	2-2.44×4.1	$2-1.16\times4.1$	$2 - 1.35 \times 4.1$	$2 - 1.68 \times 4.1$	2-1.95×4.1	$2 - 1.0 \times 3.05$	-	$2 - 1.45 \times 3.05$	2-1.95×3.05		$2 - 1.45 \times 3.05$
	is (mm)	Ì	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	0.0	2.0	2.0	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1:1	1:1	1:1	1.1	1.0	1.0
定转子	土数	$Z_1/Z_2$	72/54	72/54	72754	60 / 47	60/47	60/47	72.786	72/86	72.786	72.786	72/86	90/114	60/47	60.47	60./47	72./86	72./86	72./86	72./86	72.786	72.786	72./86	72./86	90/114	90.7114	90/114	90/114	90/114	90./114
铁心	长 度		١	310 + 60	360 + 70	280 + 60	320 + 70	400 + 90	320 + 70	400 + 90	280 + 60	320 + 70	400 + 90	400 + 90	320 + 70	400 + 90	480 + 110	280 + 60	320 + 70	400 + 90	480 + 110	280 + 60	320 + 70	400 + 90	480 + 110	280 + 60	320 + 70	400 + 90	480 + 110	400 + 90	480 + 110
活子	内径	mm		475	475	240	240	240	290	590	290	290	290	650	650	929	059	200		200	200	902	700	200	700	770	770	170	770	770	770
	外径		740	740	740	850	820	850	850	850	820	820	820	820	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066
	电流	3	25.3	30.3	34.4	41.9	20.7	56.6	36.2	43.8	26.3	31	35.3	25.8	78	96	118.2	54.6	63	74	88.3	39.2	46.6	57.7	67.5	32.5	39.4	49	59.1	36.1	43.3
	电压	<u> </u>	9009	0009	0009	0009	0009	0009	9009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	9009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	( K W )	220	260	300	28.	440	200	310	380	200	240	280	200	089	850	1050	460	550	059	<u>8</u>	320	380	475	570	790	310	604	480	780	330
	型		15-136-4	IS-137-4	IS-138-4	IS-147-4	IS - 148 - 4	IS-1410-4	15-148-6	18-1410-6	IS-147-8	IS-148-8	IS-1410-8	IS-1410-10	JS-158-4	JS-1510-4	JS-1512-4	19-157-6	15-158-6	1S-1510-6	IS-1512-6	15-157-8	IS-158-8	IS-1510-8	IS-1512-8	15-157-10	15-158-10	IS-1510-10	IS-1512-10	JS-1510-12	JS-1512-12

31.JSQ 系列中型高压三相异步电动机技术数据 (3~6kV)

号 功等         电压         电流         特徴         内容         长度         イ         イ		徽	额定	额	1	1,17	定子铁	را ئ	<b>字转</b> 字	加爾		定子	: 统组		
4         430         300         10         (44)         1480         850         540         240+60         60/50         1.3         双层拳線         2-2.63×4.1           4         500         300         10         1480         850         540         240+60         60/50         1.3         双层拳線         2-2.63×4.1           4         500         300         116         1475         850         540         280+60         60/50         1.3         双层拳線         2-1.55×4.1           4         570         300         116         1475         850         540         200+60         60/50         1.3         双层拳線         2-1.55×4.1           4         680         300         1149         850         540         200+60         60/50         1.3         双层拳線         2-1.55×4.1           4         400         600         57         1490         850         540         200+60         1.3         双层拳線         2-1.55×4.1           4         500         600         57         1490         850         540         200+60         1.3         双层拳線         2-1.55×4.1           5         310         800         180         580 <th></th> <th>身化</th> <th>电压</th> <th>祖、</th> <th>转速 (r/min)</th> <th>外径</th> <th>内径</th> <th>1</th> <th>槽数</th> <th>Š</th> <th>绕组</th> <th></th> <th>後圈</th> <th>猴</th> <th>1 1</th>		身化	电压	祖、	转速 (r/min)	外径	内径	1	槽数	Š	绕组		後圈	猴	1 1
4 430 3000 110 1480 850 540 240+60 60/50 1.3 双层 整 2-2.6344.1 4 570 3000 116 1475 850 540 310+70 60/50 1.3 双层 整 2-1.95×4.1 4 680 3000 124 1486 850 540 310+70 60/50 1.3 双层 整 2-1.95×4.1 4 440 6000 57 1490 850 540 320+60 60/50 1.3 双层 整 2-1.95×4.1 4 500 6000 57 1490 850 540 400+90 60/50 1.3 双层 整 2-1.95×4.1 5 380 3000 111 987 850 590 400+90 60/50 1.3 双层 整 1-2.63×8.0 6 520 3000 111 987 850 590 320+70 72/47 1.3 双层 整 1-1.54×3.3 6 530 3000 0.5 738 850 590 400+90 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×8.0 8 370 3000 0.5 738 850 590 400+90 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×8.0 8 370 3000 0.5 738 850 650 280+60 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×8.0 8 240 6000 36.5 738 850 650 280+60 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×8.0 8 240 6000 36.5 738 850 650 280+60 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×6.9 8 280 6000 44 880 650 280+60 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×6.9 8 280 600 36 774 880 650 280+60 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×6.9 8 280 600 36 740 850 650 280+60 90/106 0.9 双层 整 1-1.65×6.9 9 200 3000 77 786 850 650 400+90 72/47 1.3 双层 整 1-1.65×6.9 9 200 3000 37.5 490 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 229 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 220 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 220 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 200 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 200 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 200 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 200 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 10 200 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9 110 200 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层 整 1-1.55×6.9		(KW)	€	€			ш		$Z_1/Z_2$	(mm)	超升	Ħ	甲数	节距	<b>张</b>
4 570 300 116 1475 850 540 60/50 1.3 双层連続 2-3.05×4.1 4 680 3000 154 1486 850 540 400+90 60/50 1.3 双层連続 2-1.95×4.1 4 40 6000 51 1490 850 540 220+60 60/50 1.3 双层連続 2-1.95×4.1 500 6000 51 1490 850 540 220+70 60/50 1.3 双层連続 2-1.95×4.1 500 6000 77 1490 850 590 220+70 60/50 1.3 双层連続 1-2.65×3.28 5 380 3000 121 987 850 590 220+70 172/47 1.3 双层連続 1-3.05×8.0 5 380 6000 44 986 850 590 440+90 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 5 380 6000 65 73 880 590 440+90 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 5 380 6000 34 58 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 5 380 6000 35 736 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 6 380 6000 35 736 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 8 240 6000 36 74 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 9 250 3000 90 5 73 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 9 250 3000 30 5 73 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 9 250 3000 30 5 850 650 280+60 172/47 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 9 200 6000 36 5 740 850 650 280+60 10 27/48 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 10 220 3000 30 5 88 880 650 280+60 10 27/48 1.3 双层連続 1-1.18×8.0 10 220 3000 30 5 88 850 650 280+60 10 27/48 1.3 双层正模 1-1.18×8.0 10 220 3000 30 5 880 650 280+60 10 27/48 1.3 双层座 1-1.18×8.0 10 220 3000 44 5 492 850 650 400+90 10 20/106 10 3 双层座 1-1.18×8.0 10 210 3000 77 850 650 400+90 10 20/106 10 3 双层座 1-1.18×8.0 10 210 3000 77 850 650 400+90 10 20/106 10 3 双层座 1-1.18×8.0 10 210 3000 77 850 650 400+90 10 20/106 10 3 双层座 1-1.18×8.0 10 210 3000 77 850 650 400+90 10 20/106 10 3 双层座 1-1.18×8.0 10 210 3000 1-1485 990 650	JSQ-146-4	430	3000	100	1480	820	240	240 + 60	05/09	1.3	双层叠绕	1 '	14	1-14	1-7
4         570         3000         136         1485         850         540         310+70         60/50         1.3         双层垂绕         2-1.95×4.1           4         680         3000         154         1486         850         540         400+90         60/50         1.3         双层垂绕         2-1.95×4.1           4         580         6000         51         1490         880         540         400+90         60/50         1.3         双层垂绕         2-1.95×4.1           5         380         500         57         1490         880         590         280+60         1.3         双层垂绕         2-1.65×3.28           6         380         300         101         987         880         590         280+60         1.3         双层垂绕         1-1.68×3.28           6         320         3000         121         987         880         590         280+60         1.247         1.3         双层垂绕         1-1.68×3.28           6         330         5000         121         987         880         590         280+60         1.247         1.3         双层垂绕         2-1.68×3.28           6         330         500         40	JSQ - 147 - 4	200	3000	116	1475	850	540	280 + 60	05/09	1.3	双层叠绕	2-3.05×4.1	12	1 - 14	1-7
4         680         3000         154         1486         850         540         400+90         60/50         1.3         双层叠缆         2-1.55×4.1           4         360         6000         42         1490         850         540         280+60         60/50         1.3         双层叠缆         2-1.65×3.28           4         440         6000         51         1490         850         540         300+70         60/50         1.3         双层叠缆         2-1.65×3.28           6         380         3000         89         985         880         580         280+60         72/86         1.3         双层叠缆         2-1.45×3.28           6         520         3000         101         987         880         580         300+70         72/47         1.3         双层叠缆         2-1.45×3.28           6         520         3000         121         988         880         590         300+70         72/47         1.3         双层叠缆         2-1.63×3.08           5         310         6000         36.5         590         300+70         72/47         1.3         双层叠缆         2-1.63×3.08           5         310         6000         36.5	JSQ-148-4	220	3000	130	1485	820	240	310 + 70	05/09	1.3	双层叠绕		18	1-13	7-1
4         360         6000         42         1490         850         540         280+60         60/50         1.3         双层叠数         2-1.68×3.28           4         440         6000         51         1490         850         540         320+70         60/50         1.3         双层叠数         2-1.68×3.28           4         440         6000         57         1490         850         590         280+60         1.3         双层叠数         2-1.56×3.28           6         430         3000         101         987         850         590         280+60         1.2         740         1.3         双层叠数         1-1.65×3.28           6         520         3000         121         988         850         590         320+70         1.247         1.3         双层叠数         1-1.63×3.08           6         520         300         121         988         850         590         400+90         1.247         1.3         双层叠数         1-1.63×3.08           6         380         580         580         580         400+90         1.247         1.3         双层叠数         2-1.63×3.08           8         310         390         580         <	JSQ-1410-4	089	3000	154	1486	820	240	400 + 60	60/50	1.3	双层叠绕	2-1.95×4.1	18	1-13	2-∀
4 440         6000         51         1490         850         540         320+70         60/50         1.3         双层磨袋         2-1.45×3.28           4 4 8 6 600         57         1490         850         540         400+90         60/50         1.3         双层磨袋         2-1.45×3.28           5 8 9 6 600         89         985         880         590         320+70         72/47         1.3         双层磨袋         2-1.45×3.28           6 520         3000         121         988         880         590         320+70         72/47         1.3         双层磨袋         2-1.45×3.28           5 20         300         121         988         880         590         320+70         72/47         1.3         双层磨袋         2-1.18×3.80           6 380         500         400+90         72/47         1.3         双层磨袋         2-1.18×3.80           8 206         500         400+90         72/47         1.3         双层磨袋         2-1.18×3.05           8 206         6000         55         740         80         50         200+0         1.2         1.1         1.1         30         1.1         30         1.1         30         1.1         30         1	JSQ-147-4	360	0009	42	1490	820	240	280 + 60	05/09	1.3	双层叠绕	2-1.08×3.28	56	1-13	· <b>-1</b>
4 850 6000 57 1490 880 540 400+90 60/50 11.3 双层	JSQ-148-4	440	0009	51	1490	820	240	320 + 70	92/09	1.3	双层叠绕	2-1.45×3.28	22	1 - 14	<b>}-1</b>
6         380         300         89         885         880         280+60         72/86         1.3         双長臺灣         1-2.63×8.0           6         430         300         101         987         880         590         320+70         72/47         1.3         双层臺灣         1-2.63×8.0           6         350         300         121         988         880         590         400+90         72/47         1.3         双层臺灣         1-2.63×8.0           6         380         6000         36.5         987         880         690         320+70         72/47         1.3         双层臺灣         1-1.81×8.0           8         260         3000         650         280+60         72/47         1.3         双层臺灣         1-1.81×8.0           8         310         3000         77         736         850         650         280+60         72/47         1.3         双层臺灣         1-1.81×8.0           8         370         3000         96.5         736         850         650         280+60         72/47         1.3         双层臺灣         1-1.08×3.0           8         200         600         280         650         280+60	JSQ-1410-4	200	0009	57	1490	820	540	400 + 90	60/20	1.3	双层叠绕	2-1.56×3.28	20	1-13	<b>1</b> -∀
6         430         3000         101         987         850         320+70         72/47         1.3         双层垂绕         1-3.05×8.0           6         520         300         121         988         850         590         400+90         72/47         1.3         双层垂绕         2-1.81×3.8           6         380         6000         36.5         987         850         590         400+90         72/47         1.3         双层垂绕         2-1.83×3.05           8         300         6000         55         738         850         650         280+60         72/47         1.3         双层垂绕         1-1.63×3.05           8         310         3000         90.5         736         850         650         280+60         72/47         1.3         双层垂绕         1-1.63×3.05           8         300         90.5         74         850         650         280+60         72/47         1.3         双层垂绕         1-1.63×8.0           8         200         6000         26         741         850         650         280+60         97/46         1.0         双层垂绕         1-1.63×8.0           9         200         800         30	JSQ-147-6	æ 28	3000	8	985	820	280	280 + 60	72./86	1.3	双层叠绕	1-2.63×8.0	14	1-11	1-∀
6         520         3000         121         988         850         590         400+90         7247         1.3         双层垂绕         2-1.81×3.8           6         380         6000         44         986         850         590         320+70         7247         1.3         双层垂绕         2-1.08×3.05           8         260         3000         65         738         850         650         280+60         7247         1.3         双层垂绕         2-1.08×3.05           8         300         600         44         986         850         650         280+60         7247         1.3         双层垂绕         1-1.68×3.05           8         370         3000         90.5         736         850         650         320+70         7247         1.3         双层垂绕         1-1.68×3.05           8         200         600         36         740         850         650         320+70         7247         1.3         双层垂绕         1-1.68×3.05           8         200         600         36         740         850         650         280+60         90/106         1.3         双层垂绕         1-1.68×6.9           10         20         30	JSQ-148-6	<del>43</del>	3000	101	284	820	260	320 + 70	72/47	1.3	双层叠绕	1-3.05×8.0	12	1-11	۱-۲
5         310         6000         36.5         987         880         590         320+70         7247         1.3         双层重绕         2-1.08×3.05           6         380         6000         44         986         880         590         400+90         7247         1.3         双层重绕         2-1.08×3.05           8         260         3000         65         738         880         650         280+60         7247         1.3         双层重绕         1-1.18×8.0           8         370         3000         96.5         736         880         650         280+60         7247         1.3         双层重绕         1-2.13×3.05           8         370         3000         96.5         741         880         650         280+60         1.0         双层重绕         1-1.18×8.0           9         200         400         90         7247         1.3         双层重绕         1-1.16×5.1           8         240         600         35         740         880         650         280+60         97.106         1.0         双层重绕         1-1.16×5.1           10         220         300         400         90         97.06         0.9         双层重绕 <td>JSQ-1410-6</td> <th>220</th> <th>3000</th> <td>121</td> <td>886</td> <td>820</td> <td>290</td> <td>400 + 90</td> <td>72/47</td> <td>1.3</td> <th>双层叠绕</th> <td><math>2 - 1.81 \times 3.8</math></td> <td>20</td> <td>1-11</td> <td>2- ⊀</td>	JSQ-1410-6	220	3000	121	886	820	290	400 + 90	72/47	1.3	双层叠绕	$2 - 1.81 \times 3.8$	20	1-11	2- ⊀
6         380         6000         44         986         850         590         400+90         72/47         1.3         双层叠缆         2-1.35×3.0S           3         260         3000         65         738         850         650         280+60         72/47         1.3         双层叠缆         1-1.81×8.0           8         310         3000         90.5         736         850         650         400+90         72/47         1.3         双层叠缆         1-2.1×8.0           8         370         3000         90.5         736         850         650         280+60         84.76         1.0         双层叠缆         1-2.1×8.0           8         200         6000         36         740         850         650         280+60         84.76         1.0         双层叠缆         1-1.0×5.1           8         280         650         280+60         97.06         1.0         双层叠缆         1-1.16×5.1           9         240         6000         36         740         850         650         280+60         97.06         0.0         37.28         1-1.16×5.1           10         230         3000         38.5         580         850         65	JSQ-148-6	310	0009	36.5	286	820	290	320 + 70	72/47	1.3	双层叠绕	$2 - 1.08 \times 3.05$	78	1-11	۱-۲
3         260         3000         653         738         850         650         280+60         7247         1.3         双层臺灣         1-1.81×8.0           3         310         3000         77         736         850         650         320+70         7247         1.3         双层臺灣         1-2.1×8.0           8         370         3000         90.5         736         850         650         280+60         84.76         1.0         双层臺灣         1-2.1×8.0           8         200         6000         26         741         850         650         280+60         84.76         1.0         双层臺灣         1-1.0×5.1           8         200         600         31         740         850         650         280+60         90/106         0.9         双层臺灣         1-1.0×5.1           9         200         30         740         850         650         280+60         90/106         0.9         双层臺灣         1-1.0×5.1           10         20         30         400+90         90/106         0.9         双层臺灣         1-1.0×5.1           10         280         30         400+90         90/106         0.9         双层臺灣         1-1.0×	JSQ-1410-6	380	0009	4	986	820	290	400 + 90	72/47	1.3	双层叠绕	$2 - 1.35 \times 3.05$	24	1-11	۱-۲
3 10 3000 77 736 850 650 320+70 72/47 1.3 双层垂绕 1-2.1×8.0           8 370 3000 90.5 736 850 650 400+90 72/47 1.3 双层垂绕 1-2.63×8.0           8 200 6000 26 741 850 650 280+60 84/76 1.0 双层垂绕 1-1.0×5.1           8 280 6000 31 740 850 650 320+70 84/76 1.0 双层垂绕 1-1.16×5.1           8 280 6000 36 740 850 650 320+70 84/76 1.0 双层垂绕 1-1.16×5.1           9 200 3000 30.5 8 850 850 650 280+60 90/106 0.9 双层垂绕 1-1.16×5.1           10 280 3000 71 880 850 650 400+90 90/106 0.9 双层垂绕 1-1.08×6.9           10 280 3000 71 880 850 650 400+90 90/106 0.9 双层垂绕 1-1.08×6.9           10 280 3000 77 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层垂绕 1-1.08×6.9           110 200 6000 27 890 850 650 400+90 90/106 0.9 双层垂绕 1-1.08×6.9           12 210 3000 77.5 490 850 650 400+90 90/106 0.9 双层垂绕 1-1.08×6.9           4 1100 3000 1485 990 650 60/47 2.0 双层垂绕 1-1.195×6.9           4 1150 3000 1485 990 650 60/47 2.0 双层垂绕 1-1.195×6.9	JSQ-147-8	92	3000	65	738	820	650	280 + 60	72/47	1.3	双层叠绕	$1 - 1.81 \times 8.0$	18	1-9	1- ⊀
8         370         3000         90.5         736         850         650         400+90         72/47         1.3         双层垂绕         1-2.63×8.0           8         200         6000         26         741         850         650         280+60         84/76         1.0         双层垂绕         1-1.0×5.1           8         240         6000         36         740         850         650         280+60         94/76         1.0         双层垂绕         1-1.16×5.1           8         280         600         36         740         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.16×5.1           0         200         3000         58         581         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           10         280         3000         58         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           10         280         3000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           1         444.5         492	JSQ-148-8	310	9000	4	736	820	650	320 + 70	72/47	1.3	双层叠绕	$1-2.1 \times 8.0$	16	6-1	<b>1</b> -≺
3         200         6000         26         741         850         650         280+60         8476         1.0         双层叠缆         1-1.0×5.1           8         240         6000         31         740         850         650         320+70         8476         1.0         双层叠缆         1-1.16×5.1           8         280         6000         36         740         850         650         280+60         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.16×5.1           0         200         3000         50.5         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.16×5.1           0         200         3000         58         581         850         650         400+90         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           10         280         3000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           1         200         44.5         492         850         650         400+90         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           2         165         300         65	JSQ-1410-8	370	3000	90.5	736	820	650	400 + 60	72/47	1.3	双层叠绕	$1-2.63 \times 8.0$	14	1-8	1- ∀
3         240         6000         31         740         850         650         320+70         8476         1.0         双层垂绕         1-1.16×5.1           8         280         6000         36         740         850         590         400+90         72/86         1.3         双层垂绕         1-1.16×5.1           0         200         3000         50.5         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.16×5.1           10         230         3000         58         581         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.08×6.9           10         280         3000         71         580         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.08×6.9           2         140         3000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           2         165         3000         44.5         492         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           2         165 <t< td=""><td>JSQ - 147 - 8</td><th>200</th><th>0009</th><td>56</td><td>741</td><td>820</td><td>650</td><td>280 + 60</td><td>8476</td><td>1.0</td><th>双层叠绕</th><td><math>1-1.0\times5.1</math></td><td>8</td><td>1-10</td><td>1- ≺</td></t<>	JSQ - 147 - 8	200	0009	56	741	820	650	280 + 60	8476	1.0	双层叠绕	$1-1.0\times5.1$	8	1-10	1- ≺
8         280         6000         36         740         850         590         400+90         72/86         1.3         双层垂绕         2-1.08×3.28           0         200         3000         50.5         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.68×6.9           10         230         3000         58         581         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.08×6.9           10         280         3000         71         580         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.08×6.9           2         140         3000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           2         140         3000         27.5         490         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           12         210         3000         27.5         490         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.05×6.9           4         1100	JSQ-148-8	740	0009	31	740	820	050	320 + 70	84776	1.0	双层叠绕	$1 - 1.16 \times 5.1$	30	1 - 10	1-7
0         200         3000         50.5         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.68×6.9           0         230         3000         58         581         850         650         320+70         90/80         0.9         双层叠缆         1-1.68×6.9           10         280         3000         71         580         850         650         400+90         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           10         200         6000         27         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           2         140         3000         27         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           12         140         3000         44.5         492         850         650         320+70         90/106         0.9         双层叠缆         1-1.05×6.9           12         210         3000	JSQ-1410-8	88	900	36	740	820	280	400 + 90	72./86	1.3	双层叠绕	$2 - 1.08 \times 3.28$	82	1-8	۱- ۸
0         230         3000         58         581         850         650         320+70         90/80         0.9         双层叠绘         1-1.95×6.9           10         280         3000         71         580         850         650         400+90         90/106         0.9         双层叠绘         1-1.05×6.9           10         200         6000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层叠绘         1-1.05×6.9           2         140         3000         27         590         850         650         280+60         90/106         0.9         双层叠绘         1-1.05×6.9           12         140         3000         44.5         492         850         650         320+70         90/106         0.9         双层叠绘         1-1.05×6.9           12         210         3000          1485         990         650          60/47         2.0         双层叠绘         1-1.05×6.9           4         1100         3000          1485         990         650          60/47         2.0         双层叠绘           680         600         650        <	JSQ-147-10	200	900	50.5	230	820	650	280 + 60	90/106	6.0	双层叠绕	1-1.68×6.9	18	1-9	<b>.</b> ⊢- <b>.</b>
10         280         3000         71         580         850         650         400+90         90/106         0.9         双层拳给         1-2.26×6.9           10         200         6000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层拳给         1-1.0×5.1           2         140         3000         38.5         492         850         650         320+70         90/106         0.9         双层拳给         1-1.0×5.1           12         210         3000         44.5         492         850         650         400+90         90/106         0.9         双层拳给         1-1.45×6.9           4         1100         3000          1485         990         650          60/47         2.0         双层拳绕         1-1.95×6.9           4         1100         3000          1485         990         650          60/47         2.0         双层拳绕            680         600          60/47         2.0         双层拳绕             680         600          60/47         2.0         双层拳绕 <t< td=""><td>150 :48 - 10</td><th>230</th><th>3000</th><td> 86</td><td>281</td><td>820</td><td>920</td><td>320 + 70</td><td>08/06</td><td>6.0</td><th>双层叠绕</th><td><math>1-1.95 \times 6.9</math></td><td>91</td><td>1-9</td><td><b>∤-1</b></td></t<>	150 :48 - 10	230	3000	 86	281	820	920	320 + 70	08/06	6.0	双层叠绕	$1-1.95 \times 6.9$	91	1-9	<b>∤-1</b>
10         200         6000         27         590         850         650         400+90         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.0×5.1           2         140         3000         38.5         492         850         650         280+60         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.0×5.1           2         165         3000         44.5         492         850         650         320+70         90/106         0.9         双层垂绕         1-1.45×6.9           12         210         3000          1485         990         650          60/47         2.0         双层垂绕         1-1.95×6.9           4         1100         3000          1485         990         650          60/47         2.0         双层垂绕         1-1.95×6.9           680         600          60/47         2.0         双层垂绕             680         600         70         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0         2.0<	JSQ-1410-10	08 88	9000	7	88	820	650	400 + 90	90/106	6.0	双层叠绕	$1-2.26\times6.9$	14	1-8	<b>↓-1</b>
2     140     3000     38.5     492     850     650     280+60     90/106     0.9     双层垂绕     1-1.25×6.9       2     165     3000     44.5     492     850     650     320+70     90/106     0.9     双层垂绕     1-1.45×6.9       12     210     3000      1485     990     650      60/47     2.0     双层垂绕     1-1.95×6.9       4     1100     3000      1485     990     650      60/47     2.0     双层垂绕        4     1250     3000      1485     990     650      60/47     2.0     双层垂绕        680     600     70     1485     990     650      60/47     2.0     双层垂绕	JSQ-1410-10	200	9 9 9	27	230	820	650	400 + 90	90/106	6.0	双层叠绕	1-1.0×5.1	92	1-9	<b>}-1</b>
2     165     3000     44.5     492     850     650     320+70     90/106     0.9     双层叠缆     1-1.45×6.9       12     210     3000	JSQ - 147 - 12	140	9000	38.5	492	820	650	280 + 60	90/106	6.0	双层叠绕	$1-1.25\times6.9$	22	1-8	<b>∀-I</b>
12     210     3000     57.5     490     850     650     400+90     90/106     0.9     双层叠绕     1-1.95×6.9       4     1100     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠绕     —       4     1250     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠绕       680     600     70     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠绕	150-148-12	165	9000	44.5	492	820	650	320 + 70	90/106	6.0	双层叠绕	1-1.45×6.9	8	1-7	۱-۲
850     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠缆     —       4     1100     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠缆     —       4     1250     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠缆     —       680     600     70     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠缆     —	JSQ - 1410 - 12	210	3000	57.5	490	820	650	400 + 90	90/106	6.0	双层叠绕	$1-1.95 \times 6.9$	16	1-7	۱-۲
4     1100     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠缆     —       4     1250     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠缆     —       680     600     70     1485     000     660     2004     2.0     30     30     30	JSQ-158-4	820	9000		1485	066	020	I	60/47	2.0	双层叠绕	!	ı	1	I
4     1250     3000     —     1485     990     650     —     60/47     2.0     双层叠绝     —       680     600     70     1485     000     660     2004     0.0     1486     0.0 <td>JSQ-1510-4</td> <th>911</th> <th>3000</th> <td>ı</td> <td>1485</td> <td><b>06</b></td> <td>650</td> <td>l</td> <td>60/47</td> <td>2.0</td> <th>双层叠绕</th> <td> </td> <td>1</td> <td>I</td> <td>1</td>	JSQ-1510-4	911	3000	ı	1485	<b>06</b>	650	l	60/47	2.0	双层叠绕		1	I	1
680 6000 70 1485 000 650 220 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	JSQ-1512-4	1250	3000	1	1485	066	650	1	60/47	2.0	双层叠绕	1	ı		ı
200 000 13 140 000 140 000 150 XX层重编 2-1.81 X4.7	JSQ-158-4	089	0009	62	1485	066	059	320 + 70	60/47	2.0	双层叠绕	$2 - 1.81 \times 4.7$	18	1 - 13	۱-۲

		ţ	<b>款</b> 环	1-4	1 - 7	1	2-∀	1	ı	1-4	1-4	1	1	<u>}1</u>	1	1	l	1-4	1-7	1-4	1-7	I	1	2-≺	1-4	<b>}-1</b>	1- ≺	<b>}-1</b>		1-4	1-4	<b>√-1</b>	
		线圈	中阳	1 - 13	1 - 13	1	1 - 11	١	l	1.11	1-11	ı	1-11	1-9	1	1		1-9	1-9	1-9	1-9	I	١	1-8	1-9	1-9	1-9	1-9		1-7	1-7	1-7	
绕组		线圈	西数	16	14	ļ	70	I	I	24	22	ı	16	14	ł	I	I	32	88	24	20	I	ı	8	32	83	22	81	Ì	14	23	83	
(五)		线规	(mm)	2-2.1×4.7	2-2.44×4.7	ı	2 - 1.68×5.1	-	1	2 - 1.25 × 4.7	2 - 1.45×4.7	ı	2-1.81×4.7	$2 - 2.63 \times 5.1$	ı	1	ı	$1 - 1.95 \times 4.1$	$1 - 2.44 \times 4.1$	$2 - 1.25 \times 4.7$	$2 - 1.45 \times 4.7$	I	1	2-1.68×4.7	$1 - 1.95 \times 3.53$	$2 - 1.0 \times 4.1$	$2 - 1.25 \times 4.1$	$2 - 1.68 \times 4.1$	ı	$2 - 2.26 \times 4.7$	$2 - 1.45 \times 4.7$	$2 - 1.0 \times 4.1$	
		绕组	西江	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	
1	E E		(mm)	2.0	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1:1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-
1 t	定转丁	<b>奉</b>	$Z_1/Z_2$	60/47	60/47	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	72.796	96/21	90.714	90/114	90./114	90./114	90/114	90/114	90/114	90/114	90.7114	90/114	90/114	_
٠ ټ		大廣		400 + 90	480 + 110	ı	320 + 70	ı	I	280 + 60	320 + 70		480 + 110	320 + 70	1	1	į	280 + 60	320 + 70	400 + 90	480 + 110	İ	ı	480 + 110	280 + 60	320 + 70	400 + 90	480 + 110		400 + 90	480 + 110	400 + 90	
子铁		内径	um	650	920	700	200	200	200	200	200	200	700	200	200	200	200	200	200	200	700	170	170	770	770	770	170	170	0//	770	770	0//	-
知	1	外径		066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	066	_
	林	(r/min)		1480	1480	986	986	986	986	286	986	286	284	736	736	736	736	738	736	736	738	288	288	287	288	288	230	265	491	490	490	492	_
1	銀币	电流	(¥)	26	120	I	159	1	1	54.5	\$	1	<b>8</b>	109	1	ı	1	40	47.5	57.5	69	ı		130	34	9	50.3	61	1	82	105	38	
Į.	愛圧	电压	2	0009	0009	3000	3000	3000	3000	0009	0009	0009	0009	3000	3000	3000	3000	0009	0009	0009	0009	3000	3000	3000	0009	0009	0009	0009	3000	3000	3000	0009	
Į) Įį	製用	力率	( <b>k</b> ₩	850	1050	009	089	820	1000	460	550	650	780	440	200	625	902	320	380	475	220	320	430	220	790	310	904	480	760	320	390	780	
		中		JSQ 1510 4	JSQ - 1512 - 4	JSQ-157-6	JSQ-158-6	JSQ - 1510 - 6	JSQ - 1512 - 6	JSQ - 157 - 6	JSQ-158-6	JSQ-1510-6	JSQ-1512 6	JSQ-157-8	JSQ-158-8	JSQ-1510-8	JSQ-1512-8	JSQ - 157 - 8	JSQ-158-8	JSQ 1510-8	JSQ-1512-8	JSQ-158-10	JSQ-1510-10	JSQ-1512-10	JSQ - 157 - 10	JSQ-158-10	JSQ-1510-10	JSQ - 1512 - 10	JSQ-158-12	JSQ-1510-12	JSQ-1512-12	JSQ-1510-12	40.000

32.JR 系列中型高压绕线转子三相异步电动机技术数据(3kV)

型 号 (kW) JR-114-4 90 JR-115-4 110	1				十出出	10		光	扭			ţ	4
4 4	_	外径	内径	水	*************************************	ķ	1	1					
4 4	(kw) (A)		4		7.7.	(200		纵	纵	サ	电压	电流	线规
4 4	+			mm	73	(111111)	(mm)	回数	中距	Ā Ā	3	<u>₹</u>	(mm)
4		260	350	$170 + 1 \times 10$	48/24	8.0	1-1.16×3.53	04	1-1	≥	163	338	2 52 > 10
		260	350	$190 + 1 \times 10$	48/54	8.0	1-1 35×3 53	, X		; }	3 5	5 5	3.33×10
JR-116-4		\$60	350	220 + 2 × 10	10 /61		1 1.55 × 5.53	ह :	- T	<b>-</b>	86	3/3	$3.53 \times 18$
4		9	360	250 + 2 × 10	10,04	» ر	1-1.36×3.33	32	1-11	<u></u>	210	374	$3.53 \times 18$
		8 8	200	07×5×10	48/24	». «	$1 \cdot 1.81 \times 3.53$	78	1-11	1	230	376	$3.53 \times 18$
		000	9	$280 + 3 \times 10$	54772	0.75	$1 - 1.16 \times 3.28$	36	1-8	1	226	202	$3.28 \times 16.8$
· -		9	90	$320 + 3 \times 10$	54772	0.75	$1 - 1.45 \times 3.28$	32	1-8	1	265	231	$3.28 \times 16.8$
	5 4 5	650	423	$220 + 2 \times 10$	60.754	0.95	$2 - 1.95 \times 3.8$	14	1-13	7	336	531	4.7×16.8
		650	423	$260 + 3 \times 10$	60/54	0.95	$1 - 1.08 \times 6.4$	22	1 - 13	1	244	498	4.7×16.8
		9	475	$250 + 2 \times 10$	72./63	8.0	$1 - 1.81 \times 3.28$	88	1-11	<u></u>	185	373	$4.4 \times 19.5$
		650	475	$290 + 3 \times 10$	72./63	8.0	$2 - 1.0 \times 3.28$	22	1-11	1	235	365	4.4×19.5
		920	475	$320 + 3 \times 10$	72./63	8.0	1-1.16×6.9	20	1-11	1	259	445	4.4×10 S
JK-128-6 19		650	475	$350 + 4 \times 10$	72/63	8.0	$1 \cdot 1.25 \times 6.9$	18	1 - 11		288	420	4 4 × 10 S
		650	475	$220 + 2 \times 10$	72/48	8.0	1 $1.25 \times 3.53$	36	8	<u></u>	263	375	3 28×16 9
		650	475	$250 + 3 \times 10$	72/48	8.0	$1-1.56 \times 3.53$	32	00-	<u> </u>	104	280	3.20~10.0
		650	475	$250 + 3 \times 10$	72/48	8.0	1-1.56×3.53	3 2	0,	; >	170	26 6	3.20×10.8
		650	475	$360 \pm 4 \times 10$	72/48	8.0	1-2.1×3.53	7 7	0 -		210	887	3.28×16.8
		650	493	1	90.75	α 0	1-1 68 × 9	5	0 -1	<u> </u>	617	31/	3.28×16.8
		650	493	ı	2//06	5 5	1-160×0		6.1	<u> </u>	ı	1	3.8×18
		740	475	$250 + 2 \times 10$	60/54	50.1	1-168×9	1	:	?	1 ;	_ 	$3.8 \times 18$
JR-137-4 350		740	475	$290 + 4 \times 10$		1.05	1-2.1×8	14	1-12		340	080	5.5×22
		740	475	$290 + 4 \times 10$		1.05	1-2.1×8	1 7	1-13	; ≥	305	000	5.5×22 5.5×22
		740	240	$260 + 3 \times 10$		0.95	$2 - 1.35 \times 4.1$	2	; ;	: >	200	305	27 > 5.5
		740	240	$300 + 4 \times 10$		0.95	2-1.56×4.1	1 8	1-1		200	30.0	4.1×19.5
		240	240	$340 + 4 \times 10$	72.790	0.95	2-1.81×4.1	<u>∝</u>	1-11	<u> </u>	46.	30,5	4.1 × 19.3
			240	$250 + 3 \times 10$		0.95	2-1.16×3.28	2 %	, ~	; }	9 6	9 6	4.1 \ 19.3
			540	$290 + 4 \times 10$		0.95	$2 - \phi_{1.45 \times 3.28}$	2 2	× -		3 %	<b>.</b>	3.52 × 22
			240	$340 + 4 \times 10$		0.95	2-1.68×3.28	3 8	2 - 1	; 2	ş ç	067	3.52×22
JK - 136 - 10 125		740	260	$230 + 2 \times 10$		8.0	$1-1.0\times5.9$	8 1	1-9		294	27.0	3.32×22 3.05×18
127 10		740	$\dashv$	$250 + 2 \times 10$	90/100	8.0	$1 - 1.16 \times 5.9$	24	1-9	17	320	286	3.05×18

	型型	定子		知了	7 铁 心	定转子	10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	定了	子统	親			恭	1
型		电流	外径	内径	大两	<b>牵</b>	;	线规	线圈	缓圈	1	电压	集	线板
	(kW)	(¥)			mm	$Z_1/Z_2$	(mm)	=	匝数	中田田	投	3	<b>(Y</b>	5
JR-138-10	165	43	740	260	$300 + 3 \times 10$	90/100	8.0	1-1.35×5.9	20	1-9	<u></u>	221	280	3.05×18
JR - 146 - 4	430	102	820	540	$240 + 5 \times 10$	60 772	1.3	2-2.63×4.1	14	1 - 14	<u>&gt;</u>	200	542	4.7×22
JR - 147 - 4	200	118	820	240	$280 + 6 \times 10$	60.772	1.3	$2 - 3.05 \times 4.1$	12	1 - 14	<u>}</u>	582	240	4.7×22
JR-148-4	270	133	820	240	$340 + 7 \times 10$	60.772	1.3	$2 - 1.95 \times 4.1$	18	1 · 13	<u>}</u>	692	510	4.7×22
JR-1410-4	089	157	820	240	$400 + 9 \times 10$	60.772	1.3	$2 - 1.95 \times 4.1$	18	1 - 13	≥	802	526	4.7×22
JR-147-6	380	94	850	280	$280 + 6 \times 10$	72.81		$1 - 2.63 \times 3.28$	75	1 · 13	<u></u>	470	512	4.7×19.5
JR - 148 - 6	430	104	820	290	$320 + 7 \times 10$	72./81		$1 - 3.05 \times 8.0$	12	1.11	<u>&gt;</u>	546	493	$4.7 \times 19.5$
JR - 1410 - 6	220	124	820	290	$400 + 9 \times 10$	72./81	=	$2 - 1.81 \times 3.8$	20	1-11	۲	663	492	4.7×19.5
JR · 147 - 8	760	<b>%</b>	820	260	$280 + 6 \times 10$	72./84	1.0	$1 - 1.18 \times 8.0$	18	1.9	<u></u>	367	453	$4.7 \times 19.5$
JR - 148 - 8	310	6/	820	290	$320 + 7 \times 10$	72./84	1.0	$1 \cdot 2.1 \times 8.0$	91	1-9	≥	415	478	$4.7 \times 19.5$
JR - 1410 - 8	320	\$	820	230	$400 + 9 \times 10$	72./84	1.0	$1 - 2.63 \times 8.0$	14	1-8	<u>\</u>	497	468	$4.7 \times 19.5$
JR-147-10	200	S	820	099	$280 + 6 \times 10$	907105	6.0	$1 - 1.68 \times 6.9$	18	6-1	<u></u>	370	348	$3.53 \times 22$
JR - 148 - 10	730	9	820	099	$320 + 7 \times 10$	90/105	6.0	$1-1.95\times6.9$	91	1-9	<u>}</u>	415	356	$3.53 \times 22$
JR - 1410 - 10	780	22	850	099	$400 + 9 \times 10$	90/105	6.0	$1-2.26 \times 6.9$	14	1-8		498	354	$3.53 \times 22$
JR - 147 - 12	140	<del>\$</del>	820	099	$280 + 6 \times 10$	90/105	6.0	$1-1.25\times6.9$	22	1-9	<u></u>	306	300	$3.53 \times 22$
JR - 148 - 12	165	47	820	099	$320 + 7 \times 10$	90/105	6.0	$1-1.45 \times 6.9$	20	8- <u>-</u> 1	<u></u>	354	301	3.53×22
JR-1410-12	210	28	820	099	$400 + 9 \times 10$	90/105	6.0	$1 \cdot 1.96 \times 6.9$	91	1-7	7	442	305	$3.53 \times 22$
JR - 158 - 4	820	199	066	650		60.772	2.0	1	1	1-7	7	802	525	$5.5 \times 22$
JR-1510-4	1100	253	066	029	1	60 772	2.0	l	i	1.7	7	802	525	$5.5 \times 22$
JR-1512-4	1250	283	966	029	ļ	60.772	2.0	1	1	1-7	<u></u>	802	525	5.5×22
JK - 15/ - 6	96	143	8	92	1	60.772	1.2	ı		l	7	ı	1	$5.5 \times 22$
JK - 138 - 6 TD - 1510 - 6	080	161	<u>S</u> 8	98	$320 + 7 \times 10$	72.790	1.2	$2 1.68 \times 5.1$	20	1-11	7	029	515	5.5×22
IR-1512-6	200	233	§ §	3 8	970 + 5 × 10 -	06/7/	7.1		ı	l	l	1	ı	ļ
JR-157-8	4	110	6	9 6	$320 + 7 \times 10$	72,706	-	7-7 62×5 1	=	1 -	2		!	ļ
JR-158-8	200	124	066	700	} ·	72.796	: 1		1	: :	- 1	I		<b> </b>
JR-1510-8	625	152	066	90,	1	72/96	1	1	1	l	ı		ı	
JR-1512-8	96	170	066	902	1	72.796		I	ı	ı	ì	ı		ł
JR-158-10	320	8	066	770	t	907105	ı	1		1	ı	l	1	ı
JR-1510-10	430	108	066	077	$400 + 9 \times 10$	90/105	1.1	$2-2.63\times4.7$	12	1-8	1	280	478	5.5×18
JR-1512-10	220	129	066	770	$480 + 11 \times 10$	90/105	1.1	$2 - 1.63 \times 4.7$	20	1-8	7		1	5.5×18
JK - 158 - 12	790	71	66	770		1	-	ı	1	l	1			-
JK - LS10 - 12 TP - 1512 - 13	320	9 <u>5</u>	<u> </u>	213	400+9×10	801/06	1:1	$2 - 2.26 \times 4.7$	14	1-7	1≺		ı	$5.5 \times 18$
21 - 21C1 V	J.KC	103	<b>₹</b>	7/0	$480 + 11 \times 10$	90/105	1.1	2-1.45×4.7	22	1.7	17	202	405	5.5×18

33.JR 系列中型高压绕线转子三相异步电动机技术数据 (6kV)

	mm 250+2×10 270+3×10 290+3×10 280+6×10 320+7×10 400+9×10 320+7×10 400+9×10 320+7×10 400+9×10 320+7×10 400+9×10		8 - 8 8 8 8 8 9 3	B   B   B   B   B   B   B   B   B   B	445	1	(A) 500 540 547 408	级 规 (mm)
(kW)         (A)         TM           220         27         740         475           260         31         740         475           360         36         740         475           360         43         850         540           440         52         850         540           440         52         850         540           500         58         850         590           200         27         850         590           200         27         850         590           200         24         850         590           200         24         850         660           680         80         990         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         990         700           780         990         700           780         700         700           780         770         700	\$6 + 2 × 10 70 + 3 × 10 90 + 3 × 10 90 + 3 × 10 80 + 6 × 10 20 + 7 × 10 00 + 9 × 10							(mm)
220         27         740         475           260         31         740         475           300         36         43         850         540           360         43         850         540         475           440         52         850         540         540           310         38         850         540         540           310         38         850         540         540           200         27         850         590         590           240         37         850         590         590           680         37         850         650         650           1050         120         990         650         650           460         55         990         700         650           550         66         990         700         650           650         77         990         700         700           780         77         990         700         700           850         77         990         700         700           870         78         990         700         700			1-1.45×3.53 1-1.56×3.53 1-1.81×3.53 2-1.08×3.28 2-1.45×3.28 2-1.56×3.28 2-1.56×3.28 2-1.08×3.05 1-1.0×5.1 1-1.61×5.1 2-1.08×3.28				500 540 547 408	6 6.77
266         31         740         475           300         36         740         475           360         43         850         540           440         52         850         540           500         58         850         540           310         38         850         590           200         27         850         590           240         37         850         590           200         24         850         590           680         80         990         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         77         990         700           780         78         70         70           850         76         70         70           850         70         70         70           850         70         70         70           850         70         70         70			1-1.56×3.53 1-1.81×3.53 2-1.08×3.28 2-1.45×3.28 2-1.56×3.28 2-1.56×3.28 2-1.36×3.05 1-1.08×3.05 1-1.0				540 547 408	27×5.5
300         36         740         475           360         43         850         540           440         52         850         540           500         58         850         540           310         38         850         590           200         27         850         590           240         32         850         590           280         37         850         590           680         80         990         650           1650         120         990         700           850         77         990         700           650         77         990         700           780         92         700           780         92         700           780         92         700           780         770         700           780         770         700           780         770         770           780         770         770           780         770         770           780         770         770           770         770         770			1-1.81×3.53 2-1.08×3.28 2-1.45×3.28 2-1.56×3.28 2-1.08×3.05 1-1.08×3.05 1-1.08×3.10 1-1.08×3.10 1-1.08×3.10				547	5.5×22
360         43         850         540           440         52         850         540           500         58         850         540           310         38         850         540           330         46         850         590           240         37         850         590           240         37         850         590           280         37         850         660           680         80         990         650           850         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         700           320         41         990         770           330         48         990         770			2-1.08×3.28 2-1.45×3.28 2-1.56×3.28 2-1.08×3.05 1-1.0×5.1 1-1.0×5.1 1-1.61×5.1 2-1.08×3.28		<del></del>		408	5.5×22
440         52         850         540           500         58         850         540           310         38         850         540           380         46         850         590           200         27         850         590           240         32         850         590           280         37         850         590           680         80         990         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         46         990         700           650         77         990         700           780         92         700         700           330         41         990         770           380         48         990         770			2-1.45×3.28 2-1.56×3.28 2-1.08×3.05 2-1.35×3.05 1-1.0×5.1 1-1.61×5.1 2-1.08×3.28				;	4.7×22
500         58         850         540           310         38         850         590           380         46         850         590           200         27         850         590           240         32         850         590           280         37         850         590           680         37         850         660           880         99         650         50           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         700         70           330         41         990         770           380         48         990         770			2-1.56×3.28 2-1.08×3.05 2-1.35×3.05 1-1.0×5.1 1-1.61×5.1 2-1.08×3.28				432	4.7×22
310         38         850         590           380         46         850         590           200         27         850         590           240         32         850         590           280         37         850         590           200         24         850         660           680         80         990         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         990         700           330         41         990         770           380         48         990         770			2-1.08×3.05 2-1.35×3.05 1-1.0×5.1 1-1.61×5.1 2-1.08×3.28				431	$4.7 \times 22$
380         46         850         590           200         27         850         590           240         32         850         590           280         37         850         590           280         24         850         660           680         80         990         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         990         770           330         41         990         770           380         48         990         770			2-1.35×3.05 1-1.0×5.1 1-1.61×5.1 2-1.08×3.28			_	415	$4.7 \times 19.5$
200         27         850         590           240         32         850         590           280         37         850         590           200         24         850         660           680         99         650         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         990         770           330         41         990         770           380         48         990         770			$1-1.0\times5.1$ $1-1.61\times5.1$ $2-1.08\times3.28$		-11   1		94	$4.7 \times 19.5$
240     32     850     590       280     37     850     590       200     24     850     660       680     80     990     650       1050     120     990     650       460     55     990     700       550     66     990     700       650     77     990     700       320     41     990     770       380     48     990     770			$1 - 1.61 \times 5.1$ $2 - 1.08 \times 3.28$		10 1		324	$4.7 \times 19.5$
280     37     850     590       200     24     850     660       680     80     990     650       850     99     650     650       1050     120     990     650       460     55     990     700       550     66     990     700       650     77     990     700       320     41     990     770       380     48     990     770	_		2-1.08×3.28	-	1-10   1		346	$4.1 \times 22$
200     24     850     660       680     80     990     650       850     99     650       1050     120     990     650       460     55     990     700       550     66     990     700       650     77     990     700       780     92     990     770       330     41     990     770       380     48     990     770	_	_		- 8	-8 1		357	$4.7 \times 19.5$
680         80         990         650           850         99         990         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           780         92         990         700           320         41         990         770           380         48         990         770	400 + 9×10 90	90/105 0.9	1-1.0×5.1	26   1	1-9	17   511	248	$3.53 \times 22$
850         99         650           1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           780         92         990         700           320         41         990         770           380         48         990         770	$320 + 7 \times 10$ 64	60.72 2.0	2-1.81×4.7	18   1	$1 \cdot 13 \mid 1$	    -	1	5.5×22
1050         120         990         650           460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         990         700           320         41         990         770           380         48         990         770	$320 + 9 \times 10$ 60	60.72 2.0	2-2.1×4.7	16 1	1-13		ļ	$5.5 \times 22$
460         55         990         700           550         66         990         700           650         77         990         700           780         92         990         700           320         41         990         770           380         48         990         770	$480 + 11 \times 10$ 60	60.72   2.0	2-2.44×4.7	14 1	1-13   1	 <u> </u>	ı	5.5×22
550     66     990     700       650     77     990     700       780     92     990     700       320     41     990     770       380     48     990     770	230+6×10 72	72.90 1.2	2-1.25×4.7	24	1-11	  -  -	1	$5.1 \times 22$
650         77         990         700           780         92         990         700           320         41         990         770           380         48         990         770	$320 + 7 \times 10$ 7.	72.90 1.1	2-1.45×4.7		1-11	  -  -	-	$5.1 \times 22$
780         92         990         700           320         41         990         770           380         48         990         770	1	72.90 1.1	ı	-	 	[ 		1
320 41 990 770 380 48 990 770	480+11×10 7.	72.90 1.1	2-1.81×4.7		1-11   1	17 670	515	5.5×22
380 48 990 770	280+6×10 7	72.96 1.1	$1-1.95 \times 4.1$	32 1	1-9	Y 476	427	$5.1 \times 22$
			1-2.44×4.1	28	1-9 1		535	$5.1 \times 22$
475   59   990   770	400+9×10 72		2-1.25×4.7	24	1-9 1		I	1
022 066 02	_	72.96 1.1	2-1.25×4.7	20	1-9 I	٧ / 770	471	5.1×22
260 35 990 770	_		1-1.95×3.53	32 1	1-9 1		403	5.5×18
310 40 990 770	_		2-1.0×4.1	28	i - 9 1		419	$5.5 \times 18$
400 51 990 770			2-1.25×4.1	22	1-9 1		412	$5.5 \times 18$
480 61 990 770	_		2-1.68×4.1	18 1	1-9 1	738	403	$5.5 \times 18$
280 38 990 770			2-1.0×4.1	28		_ 	}	$5.5 \times 18$
45   990   770	480+11×10 90	90/105 1.1	2-1.16×4.1	24 1	1-7 1	1		5.5×18

## 34.JRQ 系列高压绕线转子三相异步电动机技术数据

	少率	电压	额定	交裁		定子	铁心	定铁子	1. 整		定子	绕组			转子	统 组
台		)	电流	电流	外径	内径	大度	盡数		线规	後	後圈	女路	銅质量	绕	網质量
	( <b>kW</b> )	2	<u>E</u>	€		mm	E	$Z_1/Z_2$	(mm)	=	回数	节图	数	(kg)	<b>&gt;</b>	(kg)
JRQ - 146 - 4	430	3000	100	25.5	820	540	240 + 50	60.772	1.3	2-2.63×4.1	14	1 14	-	168	4.7×22.0	Ξ
JRQ- 147 - 4		3000	116	29.4	820	540	$280 \pm 60$	60.772	1.3	2-3.05×4.1	12	1 - 14		176	4.7×22.0	811
JRQ-148-4	220	3000	130	34.0	820	540	340 - 70	60.772	1.3	2 - 1.95 - 4.1	81	1 - 13	_	177	4.7×22.0	127
JRQ-1410-4		3000	154	37.5	820	540	400 + 90	60.772	1.3	2-1.95×4.1	28	1 - 13	2	188	4.7 × 22.0	137
JRQ - 147 - 4		0009	42	12.6	820	540	280 + 60	60.772	1.3	2 · 1.08 × 3.28	26	1 - 13	_	104	4.7×22.0	118
JRQ- 148 - 4		0009	51	14.5	820	540	320 + 70	60.772	1.3	2-1.45 × 3.28	22	1 - 14	_	130	4.7 × 22.0	124
JRQ - 1410 - 4	200	0009	57	13.7	820	540	400 + 90	60.772	1.3	2 · 1.56 × 3.28	20	1 - 13		138	4.7 × 22.0	137
JRQ - 147 · 6		3000	75	27.0	820	290	280 + 60	72./81	1.0	1-2.63×8.0	41	1-11	_	183	4.7×19.5	103
JRQ - 148 - 6		3000	104	32.8	820	290	320 + 70	72./81	1.0	$1 - 3.05 \times 8.0$	12	1 - 11	_	193	4.7×19.5	110
JRQ-1410-6		3000	124	36.5	820	200	400 + 90	72./81	1.0	$2 - 1.81 \times 3.8$	20	1 - 11	7	199	4.7×19.5	123
JRQ - 148 - 6		0009	37	10.7	820	290	320 + 70	72./81	1.0	2~1.08×3.05	23	1-11	-1	1117	4.7 × 19.5	110
JRQ-1410-6		0009	45	11.3	820	290	400 + 60	72./81	1.0	2-1.35×3.05	24	1 - 11		141	4.7 × 19.5	123
JRQ - 147 - 8		3000	29	24.3	820	290	280 + 60	72784	0.1	1-1.81 × 8.0	81	6-1	_	148	4.7×19.5	86
JRQ - 148 - 8			78	24.8	820	260	320 + 70	72784	6.0	1-2.1×8.0	91	1-9	_	158	4.7×19.5	105
JRQ-1410-8			93.5	31.2	820	290	400 + 90	72./84	6.0	$1-2.63\times8.0$	14	1 - 8		184	4.7×19.5	118
JRQ - 147 - 8	_		56	10.4	820	290	280 + 60	84 796	6.0	1-1.0 × 5.1	8	1 - 10	_	114	4.1×22	110
JRQ-148-8			31	8.01	820	290	320 + 70	84796	6.0	1-1.16×5.1	30	1 - 10		126	4.1×22	117
JRQ-1410-8			36.5	15.5	820	290	400+00	72./84	1.0	$2 - 1.08 \times 3.28$	28	1-8	_	123	4.7×19.5	118
JRQ-147-10		_	52	20.0	820	099	280 + 60	90/105	6.0	1-1.68×6.9	18	1 - 9	-	144	3.53×22	100
JRQ-148-10			3	21.8	820	099	320 + 70	90/105	6.0	$1 - 1.95 \times 6.9$	16	6 - 1	_	156	3.53×22	107
JRQ - 1410 - 10			2	24.7	820	099	400+00	90/105	6.0	$1-2.26 \times 6.9$	14	1-8	_	169	3.53×22	121
JRQ - 1410 - 10			27	13.0	820	099	400 + 00	90/105	6.0	1 $1.0 \times 5.1$	56	1 - 9	-	106	$3.53 \times 22$	121
JRQ - 147 - 12			39.5	17.8	820	099	280+60	80/108	6.0	$1 \cdot 1.25 \times 6.9$	77	1 - 8	_	123	$3.53 \times 22$	101
JRQ-148-12			45.5	21.2	820	099	320 + 70	80/108	6.0	$1 - 1.45 \times 6.9$	20	1-7	_	134	3.53×22	108
JRQ-1410-12			28	26.3	820	099	400+00	80/108	6.0	$1 - 1.95 \times 6.9$	16	1 - 7	_	164	3.53×22	123
JRQ-158-4				1	86	650	1	60.772	2.0		1	1	1	1	5.5×22	ŀ
JRQ-1510-4	-	3000		1	066	650	1	60.772	2.0	ì	1	1	i	1	5.5×22	1
JRQ-1512-4		3000		1	<u>86</u>	029		60.772	2.0	1	1	1	İ	1	5.5×22	ŀ
JRQ-158-4	┪	909	8	25.9	86	650	320 + 70	60.772	2.0	2-1.81×4.7	138	1-13	-	161	5.5×22	161

	五	田出	類	砂	177	定子	铁心	4	位配		京子	绕组			转子	统 组
型号		}	田流	电流	外径	内径	水麻	有数数	<u></u>	洗海	线圈	金	4	御馬量	绕	496 所量
	(kW)	<u> </u>	€	€		E E	u	$Z_1/Z_2$	(mm)	=	匝数	中田田	数	(kg)	<u> </u>	(kg)
JRQ-1510-4	820	0009	I	1	066	650	320+90	60.772	2.0	2-2.1×4.7	16	1-13	-	217	5.5×22	
JRQ-1512-4	1050	0009	118	25.6	86	089	480 + 110	60.772	2.0	2-2.44×4.7	14	1-13	-	240	5.5×22	189
JRQ-157-6	89	3000	1		066	90	I	72.790	1.2	1	1		ı	ı	5.1×22	i
JRQ-158-6	089	3000	1	ı	066	700	1	72.790	1.2	2-1.68×5.1	20	1-11	7	ı	5.1×22	I
JRQ-1510-6	820	3000	1	1	066	902	ı	72.790	1.2	1	ı	I	ı	1	$5.1 \times 22$	ŀ
JRQ-1512-6	1000	3000	ı	ı	066	700	ŀ	72.790	1.2	1	1	ı	1	1	5.1×22	1
JRQ-157-6	460	0009	ı	ı	066	902	1	72.790	1.2	2-1.25×4.7	2	11-11	_	186	5.1×22	ļ
JRQ-158-6	550	0009	\$	8.91	066	200	320 + 70	72.790	1.2	2-1.45×4.7	22	1.11	-	500	5.1×22	161
JRQ-1510-6	650	900	1	ı	86	700	1	72.790	1.2	l	l	ı	1	I	5.1×22	1
JRQ-1512-6	780	0009	1		96	700	ı	72.796	1.2		l	1	1	i	5.1×22	ı
JRQ-157-8	440	3000	1	I	<u>06</u>	200	1	72.796	1.1	I	l	1	I	I	5.1×22	1
JRQ-158-8	200	3000	1	I	86	700	ı	72.796	1.1	l	l	1	1	ı	5.1×22	ł
JRQ-1510-8	625	3000	ļ	1	066	902	ı	72.796	1.1		1	ı		١	5.1×22	I
JRQ-1512-8	200	3000	ı	1	<b>6</b> 6	700	1	72.796	1.1	1	i	ı	ı	!	5.1×22	l
JRQ-157-8	320	0009	39.5	14.0	96	700	280+60	72.796	1.1	$1-1.95\times4.1$	32	1-9		155	$5.1 \times 22$	145
JRQ-158-8	380	0009	47	16.8	066	92	320 + 70	72.796	1.1	$1 - 2.44 \times 4.1$	78	1-9	_	172	$5.1 \times 22$	154
JRQ-1510-8	475	0009	1	1	86	902	l	72.796	1.1	2-1.25×4.7	24	1-9	_	194	5.1×22	i
JRQ-1512-8	220	0009	89	19.7	066	700	480 + 110	90/105	1.1	$2-1.45\times4.7$	20	1-9	_	206	5.1×22	192
JRQ-158-10	320	3000	ı	ı	8	770	l	90/105	1.1	1		1	į		$5.5 \times 18$	1
JRQ - 1510 - 10	430	9000	<u>e</u>	1	86	770	400 + 00	90./105	1.1	2-2.63×4.7	12	1-8	_	232	$5.5 \times 18$	164
JRQ-1512-10	9 9	9000	1	1	<u>66</u>	770	ļ	90/105	1:1	1	l	1	1	ı	$5.5 \times 18$	İ
JRQ-157-10	99	0000	33.5	12.9	8	0/1	280+60	90 / 105	1.1	1-1.95×3.53	32	1-9		164	5.5×18	135
JRQ-158-10	310	0000	40.0	15.0	8	0//	320+70	90/105	1:1	$2-1.0\times4.1$	88	1-9	-	172	$5.5 \times 18$	145
JRQ-1510-10	90	0000	50.5	1	8	92	400 + 90	90/105	1.1	$2 - 1.25 \times 4.1$	22	1-9	_	189	$5.5 \times 18$	164
JRQ-1512-10	86	0009	60.5	24.0	<u>§</u>	-0/7	480 + 110	90/105	1:1	$2-1.68\times4.1$	18	1-9		231	$5.5 \times 18$	182
JRQ-158-12	790	0000		1	<u></u>	710	l	801/06	1.1	ļ	1	1	l	1	$5.5 \times 18$	I
JRQ-1510-12	320	3000	85.0	35.6	<u>6</u>	270	400+00	90/105	1.1	2-2.26×4.7	14	1-7	_	220	5.5×18	165
JRQ-1512-12	360	3000	ļ	i	8	92	ļ	80/108	1:1	I	1		1	1	$5.5 \times 18$	1
JRQ-1510-12	780	0009	1		<u>66</u>	0/2	400+00	80/108	1.1	$2-1.0\times4.1$	88	1-7	-	176	$5.5 \times 18$	1
JRQ-1512-12	330	0009			8	2	480 + 110	80/108	1:1	2-1.16×4.1	24	1-7	-	195	5.5×18	1

#### 35.JK 系列高速三相异步电动机技术数据

					Ŋ	年に				定子	绕组	
豆口	力學	电压	电流	44.73	14		定转子槽数	人類	46 45	後醫	緩緩	井、联
	(kw)	(A)	<b>(</b> E)	1	T L	2	$Z_1/Z_2$	(mm)	E	同数	中田田	支路数
JK-111-2	100	380	193	999	300	170+3×10	36.28	1.5	2-2.26×4.7	12	1-11	2
JK-112-2	125	380	237	260	300	$210 + 4 \times 10$	36.28	1.5	2-2.83×4.7	01	1-11	7
JK-113-2	150	380	283	260	300	$270 + 5 \times 10$	36.28	1.5	4-1.68×4.7	oc	1-11	2
JK - 122 - 2	185	380	351	650	350	$220 + 4 \times 10$	36/28	1.7	2-2.1×5.5	14	1-11	7
JK-123-2	220	380	410	650	350	$260 + 5 \times 10$	36.28	1.7	4-1.25×5.5	12	1-11	2
JK-124-2	275	380	505	650	350	$300 + 6 \times 10$	36.28	1.7	4-1.68×5.5	10	1-11	2
JK-113-2	130	3000	31	260	300	$270 + 5 \times 10$	36.28	1.5	$1-1.95 \times 3.28$	32		-1
JK - 122 - 2	160	3000	39	029	350	$220 \div 4 \times 10$	36.28	1.7	$2 \cdot 1.0 \times 4.1$	32	1-1	-
JK - 123 - 2	190	3000	45	650	350	$260 + 5 \times 10$	48/40	1.7	2-1.16×4.1	78	1.11	-
JK - 124 - 2	740	3000	57	920	350	$300 + 6 \times 10$	48./40	1.7	2-1.45×4.1	24	1-11	
JK - 132 - 2	290	3000	20	740	400	$280 + 5 \times 10$	48/40	2.2	2-1.95×4.1	18	1 - 14	2
JK - 133 - 2	360	3000	<b>9</b> 8	740	400	$330 + 6 \times 10$	48/40	2.2	$2-2.63\times4.1$	91	1 - 14	-
JK-134-2	440	3000	103	740	400	$370 + 7 \times 10$	48/40	2.2	2-1.68×4.1	28	1 - 14	-
JK - 133 - 2	730	0009	34	740	400	$330 + 6 \times 10$	48/40	2.2	1-1.25 - 5.9	32	1 - 14	
JK - 134 - 2	350	0009	41	740	400	$370 + 7 \times 10$	48/40	2.2	1 1.35 × 6.4	28	- 4	-
JK - 134 - 2	440	0009	21	740	400	$370 + 7 \times 10$	48/40	2.2	1-1.56 > 6.4	26	1 - 14	1

#### 36.JK1 系列高速三相异步电动机技术数据

					守子铁小	铁			斑	定子统	组		公载
型	力率(1.11)	电压	第一	外径	内谷	大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	定转 子槽数   2.72		线规	绕圈	线圈	<b>并</b>	) (元)
	(KW)	2	₹		mu		77.67		(mm)	匝数	节距	支路数	(A)
JK1-111-2	100	220/380	320/185	200	300	$170 + 3 \times 10$	36.728	1.5	2-2.26×4.7 双玻	12	1-11	2	38.27
JK1 - 112 - 2	125	220/380	391.726	200	300	$210 + 4 \times 10$	36.28	1.5	2-2.83×4.7 双玻	01	1-11	2	447
JK1-113-2	150	220/380	462.7267	200	300	$270 + 5 \times 10$	36/28	1.5	4-1.68×4.7 双玻	œ	1-11	2	52.47
JK1-113-2	130	3000	30.5	200	300	$270 + 5 \times 10$	36/28	1.5	1-1.95×3.28 三玻	32	11-11	1	8.6

					N				I	1	ź		
	五	田田	接	ſ	$\vdash$	ξ C	- 本野八井ひ	1	Æ	十二%	爼		以實
型	}  }  }	£ (S	A (4)	外径	内径	长度	上午了信款 7.77	<b>E</b>	线规	线圈	线圈	并联	电流
			7.		mm	-	27.75	(IIIII)	(mm)	匝数	节距	支路数	( <b>Y</b> )
JK1 - 122 - 2	185	380	33.2	959	320	220 + 4×10	36/28	1.7	2-2.1×4.5	14	11-11	2	67.0
JK1 - 123 - 2	220	380	390	929	350	$260 + 5 \times 10$	36/28	1.7	4-1.25×5.5 双脚	12	11-11	2	75△
JK1 - 124 - 2	275	380	488	650	320	$300 + 6 \times 10$	36.728	1.7	4-1.68×5.5	10	11-11	2	84.5△
JK1 - 122 - 2	160	3000	<b>8</b> 8	650	320	$220 + 4 \times 10$	36/28	1.7	2-1.0×4.1 三期	32	11-11	1	10.1
JK1 - 123 - 2	190	3000	4	920	350	$260 + 5 \times 10$	36/28	1.7	2-1.16×4.1 三期	88	11-11	-	10.4
JK1 - 124 - 2	240	3000	55	920	320	$300 + 6 \times 10$	36/28	1.7	2-1.45×4.1 三男	24	11-11	-	12.3
JK1 - 132 - 2	290	3000	<i>L</i> 9	740	400	280 + 5×10	48/40	2.2	2-1.95×4.1 三期	18	1 - 14	-	15.5
JK1 - 133 - 2	360	3000	81.5	740	400	330 + 6 × 10	48/40	2.2	2-2.63×4.1 ≕#	16	1-14	-	16.3
JK1 - 134 - 2	440	3000	66	740	400	$370 + 7 \times 10$	48/40	2.2	2-1.68×4.1	88	1 - 14	2	19.4
JK1-133-2	290	0009	33.5	740	400	$330 + 6 \times 10$	48/40	2.2	1-1.25×5.9	32	1 - 14	-	8.4
JK1-134-2	350	0009	40	740	400	$370 + 7 \times 10$	48/40	2.2	1-1.35×6.4	88	1 - 14	1	10.4
JK1-134-2	440	9009	50	740	90	$370 + 7 \times 10$	48/40	2.2	1-1.56×6.4 =₩	792	1 - 14	-	12.8

#### 37.JK2 系列高速三相异步电动机技术数据

	线质量	(kg)	8	<i>L</i> 9	72	2	8
组	1	茶茶	2-∆-7	2-0.7	2-∆-7	1-∆-7	27
子祭	线圈	节距	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11
识	後匯	匝数	9	ď	4	16	7
	线规	(mm)	2-2.26×4.7	$2-2.83 \times 4.7$	4-1.68×4.7	1-1.95×4.7	2-2.1×5.5
1			1.5	1.5	1.5	1.5	1.7
100円は10円に	元代十 <b>価</b> 数	211.62	36/28	36/28	36/28	36/28	36.728
* ئ	长度		170+30	210 + 40	270+50	270+50	220+40
定子铁心	内径	mm	300	300	300	300	350
	外径		999	999	260	260	650
H H	# (P	(4)	320/185	391.726	462.7267	30.5	332
표	4 S	<u>`</u>	220 /380	220/380	220 / 380	3000	380
模古	† <u>A</u>		100	125	150	130	185
	南		JK2-111-2	JK2-112-2	JK2 - 113 - 2	JK2 - 113 - 2	JK2-122-2

	ł) F	<u>+</u>	ł.	על	定子铁	ڼ	1111年	1		贺	子统	雅	
五	₩ <del>1</del>	是 (V)	H 第(8	外径	内径	水廠	元转 广槽数		纸规	线圈	线圈	**************************************	线质量
			<b>?</b>		mm		61/62	(mmir)	(mm)	匝数	节距	Ř Ř	( <b>kg</b> )
JK2 - 123 - 2	220	380	390	959	350	260 + 50	36.28	1.7	4-1.25×5.5	9	1-11	75	62
JK2 - 124 - 2	275	380	488	929	350	300 + 60	36/28	1.7	4-1.68×5.5	2	1-11	5≺	117
JK2 - 122 - 2	091	3000	38	059	350	320 + 40	36/28	1.7	2-1.0×4.1	91	1-11	<u>≻</u> 1	<b>%</b>
JK2 - 123 - 2	130	3000	4	059	350	260 + 50	36.728	1.7	2-1.16×4.1	14	11-11	۲۱	98
JK2 - 124 - 2	240	3000	55	920	350	300 + 60	36.78	1.7	2-1.45×4.1	12	11-11	<u>}</u>	8
JK2 · 132 - 2	290	3000	29	740	400	280 + 50	48/40	2.2	$2 - 1.95 \times 4.1$	6	1 - 14	1	138
JK2 - 133 - 2	360	3000	81.5	740	400	330 + 60	48/40	2.2	2-2.63×4.1	œ	1 - 14	<u>}1</u>	173
JK2 - 134 - 2	440	3000	66	740	400	370 + 70	40/40	2.2	$2 - 1.68 \times 4.1$	4	1 - 14	24	206
JK2 - 133 - 2	290	0009	33.5	740	400	330 + 60	48/40	2.2	1-1.25×5.9	91	1 - 14	1	120
JK2 - 134 - 2	350	0009	4	740	400	370 + 70	48/40	2.2	$1 - 1.35 \times 6.4$	14	1 - 14	۱۲	132
JK2 - 134 - 2	440	0009	20	740	400	370 + 70	48/40	2.2	$1 - 1.56 \times 6.4$	13	1 - 14	<u></u>	142

### 38.YD 系列变极多速三相异步电动机技术数据

	日本	· ·			#	顸	子铁	ڼ	定转子		定子	绕组	
型	+ (M1)		极数	接法	(4)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	线圈
	(14)	(V)			(1/11111)		mm		$Z_1/Z_2$	型江	(mm)	匝数	节距
4 . m. cn	0.45	4.1	4	٥	1420	000	ų. F		2	双层	00 07	3,6	4
12 001 /2	0.55	1.5	2	27	2860	170	C	62	77/67	叠绕	1 - \$0.38	097	1-8%1-1
VT) - 802 - 4	0.55	1.7	4	٥	1420	5	Ļ	8	6	双层	9 9	3	4
12 002 /2	0.75	2.0	2	27	2860	071	c C	€	77/47	叠绕	I - \$0.42	710	1-8以1-/
VD-005.4	0.85	2.3	4	\ \	1430	5	8	8	5	双层			i
10 200 2	1.1	2.8	2	27	2850	₹	~ \$	₹	77/47	叠绕	1 - \$0.47	<u>8</u>	1-7
4, oo. dv	1.3	3.3	4	۵	1430	9	S			双层	07		
2	1.8	4.3	7	5≺	2850	P€1	₹	071	77/47	叠绕	1 - 90.36	871	1-7
4 - 11001 - CIV	2.0	4.8	4	۵	1430	, i	8			双层			
15 1005 2	2.4	5.6	2	27	2850	ccl	×	<u>S</u>	36/37	<b>牵</b> 绕	1/.04 -1	≅	-1
VD-10012-4	2.4	9.6	4	٥	1430	331	90	000	00 75	双层		,	
2	3.0	6.7	2	27	2850	CCI	8	133	30/37	叠绕	1 - 90. //	8	11-1

											- 1	- 1	¥
	長	担			#	땑	子筷	ڼ	定转子		定子	绕细	
型	† (A)	# (P	极数	接法	### (*/min)	外径	内径	长庚	槽数	绕组	线规	线圈	线圈
	( w )	(v)			(11,11111)		mm		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	节距
YD-112M-4	3.3	7.4	4 2	27	1450 2890	175	110	135	36/32	及原	1-40.95	95	11-11
YD·132S-4	4.5 5.5	9.8	4 2	2, 4	1450 2860	210	136	115	36732	及原	1-41.18	28	1-11
YD-132M-4	6.5	13.8	4	27	1450 2880	210	136	160	36/32	及原统	1-40.95	44	1-11
YD-160M-4	9 11	18.5 22.9	4 2	27	1460 2920	260	170	155	36/32	及兩級	1 - \$1.18	36	1-10
YD-160L-4	11	22.3 28.8	4 2	۲۵ م ۲۵	1460 2920	260	170	195	36732	及层	2-40.95	30	1-10
YD-180M-4/2	15 18.5	29.4 36.7	4	27	1470 2940	290	187	190	48/44	双层	1-\$1.18 1-\$1.12	20	1 - 13
$YD - 180L - \frac{4}{2}$	18.5	35.9 42.7	4 2	۲. ۲.	1470 2940	290	187	220	48/44	及层	4-¢1.12	18	1-13
YD-908-6	0.65 0.85	2.2	6	<b>4</b>	920 1420	130	98	100	36/33	及层	1-\$0.45 1-\$0.55	152/146	8-1/2-1
YD-90L-6	0.85	2.8 3.0	6	Δ 7.	930 1400	130	98	120	36733	及 學 统	$1 - \phi 0.50$ $1 - \phi 0.53$	126/116	1-7/1-8
YD-100L1-6	1.3	3.8	6 4	∆ 2Y	940 1440	155	86	115	36732	及原	1-40.63	100	1-7
YD-10012-6	1.5	4.3 5.4	6	۵ 2۲	940 1440	155	86	135	36/32	及层	1-40.69	98	1-7
YD-112M-6	2.2	5.7	6	27	960 1440	175	120	135	36/33	及兩種統	$1 - \phi 0.80$ $1 - \phi 0.85$	76/76	1-7/1-8
YD-132S-6/4	3.0	7.7 9.5	6	م 2۲	970 1440	210	148	125	36/33	及原络	$1 - \phi 1.0$ $1 - \phi 0.95$	99/89	1-7/1-8
YD-132M-6	4.0 5.5	9.8 12.3	6	<b>△</b>	970 1440	210	148	180	36/33	双层 叠绕	2-40.75 2-40.8	52/48	1-7/1-8
YD - 160M - 6	6.5	15.1	4	۵ کر	970	260	180	145	36/33	及层叠绕	$1 - \phi 1.06$ $1 - \phi 1.0$	48/46	1-7/1-8

	ł)	+				铔	子铁	÷	7 # 17		th:	核和	**
蚕	· 74	里	热教	世	转速	11.12	Ì	7	\ \ \$ \$		اپ	32	
	(kW)	<b>(</b> Y	X X	1x(A	(r/min)	77E	УФ Ф	长度	<b>画</b> 数	绕组	(3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	线圈	线圈
	    -						mm		$Z_1/Z_2$	型计	(mm)	匝数	节距
YD - 160L - 4	11	20.6	4 6	۵ کر ا	970 1440	260	180	195	36/33	及层	2-\$1.18 2-\$1.18	36/34	1-7/1-8
YD-180M 6	11 14	25.9	9 4	5, ◊	980	290	205	200	36/32	<b>南</b> 统	1 - \$1.25 1 - \$1.30 3 - \$0.95 1 - \$0.90	32/30	1 7/1 8
YD-180L-6	13	29.4	9 4	27	980	290	205	230	36/32	及层	3 - \$0.95 1 - \$1.0 2 \$1.18 1 - \$1.12	28/26	1-7/1-8
YD - 90L - 8	0.45	1.9	<b>8</b> 4	۵ کر ۲	700 1420	130	98	120	36/33	及原	1-\$0.42	172	1-6
YD 100L-8	0.85	3.1	∞ <b>4</b>	7 7	700	155	106	135	36/33	及层	1 \$0.56	114	9-1
YD - 112M - 8	2.4	5.0	8 4	۵ ≿	700	175	120	135	36.733	及兩種绕	1 - \$0.71	94	9 1
YD-132S-8	3.3	7.0	∞ 4	27	720 1440	210	148	125	36/33	及會	1-40.85	\$	1-6
YD-132M-2	3.0	9.0	∞ 4	۵ ک	720	210	148	180	36/33	及层叠绕	1 - \$0.67 1 - \$0.71	8	1-6
YD-160M-8	5.0	13.9	∞ 4	۲ ک	730 [450	260	180	145	36/33	及层叠绕	1-41.40	54	1-6
YD-160L-8	7 11	21.8	<b>&amp;</b> 4	م کر م	730	260	180	195	36/33	及层	2-41.12	40	1-6
YD- 180L-8	111	32.6	<b>∞</b> 4	2,4	730	290	205	260	54758	双层	2-41.30	22	1-8
YD- 90S-8	0.35	1.6	œ œ	√  √  √  √	700	130	86	100	36/33	双层叠绕	1.40.40	208	1-6
%-706-Q.	0.65	1.9	8 9		920	130	98	120	36/33	及层叠绕	1- \$0.45	170	1-6

						Į:	杜	<b>1</b>	1		14	络细	
	力學	海田	j	1	托班	¥[:	1'		<b>佐秋</b>		¥	-1	
西	(kW)	€	极数	被状	(r/min)	外径	内径	长度	and 数	绕组	缆	級圖	线圈
					<b>(111</b> )		mm		$Z_1/Z_2$	京皇	(mm)	匝数	中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
YD-100L-8	0.75	2.9	8 9	ځ ۵	710 950	155	106	135	36/33	双层叠绕	1- \$0.53	116	9-1
YD-112M-8	1.3	4.5	8	۲۵ ک	710 950	175	120	135	36/33	及兩	1-40.67	86	1-6
YD-132S-8	1.8	5.8	8	<b>4</b>	730 970	210	148	110	36/33	及原	1 - \$0.53 1 - \$0.56	94	1-5
YD-132M-8	2.6	8.2 9.4	8	۲۵ ک	730 970	210	148	180	36/33	及层	1 - \$0.67 1 - \$0.71	62	1-5
YD - 160M - 8	4.5	13.3	8	۵ ۲۲	730	260	180	145	36/33	及原學统	2- \$0.95	95	1-5
XD-160L-8	8	17.5 19.4	8 9	<b>4</b>	730	360	180	195	36733	及层	3- ¢0.90	42	1-5
YD-180M-8	7.5	21.9 24.2	8	2 \	730	290	205	200	36732	及房	2-¢1.0 1-¢0.95	36	1-5
YD-180L-8	9 12	24.7	8	Δ 2Y	730	290	205	230	36/32	及层槽统	1- \$1.30 1-\$1.25	32	1-5
YD- $160M - \frac{12}{6}$	2.6	11.6	12 6	Δ 2Y	480 970	260	180	145	36/33	及兩	1 - \$0.80 1 - \$0.85	74	1-4
$YD - 160L - \frac{12}{6}$	3.7	16.1 15.8	12 6	Δ 2Y	480 970	260	180	205	36733	及层	1- \$1.40	52	1-5
YD- 180L- $\frac{12}{6}$	5.5	19.6 20.5	12 6	7₹	490 980	290	205	230	54 /58	及兩	1-¢1.06 1-¢1.12	32	1-6
YD-100L-4	0.75 1.3 1.8	3.7	9 4 7	> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	950 1450 2900	155	86	135	36732	单层链式 双层 事络	1- φ0.53	88	1-6
YD-112M-4	1.1 2.0 2.4	3.5 5.1 5.8	9 4 7	> \d \?	960 1450 2920	175	110	135	36/32	单层链式双层	1-\$0.67 1-\$0.60	45	1-6
YD-132S-4	1.8 2.6 3.0	5.1 6.1 7.4	6 4 2	> △ ×	970 1460 2910	210	136	115	36/32	单层链式 双层 <b>毫</b> 绕	1- \$0.83 1- \$0.80	45	1-6

	1					₹	女士	4	1		ð	1	从
音館	切拳	田湖	###	1	转速	?		,	たなり		- 1	- 1	
H	(kW)	(¥)	数数	秩保	(r/min)	外径	<b>对</b> 径	大庫	<b>香</b> 数	烧组	线规	後團	线圈
		,					mm		$Z_1/Z_2$	母	(mm)	匝数	节距
9/1	2.2	9	9	>	026					单层链式	1- ∮0.90	37	1-6
TD- 132MI - 4	3.3	7.5	4	٥	1460	210	136	140	36/32	双层			
7	4.0	œ.œ	2	27	2910					疊绕	1 - 90.85	8	1 - 10
9	2.6	6.9	9	>	026					单层链式	2-40.75	93	1-6
YD-132M2-74	4.0	6	4	٥	1460	210	136	180	36/32	aw W			
72	5.0	10.8	2	27	2910		-			學院	1 \$0.90	4	1 - 10
9	3.7	9.5	9	>	086					单层链式	2-40.90	27	1-6
YD- 160M-74	5.0	11.2	4	٥	1470	260	170	155	36/26	N E			
72	0.9	13.2	2	2Ÿ	2930					事務	2 - 40.75	9	1 - 10
\c	4.5	11.4	9	>	086					单层链式	3-40.80	22	1-6
YD-160L-74	7	15.1	4	4	1470	260	170	195	36732	N		3	
72	6	18.8	2	24	2930					4 6	$1 - \phi 1.18$	32	1 - 10
∞\	0.65	2.7	8	>	700					单月锋子	1-60 53	89	3 - 1
YD-112M-4	2.0	5.1	4	٥	1450	175	110	135	36732			3	C 1
	2.4	5.8	2	27	2920			-		₩ %	1- ∮0.60	62	1 - 10
∞\	1.0	3.6	8	>	720					单层锋式	1- 40.75	69	Y : 1
YD-132S-74	5.6	6.1	4	٥	1460	210	136	115	36/32	可以		3	0 1
7.2	3.0	7.1	2	27	2910					<b>秦</b>	1-40.75	\$	1 - 10
<b>%</b>	1.3	4.6	∞	<b>&gt;</b>	720					单层锋式	1-60.85	48	1-5
YD - 132M - 74	3.7	8.4	4	٥	1460	210	136	160	36/32	対は		2	
	4.5	10	2	27	2910					<b>秦</b>	1- \$0.85	84	1 - 10
∞\	2.2	7.6	<b>&amp;</b>	>	720					单层链式	2-40.71	3%	1-5
YD- 160M - 4	5.0	11.2	4	٥	1440	260	170	155	36/26	対は			
	0.9	13.2	2	24	2910			_		<b>●</b> 然	2-40.75	40	1 - 10
∞\ <u>.</u>	2.8	9.2	œ	>	720					单层链式	1- \$1.18	8	1-5
YD-160L-4	7.0	15.1	4	٥	1440	760	170	195	36.26	四郎			
. 2	0.6	18.8	2	27	2910		-			學院	1-41.18	32	1 - 10
∞\.	0.83	3.7	<b>∞</b>	٥	710					双层春馀	1 - 40.53	100	1-6
YD-112M-6	1.0	3.1	9	>	920	175	120	135	36/33	单层体式	1 - 40.56	4	7.0
4	1.5	3.5	4	27	1440					双层事体		2	0 - 1

											- [		**
	₹ -	ł.			ţ	色	干鍊	Ų	定转子		定子	绕组	
型	· //	E (	极数	接法	林斌	外径	内径	长度	槽数	服器	线规	缆圈	线圈
	( K W )	<u>}</u>			(L) IIIII		mm		$Z_1/Z_2$	超式	(mm)	匝数	节距
∞ <i>\</i>	1:1	4.1	8	٥	730					双层叠绕	1- \$0.60	86	1-6
YD-132S-6	1.5	4.2	9	>	026	210	148	120	36/33	单层链式	$1 - \phi 0.71$	41	1-6
4	1.8	4.0	4	7	1460					双层叠绕			
∞ <i>\</i>	1.5	5.2	<b>&amp;</b>	◁	730					双层叠绕	1- \$0.67	28	1-6
YD-132M1-6	2.0	5.4	9	>	026	210	148	160	36/33	单层链式	$1 - \phi 0.85$	32	1-6
4	2.2	4.9	4	24	1460		-			双层叠绕			
∞l	1.8	6.1	8	٥	730					双层叠绕	1- \$0.71	99	1-6
YD-132M2-6	2.6	8.9	9	>	026	210	148	180	36733	单层链式	$1 - \phi 0.90$	22	1-6
14	3.0	6.5	4	7≺	1460					双层叠绕	,		
<i>∞</i> 1	3.3	10.2	8	۵	720					双层叠绕	2-40.75	28	1-6
YD-160M-6	4.0	6.6	9	>-	096	790	180	145	36733	单层链式	2-40.75	52	1-6
4	5.5	11.6	4	7₹	1440	•				双层叠绕			
∞ <i>\</i>	4.5	13.8	<b>∞</b>	٥	720					双层叠绕	2 - ♦0.85	4	1-6
XD-160L-6	0.9	14.5	9	>-	096	260	180	195	36/33	单层链式	3-40.80	18	1-6
4	7.5	15.6	4	27	1440					双层叠绕			
8	7	20.2	œ	٥	740						2- \$1.0	22	1-8
YD-180L-6	6	9.02	9	>-	086	290	205	790	54/50	双层叠绕	$2 - \phi 1.12$	10	1-9
4	12	24.1	4	5≺	1470								
12.	3.3	13	12	٥	480						2-40.75	36	1-6
/~	2 6	4		<	077						1 - 60.80	24	1-8
YD-180L-7	2.0	2 2	<b>.</b>	1 ?	9 6	230	202	- 92	54/50	双层叠绕	$1 - \phi 0.75$		
٠/٠	0.0	14	0	۲۷ (	0 1						同 12 极		
4	9.0	19	4	27	1470						同8极		

## 39.JDO3 系列变极多速三相异步电动机技术数据

•	1						定子铁心		定转子		定子	绕组	
鱼 產	(kw)	第 (A	极数	接法	转速 (r/min)	外径	砂径	长度	曹教	绕组	线规	线圈	线圈
		,			<u> </u>		шш		$Z_1/Z_2$	国	(mm)	同数	节距
TTC3 - 801 - 4	0.5	1.45	4	۵	1500	7.50	6	31	6 7	双层	1 - 40 44	050	1-0
2	0.7	1.82	7	7	3000	₹	8	?	77/47	<b>秦</b> 统	1.04.1	25	0 1

							守子铁小				印料	<b>体</b> 组	
中	力率	电流	<u> </u>	1	秩承		;		二				
	(kw)	Æ	後数	接法	(r/min)	外径	74	长度	<b>严</b>	绕组	线规	线圈	緩團
							mm		21/22	型	(mm)	匝数	中阳
JD03 - 802 - 4/2	0.7	1.9	4 2	Δ 2Y	1500	130	8	100	24.72	<b>秦</b> 祭	1- \$0.53	061	1-8
$1DO3 - 90S - \frac{4}{2}$	1.1	2.82	4 2	2,4	3000	145	8	100	24.722	及层	1- \$0.59	158	1-8
$1DO3 - 100S - \frac{4}{2}$	1.3	3.06 3.86	4 7	۲ ک	1500	167	104	88	36/26	<b>财</b>	1- ¢0.64	124	1 - 10
$JDO3 - 100L - \frac{4}{2}$	2.1	4.81	4 2	Δ 2Υ	1500 3000	167	104	115	36/26	<b>南</b> 统	1- \$0.77	06	1 - 10
$5003 - 1125 - \frac{4}{2}$	3.5	6.18	4 2	۵ 2۲	1500 3000	188	118	110	36732	及层	1- \$0.86	08	1 - 10
$JDO3 - 112L - \frac{4}{2}$	3.5	7.49	4 7	۲۵ ک	1500 3000	188	118	140	36/32	及 開 統	1- \$1.0	62	1-10
JD03-140S-4	5	10	4 (2)	2,4	1500 3000	245	162	120	36/26	及 秦 第	1- \$1.20	\$0	1 - 10
JD03-140M-4	10	14 20.8	4 2	27	1500 3000	245	162	170	36.26	及 <b>牵</b> 统	2-¢1.0	36	1 - 10
$1003 - 1608 - \frac{4}{2}$	9	17.8 23.6	4 ()	۲ ک	1500 3000	280	180	170	36/26	及 存 统	2- ¢1.25	32	1 - 10
$1003 - 160M - \frac{4}{2}$	13	25.5 32.6	4 ()	۵ کر	1500 3000	280	180	210	36/26	及层	2- ¢1.35	26	1-10
JD03 - 90S - 8	0.55	2.39	∞ 4	۵ ک <sup>۲</sup>	750 1500	145	94	105	36/33	及兩	1- \$0.53	160	1-6
JD03 - 100S - 8	0.75	2.82	<b>%</b> 4	۵ ≿	750 1500	167	114	95	36/33	双层叠绕	1- \$0.59	148	1-6
JDO3 - 100L - 8	1.1	3.84	<b>∞</b> 4	۵ کر	750 1500	167	114	130	36/33	及层	1- 40.69	108	1-6
JD03-1125-8	3.0	4.82 6.70	8 4	۵ <u>۲</u>	750 1500	188	128	115	36/32	及层叠绕	1-40.80	104	1-6
JD03 - 112L - 8	2.2	6.44	8 4	۵ کر ا	750 1500	188	128	150	36/32	双层叠绕	1-40.93	80	1-6

					-				-	-			<b></b>
	州	堆田	·		#		定子铁	ڼ	定转子		冠子	. 绕组	
型	(kw)	∯ (₹ 	极数	接法	校准 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	級圈	緩
							mm		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	节距
$1003 - 140S - \frac{8}{4}$	3.2	7.8	<b>8</b> 4	۷ ≿	750 1500	245	174	120	48/44	双层	1-∮1.04	62	1-7
JD03 - 140M - 8	4.5	11 15.3	<b>α</b> 4	4 ≿	750	245	174	170	48/44	攻急	1- \$1.25	4	1-7
JD03 - 1801M-8	11 15	24 28	8 4	۵ کر	750 1500	328	230	175	48/44	政量以民祭	2-41.35	28	1-7
JDO3 - 1802M - 8	15	32.4	<b>∞</b> 4	۵ کر	750 1500	328	230	250	48/44	及學院	3-41.30	20	1-7
JD03 - 200M - 8	3.0	46.4 55.5	<b>8</b> 4	۵ ک	750 1500	368	260	240	48/44	及學院	4- \$1.35	18	1-7
JD03 - 2255 - 4	40	62.6	<b>8</b> 4	۵ کړ	750 1500	368	245	270	48/44	双層	6- \$1.45	18	1-7
JD03 - 2508 - 2	55	% 001	∞ <del>4</del>	۵ ک	750 1500	405	275	320	48/28	及 學 紹	4- ¢1.56	26	1-7
JD03 - 100S - 4	1.1	3.22	4	∆ ≿	1000	167	104	85	36/32	<b>南</b> 第第	1 · φ0.64	132	1-7
JD03 - 100L - 4	2.2	4.22 5.23	9 4	۵ کر	1000	167	104	115	36/32	及层	1 - φ0.74	86	1-7
JD03 - 1125 - 6	3.0	5.7 6.78	9 4	۲۵ ⊳	1500	188	118	110	36/32	及原鄉	1- φ0.83	25	1-7
JD03 - 112L - \$	£ 4	8.72	9	27	1000	188	118	140	36/32	政學	1- ¢0.96	99	1-7
JD03 - 140S - 4	3.5	7.9	9 4	7,	1000	245	791	120	36/28	及 傳 统	1- \$1.3	62	1-7
JD03 - 140M - 4	7.0	10.8	9 4	<b>4</b> ₹	1000	245	162	170	36/28	及层	2-\$1.0	48	1-6
JD03-160S-1/6	3.5	10.7	12	4 %	1000	280	200	180	54763	双层叠绕	1- <b>¢</b> 1.25	46	1-6
JDO3 - 160M - 1/6	5.4 10	20.4	12	<b>4</b> ≿	1000	280	200	240	54 /63	政學	2-¢1.0	36	1-6

							定子铁心		1 1		化	<b>参</b>	\$  }
至 合	中	电流	4 4 4	#	转速	H 42			元代十二			7	
	(kW)	<b>(</b> Y	<b>X</b>	板な	(r/min)	外伦	<b>K</b>	长度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	绕组	线规	线圈	缆圈
					2000		mm		21/22	型式	(mm)	匝数	节距
JD03 - 1801M - 12	6.5	17.4	12	< >2	500 1000	328	230	175	54/44	双层	2-41.08	32	1-6
$1DO3 - 1802M - \frac{12}{6}$	9 15	24.3	12	۵ ≿	200	328	230	250	54/44	及原	2- \$1.30	22	1-6
JDO3 - $200M - \frac{12}{6}$	14	36.5 42.5	12		500	368	260	260	54/44	及原	3- \$1.35	18	1-6
$\frac{12}{6}$	18 28	49 53.3	12 6	4 %:	500	368	260	305	72/58	及學院	2 - \$1.25	44	1-7
JD03 - 2508 - 12	25	70.7	12 6	۵ کړ	500 1000	405	275	320	72.58	双层	1- \$1.56 1-\$1.62	40	1-7
JD03 - 100S - 4	0.4	2.05 2.61 3.34	× 4 7	24 2 <b>4</b> 24	750 1500 3000	167	104	88	36/32	及层	1 - \$0.47	240	1-7
JDO3 · 100L · 4/2	0.6	2.76 3.56 5.0	<b>28</b> 4 7	27 20 20	750 1500 3000	167	104	115	36/32	及层	1- \$0.53	181	1-7
JD03 - 112S - 4	0.8 2.2 3	3.76 4.8 6.5	<b>8</b> 4 7	24 2Δ 2Δ	750 1500 3000	188	118	110	36/32	及	1 - \$0.64	150	1-7
JD03 - 112L - 4	1.3	5.25 6.4 8.35	<b>8</b> 4 7	27 20 20	750 1500 3000	188	118	140	36/32	双层	1 - \$0.72	116	1-7
JD03 - 100S - 4	0.7	2.64 3.10 3.06	9 4 2	< 5, ▷	1000 1500 3000	167	104	88	36/32	及层 叠统 单层同心	1- \$0.47 1- \$0.74	128	1-18
JDO3 - 100L - 4	1.3	3.61 3.86 4.52	9 4 2	4 % >	1000	167	104	115	36/32	双层 叠绕 单层同心	1-\$0.57 1-\$0.83	96	1-7 1-18 2-17 3-16

¥ \$	徐	节图	1-7	2-17	1-7	2-17	07 - 6	1-7		1-7		1-6			1-6		1-6		1-6	•		1-5
绕细	搬货	田教	8	27	89	22		140		108		176			128		120		8	?		8
定子	<b>後</b>	(mm)	1-¢0.64	1 - ∮0.93	1-90.74	1-41.0		1- \$0.80		1- 40.90		1- ∳0.53			1- ¢0.64		1- \$0.74		1- 60.86			1-40.90
	<b>松</b>	西江	及學院	<b>単</b> 同 可心	及學	单同心	11	<b>秦</b> 然	I F	攻量。		及事物	ì	III Fs	學院	1	攻擊民勢		双层	外	I	× 下 下
1 1	作校工権数	$Z_1/Z_2$		36/32		36/32		36/26		36/26		36/26			36/32		36/32		36/32	   		36/26
	长度			110	77,000	140		120		170		8			125		115		150			120
定子铁心	内径	mm		118		118		150		150		114			114		128		128	-		162
	外径			88		188		245		245		167			167		188		188			245
	传速 (r/min)	Ì	1000	3000	1000	3000	1000	3000	1000	3000	750	000	Onci	750	1500	750	1000	750	1000	1500	750	1000
	接法		٥	<sup>2</sup> ≻	⊲	≿ ≻	37	<b>₫ ₫</b>	37	4 4	7	;	17	24	≿ ≿	2≺	\$ \$	27	24	27	27	≿
	极数		9	4 7	9	4 ()	9	4 7	9	4 7	000	9 7	t	<b>∞</b>	0 4	8	ο 4	00	9	4	8	9
:	明 (A)		4.05	5.9	5.8	6.33	6.8	9.1	80	8 11.3	2.4	2.92	20.7	3.64	4.34	4.37	4.71	6.43	6.51	6.05	90.9	7.9
	辺拳 (kW)		1.3	2.6	2 )	3.2	2.5	3.5	ຕ (	3.8	9.0	0.8		- ;	1.3	1.3	2.0	2.0	2.2	2.8	2.0	2.8
	奋 奋		9/1361	7	9/1	2	ID03 - 140c - 4	7	5	JLU3 - 140M - 4	∞)	JDO3 - 100S - 6	-	8/2	4 4	∞\ 	JD03 - 1125-76	∞/	JDC3-112L-6	4	∞\ <sub>1</sub>	JUU3 - 1405 - 6

							· 按				Ŋ	五五	*
	横右	增			ţ		≾ -	-	一定转子		- 1	13	
番 合	(kw)	¥ (¥	极数	接法	校准 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	烧组	线规	緩	绕圈
and the second s							шш		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	甲数	中距
∞'	т.	9.1	00	27	750								
JD03 - 140M - 6	4	11 6	· <b>v</b> c	, ?	5	376	153	0.51	36.36	双层	1 41 04	F	
14	. <i>i</i> v	10.6	4	5 7.	1500	2 <b>4</b>	701	2	30/20	叠绕	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	?	C - I
∞\	4.5	13	8	27	750								
JD03 - 160S - 6	5.5	14.5	9	5₹	1000	280	180	170	36/26	双章	1 - \$1.30	62	1-6
4	7.5	15.8	4	27	1500					<b>美</b>		,	,
∞ <i>\</i>	5.5	15	&	27	750								
JDO3 - 160M 6	7	17.5	9	27	1000	280	180	210	36/26	及京	1- \$1.40	52	1 - 6
4	10	20.5	4	2	1500					光			ı
∞\	7.5	17.4	&	٥	750					₩ 	1-41.35	26	1-8
JDO3 - 1801M - 6	11	22.2	4	7	000	328	730	175	24/11	層泥	2	ì	
/4	10	23	. 0	; <b>&gt;</b>	1500		657		; ;	攻魯民勢	2- 41.35	14	1 - 8
∞/	10	23	8	۵	750					双层	2-41.16	20	- x
JDO3 - 1802M - '6	12	30	4	5≺	1000	328	230	250	54/44	制制			
4	13	25.7	9	>	1500					及 產 第	3 - \$1.25	10	1 - 8
8 1002 - 2001	15	32.8	oc ·	4	750					及學別	2- \$1.40	91	1-8
4 4	22 18.5	35.6	4 0	<b>≿</b> ≻	1500	368	290	260	54/44	攻魯	4- \$1.30	∞	1-8
8/1	20	45.2	∞	۵	750					及其	4- 61.40	21	1-11
4	25	52 48.4	4 0	<b>≿</b> ≻	1000	368	250	230	72/58	東政憲	2- \$1.45	16	1 - 12
∞\ <u>`</u>	58	61.5	<b>«</b>	٥	750					攻急民族	5- 41.40	01	1-11
4 4	<del>8</del> %	71.6	4 0	<b>≿</b> ≻	1000	405	275	320	72.58	以 <b>京</b>	3-41.35	13	1 - 12
12	1.5	4 65	×	<	905					<b>第</b> 犯			
IDO3 - 140S - /8	<u>ب</u>	7.4	. 4	7 7	750	270	5		, , ,	数 数	1 - ∮0.80	78	1-6
0/4	2.2	3.6	12 6	4 ≿	1000	£47	701	071	36/44	學	1- \$0.74	114	1-4
			,		2002								

							1						災衣
	<b>科</b>	集			‡ ‡		定子铁心	ا ب.	定转子		定子	2 绕组	
極	(kW)	(A)	极数	接法	校准 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	烧组	线规	級쪹	級
							шш		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	节距
2/20	2.5	9 8	∞ ₹	4 ≥	500						1 - 40 03	8	1-6
/-W03 - 140M - 6/	1.3	9	12 +	<b>5</b>	9 9	245	162	170	36/44	双章		3	
4	3	∞	9	27	1500					阿	1- 40.93	8	1-4
2/2	3.5	10.2	<b>«</b>	٥	200						1 41 00	ç	
JD03 - 160S-8	5.5	12.5	- 4	≿ <	750	280	200	180	60/34	双层	1 - 91.08	85	6-I
/4	4.5	10.4	9	1 %	1500					<b>秦</b>	1- ∮0.93	20	1-6
12		12.2	8	٥	200								
JDO3 - 160M - 8		15	4	24	750	080	ξ	6		双层	1- \$1.20	30	1-9
4	5.5	9.2 12.5	12	۵ ≿	1000	33	202	047	90734	<b>●</b>	1- \$0.93	38	1-6
12		16.5	oc	<	8								
ID03-1801M-8		20.5	4	7 1	35.5					II F	1- \$1.30	56	1 - 8
100 IOOI WILL	S	14.3	12	٥	1000	328	230	175	54/44	<b>多</b> 不 多			
4		15.4	9	27	1500					14元	1- 41.20	36	1-6
12		22	8	٥	200								
JDO3 - 1802M - 18		26.5	4	5≺	750	900	0			到以	2-41.08	81	1 - 8
9/4	6.5	18 22.3	12	4 ≿	1000	976	087	067	54744	秦	2- φ1.0	26	1-6
2/		28.6	8	٥	200								
JDO3 - 200M - 8		36.7	4 ;	5₹	750	368	090	092	24 /44	双层	2-41.25	16	1-8
14		29.7	7 9	2 \	1500	1		3		<b>秦</b> 绕	2- \$1.16	22	1-6
2/		41.4	8	٥	200								
JD03 - 2255-%		84 ,	4 ;	5⊀	750	368	050	000	9, 6	双层	3- 41.35	12	1-11
14	- 1	37.8	7 9	۵ ک	1500	3	3	067	96/7/	<b>秦</b> 绕	3-41.35	18	1-7
27/		57.7	∞	۵	200								
JD03-250S-28		8.79	4	7	750	702	346	ç	į	双层	4- \$1.45	10	1-11
9/4		8.45 8.6	2 12	≼ ۵	1000	}	C/3	370	8C/7/	秦绕	3-41.56	16	1-7
					AUCA							}	

40.JDO2 系列变极多速三相异步电动机技术数据 (方案 1)

i	五	坂田			# #		定子铁心	ý	定转子		迅	子绕组	
型	(kW)	(S)	极数	接法	*** (r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	後圈
					<u> </u>		mm		Z1/Z2	型	(mm)	西教	节距
$5002 - 21 - \frac{4}{2}$	0.8	2.1	4 2	۲ ک	1450	145	8	08	24.72	及局	1- \$0.51	196	1-7
$JIXO2 - 22 - \frac{4}{2}$	1.5	3.5 4.1	4 7	4 %	1410	145	8	110	24.72	政章	1- \$0.62	128	1-7
JD02-31-4	1.5	3.9	4 2	<b>∀</b> ≿	1445 2875	167	104	95	36.26	及會	1-40.67	\$	1 - 10
$11002 - 32 - \frac{4}{2}$	3.0	5.4	7 7	2 \	1435 2880	167	104	135	36/26	及层	1-40.77	22	1 - 10
JD02-41-4	3.3	7.6	4 7	∆ ≿	1430 2860	210	136	100	36.26	及產務	1 - \$0.93	49	1 10
JD02 - 42 - 4	5.5	9.3	4 6		1440 2870	210	136	125	36/26	<b>基</b> 经	1 \$1.08	52	1-10
$11x12 - 51 - \frac{4}{2}$	5.5	12.3	4 2	۵ کر	1460 2880	245	162	120	36/26	及层	2- \$0.96	48	01 1
JDO2 - 52 - 4	7.5	16.8	4 7	۵ کر	1450 2880	245	162	160	36/26	及兩	1-¢1.45	38	1-10
JD02 - 61 - 3	01 11	20.5	4 7	4 ≿	1470 2910	280	180	155	36/28	及兩種統	2-¢1.12	25	1 - 10
$1002 - 62 - \frac{4}{2}$	13	26.4	4 (2)	5₹	1465 2940	280	182	190	36/28	政章	2-¢1.25	28	1 - 10
JD02 - 21 - 4	0.0	2.0	9 4	۵ کړ	960	145	94	82	36/33	及 <b>秦</b>	1- \$0.50	150	1-7
JD02 - 22 - 4	0.8	2.6	9 4	۵ ک	960	145	94	115	36/33	及局	1- \$0.57	116	1-7
JD02 - 31 - 6	6.1	4.0	9 4	۵ کر	930	167	104	95	36/32	及原	1- \$0.59	104	1-7
JD02 - 32 - 2	2.5	5.0	9 4	م کر ا	930	167	104	135	36/32	及层	1- \$0.60	76	1-7

维表

													*
	哲	# #			1		定子铁心	-5	字梯子		紀十	"统组	
<b>南</b>	(kW)	(A)	极数	接殊	校建 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	线圈
							шш		$Z_1/Z_2$	超过	(mm)	匝敷	节距
JD02 - 41 - 5	3.0	7.5	9 4	۵ لا	930 1430	210	148	110	36/32	及层	1- \$0.90	82	1-7
JD02 - 42 - 6	3.5	9.4	9 4	24	930 1440	210	148	140	36/32	及层	1- \$1.04	%	1-7
JD02 - 51 - 6	8.0	13.9	9	۵ کړ	960 1460	245	162	160	36/32	及层	1- \$1.35	4	1-7
$JDO2 - 52 - \frac{6}{4}$	8.0 10	18.4 21.5	9 4	۲۵ ⊳	955 1450	245	162	195	36/32	及學院	2- \$1.08	36	1-7
JD02-61-6	10	18.6	4	۵ کړ	970 1460	280	182	155	36/32	双层	1-41.50	38	1-7
JD02 - 62 - 64	10	23.8	4	7 ₹	970 1460	280	182	190	36/32	及层	2-¢1.20	30	1-7
JD02-71-9	13	34.1	9	۲۵ ک	970 1470	327	230	200	36732	及层	2- ∮1.56	28	1-7
JD02-72-6	15	32.8	9	2,₹	970 1460	327	230	250	36/33	<b>內</b>	3-¢1.40	24	1-7
JD02-81-5	28 23	46.4 56.7	9 4	۵ ک	970 1470	368	260	240	72/56	及原	4-¢1.45	12	1 - 14
JD02 - 12 - 3	0.9	1.6	<b>&amp;</b> 4	۵ ک	1400	120	75	100	24.722	及层	1-40.38	146	1 - 4
JD02-21-2	0.75	2.0	<b>&amp;</b> 4	4 ≿	1360	145	98	96	36/26	双层 叠绕	1- ¢0.41	190	1-6
JD02-22-4	0.75	1.8	∞ 4	4 ≿	1360	145	94	110	36/26	双层	1- ∳0.49	156	1-6
JD02-31-8	1.5	3.3	∞ 4	۵ کر	685	167	114	95	36/26	及原	1-\$0.62	146	1-6
JD02 - 32 - 3/4	2.2	5.4	<b>∞</b> 4	<b>4</b>	685 1370	167	114	135	36/26	政學	1- \$0.72	901	1-6
JD02 -41 -8	3.0	6.0	<b>%</b> 4	ک <sup>۲</sup>	710 1410	210	148	110	36/26	及层	1-90.86	26	1-6

	_						定子铁心		1		h-	级	\$   
五 合	安	用 発 (A)	极数	茶	转速 (r/min)	外径	内径	长庵	植数	绕组	线规	验	後圈
		,					шш		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	中距
JD02 - 42 - 8	2.5	8.3 9.0	8 4	۲2 کخ	710 1410	210	148	140	36 / 26	双层	1-41.0	74	1-6
JD02 · 51 - 8	3.5	10.8 12.5	<b>8</b> 4	<b>∀</b> ≿	720 1430	245	174	130	36.26	及层層绕	1- \$1.16	22	1-6
$JIXX2 - 52 - \frac{8}{4}$	7.5	13.9	<b>∞</b> 4	۵ ≿	720 1430	245	174	170	36/26	及层槽统	2- ¢0.96	90	1 - 6
JD02-61-8	7.5	21.4	<b>8</b> 4	۲۵ ک	720 1460	280	200	230	54/44	及层	2- \$1.04	30	1-8
JD02 - 62 - 8	8.5	24.2 26.1	ж 4	۲۵ ⊳	720 1460	280	200	230	54/44	极 <b>秦</b>	2-¢1.16	26	1-8
JD02-71-8	11 17	29.8	<b>∞</b> 4	<b>√</b> ≿	720 1460	327	230	200	54/44	及层 學统	$1 - \phi 1.35$ $1 - \phi 1.40$	22	1 - 8
JDO2 72-8	15	40.4	<b>8</b> 4	<b>√</b> ₹	720 1460	327	230	250	54/44	及层槽绕	$1 - \phi 1.56$ $1 - \phi 1.50$	18	1 8
JIXX2 - 91 - 8	SS	85.4 106	∞ 4	27	740	423	300	320	72./56	及 <b>學</b> 统	7 - \$1.40	6	1 10
JD02 - 31 - 8	0.8	3.4	8 9	۵ کر	720 950	167	114	95	36/33	双层 叠绕	1- \$0.59	140	1-6
JD02 - 32 - 8	1.3	4.3	œ 9	<b>4</b>	720 950	167	114	135	36/33	极 學 绕	1- \$0.72	106	1-6
JD02 - 41 - 8	1.8	5.5	8 9	۵ کړ	730 970	210	148	110	36/33	<b>南</b> 统	1- ∮0.83	92	1-6
JD02 - 42 - 8	3.5	7.5	8	۵ ک	730	210	148	140	36/33	及层	1- ∮0.93	76	1-6
JD02 - 51 - 8	3.0	9.4	8	۵ کړ	720 950	245	174	130	54 /44	及 會 统	1 - \$1.04	99	1-7
$\frac{8}{6}$	4.5	13.5	8	∆	720 950	245	174	170	36/33	及层	1-41.35	56	1.7
3002 - 61 - 8	8.5	17.9	8 9	7,5	725 975	280	200	175	36/32	双层	1- \$1.56	44	1-6

													维表
Q \$	少	集			ij		定子铁心		定转子		筑	子绕组	
¥ ¥	(kW)	₹	极数	接沃	*************************************	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	(朱麗	(後)
c							m		$Z_1/Z_2$	超过	(mm)	匝数	节周
JD02 - 71 - 8	10	28.3 32.8	œ vo	<b>4 </b> ≿	970	327	230	200	36/32	双层	2-\$1.50	98	1-6
JD02 - 81 - 8	17	45.7	8	4 3	740	368	260	046	77 /56	双层双层	7, 1,	,	
12	, ,	2.1.	9	17	286		3		06.777	叠绕	C4.14-4	71	1 - 10
51-72-200f	3.5	8.3	9	۲۵ ۵	8 <del>8</del> 98	245	174	130	54/44	及层	96.0∳-1	89	1-6
JD02-61-75	3.5 7.5	14.2	12	≾ ۵	<b>480</b> 970	280	700	500	54758	双层	1- \$1.35	38	1-6
3002 - 72 - 12	14	13.6 31.3	12	4 ≿	480 970	327	230	250	54/44	及原	2- \$1.35	24	1-6
$\frac{12}{6}$	12.5	35.5 40.6	12	4 ≿	480 970	368	260	260	72/56	双层	3- 41.40	<u>~</u>	1-7
$\frac{12}{6}$	19	58	12	4 \$	480	423	300	320	72./56	数层	6-61 20	5 5	
JD02-31-8	0.5	2.3	0 00	2 4	069				3	<b>学</b>	0 71.30	71	/ . 1
2	1.5	3.3	2	27	2900	167	104	110	36/26	<b>秦</b> 然	1- \$0.67	\$	1 - 16
JD02 - 42 - 2	1.4	5.3 8.9	8 2	۲۵ ک	2920	210	136	140	36/26	双层	1- \$1.12	46	1-16
JD02-22-4	0.6	2.6	9 4	≿ 4	975	145	9	110	26 27	双层	3		
2,	1.1	2.9	2	4	2880	2	τ	211	56/56	叠绕	1- 90.41	700	1-7
JD02-31-4	1.1	3.7	9 7	<b>&gt;</b> <	965					单层链式	1-40.57	53	1-6
17	1.5	4.3	2	2,4	2940	 /01	₹ 	SII	36/26	及原物	1- 40.53	%	1 - 10
DO2-41-4	1.8	6.7	9	27	026					A II			
1/2	2.8	9.5 6.8	4 ()	4 4	1430 2890	210	136	90	36/33	<b>小</b> 以 。 。	1- 40.67	126	1-7
9\.	5.0	12.9	9	37	950								
JD02-51-4	5.5	9.11	4 (	4	1420	245	162	120	36/33	双层	1- 60.86	%	1-7
	C:C	7.71	2	<b>⋖</b>	7880		-			<b>通</b> %		)	•

							定子铁心		N #		定子	绕组	
型号	少秦 (kW)	第 (A)	极数	接法	转速 (r/min)	外径	内径	长度	着数	绕组	线规	緩	线圈
	!	<u> </u>			Ì ;		mm		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	田	节距
JD02 - 52 - 4	6.0	15.5 13.1	6	₹ 4	950	245	162	091	36/33	双原	1 - \$1.04	92	1-7
163	7.5	16.5	2	4	2890					<b>4</b> %	,		
∞/	8.0	3.6	8	27	730					111 F3			
JIX02 - 32 - 4	2.2	5.0	4	20	1440	167	104	135	36/26	<b>交响</b> 万 <b>移</b>	1- \$0.55	140	1 - 7
72	2.5	6.9	2	20	2910					漏光			
∞\	1.3	5.1	œ	5⊀	730					EI PA			
1002 - 41 - 74	3.0	6.6 9.1	4 7	2 d	1440 2920	210	136	110	36/33	<b>命</b> 公 统	1 \$0.67	132	1 7
∞/	1.5	5.9	œ	2	710					II F			
JD02 - 42 - 4	4.5	6.6	4	20	1420	210	136	150	36/33	X ₩ 压 #	1- \$0.74	104	1 - 7
2	5.0	12.8	2	20	2910					<b>通</b>			
∞/	2.2	9.3	∞	27	710					11 F			
JD02-51-4	5.5	12.2	4	20	1420	245	160	140	36733	<b>次</b> 京 3	1- 00.00	96	1 - 7
1,	9.9	16.5	2	20	2910					軍犯			
∞\	3.0	10.9	80	7≺	730					11 R			
JDO2 - 52 - 4	6.5	13.7	4 (	20	1420	245	160	175	36/26	今 <b>秦</b> 万 魏	1- \$1.04	78	1 - 1
7	Ω	19.1	7 -	5∠	2920								
∞\	6.0	5.9	æ	5≺	200					E E			
JD02 - 31 - 6	1.0	3.1	9 7	≿ ≿	950	167	114	95	36733	₩%	1-\$0.55	190	1-6
- 6	3 -		r	1 2	0.651								
1700 - 33 - 6/2	ر: د د	2. <b>4</b>	× ×	≿ ?	<b>9</b> 9	171	717	176	,,	双层	5	5	7-1
4	. 8.1	4.2	9 4	5 Z	1390	è	t T	CCI	56,706	<b>牵</b> 绕	1 70.07	7771	0
∞\	2.0	9.9	8	27	720					II F			
JDO2 - 41 - 6	2.2	7.1	9	5	026	210	148	110	36733	<b>以</b> 下	1- \$0.77	901	1-6
4	2.8	6.1	4	2	1420					軍犯			
∞\	5.6	7.9	<b>∞</b>	5≺	720					II R			
JD02 - 42 - 6	2.8	8.4	9	24	026	210	148	140	36/33	<b>身</b> 分	1- ∮0.90	\$	1 - 6
4	3.8	8.0	4	27	1410					F 26			

							守子铁小		7		1	<b>25</b>	4
	模古	维田			#		;   :		定转子		- 1	7	
型	(kw)	₹ (¥	极数	茶	(r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	緩圈
					}		um		$Z_1/Z_2$	國江	(mm)	匝数	节距
∞)	3.5	10.4	∞	27	730								
JD02 - 51 - 6	3.5	10.2	9	2	98	245	174	55	36.733	双层	1 - 61 04	2	1-6
4	5.0	10.4	4	λζ	1400	•		3		南绕	1	1	<b>&gt;</b>
∞ <i>\</i>	4.5	13.4	8	27	730								
JD02-52-6	5.0	14.5	9	24	086	245	174	170	36733	及压	1-41.16	26	1-6
4	7.0	14.4	4	24	1430					學			•
∞/	'n	14.9	8	2	730					I			
JDOZ - 61 - 6	7	21	9	5≺	086	780	700	185	36/33	双下	1- 41.35	84	1-6
4	6	19.2	4	5≺	1450					<b>第</b>		!	,
∞\	<b>∞</b>	23.2	8	27	730					1			
JD02-62-6	∞	23	9	27	086	280	200	220	36/33	<b>秋</b> 京	2- ∳1.16	38	1-6
4	11	21.7	4	5≺	1450					學			
∞/	10	28.7	8	27	730					II F			
JD02-71-6	10	28.4	9	5≺	985	327	230	200	36/33	× ₹ ₹	2-41.40	36	1 - 6
4	15	30.1	4	27	1450					學			
∞\	13	37	œ	27	735					Ī	3		
3)- 22 - 200f	13	36.5	9	24	586	327	230	250	36/33	<b>☆</b> 	2- \$1.30	82	9 - 1
4	19	37.7	4	27	1465					<b>海</b>	1-91.35		
<b>a</b> /	2.5	7.3	10	>	280						1- 41.04	38	1-4
JD02 - 52 - 8	3.0	9.5	œ	5≺	725	245	174	5	26.73	双层			
0/4	3.0	0 1	9 4	≿	280		i		3	<b>新</b>	1- 40.93	8	9-1
10	2.5	9.2	10	>	88						41 00	ç	1
8,-13-WI	3.5	12	œ	24	730					以	1 71.00	8	t - 4
10 7001 10 7001	4.0	12.4	9	5≾	086	780	700	188	36/33	· 数	1-41 04	97	7-1
4	5.5	12.1	4	27	1450						10:14	Ç.	<b>.</b>
2/	3.5	12.4	10	>	220						1-61.35	36	1-4
IDO2 - 62 - 8	2.0	15.7	∞	5≾	730	000	5	5	70 70	双层		1	-
[10]	5.5	15.8	9	5≾	985	9	3	777	30/33	叠绕	1- 61.12	4	1-6
4	7.5	16.8	4	24	1445								) 

1110
##
227
₩×.
M1.

													纵枚
	科	Ŋ <del>I</del>			† ‡	ì	定子铁心	ا ي	定转子		定子	绕组	
南	(kW)	(A)	极数	接法	转速 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	後圈
							mm		$ Z_1/Z_2 $	型式	(mm)	匝数	节距
07/	6.5	21	10	>	580						2-6130	82	V-1
1002 - 77 - 8	8.5	56	∞	27	735					NA NA	2		-
, so/	10	æ	9	2	086	327	230	250	36/33	<b>南</b> 公		ć	
4	13	88	4	27	1460					7	1 - 91.36	₹	9-1
12	2.2	œ	12		480						1 40 02	S	
,×	٧.	-	٥	<	î						60.0%	35	0
J102 - 61 - 1/2	;		0 1	1 .	) ()	280	200	7.1	24 /44	双层	1 - \$0.93	32	8-1
3/.	4 ,	6.8	9	24	096		2	2	**	叠绕	$1 - \phi 0.83$	52	1-6
4	5.5	12.5	4	27	1460						1- \$0.93	32	1-8
4∕∘	n 1	6.01	77	٥	475							42	1-6
JD02 - 62 - %	Λ <u>'</u>	14	×	◁	730	780	000	000	77.73	双层	-	28	1-8
٠/٠	0.0	9.11	9	5⊀	096	2007	007	707	34744	叠绕	0.1% -1	42	1 6
4	7.5	15.8	4	27	1460						1	28	œ

## 41.JDO2 系列变极多速三相异步电动机技术数据(方案2)

<u>.</u>	线圈	井田		1 - 10		1 - 10		1-10		1 - 10		1 - 10		1-10
绕细	线圈	而数		162		120		106		74		46		36
流	线规	(mm)		1- \$0.41		1- \$0.49		1- ¢0.69		1- ∳0.86		1- ø1.40		2- ¢1.45
	烧组	型式	R	<b>秦</b> 5 黎		<b>季</b> 7 <i>黎</i>	I II	<b>李</b>	N E	<b>秦</b> 经	E E	<b>秦</b>	R	<b>秦</b> 4 统
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$		36/27		36./27		36/26		36/26		36/26		36/26
	大度			92		901		<u>8</u>		140		140		160
定户铁心	内径	mm		06		8		104		104		120		150
	外径			145		145		167		167		245		780
# #	45.迷 (r/min)	Ì	1450	2890	1430	2870	1450	2880	1450	2880	1460	2880	1450	2870
	接法		4	7≺	۵	27	٥	27	۵	5≺	۵	5≺	٥	27
	极数		4	7	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
华田	(A)		1.32	1.5	2.02	2.38	3.15	3.85	4.91	6.20	11.1	14.9	21.8	97
五	(kW)		0.45	9.0	0.75		1.3	1.7	2.1	2.8	5.2	7.0	10	13
1	松		1002 - 21 - 4	2	IIXO - 22 - 4	2 == 2	IDOD - 211 - 4	2	IDOD - 33 - 4	2 2	1100 - 52 - 4	2 2 2	1DC9 - 62 - 4	2 2 2

							定子铁小		1 1		计	48 48	
Ē	力率	电流	1		转速		200		一定转十		- 1	₹	
関け	(kW)	€	极数	茶	(r/min)	外径	内径	水麻	槽数	绕组	线规	线圈	线圈
							mm		$Z_1/Z_2$	重	(mm)	匝数	节距
JD02 - 21 - 8	0.25	1.11	∞ <del>4</del>	24	690	145	8	70	36.27	双层	1- \$0.35	290	1-6
DO2 - 21 - 8	0.3	1.72	8 4	۲ ک	680 1360	145	96	96	36/26	双层	1 - \$0.41	061	1-6
JD02 - 22 - 8	0.45	2.04	8 4	۲ ک	680 1360	145	96	110	36/26	及兩	1- \$0.49	156	1-6
002 - 32 - 8	0.7	2.5	<b>8</b> 4	۲۵ ک	685 1365	167	104	140	36/34	<b>季</b> 例 统	1 - ¢0.64	136	1 6
002 - 32 - 8	1.0	3.4	8 4	۲۵ ک	685 1370	167	104	140	36/34	及层	1 - ¢0.64	120	1-6
202 - 41 - 8	1.5	4.88	<b>%</b> 4	۵ ک	710 1410	210	136	100	48/38	双层叠绕	1- \$0.77	92	1-8
02-42-8	3.0	6.3	<b>%</b> 4	۲۵ ⊳	710 1410	210	136	130	48/38	双层叠绕	1- \$0.90	70	1-8
JD02 - 51 - 8	1.5	4.6 5.9	<b>&amp;</b> 4	م کر 2	720 1430	245	174	08	48/44	及學院	1- \$0.80	88	1-7
02 - 52 - 8	3.5	7.3	8 4	\ 2 7	720 1430	245	174	110	48/44	及层叠统	1-40.96	62	1-7
JD02 - 61 - 8	3.5	8.8	∞ 4	۲۵ ک	720 1460	280	200	120	48/44	双层叠绕	1 - ø1.16	95	1-7
02-62-8	ν <sub>Γ</sub>	12.3	∞ 4	۲۵ ⊳	720 1460	280	200	160	48/44	双层叠绕	1- φ1.35	42	1-7
JD02 - 71 - 8	10	16 19.2	8 4	۵ ک	720 1460	328	230	125	54/44	及兩級	1-\$1.45	82	1-8
JD02 - 72 - 8	10	22.6 26.5	<b>&amp;</b> 4	۲۵ ⊳	720 1460	328	230	175	48/44	及房	2-¢1.20	28	1-7
JD02 - 61 - 12	3.5	6.3	12 6	<b>√</b> ₹	480 970	280	200	120	54 /63	及层槽统	1- \$1.04	74	1-6
JD02 - 62 - 12	3	9.45 10.25	12	2≺	480 970	280	200	160	54 /63	及兩	1-41.16	25	1-6

**		线圈	节距	1 - 6	1-6	9-1	1 - 10	1-6	1 - 10	1.7	1-1	1 - 13	1 - 7	1 - 13	1 - 6	1-10	1-9	α-1	•	1-8
	绕组	线圈	匝数	92	36	08	114	57	88	158		124	102		122 52	81	42	9:	50	87
- 1	紀十	线规	(mm)	1 \$1.20	1- \$1.40	1 - \$0.55	1 - \$0.44	1 \$0.67	1 - \$0.55	1 - \$0.64		1 - \$0.72	96·0¢-1		1 - \$0.72 1 - \$0.96	1-41.3	1- \$1.0	1-\$1.12	1- \$1.56	1- \$1.30
		绕组	西江	及 原 %	<b>學</b> 双层	は数	<b>奉</b> 统	超级	<b>奉</b> 统	及學		<b>净</b> 统	双章	<b>美</b> 彩	及會	及层	<b>秦</b>	双层	<b>第</b>	及
	定转子	盡教	$Z_1/Z_2$	54/44	54/44		36/27		36.727	36/26		36/26	36/46		36/44	60/48	3	54 /44	:	54/44
		长度		125	175		001		22	120		140	140		80	051		125		175
	定子铁心	内径	mm	230	230		401		104 40	136		136	162		174	90	) }	230	}	230
		外径		328	328	1,	16/		/91	210		210	245		245	080	}	328		328
	#	* ***********************************		480 970	480 970	965	14 /0 2940	965	2940	730	710	1420 2910	730 1450	2920	730 960 1400	730 980	1450	730	1450	735 985
		极法		2,	۲ ک	<b>&gt;</b> <	42	> <	1≿	55 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	57 \Z	25 25 25	27 20	20	۲×۵	4٢	27	4 >	5≺	4>
		极数		12	12	9	4.0	9	47	∞ <b>4</b> ∪	7 00	7 7	<b>∞</b> 4	2	<b>x</b> 04	æ <b>9</b>	4	æ <b>9</b>	4	<b>∞ ν</b> ο
	坦	## (¥)		13 14.5	18 20	1.91	2.8	2.84	4.25	2.92	4.08	4.9	6.5	9.6	4.87 5.0	9.1	10.5	12.3	14.7	17.3
	村			4.5	6.5	9.0	0.73	1-	1.7	0.5	1.1	2.2	8.1.	4.5	1.2 1.75 2.1	3.5	5.0	5 6.5	7.0	7
		蚕合		$\frac{12}{6}$	$\frac{12}{6}$ 12 12	1000 - 31 - 4	2/2	11. 22 - 4	2/2/2	JD02 - 41 - 4	8/2	1002-42-4	JD02 - 52 - 4	(7) œ	JD02 - 51 - 6	BO2 - 62 - 6	/4	BO2-71-6	14	BO2 - 72 - 6

													3
	ł	<del>)</del>			1		定子铁心		定转子		定子	绕组	
型号	√√. ( <b>kW</b> )	₩ ( <b>Y</b> )	极数	接法	转速 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	族组	线规	线圈	线圈
							um		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	节距
∞\	2	5.8	8	٥	730								
IDM - 61 - 4	က	6.9	4	5⊀	1460	O	2	5	3	双层	1- \$0.83	26	1-9
71	1.3	4.9	12	٥	480	007	307	120	8 8	叠绕	1- 00.74	8	1-6
9	2.5	5.8	9	5	98								
∞/	3	8.1	œ	٥	730								
1Dm - 69 - 4	4.5	10	4	24	1460	Š	ç	•	3	双层	1- 00.06	42	1-9
12	7	7.4	12	٥	475	087	307	<u> </u>	8/38	春绕	1 - 40.93	58	1-6
9	3.5	<b>∞</b>	9	5≺	096								
∞\	4	10.7	∞	٥	730								
1. 1. 4	6.5	14	4	5≺	1460	č	ç	Š		双层	1- 41.08	8	1-8
12	3	9.3	12	٥	475	976	0£7	3	4/4	春绕	1- \$0.96	28	1-6
9	5	11.2	9	5	96								
∞\	9	15	8	◁	730								
17.0.4	6	18.3	4	7	1460	Ċ	ć	ţ		双层	1- 41.25	28	1-8
12	4	12.4	12	٥	475	378	067	C/1	¥/4	魯绕	1-\$1.12	42	1-6
9	7	14.6	9	≿	98								

42.JDO 系列变极多速三相异步电动机技术数据

型号         功率         电流         校数         接法         外径         内径         大区         大区         有格							1	Harwell-Will St. O I (All		Į Į				
10         22.5         8         1 △         720         328         230         175         54/44         整约         特別         420.2           10         22.5         8         1 △         720         328         230         175         54/44         整约         2 · •1.2           14         30.9         8         1 △         725         429         310         120         54/44         整约         2 · •1.6           20         44         8         1 △         72         429         310         20         60/58         臺灣         4 · •1.45           9         27         12         470         429         310         120         60/58         臺灣         4 · •1.45           14         28         6         27         1450         429         310         20         60/58         臺灣         2 · •1.45           14         28         6         27         950         429         310         120         54/44         臺灣         2 · •1.45		1	ķ			† ‡		定子铁心		定转子		定子	貎	
10         22.5         8         1 △         720         328         230         175         34/4         数层         2 · 41.2           14         26.5         4         2 Y         1450         328         230         175         54/44         整绕         2 · 41.2           20         44         8         1 △         72         429         310         120         54/44         整绕         2 · 41.65           28         52.5         4         2 Y         1450         429         310         220         60/58         整绕         4 · 41.45           9         27         12         470         470         429         310         120         54/44         整绕         2 · 41.35	型号		# (Y	极数	依法	转速 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	後團	缓
10         22.5         8         1△         720         328         230         175         54/44         双层         2-¢1.2           14         36.5         4         2Y         1450         328         310         175         54/44         臺统         2-¢1.2           20         44         8         1△         725         429         310         120         54/44         臺统         2-¢1.62           28         52.5         4         2Y         1450         429         310         220         60/58         臺统         4-¢1.45           9         27         12         1△         470         429         310         120         54/44         臺统         2-¢1.35		,				<b>)</b>		mm		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	节距
14         30.9         8         1△         725         429         310         120         54/44         双层         2·¢1.62           20         44         8         1△         720         429         310         220         60/58 <b>蒸</b> 4 - ¢1.45           9         27         12         1△         470         429         310         120         54/44 <b>蒸</b> 4 - ¢1.45           14         28         6         27         950         429         310         120         54/44 <b>蒸</b> 2 - ¢1.35	-71-8	10 14	22.5 26.5	8	1∆ 2Y	720 1450	328	230	175	54 /44	双层	2- ø1.2	12	1-8
20         44         8         1△         720         429         310         220         60/58         政長         4 - \$1.45           9         27         12         1△         470         429         310         120         54/44         政長         4 - \$1.35           14         28         6         27         950         429         310         120         54/44         政長         2 - \$1.35	-82-8	14	30.9 39.1	8	1∆ 2Y	725 1450	429	310	120	54/44	双层	2-41.62	13	1-8
9 27 12 1△ 470 429 310 120 54/44 双层 2·\$\psi 1.35	-83-8	28	44 52.5	8 4	15 27	720 1450	429	310	220	85/09	及原	4-41.45	7	1-9
	-82 -12	9 14	27 28	12	47 72	470 950	429	310	120	54/44	双层	2- 41.35	18	1-6

27													外
	横右	坦	• • •		† ‡		定子铁心		定转子		定子	. 绕组	
型号	35∓ (kw)	子 (A)	极数	接法	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	线圈
							mm		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	节距
$100 - 83 - \frac{12}{3}$	12.5	32	12	□	480	027	210	001	777.73	双层	1	,	
9	20	39	9	27	026	474	016	<u> </u>	24/44	叠绕	79:14 7	71	o -
∞\;	S	12.3	∞	_ 1	730					I	1 \$1.12	20	1-8
)-11-00f	6.5	13.8	9	<u></u>	965	328	230	125	54/44	<b>文字</b>	1 \$1.56	10	1-9
4	7	14.7	4	27	1460					電光	1 \$1.12	20	1-8
∞ }		17.3	∞	₫	730					1	1- \$1.4	12	1-8
9-7/-000	o \$	18.5	9		\$98	328	230	220	54/44	<b>學</b> 於 多	2-41.3	9	1-9
4	0.	19.0	4	٨7	1460					軍光	1- \$1.4	12	1-8
×/×	9	22	<b>3</b> 0	4	730					P	1 - ♦1.62	15	1-8
9 - 78 - MI	2.5	252	9 -		965	429	310	120	54/44	<b>學</b> 及 <b>你</b>	2- ∮1.56	7	1-9
4	1	C.12	t	17	1400					E .	1 - ∮1.62	15	1-8
∞ }	71	30	∞	1	730	_				Ī	2-41.35	01	1-8
9-58-Off	× 5	9,8	9		365	429	310	180	54/44	<b>攻 秦</b> 万 <b>级</b>	4- \$1.35	5	1-9
4 5	3	60	+	۲۶	1460					星光	2-41.35	01	1-8
7/0	; ء	8.8	12	⊴	475						1 - \$1.4	21	1-6
JDO-82-%	8.5	20.3	<b>∞</b>	⊴	730	470	310	130	24 /44	双层	1 - ∮1.56	15	1-8
<i>ا</i>	0 .	20.2	9	24	096	À	017	071	11/10	<b>牵</b> 绕	1-¢1.4	21	1-6
4 5	12.5	7.4.7	4	27	1460						1- 41.56	15	1-8
2/0	s: x	25.6	12	⊴	480						2- \$1.2	14	1 6
JDO-83-00I	=;	25.6	∞ •	₫	730	470	310	180	77/73	双层	2- \$1.3	01	1-8
اره	41	27.7	9	24	965	ĺ?	210	261	74,44	魯绕	2- \$1.2	14	1-6
4	18	35.1	4	27	1465						2-613	10	1-8

43.JZ02 系列杠杆式制动三相异步电动机技术数据

	<b>搬</b> 田	1-6
绕组	後 一	101
定子	<b>线规</b> (mm)	1- \$0.62 1- \$0.67
	强 稅	单层链式单层链式
定转子	槽数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	24.72
	长度	110
定子铁心	内径	27 27
	外径	120
1	转速 (r/min)	1390
	接法	<u> </u>
	极数	4 4
H H	(A)	1.76
£	(kw)	0.6
	極	JZO2 - 11 - 4 JZO2 - 12 - 4

													**
	人	\$ #			‡ ‡		定子铁心		定转子		定子绕	绕组	
型台	(kw)	₹ ₹	极数	接法	特惠 (r/min)	外径	内径	长度	槽数	绕组	线规	线圈	後圈
							E		$Z_1/Z_2$	超过	(mm)	田	中阳
JZO2 - 21 - 4	1.1	2.96	4	14	1410	145	06	113	24 /22	单层锋式	1 - \$0.74	74	9-1
JZO2 - 22 - 4	1.5	3.86	4	17	1410	145	8	143	24.72	单层链式	1-40.93	28	9 - 1
JZO2 - 31 - 4	2.2	5.35	4	17	1420	167	104	125	36/26	单层交叉式	1 - φ1.04	38	2/1-9 1/1-8
JZO2 - 32 - 4	3.0	6.95	4	<u>}</u>	1420	167	104	165	36/26	单层交叉式	1- ¢1.16	59	2/1-9
JZO2 - 21 - 6	8.0	2.5	9	1	920	145	94	113	36/33	单层链式	1- \$0.69	75	1-6
JZ02 - 22 - 6	1:1	3.26	9	1	920	145	46	143	36/33	单层链式	1 - \$0.80	57	9-1
JZOZ - 31 - 6	1.5	4.21	9		040	167	114	125	36/33	双层叠绕	1- \$1.0	26	9-1
JZOZ - 32 - 6	2.2	5.81	9	1	940	167	114	165	36/33	双层叠绕	1- \$1.16	36	9-1
JZO2 - 31 - 8		3.66	∞	<u></u>	720	167	114	125	36/33	双层叠绕	1 - \$0.86	2	1-5
J202 - 32 - 8	1.5	4.87	<b>∞</b>	17	720	167	114	165	36/33	双层叠绕	1-41.04	25	1-5

## 44.ZD、ZDY 系列锥形转子三相异步电动机技术数据

绕组	线圈    线圈		215	145 1 - 6		60 1-6	34 2/1-9	26 2/1-9	20 1-8	78
定子》	线规	(mm)	1 - \$0.38	1 - \$0.47	1- \$0.67	1- \$0.85	1-¢1.18	2 - 40.95	2- \$1.15	2 - \$1 12
	绕组	中	双层叠绕	双层春绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	数 a a a a
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	24.72	24.722	24.722	24.72	36/22	36/30	36/30	36/30
	长度		9	99	62	100	98	112	130	165
定子铁心	内径	EE E	70	02	86	86	128	128	155	175
	外径		120	120	167	167	210	210	245	780
† ‡	牧母 (r/inin)		1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
	接法		17	14	17	<u>&gt;</u>	1	17	1	2
	极数		4	4	4	4	4	4	4	4
損	₹ (¥)		29.0	1.14	2.16	3.8	7.0	10	16.5	27.5
操	% (kw)		0.2	0.4	8.0	1.5	3.0	4.5	7.5	13
	型号		ZDY - 11 - 4	ZDY - 12 - 4	ZD-21-4 ZDY-21-4	ZD-22-4	ZD-31-4	ZD-32-4	ZD-41-4	ZD-51-4

45.JG2 系列辊道用三相异步电动机技术数据

	後屬	节周	1-6	1 - 6	2/1·5 1/1·6	2/1-5 1/1-6	1-5	1-5	1 - 5	1-6	1 - 6	1 - 5	1 - 5	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 6	1 - 6	1 - 5	1 - 5	1-4	1 - 4	1 - 6	1 - 6	1-5	1 - 5	1 - 4	1-4	1 - 4
第 组	後屬	匝数	54	41	\$	49	74	58	92	33	20	8	24	9	78	32	36	88	23	32	24	18	92	70	30	24	16	14	16
定子	线规	(mm)	1-\$1.0	1 · ∲1.20	1 - \$0.93	1 - ∮1.08	1 - \$0.86	1- \$1.0	1 - \$0.93	1-41.56		φI		1 \$1.35	2-41.2	1 \$1.04 1-\$1.25	1 - \$1.56	2-41.2	2-¢1.45	2-41.2	2- \$1.35	2-41.56	2-¢1.40	3- \$1.40	1 - \$1.25 1 - \$1.35	2- ∮1.56	φ1.	4-41.50	4- \$1.35
	绕组	型式	单层链式	单层链式	单层交叉式	单层交叉式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	36.26	36/26	36/26	36.26	36/26	36.26	36/26	45/42	45/42	45/42	45/42	45/42	45/42	45/42	54/46	24/46	54/46	24/46	54/46	54/46	54/46	54/46	54746	54/46	24/46	54/46	54/46
	水展		115	120	115	150	115	150	120	155	220	155	720	155	220	220	210	280	210	280	210	280	230	315	230	315	230	315	315
定子铁心	内径	mm	122	122	122	122	122	122	122	190	130	130	190	130	190	190	245	245	245	245	245	245	280	280	280	780	280	780	280
	外径		182	182	182	182	182	182	182	260	760	790	760	790	790	260	327	327	327	327	327	327	368	368	368	368	368	368	368
1	转 速 (*/min)		830	830	009	009	480	480	400	630	630	480	480	400	400	290	490	440	904	400	290	290	510	520	450	430	325	300	235
	破珠	•	17	<u></u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>		<u>&gt;</u>	1	<u>&gt;</u>	<u>&gt;</u>	<u></u>	<u>_</u>	<u></u>	<u>}</u>	27	5⊀	<u></u>	27	<u></u>	<u></u>	7	5≺	27	5⊀	<u></u>	<u>\</u>	17
	极数		9	9	œ	<b>∞</b>	10	10	12	∞	∞	01	01	12	12	91	10	10	12	12	16	16	10	01	12	12	91	91	20
	明 第(A	```	3.47	4.86	3.53	4.66	3.72	4.7	5.1	92.9	11.4	7.35	10.7	7.56	8.01	9.6	14.5	81	12.4	9.91	15.2	19.3	24	29.8	21.1	25.3	28.4	28.1	28.5
	元 (kw)	<u> </u>	= !	1.7	0.85		0.65	0.85	0.65	2.5	4.0	2.1	3.5	1.7	2.5	1.5	5.0	6.4	3.5	4.5	3.0	4.0	8.5	11	6.4	8.0	5.0	6.2	4.5
	益 合		JG2-41 6	JG2 - 42 · 6	JG2 - 41 - 8	JG2 42 - 8	JG2 - 41 - 10	JG2 - 42 - 10	JG2 - 42 - 12	JG2-51-8	JC2 - 52 - 8	JG2 - 51 - 10	JG2 - 52 - 10	JG2-51-12	JG2 - 52 - 12	JG2 - 52 - 16	JG2 - 61 - 10	JG2 - 62 - 10	JG2 - 61 - 12	JG2 - 62 - 12	JG2 - 61 - 16	JG2 - 62 - 16	JG2 - 71 - 10	JG2 - 72 - 10	JG2 - 71 12	JG2 - 72 - 12	JG2 - 71 - 16	JG2 - 72 - 16	JG2 - 71 - 20

46.YB 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	1	£	額定		#	117	定子铁心		定转子	,	定子	绕组		世帯	中世
中	(kW)	£ (2)	电(Y)	极数	(r/min)	外径 (mm)	内径 (mm)	大 東 田	槽数 2,/2 <sub>2</sub>	线规 (mm)	路路	4 題 語	劉 國 教	西台	(Fg)
YB801 - 2	0.75	380	1.81	2	2825	120		89	18/16	1-40.63	单层交叉	1-9 2-10 11-18	111	M180 204Z1	23
YB802 - 2	1.1	380	2.52	2	2825	120	19	98	18/16	1 \$0.71	单层交叉	1-9 2-10 11-18	96	M180 204Z1	24
YB90S-2	1.5	380	3.44	2	2840	130	22	88	18/16	1 - \$0.85	单层交叉	1-9 2-10 11-18	74	M180 204Z1	31
YB90L-2	2.2	380	4.74	2	2840	130	72	110	18/16	1 - \$0.95	单层交叉	1 9 2-10 11-18	28	M180 204Z1	37
YB100L-2	3.0	380	6.39	2	2880	155	\$	901	24/20	$\frac{1-\phi_0.71}{1-\phi_0.95}$	单层同心	1-12	40	M180 20621	45
YB112M - 2 YB132S1 - 2	5.5	380 380	8.17	7 7	2890	210	116	105	30/26	— 1-∳0.9 1-∲0.95	单层同心	1-16 2-15	1 4	M180 308Z1	1 1
YB13252-2	7.5	380	15	2	2900	210	116	125	30/26	$1 - \phi 1.0$ 1 - $\phi 1.06$	单层同心	2-15 2-15 3-15	37	M180 308Z1	\$
YB160M1 - 2		380	21.78	2	2930	260	150	125	30/26	2 - \$1.18 1 \$1.25	单层同心	1-16 2-15 3-14	28	M309Z1	135
YB160M2 - 2	15	380	29.36	2	2930	260	150	155	30/26	$2 - \phi 1.12$ 2 - $\phi 1.18$	单层同心	1-16 2-15 3-14	23	M309Z1	151
YB160L - 2	18.5	380	35.49	7	2930	260	150	195	30/26	$\frac{3-\phi_{1.12}}{2-\phi_{1.18}}$	单层同心	1-16 2-15 3-14	19	M309Z1	264
YB180M - 2	22	380	42.2	7	2940	290	160	175	30.78	$2 - \phi_1.3$ 2 - $\phi_1.4$	双层叠绕	1 - 14	∞	M310Z1	215
YB200L1-2	33	380	56.9	7	2940	327	182	180	30.728		双层叠绕	1-14	14	M312Z1	264
YB200L2 - 2	37	380	8.69	7	2950	327	182	210	36/28	$\frac{1-\phi_{1.4}}{2-\phi_{1.5}}$	双层叠绕	1 - 14	12	M312Z1	290
YB225M - 2	45	380	83.96	7	2950	368	210	210	36/28	$1 - \phi 1.4$ 3 - $\phi 1.5$	双层叠绕	1 - 14	11	M313Z1	420
YB250M-2	55	380	102.6	2	2970	400	225	195	36/28	6- <b>¢</b> 1.4	双层叠绕	1 - 14	10	M314Z1	505

4	中中	(kg)	650	200	23	24	33	37	45	47	53	80	\$6	148	166	220	270	300
	4 年	型台	M314Z1	M314Z1	M180 204Z1	M180 204Z1	M180 205Z1	M180 205Z1	M180 206Z1	M180 20621	M180 306Z1	M180 308Z1	M180 308Z1	M309Z1 M2309Z1	M309Z1 M2309Z1	M310Z1 M2310Z1	M310ZI M2310Z1	M312Z1 M2312Z1
		と と と を 関	7	9	128	103	81	63	4	31	48	47	35	28	22	16	14	12
55 名	- 1	と 関 田	1 - 16	1-16	1.6	1 - 6	1.6	1-6	1 · 9 2 - 10 11 - 18	1-9 2 10 11-18	1-16 2-15 3-14	1 9 2-10 11-18	1 9 2-10 11-18	1-9 2-10 11 18	1-9 2-10 11-18	1-11	1-11	1-11
计	-	多级电路	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层交叉	单层交叉	单层同心	单层交叉	单层交叉	单层交叉	单层交叉	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
		线规 (mm)	7-41.5	8 \$1.5	1 \$0.56	1 - \$0.63	$1 - \phi 0.71$	1-40.80	2 - \$0.71	1 - \$0.71 1 - \$0.95	1-41.06	1-\$0.9 2-\$0.95	2 - ∮1.06	2- \$1.3	2 - \$1.25 1 - \$1.18	2-41.18	2- \$1.3	2 φ1.06 2-φ1.12
<b>七</b> 舞也	K-14.	槽数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	42734	42734	24.72	24 72	24.72	24.72	56/26	36.26	36/26	36/32	36/32	36/26	36/26	48/44	48 /44	48/44
2		医足(目)		260	99	08	3	120	105	135	105	115	160	155	195	190	220	230
1. 特工品	3	74亿 (mm)	255	255	75	75	98	<u>8</u>	86	86	86	136	136	170	170	180	180	210
		外径 (mm)	445	445	120	120	130	130	155	155	175	210	210	260	260	290	290	327
	转速	(r/min)	2970	2970	1390	1390	1390	1400	1400	1400	1440	1440	1440	1460	1460	1470	1470	1470
	174 177	**************************************	2	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
光製	¥ +	子 (A)	139.9	167	1.51	2.0	2.75	3.65	5.03	6.82	8.77	11.64	15.4	22.6	30.3	35.9	42.48	56.83
	电压	3	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
1	力極	(kW)	75	8	0.55	0.75	1:1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	Ξ	15	18.5	22	30
	E,		YE280S-2	YB280M - 2	YB801 4	YB802 - 4	YE390S - 4	YB90L - 4	YB100L1 - 4	YB1001.2 - 4	YB112M - 4	YB132S-4	YB132M - 4	YB160M - 4	YB160L - 4	YB180M - 4	YB180L - 4	YB200L - 4

	村	_	-			-	公 74年八		7#1		ŀ	- 1			<b>续表</b>
型号	# (II-1)	日 5	塩	杨教			¥ - ₹	ا دا دا	一角松子		.	绕 组		Ņ	Ę
	(KW)	-			(r/min)	7F在 (mm)	(mm)	大麻	<b>■ Z</b> <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	(統領)	4 被	张 爾 F	後 麗	上 性 更 中 中	) (kg)
YR225S-4	37	380	70.39	4	1480	368				2 - 61.25	坐九 70 巨森(\$	다 -	(E)	M313Z1	
YB225M · 4	45	300	- 40								<b>水</b> 草 4/×	71	<b>C7</b>	M2313Z1	360
YROSOM - A	? \	8	\$ .	4	1480	368	245	235	48/44	2-91.4 2-91.3	双层叠绕	1 12	10	M313Z1 M2313Z1	440
+ Wincert	6	₹ 	102.6	4	1480	90	790	240	48/44	3-41.3	双层叠绕	1 - 12	18	M314Z1 M2314Z1	510
1D2003.4	 &	380	139.7	4	1480	445	300	240	05/09	2- ¢1.25 2-¢1.3	双层叠绕	1 - 14	13	M314Z1 M2314Z1	059
T E280M - 4	00 6	380	164.5	4	1480	445	300	325	05/09	5- \$1.3	双层叠绕	1 - 14	10	M314Z1 M2314Z1	008
D-COATT	0.75	98 88	2.25	9	910	130	8	90	36/33	1 - \$0.67	单层链式	1-6	11	M180 205Z1	33
1 DOL- 0	I: ;	08c	3.16	9	910	130	98	120	36/33	1- \$0.75	单层链式	1-6	63	M180 205Z1	38
rbioon-0 YB112M-6	5	380	3.97	9	940	155	106	100	36/33	1 - \$0.85	单层链式	1-6	53	M180 20621	44
Version	7.7	<b>8</b>	5.61	9	940	175	120	110	36/33	1-∮1.06	单层链式	9-1	44	M180 308Z1	17
VB122M1	3.0	380	7.23	9	096	210	148	110	36/33	1 - \$0.85 1 - \$0.9	单层链式	1 - 6	38	M180 308Z1	76
VR132M7 - 6	0.4	380	9.4	9	096	210	148	140	36733	1 - \$1.06	单层链式	1-6	52	M180 308Z1	98
VR160M - 6	U. F	<b>⊋</b>	12.56	9	970	210	148	180	36/33	1 - \$1.25	单层链式	1.6	42	M180 308Z1	101
VRIGOI .	Ç. ;	98 88	17	9	920	260	180	145	36733	2-41.12	单层链式	1-6	38	M309Z1 M2309Z1	141
YB18016	11 >	 86 87	24.63	9	970	260	180	195	36/33	4- \$0.95	单层链式	1-6	78	M309Z1 M2309Z1	165
, I loocaly	3 ;	380	31.4	9	026	 530	502	700	54/44	1- ø1.5	双层叠绕	6-1	17	M310Z1 M2310Z1	260
1120021	18.3	<u>88</u>	37.71	9	970	327	230	190	54/44	1- \$1.12 1- \$1.18	双层叠绕	1-9	16	M312Z1 M2312Z1	265

1	线圈 型号 (kg) 匝数 ————————————————————————————————————	M312Z1		M2312Z1 M313Z1 M2313Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M314Z1 M2314Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M314Z1 M2314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M180 308Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M180 308Z1 M180 308Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M180 308Z1 M180 308Z1 M309Z1 M2309Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M318Z1 M318Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1 M309Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M3180 308Z1 M180 308Z1 M309Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M3180 308Z1 M309Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M318Q1 308Z1 M309Z1	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2313Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M3314Z1 M3309Z1 M30P	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M3314Z1 M330Z1 M309Z	M2312Z1 M313Z1 M2313Z1 M2314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M309Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1 M314Z1
		1-9 14 M31	•		14 14	4 4 E	41 41 11	14 14 14 13 13 39	14 14 13 13 39 31	14 14 14 11 13 39 39 31 31 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	14 14 11 11 13 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	14 14 11 13 39 39 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	14 14 11 11 11 11 39 39 39 39 39 23 23	14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	14 H 14 H 13 H 13 S 14 H 15 S 16 S 17 H 17 H 17 H 18 S 19 S 19 S 19 S 19 S 19 S 19 S 19 S 19
			双层叠绕 1-9		双层叠绕 1-12	<u> </u>												
线规 (mm) - \$1.25 双	- \$1.25		. \$1.3 41.4	\$1.12 \$1.18		\$1.3 \$1.4	\$1.3 \$1.4 \$1.5	\$1.4 \$1.4 \$1.5 \$1.12	\$\frac{\phi}{\phi}\frac	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$\frac{\phi}{\phi}\frac	\$\frac{\phi}{\phi}\frac	\$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.4}}\$\$ \$\phi_{1.4}\$\$ \$\phi_{1.5}\$\$ \$\phi_{1.25}\$\$ \$\phi_{1.25}\$\$ \$\phi_{1.12}\$\$ \$\phi	\$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.4}}\$\$\$\$\$\phi_{1.4}\$	\$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.4}}\$\$\$\$\$\$\phi_{1.4}\$	\$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.4}}\$\$\$\$\$\$\phi_{1.4}\$	\$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.3}}\$\$\$\$\$\frac{\phi_{1.4}}{\phi_{1.4}}\$	\$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.25}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.3}}{\phi_{1.25}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.25}}{\phi_{1.25}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.25}}{\phi_{1.3}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.25}}{\phi_{1.3}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.5}}{\phi_{1.5}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.5}}{\phi_{1.3}}\$\$ \$\frac{\phi_{1.5}}{\phi_{1.3}}\$\$
2 - 2	2-2	7	<u>-</u>	$72/58 \qquad \begin{array}{c c} 1 \cdot \phi_1 \\ 2 \cdot \phi_1 \end{array}$	,			C	7 6	7 - 7	7 6 6		2 - 2 - 2 - 2		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	3 6 6 7 6 7 6 7 6 6	
长度 槽数 (mm) Z <sub>1</sub> /2			200 54/44	225 22	215 72 //													
内径 (mm) 230 260	230 22 260 20			285 22	325 21		325   26											
外径 (mm) 327 368		368		400	445		445	210	210	210 210 260	210 260 260	210 210 260 260 260	210 210 260 260 260	210 210 260 260 260 290	210 210 260 260 260 290 327	210 210 260 260 260 290 327 368		
(r/min)	970		086	086	086	080	7007	710	710	710	710 720 720	710 720 720 720	710 720 720 720 730	710 720 720 730 730	710 720 720 720 730 730	710 720 720 720 730 730	710 710 720 720 730 730 730	710 720 720 720 730 730 730
8 0	9		9	9	9	9	,	) x	» » » »	) oc oc oc	) x x x x	) 3C 3O 9C 9C 9C	) x x x x x x x x x	) x x x x x x x x x	) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × ×
(A) (A) 44.65	44.65		59.45	72	85.42	104.4		5.81	5.81	5.81	5.81 7.72 9.91 13.29	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67 25.1	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67 25.1 34.08	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67 25.1 34.08	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67 25.1 34.08 41.32	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67 25.1 34.08 41.32 41.32	5.81 7.72 9.91 13.29 17.67 25.1 34.08 41.32 41.32 78.2
380 (A)	380		380	380	380	380		380	380	380	380	380 380	380 380	380 380 380	380	380	380	380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
(kw)	٤	77	30	37	45	٧,	3	2.2	2.2	3.0	3.0 3.0 4.0 5.5	3.0 3.0 4.0 5.5	3.0 3.0 4.0 5.5 7.5	3.0 3.0 4.0 5.5 7.5	2.2 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 11	2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 18.5	2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 18.5	2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 11 18.5 30
蚕		YB200L2 - 6	YB225M 6	YE250M - 6	YF280S - 6	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	YE280M 6	YE280M 6 YB132S-8	YE280M 6 YB132S-8 YB132M-8	YE280M 6 YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8	YE280M 6 YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2 8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2-8 YB160L-8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2-8 YB160L-8 YB180L-8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2-8 YB160L-8 YB180L-8 YB25S-8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2-8 YB160L-8 YB180L-8 YB25S-8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2-8 YB160L-8 YB180L-8 YB225S-8 YB225S-8	YB132S-8 YB132M-8 YB160M1-8 YB160M2-8 YB160L-8 YB180L-8 YB255S-8 YB255M-8 YB255M-8 YB255M-8

319Z1 950 319Z1 1000
¥ .
1
5 双层叠绕
13 - \$1.5 16 - \$1.5
48/40
300 290
220 220
2
380
110
YB315S-2 YB315M-2

定子铁心
外径 内径 长度 (mm) (mm)
327 400
327 440
327   500
380 340
380 340
380   420
380 450
380   520
380 590
450   400
450   420
450 480
450   520
450   590
450 400
450 480
450   500

	1	H		同步		定子铁心		定转子		恕	子绕组			4	砸
型中	(kw)	₹(X)	极数	转速 (r/min)	外径 (mm)	内径 (mm)	大 東 (m)	槽数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub>	线规 (mm)	<b>海</b>	线圈节距	线圈板数	接法	極。	(kg)
YB355L - 8	200	380	8	750	230	450	290	72./58	5-41.5	双层叠绕	6-1	12	84	320Z1 2320Z1	2180
YB355S1 - 10	8	380	10	009	290	450	340	90.772	4- \$1.5	双层叠绕	6-1	12	\$5	320Z1 2320Z1	1690
YB35552 - 10	110	380	10	009	230	450	380	90.722	4- <b>\$1.</b> 4 1- <b>\$1.</b> 5	双层叠绕	1-9	=======================================	\$	320Z1 2320Z1	1820
YB355M - 10	132	380	01	009	290	450	420	90.722	4- \$1.5 1-\$1.6	双层叠绕	6-1	10	\$5	320Z1 23 <b>20Z</b> 1	1919
YB355L - 10	160	380	10	009	230	450	550	90.722	$4 - \phi_1.5$ 2 - $\phi_1.6$	双层叠绕	6-1	8	\$5	320Z1 2320Z1	2120

### 47.BJO2 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	緩	中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1-12 2-11	1-12 2-11	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-9 2-10 11-18	1-9 2-10 11-18
绕组	級圈	匝数	4	8	54	82	92	28	48	47	74
定子	线规	(mm)	2-¢1.08	2-40.95	2- ∮1.06	2-40.85	1-40.90	$1 - \phi 1.0$ $1 - \phi 1.06$	2-¢1.25	1- \$1.25	2-¢1.0
	袋组	型江	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	双层叠绕	单层 交叉式	单层 交叉式
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	24./20	24./20	24./20	24./20	24./20	24./20	30.722	36.26	36/26
	长度		06	110	110	140	130	160	170	95	115
定子铁心	内径	uuu	25	98	114	114	136	136	155	104	104
	外径		167	167	210	210	245	245	280	167	167
ļ	转 (r/min)		2860	2860	2920	2820	2920	2920	2940	1430	1430
	被洗		14	15	14	1	2	20	20	10	20
	极数		2	7	2	2	2	2	2	4	4
		È	6.15	8.04	10.95	14.75	19.8	25.4	32.4	4.88	6.47
	(M·1)		3.0	4.0	5.5	7.5	10	13	17	2.2	3.0
	南		BJO2 - 31 - 2	BJO2 - 32 - 2	BJO2 - 41 - 2	BJO2 - 42 - 2	BJO2 - 51 - 2	BJO2 - 52 - 2	BJO2 - 61 - 2	BJ02-31-4	BJO2 - 32 - 4

纸	· 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1-9 7 2-10 11 18	<del></del>	-			1 - 6		<u> </u>	8 1-6	8 1-6	6 1-6	0 1-6	8 1-6	0 1-6	0   1-6	2 1-6	8 1-6	0 1-13	6   1-13	13 1-13	
干额。	线圈	岜	28	46	37	29							38					<i>S</i> −		72		28	16		_
띖	线规	(mm)	1-41.25	$1 - \phi 0.95$ $1 - \phi 1.0$	1 - \$1.04	2-41.2	2-41.0	2- ∮1.12	1 - \$1.04	1-91.2	2-40.90	2- 40.95	2- ∮1.06	1-41.20	2-40.93	1-40.95	$1 - \phi 1.06$	$1 - \phi 0.9$ 1 - $\phi 0.96$	2- 41.0	$1 - \phi 1.12$	$1 - \phi 0.9$ 1 - $\phi 0.95$	2-41.35	$2 - \phi_1.25$ 1 - $\phi_1.35$	$2 - \phi 1.35$	2
	绕组	型式	双层叠绕	单层交叉式	单层交叉式	单层交叉式	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	甲层链式	从压管完单月	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	36/26	36/26	36/26	36/26	36.728	36/28	36/33	36/33	36/33	36733	36/33	54 / 44	54/44	48/44	48/44	48/44	48/44	54758	54/58	36.728	36/28	36/28	
	大 使		110	135	123	150	160	190	6	110	C 2 1	120	155	160	200	125	150	120	155	160	200	175	200		
定子铁心	内径	mm	136	136	162	162	182	182	114	114	84.	174	174	200	200	148	148	174	174	200	700	182	182		
	外径		210	210	245	245	280	280	167	791	210	245	245	280	280	210	210	245	245	780	280	327	327		
	转 速 (r/min)		1440	1440	1450	1450	1460	1460	940	95 5	096	096	096	026	026	720	720	720	720	720	720	2950	2950	2960	
	接法		10	₫	₫	₫	24	20	⊴ :	₫ :	1 4	⊴	⊴	20	2	20	20	10	⊴!	20	2	20	20	2	
	极数		4	4	4	4	4	4	9	9	0 9	9	9	9	9	∞	œ	œ		œ	∞	7	7	2	
	是 (A) 第	<u> </u>	8.38	11.3	15.3	17.3	24.9	33	3.91	5.45	9.12	12.3	16.4	21.3	27.2	6.1	7.64	9.62	12.8	17.0	21.2	42.0	56.0	74.1	
	万· 将 (kw)	) 	4.0	5.5	7.5	10	13	17	1.5	7.7	0.6	5.5	7.5	10	13	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	10	22	98	40	
	極		BJO2 - 41 - 4	BJO2 - 42 - 4	BJO2 - 51 - 4	BJO2 - 52 - 4	BJO2 - 61 - 4	BJO2 - 62 - 4	BJO2 - 31 - 6	BJOZ - 32 - 6 BIOZ - 41 - 6	BIO2 - 42 - 6	BJC2-51-6	BJO2 - 52 - 6	BJO2 - 61 - 6	BJO2 - 62 - 6	BJ02 - 41 - 8	BJO2 - 42 - 8	BJO2 - 51 - 8	BJO2 - 52 - 8	BJO2 - 61 - 8	BJO2 - 62 - 8	BJ02 - 71 - 2	BJO2 - 72 - 2	BJO2 - 82 - 2	

3		災醫	中距	1 - 14	1 - 14	1-6	1-6	1-6	1-6	1 - 9	1 - 9	1-11	1-13	1-13	1-13	1 - 6	1-6	1 - 9	1-9	1-11	1-11	11-11	11-11	1-7	1-7	1-9	1-9	1-9	1-9
络组	6	級團	匝数	∞	9	118	%	83	Z	21	16	10	17	13	10	82	62	6	14	16	23	01	<b>∞</b>	21	17	13	10	17	13
计	. 1	线规	(mm)	5- \$1.56 2-\$1.45	8- 41.62	1- 40.59	1 - \$0.67	1 - \$0.74	1 - ∮0.86	1- \$1.45 1- \$1.35	2- \$1.35 1- \$1.25	3-41.56	3-41.25	3-41.45	4- \$1.45	1- ∮0.69	1-40.8	$2-\phi 1.25$ 1- $\phi 1.16$	$\begin{vmatrix} 1 - \phi 1.16 \\ 1 - \phi 1.25 \end{vmatrix}$	2- ¢1.25	2- ∲1.08	3-41.35	$2 - \phi 1.35$ 2 - $\phi 1.45$	1- \$1.35	2- ∮1.08	2- ∳1.35	2- ∲1.62	2-\$1.25	3- 41.25
		绕组	型式	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	单层链式	单层链式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
1	所執十	看数	$Z_1/Z_2$	36.28	36.28	24 722	24 /22	24/26	24.726	36/48	36/48	48/38	05/09	05/09	05/09	36/33	36/33	54/44	54/44	72/58	72/58	72/58	72./58	54/58	54/58	72./58	72./58	72/58	72/58
	1	大展		275	382	88	90	82	115	175	235	240	210	760	450	82	115	200	250	180	240	320	420	200	250	240	310	320	420
完子條小	2 2	内径	mm	260	790	25	75	8	8	210	210	245	780	280	280	94	26	230	230	260	790	300	300	230	230	790	760	300	300
	1	外径		423	423	120	120	145	145	327	327	368	423	423	423	145	145	327	327	368	368	423	423	327	327	368	368	423	423
	转速	(r/min)	Ì	2960	2960	1380	1380	1410	1410	1470	1470	1470	1470	1470	1470	930	930	026	026	986	86	<b>98</b> 6	086	720	720	730	730	730	730
		来		5△	2△	<u>_</u>	≽	≽	≽	2	24	20	40	4	44	<u>}</u>	<u>}</u>	15	20	34	۷9	35	34	20	20	. ∇2	20	4	4
		—— 被		7	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	œ	œ	œ	œ	<b>o</b> c	<b>∞</b>
	电流	~		139	<u>18</u>	1.62	2.11	2.81	3.48	42.4	57.2	75	103	141	174	2.31	3.0	34.8	44.2	59.3	77.2	\$	143	27.9	33.8	46	61.2	82.5	112
	功奉	(kw)		75	100	9.0	8.0	-:	1.5	22	30	40	55	27	901	8.0	1.1	17	22	8	\$	55	75	13	17	77	R	40	55
	ri F			BJO2 - 92 - 2	BJ02 - 93 - 2	BJ02 - 11 - 4	BJO2 - 12 - 4	BJ02 - 21 - 4	BJ02 - 22 - 4	BJO2 - 71 - 4	BJO2 - 72 - 4	BJO2 - 82 - 4	BJO2 - 91 - 4	BJ02 - 92 - 4	BJO2 - 93 - 4	BJO2 - 21 - 6	BJO2 - 22 - 6	BJO2 - 71 - 6	BJO2 - 72 - 6	BJ02 - 81 - 6	BJO2-82-6	BJ02 - 91 - 6	BJO2-92-6	BJO2 - 71 - 8	BJO2 - 72 - 8	BJO2 - 81 - 8	BJO2 - 82 - 8	BJ02 - 91 - 8	BJO2 - 92 - 8

### 48.JBR 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

		功率	(kw)	转	۲.,		定子	铁		i	斑	子绕组		
各面	电压	60%	连续定	电压	电流	外径	内径	大度	李	4 1 5 24	金超 (====	金属压物	金剛柱品	坎
	<u> </u>	续定额	麓	3	(¥)		ma ma		Ē.	统组役八		런 된	<u> </u>	i
JBR - 40 - 6	380	30	25	122	166	493	360	185	54	双层叠绕	4-41.56		1-9	27
JBR - 41 - 6	380	40	32	141	175	493	360	730	25	双层叠绕	5-41.56	9	1.9	۲,
JBR - 42 - 6	380	95	40	168	184	493	360	285	54	双层叠绕	2-∳1.56	15	6-1	<b>,</b> 9
JBR - 51 - 6	380	75	20	356	129	260	420	340	72	双层叠绕	2.26 × 5.9	s	1 - 10	3⊀
JBR - 52 - 6	380	901	75	510	611	260	420	440	72	双层叠绕	1.45×5.9	7	1 - 10	,
JBR - 61 - 6	380	1	125	210	148	059	480	380	72	双层叠绕	2.1 × 6.9	18 ↑=6 18 ↑=7	1 - 12	34
JHR - 62 - 6	380	1	091	650	150	920	480	480	72	双层叠绕	2.26×6.9	$18 \uparrow = 5$ $18 \uparrow = 6$	1 - 12	∇9
JBR - 40 - 8	380	25	8	102	155	493	360	185	72	双层叠绕	4-41.45	r	6-1	74
JBR - 41 - 8	380	32	25	142	141	493	360	230	72	双层叠绕	4-41.56	9	6-1	5⊀
JBR - 42 - 8	380	40	32	991	148	493	360	282	72	双层叠绕	5- ∮1.56	S	1-9	, ,
JBR - 51 - 8	380	20	8	210	146	260	420	340	72	双层叠绕	2.63×6.4	4	1 - 0	24
JBR - 52 - 8	380	75	20	285	162	260	420	440	72	双层叠绕	3.8×6.4	3	6 1	24
JBR · 61 - 8	380	,	100	412	145	989	480	380	72	双层棒绕	2.83 > 6.9	S	1-9	<b>7</b>
JBR 62 · 8	380	:	125	518	143	650	480	480	7.2	双层叠绕	$1.68 \times 6.9$	8	1-9	44

#### 49.1JB 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	網质量	(kg)	45	48.6	8.1	9.5	6.7	14.6
组	绕组	型	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
子统	块	মূ ব	24	5△	7	24	>-	27
定	线圈	中田田	1 - 12	1 - 13	1-8	1-8	1-8	1-9
	线圈	匝数	S	9	31	23	6	14
	线规	(mm)	2.83×6.4	$3.26 \times 6.4$	1-41.25	$1 - \phi 1.5$	$2 - \phi 1.35$ 1 $\phi 1.45$	3-41.25
	() () () ()		9.0	9.0	0.45	0.45	0.45	0.5
!	定報 子槽数 2.7%	i'	36.78	36.78	36/46	36/46	36/46	36/46
	长度		270	280	8	120	160	160
定子铁心	内径	mm	310	310	180	180	180	200
	外径		260	260	780	280	280	327
	转速 (r/min)		2970	2970	1465	1465	1465	1470
	额定电流 (A)		143.6	189.5	11.7	16.6	22.2	30.1
	电压	-	380	380	380	380	380	380
	少 (v,v)	:	2	100	5.5	∞	=	15
	南		1JB-51-2	1JB-52-2	1JB-11-4	1JB-12-4	1JB·13-4	1JB-21-4

															**
	科	H	· ·	#	# <b>X</b>	定子铁心		を 1 は 1	1			色	子统	器	
型	(kW)	∯ (>)	(A)	** 迷 (r/min)	外径	内径	大展	定转于槽数 2.72	(mm)	线规	线圈	线圈	1.0 A	绕组	铜质量
						mm				(mm)	田数	中昭	场区	型	(kg)
1JB-22-4	20	380	39.3	1470	327	200	200	36/46	0.5	2-\$1.25 2-\$1.35	=	1-8	7,	双层叠绕	8.8
1JB-31-4	22	<b>38</b>	48.6	1475	423	260	150	48/38	0.7	- ø1	19	1-11	74	双层春绘	23.4
1JB-32-4	32	æ	61.4	1475	423	790	195	48/38	0.7	2-41.56	15	1-11	.≻	双层叠绕	27.
1JB-33-4	40	380	75	1475	423	260	250	48/38	0.7	4-	12	1-11	÷	双层叠绕	18.1
1JB-51-4	75	380	142	1480	260	350	300	48/28	0.75	1.81×6.4	6	1 - 11	<b>∀</b>	双层叠缝	7:01
1JB-52-4	100	98 88 88 88 88	186	1480	98	350	380	48/28	0.75	$2.44 \times 6.4$	7	1 - 11	.≯	双层叠绕	£
1JB 11 6	9.9	9 <u>8</u>	9.1	076	280	8 ž	S 5	36/46	0.45	2-¢1.2	6	1-6	>- :	双层叠绕口层叠线	7.9
1JB-13-6	∞	380	8.81	926	88	8 8	99	36/46	0.45	1-41.35	± <del>;;</del>	0 9	- ≿	双压牵绳	9.6 10.4
1JB-21-6	= :	980	24.6	975	327	230	160	36/46	0.45	2-41.35	81	1-6	7	双层叠绕	13
1JB-22-6 1IB-31-6	35	\$ <b>\frac{2}{5}</b>	32.3	975	327	230	200	36/46	0.45	2 ¢1.56	4 :	1-9	5⊀	双层叠绕	18.5
0 10 70	3	200	\. •	98	574	 	<u>S</u>	24/58	9.0	3 - \$1.45	 2	1 - 9	24	双层叠绕	20.5
1JB-32-6	25	380	51.9	086	423	280	195	54/58	9.0	2 - \$1.35 2 - \$1.45	œ	1-9	5≺	双层叠绕	10.6 11.5
1JB-33-6	32	380	64.2	086	423	280	250	24 / 28	9.0	$2 - \phi 1.45$ 1 - $\phi 1.56$	01	6 - 1	34	双层叠绕	16.3 9.4
1JB-51-6	20	380	95.3	086	260	390	250		0.75	1.95×4.4	7	1 - 11	3	双层春绘	46.5
1JB-52-6	5,	380	140.5	086	260	330	320	72/58	0.75	2.63×4.4	5	1 - 11	3⊀	双层叠绕	51
115.11-8	7:7	98 8	7.4	720	280	200	8		0.45	1 - \$1.4	70	9-1	>-	双层叠绕	8.9
115-12-8	4 /	08 88 88	10.4	720	780	200	120		0.45	- ø1	15	1 - 6	>-	双层叠绕	7.2
13-13-8	9	98	14.8	720	082	200	160	48/60	0.45	2- 41.35	11	9 - 1	>-	双层叠绕	9.1
1JB-21-8	∞ 	380	19	725	327	200	160	48/60	0.45	2 - \$1.45 1 - \$1.35	6	9-1	<b>&gt;</b>	双层叠绕	9.12 3.99
1JB-22-8	11	380	25.5	725	327	230	200	48/60	0.45	1- 41.45	27	1-6	<b>4</b>	双层叠绕	16.1
1JB-31-8	15	380	34.4	735	423	300	150	72/58	0.5	2 - \$1.25 1 - \$1.35	10	1-9	27	双层叠绕	11.8
1JB-32-8	20	380	45	735	423	300	195	72/58	0.5	1 - \$1.25 1 - \$1.35	15	6 - 1	<b>}</b>	双层叠绕	9.9
1JB-33-8	25	380	53.5	735	423	300	250	72/58	0.5	2- ∮1.45	12	1-9	<b>4</b>	双层叠绕	24.3
1JB-51-8	<del>4</del>	380	84.1	735	260	330	250	72/58	0.85	2.63×4.4	S	1-8	27	双层叠绕	41
1JB-52-8	20	380	104	735	260	390	320	72/58	0.85	3.28×4.4	4	1-9	27	双层叠绕	49
			!												

#### 50.JB 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	‡ -		1 1 1	1		定子铁心						นิ	定子绕	组	
型号	( <b>kW</b> )	(V)	額定电流 (A)	转速 (r/min)	外径	内径	长度	定转子槽数ファク		绕	线圈	悉			理を記述
	-+					mm	9	77,17	(IIIII)	(mm)	回数	‡⊏	<b>本</b>	取其	(kg)
JB - 10 - 2	5.5	380/220	11.4/19.8	2950	280	165	08	36/28	0.85	1 \$1.16 1-\$1.25	14	1 - 13	٧/٧	双层叠绕	3.7
JB 11-2	8.0	380/220	16.4/28.4	2940	280	165	110	36.28	0.85	1 \$1.35 1 \$1.45	=	1 - 13	٧/٧	双层叠绕	2.4
JB-12-2	11.0	380.7220	22.3/38.6	2950	280	165	160	36.28	0.85	3-41.35	∞	1 - 13	Δ//Y	双层叠绘	4:4
JB 21 2	15.0	380.7220	30.4752.7	2950	327	195	130	36.728	6.0	4 \$1.45		1 13		双甲毒物	2.51
JB-22-2	20.0	380/220	39.2/67.8	2950	327	195	185	36.28	6.0	2· \$1.68	=	1 13	2	双甲毒络	2.4.7
JB-31-2	25.0	380/220	49.0/84.8	2970	423	235	150	36/28	1.3	1.95 × 5.9	8	1 14		次/五声次 及厚奉给	7. 47
JB-32-2	32.0	380/220	62.2/107.6	2970	423	235	200	36.28	1.3	2.44×5.9	4	1 - 14	\ \ \	双甲毒物	2.7.7
JB-41-2	40.0	380	78.2	2970	493	265	185	36.28	1.6	1.81 × 5.9	7	1 - 14	. X	次を見れて日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	2.C7
JB · 42 - 2	50.0	380	92.6	2970	493	265	235	36.28	1.6	2.26 × 5,9	<b>9</b> —	4 - 1		次は単光双圧を数	38.7
JB-51-2	75.0	380	143.5	2970	260	310	270	36.28	2.1	$2.83 \times 6.4$	 S	1 - 13	. <del>-</del>	双甲橡松	45
JB - 52 - 2	901	380	189.5	2980	260	310	340	36.728	2.1	2.26 × 6.4	9	- 13	20	以巨學物	) X
JB - 42 - 4	20.0	380	97.1	1485	493	295	290	48/38	8.0	2.26×5.9	S	1 - 10	, <u>}</u>	双巨物物	2. %
JB-51-4	75.0	380	142.0	1485	260	350	300	48/58	6.0	$1.81 \times 6.4$	6	1 11	; ∤	双层叠绕	8 %
JB-52-4	100	380	9.981	1485	260	350	380	48/28	6.0	$2.44 \times 6.4$	7	1 - 11	<b>4</b> ≻	双层叠绕	3.
JB- 42 - 6	40.0	380	78.3	086	493	327	290	72./58	0.7	1.95×4.4	7	1 - 10	37	双层叠绕	. 4
JB-51-6	50.0	380	95.3	086	260	390	250	72/58	8.0	1.95×4.4	7	1-11	37	双层叠绕	46.5
JB-52-6	75.0	380	140.3	086	260	390	350	72/58	8.0	$2.63 \times 4.4$	S	1-11	34	双层叠绕	51
JB-42-8	32	380	67.3	735	493	320	7	72/58	9.0	2.26 × 3.8	S	1-8	27	双层叠绕	31
JB-51-8	<del>6</del>	380	84.1	735	990	390	250	72/58	8.0	$2.63\times4.4$	S	1-9	7	双层叠绕	4
JB - 52 - 8	80	380	104	735	999	390	350	72/58	8.0	3.28×4.4	4	1 9	2	双层奉给	7 07

## 51.JBT 系列局部通风机用隔爆型三相异步电动机技术数据

	#	표	· 日 む 女	世	112	定子铁心		4 代	1			斑	子绕组		
型	+ 77		成作·电弧	**************************************	外径	内径	水廃	<b>たや」 自然</b>		线规	线圈	线圈	ţ	4 4 9 3	铜质量
	(RW)		(¥)	(r/mm)		mm		77,17	(IIII	(mm)	回数	节距	放花	光祖聖八	(kg)
JBT - 41 - 2	2	380	4.5	2900	210	120	20	24/18	0.5	98.0¢-1	113	1-12	Y27	单层同心	4.6
JBT - 42 - 2	4	380	8.4	2900	210	120	8	24/18	0.5	1-41.08	72	1-12	VZ/	单层同心	5.1
JBT-51-2	5.5	380	11.3	2900	245	120	95	24.720	9.0	2-40.86	62	1-12 2-11	VZ/	单层同心	5.9
JBT - 52 - 2	11	380	21.8	2900	245	120	170	24720	9.0	2 \$1.16	35	1-12	V2/4	单层同心	7.5
JBT - 61-2	14	380	27.4	2900	327	182	95	36/28	0.7	3-41.25	91	1 - 13	A27	双层叠绕	15.5
JBT - 62 - 2	28	380	54.2	2900	327	182	190	36/28	0.7	3-41.2	17	1 - 13	20.0Y	双层叠绕	19.5

## 52.BJQ02 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	ł		#	电流	υ <del>ν</del>	定子铁心	7.	1	í			£₩.	子绕组		
奋 合	% (kW)	¥ (≥	380V	Λ099	外径	内径	长度	定转于槽数	( FE	线规	級圈	後圈	ţ	烧组	網质量
				A		mm		i i	ì	(mm)	匝数	节距	放	超	(kg)
BJQ02 - 41 - 4	4	380 /660	8.7	5	210	136	100	36/30	0.35	1-41.0	52	271-9	۵	单层交叉	3.6
BJQ02 - 42 - 4	5.5	380/660	11.7	8.9	210	136	125	36/30	0.35	2-40.8	42	2/1-9	٥	单层交叉	4.0
BJQ02 - 51 - 4	7.5	380/660	15.7	6	245	162	120	36/30	9.4	2-41.0	38	271-9	4	单层交叉	6.1
BJQ02 - 52 - 4	10	380 /660	20.5	11.8	245	162	160	36/30	0.4	2- ∮1.16	29	271-9	◁	单层交叉	7.15
BJQ02 - 61 - 4	13	380/660	26.5	15.2	780	182	155	36/46	0.55	2 - \$1.45	14	1-9	4	双层叠绕	12.7
BJQ02 - 62 - 4	17	380/660	33.7	19.5	280	182	190	36/46	0.55	2- ¢1.35 1- ¢1.25	12	1-9	4	双层叠绕	9.5 4.5
BJQ02 - 71 - 4	22	380/660	43	24.8	327	210	175	36/46	0.7	1 - \$1.35 1 - \$1.45	21	1-9	20	双层叠绕	8.47 9.78
BJQ02 - 72 - 4	8	380/660	57.5	33.1	327	210	235	36/46	0.7	1- 41.25 2-41.35	16	1-9	ح م	双层叠绕	6.3 14.8
BJQ02 - 82 - 4	\$	380 /660	75.4	43.5	368	245	275	48/38	0.65	3-41.56	10	1 - 11	2	双层叠绕	28.2
BJQ02 - 91 - 4	55	380/090	103	56.5	423	280	260	92/09	1.0	3-41.25	17	1-13	4	双层叠绕	37.3
BJQ02 - 92 - 4	75		141	81.5	423	280	340	92/09	1.0	3- \$1.45	13	1-13	4	双层叠绕	4.4
BJQ02 - 93 - 4	100	380/660	174	100.5	423	280	\$	60/50	1.0	4- \$1.45	10	1 - 13	4	双层叠绕	52.8

#### 53.JBS 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	•				127	定子铁心						€	子绕	纸	
型	55条 (kw)	(文	一類定电消 (A)	同步转速(1/mm)	外径	内径	水凍	出 中 瀬	九 m	线规	线圈	級圈	1 :		铜质量
			}	Ì		mm		¥ E		(mm)	而数	中田田	<b>张</b>	型	(kg)
JBS-12-2	0.52	380	1.22	3000	167	18	20	24	0.35	1-60.53	19	1-9	٥	双层叠络	1.7
JRS-21-2	1.0	380	2.15	3000	195	105	9	24	0.5	1-40.72	43	1-9	۵	双层叠缝	2.1
JBS-22-2	1.6	380	3.25	3000	195	105	8	24	0.5	1-40.9	30	1-9	◁	双层叠缝	2.5
JES-31-2	2.7	380	5.5	3000	145	145	88	24	9.0	1-40.96	26	6 - 1	◁	双层叠绕	5.5
JRS - 32 - 2	4.2	380	8.0	3000	145	145	115	24	9.0	2. \$1.16	19	1-9	٥	双层叠绕	9.9
JES-33-2	5.5	380	10.2	3000	145	145	145	24	9.0	2-41.35	15	6-1	٥	双层叠绕	7.3
JES-12-4	0.52	380	1.37	1500	167	100	65	24	0.25	$1 - \phi 0.64$	98	1 - 6	>	双层叠绕	1.6
JRS - 21 - 4	1.0	380	2.2	1500	195	125	<b>8</b>	24	0.3	1 - 40.96	43	1-6	<b>-</b>	双层叠绕	3.2
JBS-22-4	9.1	380	3.3	1500	195	125	120	24	0.3	$1 - \phi 1.16$	31	1 - 6	>-	双层叠绕	4
JRS-31-4	2.7	380	5.3	1200	245	145	82	36	0.35	$1 - \phi 1.35$	21	1-9	>	双层叠绕	· vc
1JBS-31-4	4.2	380	9.8	1500	245	145	88	36	0.35	$1 - \phi 1.5$	17	6-1	>	双层叠绕	6.5
1JES-32-4	5.5	380	10.2	1500	245	145	115	36	9.4	2- \$1.25	13	6-1	>-	双层叠绕	7.5
JES-31-6	2.0	380	4.5	1000	245	170	82	36	0.35	$1 - \phi 1.25$	24	9-1	>-	双层叠绕	8.4
JES-31-6	2.7		6.2	1000	245	170	85	36	0.35	1-\$1.3	21	9-1	>	双层叠绕	4.5
1)1655 - 32 - 6	3.8	380	œ.3	1000	245	170	115	36	0.35	1 \$1.45	7	1-6	>	双巨多体	v

## 54.JBR 系列隔爆型绕线转子三相异步电动机技术数据

	绕组型式	双层被绕双层被绕双层被绕双层被绕双层被绕双层被绕双层被绕双层波绕双层波绕	双甲苯络
绕 纸		>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	<b>&gt;</b>
* 子	麗 黎	2	~
441	线规 (mm)	4.1×15.6 4.1×15.6 4.1×15.6 3.05×18 3.05×18 3.28×19.5	3.28×19.5
	绕组型式	及及及及及及及及及及及及及及及及及及 医脑囊囊囊囊 经税额 化阻 医原络多种 电阻 医克斯特特氏 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻	双层叠绕
器	茶	\$ 63.55	∇9
絮	後 市 西	1-9 1-9 1-9 1-10 1-10	1 - 12
定子	題 数	7 6 15 7 7	S
	线规 (mm)	4-\$1.56 5-\$1.56 2-\$1.56 2.26 \times .9 1.45 \times 5.9 2.1 \times 6.9	2.26×6.9
子转去	槽数 Z1/Z2	54/63 54/63 54/63 72/54 72/54	72763
7	电流 (A)	166 175 184 129 119	150
鉄	电压(<)	122 141 168 356 510 510	650
	同步转速 (r/min)	1000 1000 1000 1000 1000	1000
数	电压(V)	380	380
(kW)	连续定额	\$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2 \$2	160
功率 (	60%断续定额	32 80 75 100	
	至	JBR-40-6 JBR-41-6 JBR-42-6 JBR:51-6 JBR:52-6 JBR:61-6	JBR - 62 6

	4⊀	貀	貎	総	鑗	縱	被绕	魏
銀	绕组型式	双层波	双层被	双层波	双层波	双层被	双层波	双层液
毅	接法	>	>	>	>	>	>	>
转子	<b>没圈</b>	-	-		-	_	7	2
	线规 (mm)	3.05×13.5	$3.05 \times 13.5$	$3.05 \times 13.5$	$4.4 \times 15.6$	$4.4 \times 15.6$	$2.83 \times 22$	$2.83 \times 22$
	绕组型式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双巨棒络
組	接法	27	7	5≺	5≺	7	20	4
绕	线圈	1-9	1-9	1-9	1 9	6-1	1-9	1 - 0
定子	线圈面数	7	9	S	4	6	2	×
	线规 (mm)	4- \$1.45	4- \$1.56	5- \$1.56	$2.63 \times 6.4$	3.8×6.4	2.83×6.9	6.9×89.1
定转子	槽数 Z1/Z2	72/84	72./84	72./84	72/84	72./84	72,/60	72,/60
<b>Ŧ</b>	册 (Y)	155	141	148	146	162	145	143
辫	电压 (V)	102	142	166	210	285	412	518
1	同步转速 (r/min)	750	750	750	750	750	750	750
额定	根压 (V)	380	380	380	380	380	380	380
kW)	班 郑	39	25	32	9	જ	100	125
功率 (kW)	60%断续沪额	25	32	40	20	75	i	1
	五百	JBR - 40 - 8	JBR-41-8	JBR-42-8	JBR-51-8	JBR - 52 - 8	JBR-61-8	JBR - 62 - 8

#### 55.K 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

流、转速	额定电流 转速	定电流 转速		-25	公女	定子铁心内容	大 研	定转子槽数	人類	安定	選	第 第	子绕组	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	智所會
	(kW)	(\$	(¥)	(r/min)	<u>:</u>	mm	Ž	2/12	(mm)	(mm)	同数	7 节 园	接法	極江江	(kg)
- 11 - 4	4	380	8.1	1470	280	180	135	36/46	0.5	1- \$1.74	4	1-8	>-	双层叠绕	7.1
- 12-4	9	380	11.6	1470	280	180	200	36/46	0.5	$1 - \phi 1.35$	21	1 8	5≺	双层叠绕	7.7
-21-4	∞	380	15.8	1475	327	205	160	36/46	9.0	$1 - \phi 1.88$	61	- 8	27	real contracts	13.2
K-22-4	11	380	21.1	1475	327	202	230	36/46	9.0	$2 - \phi_{1.4}$	15	1-8	7∠	rate	13.7
K-31-4	14	380	27.6	1480	423	260	185	48/38	0.7	$1.68 \times 5.9$	y v	1 - 11	>	双层叠绕	23.8
K-32-4	17	380	33.2	1480	423	260	250	48/38	0.7	$2.1 \times 5.9$	4 v	1-11	<b>&gt;</b>	双层叠绕	23.8
-11-6	3	380	7.2	026	280	185	135	36/46	0.5	$1 - \phi 1.62$	, <u>,</u> ,	1-6	>	层叠	6.9
- 12 - 6	4	380	9.5	026	280	185	200	36/46	0.5	$2 - \phi 1.3$	12	1-6	>	双层叠绕	7.6
-21-6	9	380	13.3	975	327	210	160	36/46	0.55	2- \$1.62	12	1-6	>-	层叠	11.2
- 22 - 6	∞	380	17.8	975	327	210	230	36/46	0.55	3-41.56	<b>∞</b> o	1-6	<b>&gt;</b>	双层叠绕	13.3
K-31-6	11	380	23	086	423	280	185	54/58	0.65	1.56×5.5	7	1-8	>	双层叠绕	25.4
K-32-6	14	380	28.4	086	423	780	250	54758	0.65	$2.1 \times 5.5$	٠,٧	1-8	<b>&gt;</b>	双层叠绕	30.1
K-11-8	7	380	5.3	725	280	200	135	48/28	0.5	1-41.35	, <u>6</u> 1	1-6	>	双层叠绕	8.9
-12-8	ъ	380	7.1	725	280	200	200	48/28	0.5	$1 - \phi 1.62$	14	1-6	<b>&gt;</b>	双层叠绕	8.9
8-17-	4	380	10	725	327	220	160	48/28	0.5	$2 - \phi 1.45$	12	1-6	<b>&gt;</b>	双层叠绕	11.3
- 22 - 8	9	380	13.7	725	327	220	230	48/28	0.5	$1 - \phi 1.81$	12	1-6	24	双层叠绕	15.4
-31-8	<b>∞</b>	380	18.7	735	423	300	185	48/28	9.0	$1.25 \times 5.5$	6	1-6	<b>&gt;</b>	双层叠绕	20.8
K-32-8	11	380	24.7	735	423	300	250	48/28	9.0	$1.81 \times 5.5$	7		>	双层叠绕	27.1

56.KO 系列隔爆型三相异步电动机技术数据

	網质量	(kg)	10	11.6	16.3	18.3	21.4	24.8	35.3	41.0	43.1	45	8.9	8.5	12.4	14.5	23.6	28.3	35.6	41.5	43.6	45.6	7	8.2	11.3	13.6	26.2	31.0	36.2
	绕组	型式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
戶 绕 组	対	埃伍	>	>	<b>&gt;</b>	27	>	>	27	27	5≺	20	>	>	<b>&gt;</b>	24	>	>	5⊀	5≺	27	4√	>-	>-	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	>-	>-	>
斑	线圈	节距	1 - 13	1 - 13	1 - 13	1 - 13	1 - 14	1-14	1 · 14	1 - 14	1 - 13	1-13	8-1	1-8	1 - 8		1 - 11	11-1	1-11	1-11	11-11	1-11	1-6	1-6	1-6	1-6	8-1	8-1	1-8
	线圈	正数	92	œ	7	=	4	5	ĸ	4	9	7	S	9	S	9	=	œ	7	S	4 v	7	13	6	6	7	98	4 w	4
	线规	(mm)	2-41.5	2-41.68	4-41.45	2- 41.68	2.1×5.9	2.83×5.9	2.1×5.9	2.63×5.9	$2.83\times6.4$	2.26 × 6.4	2-41.35	2- ♦1.62	3- ∮1.68	2- ∮1.68	2.1×5.9	$2.83 \times 5.9$	$2.1 \times 5.9$	$2.63 \times 5.9$	$2.83 \times 6.4$	$1.68 \times 6.4$	1-41.88	2-41.56	2- 41.88	$3 - \phi 1.74$	2.1×5.5	$2.63 \times 5.5$	3.28×5.9
5		(11911)	0.85	0.85	6.0	6.0	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	0.5	0.5	9.0	9.0	0.7	0.7	8.0	8.0	0.9	6.0	0.5	0.5	0.55	0.55	0.65	9.65	0.75
144 万里孝	元代丁帽数7.77	71, م	36.28	36.728	36.728	36/28	. 36.28	36.728	36.28	36.28	36/28	36.728	48738	48/38	48/38	48 / 38	48.758	48/28	36/46	48/38	48/28	48/58	36/46	36/46	36/46	36/46	54 / 58	54/58	54/58
	长度		135	200	160	280	185	250	230	290	270	340	135	200	160	230	185	250	230	290	270	340	135	200	160	230	185	250	230
定子铁心	内径	mm	165	165	195	195	235	235	265	265	310	310	180	180	205	205	260	260	295	295	340	340	185	185	210	210	280	280	325
117	外径		280	280	327	327	423	423	493	493	260	260	280	280	327	327	423	423	493	493	999	260	28	280	327	327	423	423	493
   †   ‡	我底(	(T/mgn)	2945	2945	2950	2950	2970	2970	2980	2980	2975	2975	1470	1470	1475	1475	1480	1480	1485	1485	1485	1485	026	026	975	975	086	086	086
	数压电机 (A)	<del>}</del>	16	21	29.5	 86 87	46	62.5	82	£	144	183	16.5	22.5	R	9	49.5	63	82	96.5	140	177	7 5 7	61	52	32	41.5	51	25
额定	电压	3	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	98	£ 5	380	380	380	380	380	380
H	学 (	( K W	∞	===	15	50	23	32	40	8	75		∞	=	15	70	25	32	6	20	25	6	۷ ک		· =	15	20	25	32
	型		KO-11 2	KO- 12-2			KO-31-2	KO-32-2	KO-41-2	KO - 42 - 2	KO-51-2	KO- 52 - 2	KO · 11 - 4	KO-12-4	KO-21-4	KO - 22 - 4	KO · 31 4	KO-32-4	KO-41-4	KO-42-4	KO-51-4	KO-52-4	KO-11-6	KO-12-6	KO-21-6	KO-22-6	KO-31-6	KO - 32 - 6	KO-41-6

	石阁	繁定	<b>建七八零</b>	季奔	UZ	定子铁心	.3	<b>水量</b> 八柱心	10			田田	子绕组	m	
西	(kW)	电压	(A)	(r/min)	外径	外径 内径	水硬	Z.7.	(EE)	线规	线圖	线圈	1	绕组	網质量
		( <u>x</u> )				mm		, ,	ì	(mm)	匝数	节距	放花	型式	(kg)
KO-42-6	8	380	78.5	086	493	325	290	54 /58	0.75	3.8×5.9	ω 4	1-8	>	双层叠绕	41.3
KO-51-6	92	380	99.5	066	260	370	270	54 /64	8.0	1.95×6.4	. 9	1-8	27	双层叠绕	39.8
KO-52-6	75	380	147.5	066	260	370	340	54 /64	9.0	1.81×6.4	91	1-8	34	双层叠绕	45.2
KO-11-8	4	380	10	725	780	200	135	48/28	0.5	1-41.56	15	1-6	>	双甲毒体	7.7
KO-12-8	9	380	15	725	280	200	700	48/28	0.5	1-41.88	2	9-1	<b>&gt;</b>	双层棒络	2. 8
KO-21-8	∞	380	19	222	327	220	991	48./58	0.5	1 \$1.68	61	1-6	7	双层叠绕	12.2
KO-22-8	Ξ	388	25.5	725	327	220	230	48/28	0.5	$3 - \phi 1.56$	7	1.6	>	双层叠绕	14.1
KO-31-8	13	380	34	735	423	300	185	48.78	9.0	1.68×5.5	7	1-6	>	双层叠绕	21.5
KO-32-8	8	380	4	735	423	300	250	48/28	9.0	2.26×5.5	6.5	9-1	>	双层叠绕	25.9
KO-41-8	23	380	53	735	493	340	230	72/60	0.7	3.28×4.7	4	8 - 1	>	双层叠绕	36.0
KO-42-8	32	380	67.5	735	493	340	530	72/60	0.7	1.95×4.7	9	8-1	24	双层叠绕	39.8
KO-51-8	4	380	84.5	735	999	380	270	72./82	8.0	1.81×6.4	9	8-1	24	双层叠绕	51.5
KO-52-8	82	380	103	735	260	390	340	72./82	8.0	2.26×6.4	60	1-8	2	双层叠绕	0.09

# 57.DZB、DSB、JDSB 系列隔標型三相异步电动机技术数据

	额定	t t	₩	电流	٦٧	定子铁心	.4	定转子				₽¥	子蟾组		
<b>五</b>	政	Z (4)	380V	A099	外径	内径	水两	槽数		线规	线圈	級		袋田	婚胎量
	(kW)		*	A	(mm)	(mm)	(mm)	$Z_1/Z_2$		(mm)	匝数	节距	<b>从</b>	超江	(84)
DZ3B-17	17	380/660	34.6	20	280	180	200	36/42	0.5	2-41.62	9	1-0	ΔN	双目基体	12.7
DZ2B-17	17	380/660	33	61	327	202	260	36/48	0.7	3- 41.74	0	1-8	\ \	次に可能な	3.5
DSB-40	<del>\$</del>	380/660	77.5	4.7	368	230	295	48/40	0.7	3-41.56	. 0	1-11	20.27	次には必要なのでは、	28.2
DSB - 75	75	380/660	146	83	368	230	360	48/38	9.0	$1 - \phi_1.74$ 1 - \phi_1.68	12	1-11	<b>≯</b>	双层叠绕	33.35
JDSB-40	\$	380/660	78	45	368	235	220	48/38	0.7	1-\$1.3	21	1-11	4△/4∀	双层叠绕	22.9

# 58.VZ 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据(380V、50Hz)

族	五 分			t ż		定子铁心		<b>子转</b> 弯		定子	绕 组	
(kW)	<sub>p</sub> € —	极数	接法	* 操 (r/min)	外径	内谷	长度	槽数	绕组	线规	後醫	遊
l				Ì		mu		$Z_1/Z_2$	型文	(mm)	面数	一品
'n.	4.25	9	١	920	182	127	95	45/41	以巨路的	1 - 40 75	ç	0-1
7.	5.9	9	17	935	210	148	9	45/41	W 巨 <b>泰</b> 约	1 - 40 05	7 7	0 - 1
· ·	∞ ' ∞ '	9	1,	912	210	148	150	45/41	双层叠绘	2 - 40.85	ţ 7	0 0
نہ	12.5	9	27	933	245	182	115	54/50	双层叠缝	1-61.0	. 9	- 0
- ن	15.9	Φ.	5⊀	948	245	182	150	54750	双层叠绕	1- \$1.18	 2 <del>22</del>	ò · -
_ 4	24.6	ø:	24	953	245	182	210	54750	双层叠绕	2 \$0.95	22	6.1
ءَ <u>-</u>	18	× 0	<u>&gt;</u>	705	245	182	210	54750	双层叠绕	2-41.18	1 7	
= 4	25.8	× 0	24	694	280	210	200	60.44	双层春绕	2- ø1.06	24	× ×
<u> </u>	35.1	× :	27	710	327	245	700	60/44	双层春绕	3 \$1.12	5 8	× ·
3	8.04	×	24	712	327	245	255	60.44	双层叠绕	3-41.3	91	1-3
93	63.3	∞	27	694	368	280	280	60/44	双层叠绘	2. 41.4	12	0.
					-	-				- 0	1	7

# 59.YZR 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据(380V、50Hz)

			定子铁心		の様で		淀产	9条组				対	线		
各陸	(1/A)	外径	内伦	长度	<b>一种</b>		45年	3	M 93	+		ì	1		-
	4		m <sub>m</sub>		$Z_1/Z_2$	绕组型式	(mm)	2 定数	以 片图 距	接法	绕组型式	线规 (mm)	沒 庙 教	然 节圈 距	接法
YZR - 112M - 6	1.5	182	127	95	45/36	双层叠绕	1- \$0.75	42	∞ -	<u> </u>	单层铸式	1- \$0.9		1-6-	2
YZR - 132M1 - 6	2.2	210	148	100	45/36	双层棒绕	1 - 40.95	75	ά,	<u>&gt;</u>	4. 数回期	1- \phi_0		• •	<u>.</u> }
YZR - 132MZ 6	3.7	210	148	150	45/36	双层叠绕	2- \$0.85	24	, <u>~</u>		手が成れ	2-61-12	3 7	0 1	<u>-</u> -
YZR - 160M1 - 6	5.5	245	182	115	54736	双层叠绕	1 \$1.0	9	1-9		单层链式	3 \$1.0	3 5	1 -6	- >
YZR - 160MZ - 6	7.5	245	182	150	54736	双层叠绕	1 \$1.10	39	1-9	5	单层链式		23	9-1	<u>;</u> ≿
YZB - 180L - 6 VZB - 1801 - 6	Ξ:	245	182	210	54736	双层叠绕	2- 40.95	22	1-9	- 5≺	单层链式	3-41.0	22	9-1	;
VZP - 2001 - 6	3 E	9 ;	210	700	54/36	双层叠绕	2-¢0.9	83	1-9	3≺	单层链式	3-41.3	16	9-1	27
Y7B 225M-6	7 8	175	245	200	54/36	双层叠绕	2- \$1.25	24	6-1	3√	单层链式	4- \$1.25	19	9-1	λε,
O MCZZ NEW	R 8	175	242	53	54736	双层叠绕	2 - \$1.4	70	8-1	37	单层链式	4- \$1.25	19	9-1	37
9 - IMIOC7 - N71	3/	368	280	280	72./54	双层叠绕	3-41.3	14	1 - 11	37	单层交叉	3-\$1.4 1-\$1.3	12	271-9	37

型号         小径         内径         长度         槽数         绕组型式         (1)           YZR - 250M2 - 6         45         368         280         330         72/54         双层叠绕         3-7/2。           YZR - 280S - 6         55         423         310         285         72/48         双层叠绕         2-7           YZR - 280S - 6         55         423         310         285         72/48         双层叠绕         1-7           YZR - 280M - 6         7.5         245         182         210         54/36         双层叠绕         1-7           YZR - 180L - 8         1.1         280         210         200         60/48         双层叠绕         2-7           YZR - 200L - 8         1.5         327         245         200         60/48         双层叠绕         2-7           YZR - 225M - 8         2.2         368         245         255         60/48         双层叠绕         2-7           YZR - 250M - 8         3.7         3.68         280         280         60/48         双层叠绕         1-7           YZR - 250M - 8         4.5         4.23         310         285         72/4         双层叠绕         1-7           YZR - 280S - 8         4.5	着数 Z <sub>1</sub> /Z <sub>2</sub> 72/48 72/48 72/48 54/36 60/48 60/48		300 足	化图				!	1	
45     368     280     330     72/4a     双层叠绕       55     423     310     285     72/48     双层叠绕       7.5     423     310     285     72/48     双层叠绕       7.5     245     182     210     54/36     双层叠绕       11     280     210     200     60/48     双层叠绕       15     327     245     255     60/48     双层叠绕       30     368     280     280     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       90     493     400     340     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       45     423     400     340     75/90     双层叠绕	72.72 72.48 72.48 72.48 54.36 60.48 60.48	3-		_	大 大 大	我 我 我 我 我 我 是 是 , 是	(mm) 异党	級	後題	松姓
45     368     280     330     72/54     双层叠绕       75     423     310     285     72/48     双层叠绕       7.5     245     182     210     54/36     双层叠绕       11     280     210     54/36     双层叠绕       15     327     245     200     60/48     双层叠绕       22     368     245     255     60/48     双层叠绕       30     368     280     280     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/96     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     340     72/96     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	72./54 72./48 72./48 54.36 60./48 60./48	5		中国 中			(mmil)	回数	节距	¥1×1
55     423     310     285     72/48     双层叠绕       7.5     245     182     210     54/36     双层叠绕       1.1     280     210     54/36     双层叠绕       1.5     327     245     200     60/48     双层叠绕       22     368     245     255     60/48     双层叠绕       30     368     280     280     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       90     493     400     340     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       57     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       45     423     310     340     75/90     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	72/48 72/48 54/36 60/48 60/48	-	12 1	=	34	单层交叉	3-¢1.4 1-¢1.3	12	2/1-9 1/1-8	34
75     423     310     360     72/48     双层叠绕       7.5     245     182     210     54/36     双层叠绕       11     280     210     200     60/48     双层叠绕       15     327     245     200     60/48     双层叠绕       22     368     245     255     60/48     双层叠绕       30     368     280     280     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       90     493     400     340     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	72.48 54.36 60.48 60.48	层叠绕 2- 41.18 1- 41.12	24	1 - 12	<u>`</u> }9	双层叠绕 (	6-41.3	12	1-9	34
7.5     245     182     210     54/36     双层叠绕       11     280     210     200     60/48     双层叠绕       15     327     245     200     60/48     双层叠绕       22     368     245     255     60/48     双层叠绕       30     368     280     280     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/96     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     72/96     双层叠绕       55     493     400     340     72/96     双层叠绕	54/36 60/48 60/48 60/48	3-	81	1 - 12		双层叠绕	6-41.3	12	1-9	3⊀
11     280     210     200     60,48     双层叠绕       15     327     245     200     60,48     双层叠绕       22     368     245     255     60,48     双层叠绕       30     368     280     280     60,48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       45     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	60/48	2		1-7			2- \$1.18	24	1-5	27
15     327     245     200     60/48     双层叠缆       22     368     245     255     60/48     双层叠缆       30     368     280     280     60/48     双层叠缆       45     423     310     285     72/54     双层叠缆       55     423     310     360     72/54     双层叠缆       90     493     400     340     72/96     双层叠缆       45     423     310     325     60/75     双层叠缆       45     423     310     325     60/75     双层叠缆       55     493     400     340     75/96     双层叠缆       55     493     400     340     75/96     双层叠缆	60/48	5	77	1-8	72	单层链式 3	3-¢1.25	4 6	9-1	55.
22     368     245     255     60.48     双层叠绕       30     368     280     280     60.48     双层叠绕       45     423     310     285     72.54     双层叠绕       55     423     310     360     72.74     双层叠绕       75     493     400     340     72.76     双层叠绕       90     493     400     430     72.76     双层叠绕       45     423     310     325     60.75     双层叠绕       45     423     310     370     60.75     双层叠绕       55     493     400     340     75.79     双层叠绕	60/48	د		×			5.19-4	71	0.1	17
30     368     280     280     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       75     493     400     340     72/96     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       37     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕		层叠绕 1-41.3	91	1-7	<u>-</u> - 	单层链式 4	4-¢1.3	12	1-6	27
37     368     280     350     60/48     双层叠绕       45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       75     493     400     340     72/96     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       37     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	60/48		12	1-8	- <del> </del>	单层链式	3-\$1.4 1-\$1.3	11	1-6	27
45     423     310     285     72/54     双层叠绕       55     423     310     360     72/54     双层叠绕       75     493     400     340     72/96     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       37     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	60/48		01	8 - 1		单层链式	3-\$1.4 1-\$1.3	11	1-6	7≾
55     423     310     360     72/54     双层叠缆       75     493     400     340     72/96     双层叠缆       90     493     400     430     72/96     双层叠缆       137     423     310     325     60/75     双层叠缆       45     423     310     370     60/75     双层叠缆       55     493     400     340     75/90     双层叠缆	72./54	层叠绕 1- \$1.4	81	1-9	<del>}</del>	双层叠绕(	6 - \$1.4	10	1-7	27
75     493     400     340     72/96     双层叠绕       90     493     400     430     72/96     双层叠绕       37     423     310     325     60/75     双层叠绕       45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	72./54	4	16	8 - 1	4≺	双层叠绕 (	6- \$1.4	10	1-7	5₹
90     493     400     430     72.796     双层叠缆       37     423     310     325     60.75     双层叠缆       45     423     310     370     60.75     双层叠缆       55     493     400     340     75.790     双层叠缆	72.796	层叠绕 3-41.4 1-41.3	41	8 - 1	<del>-</del>	双层波绕 2	2.24×16	2	1-13	<u>\</u>
37     423     310     325     60.75     双层叠缆       45     423     310     370     60.75     双层叠缆       55     493     400     340     75.90     双层叠缆	72.796	层叠绕 4- \$1.3   1- \$1.4	12	8-1	<u>+</u>	双层波绕 2	2.24×16	2	1-13	17
45     423     310     370     60/75     双层叠绕       55     493     400     340     75/90     双层叠绕	60.775		8	9-1	->	双层叠绕 2	2.8×12.5	7	8 - 1	١٢
55 493 400 340 75/90 双层叠绕	60/75	层叠绕 3- 41.18	56	1-6	₹	双层叠绕 2	2.8×12.5	2	1-8	1
	75.790	层叠绕 1- 41.25 2- 41.18	18	1-8	- 5≺	双层波绕 2	2.24×16	2	1-9 1-10	<u>≻</u>
YZR-315M-10 75 493 400 430 75/90 双层叠绕 3	75.790		14	1 - 8		双层波绕 2	2.24×16	7	1-9	<u>≻</u>
YZR-355M-10 90 560 460 380 90/105 双层叠绕 2-	90/105	层叠绕 2- 41.18 1- 41.12	56	1-9	10√	双层波绕 3	3.15×16	2	1-11	<u>&gt;</u>
YZR-355L1-10 110 560 460 470 90/105 双层叠绕 2-	90/105	层叠绕 2- \$1.25 1-\$1.3	22	1-9	10₹	双层波绕 3	3.15×16	2	1-11	1
YZR-35512-10 132 560 460 540 90/105 双层叠绕 3	90/105		18	1-9	107	双层被绕 3	3.15×16	2	1-11	۲۲

# 60.JZ2 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据(380V、50Hz)

	<del> </del>	; +				-	定子铁心	•	定转子		定子鄉	<b>第</b>	
各	·万举 (kW)	第 (X	极数	接法	回步報選 (r/min)	外径	内径	长度	曹数	绕组	线规	线圈	災醫
		<u> </u>					mm		$Z_1/Z_2$	型式	(mm)	匝数	中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
JZ2 - 11 - 6	2.2	6.07	9	۲	1000	182	127	100	45/36	双层叠绕	1 - \$0.93	36	1-7
2-12-6	3.5	6.93	9	<u></u>	1000	182	127	155	45736	双层叠绕	$1 - \phi 1.16$	24	1-7
2-21-6	2	11.4	9	<u>&gt;</u>	1000	210	148	140	45736	双层叠绕	$2 - \phi 1.0$	22	1-7
2 - 22 - 6	7.5	15.2	9	<u></u>	0001	210	148	200	45736	双层叠绕	2- \$1.2	16	-8
2-31-6	=	61	9	2Υ	1000	245	170	061	54736	双层叠绕	$2 - \phi 1.08$	22	1-9
2-31-8	7.5	16.6	∞	27	750	245	174	190	60/48	双层叠绕	1- \$1.3	78	1-7
2-41-8	=	22.3	œ	27	750	780	210	180	60/48	双层叠绕	$2 - \phi 1.12$	24	
2 - 42 - 8	16	33.2	œ	5≺	750	280	210	270	60/48	双层叠绕	$2 - \phi 1.35$	8	1 - 7
2 - 51 - 8	22	37	×	27	750	327	240	220	72/48	双层叠绕	2-41.5	14	1-8
2 - 52 - 8	30	\$	∞	2 <del>.</del>	750	327	240	200	27 /18	初四海线	2 41 45	5	

# 61.JZR2 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据(380V、50Hz)

	**************************************		7 17	7 1	7 17	7 11	7   17				7 2Y	7 2Y	9 17
mi	线圈	护照	1-7	1 - 7	-	1	1 - 7	<u>.</u>	1 - 7	-	, <del>,</del> —	1-7	1-9
f 绕 组	线圈	田教	16	91	15	15	10	œ	14	13	11	11	2
铁	线规	(mm)	2- 40.93	2- 40.93	2- ø1.2	1- \$1.2 1-\$1.25	3- 41.35	3-41.3	3-41.25	3-41.35	4- \$1.35	2 \$1.35 1-\$1.4	2.26×13.5
		型计	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	双层被绕
	女	ম ম	<u>&gt;</u>	<u>≻</u>	<u>&gt;</u>	7	27	27	27	27	27	5⊀	57
	发圈	中田	1-7	1-7	1-7	- 8	1-9	1-7	8 - 1	1-7	1 - 8	1 9	1-7
统 组	线圈	甲数	36	24	23	91	22	82	24	18	14	10	32
定子	线规	(mm)	1 - \$0.93	1 ⋅ \$1.16	$2 - \phi 1.0$	2 \$1.2	2- 41.08	1- \$1.3	2- ø1.12	2-41.35	2- 41.5	3 - \$1.45	2- ¢1.2
	烧组	型计	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
定转子	構数	Z1/Z2	45/36	45736	45/36	45/36	54/36	84/09	84/09	84/09	72/48	72/48	75.790
ن	ス度		100	155	140	200	190	190	180	270	220	290	230
定了鉄	五名	mm	127	127	148	148	170	174	210	210	240	240	348
₹¥	外径		182	182	210	210	245	245	280	280	327	327	430
ł) Ł	( <b>k</b> W)		2.2	3.5	5.0	7.5	Ξ	7.5	Ξ	91	73	30	30
	苗 苗		JZR2 - 11 - 6	JZK2 - 12 - 6	JZK2 - 21 - 6	JZR2 - 22 6	JZR2-31-6	JZR2-31-8	JZR2 - 41 - 8	JZR2 42-8	JZR2 - 51 - 8	JZR2 52-8	JZR2 - 61 - 10

		TH.	拉什出	4			17					1	1		3.5
	ŧ	ł	<u>د</u> -	,	定转子		14 光	7. 7.		_		林	十 %	拼	
型 号	# (¥ K)	外径	外径 内径	大展	槽数	绕组	线规	級	緩		旋	徐禅	雅	靈	
	)		mm		$Z_1/Z_2$	型	(mm)	再数	节距	茶	西河	(mm)	西数	中距	按沃
JZR2 - 62 - 10	9	430	348	280	75.790	双层叠绕	2- \$1.35	26	1-7	λ	双层波绕	2.26×13.5	2	1-9	17
JZR2 - 63 - 10	20	430	348	350	75.790	双层叠绕	2-\$1.56	23	1-8	SY	双层波绕	2.26×13.5	2	26-1	17
JZR2 - 71 - 10	08	260	450	275	90/105	双层叠绕	2. ø1.4	30	1-9	107	双层被绕	2.63×14.5	2	325	1
JZR2 - 72 - 10	100	260	450	345	90/105	双层叠绕	3-41.3	24	1-9	70√	双层波绕	2.63×14.5	2	215	۲۱
JZR2 - 73 - 10	125	260	450	440	90/105	双层叠绕	2-\$1.45	20	1-8	701	双层波绕	2.63×14.5	2	711	1

## 62.JZR 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据

	#	支路数	1	1	1	2	2	2	7	73	4	2
	1	品品	1-7	1-7	1-9	1-9	1-9	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8
子统组	j l	中教	18	12	6	13	10	14	10	7	13	v
株	线规	(mm)	A1 - \$0.96 B1 - \$0.9	Al - \$1.16 Bl - \$1.16	Al - \$1.5 Bl - \$1.45	A1 - \$1.3 B1 - \$1.2	A1 - \$1.56 B1 - \$1.5	AI - \$1.25 BI - \$1.2	A1 - \$1.56 B1 - \$1.5	A2-41.3 B2-41.25	A1 - \$1.56 B1 - \$1.5	A3-\$1.4 B3-\$1.35
	绕组	型式	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
			0.45	0.45	0.45	0.45	0.5	0.5	0.55	0.55	9.0	9.0
	槽数	Z,	45	45	\$	\$	¥	¥	22	72	72	22
秧	大度		100	155	132	185	190	190	169 169	245	240	320
纸	内径	шш	148	148	170	170	200	200	240	240	280	280
	外径		210	210	245	245	280	280	327	327	368	368
1	转速   (r/min)	Ì	885	910	940	945	953	702	715	718	723	725
	极数		9	9	9	9	9	<b>∞</b>	<b>∞</b>	œ	∞	<b>&amp;</b>
均七	明 (A)		7.2	10.3	14.9	20.9	28.4	21.2	30.8	42.5	56.5	71.6
łł E	32₩ (kW)		2.2	3.5	5.0	7.5	11	7.5	=	16	23	30
	型		JZR-11-6	JZR-12-6	JZR-21-6	JZR - 22 - 6	JZR - 31 - 6	JZR-31-8	JZR - 41 - 8	JZR - 42 -8	JZR-51-8	JZR - 52 - 8

	井栗	文路教	8	S	v	91	10	10
	中	1	1-7	1-7	1-7	1 - 8	1 - 8	8 -
子绕组	雅里	<b>★</b>	16	=	6	15	12	01
转	线规	(mm)	$\frac{\phi}{\phi}$ 1	<b>₹</b>	A3-¢1.4 B3-¢1.35	<u>~</u> =	₽ <u>₽</u>	<u>~</u> ~
	绕组	超江	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕	双层叠绕
1	(mm)	Ì	0.7	0.7	0.7	0.95	0.95	0.95
	槽数	$Z_1$	75	75	75	8	96	3
狭う	长度		190	290	380	270	340	420
定于	内径	mm	368	368	368	460	460	460
	外径		493	493	493	919	615	615
	转速 (r/min)		574	577	577	285	584	286
	极数		10	10	10	91	10	10
	海 (A)	<u> </u>	80	110	133	061	239	286
	格 ( <b>W</b> )		30	45	9	08	901	125
	型号	- 1 1 1 1 1 1	JZR - 61 - 10	JZR - 62 · 10	JZR - 63 · 10	JZR - 71 10	JZR - 72 - 10	JZR · 73 10

注 线规中 A 级绝缘用上排数据, B 线绝缘用下排数据。

63.YCT 系列(联合设计)电磁调速电动机技术数据

時 号		整法	惡	光照		· 随	励磁线圈 (直流)	流)		,	施力	动电机
(N·m) (t·/min) (イ・大・子・) (N) (A) (mm) (P. 第 (kg) 上 205 3.60 1250-125 3% 45.5 1.01 φ0.57 1456 1.22 204 4.91 1250-125 3% 48.4 1.32 φ0.63 1296 1.5 306 9.73 1250-125 3% 48.4 1.32 φ0.63 1296 1.5 306 14.12 1250-125 3% 53.8 1.51 φ0.71 1350 2.32 307 3 19.22 1250-125 3% 80 1.19 φ0.71 1534 2.96 306 307 3 25.20 1250-125 3% 80 1.19 φ0.71 1534 2.96 307 3 47.75 1250-125 3% 80 1.19 φ0.83 1400 3.85 308 309 34.75 1250-125 3% 80 1.01 φ0.9 1355 5.49 310 310 115.75 1320-132 3% 80 1.91 φ0.9 1355 5.49 310 312 312 312 312 312 312		转距	花園	交化率	相外	电流	线规	1	制质量		E E	马木
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		(m.v.)	(r/min)	(禾大 F)	(>)	(¥)	(mm)		(kg)	ų į	¥ 7	(kW)
4.91         1250-125         3%         45.5         1.01         φ0.57         1456         1.22         204           7.14         1280-125         3%         48.4         1.32         φ0.63         1296         1.5         205           9.73         1250-125         3%         48.4         1.32         φ0.63         1296         1.5         306           14.12         1250-125         3%         53.8         1.51         φ0.71         1350         2.32         307         3           25.20         1250-125         3%         80         1.19         φ0.71         1534         2.96         306           35.10         1250-125         3%         72         1.63         φ0.83         1400         3.85         308           47.75         1250-125         3%         80         1.91         φ0.9         1355         5.49         310           94.33         1250-125         3%         80         1.91         φ0.9         1355         5.49         310           115.75         1320-132         3%         1.91         φ0.9         1355         5.49         310	Y(T112-4A	3.60	1250- 125	3%						205	Y801 4	0.55
7.14         1250-125         3%         48.4         1.32         \$\phi_0.63\$         1296         1.5         306           9.73         1250-125         3%         48.4         1.32         \$\phi_0.63\$         1296         1.5         306           14.12         1250-125         3%         53.8         1.51         \$\phi_0.71\$         1350         2.32         307         307           19.22         1250-125         3%         80         1.19         \$\phi_0.71\$         1534         2.96         307           35.10         1250-125         3%         72         1.63         \$\phi_0.83\$         1400         3.85         308           47.75         1250-125         3%         80         1.91         \$\phi_0.83\$         1400         3.85         308           94.33         1250-125         3%         80         1.91         \$\phi_0.95\$         1355         5.49         310           115.75         1320-132         3%         1.91         \$\phi_0.95\$         1355         5.49         310	YCT112 - 4B	4.91	1250 ~ 125	3%	45.5	1.01	\$0.57	1456	1.22	204	Y802 - 4	0.75
9.73         1250-125         3%         48.4         1.32         \$60.63         1296         1.5         306           14.12         1250-125         3%         53.8         1.51         \$60.71         1350         2.32         307         30           19.22         1250-125         3%         80         1.19         \$60.71         1534         2.96         307         30           25.20         1250-125         3%         72         1.63         \$60.83         1400         3.85         309           47.75         1250-125         3%         80         1.91         \$60.83         1400         3.85         308           94.33         1250-125         3%         80         1.91         \$60.9         1355         5.49         310           115.75         1320-132         3%         80         1.91         \$60.9         1355         5.49         310	YCT132 - 4A	7.14	1250~125	3%						202	Y90S-4	1.1
14.12         1250-125         3%         53.8         1.51         \$0.71         1350         2.32         307         3           19.22         1250-125         3%         80         1.19         \$0.71         1534         2.96         307         3           25.20         1250-125         3%         72         1.63         \$0.83         1400         3.85         309           47.75         1250-125         3%         72         1.63         \$0.83         1400         3.85         308           69.13         1250-125         3%         80         1.91         \$0.9         1355         5.49         310           94.33         1250-132         3%         80         1.91         \$0.9         1355         5.49         310           115.75         1320-132         3%         1.91         \$0.9         1355         5.49         310	YCT132 - 4B	9.73	1250 125	3%	48.4	1.32	\$0.63	1296	1.5	306	Y90L - 4	1.5
19.22         1250-125         3%         53.8         1.51         \$0.71         1350         2.32         307         306           25.20         1250-125         3%         80         1.19         \$0.71         1534         2.96         307           35.10         1250-125         3%         72         1.63         \$0.83         1400         3.85         308           69.13         1250-125         3%         80         1.91         \$0.9         1355         5.49         310           94.33         1250-125         3%         80         1.91         \$0.9         1355         5.49         310           115.75         1320-132         3%         1.91         \$0.9         1355         5.49         310	YCT160 - 4A	14.12	1250~125	3%						206	Y100L1 - 4	2.2
25.20         1250-125         3%         80         1.19         \$60.71         1534         2.96         306           35.10         1250-125         3%         72         1.63         \$60.83         1400         3.85         309           47.75         1250-125         3%         72         1.63         \$60.83         1400         3.85         308           69.13         1250-125         3%         80         1.91         \$60.9         1355         5.49         310           115.75         1320-132         3%         3         312         312	YCT160-4B	19.22	1250~125	3%	53.8	1.51	ø0.71	1350	2.32	307	Y100L2 - 4	3
35.10         1250~125         3%         72         1.63         \$\phi_0.83         1400         3.85         309           47.75         1250~125         3%         72         1.63         \$\phi_0.83         1400         3.85         308           69.13         1250~125         3%         80         1.91         \$\phi_0.9\$         1355         5.49         310           115.75         1320~132         3%         312         312	YCT180 - 4A	25.20	1250~125	3%	8	1.19	¢0.71	1534	2.96	306	Y112M-4	4
47.75         1250~125         3%         72         1.63         \$60.83         1400         3.85         308         308           69.13         1250~125         3%         80         1.91         \$60.9         1355         5.49         310           115.75         1320~132         3%         80         1.91         \$60.9         1355         5.49         310	YCT200 - 4A	35.10	1250~125	3%						309	Y132S-4	5.5
69.13     1250~125     3%     80     1.91     \$0.9     1355     5.49     310       94.33     1250~125     3%     80     1.91     \$0.9     1355     5.49     310       115.75     1320~132     3%     3%     312     312	YCT200-4B	47.75	1250~125	3%	22	1.63	φ0.83	1400	3.85	308	Y132M-4	7.5
$94.33$ $1250-125$ $3\%$ $80$ $1.91$ $$\phi_0.9$ $1355$ $5.49$ $310$ $310$ $115.75$ $1320-132$ $3\%$ $312$ $312$	YCT225 - 4A	69.13	1250~125	3%						309	Y160M 4	11
115.75 1320~132 3% 312	YCT225 - 4B	94.33	1250~125	3%	80	1.91	6.0¢	1355	5.49	310	Y160L-4	15
	YCT250-4A	115.75	1320~132	3%		. <del></del>				312	Y180M - 4	18.5

续表

	额定	调速	寓		函	励磁线圈(直流)	())			格戏	劝电机
<b>音</b>	转矩 (N·m)	范围 (r/min)	变化率 (不大于)	电压(V)	馬 (A)	线规 (mm)	匝鰲	網质量 (kg)	報 型承 中	五百	功率 (kw)
YCT250 - 4B	137.29	1320~132	3%	20	2.88	¢1.02	1104	6.54	311	Y180L - 4	22
YCT280 - 4A	189.26	1320~132	3%	8	2.46	ø1.16	1326	9.41	312	Y200L - 4	30
YCT315 - 4A	232.41	1320~132	3%						314	V225C-A	27
YCT315-4B	282.43	1320~132	3%	73	3.39	ø1.2	1100	10.4	313	4 CC221	), Y

注 --个机座号内有两个规格的励磁数据。联合设计时未曾计算。后来各厂设计的可能有出人,但也可用同一励磁线圈,仅电流略小。

## 64.JZTT 系列电磁调速电动机技术数据(双速 4/6 极)

	额沉	麗	调速	個	酸线	圈 (直流)	瓦)	1			拖动电动机 (4/6极)	H. (41	5极)	
西	林 (N·m)	花 周 (r/min)	变化率 (不大于)	电压 (V)	便 (A)	线规 (mm)	西秦	報 型承 号	功 <b>奉</b> (kW)	定子槽数	线规 (mm)	匝数	後 西 西	兼
JZTT - 21 - 4 /6 JZTT - 21 - 4 /6	7.06	1200~700~60	2.5%	35	0.6	\$0.6 \$0.6	2088	307	0.75	36	1-φ0.4	179	1-7	44/34
									7.n	36	1- \$0.5	112	1-7	47/37
JZTT - 31 - 4/6 JZTT - 32 - 4/6	13.73 19.62	1200~700~60	2.5%	45 65	0.6	\$0.5 \$0.63	2250	307 115 32208	2.2 1.5 3.0	36	1-40.5	112	1-7	44/34
				1			20/4	-	2.0	 96	1 - 60.6	2	1-7	47/37
JZTT - 41 - 476 JZTT - 42 - 476	25.51 35.32	1200~700~60	2.5%	58	1.0	90.6	1827		2.7	36	1-40.71	98	1-7	44734
						2	1410		3.7	36	1- \$0.85	\$	1-7	47/37
JZTT - 51 - 476 JZTT - 52 - 476	47.09	1200~700~60	2.5%	55	1.0	40.67	2016		5.0	36	1-41.0	2	1-7	44/34
•			DK C:-2	ဂ္ဂ	0.7	PU.83	1740		7.5	36	1- ∮1.18	4	1-7	44/34
JZTT - 61 - 4/6	94.18	1200~700~60	2.5%	65	1.4	80.8	1924	311	15	36	1 - 41 4	;	1-7	44/34
			6.5.3					32210	10	36	4:14	'n	1-7	44/34

	徽阳	媚速	调速	崩	酸线	圈 (直流)	(1)	1			拖动电动机(4/6极)	FL (4/6	(极)	
蚕	转 (N·m)	范 国 (r/min)	变化率 (不大于)	电压(V)	电流 (A)	线规 (mm)	厄数	祖 型承 号	功率 (kW)	定子槽数	线规 (mm)	匝数	线 节距	茶
JZTT - 71 - 476	137.34	300	2.5%	08	2.0	\$0.85	1360	314	22	36	2 \$1.18	33	1.7	44734
JZIT - 72 - 476	186.39	1320~ 700~66	2.5%	8	3.2	ø1.06	1368	32222 32313	30	36	2-41.35	25	1-7	44/34
JZTT · 81 - 476	245.25		2.5%	54	2.2	ø1.06	1224	314	40	72	4 \$1.5 3-\$1.45	9	1-14	27/17
JZIT - 82 - 4/6	343.35	1320~8110~440	2.5%	92	3.2	ø1.18	9611	32226 32314	55 37	72	5-\$1.56 4-\$1.45	2	1-15	27/17
JZTT - 91 - 476	470.88	977	2.5%	20	2.4	ø1.4	1638	317	75 50	72	4 \$1.56 3-\$1.56	7	1-16	2△⁄1ץ
JZIT - 92 - 476	627.84	1320~ 800~ 440	2.5%	20	2.72	ø1.5	1638	32228 32316	100	22	5 \$1.56 4-\$1.56	9	1 - 16	20/3Y

## 65.JZT系列 (有失控) 电磁调速电动机技术数据

机	功率 (kW)	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	22	30
拖动电动	白面	JO3 - 100S 4	JO3 - 100L - 4	JO3 - 112S - 4	JO3 - 112L - 4	JO3 - 140S - 4	JO3 - 140M - 4	JO3 - 160S - 4	JO3 - 180S - 4	JO3 - 180M - 4
	網质量 (kg)	1.7	2.75	2.8	3.8	4	2	8.9	5.8	6.7
[流]	匝数	2250	2040	2090	1540	2100	1920	1920	1332	1364
磁线 關(直流	线规 (mm)	1 \$0.51	1 - \$0.64	1 - ♦0.55	$1 - \phi 0.74$	1- \$0.64	1 - \$0.74	1 - \$0.8	1- \$0.86	1- \$1.04
M 6	电流 (A)	1:1	1.6	1.2	1.6	1.6	2.1	1.3	1.5	1.6
	电/K (V)	50	55	20	45	09	65	09	52	50
转速	Y 1/2	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
调速	花 [ff (r/min)	1200~ 120	$1200 \sim 120$	$1200 \sim 120$	$1200 \sim 120$	$1200 \sim 120$	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120
额流	转 独 (N·m)	13.7	19.6	25.5	35.3	47.1	9.02	94.2	137.3	186.4
	<b>强</b>	JZT-31-4	JZT - 32 - 4	JZT - 41 - 4	JZT - 42 - 4	JZT-51-4	JZT - 52 - 4	JZT - 61 - 4	JZT - 71 · 4	JZT - 72 - 4

#### 66.JZT2 系列电磁调速电动机技术数据

	1041 €		5	5	7	0	0	S	ς.	_	ς.	2	c
拖动电动机	功率	(K	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5		# 	22	30
推动	鱼鱼		Y802 - 4	Y90L-4	Y100L1 - 4	Y100L2 - 4	Y112M-4	Y132S-4	Y132M-4	Y160M - 4	Y160L-4	Y180L-4	Y200L-4
1	<b>西</b> 東中		306 205	304	307	307 207	308 208	308 208 208	32209 209	32209 209	32311 211	32313 213	32313 213
	田	1	1378	1296	2250	2074	1327	1410	1540	1540	1924	1360	1360
(直流)		(mm)	1- φ0.53	1 - ∮0.63	1 - \$0.50	1- \$0.63	1 - ¢0.60	1- \$0.67	1 - \$0.85	1 - \$0.85	1 - \$0.8	1 - 40.85	1- ∮1.06
励嚴线圈	用網	€	1.01	1.1	1.03	1.55	1.2	1.4	1.6	2.0	1.2	1.4	1.5
	电压	(3)	20	40	20	55	40	45	95	09	09	20	45
珠	<b>灰化奉</b>	(不大手)	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
州	和田田	(r/min)	1150~115	1150~115	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120	1200~120
北級	接近矩	(N·m)	4.9	8.6	13.7	19.6	25.5	35.3	47.1	9.02	94.2	137.3	186.4
	鱼		JZT2 - 12 - 4	JZT2 - 22 - 4	JZT2 - 31 - 4	JZT2 - 32 - 4	JZT2 - 41 - 4	JZT2 - 42 - 4	JZT2 - 51 - 4	JZT2 - 52 - 4	JZT2 - 61 - 4	JZT2 - 71 - 4	JZT2 - 72 - 4

# 67.JZS2 系列三相异步换向器式电动机技术数据(380V、50Hz)

		给牌主要数据	数据						初级	统组			
型号	功率	调速范围	初级电压	次级电压	<u>‡</u>	華	( ) 好 ( )	线圈	线圈	并联	每组	北	线质量
	(kw)	(r/min)	( <u>v</u>	3	Ř Ř	E X	36 % (mm)	匝数	节距	支路数	线圈数	AYA A	(kg)
1252-51-1	3-1	1410~470	380	26.5	9	36	2-41.3	21	1-6	П	2	>	9.4
J <b>ZS</b> 2-51-2	4-0	2600~0	380	21	4	38	$ \begin{array}{c c} 1 - \phi 1.08 \\ (1 - \phi 1.06) \end{array} $	30	1-8	2	8	<b>&gt;</b>	4.8
JZS2 - 52 - 1	5-1.67	1410~470	380	37.1	9	36	$3 - \phi 1.2$ (3 - $\phi 1.18$ )	15	1-6	-	2	✓ 串联	9.5
JZS2 - 52 - 2	7-1.7	2200~550	380	44.3	4	36	1- ¢1.4	22	1-8	1	3	ソ串联	7.1

		铭牌主要数据	数据						初级	绕组			
留留	八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	超棒轮围	如佛由压	水纸由压				金屬	NA.	1	位名		经库盘
	(kW)	(r/min)	(V)	(V)	极数	槽数	线规 (mm)	2 田 数	汉 节图 距	大学大学	线圈数	接法	2.大次 甲 (kg)
JZS2 - 52 - 3	7.5~0	2650~0	380	28	4	36	1- \$1.4	22	1-8	2	3	Y串联	7.1
JZS2 - 61 - 1	10~3.3	1440~470	380	35.5	9	36	1- \$1.45	41	9-1	С	2	Y串联	13
JZS2 - 61 - 2	12 - 3	2200~550	380	67.1	4	36	2-\$1.4	20	1-8	7	8	∀串联	14
JZS2 - 61 - 3	15~5	1410~470	380	52.5	9	36	$2 - \phi_{1.2}$ (2 - $\phi_{1.18}$ )	29	1-6	ю	2	✓申联	14.5
JZSZ - 62 - 1	24 4	2400~400	380	51.6	4	36	3-41.5	=	8-1	2		イ串联	16.3
1252 - 71 - 1	17~0	1800~0	380	31	9	45	3 \$1.25	20	1-7	т	2,3,2,3	★申★	21.2
JZS2 - 71 2	22~7.3	1410 - 470	380	61.5	9	45	3-41.25	70	1 7	ĸ	2,3,2,3	ト中联	21.2
1252-8-1	3010	1410 470	380	76	ç	\$	3-41.3	01	1-9	ю	٤	ト中联	17
JZS2 - 8 - 2	40-4	1600~160	380	50.6	9	54	3 \$1.45	10	1-9	3	3	≯串货	21
JZS2-8-3	40 -13.3	1410~470	380	76	9	25	4- \$1.3	10	1 9	С	3	★申★	21
JZS2 - 9 1	55~18.3	1050 350	380	56.7	8	48	4-41.3	16	1 6	4	2	ソ串联	30.6
JZS2 - 9 - 2	9-09	1200~120	380	50.7	∞	84	4 \$1.45 单玻漆包	4	1 6	4	2	★申★	<b>%</b>
1222 - 9 - 3	75~25	1050~350	380	74.3	œ	84	3·41.5 2-41.56 聚酷亚胺	14	1 6	4	7	→ 母	30.9
JZS2 - 10 - 1	100~33.3	1050 ~350	380	103.4	œ	2	6-41.45 单玻聚酯胺	6	1 9	4	3	√申联	59
JZS2 - 10 - 2	100~16.7	1200 ~ 200	380	72.5	<b>x</b>	72	6-¢1.45 单玻聚酯胺	6	1-9	4	3	米申米	59
JZS2 - 10 - 3	125~41.7	1050~350	380	103.4	8	72	4-\$1.45 4-\$1.5	6	1.9	4	3	大 串联	38 40
JZS2 - 11 - 1	160~53.3	1050~350	380	104	∞	72	8-41.5	6	1-9	4	3	✓ 串联	76

A	7 分子
3 2 1	
3 2	
-	4
_	S
1 1-11	33
2 1-10	4
3 1-8	∞
2 1-12	10
3 1-8	<b>∞</b>
2 1-10	4,5,4,5
6 1-8	∞
1-9	. 5
=	
1-11	4
3 1.11	9
4 1-8	9
4 1-7	S
4 1-8	7
$\frac{2}{m^2}$ 1 - 10 $\frac{360}{m^2}$	S
4 1-10 360°	7
2 1-11 180° m2	
4 $1-10$ $\frac{360^{\circ}}{\text{m}^2}$	10

		调节线机					10 30 TH 45	137				<b>地心里心影</b>			集中环中的	來
		11.37.31					双甲犯	H				<b>秋可傳币</b>	l		米田小田町	
<b>酒</b>	节距	线规 (mm)	线质量 (kg)	换向器 节距	接法	线圈数	毎 数 数	线规 (mm)	节距	线质量 (kg)	- 6 越	ア・ゴ (厚×寛×高) (mm)	块数	雪	トリ (厚×寛×高) (mm)	块数
JZS2 - 51 - 1	1-7	2.26×3.28 (2.24×3.35) 双玻	4.85	I	1	ı		1	ı	I	D376n	7×15×30	81	1164	6×25×40	3
JZS2 51-2	1 - 10	1.81×2.83 双坡	4.1		1	1	ı		1	1	13376n	7×15×30	6	J164	6×25×40	3
JZS2 - 52 - 1	1 - 7	2.26×3.28 (2.24×3.35) XV BB	5.7	1	ı	ı	I	1	1		D376n	7 × 15 × 30	81	1164	6×25×40	n
JZS2 - 52 2	1 - 10	1.81×2.83	4.3	ı	ı			1	Ī	1	13376n	7×15×30	9	1164	$6 \times 25 \times 40$	3
JZS2 - 52 - 3	1 - 10	(1.8×2.8) 双玻	4.3	ı	İ			1	I		D376n	7×15×30	9	1164	$6 \times 25 \times 40$	ιņ
1282-61-1	9-1	1.95×3.8	7.5	ı	ı	1	1	1	I		D376n	7×15×30	48	1164	$8 \times 25 \times 40$	9
JZS2 - 61 · 2 JZS2 - 61 · 3	1-9	(2×3.75) 双玻	9.8				1 1				13376n 13376n	7×15×30 7×15×30		15 26 26	8×25×40 8×25×40	9
JZS2 - 62 - 1	1-10(3根) 1-11(1根)	1.95×3.05 (2×3) 双坡	8.3	1 2	華	72	7 (	1- 41.68 1- 41.70) 单玻漆	1 4	9.0	D376n	7×20×30		1164	8×25×40	9
JZS2 - 71 - 1 JZS2 - 71 - 2	1-5 1-5	1.95×44 (2×4.5) 双玻	11.9		1				11	11	D376n D376n	7×15×30 7×15×30	33	1164 1164	8×25×40 8×25×40	9
1222 - 8 - 1	1·10(3根) 1 11(1根)	-=	12	1-2	車	108	2	1-¢1.56 单玻漆	4	1.5	13376n	7 × 20 × 30	72	1164	12 × 32 × 40	9
	1-10(3根)	1.56×4.4	14		車	108	2		1-4	1.5		$7 \times 20 \times 30$	72		$12 \times 32 \times 40$	9
	1-11(1根)	(1.6×4.5)	14		學	108	7	3	1 - 4	1.5		$7 \times 20 \times 30$	22			9
JZSZ 9-1		※ 数	91	1-2	中	240	S	1 91.56	1-3	4	·	$7 \times 20 \times 30$	120		$16 \times 32 \times 40$	9
JZS2-9-2	± 1 € - 1	1.95×4.4 (2×4.5)	20.5		中學	240	2	±×⁄×	1-3	4		$7 \times 20 \times 30$	120		$16 \times 32 \times 40$	9
JZS2-9-3	(1根)	双坡	20.8	1-2	单叠	240	5		1-3	4	東山	$7 \times 20 \times 30$	120	東山	$16 \times 32 \times 40$	9
JZS2 - 10 - 1	<u>.</u>	1.35×4.4 (1.32×4.5) 双玻	22.5	1-2	申	360	S		1 4	6.5	电鶴厂 線唱生	7×15×30	168	电制厂铁品生	16×32×40	12
JZS2 - 10 - 2	(4根)	1.56×4.4 (1.6×4.5)	25	1-2	单叠	360	5	1-41.68	1-4	6.5	ŧ.	7×15×30	168	¥L.	16×32×40	12
JZS2 - 10 - 3	(1-11	双玻	25	1-2	单叠	360	2	单玻漆	1-4	6.5	1	7×15×30	168	•	16×32×40	12
JZS2 - 11 - 1		1.95×4.4 (2×4.5) 双璇	32	1-2	单	360	2	•	1 - 4	6.5	1	7×15×30	168	J.	16×32×40	12
								,								

圈一只(即假元体),线圈二头均不与换向器相联。

68.JTD、YTD 系列电梯专用变极多速三相异步电动机技术数据

	#	t t			LIX	定子铁	ڼ	定转子				定子	绕 组	
五	/√/¥ (kW)	£ (₹	极数	接法	外径	内径	水承	槽数		线规	後圈	後圈	烧组	# #
						шш		$Z_1/Z_2$		(mm)	回数	井田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	型式	支路数
JTD-430-24	6.4	21.5	24	17 37	430	305	100	72./13	0.8	1- \phi 1.35 1- \phi 1.45	9 9	1-4	双层叠绕	3
JTD-430-24	7.5	23.7	24	17	430	305	125	72./13	0.8	1-\$1.56 1-\$1.56	32 32	1-13	双层叠绕	1 3
JTD-430-24	11.2	35	24	17 37	430	305	165	72/113	8.0	1 - \$1.81 1 - \$1.81	24	1-13	双层叠绕	1 8
JTD-560-24	15	41.1	24	17 27	260	410	135	72.713	0.8	1- \$1.81 2-\$1.81	22	1-13	双层叠绕	1 2
JTD - 560 - 24	19	51.3	24 6	17	260	410	150	72./113	8.0	1 - \$2.02 2 \$2.02	20	1-13	双层叠绕	1 2
JTD-333-24	6.4	18	24 6	17	340	230	100	72./86	0.7	1-¢1.56	36	1 - 10	双层叠绕	1 2
JTD-333-24	7.5	21	24	17 27	340	230	120	72./86	0.7	1-\$1.62	32	1-10	双层叠绕	1 2
JTD-333- $\frac{24}{6}$	11.2	30	24 6	17	340	230	175	72./86	0.7	2-41.40	22	1-10	双层叠绕	1 2
$JTD-430-\frac{24}{6}$	15	41	24 6	17 27	440	305	145	72./13	1	3-41.62	22	1 - 10	双层叠绕	1 2
JTD-430-24	19	48.6	24 6	17 27	440	305	165	72./13	8.0	3-41.74	20	1-10	双层叠绕	1 2
YTD - 225M - 24 6	1.5	22	24	17 27	368	250	120	72/58	0.7	2-¢1.30	788	1-10	双层叠绕	1 2
YTD- 225M2-24	2.3	32 24.8	24	77	368	250	180	72/58	0.7	3-41.25	20	1-10	双层叠绕	1 2

69.YLB 系列深井电泵用三相异步电动机技术数据

27	拉州	<b>基</b>	电流	177 14	海子	202				定子	浆	親	
<b></b>		kW)	(A)	外农	内径	大庫	槽数	重 統	线规	30g H	彩 題	并联	线质量
	2 5	5.5	11.4	210	116	105	30	電心発組	(mm) 1 \$0.95 1-\$1.0	전 전 전 전	1-16 2-15 3-14 17-30	文   一	(kg) 6.5
2		7.5	15.3	210	116	125	30	同心绕组	2 \$1.06	37	18-99 1-16 2-15	1	8.9
2		11	22.3	290	160	88	36	双层叠绕	2- \$1.0 1-\$0.05	29	1-14	1	8.2
2		15	30.1	290	160	100	36	双层叠绕	2-\$1.06 1-\$1.12	24	1 - 14	-	8.6
2	-	8.5	36.7	327	182	105	36	双层叠绕	1-41.16	42	1 14	2	11.1
2		22	43.4	327	182	115	36	双层叠绕	2 - \$0.95 1 - \$1.0	38	1 - 14	2	12
4	-	8.5	37	327	210	120	48	双层叠绕	1 - \$1.06 1 - \$1.12	40	1 14	2	11.4
4	22		43.9	327	210	135	48	双层叠绕	2-¢1.12	36	1 - 14	2	11.3
2	30		58.9	368	210	115	36	双层叠绕	1- \$1.3 1- \$1.4	32	1 - 14	2	14.7
2	37		72.2	368	210	135	36	双层叠绕	1-\$1.4 1-\$1.5	28	1 - 14	2	15.4
4	8	-	58.5	368	245	125	48	双层叠绕	2-¢1.3	32	1-11	2	14.1
4	37		71.8	368	245	155	<del>2</del> <del>2</del> <del>2</del>	双层叠绕	$\frac{1-\phi_{1.12}}{2-\phi_{1.18}}$	26	1-11	2	10.2
4	45	-	8.98	368	245	185	09	双层叠绕	1 .	22	1-11	,	16.9
4	55		104	445	300	145	09	双层叠绕	$1 - \phi 1.4$	18	1-14	2 2	16
4	75		141	445	300	185	09	双层叠绕	2- \$1.25	14	1 - 14	2	15.3
4	8		8.691	445	300	215	99	双层叠绕	4-41.25	12	1 - 14	,	3 90
4	110	$\vdash$	206	493	330	200	09	双层叠绘	4-61.3	24	11-1	1	5.53
4	132		246.4	493	330	240	9	双层路线	1 '.	ţ, Ç	1 1	4	32.2
4		-	22.7	290	187	100	84	双层叠绕	1- \$1.18	3 2	1-1-	4 0	39.6
2	15	-	30.3	290	187	130	48	双层叠绕	1- \$1.3	42	1-11	2	8.2

70.JLB2 (JTB2) 系列深井电泵用三相异步电动机技术数据

					出	条心			\$\frac{1}{2}	定子	戮	類	
五 中	破機	(MA)	第(	外径	内径	大度	# #	线组	线规	线圈	线圈	井	线质量
		(14)	}		rutu		<b>原</b>	母子	(mm)	旧	节距	支路数	(kg)
JTB2-42-2	2	5.5		210	110	110	24	单层同心	$2 - \phi 0.95$ $1 - \phi 1.0$	29	1-12 2-11	-	5.2
JTB2-61-2	2	11		331	182	8	36	双层叠绕	3-41.12	જ	1-14	1	17.6
JTB2-62-2	7	15		331	182	8	36	双层叠绕	4-¢1.12	54	1-14		16.7
JTB2-63-2	7	18.5		331	182	901	36	双层叠绕	2-41.18	4	1-14	2	17.4
JTB2-64-2	ŗ\	22		331	182	120	38	双层叠绕	2-41.3	8	1 - 14	2	19.8
JTB2-61-4	4	11		331	210	8	36	双层叠绕	1-41.3 1-41.4	42	1-8	-	12.6
JTB2-62-4	4	15		331	210	120	38	双层叠绕	3-41.25	32	1-8	1	13.5
JTB2 - 71 - 4	4	18.5		368	245	82	84	双层叠绕	2-¢1.12	25	1-11	7	16.2
JTB2-72-4	4	22		368	245	100	48	双层叠绕	2-41.25	4	1-11	7	17.8
JTB2 - 73 - 4	4	æ		368	245	125	84	双层叠绕	2-¢1.4	%	1-11	7	19.5
JTB2 - 74 - 4	4	<del>\$</del>		368	245	180	48	双层叠绕	2-¢1.12	25	1-11	4	20.5
JTB2 - 75 - 4	4	45		368	245	210	84	双层叠绕	2- 41.25	4	1-11	4	22.9
JTB2 - 81 - 4	4	55		405	250	185	84	双层叠绕	3-41.3	4	1 - 12	4	39
JTB2-82-4	4	75	-	405	250	240	48	双层叠绕	4-41.3	8	1-12	4	43.8
JTB2-83-4	4	901		405	250	290	48	双层叠绕	6-¢1.25	78	1 - 12	4	55

## 71.YQS2 系列充水式井用潜水三相异步电动机技术数据

	拼		17	17	17
	线圈	市	1 - 10 2 - 9 11 - 18	1-10 2-9 11-18	1-10 2-9 11-18
子统组	統圖	匝数	36	8	26
迅	线规	(mm)	1-41.06	1- \$1.25	1- ¢1.40
	绕组	型式	单层同心	单层同心	单层同心
		Ì	9.0	9.0	9.0
<b>子報</b> 亞	曹数	$Z_1/Z_2$	18/16	18/16	18/16
٥	大康		250	300	340
定子铁心	内径	THE THE	65	65	65
一份	外径		134	134	134
	第(4)	<u> </u>	7.8	10.0	13.3
	五年(5)	}	380	380	380
	(FW)	È	3	4	5.5
	南		YQS2 - 150 - 3	YQS2 - 150 - 4	YQS2 - 150 - 5.5

	_			112	定子筷	ڼ	1			Đ	· 22		茶
	功率	电压	提冊				尼牧士	10		¥	K	H	
卧	(kW)	_	₹	外径	内径	大度	槽数	(Mar.)	绕组	纵	猴	线圈	
					mm		$Z_1/Z_2$	(11111)	風	(mm)	周	节距	挨
YQS2 - 150 7.5	7.5	380	17.8	134	59	375	18/16	9.0	单层间心	1-\$1.50	23	1-10 2-9 11-18	14
YQS2 - 150 - 9.2	9.2	380	21.2	134	99	395	18/16	9.0	单层简心	1-41.60	19	1-10 2-9 11-18	۲۲
YQS2 - 150 - 11	11	380	25.2	134	99	470	18/16	9.0	单层同心	1-41.70	16	1-10 2-9 11-18	14
YQS2 - 150 - 13	13	380	29.7	134	99	280	18/16	9.0	单层同心	1 - \$1.90	13	1-10 2-9 11-18	17
YQS2 - 150 - 15	15	380	34.1	134	99	625	18/16	9.0	单层同心	1- \$1.20	12	1-10 2-9 11-18	<u>≻</u> 1
YQS2 - 200 - 4	4	380	10.0	172	28	135	18.722	0.8	单层同心	1 \$1.25	4	1-10 2-9 11-18	<u>}</u>
YQS2 - 200 - 5.5	5.5	380	13.4	172	78	152	18.722	8.0	单层同心	1- 41.40	39	1-10 2-9 11-18	1
YQS2 - 200 - 7.5	7.5	380	17.8	172	78	185	18.72	8.0	单层同心	1- φ1.50	32	1-10 2-9 11-18	<u>}</u>
YQS2 - 200 - 9.2	9.2	380	21.3	172	78	210	18.72	9.0	单层同心	1 - \$1.60	78	1-10 2-9 11-18	17
YQS2 - 200 - 11	=	380	25.2	172	78	260	18.72	8.0	单层同心	1 - \$1.80	23	$\begin{array}{c} 1-10 \\ 2-9 \\ 11-18 \end{array}$	۲۱
YQS2 - 200 - 13	13	380	29.4	172	78	270	18.722	8.0	单层同心	1 - φ1.90	22	1-10 2-9 11-18	7
YQS2 - 200 - 15	15	380	33.3	172	78	300	18.72	8.0	单层同心	1- \$2.0	70	1-10 2-9 11-18	17
YQS2 - 200 - 18.5	18.5	380	40.3	172	83	360	24.72	6.0	单层同心	1 - \$2.24	12	1-12	17

				₽	H #	4				Į.	19 24 N		
	村	표	坦	7	≤	֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡ ֡	定转子	1		¥	7	-1	
五	(kW)	₹ <b>&gt;</b>	₹ €	外径	内径	大厦	槽数	Mar (Mar)	绕组	线规	线圈	後疆	
	,		<u>;</u>		mm m		$Z_1/Z_2$	(11111)	五	(mm)	匝数	市	<b>欣</b> 拜
YQS2 - 200 - 22	22	380	47.7	172	82	435	24.72	6.0	单层同心	1-\$2.50	10	1-12 2-11	٨.
YQS2 - 200 - 25	25	380	53.8	172	83	200	24 722	6.0	单层同心	1-\$2.0	15	1-12 2-11	1
YQS2 - 200 - 30	<b>8</b>	380	64.6	172	83	280	24 722	0.0	单层同心	1-\$2.12	13	1-12 2-11	1
YQS2 - 200 - 37	37	380	79.2	172	83	985	24 /22	6.0	单层同心	1- \$2.36	11	1-12 2-11	1
YQS2 - 200 - 45	45	380	94.6	172	82	725	24.722	6.0	单层同心	1- \$2.24	12	1-12 2-11	27
YQS2 - 250 - 11	=	380	25.5	220	86	140	24 /22	0.9	单层同心	1-41.40	38	1-12 2-11	14
YQS2 - 250 - 13	13	380	29.7	220	86	791	24.72	6.0	单层同心	1-41.50	33	1-12 2-11	1
YQS2 - 250 - 15	15	380	33.5	220	86	180	24.722	6.0	单层同心	1- \$1.60	98	1-12 2-11	15
YQS2 - 250 - 18.5	18.5	380	39.8	220	104	255	24/22	1.0	单层同心	1- \$2.50	13	1-12 2-11	17
YQS2 - 250 - 22	22	380	8.9	220	104	275	24722	1.0	单层同心	7/1.0	12	1-12 2-11	17
YQS2 - 250 - 25	25	380	52.6	220	104	300	24.722	1.0	单层同心	7/1.12	11	1-12 2-11	17
YQS2 - 250 - 30	8	380	63.1	220	104	370	24 722	1.0	单层同心	19.70.75	6	1-12 2-11	1
YQS2 - 250 - 37	37	380	76.0	220	104	420	24.72	1.0	单层同心	19.70.80	<b>∞</b>	1-12	1
YQS2 - 250 - 45	45	380	92.4	220	101	475	24.72	1.0	单层同心	19.70.90	7	1-12	1
YQS2 - 250 - 55	55	380	111.7	220	104	555	24 722	1.0	单层间心	19.0.95	9	1-12	17
YQS2 - 250 - 63	63	380	127.9	220	\$	645	24.722	1.0	单层同心	19.70.75	6	1-12 2-11	14
YQS2 - 250 - 75	75	380	149.7	220	401	765	24.72	1.0	单层同心	19.70.75	6	1-12 2-11	2
YQS2 - 250 - 90	06	380	179.6	220	104	895	24.722	1.0	单层同心	7/1.0	13	1-12 2-11	20

	1	1	1	伿	子筷	ڼ	定转子			纽	子统组		
型 号	- 22 ★W)	A E E E	第 (4)	外径	内径	水廣	槽数		烧组	线规	後屬	线圈	
	· ·	<u> </u>			뛾		$Z_1/Z_2$	(11111)	超过	(mm)	西教	节距	<b>成</b> 젻
YQS2 - 250 - 100	901	380	199.6	220	104	026	24.72	1.0	单层同心	19.0.90	7	1-12	27
YQS2 - 300 - 55	55	380	113.0	262	122	420	24.722	1.2	单层同心	19/1.12	9	1-12 2-11	17
YQS2 - 300 - 63	63	380	129.4	792	122	520	24.72	1.2	单层同心	19.0.90	6	1 - 12 2 - 11	10
YQS2 - 300 - 75	75	380	162.3	292	122	585	24722	1.2	单层同心	19.0.95	∞	1 - 12 2 - 11	14
YQS2 - 300 - 90	8	380	181.7	292	122	089	24.72	1.2	单层同心	19/1.40	4	1-12 2-11	17
YQS2 - 300 - 110	110	380	219.6	292	122	780	24722	1.2	单层同心	19/1.12	9	1-12	14
YQS2 - 300 - 125	125	380	248.1	292	122	910	24.72	1.2	单层同心	19/1.12	9	1-12 2-11	27
YQS2 - 300 - 140	140	380	276.3	292	122	935	24722	1.2	单层同心	19/1.25	S	1-12	10
YQS2 - 300 - 160	160	380	315.7	292	122	1095	24.722	1.2	单层同心	19/1.25	v	1-12 2-11	2
YQS2 - 300 - 185	185	380	363.0	292	122	1095	24.72	1.2	单层同心	19/1.25	s	1-12	24

## 72. YQS 系列充水式井用潜水三相异步电动机技术数据

	1	节距 板 弦	-12 14	-12 -11	$\begin{array}{c c} 1 \cdot 12 \\ 2 \cdot 11 \end{array}$	1-12 2-11
统组	线圖	匝数 寸	43 1	40	37 2	33
定子	线规	(mm)	1 - 41.25	1-41.30	1 - \$1.40	1-41.50
	绕组	型	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心
1		(1)	0.7	0.7	0.7	0.7
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	24.720	24 720	24.20	24./20
ڼ	长度		130	140	150	170
子铁	内径	mm	100	100	100	100
斑	外径		210	210	210	210
j H	# (¥	]	18.0	22.0	25.8	30.1
Ł	∰ S		380	380	380	380
1	√y# (kW)		7.5	9.5	=	13
	面 号		YQS-250-7.5	YQS-250-9.2	YQS-250-11	YQS-250-13

				Ð	7 世	٤				1			ķ
	五	田田	堆	7	-	ے ا	定转子	1		H)	子 斃 组	mi	
香	(kW)	3 8	∰ (¥	外径	内径	长度	槽数		游	绕	後麗	後團	
			Ì		E E		$Z_1/Z_2$	(umu)	西江	(mm)	西教	1 中	挨
YQS-250-15	15	380	33.9	210	100	194	24.720	0.7	单层同心	1-41.60	29	1-12	4
YQS-250-18.5	18.5	380	8.04	210	100	220	24.720	0.7	单层同心	2-\$1.60	15	7-17	<u>.</u> <u>&gt;</u>
YQS-250-22	22	380	47.9	210	100	275	24./20	0.7	单层同心	2 - \$1.30	21	2-11 1-12	: ₫
YQS-250-25	23	380	53.8	210	001	305	24./20	0.7	单层同心	2- ø1.40	: 2	2-11	. 4
YQS-250-30	ଛ	380	64.2	210	100	338	24./20	0.7	单层同心	2- \$1.50	12	2-11 1-12	. 4
YQS-250-37	37	380	77.8	210	921	88	24/20	0.7	单原同心	2-6160	: 1	2-11 1-12	! ≤
YQS-250-45	45	380	94.1	210	9	530	24/20	1.2	東原同小	19.0 85	3 6	2-11 1-12	1 ≥
YQS-250-55	55	98 88	114.3	210	\$	920	24/20	1.2	単原同小	19.0.95	٠ ،	2-11 1-12	: ≥
YQS-250-64	2	380	130.9	210	<u>\$</u>	750	24/20	1.2	单层同心	19.7.06	o v	2-11 1-12	<u>.</u> 2
YQS - 250 - 75	75	380	152.3	210	104	98	24.720	1.2	单层同心	19/1.12	) 4	2-11 1-12	; ≥
YQS - 250 - 90	96	380	182.8	210	104	086	24.20	1.2	单层同心	19.0.85	. 9	2-11 1-12	. 4
												11-7	·

# 73.JQSY 系列充油式井用潜水三相异步电动机技术数据

	ŧ	ŧ	ţ ţ	迅	干铁	ڼ	定转子			锐	子樂	報	
型	(kW)	# S	# ( <del>*</del>	外径	内径	水栗	看数	( )	<b>黎</b>		量	i	
			<u> </u>		E C		$Z_1/Z_2$		超	(mm)	同数	中国	接
JQSY - 250 - 17	17	380	40.4	205	112	140	24./20	0.8	单层同心	3-41.16	20	1-12	<u> </u> _
JQSY - 250 - 22	23	380	50.9	205	112	170	24./20	8.0	单层同小	3-6130	4	2-11 1-12	; ≥
JQSY - 250 - 28	8	380	64.0	202	112	220	24.20	0.8	单层同心	4-41.30	2 2	2-11	: ≥
JQSY - 250 - 34	¥	380	75.9	202	112	260	24/20	8.0	单层同心	2 - \$1.40	21	2-11	: ≿
												7. 11	

	1	1		田田	子铁	ڼ	定转子			끬	子绕组		
型号		(S)	第 (4	外径	内径	长度	槽数	(mm)	绕组	线规	线圈	线圈	# ##
į	<u>;</u>	; 	;		mm		$Z_1/Z_2$	(1111)	超升	(mm)	匝数	节距	
JQSY - 250 - 40	8	380	87.7	205	112	330	24.720	0.8	单层同心	3-41.30	91	1-12	24
JQSY - 210 - 13	13	380	31.3	204	114	120	24.72	0.7	单层同心	3-41.08	23	1-12	1
JQSY - 210 - 17	17	380	40.4	204	114	130	24.722	0.7	单层同心	3-41.16	21	1 - 12 2 - 11	1
JQSY - 210 - 22	22	380	50.9	204	114	165	24.722	0.7	单层同心	2-41.12	35	1-12	27
JQSY - 210 - 28	28	380	64.0	204	114	195	24.722	8.0	单层同心	2-41.25	28	1-12	27
JQSY - 210 - 30	30	380	9.89	204	114	210	24.722	8.0	单层同心	2-41.30	56	1-12	27
JQSY - 210 - 34	34	380	75.9	204	114	230	24.722	8.0	单层同心	2- \$1.35	24	1-12	27
JQSY - 310 - 17	17	380	40.4	202	112	125	24.720	8.0	单层同心	3-41.16	21	1-12	۲۱
JQSY - 310 - 22	22	380	50.9	202	112	145	24./20	8.0	单层同心	3-41.30	1.7	1-12	1,
JQSY - 310 - 28	87	380	0.49	205	112	185	24./20	8.0	单层同心	1- \$1.25 1-\$1.30	27	1-12 2 11	27
JQSY - 310 - 34	35	380	75.9	205	112	215	24./20	8.0	单层同心	2-41.40	23	1-12	27

74.YQSY 系列充油式井用潜水三相异步电动机技术数据

		茯	17	۲۱	1	27
猫	线圈	节距	1-12 2-11	1-12	1-12 2-11	1-12
子绕组	线圈	匝数	61	15	12	21
识	线规	(mm)	3-41.25	3-41.40	4-41.35	2 \$1.45
	绕组	型	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心
į	(m)	(111111)	8.0	8.0	8.0	8.0
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	24./20	24.720	24.720	24.720
ئ	长度		140	170	220	250
子铁心	内径	mm	112	112	112	112
定	外径		205	202	202	205
j. I		(47)	39.8	50.4	63.4	75.0
Ŀ ŧ	4 3 3	•	380	380	380	380
1	₩\(\frac{1}{2}\)	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	17	22	28	\$
	型号		YQSY - 250 - 17	YQSY - 250 - 22	YQSY - 250 - 28	YQSY - 250 - 34

				14	<b>计</b>	4				Ð			\$   
	横右	#	日田	*	\$	ا د	一定牦子	1		Ŧ.	K	田	
蚕	(kW)	\$ E	¥ (₹	外径	内径	长度	槽数		绕组	线规	後圈	後	
		, ,			шш		$Z_1/Z_2$		超	(mm)	匝数	节距	族
YQSY - 250 - 40		380	97.6	205	112	310	24./20	8.0	单层同心	3-41.30	17	1-12	27
YQSY - 200 - 4	4	380	10.0	167	87	901	24 /20	0.75	单层同心	1-41.0	<b>3</b> 8	1-12	4
YQSY - 200 - 5.5	5.5	380	13.6	167	87	135	24 /20	0.75	单层同心	1-∮1.18	20	1-12	15
YQSY - 200 - 7.5	7.5	380	18.2	167	87	160	24.720	0.75	单层同心	1- \$1.30	42	1-12 2-11	10
YQSY - 200 - 9	9.2	380	22.1	167	87	185	24./20	0.75	单层同心	1-41.40	36	1-12 2-11	14
YQSY - 200 - 11	7	380	26.3	167	87	215	24/20	0.75	单层同心	2-¢1.40	18	1-12 2-11	<u>\</u>
YQSY - 200 - 13	13	380	30.5	167	87	240	24./20	0.75	单层同心	2- \$1.12	28	1-12	14
YQSY - 200 - 15	15	380	34.7	167	87	290	24./20	0.75	单层同心	2-41.25	23	1-12	14
YQSY - 200 - 18.5	18.5	380	42.6	167	87	345	24/20	8.0	单层同心	2-41.35	21	1-12	14
YQSY - 200 - 22	22	380	49.7	167	82	400	24./20	8.0	单层同心	3-41.18	18	1-12	14
YQSY - 200 - 25	23	380	56.2	167	87	450	24./20	8.0	单层同心	3-41.30	16	1 - 12 2 - 11	14
YQSY - 200 - 30	8	380	9.99	167	87	220	24/20	8.0	单层同心	3-41.40	14	1-12 2-11	14
YQSY - 200 - 37	37	380	9.08	167	87	605	24/20	8.0	单层同心	4-41.30	12	1-12	14
YQSY - 200 - 45	45	380	97.5	167	87	725	24./20	8.0	单层同心	5- \$1.30	10	1-12 2-11	14
YQSY - 250 - 15	15	380	35.2	210	102	160	24.72	8.0	单层同心	2- 41.40	33	1-12	71
YQSY - 250 - 18.5	18.5	380	43.1	210	102	185	24.722	8.0	单层同心	3- 41.25	59	1-12	41
YQSY - 250 - 22	22	380	50.3	210	102	215	24.72	8.0	单层同心	3- 41.30	25	1-12	1
YQSY - 250 - 25	25	380	56.5	210	102	245	24 722	8.0	单层同心	3-41.40	23	1-12 2-11	12
YQSY - 250 - 30	8	380	66.2	210	102	285	24 722	8.0	单层同心	4- \$1.30	19	1-12	41

1111
11/2
₩K.
-311.

													¥ ¢
	ŧ	E E	† †	10-2	定子铁	ڼ	定转子	1		斑	子绕组		
型	₩( <b>k</b> W)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(A) (A)	外径	内径	长度	槽数		绕组	线规	线圈	线圈	
			;		um m		$Z_1/Z_2$	(111111)	型式	(mm)	西楼	中距	展
YQSY-250-37	37	380	81.1	210	102	335	24.72	8.0	单层同心	5- ø1.25	91	1-12	₫
YQSY - 250 - 45	45	380	98.1	210	102	420	24.72	8.0	单层同心	6-¢1.30	13	1-12 2-11	₫
YQSY - 250 - 55	55	380	118.4	210	102	480	24 722	8.0	单层同心	4-¢1.20	23	1-12	2
YQSY - 250 - 64	\$	380	137.0	210	102	550	24.72	8.0	单层同心	4-¢1.30	70	1-12 2-11	25
YQSY - 250 - 75	75	380	158.7	210	102	645	24.722	8.0	单层同心	4 ¢1.40	17	1-12 2-11	2
YQSY - 250 - 90	66	380	189.3	210	102	740	24.72	8.0	单层同心	5-41.35	15	1-12	25
YQSY - 250 - 110	110	380	231.3	210	102	820	24.72	8.0	单层同心	6-41.30	13	1-12	2
YQSY - 250 - 132	132	380	271.2	210	102	0001	24.722	8.0	单层同心	6-41.45	11	1-12	2

## 75.QY 系列潜水电泵用三相异步电动机技术数据

		英	27	27	27	27	27	71
器	线圈	节距	1-12	1-12 2-11	1-12	1-12 2-11	$\frac{1-12}{2-11}$	1-12 2-11
子绕	线圈	匝数	94	94	94	94	94	47
部	线规	(mm)	1-\$0.75	1-40.75	1-40.75	1- \$0.75	1-40.75	2- \$0.71
	绕组	極	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心
j	(mm)	(11711)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
定子	槽数	$Z_1$	24	24	24	24	24	24
ú	长度		100	100	100	100	100	95
子铁	内径	mm	82	82	82	82	82	82
斑	外径		145	145	145	145	145	145
j j	# (₹ (₹)	Ì	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4
i i	(S (S		380	380	380	380	380	380
	(kW)		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	型号		QY - 3.5	QY - 7	QY - 15	QY - 25	QY - 40A	QY10 - 32 - 2.2

		_		1/2	本人也	Ę				ł	*	,	¥ \$
	力廠	世	集田		۱ ک	,	足子	1		<b>H</b>	十 %	硏	
型	(kW)			外径	内径	长度	<b>基数</b>	# (## )	绕组	线规	袋圈	後	i
			}		E E		$Z_1$		南至	(mm)	同数	北田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	换
QY15-26-2.2	2.2	986	5.4	145	82	95	24	0.35	单层同心	2-40.71	47	1-12	\
QY25 - 17 - 2.2	2.2	380	5.4	145	82	95	24	0.35	单层同心	2-40.71	47	1-12	1
QY40 - 12 - 2.2	2.2	380	5.4	145	82	35	24	0.35	单层同心	2-40.71	47	21-12	17
QY65-7-2.2	2.2	380	5.4	145	82	95	24	0.35	单层同心	2- ¢0.71	47	1-12	7
QY100-4.5-2.2	2.2	380	5.4	145	82	95	24	0.35	单层同心	2-\$0.71	47	2-12	<u>}</u>
QY15-34-3	е	380	7.2	145	83	120	24	0.40	单层同心	2-40.80	38	1-12 2-11	1
QY25 - 24 - 3	ю —	380	7.2	145	82	120	24	0.40	单层同心	2-40.80	38	1-12	7
QY40 - 16 - 3	ю 	380	7.2	145	82	120	24	0.40	单层同心	2-40.80	38	1-12	1
QY65 - 10 - 3	ю	380	7.4	145	83	120	24	0.40	单层同心	2-40.80	38	1-12	<u>&gt;</u>
QY100-6-3	8	380	7.4	145	82	120	24	0.40	单层同心	2- 40.80	38	1 - 12 2 - 11	١٨
QY - 3.5	2.2	380	5.7	143	78	120	24	0.35	单层同心	1- 40.71	96	1-12	27
QY - 7	2.2	380	5.7	143	78	95	75	0.35	单层同心	1- 40.71	96	1-12	27
QY-15	2.2	380	5.7	143	78	95	24	0.35	单层同心	1-40.71	96	1-12 2-11	27
QY-25	2.2	380	5.7	143	78	\$6	24	0.35	单层同心	1 - \$0.71	96	1-12 2-11	27
QY - 40A	2.2	380	5.7	143	8/	95	24	0.35	单层同心	1-40.71	%	1-12 2-11	27
QY-15-36-3	6	380	7.2	143	82	120	24	0.40	单层同心	1-40.8	92	1-12 2-11	24
QY25 - 26 - 3	ю	380	7.2	143	82	120	42	0.40	单层同心	1-40.8	26	1-12 2-11	27
QY40 - 16 - 3	3	380	7.2	143	78	120	24	0.40	单层同心	1-40.8	92	1-12 2-11	27

76.QX 系列潜水电泵用三相异步电动机技术数据

	1 7	<u> </u>	ļ ;	迅	3.子铁心		定子			定 子 绕	组		
型号	大型	是 注:	是 (	外径	内径	长庚	槽数	4	3	线规	线圈	线圈	并联
	(KW)	2	<b>(</b> Y		mm		$Z_1$	绕组型式	桜田	(mm)	匝数	节距	支路数
QX6 - 15J	0.75	380	1.75	125	99	99	24	单层同心	١١	1-¢0.60	98	1-12	-
QX10 - 10J	0.75	380	1.75	125	9	8	24	单层同心	<u>&gt;</u>	1 - \$ 0.60	98	1-12	-
QX6 - 25 - 1.1	1:1	380	2.9	128	02	22	24	单层同心	<u>&gt;</u>	1- \$ 0.75	89	1-12	
QX10-18-1.1		380	2.9	128	02	72	24	单层同心	71	1- \$ 0.75	89	1-12	
QX15 - 14 - 1.1	1:1	380	2.9	128	92	72	24	单层同心	<u>&gt;</u>	1- \$ 0.75	89	1-12	П
QX25-9-1.1	1.1	380	2.9	128	92	22	24	单层同心	<u>&gt;</u>	1 - \$ 0.75	89	1 - 12 2 - 11	_
QX40 - 6 - 1.1	1.1	380	2.9	128	92	27	24	单层同心	۲۱	1-¢0.75	<b>%</b>	1-12 2-11	
QX10 - 24 - 1.5	1.5	380	3.9	128	70	35	24	单层同心	<u>\</u>	1- \$ 0.85	53	1 - 12 2 - 11	_
QX15-18-1.5	1.5	380	3.9	128	20	35	24	单层同心	<u></u>	1- ¢ 0.85	53	1-12 2-11	-
QX25-12-1.5	1.5	380	3.9	128	70	92	24	单层陌心	<u>&gt;</u>	1- \$ 0.85	53	1-12	_
QX40 - 8 - 1.5	1.5	380	3.9	128	02	26	. 24	单层同心	<u></u>	1- \$ 0.85	53	1 - 12 2 - 11	-
QX10 - 34 - 2.2	2.2	380	5.1	145	82	8	24	单层间心	<u></u>	1-¢1.0	49	1-12 2-11	1
QX15-26-2.2	2.2	380	5.1	145	83	8	24	单层同心	<u></u>	1-¢1.0	49	1 - 12 2 - 11	-
QX25 - 18 - 2.2	2.2	380	5.1	145	83	8	24	单层同心	<u>}</u>	1-¢1.0	49	1-12	-
QX40 - 12 - 2.2	2.2	380	5.1	145	83	8	24	单层同心	<u>۲</u>	1-41.0	46	1-12 2-11	_
QX22 - 15J	2.2	380	5.1	145	83	100	24	单层同心	27	1- \$ 0.75	94	1-12 2-11	2
QX25 - 24 - 3	ю	380	6.7	145	83	115	24	車层同心	<u></u>	1 - \$ 1.12	94	1-12	<b></b> -
QX120 - 10J	5.5	380	11.5	175	110	170	36	单层交叉	≥1	1- ¢ 0.85 2- ¢ 0.90	23	1-9 2-10 11-18	-

77.08 系列潜水电泵用三相异步电动机技术数据

	† *	£	<del>!</del>	₩	定子铁心	-	定子			定子	统组		
型	(kW)	(V) 計	₩ ₩ ₩	外径	内径	长度	槽数	4 3 3 3 3	1	线规	後圈	彩圖	# #
	-				E		Z <sub>1</sub>	郑阳亚丸	故	(mm)	西	节距	<b>₹</b>
QS25×25-3	<del>г</del>	380	7.3	175	<b>8</b> 8	105	24	单层同心	1	1- ¢ 1.06	37	1-12 2-11	-
QS10×60-3	ю	380	7.3	175	<b>8</b>	105	24	单层同心	1	1-41.06	37	1-12 2-11	1
QS15×50-3	en.	380	7.3	175	88	105	24	单层同心	71	1- ¢ 1.06	37	1-12 2-11	1
QS20×40-4	4	380	9.5	175	<b>8</b>	124	24	单层同心	71	1- ¢ 1.20	32	1 - 12 2 - 11	1
QS30 × 30 - 4	4	380	9.5	175	88	124	75	单层同心	1	1- ¢ 1.20	32	1 - 12 2 - 11	1
QS32 × 25 - 4	4	380	9.5	175	88	124	24	单层同心	7	1- ¢ 1.20	32	1-12 2-11	
QS50×15-4	4	380	9.5	175	<b>8</b> 8	124	24	单层同心	<u></u>	1-41.20	32	1-12 2-11	1
QS18×65-5.5	5.5	380	13	175	<b>8</b>	142	24	单层同心	<u></u>	1-41.35	28	1-12 2-11	
QS32×40-5.5	5.5	380	13	175	<b>8</b>	142	24	单层同心	<u>≻</u>	1-41.35		1-12 2-11	1
QS65×18-5.5	5.5	380	13	175	<b>8</b>	142	24	单层同心	71	1-¢1.35	28	1-12 2-11	1
QS40×28-5.5	5.5	380	13	175	8	142	42	单层同心	<u></u>	1 - ¢ 1.35	78	1-12 2-11	1
QS30×50-7.5	7.5	380	17	175	88	172	24	单层同心	71	1-¢1.50	23	1-12 2-11	1
QS40×30-7.5	7.5	380	17	175	<b>*</b>	172	24	单层同心	71	1-¢1.50	23	1-12 2-11	1
QS50×25-7.5	7.5	380	17	175	8	271	22	单层同心	17	1- ¢ 1.50	23	1-12	1
QS100×15-7.5	7.5	380	17	175	88	122	22	单层同心	11	1- ¢ 1.50	23	1-12	

78.DM 系列立式深井泵用三相异步电动机技术数据

		類		斑	子铁心		## ##		抍	1	绕组		
<b>奉</b>	力率 (kW)	以 强 ( )	极数	外径	内径	长度	<b>冶槽。</b> 存 数 分	1	线	災豳	<b>数</b>		线质量
		(C)			mm		71,75	<b>%</b> 知 型 式	(mm)	匝数	中距	<b>报</b>	(kg)
DM - 402 - 2	15	22.5	2	330	182	86	24./20	双层叠绕	2-\$1.25 2-\$1.35	27 24	1-9	2-Y 1-D	11.95
DM - 402 - 2	70	29.7	73	330	182	8	24.20	双层叠绕	2-\$1.4 2-\$1.5	22	1 - 10	2 √	13.4
DM 403 - 2	25	37	7	330	182	100	24./20	双层叠绕	2-\$1.5 2-\$1.62	20	1 - 10	2 ≺	14.5
DM - 403 - 2	99	42	2	330	182	120	24./20	双层叠绕	3-\$ 1.35 3-\$ 1.40	18	1 - 10	2 √	16.5
DM - 452 - 4	25	36	4	380	230	100	48/38	双层叠绕	1-\$1.35 2-\$1.45	25	1 - 11	4- Y 1-∆	11.8
DM - 452 - 4	30	42	4	380	230	120	48/38	双层叠绕	1 · \$ 1.4 3 · \$ 1.25	23	1 - 11	4 - √ 1 - △	1 1
DM - 521 - 4	40	99	4	368	245	125	48/38	双层叠绕	2-\$1.2 2-\$1.3	21 18	1.11	4-Y 2-∆	16.4 16.3
DM - 521 - 4	20	71	4	368	245	155	48738	双层叠绕	2- ¢ 1.3 1- ¢ 1.4	17 29	1 - 12	4 - Y 4 - ∆	17.5
DM - 521 - 4	99	8	4	368	245	185	48 / 38	双层叠绕	2-φ1.45 1-φ1.56	14 24	1 - 12	7 - 4 4 - ∆	19.3 19.1
DM - 580 - 4	75	105	4	200	330	140	05/09	双层叠绕	3-\$1.45 2-\$1.35	12	1 - 14	7 - 4 4 - ∆	33.2 34.2
DM - 580 - 4	100	140	4	200	330	165	05/09	双层叠绕	4-\$ 1.45 4-\$ 1.56	10	1 - 13	4 - Y 2 - D	36.8 37.2
DM - 580 - 4	126	175	4	200	330	200	05/09	双层叠绕	5-φ1.45 5-φ1.56	8 7	1 - 14	4-Y	41.5

# 二、三相小功率及单相异步电动机技术数据

## 1.JW 老系列 (小功率) 三相异步电动机技术数据

	網线质量	(kg)	1.262	1.175	1.076	1.862	1.08	0.953	0.78	0.708	0.62	0.54	0.732	25.0	0.42
定子绕组	线圖	中田中	1-12	1-12	1-8		1-12	1-12	1-8	1-8	1-10	1-10	1-7	1-5 2-6	1-8
	线圈	而数	5	135	147	700	135	175	214	286	300	36	468	<b>58</b>	904
	线规	(mm)	¢ 0.59	¢ 0.51	\$ 0.51	\$ 0.41	\$ 0.41	\$ 0.35	¢ 0.38	\$ 0.33	\$ 0.31	¢ 0.27	ø 0.31	\$ 0.27	¢ 0.23
1000		(mm)	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.54	0.732	9.0	0.42
定转子	槽数	$Z_1/Z_2$	24/18	24/18	24.722	24.722	24/18	24.718	24.722	24.72	18/15	18/15	18/15	18/15	16/10
ؠ	长度		56	48	29	84	8	46	8	46	45	36	45	36	45
定子铁心	内径	E	8	8	11	11	52	52	28	28	84	84	8	84	42
	外径		120	120	120	120	102	102	102	102	8	95	96	25	28
額定	转速	(r/min)	2850	2850	1400	1400	2800	2800	1380	1380	2800	2800	1340	1340	2750
	极数		2	2	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	2
冷藏	电流	<b>(</b> Y	0.583	0.38	0.62	0.487	0.297	0.252	0.34	0.267	0.164	0.313	0.237	0.175	0.156
凝凝	电流	€	1.33	0.96	1.04	0.73	0.61	0.46	0.535	0.375	0.307	0.235	0.339	0.237	0.214
田田	5		2207380	220/380	220 /380	220/380	220/380	2207380	220/380	220/380	2207380	220/380	2207380	220/380	380
本位	€		009	904	90	250	250	180	180	120	120	8	8	8	8
ı î			JW - 09A - 2	JW - 09B - 2	JW-09A-4	JW - 09B - 4	JW-08A-2	JW - 08B - 2	JW - 08A - 4	JW - 08B - 4	JW-07A-2	JW-07B-2	JW-07A-4	JW-07B-4	JW - 06A - 2

			##	#	and a second	ij	Ü	7. 极十小	L	277			3	移什光	8	
	五	田田	展	H M		養用	7		1	147	和		Ì	-	<sub>7</sub>	
極	<b>X</b> (8)	3 3	田 流	甲烷	极数	转速	外径	内径	长度 #	<b>看</b> 数	KE CHILL	线规	緩	线圈		铜线质量
	È		(¥)	(¥)		(r/min)		mm		$Z_1/Z_2$	(11711)	(mm)	西	井田		(kg)
JW - 06B - 2	04	380	0.159	0.126	2	2750	25	42	35 1	16/10	0.38	<b>♦ 0.20</b>	200	1-8		0.38
JW - 05A - 2	25	380	0.099	0.093	7	2700	71	36	42	16/10	0.328	¢ 0.19	540	1-8		0.328
JW - 05B - 2	15	380	0.083	0.076	2	2700	11	36	 	16/10	0.334	\$ 0.17	200	1-8		0.334
JW - 05A - 4	15	380	0.144	0.141	4	1300	71	36	42	16/10	0.27	ø 0.17	008	1-5		0.27
JW - 05B - 4	<b>%</b>	380	0.095	0.095	4	1300	71	3%	 	16/10	0.30	\$ 0.14	1140	1-5		0.30
	功率	电压	额定		转速		定子	鉄	Ų			定	7	绕 组		
型号			电流	极数		外径	内径	长度	華	ط.	绕组	线规	欽	线圈	线圈	女女
	<u>`</u>	3	€		(r/min)		mm		×	×	型式	(mm)	믵	<b>厄教</b>	中距	Ř Ā
JW-06A-2	09	380	0.214	2	2760	25	42	45	18		单层链式	1- \$ 0.23		400	1-8	1
JW-07B-2	8	380	0.235	2	2800	94	48	36	18		单层链式	$1 - \phi \ 0.27$		364	1-8	١٢
JW - 07A - 2	120	380	0.307	7	2800	94	48	45	18		单层链式	$1 - \phi \ 0.31$		300	1-8	1
JW-08B-2	180	380	0.46	7	2800	102	52	46	18		单层链式	1- \$ 0.41		292	1 · 8	17
JW - 08A - 2	250	380	0.61	2	2800	102	52	9	<u>8</u>		单层链式	$1 - \phi 0.47$		708	1-8	17
JW - 09B - 2	90	380	96.0	73	2800	120	09	48	24		单层同心	1-40.51		135	1 - 12 2 - 11	17
JW - 09A - 2	9	380	1.33	2	2800	120	99	26	24		单层同心	1- \$ 0.59		104	1-12	7
JW - 081 - 2	180	380	0.46	2	2800	102	52	40	24		单层同心	1-∳0.33		175	1 - 12 2 - 11	1,
JW - 082 - 2	250	380	0.61	7	2800	102	52	20	24		单层同心	1- \$ 0.38		140	$\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{12}$ 2 - 11	<u>}</u>
JW - 091 - 2	400	380	96.0	7	2850	120	99	4	24		单层同心	1-40.55		136	1 - 12 2 - 11	1
JW - 092 - 2	009	380	1.33	2	2850	120	65	52	24		单层同心	1-¢0.62		112	1-12 2-11	1
JW - 11 - 2	800	380	l	2	2800	120	9	70	24	· · · · · ·	单层同心	1-40.69		 %	1 - 12 2 - 11	17
JW - 07B - 4	09	380	0.237	4	1400	94	48	36			双层叠绕	1- \$ 0.27		282	1-7	1

														**
	功	田田田	数		转速		定子	铁心			定子	F 绕组	H	
西 合		i .	电流	极数	!	外径	外径	长度	4	绕组	线规	线圈	线圈	1
	(€)	3	₹		(r/min)		E		配成	至	(mm)	匝敷	井距	<b>张</b>
JW - 07A - 4	8	380	0.339	4	1400	45	48	45	18	IMI	1- \$ 0.31	124	1-7	}1
JW - 08B - 4	120	380	0.375	4	1400	120	8	46	24	单层链式	1- \$ 0.33	786	9-1	<u>}1</u>
JW - 08A - 4	<u>8</u>	380	0.535	4	1400	120	ક	28	24	ШK	$1 - \phi 0.38$	214	9-1	١,
JW - 09B - 4	250	380	0.73	4	1380	120	71	84	24	mk	1- \$ 0.41	200	9-1	<u>}</u>
JW - 09A - 4	9	380	1.0	4	1400	120	71	62	24	ШN	$1 - \phi 0.51$	147	9-1	17
JW - 081 - 4	120	380	0.375	4	1380	120	8	45	24	ШN	$1 - \phi 0.35$	788	1-6	1
JW - 082 - 4	<u>8</u>	380	0.535	4	1380	120	8	28	24	TIN I	1- \$ 0.41	218	1-6	1≺
JW - 091 - 4	250	<b>98</b>	0.73	4	1400	120	2	84	24	IIIN	1- \$ 0.44	200	1-6	1
JW - 092 - 4	400	380	2.1	4	1400	120	20	62	24	m4	1- ∮ 0.53	155	9-1	7
JW - 11 - 4	009	98 38	ı	4	1400	120	20	8	24	mk	1- \$ 0.59	120	1-6	1
JW - 12 - 4	008	380	1	4	1420	120	2	100	77	mk	1- \$ 0.67	25	9-1	1
JW - 082 - 6	120	380	ı	9	950	120	8	28	24	mk	1- \$ 0.35	150	1-5	17
JW-11-6	400	380	1	9	950	120	2	æ	24	m.	1- 6 0.55	æ	1-5	<u></u>

#### 2.JX 老系列单相电容运转异步电动机技术数据

	田谷器	₽	<u>3</u>	250	250	250	250	240	245	265	275	234	237	262	262	
1	电容器	数	(µF)	10	9	œ	9	2	1.5	2.5	1.5	1	0.75	1	-	
##		线质量	(kg)		I	ı	1	0.15	0.128	0.117	0.109	0.0985	0.0676	0.11	0.008	
副绕		#	国数	2400	2912	7520	9344	2320	2980	3300	4800	2824	4280	5250	9400	
		线规	(mm)	0.31	0.27	0.29	0.29	0.27	0.23	0.23	0.20	0.20	0.15	0.18	0.16	
獲		线质量	(kg)	ı	1	1	ı	0.15	0.128	0.117	0.10	0.0985	0.0676	0.096	0.0806	
主绕线		₩	屈敷	2400	2912	7520	9344	2320	2980	3300	4800	2824	4280	4560	9400	
		线规	(mm)	0.31	0.27	0.29	0.29	0.27	0.23	0.23	0.20	0.20	0.15	0.18	0.16	
1	K K		(mm)	0.28	0.28	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1
1	元 法 十 章	m 数	$Z_1/Z_2$	18/	18/	18/	18/	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	
ڼ	1	大展		45	36	45	8	45	35	45	35	42	ક્ષ	42	æ	1
子铁	1	다 단	mm	84	48	48	48	42	42	42	42	36	36	36	36	1
斑	1	外在		8	95	8	8	22	22	ফ্র	22	71	71	71	71	777
1	数 1 1 1 1 1 1	校准	(r/min)	2850	2850	1400	1400	2820	2820	1350	1350	2750	2750	1300	1300	
Ē	≇		₩.	2	7	4	4	7	7	4	4	7	2	4	4	1
数四	副绕组	塘田田	€		1	ı		0.198	0.149	0.252	0.1573	0.159	0.0731	0.115	0.1117	A. A.M. A.S. A.M.
挻	主绕组	集田田	⋖	0.7	0.45	0.48	0.38	0.226	0.162	0.447	0.225	0.197	0.1052	0.207	0.1492	三十二 日日
H	<b>B</b> A	1	3	220	220	220	220	520	220	220	220	220	220	220	220	**
技	₹ #	ĺ	<u>}</u>	8	8	8	8	<del>\$</del>	22	22	15	15	00	∞	4	2 4
	ц Я			JX - 07A - 2	JX-07B-2	JX - 07A - 4	JX-07B-4	JX - 06A - 2	JX-06B-2	JX - 06A - 4	JX - 06B - 4	JX - 05A - 2	JX - 05B - 2	JX - 05A - 4	JX - 05B- 4	は、12 12 12 日本地域出土工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工

#### 3.JY 老系列单相电容起动异步电动机技术数据

交器 由交	4 中 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	(A) (A)	400 122	400 100	1	200 115	200 110	200   114	150 110	150 107	
mi	线压量	36	0.492	0.51	١	0.72	0.348	0.355	0.392	0.308	
副绕组	I ##	屈敷	480	576	;	744	820	744	744	716	ì
THE STATE OF THE S	线掉	(mm)	0.90	0.83	0.62	0.90	0.64	0.80	69.0	0.64	9
	线质量	36	1.48	1.27	ı	1.04	1.04	0.825	0.56	0.625	5
1. 绕组	-	同数	292	878	١	876	1200	1472	266	1208	1,00
<del>11</del> 1	线规	(mm)	1.25	1.08	1.0	0.93	0.93	0.80	69.0	89.0	3
1	5	(mm)	0.315	0.3		0.35	0.265	0.3	0.29	0.3	,
117	着数	`_	36/42	36/42	1	24 /30	36/42	36/42	24/18	24./18	,,
ڼ	长度		<b>æ</b>	8/	65	48	65	48	99	43	5
子铁	内径	шш	95	95	75	75	85	88	99	8	F
田	外径		160	160	145	145	145	145	120	120	120
機	** ***	(r/min)	1440	1440	2900	2900	1440	1440	2900	2900	1440
稅		<b>≅</b>	4	4	2	7	4	4	2	2	_
心裁	电流流	(A)	4.65	w.w		2.05	4	2.45	1.65	1.30	2.00
瀬鉄	电流	( <b>A</b> )		4.87	1	3.32	3.69	2.80	2.40	1.8	2.25
电压	;	(>)	110/220	110.7220	110.220	110.220	110.7220	110.220	110/220	$110.720$ $\begin{vmatrix} 1.8\\1.82 \end{vmatrix}$	110,020
力率		( <b>x</b>	008	009	909	400		250	250	180	280
	至 各		JY-2A-4	JY-2B-4 600	JY - 1A - 2	JY 1B-2	JY-1A-4 400	JY-1B-4 250	JY-09A-2 250 110/220 2.40	JY-09B-2	JY - 09A - 4 180 110 220 2.25

OHO.
木数据
松
核
玉
坦
电动机
带
哄
和
邸
图
刪
丣
甲種
艺系列
を
דוי
37
4
٠

						r	22.4	1 X X 1	Ŧ	E P	きはる	£ 250	・・・ころんドントにももあるカシギタも多ち女人女名	E					
	功率	电压	满载	空载	极	额定	田田	万铁	ڼ	定转子	有職		主绕组	H	曹	明绕组		拉拉	
型			电流	电流		转速	外径	内径	水麻	· 一种		徐神	-FIII	线床量	结抑	-	48年	毛統	地力牧用
	<u>§</u>	(\( \)	(A)	<b>E</b>	₩	(r/min)	İ	шш		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	匝数	₹.	(mm)	通数数	₹.5	€	E #
JZ-1B-2	400	220	1.39	3.02	2	2900	145	75	48	24730	0.35	06.0	1072	1.12	0.44	532	0.124	82	1.25
JZ-1A-4	904	220	2.25	3.45	4	1440	145	82	8	36/42	0.30	0.93	1208	1.06	0.44	592	0.12	82	1.25
JZ - 1B - 4	250	220	2.0	2.65	4	1440	145	82	48	36/42	0.30	0.80	1520	0.85	0.35	968	0.10	82	1.25
JZ - 09A - 2	250	220	1.4	2.27	7	2900	120	8	8	24/18	0.30	69.0	1100	0.62	0.38	638	0.11	19	1.25
JZ-09B-2	82	220	1.3	1.81	7	2900	120	8	48	24./18	0.30	89.0	1208	0.628	0.31	792	90.0	14	1.4
JZ-09A-4	180	220	1.52	2.07	4	1440	120	71	62	24 722	0.25	0.64	1488	0.556	0.33	926	0.0922	14	1.4
JZ - 09B - 4	120	220	1.25	1.55	4	1440	120	7	84	24.72	0.25	0.55	1900	0.462	0.31	920	0.0675	12	1.5
JZ-08A-2	120	220	0.785 1	1.20	7	2820	102	28	8	24.718	0.25	0.55	1360	0.444	0.33	700	0.087	12	1.6
JZ-08B-2	8	220	0.555 0.	0.93	2	2820	102	28	4	24./18	0.25	0.51	1765	0.45	0.31	724	980.0	6	1.6
JZ - 08A - 4	8	220	1.05	1.3	4	1400	102	28	8	24 722	0.25	0.51	2000	0.428	0.27	1072	0.0617	6	1.6
JZ-08B-4	8	220	0.76 0	0.92	4	1400	102	28	46	24 722	0.25	0.44	2688	0.376	0.27	1192	0.0595	7	1.6

5.JW 新系列(小功率)三相异步电动机技术数据

	功率	申压	雅载		纸	转子外经	訊	子铁	پ	完裝子			定子	<b>然</b> 组
型 号			电流	极数		1	外径	内径	水廃	· 秦	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	毎相串	是 提	
	( <b>%</b> )	<u>S</u>	<b>(</b> Y)		(r/min)	(mm)		4		$Z_1/Z_2$		联匝数	(mm)	<b>然图节即</b>
JW - 7122	750	380	1.6	2	3000	61.5	120	29	62	24.718	0.25	736	0.62	1-12,2-11
JW - 7112	250	380	1.3	2	3000	61.5	120	62	48	24./18	0.25	096	0.53	1-12,2-11
JW - 7134	750	380	2.2	4	1500	20.6	120	71	<b>&amp;</b>	24 722	0.2	848	0.67	1-8,2-7
JW - 7124	250	380	1.6	4	1500	9.02	120	71	62	24.722	0.2	1056	0.57	1-8,2-7
JW - 7114	370	380	1.2	4	1500	9.07	120	71	48	24 722	0.2	1392	0.49	1-8,2-7
JW - 6322	370	380	1.0	2	3000	51.5	102	22	26	24/18	0.25	1160	0.47	1 - 12,2 - 11
JW - 6312	250	380	8.0	2	3000	51.5	102	52	48	24/18	0.25	1320	0.41	1-12,2-11
JW - 6324	250	380	1.0	4	1500	57.6	102	28	56	24.72	0.2	1696	0.44	1-8,2-7
JW - 6314	180	380	0.7	4	1500	57.6	102	28	48	24 722	0.2	2080	0.38	1-8,2-7
JW - 5622	180	380	0.5	7	3000	47.5	8	84	-84	24./18	0.25	1568	0.33	1-8,2-7
JW - 5612	120	380	9.4	7	3000	47.5	96	48	9	24./18	0.25	1880	0.29	1-12,2-11
JW - 5624	120	380	9.0	4	1500	51.6	8	22	48	24.722	0.2	2272	0.31	1 - 12,2 - 11
JW - 5614	8	380	0.4	4	1500	51.6	8	22	6	24.722	0.2	2640	0.27	1-8,2-7
JW - 5022	8	380	0.3	2	3000	41.6	88	42	20	12/15	0.2	1840	0.25	1-6,2-7
JW-5012	9	380	0.25	7	3000	41.6	98	42	20	12/15	0.2	1840	0.21	1-6,2-7
JW - 5024	8	380	0.3	4	1500	41.6	80	42	20	12/15	0.2	2400	0.25	1-4,2-5
JW - 5014	9	380	0.25	4	1500	41.6	08	42	20	12/15	0.2	2600	0.21	1-4,2-5
JW - 4522	8	380	0.2	2	3000	37.6	71	 82	45	12/15	0.2	2480	0.18	1-6,2-7
JW - 4512	25	380	0.15	2	3000	37.6	71	88	45	12/15	0.2	2630	0.17	1-6,2-7
JW - 4524	23	380	0.5	4	1500	37.6	71	38	45	12/15	0.2	3280	0.18	1-4,2-5
JW - 4514	15	380	0.2	4	1500	37.6	71	38	45	12/15	0.2	3360	0.16	1-4,2-5

#### 6.JX 新系列单相电容运转异步电动机技术数据

一体		(µF) (V)	4 630	4 630
副绕组 电		) (mm)	0.27	0.25
主绕组	纸规	(mm)	0.44	0.38
气骤		(mm)	0.25	0.25
定转子槽数		$Z_1/Z_2$	24./18	24.718
ڼ	长度		84	9
子铁	内径	mm	84	48
	L		l	
斑	外径		06	8
定	极数 外径		2 90	2 90
<b>額</b> 定 定	布 极数	(A)		
類定	极数	_	2	7
類定	电压 电流 极数	_	1.2 2	1.0 2

1110
₩2
1117
₩К
M',

	功極	额定	额定		岛	子铁	ڼ	定转子槽数	与整	主体组	副终细	田交器	由容器
型		电压	电流	极数	外径	内径	长度		;	統	线规	( ) ( )	加加
	(W)	(V)	(¥)			шш		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	(mm)	1	(2)
JX - 5624	8	220	1.0	4	85	52	48	24.722	0.2	0.31	0.29	4	630
JX - 5614	99	220	8.0	4	8	52	40	24 722	0.2	0.29	0.27	4	630
JX - 5022	9	520	9.0	7	98	42	20	12/15	0.2	0.33	0.21	2	630
JX - 5012	40	220	0.5	2	<b>8</b>	42	20	12/15	0.2	0.33	0.21	7	630
JX - 5024	40	220	9.0	4	<b>8</b>	42	20	12/15	0.2	0.33	0.21	7	630
JX - 5014	25	220	0.5	4	98	42	20	12/15	0.2	0.31	0.21	2	630
JX - 4522	25	220	9.4	7	71	38	45	12/15	0.2	0.25	0.2		630
JX - 4512	15	220	0.25	7	71	38	45	12/15	0.2	0.23	0.19	_	630
JX - 4524	15	220	0.35	4	71	38	45	12.715	0.2	0.21	0.17	_	630
JX - 4514	8	220	0.25	4	71	38	45	12./15	0.2	0.2	0.16	,	630

### 7.JY 新系列单相电容运转异步电动机技术数据

申容器	加加	(5)	220	220	220	220	220
松	神	<u> 1</u>	001	100	100	100	100
副绕组	线规	(mm)	0.53	0.47	0.47	0.41	0.49
主统组	缆	(mm)	98.0	0.62	0.72	9.6	0.83
气隙		(mm)	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2
定转子槽数		$Z_1/Z_2$	24/18	24./18	24.722	24 722	24 722
ş	长度		08	48	62	48	<b>98</b>
干辣	内谷	min	62	62	71	71	71
色	外径		120	120	120	120	120
	极数		2	2	4	4	4
额定	电流	<b>(</b> ∀)	5	2.5	3.5	2.5	S
額定	电压	(V)	220	220	220	220	220
功衡		( <b>%</b>	250	250	250	180	370
	型号		JY-7132	JY - 7112	JY - 7124	JY - 7114	JY - 7134

### 8.JZ 新系列单相电阻起动异步电动机技术数据

	功率	额定	额定		斑	子铁	Ů	转子外径	定转子	气骤	主绕组	副绕组
五 号		电压	电流	极数	外径	内径	长度		<b>產</b>		纸	线规
	(₩)	(V)	(¥)			mu		(mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	듣
JZ - 7122	370	220	4	2	120	62	62	61.5	24./18	0.25	0.72	0.44
JZ-7112	250	220	s.	2	120	62	48	61.5	24/18	0.25	0.62	0.38
JZ-7134	370	220	4.5	4	120	11	80	9.07	24 722	0.2	0.83	0.44

												**
	功率	鞭定	额定	!	訊	子铁	ý	转子外径	定转子	气隙	主绕组	副绕组
型		电压	海	极数	外径	内径	水庫		槽数		线规	线规
	<b>(★</b> )	3	<b>(</b> 4)			mm	,	(mm)	$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	(mm)
JZ-7124	250	220	3.5	4	120	71	62	70.6	24722	0.2	0.72	0.41
JZ-7114	180	220	2.5	4	120	17	\$	70.6	24722	0.2	29.0	0.38
JZ - 6322	180	220	2	2	102	52	28	51.5	24/18	0.25	0.59	0.38
JZ-6312	120	220	2	7	102	52	<b>\$</b>	51.5	24/18	0.25	0.53	0.35
JZ - 6324	120	220	2	4	102	28	98	57.6	24722	0.2	0.57	0.33
JZ-6314	8	220	2	4	102	28	48	57.6	24/22	0.2	0.53	0.31
JZ - 5622	8	220	1.2	2	8	48	<del>\$</del>	47.5	24/18	0.25	0.47	0.35
JZ-5612	8	220	_	2	8	48	\$	47.5	24/18	0.25	0.41	0.31
JZ - 5624	98	220	1.5	4	8	25	48	51.6	24.722	0.2	0.41	0.29
JZ - 5614	9	220	-	4	8	25	\$	51.6	24.722	0.5	0.38	0.27

#### 9.AO 系列(小功率)三相异步电动机技术数据

粗		线圈节即	1-6,2-7	1-6.2-7	1-4	1-4	1-12,2-11	1-12,2-11	1-8,2-7	1-8,2-7	1-12,2-11	1-12,2-11	1-12,2-11	1-8,2-7	1-8,2-7	1-8,2-7	1-7,2-6	1-7.2-6	1-12,2-11
定子统	後圈	回数	435	420	640	280	230	180	310	760	001	120	147	160	195	230	135	82	92
	线规	(mm)	1- \$ 0.21	1- \$ 0.25	1- \$ 0.21	1- \$ 0.25	1- \$ 0.20	1- \$ 0.33	1- \$ 0.75	1- \$ 0.29	1- \$ 0.51	1- \$ 0.44	1- \$ 0.38	1- \$ 0.47	1- \$ 0.41	1- \$ 0.35	1- \$ 0.55	1- \$ 0.62	1- \$ 0.62
气隙		(mm)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
定转子	盡数	$Z_1/Z_2$	12/15	12/15	12./15	12/15	24/18	24./18	24./18	24/18	24/18	24/18	24/18	24/22	24.72	24 722	24.72	24.72	24/18
Ų	水庫		20	20	20	20	\$	48	48	48	65	55	45	65	55	45	65	8	62
定子铁巾	内径	mm	42	42	42	42	25	25	25	52	8	ጽ	8	8	8	8	71	71	62
17	外径		08	8	98	08	8	8	8	8	102	102	102	102	102	102	120	120	120
转速		(r/min)	2800	2800	1400	1400	2800	2800	1400	1400	2800	2800	2800	1400	1400	1400	1400	1400	2800
	极数		2	2	4	4	2	2	4	4	2	7	7	4	4	4	4	4	2
额定	畑	<u>(</u>	0.23	0.31	0.25	0.31	0.37	0.52	0.39	0.46	1.38	96.0	99.0	1.15	0.82	29.0	1.6	2.0	1.82
额定	电压	3	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
功率	•	<b>(</b> €	8	8	40	8	120	180	8	120	520	370	250	370	250	180	550	750	750
	型		AO - 5012	AO - 5022	AO-5014	AO - 5024	AO - 5612	AO - 5622	AO-5614	AO - 5624	AO - 6332	AO - 6322	AO - 6312	AO - 6334	AO-6324	AO-6314	AO - 7114	AO - 7124	AO-7112

#### 10.BO 系列单相电阻起动异步电动机技术数据

	功率	额定	额定		转速	宴	子铁	Ų	定转子	气隙	主绕	组	副绕	組	
五 合		电压	电流	极数		外径	内径	大 廃	槽数		绕類	年极	线规	每极	备注
	<u>(</u> €	3	€		(r/min)		mm		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	甲数	(mm)	再数	
BO - 5612	96	220	1.01	2	2800	06	48	40	24./18	0.25	1 \$ 0.41	260	1- \$ 0.31	229	
BO - 5622	8	220	1.19	2	2800	06	48	48	24.718	0.25	1- \$ 0.47	473	1 - \$ 0.35	179	1
BO - 5614	40	220	1.05	4	1400	96	52	40	24 722	0.20	1- \$ 0.38	374	1- \$ 0.27	150	I
BO - 5624	99	220	1.19	4	1400	8	52	48	24 722	0.20	1- \$ 0.41	321	1- \$ 0.29	127	1
BO - 6312	120	220	1.43	2	2800	102	52	48	24/18	0.25	1 - \$ 0.53	406	1- \$ 0.35	203	1
BO - 6322	180	220	1.95	2	2800	102	52	% %	24/18	0.25	1- \$ 0.59	352	1 - \$ 0.38	174	
BO - 6332	250	220	2.5	2	2800	102	54	29	24/18	0.25	1- \$ 0.62	247	1- \$ 0.44	127	反串 160 匝
BO-6314	8	220	1.6	4	1400	102	58	<del>2</del>	24 722	0.20	1 · \$ 0.53	288	1- \$ 0.31	128	1
BO - 6324	120	220	1.85	4	1400	102	28	98	24 722	0.20	1 - \$ 0.57	248	1 - \$ 0.33	601	反串 208 匝
BO - 6334	180	220	5.6	4	1400	102	9	89	24 722	0.25	1- \$ 0.62	180	1 - \$ 0.41	98	}
BO - 7102	250	220	2.5	2	2800	120	62	84	24 / 18	0.25	1 ⋅ \$ 0.62	260	1- \$ 0.38	159	1
BO - 7112	370	220	3.5	2	2800	120	62	29	24 / 18	0.25	1 - \$ 0.72	212	1- \$ 0.44	124	
BO - 7104	180	220	2.44	4	1400	120	7.1	48	24722	0.20	1- \$ 0.64	209	1- \$ 0.38	39	!
BO - 7114	250	220	3.05	4	1400	120	71	62	24.722	0.20	1 - \$ 0.72	165	1 · \$ 0.41	95	
EO-7124	370	220	4.17	4	1400	120	71	8	24.722	0.20	1 \$ 0.83	126	1 - \$ 0.44	71	

注 BO、CO、IX)、BO、CO、IXO,KO,KO,A列单相异步电动机的槽节距及每槽顶数的分配,见相关的绕组匝数分布图。

#### 11.CO 系列单相电容起动异步电动机技术数据

额定			转速	υ <del>ν</del>	定子铁心	,	定转子	气隙	主统	组	副绕	组	徽
电流 极数		L		外径	内径	长度	槽数		线规	每极	线规	每极	容量
(A) (r/min)	(r/min)	(r/min)		1	шш		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	币数	(mm)	再数	$(\mu F)$
1.95 2 2800		2800		102	52	52	24/18	0.20	1- \$ 0.57	301	1- \$ 0.41	273	75
2.5 2 2800	2 2800	2800		102	52	89	24/18	0.20	1- \$ 0.62	232	1- \$ 0.44	200	100
2.6 4 1400	4 1400	1400		102	28	70	24.72	0.20	1- \$ 0.57	200	1-0 0.41		100
1.95 4   1400	4   1400	1400		102	58	99	24730	0.20	1- \$ 0.57	231	1- \$ 0.35	102	100
2.5 2 2800	2 2800	2800		120	62	48	24./18	0.25	1- \$ 0.62	261	1- \$ 0.47	191	100
3.5 2 2800	2 2800	2800		120	62	62	24/18	0.25	1- \$ 0.72	212	1- \$ 0.49	182	100
4.84 2 2800		2800		120	62	8	24/18	0.25	1- \$ 0.86	153	1 - \$ 0.53	185	150

											-				
	功率	数	设置		转速	ヤマ	定子铁心		定转子	<b>气</b> 魔	主绕	獲	副祭	组	申容器
五 名		电压	电流	极数	!	外径	内径	长度	<b>一种</b>	<u>;</u>	线规	每极	线规	每极	松中
	<b>(</b> €	<u>S</u>	€		(r/min)		HILL HILL HILL HILL HILL HILL HILL HILL		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	匝数	(mm)	匝数	(µF)
CO - 7104	180	220	2.44	4	1400	120	11	84	24 722	0.20	0.20 1-00.64	503	1- \$ 0.41	128	100
00-7114	250	220	3.05	4	1400	120	7.1	62	24 722	0.20	1- \$ 0.72	167	1- \$ 0.47	149	100
00-7124	370	220	4.17	4	1400	120	71	80		0.20	1- \$ 0.83	126	1- \$ 0.49	131	100
CO - 8012	750	220	6.25	2	2800	138	71.6	20		0.30	1- ¢ 1.00	149	1- \$ 0.55	185	200
CO - 8024	750	220	7.05	4	1400	138	81.6	06	24.726	0.25		93	1- \$ 0.59	6	150
CO - 8014	550	220	5.65	4	1400	138	9.18	20	24726	0.25	1- ¢ 0.96	120	1- \$ 0.55	113	200

### 12.DO 系列单相电容运转异步电动机技术数据

	功率	额定	额定		转	知	三子铁心		定转子	京爾	主绕	组	副绕	纸	心	田容器
西		电压	电流	极数		外径	内径	长度	<b>一种</b>	<u> </u>	线规	毎极	线规	年极	电流	谷山神
	<b>(≰</b>	3	€		(r/min)		mm		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	西	(mm)	田、後	<u>E</u>	$(\mu F)$
DO-4512	15	220	0.23	2	2800	71	38	45	12/15	0.20	1- \$ 0.23	823	1- ¢ 0.19	1258	0.249	1.8
DO-4522	25	220	0.32	2	2800	71	38	45	12/15	0.20	1- \$ 0.25	869	1- \$ 0.2	1369	0.373	2.0
DO-5012	40	220	0.45	2	2800	08	43	35	24.718	0.25	1 · \$ 0.25	700	1- \$ 0.19	920	0.38	2.4
DO-5022	93	220	0.55	7	2800	80	43	46	24.718	0.25	1- \$ 0.29	220	1- \$ 0.23	8//	0.474	2.7
DO-5612	8	220	0.82	2	2800	8	84	<b>8</b> 8	18/12	0.25	1- \$ 0.33	200	1- \$ 0.27	650	0.63	3.4
DO-5622	120	220	1.0	2	2800	8	84	84	18/12	0.25	1- \$ 0.41	400	1- \$ 0.27	<b>3</b>	99.0	3.7
DO-6312	180	220	1.42	2	2800	102	2	4	24/18	0.25	1- \$ 0.44	341	1- \$ 0.33	510	1.29	8.4
DO-4514	∞ ∞	220	07.0	4	1400	71	38	45	12/15	0.20	1- \$ 0.2	575	1- ¢ 0.16	059	0.275	1.8
DO-4524	15	220	0.28	4	1400	71	38	45	12/15	0.20	1- \$ 0.21	523	1- \$ 0.17	029	0.388	2.0
DO - 5014	25	220	0.35	4	1400	08	42	34	24/18	0.15	1- \$ 0.25	504	1- \$ 0.18	523	0.382	2.4
DO-5024	9	220	0.52	4	1400	08	42	4	24/18	0.15	1- \$ 0.27	373	1- \$ 0.2	298	0.565	2.7
DO-5614	8	220	0.72	4	1400	8	52	38	24/18	0.20	1- \$ 0.29	350	1- \$ 0.27	94	0.84	3.4
DO - 5624	8	220	0.97	4	1400	06	22	48	24/18	0.20	1- \$ 0.31	260	1- \$ 0.29	420	1.23	3.7
DO-6314	120	220	1.2	4	1400	102	09	4	24.722	0.25	1- \$ 0.38	265	1- \$ 0.29	460	1.28	8.4
DO-6324	180	220	1.67	4	1400	102	9	55	24/22	0.25	1- \$ 0.44	213	1- \$ 0.33	355	1.73	5.6

13.AO2 系列(小功率)三相异步电动机技术数据

型 号         (W)         电压           AO2 - 4512         16         380           AO2 - 4522         25         380           AO2 - 5012         40         380           AO2 - 5012         90         380           AO2 - 5612         90         380           AO2 - 5612         90         380           AO2 - 5612         90         380           AO2 - 5622         120         380           AO2 - 6322         250         380           AO2 - 7112         370         380           AO2 - 7122         550         380           AO2 - 4514         10         380           AO2 - 4524         16         380           AO2 - 5014         25         380           AO2 - 5024         40         380	电流 (A) 0.092 0.12 0.17 0.23 0.323 0.382 0.53	数 2 2 3 3	(r/min) 2800 2800 2800	外径	内径	不研	*				
(W) 16 2 2 3 40 6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	(A) 0.092 0.12 0.17 0.23 0.323 0.382 0.53	0000000	2800 2800 2800			X Ž	<b>面</b> 然		线规	猴圞	ŧ
2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0.092 0.12 0.17 0.23 0.323 0.382 0.53	0000000	2800 2800 2800		шш		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	田	<b>我圈</b> 节跑
25 26 27 28 29 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	0.12 0.17 0.23 0.323 0.382 0.53	000000	2800	71	38	45	12.718	0.2	1 \$ 0.15	710	1 6
2 40 50 90 120 180 250 370 550 10 10 40	0.17 0.23 0.323 0.382 0.53 0.67	00000	2800	71	38	45	12/18	0.2	1- \$ 0.17	615	1 - 6
50 90 120 180 250 550 750 10 10	0.23 0.323 0.382 0.53 0.67	00000		<b>%</b>	44	45	12/18	0.2	1 · ♦ 0.21	480	1 - 6
250 1120 1180 250 370 550 10 10 40	0.323 0.382 0.53 0.67	2222	2800	<b>&amp;</b>	4	45	12/18	0.2	1 - \$ 0.23	435	9 - 1
120 180 250 370 550 750 10 16	0.382 0.53 0.67	2 2 2	2800	96	84	20	24/18	0.25	1 - \$ 0.28	185	1-12,2-11
180 250 370 550 750 10 16	0.53	7 7	2800	06	8	 S	24 / 18	0.25	1- \$ 0.31	180	1 - 12,2 - 11
250 370 550 750 10 16 25	0.67	2	2800	%	20	45	24/18	0.25	1 - \$ 0.35	165	1 - 12,2 - 11
370 550 750 10 16 25		-	2800	96	20	45	24/18	0.25	1- \$ 0.38	140	1 - 12,2 - 11
550 750 10 16 25 40	0.95	2	2800	011	58	20	24./18	0.25	1- \$ 0.45	116	1 - 12,2 - 11
750 10 16 25 40	1.35	2	2800	110	28	62	24/18	0.25	1- \$ 0.50	93	1 - 12,2 - 11
16 25 40	1.75	2	2800	128	19	28	24./18	0.25	1- \$ 0.60	84	1 - 12,2 - 11
16 25 40	0.12	4	1400	71	38	45	12/18	0.2	1 - ¢ 0.14	1100	1 - 4
25 40	0.155	4	1400	71	38	45	12.718	0.2	1 - \$ 0.16	950	1 - 4
40	0.17	4	1400	 &	44	45	12/18	0.2	1 - \$ 0.18	800	1 - 4
	0.224	4	1400	98	4	45	12.718	0.2	1 - \$ 0.21	670	1 - 4
AO2 - 5614 60 380	0.28	4	1400	8	54	20	24.718	0.25	1 - \$ 0.25	310	1-8,2-7
AO2 - 5624 90 380	0.385	4	1400	8	54	50	24./18	0.25	1- \$ 0.28	275	1-8,2-7
AO2 - 6314 120 380	0.48	4	1400	 %	58	45	24 /30	0.25	1- \$ 0.31	270	1-8.2-7
AO2 - 6324 180 380	0.65	4	1400	96		54	24730	0.25	1- \$ 0.35	220	1-8.2-7
AO2 - 7114 250 380	0.83	4	1400	110	<i>L</i> 9	20	24730	0.25	1- \$ 0.4	188	1-8,2-7
AO2 - 7124 370 380	1.12	4	1400	110	29	62	24730	0.25	1- \$ 0.45	150	1-8,2-7
AO2 - 8014 550 380	1.55	4	1400	128	12	28	24 /30	0.25	1- \$ 0.56	134	1-8,2-7
AO2 - 8024 750 380	2.01	4	1400	128	77	75	24730	0.25	1- \$ 0.63	105	1-8,2-7

### 14.BO2 系列单相电阻起动异步电动机技术数据

	功率	额沿	额定		转凍	いて	定子铁心		字梯子	有	土绕	報	副绕	銀		
五 号	Į	电压	馬馬	极数	!	外径	内径	大庚	曹楼	<u></u>	线规	年极	线機	毎极	堵转转矩 缩完柱纸	最大转矩缩空柱纸
	( <b>*</b>	<u> </u>	€		(r/min)		E E		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	同数	(mm)	局	TX >1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Ą
BO2 - 6312	06	220	1.02	2	2800	96	20	45	24/18	0.25	1- \$ 0.45	436	1 · \$ 0.33	192	1.5	1.8
BO2 - 6322	120	220	1.36	2	2800	96	20	8	24/18	0.25	1- \$ 0.50	357	1- \$ 0.35	182	1.4	1.8
BO2 - 7112	180	220	1.89	7	2800	110	28	20	24/18	0.25	1- \$ 0.56	297	1 \$ 0.38	167	1.3	1.8
BO2 - 7122	250	220	2.40	2	2800	110	28	62	24/18	0.25	1- \$ 0.63	235	1 · \$ 0.40	156	1.1	1.8
BO2 - 8012	370	220	3.36	7	2800	128	29	28	24/18	0.25	1- \$ 0.71	506	1- \$ 0.45	136	1.1	1.8
BO2 - 6314	8	220	1.23	4	1400	96	28	45	24730	0.25	1- \$ 0.42	315	1- \$ 0.31	127	1.7	1.8
BO2 - 6324	8	220	1.64	4	1400		28	\$2	24730	0.25	1- \$ 0.45	270	1- \$ 0.35	117	1.5	1.8
BO2 - 7114	120	220	1.88	4	1400	110	29	20	24/30	0.25	1- \$ 0.53	224	1- \$ 0.33	124	1.5	1.8
BO2 - 7124	180	220	2.49	4	1400	110	29	62	24/30	0.25	1- \$ 0.60	183	1- \$ 0.35	102	1.4	1.8
BO2 - 8014	250	220	3.11	4	1400	128	12	28	24/30	0.25	1 - \$ 0.71	158	1- \$ 0.40	104	1.2	1.8
BO2 - 8024	370	220	4.24	4	1400	128	11	75	24/30	0.25	1- \$ 0.85		1- \$ 0.47	68	1.2	8:1

### 15.CO2 系列单相电容起动异步电动机技术数据

田次海	公司	(µF)	75	75	100	150	200	75	75	9	100	<u> </u>	150
翻	遊	田後	247	204	206	154	133	145	124	133	134	20	120
剛然	<b>张</b>	(mm)	1- \$ 0.38	1- \$ 0.47	1- \$ 0.53	1- \$ 0.56	1- \$ 0.63	1- \$ 0.35	-0	1-00.47	1- \$ 0.50	1-00.60	$1 - \phi 0.63$
器	緩緩	回数	297	235	506	159	147	224	183	158	124	127	96
计器	线规	(mm)	1- \$ 0.56	1- \$ 0.63	1- \$ 0.71	1- \$ 0.85	1- \$ 1.0	1- \$ 0.53	1- \$ 0.60	1- \$ 0.71	1- \$ 0.85	1-40.05	1- \$ 1.06
如	<u></u>	(mm)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
字转字	看数	$Z_1/Z_2$	24/18	24/18	24/18	24.718	24.718	24/30	24/30	24/30	24/30	36/42	36/42
	长庚		20	62	28	75	70	20	62	58	75	92	96
子铁心	内径	um.	58	88	29	29	1	<i>L</i> 9	29	77	11	83	87
知	外径		110	110	128	128	145	110	110	128	128	145	145
转廉		(r/min)	2800	2800	2800	2800	2800	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	极数		2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
徽	电流	€	1.89	2.40	3.36	4.65	5.94	1.88	2.49	3.11	4.24	5.57	6.71
额定	电压	<u> </u>	220	220	220	220	720	220	220	220	220	220	220
功率		( <b>%</b> )	180	250	370	550	750	120	180	520	370	550	750
	極中		002 - 7112	CO2 - 7122	CO2 - 8012	CO2 - 8022	2506 - 200	002 - 7114	002 - 7124	002 - 8014	CO2 - 8024	CO2 - 90St	002 - 9014

### 16.DO2 系列单相电容运转异步电动机技术数据

	本化	数沿	多		秩	ינא	定子铁心		定转子	真際	主统	級	副绕	錮	申容器	申容器
型号	-	电压	电流	极数		外径	内径	长度	槽数	,	线规	每极	线规	毎极	松雪	配压
	<u>`</u>	3	€		(r/min)		E E		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)	画、数	(mm)	西、数	(µF)	(V)
DO2 4512	10	220	0.20	2	2800	17	38	45	12/18	0.20	1- \$ 0.18	898	1- \$ 0.16	116	-	630
LX)2 - 4522	91	220	0.26	2	2800	71	38	45	12.718	0.20	1 - \$ 0.20	750	1- \$ 0.19	962		630
102 - 5012	25	220	0.33	2	2800	08	44	45	12/18	0.20	1 - \$ 0.25	519	1- \$ 0.23	819	7	630
LXX - 5022	40	220	0.42	7	2800	98	44	45	12/18	0.20	1 - \$ 0.25	489	1 - \$ 0.25	869	7	630
1002 - 5612	99	220	0.57	2	2800	96	48	20	24/18	0.25	1- \$ 0.28	454	1- \$ 0.31	527	4	630
LO2 - 5622	8	220	0.81	2	2800	8	48	20	24/18	0.25	1- \$ 0.33	363	1- \$ 0.31	467	4	920
LX12 - 6312	120	220	0.91	2	2800	96	20	45	24/18	0.25	1 - \$ 0.40	415	1- \$ 0.31	593	4	630
IX)2 - 6322	180	220	1.29	7	2800	96	20	54	24/18	0.25	1 - \$ 0.45	320	1- \$ 0.33	427	9	630
DO2 - 7112	250	220	1.73	7	2800	110	28	20	24/18	0.25	1 - \$ 0.50	271	1- \$ 0.45	382	∞	430
DO2 - 4514	9	220	0.20	4	1400	71	38	45	12/18	0.20	1 - \$ 0.18	700	1- \$ 0.16	675	1	630
LXC2 - 4524	10	220	0.26	4	1400	71	38	45	12/18	0.20	1- \$ 0.20	009	1- \$ 0.16	620		630
LX2 - 5014	16	220	0.28	4	1400	<u>\$</u>	44	45	12/18	0.20	1- \$ 0.21	260	1- \$ 0.21	455	2	630
DX)2 - 5024	25	220	0.36	4	1400	80	44	45	12/18	0.20	1- \$ 0.25	436	1- \$ 0.21	435	2	630
IXX2 - 5614	40	220	0.49	4	1400	05	54	90	24./18	0.25	1 - \$ 0.28	356	1- \$ 0.23	808	ر)	630
LXX2 - 5624	99	220	0.64	4	1400	06	54	20	24/18	0.25	1 - \$ 0.31	348	1- \$ 0.28	339	4	630
1002 - 6314	06	220	0.94	4	1400	96	- 86	45	24/18	0.25	1- \$ 0.35	302	1- \$ 0.31	374	4	630
1302 - 6324	120	220	1.17	4	1400	96	58	54	24 /30	0.25	1- \$ 0.40	259	1- \$ 0.31	365	4	630
1)02 - 7114	180	220	1.58	4	1400	110	29	20	24/30	0.25	1- \$ 0.42	206	1- \$ 0.38	330	9	430
DO2 - 7124	250	220	5.04	4	1400	110	29	62	24730	0.25	1 - \$ 0.47	165	1 \$ 0.42	268	œ	430

#### 17.YC 系列单相电容起动异步电动机技术数据

清 坐		1.8	1.8	1.8	1.8
	S	65	65	89	89
<b>操</b>	R	70	70	73	73
	z	7.5	75	28/	78
最大转矩	₹H	1.8	1.8	1.8	1.8
堵转电流	泄	2.5	2.5	2.5	2.5
母母	田数	0.82	0.82	0.82	0.83
校	(%)	70	72	74	75
转速	(r/min)	2900	2900	2900	2900
胡田	(A)	37	09	08	120
数年	(¥	5.94	8.47	11.24	16.1
电压	(V)	220	220	220	220
功率	(W)	0.75	1.1	1.5	2.2
報		2	7	7	2
中		YC-90S-2	YC-90L-2	YC-100L1-2	YC-100L2-2

														¥
中	<b>#</b>	分条	电压	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	型 改	林瀬	效率	小學	堵转电流	最大转矩	_	墨里		<b>4</b>
<b>H</b>		( <u>w</u>	3	(A)	¥ (₹	(r/min)	(%)	因数	额定转矩	额定转矩	z	R	S	₹ *
YC-112M-2	2	3	220	21.6	150	2900	92	0.83	2.2	1.8	98	75	70	1.8
YC-132S-2	2	3.7	220	26.3	175	2900	77	0.83	2.2	1.8	83	78	73	1.8
YC-90S-4	4	0.55	220	5.57	53	1450	92	69.0	2.5	1.8	20	65	8	1.8
YC-90L-4	4	0.75	220	6.77	37	1450	69	0.73	2.5	1.8	92	65	8	1.8
YC-100L1-4	4	1:1	220	9.52	09	1450	71	0.74	2.5	1.8	73	89	63	1.8
YC-100L2-4	4	1.5	220	12.5	8	1450	73	0.75	2.5	1.8	73	89	63	1.8
YC - 112M - 4	4	2.2	220	17.5	120	1450	75	92.0	2.5	1.8	75.	02	99	1.8
YC-132S-4	4	8	220	23.5	150	1450	75.5	0.77	2.2	1.8	78	73	89	1.8
YC-132M-4	4	3.7	220	78	175	1450	9/	0.79	2.2	1.8	78	73	89	1.8
YC-90S-6	9	0.25	220	4.21	20	950	\$	0.50	2.5	1.8	98	19	26	1.8
YC-90L-6	9	0.37	220	5.27	25	950	28	0.55	2.5	1.8	99	19	95	1.8
YC-100L1-6	9	0.55	220	6.94	35	950	9	09.0	2.5	1.8	<i>L</i> 9	62	57	1.8
YC-100L2-6	9	0.75	220	9.01	45	950	61	0.62	2.2	1.8	<i>L</i> 9	62	57	1.8
YC-112M-6	9	1.1	220	12.2	65	950	63	0.65	2.2	1.8	70	65	9	1.8
YC-132S-6	9	1.5	220	14.7	85	950	89	89.0	2.0	1.8	73	89	63	1.8
YC - 132M - 6	9	2.2	220	20.4	125	950	70	0.70	2.0	1.8	73	89	63	1.8

18.1A、A 系列(小功率)三相异步电动机技术数据

	第 图	1-11	1-11	1-11	1-6	1-6	1-6	1-11	11-11
绕 组	殺 國 教	212	170	140	303	253	203	380	350
定子	线规 (mm)	1- \$ 0.29	1- \$ 0.33	1- \$ 0.41	1- \$ 0.25	1- \$ 0.29	1- \$ 0.33	1- \$ 0.16	1-¢ 0.21
	<b>然</b> 型 以	单层链式	按	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式	单层链式
定转子	槽数	24.718	24/18	24/18	24/18	24/18	24/18	24/18	24.718
	长度	8	20	62	\$	20	62	32	32
定子铁心	<b>对役</b>	3	8	46	52.5	52.5	52.5	46	46
117	外径	8	8	8	8	8	8	80	8
转速	(r/min)	2820	2810	2800	1420	1410	1400	2800	2800
	极数	2		7	4	4	4	2	2
鞭定	馬 (A)	0.37	0.52	99.0	0.39	0.46	0.62	0.62	0.65
} }	(V)	380	380	380	380	380	380	380	380
ł	<b>(¥</b> )	120	180	250	8	120	180	22	9
	番	1A0 - 5612	1A0 - 5622	1A0 - 5632	1A0 - 5614	1A0 - 5624	1A0 - 5634	A-5012A	A-5012B

													3
	F E	E	额定		转速		定子铁山	ņ	定转子		定子	绕 组	
型号	* ( <b>x</b>	五 (>	电流	极数		外径	内径	<b>长度</b>	槽数	烧组	线规	线圈	线圈
			(¥)		(r/min)		mm		$Z_1/Z_2$	型子	(mm)	<b>西数</b>	中田田
A - 5022	09	<u>8</u>	89.0	2	2800	8	4	42	24/18	中国体	1-0023	285	1-11
A - 5032	06	380	0.71	·	2800	8 8	7	; Ç	27.72	1 X X X X	2.0.7	557	
A - 5014A		000		١.	0007	è :	ç	32	24/18	甲压链力	17.0 6-1	517	II - I
A-100. A	C :	380	0.49	4	1400	8	46	32	24./18	单层链式	1- 00.14	240	1-6
A - 2014B	52	380	0.52	4	1400	<b>8</b>	46	32	24.718	单层链式	1- \$ 0.17	200	1 - 6
A - 5024	04	380	0.52	4	1400	<del>S</del>	숙	42	24./18	单层链式	1- \$ 0.20	360	1 - 6
A 50134	99	380	0.58	4	1400	<del>2</del>	46	25	24./18	单层链式	1 - \$ 0.23	305	9

#### 19. 油泵用(小功率)三相异步电动机技术数据

		接法	<u>}-</u> -	· >-	∇/\	∇/λ-1	∇/λ-1	1- 7/\	1-∀/△	1-∀/△	1-Y/△ 1-Y	1-∀/△
₩.	後圈	节田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1-8	9-	- œ	1 8 9 - 18 10 - 17	1-8 9-18 10-17	1-8 9-18 10-17	1-8 9-18 10-17	1 - 8 9 - 18	1-8	1-8 9-18 10-17
定 了 號	线圈	币数	334	405	254	240	264	233	232	274	256	220
	线规	(mm)	\$ 0.23	\$ 0.25	\$ 0.25	\$ 0.27	\$ 0.27	\$ 0.27	¢ 0.31	\$ 0.27	\$ 0.31 \$ 0.31	\$ 0.31
	绕组	型式	单层链式	单层链式	单层链式	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层同心	单层链式单层链式	单层同心
	7		-81	12	<u>*</u>	81	<u>«</u>	81	18	18	18	18
狭っ	水風		40	20	55	20	55	53	42	25	55	20
当	内径	mm	42	42	20	45	25	53	23	21	54 60	45
	外径		0/	65	95	ŧ.	102	102	102	<b>0</b> 8	108	8
转速		(r/min)	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790 2860	2790
额定电流		<b>(</b> Y	0.2	0.26	0.3270.56	0.3970.68	0.43.00.75	0.35.0.6	0.48/0.75	0.32./0.55	0.43.0.75	0.43./0.75
额定电压		( <u>v</u>	380	380	380/220	380.720	380.7220	380/220	380/220	380/220	380.7220 380	380/220
功率		<b>(</b> €	99	8	<u>8</u>	125	125	125	125	125	125	150
	型		AOB - 25	DBC-25	JCLO12 - 2	JWYR22 - 3.3	JCB-22	JCB-22	JYB-22	2JCB-22	JYB-22 JCB-22	JWYB45 - 3.3

<b>発</b> 校			联	1-∀/∆	1-∀/∆	1-∀/∆	1- ∀./△	1-∀/∆	1- ∀/∆				被衍	>	<u>;</u>	; <u>}</u>	17	7.	<u>≻</u> 1	<u>&gt;</u>	17
	器	國安	作	1-11	1 - 8 9 - 18 10 - 17	1 · 8 9 · 18 10 · 17	1-8 9-18	10 - 17 1 - 6	1-8 9-18 10-17		纸	徐麗	次 西 田	3-1	1-6	8-1	1-8 9-18 10-17	1-8 9-18 10-17	1-8 9-18	1-11	1-11
	定子统	1800	阿数	208	246	253	160	194	256		子绕	銀光	阿黎	334	\$6	254	264	233	256	200	708
	u≺	徐和	(mm)	\$ 0.35	ø 0.31	\$ 0.29	\$ 0°38	\$ 0.44	¢ 0.27		田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1	(mill)	1- \$ 0.23	1-60.25	1- \$ 0.25	1 - \$ 0.27	1- ¢ 0.27	1- \$ 0.27	1 - \$ 0.31	1- \$ 0.35
		络细	軍	单层链式	单层同心	单层同心	单层同心	单层链式	单层同心	<b>术数据</b>		<b>松</b> 和	全	单层链式	单层链式	单层链式	单同心式	单层间心式	甲尼河山	单层链式	
		4	<b>₽</b>	24	18	81	18	54	18	电泵用(小功率)三相异步电动机技术数据		槽数	$Z_1$	18	12	18	18	81	18	24	24
- 1	<b>策</b> 心	K 廃		55	55	55	63	3	55	异步电	缺心	长度		49	20	55	99	53	55	47	55
	定子	内径	шш	98	22	51	48	2	52	率)三相	定子	内径	mm m	42	42	S	55	53	22		8
		外径		108	108	80	82	112	105	(小功		外径		20	9	95	102	102	102	108	108
	採			2790	2790	2790	2800	1410	2790	. 1	转速	! (	(r/mm)	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2860	2700
	<b>第</b> 中中第			0.463.70.8	0.4870.83	0.36.0.63	99.0	0.74/1.28	0.48/0.75	20		极数		2	7	2	7	2	2	2	2
-							<u>-</u> -				额定电流	3	(A)	0.20	0.26	0.32	0.43	0.35	0.48	0.43	0.463
	额定电压	3		380/220	380/220	380 /220	380	380.7220	380/220		电压	5	<b>(</b>	 380 380	380	380	380	380	380	380	380
	功率	( <u>A</u>		150	150	150	250	250	125		功率	(W)	()	8	8	001	125	125	125	125	150
		<b>全</b>		JCB-45	JYB-45	2JCB - 45	OB-100	JCL22 - 4	JCB-22			THE STATE OF		AOB-25	DBC-25	JCLO-12-2	JCB-22	JCB-22	JCB-22	JCB-22	JCB-45

		我	17	<u>~</u>	ΥI	≿	<u>}</u>	71	<u>&gt;</u>	<u></u>	<u> </u>		比铁铁纸	額定转矩 (倍数)	1.5	1.5	1.5	»: •		
统 组	38	华田田	1-8 9-18 10-17	1-8 9-18 10-17	1-8 9-18 10-17	9-18	10-17	1 • 8 9 - 18 10 17	4 , 8	1-8 9-18			<b>客转</b> 电流	額定电流 (倍数)	2.5	2.5	2.5	3.5		
定子	验	田一巻	274	253	232	246	256	240	220	160	194			换向器 节距	$\perp$	1-2	1 - 2	1-2	1-2	
	线期	(mm)	. \$ 0.27	- ¢ 0.29	· \$ 0.31	- ¢ 0.31	- ¢ 0.31	-6-	- ¢ 0.31	- ¢ 0.38	- ¢ 0.44		5 组	(本) (本) (本) (本)	+-	24	24	24	54	
			mix 4H			 	· 払				-		子绕	数 型 图 配	1-4	1-4	1 - 4	1-4	1-4	
	14 A	型	単层同心式	单层间心式	单层 同心式	单层 同心式	单层链式	单层间心式	单层 同心式	単层 同心式	单层链式	D <del>1</del> 10	轶	第 題 数	214			1	1	_
	槽数	$Z_1$	81	81	18	18	18	81	<u>«</u>	18	24	木数排		(mm)	0.00			-		
铁心	<b>大度</b>		55	55	42	55	55	- 20	20	63	4	电动机技术数据	磁极绕组	线规 年极(mm) 函数	0.14 1010	0.18 685	0.23   536	-		_
定子	内径	mm	51	51	53	52	25	45	45	84	72	单相串励电	转产	<b>₹</b>		8 0.	8 0.	<u></u>	×	_
	外径		08	08	102	108	105	<b>2</b>	** ***	85	112	系列单相	て際		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
世	3,	(111111)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2800	1410	21.G 系	ابيدا	内径 长度 mm	30 18	30 30	0 38	81 0	02 0	_
	极数		73	2	2	- 7	2	2	7	2	4			外径 内径 mm	<u> </u>			95	56 30	_
按 田 小 塚	(A)		0.32	0.36	0.48	0.48	0.43	0.39	0.43	89.0	0.74		转速	(r/min)	4000	4000	4000	0009	0009	_
世	<u> </u>		380	380	380	380	380	380	380	380	380		额近	用(A)	0.14	0.22	0.32	0.20	0.29	-
办率	(M)		125	150	125	150	125	125	150	250	250		电压	( <u>A</u> )	220	220	220	220	520	_
_	ф 		6)		<u> </u>			22	45 -		4		中奉	(w)	∞	15	25	15	25	
	副		2JCB - 22	2JCB- 45	JYB-22	JYB - 45	JYB-22	JWYB - 22 3.3	JWYB - 45 3.3	DB - 100	JCL 22 - 4		Ц	4	G3614	G3624	G3634	G3616	C3626	

堵转转矩	额定转矩	(倍数)	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	0.9	0.9	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	6.0
烙转电流	额定电流	(倍数)	4.5	4.5	4.5	0.9	6.0	0.9	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	0.9	0.9	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	6.0
	换向器	节距	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2-	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
報	换向	<b>片数</b>	24	2	74	24	24	24	36	36	36	36	%	36	36	36	38	36	38	39	39	39	39	36	39	39	33	39	57	27	ļ	27	57	36
干额	线圈	中田	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	01 - 1	1 - 10	1	1 - 10	01 - 1	9-1
糀	线圈	<b>西教</b>		i	62		1	4		51	39		-	33	1		56		22	42	59	22	31	72	16	75	17	12	17	12		13	6	19
	线规	(mm)	1		.20		1	.23		0.21	0.25			0.27	 	— Т	0.31		0.31	0.29	0.35	0.41	0.33	0.41	0.47	0.38	0.47	0.55	0.49	0.59		0.55	2.0	0.38
<b>9</b>	每极 %	同数 (1	 	1	445 0	1	I	366 0		362 0	290 0	- 		240 0			195 0		192 0	266 0	195 0	152 0	243 0	0 6/1	144 0	226 0	991	123 0	156 0	112 0		32 0	0 001	167 0
嚴极绕组	线规 每	(mm)	1		3.29 4		· 	0.33		$0.31 \mid 3$	$0.38 \mid 2$	1		.41 2	<u>.</u> 1	- 	1 47.	-	0.44	0.44	$0.53 \mid 1$	0.59	0.49 2	0.57	0.67	0.55 2	0.64	0.77	0.69	0.83	<u> </u>	0.77	0.93	0.51
转子	L_	槽数(	∞	<b>∞</b>	<b>∞</b>	<b>∞</b>	∞	∞	12	12	12	12	12	17	12	12	22	12	71	13 (	13 (	13	13	13 (	13 (	13 (	13	13 (	19	19 (	19	19 (	19	12
气隙		(mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.35
ڼ	大展		18	೫	88	18	39	88	1	9	જ		<del>수</del>	જ		<del>-</del>	-S	-	<del>수</del>	35	20	65	35	20	- 69	35	 	- 65	42	8		42		20
歉	内径一	mu.	99	ස	8	<u></u>	8	98	39	39	39	39	39	39		36	39	39	39	20		20	22	<u>ج</u>		 20	 	22	 69	69	69	69	69	39
知子	外径 7	-	Se	99	- 26	Se	- 99	92	7	17							71													8			071	71
	4	<u> </u>			_						_		_		_									_		_	_		_		_	_	<u></u>	
转速		(r/min)	8000	0008	8000	12000	12000	12000	4000	4000	4000	0009	0009	0009	0008	8000	8000	12000	12000	4000	4000	4000	0009	0009	0009	8000	8000	8000	4000	4000	4000	0009	0009	12000
额定	电流	( <b>V</b> )	0.28	0.40	0.57	0.37	0.53	0.77	0.45	2.0	0.91	0.59	0.85	1.08	0.82	1.03	1.50	0.00	1.43	1.15	1.70	2.32	1.60	2.15	3.08	2.08	2.90	4.18	3.32	4.92	6.70	4.45	0.9	1.93
电压		(V)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	520	220	220	220
功率		(W)	25	\$	8	\$	8	96	4	8	8	8	8	120	8	120	180	120	180	120	180 82	250	180	250	370	220	370	220	370	550	750	550	750	250
	型。与		G3618	C3628	C3638	G36112	G36212	G36312	G4514	C4524	C4534	C4516	C4526	C4536	G4518	C4528	C4538	G45112	C45212	GS614	GS624	G5634	GS616	CS626	CS636	C5618	C2628	C2638	G7114	G7124	G7134	C7116	G7126	C45132

#### 22.G 型单相串励电动机技术数据

	功率	电压	转速	迅	子铁	ų	1	转子	磁极绕组	绕组		447	转 子 绕	<b>发组</b>	
五				外径	内径	大麻	,		线规	彩圈	线规	线圈	线圈	数回	换向器
	( <b>§</b>	2	(r/min)		mm		(mm)	槽数	(mm)	匝数	(mm)	匝数	中距	片数	节距
G25 - 40	25	220	4000	71.3	39.3	20	0.4	11	0.21	069	0.14	22	1-6	33	1-2
G30 - 40	30	220	4000	71.3	39.3	25	4.0	11	0.27	486	0.17	74	1-6	33	1-2
G40 - 40	40	220	4000	71.3	39.3	25	0.4	=	0.27	486	0.17	92	9-1	33	1 - 2
G60 - 40	<b>3</b> 6	220	4000	71.3	39.3	36	9.0	=======================================	0.29	358	0.21	53	1-6	33	1-2
G80 - 40	8	220	4000	71.3	39.3	44	0.4	11	0.33	310	0.23	46	1-6	33	1-2
C90 - 40	8	220	4000	71.3	39.3	53	0.4	=	0.35	586	0.25	39	9-1	33	1-2
G120 - 40	120	220	4000	06	51.3	40	0.45	61	0.41	282	0.29	37	1 - 10	38	1-2
G180 - 40	081	220	4000	06	51.3	55	0.45	61	0.53	182	0.38	59	1 - 10	38	1-2
G250 - 40	250	220	4000	06	51.3	89	0.45	61	0.59	146	0.41	81	1 - 10	38	1-2

#### 23.U型单相串励电动机技术数据

<b>少奉</b>	电压	转废	淀外径	F 铁 内谷	で水板	八爾	转子	磁极绕组线线	绕组 每极	绕	※ 無 無			換向器
<u>(</u>		(r/min)		шш		(mm)	槽数	(mm)	匝数	(mm)	匝数	中田	片数	节距
220		4000	99	33.5	36	0.45	01	0.2	740	0.15	110	1-5	20	1-2
220		2600	55	53	22	0.45	10	0.19	009	0.13	110	1-5	20	1-2
220		4000	25	45.3	25	0.45	12	0.25	575	0.18	62	1-6	38	1-2
24		3600	\$	45.3	 88 8	0.45	12	0.86	9/	0.64	7	9-1	24	1-2
110		3600	\$	45.3	38	0.45	12	0.41	350	0.33	ऋ	1-6	24	1-2
220		4500	8	45.3	æ 82	0.45	12	0.38	360	0.25	50	1-6	24	1-2
110		2000	25	45.3	99	0.45	12	0.49	220	0.41	13	1-6	36	1-2
220		2000	25	45.3	9	0.45	12	0.35	435	0.29	27	1-6	36	1-2
220		4000	94	51.6	99	0.55	16	0.44	220	0.31	23	1-8	48	1-2
220		4000	94	51.6	75	0.55	16	0.53	160	0.35	20	1-8	48	1-2

#### 24.SU 型交直流两用单相串励电动机技术数据

		<b>兼向器</b>	节距			1-2			1-2
绕组		林回	片数		!	<b>4</b> ∞		!	8 <del>4</del>
转子绕		災壓	节距		,	8-1		,	×
		級國	匝数		;	12			3
		缆	(mm)		ļ	0.47			0.33
绕 组	,	每极	匝数		次 111	直流增加	507	219	直流增加
极	<b>9</b>	· (2	海	1	9	0.49		,	ડઃ. 
頻	线规	, ma	操令	24		0.02 0.49	_		0.44
11	7		槽数		16			16	
加爾	Ś		(mm)		0.55	0.55		0.55	0.55
ڼ					8	9		3	3
定子铁心		MA	шш		51.6	51.6		51.6	51.6
斑	47 17	外位			95	94		. 46	4
	转速	(r/min)	,		2500	2500		2500	7200
14		1	頁流		110			220	 }
电压		1	災猟		9			220	
功率	()	ļ	翼		100	}		8	
松	( <b>*</b> )	ļ	次號		8	3		08	
	中		-		SU-1	SU-1C		SU-2	30 - 7C

## 25.JIZ 系列单相电钻用串励电动机技术数据(老系列)

	钻头	电压	额定	转速	斑	子铁	Ų	与聯	#	磁极绕组	<b>条组</b>		揪	子统	1	
型	直径		强(		外径	内径	长度	<u> </u>	· *	线规	每极	洗摊	機	後醫	存	格向器
	(www)	3	€	(r/min)		шш		(mm)	槽数	(mm)	匝数	(mm)	田数	4. 田田	八 於	お距
		36	5.6	10000	19	35.3	8	0.35	6	2-0.55	42	2-0.41	7	1-5	27	1.2
9-ZII	9 \$	110	2.2	13500	61	35.3	8	0.35	6	0.47	128	0.33	19	1 - 5	27	1-2
		220	1.1	13500	61	35.3	34	0.35	6	0.33	255	0.23	<b>38</b>	1 5	27	1-2
	_	22	12	0066	73	41	€	0.35	12	3-0.69	22	0.41	4.5	1-6	24	1 · 2
JIZ - 10	ø 10	36	7.3	0066	73	41	40	0.35	12	2-0.69	35	0.69	6.5	1-6	24	1-2
		110	2.5	10300	73	41	40	0.35	12	0.55	%	0.38	13	1-6	: %	1-2
		220	1.2	10300	73	41	40	0.35	12	0.38	198	0.27	16	9-1	38	1-2
:		3%	11	7000	82	46.3	45	0.4	12	3-0.72	25	0.53	9	9-1	24	1-2
JIZ-13	ø 13	110	4.4	10000	82	46.3	45	0.4	12	19.0	95	0.53	6	9-1	36	1-2
		520	2.2	10000	88	46.3	45	0.4	12	0.51	190	0.38	18	1-6	38	$1-\overline{2}$
		240	2.1	10000	88	46.3	45	0.4	12	0.51	190	0.38	20	1-6	8	1-2
91 - ZIÍ	¢ 19	110	3.5	0006	102	58.7	<del>2</del> 4	0.5	115	3-0.62	85	2-0.47	98	1-7	£;	1-2
JIZ - 23	¢ 23	220	5.1	8100	103	58.7	4 4	2.0		2.0.33	021	74.0	2 ,	\ <u>-</u> 1	5	1-2
				22.5	707	200	7	2:0	7	75.0.7	3	0.33	71	1-7	45	1-2

26.DT 系列电动工具用单相串励电动机技术数据

西	力率	电压	1			K		í			7	_		<b>1</b>	货	
			簡定	转速	ا ہد	Ų	,	デ 変	转子	<b>和</b> 权完全	7.4D					
	į	,	电流	,	外径	及谷	水廃			线规	每极	线规	災圈	災圈	本	换向器
	( <b>*</b>	<u> </u>	€	(r/min)		mm		(mm)	<b>基</b>	(mm)	匝数	(mm)	匝数	节距	<b>小教</b>	节距
DTZ1	09	220	0.679	14000	50	28.3	28	0.35	6	0.27	323	0.18	20	1-5	27	1-2
DT22	96	220	0.879	14000	20	28.3	34	0.35	6	0.31	286	0.21	41	1-5	27	1-2
DT23	120	220	1.07	14000	20	28.3	42	0.35	6	0.33	239	0.23	33	1-5	27	1 - 2
DT23S	120	220	1.07	14000	20	28.1	42	0.45	6	0.33	222	0.23	33	1-5	27	1-2
DT31	120	220	1.073	13000	99	30.3	38	0.35	6	0.33	237	0.23	36	1-5	27	1-2
DT32	150	220	1.232	13000	99	30.3	42	0.35	6	0.38	218	0.25	32	1-5	27	1-2
DT31S	120	220	1.05	13000	99	30.1	38	0.45	6	0.33	224	0.23	36	1-5	27	1-2
DT41	150	220	1.242	12000	62	34.2	32	0.4	6	0.38	252	0.25	37	1-5	27	1-2
DT42	180	220	1.421	12000	62	34.2	36	0.4	6	0.41	227	0.27	33	1-5	27	1-2
DT42S	180	220	1.403	12000	62	35	36	0.5	6	0.41	224	0.27	33	1-5	27	1-2
DTS1	210	220	1.569	11000	71	38.1	38	0.45		0.47	161	0.31	24	1-6	33	1-2
DT52	250	220	1.95	11000	71	38.1	4	0.45	11	0.49	167	0.35	21	1-6	33	1-2
DT51S	210	220	1.52	11000	7.1	37.8	38	9.0	11	0.47	161	0.31	24	9-1	33	1-2
DT61	300	220	2.318	10000	08	44	38	0.5	11	0.55	168	0.38	22	9-1	33	1-2
DT62	320	220	2.62	10000	<b>0</b> 8	4	42	0.5	==	0.57	154	0.41	20	1-6	33	1-2
DT61S	300	220	2.3	10000	 &	43.7	38	0.65	11	0.55	165	0.38	22	1-6	33	1-2
DT71	400	220	3.03	0006	8	8.64	44	9.0	19	0.62	144	0.44	16	1 - 10	38	1-2
DT72	200	220	3.72	0006	8	8.64	52	9.0	19	2-0.49	133	0.49	13	1 - 10	38	1-2
DI71S	400	220	3.06	0006	8	49.5	44	0.75	19	0.62	144	0.44	16	1-10	38	1-2
DT81	009	220	4.44	8000	102	9.95	48	0.7	19	2-0.55	116	0.57	14	1-10	38	1-2
DF82	008	220	5.95	8000	102	9.95	\$	0.7	19	2-0.62	96	2-0.47	10	1 - 10	38	1-2
DT81S	009	220	4.39	8000	102	9.99	48	0.85	61	2-0.55	112	0.57	14	1 - 10	38	1-2

# 27. 电动工具用单相交直流两用串励电动机技术数据(一)

定子神片	功率	無	小	採	訊	干粮	ఫ	40	## 	磁极绕组	禁組		444	转子等	统 组	
本、	. [	] ·	場	2	外径	内径	水廃	ķ	, ,	线规	每极	线规	級團	緩	教	<b>換向器</b>
(uu)	( <b>M</b>	€	€	(r/min)		E E		(mm)	種類	(mm)	距数	(mm)	回後	中面	平数	井配
y	140	220		14000	8	31	38	0.35	6	0.33	247	0.23	36	1.5	27	1-2
25.	204	220	1.57	14300	26	31	8	0.35	6	0.38	197	0.27	27	1-5	27	1-2
4 71	275	220	2.1	12100	11	39	4	0.45	11	0.49	185	0.33	20	1-6	33	1-2
* / /	385	220	2.71	13200	11	39	22	0.45	11	0.55	138	0.38	17	1-6	33	1-2
	250	220	4.1	0066	86	51	52	9.0		2-0.49	134	0.49	13	1-10	38	1-2
06 <del>\$</del>	770	220	5.42	13200	8	51	25	9.0	19	2-0.55	116	0.57	91	1 - 10	38	1-2
	1250	220	8.05	12500	8	51	92	9.0		2-0.64	80	0.6	<b>∞</b>	1-9	88	1-2

#### 28. 电动工具用单相串励电动机技术数据(二)

轴承型号	1 1	石寧獨	60026	92009	60026	92009	60027	92009	92009	60027	60027	60026	60027	60026	60027	60027
報用	10. 14	ま 単一 関 一 関 一	60027	60028	60028	60028	60029	60028	60028	60027	60029	60028	60102	60028	60059	60059
_	極		12.5	12.5	12.5	91	13	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.1	14
电刷尺寸	觸	E E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.3	4.3
	水		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	换向器	书距	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
绕组	换向	片数	27	27	27	27	27	27	27	27	22	27	27	27	27	27
ハţ	後屬	匝数	46	36		98	25	31	38	83	22	38	53	98	88	42
转	线规	(mm)	310 0.25.0.21	248 0.28.0.23	40 0.63.0.56	0.2870.23	0.3470.29	0.30/0.25	0.2870.23	0.23.0.19	0.3470.29	0.2870.23	0.23.0.19	0.2870.23	0.2870.23	265 0.28/0.23
	每极	匝数	310	248	4	247	175	240	247	315	175	247	315	247	255 (	265
定子绕组	线规	(mm)	0.33.0.28	0.3870.33	2-0.63/2-0.56	0.3870.33	0.47.0.41	0.41/0.35	0.3870.33	0.34.0.29	0.47.0.41	0.3870.33	0.34/0.29	0.3870.33	0.36.0.31	0.36.0.31
气骤		(mm)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
条心	大庚	(mm)	38	38	38	38	55	38	38	38	55	38	38	38	¥	8
茶斑		(r/min)	10000	13000	10000	14000	14000	15000	14000	0008	14300	14000	8000	14000	13500	12000
新	功务	(¥)	8	120	25	140	220	160	140	8	230	140	8	140	130	120
を	分份	(¥	165	230	185	250	370	780	250	140	380	240	<del>5</del>	250	220	210
馬馬		<b>3</b>	0.78	1.10	5.60	1.20	1.75	1.40	1.10	0.8	1.78	1.10	0.79	1.10	1.10	1.10
电压		(3)	220	220	38	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
计计	片外径	(mm)							ø 26							-

定子神	电压	电流	4 4	舞	转速	鉄	1 聚	定子绕组		¥ 子	発	秵			电刷尺寸	,	轴承型号	※女 理
片外径 (mm)	<u>§</u>	€	4 ( <b>W</b> )	以 ( <b>W</b> )	(W/min)	_		<b>线规</b> (mm)	母田級数	线规 (mm)	※ 匝 黎	按片向数	换向器 节距	妆	₩ m	恒	轴伸端	后軍端
¢ 62	36 220 220 220	9.6 1.6 1.6 1.6	328 334 320 340	164 184 210 220	8900 12600 12600 13040	38 38 41 36	0.40 0.40 0.40 0.40	3 0.63/3-0.56 0.48/0.42 0.47/0.41 0.47/0.41	36 216 210 204	2-0.53.72-0.47 0.32.0.27 0.34.0.29 0.34.0.29	5 32 32 32	27 27 27 27	1-2 1-2 1-2 1-2	6.5 6.5 6.5 6.5	£.4 £.4 £.3	14 14 12 12.5	60029 60029 60029 60029	60027 60027 60027 60029
φ 71	220 220 220 220	2.1 2.1 1.51 2.1	430 430 305 430	275 275 195 275	12100 12100 8500 12100	4 4 4 4	0.45 0.45 0.45	0.56.70.50 0.55.70.49 0.47.70.41 0.55.70.49	185 185 212 185	0.3970.33 0.3970.33 0.3470.29 0.3870.33	20 20 27 27	33 33	1-2 1-2 1-2 1-2	× × × ×	5 5 4.5	16 17 17 17	60200 60200 60200 60200	60027 60027 60027 60027
98 b	220 220 220 220 220 220	2.5 2.4 3.7 3.2 3.2 4.1	485 520 550 780 630	310 360 350 375 450 600	13300 13300 8900 14500 11000	38 42 42 43 48 48 48 60	0.50 0.45 0.55 0.55 0.50 0.50	0.63.00.57 0.63.00.57 0.62.00.55 0.66.00.59 0.66.00.59 0.56.00.59	152 160 173 115 148 148	0.48.0.42 0.47.0.41 0.44.0.36 0.53.0.40 0.50.0.44 0.50.70.44	19 18 24 14 16 17	3 3 3 3 3 3 3	1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2	8 8 10.5 8 8 8 8	6.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	16 16 18 18 18 18	60029 80501 60201 60201 60200	60028 60028 60028 60028 60028
06 **	220 220 220 220 220 220	4.1 4.0 4.1 4.5 7.7	830 820 810 920 1000 1800	470 500 550 630 660 1200	9900 11000 9900 11000 12100	52 52 52 52 52 76	0.60 0.65 0.60 0.60 0.60	2-0.56/2-0.50 0.55/0.50 2-0.55/2 0.49 2 0.56/2-0.50 0.6/0.55 2 0.72/2-0.64	134 132 134 126 110	0.56.0.5 0.59.0.52 0.55.0.49 0.6.0.53 0.62.0.57 0.72.0.64	13 12 13 12 11	38 38 38 38 38 38		12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5	∞ ∞ ∞ ∞ ∞	20 22 22 119 119 116	60201 60201 60201 60201 60201 60202	60029 60029 60029 60029 60029 60029

29. 电风扇、排风扇用单相、三相异步电动机技术数据

										Ì						
(E	2	\$ 1	独印	数		చ	定子铁心		2#4			识	子號组			
米型	(mm)	をを発	丹(1)	电压	极数	外径	内径	长度	植数		7000	衆	年移		第	调速方法
			)	(S			шш		21/22		五	(IIII)	国政	线圈数	2 节	
		¥				99	30	25	7.5	0.35		\$ 0.17	1270	2	ı	田 拾 課 1
6.00	200	中国	32	220	7	20	78	32	715	0.35		\$ 0.19	800+500	. 6	ı	7 年76年
	9 5	异步电	25	220	4	<b>8</b>	44.7	32	717	0.35	集中共	\$ 0.27	510	1 4	ı	世代路と
<b>10</b>	8	对机	8	220	4	108/95.7	51	32	122	0.35	光	\$ 0.47	450	4	ı	电抗器6
E C	3	1	92	220	4	123.6	51	30	757	0.3		\$ 0.38	550	9	1	由析器 10
	400	1115	130	380	4	102	28	46	12.722	0.3	单层叠绕	\$ 0.29	280	٧	1-4	
4	200	 F#	125	380	9	120	72	40	18.20	0.25	单层叠级	\$ 0.29	450	. 0	7-1	ł
華	8	书田	8	380	4	120	72	89	24.718	0.25	单层春级	\$ 0.44	6.	, 5	. 4-1	
	96	PiR	330	380	9	120	78	20	36733	0.25	单二重	\$ 0.35	12	3 2	0 4	
	3	九	820	380	9	145	8	82	24.72	0.3	単三年	60.72	2	5 5	1 0 1	
三角排	優	11											3	3	7	
400FA3-6	. 9	一年		380	4	ı	28	46	12.722		双层事练	\$ 0.25	85	2	7	
400FTA	9-8	<b>叶</b> 半	,	380	4	ļ	28	40	12/22	I	双音争位	40.07	363	1 5	+ +	
500FTA	3-7	<del>/⊞</del>		380	9		72	9	18/20	I	双层事络	60.09	450	7 01	 	l
600FTA	4 -	异石		380	4	l	8	55	24./18	ı	双层春级	\$ 0.47	9 9	2 %	1-6	! 1
		3	ļ	380	4	1	72	29	24/18		₩ 目 素 体	7	150	5 2	- ·	
					1			;	-		タイプデル	1	120	47	٠	i

30. 电风扇、排气扇用单相电容起动电动机技术数据

		•	调速万法			五字第 2	五人不		电抗器 4	. н	本 を な な な な な な な る な る な る る る る る る る る	AL Y IA
	1	田 今 報	物		_	-			1.5	_		-
		绕组	国		世	双层链式	1. 日型		单层链式	世世	Ē	4
		後疆	井配		1-3	1-3			1-3	1-4	1-4	
		9	照 奉	<b>X</b>	4	7	•	-	4	4	4	_
	田 俊 相	i i	<b>₩</b>		1020		500+300		620	500+500	1000	-
		$\vdash$	% % (a)	(1111)	ø 0.15	¢ 0.15	-		¢ 0.19	ø 0.15	\$ 0.15	_
	恕	19	# N	Ę	4	4			4	4	4	
	魏		X X A		935	820		;	45	8	8	_
	#1	罪步				0.17		7	9 0.17	ø 0.17	ø 0.17	_
	1		(mm)			0.35 \$ 0.17			3.5			_
	定株子 東 槽 数 21/22				;	8/17		17.0	/1/8	16/22		
1	Ų	长度				8		ž	8 7	47	8	
	ナ 既	内径	E C		;			144	; ;	4.0	46.5	
	꿧	外径			0	8		8	3 8		55.5	
		极数			_	<del>,</del>			_	+		1
1	御足	电压	3		220	3			220	3		1
	観に	功學	<b>(</b> €		7	5			45	}		1
	華林		, III		250	}			Ş	3		1
	個区	米	1			-	1	Œ I	-			

																			3
区区	规格	(数)	<b>黎</b>		斑	子铁	Ų.	定转子	与職	#1	绕组		inner.	副绕组		級	%	电容器	
•		功率	电压	极数	外径	内径	<del>K</del> 展	· 一种	;	洗摊	而数	豳	缆	而 数	級團			容量	调速方法
**	(IIII)		<u> </u>			mm		$Z_1/Z_2$	(mm)	(mm)		数	(mm)		*	古田	型	(FF)	
		4	220	4	78	44.5	İ	16/22	0.35	\$ 0.17	908	4	\$ 0.15	1000	4	1-4		-	抽头法
		46	220	4	82	44.56	24	16.722	0.38	ø 0.17	008	4	\$ 0.15	1000	4	1-4		1.2	苗外饼
	300	42	220	4	80	44.5	8	16.722	0.30	ø 0.19	<u>0</u>	4	\$ 0.15	96	4	1-4			苗头法
		4	220	4	73	40.3	(4	16.722	0.35	ø 0.15	840	4	ø 0.15	906	4	1-4			抽头法
		45	220	4	88	49	22	16.722	0.35	\$ 0.17	008	4	\$ 0.15	1000	4	1-4			抽头法
										\$ 0.21	720	4	\$ 0.17	930	4	1-4	单层链式		电抗器 5
		54	220	4	88.5	49	25	16.722	0.35	ø 0.19	992	6	\$ 0.19	480 + 480	4	1-4	单层工型		加水水
										ø 0.19	650 + 110	_	ø 0.19	480 + 480	4	1-4	单层丁型		抽头法
台廊	350	52	220	4	88	44.7	32	8/17	0.35	ø 0.23	260	4	ø 0.19	790	4	1-3	双层链式	1.2	电抗器
					88	49	20	16/22	0.35	ø 0.21	720	4	\$ 0.17	930	4	1-4	双层链式	_	电抗器
		20	220	4	78	<b>4</b>	22	16.22	0.35	\$ 0.17	750	4	ø 0.15	900 + 200	4	1 - 4	双层链式	-	抽头法
		54	220	4	88	49	25	16.22	0.35	\$ 0.21	720	4	\$ 0.17	930	4	1-4	双层链式	1	电抗器
		09	220	4	88.5	49	35	16.722	0.35	\$ 0.23	570	4	ø 0.19	720	4	1-4	单层链式	1.2	电抗器 7
	400	61	220	4	88.4	49	32	16.722	0.35	\$ 0.21	550	4	ø 0.19	350+350	4	1-4	单层链式 L. II型	1.2	苗头法
		99	220	4	88	44.7	32	8/17	0.35	¢ 0.23	530	4	¢ 0.17	068	4	1-3	双层链式	1.2	电抗器
		58	220	4	88	49	35	16.722	0.35	\$ 0.23	220	4	ø 0.19	720	4	1 - 4	双层链式	1.2	电抗器
Ā	350		220	4	88	49	25	16.722	0.35	\$ 0.21	720	4	\$ 0.17	930	4	1-4	单层链式	1.2	电抗器 8
See See	400		220	4	88	49	35	16.722	0.35	\$ 0.23	270	4	ø 0.19	720	4	1 - 4	单层链式	1.2	电抗器 9
	906	47	220	14	118	23	23	28/45	0.25	\$ 0.23	382	14	ø 0.19	909	14	1-3	双层链式	1	光
-	1200	63	220	18	134.75	25	25	36/48	0.25	Ø 0.27	280	18	\$ 0.25	328	18	1-3	双层链式	7	电抗器 11
低品	1400	1	220	18	138.8	78	78	36/48	0.25	\$ 0.29	236	81	\$ 0.25	323	18	1-3	双层链式	4	电抗器 12
					136.6	32	32	36/48	0.50	\$ 0.31	440	18	\$ 0.25	620	18	1-3	双层链式	2	无
	400	150	220	4	102	98	36	24.718	0.35	\$ 0.31	790	9	\$ 0.31	260	9	1-3	单层交叉式	4	光
排气扇	200	350	220	4	120	72	40	24.20	0.3	ø 0.29	295	9	¢ 0.23	510	9	1-4	单层链式	7	光
							26	24/18	0.25	\$ 0.47	105	9	\$ 0.35	170	9	1-6	单层链式	9	无

#### 31. 电风扇调速用电抗器技术数据

	电压	2		,	6.3	(	6.3	4	•	,	,	4		I		l		1
中夜彩雕		双圈配数			009+7/	000	005 + 0V	9/		3	20	65		1		l		1
	线规	(mm)		1	/1.0 ¢	2	71.0%	61.0 ¢	d 0 10	3	9, 0	9 U. I.9		ŀ		l		
海线画	<b>会</b> 医压滞	炎面际炎	0021	1400 + 200 + 2001	1400 + 200 + 200 750 ± 100	1100 + 250 + 200	000 + 250 + 200	250 + 250 + 250	580 + 70		200 + 850 + 350	190 + 520 + 220	250 + 100 + 100	+ 100 + 100 + 100	380 + 120 + 110	+ 100 + 100 + 100	414 + 69 + 81	00.00.07.
悪	线规	(mm)	40 17	40.17	40.27	40.17	7.0	17.0.4	\$ 0.23		ø 0.23	\$ 0.29	40 20	7 0.30	40 27	7.0.2	40.30	2
	厚度	(mm)		I	7	}	01	1 12	18		2	?		0	3		5	3
4	窗口尺寸	(mm)	1	1	38.1×12.7	1	2	38 1×12 7	12 1		12	:		38 1×12 7			1	
铁心尺寸	外形尺寸	(mm)	ø 10	1	63.4×60.3 38.1×12.7	l	\$ S7	63.4×60.3 38 1×12 7	\$ 57		\$ S7			63.4×60.3 38 1×12 7				-
	光	- 1	ם	Э	Э	Ē	ப	ப	ப	Ĺ	ı t	ī	ы		ப		全封闭	
田	** ** **		單极式	电容运转	單极式	电容运转	电容运转	單极式	电容运转	由交际柱		电舒连棒	單极式		电容运转		电容运转	
類格	(mm)		260	220	300	300	320	904	400	350	\$	}	006		1200		1400	
区区	米面					1000				+	医多			一一一一	_			
D 12	t t		_	2	က	4	S	9	7	<b>∞</b>	6		10		I		12	

## 32. 轴流扇、转页扇用单相异步电动机技术数据

							1		1				
<b>建林进</b>	-6	Į.		识	定子铁心		中 俊 组			10 00 0			
Ħ	ď	利十	144	1					*			1	
(mm)	<u> </u>	(H <sub>2</sub> )	核数	大政	4	线规	ì	; ;	朱维			电动机	电容器
	,	ì		E E	自然	(mm)	臣数	线圈数	(max	匝数	线圈数	转向	容量(小子)
400 描述 区画	220	Ş	4	22	5	30 07							
型区 特特 区	8	3 1	· ·	ર	<del>1</del> 7	9 U.38	702	12	ø 0.38	205	12	双向线	9
	77	જ —	9	SS	7	ø 0.38	205	12	40 27	416	5	1 1	
400 描寫文庫	220	8	4	*	7	000		1	77:0	3	71	中回林	2.3
300株市電子市台	2	3 8		3 :	47	9 0.38	700	12	ø 0.38	202	12	双向转	9
	777	8	4	70	10	ø 0.18	98	4	d 0 18	880	-	1	,
N 1 VS - 18 - 01									2	3	•	4	
转页扇像电机 sorts	520	3W	12	概	\$ 23×8	$  \phi 0.03 - 0.05   \stackrel{(1.1 - 1.25)}{\times 10^4} $	$\begin{array}{c} (1.1-1.25) \\ \times 10^4 \end{array}$	出售特惠 6r/min	1	ı	1	ı	
501 v3- jB-02 转页扇微电机	220	3W	12	銀	\$ 23×8	\$ 0.03-0.05 (1.1-1.25)	(1.1-1.25)	出袖转速				•	
M125017							× 10-	33r/min				l	ı
转页扇像电机	220~240	3W	12	康	\$ 23×8	\$ 0.03 - 0.05 1.25×104	1.25×10 <sup>4</sup>	出知铁速	1	1	ı	١	İ
						_	1	33r/min		•			I

# 33.YYKF型空调器风扇用单相电容运转电动机技术数据

田交器	公中	$(\mu F N)$	6/450	3/550
易	級	中田田	1-9 2-8 3-7	1-9 2-8 3-7
速绕组	线圈	匝数	33 34 24 34	58 36
麗	线径	(mm)	220 2-9 88 3-8 \$0.42	\$ 0.29
	线圈	中田	2-9	3-8
% 组 []	級圈	西数	220	207 2-9 175 3-8
黿	线径	(mm)	88 1-10 220 2-9 \$ 0.31 280 3-8	175 1-10 207 2-9 \$ 0.29 216 3-8
I	线圈	节距	1-10 2-9 3-8	1-10 2-9 3-8
绕 组 I	缓圈	国	220 280 280	175 207 216
靈	线径	(mm)	6 0.31	\$ 0.29
	後麗	中距	139 1-9 123 2-8 \$\phi 0.31 88 3-7	1-9 2-8 \$ \$0.29 3-7
绕组	线圈	西数	139 123 88	227   1-9 198   2-8 143   3-7
भा	线径	(mm)	0.42	0.33
1		(WIII	139.8 40 36/44 0.3 \$ 0.42	139.8 40 36/44 0.3 ¢ 0.33
璐	槽数	$Z_1/Z_2$ (mm)	6/44	6/44
心数据	长度		40	940
鞍	外径	шш	139.8	139.8
(r/min)	<b>并</b>	¥		1000
转速 (1	妇仙	Đ Z	1200 1000	1200
额定	电压	3	220	380
舞	母兄.	<b>€</b>	120	120
	型台		YYKF 120 - 4	YYKF 120 - 4

# 34.XDC、JXX、XD型洗衣机用单相异步电动机技术数据

田次報	谷田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	$(\mu F)$	8.5	8	œ	9	10	12	16	œ	10
	20℃电阻	值(0)	38.8	27.6	37	32	24.8	18.5	12.5	38.4	27
绕	线圈	中田田	5-8	4 - 9 5 - 8	4 - 10 5 - 9	4-9 5-8	4-9 5-8	4-9 5-8	4-9 5-8	4 9 5-8	4-9 5-8
靈	災圈	<b>西教</b>	0.5 0.8	455	107	220	161	<u>8</u> 8	96 96	200	176 88
	线径	(mm)	\$ 0.35	\$ 0.19	\$ 0.41	\$ 0.42	\$ 0.45	\$ 0.53	\$ 0.56	\$ 0.38	\$ 0.41
	20℃电阻	值(0)	33.7	109.2	37	32	24.8	18.5	12.5	38.4	27
绕细	災圈	中田	1 6 2 - 5	1-6	1-7	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
44	线圈	<b>正教</b>	170 80	310	107	220	161	9 8 8	8 %	100	176
	线径	(mm)	¢ 0.38	\$ 0.25	¢ 0.41	\$ 0.42	\$ 0.45	¢ 0.53	\$ 0.56	\$ 0.38	\$ 0.41
		(11711)	0.35	0.35	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	定转 F槽数	77.77	24734	24/34	24734	24.72	24.72	24.72	24.72	24/30	24/30
	长度		39	61	25	39	35	45	99	35	40
子铁心	内径	mm	89	89	8	70	70	20/	92	65	65
定力	外径		方形 101×101	方形 101×101	方形 124×124	方形 120×120	方形 120×120	方形 120×120	方形 120×120	方形 107×107	方形 107×107
1	● (W)	, \	82	20	06	96	120	180	250	8	120
7 7	も多れ	,	XDC-X-2	XDC-T-2	JXX - 90B	06 - QX	XD-120	XD - 180	XD-250	8 - QX	XD-120

## 35.XDL、XDS型洗衣机用单相电容电动机技术数据

五	额定	種類	(現)	1		定子铁	ڼ	2#4		H	正转定子绕组	番	K	反转定子婚组	器		
理场	功率(1)	电量	海里 (1)	** (L/min)	外径	内径	大度	· 槽		36.0	印	33	4	佐井	3	<b>站</b> 电铁铁	电容器
	*	<u>`</u>	€	Ì		E		$Z_1/Z_2$		(mm)	国後	》 田田	변 (mm)	中国教教	没 中 圈 屈	<b>Y</b>	中 (ルF/V)
XDL - 90	<del></del>	220	0.88	1370	107	88	8	24734	0.35	\$ 0.35	296	1-7	\$ 0.35	296	1-7	2.0	∞
06 - SQX	8	220	0.88	1370	107	89	8	24/34	0.35	¢ 0.35	296	1-7	¢ 0.35	596	1-7	2.0	<b>∞</b>
XDL - 120	120	220	1.1	1370	107	88	40	24734	0.35	¢ 0.38	253	1-7	¢ 0.38	253	1-7	2.5	6
XDS - 120	120	220	1.1	1370	107	88	40	24734	0.35	ø 0.38	253	1-7	\$ 0.38	253	1-7	2.5	6
XDL - 180	180	220	1.54	1370	107	88	20	24/34	0.35	\$ 0.45	195	1-7	\$ 0.45	195	1-7	4.0	12
XDS-180	180	220	1.54	1370	107	88	20	24.34	0.35	ø 0.45	195	1-7	\$ 0.45	195	1-7	4.0	12
XDL - 250	250	220	2.0	1370	107	88	62	24/34	0.35	\$ 0.50	156	1-7	\$ 0.50	156	1-7	5.5	16
XDS-250	250	220	2.0	1370	107	88	62	24 /34	0.35	\$ 0.50	156	1-7	\$ 0.50	156	1.7	5.5	16

#### 36. 电动剃须刀用直流串励电动机技术数据

東京	额定	公義	世代	額定电	熣				₩	Ŏ			級	- Jan	
を関	电压	烷(	(r/min)	剃刀工作 轧	轧刀工作	电源种类	直径	大康		线圈线径	災圈	外径	内径	画	表面磁感应
	}	E E		mА			170	<b>a</b> (	看数		i	,			强度
							Î	(mm)		(mm)	<b>中教</b>	(mm)	(mm)	(mm)	(ဦ)
超	ю ——	140	140   5500~6500	<220	087>	5号干电池或交流整流器	23.5	6.5	3	¢ 0.25	120	34.5	10.5	1.0	700~800
直筒式	1.5	200	4500~5500	< 400		1号干电池	21.5	9.0	83	\$ 0.35	8	9	23	7	750 ##
		1									,	,	3	•	TH 8

37. 国产压缩机用单相电阻起动异步电动机技术数据

D-5801         QF-21-75         QF-21-93         QF-21-65         QF-21-100         QF		L Ł			乓	≴	L			北京冰箱E (北京第二程	E编机厂 工机械厂)		純	<b>熟机械总厂</b>
220         220 <th>压缩机组</th> <th>(冰箱)型号</th> <th>Ė</th> <th>- 5801</th> <th>Q.</th> <th>21 - 75</th> <th>OF-</th> <th>21 - 93</th> <th>Q</th> <th>- 21 - 65</th> <th>OF-</th> <th>21 - 100</th> <th>0</th> <th>ZD-3.4</th>	压缩机组	(冰箱)型号	Ė	- 5801	Q.	21 - 75	OF-	21 - 93	Q	- 21 - 65	OF-	21 - 100	0	ZD-3.4
1.4         0.9         1.2         6.5         1.00         75 (4)           9.3         1.5         9.3         6.5         1.00         75 (4)           9.3         1450         2.850         2.850         2.850         2.850         2.850           1.450         2.450         2.860         2.870         2.67         4.67         4.67         6.3         0.30         6.72         0.64         0.75         0.45         0.45         0.70         0.20         0.02         0.00	额定电	(V)	2	20	2	20	.23	20		220		220		220
(4)         1450         75         93         65         100         75 (編)           (5)         (45)         (45)         (45)         (64)         (67.35)         (77.35)	额定电	(Y) (Y)	-	4.	0	6.	1	.2		0.7		8.0		9.0
1450   1450	輸出功	(M)		33	•	75	5	22		65		001	7.	(秦人)
5	额定转逐	E (r/min)	1,	450	77	350	28	20		2850		850		2850
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	定子 (米用 Q	·绕组 F 漆包线)	运行	起动	运行	加强	运行	加多	运行	起动	运行	起动	运行	起动
	早线直	径 (mm)	0.64	0.35	0.59	0.31	0.64	0.35	0.30	0.29 (0.33)	9.0	0.32	0.45	0.31
		最小圈	71	ı	45	ı	43	l	59 (64)	I	53		I	1
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			<b>9</b> 6	æ	87	40	62	33	79 (84)	57 (39)	22	45	88	36
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	线圈匝数		125	9	101	99	08	41	95 (101)	45) (45)	88	55	112	48
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			65	20	117	70	93	45	105 (113)	74 (50)	114	59	137	188 <sup>+</sup> 124 - 64
		最大圈		ı	120	200 + 140		101 +76	105 (113)	$\binom{87}{152 + 107}$	114	195 +127 -68	137	141 + 100 - 141
17.32   20.8   16.3   45.36           30.13       3	绕组总匝	<b>₩</b>	4×375	4×123	2×470	2×370	2×379	2×220	2×443 (445)	2×242 (286)	2×441	2×354	2×474	2×413
3         —         3         —         3         —         3         —         3         —	绕组电阻	(世(口)	17.32	20.8	16.3	45.36	ŀ	1	1	ı	I	1	30.13	53.9
1         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         7         8         9         9         9         9         9         9         9         9         9		日本日本	3	1	3	-	3	1	3	-	3	1	I	1
1         7         9	_	_	5	S	5	5	S	S	5	5	5	S	S	ĸ
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	线圈节距		7	7	7	7	7	7	S	7	7	7	7	7
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		大團	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		最大圈	. 1	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
28 25 36 30±0.5 30±0.5	定子铁心机	麥	<u>ω</u>	2	2	4	6	4		24		24		24
	定子铁心量	·厚(mm)	2	œ	2	5	3	9	36	1±0.5	30	±0.5	(,)	30±0.5

													外衣
#1	L			天 準 医	方器	板厂				沈 阳 医	<b>炸器</b>	L	
压缩机组	压缩机组(冰箱)型号		LD-1-6	095	1 - 8095	299	II - 8095		FB-515	<u>E</u>	FB-516		FR-505
额定用	額定电压 (V)		220		00		5			 	7 (1)		
を記し	類が田奈 (A)		ì :		3		97		220		220		220
が発	表示 1955 (元) 福田日 (元)		1:1		9.1		9.	<del>-</del> -	2~1.5		3~1.7		0.7
循定转到	種定转速(r/min)		2850		125	- ,	125		93		65		92
1	完了婚组	1			2		25		1450		2860		2860
(米用の	(采用 OF 漆包线)	运行	起动	河	起动	运行	超列	运行	起动	运行	起劲	运行	起动
早线直	导线直径 (mm)	0.64	0.35	0.7	0.37	0.72	0.35	0.60	0.38	0.64	0.38	0.51	0.31
	最小圈	 	1	62	33	59	l	1	1	1	ı	88	53
	<b>€</b>	65	41	16	<u>*</u>	61	35	8	ļ į		18	53	53
线圈匝数	<b>■</b>	88	20	101	65	81	46	118	41	110	35	131	79
	<b>₩</b>	113	120 <sup>+ 95</sup>	l	ļ	46	20	122	102	137	95	131	62
	最大圈	113	117 + 97	ı	ı	I	ļ	l	i	I	I	175	104
绕组总匝数	<b>₩</b>	2×376	2×323	4×363	4×157	4×247	1×130	4×330	4×143	4×337	4×148	2×618	2×368
绕组电阻值 (O)	(ロ)	12	33	14	27.2	10.44	23.25	19~20	24~25	14~16	21		
	最小圈	1	I	3	3	3	1			I	1		,
# 50 97		S	S	S	5	S	S	3	f	33	n	ט ע	n v
<b>※圏・平</b>	至 :	_	7	7	7	7	7	S	5	ς.	٧.		, r
	大耳	6 ;	6 ;	ı	ı	6	6	7	7		7	. 6	, 6
1	取入圈	11	=		1	ı	1	ı	1	I	ı	11	11
に 十 吹 心 相 数	<b>X</b>	24	<del></del>	32		32			32		32		24
定子铁心叠厚 (mm)	(mm) 量	35	16				<u> </u>		78		88		æ
													) }

38. 部分进口(电冰箱用)压缩机单相电动机技术数据

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	# #			日本日	<b>元公司</b>				原为留	联"波 少-10"
teh fill (Λ)         1.0         0.91         —	压缩机组()	<b>水箱</b> )型号	HQ-6	51 - BR	VIC	MIR	KL-	12M	XII	K - 240
E电流 (A)         1.0         0.91         —         <	<b>额定电</b>	(V)	220	-242	.23	20				ł
登庫 (VM)         62         93         一 <th< th=""><th>额定电影</th><th>航 (A)</th><th></th><th>0.</th><th>0.</th><th>.91</th><th>ł</th><th>ı</th><th></th><th>I</th></th<>	额定电影	航 (A)		0.	0.	.91	ł	ı		I
转進 (-/min)         2850         —	輸出功率	(W)		2:	5	33		ı		1
E 7.9%和         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         起力         运行         应约         运行         应约         运行         应约         运行         应约         运行         应约         运行         应约         运行         应约         运行         应约         运行         应分         <	额定转速	(r/min)	73	350	28	350	1			
最小圏   0.62   0.31   0.62   0.38   0.57   0.41   0.61     中 圏   58     81   43   80     64     中 圏   76   64   99   52   106     92     大 圏   102   72   116   66   118   130   120     最大圏   108   82   104   66   118   130   120	定行(	烧组 氟漆包线)	送行	起动	运行	起动	运行	起动	运行	起动
最小圏         一         71         一         64         99         52         106         一         一         64         99         52         106         一         64         92           東大圏         102         72         116         60         110         128         108	导线直径	(mm)	0.62	0.31	0.62	0.38	0.57	0.41	0.61	0.38
小 圏         58          81         43         80          64           中 圏         76         64         99         52         106          92           大 圏         102         72         116         60         110         128         108            102         72         116         66         118         130         120            108         82         104         66         118         130         120            2×344         2×218         2×471         2×221         2×414         2×258         2×384            15         37         19·15         24          24          24           成小圏         5          24          24          24           中圏         7         7         7         7          24           中圏         7         7         7          24          24           中野         7         7         7         7          24          24		最小圈		<u> </u>	71		-			1
中 圏         76         64         99         52         106 $-$ 92           表大圏         102         72         116         60         110         128         108           最大圏         108         82         104         66         118         130         120           東大圏 $2 \times 344$ $2 \times 218$ $2 \times 471$ $2 \times 221$ $2 \times 414$ $2 \times 258$ $120$ 東小圏 $  -$			28	1	81	43	80	ı	64	34
大 屬         102         72         116         60         110         128         108           最大圏         108         82         104         66         118         130         120           (数         2×344         2×218         2×471         2×221         2×414         2×258         2×384           (数         15         37         19·15         24         8·5+8·5         20·5         15           ()         4         M          24          24          24           ()         4         M          3          24          24           ()         4         M          3          24          24           ()         5          3           24          24           ()         6         7         7         7         7         7         7           ()         ()         ()         ()         ()         ()         ()         ()         ()           ()         ()         ()         ()         ()         () <th></th> <th></th> <td>76</td> <td>64</td> <td>66</td> <td>52</td> <td>106</td> <td>1</td> <td>92</td> <td>43</td>			76	64	66	52	106	1	92	43
最大圏   108   82   104   66   118   130   120   120   130   120   130   120   130   120   130	线圈匝数		102	72	116	09	110	128	108	139 <sup>+ 98</sup> - 41
1数     2×344     2×218     2×471     2×221     2×414     2×258     2×384       1f (Ω)     15     37     19·15     24     8·5+8·5     20·5     15       t     th     th     th     th     th     th     th     th     th       t     th     th     th     th     th     th     th     th     th     th     th       t     th <td< td=""><th></th><th>最大圈</th><td>108</td><td>82</td><td>104</td><td>99</td><td>118</td><td>130</td><td>120</td><td>140 + 98 140 - 42</td></td<>		最大圈	108	82	104	99	118	130	120	140 + 98 140 - 42
15   37   19.15   24   8.5+8.5   20.5   15   24   24   24   24   24   24   24   2	绕组总匝数	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	2×344	2×218	2×471	2 × 221	2×414	2×258	2×384	2×356
は小圏     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     24     -     -     24     -     <	绕组电阻值	(v)	15	37	19.15	24	8.5+8.5	20.5	15	44
最小圏         一         3         一         万         一         万         一         万         一         万         一         万         一         万         万         一         万         万         一         万         万         一         万 <th>定子槽数</th> <th></th> <td>24</td> <td>1</td> <td>24</td> <td>ı</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>24</td> <td> </td>	定子槽数		24	1	24	ı	24	1	24	
小圏         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         6         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         8         9		最小圈	ŀ	I	3	!	1		I	1
中圏         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         8         7         9			\$	I	v	5	5	I	S	5
大圏         9	线圈节距		7	7	7	7	7	I	7	7
最大圏     11     11     11     11     11     11     11     11       电阻 (分相) 起动     电阻 (分相) 起动     电容起动			6	6	6	6	6	6	6	6
电阻(分相)起动  电阻(分相)起动		最大圈	11	111	11	=	11	11	11	=
	电动机	类型	电阻 (分	相)起动	电阻(分	相)起动	电容	起动		

### 39. 吸尘器用单相串励电动机技术数据

-	■ 线圈 线圈 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 4 9 27 1-2	1-5 4 10 20 1-2 4000	- 4 12 24 1-2	1-6 6 12 36 1-2 9000	1-6 4 12 24 1-2 14000		72 72 1-2 14000	18 - 4 12 24 1-2 18000 1.0	1-6 4 12 24 1-2 18000	7 24 1-2 19000	000/I 7 1 17 1 71 1
	线径 线圈	(E)	1		_					0.40			
绕组	极线圈线	**	2	7	7	7	7	2	7	2	2	. ~	•
定子	线径 每4	田田	0.31 297							0.60 20			_
, ca	长度		35	1	16	i	1	21	21	88		33	
定子铁心	内径	uu	31	!	<u>¥</u>	ı	1	47	47	48	1	48	
	外径		82	ļ —-	& &	1		88	88	જ	I	95	
额定	电压	3	220	220	520	220	520	220	220	220	220	220	
額定	日母	(W)	170	8	370	\$	8	620	620 —	8	8	1000	
	面		WX - 4A	WX - 4A	BIX-11B	RIX	BIX	TX8A - 62	VC6Z0	TX8A - 80	TX8A - 80	TX8A - 100	404

## 40. 家用电动缝纫机用单相串励电动机技术数据

	秦	电压	电流	转速		定子铁心		定子	绕组			₩		赘		
型	日春				外径	内径	大度	线径	年极	线径	緩	災	;	:	から発	遍迷.
	( <b>M</b> )	3	<b>€</b>	(r/min)		шш		(mm)	甲数	(mm)	匝数	节距	看数	教回片数	中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	万式
JF-6028	99	220	0.3	0008	I	ı	27	\$ 0.23	480	\$ 0.15	100	1-11	=	22		#
JF-8025	8	220	0.4	2000	1	ı	27	\$ 0.23	480	ø 0.15	2	1-1	=	;	1-2	
JF-1025	100	220	0.5	2000	ı	l	27	\$ 0.25	450	6 0 17	8	1-11	: =	3 6	2 - 1	9 4
79 - 40Y75	75	220	0.37	0009	63	35.8	50	\$ 0.23	65	40 17	? ?	1 - 6	1 2	3 5	2 - t	# # # #
79 - 40Y100	901	220	0.49	2000	63	35.8	36	\$ 0.25	6.5	81.09	, Y	- <del>'</del>	1 5	2 2	1 · ·	# # #
79 - 40Y130	130	220	0.63	7200	63	35.8	33	\$ 0.27	35	6 0 10	3	9-1	2 2	7 7	1-2	# # P #

# 41. 电吹风用单相异步电动机及电热元件技术数据

		後	中	1-4	1-4		,	ı	l	1
	转子	平 × <b>黎</b> 臣	発酵を	450×8	300×8	250 × 0	0 ~ 007		單极线圈	
		线径	(mm)	\$ 0.08	60.0	00 9	8 6 9	42.5	25.24	6 2.34
	气隙								5.0	
	7	铁心叠厚	(mm)	16	24	· E	20.5	10	2 2	2 2
	色	正数×	线圈数	1800×2	1300×2	1200×2	1700×2	1600×2	2100×2	2300×2
		线径	(mm)	ø 0.10	\$ 0.11	¢ 0.12	ø 0.14	ø 0.15	\$ 0.21	ø 0.21
	机	转速	(r/min)	14500	3500	3500	2800	2500	7800	2500
1	电动机	电流	<b>€</b>	0.11	0.15	0.15	0.15	0.16	0.26	0.26
	_	功率	<b>(★</b> )	22.5	29	88	24	22	7	7
1	热	田田田	ĝ							8
- 1	₽	线径	(mm)	\$ 0.25	ø 0.27	♦ 0.27	♦ 0.27	♦ 0.27	ø 0.315	\$ 0.31
	额定	电压	<u> </u>	ŀ						220
	額定	功學	<b>(</b> €	450	550	550	420	55	520	550
		2 fr		1	中加式			作辞聞	1	

## 三、三相同步电动机技术数据

#### TD 系列三相同步电动机技术数据

퐾	雅 下 十	(mm)	10×50	16×60	10×40	16×50	16 × 55	10×40	10×40	14×45	14×45	10×40	10×50
尼绕	年极	根数	6	6	2	10	သ က	s 2	7	œ	∞	9	9
巸	线规	(mm)	φ 12 黄銅 6根, φ 12 青銅3根	φ 16 无傷 青銅 9 根	¢12 黄銅 ¢12 紫銅	ø 14 黄铜	ø 14 強匍	¢ 12 黄铜	ø 12 黄铜	ø 14 黄铜	ø 14 黄铜	ø 12 黄铜	♦ 12 紫銅
	从	4 4	叠 串祭 按	蜂串绕接	學 电级 按	<b>牵</b> 电级 按	魯串绕接	發用祭後	魯串祭後	蜂 串祭 接	<b>秦</b> 母 母	魯申祭接	學田田田
绕组	年极	匝数	61.5	49.5	61.5	64.5	71.5	45.5	47.5	41.5	41.5	36.5	45.5
转子	线规	(mm)	05×95.1	3×35	1.81×26.3	2.1×30	2.1×40	2.63×16.8	2.44×19.5	3.05×25	3.05×28	3.28×28	3×28
	· 数	X Ā	Y27	27	>-	2	24	>-	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	>-	7	>
粗	緩	节距	1-11	11-11	1-10	1 10	1 - 12	8-1	1-8	1-8	1-8	1-7	1-8
子祭	緩	匝数	12	14	16	26	41	18	12	∞	12	೫	12
斑	线 規(双時職份)	(mm)	2-1.81×6.9	2.83×8.6	2.63×6.9	2-1.56×5.1	2-3.05×4.7	2.26×7.4	3.05×5.9	2.63×10	2-3.28×5.1	2-1.25×4.7	2-3.05×5.1
	(mm)		7.5	12	7	=	61	'n	5.5	<b>∞</b>	<u></u>		7
		<b>₽</b>	22	72	\$	\$	108	8	8	86	8	8	108
干筷心	本	mm	200	$40 \times 11 + 50 \times 2$ $+ 10 \times 12$	40×9+10×8	$45 \times 6 + 40 \times 2$ $+ 10 \times 7$	430 + 10 × 9	$40 \times 9 + 10 \times 8$	$40 \times 13 + 10 \times 12$	$40 \times 9 + 10 \times 8$	450 + 10 × 10	440 + 10 × 9	$40 \times 6 + 2 \times 50 + 10 \times 7$
出	内径		790	066	850	1060	1320	068	088	1100	1100	1100	1400
	外径		1180	1430	1180	1430	1730	1180	1180	1430	1430	1430	1730
	功率 电压 (kW) (V)		0009	2000 6000	800 6000 1180	1250 6000	2000 6000 1730	630 6000 1180	0009 008	0009	0009	0009	1250 6000
	· 功奉 (kw)	) (4)	1000		800					1000	1250	1000	1250
	型。与		TD118/49 - 6 1000 6000	TD143/49 - 6	TD118/46 - 8	TD143/41 - 8	T1)143/66·8	TD118/44 - 10	TD118/56-10	TD143/44-10 1000 6000	TD143/44 - 10   1250   6000	TD143/49 - 12 1000 6000 1430	TD173.41 - 12

### 四、直流电机技术数据

#### 1.72 系列直流电机技术数据

	图 通	好 解	$\widehat{\mathbf{g}}$	52	25	36	43	63	62	8	62	61	62	65	88	8	29	45	5	47	: 5	3 8	3 8	3   5	: =
	<b>邮板</b> 写版	,	同業	127	258	240	480	8	192	172	345	8	196	176	352	256		132	264	18					
换向极	线规		(mm)	1.16×2.44	\$ 1.25	¢ 1.35	ø 0.96	1.25×3.05	ø 1.45	ø 1.56	ø 1.08	1.25×4.1	1.16×2.44	$1.0 \times 3.05$	ø 1.35	1	ø 1.0	1.0×3.05	ø 1.35	14				_	~
	1	,	盔	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	٧			2	
L	玻		数	_	_	-	_	-		_	-	-	_			-	_	_		-				-	
	张海(mm)		#	\$ 0.38	<b>∲</b> 0.27	\$ 0.35	\$ 0.27	\$ 0.41	<b>♦</b> 0.29	\$ 0.44	\$ 0.31	\$ 0.41	∮ 0.31	\$ 0.47	\$ 0.33	\$ 0.44	\$ 0.33	\$ 0.38	\$ 0.27	\$ 0.41	\$ 0.29	\$ 0.51	\$ 0.35	ø 0.47	\$ 0.33
敬	1		<del>III</del>			ψ,			₩		- 45				极				苯				巨		
  ++	年扬币教	<u> </u>	# #	12 1650	24 3450	36 2040	72 3800	10 1350	20 2750	20 1600	34 3140	1800	5 3700	18 1940	3700	2050	1 3850	38 1820	3200	- 2500	4500	- 2450	4350	_	
	<b>元</b>							+				∞	8 16		8 40	8 32	<u>\$</u>		2	00	<u> </u>	1		00	
	L		聚	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8	+	
┝	<b>心</b>	#	数	1 2	1 2	1 2	$\frac{1}{2}$	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	7	2	7	2	2	2	2
	換向		盟	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+		Ŧ	+1	
Ì	支機	<b>羅</b> 恒中	数/数	2 56	2 56	2   56	2   56	2 56	2   56	2   56	2   56	2 72	2 72	2 72	2 72	2 72	2 72	2 72	12	2	2			2	_
			¥ <b>±</b>	672	134	1232	2464	25	1008	968	1792	504	1008	8	1800	1296	2592	89	1368 2	864 2	1728 2		3456 2	360	
南	毎元	#	匝数	9	12	11	22	18/4	6	œ	16	14./4	7	25/4	50/4	6	18	19/4	38./4	9	12		42	10/4	5
	线规		(mm)	\$ 0.96	69.0 ∳	\$ 0.74	¢ 0.53	ø 1.16	ø 0.80	06.0 ♦	\$ 0.62	ø 1.35	<b>∲</b> 1.0	<b>♦</b> 1.08	\$ 0.74	98.0¢	\$ 0.62	ø 1.08	ø 0.74	2- \$ 0.74	\$ 0.74	\$ 0.74	\$ 0.53	2- \$ 1.16	ø 1.16
₩	籗	丰	膃	8-1	8-1	8-1	8-1	<u>«</u>	 	<u> </u>	<b>8</b> 0	-10	1 - 10	-10	1 - 10	- 10	- 10	- 10	- 10	1 - 10	- 10	- 10	- 10	- 10 2	- 10
	讏		数	14	14	4	4	4	<u> 4</u>	4	14	18	18	18	18	18	18	18 1	18 1	18 1	18	18	18 1	18 1	18
	长度		(mm)	65	65	65	65	8	8	8	8	65	65	65	65	65	65	\$	65	65	59	9	65	8	8
	外径		(mm)	83	83	83	83	8	83	83	83	106	106	106	106	106	106	106	106	106	100	100	9	106	<u>1</u> 98
⑫	攤		14	*	*	*	*	*	*	*	*	#	*	*	*	#	*	筤	赵	#	#	*	*	#	#
	转速	(r/min)		3000	3000	1500	1500	3000	3000	1500	1500	3000	3000	1500	1500	1000	1000	2820	2850	2850	2850	1450	1450	3000	
	短短	€		9.82	4.85	5.47	2.72	13	6.41	7.74	3.84	17.5	8. 2.	96.6	4.94	5.59	2.75	9.57	4.78	110/160 8.15/6.87	220/320 4.07/3.44	110/160 4.44/3.75	220 /320 2.22 /1.88	24.5	12.2
		<u> </u>		110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	115	230	110/160	220/320	110/160	220 /320	110	220
ħ	<b>*</b>	(KW)		0.8	8.0	0.4	0.4	1.1	1.1	9.0	9.0	1.5	1.5	8.0	8.0	0.4	0.4	=	-:	1.1	1:1		9.0	2.2	2.2
	母	,			72-11				20 - 12	!			72 - 21			-	22-21				20-21			2.2	

1 2	写 写 解	<u>(4</u>	88	101	2	70	58	62	46	46	09	99	99	22	49	8	83	103	24	88	88	8	82	83	11	63	11	120	121	115	137	11
	年校,	<u>``</u>	116	230	174	348	8	174	186	370	108	220	230	460	370	29	130	120	240	175	360	220	445	22	168	175	336	110	220	227	445	336
换向极	线规	(mm)	1.16×3.28	\$ 1.45 2	1.0×2.44 1	ø 1.16 ∃	1.35×3.28	1.0×2.44	1.0×2.44 1	\$ 1.20	$1.0 \times 3.28$ 1	\$ 1.45 2	\$ 1.56 2	ø 1.08	\$ 1.20 3	1.81×4.7	1.45×2.83	$1.45 \times 2.83$		4	\$ 1.35	7			$1.25 \times 2.44$	4	\$ 1.35		$1.08 \times 2.44$	4	\$ 1.20	1.35
1	₩,	盤	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	嵌	数	-	-			_	_	<del></del>	-	-	-	_	_		-	_	_				_			_	_	_	_	_	-	_	
	线规(mm)	*	\$ 0.53	ø 0.41	\$ 0.49	\$ 0.35	ø 0.41	ø 0.29	\$ 0.38	\$ 0.27	\$ 0.47	\$ 0.31	\$ 0.47	\$ 0.31	\$ 0.33	\$ 0.49	\$ 0.35	\$ 0.57	\$ 0.38	\$ 0.53	\$ 0.38	\$ 0.55	$\phi 0.38$	\$ 0.47	\$ 0.33	ø 0.44	\$ 0.33	ø 0.49	\$ 0.35	ø 0.49	\$ 0.38	¢ 0.38
极		<del>111</del>					11	י			執				巨				段	\$				Ę				ш				
	匝数	*	1600	3000	1840	3600	1400	2900	1600	3000	2050	4050	2150	4800	3200	1560	3120	1550	3160	1630	3160	1740	3520	1310	2940	1600	3100	2110	4050	2280	4200	3480
44	每极	<del></del>	141	24 3	20 1	40	22 1	42 2	65 1	1253	2	1	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{\pi}{2}$	11	22 3	12 1	$\frac{30}{3}$	16	36	20			<del>4</del> 0	<u>64</u>	1183	$\frac{7}{1}$	1	<u>7</u>	1	$\frac{\varepsilon}{-}$
	₩	盤	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.8	8.0	8.0	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	极	数	2	7	2	7	7	2	2	7	2	7	7	7	7	7	7	7	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	7	7	7
	本	器距	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	7	+1	+1	+1	+1	+1	+1
١.		門片数	72	72	12	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	2	72	72	72	72	7	72	2
:	<del></del>	路数	2	6 2	-2	4 2	- 7		4	2	2	4	5 2	2 2	2	2	-		5	7	2	2	7	7	7	7	2	7	2	2	2	2
	III III	<b>₩</b>	648	1296	1 972	1944	504	972	1044	2088	612	1224	1296	2592	5088	360	720	648	1336	972	1980						1872	612		1260	2448	1872
赘	每元	件 恵	18/4	6	27/4	54/4	14/4	27./4	29/4	58/4	17./4	34/4	6	81	58/4	10/4	S	18/4	37./4	27/4	55/4				26/4	27/4	13	17/4	34/4	35/4	17	13
1	线规	(mm)	ø 1.20	98.0 ¢	96.0¢	69.0 ♦	2- \$ 0.96	96·0 ¢	96.0 ♦	69.0 ♦	ø 1.16	98.0 ¢	98.0 ¢	ø 0.62	69.0 ♦	2- \$ 1.35	φ 1.35	2-41.0	ø 1.0	ø 1.16	\$ 0.83	2 ♦ 0.74	ø 0.	2 ∲ 1.20	ø 1.20		\$ 0.86	\$ 1.45	<b>∲</b> 1.0	ø 1.04	ø 0.74	ø 0.86
#	丰	节距	1-10	1 - 10	1 - 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 - 10	1 10	1 - 10	10	1 - 10	1 - 10	1 · 10	01 - 1	01 - 1	01 - 1	91	01 - 1	1 - 10	1- 10	01 - 1	1 - 10	1 - 10	01 - 1	01 - 1	01 - 1	01	1 - 10
	丰	数	18	18	18	-82	<u>x</u>	<u>8</u>	18	<u>8</u>	<u>x</u>	<u>∞</u>	-81	-81	<u>∞</u>	<u>∞</u>	20	20	28	<u>∞</u>	81	22	18	<u>∞</u>		<u>∞</u>	81	18	18	18	<u>81</u>	
	大 度	(mm)	8	3	8	9	8	3	8	8	96	06	8	96	8	75		75					5								75	-
	外径	(mm)	901	106	106	106	901	901	901	901	901	901	901	901	901	[20	-  20	170	120	2	170	70	   20   20	120	 021	 07	120	70	70	70		130
西	L	方式	#	#	*	#	TX.	道	政	赵	#	#	*	*	鱼	#	±	#	*	*	<u> </u>	41-	 #	翼	_			<u>-</u> *	#	<u>*</u>	_	套 
		(r/min)	1500	1500	0001	1000	2850	2850	1450	1450		2850			1450 4			<u>`</u>			÷	_		_	_		_	_	_	_	_	1450
		(A)	13.15	6.53	7.69		14.8	7.39	6.95	3.48	11.179.38	5.56/4.66	5.9275	2.96.2.5		33.2					-										4	4.78
	申压	2	110	220	110	220	115	230	115	230	110/160	220/320	110/160	220 /320	230	011	220	110	220	110	220	110	220	115	230	115	230	_			2	230
ŧ	多人	(kW)	1:		9.0	9.0	1.7	1.7	8.0	8.0	1.5	1.5	8.0	8.0	8.0	cc	n	1.5	1.5	 8.	8.0	9.0	9.6	2.4	4.		<u> </u>	2.2	2.2	1:1	=	
	在					2	3			-			22 - 22					-			_			72-31 2			_	. 4			_	-

1	医骨髓	<u>+</u> :	<b>§</b>	86	2	131	105	83	100	83	81	125	120	8	82	130	141	153	157	82	62	108	116	8	123	130	121	122	140	118	115	115	202
┝╹	每极。	3,	同数(	9	91   9	<u>2</u>	174 1	130	252 10	168	336 8	39 1	117 1	125 9	252	7 1	156 1	156 1	312 1	252	20	_		74 1				138 1				105 1	33 2
	椰		ш								<u>~</u>										┢					4						-	
斑	线规		(mm)	×4.	1.16×4.7	.45×4.7	$.08 \times 3.28$	$.08 \times 3.28$	ø 1.56	$.08 \times 3.28$	ø 1.56	$1.56 \times 4.7$	$.25 \times 3.28$	.25×3:28	ø 1.56	.35×4.7	.25×2.44	$.25 \times 2.44$	ø 1.35	1.20	.44×6.4	1.45×4.7	1.95×4.7	$1.0 \times 4.7$	1.16×4.7	.16×2.44	$1.0 \times 4.7$	$.0 \times 2.44$	.95×4.7	.16×4.7	.16×4.7	.16×2.44	×4
亱	317		<u>.</u>	2.44×4.7	1.16	1.45	80.	80:	₩.	.08	-6-	1.56	1.25	1.25	-6-	1.35	1.25	1.25	•	-6-	2.44	1.45	1.95	1.0	1.16	1.16	1.0	<b>1.</b> 0	1.95	1.16	1.16	1.16	1.45×4.7
樕	1		鮾	1.5	1.5	s.	.5.	.5	٠.	.s.	·s.	٠.	.s.	.s.	s.	٠.	.s.	٠ <u>.</u>	٠.	'n	'n	۲.	٠.	۲.	٠.	٠. ر	٠.	s.	٠.	'n.	s.	٤.	.5
	极		数	1 1	1 1	1			1	1	1 1	1 1	1	1 1			_	1	1 1	<u> </u>	1	4 1	4 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 1
$\vdash$	1	ì	#O^	51	35	42	41	27	4	27	41	22	38	49	35	23	38	.57	.41	41	53	38	23	4	- 62	47	22	47	<u>-</u>	88	22	38	
	(mm)		#	ø 0.51	ø 0.35	\$ 0.64	ø 0.	ø 0.	ø 0.	ø 0.	ø 0.	ø 0.55	\$ 0.38	ø 0.49	♦ 0.35	ø 0.	ø 0.38	ø 0.	ø 0.	ø 0.	0 6	ø 0.38	ø 0.62	ø 0.44	♦ 0.67	ø 0.47	ø 0.62	φ 0.47	ø 0.62	ø 0.38	ø 0.	,. \$	¢ 0.62
敬	<b>货摊</b> (		#					11	r			救				巨		<del></del>		쩛	L			栗				lic	<u> </u>				-
*	币数		#	1250	2540	1350	2940	1680	3360	1680	3640	1050	2200	1130	2540	2000	3700	1900	3600	2830	935	1800	1040	1790	1100	2120	1040	2120	88	1460	695	1460	1040
₩	年格	-	#	12 1	26/2	-01	24 2	141	27 3	8	<u> 6</u>	141	24/2	4/2	<del>2</del>	$\frac{7}{1}$	$\frac{\pi}{1}$	亍	$\frac{\varepsilon}{1}$	$\frac{7}{1}$	4	7	6 1	12	4 1	7		$\frac{10}{10}$	_			42	
	1		蹴	0.1	0.1	0.1	0.1	0:1	0.1	0.1	0:1	0:1	0:1	0:1	0.1	0:1	0.1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:	0:	0.	0:	0.
	故		数	7	7	2	2	7	~	2	7	7	~	7	7	~	7	7	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Г	教向	器书	距	±1	+1	+1	+1	±1	+1	+1	+1	+	+1	+1	±1	+1	+1	+1	+1	1+	-41	-41	- 41	- 41	- 41	- 41	-41	-41	-41	- 41	- 41	- 41	-41
			数	72	2	2	2	72	2	2	22	72	2	2	2	27	72	72	2	2	81 1	81 1	81	81 1	81	81	81 1	81 1	81 1	81	81 1	81	81 1
	支	数	数	2	7	2	2	2	7	2	2	7	2	2	7	7	7	2	7	2	2		7	7		7	7	7	~	7	7	7	2
	1		体数	252	8	468	272	720	<u>1</u>	936	1872	324	<del>28</del>	<b>2</b> 8	1368	432	864	864	1728	1368	220	<del>\$</del>	486	972	202	1404	918	1836	324	702	702	<u>4</u>	432
	每元	#	匝数	7/4	14/4	13.74	27/4	S	39/4	26/4	13	9/4	18/4	1974	38/4	3	9	9	12	38/4	53	10/3	ы	9	13/3	26/3	17.3	34.3	7	13/3	13/3	26/3	8/3
赘	_		)	1.56		.50	00	96.			92	1.35	5	0.		.20	0	8	9		26	9	22	ري -					1.35	2		<u>``</u>	1.16
	线规		(mm)	ø 1	ø 1.56	- ¢ 1.20	ø 1.20	- ¢ 0.96	ø0.0¢	-¢0.86	ø 0.86	- ø 1	ø 1.35	-¢1.0	ø 1.0	<b>4</b>	♦ 1.20	<b>9</b> 8.0∳	ø 0.86	ø 1.0	ø 1.56	ø 1.56		ø 1.25	\$ 1.45	ø 1.0	1.25	ø 0.86	<del>ہ</del> 1.	1.45	1.45	<b>6</b> 1.(	φ1.
₩	<u> </u>			2		7		_7		<u>;</u>		7		7	_	- 5		2 -			2-		-5						-2	- <del>-</del>	<b>-6</b> -		2 -
	籗	护	田	1 - 10	1-1	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1-1	1-1	1-1	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1-10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1-10	1-8	1 - 8	1 - 8	1-8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1 - 8	1-8	1 - 8	1 - 8
	<b>#</b>		数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	81	81	18	18	81	27	27	23	22	27	27	27	27	27	22	27	27	27
	长度		(mm)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	85	82	82	8	82	82	82	82			8	82	85
	外径		(mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
虚		力	44	*	*	*	#	*	*	*	#	筤	复	寅	复	*	*	*	*	看	#	*	#	*	*\	<del> </del>	#:	#	夏	夏	冥	EK	#
	转速	(r/min)		3000	3000	1500	1500	1000	1000	750	750	2850	2850	1450	1450	2850	2850	1450	1450	1450	3000	3000	1500	1500	901	 86 87	750	55	2850	2850	1450	1450	2850
-		<u> </u>											_	_							Ĺ								. •				$\dashv$
	电流	$\mathbf{g}$		43.8	21.65	22	12.35	13.33	6.58	10	4.95	27.8	13.9	14	7.4	22.2/18.8	11.1/9.38	11.1/9.38	5.55/4.69	7.4	61	30.3	34.3	11	8.65	8.9	4.18	6.99	36.5	8.25	50.9	0.45	29.6/25
_								_								23	=	=										_	• •	_			8
	电压	3		110	220	110	220	110	220	110	220	115	230	115	230	110/160	2207320	7160	220/320	230	110	8	9	8	9	520	110	220	15	8	115	R	110/160
			<u> </u>																									- 2					110
- 7			Ŷ.	4	4	2:	2.2		1:1	0.8			3.2		1.7	<u>د</u>	е	1.5	1.5	1.7	5.5	5.5	60	m	1.5	1.5	=		4.2	4.2	2.4	2.4	4
	디											2 - 32															22 - 41			_			
			}									23								- 1							Ŋ						Í

1	西藏	分學	( <b>M</b> )	185	216	204	115	120	141	130	120	172	091	174	180	147	135	131	128	260	245	294	300	128	222	154	165	125	165	148	162	163	191
H		## ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★		65 1	65 2	134 2	105	16 1	33 1	29 1	58 1	41 -	82 1	54	106	21 1	41	41 -1	82 1	25   2	<u> 20</u>	50 2		82	28	- 78	57	43_1	81	52	104	19 1	<del></del>
ļ	4	#1		7			.44	-		_		۲.					_					-		┪			۲.		78				
核	1	沒沒	(mm)	0×4.	$0\times4.7$	$.0\times2.44$	.16×2.	2.63×6.4	$2.1 \times 4.7$	2.44×4.7	$1.16 \times 4.7$	1.68×4.7	$.45 \times 2.44$	$1.16 \times 4.7$	$.16 \times 2.44$	$2.1 \times 6.4$	$1.68 \times 4.7$	$.68 \times 4.7$	$1.0 \times 4.7$	$2.1 \times 4.7$	.16×4.7	.16×4.7	.16×2.44	$1.0 \times 4.7$	.68×6.4	1.68×6.4	.25×4.7	1.81×4.7	$.35 \times 3.28$	1.81×4.7	1.35×3.28	2.26×6.4	$1.68 \times 4.7$
承回	1	W	ت	1.0	1.0	1.0	1.16	2.6	2.1	2.4	1.16	1.68	1.45	1.1	1.16	2.1	1.68	1.68	1.0	2.1	1.1	1.1	1.16	1.0	1.6	1.6	1.2	1.8	1.35	1.8	1.35	2.2	1.6
	Г	 حما	盤	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	ŧ	<b>¥</b>	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Γ	1	(mm)	.11	14.	0.67	4	47	.57	44	69:	49	.72	.51	.72	.53	0.62	0.41	.59	0.41	69.0	0.47	0.72	.51	0.51	0.53	0.69	0.51	0.67	0.55	0.77	.57	0.67	.49
	3	(E)	#	0 \$	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	9	9	0 ø	0 %	<b>0</b> ø	9	9	0 ø	9	0 ø	ø 0.	9	9	9	9	ø 0.	0.0	9	<b>6</b>	9	9	9	9	9	0 \$	9
鞍		线规	#			_		1	IP_		_		樕	_			垣				拉				\$	₹			匠				
1	11	旦	#	2180	1100	2050	1780	8	1460	760	1570	825	1770	825	1640	630	1290	999	1330	906	1820	885	1700	1340	1460	910	1780	1060	2040	1120	2160	750	1320
#		申极	₩	1	Ι	Ī	Ī	2	B	c	9	Э	∞	3	S	S	10	15	21	1	Ī	I	Ī	Ī	S	4	∞	9	∞	9	9	S	6
1	1	حرا	畿	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0:1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	+-	₹	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	快速回来	印用	1-41	l - 41	1-41	I - 41	1-41	1-41	[ - 41	1-41	-41	-41	1-41	41	- 41	- 41	-41	- 41	-41	- 41	41	-41	- 41	-47	- 47	-47	- 47	- 47	- 47	- 47	- 47	- 47
ļ	-		片敷	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	93	93/1	93	93	93	93	93	93	93_1
	+	× 8		2	7	2	2	7	7	7	7	7	2	7	1 2	7	7	7	2	2	7	7	7	2	7	7	7	7	7	7	7	2	7
		凉		<b>%</b>	864	1782	1404	216	432	378	756	540	1080	702	1404	270	540	540	1080	324	648	648	1296	1080	372	372	744	558	1054	682	1364	248	496
矮	11	# # \$	田教	1673	16/3	11	2673	4/3	8/3	7	4	4	<b>∞</b>	20/3	7	7	4	n	17/3	11/3	22/3	4/3	8/3	8/3	7	7	4	S.	17/3	11/3	22/3	4/3	8/3
_	ĺ			5	33	9	0	.56	35	.45	.45	1.16	9	.45	0	1.56	.16	1.16	9	1.35	2	Ś	_	9	62	1.62	····	1.35	S	×	9	99	.35
	3	沒法	(mm)	¢ 1.25	¢ 1.25	¢0.86	ø 1.0	I ø -	· ø 1	- ¢ 1	ø 1.4	- 6	ø 1.16	<b>∳</b> 1.4	ø 1.0	4	<b>6</b> 1	- 4 1	ø 1.16	- 6-	ø 1.45	φ 1.45	ø 1.0	\$ 1.16	¢ 1.62	•	ø 1.68	-₽-	¢ 1.35	1.68	1.16	ø 1.56	φ. 1.
₩	L							3	2	7	_	~				-2	5	2		7				_	2-	2-		2-		~	<b>-</b> 0-	3	-2
l		<b>€</b> ‡	- 84	1 - 8	1 - 8	1 - 8	- 8	1-8	1-8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1.8	1 - 8	8 . 1	1 - 8	1 - 8	1-8	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
l	H	<b>E</b>	<u>₩</u>	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	31	31	31	31	31	31	31	31	31
ļ	¥ Z	 天 成	(mm)	85	82	82	82	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	91	110	110	110	110	110	8	8	8	8	8	8	96	8	90
	HA	<b>外</b>	(mm)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	162	162	162	162	162	162	162	162	162
虚	Ò			#	*	#	他	并	*	#	#	*	*	#	#	夏	夏	夏	夏	#	#	#	#:	割	*	*	*	*	*	*	#	复	薁
	<b>押</b>	43.0kg (*/mjr)	17 111111)	2850	1450	1450	1450	3000	3000	1500	1500	1000	1000	750	750	2850	2850	1450	1450	2850	2850	1450	1420	1450	3000	1500	1500	1000	1000	750	750	2850	2850
一				5.5	8.8	88														4.	7.7	œ	38			-							
	埋			14.8/12.5	16.3/13.8	8.15/6.88	10.45	81.6	40.3	44.8	22.3	25.8	12.73	18.8	9.28	52.2	26.1	27.8	13.9	40.75/34.4	220/320 20.35/17.2	22.2/18.8	11.179.38	13.9	53.5	19	30.3	34.5	17.2	26.15	13	74	33
	出	# E	<u> </u>	220/320	110/160	220/320	230	01	707	110	20	 01	 8	10	220	15	230	115		110/160 4	/320 2		ຂ	230	220	110	220	110	520	110	 20	115	<u>چ</u>
<u>_</u>										_			. <u> </u>									110		$\downarrow$							220	=	230
		<b>A</b>	(kg	4			2.4	7.5	7.5	4	4	2:7	2.2	-1.5			9	3.2	3.2	5.5	5.5	6	ω ,	3.2	10	5.5	5.5		3	2.2	2.2	8.5	8.5
		型			77 - 41	<del>}</del>										22 42													12-51				

	H 141	<u> </u>		_	. ~	_			_ 1	·~	<b>~</b> ,	<u> </u>	_	_	~	9	9	6	_	0		_	4	<b>~</b>	7	0	0	0	<b>ش</b>	ور	9	23	23
Į.		<u>(</u> €)	156	157	88	82	8	788	$\rightarrow$		_		_	<u></u>		_							<u> </u>	5	4 247	24 160	<u>4</u> 260	33 190	63 283	4 176	88 190	22 272	25 222
	典	围	88	3 76	22	47	47	8	8 76	_	_	88	_	÷		_		_	_				_		5 24								
极	默	Ê	×4.7	3.2	×6.4	.25×4.7	.25×4.7	$.0 \times 3.28$	3.2	×6.4	X6.4	.68×4.7	.68×6.4	1.16×4.7	.68×4.7	×3.2	$1.68 \times 6.4$	1.68×6.4	$1.16 \times 4.7$	2.44×6.4	$1.68 \times 4.7$	1.68×4.7		.16×4.	.45×12.5	× 12.	1.68×6.4	1.95×6.4	1.35×4.7	1.68×6.4	1.16×4.7	2.1×6.4	2.44×6.4
冟	线规	(mm)	1.68×4.7	1.35×3.28	1.68×6.4	1.25	1.25	.0×	1.35×3.28	2.44×6.4	2.44×6.	1.68	1.68	1.16	1.68	$1.35 \times 3.28$	1.68	1.68	1.16	4.4	1.68	1.68	1.35	1.16	1.45	$1.81 \times 12.5$	1.68	1.95	1.35	1.68	1.16	2.1	4.4
軟	1		1.7	1.7	1.7	1.7	7	1.7	1.7		1.7	1.7	<u>.</u>	<u>.</u>			ŗ	1.7		7	1.7		7	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	极	**	4 1	4 1	4-1	4 1	4-1	4-	4 1	4 1	4 1	4 -	4		4	4-	4 1	4	4	4	4	<u>+</u>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			29.0	0.47	0.74	53	0.80	0.55	.57	69.0	98.0	0.62	0.83	0.59	8.0	0.57	0.49	69.0	0.49	0.67	0.55	0.83	0.59	0.57	0.57	0.72	19.0	0.83	0.72	0.80	0.59	0.59	0.0
	线规(mm)	#	0 ø	9	9	<b>♦</b> 0.	<b>9</b>	•	<b>6</b> 0.	9	•	9	<b>9</b>	9	•	•	9	0 \$	9	9	9	9	0 \$	9	9	9	0 %	0 \$	0	9	9	0 \$	9
破		#				_	TI		_	_	\$			_	_	恒			_		<u>(</u>	_	_	_	異		_		區	_	_	_	
	每极匝数	*	82	1480	1000	1920	1080	2120	1430	1180	82	1390	82	1460	88	1688	1100	610	1220	8	1560	88	1530	8	1460	930	1800	86	1800	1000	961	1240	82
##	華	#	16	53	I	Ī		1	$\Box$	2	7	4	6	7	_	œ	4	_	14	1	1	1			4	4	9	S	10	-	14	∞	10
	1	盤	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
L	級	**	7 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	4	4	4	4	4	47 4	4	4	4	4	7	4	7	4	47	474	4
	本	器匠	1-47	1-47	1-4	1-4	1-4	1-4	1-47	1-47	1-47	1-47	1-4	1-47	1-4	1-4	1-47	1-47	1-47	1-47	1-47	<u> </u>	<u></u>	1-47	1-47	1-47	1-47	1-47	1-47	1-47	<u>. ; </u>	-	1-47
l		門片敷	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8	8	8	8	93	8	93	8	<u>8</u>	93	93	93	93	8	83	33	93	93	2 93	83	93
		路数路	2	2 2	310 2	$\frac{620}{2}$	620 2	1240 2	2	248	248 2	196 2	2	744	498	2	2 2	2	744 2	248 2	434 2	434	868	744	310 2	310 2	558	434	806 2	558	1116	372 2	372 2
	1 D			3 992					3 992	$\vdash$			_					372	-	_				7,	-		×	-			11	60	<u></u>
黃	每元	件 版	83	16/3	53	10/3	10.3	20/3	16/3	4	4	82	7	4	8	16	7	-2	4	\$	7,3	7	14/3	4	5/3	53		73	13/3	7	9	7	7
		3	1.35	35	∮ 1.68	1.68	1.68	1.25	1.35	.56	8	1.35	1.62	1.62	1.45	.35	1.62	1.62	79.1	58	1.45	1.45	1.45	.62	1.62	1.62	1.56	1.56	1.35	1.56	1.56	1.56	1.35
١.	线规	(mm)	- ¢ 1.35	<b>♦</b> 1.35	- 1	<b>ø</b> 1.	ø 1.	ø 1.	ø 1.	. 4	-6-	•	•	6.	6.	<b>6</b> 1.	•	•	-	٠	•	-6.	φ. I.	ø 1.	-	4	-6-	-6-	<b>-6</b> .	•	<b>6</b> 1.	•	-0-
#	_		9 2	6	9 2	6	6	-6-	6	9 3	9 3	9 2	9	9	-9 2	6	9	9 2	9 2	9	-9 2	9	6	6	9 4	9 4	9 2	9	-9 2	9 2	6	9 3	9
	#	· 李 昭	1 1-9	31 1-9	1-1	<u>.</u>	÷	31 1-	=	31 1-	$\frac{31}{1}$	31 1-	31 1.	31 1.	$\frac{31}{1}$	31 1-	31 1-	$\frac{31}{1}$	31 1-	31	31 1.	$\frac{31}{1}$	31 1.	31 1-	31 1-	$\frac{31}{1}$	31   1	31 1-	31 1-	31 1-	31 1-	31 1.	31 1-
	展		0 31		0 31	0 31	0 31		<u>3</u>	30	<u>3</u>		<u>8</u>					130	130	130 3	130 - 3			130 3	95 3			95 3	95 3	95 3			
	大阪	(mm) (mm)	8		8	8	8			-														-	_	98	98				- 28	8	95
L	外径		162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	195	195	195	195	195	195	195	195	195
恒	编	方式	K	*	*	*	*	*	争	*	*	*	*	*	#	*	K	K	K	*	*	_		争	*	*	*	*	*	*	*	×	K
	转速	(r/min)	1450	1450	2850	2850	1450	1450	1450	3000	1500	1500	1000	1000	750	750	2850	1450	1450	2850	2850	1450	1450	1450	99	1500	1500	1000	1000	750	750	2850	1450
r	<u>-</u>		100	<u>ب</u>	6.9	3.4	22	2.5	s		<u> </u>	·	~	~		·	~	<u> </u>		s.	25	4.4	7.18			- 2	~	_		\ <u></u>	_		
	电流	€	36.5	18.25	55.6/46.9	27.8.73.4	29.6/25	14.8/12.5	18.25	88	82.2	<b>₩</b>	45.2	22	35.2	17.5	47.8	52.2	26.1	74/62.5	37.731.25	40.7/34.4	20.4/17.18	26.1	88 6.	108.2	53.8	61.3	30.	46.6	23	61	74
$\vdash$	اس			_		120				_	_	_	_		_			<u> </u>	_	8	.;   02	8	<u>7</u> 207.	_	-						_		
	电压	3	115	230	110/160	220/320	110/160	220/320	K	220	110	22	110	220	31	22	230	115	230	110/160	220/3	110/1	220/3	230	R	110	82	110	220	110	220	220	115
[ -	n k	# <u>(</u>	4.2	4.2	7.5	7.5	4	4	4.2	13	7.5	7.5	4	4	ю	m	11	9	9	2	2			_	$\overline{}$	2	91	5.5		4	4	14	8.5
Γ	4	P				12-51											22 - 52												19-22				
ì	R	al .				Ŋ				]							13							ļ	1				13				

	1				垣			ĺ		#	菸							4+	段				**	4 回 极			l
	<u> </u>	用用	婚世	珠	<del></del>	外经	不开	埋	坦	金世	年三世		h-	-	+-	711	1	į į	5 L	9.0	-	草	, I	: 3	TĒ		亞癩
旗	`		(A)	(r/min)			K	<u> </u>	Ē ‡F	3		亭	× Xi	大向:	- #			<b>甲</b> 校 正 <b>数</b>	- 1	<b>光</b> 親(	线规(mm)	Ŕ	وم	汉	₽	# X -11	功率
	( KW					)( mm)	mm)	数	胎	(mm)	·	<b>本数</b>				****	#E	#	₩-		*	数	盤	(mm)	田		( <b>&amp;</b>
	8.5		37	1450	閺	195	95	31	1-9	2- ¢ 1.35	13/3	908	2	93 1	47	4	.5	18 1630	0	•	0.55	4	2.5	$1.25 \times 6$	4	63	174
			220/320  48.1/40.7	2850	*	195	95	31	6 1	3 \$ 1.35	8/3	496	7	93 1	- 47	4		- 1700	0	•	0.59	4	2.5	$1.56 \times 6.4$		$\frac{39}{3}$	394
22 61		110/160	55.6/46.9	1450	*	195	95	31	6 1	3- \$ 1.35	8/3	496	7	93 1	47	4	۸:	1100		•	0.00	4	2.5	$1.68 \times 6.4$		38 3	346
	7.5	220/320	27.8.23.4	1450	*	561	95	31	1 9	2- ∳ 1.16	16/3	992	7	93 1	- 47	4	ا	- 2100	0	•	0.64	4	2.5	$1.16 \times 4$	7 7.	-82	363
	8.5	230	37	1450	争	195	56	31	6 1	2 - \$ 1.35	13/3	908	7	93 1	- 47	4	آ	- 1600	-1	-0-	0.67	4	2.5	$1.25\times6$	4	63 1	174
	22	220	113.7	3000	#	195	125	31	6 1	5-¢1.62	4/3	248	7	93 1	- 47	4	S	4 1280	<del>-</del>	•	0.55	4	2.5	1 ~	12.5	19 2	232
	13	110	140	1500	*	195		31	6-1	5 - \$ 1.62	4/3	248	7	93 1	- 47	4	3	830		-0.	69.0	4		$2.26 \times 12$	S	20 1	146
	13	220	68.7	1500	*	195		31	1-9	3 \$ 1.56	13	434	7	93 1	. 47	_	.5	3 1530		•	69.0	4	2.5	$2.26 \times 6.4$		35 2	264
	7.5	<u>0</u>	82.6	1000		195	_	31	6-1	4-¢1.62	5/3	310	7	93 1	- 47	÷ 	S	3 790		-6-	1.08	4	2.5	$1.45 \times 12$	S.	24	325
	7.5	220	41.3	1000		195		31	1-9	2 \$ 1.45		682	7	93 1	- 47	4 1.	5 1	1670	敬_	-6-	0.59	4	2.5	$1.81 \times 4.7$		54	661
	5.5	110	67.9	750	*	195		31	1 9	3- ¢ 1.56		434	7	93 1	-47	<del>+</del>	5 6	96	_	•	0.90	4	2.5	$1.95 \times 6.4$		34	261
22 62		220	31.26	750		195	_	31	1-9	2 \$ 1.25		908	7	93 1	- 47	<u>-</u>	5 6	1730	_	ā	0.77	4	2.5	$1.35 \times 4.7$	2		293
		230	82.6	2850		195		31	6 1	4 \$ 1.62		310	7	93 1.	- 47	<del>-</del>	5 5	<u> </u>	_	•	0.55	4	2.5	$1.45 \times 12$	·S.	24 2	241
	= :	115	92.6	1450		195		31	1-9	4-¢1.62		310		93 1	- 47 4	<del>-</del>	S	, 720		♣	0.83	4	2.5	$1.68 \times 12$		24	198
	= !	230	47.8	1450		195		31	6 -	2-¢ 1.62	6	620	7	93 1	- 47	<del>-</del> -	5	10 1310		•	0.59	4	2.5	1.56×6	4.	49	220
	17	2207320	63/53.2	2850		195		31	6 -	3 \$ 1.56	7	372	2	93 1	- 47 4	<u>-</u>	<del>ا</del>	- 1450		•	0.67	4	2.5	$1.95 \times 6.4$		29 4	494
	9 ;	110/160	74/62.5		_	195		31	6 -	3- \$ 1.56		372	2	93 1	- 47	<u>-</u>	5	- 880	_	•	0.1	4	2.5	$2.44 \times 6.4$		29 4	446
	2	220/320	37731.2			195		31	6-1	2 ¢ 1.35	4	744	2	93	- 47	<del>-</del>	5	- 1850	0	•	69.0	4	2.5	$1.68 \times 4.7$		59 4	423
	=	230	47.8	-	-	195	-	31	6 - 1	2 ¢ 1.62	10.3	620	7	93 1	- 47 4	-	5	- 1450		•	0.67	4	2.5	$1.56 \times 6$	4	49	220
	<u>ج</u>	220	155			210		35 1	2	$2 - 1.16 \times 4.7$		210	2	1031	- 53 4	1.	5 3	1060	6	ø	0.72	4	3.0	$3.05 \times 12.5$	L	16 4	410
	17	110	180.6		_	210		33	6-1	2-1.45×4.7		198	2	99 1	8	<u>-</u>	5 2	520	_	-6.	1.12	4	3.0	$3.05 \times 12.5$		16 4	400
	17	220	06	<u> </u>		210		33	6-1	1.45×4.7	7	396		99	20 4		5 4	1100		<b>₽</b>	08.0	4	3.0	$3.53 \times 6.4$		30 4	430
	0 :	110	111.5	-	_	210		27	8-1	1.95×4.7	7	324	2	81	- 41	<u>-</u>	5 2	99	<b>E</b>		ø 0.96	4	3.0	$1.95 \times 12$	S	25 3	300
	0	220	54.8			210		33 1	6-1	$1.35 \times 3.05$	ω	594	7	991-	- 50 4		<del>م</del>	1320	_	\$	0.77	4	3.0	$1.95 \times 6.4$		45	370
ì	7.5	110	85.2		#	210		33	6-1	1.45×4.7		395	2	99	- 50 4	<u>-</u>	5	- 670	_	•	1.08	4	3.0	$3.53 \times 6.4$		30 [ 3	310
17 - 22		220	42.1			210		25 1	1-7	$1.08 \times 3.05$	ω -	750	2	- 122	- 63 4		5 3	1320	_	ě	08.0	4	3.0	$1.68 \times 6.4$	4 57		350
	4	115	121.7	-	<b>三</b>	210		27 1	8-1	2 · 1.08 × 4.7		270	2	351-	- 68		S	510	叵	-6-	1.04	4	3.0	$2.26 \times 14.5$	.5 21		380
	14	230	61	•		210		27	œ -	$1.08 \times 4.7$	7	240	2	351-	- 68		5 9	1020	_	•	0.74	4	3.0	$2.26 \times 6$	6.4 4	40	360
	5	110/160	110/160 96.4/81.3		#	210		27 1	∞ '	1.81 × 4.7	7	324	2 8	31 1.	- 41 4	<u>-</u>	5	- 780	_	۰۵۰	1.08	4	3.0	$1.95 \times 12$	3.	25 6	909
	 	220/320	220/320 48.1/40.6			210	125   3	35 1	01	1.16 × 3.05	8	630	2	- 150	- 53		S	- 1500		•	0.83	4	3.0	$1.68\!\times\!6.4$	4	8	089
	14	115	121.7	1450	4	210   1	125   2	27 1	8 2	1.08×4.7	-	270	2 1	1351 -	- 68		.ن 	- 540		•	1.16	4	3.0	2.26×12	.s.	21 3	380
					+		1	$\frac{1}{2}$	1		1	1	1	+	1		+		4	╛		]			$\frac{1}{2}$	┨	l

1	阿克姆爾	( <b>M</b> )	360	200	370	370	430	420	340	440	200	200	029	902	200	200	450	540	460	510	94	480	230	9 5	26	3 6	3 5	9 5	200	<b>5 5</b>	07.7	94
H	毎板」	**	8	13	13	25	19	37 (	25	45	16	<u>유</u>	21 (	<del>.</del>	16	39	13		18	_		_		3 6		۶ <del>د</del>			3 S	_	17	13
换向极	线规 每	(mm)	2.26×6.4	4.1×12.5	4.1×12.5	1.95×12.5	2.63×12.5 1	4		2.26×6.4 4		3.05×6.4	2.26×12.5	2.26×6.4 4	3.05×12.5	3.05×6,4	4.4×14.5		2.83×14.5 1	3.05×6.4				1.08×14.5				, ,	3.28×14.3	; 4	3.05×14.5	3.53×14.5
	1	鱁	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.4		÷ •	÷ •	,		0.4	4.0	4.0	4.0
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 .	<del>,</del> t	, ,	t <	t <	•	t 4	4	4	4
	线规(mm)	*	\$ 0.83	ø 0.80	ø 1.08	\$ 0.77	ø 1.08	\$ 0.77	ø 1.16	06.0 ♦	<b>¢</b> 1.20	\$ 0.86	<b>≱</b> 1.16	\$ 0.80	<b>¢</b> 1.35	\$ 0.93	\$ 1.30	6 0.90	6 1.40	ø 1.0	6 1.40	9 1.0	S. 1.	26.7	0.1	26.1	7.0	9.0	3 5	1.08	1.16	<b>\$</b> 1.45
[_	线期		F	L			1				格				垣				<u> </u>	×		_		~ ` 栗	_	_	_	- '	Ē			
极	**	*	040	920	520	1050	520	1050	910	1130	470	820	610	1260	420	9	0	1150		_	Ω :	1320	_		3 8	3 5	2 8	_		150	8	-
#	每极匝	#	12	2 92		3 10	1 52	2 10	- 5	11	47	86	<u> </u>	- 12	4	830	1 570	3 11	1 700	2 13	92	_	220		2 2		3 5	25.0	3 =	-	2 1000	019
	100	<u></u>	N.	N.	S	Ś	· S	S.	ا	ا	٠,	3	.ن. -	٠.	_	.s. 	0	6	0	-	0						_ <u> </u>				0.	<del></del>
	<u> </u>		-	-				<u> </u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	_	2.0	2.0	7	2.0	2.0	2.0	2.0	7 0	, ,	, ,	; ,	i (	, c	6	7	2.0
	被 (数)	部市西	- 68	414	41 4	41 4	63 4	63 4	41 4	50 4	50 4	50 4	68 4	- 68 4	50 4	50 4	41 4	41 4	53 4	53 4	8 4	δ 4 .	4/4	7 7	000	3 9	3 %	<b>9 C</b>	477	68	53 4	-41 4
	<del></del>			1	-	÷	251 -	251-	<u> </u>	=	1.	<del>-</del>	351-	13511-	<u>-</u>	<u>.</u>	<u>+</u>	-			1							-	<u>,                                    </u>	<del>,                                    </del>		<u>-'</u>
		路 片数	2 135	2 81	2 81	2 81	2 12	12	81	66	66	2	2 13	2 13	2 99	66	81	2 81	1051	50	13	2 8	3 5	1221	1351	1 6	2 2	3	3 %	13,	1031	81 1
	क्र क्		540	162	162	324	250	200	324	594	198	396	270   2	540 2	198	396 2	├—	_	210 2	420 2	270 2	3 5	2 <u>2</u>	4 6	3 5	250	240	2 2	375	540	210 2	162 2
	11.7	上 黎	2	1	_	7	-	7	7	т т	_	2		7		7	-	2	1	- -		7 +		4 <del>-</del>		1 	4 6	1 -	- 2	2	1 2	
赘	1		7.	4.7	4.7	7.	4.7	7		05	4.7	_	4.7	_	1.7	_	1.7	_	7.	_	1.7	_ ;		, ,						_	۲.	
<b>#</b>	绕规	(mm)	$1.08 \times 4.7$	-1.81×4.7	-1.81×4	1.81×4.7	$-1.16\times4$	1.16×4.7	1.95×4.7	1.35×3.05	-1.35×4.7	$1.35 \times 4.7$	-1.08×4.7	$1.08 \times 4.7$	-1.35×4	$1.35 \times 4.7$	-2.83×4.7	$2.83 \times 4.7$	$2 - 1.56 \times 4$	$1.56 \times 4.7$	$2 - 1.16 \times 4$	1.10×4./	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	-1 08×4	08×4 7	-1 56×4	56×4 7	-1 05×4	.95×4.	$.08 \times 4$	-1.68×4.7	1.68×4.7
	W 1	- 田	-8	-8 2	8 2	∞	-7 2	-7	-8	6-	-9 2	6-	-8	8	-9 2	6.	.8	<u>∞</u>	10 2		<u>~</u>		7 0	, a	<u> </u>	-	<u> </u>	2	3	8	- 10 2	
l	ļ		7 1	7	7	7		1	_	_						_	_	<u> </u>	<u>-</u>		<u>.</u> .					' -	÷	<u></u>	<u>.</u>	_		1-8
	華	<u>。</u>	5 27	0 27	0 27	) 27	) 25	25	27	) 33	33	33	27	27	33	33	$\vdash$						7 5	_						_	35	27
	2 长度	1)(mm)	125	55	<u> 1</u>	<u>8</u>	160	160	<u>16</u>	36	92	190	16	160	160	160			_	_	135	25	3,5	13,5	135	135	135	135	135	135	180	180
_	外径	)(ww)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	245	245	245	245	245	242	34.	245	3	245	245	245	245	245	245	245
匝	類十		看	<u>*</u>	*	<u>*</u>	*	*	*	*	夏	夏	*	*	看	割	*	#:	#:	#:	<u>*</u>	<u> </u>	χ Ф	〈育		#	*	₹	看	套	*	*
	转速	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	1450	3000	1500	1500	1000	1000	750	750	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1500	1500	000	1000	750	5,1	1450	9	9	1450	1450	1450	1450	096	1500	1500
	据(	(A)	61	202.6	232.6	115.4	142.3	7.07	112.1	55.8	165.1	82.55	126/106	63/53.1	165.1	82.55	315.5	156.9	185	75	5 F	776	113	121.8	6.09	163/137.5	81.5/68.7	226	113	6.09	208	238
	电压(3)		230	220	110	220	110	220	110	220	115	230	110/160	ਨ	115	1	110				0110				230	110/160	220/320	115	230	230	220	110
#		(kW		4	72	22	13	13			19	19	17	17	19	13	30	ළ :	12	<u> </u>	J 7	3 %	3 2	14							6	22
	型号		17 - 22							22 - 22								_					72 - 81								5,5	70

1	西南	力學	( <b>X</b>	200	200	260	520	290	99	280	490	490	220	200	99	280	770	270	240	280	290	260	570	029	920	920	620	220	220	029	650	650	620	870	650
Ľ	年 超		压数(7	26 51	7	35 5	13 5;	26 5	18	32	15	8	13 5	26 5	18 6	34 5	17 7	14 S	5 7	18	35   5	3 5	4. S	1 6	3 6	8 6	35 6	16 5	31 5	11 6	3 6	18 6	35 6	<u>4</u>	11 6
	中	<u> </u>	臣	5 2	5		5.					<u></u>	_				├-		5			5	4	2	2				<u>s</u>	2	.5		S	. s	
敬	雅	₹	(mm)	<u>^14.</u>		$3.28 \times 6.4$		$2.26 \times 14.5$	$2.63 \times 14.5$	$2.83 \times 6.4$	$3.53 \times 14.5$	×6.4	$.4 \times 14.5$	$2.26 \times 14.5$	$2.63 \times 14.5$	$83 \times 6.4$	4.4×19.5	$5.5 \times 19.5$	$2.63 \times 19.5$	$4.4 \times 19.5$	$2.1\!\times\!19.5$	$3.28 \times 19.5$	$1.56 \times 19.5$	$6.5 \times 19.5$	$3.28 \times 19.5$	$4.4 \times 19.5$	$2.1 \times 19.5$	$4.4 \times 19.5$	× 19	$6.5 \times 19.5$	× 19	$.4 \times 19$ .	×19.		$6.5 \times 19.5$
亱	35	3	Ē	$1.81 \times 14$	$3.05 \times 14$	3.28	$4.4 \times 14$	.36	.63	83	.53	$3.8\times6$	4.4×	ŝ	63	2.83	4. X	×8.8	.63	× 4.	.1×	83	.56	5.5×	83	¥.4	2.1	¥.4.	$2.26 \times 19$	5.5	$3.28 \times 19$	<del>4</del> .	2.5	$5.1 \times 19$	5.5
樕	<u> </u>		ānc.	├	$\frac{0}{3}$																	5.0   3							<del>``</del>			0	0	0.	5.0
	1		盤	4.0	4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	'n	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	'n	'n	~	
-	故	_	数	4	4	<u>8</u>	ر <del>م</del>	3 4	5	4	0 4	_	ر <del>م</del>	4	8 4	6 4	0	6	-	∞ 4	6	9	9	ر <del>ة</del> 4	4	ن 4	4	0	4	∞ 4	0	<u>∞</u>	0	25 4	4
	,		*	<b>∮</b> 1.0	ø 1.5	<b>∮</b> 1.08	¢ 1.35	ø 0.93	<b>∮</b> 1.45	1.04	1.40	ø 1.0	1.45	1.08	1.68	1.16	1.20	1.56	1.16	1.68	1.16	1.56	1.16	1.45	1.04	₱ 1.45	1.04	1.40	ø 1.0	1.68	1.20	_	1.20	<del>_</del>	1.56
	(加加)群份	<u> </u>	<del></del>	-		**			II)		-6.	_	梅	<b>~</b> •-	-	*	<b>-0</b> .	<b>•</b> • ⊡	<b>~6</b> ~	♣	-0-	极	ъ.	₩.	•	<b>76</b> . ₩	_	-6.		-	Ē	٠	-6.	*	-0-
霰	養生		*	1120	8	1200	220	820	470	90	650	380		<u>,</u> 98	490	020	920	520	000	240	080	<u>∓</u>	<u>00</u>	470	920	460		0/9	320		920	9	920	.53	220
#	<b>左班</b> 屏	13 - 13 -	#	3 11	3	2 12	2 55		S 4.	10 10	<del>"</del>	- 13	<u>.</u>	<u>-</u>	4	- 6	6	8	2	.y	=	<u>5</u>	=	4	26	4	- 6	6	- 13	4	$\frac{5}{-}$	4	- 6	98	
				-	-			0 4			-	<u>-</u> -	<u> </u>	<u> </u>	-0	_	5	5	2	2	S	2	5	2	5	5	S	2	S	S	<u>د</u>	<u>-</u>	5	5 2	5 2
	1		<b>2</b> €	2.0	7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2	2.	7	2.0	7	2	6	2.	5	7	7	?	7	2	7	<u>~</u>	-	7	6	6	<u>~</u>	7	<u>~i</u>	2
$\vdash$	也		<u>*</u>	41 4	53 4	53 4	41 4	41 4	53 4	53 4	47/4	47 4	41 4	41 4	53 4	53 4	56 4	56 4	44	44	56 4	73 4	73 4	1 4	73 4	56 4	56 4	50 4	50 4	1 4	73 4	<del>56</del> 4	56 4	44	1 4
	格回			-	-	1	<u> </u>	<u>:</u>	•	1051	<u>,                                    </u>	1	÷	<u>+</u>		- 1	1-,	-	1	- 1		451-	451	+1	-	- 1	•	1-	-		1 - 73		-	<u>'</u>	+1
	本		F 数片数	2 81	<u>10</u>	<u>8</u>	2 81	2 81	2 1051	2 10	2 93	2 93	81	2 81	2 1051	2 1051	11	2 87	2 87	=	11		_	150	14	Ξ	1111	8		150	145	=======================================	Ξ	8	. 136
	-		本 一 一	324	210	8							52				2 2			2 2	4 2	2	2 2	0		2		8 2	6 2	<del>0</del>	0	2	4	4	2 4
				33	7	420	162	324	210	420	186	372	162	324	210	420	222	174	348	222	44	280	280	300	280	222	44	198	396	8	230	222	4 4 4	174	272
英	每元	#	- 型	2		- 2	7	7	7	7		7	_	7	-	7	-	_	7	_	7	-	7	_	-		7	_	7	_	-	_	7	_	+
	_		~	4.7	-1.56×4.	4.7	. 4×	4.7	×4.	4.7	×	4.7	×	4.7	-1.56×4.7	4.7	-1.81×6.4	-2.44×6.4	6.4	$-1.81 \times 6.4$	6.4	$-1.56 \times 6.4$	6.4	45×6.4	.45×6.4	$2 - 1.81 \times 6.4$	6.4	6.4	4.	$-1.45 \times 6.4$	-1.45×6.4	$-1.81 \times 6.4$	4.9	.63×6.4	-1.56×6.4
1	华海	ŝ	(mm)	2.1×4.7	.56	$1.56 \times 4.7$	$-2.83\times4$	2.83×4.7	$-1.56 \times 4$	.56×4.7	.95×4.	$.95 \times 4.7$	-2.83×4.	$2.83 \times 4.7$	.56	$1.56 \times 4.7$	8.	44	$2.44 \times 6.4$	.8	$1.81 \times 6.4$	.56	$1.56 \times 6.4$	.45	. <del>4</del> 5	<u>8</u> .	$1.81 \times 6.4$	-2.1×6.4	$2.1 \times 6.4$	\$	.4 <del>5</del>	.8 <del>.</del>	$81 \times 6.4$		.\$6
#	L			2	5	<u>-</u>	2-2	5	2-1	_	2 - 1	<u>-</u>	2-2	5	7		2 - 1	2-2	۲,	2-1	ij	2-1	<u>-</u>	2-1	2-1	2 - 1	=	5-	2.	2-1	2-1	2-1	1.	2-2	2-1
	蠳	<u> </u>	田	1-8	- 10	- 10	1-8	8-1	- 10	- 10	6-1	6-1	8 - 1	6-1	- 10	. 10	- 10	8-1	8-1	01 -	- 10	8-1	<b>8</b>	8-1	8-	- 10	- 10	6	6-	6-	6-	- 10	- 10	8	- 9
			数	27	35 1	35 1	27	27	35 1	35 1	31	31	27	27	35 1	35 1	37 1	29	29	37 1	37 1	29	29 1	30	29	37 1	37 1	33	$\frac{33}{1}$	<u>응</u>	29	7	7	29 1	34 1
	水麻	<u> </u>	(mu	881	88	82	82	82	88	180	180			<u>8</u>	82	88	145	145	145	145	145	145	145	145		145						145	145	185	185
	<b>#</b> 42		mm)(mm)	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	294	294		294	294			294		294 1						_	4	294 1	294   1
丽			$\sim$	<u> </u>		<del>#</del> 2	<u>東</u>	<b>夏</b>	2	夏 2						6	<del></del>						_						<u> </u>		看 23	<u>g</u> 294	图 23	#	# 25
=				<u> </u>		_							_		<u> </u>	·	_								-			.,,		<u> </u>			-		
	转	(r/min)		1000	750	75(	145	145	96	8	145	145	145	145	98	960	150	<u>1</u> 00	9	750	750	Š	8	142(	142(	96	8	142(	1450	1420	1450	96	8	1500	1000
r				2	~				-		7.5	.75																0	δ.		•••		1		
	海	3	(* : )	118.	187.	93.2	8	152	165	82.5	2/187	1,33	8	152	165	82.5	<b>5</b> 8	314	158.5	339.5	119	193	92.6	418	502	226	113	623	8/12	418	88	226	113	385	423
_											22,	=======================================				_			_	(1								25	7						
	Ħ	3		220	10	8	15	ଚ	15	ස	7160	320	15	ଛ	15	ଛ	ន	10	20	10	20	10	20	15	æ	15	S	769	320	2	ş	5	္က	220	110
				.,	_	(4	_	7			110	220	_	7	_	2	7	_	7	_	7	_	6	_	7	_	~	110	220		7	<b>;</b> ;	24	2,	=
1	₹ <b>!</b>	<b>W</b>	( <b>k</b> ₩	77	12	11	35	32			ಜ	ଛ	32	32	19	19	25	ଛ	8	23	22	11	11	84	84	56	28	9	<del>\$</del> :	<del>2</del>	<b>8</b>	8	28	27	8
		ih.								22 - 82								•						č	16.77								+	26 - 62	
	F	<b>P</b>	Ì							2														8	3									8	

1000		₹ 🗟		8	18	610	650	Ş	570	8	8	Š	8	570	650	102	670	88	8	£	810	8	5	8	8	8	5	8	9	8	8	930	202	1200
	-	- 15	22 620			18	35	<u>.</u>				23	81	41	28	10 1	16	9	<u>ੇ</u>	41	27	14	) 10	8	16		2	20	∞	4	16		8	91
	低,	<u> </u>	1 c							.5		.s 			.5					'n	s:						'n	5	s.	<u>.</u>	<u></u>	,	ν.	
粮	<b>Sec</b>	<b>~</b>				19.5	$2.1 \times 19.5$	$4.1 \times 19.5$	5.1×19.5	19.	$6.5 \times 19.5$	10	$4.1 \times 19.5$	5.1×19.5	19.	$-3.28 \times 19.5$	$3.8 \times 19.5$	$2 - 3.05 \times 19.5$	19	$-2.63\times19$		19.5	$-2.83 \times 19.5$	19		5.1×19.5	$-2.83 \times 19$		3.8×19	19:	19.	$3.53 \times 19$	19.	5.0 2-3.28×19.5
車	缆规	(111)	3 28 × 10	5.1×19	2.83×19	$3.8 \times 19$	X	X	X	2.44×19	SX.	3.28×19	X	×	2.44×19	.28	×	.05	$3.05 \times 19$	.63	$2.63 \times 19$	$5.1 \times 19$	8	3.05×19	$3.53 \times 19$	. <u>;</u>	83	$3.05 \times 19$	3.8	5.1×19	4.1×19	5.53	3.53×19	3.28
樕			۲,	·	, 7	ω.	4	4	s.	2	9	ε,	4	ķ	5	7		2-3		7	2	'n	2	છં	33	Š	a	3	- 7	'n	4	2	e,	2
1		â	<b>S</b>	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	8.0	5.0
3	Ŕ	*	<b>X</b> =	- 4	4	4	4	4	4	4	च	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Ê		1 00	8	1.20	1.68	1.16	1.20	1.56	1.16	1.56	1.16	.35	ø 1.25	20	1.40	.16	¢ 1.35	€.	8	.20	1.16	1.68	8.	8	8	1.35	30	1.16	8	춍	1.45	.45	1.40
	线规(mm)	#	4			<b>ø</b> 1	<b>6</b> 1	<b>ø</b> 1	<b>ø</b> 1	<b>ø</b> 1	<b>6</b> 1	4	<b>6</b> 1	1	<b>ø</b> 1	<b>ø</b> 1	ø 1	1	<b>₽</b>	ø 1	ф 1	<b>6</b>	₩.	4	ø 1	<b>♣</b>	- A-	<b>þ</b> 1	<b>-</b>	<b>6</b> 1	<b>6</b> 1	2-4	ø 1	<b>ø</b> 1
崧	线	#	1					Ţ				蒋	ζ	7			⊡`	2			极				¥	<u>.</u>	7		7	<u>=</u>		•		
	政策	*	٤	3 5	3 9	520	086	940	220	986	88	1240	98	8	8	760	820	<del>\$</del>	88	88	950	830	330	780	0901	86	90	820	889	94	810	418	262	84
# .	每极匝数	#	-			-7		3	<del>د</del>	S	T	<del>-</del>	Ť	Ť	T	<u>ب</u>	7	<u>-</u>	7	_	7	7	7	<u>.</u>	〒	Ť	Ť	<u> </u>	1	<u>ب</u>	<u></u>	_	7	2.5
ir	r -	2	£ 4			5.5	5.5	5	5:5	5:5	5.5	5.5	5.5	5:5	.5	2.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5	5:5	5.5	5.5	5.5	5:5	5	5.5		5	5:5	s: 5	3
	粮	*	٠,	- 4	4	4	4	4	4	4 2	4	4	4 .,	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 2	4	4 4 2	4	4 2	4	4	4	4	4 2
-		# 15	16	. 4	4	8	8	- 26	- 44	- 44	+1	-73	- 26	- 44	- 44	±1	- 26	± 1	89-	- 47	-47	47	+1	89-	- 26	4	+1	- 68	±1	-47	- 56	+1	8	+1
		三不準 226	٦.		1 -	=	111	11	87 1.	871.	8	451	$\frac{\cdot}{\Xi}$	<u>*</u>	871	36	븊	8	331	93	93 1	93 1-	8	331	블	93	स्	351-	70	3	$\frac{\cdot}{\Xi}$	8	321-	136
l H		拉拿	-	1 C	2 6	7	2	7	2	2	4	4	7	2	2	4 1:	2 1	4 1.	2	2	2	2 9	4	7	2 11	2 9	4	2 13	4 10	2	2 11	4	2	4
	0)	本	٤	3 7	348	222	4	222	174	<del>8</del>	98	88	222	174	<del>88</del>	272	222	272	270	186	372	186	272	270	222	186	272	270	204	186	222	272	220	272
	毎元	4	-	· -	- 6	1 2	2	1 2	-	3	1 3	1 2	1 2	<del>-</del>	2 3	1 2	1 2	1	1 2	1	2	1	1 2	1 2	1 2	1	1 2	1 2	1 2		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1 2	$\frac{1}{2}$
₩.	푮	<u>→ E</u>		. 4		4	<del>-</del>	4.	4.	<u>_</u>	4.	4	₹.	4	-	4.	4.	4.	4.	4		4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
	戰	ĺ		. Y	9 ×	S×6	, 9 ×	S×6	9×t	.44×6.4	2×6	2×6	9×6	2.44×6.4	44×6.4	9×8	$1.95 \times 6.4$	.68×6.4	$1.68 \times 6.4$	$2.83 \times 6.4$	83×6.4	$2.83 \times 6.4$	.68×6.4	.68×6.4	.95×6.4	.83×6.4	.68×6.4	.68×6.	.95×6.4	.83×6.4	95×6.4	.68×6.4	.9×89	9×8
1 1	线规		-1 SC > C A	-2 63×6	2.63×6.4	$-1.95 \times 6.4$	$1.95 \times 6.4$	$-1.95 \times 6.4$	-2.44×6.4	4	-1.45×6.4	-1.45×6.4	-1.95×6.4	2.4	4	$-1.68 \times 6.4$	1.9	1.6	1.6	2.8	8	2.8	1.6	3.	1.9	2.8	1.6	1.6	1.9	2.8	1.9	3.	1.68	-1.68×6.4
			- 6	1 C	1	7		7	7	2	7	<u>~</u>	<u>~</u>	2	-2	7	-2	-5	<u>'</u> 2	2	~	5		<u>'</u> 2	<u>2</u>	2	2	5-	2	5	2	5	2	7
1	T.	节用	;	1.0	1-8	1-10	1 - 10	1-10	1-8	1-8	1-8	1-8	1 - 10	1-8	1-8	1-9	1 - 10	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-10	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1 - 10	1-9	1-9	1-9
3	<b>F</b>	*		) ç	3 8	37	37	37	29	29	8	53	37	53	29	34	37	8	8	31	31	31	35	8	37	31	34	34	क्र	31	37	34	8	8
1	大展	( )	104	<u>×</u>	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	240	<del>8</del>	240	240	246	240
	<b>外</b> 径	ĺ	20	, §	29.	294	294	82	28	294	294	294	28	294	294	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
		17 fr	1 *	*	*	*	*	复	夏	夏	*	*	亀	电	争	*	*	*	*	*	#	寅	冥	翼	*	争	争	争	*	*	*	*	*	1
1	转速	r/min)	٤	750	8 82	8	8	1450	960	960	1450	1450	1450	8	960	1200	1000	750	750	8	8	1450	<b>9</b> 6	8	1450	1450	<u>5</u>	<b>₹</b>	1500	1000	<u>8</u>	8	8	1450
<del>1</del>	电流	€	210	323	91	242.5	119.7	291	簽	152	07/34	3.57	291	ğ	152	511	285.5	425	212	324.4	161.5	391	418	209	8,234	391	418	502 203	635	382	<b>58</b>	431	214	200
			+								4	<u>ন</u>													27			_						
F	电压	3	230	9	220	110	220	230	115	83	7160	332	8	115	ଛ	22	320	91	8	91	8	8	15	8	7320	8	12	န္ပ	ຊ	ន	ຊ	9	8	99
		_	_												-																			
五		(kW	8	£	8	22	77				55	55	67	35	æ	<u>8</u>	55	<del></del>	<del></del>	ଛ				₩	አ	8	84	8	125	22	55	<del>4</del>	<del>5</del>	115
	理							ë	3 8	7,											2	1 5									ġ	102		

1	百飯	五	<b>(A)</b>	920	900	906	200	026	000	300	150	000	086	300	066	096	1	1	1	300	1		620	380	200	200	240	1	ı	1	ı	200	200	I	
H		事 核	南			14 9	10 12	8	5 11	7	1	9	8	9	9	2 5	4		. <u>.</u> ∞	9	91	8	6	9	7	==	6	- 12	<u>8</u>	7	21	7	<u> </u>	14	21
	1	#	면	5	_	_	<u>s</u> .	.5	_	S.	2	_	_	s.	_	_			_	2	_	_	S	S	S	.s.	٠ <u>٠</u>	_	_	_		S	S.		
_ ا			_		9.5	9.5	19.	× 19.	19.5	$5.1 \times 19.5$	×19.	9.5	9.5		$5.5 \times 19.5$	$6.0 \times 19.5$	$5.1 \times 19.5$	19.5	$4.1 \times 19.5$	$-4.1 \times 19.5$	$5.5 \times 19.5$	9.5	$6.5 \times 19.5$	19.	19.	61 ×		.5	9.5	9.5	×19.5	19.5	× 19	19.5	19.5
向被	4	然规	(mm)	4.1×19	4.1×19	4.7×19	$3.28 \times 19$	4.1×	4.1×1	×	3.53>	5.5×1	$4.7 \times 19$	-4.1×19	$\frac{1}{2}$	$\times$	×1	$3.53 \times 19$	×	<u>.</u>	5×1	$4.1 \times 19.5$	Š.	$4 \times 19$	$5.1 \times 19$	.53×19	$3.8 \times 19$	6×19.	$4.4 \times 19$ .	$5.1 \times 19$	$\overset{\circ}{x}$	<del>.</del>	33	X	$3.53 \times 19$
軟	1		_	2-4	4	4.	- 1	2 - 4	4	2-5		8.	4	2-4	5.	9.	S	3.5	4	2-4	5.	4	2 - 6	2-4	2-5	5.3	2-3	9	4.	S.	3.53	2 - 5	3	5.	3.5
	<b> </b>		<b>2</b> 5	<del>†</del> =	0.	0.	.02	0.	0.	0.9	6.0 2	0.9	6.0	6.0	0.9	0.9	0.9	0.9	6.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	6.0	6.02	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		0.	0.
	-	<u>₹</u>	***	15	4 5	5	5	4	5	4	4	4	4 6	4 6	4	4	4	4	4	4	4 6	4 6	4	4 6	4	4	4	4	4	4	4	9	4 6	4	4 6
$\vdash$	Ť		T	35	40	30	9	.56	26	9	9			9	S	0	 00	9	4	 эс	9	œ	200	<u>~</u>	oc	.25	16	9	16	9	0	.30	35	25	.35
		mm (	*	-6	4.	1.3	1.56	ø 1.	1.5	1.56	1.56	1.56	1.56	1.5	1.3	1.4	1.0	1.16	1.04	1.68	1.56	1.68	1.68	1.68	1.68	φ 1.	φ I.	1.16	Ξ.	1.16	1.2	ø 1.	 -	ø 1.	ø 1.
		线规(mm)		2-	-0-	*	•	2	₩.	₽.	♣	\$	<b>*</b>	♣	♣	<b>-0</b> -	•	~6. 	-6-	<b>-</b> @-	♣	♣	<b>~</b>	~6.	~₽~	2	2	♣	~6.	<b>~6</b> ~	-e-	2-	2-	2	2 -
嵌			<u>₩</u>	ļ_					7.				有	\$				₹_	_			恒				<del>\</del>			_	_	Ξ_				
	П	百数	#	360	720	980	99	370	740	99	720	780	840	9	989	940	1400	1360	1260	999	99	620	620	999	580	580	860	1260	1320	140	1220	9	99	909	909
#		每极	<del>III</del>	0	2.5	-	1		ī	د.	ر. د	5	7	1.5	2.5	1	3	ις.	3.	1	T		-		_	7	Ī	3.	'n	3	<u>د.</u>	1	T	1	
	Г	وا	25	2.5	S	3	5	5:	S	3.0	0	9.	0:	0.	0	3.0	3.0	3.0	9	0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.	3.0	0.	3.0	0.	0	3.0	0.	0.	0.	3.0
	-	X		+-		4	7	1 2		<del>τ</del>	<del>~</del>	<del></del>	—— ←	<del>ε+</del>	<del>ω</del>	<del>4</del>	<del>ω</del>		٠٠,	<del>در</del>	3	3	Ψ,	<del>~</del>	<del>در</del>	<del></del>	<del>در</del>	<del>4</del>	3	÷	<del>1</del>	<del>2</del>	<del></del>	<del></del>	<u>4</u>
$\vdash$	-			+	_	47	_	_	- 51	-		53 4	39	_	53 4	<del>_</del>	_	74	59	-	- 53	- 65		_	_		_	_	29		74,	_	_		74
	-		器匠	+1	_		+1	+1		+1	+1		-	+1	<u>-</u>	+1	+1	_	÷	+1	$\overline{}$		+I	+1	+1	+1	+1	+1	<del>'</del>	+1	1-	+1	+I	+I	
	Н	_	門片数	+=		93	136	102	101	001	150	105	1291	126	103	168	8	147	129	126	105	129	\$	126	<u>e</u>	55	126	168	129	8	147	<u>8</u>	15	8	1471
	ľ		路数	4		-2	4	4	2	4	4	2	2	4	2	4	4		2	4	-	2	4	4	4	4	4	4	2	4	-	4	4	4	~
	L	7D [D]		204	202	186	272	204	202	200	300	210	258	252	210	336	400	294	258	252	210	258	168	252	200	300	252	336	258	400	28	200	300	400	294
英	1	毎円	件 酸	-	-	-	_	_	-	-	-	-	_	_	-	-		-	_		-		-	-	_		-	_	_	-	-	-	-	-	-
**				6.4	9	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	1	纵	(mm)	×56	.95×	83×	λ 89	95 ×	$95 \times$	.63×	×89.	$05\times$	$26 \times 6$	.26×	$05 \times 6$	$68 \times 6$	25×	× 89	. 26 ×	.26 ×	.05 ×	26 /	×	$26 \times$	×89.	× 89	.× 56	×89	× 92	25×	×89	63 ~	× 89	25 %	.68×6.4
₩	1	377	5	-	-	2.8	-	-	-	2.6	=	3.	2.2	-2.2	3.0	Ξ.	1.2	-	2.2	2.2	3.0	2.2	33	2.2	2.6	7.	1.9	1.6	2.2	1.2	1.6	2.6	1.6	1.2	1.6
"	-			2		9	<u>.</u>	.7	7	3 2	3 2	0 2	12 2	1 2	0 2	1 2	3 2.	3	2 2	1 2	10 2	12 2	1 2	1 2	3 2	3 2	1	1/2	2	3 2	3 2.	3	3 2	3	13 2.
	1	<b>E</b>	节配	1-9	-	-	_	_	-	1.1		_		1-1	_			1 · 1	- 1	-	<u>-</u>		-	1 - 1	-1	- I	1 - 1	1 - 1			1-1	1-1		1-1	
	1	堲	数	25	34	31	34	8	35	20	20	35	43	42	35	42	20	49	43	42	35	43	42	42	20	જ	42	42	43	20	49	20	29	20	49
	1	大原	mm (	240	240	240	240	240	240	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	280	280	280	280	280	280	780	780	280	280	280	280	280
	<u></u>	外径	)(mu	327			327	327	327	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368		368	368	368			368	368		368	368	368	368		368	368
100	_		方式	1	3						# 3											_										を		色色	高。
		转速		+												_							-										_	1450	·
L	-	#* #*	<u> </u>	1		Ŋ																													
		ı=		2		312.	0	7		0	_	_	6		_	391	2	9	s.	_	_	3	C	10	~		200			S		~		S	
١	1	电流	S	58	29	.5/	8	88	29	2	51	38	28	63	39	63/	39.	25	315	63	39	315	101	63	78	Š	93/	49	316	380	22	78	20	380.5	25(
<u> </u> _	_			↓_		370										4											~								
	Ŀ	电体	S	5	230	320	8	[5	8	ဂ္ဂ	Ö.	0	႙	0.	9	320	0	요	9	9	9	0	0.	0	o O	9	320	0	<del>o</del>	Ç	Ç	0	0	0	0
	4	⊞)		1	23	220,	23	115	23	22	22	22	22	22	23	220/	4	44	46	23	23	46	22	22	23	23	220/	4	44	46	46	Ŕ	23	46	460
	五	拼	- (kW)	+-	29			_															_			_									115
		Πļ	`	+			102						_		_	7 =						$\dashv$			-				-7		_			_	1
(		E)	Ŧ	1		7	_		1						ŀ	: -	-					į						1	7	Ξ					

2.23 系列直流电机技术数据

# 毎元	# + +	1	1	厕		<b>a</b>	₩	₩	<b>a</b>			擞	-				#		极			本	向	数	ď
数         市         中	切拳   电压   电流   转速	电缆 转递	电缆 转递		(B) 7		外径   大	水麻	======================================	线规		ЯŢĮ			敬.	极		年极		线規(m		1		毎	
14         1.8         \$0.08         3.04         \$8.0         2         56         ±1         2         0.647.8         -2000         -60.35         1         1.2         \$1.30         152           14         1.8         \$0.64         11         1232         2         56         ±1         2         0.647.8         -332         -         \$0.27         1         1.2         \$1.08         2         56         ±1         2         0.647.8         -3800         -         \$0.25         1         1.2         \$0.09         20.2         1         1.2         \$0.671.8         -3800         -         \$0.25         1         1.2         \$0.047         1         \$0.047         1         2         0.647.8         -2000         -         \$0.03         1         1.2         \$0.647.8         -3800         -         \$0.25         1         \$0.09         202         \$0.04         \$0.00 </th <th>(kW) (V) (A) (r/min) 点 n</th> <th>(V) (A) (r/min) 及</th> <th>(A) (r/min) <math>\pi</math></th> <th>尺 4式</th> <th></th> <th>  =</th> <th>- E</th> <th>1694</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>帮 距</th> <th>較</th> <th>(mm)</th> <th>#</th> <th>*</th> <th><del></del></th> <th>T</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	(kW) (V) (A) (r/min) 点 n	(V) (A) (r/min) 及	(A) (r/min) $\pi$	尺 4式		=	- E	1694							帮 距	較	(mm)	#	*	<del></del>	T				
14         1.8         \$0.64         11         1232         56         ±1         2         0.641.8         - 3432         -         \$0.27         1         1.2         \$0.93         294           14         1.8         \$0.55         15         1680         2         56         ±1         2         0.641.8         -         3800         -         \$0.25         1         1.2         \$0.93         294           14         1.8         \$0.57         14         1568         2         56         ±1         2         0.641.8         -         2200         -         \$0.35         1         2         \$0.641.8         -         3800         -         \$0.55         1         2         \$0.641.8         -         3800         -         \$0.55         1         2         \$0.641.8         -         3800         -         \$0.55         1         2         \$0.641.8         -         3800         -         \$0.55         1         2         \$0.641.8         -         3800         -         \$0.55         1         2         \$0.641.8         -         3800         -         \$0.55         1         2         \$0.641.8         -         3800	0.55 110 7.14 3000 井 70	7.14 3000 #	3000 #	*		8	S		<u> </u>			<del>                                     </del>		<b>S</b> 6	+1	2	8.179.0	- 2	000	-ē.	0.35	1.2			
14         1.8         \$\phi_0.55\$         15         1680         2 6         ±1         2         0.647.8         -3800         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         \$\phi_0.99\$         294         292           14         1.88         \$\phi_0.57\$         14         1568         2         56         ±1         2         0.647.8         -2200         -         \$\phi_0.35\$         1         1.2         \$\phi_0.90\$         292         -         \$\phi_0.90\$         2         \$\phi_0.40\$         23.4         \$\phi_0.41\$         2         0.647.8         -         3160         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         \$\phi_0.90\$         29.4         \$\phi_0.40\$         23.4         64.4         2         56         ±1         2         0.647.8         -         1800         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         0.647.8         -         1800         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         0.647.8         -         1800         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         0.647.8         -         1800         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         0.647.8         -         1800         -         1.2         0.64	0.55 160 4.5 3000 他 70	160 4.5 3000 他	3000 他	看		2	S		<u> </u>			<u> </u>		86	+1	2	8.1.9	1	432		0.27	1 1.2		72	
14         1-8         \$\phi_0.57         14         1588         2         56         ±1         2         0.647.8         -2200         -         \$\phi_0.35\$         1         1.2         \$\phi_0.90\$         292         -         1         2         0.647.8         -         2160         -         \$\phi_0.25\$         1         1.2         \$\phi_0.90\$         292         40.90         292         1         1.2         \$\phi_0.80\$         292         1         1.2         \$\phi_0.80\$         20.5         1         1.2         \$\phi_0.80\$         20.5         1         1.2         \$\phi_0.80\$         20.5         1         1.2         \$\phi_0.25\$         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         180.25         1         1.2         0.671.8         -         1.2         0.671.1         1.2         0.6	0.55 220 3.52 3000 # 70	220 3.52 3000 #	3000	*		2	S		<u>;</u>					26	+1	2	0.6/1.8	1	-008		0.25	1.2			
14         1-8         \$\phi_0.47         21         2352         2 6         ±1         2         0.641.8         — 3800         — \$\phi_0.25         1         1.2         \$\phi_0.80         40.0         5         1         \$\phi_0.64         554         5         ±1         2         0.641.8         — 3800         — \$\phi_0.25         1         1.2         \$\phi_0.64         554         1         2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         \$\phi_0.64         554         1         2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         \$\phi_0.64         554         1         2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25         1         1.2         0.641.8         — \$\phi_0.25	0.25 110 3.63 1500 # 70	110 3.63 1500 #	1500 #	*		- 6	2		÷					92	+	7	0.6/1.8	$\frac{7}{1}$	700		0.33	1.2			<u> </u>
14         1-8         \$\phi0.41\$         28         3136         2         56         ±1         2         0.6A7.8         — 3800         — \$\phi0.25\$         1         1.2         \$\phi0.64\$         554         1         2         0.6A7.8         — 1800         — \$\phi0.25\$         1         1.2         \$\phi0.54\$         56         ±1         2         0.6A7.8         — 1800         — \$\phi0.29\$         1         1.2         \$\phi1.55\$         116	0.25 160 2.2 1500 他 70 3	2.2 1500 他 70	1500 他 70	6年 70	8				÷					98	+1		0.6/1.8		160		0.25	1.2			
14         1-8         \$60.90         23.4         644         2         56         ±1         2         0.671.8         —         \$60.38         1         1.2         \$61.55         11         2         0.671.8         —         \$60.38         1         1.2         \$61.55         11         2         0.671.8         —         \$60.29         1         1.2         \$61.25         16         1.2         0.671.8         —         \$60.27         1         1.2         \$61.04         222         14         1.2         0.671.8         —         \$60.27         1         1.2         \$61.04         222         14         1.2         0.671.8         —         \$60.27         1         1.2         \$61.04         222         1         1.0         \$60.37         1         1.2         \$61.04         8         1.1         \$60.90         90.37         1         1.2         \$61.04         8         1.1         \$60.90         90.27         1         1.2         \$61.04         8         1.1         \$60.90         90.27         1         1.2         \$61.04         \$60.27         1         1.2         \$60.41.8         \$60.27         1         1.2         \$60.41.8         \$60.27	0.25 220 1.85 1500	1.85 1500	1500   # 70	# 70	8		4.7		<u> </u>					36	+1		8.1/9.0	<u> </u>	008		0.25	1.2			
14         1.8         \$\phi_0.72         33.4         924         2         56         ±1         2         0.641.8         — 3400         — \$\phi_0.29         1         1.2         \$\phi_{1.25}\$         164         2           14         1-8         \$\phi_0.64         46.44         1288         2         56         ±1         2         0.641.8         — 3600         —         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         \$\phi_{1.04}\$         222           14         1-8         \$\phi_0.67\$         42.4         1176         2         56         ±1         2         0.641.8         — 3600         —         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         0.641.8         — 3600         —         \$\phi_{0.27}\$         1         1.0         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         0.641.8         — 3600         —         \$\phi_{0.27}\$         1         1.0         \$\phi_{0.27}\$         1         1.1         \$\phi_{0.27}\$         1         1.2         0.641.8         — 3600         —         \$\phi_{0.27}\$         1         1.1         \$\phi_{0.27}\$         1 <t< td=""><th>0.75 110 9.2 3000 # 70 7.</th><td>9.2 3000 # 70</td><td>3000 # 70</td><td>102</td><th>8</th><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td><del> </del>-</td><td>56</td><td>+ 1</td><td>2</td><td>0.6/1.8</td><td></td><td>008</td><td>-6.  </td><td>0.38</td><td>1.2</td><td></td><td>11</td><td>1 5</td></t<>	0.75 110 9.2 3000 # 70 7.	9.2 3000 # 70	3000 # 70	102	8				-		-		<del> </del> -	56	+ 1	2	0.6/1.8		008	-6. 	0.38	1.2		11	1 5
14         1-8         \$\phi_0.64         46/4         1288         2         56         ±1         2         0.6/1.8         -3600         -         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_1.04         222           14         1-8         \$\phi_0.67         42/4         1176         2         66.1.8         -         90.38         1         1.2         \$\phi_1.08         212           14         1-8         \$\phi_0.53         16         1792         2         56         ±1         2         0.6/1.8         -         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.97         315         1         1.2         \$\phi_0.77         1         1.2         \$\phi_0.77         1         1.2         0.6/1.8         -         310         -         \$\phi_0.97         1         1.2         \$\phi_0.77         1         1.2         \$\phi_0.77         1         1.2         \$\phi_0.77         1         1.2         \$\phi_0.77         1         1.0         \$\phi_0.77         1         1.0         \$\phi_0.77         1         1.1         \$\phi_0.77         1         1.2         0.6/2.4         -         \$\phi_0.77         1         1.0         \$\phi_0.77         1         1.1	0.75 160 5.9 3000 At 70 75	160 5.9 3000 他 70	3000 他 70	6 70	8		9.1		<u>-</u>					26	+1	7	0.6/1.8	<u> </u>	140		0.29		_		
14         1-8         \$\phi_0.67\$         42/4         1176         2         56         ±1         2         0.6/1.8         —         \$\phi_0.38         1         1.2         \$\phi_1.08         212           14         1-8         \$\phi_0.53         16         1792         2         56         ±1         2         0.6/1.8         —         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.97         4         60.90         315         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1         1.2         \$\phi_0.27         1	0.75 220 4.55 3000 # 70 75	220 4.55 3000 # 70	3000 # 70	70	92		Š		-					98	+1		0.6/1.8	1	009		0.27				<u></u>
14       1-8       \$60.53       16       1792       2       56       ±1       2       0.6.71.8       -3120       -       \$60.27       1       1.2       \$60.90       315         14       1-8       \$60.47       11       2352       2       56       ±1       2       0.671.8       -       \$60.27       1       1.2       \$60.97       315         18       1-10       \$41.12       4       576       2       ±1       2       0.652.4       -       200.3       1       1.2       \$61.81       100         18       1-10       \$60.80       8       1152       2       2       ±1       2       0.652.4       -       400.3       1       1.2       \$61.25       141         18       1-10       \$60.80       8       1152       2       2       ±1       2       0.652.4       -       200.2       1       1.2       \$61.25       141         18       1-10       \$60.83       29.4       1044       2       2       ±1       2       0.652.4       -       200.2       1       1.2       \$61.25       1       1.2       0.652.4       -       200.2       1	0.37   110   5.17   1500   #   70   75	5.17 1500 # 70	1500 # 70	# 70	92		Ŋ		-					98	+1	2	8.179.0	Ī	900		0.38	1.2			
18   1-18         \$\phi(0.47)         11         2352         2         56         ±1         2         0.6A7.8         — 3600         — \$\phi(0.27)         1         1.2         \$\phi(0.77)         410           18   1-10         \$\phi(1.12)\$         4         576         2         2         ±1         2         0.6A2.4         — 2000         — \$\phi(0.38)\$         1         1.2         \$\phi(1.81)\$         100           18   1-10         \$\phi(0.96)\$         23.4         828         2         72         ±1         2         0.6A2.4         — 3300         — \$\phi(0.31)\$         1         1.2         \$\phi(1.5)\$         141           18   1-10         \$\phi(0.80)\$         8         1152         2         2         ±1         2         0.6A2.4         — \$\phi(0.27)\$         1         1.2         \$\phi(1.2)\$         194           18   1-10         \$\phi(0.83)\$         29.4         1044         2         72         ±1         2         0.6A2.4         — \$200         — \$\phi(0.21)\$         1         1.2         \$\phi(0.21)\$         1         1.2         \$\phi(0.21)\$         1         1.2         \$\phi(0.21)\$         1         1.2         \$\phi(0.21)\$         1         1         1	0.37 160 3.08 1500 他 70 75	3.08 1500 他 70	1500 他 70	6 70	2		Ŋ		_					26	+1		8.179.0	1	120		0.27	1.3			
18   1-10         \$\psi_{1.12}\$         \$\psi_{1.12}\$         4         576         2         \$\psi_{1.1}\$         0.6.72.4         -         2000         -         \$\psi_{0.38}\$         1         1.2         \$\psi_{1.81}\$         100           18   1-10         \$\psi_{0.96}\$         23.4         828         2         72         \psi_{1.2}\$         0.6.72.4         -         3300         -         \$\psi_{0.51}\$         1         1.2         \$\psi_{1.52}\$         141           18   1-10         \$\psi_{0.80}\$         8         1152         2         2         2         2         2         2         2         2         1         1         2         0.6.72.4         -         2000         -         \$\psi_{0.27}\$         1         1.2         \$\psi_{1.25}\$         144           18   1-10         \$\psi_{0.83}\$         29.4         1044         2         7         1         2         0.6.7.4         -         2000         -         \$\psi_{0.24}\$         1         1.2         \$\psi_{0.27}\$         1         1.2         \$\psi_{0.20}\$         -         \$\psi_{0.29}\$         1         1.2         \$\psi_{0.20}\$         1         1.2         \$\psi_{0.20}\$         1         1.2         \$\psi_{0.20}\$ <th>0.37 220 2.57 1500 # 70 75</th> <td>2.57 1500 # 70</td> <td>1500 # 70</td> <td># 22</td> <th>20</th> <td></td> <td>4,</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>+1</td> <td>7</td> <td>8.L9.0</td> <td><u> </u></td> <td>009</td> <td></td> <td>0.27</td> <td>1.3</td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.37 220 2.57 1500 # 70 75	2.57 1500 # 70	1500 # 70	# 22	20		4,		-					26	+1	7	8.L9.0	<u> </u>	009		0.27	1.3			
18   1-10       \$\phi_0.96\$       23.4       828       2       72       ±1       2       0.6.72.4       —       \$\phi_0.31\$       1       1.2       \$\phi_1.5\$       11       2       0.6.72.4       —       \$\phi_0.27\$       1       1.2       \$\phi_1.5\$       141         18   1-10       \$\phi_0.83\$       29.4       1044       2       72       ±1       2       0.6.72.4       —       200.4       1       1.2       \$\phi_1.30\$       183         18   1-10       \$\phi_0.69\$       11       1584       2       72       ±1       2       0.6.72.4       —       3500       —       \$\phi_0.29\$       1       1.2       \$\phi_1.2\$       \$\phi_1.2\$       \$\phi_1.2\$       183         18   1-10       \$\phi_0.59\$       29.7       2088       2       72       ±1       2       0.6.72.4       —       \$\phi_0.29\$       1       1.2       \$\phi_0.93\$       352	1.1 110 13.2 3000 # 83 7	13.2 3000	3000 # 83	# 83	83				81-1			57(		72	#1		0.6/2.4	- 2	000		0.38	1.			
18   1-10       \$\phi_0.80       8       1152       2       22       11       2       0.672.4       -4000       -       \$\phi_0.27\$       1       1.2       \$\phi_1.25\$       194         18   1-10       \$\phi_0.89\$       29.4       1044       2       72       ±1       2       0.672.4       -       2000       -       \$\phi_0.30\$       1       1.2       \$\phi_1.20\$       \$\phi_1.20\$       \$\phi_1.20\$       \$\phi_1.20\$       \$\phi_1.20\$       \$\phi_1.20\$       183         18   1-10       \$\phi_0.59\$       29.2       20.88       2       72       ±1       2       0.672.4       -       400.9       1       1.2       \$\phi_0.93\$       352	1.1 160 8.65 3000 他 83	8.65 3000 他 83	3000 他 83	他 83	83		~							22	+1	2	0.62.4	<u></u>	300		0.31				<u> </u>
18   1-10     \$\phi_0.83\$     29.4     \$1044     2     72     \$\pmu_1\$     2     0.6.72.4     \$-2200     \$-6.41     \$1     12.2     \$\phi_1.30\$     \$\pmu_1\$     \$\pm_1.30\$     \$\pm_	1.1   220   6.5   3000   排   83	6.5 3000   井	3000 #	*			7		8 1-1					2	#1		0.62.4	1	8		0.27	1:			
18 1-10     \$\phi_0.69\$     11     1584     2     72     \$\pmu_1\$     2     0.672.4     —     3500     —     \$\phi_0.29\$     1     1.2     \$\phi_{1.12}\$	0.55 110 7.1 1500 # 83	7.1 1500	1500 #	*		- 33	7		<u>-</u>					72	+1		0.62.4		200		0.41				
18 1 - 10 \$\phi_0.59\$ 29.2 2088 2 72 ±1 2 0.6.7.4 - 4000 - \$\phi_0.29 1 1.2 \$\phi_0.93\$ 352	0.55 160 4.44 1500 他 83	4.44 1500 他	1500 億	毎			-	-						72	+1	7	0.62.4	1	200		0.29				
	0.55 220 3.52 1500 # 83	3.52 1500 井	1500 #	*			-		-					2	+1		0.62.4	1	000	1	0.29				

	<b>圆</b> 克	<b>(4</b>		ı	ı	i	1	1	1	ı	1	1	1	1	ł	I	ı	ı	I	1
	年极	西後	74	109	4	137	195	264	204	286	389	33	47	8	83	8	263	96	127	185
向 极	线规	(mm)	¢2.1	<b>ø</b> 1.74	ø1.45	ø1.5	φ1.2	ø1.04	ø1.08	\$0.8€	¢0.77	1.56×3.28	1.25×3.28	ø1.74	ø1.81	¢1.56	ø1.74	¢1.35	ø1.2	\$0.96
鞍	<b>₩</b>	(mm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	极	**	_	-		_	_	_		_	_	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	线规(mm)	*	\$0.41	\$0.31	\$0.31	\$0.44	\$0.33	\$0.31	\$0.41	\$0.33	\$0.31	\$0.51	\$0.41	\$0.33	\$0.51	\$0.41	\$0.44	\$0.49	\$0.41	¢0.33
极		#			1	l	1	1	1			1	l		I	١		1		ı
	每极匝数	*	1600	2600	3000	1600	2700	3000	1700	2700	3200	1000	1800	2000	1140	1900	3650	1300	2200	2700
		₩	- 1		$-\!\!\!\perp$															1
#1	八聚	(mm)	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.62.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.6/2.4	0.62.4	0.6/2.4	0.62.4
	极	数	153	2	2	7	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	7	4	4	4
	换	器 屈	+1	<b>±1</b>	+1	+1	±1	<del>+</del> 1	<del>+</del> 1	+1	+1	1 - 38	1 - 38	1-38	1-38	1-38	±1	1-38	1-38	1 - 38
		片數	72	72	72	12	72	72	72	2	72	75	72	75	75	75	22	75	25	75
	中女	路数	2	-2	- 2	2	2 2	4 2	2	2	-2	7	-2	-2	- 7	2	7	2	7	2
赘	坂	→ A 数	432	- <del></del>	<b>2</b> 8	792	1152	1584	1152	1656	2304	450	920	026	820	1200	1584	1250	750	2550
	每元	件 腔	8	1874	9	22./4	<u>∞</u>	11	∞	46/4	16	60	13.3	19/3	17.3	<b>∞</b>	=	25.3	35/3	17
	线规	(mm)	ø1.3	<b>\$1.08</b>	¢0.93	\$0.96	<b>\$</b> 0.80	€0.67	40.77	¢0.62	\$0.53	ø1.5	<b>\$1.25</b>	<b>ø</b> 1.08	φ1.08	<b>∳</b> 0.93	<b>60.80</b>	<b>60.9</b> 0	40.77	\$0.64
₩	#	节配	1 - 10	1 - 10	01 - 1	1 - 10	1 - 10	1 - 10	l - 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
	籗	數	18	18	18	18	18	81	18	18	18	181	25	25	25	25	181	25	25 1	25 1
		mm H	8	95	95	95	95	95	95	95	95	65	જ	65	65	65	65	65	65	65
	外径	=	83	83	83	83	83	83	83	83	83	106	106	106	106	106	106	106	106	106
巾	御	力式	#	套	*	*	套	*	*	看	*	*	争	*	*	看	*	#	毎	*
	<b>郑</b>	(r/min)	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	000	0001	1000
	电流	<b>(</b> ¥)	17.7	11.6	8.74	9.34	5.85	4.64	5.17	8	2.54	25.3	16.8	12.5	13.15	9.8	6.54	7.04	4.5	3.5
	甩压	3	110	160	220	110	160	220	110	160	220	110	091	220	110	160	220	110	160	220
1		(kw)	1.5	1.5	1.5	0.75	0.75	0.75	0.37	0.37	0.37	2.2	2.2	2.2	1.1	1.1	1.1	0.55	0.55	0.55
	理						23-22			_						23-31	~			

l	描音	4:	<b>-</b>	Ι.					,	,						ı											
	を		<u>}</u>	+-				- ;	1			- 1				_		J .			J 		J				<u> </u>
	毎毎		正数	1 %	- X	3 5	3 8		215	2	8	35	8	127	13	9	07	\$ %	3 2	3	. 4 <u>4</u>	40	. 5	8	3 3	8	125
向极	鉄		(mm)	1.08×6.4	A C.	62 00	20.27 <b>d</b> 2 26	¢1.95	. 1.88	¢1.56	ø1.35	ø1.08	ø1.40	<b>6</b> 1.16	\$0.9¢	1 35 > 6 4	1.0000.1	1.03~0.4	1.56×3.28	1.25×3.28	1.35×3.28	61.05	61 62	91.40	ø1.62	<b>6</b> 1.40	ø1.16
救	人際		(mm)	-					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1					1.5	5.			1.5	1.5	1.5
	寂	_	敷	4						14	4	4	4	4								4			4	4	4
	线规(mm)		#	ø0.53	40 41	\$6. 38.	£2.04 €0.53	\$0.44	\$0.41	\$0.53	\$0.41	\$0.38	\$0.53	\$0.41	\$0.38	22 09	40.0	\$ 0.47	60.62	40.49	\$0.53	40.62	<b>4</b> 0.49	d0 41	\$0.59	<b>∳</b> 0.47	\$0.41
极			#	1	j	I	)	١	I	I	ļ	ļ	1	j	1	Ī	J	J	J	J	J	J	J	1	1	1	J
	股距數		*	88	1650	200	Ş	1650	3500	1100	1950	2200	1100	2000	2200	120	1550	140	90,	1300	2600	98	1400	1700	850	1400	1650
##	每极		<del></del>	11													Ī	_ <u>[</u>	- 1		<u> </u>			Ī		Ī	Ι
ŦŊ	<b>₩</b>		(mm)	0.6/2.4	0.60.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.6/2.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	4 09.0	0 60 4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4	0.62.4
	极		敷	4	4	4		4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	. 4	4	4	7	4	4	4	4	4	4
		器书	<b>E</b>	1-38	1 - 38			1 - 38	+1	1 - 38	1 - 38	1 - 38	1 - 38	1 - 38	1-38	1 - 38		1-38	1-38	1-38	+1	1-38	1-38	1-38	1-38	1-38	1 - 38
		<u>-</u> -		75	75			75	72	75	75	75	75	75	75	3	7.	7	75	75	72	25	75	3	75	75	75
}	中文	兹		2	0		2	2	6 2	2	0	0 2	0	0 2	2	2			7	7	7	2	7	7	2	2	2
盔	ΣĘ		女女	350	3 200			- <del>6</del>	1296	3 950	1350	3 1900	1200	3 700	3 2450	250			450	650	96	650	950	1350	850	1250	1750
ļ	年元	#	周	27	10.3	14/3	13.3	9	6	19/3	6	38/3	<b>∞</b>	34.3	49.73	53	7	10.3	3	13/3	25.4	13/3	19.3	6	17/3	25/3	25.73
	线规		(umu)	2-41.25	\$1.45	¢1.25	¢1.30	ø1.08	60.90	ø1.04	<b>60.8</b> €	<b>∳</b> 0.74	<b>\$0.9</b> 6	40.77	€0.67	25 1 - 10 2 - \$1.45	-102-41.20	ø1.45	¢1.56	ø1.30	ø1.08	ø1.25	<b>ø1.</b> 04	98.04	<b>∲</b> 1.08	\$0.90	\$0.77
₩ [	擊	₽	田	25 1 - 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	10	10	10	- 10	- 10	- 10	희
į	集		較	23	25	25 1	25/1	18 1	181	25 1	25/1	25 1	25 1	25	25 1	25.1	25 1	25 1	25 1	251	18	25 1	25 1	25/1-	25 1	25 1 -	2511-
	大原		ш	8	8	83	8	8	8	8	8	8	8	8	8	81	130	130	130	130	130 1	130 2	130 2	130 2	130 2	130 2	130
	外径		E	106	108	106	106	106	106	106	901	106	106	106	106	138	106	106	106	106	106	106	106	106	106		8
虚	编丨	R '	к	#	毒	*	*	套	#	*	毎	*	#	#	#	<u></u>			#			_					-1
#	<b>大</b>	(r/min)		3000	3000	3000	1500	1500	1500		1000	0001	250	750	750	3000			1500	1500			1000	_	750 €		1
月	g p	€		34.7	ន	17.1	17.6	11.6	8.68	9.4	9	¥.	7.25	4.55	3.57	45.4	30.3	22.4	52	16.5	12.3	13.3	8.46	9.9	9.4	28. 28.	4.64
H	4 P			110	160	220	110	160	220		160	720	110	160	220	110	160		110			110				160	-
長	+	(kW) (V)		æ	6	8	1.5	1.5					0.55	0.55	0.55	4	4	4	2.2			1.1			0.75		0.75 2
	五								23 - 32						-				- •		23-33						٥

	配 內 廢 承	( <b>W</b>	1	1	ŀ	1	1	ı	1	1	1	1	1	I		1	1		1	1	ļ	1	1	1	ļ	1	ļ	
	每极	西	19	37	34	46	70	24	79	104	69	86	134	49	96	15	56	56	37	22	41	09	81	53	75	103	37	73
向极	线规	(mm)	1.68×6.4	$1.35 \times 4.1$	1.56×4.1	$1.08 \times 4.1$	¢2.02	1.0×4.1	ø1.81	ø1.62	<b>\$</b> 2.1	ø1.68	ø1.45	1.08×4.1	ø1.68	2.26 × 6.4	1.16×6.4	1.25×6.4	1.45×4.1	1.08×4.1	1.45×4.1	$1.0 \times 4.1$	ø1.95	1.16×4.1	ø1.95	ø1.68	1.45×4.1	ø1.95
樕	气隙	(mm)	2	2	2	7	2	7	2	2	2	7	7	2	2	2	2	7	7	7	2	7	2	7	2	2	2	2
	稵	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	线规(mm)	#	40.67	\$0.47	\$0.72	\$0.55	\$0.47	\$0.64	\$0.47	\$0.47	\$0.64	\$0.49	\$0.47	¢0.67	φ0.47	69.0¢	\$0.49	40.77	\$0.62	\$0.57	69.0¢	\$0.53	\$0.51	\$0.72	\$0.55	\$0.51	69.0¢	\$1.95 \$0.49
极	线规	₩.	1	1	I	1	I	1	1	!	ļ	1	1	1.08 7.4	\$1.68	1	1	1	1	I	1	I	1	1	ļ	١	1.45 ×4.1	φ1.95
**	每极匝数	#	099	1400	780	1200	1400	940	1500	1900	86	1500	1840	720	1520	909	1160	970	1120	1300	770	1380	1620	720	1200	1400	640	30 1280
	垂	#	1	1	1	1		1_	1_	1	1	1	1	1	.	11			_								14	3
#	气隙	(mm)	0.773.5	0.7/3.5	0.7/3.5	0.773.5	0.773.5	0.7/3.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.7/3.5	0.7/3.5	0.7/3.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.773.5	0.7/3.5	0.7/3.5	0.7/3.5	0.7/3.5
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	换向	辞 毘	1 - 38	1 - 38	1 - 38	1 38	1 - 38	1 38	1 38	1 38	1-38	1 38	1-38	1 - 38	1 38	1 38	1-38	1 - 38	1-38	1-38	1 - 38	1 - 38	1-38	1-38	1-38	1 - 38	1-38	75, 1 - 38
	<b>教</b> 但	片数	35	75	73	75	75	72	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	_15
		路数	2	7	2	7	2	7	7	7	7	7	7	7	7	2	7	7	7	7	2	2	7	2	7	7	7	2
数	境	本	250	500	450	650	950	700	1050	1400	906	1300	1800	650	1300	200	400	350	200	700	550	800	1100	700	1000	1400	200	1000
	年元:	件 函	5/3	10.2	æ	13/3	1973	14/3	7	28/3	9	2673	12	1373	26/3	43	8/3	7/3	10/3	1473	11/3	16/3	2273	14/3	2073	2873	1073	2073
	线规	(mm)	3- \$1.40	2- ∮1.20	2- \$1.25	ø1.45	<b>ø</b> 1.25	ø1.40	ø1.16	ø1.0	ø1.25	ø1.0	ø0.86	ø1.45	ø1.0	3 \$1.56	2 \$1.35	2 \$1.45	2-¢1.16	ø1.45	ø1.62	ø1.35	ø1.16	ø1.45	ø1.16	ø1.0	2 - \$1.16	ø1.16
₽	<b>輕</b> :	印配	- 7	-7	٠.	,	. 7	- 7	-7	-7	.7	.7	7	.7	-7	7	^	7	- 7	1	7	-7	- 7	-7	- 7	-7	- 7	디
	輕	数	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25 1	25   1	25 1	25 1	25 1	25 1	25   1	25 1	5.1
	水麻		95	95	95	95							95	95  2	95	125	125 2	125   2	125   2	125 [2	125   2	125   2	125  2	125 2	125  2	125   2	125   2	125 25, 1
	外径 长	E E	071	120	120	120	—-					120	150	5 021	5   6	120	120 1.	120 1.	120   13	120   13	120	120   13	120   13	120 1	120 1	120 1	120 1	120 12
	獨十	<u>1</u>	*							_				翼		<del> </del>							<del></del>			_		之 1
	茶瀬	(r/min)												1450		3000		1500 ∫		1500 ∫∌		1000		750		750	1450	1450
	电流	(A)	51.3	30.5	34.3	22.1	17	18	1.5	6.8	4.2	6.8	_	9.5	9.6	83	1.3	8.4	59	2.3	5.8	6.7	12.8	8.8	1.8	.25	29.5	13.1
		3					_							115 1		110			991				220 1	110	160		115 2	230 1:
4	氏 幹	(kW)												2.2		7.5		4	4	4	2.2	2.2		1.5		1.5	<i>د</i>	3
	型号				•••				23-41	•												23 - 42						$\exists$

:	<b>退</b> 安 豫 秦	( <b>w</b> )	1	1	ł	١	1	}	ì	1	١	1	1	1	1	}	1	1_	}	1	1	١	}	1
	毎級	匝数	27	78	51	8	9	59	78	25	75	102	36	70	23	8	36	11	32	48	29	8	27	32
向极	线规	(mm)	1.56×5.9	2.1×5.9	1.16×5.1	φ1.88	1.35×5.9	$1.08 \times 5.1$	¢2.1	$1.08 \times 5.9$	<b>\$</b> 2.26	\$2.05	1.35×5.9	1.0×4.1	2.1×5.9	2.44×5.9	1.56×5.1	¢2.26	1.95×5.1	1.35×5.1	¢2.44	¢2.02	1.81×5.9	1.08×5.1
樕	气隙	(mm)	2	2	2	2	7	2	7	8	7	7	7	2	2	2	2	7	2	7	2	2	2	2
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	(mm)	*	\$0.57	¢0.74	\$0.59	\$0.64	40.77	\$0.55	\$0.55	<b>♦</b> 0.74	40.57	\$0.55	¢0.77	\$0.55	\$0.53	\$0.8€	\$0.64	40.67	\$0.77	\$0.83	40.67	\$0.59	\$0.80	40.57
极	线规(mm)		1	1	}	1	I	1	1	1	}	1	1.35 × 5.9	$\begin{array}{c} 1.0 \\ \times 4.1 \end{array}$	1	1	1	}	}	1	1	1	1.81 ×5.9	1.08 ×5.1
#43	及匝数	*	1250	0/9	1300	1150	086	1450	1800	910	1550	1800	710	1380	1000	540	1100	98	720	750	1240	1470	9	1350
	毎級		1				<u> </u>	-				_[	14	78	1						L	-	<b>∞</b>	16
4+1	气隙	(mm)	0.8/4	0.874	0.874	0.8/4	9.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.874	0.874	0.8/4	0.4/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4	0.8/4
	榖	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	奪	器品品	1 - 41	1-41	1 - 41	135 1 - 68	1 41	1 41	1 - 41	1 - 41	1-41	1-41	1 41	1 - 41	81 1 - 41	1-41	1-41	1-68	1-41	1-41	1-41	1-41	1 - 41	1 - 41
	教但	門片数	18	81	81	135	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	135	81	81	81	81	81	81
		路数	7	7	2	7	7	7	2	7	7	7	7	_5_	2	7	7	7	7	7	7	7		7
赘	段音	—————————————————————————————————————	378	378	702	1404	540	810	1080	702	1026	1404	486	972	324	270	540	1080	432	648	918	1296	378	756
	每元	牛麼	7/3	7/3	13/3	26./5	10.3	S	20/3	13/3	19.3	26.3	33	9	2	5/3	10.3	4	83	4	17.3	∞	773	14.3
	线规	(mm)	2- 41.50	2- ¢1.56	<b>∮</b> 1.56	<b>∮</b> 1.12	2- \$1.25	¢1.50	¢1.25	¢1.56	φ1.30	ø1.12	2- ¢1.30	¢1.30	3- 41.40	3-41.50	2-41.30	2-40.90	2- \$1.45	φ1.68	ø1.40	$\phi 1.16$	2- ¢1.56	¢1.56
₩	響	节距	8	00	- 8	8-	1-8	8	8-	-8	-8	1-8	- 8	8-	8-	8-	8	8	8-	00	<b>%</b>	8-	8-	- 8
	輕	***	27 1	27 1	27 1	$\frac{27}{1}$	27/1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1	27 1
	大厨	ma ma	92	92	100	92	8	92	92	8	9	202	901	100	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
	外径	3	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
虚	獨	万式	*	#	*	割	*	毎	*	#	套	*	厦	复	*	*	#	争	*	#	争	*	<b>₩</b>	
	转速	(r/min)	3000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	750	750	750	1450	1450		1500		1500				9	1450	1450
	电流	€	8.48	61	30.3	14.4	34.5	22.4	17.2	26.5	17.2	13	36.5	18.3	7.07	82.1	8.04	19.5	45.2	26.7	16.8	13.3	52.2	26.1
	电压	3	220	110	220	4	110	160	220	110	9	220	115	230	220	110	220	044	110	110	160	220	115	230
	中	(kW)	2	5.5	5.5	5.5	ĸ	е,	ю	2.2	2.2	2.2	4.2	4.2	13	7.5	7.5	7.5	4	2.2	2.2	2.2	9	9
	型					_			73-51	3										73 - 52	}		· ·	

} ;	<b>唇</b>	( <b>w</b> )	1	1	1		l	1	ļ	1	l	1	)	1	Ì	1	1	1	I	ŀ	1	I	I	1		}	1
	40000000000000000000000000000000000000	匝数	19	19	37	89	28	26	101	37	20	69	42	62	<b>%</b>	23	46	14	14	27	28	61	41	8	78	51	103
向极	线规	(mm)	1.35×12.5	$1.56 \times 12.5$	1.68×6.4	$1.0 \times 5.9$	2.26×6.4	1.25×5.9	¢2.26	1.68×6.4	1.16×5.9	1.0×5.9	1.35×6.4	1.08×5.9	1.0 > 4.4	1.25×12.5	1.35×6.4	$1.45 \times 12.5$	$1.95\!\times\!12.5$	$1.81 \times 6.4$	1.25×5.5	2.44×6.4	1.56×5.5	1.0×5.9	$1.0 \times 12.5$	1.08×5.5	¢2.02
樕	真	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	线规(mm)	*	40.67	\$0.93	¢0.67	40.77	\$0.90	\$0.64	¢0.77	98.0¢	69.06	69.0¢	ø1.0	69.0¢	\$0.64	1.25 ×12.5 \$0.96	\$0.64	\$0.74	ø1.04	\$0.72	77.04	ø1.20	69.0∮	40.82	\$0.93	¢0.80	¢0.83
級		-	1	1	I	1	1	1	1	I	i	1	1	1		1.25 ×12.	1.35 ×6.4	I	I	1	I	1	I	1	1	1	1
***	及匝数	#	86	720	1040	1100	720	1360	1100	635	1300	1230	790	1550	1385	650	1100	810	200	1000	780	99	1060	906	610	1050	920
	年极	_ ₩-	1	-		_		_						1		10	18	1	1	1			_		1		_
<del>} </del>	气隙	(mm)	0.9/3.6	0.973.6	0.973.6	0.973.6	0.9/3.6	0.973.6	0.973.6	0.9/3.6	9.576.0	0.9/3.6	0.973.6	0.973.6	0.973.6	0.9/3.6	0.93.6	9.873.6	0.973.6	0.973.6	0.973.6	0.973.6	9.5/6.0	0.973.6	9.576.0	9.5/6.0	0.9/3.6
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	敬	帮 距	1 - 47	1 - 47	1-47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 66	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 · 47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1-47	1 - 78	1-47	1-47	1 - 78	1 47	1-47	1 - 78
		門片数	93	93	93	93	93	93	135	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	155	93	93	155	93	93	155
		路数	7	7	2	7	7	7	2	7	7	7	7	7	2	- 7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ŏ	自由	- 体数	248	248	496	992	372	744	1488	496	8 682	930	558	898	11178	310	620	186	186	372	744	248	558	1116	372	682	1426
	每元	件 匝	43	4/3	8/3	16/3	7	4	2475	8/3	111.3	S	m	14/3	1973	5/3	10.3	-	-	7	12.75	4/3	6	1875	7	1113	23.75
	线规	(mm)	3- \$1.62	4-¢1.50	2-41.50	2- ♦1.12	2- \$1.74	ø1.74	ø1.20	2- 41.50	2- ¢1.25	ø1.50	2-41.35	2-¢1.12	¢1.35	4 \$1.30	2-¢1.30	4- \$1.62	4-¢1.68	$2 - \phi 1.68$	2-41.20	4- \$1.45	2- ∮1.40	2- ¢1.08	2-41.74	ø1.81	¢1.25
#	礨	节屈	1 - 9	6-1	6-1	1-9	6-1	6-1	6 1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-	6-1	6-	6	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
	響	数	31	31	31	31	31	31	31 1	31	31	31	31	31	31	31	31 1	31 1	31 1	31 1	31 1	31 1	31	31	31 1	31 1	31 1
	长度	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	外径	E	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
臣	獨!		#	#	*	看	*	*	争	*	争	*	#	套	*	夏	复	#	#	*	复	*	*	看	*	*	看
}	转速	(r/min)	3000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	750	750	750	909	009	009	1450	1450	3000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	750	750	750
	紀院	<u>(4)</u>	92	108.2	53.8	25.7	61.4	30.3	14.5	9.94	30.2	23	35.9	23.3	17.8	74	37	117.6	140	69.5	33.3	83.2	41.4	20.7	62.8	31.25	14.8
	馬田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	3	220	110	220	440	110	220	440	110	160	220	110	160	220	115	230		110				220				440
	功率	(kW)	17	10	10	01	5.5	5.5	5.5	4	4	4	3	е,	Ю	8.5	8.5	77	13	13	13	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	5.5
	型号						-			;	19-57	,										67-66	70 - 67		_	,	

\$ 		4000 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	而数 (W)	33 -	44	2	17   -	34	29 —	53 —	23   -	45 -	83	29 —	52   -	104	33 -	69	20	36 –	22	42 -	16 —	32 -			3
	回級	线规	(mm)	1.81×6.4	1,45×5.5	$1.08 \times 4.4$	1.68×12.5	1.81×6.4	2.44×6.4	1.16×6.4	$1.45 \times 12.5$	$1.68 \times 6.4$	$1.0 \times 5.9$	$2.26 \times 6.4$	$1.25 \times 6.4$	$1.0 \times 4.4$	$1.95 \times 6.4$	$1.08 \times 6.4$	$1.68\!\times\!12.5$	$1.81 \times 6.4$	1.56×12.5	$1.68 \times 6.4$	$2.1 \times 12.5$	$2.26 \times 6.4$	1.25×5.9		1.56×12 5
	客	真	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	ю	ы	ĸ	ю	8	6	6	က	6	Э	3	Э	3	6	6	ъ		~
L	_	极	**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4
	i	线规(mm)	*	ø1.04	\$0.86	\$0.74	\$6.93	\$0.64	\$0.80	ø0.86	<b>∲</b> 1.04	\$0.72	<b>6</b> 0.80	ø1.08	ø0.74	\$0.83	\$0.96	\$0.74	\$0.90	\$0.64	\$0.86	\$0.93	ø1.25	60.90	\$0.93		91
	<b>X</b>		₩	1	1	1	1.68 ×12.5	1.68 ×6.4	1	l	İ		j	1			]	l	J	J	J	1	İ	J	1		J
	`	每极匝数	*	650	1000	1240	620	850	1150	086	9	1000	1100	750	1000	908	550	1100	495	825	1020	820	816	1300	1170	;	747
		年	#	I	1	$\overline{\mathbb{I}}$	S	10	Π	ļ	I	I	Ī	ı	Ī	I	1	I	Ι	I		I			Ţ		Ī
	111	气骤	(mm)	0.9/3.6	0.9/3.6	0.973.6	9.5/6.0	0.9/3.6	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	0 2 2 0	7/1
L		极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	_	4
		本	器 距	1 - 47	1-47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 - 47	1 - 78	1 - 73	1 - 73	1 - 78	1 - 47	1 - 47	1 - 78	1 - 47	1 - 47	1-68	1 - 47	1-73	1-73	1-53	1-53	1 - 78	1 - 72	-
			片数	93	93		93	93	93	155	145	145	155 1	93	93	155	93	93	135	8	145	145	105	105	155	,	4
	ı		路数	4	0		-2	5 2	2	7	2	2	8	2	<del>-</del>	8	2	2	2	2	2	7	2	7	7	•	-
1	¥¥	神神	4 体数	434	3 620	3 868	248	496	372	744	290	280	5 1178	372	744	5 1488	496	930	270	496	290	8	210	420	898	5	7
		毎	件 版 教	13	10/3	1473	4 6	8,3	2	12/5	<del>-</del>	7	1975	7	4	24.75	8/3	S	-	8/3	-	2	~	7	1475	•	_
		线规	(mm)	. \$1.56	2- 41.35	ø1.56	4- ¢1.50	2-41.50	.45×4.4	2- ¢1.45	2-1.0×4.4	$1.0 \times 4.4$	ø1.56	.68×4.4	2- \$1.40	ø1.35	3-41.4	2- 41.3	2-1.16×4,	4- ¢1.25	2-1.0×4.	$1.0 \times 4.4$	2-13×44	$1.35 \times 4.4$	2-41.35	7-116/11	3
	₽	<b>輕</b> :	节 屈	-92	6-	6-	- 6 -	-6-	-91	6-	-87	-8	6-	- 9	- 9 2	6-	6-	6-	-8	-94	-82	-8-	- 5	<u> </u>	6	0	c
	ŀ	輕	**	31	31 1	31 1	31 1	31 1	31	31 1	29 1	29 1	31 1	31 1	31 1	31 1	31 1	31   1	27 1	31 1	29 1	29 1	35	35	31 1-	20	4
		大展		165	165	165	165	165	125	125	125	125	125	125	125   3	125	125 3	125 3	125   2	125 3	165 2	165 2	165 3	165 3	165 3	165	=
l		外径	mm	162	162	162	162	162	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	105	2
	虚		< ₩	*	割	*	闃	翼	*	争	*	*	君	*	*	争	*	#	夏	复		争	*	#	争		
	1	转速	(r/min)	009	8	009	1450	1450		1500	_	1000		750								1500				750	
	1	馬馬	€	47.6	30.8	23.6	92.6	47.8	8.68	8:4	110.3	54.75	26.3	85.3	42.1	21.1	5.5	31.9	124.7	8.09	115.7	67.5	142.5	8.02	35.4	112 2	1
	ŀ	是 法	<u>§</u>	110	160	220	115	230	220	9			8							230		8		720	64		
	1	<b>刈奉</b>	(kW)	4	4	4	11	11	17	17	10	10	10	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	14	41		22					_
		型号				:	23 - 62			-				73-71			<u>.</u>				-			73-72	! }	-	_

;	<b>阿</b> 功	(₩	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ł	1	1	
	毎极	西数	27	20	14	28	16	32	24	46	91	31	28	19	36	20	22	43	34	99	4	84
向极	缆	(mm)	2 1.45×5.9	1.25×6.4	2.44×12.5	2.83×6.4	2.1×12.5	$1.35 \times 11.6$	$1.45 \times 12.5$	1.56×6.4	$2.83\!\times\!12.5$	9.8×89.1	1.35×5.9	3.05×9.3	2.26×6.4	1.56×12.5	2.63×14.5	$1.45 \times 12.5$	1.81×12.5	2.1×6.4	1.68×12.5	1.56×6.4
秾	系	(mm)	3	ĸ	ç	£.	3	3	3	3	ю	т	е,	ю	ю	т	4	4	4	4	4	4
	极	**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	线规(mm)	#	ø1.16	98.0∮	ø1.08	40.77	ø1.0	ø1.0	\$0.86	ø1.04	ø1.30	ø0.90	ø1.04	ø1.35	96.0₺	\$0.8e	41.04	¢1.25	\$ \$1.0	ø1.08	ø1.04	ø1.16
敬		<del>111</del>	1	1	2.44 ×12.5	2.26 ×6.4	I			1		i		1	1	1.56 ×12.5	2.63 ×14.5		1.81 ×12.5		1.68 ×12.5	
	3.匝数	#	700	1400	450	890	840	870	900	820	530	1090	800	290	1220	830	1000	960	1100	1190	1140	1100
	年极	#	1	1	4	œ		Ī	Ţ	Ī	Ī	Ī		$\perp$	Ī	4	2	Ī	2	T	т.	
4+1	气隙	(mm)	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.074.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.074.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.0/4.0	1.4/5.6	1.475.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	ব	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	-	辞 毘	87 1 - 44	1-47	93, 1 - 47	93 1-47	1-53	155 1 - 78	1-41	1 - 78	1 - 53	1 - 53	155 1 - 78	1 - 47	1 - 47	1-68	145 1 - 73	1 73	1 56	1 - 73	1 73	145 1 - 73
		片数	87	63		93	105		8	155 1	105 1	105 1	155	93	93	135		145	111	145	145	145
		路数	7			-2	2	2	2	7	7	7	7	-	-2	7	2	2	7	7	2	2
擞	<b>登</b>	存	348	, 682	186	372	210	434	324	620	210	420	806	248	496	270	290	580	444	928	280	1160
	第二年	中 原	2	11.3		2	_	1/5	2	2	-	C1	1375	473	8/3		_	2	2	1073	7	4
	线规	(mm)	1.95 × 4.4	3-41.20	2-1.45×4.4	1.45 × 4.4	2-1.45×4.4	3-41.56	1.68 ~ 4.4	$2 - \phi 1.56$	2-146×4.4	1.45×4.4	2-91.40	4- \$1.74	4- \$1.25	2- 1.16×4.4	2 146×55	1.45×5.5	1.81 < 5.5	4 \$1.20	1.56 - 5.5	3 \$1.25
#	糖	中田	8 1	6 1	6 1	6 1	1	6 1	×-1	6-1	1		6-1	6-1	6-1	8-1	8 - 1	oc	1	oc	œ	29 1 - 8 3
	響	数	59	31	31	31	35	31	27	31	35	35	31	31	31	27 1	29 1	29 1	37	29 1	29 1	-62
	大展	mm	165	165	165	165	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	125	125	125	125	125	125
	外径	E	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	245	245	245	245	245	245
恒		₹ <del>1</del> 4	*	*	复	复	*	和	*	套	#	*	套	*	#	复	#	争	*	看	*	争
	转速	(r/min)	009	009	1450	1450	1500	1500	1000	1000	750	750	750	009	009	1450	1500	1500	1000	1000	750	750
L	电流	₹	6.98	42.9	165.2	82.7	156.6	9/	65	46	145	72.2	36.1	114.3	8.99	113	208	102.2	118.5	58.1	93.1	44.5
	禹 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<u>§</u>	110	220	115	230	220	440	220	440	110	220	440	110	220	230	220	440	220	440	220	230
	松	(kW)	7.5	7.5	61	19	8	99	12	17	13	13	13	10	10	26	40	9	22	22	17	17
	型号				23 72							23 - 73		_					73 - 81	   		

;	阿克姆爾季	(W)	1	ı	1	1	i	ŀ	1	1	ŀ	I	ı	1	I_	l	Ì	
	典	围	54	29	16	25	47	32	99	39	20	12	24	19	24	46	31	15
向极	线规	(mm)	2.44×6.4	2.44×12.5	2.83×18	1.81×18	1.16×12.5	1.95×12.5	$1.95 \times 6.4$	$1.56{\times}12.5$	2.26×18	4.1×18	2.63×18	2.1×18	1.68×18	1.25×12.5	1.81×12.5	2.63×18
≉	灰	(mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	线规(mm)	*	96.0¢	\$0.86	<b>ø</b> 1.16	<b>\$1.04</b>	¢1.30	¢1.08	ø1.04	¢1.16	<b>¢</b> 1.12	¢1.30	¢1.45	¢1.25	¢1.16	ø1.45	¢1.16	¢1.16
极		₩.		2.44 ×12.5	2.83 ×18	1.81 × 18		1.95 ×12.5			2.26 × 18	4.1 ×18			1.68 × 18		1.81 ×12.5	2.63 ×18
+4-	每极匝数	#	1320	750	1000	950	1000	1160	1080	1150	950	940	<b>8</b> 86	96	980	1120	1050	700
	中	<del></del>	I	9	2	7	ı	æ	T	Ī	4	2	1		2	ı	ec.	2
4+1	气骤	(mm)	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.475.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6	1.4/5.6
	쩛	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	本	器品	1-93	1 - 50	1-53	1-41	1 - 78	1 - 53	145 1 - 73	1-65	129 1 - 65	1 - 41	165 1 - 83	23 1 - 62	1 - 41	155 1 - 78	105 1 - 53	1 - 50
		門片数	185	8	105	81	155	105	145	129	129	81	165	123	81	155	105	66
		路数	2	-2	7	7	7	-7	7	7	7	2	2	7	7	-7	-7	2
矮	台	4数	740	396	210	324	620	420	870	516	258	162	330	246	324	620	420	198
	每元	件 虛	2	2	-	2	7	2	З	7	-	-	-	-	7	7	2	-
	线规	(mm)	1.08×5.5	2.1×5.5	2-1.95×5.5	2.44×5.5	-9 1.25×5.5	1.81×5.5	4-¢1.20	1.56×5.5	2-1 <b>:</b> \$×55	2-268×55	2-135×55	2-136×55	2.63×5.5	31 1-9 1.35×5.5	2.1×5.5	2-2.1 ×5.5
#	垂	节屈	1			8 - 1	_		1 - 8	1		1-8	1	ı	27 1-8	1-9	ı	_
	響	数	37	33	35	27	31	35	29	43	43	27	33	41		31	35	33
	水展	um um	125	125	175	175	175	175	175	175	175	230	230	230	230	230	230	230
	外径	<b>E</b>	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
虚	癩	万式	*	翼	#	*	争	*	套	*	関	*	每	*	*	套	*	<b>A</b>
	转速	(r/min)	009	1450	1500	1000	1000	750	750	909	1450	1500	1500	1000	750	750	009	1450
	电流	€	73.4	152.2	284	220 158.5	77.7	119	58.2	95.4	208.2	386	190.7	210	160.4	78.3	120	291
	电压	3	220	230	220	220	440	220	440	220	230	220	94	220	220	044	220	230
	功率	(kW)	13	35	55	99	93	22	22	17	84	75	75	9	8	8	23	67
	型号			Z3 - 81			•	23-82							23-83			

	耍	母 (	<u> </u>		I	1	1	1	ı	I	1	I	1	ŀ	ı	l	l	t
	育	母後	匝数	11.5 2a=2	23	18	23	4	ક્ષ	14	17	14	27	17	8	8	23	20 2a=2
向极	EFF GV	沒	(mm)	5.1×19	2.63×16.8	3.53×16.8	3.05×16.8	1.95×16.8	2.83×16.8	4.1×16.8	3.53×16.8	4.4×16.8	2.1×16.8	3.53×16.8	1.68×16.8	1.68×16.8	2.63×16.8	5.1×18
歡	7	<b>K</b>	(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Ė	₹	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	_4	4	4
	( ) 异安	(mm)	#	¢1.40	¢1.40	¢1.25	¢1.20	\$41.35	¢1.20	¢1.30	¢1.35	¢1.25	¢1.35	¢1.40	¢1.56	<b>¢</b> 1.56	¢1.25	<b>\$1.45</b>
駿			#	5.5 ×18	2.83 ×18	3.53 ×18	3.05 ×18	1.95 ×16.8	2.83 ×18	4.1 ×18	5.5 ×25	3.8 ×25	2.63 ×18	4.4 ×18	2.1 ×18	2.1 ×18	3.53 ×18	4.7 ×25
	年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5	1 X (1 )	*	1150	1000	1220	1250	1120	1250	1150	820	96	98	820	730	730	1000	650
1,,	1	#	#	-	<u></u>	-2	<u></u>	9	<u>~~</u>	<u> </u>	7	_ ~		7	4	4	2	2
111	T T	*	(mm)	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.877.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2	1.87.2
	韓	Ř	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	有	吹器以节	EL.	+1	1 - 78	1-59	1-78	1 - 78	1-50	±1	1	1	1		1	1	1 - 78	1
	<u></u>		<b>数</b>	152	155	117	155	155	8	62	114	8	185	111	225	225	155	82
	+0		X X	4		- 7	- 5	- 7	7	7	2	2	7	7	7	2	2	4
按	首点	<b>á</b>	( 体数	36	310	234	310	620	396	186	228	186	370	222	450	450	310	276
	年	#	田	-				- 5	7				-		<b>-</b>		-	-
₩	徐	* *	(mm)	2-1.56 ×5.9	2 1.45 ×5.9	2-1.81 ×5.9	2 1.45 ×5.9	1.45×5.9	2.44×5.9	2-2.44 ×5.9	2-1.95 ×5.9	2-2.83 ×5.9	2-1.25 ×5.9	2-1.95 ×5.9	2-1.0 ×5.9	$^{2-1.0}_{\times 5.9}$	2-1.68 ×5.9	2-1.56 ×5.9
=	鞭	丰丰	田		1-9	ļ	1-9	1-9	1	1-9	1	1-9	1			1	1-9	1
	雙		数	38	31	39	31	31	33	31	38	31	37	37	45	45	31	\$
	木	2	mm	951	130	190	130	190	190	<u>8</u>	255	255	255	255	255	255	255	255
	外径	i	Ħ	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
臣	癩	五,	Ħ	*	套	*	*	も	*	夏	#	*	备	*	- 4	<b>₽</b>	*	
	铁斑	(r/min)		1500	1500	1000	750	750	009	1450	1500	1000	1000	750	750	750	99	1450
	电流流	€		510	252	786	211	103	161	391	635	285.2	88	289	139	139	214	98
	馬田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	3		220	4	220	220	440	220	230	220	220	440	220	440	94	220	230
1	—————————————————————————————————————	(kW)		90	100	25	40	9	8	8	125	75	75	55	55	55	<del>2</del>	115
	图	H					Z3 - 91		•					73-00	3			

1	<b>西</b> 克	( <u>*</u>	1	1	I	ı	1	I	ı		ı	ı	ŀ
-	年 人	田		23 2a=2	16	19	19 2a=2	15		13 2a=2	19 2a=2	15 2a=2	13
向极	线规	(mm)	2-3.8 ×16.8	2.83×16.8	.4×16.8	3.28×16.8	3.53×16.8	4.1×16.8	3.53×16.8	5.5×16.8	3.8×16.8	4.1×16.8	5.5×16.8
樕	气隙	(mm)	∞	8 2.		% .3	3.	8 4.	 3	8 5.	φ 	8 	8 5.
	数	<u>``</u>	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4
	mm)	#	ø1.62	φ1.4S	ø1.45	ø1.45	ø1.45	φ1.88	ø1.88	¢1.56	¢1.45	ø1.81	ø1.74
极	线规(mm)	#	77 X2	5.1 ×25	3.8 ×25	3.05 ×25	5.5 ×25			×25	5.5 ×25	- 6 × 25	4.1 × 25
1442	每极匝数	#	790	850	820	910	630	740	098	730	820	069	550
441	<b>●</b>	#		- 7	7	m	2			_	2	-	-
7"	气源	(mm)	2.0/8.0	2.078.0	2.078.0	2.0/8.0	2.048.0	2.0/8.0	2.0/8.0	2.0/8.0	2.0/8.0	2.0/8.0	2.0/8.0
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		辞 配	1	<u> </u>	105 1 - 53	129 1 - 65	1	1	147 1 - 74	1	ı	ı	1
		路 数片数片数	8 100	150			126	200		2	126	100	168
	章 章	林 巻	600	300	210 2	258 2	252 4	400	294 2	99	4	<u> </u>	4
大	11.7	本 極 4	1 4	<del></del>					1 28	1 336	252	400	336
	线规 4	(mm)	2.26×6.4	2-1.56 ×6.4	2-2.63 ×6.4	2-1.95 ×6.4	2-1.95 ×6.4	2-1.16 ×6.4	2-1.56 ×6.4	2-1.45 ×6.4	2-1.95 ×6.4	2.44×6.4 1	2-1.68 ×6.4
#	梅井	- 田	1	ı	l	ı	ı	1		1	<u>-</u>	<u> </u>	··-
-	輕	敷	20	20	35	43	42	8	49	42	- 24	20	42
	长度	E E	245	245	245	245	245	245	245	300	90	300	300
	外径	F	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
匝		14	*	*	*	*	夏	- 看	萄	#	#	<u>₩</u>	高 3
#		(r/min)	1500	1000	750	009	1450	1500	1000	1500	0001	1450	1500
母		€	808	511	387	289	631	402	254	1010	635	783	200
#	ř į	3	220	220	220	220	220	<del></del>	04	220	220	230	440
4	1	(KW)	160	100	75	55	145	991	90	500	125	180	200
	型号					23 - 101					23 - 102		

### 3.ZF2、ZD2 系列直流电机技术数据

	风压	$P_2$	1280	1170	1680	1050	1040	0861	1920	1520	1600	610	810	1250	1260	1150	1545	910	891	1785	1405	1230	1250	2525	1595	2455
	國	(m <sup>3</sup> /s)	1.14	1.08	1.32	1.09	1.01	1.44	1.4	1.24	1.28	89.0	0.87	1.12	1.12	1.28	1.55	1.15	1.13	1.68	1.47	1.36	1.38	2.02	1.58	2.0
	励 功 磁 薬		2.1	2	2.1	1.9	2.2	2.2	2.5	2.1	2.5	2.2	Э	3.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.4	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	3.2
极	线规及	QZLB (mm)	1.16×4.1	1.16×4.1	$690 1.16 \times 4.1$	$1.16 \times 4.1$	$630 1.16\times4.1$	$1.25 \times 4.1$	$1.25 \times 4.1$	$1.25 \times 4.1$	$1.25 \times 4.1$	$1.25 \times 4.1$	1.56×4.1	$1.56 \times 4.1$	$1.35 \times 4.1$	1.56×4.1	$1.81 \times 3.8$	$1.56 \times 4.1$	$1.81 \times 3.8$	81×3.8	81×3.8	$1.81 \times 3.8$	$81 \times 3.8$	1.35×5.1	35×5.1	490 1.56×5.1
441		政正教	690 1.	640 1.	690 1.	640 1.	630 1.	594 1.	610 1.3	594 1.	610 1.3	610 1.3	609 1.:	609 1.	610 1.	590 1.	575 1.	590 1.	575 1.	546 1.81	535 1.81	546 1.	535 1.81	610 1.3	570 1.	490 1.
向 极	规及牌号	LBR (mm)	4.7×28	6×22	.7×28	6×22	7×28	7×22	7×28	7×22	7×28	.7×28	7×28	7 × 28	7×28	6 × 22	4.1×32	6×22	.1×32	5.1×22	7×22	5.1×22	7×22	-3.53×32	$2 - 5.1 \times 22   570   1.35 \times$	3.53×32
樕	31%	吹匝数	18 4	6	18 4	6	=	9	13		13	18 4	13		18 4	10	20 4	10	20 4	16 5		16 5		12 2 - 3	7 2-	12 2-3
校	线规及牌号	SBECB (mm)		3-3.28×9.3	1	3-3.28×9.3		6-2.1×9.3	I	6-2.1×9.3		1	1			3-3.28 / 9.3	1	3-3.28×9.3	1	1	3-3.53×9.3	1	3-3.53×9.3	1	$6 - 2.63 \times 9.3$	١
华额	御育	导线数效压数路 数	1	4 10 1		4 10 2		3 7.5 2		3 7.5 1		<u> </u>	1	 	1	4 10 2 3		4 10 1	1		3 9 2 3	1	3 9 1 3	1	2 6 2 6	
	輕	器片数数	123	123 5 4	126	126 5 4	150 -	92   5   3	92   -	184 5	184	123    -	184	150    -	126   -	138 5 4	138    -	135 5 4	135	108	108 6	216    -	216 6 3	84	84 6	88  -  -
林	线规及牌号	SBECB (mm)	2-2.44×7.4	2-2.44×7.4	2.44 / 7.4	2.44×7.4	1.68×7.4	2-1.35×7.4	2-1.35×7.4	1.35×7.4	1.35×7.4	2-2.44×7.4	1.35×7.4	1.68 × 7.4	2.44×7.4	2.26 × 7.4	2.26×7.4	2-2.1×7.4	2 2.1×7.4	2 1.35×7.4	2-1.35×7.4	2-1.35×7.4	2 1.35×7.4	2-1.68×7.4	2-1.68×7.4	2-1.68×7.4
	彩色	出型式	单波	单波	单蛙	单	单蛙	单蛙	单蛙	单生	单桩	单波	单蛙	中群	单桩	单柱	車車	单波	单波	单舞	单	单蛙	单蛙	单柱	中	单蛙
	<del> </del>	路数字体数	2 246	2 246	8 504	8 504	8 600	8 368	8 368	8 736	8 736	2 246	3 736	8 600	504	\$ 552	552	270	270	432	432	864	864	336	336	336
₩	母實	元件数	6	3	3	n	3	7	7	4	4	n	4 8	т	3 8	3 8	3 8	3 2	3 2	2 8	1 2 8	4 8	4	2 8	2 8	2 8
	鉄心が	大 度 数	230 41	230 41	230 42	230 42	300 50	300 46	300 46	300 46	300 46	300 41	300 46	300 50	300 42	250 46	250 46	250 45	250 45	320 54	320 54	320 54	320 54	250 42	250 42	395 42
	族心	₹¢# E	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	423	423	423	423	423	423	423	423 320	423	423	423
	转通	(r/min)	1500	1500	1500	1500	1000	1500	1500	1500	1500	500/1200	600/1200	750/1200	220 795 1000/1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1000
	电流	(¥)	413	413	826	825	630	230 1043	230 1043	522	522	381	206	220 624	795	826	826	460 413	460 413	230 1042	230 1042	522	522	230 1304	230 1304	230 1304
	田田田	kW)(V)	0 460	0 460	0 230	0 230	5 230		0 230	0 460	0 460	220	0 220			) 230	) 230					460	460			
	内 率	(kv	190	R 19	1   190	B 19	1 14.	B 24(	1 240	В 240	1 240	1 75	1000	1 125	1 160	B 190	2 190	B 190	190	2 240	B 240	1 240	В 240	300	B 300	300
	極		ZF2-111-1	ZF2 - 111 - 1B 190	ZF2 - 111 - 1	ZF2 - 111 - 1B 190	ZF2 - 112 - 1 145	ZF2 - 112 - 1B 240	ZF2 - 112 - 1	ZF2 112-1B	ZF2 - 112 - 1	ZD2 - 112 - 1	ZI)2 - 112 - 1	ZI32 - 112 - 1	ZD2 - 112 - 1	ZF2 - 121 - 2B	ZF2 - 121 - 2	ZF2 - 121 - 1B	ZF2 121 - 1	ZF2 - 122 - 2	ZF2 - 122 - 2B	ZF2 - 122 - 1	ZF2 - 122 - 1B	ZF2 - 121 - 2	ZF2 - 121 - 2B 300	ZF2 - 123 - 2

功电					₩				技			*	Ą	段		梅	自	'	4			
_	-	1	ŀ	-	P		}	-	16	7	-	=	4		+	<u>k</u>				1	1	I
_	电流	转速	鉄心:	≪心:	<b>一种</b>			数	线规及牌号	軟包	<b>植</b>		支	线规及牌号			线规及牌号		线规及	阿内德室	THE ST	K H
(kw)(v)	€	(r/min)	5	K Hink	数元件数	路数	<b>   体数</b>	現型式	SBECB (mm)	器片数	数:107.20.数	导线数效压数	路數	SBECB (mm)		改正数	LBR (mm)	<b>坎匝教</b>	QZLB	(kW)	kW) (m <sup>3</sup> /s)	$P_2$
ZF2 - 123 - 2B 300 230 1304	304	1000	423 3	395 4	42 2	∞	336 #	单蛙 2	1.68×7.4	2	9	2 6	7	6-2.63×9.3	i	6 2	-5.1×22	470		3.1	1.43	1330
ZF2 - 121 - 2B 300 330 910	-010	1500	423 2	250 4.	42 3	∞	504	单雄	2.44×7.4	126	5	4 10	2	3-3.28×9.3		<b>∞</b>	7×22	290	1.56×4.1	2.7	1.5	1450
ZF2 - 123 - 2B 300 330 910	10	1000	423 3	395 4.	42 3	∞	504	单蛙	2.44×7.4	126	S	4 10	7	3-3.28×9.3			7×22	470	1.56×5.1	3.0	1.5	1450
ZF2 - 121 - 2B 300 460 652	25	1500	423 2	250 4:	42 4	∞	672	单框	1.68×7.4	168	-9	2 6		6-2.63×9.3		6 2	- 5.1×22	570	1.35×5.1	2.8	1.67	1760
300 460 652	25	1500	423 2	250 4.	42 4	∞	672	单框	1.68×7.4	168	-	1	Ι	I		12 2 -	$2-3.53\times32$	9 610	$610   1.35 \times 5.1$	3.0	1.54	1540
ZF2 - 123 - 2   300   460   652	25	1000	423 3	395 4.	42 4	∞	672	单框	1.68×7.4	168	$\frac{\perp}{1}$	1	Ι	I		12 2	-5.1×22	96	1.56×5.1	3.2	1.55	1420
ZF2 - 123 - 2B 300 460 652	25	1000	423 3	395 42	4	<b>∞</b>	672	单框	1.68×7.4	168	6 2	9		6-2.63×9.3		9	4.4×22	470	1.56×5.1	3.0	1.48	439
220 292		320/1200	423 2	250   59	59 3	7	354 #	单被2	2-1.68×7.4	171	6 5	5 15	_	$3-2.1 \times 9.3$		12	6×22	645	1.35×3.8	2.7	0.72	541
220 390		400/1200	423 2	250 45	<del>ن</del> 3	2	270	单液 2	2-2.1×7.4	135	5	10	_	3 3.28×9.3		11	6×22	290	1.56×4.1	2.7	0.83	605
220 392		320/1200	423 3	320 45	ιύ Ω	7	270 華	单液 2	2-2.1×7.4	135	5	91	_	3-3.28×9.3			7×22	535	$ 1.81 \times 3.8 $	2.6	6.0	685
ZD2 - 121 - 1B 100   220   514		200/1200	423 2	250 54	4	∞	864	单框	1.35×7.4	216	6 3	3		3-3.53×9.3		7	7×22	290	1.56×4.1	2.8	0.97	685
ZD2 - 121 - 1B 100   440   254		500/1200	423 2	250 45	S	2	450	单被 2	2-1.45×7.4	225	9 9	18	_	3-1.68×9.3		15	4.1×22	230	1.56×4.1	2.7	0.89	602
ZD2 - 122 - 1B 100   220   517		400/1200	423 3.	320 54	4	∞	864 単	单框	1.35×7.4	216	6 3	6	-	3-3.53×9.3		_	7×22	535	$1.81 \times 3.8$	3.3	1.04	171
ZD2 - 122 - 1B 100 440 255		400/1200	423 3	320 45	5 5	7	450 華	单波 2	-1.45×7.4	225	9 9	118	_	3-1.68×9.3		15_	4.1×22	535	$1.81 \times 3.8$	3.1	96.0	029
ZF2 - 123 - 1B 100 220 520		320/1200	423 3	395 54	4	00	864 単	单	1.35×7.4	216	6 3	6	-	$3 - 3.53 \times 9.3$		7	7×22	470	1.56×5.1	3.3	1.13	882
ZD2 - 123 - 1B 100 440 257		320/1200	423 39	395 45	5 5	7	450 単	单被2	-1.45×7.4	225	9 9	18	-	$3 - 1.68 \times 9.3$		15	4.1×22	470	1.56×5.1	3.1	1.04	992
220 628		500/1200	423 3.	320 42	4	<b>∞</b>	672 華	单柱	1.68×7.4	168	6 2	9	1	6-2.63×9.3		7 2-	-5.1×22	540	1.45×5.1	3.4	0.98	700
ZD2 - 122 - 1B 125   440   314		500/1200	423 33	320 59	9	7	354   華	单波 2	-1.68×7.4	177	6 5	15		$3-2.1 \times 9.3$		11	6×22	535	1.81×5.1	3.3	0.99	711
ZD2 - 123 - 2B 125   220   635		400/1200	423 39	395 42	4	8	672   華	单框	1.68×7.4	168	6 2	9	1	6-2.63×9.3		7 2.	-5.1×22	470	1.81×5.1	3.8	1.1	855
ZD2 - 123 - 1B 125   440   316		400/1200	423 39	395 59	9 3	7	354 単	单波 2	-1.68×7.4	177	9	15	Ξ	$3-2.1 \times 9.3$		10	6×22	470	1.56×5.1	3.2	1.07	808
ZD2 - 123 - 2B 160 220 800		500/1200	423 36	395 46	6 3	00	552 単	单框	2.26×7.4	138	5 4	10	7	3-3.28×9.3		10	6×22	470	1.81×5.1	3.3	1.21	993
ZD2 - 123 - 1B 160 440 398		500/1200 4	423 39	395 45	3	7	270   華	单波 2	2-2.1×7.4	135	5 4	10		3-3.28×9.3	9.3	10	6×22	470	470 1.81×5.1	3.5	1.15	910
370 230 1610	10	1000	493 3	340 46	6 2	<u>∞</u>	368年	单蛙 2	2-2.44×7.4	65	7	7	2	$8-2.26 \times 8.6$		6 2	-6×2.2	529	529 1.16×5.5	3.2	1.95	1540

	风压	$P_2$	410	1345	.885	1770	16.5	740	299	802	725	826	845	096	098	586	905	1165	925	09/1	1760	1580	1230	1470	259	521	707
			_				_											1.67					-	_		.55	1.88
	画区	) (m <sup>3</sup> /s)	1.86	8.1	2.18	2.1	2.0	1.28	1.19	1.35	1.26	1.51	1.39	1.49	1.4	1.52	1.44		1.46	3.17	3.17	2.99	8 2.6	9 2.87	$0 \mid 1.8$		5.1.
<b></b>	<b>原</b> 功	(kW)	3.7	3.3	3.6	3.6	1 3.6	3.5	3.1	3.6	3.7	1 3.5	1 3.6	3.8	4 3.8	1 4.0	1 4.0	9 4.0	1 4.1	4 3.4	4 3.9	4 3.3	3.	3,	4	4 4.6	4
极	线规及牌号	QZLB (mm)	1.45 ~ 6.4	$2.1 \times 4.1$	×6.4	× 6.4	×6.4	$1.35 \times 6.4$	2.1 × 4.1	×4.1	×4.1	1.45×6.4	$1.45 \times 6.4$	$2.26 \times 4.4$	5×4.4	5×5.1	5×5.1	8×5.9	5×5.1	5×6.4	5×6.4	$1.25 \times 6.4$	5×5.9	.56×5.9	$1.45 \times 6.4$	5×6.4	5×6.4
411	300 300	- 3° 5			1.35 ×	470 1.35 ×	1.35×0			2.1×	2.1×				2.26×4	2.26×	2.26×	1.68×	2.26×	1.25×	1.25×		1.56×	_		1.45×	$390   1.45 \times$
		吹匝数	484	510	470		470	470	510	510	210	484	484	460	460	2 468	468	2 425	468	378	378	378	368	368	390	390	
极	规及牌号	LLHR (mm)	-4.4×22	6×22	- 6 × 22	-3.8/22	6×22	5.1×22	5.1 > 22	< 22	6 × 22	7×22	7×22	6×22	6×22	$3.8 \times 22$	7×22	2.44×22	$4.4 \times 22$	$2-6\times22$	- 11 × 22	$-6 \times 22$	- 11 × 22	$-11\times22$	-7×22	7×22	$-11\times22$
向	线规	J E	2 - 4.	ĝ	2 - 6	2-3.	ŷ.	5.1	5.1	×9	ĝ	Ê	ĵ.	9	ŝ	2-3.	Ĺ.	2-2.	4.	2-6	2-1	7-(	2-1	2 - 1	2-7	ĉ	2-1
本	<b>御</b> 幕	欢匝数	oc oc	6 9	7	× 9	8 13	8 14	7	6 9	01 9	89	8	6 9	01 9	œ 9	8	00	8 16	S	æ	3	3	'n	4	^	3
	盘	E G	2.1 \ 10.8	2.26×8.6	$2.1 \times 10.8$	$0.8 \times 8.6$	$2.1 \times 10.8$	$2.1 \times 10.8$	$1 \times 10.8$	$2.26 \times 8.6$	$4.26 \times 8.6$	9.8×	3.05×8.6	$4.26 \times 8.6$	$2.26 \times 8.6$	$3.05 \times 8.6$	$3.05 \times 8.6$	$2.1 \times 10.8$	$2.1 \times 10.8$	30	30	30	30	30	< 30	×30	30
敬	线规及牌	SBECB (mm)	2.1,	2.26	2.1	3.05	2.13	2.1	2.1,	2.26	4.26	$3.05 \times$	3.05	4.26	2.26	3.05	3.05	2.1	2.1	$5.5 \times 30$	$8 \times 30$	$5.5 \times 30$	$6.5 \times 30$	$6.5 \times 30$	$6.5 \times 30$	$3.28 \times 30$	$8 \times 30$
继		路数	2 6-	2 4-	2 6	2	2 3-	2 3-	1 3	2 4-	4	2	1-4-	2	4	2 4-	1 4	2 6-	2 3-	- 7			_	- 7		_	_
*		吹匝数	7.5	14	7.5	12	15	15	15	14	14	12	12	14	14	12	12	7.5	15	9	4	9	S	S	2	10	4
~	<b>左</b>	数异线数	5 3	7	5 3	6	5 6	5 6	9	7	4	6 4	6 4	4	7	4	6 4	5 3	9 9	6	2	6 2	5	5	5 2	5 4	4
	<del> </del>	器片数	108	162	90	138	200	200	215	162	. 165	138	135 (	162	.   591	138	135 (	108	216	162	207	324 (	243	126	276	172	207
	百	m -							4.																		
赘	线规及牌	SBECB (mm)	1.56 / 7.4	$2.1\times7.4$	-2.1×7.4	1.45 ~ 7.4	2.1×7.4	1.68×7.4	1.68 × 7	$2.1 \times 7.4$	-2.1×7.4	2-1.45×7.4	4-1.35×7.4	2.1 × 7.4	$2.1 \times 7.4$	$1.45 \times 7.4$	$4 \cdot 1.35 \times 7.4$	1.56×7.4	$1.68 \times 7.4$	2-1.56×7.4	2.44×7.4	$1.56 \times 7.4$	$1.95 \times 7.4$	$2.1 \times 7.4$	-1×7.4	-1.35×7.4	2.26×7.4
**-	线	<u> </u>	7		2				2		2		4 - 1		7	7	4 · 1	7						7	7	4	
	彩品	工工商品	単	单桩	单蛙	单蛙	单框	单件	单波	单桩	单筱	单桩	单筱	单蛙	单筱	单蛙	单被	单蛙	单蛙	单蛙	单桩	单蛙	单蛙	单蛙	单桩	单被	東
	ļ	体数	432	648	400	552	9	800	430	648	330	552	270	648	330	552	270	432	864	848	828	1296	972	504	1104	344	828
	ļ	元件数路 数	2 8	3	2 8	3 8	<u></u>	8	5	3	3	30	7	3 8	3 2	3	3 2	2 8	8	2   12	3 12	4 12	3 12	2 12	4 12	2 2	3 12
₩	垂	数	52	\$	20	94	જ	· S	43	22	55	46	45	54	55	46	45	\$	25		69	81	83	63	69	98	69
	鉄心	K 度 E	340	340	420	420	420	340	340	340	340	340	340	420	420	420	420	420	420	8	98	300	375	375	300	300	
	鉄心	₹44 □	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	650	920	650	650	650	650	650	650 300
	转速	(r/min)	1000	1000	1000	1000	1000	320/1200	320/1200	400/1200	400/1200	500/1200	500/1200	320/1200	320/1200	400/1200	400/1200	500/1200	500/1200	1000	1000	1000	1000	1000	320/1000	320/1000	220 1260 100/1000
<u> </u>	电流		120	802	425	020	712	656 3	326 3				500	827 3					618 5	755	360	628	105	017			109
	电压	<u>S</u>	330 1120	160	330 1425	460 1020	2 099	220 6	440	220 822	440 408	220 1010	440	220 8	440 410	220 1012	440 502	220 1245	440 6	330 1755	460 1260	8 9	660 1105	330 2210	220 1040	440 510	20 12
	功率	kW)(V)	370	ZF2 - 131 - 2B 370 460	470	470 4	470	125	125 4	160		200	200	160	160	200	200	250 2	250 4	580	580 4	9 085	730 6	730 3	200		
<del>                                     </del>		<u> </u>		2B	38	2B ,		2B			ZD2 - 131 - 1B 160											1B 5	1 <u>B</u>		1B 2	ZD2 - 151 - 1B <sub>200</sub>	ZD2 - 151 - 1B 250
	护		131 - 2B	131	ZF2 · 132 - 3B	ZF2 - 132 - 2B	ZF2 - 132 - 2B	ZI2 - 131 - 2B	ZDZ · 131 - 1B	ZD2 - 131 - 2B	131 -	ZD2 - 131 2B	ZD2 - 131 - 1B	ZD2 - 132 - 2B	ZD2 - 132 - 1B	ZD2 - 132 - 2B	ZD2 - 132 - 1B	ZD2 - 132 - 2B	ZD2 - 132 - 2B	ZF2 - 151 - 1B	ZF2 - 151 - 1B	ZF2 - 151 - 1B	ZF2 - 152 - 1B	ZF2 - 152 - 2B	ZD2 - 151 - 1B	151 -	151-
1	臣		1			1.	١.	ė,		1.	1.		i	1	r		1		1	1							

			$\vdash$				₩				英			*	300	极	楸	向极	#	鞍			
	Ħ	#	#	计计	$\vdash$	*		ŀ		-		+	-		+					1	1	<b>E</b>	E
Į	7 1		p 4	<del>(</del>	<b>吹</b> 小	吹 <sup>火</sup> 着	-	+>			白點公開物	本	_	ſŧ		化基式蛋白	-	化抽几桶具		线规及	列鹿	M M	Z.
	<del>(</del>					_		< ₺			<b>D</b>	·		理		SACK IN THE		<b>%然众胜</b> 与	<b>P</b>	舞号	力格		出
	$(\mathbf{k}\mathbf{w})(\mathbf{v})$		<u>-</u> €	(r/min)		華文	₹#:	宝 素	<b>存</b> 教	<b>E</b> 14	SECTOR (III)	お 本 ・	<u>,</u>	阳幸	金 章	SBECB	E E		阳	OZLB	(kW) (m <sup>3</sup> /s)	m <sup>3</sup> /s)	$P_2$
		+	1		E	1	-	*	_	7		-	-	\$	<u></u>	(mm)	\$	(mm)	<b>X</b>	(mm)			
ZD2 - 152 - 1B	220	220 1268		320/1000	650 37	375 69	3	12	828	单蛙 2	2.26×7.4 2	207 4	2	4		8×30	3	$2-11\times22$	330 1.	.56×6.4	4.6	2.07	830
ZD2 - 152 - 1B	250	330 845	-	320/1000	650 37	375 81	4	12 1	1296 单蛙		1.45×7.4 3	324 6	2	9	_	5.5×30	N.	2-6.5×22	330 1.	$1.56 \times 6.4$	4.3	1.93	739
ZD2 - 151 - 1B	320	220 1605		500/1000	650 30	300 81	2	12 6	648 単雄	_7	-1.35×7.4	162 6	2	9	- 7	5.5×30	S	2-6×22	38 1.	1.68×6.4	4.9	2.05	815
ZD2 - 151 - 1B	320	440 797		200/1000	650 3	300 81	4	12	1296 单蛙		1.35×7.4 3	324 6	7	9	-	5.5×30	S	2-6×22	384 1.	1.68×6.4	5.1	1.86	693
- 152	320	220 1610		400/1000	650 37	375 81	2	12	648	4年2	-1.35×7.4	162 6	7	9	7	5.5×30	S	2-5.5×22	352 1.	$1.81 \times 6.4$	5.6	2.11	856
ZD2 - 152 - 1B	320	440	795 46	400/1000	650 37	375 81	4	12 1:	1296単	单蛙 1	1.35×7.4 3	324 6	7	9		5.5×30	S	2-5.5×22	352 1.	1.81×6.4	5.7	1.93	739
ZD2 - 153 - 1B	320				650 46	460 81	7	12	648 #9	<u>∓</u>	-1.35×7.4	162 6	7	9	- 7	5.5×30	S	2-5.5×22	300 2.	$2.63 \times 5.9$	0.9	2.3	1015
ZD2 - 153 - 1B	320	440 7			650 46	460 81	4	12 L	1296年		1.35×7.4 3	324 6	7	9	_	5.5×30	S	2-5.5×22	300 2.	2.63×5.9	0.9	2.15	883
ZD2 - 152 - 1B	9						3	128	828 華		$2.26 \times 7.4$ 20	207 4	7	4		8×30	3	2-11×22	330 1.	1.56×6.4	4.4	2.36	1033
ZD2 - 152 - 1B	90	440 0				375 69	4	121	1104年		$1.68 \times 7.4$   2'	276 5	7	2	_	6.5×30	4	2-7×22	330 1.	1.56×6.4	4.6	2.15	884
ZDZ - 153 - 1B	9	330/13	_			460 69	3	128	828 #		$2.26 \times 7.4$   20	207 4	7	4		8×30	ъ	2-11×22	296	1.81×6.9	5.5	2.43	1087
ZD2 - 153 - 1B	9	94 9			650 46	460 69	4	12 11	1104単	单桩 1	1.68×7.4   2	276 5	2	S	1	6.5×30	4	2-7×22	296 1.	1.81×6.9	5.5	2.43	1087
ZD2 - 153 - 1B	200	330 1640					7	12 6	648 #		$ 2-1.45\times7.4 10$	162 6	2	9	2	5.5×30	S	2-5.5×22	300 2.	2.63×5.9	5.7	2.47	1123
ZD2 - 153 - 1B	200	8 099		8		460 81	4		珊	<b>型</b>	1.45×7.4 33	324 6	7	9		5.5×30	S	2-5.5×22	300 2.	2.63×5.9	5.9	2.43	1097
ZF2 - [7] - 1B	920	660 1394	394				3		珊	年2-	2-1.45×7.4 2;	225 4	7	4	_	11×30	3	$2 - 10 \times 22$	312 1.	1.45×7.4	4.1	3.85	1210
ZF2 - 171 - 1B 1150 660 1745	1150 6	<u>::</u>				320 75	3	12/9	006	单蛙 2-	$2 - 1.68 \times 7.42$	225 4	7	4		$11 \times 30$	Э	$2 - 10 \times 30$	312 1.	1.68×7.4	4.5	4.66	1710
ZD2 - 172 - 1B	8	330 1335					3	12/10	1044年		$2.26 \times 7.4$ 26	261 5	7	S	_	8×30	4	2 - 10×25	320 1	1.56×7.4	6.7	3.03	8 <del>4</del> 0
	904	440 1000					4	12 12	296庫		1.68×7.4 3	324 6	7	9	_	6.5×30	S	2-7×28	308	1.95×7.4	6.3	2.8	700
		330 1660					60	12		2	-1.45×7.4 22	225 4	7	4		11×30	3	$2 - 10 \times 30$	320 1	1.56×7.4	4.7	3.23	892
		440 1240					3				2.1×7.4 26	261 5	7	S	-	8×30	4	2-7×28	308	1.95×7.4	6.5	3.17	870
	-	440 12				80	60	12/10	1044 单桩		$2.1 \times 7.4$   26	261 5	7	S		8×30	4	2-7×28	292 2.	2.26×7.4	7.2	3.25	890
		330 20			820 360		7		648 単粧	7	- 1.68×7.4 16	162 6	63	9	6	6.5×30	S	2-7×28	300	1.81×7.4	5.6	3.58	1070
- 172 - 18		090			820 360		4	드	296 单蛙		1.68×7.4 (32	324 6	7	9	_	6.5×30	S	2-7×28	300	1.81×7.4	5.9	3.39	965
- 1/3 - 1B		660 1030		_	850 450		4	=	296 单蛙	_		324 6	7	9	_	6.5×30	S	2-7×28	292 2	2.26×7.4	8.9	3.38	964
		600 1035		_	850 545		4	_	296 单蛙			324 6	7	9	_	5.5×30	4	2-7×28	250 2.	2.83×7.4	8.6	3.59	1073
202-173-18		600 1300		_	850 450		m	_	04年年			51 5	7	S		8×30	3	2-10×25	292 2.	2.26×7.4	8.9	3.9	1240
ZUZ - 174 - 1B 800		600 1303				5 87	m				2.1×7.4 261	51 5	7	S	_	8×30	33	2-10×25	250 2.	2.83×7.4	10	4.07	1340
ZDZ - 174 - 1B 1000		600 1630		200/1000 8	850 545	5 75	3	2	7000 東華	(4)	-1.45×7.4 22	225 4	2	4		11×30	3	$2 - 10 \times 30$	258 2.	2.44×7.4	7.8	4.4	1540

4.ZZ12 系列冶金起重用直流电动机技术数据(220V)

	电压电子	(mm)		12.5 ×20			12.5 ×25			16 × 32			16×32	
Í	中午品	<b>*</b>		_						-			-	
器	毕	盟		1-50			1 - 44			1 - 54			1-47	
敬	平	数		66			87			107			93	
趀	外径	(mm)		125			150			180			180	
向极	绕	(mm)		1.18 × 3.55 SBEGB			1.8×4.5 SBEGB			2.5 × 5.6 SBEGB			3.55×6.3 SBEGB	
	田	数							99	55	55	49	48	48
苺	八聚	(mm)		2.0			2.5			3.5			3.5	<u> </u>
	有級	电(<)		1	0.5			0.797		0.85	1.59		6.0	1.72
极	申 励绕 90条 抽	4%を (mm)	1.18×3.55 SBEGB	1.18×3.55 SBEGB		2.24×4.5 SBEGB	1.8×4.5 SBEGB		2.5 × 5.6 SBEGB	3.15×6.0 SBEGB		3.55×6.3 SBEGB	3.55×6.3 SBEGB	
	<b>有怨</b> 。 唇部			ф0.38 QY	\$0.41 QY		\$0.45 QY	\$0.67 QY		\$0.67 QY	41.0 QY		\$0.75 QY	\$1.06 QY
<b>4</b> H	申 员 6	3. 唐		1			1		80	32		62	27	
177	色 砂 名	3 底								1446	1650		1522	1588
	原聚	(mm)		1.2			1.5			3.75			1.5~ 3.75	
	线规	(mm)		2 - \$1.06			2-¢1.4			$1 \cdot 8 \mid 1.4 \times 3.35$			9 1.8×3.35 1.5~	
樹	青节	田		1.5			8 - 1			×-			6 1	
	支路			7									2	
	 5 5 5 5 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7			066			4 696 2			642 2			558	
	每元件			S						w		-10.	3	
	<b>曹</b> 母 <b>曹</b>	数字子		25 4			29 3			4				
	条でを			130   2			150 2			115 27			31	
	条 分 分 次		-	138 1									0   150	
		<u>_</u>				F	162			210			210	
局持		( <del>8</del> )	25	25	3 25	25	23	25	25	25	25	25	25	25
<u>"</u>		IH	<del>III</del>	2 <b>河</b>	<b>和</b>	<del>III</del>	2	每	<del>111</del>	复	<b>新</b>	₩	复	<b>新</b>
	<b>酒</b>			ZZJ2 - 12			ZZJ2 22			ZZJ2 - 31			ZZJ2 - 32	

ì	电尺、脚寸、	(mm)		16×32						16×32					16 × 37		
Φ	<b>芹</b> 펼	数		7						7					ŗ		
路	毕	盟		1 - 62						1-50					1 - 70		
佢	<del>1</del> Ľ	数		123						66					166	G	
敬	外径	(mm)		200						200					96	PC7	
政	线绳	(mm)		1.56×32 TBR						1.81×32 TBR					2.26×22	TBR	
12	疅	**	<del>4</del> <del>4</del>	6	41	6	6	33	8	33	33	33	33		2	07	
本	气骤	(mm)		v	; ;					4.5					u	n	
	有邻四四	电(人		1.28	1.06	2.09	2.06			1.24	1.12	2.46	2.45		1.28	1.5	3.51
极	申励绕	组织规 (mm)	1.08×3.2 TBR	1.35×25	TBR			1.25×32	TBR	1.25×32	TBR			2.63×25 TDR	2.63×28		
		(mm)		\$0.85 QY	\$0.83 QY	\$1.12 QY	¢1.25 QY			6.0¢	QY	41.25 QY	41.30 QY		\$1.03	QY	\$1.45 QY
	<b>申励</b>	阿爾斯	38 38	19	16			78	31	14	13			31		<del>1</del>	
##	<b>高</b>	光 敷		1158	1423	1301	1502		1	1079	1315	1046	1272	1	, ,	1661	1227
	气骤	(mm)		1.8~	4.5					1.8~	:					° ~ 7	
	线规	(mm)		1.76×6.3	SBEGB 4.5					$2.12 \times 6.3   1.8 \sim $ SPECB 4.5					2-	1-9 1.35 × 6.9 SBEGB	
林				-	6 - 1					1-9							
	长的				7					5 2						7	
		体数		ţ	764	-	-			2 396						1 310	
	母帽名母子	字元数 付函数			7					3 2						<u>-</u>	
₩	曹	****			รี รี					33						ਨ ਨ	
	铁心	X E			<u>₹</u>					240						3	
	狭心多名	# E		77	C#7					245					Ş	467	
#	数额		25 100	25	100	25	100	25	<u>9</u>	25	100	25	100	25 100	25	100	25 100
堰	獨卡	र 4द	#	Á	<b>K</b>	ŧ	<b>P</b>	#	-	Á		49	5	#	Į	R(	套
	極				ZZJ2 - 41						ZZJ2 - 42				į	72/2 - 51	

\$	i	电尺刷寸	(mm)		16×32			20×32			2- 12.5 × 37	}		2- 12.5	× 37	
	俥	并回	刺数		3						8			4		
*	1914	丰	匨		1 - 62			1 - 52			1 47			1 - 43		
1	፯ [	址	数		123			105			93			85		
华	Ĕ.	外径	(mm)		250			280			305			305		
草		災	(mm)		3.28×19.5 TBR			4.7×18 TBR			6 × 18 TBR		· market	7×18 TBR		
	_	믵	数		21			18			15		<u>†</u>	13	T	
集	ĸ	八聚	(mm)		\$			5.5			5.5			9		
		<b>有</b> 数	电 流(A		1.79	3.21		1.86	4.07		2 2	4 0		2.32	17:7	5.04
章	\$	申励统	组线规 (mm)	2.63×30 TDR	2.63 × 30 TIJR		3.53×35 TBR	3.53×35 TBR		5×35 TIMR	5 × 35 TMR		5×35 TMR	5×35 TMR		
			編 mm (mm)		41.16 QY	\$1.63 QY		41.3 QY	\$1.95 QY		φ1.35 QY	\$1.95 QY		\$1.4 QY		\$2.02 QY
1.		电弧	光 臣	23	12 12		20	6		16	7		13	9		
11	7		32 定 数		1125	1127		1611	1022		1180	1185		1015		1003
		八舜	(mm)		2~5			2.5~	1 0		2.5~ 6.25			5~		
		绕	(mm)		2- 1-9 1.81×6.9 SURCIR			$-10^{2.26 \times 7.4}$	Gryade		$10^{2}_{2.26\times7.4}$			$\begin{array}{c} 2^{-1} \\ 1 - 12 \\ 3.53 \times 7.4 \\ \text{SBECR} \end{array}$		
長	1	曹丰	三田		6 - 1			- 10			· 10			- 12		
		支站	22 数		2			2			2 1			7		
			体数		246			210			210			170		
		母元件						_			_			-		
#		<b>車</b> 金	数于冗数	<del> </del>	31 4			35_3			35 3			2		
-	1	铁卡小声			300			330 3						0 43		
	$\vdash$										330			410		
_		<b>联</b> 今 分			294			327			327			368		
:	作	续率		₹2 <mark>6</mark>	100	25 100	25 100	25 100	85	100	25	25 100	100	25 100		22
-		磁方	14	₩.	夏	每	<del>III</del>	極	看	₩	复	<b>新</b>	₩	製		套
		型			ZZJ2 52			ZZJ2 - 62			771 - 71			2232 - 72		

及水		电尺、副子、			2 - 12.5 ×32						12.5 ×32			2-16 ×32						
_	4										9		9							
<b>換</b> 向器		丰	屈		150 1-2						1-2			1-2						
	民	五					126				114									
L		外径	(mm)					415			415									
	<u>-</u>	(mm) 7×28 TBR							ŭ.	8×75	TMR		2- 5.1×25 TBR							
ı		멸	数		,	7					01					<u></u>				
\$	<b></b>	原際	(mm)		t	`					∞			∞						
		<b>有然也</b> 原 知 (	₽ ₹ ₹		3.44	3.36	6.5	8.5		3.44	4	6.85	9.61		3.67	4.32	10.14	13.7		
臣	X	串 組織規 (mm)		6×45 TMR	6×40	TMR			6×45 TMR	5.5×45	TMR			7×45	5.5×45	TMR				
		<b>有邻邻</b> 尼细			\$1.62	\$1.62 QY		SEEGB		\$1.81	¢1.81 QY		1.45× 3.53 SBEGB		φ1.95	ζ	1.56×	SHECH SHECH		
4		申绕匝函组数		13	13				=		n	<u> </u>		6 9				S		
"	֓֟֟֝֟֟֟֓֓֓֓֟֟֟֓֓֓֟֟֟֓֟֟֟֓֟֟֟֓֓֟֟֟֓֟֟֟֓֟	他绕压励组数			٤	}	725			7.0	816		3	740		740		<u> </u>		
		原源	(mm)		3~7.5 800				3~7.5 816						3~7.5 740					
		线规	(mm)		2. 2.1×8 SBEGB					2 2 40			2. 3.53×8 2 SBEGB							
赘		槽卡	巸		- 13					- 1	-			$\dashv$						
		支路	数	4									4 1-10							
		点导存			300					250	228									
	1	母元件匠	数		-				7											
₩		<b>左</b> 中 有	数		50 3				6											
-			-				42	38												
		株 本 心 展 一		430						420	510									
	1	铁外心径		<del> </del>	423				493		493									
		数 秦 多	1	25 100	25	3	25	3	100	23	81	25	3	100	25	3	22 5	3		
TE	*	做方式	3	₩	串 串 ZZ]2 - 82 复		有	$\Box$	₩	复		<b></b>		#			看	$\dashv$		
型中						7777		2212 - 92												

5.ZZJ2 系列冶金起重用直流电动机技术数据(440V)

	电尺、翻下、	(mm)			16×32			16×32									
相	计中国	数			2			8									
雑	丰	巸			1 - 62			05-1									
検	平	数			123				66								
妆	外径	(mm)			200	·		200									
向 极	缆視	(mm)			2.44×7.5 SBEGB						2.12×9.0	SBEGB					
	围	数	18	\$	81	81	81	82	65	89	65	99	65	99			
椒	原際	(mm)				č.			8.5								
	他绕电) 励组流(V				1.03	0.894	1.981	1.711			1.06	1.12	2.2	2.4			
极	申 色 色 色 (mm)		2.44 × 7.5 SBEGB		2.24×7.5	SBEGB			2.12×9.0 SBEGB		2.12×9.0 SBEGB						
	<b>有</b> 然。 同 知				\$0.80 QY	\$0.77 QY	\$1.12 QY	\$1.12 QY			\$0.83 QY	¢0.83 QY	\$1.18 QY	¢1.25 QΥ			
<b> </b>	申 6949	电数	78	83	39	34			58	2	59	26					
₩	他励	田敷			1361	1891	1301	1834			1268	1386	1162	1386			
	真際	(mm)			1.8~	4.5			4.5								
	线规	(mm)			1.6×3.0 1.8~	SBEGB			2.12×3.151.8~ SBEGB 4.5								
掻	槽书				0 - 1				1 - 9 2								
	支路							2									
	<b>计包</b> 链				087				*****	792							
	每槽单每元件									,							
₩	転	***			<del>,</del>				33 3								
	徐长心度		798%		8					045							
	次 分 か か か か の の の の の の の の の の の の の の の				245						745						
柞	数章	(%)	25	100	25	т	25	8	25	90	25		25	00			
區	励磁方式			ŀ	The state of the s		#		Ð		<b>f</b>		#				
	西					72/2 - 41		ZZZ - 42 4									

ķ	色 アイ (mm)						16 × 32		16×32						20×32			2.5× 32				
	每杆副数							72						7			2					
	#	节 图					155 1 - 78	1 - 62						1-53			1 - 94					
\$ 1	<u> </u>	井 数			155				123						105		187					
4	4	外径 (mm)				250				250					280			305				
Ţ		(m				1.16×18 TDR				1.68×18 TDR					2.26×18			2.83×18 TBR				
		匝 数		51						8				35		1		6	8			
#	ĸ	气源		(mm) 数	v.			v						5.5		9						
		色图	就 田 知 海	<b>(E</b>			1.28	2.79			1.53	3	3.57		1.63	4.62			1.8	2.02	3.4	4.02
斑	ğ	申励绕	组线规		1.08×30	1.08 × 30			1.35×30	- 1	1.35×30 TDR			1.81×35	1.95×30		2.1×40	TOR	2.63×35 TDR			
		高	光光				\$1.08 QY	\$1.45 QY			%1.16 O∀	\$1.68	QY		\$1.3 OV	\$1.81 OY			¢1.3	δ	\$1.95	QY
+		串励	绕组	匝数	61	65	29		\$ ;	4	23	3		8 4	20 2	2	34	32	16	14		
"	֓֟֝֟֝֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֓֓֓֓֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֓֓֓֓֓֓	色配	绕组	匝数			1351	1227			1125		1126		11911	830	-		137	5	100	1180
		气 <b>爆</b> (mm)				2~5				2~5					2.5~			2.5~				
		线规 (mm)				1.35×6.9 SBEGB				1.81×6.9 SBEGB					2 420 2 1-10 2.26×7.4 2.5~ SBEGB 6.25			2- 1 374 2 1-13 1.25×7.4 SBEGB				
按	1	槽节距			1-9			1-9					-	- 10			- 13					
		支路数			2			2						2 1		2 1						
	L	点导体数			2 620					492				420			374					
	-	每 <b>槽</b> 单元数 每元件匝数							2								<del></del>					
₩		槽 数			31 5				31 4					35 3		1	47 4					
		祭心 外谷 大済 大瀬 山田		E		225				300					330			340 4				
				Ē		294				294 3					327			368				
持续率%			_	25	3	100	25 100	25	3,5	3 5	25	<u>8</u>	25	22 001	100	52	3	25		25	8	
励磁方式			<del>III</del>	1	薁	套			夏	₹	<u> </u>	#	夏	套	#		<b>₩</b>		#	<u>.</u>		
中							ZZJ2 - 51			- 52					ZZJ2 - 62			`				
副							727		ZZJ2 - S2						2232			ZZJ2 - 71				

从		电尺刷计	(mm)			2-	× 32			2 -	12.5×	75				2-16	76 (				2 - 16	× 32		
F	俥	<b>#</b>	删数								7					r.				_		,		
	器	毕	昭			171 1 86	•				1 - 74					1 - 59					. 50	6		
	换回	五	<b>₩</b>			12				ļ	147					117					117			
	•••• 	外径	(mm)			305				i,	35					415					415			
	回	缆	(mm)			3.28×19.5	<u>첫</u>			3.28×28	TBR					5.1×25 TBR					5.1×25	IBR	.,	
		田	数				26			۶	3					18	_			_	~			
1	<b>≰</b>	人際	(mm) 数				9			٢						8					00			
		<b>多</b>	————————————————————————————————————			2.12	2.29	3.8	3	3.14	3.31	6.26	6.56			3.58	9.25	13.3			3.58	4.52	9.25	13.3
ŧ	\$	申励绕	出线规 (mm)	2.83×32	TUR	$2.83 \times 32$	IDN		2.83×45	2.83×40	TDR			3.28×45	TUR	3.28×45 TDR			3.28×45	TOR	3.28×45	I UK		
		<b>有</b> 黎				\$1.4 \$0	8	\$2.02 QY		\$1.62	ζ	1.35×	SBEGB			φ1.95 QY	1.56	×4.4 SBEGB			ø1.95	ב <u>ֿ</u>	1.56	SBEGB
1	اں	中国	紀 恵	27	25	5	=		25	2	!			18	20	6		,	18	20	6	Τ'		<u> </u>
	``	600	% 取 数			1015		1003		Ş	3	725				740		292			740		375	3
		人際	(mm)			2.5~				3~7.5 800		~~		   		3~7.5 740	1			_	3~7.5 740			
	线规 (mm)			Ċ	_	28E(38				SBEGB				,	3.53×8 3					3.53×8 3	TOTO:			
按	4	槽井	- 屈			12				. 13					-	Ξ								
		支政	数	<u> </u>	_	2				2 1 - 13		_				2 1	·			_	2 1-11			_
	L	4000年:	体数			342				1 294						234					234 2			
		母元件				_				_						1				_	1 2			$\dashv$
₩,	_	有用用	数-元数			43 4				3						3					33			$\dashv$
_		徐 长山 東				410 4				0 49			-			39					39			
	-	<u>구</u> 와 幹 木	E E							430			4			510					510			
		<b>聚</b> 分 分				368	γ_			423	T		_			493					493			
			 	25				<u>8</u>	100	25		25		25	3   3	5 29	25	8	25	3	25 001		25	3
Ţ.	1 1	下	44			复	1	囙	<del>III</del> -	薁	L	韦	1	₩	$\perp$	复	#		₩	+	賀	+	争	$\dashv$
		<b>型</b>				ZZJ2 - 72				ZZJ2 - 82						7ZJ2 - 91					ZZJ2 - 92			

6.WK-4型挖掘机用直流电动机技术数据

	也 2 3 4 4 7	提升发电机	回转发电机	推压行走发 电机	提升电动机	回转发动机	推压电动机	行动电动机	开斗电动机
向 极	线規及 牌号 (mm)	6×30 TBR	4.4×25 TBR	4.4×25 TBR	6×25 TBR	5.1×19.5 TBR	5.1×19.5 TBR	5.1×19.5 TBR	2.1×4.1 SBECB
	每极匝数	14	20	20	13	12	12	12	21
本	气隙 (mm)	6	10.1	7	4.5	4	4	4	1.7
极	线规及 牌号 (rmm)	1.81×4.1 SBECB	1.68×3.53 SBECB	1.16×3.8 SBECB	1.56×3.28 SBECB	φ1.56 QZ	ф1.56 QZ	φ1.56 QZ	并励 \$0.57 串励 2.1×4.1 TBR
	题 色 (A)	11.5	6	7.47	7.88	1190 3.02	1190 3.02	1190 3.02	0.45
##	每极匝数	540	089	750	929			1190	并励 1625 申励 31
	气腺 (mm)	3~8	6.5	4	3~6	2~5	2~5	2~5	1.2
	电 では (mm)	2~12.5 ×32	2~12.5 ×32	2~12.5 ×32	2~12.5 ×32	$\begin{array}{c} 2 \sim 10 \\ \times 22 \end{array}$	$2\sim10$ ×32	2~15 ×32	10×12.5
俥	存剛数	5	ъ.	r.	4	ъ	6	6	7
梅	内片数	174	123	123	184	77	7	77	93
	线規及 牌号 (mm)	2.44×7.4 SBECB	2-3.05×7.4 SBECB	2-3.05×7.4 SBECB	2-1.56×7.4 SBECB	2-3.05×6.4 SBECB	2-3.05×6.4 SBECB	2-3.05×6.4 SBECB	2 - ¢1.25 QZ
赘	支路数	8	77	77	4	72	- 2	- 72	7
"	总导体数	969	746	346	368	154	154	154	44
	每元件匝数	1	1 246	1 246	<del></del>		=		4 744
₩	每槽元件数	ъ	т.	ъ.	4	2	7	2	
	帽 数	58	41	41	46	39	39	39	31
	<b>鉄心长度</b> m	240	700	105	460	30	300	300	53
	被心外径 m	他 423 240 58	他 423 200 41	他 423 105 41	世 423 460 46	世 294 300 39	t 294 300 39	也 294 300 39	夏 162 130 31
虚	磁方式	每	看	看	<b>新</b>	<b>新</b>	<b>备</b>	看	
#	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	100	100	100	75	92	100	45 min	25
	功 电 电 转速 率 压 流 (kW) (V) (A) (r/min)	1480	1480	1480	740	1150	1150	1150	1100
	电筛风	478	228	274	410	270	270	022	4.
	<b>₩</b> ₩§	460 478	450 228	230 274	460 410	220 270	220 270	220 270	220 24.4
	(kW)	220	125	63	175	54	¥	22	4.5
	中面	ZFW 49.3/24	ZFW 42.3/20	ZFW 42.3/10.5	ZDW - 82	ZDW - 52L3	ZDW - 52	ZDW - 52	ZDW - 52

# 7.ZBD、ZBF型龙门刨床用直流电动机技术数据

	拉	⊞)	₩	转速	蜃	癩			⊞)		按			八聚	气隙(mm)		扣	쩛	L	串級		换向极	故		做	换向器
型中	₩ (X X	田 5	据(	本     E     A     F     E       (kW)     (V)     (A)     min     (xx)	电压	ш \	电流 外径 长度	大度	輕	线道	田	#= }	绕组	L	敬	故:	线规	田:			臣			匝 外径	-	
+					<u> </u>	€	(mm) (mm) (mm)	(mm)	*	(mm)	<b>≅</b>	£.	中人	쩛	数	<u>-</u>	(mm)	数	数	(mm)		数 (mm)		(mm)	n)	出
ZBF - 92 70 230 305 1450 220	70	230	305	1450		4.75	94	165	39	4.75 94 165 39 2-1.7 1.1.1 11 単波 7.6.3	1,1,1	=	单波	2	2 2.5 4 \$1.35 950 —	4	61.35	950	1		I	- 4 3.75×20 18 200 117	20 1	8 70	0 11	7 1-59
ZBI)- 93 60 220 305 1000 220	09	220	305	1000		4.51	1.51 94	230	37	$230   37 \begin{vmatrix} 2 - 2.12 \\ \times 6.3 \end{vmatrix} 1.1.1   $	1,1,1	10	单後	2.5	10 单波 2.5 5 4 41.3 1000 —	4	ø1.3	1000		1		- 4 3.75×20 16 200 111	20 1	20	111	1 - 56
励磁机 3.5 230 15.2 1450 230 0.	3.5	230	15.2	1450	230	0.61	16.2	70	31	ø1.25	7.7.7	6-1	英	1.2	7	4	\$0.47	1700	4	\$2 12	Ş	).61 16.2 70 31 41.25 7.7.7 1-9 単波 1.2 1.7 4 60.47 1700 4 62 12 30 4 62 12 08 125 02	Č.	- 2	 	1 - 47

# 8.ZZY 系列起重及冶金用直流电动机技术数据

	电刷 尺寸 (mm)		12.5×32			16×32	
	毎杆刷数		-			-	
器	中 屈		123 1-62 1			93 1-47 1	
逗	土 数		123	****		93	
畚	外径 (mm)		180			180	
向极	线规 (mm)		55 2.83×5.5 SBEGB			2.44×8 SBEGB	1//-
椒	匠 数		55		41	43	4
-	イ票 (mm) 数		6			7	
	他绕电) 原组流(A	0.273	0.685	1.19	0.195	1.02	1.4
敬	串耐绕 组线规 (mm)	2.83×6.4 SBEGB	2.44×8 SBEGB	1.56×14.5 SBEGB	2.83×6.4 SBEGB	2.44×8 SBEGB	1.81 × 14.5 TBR
	有貌殺 居 迎 成 此 成 (mm)	φ0.41	69.0¢	¢0.83	\$0.41	\$0.74	\$0.90
41	中院祖田	4	=	4	35	6	m
		2220		1750	2580	1530	1480
	<ul><li>气隙 他励</li><li>统组</li><li>(mm) 匝数</li></ul>		1.5 2300			1.5 1530	
极	线规 (mm)		1.25×3.05 SBEGB			1.81×3.05 SBEGB	
	槽节照		2 1 - 9			1 - 9	
	支路数		2			7	
	点导作数	<u> </u>	738			558	
	毎元件函数		<u>~~</u>			6	
भ	曹 致 每 情 束 元 数		4			-3	
	鉄心长度 mm 数		3			5 3;	
	# 14-22 E		210 125 31			210 195 31	
471:	一次       (2)         安心外径       (2)         (2)       (2)         (3)       (4)         (4)       (5)         (5)       (4)         (6)       (7)         (7)       (4)         (7)       (4)         (7)       (4)         (8)       (4)         (9)       (4)         (10)       (4)         (11)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (12)       (4)         (13)       (4)         (14)       (4)         (15)       (4)         (15)       (4)         (16)       (4)         (17)       (4)         (17)       (4)         (17)       (4)         (17)       (4)		21			210	
	机座号磁方式	₩	31 复	*	<del></del>	<u></u>	#
	速类型					32	
447	· *** *** #**		展			度	}

*		电压				16×32			16×32			12.5×32			16×32			16×32	
	fŧ	† # <u></u>	屋 拳	<b>Ж</b>		2			2			-			-			2	
	跳	₽	¥	哥		123 1 - 62			93 1-47			123 1 - 62			93 1-47 1			1 - 78	
	巨	五		<b>X</b>								123						155	
	棋	外径		(mm)		200			200			180			180			200 155 1 - 78 2	
	向极	匝线规		XX (mm)		36 1.56×19.5 TBR			27 2.26×14.5 TBR		9	37 3.8×5.5 SBEGB			28 1.81×14.5 TBR			23 2.63×15.6 TBR	
١	槟								- 7		38	, in	37		<u> </u>		-	- 2	
ļ		製	`	(mm)		2.5			2.5			2			7			2.5	
		金配	%电/ 组施(	(A)	0.227	1.34	1.783	0.264	1.66	2.07	0.181	0.0	1.19	0.171	1.1	1.4	0.304	1.385	1.785
	极	串励绕	组线规	(mm)	2-1.81×8.6 SBEGB	2.44×12.5 TBR	2.83×22 TBR	2 - 2 . 83 × 22 SBEGB	3.8×12.5 TBR	2.83×22 TBR	2.83×6.4 SBEGB	2.44×8 SBEGB	1.56×14.5 TBR	3.28×8.6 SBEGB	3.28×8 SBEGB	1.81×14.5 TBR	2-1.81×8.6 SBEGB	2.83×1.25 TBR	2.83×22 TBR
		(年) (日)		(mm)	¢0.38	¢0.90	¢1.04	φ0.41	ø1.0	¢1.12	\$0.41	\$0.72	¢0.83	\$0.41	\$0.80	\$0.90	\$0.44	ø1.0	ø1.04
	<del>1</del> H	中風	统 明 第	<b></b>	31	10	3	23	œ	ç	41	11	4	30	œ	n	31	∞	3
1		他励	绕 新	<b>₩</b>	1550	1460	1400	1220	1174	1214	3000	1820	1750	2300	1420	1480	1568	1410	1400
		气隙		(mm)		1.75   1460			1.75 1174			1.5			1.5			1.75 1410	
	极	线规		(mm)		1.56×5.9 SBEGB			2.1×5.9 SBEGB			1.25×4.7 SBEGB			1.81×4.7 SBEGB			2 1-9 2-1.16×5.9 SBEGB	
l		輕	节品	뷮		2 1-9			6-			- 6			6-			6	
		女	322 章	<b>X</b>		7			2 1-9			92 2 1-9			72 2 1-9			2 1	
			<b>中年</b>			492			372			492			372			310	
			4日	_		-7			7			2			7			-	
	₩		単元	-		4			<del></del>			4						S	
	- 1	# (c.		×		5 31			5 31			31			33			33	
		<b>秦心:</b> <b>秦心:</b>	ト な 皮 皮	EEE		245 195			245 275			210 125			0 195			245 190 31	
-		数 1		-+		Ä			-2/					· · · ·	210			24	
F						lens.)	41	67	<b>5</b> .										
1		机座		-		<u>一</u>	*	<del>III</del>	<u>2</u>	*	#	<u> </u>	*	#	<u>刻</u>	*	#	夏	*
H		医美		$\dashv$		# 41			42			31			32			4	
l	445	# ¥1.	N #H			展			哦				框				展		

ķ \$	电电压力	(mm)		16 × 32	
	申井届	**		7	
離	卡	歷	1	123 1 62 2	
恒	北	数		123	
鞍	外径	(mm)		200	
向极	线规	(mm)		2.5 18 <sup>3.53×14.5</sup> 21	
敬	딸	数		<u>×</u>	
-	机额	(mm)		2.5	
	有然。		).347		2.07
极	申励绕	(mm)	20 \$\phi 0.47  \text{2-3.28 \times 8.6}  \text{SBECB}	3.8×12.5 TBR	2.83×22 TBR
	<b>有然</b> 。 亞田	(mm)	\$0.47	1.75 1174 6 \$1.0	1214 3 \$1.12
#	申 经 给 给	再数	20	9	ъ
ļ	60000000000000000000000000000000000000	匝数	1230	1174	1214
	气骤	(mm)		1.75	
极	线道	(mm)		9 2-1.56×5.9 SBEGB	
	槽节	田		6 1	
	支路	***		7	
	琐啡辛			246	
	母児件				
和	<b>作</b>	数万数		31 4	
	鉄心を開	174		:75	
	鉄心外で			245   2	
苹	续率	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(7	
虚	強力	14	₩-	复	#
	机座号			42	
轶	速类	學	恒	<del>;</del> E	1

# 9.XQ型牵引直流电车电动机技术数据

D)Az	护器	. 103	501	103	1 - 83
垣器		•			
椒	千数	200	205		165
	外径 (mm)	250	250	250	280
极	线规 (rmn)	× × ×	5   29   1.8 × 16   250	4 6.70.5 30 2 × 22.4 250	4 9 24 3.15×23.6 280 165
敬	母用被数	٦	29	3	24
本	( 气隙 每极 ( ( nim ) 匝数	~	, v	5.0.5	6
	极数	-	- 4	4	4
	并励绕 组线规 (mm)	0.19			I
	并 闹 数	107	1		
土极	串 <b>协绕</b> 组线规 (mm)	1,110种级1.5 54 14 2.5 < 13.2 1140 41.0 4 5 29 1 8 16 250 205	280 310 41 2-1×4.5 1 1-10 単波1.5~5 4 133 2.5×13.2	280 310 41 2 1.4、5 1 1 10 单数 1.5、5 4 28 3.55×13.2	327 310 33 2-2.1×5 1 1-10 単波 3~8.5 4 23 1.8×40
	串励压数	¥ =	33	28	23
	极数	4	4	4	4
ŀ	气酸 (nm)	S	.5~	.5.	~8~
	绕组 气隙 型式 (num)	单波目	单波1	单被1	单被3
	五 一 一 一 一 一 一 一	101	1 - 10	01 	1 - 10
	4年 数	-			-
电极	线规 (mm)	280 310 41 2-1 4.5	-1×4.5	1.4.5	-2.1×5
	槽 数	1 2	11 2	11 2	13 2
	製	9	10/	701	10
	外径长度mm	280 3	280 3	280 3	327 3
	转速  (r/min)	2500		2500	2500
銀	黎等级	<u>x</u>	æ		Ĺ
	电(Y)	113	113	166	217
	天(5)	909	009	009	99
超	磁方式	复	<del>III</del>	#	#
	功率 酸 电压电流 後 (kw) カ (v) (A) 等 式 ( 8 数 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	09	99	96	120
	四台	09 - DZ	ZQ · 60 60 ft 600 113 B 2500	ZQ · 90   90   年   600   166   F	ZQ-120   120   串   600   217   F

# 10. 蓄电池供电的直流电动机技术数据

H 69	(mm)		×25 9×20 ×25
	护臣	1-2	1-2
恒器	片数	8	8
鞍	外径 (mm)	133/115	133/115
İ	压数	7	23
串励线圈	<b>线规</b> (mm)	- 4 2-1.8×6.0 17 133/115 96 1-2	- 4 2-1.8×5.0 23 133/115 96 1-2
	极数	4	4
豳	匝数		
并励线	(mm)		
	极数	4	4
	海海江	車	##
	幣 屁	1-9	1-9
	後 麗	32×3	32×3
委	每元件 匝数	1-1	1 1-1
₽	线规 (mm)	138   140   32   1.2   1 - 1.0 × 5.6   1 · 1   132 × 3   1 - 9	138 $ 140 32$   1.2 · 1 · 1.0×5.0   1 · 1 · 1 32×3   1 · 9 .
	气隙 (mm)	1.2	1.2
	槽数	32	32
	公大度 III	140	140
	*	138	138
‡ ‡	转迷 (r/min)	1800	1600
<b>运</b>	四方式	<del>III</del>	<del>III</del>
₩	摇 🕃	158	135
₩	田 5	48 158	30 48 135
	定衡 压 第 (min) (V) (A)	15	30
長	(kw)	6.5 15	5.5
	型号	ZXQ - 65/48	ZXQ- 55/48

_	e +-	, つ	80 %	20 20	9 o	25	25	25	50 2	20	9. 2	, 9 <u>.</u>	9. 2
日	P IL	(mm)	9×20 ×25	9×20 ×25	9×40 ×50	10×25 ×32	10×25 ×32	$10 \times 25 \times 32 \times 32$	10×20 ×32	$10 \times 20$ $\times 32$	8×16 ×25	8×16 ×25	8×16 ×25
	#	- <del>III</del>	1-2	1-2	- 29	-38	- 38	- 38	-41	-41	-38	- 38	- 38
向 器	4	★	108	108	57 1	75 1	75	75 1	811	81	75 1	75 1	75 1
樕	#\Z	(mm)	133/115 108 1 - 2	133/115 108	12.5 24.5 125.470 57 1-29 28	115/80	115.80 75 1 - 38	115./80	115/135 81 1	115/135 81	95.85	95.85	95.85
	E	数	7.7	26.5 10.5 28	12.5 24.5 28	24	15	24	78	28	24	12	12
申励线圈	\$\$ \$\$	(mm)	2-1.4×6.0	2-1.4×6 1-2.8×6 1-2.8×6	2.8×7.1	2.12×8	2.63×8	2.12×8	2-1.6×6	2-1.6×6	1.0×2.8	1.18×2.8	1.81×6.4 1.81×6.4
	段		4	4 4 4	4 4 4	4	4	4	4	4	4	4	7 7
壓	Ш								T		230	760	1
并励线圈	黎					<u> </u>				ı	\$0.67230	\$0.67260	I
L.,	段		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	200		樹	- 10 華	華被	单筱	単数	単被	母	申	单	単波	母
	槽节	HH.	1-10	1 - 10	1-8	1-7	1-7	1-7	1-8	1-8	1-7	1-7	1-7
	後	, λ <u>π</u> β	36×3	36×3	29×2 1-8	25×3	25 × 3	25 × 3		7×3	5×3	5×3	5×3
赘	每元件	西数	1-1-1	-1-1		-1-1	1-1-125×3 1-7	1-1-1 <sub>25×3</sub>	1-1-1 27×3	1-1-127×3 1-8	1-2-225×3	2-2-225×3 1-7	1-1-1 <sub>25×3</sub>
#	线规		1-1.0×4.5   1-1-1 36×3  1-10 単叠	1-1.0×4.5   1-1-1   36×3   1	2-2.65×5.0 1-1	1-1.6×6.3   1-1-1   25×3   1-7	1.35×6.4 1	1.16×6.3 1	1.32×5.0 1	1.32×5.0 1	2-\$1.25   1	2- \$1.2 2·	3- \$1.06 1-
<b>"</b>	406	<u> </u>									·		
	气隙		5 1.2	5 1.2	1.5	0.85	1.2	0.85	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8
	風	*	98 0	138 160 36	3	25	25	25	138 100 27	138 100 27	25	25	25
	外径长度	E	138 140	316	_ = =	120 90	- 8	8			08	8	8
			13		182	120	120	120	138	138	95	95	95
	************************************		1400	1300/	720.960 182 113 29	920	1730	1300	1500	1250	1800	1500	2000
向	4 1	< 4⊀ <u></u>	#	<del></del>	<del>III</del> -	₩.	#	#	#	₩	TEX .	夏	
₩	烟	<u>\$</u>	124	112	168	186	62	78	78	8/	*	42	48
#	Щ	<u>S</u>	48	<del></del>	8	88	8	24	48	6	84	48	24
工作电电	加	(min,	8	8	8	ю	8	99	96	99	S		S
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(kg)		8	4.5	4	4	1.35	1.35	8	2.5	1.2	1.5	8.0
	型台		ZXQ- 50/48	ZXQ-	ZXQ-	ZXQ- 13.5/30	ZXQ- 13.5/30	ZXQ- 13.5/30	ZXQ- 25/40	ZXQ- 25/40	ZXQ- 12/48	ZXQ- 12/48	ZXQ- 8/24

11.ZK-32型直流电动机技术数据

1	1												
7114-	±t	**	87	87	87	87	87	87	87	87	87	81	87
换向器	水磨		45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	32
	外径		85	85	85	88	82	85	85	85	88	85	85
	臣	₩	ı	115	65	1	95	70	81	55	9	22	43
换向极	线规	(mm)	ı	ø1.12	ø1.6	ı	φ1.3	ø1.8	ø1.56	ø1.74	41.7	1.12×	1.18× 3.15
	敬			4	4	T	4	4	4	4	4	4	4
鰯	믵		ı		1	10	16	1		16	<u> </u>		l
串励线圈	线规		l	- 1	I	ø1.56 10	ø1.6	J	ı	ø1.74	1	I	1
	极	数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>E</b>	岜		\$0.35 3500	40.31 3500	3300	3600	2× 875	2400	1740	2000	3500	920	1150
他励线圈	线规	(mm)	\$0.35	¢0.31	\$0.33 3300	40.35 3600	\$0.35	\$0.29 2400	\$0.45 1740	\$0.44 2000	\$0.31 3500	\$0.47	¢0.42 1150
`	极	数	4	4	4	4	, X 4	4	4	4	4	4	4
气隙(mm)	茶回	嵌	,	-	-	-	1.5	1.2	-	-	-	1.5	-
瓦縣	144	段	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	烧组	型	单资	单波	单	単一	单	単筬	单波	单	単筬	单	華筱
	毕	匨	1 · 8	1-8	-8-1	8-1	<del></del>	8-1	<b>oc</b>	∞ -	<u> </u>	1-8	1-8-1
按			2	00	9	2	7	2	9	4	4	2	3 1
	呾	数	12, 11, 12	6	5,	Š	∞́	9	9	4	5	ć	4
				∞ć	5	5,	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Ś	9	4	4	7	ŕ
	线规	(mm)	¢0.75	¢0.93	ø1.18	29 41.18	96.0¢	ø1.18	ø1.06	¢1.3	¢1.3	2 \$1.4	2- \$1.06
₽	輕	数	29	29	29	29	29	29	29	29	29	27	29
	长度	(mm)	115	115	115	115	116	115	115	116	115	130	65
	外径	(mm)	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
500	电流	(¥)	0.193	0.16	220 0.182	220 0.163	0.35	.202	0.32	0.26	0.16	.682	69.0
阿	电压	3	220 0	220	220	220	110	220 0.	011	110 (	220 (	110 0.	110 0
转速		min)	1000	1500	2500	2500	1500/	2500	1000	1500	1500 2	3000 1	3000
均			2.2	2.7	220 4.32	220 4.62		9.5	4.4	110 3.78 1	5.5		
H	# <u>&gt;</u>		220	220	702	20 4	220	220 6	110	10 3	110 5	110 14.5	110 19.5
松左			0.37	0.45	0.76 2	0.76 2	1.3	1.6	0.37	0.45	0.45		1.7
		-+		- 2		2 0						1.2	
	型号		ZK - 32	ZK - 32	ZK - 32	ZK 32	ZK - 32	ZK - 32	ZK - 32	ZK - 32	ZK - 32	ZK - 32	ZK - 32
		1	.7	7	7	7	7	7	Z	$\mathbf{Z}$	77	Ż	Ř

# 五、电机修理常用电磁线及绝缘材料

### 1. 电动机常用电磁线和绝缘材料

耐热等级		槽绝缘 材料		槽楔、垫条、接 线板等绝缘件		绑扎 带	引接线	浸渍漆
	缩醛漆包线	聚酯薄膜	油性玻璃漆	酚醛层压	油性	聚酯	丁腈橡胶护套	三聚氰胺醇
	(QQ - 2, QQB,	绝缘纸复合	布 2412	纸板 3020 -	玻璃漆	绑扎带	引接线 JBQ	酸漆1032
Е	QQL - 2、QQLB)	箔 6520;聚酯		3023;	管 2714		(500V,1140V)	
		薄膜玻璃漆		竹(经处				
		布复合箔		理);酚醛塑	i			
		6530		料 4010、4013				
	聚酯漆包线(QZ				1	1	氯磺化聚乙烯	三聚氰胺醇
	-2.QZB.QZL-2.			I .	1	绑扎带	橡胶引接线	酸漆 1032;环
	QZLB);		酸玻璃漆布	1	管 2730		JBYH ( 500V,	氧聚酯酚醛无
			2432;环氧玻璃	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	į	i	1140V、6000V),	溶剂漆 5152-2
В	(SBEC, SBECB,			ſ			6 kV 氯丁橡胶护	
	SBELCB);	合箔 DMD,	玻璃粉云母带	醛玻璃纤维	i		套引接线 JBHF	
	双玻璃丝包聚	DMDM	5438-1;	压塑料 4330				
	酯漆包线		钛改性环氧					
	(QZSBECB)		玻璃粉云母带					
			9451 - 1					
	聚酯亚胺漆包	聚酯薄膜	聚萘酯薄膜,	环氧酚醛	有极	环 氧	乙丙橡胶引接	聚酯浸渍漆
	线;	芳香族聚酰	其它材料同 H	层压玻璃布	硅玻璃漆	绑扎带	线 JFEH(6000V	155;
	(QZY-2,QZYB);	胺纤维纸复	级	板 3240	管 2750;		及以下)	不饱和聚酯
F	双玻璃丝包聚	合箱 NMN			硅橡胶			无溶剂漆聚
Г	酯亚胺漆包线	或聚酯薄膜			玻璃丝			319 - 2
	(QZYSBECB)	芳香族、聚矾			管 2751			
		酰胺纤维纸						
		复合箔 SMS						
	聚酰胺酰亚胺	聚酰亚胺	有机硅玻璃	有机硅环	同F	聚酰	硅橡胶绝缘引	有机硅浸渍
	漆包线(QXY -	薄膜芳香族	漆布 2450;聚酰	 氧层压玻璃	级绝缘		接线 JHS(500V);	
	2QXYB);		亚胺玻璃漆布			- 1	聚四氟乙烯引接	
	聚酰亚胺漆包		2560;聚酰亚胺		i l	1		硅漆 931
	线(QY-2、OYB);						,	TELIA DEL
	硅有机漆双玻璃				,	- 1		
Н	丝包线(SBEG、	聚矾酰胺纤	5450 - 1	压玻璃布板:				
	SBE-GB);聚酰亚			聚酰亚胺层		1	İ	
	胺薄膜绕包线	SMS,聚酯薄		压玻璃布板				
		膜噁二唑纤		/				
		维复合箱				- 1		
1	,	OMO)			1			

### 2. 常用电磁线型号、含义

	绝缘	层		导	本	派生
绝缘漆	绝缘纤维	其它绝缘层	绝缘特征	导体材料	导体特征	派生
Q油性漆	M 棉纱	V聚氯乙烯	B编织	L铝线	B扁线	- 1 薄漆层
QA 聚氨酯漆		VM 氧化膜	C 醇酸胶粘浸渍漆	TWC 无磁性铜	D带箱	- 2 原漆层
QG 硅有机漆			E双层		J 绞制	
QH环氧漆	ST天然		G硅有机胶粘浸渍		R柔软	
	44		漆			
QQ缩醛漆	Z纸		J加厚			
QXY 聚酰胺酰亚胺漆			N自粘性			
QY 聚酰亚胺漆			F耐致冷性			
QZ 聚酯漆		į	S彩色			
QZY 聚酯亚胺漆			S三层			

注 举例:QZL-1:聚酯漆,铝线-薄漆层,即,薄漆层聚酯漆包铝线;

QZJBSB: 聚酯漆、绞制、编织、玻璃丝,即,中频绕组线;

SBELCB:玻璃丝、双层、铝线、醇酸胶粘漆浸渍扁,即.双玻璃丝包扁铝线。

### 3. 漆包线、纤维绕包铜线的型号和名称

型 号	名 称	型号	名 称
Q	油基性漆包圆铜线	М	单纱包圆线
QQ	高强度聚乙烯醇缩醛漆包圆铜线	ME	双纱包圆线
QZ	高强度聚酯漆包圆铜线	QQSBC	单玻璃丝包高强度漆包圆铜线
QST	单丝(天然丝)漆包线	SBEC	双玻璃丝包圆铜线
QSR	单人丝(人造丝)漆包线	QY	耐高温聚酰亚胺漆包圆铜线
$\mathbf{Q}\mathbf{M}$	单纱漆包线	QXY	耐高温聚酰胺亚胺漆包圆铜线
QME	双纱漆包线	QQS	彩色高强度聚乙烯醇缩醛漆包圆铜线

### 4. 交、直流电机常用电磁线型号表

电机类型	电磁线名称	电 磁 线 型 号	耐热等级(℃)
	缩醛漆包线	QQ-1,QQ-2,QQB	E(120)
	聚胺酯漆包线	QA-1,QA-2	E(120)
	环氧漆包线	QH-1,QH-2	E(120)
	玻璃丝漆包线	QZSBCB, QZSBECB	E(120)
交流电机	聚酯漆包线	QZ-1,QZ-2,QZB	B(130)
	双玻璃丝聚酯漆包线	QZSBECB	B(130)
	聚酯亚胺漆包线	QZY-1,QZY-2,QZYB	F(155)
	聚酯亚胺-聚酰胺酰亚胺漆包线	QZY/QXY	F(155)
	双玻璃丝聚酯亚胺	QZYSBECB	F(155)

电机类型	电磁线名称	电磁线型号	耐热等级(℃)
	聚酰胺、酰亚胺漆包线	QXY-2,QXYB	H(180以上)
	<b>聚酰亚胺漆包线</b>	QY-2,QYB	H(180以上)
	硅有机漆双玻璃丝包线	SBEG、SBEGB	H(180以上)
	<b>聚酰亚胺薄膜绕包线</b>	Y,YB	H(180以上)
	耐氟漆包线	QF	A(105)
	聚酯漆包圆铜线	QZ-1,QZ-2	B(130)
	<b>豪酯漆包扁铜线</b>	<b>Q</b> ZB	B(130)
	双玻璃丝包扁铜线	SBECB	B(130)
	双玻璃丝包扁铝线	SBELCB	B(130)
交流电机	单玻璃丝聚酯漆包扁铜线	QZSBCB	B(130)
入がいむが	豪酯亚胺漆包圆铜线	QZY-1,QZY-2	F(155)
	豪酯亚胺漆包扁铜线	QZYB	F(155)
	<b>豪酰亚胺漆包圆铜</b> 线	QY-1,QY-2	H(180以上)
	<b>聚酰胺酰亚漆包圆铜</b> 线	QXY-1,QXY-2	H(180以上)
	豪酰胺酰亚胺漆包扁铜线	QYB	H(180以上)
	<b>聚酰胺酰亚胺漆包扁铜线</b>	QXYB	H(180以上)
	硅有机漆双玻璃丝包圆铜线	SBEG	H(180以上)
	硅有机漆双玻璃丝包扁铜线	SBEGB	H(180以上)
	单玻璃丝聚酰亚胺漆包扁铜线	QYSBGB	H(180以上)

# 5. 圆电磁线常用数据

铜号	<sup>2</sup> 线规格	直流电 阻 20°C	聚酯剂	泰包线	双线包线最大	丝	李包线最大	大外径(n	nm)	玻璃丝	丝包线最 经(mm)
线径 (mm)	标称截面 (mm²)	不大于 (Ω/m)	最大外径 (mm)	近似质量 (kg/km)	外 径 (mm)	单丝包 油性漆 包 线	双丝包 油性漆 包 线	单丝包 豪酯茶 包 线	双丝包 聚酯漆 包 线	单玻璃 丝包漆 包 线	双玻璃 丝包漆 包 线
0.05	0.001964	10.08	0.065	0.0180	0.16	0.14	0.18	0.14	0.18		
0.06	0.00283	6.851	0.080	0.0280	0.17	0.15	0.19	0.16	0.20	_	
0.07	0.00385	4.958	0.090	0.0380	0.18	0.16	0.20	0.17	0.21		_
0.08	0.00503	3.754	0.100	0.0490	0.19	0.17	0.21	0.18	0.22	_	
0.09	0.00636	2.940	0.110	0.0620	0.20	0.18	0.22	0.19	0.23	_	
0.10	0.00785	2.466	0.125	0.0750	0.21	0.19	0.23	0.20	0.24	_	
0.11	0.00950	2.019	0.135	0.0910	0.22	0.20	0.24	0.21	0.25		
0.12	0.01131	1.683	0.145	0.1073	0.23	0.21	0.25	0.22	0.26	_	
0.13	0.01327	1.424	0.155	0.1253	0.24	0.22	0.26	0.23	0.27		_
0.14	0.01539	1.221	0.165	0.145	0.25	0.23	0.27	0.24	0.28		_
0.15	0.01767	1.059	0.180	0.166	0.26	0.24	0.28	0.25	0.29		
0.16	0.0201	0.9264	0.190	0.188	0.28	0.26	0.30	0.28	0.32	_	
0.17	0.0227	0.8175	0.200	0.212	0.29	0.27	0.31	0.29	0.33	_ 1	_
0.18	0.0254	0.7267	0.210	0.237	0.30	0.28	0.32	0.30	0.34	_	
0.19	0.0284	0.6503	0.220	0.263	0.31	0.29	0.33	0.31	0.35	_	_
0.20	0.0314	0.5853	0.230	0.290	0.32	0.30	0.35	0.32	0.36	_ \	
0.21	0.0346	0.5296	0.240	0.320	0.33	0.32	0.36	0.33	0.37	_	

		· <del>T</del>									-
铜导	<b>异线规格</b>	直流电 阻 20℃	聚酯	漆包线	双线包线最大	44	漆包线最	大外径(	mm)	玻璃丝包线最 大外径(mm)	
线径 (mm)	标称截面 (mm²)	不大于 (Ω/m)	最大外径 (mm)	近似质量 (kg/km)	外 径 (mm)	单丝包 油性漆 包 线	双丝包 油性漆 包 线	单丝包 聚酯漆 包 线	双丝包 聚酯漆 包 线	单玻璃 丝包漆 包 线	双玻璃 丝包漆 包 线
0.23	0.0415	0.4396	0.265	0.383	0.36	0.35	0.39	0.36	0.41	<u> </u>	
0.25	0.0491	0.3708	0.290	0.452	0.38	0.37	0.42	0.38	0.43	_	_
0.28	0.0616	0.3052	0.320	0.564	0.41	0.40	0.45	0.41	0.46	_	
0.31	0.0755	0.2473	0.35	0.690	0.44	0.43	0.48	0.44	0.49	_	
0.33	0.0855	0.2173	0.37	0.780	0.47	0.46	0.51	0.48	0.53		_
0.35	0.0962	0.1925	0.39	0.876	0.49	0.48	0.53	0.51	0.55	_	_
0.38	0.1134	0.1626	0.42	1.030	0.52	0.51	0.56	0.53	0.58		
0.40	0.1257	0.1463	0.44	1.165	0.54	0.53	0.58	0.55	0.60	i –	
0.42	0.1835	0.1324	0.46	1.290	0.56	0.55	0.60	0.57	0.62		_
0.45	0.1590	0.1150	0.49	1.415	0. <b>5</b> 9	0.58	0.63	0.60	0.65		_
0.47	0.1735	0.1052	0.51	1.570	0.61	0.60	0.65	0.62	0.67		
0.50	0.1964	0.09269	0.54	1.834	0.64	0.63	0.68	0.65	0.70	_	_
0.53	0.221	0.08231	0.58	2.010	0.67	0.67	0.72	0.69	0.74	0.73	0.79
0.56	0.246	0.07357	0.61	2.269	0. <b>7</b> 0	0.70	0.75	0.72	0.77	0.76	0.82
0.60	0.283	0.06394	0.65	2.581	0.74	0.74	0.79	0.76	0.81	0.80	0.86
0.63	0.312	0.05790	0.68	2.813	0.77	0.77	0.83	0.79	0.84	0.83	0.89
0.67	0.353	0.05109	0.72	3.199	0.82	0.82	0.87	0.85	0.90	0.88	0.93
0.71	0.396	0.04608	0.73	3.575	0.86	0.86	0.91	0.89	0.94	0.93	0.98
0.75	0.442	0.03904	0.81	3.998	0.91	0.91	0.97	0.94	1.00	0.97	1.02
0.80	0.503	0.03351	0.86	4.569	0.96	0.96	1.02	0.99	1.05	1.02	1.02
0.85	0.567	0.03192	0.91	5.189	1.01	1.01	1.07	1.04	1.10	1.02	
0.90	0.636	0.02842	0.96	5.865	1.06	1.06	1.12	1.09	1.15	1.12	1.12 1.17
0.95	0.700	0.02546	1.01	6.711	1.11	1.11	1.17	1.14	1.20	1.12	1.17
1.00	0.785	0.02294	1.07	7.156	1.17	1.18	1.24	1.22	1.28	1.25	
1.06	0.882	0.02058	1.14	8.245	1.23	1.25	1.31	1.28	1.34		1.29
1.12	0.958	0.01839	1.20	8.910	1.29	1.31	1.37	1.34	1.40	1.31	1.35
1.18	1.094	0.01654	1.26	9.782	1.35	1.37	1.43	1.40	1.46		1.41
1.25	1.227	0.01471	1.38	11.10	1.42	1.44	1.50	1.47	1.53	1.43	1.47
1.30	1.327	0.01358	1.38	12.00	1.47	1.49	1.55	1.52	1.58	1.50	1.54
1.35	1.431	0.01282	1.43	12.90	1.57	1.59	1.65	1.62	1.68	1.55	1.59
1.40	1.539	0.01169	1.48	13.90	1.67	1.69	1.75	1.72		1.65	1.69
1.50	1.767	0.01016	1.58	15.99	1.78	1.80	1.87	1.83	1.78	1.75	1.81
1.60	2.01	0.008915	1.69	18.40	1.88	1.90	1.97		1.90	1.87	1.91
1.70	2.27	0.007933	1.79	20.37	1.98	2.00	2.07	1.93	2.00	1.97	2.01
1.80	2.54	0.007064	į.	22.81	1.98	2.00	2.07	2.03	2.10	2.07	2.11
1.90	2.84	0.006331	i i	25.40	2.08	2.10	I	2.03	2.10	2.07	2.11
2.00	3.14	0.005706	1	28.20	2.18	2.20	2.17	2.13	2.20	2.17	2.21
2.12	3.53	0.005071		31.40	2.30	2.32	2.39	2.23	2.30	2.27	2.31
2.24	3.94	0.004557		36.00	2.42	2.44	2.51	2.47	2.42	2.39	2.48
2.36	4.37	0.004100		41.23	2.54	2.56	2.63	2.50	2.54	2.51	2.60
2.50	4.91	0.003648		44.51	2.68	2.70	2.77	2.73	2.80	2.63 2.77	2.72 2.86
											2.00

### 6. 漆包圆铜线常用数据

<b>裸</b> 导线 <b>直</b> 径	允许公差	裸导线截面积	20℃时直流电 阻计算值		漆包线最大外径 (mm)		2线近似质量 (kg/km)
(mm)	(mm)	(mm²)	EIリ昇担 (Ω/km)	Q	QZ, QQ, QY, QXY, QQS	Q	QZ, QQ, QY, QXY, QQS
0.020	±0.002	0.00031	55587		0.035		
0.025	±0.002	0.00049	35574		0.040	_	_
0.030	±0.003	0.00071	24704	_	0.045		_
0.040	±0.003	0.00126	13920	_	0.055	_	
0.050	±0.003	0.00196	8949	0.065	0.065	0.019	0.022
0.060	±0.003	0.00283	6198	0.075	0.090	0.027	0.029
0.070	±0.003	0.00385	4556	0.085	0.100	0.036	0.039
0.080	±0.003	0.00503	3487	0.095	0.110	0.047	0.050
0.090	±0.003	0.00636	2758	0.105	0.120	0.059	0.063
0.100	±0.005	0.00785	2237	0.120	0.130	0.073	0.076
0.110	±0.005	0.00950	1846	0.130	0.140	0.088	0.092
0.120	±0.005	0.01131	1551	0.140	0.150	0.104	0.108
0.130	±0.005	0.01327	1322	0.150	0.160	0.122	0.108
0.140	±0.005	0.01539	1139	0.160	0.170	0.122	1
0.150	±0.005	0.01767	993	0.170	0.190	0.141	0.145
0.160	±0.005	0.0201	872	0.180	0.200	0.162	0.167
0.170	±0.005	0.0227	773	0.190	0.210	0.184	0.189
0.180	±0.005	0.0255	689	0.200	0.220		0.213
0.190	±0.005	0.0284	618	0.210	0.230	0.233	0.237
0.200	±0.005	0.0314	558	0.215	0.240	0.259	0.264
0.210	±0.005	0.0346	506	0.225	1	0.287	0.292
0.230	±0.005	0.0415	422	0.255	0.250	0.316	0.321
0.250	±0.005	0.0491	357	0.233	0.280	0.378	0.386
0.270	±0.010	0.0573	306	0.273	0.300	0.446	0.454
0.290	±0.010	0.0661	265		0.32	0.522	0.529
0.31	± 0.010	0.0001	232	0.33	0.34	0.601	0.608
0.33	±0.010	0.0755	205	0.35	0.36	0.689	0.693
0.35	±0.010	0.0833	1	0.37	0.38	0.780	0.784
0.38	±0.010	0.0302	182	0.39	0.41	0.876	0.884
0.41	±0.010	0.1134	155	0.42	0.44	1.03	1.04
0.44	±0.010	0.1520	133	0.45	0.47	1.20	1.21
0.47	±0.010		115	0.49	0.50	1.38	1.39
0.49	±0.010	0.1735	101	0.52	0.53	1.57	1.58
0.51		0.1886	93	0.54	0.55	1.71	1.72
0.53	±0.010	0.204	85.9	0.56	0.58	1.86	1.87
0.55	±0.010	0.221	79.5	0.58	0.60	2.00	2.02
0.57	±0.010	0.238	73.7	0.60	0.62	2.16	2.17
0.59	±0.010	0.255	68.7	0.62	0.64	2.32	2.34
0.62	±0.010	0.273	64.1	0.64	0.66	2.48	2.50
0.64	±0.010	0.302	58.0	0.67	0.69	2.73	2.76
0.04	±0.010	0.322	54.5	0.69	0.72	2.91	2.94

裸导线	允许	裸导线	20℃时直流电	漆	漆包线最大外径 (mm)		线近似质量 (kg/km)
直 径 (mm)	公差 (mm)	截面积 (mm²)	阻计算值 (Ω/km)	Q	QZ, QQ, QY, QXY, QQS	Q	QZ, QQ, QY, QXY, QXY, QQS
0.67	±0.010	0.353	49.7	0.72	0.75	3.19	3.21
0.69	±0.010	0.374	46.9	0.74	0.77	3.38	3.41
0.72	±0.015	0.407	43.0	0.78	0.80	3.67	3.70
0.74	±0.015	0.430	40.7	0.80	0.83	3.89	3.92
0.77	± 0.015	0.466	37.6	0.83	0.86	4.21	4.24
0.80	±0.015	0.503	34.8	0.86	0.89	4.55	4.58
0.83	±0.015	0.541	32.4	0.89	0.92	4.89	4.92
0.86	±0.015	0.581	30.1	0.92	0.95	5.25	5.27
0.90	±0.015	0.636	27.5	0.96	0.99	5.75	5.78
0.93	±0.015	0.679	25.8	0.99	1.02	6.13	6.16
0.96	±0.015	0.724	24.2	1.02	1.05	6.53	6.56
1.00	±0.015	0.785	22.4	1.07	1.11	7.10	7.14
1.04	±0.020	0.850	20.6	1.12	1.15	7.67	7.72
1.08	±0.020	0.916	19.1	1.16	1.19	8.27	8.32
1.12	±0.020	0.985	17.8	1.20	1.23	8.89	8.94
1.16	±0.020	1.057	16.6	1.24	1.27	9.53	9.59
1.20	±0.020	1.131	15.5	1.28	1.31	10.2	10.4
1.25	±0.020	1.227	14.3	1.33	1.36	11.1	11.2
1.30	±0.020	1.327	13.2	1.38	1.41	12.0	12.1
1.35	±0.020	1.431	12.3	1.43	1.46	12.9	13.0
1.40	±0.020	1.539	11.3	1.48	1.51	13.9	14.0
1.45	±0.020	1.651	10.6	1.53	1.56	14.9	15.0
1.50	±0.020	1.767	9.93	1.58	1.61	15.9	16.0
1.56	±0.020	1.911	9.17	1.64	1.67	17.2	17.3
1.62	±0.020	2.06	8.50	1.71	1.73	18.5	18.6
1.68	±0.025	2.22	7.91	1.77	1.79	19.9	20.0
1.74	±0.025	2.38	7.37	1.83	1.85	21.4	21.4
1.81	±0.025	2.57	6.81	1.90	1.93	23.1	23.3
1.88	±0.025	2.78	6.31	1.97	2.00	25.0	25.2
1.95	±0.025	2.99	5.87	2.04	2.07	26.8	27.0
2.02	±0.025	3.21	5.47	2.12	2.14	28.9	29.0
2.10	±0.025	3.46	5.06	2.20	2.23	31.2	31.3
2.26	±0.030	4.01	4.37	2.36	2.39	36.2	36.3
2.44	±0.030	4.68	3.75	2.54	2.57	42.1	30.3 42.2

### 7. 漆包扁铜线规格尺寸表

扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{mm}$	(mm)	$A \times B$ (mm)	(kg∕km)
0.90×2.50	0.06	1.04×2.66	18.90
$0.90 \times 2.65$	0.06	1.04×2.81	20.12
$0.90 \times 2.80$	0.06	1.04×2.96	21.34
$0.90 \times 3.00$	0.06	1.04×3.17	22.99
$0.90\times3.15$	0.06	1.04×3.32	24.21
$0.90 \times 3.35$	0.06	1.04×3.52	25.84
$0.90\times3.55$	0.06	1.04×3.72	27.47
$0.90 \times 3.75$	0.06	1.04×3.92	29.10
$0.90 \times 4.00$	0.06	1.04×4.17	31.14
$0.90 \times 4.25$	0.06	1.04×4.42	33.17
$0.90 \times 4.50$	0.06	1.04×4.67	35.21
$0.90\times4.75$	0.06	1.04×4.93	37.26
$0.90 \times 5.00$	0.07	1.05×5.19	39.38
$0.90\times5.30$	0.07	1.05×5.49	41.83
$0.90\times5.60$	0.07	1.05×5.79	44.28
$0.95 \times 2.50$	0.06	1.09×2.66	19.84
$0.95 \times 2.80$	0.06	1.09×2.96	22.42
$0.95\times3.15$	0.06	1.09×3.32	25.44
$0.95 \times 3.35$	0.06	1.09×3.72	28.87
$0.95 \times 4.00$	0.06	1.09×4.17	32.74
$0.95\times4.50$	0.06	1.09×4.67	37.04
$0.95 \times 5.00$	0.07	1.10×5.19	41.43
$0.95 \times 5.60$	0.07	1.10×5.79	46.60
$1.00\times2.50$	0.06	1.14×2.66	20.77
$1.00\times2.65$	0.06	1.14×2.18	22.12
$1.00\times2.80$	0.06	1.14×2.96	23.48
$1.00 \times 3.00$	0.06	1.14×3.17	25.30
$1.00 \times 3.15$	0.06	1.14×3.32	26.65
1.00×3.35	0.06	1.14×3.52	28.46
$1.00\times3.55$	0.06	1.14×3.72	30.27
1.00×3.75	0.06	1.14×3.92	32.08
$1.00 \times 4.00$	0.06	1.14×4.17	34.34
1.00×4.25	0.06	1.14×4.42	36.60
$1.00\times4.50$	0.06	1.14×4.67	38.86
$1.00\times4.75$	0.06	1.14×4.93	41.13
1.00×5.00	0.07	1.15×5.19	43.47
1.00×5.30	0.07	1.15×5.49	52.53
1.00×5.60	0.07	1.15×5.79	48.91
1.00×6.00	0.07	1.15×6.19	52.53
1.00×6.30	0.07	1.15×6.50	55.27

	T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
a × b (mm)	(mm)	$A \times B \pmod{mm}$	(kg/km)
$1.06 \times 2.50$	0.06	1.20×2.66	22.11
$1.06\times2.80$	0.06	1.20×2.96	24.98
$1.06 \times 3.15$	0.06	1.20×3.32	28.34
$1.06\times3.55$	0.06	1.20×3.72	32.17
$1.06 \times 4.00$	0.06	1.20×4.17	36.48
$1.06 \times 4.50$	0.06	1.20×4.67	41.27
$1.06 \times 5.00$	0.07	1.21×5.19	41.15
$1.06 \times 5.60$	0.07	1.21×5.79	51.90
$1.06 \times 6.30$	0.07	1.21×6.50	58.64
1.12×2.50	0.06	1.26×2.66	23.45
1.12×2.65	0.06	1.26×2.81	24.97
1.12×2.80	0.06	1.26×2.96	26.48
1.12×3.00	0.06	1.26×3.17	28.52
1.12×3.15	0.06	1.26×3.32	30.03
1.12×3.35	0.06	1.26×3.52	32.05
1.12×3.55	0.06	1.26×3.72	34.07
1.12×3.75	0.06	1.26×3.92	36.10
1.12×4.00	0.06	1.26×4.17	38.62
1.12×4.25	0.06	1.26×4.42	41.15
1.12×4.50	0.06	1.26×4.67	43.67
1.12×4.75	0.06	1.26×4.93	46.22
1.12×5.00	0.07	1.27×5.19	48.83
1.12×5.30	0.07	1.27×5.49	51.86
1.12×5.60	0.07	1.27×5.79	54.90
1.12×6.00	0.07	1.27×6.19	58.95
1.12×6.30	0.07	1.27×6.50	62.01
1.12×6.70	0.07	1.27×6.90	66.05
1.12×7.10	0.07	1.27×7.30	70.11
1.18×2.50	0.06	1.32×2.66	24.80
1.18×2.80	0.06	1.32×2.96	27.99
1.18×3.15	0.06	1.32×3.32	31.72
1.18×3.55	0.06	$1.32\times3.72$	35.98
1.18×4.00	0.06	1.32×4.17	40.76
1.18×4.50	0.06	1.32×4.67	46.08
1.18×5.00	0.07	1.33×5.19	
1.18×5.60	0.07	1.33×5.79	51.50
1.18×6.30	0.07	1.33×6.50	57.90 65.39
1.18×7.10	0.07	1.39×7.30	65.38
1.25×2.50	0.06	1.40×2.66	73.91
1.25×2.65	0.06	1.40×2.81	26.37 28.06
1.25×2.80	0.06	1.40×2.96	29.75

			<b> </b>
扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{mm}$	(mm)	A×B (mm)	(kg/km)
1.25×3.00	0.06	1.40×3.17	32.02
1.25×3.15	0.06	1.40×3.32	33.71
$1.25\times3.35$	0.06	1.40×3.52	35.96
$1.25\times3.55$	0.06	1.40×3.72	38.21
1.25×3.75	0.06	1.40×3.92	40.46
$1.25 \times 4.00$	0.06	1.40×4.17	<b>43.2</b> 8
1.25×4.25	0.06	1.40×4.42	46.10
$1.25 \times 4.50$	0.06	1.40×4.67	48.91
1.25×4.75	0.06	1.40×4.93	51.75
$1.25\times5.00$	0.07	1.41×5.19	54.15
$1.25\times5.30$	0.07	1.41×5.49	58.03
$1.25\times5.60$	0.07	1.41×5.79	61.42
$1.25\times6.00$	0.07	1.41×6.19	65.93
$1.25 \times 6.30$	0.07	1.41×6.90	69.34
$1.25\times6.70$	0.07	1.41×6.90	73.85
$1.25 \times 7.10$	0.07	1.41×7.30	78.36
$1.25\times7.50$	0.07	1.41×7.70	82.88
$1.25\times8.00$	0.07	1.41×8.20	88.52
$1.32\times2.50$	0.06	1.47×2.66	<b>27.</b> 94
$1.32\times2.80$	0.06	1.47×2.96	31.50
$1.32\times3.15$	0.06	1.47×3.32	35.68
$1.32\times3.55$	0.06	1.47×3.72	40.43
$1.32 \times 4.00$	0.06	1.47×4.17	45.78
$1.32\times4.50$	0.06	1.47×4.67	51.72
$1.32\times5.00$	0.07	1.48×5.19	57 <b>.7</b> 7
$1.32\times5.60$	0.07	1.48×5.79	64.91
$1.32 \times 6.30$	0.07	1.48×6.50	73.27
$1.32\times7.00$	0.07	1.48×7.30	82.79
$1.32\times8.00$	0.07	1.48×8.20	93.51
$1.40\times2.50$	0.06	1.55×2.66	29.73
$1.40\times2.65$	0.06	1.55×2.81	31.62
$1.40\times2.80$	0.06	1.55×2.96	33.51
$1.40 \times 3.00$	0.06	1.55×3.17	36.04
$1.40\times3.15$	0.06	1.55×3.32	37.93
$1.40\times3.35$	0.06	1.55×3.52	40.45
$1.40\times3.55$	0.06	1.55×3.72	42.97
$1.40 \times 3.75$	0.06	1.55×3.92	45.49
$1.40 \times 4.00$	0.06	1.55×4.17	48.64
1.40×4.25	0.06	1.55×4.42	51.79
$1.40 \times 4.50$	0.06	1.55×4.67	54.94
1.40×4.75	0.06	1.55×4.93	58.11
$1.40\times5.00$	0.07	1.55×5.19	61.34
$1.40\times5.30$	0.07	1.56×5.49	65.13
$1.40\times5.60$	0.07	1.56×5.79	68.91
1.40×6.00	0.07	1.56×6.19	73.96
$1.40 \times 6.30$	0.07	1.56×6.50	<u>77.76</u>

			———————————
扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{mm}$	(mm)	$A \times B$ (mm)	(kg/km)
$1.40 \times 6.70$	0.07	1.56×6.90	82.81
$1.40 \times 7.10$	0.07	$1.56 \times 7.30$	87.86
$1.40 \times 7.50$	0.07	1.56×7.70	92.91
$1.40 \times 8.00$	0.07	1.56×8.20	99.21
$1.40 \times 8.50$	0.07	1.56×8.70	105.52
$1.40 \times 9.00$	0.07	1.56×9.20	111.83
$1.50\times2.50$	0.06	1.65×2.66	31.87
$1.50\times2.80$	0.06	1.65×2.96	36.01
$1.50\times3.15$	0.06	1.65×3.32	40.74
$1.50\times3.55$	0.06	1.65×3.72	46.14
$1.50 \times 4.00$	0.06	1.65×4.17	52.21
$1.50\times4.50$	0.06	1.65×4.67	58.35
$1.50\times5.00$	0.07	1.66×5.19	65.80
$1.50 \times 5.60$	0.07	1.66×5.79	73.91
$1.50\times6.30$	0.07	1.66×6.50	83.38
$1.50\times7.10$	0.07	1.66×7.30	94.19
$1.50\times8.00$	0.07	1.66×8.20	106.34
$1.50\times9.00$	0.07	1.66×9.20	119.85
$1.60\times2.50$	0.06	1.75×2.66	34.20
$1.60\times2.65$	0.06	1.75×2.81	36.36
$1.60\times2.80$	0.06	1.75×2.96	38.52
$1.60\times3.00$	0.06	1.75×3.17	41.40
$1.60\times3.15$	0.06	1.75×3.32	43.56
$1.60 \times 3.35$	0.06	1.75×3.52	46.44
$1.60 \times 3.55$	0.06	1.75×3.72	49.31
$1.60 \times 3.75$	0.06	1.75×3.92	52.19
$1.60 \times 4.00$	0.06	1.75×4.17	55.78
$1.60 \times 4.25$	0.06	$1.75\times4.42$	59.37
$1.60 \times 4.50$	0.06	$1.75\times4.67$	62.97
$1.60\times4.75$	0.06	$1.75 \times 4.93$	66.58
$1.60\times5.00$	0.07	$1.76 \times 5.19$	70.26
1.60×5.30	0.07	1.76×5.49	74.58
$1.60 \times 5.60$	0.07	1.76×5.79	78.90
$1.60\times6.00$	0.07	$1.76 \times 6.19$	84.66
$1.60\times6.30$	0.07	$1.76\times6.50$	89.00
1.60×6.70	0.07	$1.76 \times 6.90$	94.76
1.60×7.10	0.07	1.76×7.30	100.52
1.60×7.50	0.07	$1.76\times7.70$	106.27
1.60×8.00	0.07	1.76×8.20	113.47
$1.60 \times 8.50$	0.07	$1.76\times8.70$	120.67
1.60×9.00	0.07	1.76×9.20	127.87

扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{mm}$	(mm)	A×B (mm)	(kg/km)
1.60×8.50	0.07	1.76×9.70	135.07
$1.60 \times 10.00$	0.07	1.76×10.23	142.26
$1.70\times2.50$	0.06	1.85×2.66	35.11
$1.70\times2.80$	0.06	1.85×2.96	39.68
$1.70 \times 3.15$	0.06	1.85×3.32	45.04
$1.70\times3.55$	0.06	1.85×3.72	51.15
$1.70\times4.00$	0.06	1.85×4.17	58.02
$1.70\times4.50$	0.06	1.85×4.67	65.65
$1.70\times5.00$	0.07	1.86×5.19	73.39
$1.70\times5.60$	0.07	1.86×5.79	82.56
$1.70\times6.30$	0.07	1.86×6.50	93.28
$1.70\times7.10$	0.07	1.86×7.30	105.51
$1.70\times8.00$	0.07	1.86×8.20	119.26
$1.70\times9.00$	0.07	1.86×9.20	134.55
$1.70\times10.00$	0.07	1.86×10.28	149.95
$1.80\times2.50$	0.06	1.95×2.66	37.34
$1.80\times2.65$	0.06	1.95×2.81	39.77
$1.80\times2.80$	0.06	1.95×2.96	42.19
$1.80\times3.00$	0.06	1.95×3.17	45.39
$1.80\times3.15$	0.06	1.95×3.32	47.86
$1.80\times3.35$	0.06	1.95×3.52	51.09
$1.80\times3.55$	0.06	1.95×3.72	54.32
$1.80\times3.75$	0.06	1.95×3.92	57.55
1.80×4.00	0.06	1.95×4.17	61.59
$1.80\times4.25$	0.06	1.95×4.42	65.62
$1.80 \times 4.50$	0.06	1.95×4.67	69.66
$1.80 \times 4.70$	0.06	1.95×4.93	73.72
$1.80 \times 5.00$	0.07	1.96×5.19	77.85
$1.80\times5.30$	0.07	1.96×5.49	82.70
$1.80\times5.60$	0.07	1.96×5.79	87.55
$1.80 \times 6.00$	0.07	1.96×6.19	94.02
$1.80 \times 6.30$	0.07	1.96×6.50	98.90
$1.80\times6.70$	0.07	1.96×6.90	105.37
$1.80 \times 7.10$	0.07	1.96×7.30	111.84
1.80×7.50	0.07	1.96×7.70	118.31
1.80×8.00	0.07	1.96×8.20	
1.80×8.50	0.07	1.96×8.70	126.39
1.80×9.00	0.07		134.48
1.80×9.50	0.07	1.96×9.20	142.57
1.80×10.00	0.07	1.96×9.70	150.65
1.90×2.80	i i	1.96×10.23	158.86
1.90×3.15	0.06	2.05×2.96	44.69
1.90×3.13 1.90×3.55	0.06 0.06	2.05×3.32	50.67
	0.00	$2.05 \times 3.72$	57.49

扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{mm}$	(mm)	$A \times B$ (mm)	(kg/km)
1.90×4.00	0.06	2.05×4.17	65.16
$1.90 \times 4.50$	0.06	2.05×4.67	73.68
$1.90 \times 5.00$	0.07	2.06×5.19	82.31
$1.90 \times 5.60$	0.07	2.06×5.79	92.55
$1.90 \times 6.30$	0.07	2.06×6.50	104.52
$1.90 \times 7.10$	0.07	2.06×7.30	118.17
$1.90 \times 8.00$	0.07	2.06×8.20	133.52
$1.90 \times 9.00$	0.07	2.06×9.20	150.59
$1.90 \times 10.00$	0.07	2.06×10.23	167.77
$2.00 \times 2.80$	0.06	2.16×2.96	47.21
$2.00 \times 3.00$	0.06	2.16×3.17	50.81
$2.00 \times 3.15$	0.06	2.16×3.32	53.50
$2.00\times3.35$	0.06	2.16×3.52	57.09
$2.00 \times 3.55$	0.06	2.16×3.72	60.68
$2.00 \times 3.75$	0.06	2.16×3.92	64.26
$2.00 \times 4.00$	0.06	2.16×4.17	68.75
$2.00 \times 4.25$	0.06	2.16×4.42	73.37
$2.00 \times 4.50$	0.06	2.16×4.67	77.72
$2.00 \times 4.75$	0.06	2.16×4.93	82.22
$2.00 \times 5.00$	0.07	2.17×5.19	86.77
$2.00 \times 5.30$	0.07	2.17×5.49	92.16
$2.00 \times 5.60$	0.07	2.17×5.79	97.54
$2.00 \times 6.00$	0.07	2.17×6.19	104.72
$2.00 \times 6.30$	0.07	2.17×6.50	110.18
2.00×6.70	0.07	2.17×6.90	117.31
2.00 × 7.10	0.07	2.17×7.03	124.29
$2.00 \times 7.50$	0.07	2.17×7.70	131.68
2.00×8.00	0.07	2.17×8.20	140.65
2.00 × 8.50	0.07	2.17×8.70	149.63
2.00×9.00	0.07	2.17×9.20	158.60
2.00×9.50	0.07	2.17×9.70	167.58
2.00×10.00	0.07	2.17×10.23	176.68
2.12×3.15	0.06	2.28×3.32	56.88
2.12×3.55	0.06	2.28×3.72	64.48
2.12×4.00	0.06	2.28×4.17	73.03
2.12×4.50	0.06	2.28×4.67	82.54
2.12×5.00	0.07	2.29×5.19	92.13
2.12×5.60 2.12×6.30	0.07	2.29×5.79	103.54
2.12×6.30 2.12×7.10	0.07	2.29×6.50	116.87
2.12×7.10 2.12×8.00	0.07	2.29×7.30	132.09
2.12×9.00	0.07	2.29×8.20	149.21
	0.07	2.29×9.20	168.23

			~X
—————————————————————————————————————	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{mm}$	(mm)	$A \times B \pmod{mm}$	(kg/km)
2.12×10.00	0.07	2.29×10.23	187.37
$2.24 \times 3.15$	0.06	2.40×3.32	60.26
2.24×3.33	0.06	2.40×3.52	64.28
$2.24 \times 3.55$	0.06	2.40×3.72	68.29
$2.24 \times 3.75$	0.06	2.40×3.92	72.30
$2.24 \times 4.00$	0.06	2.40×4.17	77.32
$2.24 \times 4.25$	0.06	2.40×4.42	82.34
$2.24 \times 4.50$	0.06	2.40×4.67	87.85
$2.24 \times 4.75$	0.06	2.40×4.93	92.39
$2.24 \times 5.00$	0.07	2.41×5.19	97.48
$2.24 \times 5.30$	0.07	2.41×5.49	103.51
$2.24 \times 5.60$	0.07	2.41×5.79	109.53
$2.24 \times 6.00$	0.07	2.41×6.19	117.57
$2.24 \times 6.30$	0.07	2.41×6.50	123.62
$2.24\times6.70$	0.07	2.41×6.90	131.65
$2.24 \times 7.10$	0.07	2.41×7.30	139.68
$2.24 \times 7.50$	0.07	2.41×7.70	147.72
$2.24 \times 8.00$	0.07	2.41×8.20	157.76
$2.24 \times 8.50$	0.07	2.41×8.70	167.80
$2.24 \times 9.00$	0.07	2.41×9.20	177.85
$2.24 \times 9.50$	0.07	2.41×9.70	187.89
$2.24\times10.00$	0.07	$2.41 \times 10.23$	198.06
$2.36\times3.55$	0.06	2.52×3.72	70.42
$2.36 \times 4.00$	0.06	2.52×4.17	79.93
$2.36\times4.50$	0.06	2.52×4.67	90.49
$2.36\times5.00$	0.07	2.53×5.19	101.16
$2.36 \times 5.60$	0.07	2.53×5.79	113.85
$2.36 \times 6.30$	0.07	2.53×6.50	128.68
$2.36 \times 7.10$	0.07	2.53×7.30	145.60
$2.36 \times 8.00$	0.07	2.53×8.20	164.64
$2.36\times9.00$	0.07	2.53×9.20	185.79
$2.36 \times 10.00$	0.07	2.53×10.23	207.07
$2.50\times3.55$	0.06	2.66×3.72	74.86
$2.50\times3.75$	0.06	2.66×3.92	79.33
$2.50\times4.00$	0.06	2.66×4.17	84.93
$2.50\times4.25$	0.06	2.66×4.42	90.52
$2.50 \times 4.50$	0.06	2.66×4.97	96.12
$2.50\times4.75$	0.06	2.66×4.93	101.74
$2.50\times5.00$	0.07	2.67×5.19	107.40
$2.50\times5.30$	0.07	2.67×5.49	114.12
$2.50\times5.60$	0.07	2.67×5.79	120.84
2.50×6.00	0.07	2.67×6.19	129.80
2.50×6.30	0.07	2.67×6.50	136.54

			类状
扁铜线尺寸	漆层最小厚度	漆包扁线最大尺寸	参考质量
$a \times b \pmod{m}$	(mm)	$A \times B$ (mm)	(kg/km)
2.50×6.70	0.07	2.67×6.90	145.50
2.50×7.10	0.07	2.67×7.30	154.46
$2.50\times7.50$	0.07	2.67×7.70	163.42
$2.50\times8.00$	0.07	2.67×8.20	174.62
$2.50\times8.50$	0.07	2.67×8.70	185.81
$2.50\times9.00$	0.07	2.67×9.20	197.01
$2.50\times9.50$	0.07	2.67×9.70	208.21
$\textbf{2.50} \times \textbf{10.00}$	0.07	2.67×10.23	219.54
$2.65\times4.00$	0.06	2.81×4.17	90.28
$2.65 \times 4.50$	0.06	2.81×4.67	102.14
$2.65 \times 5.00$	0.07	2.82×5.19	114.10
$2.65 \times 5.60$	0.07	2.82×5.79	128.33
$2.65 \times 6.30$	0.07	2.82×6.50	144.97
$2.65 \times 7.10$	0.07	2.82×7.30	163.95
$2.65 \times 8.00$	0.07	2.82×8.20	185.31
$2.65\times9.00$	0.07	2.82×9.20	209.04
$2.65\times10.00$	0.07	2.82×10.23	232.90
$2.80 \times 4.00$	0.06	2.96×4.17	95.64
$2.80{\times}4.25$	0.06	2.96×4.42	101.90
$2.80\times4.50$	0.06	2.96×4.67	108.17
$2.80{\times}4.75$	0.06	2.96×4.93	114.45
$2.80\times5.00$	0.07	2.97×5.19	120.79
$2.80\times5.30$	0.07	2.97×5.49	128.31
$2.80\times5.60$	0.07	2.97×5.79	135.83
$2.80 \times 6.00$	0.07	2.97×6.19	145.85
$2.80\times6.30$	0.07	2.97×6.50	153.40
$2.80\times6.70$	0.07	2.97×6.90	163.42
$2.80\times7.10$	0.07	2.97×7.30	173.45
$2.80\times7.50$	0.07	2.97×7.70	183.47
2.80×8.00	0.07	2.97×8.20	196.00
2.80×8.50	0.07	2.97×8.70	208.54
2.80×9.00	0.07	2.97×9.20	221.07
2.80×9.50	0.07	2.97×9.70	233.60
2.80×10.00	0.07	2.97×10.23	246.26
3.00×4.50	0.06	3.17×4.67	116.22
3.00×5.00 3.00×5.60	0.07	3.18×5.19	129.76
3.00×6.30	0.07	3.18×5.79	145.87
$3.00 \times 0.30$ $3.00 \times 7.10$	0.07	3.18×6.50	164.69
3.00×8.00	0.07 0.07	3.18×7.30	186.17
3.00×9.00	0.07	$3.18 \times 8.20$ $3.18 \times 9.20$	210.34
$3.00 \times 10.00$	0.07	3.18×9.20 3.18×10.23	237.18
		5.10. 10.23	261.16

# 8. 玻璃丝包扁线品种、规格、特点表

da 19644					特 点		
电磁线 类 别	电磁线名称	产品型号	电磁线规格 (mm)	耐热等级 (℃)	优点	缺 点	
	双玻璃丝包扁铜线	SBECB	a边0.9·5.6 b边2.0·18.0		1. 过负载性能优; 2. 耐电晕性能优;	1. 弯曲性	
	双玻璃丝包扁铝线	SBELCB	a边 0.9-5.6 b边 2.0·18.0		3. 玻璃丝包漆包线的耐潮性能好		
玻璃丝包线及	四水已州州24   10万2.0 18.0						
玻璃丝包漆包	单玻璃丝包聚 酯漆包扁铝线	QZSBLCB	a边 0.9-5.6 b边 2.0-18.0	B ·(130)			
线	双玻璃丝包聚 酯漆包扁铜线	QZSBECB	a边0.9-5.6 b边2.0-18.0				
	双玻璃丝包聚 酯漆包扁铝线	QZSBELCB	a边0.9~5.6 b边2.0~18.5				
	三玻璃丝包扁铜线	SBSB	a边0.9-5.6 b边2.0-18.5				
	双玻璃丝包聚酯 亚胺漆包扁铜线	QZYSBEFB	a边0.9~5.6 b边2.0~18.0	F-(155)	1. 过负载性能优; 2. 耐电晕性能优;	弯曲性能轫	
	单玻璃丝包聚酯 亚胺漆包扁铜线	QZYSBFB	a边0.9-5.6 b边2.0-18.0	1 (1337	3. 耐潮性能优		
玻璃丝 包线及 玻璃丝	单玻璃丝复合 漆包扁铜线	QZY/QXY SBNB	a边0.9-3.0 b边2.5-10.0	H-(180)	1. 过负载性能优; 2. 耐电晕性能优;	弯曲性能差	
包漆包 线	双玻璃丝包复 合漆包扁铜线	QZY/QXY SBENB	a边0.9-3.0 b边2.5-10.0	17 (160)	3. 耐潮性能优		
	硅有机漆双玻 璃丝包扁铜线	SBEGB	a边0.9-5.6 b边2.0-18.0		1. 同上三项; 2. 硅有机漆浸渍改进了耐潮耐水性能	1. 弯曲性 能较差; 2. 粘合能力,绝缘层的机械强度均较	
玻璃丝包漆包	双玻璃丝包聚酰 亚胺漆包扁铜线	QYSBEGB	a边0.9-5.6 b边2.0-18.0		1. 过负载性能优;	弯曲性能较	
线	单玻璃丝包聚酰 亚胺漆包扁铜线	QYSBGB	a边 0.9-5.6 b边 2.0-18.0	H (180)	2. 耐电晕性能优; 3. 耐潮性能优	差	

			1. 204.4D kg kt		特 点	
电磁线 类 别	-   电磁线名称   产品		电磁线规格 (mm)	耐热等级 (℃)	优点	缺点
	双玻璃丝包聚酯 亚胺漆包扁铜线	QZYSBEFB	a边0.9-5.6 b边2.0-18.0	F-(155)	1. 过负载性能优; 2. 耐电晕性能优;	弯曲性能较 差
	单玻璃丝包聚酯 亚胺漆包扁铜线	QZYSBFB	a边0.9~5.6 b边2.0~18.0	F (155)	3. 耐潮性能优	
玻璃丝 包线及 玻璃丝	单玻璃丝复合 漆包扁铜线	QZY/QXY SBNB	a边0.9-3.0 b边2.5-10.0	LI_(180)	1. 过负载性能优; 2. 耐电晕性能优;	弯曲性能差
坂崎25 包漆包 线	双玻璃丝包复 QZY/QXY a边 0.9-3.0 H-(180) 合漆包扁铜线 SBENB b边 2.5-10.0	H-(160)	-(180) 3. 耐潮性能优			
	硅有机漆双玻 璃丝包扁铜线	SBEGB	a边0.9-5.6 b边2.0·18.0		1. 同上三项; 2. 硅有机漆浸渍改 进了耐潮耐水性能	1. 弯曲性 能较差; 2. 粘合能 力,绝缘层的 机械强度均较 差
玻璃丝	双玻璃丝包聚酰 亚胺漆包扁铜线	QYSBEGB	a边0.9~5.6 b边2.0 18.0	1	1. 过负载性能优;	弯曲性能较
包漆包 线	单玻璃丝包聚酰     QYSEGB       亚胺漆包扁铜线     QYSEGB       a 边 0.9 - 5.6       b 边 2.0 - 18.0	2. 耐电晕性能优; 3. 耐潮性能优	差			

### 9. 玻璃丝包扁线绝缘厚度表

导纯提验	·H-+ (mm)	绝 缘 厚 度 (mm)									
导线标称尺寸 (mm)		双玻璃丝	包扁线	单玻璃丝包	漆包扁线	双玻璃丝包漆包扁线					
a (窄边)	b (宽边)	A -a	B - b	A a	B - 6	A - a	B - b				
	2.00~3.75	0.28~0.35	0.25	0.24 ~0.37	0.29	0.34~0.47	0.37				
0.90~1.90	4.00 ~ 6.00	0.30~0.37	0.25	0.25 - 0.39	0.29	0.36~0.50	0.37				
	6.30 ~8.00	0.31~0.39	0.25	0.26~0.40	0.29	0.38~0.52	0.37				
	8.50~14.00	0.34~0.43	0.25	0.27~0.42	0.29	0.40~0.55	0.37				
	2.80~6.00	0.30~0.38	0.31	0.25 - 0.39	0.33	0.36~0.51	0.43				
2.00 2.75	6.30 ~ 10.00	0.33~0.41	0.31	0.27 ~0.41	0.33	0.44 -0.54	0.43				
2.00 ~ 3.75	10.60 ~ 14.00	0.35~0.44	0.31								
	15.00~18.00	0.37~0.46	0.31								
	5.60 - 10.00	0.36~0.45	0.40	0.30 - 0.45	0.42	0.43~0.58	0.52				
4.00~5.60	10.60 ~14.00	0.38 ~ 0.48	0.40								
	15.00 ~ 18.00	0.42 ~ 0.52	0.40								

注 A 为绝缘线窄边尺寸; B 为绝缘线宽边尺寸。

### 10. 高、低压电动机常用引接线

耐热等级	引接线名称及型号	适 用 范 围 (V)
В	丁腈聚氯乙烯复合绝缘引接线 JBF	500
	橡皮绝缘丁腈护套引接线 JBQ	
	橡皮绝缘氯丁护套引接线 JBHF	6000
F	乙丙橡胶绝缘引接线 JFEH	6000
Н	硅橡胶绝缘引接线 JHS	500
	聚四氟乙烯引接线	500

### 11.铜、铝裸扁线截面积尺寸表

						b (mm)				
a (mm)	2.00	2.12	2.24	2.36	2.50	2.65	2.80	3.00	3.15	3.35
(11111)					标称	截面	积 (mm²)			
0.80	1.463	1.559	1.655	1.751	1.863	1.983	2.103	2.263	2.383	2.543
0.85	1.545		1.749		1.970		2.225		2.522	
0.90	1.626	1.734	1.842	1.950	2.076	2.211	2.346	2.526	2.661	2.841
0.95	1.706	}	1.934		2.181		2.466	Í	2.799	
1.00	1.785	1.905	2.025	2.145	2.285	2.435	2.585	2.785	2.935	3.135
1.06	1.905	ļ	2.160		2.435	1	2.753	İ	3.124	
1.12	2.025	2.160	2.294	2.429	2.585	2.753	2.921	3.145	3.313	3.537
1.18	2.145	1	2.429		2.736		3.089		3.502	
1.25	2.285	2.435	2.585	2.735	2.910	3.098	3.285	3.535	3.723	3.973
1.32	2.425		2.742	1	3.085		3.481	ł	3.943	1
1.40	2.585	2.753	2.921	3.089	3.285	3.495	3.705	3.985	4.195	4.475
1.50			3.145		3.535		3.985		4.510	
1.60		1	3.369	3.561	3.785	4.025	4.265	4.585	4.825	5.145
1.70	]				4.137		4.397	1	4.992	ļ
1.80	}	}			ļ	4.407	4.677	5.038	5.307	5.667
1.90							4.957		5.622	
2.00	}					1	5.237	5.638	5.937	6.337
2.12									6.315	
2.24									6.693	7.141
_					_	b (mm)				
a (mm)	3.55	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.30	5.60	6.00
					标称	战 面 移	(mm <sup>2</sup> )	•		
0.80	2.703	2.863	3.063	3.263	3.463	3.663	3.863	4.103	4.343	4.663
0.85	2.862		3.245		3.670		4.095		4.605	
0.90	3.021	3.201	3.426	3.651	3.876	4.101	4.326	4.596	4.866	5.226
0.95	3.179		3.606		4.081		4.556		5.126	3.220
1.00	3.335	3.535	3.785	4.035	4.285	4.535	4.785	5.085	5.385	5.785
1.06	3.548		4.025		4.555		5.085	3.003	5.721	3.703
1.12	3.761	3.985	4.265	4.545	4.825	5.105	5.385	5.721	2.057	6.505
	<del></del>					27700	3.303	3.721	2.031	0.303

										块化
						b (mm)				
a	3.55	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.30	5.60	6.00
(mm)	-	<u> </u>	<u> </u>		标 称		积 (mm²)	_l,		
1.18	3.974	1	4.505		5.095	1	5.685	<u> </u>	6.393	
1.25	4.223	4.473	4.785	5.098	5.410	5.723	6.035	6.410	6.785	7.285
1.32	4.471	İ	5.065		5.725		6.385		7.177	
1.40	4.755	5.035	5.385	5.735	6.085	6.435	6.785	7.205	7.625	8.185
1.50	5.110		5.785	1	6.535		7.285		8.185	
1.60	5.465	5.785	6.185	6.585	6.985	7.385	7.785	8.265	8.745	9.385
1.70	5.672	:	6.437	;	7.287		8.137		9.157	
1.80	6.027	6.387	6.837	7.287	7.737	8.188	8.637	9.177	9.717	10.44
1.90	6.382		7.237		8.187		9.137		10.28	]
2.00	6.737	7.137	7.637	8.137	8.637	9.137	9.637	10.24	10.84	11.64
2.12	7.163	İ	8.117		9.177		10.24	•	11.51	
2.24	7.589	8.037	8.597	9.157	9.717	10.28	10.84	11.51	12.18	13.08
2.36	7.829	i	8.891	1	10.07		11.25		12.67	
2.50	8.326	3.826	9.451	10.08	10.70	11.33	11.95	12.70	13.45	14.45
2.65		Ì	10.05		11.38		12.70	1	14.29	
2.80	1		10.65	11.35	12.05	12.75	13.45	14.29	15.12	16.25
3.00		İ	1		12.95		14.45		16.25	
3.15				ļ	13.63	14.41	15.20	16.15	17.09	18.35
3.35				ĺ			16.20		18.21	
3.55			1				17.20	18.27	19.33	20.75
3.75			i						20.14	
4.00	<del> </del>				ļ				21.54	23.14
a		Т	T		,	<i>b</i> (nm)	<del></del>		,	
(mm)	6.30	6.70	7.10	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00	10.60
	ļ	_			标称	截 庙 村	似 (mm²)			
0.80	4.903	1	İ							
0.85	5.200				!		1	j		
0.90	5.496	5.856	6.216			į				
0.95	5.791		6.551							
1.00	6.085	6.485	6.885	7.285	7.785					
1.06	6.463		7.311		8.265					
1.12	6.841	7.289	7.737	8.185	8.745	9.305	9.865			
1.18	7.219		8.163		9.225		10.41			
1.25	7.660	8.160	8.660	9.160	9.785	10.41	11.04	11.66	12.29	
1.32	8.101	1	9.157		10.35		11.67	11.00	12.99	
1.40	8.605	9.165	9.725	10.29	10.99	11.69	12.39	13.09	13.79	14.63
1.50	9.235	,	10.44		11.79		13.29	13.07	14.79	14.03
1.60	9.865	10.51	11.15	11.79	12.59	13.39	14.19	14.99	15.79	16.75
1.70	10.35	!	11.71		13.24	11.07	14.94	11.77	16.64	10.73
					!			<u>.</u>	10.04	

										-1
						b (mm)	1			
a	6.30	6.70	7.10	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00	10.60
(mm)	<b>—</b>	<del></del>	<u> </u>	- <del>  </del>	标称	截面	积 (mm²)			<del> </del>
1.80	10.98	11.70	12.42	13.14	14.04	14.94	15.84	16.74	17.64	18.72
1.90	11.61		13.13		14.84		16.74		18.64	
2.00	12.24	13.04	13.84	14.64	15.64	16.64	17.64	18.64	19.64	20.84
2.12	12.99		14.69	ļ	16.60		18.72	}	20.84	
2.24	13.75	14.65		16.44	17.56	18.68	19.80	20.92	22.04	23.38
2.36	14.32	ĺ	16.21		18.33		20.69	}	23.05	25.50
2.50	15.20	16.20	1	18.20	19.45	20.73	21.95	23.20	24.45	25.95
2.65	16.15		18.27		20.65		23.30	23.20	25.95	23.93
2.80	17.09	- 1		20.45	21.85	23.25	24.65	26.05	27.45	29.13
3.00	18.35	· l	20.75	1 200.0	23.45	23.23	26.45	20.03	29.45	29.13
3.15	19.30	Į	į	23.08	24.65	26.23	27.80	29.38	30.95	22 84
3.35	20.56	}	23.24	25.00	26.25	20.23	29.60	29.36	32.95	32.84
3.55	21.82	23.24	24.66	26.08	27.85	29.63	31.40	33.18	34.95	37.08
3.75	22.77	20.2.	25.77	20.00	29.14	29.03	32.89	33.16	}	37.08
4.00	24.34	25.94	27.54	29.14	31.14	33.14	35.14	27.14	36.64	41.54
4.25	25.92	20.74	29.32	25.14	33.14	33.14	37.39	37.14	39.14	41.54
4.50	27.49	29.29	31.09	32.89	35.14	37.39	39.64	41.90	41.64	16.04
4.75	}	25,125	32.87	32.07	37.14	37.39		41.89	44.14	46.84
5.00	}	1	34.64	36.64	39.14	41.64	41.89	1	46.64	
5.30			34.04	30.04		41.04	44.14	46.64	49.14	52.14
5.60					41.54	16 71	46.84	52.24	52.14	
	<del> </del>		<del></del>	<del> </del> _	L	46.74 b (mm)	49.54	52.34	55.14	58.50
а	11.20	11.80	12.50	12.20			16.00	T		
(mm)	11.20	11.80	12.30	13.20	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
1.40	15.47	T	T	1	标 称 <b>都</b>	し 面 和	只 (mm²)			<u></u>
1.50	16.59								!	
1.60	17.71	18.67	19.79				! !			
1.70	18.68	10.0.	20.89							
1.80	19.80	20.88	22.14	23.40	24.84					
1.90	20.92	}	23.39		26.24		i	1		
2.00	22.04	23.24	24.64	26.04	27.64	29.64	31.64	}		
2.12	23.38	}	26.14		29.32	}	33.56	1	}	
2.24	24.73	26.07	27.64	29.21	31.00	33.24	35.48	37.72	39.96	
2.36	25.88		28.95	1	32.49	}	37.21	}	41.93	
2.50	27.45	28.95	30.70	32.45	34.45	36.95	39.45	41.95	44.45	46.95
2.65	29.13		32.58		36.55		41.85		47.15	
2.80	30.81	32.49	34.45	36.41	38.65	41.45	44.25	47.05	49.85	52.65

	Ţ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<i>b</i> (m	ım)					
a	11.20	11.80	12.50	0   13.2	20 14.	00 15.	.00 16	5.00 1	7.00	18.	00	19.00
(mm)			1	······································	标移	下截 值	i 积 (r	nm²)				
3.00	33.05		36.95	5	41.	45	47	7.45		53.	45	
3.15	34.73	36.62	38.83	3   41.0	3 43.	55 46.	70 49	0.85 5	3.00	56.	15	59.30
3.35	36.97		41.33	3	46	35	53	3.05		59.	75	
3.55	39.21	41.34	43.83	3 46.3	1 49.	15 52.	.70 56	5.25 5	9.80	63.	35	66.90
3.75	41.14		46.02	2	51.0	64	59	0.14		66.	64	
4.00	43.94	46.34	49.1	4 51.5	4 55.	14 59.	14 63	6.14 6	7.14	71.	14	75.14
4.25	46.74		52.23	7	58.0	54	67	.14		75.	64	
4.50	49.54	52.24	55.39	9 58.5	62.	14 66.	64 71	.14 7	5.64	80.	14	84.64
4.75	52.34		58.52	2	65.0	54	75	.14		84.	64	
5.00	55.14	58.14	61.6-	4 65.1	4 69.	14 74.	14 79	.14 8	4.14	89.	14	94.14
5.30	58.50		65.39	9	73.3	34	83	. 94		94.	54	
5.60	61.86	65.22	69.14	4 73.0	6 77.5	54 83.	14 88	.74 9	4.34	99.	94	105.54
6.00			74.14	4	83.	14	95	.14		107.	.14	
6.30			77.51	I   81.9	2 86.9	96 93.	26 99	.56 10	5.86	112.	.16	118.46
6.70			82.51	ι	92.5	56	105	5.96		119.	.36	
7.10			87.51	92.4	8 98.1	16 105	.26 112	2.36 11	9.46	126.	56	133.66
	<i>b</i> (mm)											
a ()	20.0	21.2	22.4	23.6	25.0	26.5	28.0	30.0	31	.5	33.5	35.5
(mm)					标 称	截 血	f 积 (n	nn²)				<u> </u>
2.50	49.45	52.45	55.45				T -	Τ	T			
2.65	52.45		58.81									
2.80	55.45	58.81	62.17				i					
3.00	59.45		66.65		74.45	•						
3.15	62.45	66.23	70.01	73.79	78.20	82.93						
3.35	66.45		74.49		83.20		93.25					
3.55	70.45	74.01	78.97	83.23	88.20	93.53	98.85	105.95				
3.75	74.14		83.14		92.89		104.14	-	117	.27		132.27
4.00	79.14	83.94	88.74	93.54	99.14	105.14	111.61	119.14	125	. 14   1	133.14	141.14
4.25	84.14		94.34		105.39		118.14		133.	.02		150.02
4.50	89.14	94.54	99.94	105.34	111.64	118.39	125,14	134.14	140.	. 89   1	149.89	158.89
4.75	94.14		105.54		117.89		132.14		148.	.77		167.77
5.00	99.14	105.14	111.14	117.14	124.14	131.64	139.14	149.14	156.	.64		
5.30	105.14	Ì	117.86		131.64		147.54		166.	.09		
5.60	111.14	117.86	124.58	131.30	139.14	147.54	155.94	167.14	175.	.54		
6.00	119.14		133.54		149.14		167.14					
6.30	124.76	132.32	139.88	147.44	156.26							
6.70	132.76		148.84		166.26			1				
7.10	140.76	149.29	157.80	166.32	176.26		-			_		

注 1.a 为裸线厚度;

δ为裸线宽度。

<sup>2.</sup> 标称截面已考虑圆角因数、

# 12. 常用绝缘材料选用表

耐热等级	材料名称型号	用 途				
	黑玻璃漆布、2430	线圈端部绝缘				
	醇酸玻璃漆布、2432	线圈端部绝缘				
В	聚酯薄膜粉云母箔	套筒结构槽绝缘				
D	环氧粉云母带、5438-1、9541-1	线圈主绝缘				
	环氧粉云母带、5438-594	全粉整浸线圈绝缘				
	硅橡胶三角带	线圈主绝缘				
B, F	环氧酚醛玻璃布板、3240	槽楔、垫条、出线板				
В	醇酸玻璃漆管 2730、聚氯乙烯玻璃漆管 2731	电机相内及相间连接线				
F	有机硅玻璃漆管 2750、硅橡胶玻璃漆管 2751					
В	聚脂型, 环氧 B型无纬玻璃丝带	绕线转子的绑扎				
F	环氧 H 型无纬玻璃丝带、双马束 H 级无纬玻璃丝带	,				
В, <b>F</b>	涤纶护套玻璃丝号 ♦12、♦16、♦18 中无碱玻璃丝号	电机端部的绑扎				
В	热收缩聚脂薄膜带、涤纶带、无碱玻璃丝带	线圈绝缘表面保护层,扎紧绝缘				
В	氯磺化聚乙烯引接线 JBYS6000V					
D	橡皮绝缘氯丁护套引出线 JBHF6000V	电机引出线				
F	乙丙橡胶绝缘引接线 JFEH6000V					
В	高电阻半导体玻璃漆带(10 <sup>9~11</sup> Ω)	** IT -b. 40 (b) ## b) 700 IT				
D	低电阻半导体玻璃漆带 (10 <sup>3-5</sup> Ω)	高压电机防晕处理用				

# 13. 常用绝缘浸渍漆 (有溶剂) 型号、特性及用途

名 称	型号	耐热 等级	主 要 成 分	特 点 及 用 途
沥青漆	1010 L30 - 9 1011	A	石油沥青,干性植物油等。 溶剂为 200 号溶剂汽油和二甲 苯	耐潮、耐温度变化,适用于不要求耐油的电 机、电器线圈的 <b>浸渍</b>
甲酚清漆	1014	A~E	甲酚甲醛树脂,亚麻油,桐油等。溶剂为二甲苯、甲苯和部分松节油	易于干燥,具有良好的介电和耐油性,但对油 性漆包线有侵蚀作用。适用于电机、电器线圈浸 渍
醇酸绝 缘 漆	1030	В	桐油,亚麻油,松香改性醇酸树脂。溶剂为 200 号溶剂汽油	耐油性和弹性好,漆膜平滑有光泽,适用于要求耐油的电机线圈浸渍,也可作覆盖漆用
丁基酚醛 醇 酸 漆	1031	В	蓖麻油改性醇酸树脂,丁醇 改性酚醛树脂。溶剂为二甲苯 和 200 号溶剂汽油	耐热、耐潮、耐霉,介电性能较高,干透性较好,适用于湿热带地区用电机的线圈浸渍

名 称	型号	耐热 等级	主要成分	特 点 及 用 途
三聚氰胺醇 酸 漆	1032 A30 · 1	В	油改性醇酸树脂, 丁醇改性 三聚氰胺树脂。溶剂为二甲苯 和 200 号溶剂汽油	
醇酸玻璃 丝包线漆	1230 C34 - 1	В	干性植物油改性醇酸树脂	弹性和耐油性好、粘结力较强,适用于浸涂玻 璃丝包线
环氧酯漆	1033 H30 - 2	В	亚麻油脂肪酸、环氧树脂和 三聚氰胺树脂漆等,溶于二甲 苯和丁醇	有较好的耐油、耐热、耐潮和介电性能, 机械强度高, 适用于湿热带和化工用电机、电器线圈的浸渍
环氧醇酸 漆	8340 H30 - 6	В	三聚氰胺树脂,酸性醇酸树脂与环氧树脂共聚物	粘结力强、耐潮性、内于性好,机械强度高, 适用于湿热带地区电机的线圈浸渍
聚酯浸渍 漆	155 Z30 - 2	F	下性植物油改性对苯二甲酸 聚酯树脂,溶剂为二甲苯和丁醇	耐热性、电气性能较好,粘结力强、供浸渍 F 级电机、电器线圈用
有机硅 浸渍漆	1053 W30 - 1	Н	有机硅树脂,溶剂为二甲苯	耐热性和电气性能好,但烘干温度较高,供浸渍 日级电机,电器线圈
低温于燥 有机硅漆	9111	Н	有机硅树脂、固化剂、溶剂 为甲苯	耐热性比 1053 稍差,但烘干温度低、干燥快, 用途同 1053
聚酯改性有机硅漆	931 W30 - p	Н	聚酯改性有机硅树脂、溶剂 为二甲苯	耐潮性和电气性能好, 粘结力较强, 烘干温度较 1053 低, 如加入固化剂则 150℃ 固化, 用途同 1053
有机硅玻璃丝包线漆	1152	Н	有机硅树脂,溶剂为甲苯或 二甲苯	耐潮性和电气性能好、漆膜柔软、机械强度 高,供浸涂 H级玻璃丝包线
<b>聚酰胺酰亚</b> 胺浸渍漆	FAI - Z	Н	聚酰胺酰亚胺树脂,溶剂为二甲基乙酰胺,稀释剂为二甲	耐热性优于有机硅漆,电气性能优良耐幅照性好、粘结力强,供浸渍耐高温电机线圈用

### 14. 常用绝缘浸渍漆 (无溶剂) 型号、特性及用途

名 称	型号	耐热 等级	主 要 成 分	特点及用途
环氧无 溶剂漆	110	В	6101 环氧树脂,桐油酸酐, 松节油酸酐,苯乙烯	粘度低,击穿强度高,贮存稳定性好,可用 于沉浸小型低压电机,电器线圈
环氧无 溶剂漆	672 - 1	В	672 环氧树脂, 桐油酸酐, 苄基二甲胺, 70 酸酐	挥发物少,固化快,体积电阻高,适于滴浸 小型低压电机、电器
环氧无 溶剂漆	9102	В	618 或 6101 环氧树脂, 桐油酸酐, 70 酸酐, 903 或 901 固化剂, 环氧丙烷丁基醚	挥发物少,固化较快,可用于滴浸小型低压 电机、电器线圈
环 <b>氧无</b> 溶剂漆	111	В	6101 环氧树脂,桐油酸酐, 松节油酸酐,苯乙烯,二甲基 咪唑乙酸盐	粘度低,固化快,击穿强度高,可用于滴浸 小型低压电机、电器线圈
环氧无 溶剂漆	H30 - 5	В	苯基苯酚环氧树脂, 桐油酸 酐, 二甲基咪唑	特点及用途与 111 相同
环氧无 溶剂漆	594 型	В	618 环氧树脂、594 固化剂、 环氧丙烷丁基醚	粘度低,体积电阻高,贮存稳定性好,可用 于整浸中型高压电机、电器线圈
环氧无 溶剂漆	9101	В	618 环氧树脂、901 固化剂、 环氧丙烷丁基醚	粘度低,固化较快,贮存稳定性好,可用于 整浸中型高压电机、电器线圈
环氧聚酯 无溶剂漆	1034	В	618 环氧树脂, 甲基丙烯酸 聚酯, 不饱和聚酯正钛酸丁酯, 过氧化二苯甲酰, 萘酸钴、苯 乙烯	挥发物较少,固化快,耐霉性较差,用于滴 浸小型低压电机、电器线圈
聚丁二烯环氧 聚酯无溶剂漆		В	聚丁二烯环氧树脂、甲基内 烯酸聚脂、不饱和聚酯、邻苯 二甲酸二丙烯酯、过氧化二苯 甲酰、萘酸钴	粘度较低,挥发物较少,固化较快,贮存稳 定性好,用于沉 <b>浸小</b> 型低压电机、电器线圈
环氧聚酯酚 醛无溶剂漆	5152 - 2	F	6101 环氧树酯、丁醇改性甲酚甲醛树脂、不饱和聚酯、桐油酸酐、过氧化二苯甲酰、苯乙烯	粘度低,击穿强度高,贮存稳定性好,用于 沉浸小型低压电机、电器线圈
环氧聚酯 无溶剂漆	EIU	F	不饱和聚酯亚胺树脂、618 和6101 环氧酯、桐油酸酐、过 氧化二苯甲酰、苯乙烯、对苯 二酚	粘度低,挥发物较少,击穿强度高,贮存稳 定性好,用于沉 <b>浸小型 F 级</b> 电机、电器线圈
不饱和聚酯 无溶剂漆	319 - 2	F	二甲苯树脂、改性间苯二甲酸不饱和聚酯、苯乙烯、过氧化二异丙苯	粘度较低,电气性能较好,贮存稳定,可用 于沉浸小型F级电机、电器线圈

# 六、电机新老产品代号对照表

### 1. 三相异步电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
1	异步电动机	J, JO, JS	Y	异
2	绕线转子异步电动机	JR、JRO	YR	异 绕
3	高起动转矩异步电动机	IQ, JGO	YQ	异 起
4	高转差率 (滑率) 异步电动机	JH, JHO	YH	异滑
5	精密机床用异步电动机	ЛО	YJ	异精
6	立式异步电动机 (大中型)	YLL	YL	异文
7	绕线转子立式异步电动机 (大中型)		YRL	异绕 立
8	大型高速 (快速) 异步电动机	JK	YK	异快
9	大型高速(快速)绕线转子异步电动机	YRG	YRK	异绕 快
10	多速异步电动机	ID' IDO	YD	异多
11	电磁调速异步电动机	JZT	YCT	异磁调
12	换向器式调速异步电动机	JZS	YHT	异换调
13	齿轮减速异步电动机	JTC, AIC	YCJ	异齿减
14	行星齿轮减速异步电动机		YHJ	异行减
15	摆线针轮减速异步电动机	JXJ	YXJ	异线减
16	机械调速异步电动机	JT	YJT	异机调
17	锥型转子制动异步电动机	JZZ	YEZ	异制锥
18	旁磁式制动异步电动机	JZD	YEP	异制旁
19	杠杆式制动异步电动机	JZD	YEG	异制杆
20	附加制动器式制动异步电动机	JZD	YEJ	异制加
21	力矩异步电动机	5	YLJ	异力矩
22	频繁起动用异步电动机		YPQ	异频起
23	装人式异步电动机		YUR	异装人
24	滚筒用异步电动机		YCT	异液筒
25	辊道用异步电动机	JG、JGK、IGT	YG	异報
26	电动阀门用异步电动机		YDF	异电阀
27	离合器异步电动机		YSL	异三离
28	钻探用异步电动机	JZT	YZT	异钻探
29	耐振用异步电动机		YNZ	异耐振
30	木工用异步电动机	JM	YM	异 木
31	电梯用异步电动机	JTD	YID	异梯电
32	电梯用多速异步电动机		YTTD	异梯调电
33	管道泵用异步电动机		YGB	开你妈电 异 管 泵
34	装岩机用异步电动机		YI	异日光
35	机床用三相电泵	AOB, JCB	YSB	开 石 异 三 泵
36	冶金及起重异步电动机	JZ	YZ	异二水
37	冶金及起重用绕线转子异步电动机	JZR	YZR	开 里 异 重 绕
38	冶金及起重用绕线转子(管道通风式)异步电动机	JZRG	YZRG	
39	冶金及起重用绕线转子(自带风机式)异步电动机	32110	YZRF	异重绕管 异重绕风
40	冶金及起重制动异步电动机		YZE	开里玩风 异 重 制

			Ţ	
序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
41	冶金及起重用减速异步电动机		YZJ	异重减
42	冶金及起重用减速绕线转子异步电动机		YZRJ	异重绕减
43	冶金及起重用多速异步电动机	JZD	YZD	异重多
44	中频异步电动机	<b>3</b>	YZP	异中频
45	震捣器用异步电动机		YUD	异震捣
46	立式深井泵用异步电动机	JLB	YLB	异立泵
47	充水式井用潜水异步电动机	JQS	YQS	异潜水
48	充油式井用潜水异步电动机		YQSY	异潜水油
49	井用潜油异步电动机	JTY	YQY	异潜油
50	井用潜卤异步电动机	JQL	YQL	异潜卤
51	充水式井用高压潜水异步电动机		YQSG	异潜水高
52	屏蔽式异步电动机		YP	异 屏
53	轴流式局部扇风机 (通风机)		YT	异 通
54	防爆安全型异步电动机	JAO	YAO	异 安
55	隔爆型异步电动机	JB、JBS	YB	异爆
56	防爆通风型异步电动机		YF	异 风
57	防爆安全型绕线转子异步电动机	JAR	YAR	异安绕
58	隔爆型绕线转子异步电动机	JBR	YBR	异爆绕
59	防爆安全型高起动转矩异步电动机		YAQ	异安起
60	隔爆型高起动转矩异步电动机		YBQ	异爆起
61	隔爆安全型高转差率(滑率)异步电动机		YAH	异安滑
62	隔爆型高转差率(滑率)异步电动机		YBH	异爆滑
63	防爆安全型多速异步电动机		YAD	异安多
64	防爆型多速异步电动机		YBD	异爆多
65	隔爆型制动异步电动机		YBEP	异爆制傍
66	隔爆型杠杆式制动异步电动机		YBEG	异爆制杠
67	隔爆型附加制动器制动异步电动机		YBEJ	异爆制加
68	防爆安全型电磁调速异步电动机		YACT	异安磁调
69	隔爆型电磁调速异步电动机		YBCT	异安磁调
<b>7</b> 0	防爆安全型机械调速异步电动机		YAJT	异安机调
71	防爆型机械调速异步电动机		YBJT	异爆机调
72	防爆安全型齿轮减速异步电动机		YACT	异安齿减
73	隔爆型齿轮减速异步电动机		YBCJ	异爆齿减
74	电梯用防爆安全型异步电动机		YATD	异安梯电
75	电梯用隔爆型异步电动机		YBTD	异爆梯电
76	电动阀门用防爆安全型异步电动机		YADF	异安电阀
77	电动阀门用隔爆型异步电动机		YBDF	异爆电阀
78	震捣器用防爆安全型异步电动机		YAUD	异安震捣
79	管道泵用隔爆型异步电动机		YBCB	异爆管泵
80	隔爆型屏蔽式异步电动机		YBP	异爆屏
81	装岩机用隔爆型异步电动机	JBI	YBI	异爆岩
82	隔爆型轴流式局部扇风机 (通风机)	JBT	YBT	异爆通
83	链板运输机用隔爆型异步电动机	JBY	YBY	晃 爆 运
84	起重冶金用隔爆型异步电动机		YBZ	异爆重
				<u> ハ /本 里</u>

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
85	绞本用隔爆型异步电动机	JBI	YBJ	异爆 绞
86	回柱绞车用隔爆型异步电动机	JBZ	YBHI	异爆回绞
87	采煤机用隔爆型异步电动机		YBC	异爆采
88	采煤机用隔爆型水冷异步电动机	İ	YBCS	异爆采水
89	掘进机用隔爆型异步电动机		YBU	异爆掘
90	掘进机用隔爆型水冷异步电动机		YBUS	异爆掘水
91	输送机用隔爆型异步电动机	JDSB、DSB	YBS	异 爆 输
92	矿用隔爆型异步电动机		YBK	异爆矿
93	石油井下用异步电动机		YOJ	异油 井
94	立式深井泵用隔爆型异步电动机	į	YBLB	异爆立泵
95	机械密封式潜水异步电泵 (上泵)		Q	潜
96	机械密封式潜水异步电泵 (下泵)		QX	··· 潜 ド
97	充油式潜水异步电泵 (上泵)	ļ	QY	潜油
98	充油式潜水异步电泵 (下泵)		QYX	潜油下
99	充油式高压潜水异步电泵 (上泵)	į	QYG	潜油高
100	充油式高压潜水异步电泵 (下泵)		QYGX	潜油高下
101	充水式潜水异步电泵 (上泵)		QS	潜水
102	充水式潜水异步电泵 (下泵)		QSX	潜水下
103	充水式高压潜水异步电泵 (上泵)		QSG	潜水高
104	充水式高压潜水异步电泵 (下泵)		QSGX	潜水高下
105	气垫式潜水异步电泵 (下泵)		QDX	潜热下
106	半干式潜水异步电泵 (上泵)		QU	潜半
107	半干式潜水异步电泵 (下泵)	!	QUX	潜半下
108	分马力三相异步电动机	AO, JW	YS	异三
109	- 相异步电动机 (高效率)		YX	异 效
110	纺织电锭用异步电动机	FYDZ	FD	纺锭
111	纺织用扁式结构高效异步电动机	1	FOX	纺扁效
112	梳棉机用扁式结构异步电动机		FOS	纺扁梳
113	纺织用电轴异步电动机		FRZ	纺绕轴
114	纺织用高效异步电动机	FOG	FX	纺效
115	纺织用导辊力矩异步电动机		FLD	纺力导
116	纺织用卷绕力矩异步电动机	l !	FLJ	纺力卷
117	纺织用小功率三相异步电动机	FO	FS	纺三

# 2. 单相异步电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
1	电阻起动单相异步电动机	BO, JZ	YU	异 阻
2	电容起动单相异步电动机	CO, JY, JDY	YC	异容
3	电容运转单相异步电动机	DO, JX	YY	异运
4	电容起动、运转单相异步电动机(双值电容)		YL	异双
5	罩极单相异步电动机		Y)	异 极
6	罩极单相异步电动机 (方形)	1	YJF	异极方
7	电阻起动单相异步电动机 (高效率)		YUX	异阻效
8	电容起动单相异步电动机 (高效率)		YCX	异容效
9	电容运转单相异步电动机 (高效率)		YYX	开谷双 异运效

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
10	电容起动、运转单相异步电动机(高效率)		YLX	异双效
11	力矩单相异步电动机	DJ	YDJ	异单矩
12	低振动精密机床用单相异步电动机	DM, DOM	YZM	异振密
13	机床用单相电泵		YDB	异单泵
14	仪用轴流单相异步风机	JF	YIF	异仪风
15	双轴伸风调器用单相异步电动机	KFD	YSK	异双空
16	电容运转单相异步风扇电动机		YSY	异扇运
17	电容运转单相异步转页式风扇电动机		YSZ	异扇页
18	罩极单相风扇电动机		YZF	异罩风
19	电容运转单相内转子吊扇电动机		YDN	异吊内
20	电容运转单相外转子吊扇电动机	DS	YDW	异吊外
21	电容运转单相排气扇用电动机		YPS	异排扇
22	罩极单相排气扇电动机		YPZ	异排罩
23	电容运转单相波轮式洗衣机电动机		YXB	异洗波
24	电容运转单相滚筒式洗衣机电动机		· YXG	异洗滚
25	单相洗衣机甩干电动机		YYG	异衣干
26	电影放映机用异步电动机	F	YYJ	异影机
27	电影洗片机用异步电动机	JOD	YYP	异影片
28	串励单相电动机	G, U	HC	换串
29	交直流两用串励电动机	SU	HL	换雨
30	稳速交直流两用串励电动机		HLW	换雨稳
31	地板擦光机用串励电动机		HCD	换串地
32	立式吸尘器串励电动机		HLX	换立吸
33	卧式吸尘器串励电动机		HWX	换卧吸
34	家用缝纫机电动机	YSF	HF	换 缝

# 3. 同步电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
1	同步电动机	TD, TDO	Т	同
2	高速同步电动机	TDG	TG	同高
3	多速同步电动机		TD	同多
4	<b>减速同步电动机</b>	1	TJ	同减
5	立式同步电动机	TDL	TL	同立
6	低频同步电动机		TDP	同低频
7	中频同步电动机	TP	TZP	同中频
8	增安型同步电动机		TA	同安
9	隔爆型同步电动机		ТВ	同爆
10	空气压缩机用同步电动机	TDK	TK	同空
11	<b>轧机用同步电动机</b>	TDZ	TZJ	同轧机
12	磨机用同步电动机	TDMK	TM	同磨
13	通风机用同步电动机	· .	TTF	同通风
14	正压型同步电动机		TZY	同正压
15	空气压缩机用隔爆型同步电动机		TBK	同爆空
16	同步调相机	TT	TT	同调
17		TYC, TDY	TY	同永

### 4. 三相同步发电机新老产品代号对照表

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
1	同步发电机	T, TF, STC	TF	同发
2	低频同步发电机	TDP, TZP	TFDP	同发低频
3	中频同步发电机	ZPJ、ZPZ	TFZP	同发中频
4	双频同步发电机		TFSP	同发双频
5	无刷式同步发电机		TFW	同发无
6	正弦波同步发电机	TX	TFX	同发弦
7	感应式同步发电机		TFG	同 发 感
8	永磁式同步发电机		TFY	同发永
9	试验用同步发电机		TFS	同发试
10	交流励磁机		TFL	同 发 励
	附 单相同步发电机产品代号			
1	单相同步发电机		TFD	同发单
2	无刷单相同步发电机	1	TFDW	同发单无

# 5. 直流电动机新老产品代号对照表

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
1	直流电动机	<b>z</b> , <b>z</b> o	Z	直
2	串励直流电动机		ZLC	直励串
3	并励直流电动机		ZLB	直励并
4	复励直流电动机		ZLF	直励复
5	他励直流电动机		ZLT	直励他
6	幅压直流电动机		ZYF	直压幅
7	高速 (快速) 直流电动机	ZKD, ZDG	ZK	直快
8	广调速直流电动机	ZT	ZT	直调
9	正压型直流电动机		ZTZY	直动正压
10	石油井下用永磁直流电动机		ZYY	直水油
11	静止整流器供电直流电动机		ZJZ	直静整
12	精密机床用直流电动机	ZJD	ZJ	直精
13	龙门刨床用直流电动机	ZBD	ZU	直刨
14	空气压缩机用直流电动机	ZKY	ZKY	直空压
15	轧机主传动直流电动机		ZZ	直轧
16	轧机辅传动直流电动机		ZZF	直轧轴

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
17	挖掘机用直流电动机	ZDJ ZZC	ZWJ	直挖掘
18	矿井卷扬机用直流电动机	ZDK	ZKJ	直矿卷
19	辊道用直流电动机	ZG	ZG	直 辊
20	电铲用起重直流电动机	7ZC	ZDC	直电铲
21	冶金起重用直流电动机	ZZ. ZZK	ZZJ	直重金
22	轴流式直流电动机		ZZT	直轴通
23	增安型直流电动机	Z	ZA	直 安
24	隔爆型直流电动机		ZB	直爆
25	电梯用直流电动机	ZID	ZTD	直梯电
26	脉冲直流电动机	ZM.	ZM	直 脉
27	无槽直流电动机	ZWC	ZW	直 无
28	无换向器直流电动机		ZWH	直无换
29	空心杯直流电动机		ZX	直心
30	印制绕组直流电动机		ZN	直 印
31	减速永磁直流电动机	ZYCI	ZYJ	直永减
32	录音机永磁直流电动机		ZL	直 录
33	电唱机永磁直流电动机		ZCJ	直唱机
34	玩具直流电动机	1	ZWZ	直玩直

### 6. 直流发电机新老产品代号对照表

序号	产品名称	老产品代号	新产品代号	新产品代号 汉字含义
1	直流发电机	7. ZF	ZF	直发
2	单极直流发电机		ZFD	直发单
3	脉冲直流发电机	<b>7MF</b>	ZFM	直发脉
4	充电用直流发电机	ZHC	ZFCD	直发充电
5	电解用直流发电机	ZJ	ZFJ	直发解
6	电铲用直流发电机	/ZF	ZFC	直发铲
7	电梯用直流发电机		ZFTD	直发梯电
8	<b>轧</b> 极主传动直流发电机		ZFZ	直发轧
9	   龙门刨床用直流发电机	∕BF	ZFU	直发刨
10	挖掘机用直流发电机		ZFW	直发挖
11	直流励磁机	ZI. ZLL	ZFL	直发励
12	<b>试验用直流发电机</b>		ZFS	直发试
13	永磁式直流发电机		ZFY	直发永

责任编辑。王春学





ISBN 7-5084-0166-2 / TM • 15

定价: 98.00 元